PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE
			S → Sondage
R-1	Date visite	01/07/2021	
	Auteur	L. EDMONT	
	N° dossier	10655666	
	Planche	8	NV Non visité
Plan	Indice	0	

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Conduit rectangulaire vertical

Conduit rectangulaire vertical





Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CRDP - Canope	Adresse : 55 rue Notre-Dame-de-Recouvrance BP 2219 45000 ORLEANS	Localisation : Sous-Sol
Réalisé par : Laurent EDMONT	N° de planche : 8 / 8	




CRDP Sous-Sol éch. 1/200

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE
			Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante
RDC	Date visite	01/07/2021	Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante
	Auteur	L. EDMONT	NV → Non visité
	N° dossier	10655666	
	Planche	7	
Plan	Indice	0	

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Conduit circulaire vertical
- D — Dalle de sol



1 Dalles de sol 3,62 x 2,85 = 10,32 m²
5 Dalles de sol 3,71 x 1,97 = 7,31 m²

7 Sol PVC

10 Dalles de sol : 2,57 x 1,49 = 3,83 m²

13 Dalles de sol 3,42 x 2,42 = 8,28 m²

Dalles de sol 1,65 x 0,94 = 1,55 m²

Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport*)		
Site : CRDP - Canope	Adresse : 55 rue Notre-Dame-de-Recouvrance BP 2219 45000 ORLEANS	Localisation : RDC
Réalisé par : Laurent EDMONT	N° de planche : 7 / 8	

8,15 m²
3,43 m²
1,55 m²
18,29 m²


31,42 m²

CRDP Rez-de Chaussée
éch. 1/200

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE
			Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante
R+1	Date visite	01/07/2021	
	Auteur	L. EDMONT	
	N° dossier	10655666	S → Sondage
	Planche	1	
Plan	Indice	0	NV → Non visité

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Conduit rectangulaire vertical
- D — Dalle de sol
- Conduit rectangulaire vertical




CRDP 1er Etage éch. 1/200

(27) Sol PVC 14,82 x 5,67 = 84,03 m²
(28) Dalles de sol 12,49 x 1,02 = 12,74 m²

(32) Dalles de sol 5,85 x 3,55 = 20,77 m²

(38) Dalles de sol 7,38 x 2,45 = 18,08 m²
(39) Sol PVC 4,26 x 2,43 = 10,35 m²
(40) Dalles de sol 4,01 x 2,07 = 8,30 m²

Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport*)		
Site : CRDP - Canope	Adresse : 55 rue Notre-Dame-de-Recouvrance BP 2219 45000 ORLEANS	Localisation : Etage 1
Réalisé par : Laurent EDMONT	N° de planche : 1 / 8	



18,30 m²
17,79 m²
5,85 m²
6,89 m²
11,78 m²
8,30 m²
1,35 m²
3,03 m²
1,81 m²
3,29 m²
5,71 m²
32,22 m²
6,27 m²
202,39 m²


324,98 m²

CRDP 1er Etage éch. 1/200

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE
			Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante
R+2	Date visite	01/07/2021	S → Sondage
	Auteur	L. EDMONT	NV → Non visité
	N° dossier	10655666	
	Planche	2	
Plan	Indice	0	

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

D → Dalle de sol




(46) Dalles de sol 18,36 x 1,81 = 33,23 m²
+ 1,92 x 2,78 = 5,34 m²
38,57 m²

(48) Dalles de sol 5,80 x 4,90 = 28,42 m²
1,63 x 1,31 = 2,13 m²
30,55 m²

CRDP 2eme Etage éch. 1/200


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CRDP - Canope	Adresse : 55 rue Notre-Dame-de-Recouvrance BP 2219 45000 ORLEANS	Localisation : Etage 2
Réalisé par : Lauren EDMONT	N° de planche : 2 / 8	



38,14 m²
31,42 m²
69,56 m²


CRDP 2eme Etage éch. 1/200

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE
			Matériaux et produits contenant de l'amiante :
R+3	Date visite	01/07/2021	
	Auteur	L. EDMONT	
	N° dossier	10655666	
	Planche	3	
Plan	Indice	0	NV Non visité



CRDP 3eme Etage éch. 1/200

Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CRDP - Canope	Adresse : 55 rue Notre-Dame-de-Recouvrance BP 2219 45000 ORLEANS	Localisation : Etage 3
Réalisé par : Laurent EDMONT	N° de planche : 3 / 8	




CRDP 3eme Etage éch. 1/200

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE
R+4	Date visite	01/07/2021	
	Auteur	L. EDMONT	
	N° dossier	10655666	
	Planche	4	
Plan	Indice	0	


NV Non visité

Matériaux et produits contenant de l'amiante :




CRDP 4eme Etage éch. 1/200

Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CRDP - Canope	Adresse : 55 rue Notre-Dame-de-Recouvrance BP 2219 45000 ORLEANS	Localisation : Etage 4
Réalisé par : Laurent EDMONT	N° de planche : 4 / 8	



CRDP 4eme Etage éch. 1/200

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE
			Matériaux et produits contenant de l'amiante :
R+5	Date visite	01/07/2021	S → Sondage
	Auteur	L. EDMONT	NV Non visité
	N° dossier	10655666	Dalle de sol
	Planche	5	
Plan	Indice	0	




84 Dalles de sol 18,26 x 1,81 = 33,23 m²
1,92 x 2,78 = 5,34 m²
38,57 m²

92 Dalles de sol 5,17 x 1,42 = 7,34 m²


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CRDP - Canope	Adresse : 55 rue Notre-Dame-de-Recouvrance BP 2219 45000 ORLEANS	Localisation : Etage 5
Réalisé par : Laurent EDMONT	N° de planche : 5 / 8	

4,34 m²
38,14 m²
42,48 m²



CRDP 5eme Etage éch. 1/200

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE
			Matériaux et produits contenant de l'amiante :
R+6	Date visite	01/07/2021	
	Auteur	L. EDMONT	
	N° dossier	10655666	S → Sondage
	Planche	6	
Plan	Indice	0	NV Non visité




CRDP 6eme Etage éch. 1/200

97 Dalles de sol 18,36 × 1,81 = 33,23 m²
1,92 × 2,78 = 5,34 m²
38,57 m²

108 Sol PVC.

Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CRDP - Canope	Adresse : 55 rue Notre-Dame-de-Recouvrance BP 2219 45000 ORLEANS	Localisation : Etage 6
Réalisé par : Laurent EDMONT	N° de planche : 6 / 8	

38,14 m²



CRDP 6eme Etage éch. 1/200