LABORATOIRE DT Centre-Est
BP 15 La Tour de Millery
69390 VERNAISON
+33 4 72 30 51 00
+33 4 72 30 45 29

RAPPORT D'ESSAIS DE LABORATOIRE

Dossier n° : 26DTL0184	**Date rapport :** 04/03/2026
Réf. Envoi : 26DTL0184-I001	**N° Chantier :**

IDENTIFICATION DE LA DEMANDE

CLIENT DEMANDEUR	CRITERE DE CONFORMITE
NOM : Ivan DROUADAINE **ADRESSE :** Centre de recherche	**Conforme**

CHANTIER

Polytech - Clermont Frd

INTERVENTION

Type d'intervention	Date
Auscultation par carottage	03/03/2026

Rédigé et Vérifié par	
Fonction : TECHNICIEN Nom : Frédéric FERREYROLLES Date et visa : 04/03/2026	

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

L'ensemble des essais faisant l'objet du présent rapport a été réalisé en application du système qualité du service technique de la délégation Centre Est.

Le service technique de la délégation DTE Centre-Est est certifié AFAQ ISO 9001 version 2015.

LABORATOIRE DT Centre-Est

BP 15 La Tour de Millery
69390 VERNAISON
+33 4 72 30 51 00
+33 4 72 30 45 29

Commentaires

Polytech - Clermont Frd

N° de dossier : 26DTL0184

Date des essais : 03/03/2026

Ci-joint le rapport des essais de carottages effectués le 03/03/2026 sur le Chantier Polytech.

Carotte N° 1 sur la zone parking / une seul couche
Carottes N° 2 et 3 sur la voirie / 2 couches
Carottes N° 4, 5 et 6 sur la zone Pavin / une seul couche

Analyses Amiante et HAP réalisés sur les carottes N°1, 3 (2couches) et 5

Fibres d'amiantes non détectées

HAP sur chacun des echantillons < 50mg/Kg

Nom du technicien : Frédéric FERREYROLLES

Visa : 

LABORATOIRE DT Centre-Est
BP 15 La Tour de Millery
69390 VERNAISON
+33 4 72 30 51 00
+33 4 72 30 45 29

Auscultation par carottage

CAROTTE N° 1 Voir plan

Polytech - Clermont Frd

Prestation : Carottage
Date de carottage : 03/03/2026
Type de chaussée : Voirie + parking
Sens : Voir plan
Voie : Voir plan
Repère / PR : Voir plan
Localisation : Axe

N° de dossier: 26DTL0184
Date de rapport: 04/03/2026
Client: Centre de recherche

Technicien: Frédéric FERREYROLLES


Défaut à proximité: Fissures

Localisation de la carotte



COUPE DE CAROTTAGE

Type	Caractéristiques matériaux (Granularité, Nature des matériaux, etc.)	Epaisseur (cm)	Qualité de la carotte	Qualité de la paroi	Interface
B.B.	0/10	6,5	Saine	Lisse	
G.N.T.	0/31,5				



Trou de carottage



Carotte



Données carottage

Arrêt du carottage:

Fond de carottage:

OBSERVATIONS, REMARQUES, COMMENTAIRES

B.B.=Béton bitumineux; G.N.T.= Grave non traitée;

LABORATOIRE DT Centre-Est
BP 15 La Tour de Millery
69390 VERNAISON
+33 4 72 30 51 00
+33 4 72 30 45 29

Auscultation par carottage

CAROTTE N° 2 Voir plan

Polytech - Clermont Frd

Prestation : Carottage
Date de carottage : 03/03/2026
Type de chaussée : Voirie + parking
Sens : Voir plan
Voie : Voir plan
Repère / PR : Voirplan
Localisation : Axe

N° de dossier: 26DTL0184
Date de rapport: 04/03/2026
Client: Centre de recherche

Technicien: Frédéric FERREYROLLES


Défaut à proximité: Fissures

Localisation de la carotte



COUPE DE CAROTTAGE

Type	Caractéristiques matériaux (Granularité, Nature des matériaux, etc.)	Epaisseur (cm)	Qualité de la carotte	Qualité de la paroi	Interface
B.B.	0/10	3,5	Saine	Lisse	collé
B.B.	0/10	4,5	Saine	Lisse	
G.N.T.	0/31,5				



Trou de carottage



Carotte



Données carottage

Arrêt du carottage:

Fond de carottage:

OBSERVATIONS, REMARQUES, COMMENTAIRES

B.B.=Béton bitumineux; G.N.T.= Grave non traitée;

LABORATOIRE DT Centre-Est
BP 15 La Tour de Millery
69390 VERNAISON
+33 4 72 30 51 00
+33 4 72 30 45 29

Auscultation par carottage

CAROTTE N° 3 Voir plan

Polytech - Clermont Frd

Prestation : Carottage
Date de carottage : 03/03/2026
Type de chaussée : Voirie + parking
Sens : Voir plan
Voie : Voir plan
Repère / PR : Voir plan
Localisation : Axe

N° de dossier: 26DTL0184
Date de rapport: 04/03/2026
Client: Centre de recherche

Technicien: Frédéric FERREYROLLES


Défaut à proximité: RAS

Localisation de la carotte



COUPE DE CAROTTAGE

Type	Caractéristiques matériaux (Granularité, Nature des matériaux, etc.)	Epaisseur (cm)	Qualité de la carotte	Qualité de la paroi	Interface
B.B.	0/10	4,5	Médiocre	Granulats arrachés	décollé
B.B.	0/10	4	Médiocre	Granulats arrachés	
G.N.T.	0/31,5				



Trou de carottage



Carotte



Données carottage

Arrêt du carottage:

Fond de carottage:

OBSERVATIONS, REMARQUES, COMMENTAIRES

B.B.=Béton bitumineux; G.N.T.= Grave non traitée;

LABORATOIRE DT Centre-Est
BP 15 La Tour de Millery
69390 VERNAISON
+33 4 72 30 51 00
+33 4 72 30 45 29

Auscultation par carottage

CAROTTE N° 4 Voir plan

Polytech - Clermont Frd

Prestation : Carottage
Date de carottage : 03/03/2026
Type de chaussée : Voirie + parking
Sens : Voir plan
Voie : Voir plan
Repère / PR : Voir lan
Localisation : Axe

N° de dossier: 26DTL0184
Date de rapport: 04/03/2026
Client: Centre de recherche

Technicien: Frédéric FERREYROLLES


Défaut à proximité: RAS

Localisation de la carotte



COUPE DE CAROTTAGE

Type	Caractéristiques matériaux (Granularité, Nature des matériaux, etc.)	Epaisseur (cm)	Qualité de la carotte	Qualité de la paroi	Interface
B.B.	0/10	7	Saine	Lisse	
G.N.T.	0/31,5				



Trou de carottage



Carotte



Données carottage

Arrêt du carottage:

Fond de carottage:

OBSERVATIONS, REMARQUES, COMMENTAIRES

B.B.=Béton bitumineux; G.N.T.= Grave non traitée;

LABORATOIRE DT Centre-Est
BP 15 La Tour de Millery
69390 VERNAISON
+33 4 72 30 51 00
+33 4 72 30 45 29

Auscultation par carottage

CAROTTE N° 5 Voir plan

Polytech - Clermont Frd

Prestation : Carottage
Date de carottage : 03/03/2026
Type de chaussée : Voirie + parking
Sens : Voir plan
Voie : Voir plan
Repère / PR : Voir plan
Localisation : Axe

N° de dossier: 26DTL0184
Date de rapport: 04/03/2026
Client: Centre de recherche

Technicien: Frédéric FERREYROLLES


Défaut à proximité: RAS

Localisation de la carotte



COUPE DE CAROTTAGE

Type	Caractéristiques matériaux (Granularité, Nature des matériaux, etc.)	Epaisseur (cm)	Qualité de la carotte	Qualité de la paroi	Interface
B.B.	0/10	6,5	Saine	Lisse	
G.N.T.	0/31,5				



Trou de carottage



Carotte



Données carottage

Arrêt du carottage:

Fond de carottage:

OBSERVATIONS, REMARQUES, COMMENTAIRES

B.B.=Béton bitumineux; G.N.T.= Grave non traitée;

LABORATOIRE DT Centre-Est
BP 15 La Tour de Millery
69390 VERNAISON
+33 4 72 30 51 00
+33 4 72 30 45 29

Auscultation par carottage

CAROTTE N° 6 Voir plan

Polytech - Clermont Frd

Prestation : Carottage
Date de carottage : 03/03/2026
Type de chaussée : Voirie + parking
Sens : Voir plan
Voie : Voir plan
Repère / PR : Voir plan
Localisation : Axe

N° de dossier: 26DTL0184
Date de rapport: 04/03/2026
Client: Centre de recherche

Technicien: Frédéric FERREYROLLES


Défaut à proximité: RAS

Localisation de la carotte



COUPE DE CAROTTAGE

Type	Caractéristiques matériaux (Granularité, Nature des matériaux, etc.)	Epaisseur (cm)	Qualité de la carotte	Qualité de la paroi	Interface
B.B.	0/10	6,5	Saine	Lisse	
G.N.T.	0/31,5				



Trou de carottage



Carotte



Données carottage

Arrêt du carottage:

Fond de carottage:

OBSERVATIONS, REMARQUES, COMMENTAIRES

B.B.=Béton bitumineux; G.N.T.= Grave non traitée;

LABORATOIRE DT Centre-Est

BP 15 La Tour de Millery
69390 VERNAISON
+33 4 72 30 51 00
+33 4 72 30 45 29

PLAN de SITUATION

Polytech - Clermont Frd

N° de dossier : 26DTL0184

Date des essais : 03/03/2026



Nom du technicien : Frédéric FERREYROLLES

Visa :