ENVIRONNEMENT

AGENCE CALVADOS

611 bis rue Paul Boucherot
14123 IFS
Tel : 0261535142
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
Esplanade de la Paix
14 03 CAEN

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW824871-2
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 22/10/2025
Reférence mandataire : Bâtiment D

DÉSIGNATION DU BIEN

Bâtiment D
CITÉ UNIVERSITAIRE
14000 CAEN

PROPRIÉTAIRE

UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
Esplanade de la Paix
14 03 CAEN

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence

ENVIRONNEMENT

AGENCE CALVADOS

611 bis rue Paul Boucherot
14123 IFS
Tel : 0261535142
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
Esplanade de la Paix
14 03 CAEN

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW824871-2
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 22/10/2025
Reférence mandataire : Bâtiment D


DÉSIGNATION DU BIEN

Bâtiment D
CITÉ UNIVERSITAIRE
14000 CAEN

PROPRIÉTAIRE

UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
Esplanade de la Paix
14 03 CAEN

Diagnostics



Note de synthèse


AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN

Référence client : Bâtiment D

Désignation : Bâtiment D

Date de construction : Avant 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
Esplanade de la Paix
14 03 CAEN

Donneur d'ordre :
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
Esplanade de la Paix
14 03 CAEN

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : CAPRAIS DANY

Accompagnateur : Sablerie Juliette (0607696126)

Date de repérage 22/10/2025

Numéro attestation : 23-2301

Délivré le : 06/12/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 03/11/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 03/11/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDJ - LDR S12	RDJ - DR S12a
RDJ - DR s06a, LDR s04, LDR s04b	RDJ - LDR S09
RDJ - LDR S08	RDJ - LDR S07
RDJ - LDR S06	RDJ - LDR S03
RDJ - DR S10, DR S08a	RDJ - LDR S01
RDJ - LDR SO5	RDJ - LDR S10, LDR S11
RDJ - DR S08	RDJ - DR S07
RDJ - DR s06	RDJ - DR S09b
RDJ - DR S09a	RDJ - DR S10b, DR S10d
RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	RDJ - DR S04
RDJ - DR S11	RDJ - DR S12
RDJ - DR S13	RDJ - DRS13a
RDJ - DR S14	RDJ - DR S15a, DR S15
RDJ - DR S16, DR S16a	RDJ - DR S17a, DR S17

RDJ - DR S18	RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c
RDJ - LDR S02	RDJ - DR S19
RDJ - DR S01	RDJ - DR S51
RDJ - DR S02, DR S02a	RDJ - DR S03
RDJ - DR S22	RDJ - DR S23, DR S23a
RDJ - DR S24	RDJ - DR S20c
RDJ - DR S19d	RDJ - DR S49, Dr S 50
RDJ - DR S48	RDJ - DR S46
RDJ - DR S45	RDJ - DR S44
RDJ - DR S24a, DR S29a	RDJ - DR S34
RDJ - Dr S29b, DR S29c	RDJ - DR S40
RDJ - DR S38, DR S39	RDJ - DR S37
RDJ - DR S36	RDJ - DR S35
RDJ - DR S41	RDJ - DR S42
RDJ - DR S33	RDJ - DR S 32
RDJ - DR S31	RDJ - DR S30
RDJ - DR S29	RDJ - DR S28
RDJ - DR S27	RDJ - DR S26
RDJ - DR S25	RDJ - DR S43
R+1 - DR 104, DR 104c, DR 104b	R+1 - DR103
R+1 - DR 102	R+1 - DR 101
R+1 - DR 110	R+1 - DR 112
R+1 - DR 109	R+1 - DR 111a, DR 104a
R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	R+1 - DR 120, DR 121
R+1 - DR 111	R+1 - DR 114, DR 113
R+1 - DR 117, DR 116, DR 115	R+1 - DR 108
R+1 - DR 111b, DR 11d, DR 111e	R+1 - DR105a
R+1 - DR 106	R+1 - Vol 85
R+2 - DR 222	R+2 - DR 210d, DR 210
R+1 - DR 100a, DR 100	R+1 - DR 118a, DR118
R+1 - DR 167	R+1 - DR 166
R+1 - DR 165, DR 165d	R+1 - DR 164
R+1 - DR 163	R+1 - DR 163a
R+1 - DR 162a	R+1 - DR 162
R+1 - DR 161	R+1 - DR 160
R+1 - DR 159	R+1 - DR 158
R+1 - DR 157	R+1 - DR 156
R+1 - DR 155	R+1 - DR 154
R+1 - DR 153	R+1 - DR 152
R+1 - DR 151	R+1 - DR 150
R+1 - DR 122, DR 122a	R+2 - DR 200d

R+2 - DR 223a	R+2 - DR 266a, DR 266b
R+1 - DR 187	R+1 - DR 184, DR 186, DR 186a
R+1 - DR 183	R+1 - DR 182
R+1 - DR 180, DR 181a DR 181	R+1 - DR 178, DR 179, DR 179a
R+1 - DR 176	R+1 - DR 174, DR 175, DR 175a
R+1 - DR 172, DR 171a	R+1 - DR 172a, DR 173
R+1 - DR 171, DR 169,DR 169a	R+1 - DR 170
R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c
R+2 - DR 208	R+2 - DR 207
R+2 - DR 206	R+2 - DR 205
R+2 - DR 204	R+2 - DR 203
R+2 - DR 202	R+2 - DR 201
R+2 - DR 211	R+2 - DR 212
R+2 - DR 213	R+2 - DR 214
R+2 - DR 215, DR 216a	R+2 - DR 216
R+2 - DR 200b, DR 200a	R+2 - DR 224, DR 225
R+2 - DR 217, DR 218, DR217	R+2 - DR 271, DR 209, DR 271b
R+2 - DR 272	R+2 - DR 270
R+2 - DR 269	R+2 - DR 267
R+2 - DR 268	R+2 - DR 265, DR 265a
R+2 - DR 264, DR 264b	R+2 - DR 266, DR 269b
R+2 - DR 263	R+2 - DR 262
R+2 - DR 261	R+2 - DR 260
R+2 - DR 259	R+2 - DR 258
R+2 - DR 257	R+2 - DR 256
R+2 - DR 255	R+2 - DR 254
R+2 - DR 253	R+2 - DR 252
R+2 - DR 251	R+2 - DR 250
R+3 - DR 321, DR 321a	R+3 - DR 319b, DR 319a
R+3 - DR 365, DR 365a	R+2 - DR 275
R+3 - DR 323	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e
R+3 - DR 304, DR 304b, DR 304a	R+3 - DR 306
R+3 - DR 303a	R+3 - DR 303
R+3 - DR 302, DR 302a	R+3 - DR 307, DR 307a
R+3 - DR 308, DR 308a	R+3 - DR 301
R+3 - DR 309	R+3 - DR 311
R+3 - DR 300a, DR 300	R+3 - DR 320
R+3 - DR 319	R+3 - DR 369
R+3 - DR 315a	R+3 - DR 369a
R+3 - DR 317	R+3 - DR 318
R+3 - DR 315	R+3 - DR 315b

R+3 - DR 312, DR 313, DR 314	R+3 - DR 368, DR 367
R+3 - DR 366	R+3 - DR 372, DR 372a
R+3 - DR 373	R+3 - DR 370
R+3 - DR 371, DR 371a	R+3 - DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g
R+3 - DR 310a, DR 310	R+3 - DR 350
R+3 - DR 351	R+3 - DR 352
R+3 - DR 353	R+3 - DR 354
R+3 - DR 355	R+3 - DR 356
R+3 - DR 357	R+3 - DR 358
R+3 - DR 359	R+3 - DR 360
R+3 - DR 361	R+4 - DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412
R+4 - DR 406	R+4 - DR 407
R+4 - DR 405, DR 402, DR 403, DR 401	R+4 - DR 404, DR 404b DR 404a
R+4 - DR 401a	R+4 - DR 413
Toiture - DR T 01	Toiture - DR T04, DR T05, DR T02
Façade Sud - Vol 226	Façade Nord - Vol 227
Façade est - Vol 228	Façade ouest. - Vol 229
Façade nord" - Vol 230	Facade Nord' - Vol 231

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Eléments en hauteur - Ensemble des niveaux	Moyen investigation non mis a disposition	plafonds hauteur >3m

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Intervention du 29/08/2025 : projet "Campus Nouveau Siécle" qui concerne la réhabilitation des bâtiments C et D du Campus 1 (selon plans projet en annexe)

Travaux de mise en place de système de ventilation double flux sur l'ensemble du bâtiment, dépose et pose d'escalier.

Intervention du 24/10/2025

Levée de doutes sur sol

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Bâtiment D

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation

Parois verticales intérieures et enduits	RDJ	LDR S12 - DR S12a - DR s06a, LDR s04, LDR s04b - LDR S09 - LDR S08 - LDR S07 - LDR S06 - LDR S03 - DR S10, DR S08a - LDR S01 - LDR SO5 - LDR S10, LDR S11 - DR S09b - DR S09a - DR S10b, DR S10d - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a - DR S04 - DR S13 - DRS13a - DR S15a, DR S15 - DR S16, DR S16a - DR S17a, DR S17 - DR S18 - DR S19a, DR S19b, DR S19c - LDR S02 - DR S51 - DR S02, DR S02a - DR S22 - DR S23, DR S23a - DR S24 - DR S20c - DR S19d - DR S49, Dr S 50 - DR S48 - DR S46 - DR S45 - DR S44 - DR S24a, DR S29a - DR S34 - Dr S29b, DR S29c - DR S40 - DR S38, DR S39 - DR S37 - DR S36 - DR S35 - DR S41 - DR S42 - DR S33 - DR S 32 - DR S31 - DR S30 - DR S28 - DR S27 - DR S26 - DR S25 - DR S43
Plafond et faux-plafonds	RDJ	LDR S12 - DR S12a - DR s06a, LDR s04, LDR s04b - LDR S09 - LDR S08 - LDR S07 - LDR S06 - LDR S03 - DR S10, DR S08a - LDR SO5 - LDR S10, LDR S11 - DR S09b - DR S09a - DR S10b, DR S10d - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a - DR S04 - DR S13 - DRS13a - DR S15a, DR S15 - DR S16, DR S16a - DR S17a, DR S17 - DR S18 - DR S19a, DR S19b, DR S19c - LDR S02 - DR S01 - DR S51 - DR S02, DR S02a - DR S22 - DR S23, DR S23a - DR S24 - DR S20c - DR S19d - DR S49, Dr S 50 - DR S48 - DR S46 - DR S45 - DR S44 - DR S24a, DR S29a - DR S34 - Dr S29b, DR S29c - DR S40 - DR S38, DR S39 - DR S37 - DR S36 - DR S35 - DR S41 - DR S42 - DR S33 - DR S 32 - DR S31 - DR S30 - DR S28 - DR S27 - DR S26 - DR S25 - DR S43

Revêtement de sol	RDJ	LDR S12 - DR S12a - DR s06a, LDR s04, LDR s04b - LDR S09 - LDR S08 - LDR S07 - LDR S06 - DR S10, DR S08a - LDR S01 - LDR SO5 - LDR S10, LDR S11 - DR S10b, DR S10d - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a - DR S13 - DRS13a - DR S15a, DR S15 - DR S16, DR S16a - DR S17a, DR S17 - DR S18 - DR S19a, DR S19b, DR S19c - LDR S02 - DR S51 - DR S02, DR S02a - DR S22 - DR S23, DR S23a - DR S24 - DR S20c - DR S19d - DR S49, Dr S 50 - DR S48 - DR S46 - DR S45 - DR S44 - DR S24a, DR S29a - DR S34 - Dr S29b, DR S29c - DR S40 - DR S38, DR S39 - DR S37 - DR S36 - DR S35 - DR S41 - DR S42 - DR S33 - DR S 32 - DR S31 - DR S30 - DR S28 - DR S27 - DR S26 - DR S25 - DR S43
Façades	RDJ	DR S12a - LDR S09 - LDR S08 - LDR S07 - LDR S06 - DR S10, DR S08a - LDR SO5 - DR S04 - DRS13a - DR S14 - DR S15a, DR S15 - DR S16, DR S16a - DR S17a, DR S17 - DR S18 - DR S19a, DR S19b, DR S19c - DR S03 - DR S23, DR S23a - DR S49, Dr S 50 - DR S48 - DR S46 - DR S45 - DR S44 - DR S40 - DR S37 - DR S36 - DR S35 - DR S41 - DR S42 - DR S33 - DR S 32 - DR S31 - DR S30 - DR S29 - DR S28 - DR S27 - DR S26 - DR S25
Revêtement de mur	RDJ	DR s06a, LDR s04, LDR s04b - LDR S06 - LDR S01 - LDR SO5 - DR S19a, DR S19b, DR S19c - LDR S02 - DR S48 - DR S45 - DR S38, DR S39
Conduits, canalisations et équipements	RDJ	DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a - LDR S02 - DR S51 - DR S22 - DR S20c
Equipements divers et accessoires	RDJ	DR S38, DR S39

Façades	R+1	DR 104, DR 104c, DR 104b - DR103 - DR 102 - DR 101 - DR 110 - DR 112 - DR 109 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c - DR 111 - DR 106 - Vol 85 - DR 167 - DR 166 - DR 165, DR 165d - DR 164 - DR 163 - DR 163a - DR 162a - DR 161 - DR 160 - DR 159 - DR 158 - DR 157 - DR 156 - DR 155 - DR 154 - DR 153 - DR 152 - DR 151 - DR 150 - DR 122, DR 122a - DR 187 - DR 184, DR 186, DR 186a - DR 183 - DR 182 - DR 180, DR 181a DR 181 - DR 178, DR 179, DR 179a - DR 176 - DR 174, DR 175, DR 175a - DR 172, DR 171a - DR 172a, DR 173 - DR 171, DR 169,DR 169a - DR 170
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	DR 104, DR 104c, DR 104b - DR103 - DR 102 - DR 101 - DR 110 - DR 112 - DR 109 - DR 111a, DR 104a - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c - DR 120, DR 121 - DR 114, DR 113 - DR 117, DR 116, DR 115 - DR 111b, DR 11d, DR 111e - DR105a - DR 106 - Vol 85 - DR 100a, DR 100 - DR 118a, DR118 - DR 160 - DR 153 - DR 122, DR 122a - DR 187 - DR 184, DR 186, DR 186a - DR 183 - DR 182 - DR 180, DR 181a DR 181 - DR 178, DR 179, DR 179a - DR 176 - DR 174, DR 175, DR 175a - DR 172, DR 171a - DR 172a, DR 173 - DR 171, DR 169,DR 169a - DR 170

Plafond et faux-plafonds	R+1	DR 104, DR 104c, DR 104b - DR103 - DR 102 - DR 101 - DR 110 - DR 112 - DR 109 - DR 111a, DR 104a - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c - DR 120, DR 121 - DR 114, DR 113 - DR 117, DR 116, DR 115 - DR 111b, DR 11d, DR 111e - DR105a - DR 106 - Vol 85 - DR 100a, DR 100 - DR 118a, DR118 - DR 167 - DR 166 - DR 165, DR 165d - DR 164 - DR 163 - DR 163a - DR 162a - DR 161 - DR 160 - DR 159 - DR 158 - DR 157 - DR 156 - DR 155 - DR 154 - DR 153 - DR 152 - DR 151 - DR 150 - DR 122, DR 122a - DR 187 - DR 184, DR 186, DR 186a - DR 183 - DR 182 - DR 180, DR 181a DR 181 - DR 178, DR 179, DR 179a - DR 176 - DR 174, DR 175, DR 175a - DR 172, DR 171a - DR 172a, DR 173 - DR 171, DR 169,DR 169a - DR 170

Revêtement de sol	R+1	DR 104, DR 104c, DR 104b - DR103 - DR 102 - DR 101 - DR 110 - DR 112 - DR 109 - DR 111a, DR 104a - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c - DR 120, DR 121 - DR 114, DR 113 - DR 117, DR 116, DR 115 - DR 111b, DR 11d, DR 111e - DR105a - DR 106 - Vol 85 - DR 100a, DR 100 - DR 118a, DR118 - DR 167 - DR 166 - DR 165, DR 165d - DR 164 - DR 163 - DR 163a - DR 162a - DR 161 - DR 160 - DR 159 - DR 158 - DR 157 - DR 156 - DR 155 - DR 154 - DR 153 - DR 152 - DR 151 - DR 150 - DR 122, DR 122a - DR 187 - DR 184, DR 186, DR 186a - DR 183 - DR 182 - DR 180, DR 181a DR 181 - DR 178, DR 179, DR 179a - DR 176 - DR 174, DR 175, DR 175a - DR 172, DR 171a - DR 172a, DR 173 - DR 171, DR 169,DR 169a - DR 170
Revêtement de mur	R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c - DR 120, DR 121 - DR 111 - DR 114, DR 113 - DR 117, DR 116, DR 115 - DR 167 - DR 166 - DR 165, DR 165d - DR 164 - DR 183 - DR 182 - DR 180, DR 181a DR 181 - DR 178, DR 179, DR 179a - DR 176 - DR 174, DR 175, DR 175a - DR 172, DR 171a - DR 172a, DR 173 - DR 171, DR 169,DR 169a - DR 170

Façades	R+2	DR 222 - DR 223a - DR 266a, DR 266b - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b - DR 208 - DR 207 - DR 206 - DR 205 - DR 204 - DR 203 - DR 202 - DR 201 - DR 211 - DR 212 - DR 213 - DR 214 - DR 215, DR 216a - DR 272 - DR 270 - DR 269 - DR 267 - DR 268 - DR 265, DR 265a - DR 264, DR 264b - DR 263 - DR 262 - DR 261 - DR 260 - DR 259 - DR 258 - DR 257 - DR 256 - DR 255 - DR 254 - DR 253 - DR 252 - DR 251 - DR 250
Parois verticales intérieures et enduits	R+2	DR 222 - DR 210d, DR 210 - DR 200d - DR 223a - DR 266a, DR 266b - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c - DR 208 - DR 207 - DR 206 - DR 205 - DR 204 - DR 203 - DR 202 - DR 201 - DR 212 - DR 213 - DR 214 - DR 215, DR 216a - DR 200b, DR 200a - DR 224, DR 225 - DR 217, DR 218, DR217 - DR 271, DR 209, DR 271b - DR 272 - DR 270 - DR 269 - DR 267 - DR 268 - DR 265, DR 265a - DR 264, DR 264b - DR 266, DR 269b - DR 263 - DR 262 - DR 261 - DR 260 - DR 259 - DR 258 - DR 257 - DR 256 - DR 255 - DR 254 - DR 253 - DR 252 - DR 251 - DR 250 - DR 275

Plafond et faux-plafonds	R+2	DR 222 - DR 210d, DR 210 - DR 200d - DR 223a - DR 266a, DR 266b - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c - DR 208 - DR 207 - DR 206 - DR 205 - DR 204 - DR 203 - DR 202 - DR 201 - DR 211 - DR 212 - DR 213 - DR 214 - DR 215, DR 216a - DR 200b, DR 200a - DR 224, DR 225 - DR 217, DR 218, DR217 - DR 271, DR 209, DR 271b - DR 272 - DR 270 - DR 269 - DR 267 - DR 268 - DR 265, DR 265a - DR 264, DR 264b - DR 266, DR 269b - DR 263 - DR 262 - DR 261 - DR 260 - DR 259 - DR 258 - DR 257 - DR 256 - DR 255 - DR 254 - DR 253 - DR 252 - DR 251 - DR 250 - DR 275
Revêtement de sol	R+2	DR 222 - DR 210d, DR 210 - DR 200d - DR 223a - DR 266a, DR 266b - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c - DR 208 - DR 207 - DR 206 - DR 205 - DR 204 - DR 203 - DR 202 - DR 201 - DR 211 - DR 212 - DR 213 - DR 214 - DR 215, DR 216a - DR 200b, DR 200a - DR 224, DR 225 - DR 217, DR 218, DR217 - DR 271, DR 209, DR 271b - DR 272 - DR 270 - DR 269 - DR 267 - DR 268 - DR 265, DR 265a - DR 264, DR 264b - DR 266, DR 269b - DR 263 - DR 262 - DR 261 - DR 260 - DR 259 - DR 258 - DR 257 - DR 256 - DR 255 - DR 254 - DR 253 - DR 252 - DR 251 - DR 250 - DR 275
Conduits, canalisations et équipements	R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b

Revêtement de mur	R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b - DR 200b, DR 200a - DR 224, DR 225 - DR 217, DR 218, DR217
Façades	R+3	DR 321, DR 321a - DR 365, DR 365a - DR 323 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e - DR 304, DR 304b, DR 304a - DR 306 - DR 303a - DR 302, DR 302a - DR 307, DR 307a - DR 308, DR 308a - DR 301 - DR 309 - DR 311 - DR 369a - DR 317 - DR 318 - DR 312, DR 313, DR 314 - DR 372, DR 372a - DR 370 - DR 371, DR 371a - DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g - DR 310a, DR 310 - DR 351 - DR 352 - DR 353 - DR 354 - DR 356 - DR 357 - DR 358 - DR 359 - DR 360 - DR 361
Parois verticales intérieures et enduits	R+3	DR 321, DR 321a - DR 319b, DR 319a - DR 365, DR 365a - DR 323 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e - DR 304, DR 304b, DR 304a - DR 306 - DR 303a - DR 302, DR 302a - DR 307, DR 307a - DR 308, DR 308a - DR 301 - DR 309 - DR 311 - DR 300a, DR 300 - DR 320 - DR 369 - DR 315a - DR 369a - DR 317 - DR 318 - DR 315b - DR 312, DR 313, DR 314 - DR 368, DR 367 - DR 366 - DR 372, DR 372a - DR 373 - DR 370 - DR 371, DR 371a - DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g - DR 310a, DR 310 - DR 350 - DR 351 - DR 352 - DR 353 - DR 354 - DR 355 - DR 356 - DR 357 - DR 358 - DR 359 - DR 360 - DR 361

Plafond et faux-plafonds	R+3	DR 321, DR 321a - DR 319b, DR 319a - DR 365, DR 365a - DR 323 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e - DR 304, DR 304b, DR 304a - DR 306 - DR 303a - DR 302, DR 302a - DR 307, DR 307a - DR 308, DR 308a - DR 301 - DR 309 - DR 311 - DR 300a, DR 300 - DR 320 - DR 369 - DR 315a - DR 369a - DR 317 - DR 318 - DR 315b - DR 312, DR 313, DR 314 - DR 368, DR 367 - DR 366 - DR 372, DR 372a - DR 373 - DR 370 - DR 371, DR 371a - DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g - DR 310a, DR 310 - DR 350 - DR 351 - DR 352 - DR 353 - DR 354 - DR 355 - DR 356 - DR 357 - DR 358 - DR 359 - DR 360 - DR 361
Revêtement de sol	R+3	DR 321, DR 321a - DR 319b, DR 319a - DR 365, DR 365a - DR 323 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e - DR 304, DR 304b, DR 304a - DR 306 - DR 303 - DR 302, DR 302a - DR 307, DR 307a - DR 308, DR 308a - DR 309 - DR 311 - DR 300a, DR 300 - DR 320 - DR 369 - DR 315a - DR 315b - DR 312, DR 313, DR 314 - DR 368, DR 367 - DR 366 - DR 373 - DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g - DR 310a, DR 310 - DR 350 - DR 351 - DR 352 - DR 361
Revêtement de mur	R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e - DR 369 - DR 312, DR 313, DR 314 - DR 373 - DR 350
Equipements divers et accessoires	R+3	DR 373

Façades	R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412 - DR 406 - DR 407 - DR 405, DR 402, DR 403, DR 401 - DR 404, DR 404b DR 404a - DR 401a - DR 413
Parois verticales intérieures et enduits	R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412 - DR 406 - DR 407 - DR 405, DR 402, DR 403, DR 401 - DR 404, DR 404b DR 404a - DR 401a
Plafond et faux-plafonds	R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412 - DR 406 - DR 407 - DR 405, DR 402, DR 403, DR 401 - DR 404, DR 404b DR 404a - DR 401a - DR 413
Revêtement de sol	R+4	DR 401a - DR 413
Toiture et étanchéité	Toiture	DR T 01 - DR T04, DR T05, DR T02
Façades	Toiture	DR T04, DR T05, DR T02
Façades	Façade Sud	Vol 226
Façades	Façade Nord	Vol 227
Façades	Façade est	Vol 228
Façades	Façade ouest.	Vol 229
Façades	Façade nord"	Vol 230
Conduits, canalisations et équipements	Facade Nord'	Vol 231
Façades	Facade Nord'	Vol 231

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
DR s06a, LDR s04, LDR s04b	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°18 Phase 2
LDR S10, LDR S11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°19 Phase 1
LDR S10, LDR S11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°19 Phase 2
LDR S09	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°20 Phase 3
LDR S09	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°20 Phase 4
LDR S08	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°21 Phase 1
LDR S08	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°21 Phase 2
LDR S07	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°22 Phase 1
LDR S07	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°22 Phase 2
DR S10, DR S08a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824871 n°33
DR S01	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824871 n°33
DR S10, DR S08a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°34
DR S16, DR S16a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824871 n°42
DR S18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°43 Phase 2
DR S17a, DR S17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°43 Phase 2
DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°44 Phase 2
DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°44 Phase 3
DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°45 Phase 1
DR S13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°45 Phase 1
DRS13a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°45 Phase 1
DR S19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°45 Phase 1
DR S24a, DR S29a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°45 Phase 1

Dr S29b, DR S29c	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°45 Phase 1
DR S15a, DR S15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°46 Phase 2
DR S12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°46 Phase 2
DR S24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°46 Phase 2
DR S25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°46 Phase 2
DR S26	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°46 Phase 2
DR S27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°46 Phase 2
DR S28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°46 Phase 2
DR S29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°46 Phase 2
DR S30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°46 Phase 2
DR S31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°46 Phase 2
DR S 32	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°46 Phase 2
DR S48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°46 Phase 2
DR S44	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°46 Phase 2
DR S23, DR S23a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°46 Phase 2
DR S11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824871 n°47
DR S22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°64 Phase 3
DR S46	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°79 Phase 2
DR S45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°79 Phase 2
DR S49, Dr S 50	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824871 n°80
DR S43	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°90 Phase 3
DR S34	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°90 Phase 3
DR S42	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°90 Phase 3
DR S41	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°90 Phase 3
DR S40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°90 Phase 3
DR S38, DR S39	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°90 Phase 3

DR S37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°90 Phase 3
DR S36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°90 Phase 3
DR S35	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°90 Phase 3
Dr S29b, DR S29c	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824871 n°97
DR 122, DR 122a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824871 n°97
DR 266a, DR 266b	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824871 n°97
DR 365, DR 365a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824871 n°97
DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	002EW824871 n°117
Vol 85	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824871 n°126
DR105a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824871 n°126
DR 222	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	002EW824871 n°129 Phase 2
DR 222	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824871 n°130
DR S10b, DR S10d	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°142 Phase 2
DR 111b, DR 11d, DR 111e	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°142 Phase 2
DR 223a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°142 Phase 2
DR 321, DR 321a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°142 Phase 2
DR 401a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°142 Phase 2
DR 109	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°149 Phase 2
DR 104, DR 104c, DR 104b	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824871 n°157
DR103	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824871 n°159
DR 102	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°162 Phase 1
DR 112	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°162 Phase 1
DR 114, DR 113	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°162 Phase 1

DR 102	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°162 Phase 3
DR 112	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°162 Phase 3
DR 114, DR 113	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°162 Phase 3
DR 100a, DR 100	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°163 Phase 2
DR 114, DR 113	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824871 n°166
DR 117, DR 116, DR 115	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	002EW824871 n°169
DR 153	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	002EW824871 n°182
DR 151	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°183 Phase 3
DR 150	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°185 Phase 2
DR 152	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°186 Phase 3
DR 161	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°186 Phase 3
DR 153	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°189 Phase 3
DR 155	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°189 Phase 3
DR 156	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°189 Phase 3
DR 157	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°189 Phase 3
DR 154	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	002EW824871 n°191 Phase 2
DR 165, DR 165d	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°193 Phase 3
DR 165, DR 165d	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°193 Phase 4
DR 158	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	002EW824871 n°194 Phase 3
DR 159	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	002EW824871 n°195 Phase 1
DR 160	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824871 n°198
DR 162	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°200 Phase 2
DR 162a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°200 Phase 2
DR 163	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824871 n°202
DR 163a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824871 n°202
DR 122, DR 122a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°203 Phase 2

DR 164	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	002EW824871 n°206 Phase 3
DR 167	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	002EW824871 n°209 Phase 1
DR S45	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	002EW824871 n°210 Phase 1
DR S48	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	002EW824871 n°210 Phase 1
DR S45	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	002EW824871 n°210 Phase 2
DR S48	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	002EW824871 n°210 Phase 2
DR 184, DR 186, DR 186a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824871 n°211
DR 183	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824871 n°217
DR S22	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit	002EW824871 n°220
DR 210d, DR 210	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	002EW824871 n°232
DR 207	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°253 Phase 1
DR 216	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°253 Phase 1
DR 207	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°253 Phase 2
DR 216	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°253 Phase 2
DR 206	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°259 Phase 1
DR 206	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°259 Phase 2
DR 204	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°261 Phase 1
DR 203	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°261 Phase 1
DR 202	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°261 Phase 1
DR 201	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°261 Phase 1
DR 204	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°261 Phase 2
DR 203	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°261 Phase 2
DR 202	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°261 Phase 2
DR 201	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°261 Phase 2
DR 200d	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°269 Phase 2
DR 213	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	002EW824871 n°271 Phase 2

DR 213	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	002EW824871 n°271 Phase 3
DR 271, DR 209, DR 271b	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°284 Phase 1
DR 266, DR 269b	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°284 Phase 1
DR 271, DR 209, DR 271b	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°284 Phase 2
DR 266, DR 269b	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°284 Phase 2
DR 275	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824871 n°288
DR 250	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824871 n°288
DR 251	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°292 Phase 1
DR 252	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°292 Phase 1
DR 253	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°295 Phase 2
DR 254	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°295 Phase 2
DR 255	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°295 Phase 2
DR 256	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°295 Phase 2
DR 257	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°295 Phase 2
DR 258	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°295 Phase 2
DR 259	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°295 Phase 2
DR 260	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°295 Phase 2
DR 264, DR 264b	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°295 Phase 2
DR 261	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	002EW824871 n°296 Phase 1
DR 262	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	002EW824871 n°297 Phase 3
DR 262	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°298 Phase 2
DR 263	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°298 Phase 2
DR 265, DR 265a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°299 Phase 1
DR 267	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°299 Phase 1
DR 268	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°299 Phase 1
DR 269	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°299 Phase 1
DR 270	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°299 Phase 1

DR 272	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°299 Phase 1
DR 265, DR 265a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°299 Phase 2
DR 267	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°299 Phase 2
DR 268	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°299 Phase 2
DR 269	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°299 Phase 2
DR 270	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°299 Phase 2
DR 272	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°299 Phase 2
DR 320	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°318 Phase 1
DR 319	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°318 Phase 1
DR 306	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°318 Phase 1
DR 320	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°318 Phase 2
DR 319	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°318 Phase 2
DR 306	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°318 Phase 2
DR 321, DR 321a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°325 Phase 2
DR 304, DR 304b, DR 304a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°326 Phase 1
DR 304, DR 304b, DR 304a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°326 Phase 2
DR 307, DR 307a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°335 Phase 2
DR 308, DR 308a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°338 Phase 2
DR 302, DR 302a	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	002EW824871 n°340
DR 302, DR 302a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°341 Phase 2
DR 311	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°341 Phase 2
DR 302, DR 302a	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°341 Phase 3
DR 311	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°341 Phase 3
DR 350	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°361 Phase 2
DR 366	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°361 Phase 2
DR 373	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°361 Phase 2

DR 368, DR 367	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°364 Phase 1
DR 368, DR 367	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW824871 n°364 Phase 2
DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°366 Phase 2
DR 366	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002EW824871 n°366 Phase 2
DR T 01	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	002EW824871 n°393
DR T 01	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	002EW824871 n°397
DR T 01	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	002EW824871 n°398
Vol 229	Façades	Murs	Ciment	002EW824871 n°427
Vol 228	Façades	Murs	Ciment	002EW824871 n°427
Vol 227	Façades	Murs	Ciment	002EW824871 n°427
Vol 226	Façades	Murs	Ciment	002EW824871 n°427
Vol 231	Conduits, canalisations et équipements	Conduit	Conduit	002EW824871 n°428
DR s06	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	002EW824871 n°432
DR T 01	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	002EW824871-1 n°448
DR 309	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P468 Phase 1
DR 309	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P468 Phase 2
DR 310a, DR 310	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P469 Phase 1
DR 310a, DR 310	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P469 Phase 2

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
DR S19	Colles de carrelage	Dalles marbres épaisses		
DR 111	Colles de carrelage	Dalles marbres épaisses		
DR 224, DR 225	Colles de carrelage	Dalles marbres épaisses		

DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Enduits plâtre	Hauteur trop importante
DR 108	Enduits plâtre	Hauteur trop importante
DR 321, DR 321a	Enduits plâtre	Hauteur trop importante
DR 222	Enduits ciment	Hauteur trop importante
DR 109	Enduits ciment	Hauteur trop importante
DR 110	Enduits ciment	Hauteur trop importante
DR 112	Enduits ciment	Hauteur trop importante
DR 111a, DR 104a	Enduits ciment	Hauteur trop importante
DR 101	Enduits ciment	Hauteur trop importante
DR 102	Enduits ciment	Hauteur trop importante
DR103	Enduits ciment	Hauteur trop importante
DR 104, DR 104c, DR 104b	Enduits ciment	Hauteur trop importante
DR 100a, DR 100	Enduits ciment	Hauteur trop importante
DR 114, DR 113	Enduits ciment	Hauteur trop importante
DR 111	Enduits ciment	Hauteur trop importante
DR 117, DR 116, DR 115	Enduits ciment	Hauteur trop importante
DR 120, DR 121	Enduits ciment	Hauteur trop importante
DR 150	Enduits ciment	Hauteur trop importante
DR 164	Enduits ciment	Hauteur trop importante
DR 165, DR 165d	Enduits ciment	Hauteur trop importante
DR 163	Enduits ciment	Hauteur trop importante
DR 163a	Enduits ciment	Hauteur trop importante
DR 187	Enduits ciment	Hauteur trop importante
DR 184, DR 186, DR 186a	Enduits ciment	Hauteur trop importante
DR 210d, DR 210		Hauteur trop importante

DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Hauteur trop importante
DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Hauteur trop importante
DR 304, DR 304b, DR 304a	Hauteur trop importante
DR 303a	Hauteur trop importante
DR 303	Hauteur trop importante
DR 307, DR 307a	Hauteur trop importante
DR 302, DR 302a	Hauteur trop importante
DR 301	Hauteur trop importante
DR 308, DR 308a	Hauteur trop importante
DR 309	Hauteur trop importante
DR 319b, DR 319a	Hauteur trop importante
DR 312, DR 313, DR 314	Hauteur trop importante
DR 366	Hauteur trop importante
DR 368, DR 367	Hauteur trop importante
DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g	Hauteur trop importante
DR 351	Hauteur trop importante
DR 352	Hauteur trop importante
DR 353	Hauteur trop importante

DR 354		Hauteur trop importante	
DR 355		Hauteur trop importante	
DR 356		Hauteur trop importante	
DR 357		Hauteur trop importante	
DR 358		Hauteur trop importante	
DR 359		Hauteur trop importante	
DR 360		Hauteur trop importante	
DR 361		Hauteur trop importante	
DR 370		Hauteur trop importante	
DR 371, DR 371a		Hauteur trop importante	
DR 372, DR 372a		Hauteur trop importante	
DR 401a		Hauteur trop importante	
DR 407		Hauteur trop importante	
DR 406		Hauteur trop importante	
DR 404, DR 404b DR 404a		Hauteur trop importante	
DR 405, DR 402, DR 403, DR 401		Hauteur trop importante	
DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412		Hauteur trop importante	
Vol 227	Enduit ciment	Caches moineaux non accessible	
Vol 228	Enduit ciment	Caches moineaux non accessible	
Vol 226	Enduit ciment	Caches moineaux non accessible	
Eléments en hauteur - Ensemble des niveaux		Moyen investigation non mis a disposition	plafonds hauteur >3m

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

L'intégralité des réseaux enterrés n'ont pu être investigués dans le cadre du présent repérage. En effet, ces réseaux enterrés ne sont pas repérables sans moyens spécifiques (terrassement, caméra, etc.) non prévus au présent contrat. Des investigations complémentaires devront être réalisées ultérieurement une fois les moyens d'accès aux réseaux enterrés mis à disposition ou lors de la phase de travaux correspondant à leur mise à jour.

Des équipements en service le jour de notre intervention (chaufferie, ventilation) n'ont pu être investigués dans le cadre du présent repérage. Des investigations complémentaires devront être réalisées après leur mise à l'arrêt définitive et consignation.

Certains matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante peuvent être noyés dans les maçonneries (cales de ferraillage, conduits noyés, écarteurs de banche, etc.) sans qu'il soit possible d'en identifier la présence antérieurement à la démolition. Notre responsabilité ne saurait être recherchée en cas de présence de tels matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante découverts en cours de démolition. Nous nous tenons toutefois à la disposition du donneur d'ordre pour compléter notre repérage ultérieurement, selon nos tarifs en vigueur.

Certains faux olafons ont été inspectés par sondages visuels (soulèvement ponctuel de plaques). Or, leur encombrement (canalisations nombreuses, gaines et conduits de ventilation, isolants, parois de recoupement, etc.) ne permet pas une inspection visuelle exhaustive. Des investigations complémentaires sont à prévoir une fois l'intégralité des faux plafonds déposés.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Toiture et étanchéité

2 - Façades

3 - Parois verticales intérieures et enduits

4 - Plafond et faux-plafonds

5 - Revêtement de sol

6 - Revêtement de mur

7 - Conduits, canalisations et équipements

8 - Equipements divers et accessoires

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	DR T 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P393	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °393 - 2	002EW 82487 1 n °393	Matériau gris hétérogène non séparable + matériau bitumineux noir avec couche en papier non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Toiture	DR T 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P393	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P393		002EW 82487 1 n °393 - 2	002EW 82487 1 n °393	Matériau gris hétérogène non séparable + matériau bitumineux noir avec couche en papier non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Toiture	DR T 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Paxalu	P394	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °394 - 2	002EW 82487 1 n °394	Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	DR T 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Paxalu	P394	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P394		002EW 82487 1 n °394 - 2	002EW 82487 1 n °394	Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	DR T 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P395	Réalisation d'un prélevement	Ossature poteaux	002EW 82487 1 n °395 - 2	002EW 82487 1 n °395	Matériau bitumineux noir avec gravillons	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	DR T 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P395	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P395	Ossature poteaux	002EW 82487 1 n °395 - 2	002EW 82487 1 n °395	Matériau bitumineux noir avec gravillons	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	DR T 01	Ciment	Ciment	P396	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °396 - 2	002EW 82487 1 n °396	Matériau gris hétérogène non séparable + matériau bitumineux noir non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	DR T 01	Ciment	Ciment	P396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P396		002EW 82487 1 n °396 - 2	002EW 82487 1 n °396	Matériau gris hétérogène non séparable + matériau bitumineux noir non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	DR T 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P397	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °397 - 2	002EW82487 1 n °397	Matériau gris hétérogène non séparable + matériau bitumineux noir avec couche en papier non séparable	Positif	Présence sur analyse
Toiture	DR T 01	Eléments ponctuels	Conduit	P398	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °398 - 2	002EW82487 1 n °398	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Toiture	DR T 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P399	Réalisation d'un prélevement	Etanchéité conduit	002EW82487 1 n °399 - 2	002EW82487 1 n °399	Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	DR T 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P399	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P399	Etanchéité conduit	002EW82487 1 n °399 - 2	002EW82487 1 n °399	Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	DR T 01	Eléments ponctuels	Conduit de ventilation	P400	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °400 - 2	002EW82487 1 n °400	Matériau bitumineux noir avec couche en toile + matériau beige non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	DR T04, DR T05, DR T02	Eléments ponctuels	Joint entre éléments	P407	Réalisation d'un prélevement	Joint solin	002EW 82487 1 n °407 - 2	002EW 82487 1 n °407	Matériau souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	DR T04, DR T05, DR T02	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P409	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °409 - 2	002EW 82487 1 n °409 Phase 1	Matériau gris en faible quantité hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	DR T04, DR T05, DR T02	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P409	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °409 - 2	002EW 82487 1 n °409 Phase 2	Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	DR T04, DR T05, DR T02	Eléments ponctuels	Joint entre éléments	P410	Réalisation d'un prélevement	Joint sur venilation	002EW 82487 1 n °410 - 2	002EW 82487 1 n °410	Matériau souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	DR T04, DR T05, DR T02	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Paxalu	P411	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °411 - 2	002EW 82487 1 n °411	Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	DR T04, DR T05, DR T02	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Paxalu	P411	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P411		002EW 82487 1 n °411 - 2	002EW 82487 1 n °411	Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	DR T04, DR T05, DR T02	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P412	Réalisation d'un prélevement	Ossatures	002EW 82487 1 n °412 - 2	002EW 82487 1 n °412	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + matériau bitumineux noir avec gravillons non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	DR T04, DR T05, DR T02	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P412	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P412	Ossatures	002EW 82487 1 n °412 - 2	002EW 82487 1 n °412	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + matériau bitumineux noir avec gravillons non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	DR T04, DR T05, DR T02	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S923	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P412	Ossatures	002EW 82487 1 n °412 - 2	002EW 82487 1 n °412	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + matériau bitumineux noir avec gravillons non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	DR T04, DR T05, DR T02	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P412 - S923	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P412	Ossatures	002EW 82487 1 n °412 - 2	002EW 82487 1 n °412	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + matériau bitumineux noir avec gravillons non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	DR T04, DR T05, DR T02	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P413	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °413 - 2	002EW 82487 1 n °413	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + matériau bitumineux noir avec couche en toile non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	DR T04, DR T05, DR T02	Eléments ponctuels	Joint entre éléments	P414	Réalisation d'un prélevement	Joint skydome	002EW 82487 1 n °414 - 2	002EW 82487 1 n °414	Mousse noire	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	DR T 01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P448	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-1 n °448 - 2	002EW 82487 1-1 n °448	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable Fibreux - Noir / Marron	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR S06	Menuiseries	Joint à lèvre	P17	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°17 - 2	002EW 82487 1 n°17	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S07	Menuiseries	Joint à lèvre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 82487 1 n°17 - 2	002EW 82487 1 n°17	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S08	Menuiseries	Joint à lèvre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 82487 1 n°17 - 2	002EW 82487 1 n°17	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S09	Menuiseries	Joint à lèvre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 82487 1 n°17 - 2	002EW 82487 1 n°17	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR SO5	Menuiseries	Joint à lèvre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 82487 1 n°17 - 2	002EW 82487 1 n°17	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S03	Menuiseries	Joint à lèvre	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 82487 1 n°17 - 2	002EW 82487 1 n°17	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S04	Menuiseries	Joint à lèvre	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 82487 1 n°17 - 2	002EW 82487 1 n°17	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR S07 - LDR S08 - LDR S09 - LDR SO5 - DR S03 - DR S04	Menuiseries	Joint à lèvre	S19 - S20 - S21 - S22 - S91 - S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 82487 1 n°17 - 2	002EW 82487 1 n°17	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S12a	Murs	Enduit ciment	P25	Réalisation d'un prélevement	Linteau porte de garage	002EW 82487 1 n°25 - 2	002EW 82487 1 n°25	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S07	Menuiseries	Mastic vitrier	P32	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°32 - 2	002EW 82487 1 n°32	Matériau compact beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S08	Menuiseries	Mastic vitrier	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 82487 1 n°32 - 2	002EW 82487 1 n°32	Matériau compact beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S10, DR S08a	Menuiseries	Mastic vitrier	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 82487 1 n°32 - 2	002EW 82487 1 n°32	Matériau compact beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S18	Menuiseries	Mastic vitrier	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 82487 1 n°32 - 2	002EW 82487 1 n°32	Matériau compact beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S17a, DR S17	Menuiseries	Mastic vitrier	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 82487 1 n°32 - 2	002EW 82487 1 n°32	Matériau compact beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S16, DR S16a	Menuiseries	Mastic vitrier	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 82487 1 n°32 - 2	002EW 82487 1 n°32	Matériau compact beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S15a, DR S15	Menuiseries	Mastic vitrier	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 82487 1 n°32 - 2	002EW 82487 1 n°32	Matériau compact beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DRS13a	Menuiseries	Mastic vitrier	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 82487 1 n°32 - 2	002EW 82487 1 n°32	Matériau compact beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S12	Menuiseries	Mastic vitrier	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 82487 1 n°32 - 2	002EW 82487 1 n°32	Matériau compact beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S14	Menuiseries	Mastic vitrier	S974	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 82487 1 n°32 - 2	002EW 82487 1 n°32	Matériau compact beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S08 - DR S10, DR S08a - DR S18 - DR S17a, DR S17 - DR S16, DR S16a - DR S15a, DR S15 - DRS13a - DR S12 - DR S14	Menuiseries	Mastic vitrier	S38 - S39 - S85 - S86 - S87 - S88 - S89 - S90 - S974	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 82487 1 n°32 - 2	002EW 82487 1 n°32	Matériau compact beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S19a, DR S19b, DR S19c	Menuiseries	Joint vitrier	P59	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°59 - 2	002EW 82487 1 n°59	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S49, Dr S 50	Menuiseries	Joint vitrier	P81	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°81 - 2	002EW 82487 1 n°81	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S48	Menuiseries	Joint vitrier	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002EW 82487 1 n°81 - 2	002EW 82487 1 n°81	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S46	Menuiseries	Joint vitrier	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002EW 82487 1 n°81 - 2	002EW 82487 1 n°81	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S45	Menuiseries	Joint vitrier	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002EW 82487 1 n°81 - 2	002EW 82487 1 n°81	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S44	Menuiseries	Joint vitrier	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002EW 82487 1 n°81 - 2	002EW 82487 1 n°81	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S42	Menuiseries	Joint vitrier	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002EW 82487 1 n°81 - 2	002EW 82487 1 n°81	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S41	Menuiseries	Joint vitrier	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002EW 82487 1 n°81 - 2	002EW 82487 1 n°81	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S40	Menuiseries	Joint vitrier	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002EW 82487 1 n°81 - 2	002EW 82487 1 n°81	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S37	Menuiseries	Joint vitrier	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002EW 82487 1 n°81 - 2	002EW 82487 1 n°81	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S36	Menuiseries	Joint vitrier	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002EW 82487 1 n°81 - 2	002EW 82487 1 n°81	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S35	Menuiseries	Joint vitrier	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002EW 82487 1 n°81 - 2	002EW 82487 1 n°81	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S48 - DR S46 - DR S45 - DR S44 - DR S42 - DR S41 - DR S40 - DR S37 - DR S36 - DR S35	Menuiseries	Joint vitrier	S153 - S154 - S155 - S156 - S202 - S203 - S204 - S205 - S206 - S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002EW 82487 1 n°81 - 2	002EW 82487 1 n°81	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S 32	Menuiseries	Mastic vitrier	P82	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°82 - 2	002EW 82487 1 n°82	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S33	Menuiseries	Mastic vitrier	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002EW 82487 1 n°82 - 2	002EW 82487 1 n°82	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S31	Menuiseries	Mastic vitrier	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002EW 82487 1 n°82 - 2	002EW 82487 1 n°82	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S30	Menuiseries	Mastic vitrier	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002EW 82487 1 n°82 - 2	002EW 82487 1 n°82	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S29	Menuiseries	Mastic vitrier	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002EW 82487 1 n°82 - 2	002EW 82487 1 n°82	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S28	Menuiseries	Mastic vitrier	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002EW 82487 1 n°82 - 2	002EW 82487 1 n°82	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S27	Menuiseries	Mastic vitrier	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002EW 82487 1 n°82 - 2	002EW 82487 1 n°82	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S26	Menuiseries	Mastic vitrier	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002EW 82487 1 n°82 - 2	002EW 82487 1 n°82	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S25	Menuiseries	Mastic vitrier	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002EW 82487 1 n°82 - 2	002EW 82487 1 n°82	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S25	Menuiseries	Mastic vitrier	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002EW 82487 1 n°82 - 2	002EW 82487 1 n°82	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S23, DR S23a	Menuiseries	Mastic vitrier	S969	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002EW 82487 1 n°82 - 2	002EW 82487 1 n°82	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S33 - DR S31 - DR S30 - DR S29 - DR S28 - DR S27 - DR S26 - DR S25 - DR S23, DR S23a	Menuiseries	Mastic vitrier	S157 - S158 - S159 - S160 - S161 - S162 - S163 - S164 - S165 - S969	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002EW 82487 1 n°82 - 2	002EW 82487 1 n°82	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Menuiseries	Mastic vitrier	P110	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °110 - 2	002EW 82487 1 n °110	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Menuiseries	Mastic vitrier	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002EW 82487 1 n °110 - 2	002EW 82487 1 n °110	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 111	Menuiseries	Mastic vitrier	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002EW 82487 1 n °110 - 2	002EW 82487 1 n °110	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c - DR 111	Menuiseries	Mastic vitrier	S220 - S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002EW 82487 1 n °110 - 2	002EW 82487 1 n °110	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 85	Menuiseries	Mastic vitrier	P127	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °127 - 2	002EW 82487 1 n °127	Peinture non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 106	Menuiseries	Mastic vitrier	S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002EW 82487 1 n °127 - 2	002EW 82487 1 n °127	Peinture non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 222	Menuiseries	Mastic vitrier	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002EW 82487 1 n °127 - 2	002EW 82487 1 n °127	Peinture non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 323	Menuiseries	Mastic vitrier	S694	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002EW 82487 1 n °127 - 2	002EW 82487 1 n °127	Peinture non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 109	Menuiseries	Joint vitrier	P155	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °155 - 2	002EW 82487 1 n °155	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 104, DR 104c, DR 104b	Menuiseries	Joint vitrier	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002EW 82487 1 n °155 - 2	002EW 82487 1 n °155	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR103	Menuiseries	Joint vitrier	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002EW 82487 1 n °155 - 2	002EW 82487 1 n °155	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 102	Menuiseries	Joint vitrier	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002EW 82487 1 n °155 - 2	002EW 82487 1 n °155	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 101	Menuiseries	Joint vitrier	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002EW 82487 1 n °155 - 2	002EW 82487 1 n °155	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 112	Menuiseries	Joint vitrier	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002EW 82487 1 n °155 - 2	002EW 82487 1 n °155	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 110	Menuiseries	Joint vitrier	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002EW 82487 1 n °155 - 2	002EW 82487 1 n °155	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 104, DR 104c, DR 104b - DR103 - DR 102 - DR 101 - DR 112 - DR 110	Menuiseries	Joint vitrier	S257 - S258 - S259 - S260 - S261 - S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002EW 82487 1 n °155 - 2	002EW 82487 1 n °155	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 109	Menuiseries	Joint de structure	P156	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °156 - 2	002EW 82487 1 n °156	Matériau souple gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 112	Menuiseries	Joint de structure	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156		002EW 82487 1 n °156 - 2	002EW 82487 1 n °156	Matériau souple gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 110	Menuiseries	Joint de structure	S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156		002EW 82487 1 n °156 - 2	002EW 82487 1 n °156	Matériau souple gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 101	Menuiseries	Joint de structure	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156		002EW 82487 1 n °156 - 2	002EW 82487 1 n °156	Matériau souple gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 102	Menuiseries	Joint de structure	S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156		002EW 82487 1 n °156 - 2	002EW 82487 1 n °156	Matériau souple gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR103	Menuiseries	Joint de structure	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156		002EW 82487 1 n °156 - 2	002EW 82487 1 n °156	Matériau souple gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 104, DR 104c, DR 104b	Menuiseries	Joint de structure	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156		002EW 82487 1 n °156 - 2	002EW 82487 1 n °156	Matériau souple gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 112 - DR 110 - DR 101 - DR 102 - DR103 - DR 104, DR 104c, DR 104b	Menuiseries	Joint de structure	S263 - S264 - S265 - S266 - S267 - S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156		002EW 82487 1 n °156 - 2	002EW 82487 1 n °156	Matériau souple gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 161	Menuiseries	Mastic vitrier	P196	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °196 - 2	002EW 82487 1 n °196	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 160	Menuiseries	Mastic vitrier	S346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002EW 82487 1 n °196 - 2	002EW 82487 1 n °196	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 159	Menuiseries	Mastic vitrier	S347	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002EW 82487 1 n °196 - 2	002EW 82487 1 n °196	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 158	Menuiseries	Mastic vitrier	S348	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002EW 82487 1 n °196 - 2	002EW 82487 1 n °196	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 157	Menuiseries	Mastic vitrier	S349	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002EW 82487 1 n °196 - 2	002EW 82487 1 n °196	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 156	Menuiseries	Mastic vitrier	S350	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002EW 82487 1 n °196 - 2	002EW 82487 1 n °196	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 155	Menuiseries	Mastic vitrier	S351	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002EW 82487 1 n °196 - 2	002EW 82487 1 n °196	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 154	Menuiseries	Mastic vitrier	S352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002EW 82487 1 n °196 - 2	002EW 82487 1 n °196	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 153	Menuiseries	Mastic vitrier	S353	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002EW 82487 1 n °196 - 2	002EW 82487 1 n °196	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 152	Menuiseries	Mastic vitrier	S354	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002EW 82487 1 n °196 - 2	002EW 82487 1 n °196	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 151	Menuiseries	Mastic vitrier	S355	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002EW 82487 1 n °196 - 2	002EW 82487 1 n °196	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 150	Menuiseries	Mastic vitrier	S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002EW 82487 1 n °196 - 2	002EW 82487 1 n °196	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 162	Menuiseries	Mastic vitrier	S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002EW 82487 1 n °196 - 2	002EW 82487 1 n °196	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 162a	Menuiseries	Mastic vitrier	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002EW 82487 1 n °196 - 2	002EW 82487 1 n °196	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 160 - DR 159 - DR 158 - DR 157 - DR 156 - DR 155 - DR 154 - DR 153 - DR 152 - DR 151 - DR 150 - DR 162 - DR 162a	Menuiseries	Mastic vitrier	S346 - S347 - S348 - S349 - S350 - S351 - S352 - S353 - S354 - S355 - S356 - S367 - S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002EW 82487 1 n °196 - 2	002EW 82487 1 n °196	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 167	Menuiseries	Joint vitrier	P197	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 166	Menuiseries	Joint vitrier	S357	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 165, DR 165d	Menuiseries	Joint vitrier	S358	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 164	Menuiseries	Joint vitrier	S359	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 162a	Menuiseries	Joint vitrier	S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 163a	Menuiseries	Joint vitrier	S370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 163a	Menuiseries	Joint vitrier	S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 163	Menuiseries	Joint vitrier	S372	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 187	Menuiseries	Joint vitrier	S382	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 272	Menuiseries	Joint vitrier	S684	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 270	Menuiseries	Joint vitrier	S685	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 269	Menuiseries	Joint vitrier	S686	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 268	Menuiseries	Joint vitrier	S687	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 267	Menuiseries	Joint vitrier	S688	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 265, DR 265a	Menuiseries	Joint vitrier	S689	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 265, DR 265a	Menuiseries	Joint vitrier	S690	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 264, DR 264b	Menuiseries	Joint vitrier	S691	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 370	Menuiseries	Joint vitrier	S822	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 371, DR 371a	Menuiseries	Joint vitrier	S823	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 372, DR 372a	Menuiseries	Joint vitrier	S824	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g	Menuiseries	Joint vitrier	S825	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g	Menuiseries	Joint vitrier	S826	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g	Menuiseries	Joint vitrier	S827	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 312, DR 313, DR 314	Menuiseries	Joint vitrier	S858	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 405, DR 402, DR 403, DR 401	Menuiseries	Joint vitrier	S866	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 401a	Menuiseries	Joint vitrier	S867	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 404, DR 404b DR 404a	Menuiseries	Joint vitrier	S868	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 404, DR 404b DR 404a	Menuiseries	Joint vitrier	S869	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	DR 406	Menuiseries	Joint vitrier	S870	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Menuiseries	Joint vitrier	S871	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 407	Menuiseries	Joint vitrier	S872	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 166 - DR 165, DR 165d - DR 164 - DR 162a - DR 163a - DR 187	Menuiseries	Joint vitrier	S357 - S358 - S359 - S369 - S370 - S371 - S372 - S382	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 272 - DR 270 - DR 269 - DR 268 - DR 267 - DR 265, DR 265a - DR 264, DR 264b	Menuiseries	Joint vitrier	S684 - S685 - S686 - S687 - S688 - S689 - S690 - S691	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 370 - DR 371, DR 371a - DR 372, DR 372a - DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g - DR 312, DR 313, DR 314	Menuiseries	Joint vitrier	S822 - S823 - S824 - S825 - S826 - S827 - S858	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 405, DR 402, DR 403, DR 401 - DR 401a - DR 404, DR 404b DR 404a - DR 406 - DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412 - DR 407	Menuiseries	Joint vitrier	S866 - S867 - S868 - S869 - S870 - S871 - S872	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002EW 82487 1 n °197 - 2	002EW 82487 1 n °197	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 122, DR 122a	Menuiseries	Mastic vitrier	P204	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °204 - 2	002EW 82487 1 n °204	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Menuiseries	Mastic vitrier	S452	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002EW 82487 1 n °204 - 2	002EW 82487 1 n °204	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Menuiseries	Mastic vitrier	S453	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002EW 82487 1 n °204 - 2	002EW 82487 1 n °204	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 223a	Menuiseries	Mastic vitrier	S473	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002EW 82487 1 n °204 - 2	002EW 82487 1 n °204	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 266a, DR 266b	Menuiseries	Mastic vitrier	S586	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002EW 82487 1 n °204 - 2	002EW 82487 1 n °204	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 321, DR 321a	Menuiseries	Mastic vitrier	S579	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002EW 82487 1 n °204 - 2	002EW 82487 1 n °204	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 365, DR 365a	Menuiseries	Mastic vitrier	S587	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002EW 82487 1 n °204 - 2	002EW 82487 1 n °204	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Menuiseries	Mastic vitrier	S697	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002EW 82487 1 n °204 - 2	002EW 82487 1 n °204	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Menuiseries	Mastic vitrier	S698	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002EW 82487 1 n °204 - 2	002EW 82487 1 n °204	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 369a	Menuiseries	Mastic vitrier	S783	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002EW 82487 1 n °204 - 2	002EW 82487 1 n °204	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 317	Menuiseries	Mastic vitrier	S784	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002EW 82487 1 n °204 - 2	002EW 82487 1 n °204	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 318	Menuiseries	Mastic vitrier	S785	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002EW 82487 1 n °204 - 2	002EW 82487 1 n °204	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 401a	Menuiseries	Mastic vitrier	S863	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002EW 82487 1 n °204 - 2	002EW 82487 1 n °204	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b - DR 223a - DR 266a, DR 266b	Menuiseries	Mastic vitrier	S452 - S453 - S473 - S586	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002EW 82487 1 n °204 - 2	002EW 82487 1 n °204	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 321, DR 321a - DR 365, DR 365a - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e - DR 369a - DR 317 - DR 318	Menuiseries	Mastic vitrier	S579 - S587 - S697 - S698 - S783 - S784 - S785	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002EW 82487 1 n °204 - 2	002EW 82487 1 n °204	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 187	Menuiseries	Mastic vitrier	P213	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °213 - 2	002EW 82487 1 n °213	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 184, DR 186, DR 186a	Menuiseries	Mastic vitrier	S384	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW 82487 1 n °213 - 2	002EW 82487 1 n °213	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 183	Menuiseries	Mastic vitrier	S411	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW 82487 1 n °213 - 2	002EW 82487 1 n °213	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 182	Menuiseries	Mastic vitrier	S412	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW 82487 1 n °213 - 2	002EW 82487 1 n °213	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 180, DR 181a DR 181	Menuiseries	Mastic vitrier	S413	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW 82487 1 n °213 - 2	002EW 82487 1 n °213	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 178, DR 179, DR 179a	Menuiseries	Mastic vitrier	S414	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW 82487 1 n °213 - 2	002EW 82487 1 n °213	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 176	Menuiseries	Mastic vitrier	S415	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW 82487 1 n °213 - 2	002EW 82487 1 n °213	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 174, DR 175, DR 175a	Menuiseries	Mastic vitrier	S416	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW 82487 1 n °213 - 2	002EW 82487 1 n °213	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 172a, DR 173	Menuiseries	Mastic vitrier	S417	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW 82487 1 n °213 - 2	002EW 82487 1 n °213	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 172, DR 171a	Menuiseries	Mastic vitrier	S418	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW 82487 1 n °213 - 2	002EW 82487 1 n °213	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 171, DR 169,DR 169a	Menuiseries	Mastic vitrier	S419	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW 82487 1 n °213 - 2	002EW 82487 1 n °213	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 170	Menuiseries	Mastic vitrier	S420	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW 82487 1 n °213 - 2	002EW 82487 1 n °213	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 184, DR 186, DR 186a - DR 183 - DR 182 - DR 180, DR 181a DR 181 - DR 178, DR 179, DR 179a - DR 176 - DR 174, DR 175, DR 175a - DR 172a, DR 173 - DR 172, DR 171a - DR 171, DR 169,DR 169a - DR 170	Menuiseries	Mastic vitrier	S384 - S411 - S412 - S413 - S414 - S415 - S416 - S417 - S418 - S419 - S420	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002EW 82487 1 n °213 - 2	002EW 82487 1 n °213	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 207	Menuiseries	Mastic vitrier	P255	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 208	Menuiseries	Mastic vitrier	S489	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 206	Menuiseries	Mastic vitrier	S490	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 205	Menuiseries	Mastic vitrier	S491	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 204	Menuiseries	Mastic vitrier	S492	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 203	Menuiseries	Mastic vitrier	S493	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 202	Menuiseries	Mastic vitrier	S494	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 201	Menuiseries	Mastic vitrier	S495	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 216	Menuiseries	Mastic vitrier	S539	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 215, DR 216a	Menuiseries	Mastic vitrier	S540	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 214	Menuiseries	Mastic vitrier	S541	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 213	Menuiseries	Mastic vitrier	S542	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 212	Menuiseries	Mastic vitrier	S543	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 250	Menuiseries	Mastic vitrier	S670	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 251	Menuiseries	Mastic vitrier	S671	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 252	Menuiseries	Mastic vitrier	S672	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 253	Menuiseries	Mastic vitrier	S673	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 254	Menuiseries	Mastic vitrier	S674	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 255	Menuiseries	Mastic vitrier	S675	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 256	Menuiseries	Mastic vitrier	S676	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 257	Menuiseries	Mastic vitrier	S677	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 258	Menuiseries	Mastic vitrier	S678	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 259	Menuiseries	Mastic vitrier	S679	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 260	Menuiseries	Mastic vitrier	S680	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 261	Menuiseries	Mastic vitrier	S681	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 262	Menuiseries	Mastic vitrier	S682	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 263	Menuiseries	Mastic vitrier	S683	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 211	Menuiseries	Mastic vitrier	S977	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 304, DR 304b, DR 304a	Menuiseries	Mastic vitrier	S721	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 303a	Menuiseries	Mastic vitrier	S722	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 303	Menuiseries	Mastic vitrier	S723	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 302, DR 302a	Menuiseries	Mastic vitrier	S724	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 301	Menuiseries	Mastic vitrier	S725	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 307, DR 307a	Menuiseries	Mastic vitrier	S748	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 308, DR 308a	Menuiseries	Mastic vitrier	S749	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 309	Menuiseries	Mastic vitrier	S750	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 310a, DR 310	Menuiseries	Mastic vitrier	S751	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 311	Menuiseries	Mastic vitrier	S752	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 361	Menuiseries	Mastic vitrier	S811	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 360	Menuiseries	Mastic vitrier	S812	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 359	Menuiseries	Mastic vitrier	S813	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 358	Menuiseries	Mastic vitrier	S814	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 357	Menuiseries	Mastic vitrier	S815	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 356	Menuiseries	Mastic vitrier	S816	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 356	Menuiseries	Mastic vitrier	S817	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 354	Menuiseries	Mastic vitrier	S818	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 353	Menuiseries	Mastic vitrier	S819	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 352	Menuiseries	Mastic vitrier	S820	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 351	Menuiseries	Mastic vitrier	S821	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 306	Menuiseries	Mastic vitrier	S978	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 208 - DR 206 - DR 205 - DR 204 - DR 203 - DR 202 - DR 201 - DR 216 - DR 215, DR 216a - DR 214 - DR 213 - DR 212 - DR 250 - DR 251 - DR 252 - DR 253 - DR 254 - DR 255 - DR 256 - DR 257 - DR 258 - DR 259 - DR 260 - DR 261 - DR 262 - DR 263 - DR 211	Menuiseries	Mastic vitrier	S489 - S490 - S491 - S492 - S493 - S494 - S495 - S539 - S540 - S541 - S542 - S543 - S670 - S671 - S672 - S673 - S674 - S675 - S676 - S677 - S678 - S679 - S680 - S681 - S682 - S683 - S977	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 304, DR 304b, DR 304a - DR 303a - DR 302, DR 302a - DR 301 - DR 307, DR 307a - DR 308, DR 308a - DR 309 - DR 310a, DR 310 - DR 311 - DR 361 - DR 360 - DR 359 - DR 358 - DR 357 - DR 356 - DR 354 - DR 353 - DR 352 - DR 351 - DR 306	Menuiseries	Mastic vitrier	S721 - S722 - S723 - S724 - S725 - S748 - S749 - S750 - S751 - S752 - S811 - S812 - S813 - S814 - S815 - S816 - S817 - S818 - S819 - S820 - S821 - S978	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002EW 82487 1 n °255 - 2	002EW 82487 1 n °255	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 413	Appui de fenêtre	Ciment	P386	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °386 - 2	002EW 82487 1 n °386	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 413	Murs	Enduit ciment	P388	Réalisation d'un prélevement	Poteaux	002EW 82487 1 n °388 - 2	002EW 82487 1 n °388	Peinture en faible quantité non séparable + enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	DR 413	Murs	Enduit ciment	P388	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P388	Poteaux	002EW 82487 1 n °388 - 2	002EW 82487 1 n °388	Peinture en faible quantité non séparable + enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 413	Murs	Enduit ciment	P389	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °389 - 2	002EW 82487 1 n °389	Enduit compact gris hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 413	Murs	Enduit ciment	P390	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °390 - 2	002EW 82487 1 n °390	Enduit beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 413	Murs	Joint de dilatation	P391	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °391 - 2	002EW 82487 1 n °391	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 413	Murs	Joint de dilatation	P391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P391		002EW 82487 1 n °391 - 2	002EW 82487 1 n °391	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord	Vol 227	Murs	Enduit ciment	P401	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °401 - 2	002EW 82487 1 n °401 Phase 1	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade Sud	Vol 226	Murs	Enduit ciment	S913	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P401		002EW 82487 1 n °401 - 2	002EW 82487 1 n °401 Phase 1	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord	Vol 227	Murs	Enduit ciment	P401	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °401 - 2	002EW 82487 1 n °401 Phase 2	Mousse végétale	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Sud	Vol 226	Murs	Enduit ciment	S913	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P401		002EW 82487 1 n °401 - 2	002EW 82487 1 n °401 Phase 2	Mousse végétale	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 228	Murs	Enduit ciment	P402	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °402 - 2	002EW 82487 1 n °402	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 228	Murs	Enduit ciment	S959	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P402		002EW 82487 1 n °402 - 2	002EW 82487 1 n °402	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade nord"	Vol 230	Murs	Enduit ciment	S955	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P402		002EW 82487 1 n °402 - 2	002EW 82487 1 n °402	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade Nord	Vol 227	Appui de fenêtre	ciment	P403	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °403 - 2	002EW 82487 1 n °403	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Sud	Vol 226	Appui de fenêtre	ciment	S914	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P403		002EW 82487 1 n °403 - 2	002EW 82487 1 n °403	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord	Vol 227	Murs	Enduit ciment	P404	Réalisation d'un prélevement	Soubassement	002EW 82487 1 n °404 - 2	002EW 82487 1 n °404	Enduit gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 228	Murs	Enduit ciment	S916	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P404	Soubassement	002EW 82487 1 n °404 - 2	002EW 82487 1 n °404	Enduit gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Sud	Vol 226	Murs	Enduit ciment	S915	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P404	Soubassement	002EW 82487 1 n °404 - 2	002EW 82487 1 n °404	Enduit gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 404, DR 404b DR 404a	Menuiseries	Joint de structure	P405	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °405 - 2	002EW 82487 1 n °405	Matériau gris en faible quantité non séparable + matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	DR 405, DR 402, DR 403, DR 401	Menuiseries	Joint de structure	S917	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P405		002EW 82487 1 n °405 - 2	002EW 82487 1 n °405	Matériau gris en faible quantité non séparable + matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 401a	Menuiseries	Joint de structure	S918	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P405		002EW 82487 1 n °405 - 2	002EW 82487 1 n °405	Matériau gris en faible quantité non séparable + matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 405, DR 402, DR 403, DR 401 - DR 401a	Menuiseries	Joint de structure	S917 - S918	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P405		002EW 82487 1 n °405 - 2	002EW 82487 1 n °405	Matériau gris en faible quantité non séparable + matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord	Vol 227	Murs	Enduit ciment	P406	Réalisation d'un prélevement	Poteaux	002EW 82487 1 n °406 - 2	002EW 82487 1 n °406	Enduit beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord	Vol 227	Murs	Enduit ciment	P406	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P406	Poteaux	002EW 82487 1 n °406 - 2	002EW 82487 1 n °406	Enduit beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 228	Murs	Enduit ciment	S922	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P406	Poteaux	002EW 82487 1 n °406 - 2	002EW 82487 1 n °406	Enduit beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade Sud	Vol 226	Murs	Enduit ciment	S920	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P406	Poteaux	002EW 82487 1 n °406 - 2	002EW 82487 1 n °406	Enduit beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord	Vol 227	Murs	Enduit ciment	I6			I6 - 2				Caches moineaux non accessible
Façade est	Vol 228	Murs	Enduit ciment	I6			I6 - 2				Caches moineaux non accessible
Façade Sud	Vol 226	Murs	Enduit ciment	I6			I6 - 2				Caches moineaux non accessible
Toiture	DR T04, DR T05, DR T02	Murs	Enduit ciment	P408	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °408 - 2	002EW 82487 1 n °408	Enduit beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Sud	Vol 226	Murs	Enduit ciment	P415	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °415 - 2	002EW 82487 1 n °415	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade ouest.	Vol 229	Murs	Enduit ciment	S924	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P415		002EW 82487 1 n °415 - 2	002EW 82487 1 n °415	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade Nord	Vol 227	Murs	Enduit ciment	S929	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P415		002EW 82487 1 n °415 - 2	002EW 82487 1 n °415	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Sud	Vol 226	Murs	Enduit ciment	P416	Réalisation d'un prélevement	Soubassement	002EW 82487 1 n °416 - 2	002EW 82487 1 n °416	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord	Vol 227	Murs	Enduit ciment	S930	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P416	Soubassement	002EW 82487 1 n °416 - 2	002EW 82487 1 n °416	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Sud	Vol 226	Murs	Joint de dilatation	P417	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °417 - 2	002EW 82487 1 n °417	Peinture non séparable + matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Sud	Vol 226	Murs	Joint de dilatation	P418	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °418 - 2	002EW 82487 1 n °418	Peinture en faible quantité non séparable + mousse grise	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Sud	Vol 226	Murs	Enduit ciment	P419	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °419 - 2	002EW 82487 1 n °419	Matériau beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade ouest.	Vol 229	Murs	Enduit ciment	S925	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P419		002EW 82487 1 n °419 - 2	002EW 82487 1 n °419	Matériau beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord	Vol 227	Murs	Enduit ciment	S931	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P419		002EW 82487 1 n °419 - 2	002EW 82487 1 n °419	Matériau beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facade Nord'	Vol 231	Murs	Enduit ciment	S945	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P419		002EW 82487 1 n °419 - 2	002EW 82487 1 n °419	Matériau beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Sud	Vol 226	Appui de fenêtre	Ciment	P420	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °420 - 2	002EW 82487 1 n °420	Matériau compact beige hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade ouest.	Vol 229	Appui de fenêtre	Ciment	S937	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P420		002EW 82487 1 n °420 - 2	002EW 82487 1 n °420	Matériau compact beige hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Sud	Vol 226	Murs	Enduit ciment	P421	Réalisation d'un prélevement	Ceinture	002EW 82487 1 n °421 - 2	002EW 82487 1 n °421	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade ouest.	Vol 229	Murs	Enduit ciment	S926	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P421	Ceinture	002EW 82487 1 n °421 - 2	002EW 82487 1 n °421	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade ouest.	Vol 229	Murs	Enduit ciment	S936	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P421	Ceinture	002EW 82487 1 n °421 - 2	002EW 82487 1 n °421	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 228	Murs	Enduit ciment	S948	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P421	Ceinture	002EW 82487 1 n °421 - 2	002EW 82487 1 n °421	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord	Vol 227	Murs	Enduit ciment	S933	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P421	Ceinture	002EW 82487 1 n °421 - 2	002EW 82487 1 n °421	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facade Nord'	Vol 231	Murs	Enduit ciment	S944	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P421	Ceinture	002EW 82487 1 n °421 - 2	002EW 82487 1 n °421	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade ouest.	Vol 229	Murs	Enduit ciment	S926 - S936	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P421	Ceinture	002EW 82487 1 n °421 - 2	002EW 82487 1 n °421	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Sud	Vol 226	Murs	Poteaux ciment	P422	Réalisation d'un prélevement	Poteaux	002EW 82487 1 n °422 - 2	002EW 82487 1 n °422	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade ouest.	Vol 229	Murs	Poteaux ciment	S927	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P422	Poteaux	002EW 82487 1 n °422 - 2	002EW 82487 1 n °422	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade ouest.	Vol 229	Murs	Poteaux ciment	S928	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P422	Poteaux	002EW 82487 1 n °422 - 2	002EW 82487 1 n °422	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord	Vol 227	Murs	Poteaux ciment	S932	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P422	Poteaux	002EW 82487 1 n °422 - 2	002EW 82487 1 n °422	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facade Nord'	Vol 231	Murs	Poteaux ciment	S943	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P422	Poteaux	002EW 82487 1 n °422 - 2	002EW 82487 1 n °422	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade ouest.	Vol 229	Murs	Poteaux ciment	S927 - S928	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P422	Poteaux	002EW 82487 1 n °422 - 2	002EW 82487 1 n °422	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Sud	Vol 226	Murs	Enduit ciment	P423	Réalisation d'un prélevement	Scellement . Fenêtres fixe	002EW 82487 1 n °423 - 2	002EW 82487 1 n °423	Enduit compact beige hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade ouest.	Vol 229	Murs	Enduit ciment	S935	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P423	Scellement . Fenêtres fixe	002EW 82487 1 n °423 - 2	002EW 82487 1 n °423	Enduit compact beige hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 228	Murs	Enduit ciment	S951	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P423	Scellement . Fenêtres fixe	002EW 82487 1 n °423 - 2	002EW 82487 1 n °423	Enduit compact beige hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord	Vol 227	Murs	Enduit ciment	S934	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P423	Scellement . Fenêtres fixe	002EW 82487 1 n °423 - 2	002EW 82487 1 n °423	Enduit compact beige hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façade nord"	Vol 230	Murs	Enduit ciment	S952	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P423	Scellement . Fenêtres fixe	002EW 82487 1 n °423 - 2	002EW 82487 1 n °423	Enduit compact beige hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façade ouest.	Vol 229	Murs	Joint de dilatation	P424	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °424 - 2	002EW 82487 1 n °424	Matériau fibreux marron avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façade ouest.	Vol 229	Murs	Joint de dilatation	S938	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P424		002EW 82487 1 n °424 - 2	002EW 82487 1 n °424	Matériau fibreux marron avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade ouest.	Vol 229	Murs	Enduit ciment	P425	Réalisation d'un prélevement	Soubassement	002EW82487 1 n °425 - 2	002EW82487 1 n °425	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 228	Murs	Enduit ciment	S947	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P425	Soubassement	002EW82487 1 n °425 - 2	002EW82487 1 n °425	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facade Nord'	Vol 231	Murs	Enduit ciment	S942	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P425	Soubassement	002EW82487 1 n °425 - 2	002EW82487 1 n °425	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade nord''	Vol 230	Murs	Enduit ciment	S953	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P425	Soubassement	002EW82487 1 n °425 - 2	002EW82487 1 n °425	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade ouest.	Vol 229	Murs	Enduit ciment	P426	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °426 - 2	002EW82487 1 n °426	Enduit compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Facade Nord'	Vol 231	Murs	Enduit ciment	S941	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P426		002EW82487 1 n °426 - 2	002EW82487 1 n °426	Enduit compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façade ouest.	Vol 229	Murs	Ciment	P427	Réalisation d'un prélevement	Condut de ventilation	002EW82487 1 n °427 - 2	002EW82487 1 n °427	Matériau compact gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade ouest.	Vol 229	Murs	Ciment	P427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P427	Condut de ventilation	002EW 82487 1 n °427 - 2	002EW 82487 1 n °427	Matériau compact gris avec fibres visibles	Positif	Présen ce sur analyse
Façade est	Vol 228	Murs	Ciment	S946 (P427)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P427	Condut de ventilation	002EW 82487 1 n °427 - 2	002EW 82487 1 n °427	Matériau compact gris avec fibres visibles	Positif	Présen ce sur analyse
Façade Nord	Vol 227	Murs	Ciment	S939 (P427)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P427	Condut de ventilation	002EW 82487 1 n °427 - 2	002EW 82487 1 n °427	Matériau compact gris avec fibres visibles	Positif	Présen ce sur analyse
Façade Sud	Vol 226	Murs	Ciment	S940 (P427)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P427	Condut de ventilation	002EW 82487 1 n °427 - 2	002EW 82487 1 n °427	Matériau compact gris avec fibres visibles	Positif	Présen ce sur analyse
Façade est	Vol 228	Murs	Enduit ciment	P429	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °429 - 2	002EW 82487 1 n °429	Enduit compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade nord"	Vol 230	Murs	Enduit ciment	S956	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P429		002EW 82487 1 n °429 - 2	002EW 82487 1 n °429	Enduit compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 228	Murs	Ciment	P430	Réalisation d'un prélevement	Poteaux	002EW 82487 1 n °430 - 2	002EW 82487 1 n °430	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade nord"	Vol 230	Murs	Ciment	S954	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P430	Poteaux	002EW 82487 1 n °430 - 2	002EW 82487 1 n °430	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 228	Murs	Enduit ciment	P431	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °431 - 2	002EW 82487 1 n °431	Enduit compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 228	Murs	Enduit ciment	S949	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P431		002EW 82487 1 n °431 - 2	002EW 82487 1 n °431	Enduit compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 228	Murs	Enduit ciment	S950	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P431		002EW 82487 1 n °431 - 2	002EW 82487 1 n °431	Enduit compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 228	Murs	Enduit ciment	S949 - S950	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P431		002EW 82487 1 n °431 - 2	002EW 82487 1 n °431	Enduit compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 228	Murs	Enduit ciment	P433	Réalisation d'un prélevement			002EW 82487 1 n °433	Enduit compact beige hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade est	Vol 228	Murs	Enduit ciment	P434	Réalisation d'un prélevement	Poteaux		002EW 82487 1 n °434	Enduit compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 228	Murs	Enduit ciment	P434	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P434	Poteaux		002EW 82487 1 n °434	Enduit compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade ouest.	Vol 229	Menuiseries	Joint de structure	P435	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °435 - 2	002EW 82487 1 n °435	Matériau beige en faible quantité non séparable + matériau mou gris	Négatif	Négatif sur analyse
Facade Nord'	Vol 231	Menuiseries	Joint de structure	S960	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P435		002EW 82487 1 n °435 - 2	002EW 82487 1 n °435	Matériau beige en faible quantité non séparable + matériau mou gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 162	Menuiseries	Rejingot	P436	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-1 n °436 - 2	002EW 82487 1-1 n °436	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 307, DR 307a	Menuiseries	Rejingot	P437	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-1 n °437 - 2	002EW 82487 1-1 n °437	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade Nord	Vol 227	Menuiseries	Rejingot	P452	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-1 n °452 - 2	002EW 82487 1-1 n °452	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façade est	Vol 228	Menuiseries	Rejingot	S1002	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P452		002EW 82487 1-1 n °452 - 2	002EW 82487 1-1 n °452	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Sud	Vol 226	Menuiseries	Rejingot	S1003	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P452		002EW 82487 1-1 n °452 - 2	002EW 82487 1-1 n °452	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façade nord"	Vol 230	Menuiseries	Rejingot	S1004	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P452		002EW 82487 1-1 n °452 - 2	002EW 82487 1-1 n °452	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR s06a, LDR s04, LDR s04b	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°4 - 2	002EW 82487 1 n°4	Enduit beige en faible quantité non séparable + papier beige non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blan	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR s06a, LDR s04, LDR s04b	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P5	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°5 - 2	002EW 82487 1 n°5	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR s06a, LDR s04, LDR s04b	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 82487 1 n°5 - 2	002EW 82487 1 n°5	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR s06a, LDR s04, LDR s04b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P6	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°6 - 2	002EW 82487 1 n°6	Peintures multiples en faible quantité non séparable + papier en faible quantité en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR S01	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 82487 1 n°6 - 2	002EW 82487 1 n°6	Peintures multiples en faible quantité non séparable + papier en faible quantité en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR s06a, LDR s04, LDR s04b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 82487 1 n°6 - 2	002EW 82487 1 n°6	Peintures multiples en faible quantité non séparable + papier en faible quantité en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S10, DR S08a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 82487 1 n°6 - 2	002EW 82487 1 n°6	Peintures multiples en faible quantité non séparable + papier en faible quantité en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 82487 1 n°6 - 2	002EW 82487 1 n°6	Peintures multiples en faible quantité non séparable + papier en faible quantité en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 82487 1 n°6 - 2	002EW 82487 1 n°6	Peintures multiples en faible quantité non séparable + papier en faible quantité en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 82487 1 n°6 - 2	002EW 82487 1 n°6	Peintures multiples en faible quantité non séparable + papier en faible quantité en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 82487 1 n°6 - 2	002EW 82487 1 n°6	Peintures multiples en faible quantité non séparable + papier en faible quantité en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S10b, DR S10d	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 82487 1 n°6 - 2	002EW 82487 1 n°6	Peintures multiples en faible quantité non séparable + papier en faible quantité en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S19	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 82487 1 n°6 - 2	002EW 82487 1 n°6	Peintures multiples en faible quantité non séparable + papier en faible quantité en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S19	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 82487 1 n°6 - 2	002EW 82487 1 n°6	Peintures multiples en faible quantité non séparable + papier en faible quantité en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S19	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 82487 1 n°6 - 2	002EW 82487 1 n°6	Peintures multiples en faible quantité non séparable + papier en faible quantité en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S10, DR S08a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 82487 1 n°6 - 2	002EW 82487 1 n°6	Peintures multiples en faible quantité non séparable + papier en faible quantité en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR S01 - DR s06a, LDR s04, LDR s04b - DR S10, DR S08a - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a - DR S10b, DR S10d - DR S19	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S6 - S7 - S29 - S73 - S74 - S75 - S76 - S84 - S95 - S96 - S97 - S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 82487 1 n°6 - 2	002EW 82487 1 n°6	Peintures multiples en faible quantité non séparable + papier en faible quantité en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S07	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P7	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR S07	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S08	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S09	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR S10, LDR S11	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S03	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S07	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S09b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S09b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S09a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR S03	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S18	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S17a, DR S17	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S16, DR S16a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S15a, DR S15	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S13	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DRS13a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S12	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S11	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S04	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S04	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S03	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S02, DR S02a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S22	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S24	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S01	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR s06	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S958	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S14	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S970	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S14	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S971	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S14	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S972	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S14	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S973	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR S07 - LDR S08 - LDR S09 - LDR S10, LDR S11 - LDR S03 - DR S09b - DR S09a - DR S18 - DR S17a, DR S17 - DR S16, DR S16a - DR S15a, DR S15 - DR S13 - DRS13a - DR S12 - DR S04 - DR S02, DR S02a - DR S22 - DR S24 - DR S01 - DR s06 - DR S14	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S8 - S9 - S10 - S11 - S14 - S25 - S26 - S27 - S28 - S37 - S61 - S62 - S63 - S64 - S65 - S66 - S67 - S68 - S69 - S70 - S71 - S72 - S99 - S100 - S101 - S958 - S970 - S971 - S972 - S973	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 82487 1 n°7 - 2	002EW 82487 1 n°7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR S06	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°8 - 2	002EW 82487 1 n°8	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR SO5	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 82487 1 n°8 - 2	002EW 82487 1 n°8	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S02	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 82487 1 n°8 - 2	002EW 82487 1 n°8	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR SO5 - LDR S02	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S12 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 82487 1 n°8 - 2	002EW 82487 1 n°8	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S12a	Murs et cloisons	Enduits ciment	P26	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°26 - 2	002EW 82487 1 n°26	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S12a	Murs et cloisons	Enduits ciment	P27	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°27 - 2	002EW 82487 1 n°27	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S12a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P30	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°30 - 2	002EW 82487 1 n°30	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S12a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW82487 1 n°30 - 2	002EW82487 1 n°30	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S02, DR S02a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P41	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n°41 - 2	002EW82487 1 n°41	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S03	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW82487 1 n°41 - 2	002EW82487 1 n°41	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S04	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW82487 1 n°41 - 2	002EW82487 1 n°41	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S03 - DR S04	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW82487 1 n°41 - 2	002EW82487 1 n°41	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P49	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n°49 - 2	002EW82487 1 n°49	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P50	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n°50 - 2	002EW82487 1 n°50	Matériau gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S19a, DR S19b, DR S19c	Murs et cloisons	Joint de scellement	P55	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n°55 - 2	002EW82487 1 n°55	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S19a, DR S19b, DR S19c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P56	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°56 - 2	002EW 82487 1 n°56	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S19	Murs et cloisons	Joint de scellement	P60	Réalisation d'un prélevement	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n°60 - 2	002EW 82487 1 n°60	Matériau beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S19	Murs et cloisons	Enduits ciment	P61	Réalisation d'un prélevement	Limon	002EW 82487 1 n°61 - 2	002EW 82487 1 n°61	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S19	Murs et cloisons	Enduits ciment	P61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Limon	002EW 82487 1 n°61 - 2	002EW 82487 1 n°61	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111	Murs et cloisons	Enduits ciment	S306	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Limon	002EW 82487 1 n°61 - 2	002EW 82487 1 n°61	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 224, DR 225	Murs et cloisons	Enduits ciment	S572	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Limon	002EW 82487 1 n°61 - 2	002EW 82487 1 n°61	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S19	Murs et cloisons	Enduits ciment	P63	Réalisation d'un prélevement	Bordure d'escalier	002EW 82487 1 n°63 - 2	002EW 82487 1 n°63	Matériau beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S19	Murs et cloisons	Enduits ciment	P63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63	Bordure d'escalier	002EW 82487 1 n°63 - 2	002EW 82487 1 n°63	Matériau beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S20c	Murs et cloisons	Joint de scellement	P68	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°68 - 2	002EW 82487 1 n°68	Matériau beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S20c	Murs et cloisons	Joint de scellement	P68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 82487 1 n°68 - 2	002EW 82487 1 n°68	Matériau beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S25	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P73	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°73 - 2	002EW 82487 1 n°73	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S25	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 82487 1 n°73 - 2	002EW 82487 1 n°73	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S26	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 82487 1 n°73 - 2	002EW 82487 1 n°73	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S27	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 82487 1 n°73 - 2	002EW 82487 1 n°73	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S28	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 82487 1 n°73 - 2	002EW 82487 1 n°73	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S29	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 82487 1 n°73 - 2	002EW 82487 1 n°73	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S30	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 82487 1 n°73 - 2	002EW 82487 1 n°73	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S31	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 82487 1 n°73 - 2	002EW 82487 1 n°73	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S 32	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 82487 1 n°73 - 2	002EW 82487 1 n°73	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S33	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 82487 1 n°73 - 2	002EW 82487 1 n°73	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S42	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 82487 1 n°73 - 2	002EW 82487 1 n°73	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S44	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 82487 1 n°73 - 2	002EW 82487 1 n°73	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S45	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 82487 1 n°73 - 2	002EW 82487 1 n°73	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S46	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 82487 1 n°73 - 2	002EW 82487 1 n°73	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S48	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 82487 1 n°73 - 2	002EW 82487 1 n°73	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S49, Dr S 50	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 82487 1 n°73 - 2	002EW 82487 1 n°73	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S49, Dr S 50	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 82487 1 n°73 - 2	002EW 82487 1 n°73	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S41	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 82487 1 n°73 - 2	002EW 82487 1 n°73	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S40	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 82487 1 n°73 - 2	002EW 82487 1 n°73	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S37	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 82487 1 n°73 - 2	002EW 82487 1 n°73	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S36	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 82487 1 n°73 - 2	002EW 82487 1 n°73	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S35	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 82487 1 n°73 - 2	002EW 82487 1 n°73	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S25 - DR S26 - DR S27 - DR S28 - DR S29 - DR S30 - DR S31 - DR S 32 - DR S33 - DR S42 - DR S44 - DR S45 - DR S46 - DR S48 - DR S49, Dr S 50 - DR S41 - DR S40 - DR S37 - DR S36 - DR S35	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S109 - S110 - S111 - S112 - S113 - S114 - S115 - S116 - S117 - S118 - S119 - S120 - S121 - S122 - S123 - S124 - S167 - S168 - S169 - S170 - S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 82487 1 n°73 - 2	002EW 82487 1 n°73	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S24a, DR S29a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P75	Réalisation d'un prélèvement		002EW 82487 1 n°75 - 2	002EW 82487 1 n°75	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S24a, DR S29a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EW 82487 1 n°75 - 2	002EW 82487 1 n°75	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S24a, DR S29a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EW 82487 1 n°75 - 2	002EW 82487 1 n°75	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	Dr S29b, DR S29c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EW 82487 1 n°75 - 2	002EW 82487 1 n°75	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S23, DR S23a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S963	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EW 82487 1 n°75 - 2	002EW 82487 1 n°75	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S23, DR S23a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S964	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EW 82487 1 n°75 - 2	002EW 82487 1 n°75	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S23, DR S23a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S965	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EW 82487 1 n°75 - 2	002EW 82487 1 n°75	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S23, DR S23a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S966	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EW 82487 1 n°75 - 2	002EW 82487 1 n°75	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S23, DR S23a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S967	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EW 82487 1 n°75 - 2	002EW 82487 1 n°75	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S23, DR S23a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S968	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EW 82487 1 n°75 - 2	002EW 82487 1 n°75	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S24a, DR S29a - Dr S29b, DR S29c - DR S23, DR S23a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S139 - S140 - S211 - S963 - S964 - S965 - S966 - S967 - S968	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EW 82487 1 n°75 - 2	002EW 82487 1 n°75	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S19	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P77	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°77 - 2	002EW 82487 1 n°77	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S19	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002EW 82487 1 n°77 - 2	002EW 82487 1 n°77	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S43	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P86	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n°86 - 2	002EW82487 1 n°86	Enduit plâtreux blanc non séparable + papier beige non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S41	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EW82487 1 n°86 - 2	002EW82487 1 n°86	Enduit plâtreux blanc non séparable + papier beige non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S40	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EW 82487 1 n°86 - 2	002EW 82487 1 n°86	Enduit plâtreux blanc non séparable + papier beige non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S36	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EW 82487 1 n°86 - 2	002EW 82487 1 n°86	Enduit plâtreux blanc non séparable + papier beige non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S35	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EW82487 1 n°86 - 2	002EW82487 1 n°86	Enduit plâtreux blanc non séparable + papier beige non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S37	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EW82487 1 n°86 - 2	002EW82487 1 n°86	Enduit plâtreux blanc non séparable + papier beige non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S41 - DR S40 - DR S36 - DR S35 - DR S37	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S172 - S173 - S174 - S175 - S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EW82487 1 n°86 - 2	002EW82487 1 n°86	Enduit plâtreux blanc non séparable + papier beige non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S34	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P87	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n°87 - 2	002EW82487 1 n°87	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + papier beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S34	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002EW82487 1 n°87 - 2	002EW82487 1 n°87	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + papier beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S38, DR S39	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P93	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°93 - 2	002EW 82487 1 n°93	Enduit plâtreux blanc non séparable + papier beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S38, DR S39	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 82487 1 n°93 - 2	002EW 82487 1 n°93	Enduit plâtreux blanc non séparable + papier beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S38, DR S39	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P94	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°94 - 2	002EW 82487 1 n°94	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	Dr S29b, DR S29c	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P99	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°99 - 2	002EW 82487 1 n°99	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	Dr S29b, DR S29c	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002EW82487 1 n°99 - 2	002EW82487 1 n°99	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	Dr S29b, DR S29c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P100	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °100 - 2	002EW82487 1 n °100	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	Dr S29b, DR S29c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002EW82487 1 n °100 - 2	002EW82487 1 n °100	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 122, DR 122a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S377	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002EW82487 1 n °100 - 2	002EW82487 1 n °100	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 122, DR 122a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002EW 82487 1 n °100 - 2	002EW 82487 1 n °100	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 266a, DR 266b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S447	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002EW 82487 1 n °100 - 2	002EW 82487 1 n °100	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 365, DR 365a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S584	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002EW 82487 1 n °100 - 2	002EW 82487 1 n °100	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 122, DR 122a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S377 - S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002EW 82487 1 n °100 - 2	002EW 82487 1 n °100	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	Dr S29b, DR S29c	Murs et cloisons	Cloisons bois	S212	Réalisation d'un sondage		S212 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDJ	DR S19d	Murs et cloisons	Enduits ciment	P104	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °104 - 2	002EW 82487 1 n °104	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 118a, DR118	Murs et cloisons	Enduits ciment	S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002EW 82487 1 n °104 - 2	002EW 82487 1 n °104	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 200d	Murs et cloisons	Enduits ciment	S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002EW 82487 1 n °104 - 2	002EW 82487 1 n °104	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 319b, DR 319a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S581	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002EW 82487 1 n °104 - 2	002EW 82487 1 n °104	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 319b, DR 319a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S756	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002EW 82487 1 n °104 - 2	002EW 82487 1 n °104	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 319b, DR 319a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S581 - S756	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002EW 82487 1 n °104 - 2	002EW 82487 1 n °104	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Murs et cloisons	Enduits ciment	P113	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °113 - 2	002EW 82487 1 n °113	Peinture non séparable + enduit beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Murs et cloisons	Enduits ciment	P114	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °114 - 2	002EW 82487 1 n °114	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Murs et cloisons	Enduits ciment	P114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002EW 82487 1 n °114 - 2	002EW 82487 1 n °114	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P115	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °115 - 2	002EW 82487 1 n °115	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 82487 1 n °115 - 2	002EW 82487 1 n °115	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 82487 1 n °115 - 2	002EW 82487 1 n °115	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 82487 1 n °115 - 2	002EW 82487 1 n °115	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 82487 1 n °115 - 2	002EW 82487 1 n °115	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 111	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S293	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 82487 1 n °115 - 2	002EW 82487 1 n °115	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 82487 1 n °115 - 2	002EW 82487 1 n °115	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 82487 1 n °115 - 2	002EW 82487 1 n °115	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S464	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 82487 1 n °115 - 2	002EW 82487 1 n °115	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 82487 1 n °115 - 2	002EW 82487 1 n °115	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c - DR 111	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S225 - S226 - S227 - S228 - S293 - S294 - S295 - S464 - S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 82487 1 n °115 - 2	002EW 82487 1 n °115	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P116	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °116 - 2	002EW 82487 1 n °116	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Poteaux (périphériqu es et intérieurs)	Enduits ciment	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002EW 82487 1 n °116 - 2	002EW 82487 1 n °116	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Murs et cloisons	Enduits ciment	P117	Réalisation d'un prélevement	Soubassement	002EW 82487 1 n °117 - 2	002EW 82487 1 n °117	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 85	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P120	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °120 - 2	002EW 82487 1 n °120	Peinture non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 106	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002EW 82487 1 n °120 - 2	002EW 82487 1 n °120	Peinture non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR105a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002EW 82487 1 n °120 - 2	002EW 82487 1 n °120	Peinture non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR105a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002EW 82487 1 n °120 - 2	002EW 82487 1 n °120	Peinture non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 106 - DR105a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S234 - S235 - S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002EW 82487 1 n °120 - 2	002EW 82487 1 n °120	Peinture non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 85	Murs et cloisons	Enduits ciment	P121	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °121 - 2	002EW 82487 1 n °121	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR105a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002EW 82487 1 n °121 - 2	002EW 82487 1 n °121	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 222	Murs et cloisons	Enduits ciment	P132	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °132 - 2	002EW 82487 1 n °132	Matériau beige en faible quantité non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 222	Murs et cloisons	Enduits ciment	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002EW 82487 1 n °132 - 2	002EW 82487 1 n °132	Matériau beige en faible quantité non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 222	Murs et cloisons	Enduits ciment	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002EW 82487 1 n °132 - 2	002EW 82487 1 n °132	Matériau beige en faible quantité non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 222	Murs et cloisons	Enduits ciment	S241 - S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002EW 82487 1 n °132 - 2	002EW 82487 1 n °132	Matériau beige en faible quantité non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR105a	Murs et cloisons	Joint de scellement	P133	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °133 - 2	002EW 82487 1 n °133	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 108	Murs et cloisons	Enduits ciment	P136	Réalisation d'un prélevement	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °136 - 2	002EW 82487 1 n °136	Matériau beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 108	Murs et cloisons	Enduits ciment	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °136 - 2	002EW 82487 1 n °136	Matériau beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 108	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P137	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °137 - 2	002EW 82487 1 n °137	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 111b, DR 11d, DR 111e	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P144	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °144 - 2	002EW 82487 1 n °144	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 223a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S574	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144		002EW 82487 1 n °144 - 2	002EW 82487 1 n °144	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 321, DR 321a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S578	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144		002EW 82487 1 n °144 - 2	002EW 82487 1 n °144	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	DR 401a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S862	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144		002EW 82487 1 n °144 - 2	002EW 82487 1 n °144	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111a, DR 104a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P145	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °145 - 2	002EW 82487 1 n °145	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111a, DR 104a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145		002EW 82487 1 n °145 - 2	002EW 82487 1 n °145	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145		002EW 82487 1 n °145 - 2	002EW 82487 1 n °145	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 111	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145		002EW82487 1 n °145 - 2	002EW82487 1 n °145	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111a, DR 104a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S251 - S252 - S308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145		002EW82487 1 n °145 - 2	002EW82487 1 n °145	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111a, DR 104a	Murs et cloisons	Enduits ciment	P146	Réalisation d'un prélevement	Scellement vitraux	002EW82487 1 n °146 - 2	002EW82487 1 n °146	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111a, DR 104a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146	Scellement vitraux	002EW82487 1 n °146 - 2	002EW82487 1 n °146	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111	Murs et cloisons	Enduits ciment	S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146	Scellement vitraux	002EW82487 1 n °146 - 2	002EW82487 1 n °146	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 120, DR 121	Murs et cloisons	Enduits ciment	S310	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °146 - 2	002EW 82487 1 n °146	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111a, DR 104a - DR 120, DR 121	Murs et cloisons	Enduits ciment	S253 - S302 - S310	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °146 - 2	002EW 82487 1 n °146	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111a, DR 104a	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P147	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °147 - 2	002EW 82487 1 n °147	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier beige non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 111a, DR 104a	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147		002EW 82487 1 n °147 - 2	002EW 82487 1 n °147	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier beige non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111a, DR 104a	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P148	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °148 - 2	002EW 82487 1 n °148	Peinture non séparable + enduit beige non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 109	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P151	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °151 - 2	002EW 82487 1 n °151	Peintures multiples non séparable + matériau beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 109	Murs et cloisons	Enduits ciment	P152	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °152 - 2	002EW 82487 1 n °152	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 109	Murs et cloisons	Enduits ciment	P153	Réalisation d'un prélevement	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °153 - 2	002EW 82487 1 n °153	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 104, DR 104c, DR 104b	Murs et cloisons	Enduits ciment	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °153 - 2	002EW 82487 1 n °153	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR103	Murs et cloisons	Enduits ciment	S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °153 - 2	002EW 82487 1 n °153	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 102	Murs et cloisons	Enduits ciment	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °153 - 2	002EW 82487 1 n °153	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 101	Murs et cloisons	Enduits ciment	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °153 - 2	002EW 82487 1 n °153	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 112	Murs et cloisons	Enduits ciment	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °153 - 2	002EW 82487 1 n °153	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 110	Murs et cloisons	Enduits ciment	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °153 - 2	002EW 82487 1 n °153	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 104, DR 104c, DR 104b - DR103 - DR 102 - DR 101 - DR 112 - DR 110	Murs et cloisons	Enduits ciment	S269 - S270 - S271 - S272 - S273 - S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °153 - 2	002EW 82487 1 n °153	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 109	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P154	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °154 - 2	002EW 82487 1 n °154	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 109	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154		002EW 82487 1 n °154 - 2	002EW 82487 1 n °154	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 110	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154		002EW 82487 1 n °154 - 2	002EW 82487 1 n °154	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 110	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154		002EW 82487 1 n °154 - 2	002EW 82487 1 n °154	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 110	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154		002EW 82487 1 n °154 - 2	002EW 82487 1 n °154	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 112	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154		002EW 82487 1 n °154 - 2	002EW 82487 1 n °154	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR103	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154		002EW 82487 1 n °154 - 2	002EW 82487 1 n °154	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 101	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154		002EW 82487 1 n °154 - 2	002EW 82487 1 n °154	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 104, DR 104c, DR 104b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154		002EW 82487 1 n °154 - 2	002EW 82487 1 n °154	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 102	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154		002EW 82487 1 n °154 - 2	002EW 82487 1 n °154	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 114, DR 113	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S289	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154		002EW 82487 1 n °154 - 2	002EW 82487 1 n °154	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 100a, DR 100	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S290	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154		002EW 82487 1 n °154 - 2	002EW 82487 1 n °154	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 109 - DR 110 - DR 112 - DR103 - DR 101 - DR 104, DR 104c, DR 104b - DR 102 - DR 114, DR 113 - DR 100a, DR 100	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P154 - S275 - S276 - S277 - S278 - S281 - S283 - S282 - S284 - S289 - S290	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154		002EW 82487 1 n °154 - 2	002EW 82487 1 n °154	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 104, DR 104c, DR 104b	Murs et cloisons	Joint de scellement	P158	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °158 - 2	002EW 82487 1 n °158	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 104, DR 104c, DR 104b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P160	Réalisation d'un prélevement	Conduit	002EW 82487 1 n °160 - 2	002EW 82487 1 n °160	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 102	Murs et cloisons	Cloison bois	S285	Réalisation d'un sondage		S285 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	DR 101	Murs et cloisons	Cloison bois	S285	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S285		S285 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	DR 117, DR 116, DR 115	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P169	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °169 - 2	002EW82487 1 n °169	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	DR 117, DR 116, DR 115	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P169		002EW82487 1 n °169 - 2	002EW82487 1 n °169	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	DR 117, DR 116, DR 115	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S299 (P169)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P169		002EW82487 1 n °169 - 2	002EW82487 1 n °169	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 117, DR 116, DR 115	Murs et cloisons	Joint de scellement	P170	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °170 - 2	002EW 82487 1 n °170	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P175	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °175 - 2	002EW 82487 1 n °175	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		002EW 82487 1 n °175 - 2	002EW 82487 1 n °175	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		002EW 82487 1 n °175 - 2	002EW 82487 1 n °175	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S300 - S303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		002EW 82487 1 n °175 - 2	002EW 82487 1 n °175	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 111	Murs et cloisons	Enduits ciment	P176	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °176 - 2	002EW 82487 1 n °176	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 120, DR 121	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P177	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °177 - 2	002EW 82487 1 n °177	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 120, DR 121	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002EW 82487 1 n °177 - 2	002EW 82487 1 n °177	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 120, DR 121	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002EW 82487 1 n °177 - 2	002EW 82487 1 n °177	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 122, DR 122a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002EW 82487 1 n °177 - 2	002EW 82487 1 n °177	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 122, DR 122a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S380	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002EW 82487 1 n °177 - 2	002EW 82487 1 n °177	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 120, DR 121 - DR 122, DR 122a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S311 - S312 - S373 - S380	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002EW 82487 1 n °177 - 2	002EW 82487 1 n °177	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 153	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P182	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °182 - 2	002EW 82487 1 n °182	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 120, DR 121	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P190	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °190 - 2	002EW82487 1 n °190	Peinture non séparable + matériau beige non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 184, DR 186, DR 186a	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P215	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °215 - 2	002EW82487 1 n °215	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 184, DR 186, DR 186a	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S385	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002EW 82487 1 n °215 - 2	002EW 82487 1 n °215	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 187	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002EW 82487 1 n °215 - 2	002EW 82487 1 n °215	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 187	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002EW82487 1 n °215 - 2	002EW82487 1 n °215	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 170	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S401	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002EW82487 1 n °215 - 2	002EW82487 1 n °215	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 171, DR 169,DR 169a	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S402	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002EW82487 1 n °215 - 2	002EW82487 1 n °215	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 172, DR 171a	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S403	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002EW82487 1 n °215 - 2	002EW82487 1 n °215	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 172a, DR 173	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S404	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002EW82487 1 n °215 - 2	002EW82487 1 n °215	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 174, DR 175, DR 175a	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S405	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002EW82487 1 n °215 - 2	002EW82487 1 n °215	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 176	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S406	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002EW82487 1 n °215 - 2	002EW82487 1 n °215	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 178, DR 179, DR 179a	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S407	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002EW82487 1 n °215 - 2	002EW82487 1 n °215	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 180, DR 181a DR 181	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S408	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002EW82487 1 n °215 - 2	002EW82487 1 n °215	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 182	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S409	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002EW82487 1 n °215 - 2	002EW82487 1 n °215	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 183	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S410	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002EW82487 1 n °215 - 2	002EW82487 1 n °215	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 182	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S642	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002EW82487 1 n °215 - 2	002EW82487 1 n °215	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 178, DR 179, DR 179a	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S643	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002EW 82487 1 n °215 - 2	002EW 82487 1 n °215	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 176	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S644	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002EW 82487 1 n °215 - 2	002EW 82487 1 n °215	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 172, DR 171a	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S645	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002EW 82487 1 n °215 - 2	002EW 82487 1 n °215	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 171, DR 169,DR 169a	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S646	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002EW 82487 1 n °215 - 2	002EW 82487 1 n °215	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 184, DR 186, DR 186a - DR 187 - DR 170 - DR 171, DR 169,DR 169a - DR 172, DR 171a - DR 172a, DR 173 - DR 174, DR 175, DR 175a - DR 176 - DR 178, DR 179, DR 179a - DR 180, DR 181a DR 181 - DR 182 - DR 183	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S385 - S386 - S387 - S401 - S402 - S403 - S404 - S405 - S406 - S407 - S408 - S409 - S410 - S642 - S643 - S644 - S645 - S646	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002EW 82487 1 n °215 - 2	002EW 82487 1 n °215	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P225	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °225 - 2	002EW 82487 1 n °225	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S449	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P225		002EW 82487 1 n °225 - 2	002EW 82487 1 n °225	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S450	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P225		002EW 82487 1 n °225 - 2	002EW 82487 1 n °225	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S451	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P225		002EW 82487 1 n °225 - 2	002EW 82487 1 n °225	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S454	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P225		002EW 82487 1 n °225 - 2	002EW 82487 1 n °225	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S455	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P225		002EW 82487 1 n °225 - 2	002EW 82487 1 n °225	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S456	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P225		002EW 82487 1 n °225 - 2	002EW 82487 1 n °225	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S466	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P225		002EW 82487 1 n °225 - 2	002EW 82487 1 n °225	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S467	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P225		002EW 82487 1 n °225 - 2	002EW 82487 1 n °225	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S449 - S450 - S451 - S454 - S455 - S456 - S466 - S467	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P225		002EW82487 1 n °225 - 2	002EW82487 1 n °225	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210d, DR 210	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P232	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °232 - 2	002EW82487 1 n °232	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 210d, DR 210	Murs et cloisons	Enduits ciment	P235	Réalisation d'un prélevement	Scellement vitraux	002EW82487 1 n °235 - 2	002EW82487 1 n °235	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210d, DR 210	Murs et cloisons	Enduits ciment	S458	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235	Scellement vitraux	002EW82487 1 n °235 - 2	002EW82487 1 n °235	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 210d, DR 210	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P237	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °237 - 2	002EW82487 1 n °237	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210d, DR 210	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P237		002EW82487 1 n °237 - 2	002EW82487 1 n °237	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Murs et cloisons	Enduits ciment	P238	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °238 - 2	002EW82487 1 n °238	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Murs et cloisons	Enduits ciment	S463	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P238		002EW82487 1 n °238 - 2	002EW82487 1 n °238	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 223a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S472	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P238		002EW 82487 1 n °238 - 2	002EW 82487 1 n °238	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 321, DR 321a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S577	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P238		002EW 82487 1 n °238 - 2	002EW 82487 1 n °238	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b - DR 223a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S463 - S472	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P238		002EW 82487 1 n °238 - 2	002EW 82487 1 n °238	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P243	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °243 - 2	002EW 82487 1 n °243	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S475	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243		002EW 82487 1 n °243 - 2	002EW 82487 1 n °243	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 224, DR 225	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S561	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243		002EW 82487 1 n °243 - 2	002EW 82487 1 n °243	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c - DR 224, DR 225	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S475 - S561	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243		002EW 82487 1 n °243 - 2	002EW 82487 1 n °243	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Murs et cloisons	Enduits ciment	P247	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °247 - 2	002EW 82487 1 n °247	Matériau beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 224, DR 225	Murs et cloisons	Enduits ciment	S568	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P247		002EW 82487 1 n °247 - 2	002EW 82487 1 n °247	Matériau beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P248	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °248 - 2	002EW 82487 1 n °248	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier beige non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S477	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002EW 82487 1 n °248 - 2	002EW 82487 1 n °248	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier beige non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 200d	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S527	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002EW 82487 1 n °248 - 2	002EW 82487 1 n °248	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier beige non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c - DR 200d	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S477 - S527	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002EW 82487 1 n °248 - 2	002EW 82487 1 n °248	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier beige non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P249	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °249 - 2	002EW 82487 1 n °249	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S478	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P249		002EW 82487 1 n °249 - 2	002EW 82487 1 n °249	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 223a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S479	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P249		002EW 82487 1 n °249 - 2	002EW 82487 1 n °249	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S480	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P249		002EW 82487 1 n °249 - 2	002EW 82487 1 n °249	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 200b, DR 200a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S525	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P249		002EW 82487 1 n °249 - 2	002EW 82487 1 n °249	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 224, DR 225	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S563	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P249		002EW 82487 1 n °249 - 2	002EW 82487 1 n °249	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 224, DR 225	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S564	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P249		002EW 82487 1 n °249 - 2	002EW 82487 1 n °249	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 224, DR 225	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S565	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P249		002EW 82487 1 n °249 - 2	002EW 82487 1 n °249	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 224, DR 225	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S566	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P249		002EW 82487 1 n °249 - 2	002EW 82487 1 n °249	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 224, DR 225	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S569	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P249		002EW 82487 1 n °249 - 2	002EW 82487 1 n °249	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c - DR 223a - DR 200b, DR 200a - DR 224, DR 225	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S478 - S479 - S480 - S525 - S563 - S564 - S565 - S566 - S569	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P249		002EW 82487 1 n °249 - 2	002EW 82487 1 n °249	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P250	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °250 - 2	002EW 82487 1 n °250	Peinture en faible quantité non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		002EW 82487 1 n °250 - 2	002EW 82487 1 n °250	Peinture en faible quantité non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Murs et cloisons	Enduits ciment	P251	Réalisation d'un prélevement	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °251 - 2	002EW 82487 1 n °251	Matériau beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Murs et cloisons	Enduits ciment	S481	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P251	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °251 - 2	002EW 82487 1 n °251	Matériau beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 224, DR 225	Murs et cloisons	Enduits ciment	S567	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P251	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °251 - 2	002EW 82487 1 n °251	Matériau beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 271, DR 209, DR 271b	Murs et cloisons	Enduits ciment	S615	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P251	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °251 - 2	002EW 82487 1 n °251	Matériau beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c - DR 224, DR 225 - DR 271, DR 209, DR 271b	Murs et cloisons	Enduits ciment	S481 - S567 - S615	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P251	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °251 - 2	002EW 82487 1 n °251	Matériau beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 208	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P254	Réalisation d'un prélèvement		002EW 82487 1 n °254 - 2	002EW 82487 1 n °254	Peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 207	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S502	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P254		002EW 82487 1 n °254 - 2	002EW 82487 1 n °254	Peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 206	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S503	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P254		002EW 82487 1 n °254 - 2	002EW 82487 1 n °254	Peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 205	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S504	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P254		002EW 82487 1 n °254 - 2	002EW 82487 1 n °254	Peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 204	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S505	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P254		002EW 82487 1 n °254 - 2	002EW 82487 1 n °254	Peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 203	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S506	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P254		002EW 82487 1 n °254 - 2	002EW 82487 1 n °254	Peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 202	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S507	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P254		002EW 82487 1 n °254 - 2	002EW 82487 1 n °254	Peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 201	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S508	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P254		002EW 82487 1 n °254 - 2	002EW 82487 1 n °254	Peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 212	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S534	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P254		002EW 82487 1 n °254 - 2	002EW 82487 1 n °254	Peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 213	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S535	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P254		002EW 82487 1 n °254 - 2	002EW 82487 1 n °254	Peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 214	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S536	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P254		002EW 82487 1 n °254 - 2	002EW 82487 1 n °254	Peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 215, DR 216a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S537	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P254		002EW 82487 1 n °254 - 2	002EW 82487 1 n °254	Peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 216	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S538	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P254		002EW 82487 1 n °254 - 2	002EW 82487 1 n °254	Peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 207 - DR 206 - DR 205 - DR 204 - DR 203 - DR 202 - DR 201 - DR 212 - DR 213 - DR 214 - DR 215, DR 216a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S502 - S503 - S504 - S505 - S506 - S507 - S508 - S534 - S535 - S536 - S537 - S538	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P254		002EW 82487 1 n °254 - 2	002EW 82487 1 n °254	Peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 201	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P257	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °257 - 2	002EW82487 1 n °257	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 202	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S509	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P257		002EW82487 1 n °257 - 2	002EW82487 1 n °257	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 203	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S510	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P257		002EW82487 1 n °257 - 2	002EW82487 1 n °257	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 204	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S511	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P257		002EW82487 1 n °257 - 2	002EW82487 1 n °257	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 205	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S512	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P257		002EW82487 1 n °257 - 2	002EW82487 1 n °257	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 206	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S513	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P257		002EW82487 1 n °257 - 2	002EW82487 1 n °257	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 207	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S514	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P257		002EW82487 1 n °257 - 2	002EW82487 1 n °257	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 216	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S549	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P257		002EW82487 1 n °257 - 2	002EW82487 1 n °257	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 215, DR 216a	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S550	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P257		002EW82487 1 n °257 - 2	002EW82487 1 n °257	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 214	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S551	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P257		002EW82487 1 n °257 - 2	002EW82487 1 n °257	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 213	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S552	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P257		002EW82487 1 n °257 - 2	002EW82487 1 n °257	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 212	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S553	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P257		002EW82487 1 n °257 - 2	002EW82487 1 n °257	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 202 - DR 203 - DR 204 - DR 205 - DR 206 - DR 207 - DR 216 - DR 215, DR 216a - DR 214 - DR 213 - DR 212	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S509 - S510 - S511 - S512 - S513 - S514 - S549 - S550 - S551 - S552 - S553	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P257		002EW82487 1 n °257 - 2	002EW82487 1 n °257	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 207	Murs et cloisons	Enduits ciment	P258	Réalisation d'un prélevement	Scellement vitraux	002EW82487 1 n °258 - 2	002EW82487 1 n °258	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 206	Murs et cloisons	Enduits ciment	S515	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258	Scellement vitraux	002EW82487 1 n °258 - 2	002EW82487 1 n °258	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 205	Murs et cloisons	Enduits ciment	S516	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °258 - 2	002EW 82487 1 n °258	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 204	Murs et cloisons	Enduits ciment	S517	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °258 - 2	002EW 82487 1 n °258	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 203	Murs et cloisons	Enduits ciment	S518	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °258 - 2	002EW 82487 1 n °258	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 202	Murs et cloisons	Enduits ciment	S519	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °258 - 2	002EW 82487 1 n °258	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 201	Murs et cloisons	Enduits ciment	S520	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °258 - 2	002EW 82487 1 n °258	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 212	Murs et cloisons	Enduits ciment	S554	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °258 - 2	002EW 82487 1 n °258	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 213	Murs et cloisons	Enduits ciment	S555	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °258 - 2	002EW 82487 1 n °258	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 214	Murs et cloisons	Enduits ciment	S556	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °258 - 2	002EW 82487 1 n °258	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 215, DR 216a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S557	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °258 - 2	002EW 82487 1 n °258	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 216	Murs et cloisons	Enduits ciment	S558	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °258 - 2	002EW 82487 1 n °258	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 206 - DR 205 - DR 204 - DR 203 - DR 202 - DR 201 - DR 212 - DR 213 - DR 214 - DR 215, DR 216a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S515 - S516 - S517 - S518 - S519 - S520 - S554 - S555 - S556 - S557 - S558	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °258 - 2	002EW 82487 1 n °258	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 200b, DR 200a	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P264	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °264 - 2	002EW 82487 1 n °264	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + carton beige non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 200b, DR 200a	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002EW 82487 1 n °264 - 2	002EW 82487 1 n °264	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + carton beige non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 200b, DR 200a	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S524	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002EW 82487 1 n °264 - 2	002EW 82487 1 n °264	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + carton beige non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 200b, DR 200a	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P264 - S524	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002EW82487 1 n °264 - 2	002EW82487 1 n °264	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + carton beige non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 200b, DR 200a	Murs et cloisons	Enduits ciment	P268	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °268 - 2	002EW82487 1 n °268	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 200b, DR 200a	Murs et cloisons	Enduits ciment	P268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002EW82487 1 n °268 - 2	002EW82487 1 n °268	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 217, DR 218, DR217	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P277	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °277 - 2	002EW 82487 1 n °277	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 217, DR 218, DR217	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S570	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P277		002EW 82487 1 n °277 - 2	002EW 82487 1 n °277	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 217, DR 218, DR217	Murs et cloisons	Joint de scellement	P279	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °279 - 2	002EW 82487 1 n °279	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 217, DR 218, DR217	Murs et cloisons	Joint de scellement	P279	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P279		002EW 82487 1 n °279 - 2	002EW 82487 1 n °279	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Murs et cloisons	Enduits ciment	P283	Réalisation d'un prélevement	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °283 - 2	002EW 82487 1 n °283	Peinture en faible quantité non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Murs et cloisons	Enduits ciment	S591	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P283	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °283 - 2	002EW 82487 1 n °283	Peinture en faible quantité non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 271, DR 209, DR 271b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P286	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °286 - 2	002EW 82487 1 n °286	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 266, DR 269b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S594	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P286		002EW 82487 1 n °286 - 2	002EW 82487 1 n °286	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 271, DR 209, DR 271b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S614	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P286		002EW 82487 1 n °286 - 2	002EW 82487 1 n °286	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 266, DR 269b - DR 271, DR 209, DR 271b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S594 - S614	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P286		002EW 82487 1 n °286 - 2	002EW 82487 1 n °286	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 275	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P289	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °289 - 2	002EW 82487 1 n °289	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 250	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P291	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °291 - 2	002EW 82487 1 n °291	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 251	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S596	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002EW 82487 1 n °291 - 2	002EW 82487 1 n °291	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 252	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S597	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002EW 82487 1 n °291 - 2	002EW 82487 1 n °291	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 253	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S598	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002EW 82487 1 n °291 - 2	002EW 82487 1 n °291	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 254	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S599	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002EW 82487 1 n °291 - 2	002EW 82487 1 n °291	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 255	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S600	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002EW 82487 1 n °291 - 2	002EW 82487 1 n °291	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 256	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S601	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002EW 82487 1 n °291 - 2	002EW 82487 1 n °291	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 257	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S602	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002EW 82487 1 n °291 - 2	002EW 82487 1 n °291	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 258	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S603	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002EW 82487 1 n °291 - 2	002EW 82487 1 n °291	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 259	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S604	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002EW 82487 1 n °291 - 2	002EW 82487 1 n °291	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 260	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S605	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002EW 82487 1 n °291 - 2	002EW 82487 1 n °291	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 261	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S606	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002EW 82487 1 n °291 - 2	002EW 82487 1 n °291	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 262	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S607	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002EW 82487 1 n °291 - 2	002EW 82487 1 n °291	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 263	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S608	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002EW 82487 1 n °291 - 2	002EW 82487 1 n °291	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 267	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S609	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002EW 82487 1 n °291 - 2	002EW 82487 1 n °291	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 268	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S610	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002EW 82487 1 n °291 - 2	002EW 82487 1 n °291	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 269	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S611	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002EW 82487 1 n °291 - 2	002EW 82487 1 n °291	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 270	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S612	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002EW 82487 1 n °291 - 2	002EW 82487 1 n °291	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 272	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S613	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002EW 82487 1 n °291 - 2	002EW 82487 1 n °291	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 264, DR 264b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S638	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002EW 82487 1 n °291 - 2	002EW 82487 1 n °291	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 265, DR 265a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S639	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002EW 82487 1 n °291 - 2	002EW 82487 1 n °291	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 251 - DR 252 - DR 253 - DR 254 - DR 255 - DR 256 - DR 257 - DR 258 - DR 259 - DR 260 - DR 261 - DR 262 - DR 263 - DR 267 - DR 268 - DR 269 - DR 270 - DR 272 - DR 264, DR 264b - DR 265, DR 265a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S596 - S597 - S598 - S599 - S600 - S601 - S602 - S603 - S604 - S605 - S606 - S607 - S608 - S609 - S610 - S611 - S612 - S613 - S638 - S639	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002EW 82487 1 n °291 - 2	002EW 82487 1 n °291	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 266a, DR 266b	Murs et cloisons	Enduits ciment	P301	Réalisation d'un prélevement	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °301 - 2	002EW 82487 1 n °301	Peinture non séparable + enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 365, DR 365a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S692	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P301	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °301 - 2	002EW 82487 1 n °301	Peinture non séparable + enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 323	Murs et cloisons	Scellement platre	P305	Réalisation d'un prélevement	Scellement conduit ventilation	002EW 82487 1 n °305 - 2	002EW 82487 1 n °305	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 323	Murs et cloisons	Scellement platre	P305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305	Scellement conduit ventilation	002EW 82487 1 n °305 - 2	002EW 82487 1 n °305	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 323	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P306	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °306 - 2	002EW 82487 1 n °306	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Murs et cloisons	Enduits ciment	P309	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °309 - 2	002EW 82487 1 n °309	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Murs et cloisons	Enduits ciment	S699	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P309		002EW 82487 1 n °309 - 2	002EW 82487 1 n °309	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P313	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °313 - 2	002EW 82487 1 n °313	Peinture en faible quantité avec couche en toile non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S701	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P313		002EW 82487 1 n °313 - 2	002EW 82487 1 n °313	Peinture en faible quantité avec couche en toile non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P314	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °314 - 2	002EW 82487 1 n °314	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S702	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P314		002EW 82487 1 n °314 - 2	002EW 82487 1 n °314	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S703	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P314		002EW 82487 1 n °314 - 2	002EW 82487 1 n °314	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S702 - S703	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P314		002EW 82487 1 n °314 - 2	002EW 82487 1 n °314	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 320	Murs et cloisons	Enduits ciment	P319	Réalisation d'un prélevement	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °319 - 2	002EW 82487 1 n °319	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 320	Murs et cloisons	Enduits ciment	S705	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P319	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °319 - 2	002EW 82487 1 n °319	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 319	Murs et cloisons	Enduits ciment	S706	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P319	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °319 - 2	002EW 82487 1 n °319	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 319	Murs et cloisons	Enduits ciment	S707	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P319	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °319 - 2	002EW 82487 1 n °319	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 320	Murs et cloisons	Enduits ciment	S713	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P319	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °319 - 2	002EW 82487 1 n °319	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 369	Murs et cloisons	Enduits ciment	S769	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P319	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °319 - 2	002EW 82487 1 n °319	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 369	Murs et cloisons	Enduits ciment	S770	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P319	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °319 - 2	002EW 82487 1 n °319	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 368, DR 367	Murs et cloisons	Enduits ciment	S791	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P319	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °319 - 2	002EW 82487 1 n °319	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 320 - DR 319 - DR 369 - DR 368, DR 367	Murs et cloisons	Enduits ciment	S705 - S706 - S707 - S713 - S769 - S770 - S791	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P319	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °319 - 2	002EW 82487 1 n °319	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 319	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P320	Réalisation d'un prélèvement		002EW 82487 1 n °320 - 2	002EW 82487 1 n °320	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 319	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002EW82487 1 n °320 - 2	002EW82487 1 n °320	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 319	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S708	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002EW82487 1 n °320 - 2	002EW82487 1 n °320	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 320	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S709	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002EW82487 1 n °320 - 2	002EW82487 1 n °320	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 369	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S768	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002EW82487 1 n °320 - 2	002EW82487 1 n °320	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 319 - DR 320 - DR 369	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P320 - S708 - S709 - S768	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002EW82487 1 n °320 - 2	002EW82487 1 n °320	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 320	Murs et cloisons	Enduits ciment	P321	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °321 - 2	002EW82487 1 n °321	Enduit compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 319	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P323	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °323 - 2	002EW 82487 1 n °323	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 320	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S711	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P323		002EW 82487 1 n °323 - 2	002EW 82487 1 n °323	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 319	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S712	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P323		002EW82487 1 n °323 - 2	002EW82487 1 n °323	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 319b, DR 319a	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S757	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P323		002EW82487 1 n °323 - 2	002EW82487 1 n °323	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 366	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S851	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P323		002EW 82487 1 n °323 - 2	002EW 82487 1 n °323	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 320 - DR 319 - DR 319b, DR 319a - DR 366	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S711 - S712 - S757 - S851	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P323		002EW 82487 1 n °323 - 2	002EW 82487 1 n °323	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 304, DR 304b, DR 304a	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P327	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °327 - 2	002EW 82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 304, DR 304b, DR 304a	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S714	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 304, DR 304b, DR 304a	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S715	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 303a	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S717	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 303	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S718	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 302, DR 302a	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S732	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 301	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S733	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 307, DR 307a	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S734	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 308, DR 308a	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S735	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 309	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S736	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 310a, DR 310	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S737	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 311	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S738	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 318	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S775	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 317	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S776	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 369a	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S777	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 315a	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S778	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 315	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S779	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 315b	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S780	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 350	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S795	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 351	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S796	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 352	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S797	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 353	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S798	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 354	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S799	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 355	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S800	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 356	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S801	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 357	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S802	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 358	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S803	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 359	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S804	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 360	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S805	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 361	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S806	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 370	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S807	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 371, DR 371a	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S808	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S847	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S848	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW 82487 1 n °327 - 2	002EW 82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S849	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW 82487 1 n °327 - 2	002EW 82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 300a, DR 300	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S857	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW 82487 1 n °327 - 2	002EW 82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 306	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S979	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW 82487 1 n °327 - 2	002EW 82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 306	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S980	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 306	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S981	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 306	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S982	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 373	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S996	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 373	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S997	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 372, DR 372a	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S999	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 373	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S998	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 372, DR 372a	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S1000	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW82487 1 n °327 - 2	002EW82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 372, DR 372a	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S1001	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW 82487 1 n °327 - 2	002EW 82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 304, DR 304b, DR 304a - DR 303a - DR 302, DR 302a - DR 301 - DR 307, DR 307a - DR 308, DR 308a - DR 309 - DR 310a, DR 310 - DR 311 - DR 318 - DR 317 - DR 369a - DR 315a - DR 315b - DR 350 - DR 351 - DR 352 - DR 353 - DR 354 - DR 355 - DR 356 - DR 357 - DR 358 - DR 359 - DR 360 - DR 361 - DR 370 - DR 371, DR 371a - DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g - DR 300a, DR 300 - DR 306 - DR 373 - DR 372, DR 372a	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S714 - S715 - S717 - S718 - S732 - S733 - S734 - S735 - S736 - S737 - S738 - S775 - S776 - S777 - S778 - S779 - S780 - S795 - S796 - S797 - S798 - S799 - S800 - S801 - S802 - S803 - S804 - S805 - S806 - S807 - S808 - S847 - S848 - S849 - S857 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002EW 82487 1 n °327 - 2	002EW 82487 1 n °327	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
				S979 - S980 - S981 - S982 - S996 - S997 - S999 - S998 - S1000 - S1001							
R+3	DR 304, DR 304b, DR 304a	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P328	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °328 - 2	002EW82487 1 n °328	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 304, DR 304b, DR 304a	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P328		002EW82487 1 n °328 - 2	002EW82487 1 n °328	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 304, DR 304b, DR 304a	Murs et cloisons	Enduits ciment	P329	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °329 - 2	002EW82487 1 n °329	Peinture non séparable + enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 304, DR 304b, DR 304a	Murs et cloisons	Enduits ciment	P331	Réalisation d'un prélevement	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °331 - 2	002EW 82487 1 n °331	Peinture non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 303a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S719	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °331 - 2	002EW 82487 1 n °331	Peinture non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 303	Murs et cloisons	Enduits ciment	S720	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °331 - 2	002EW 82487 1 n °331	Peinture non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 307, DR 307a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S727	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °331 - 2	002EW 82487 1 n °331	Peinture non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 308, DR 308a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S728	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °331 - 2	002EW 82487 1 n °331	Peinture non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 309	Murs et cloisons	Enduits ciment	S729	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °331 - 2	002EW 82487 1 n °331	Peinture non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 310a, DR 310	Murs et cloisons	Enduits ciment	S730	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °331 - 2	002EW 82487 1 n °331	Peinture non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 311	Murs et cloisons	Enduits ciment	S731	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °331 - 2	002EW 82487 1 n °331	Peinture non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 302, DR 302a	Murs et cloisons	Enduits ciment	S739	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °331 - 2	002EW 82487 1 n °331	Peinture non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 301	Murs et cloisons	Enduits ciment	S740	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °331 - 2	002EW 82487 1 n °331	Peinture non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 350	Murs et cloisons	Enduits ciment	S794	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °331 - 2	002EW 82487 1 n °331	Peinture non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 350	Murs et cloisons	Enduits ciment	S854	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °331 - 2	002EW 82487 1 n °331	Peinture non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 303a - DR 307, DR 307a - DR 308, DR 308a - DR 309 - DR 310a, DR 310 - DR 311 - DR 302, DR 302a - DR 301 - DR 350	Murs et cloisons	Enduits ciment	S719 - S720 - S727 - S728 - S729 - S730 - S731 - S739 - S740 - S794 - S854	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331	Scellement vitraux	002EW 82487 1 n °331 - 2	002EW 82487 1 n °331	Peinture non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 308, DR 308a	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P339	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °339 - 2	002EW 82487 1 n °339	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 307, DR 307a	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S745	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P339		002EW 82487 1 n °339 - 2	002EW 82487 1 n °339	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 302, DR 302a	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S746	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P339		002EW 82487 1 n °339 - 2	002EW 82487 1 n °339	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S850	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P339		002EW 82487 1 n °339 - 2	002EW 82487 1 n °339	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 307, DR 307a - DR 302, DR 302a - DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S745 - S746 - S850	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P339		002EW 82487 1 n °339 - 2	002EW 82487 1 n °339	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 309	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P343	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °343 - 2	002EW 82487 1 n °343	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 319	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P345	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °345 - 2	002EW 82487 1 n °345	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 319	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S754	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345		002EW82487 1 n °345 - 2	002EW82487 1 n °345	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 369	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S763	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345		002EW82487 1 n °345 - 2	002EW82487 1 n °345	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 369	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S764	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345		002EW82487 1 n °345 - 2	002EW82487 1 n °345	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 369	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S765	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345		002EW82487 1 n °345 - 2	002EW82487 1 n °345	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 369	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S766	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345		002EW82487 1 n °345 - 2	002EW82487 1 n °345	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 369	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S767	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345		002EW82487 1 n °345 - 2	002EW82487 1 n °345	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 369	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S771	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345		002EW82487 1 n °345 - 2	002EW82487 1 n °345	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 368, DR 367	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S788	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345		002EW82487 1 n °345 - 2	002EW82487 1 n °345	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 368, DR 367	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S789	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345		002EW82487 1 n °345 - 2	002EW82487 1 n °345	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 368, DR 367	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S790	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345		002EW82487 1 n °345 - 2	002EW82487 1 n °345	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 366	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S852	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345		002EW82487 1 n °345 - 2	002EW82487 1 n °345	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 366	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S853	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345		002EW82487 1 n °345 - 2	002EW82487 1 n °345	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 319 - DR 369 - DR 368, DR 367 - DR 366	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S754 - S763 - S764 - S765 - S766 - S767 - S771 - S788 - S789 - S790 - S852 - S853	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345		002EW82487 1 n °345 - 2	002EW82487 1 n °345	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 312, DR 313, DR 314	Murs et cloisons	Enduits ciment	P353	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °353 - 2	002EW82487 1 n °353	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable + matériau beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 312, DR 313, DR 314	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P354	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °354 - 2	002EW 82487 1 n °354	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 312, DR 313, DR 314	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S761	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354		002EW 82487 1 n °354 - 2	002EW 82487 1 n °354	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 312, DR 313, DR 314	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S762	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354		002EW 82487 1 n °354 - 2	002EW 82487 1 n °354	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 312, DR 313, DR 314	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S761 - S762	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354		002EW 82487 1 n °354 - 2	002EW 82487 1 n °354	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 312, DR 313, DR 314	Murs et cloisons	Joint de scellement	P355	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °355 - 2	002EW 82487 1 n °355	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 369a	Murs et cloisons	Enduits ciment	P360	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °360 - 2	002EW 82487 1 n °360	Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 317	Murs et cloisons	Enduits ciment	S781	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P360		002EW 82487 1 n °360 - 2	002EW 82487 1 n °360	Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 318	Murs et cloisons	Enduits ciment	S782	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P360		002EW 82487 1 n °360 - 2	002EW 82487 1 n °360	Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 350	Murs et cloisons	Enduits ciment	S786	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P360		002EW 82487 1 n °360 - 2	002EW 82487 1 n °360	Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 317 - DR 318 - DR 350	Murs et cloisons	Enduits ciment	S781 - S782 - S786	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P360		002EW 82487 1 n °360 - 2	002EW 82487 1 n °360	Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 371, DR 371a	Murs et cloisons	Placoplâtre panneaux	S810	Réalisation d'un sondage		S810 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+3	DR 370	Murs et cloisons	Placoplâtre panneaux	S810	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S810		S810 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 372, DR 372a	Murs et cloisons	Placoplâtre panneaux	S810	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S810		S810 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+3	DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g	Murs et cloisons	Placoplâtre panneaux	S810	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S810		S810 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+4	DR 401a	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P370	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °370 - 2	002EW82487 1 n °370	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 405, DR 402, DR 403, DR 401	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S865	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P370		002EW82487 1 n °370 - 2	002EW82487 1 n °370	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 405, DR 402, DR 403, DR 401	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P372	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °372 - 2	002EW82487 1 n °372	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	DR 401a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S874	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P372		002EW 82487 1 n °372 - 2	002EW 82487 1 n °372	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 405, DR 402, DR 403, DR 401	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S875	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P372		002EW 82487 1 n °372 - 2	002EW 82487 1 n °372	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 405, DR 402, DR 403, DR 401	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S876	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P372		002EW 82487 1 n °372 - 2	002EW 82487 1 n °372	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 401a - DR 405, DR 402, DR 403, DR 401	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S874 - S875 - S876	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P372		002EW 82487 1 n °372 - 2	002EW 82487 1 n °372	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	DR 405, DR 402, DR 403, DR 401	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P373	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °373 - 2	002EW82487 1 n °373	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 405, DR 402, DR 403, DR 401	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S877	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P373		002EW82487 1 n °373 - 2	002EW82487 1 n °373	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 405, DR 402, DR 403, DR 401	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S878	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P373		002EW82487 1 n °373 - 2	002EW82487 1 n °373	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 405, DR 402, DR 403, DR 401	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S879	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P373		002EW82487 1 n °373 - 2	002EW82487 1 n °373	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	DR 405, DR 402, DR 403, DR 401	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S880	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P373		002EW 82487 1 n °373 - 2	002EW 82487 1 n °373	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 405, DR 402, DR 403, DR 401	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S882	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P373		002EW 82487 1 n °373 - 2	002EW 82487 1 n °373	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 405, DR 402, DR 403, DR 401	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S877 - S878 - S879 - S880 - S882	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P373		002EW 82487 1 n °373 - 2	002EW 82487 1 n °373	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 405, DR 402, DR 403, DR 401	Murs et cloisons	Enduits projetés	P374	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °374 - 2	002EW 82487 1 n °374	Peinture non séparable + enduit beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 405, DR 402, DR 403, DR 401	Murs et cloisons	Enduits projetés	S881	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P374		002EW 82487 1 n °374 - 2	002EW 82487 1 n °374	Peinture non séparable + enduit beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	DR 407	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P377	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °377 - 2	002EW82487 1 n °377	Papier non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 406	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S886	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P377		002EW82487 1 n °377 - 2	002EW82487 1 n °377	Papier non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 406	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S887	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P377		002EW82487 1 n °377 - 2	002EW82487 1 n °377	Papier non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 405, DR 402, DR 403, DR 401	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S888	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P377		002EW82487 1 n °377 - 2	002EW82487 1 n °377	Papier non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	DR 404, DR 404b DR 404a	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S893	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P377		002EW 82487 1 n °377 - 2	002EW 82487 1 n °377	Papier non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S897	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P377		002EW 82487 1 n °377 - 2	002EW 82487 1 n °377	Papier non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S898	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P377		002EW 82487 1 n °377 - 2	002EW 82487 1 n °377	Papier non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S899	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P377		002EW 82487 1 n °377 - 2	002EW 82487 1 n °377	Papier non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S900	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P377		002EW 82487 1 n °377 - 2	002EW 82487 1 n °377	Papier non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 406 - DR 405, DR 402, DR 403, DR 401 - DR 404, DR 404b DR 404a - DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S886 - S887 - S888 - S893 - S897 - S898 - S899 - S900	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P377		002EW 82487 1 n °377 - 2	002EW 82487 1 n °377	Papier non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 406	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P378	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °378 - 2	002EW 82487 1 n °378	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 406	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S889	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002EW 82487 1 n °378 - 2	002EW 82487 1 n °378	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	DR 407	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S890	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002EW 82487 1 n °378 - 2	002EW 82487 1 n °378	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 407	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S891	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002EW 82487 1 n °378 - 2	002EW 82487 1 n °378	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 404, DR 404b DR 404a	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S894	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002EW 82487 1 n °378 - 2	002EW 82487 1 n °378	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S895	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002EW 82487 1 n °378 - 2	002EW 82487 1 n °378	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S896	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002EW 82487 1 n °378 - 2	002EW 82487 1 n °378	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S921	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002EW 82487 1 n °378 - 2	002EW 82487 1 n °378	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 406 - DR 407 - DR 404, DR 404b DR 404a - DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S889 - S890 - S891 - S894 - S895 - S896 - S921	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002EW 82487 1 n °378 - 2	002EW 82487 1 n °378	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P382	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °382 - 2	002EW 82487 1 n °382	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S903	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P382		002EW 82487 1 n °382 - 2	002EW 82487 1 n °382	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P385	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °385 - 2	002EW 82487 1 n °385	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S911	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002EW 82487 1 n °385 - 2	002EW 82487 1 n °385	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S912	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002EW 82487 1 n °385 - 2	002EW 82487 1 n °385	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S911 - S912	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002EW 82487 1 n °385 - 2	002EW 82487 1 n °385	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S51	Murs et cloisons	Enduits ciment	P440	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-1 n °440 - 2	002EW 82487 1-1 n °440	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S51	Murs et cloisons	Enduits ciment	S986	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P440		002EW 82487 1-1 n °440 - 2	002EW 82487 1-1 n °440	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S51	Murs et cloisons	Enduits ciment	S987	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P440		002EW 82487 1-1 n °440 - 2	002EW 82487 1-1 n °440	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S51	Murs et cloisons	Enduits ciment	S988	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P440		002EW 82487 1-1 n °440 - 2	002EW 82487 1-1 n °440	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S51	Murs et cloisons	Enduits ciment	S986 - S987 - S988	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P440		002EW 82487 1-1 n °440 - 2	002EW 82487 1-1 n °440	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 373	Murs et cloisons	Cloison bois	S995	Réalisation d'un sondage		S995 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+3	DR 372, DR 372a	Murs et cloisons	Cloison bois	S995	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S995		S995 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2	DR 210d, DR 210	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P446	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-1 n °446 - 2	002EW 82487 1-1 n °446	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 210d, DR 210	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P447	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-1 n °447 - 2	002EW 82487 1-1 n °447	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 160	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P450	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-1 n °450 - 2	002EW 82487 1-1 n °450	Plâtre - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 153	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P451	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-1 n °451 - 2	002EW 82487 1-1 n °451	Plâtre - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S12	Murs et cloisons	Joint de scellement	P454	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-1 n °454 - 2	002EW 82487 1-1 n °454	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S12	Murs et cloisons	Enduits ciment	P455	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-1 n °455 - 2	002EW 82487 1-1 n °455	Béton - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S12	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1005	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P455		002EW 82487 1-1 n °455 - 2	002EW 82487 1-1 n °455	Béton - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S12	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1006	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P455		002EW 82487 1-1 n °455 - 2	002EW 82487 1-1 n °455	Béton - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR S12	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1007	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P455		002EW 82487 1-1 n °455 - 2	002EW 82487 1-1 n °455	Béton - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S12	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1009	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P455		002EW 82487 1-1 n °455 - 2	002EW 82487 1-1 n °455	Béton - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S12	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1005 - S1006 - S1007 - S1009	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P455		002EW 82487 1-1 n °455 - 2	002EW 82487 1-1 n °455	Béton - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S12	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P456	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-1 n °456 - 2	002EW 82487 1-1 n °456	Ciment - Dur Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S12	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S1008	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P456		002EW 82487 1-1 n °456 - 2	002EW 82487 1-1 n °456	Ciment - Dur Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S12	Murs et cloisons	Enduits ciment	P459	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-1 n °459 - 2	002EW 82487 1-1 n °459	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR s06a, LDR s04, LDR s04b	Plafonds	Enduits plâtre	P1	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°1 - 2	002EW 82487 1 n°1	Peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S10, DR S08a	Plafonds	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 82487 1 n°1 - 2	002EW 82487 1 n°1	Peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 82487 1 n°1 - 2	002EW 82487 1 n°1	Peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S10b, DR S10d	Plafonds	Enduits plâtre	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 82487 1 n°1 - 2	002EW 82487 1 n°1	Peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Plafonds	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 82487 1 n°1 - 2	002EW 82487 1 n°1	Peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S19	Plafonds	Enduits plâtre	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 82487 1 n°1 - 2	002EW 82487 1 n°1	Peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S19	Plafonds	Enduits plâtre	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 82487 1 n°1 - 2	002EW 82487 1 n°1	Peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S10, DR S08a - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a - DR S10b, DR S10d - DR S19	Plafonds	Enduits plâtre	S35 - S42 - S43 - S44 - S94 - S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 82487 1 n°1 - 2	002EW 82487 1 n°1	Peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR S07	Plafonds	Enduits plâtre	P2	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°2 - 2	002EW 82487 1 n°2	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S08	Plafonds	Enduits plâtre	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 1 n°2 - 2	002EW 82487 1 n°2	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S09	Plafonds	Enduits plâtre	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 1 n°2 - 2	002EW 82487 1 n°2	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR S10, LDR S11	Plafonds	Enduits plâtre	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 1 n°2 - 2	002EW 82487 1 n°2	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S08	Plafonds	Enduits plâtre	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 1 n°2 - 2	002EW 82487 1 n°2	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S07	Plafonds	Enduits plâtre	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 1 n°2 - 2	002EW 82487 1 n°2	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S09b	Plafonds	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 1 n°2 - 2	002EW 82487 1 n°2	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S09a	Plafonds	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 1 n°2 - 2	002EW 82487 1 n°2	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S03	Plafonds	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 1 n°2 - 2	002EW 82487 1 n°2	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S11	Plafonds	Enduits plâtre	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 1 n°2 - 2	002EW 82487 1 n°2	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S12	Plafonds	Enduits plâtre	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 1 n°2 - 2	002EW 82487 1 n°2	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S13	Plafonds	Enduits plâtre	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 1 n°2 - 2	002EW 82487 1 n°2	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S15a, DR S15	Plafonds	Enduits plâtre	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 1 n°2 - 2	002EW 82487 1 n°2	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S16, DR S16a	Plafonds	Enduits plâtre	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 1 n°2 - 2	002EW 82487 1 n°2	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DRS13a	Plafonds	Enduits plâtre	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 1 n°2 - 2	002EW 82487 1 n°2	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S24	Plafonds	Enduits plâtre	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 1 n°2 - 2	002EW 82487 1 n°2	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR s06	Plafonds	Enduits plâtre	S957	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 1 n°2 - 2	002EW 82487 1 n°2	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S14	Plafonds	Enduits plâtre	S975	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 1 n°2 - 2	002EW 82487 1 n°2	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR S08 - LDR S09 - LDR S10, LDR S11 - DR S07 - DR S09b - DR S09a - LDR S03 - DR S12 - DR S13 - DR S15a, DR S15 - DR S16, DR S16a - DRS13a - DR S24 - DR s06 - DR S14	Plafonds	Enduits plâtre	S1 - S2 - S3 - S31 - S32 - S33 - S34 - S36 - S45 - S46 - S47 - S48 - S51 - S107 - S957 - S975	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 82487 1 n°2 - 2	002EW 82487 1 n°2	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S06	Plafonds	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°3 - 2	002EW 82487 1 n°3	Peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR SO5	Plafonds	Enduits plâtre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 82487 1 n°3 - 2	002EW 82487 1 n°3	Peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S02	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 82487 1 n°3 - 2	002EW 82487 1 n°3	Peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR SO5 - LDR S02	Plafonds	Enduits plâtre	S4 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW82487 1 n°3 - 2	002EW82487 1 n°3	Peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S12a	Plafonds	Enduits ciment	P24	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n°24 - 2	002EW82487 1 n°24	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S09a	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P35	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n°35 - 2	002EW82487 1 n°35	Peinture non séparable + matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S09b	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW82487 1 n°35 - 2	002EW82487 1 n°35	Peinture non séparable + matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S09a	Plafonds	Flocages	P36	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n°36 - 2	002EW82487 1 n°36	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S09b	Plafonds	Flocages	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002EW 82487 1 n°36 - 2	002EW 82487 1 n°36	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S02, DR S02a	Plafonds	Flocages	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002EW 82487 1 n°36 - 2	002EW 82487 1 n°36	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S03	Plafonds	Flocages	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002EW 82487 1 n°36 - 2	002EW 82487 1 n°36	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S04	Plafonds	Flocages	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002EW 82487 1 n°36 - 2	002EW 82487 1 n°36	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S51	Plafonds	Flocages	S985	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002EW 82487 1 n°36 - 2	002EW 82487 1 n°36	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S09b - DR S02, DR S02a - DR S03 - DR S04 - DR S51	Plafonds	Flocages	S40 - S56 - S57 - S58 - S985	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002EW 82487 1 n°36 - 2	002EW 82487 1 n°36	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S17a, DR S17	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P37	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°37 - 2	002EW 82487 1 n°37	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S18	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EW 82487 1 n°37 - 2	002EW 82487 1 n°37	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S02, DR S02a	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EW 82487 1 n°37 - 2	002EW 82487 1 n°37	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S03	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EW 82487 1 n°37 - 2	002EW 82487 1 n°37	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S04	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EW 82487 1 n°37 - 2	002EW 82487 1 n°37	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S18 - DR S02, DR S02a - DR S03 - DR S04	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S49 - S53 - S54 - S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EW 82487 1 n°37 - 2	002EW 82487 1 n°37	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S18	Plafonds	Flocages	P38	Réalisation d'un prélèvement		002EW 82487 1 n°38 - 2	002EW 82487 1 n°38	Matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S17a, DR S17	Plafonds	Flocages	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 82487 1 n°38 - 2	002EW 82487 1 n°38	Matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S02, DR S02a	Plafonds	Flocages	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 82487 1 n°38 - 2	002EW 82487 1 n°38	Matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S03	Plafonds	Flocages	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 82487 1 n°38 - 2	002EW 82487 1 n°38	Matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S04	Plafonds	Flocages	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 82487 1 n°38 - 2	002EW 82487 1 n°38	Matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S01	Plafonds	Flocages	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 82487 1 n°38 - 2	002EW 82487 1 n°38	Matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S17a, DR S17 - DR S02, DR S02a - DR S03 - DR S04 - DR S01	Plafonds	Flocages	S50 - S52 - S59 - S60 - S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 82487 1 n°38 - 2	002EW 82487 1 n°38	Matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S11	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P39	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°39 - 2	002EW 82487 1 n°39	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Plafonds	Enduits ciment	P51	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°51 - 2	002EW 82487 1 n°51	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S19a, DR S19b, DR S19c	Plafonds	Enduits plâtre	P57	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°57 - 2	002EW 82487 1 n°57	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S19a, DR S19b, DR S19c	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P58	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°58 - 2	002EW 82487 1 n°58	Peinture non séparable + carton marron non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton marron non séparable + papier gris en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S19	Plafonds	Enduits plâtre	P62	Réalisation d'un prélevement	Dessous escalier	002EW 82487 1 n°62 - 2	002EW 82487 1 n°62	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S22	Plafonds	Enduits ciment	P65	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°65 - 2	002EW 82487 1 n°65	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S22	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P66	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°66 - 2	002EW 82487 1 n°66	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S20c	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P69	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°69 - 2	002EW 82487 1 n°69	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S20c	Plafonds	Enduits ciment	P70	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°70 - 2	002EW 82487 1 n°70	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S25	Plafonds	Enduits plâtre	P74	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°74 - 2	002EW 82487 1 n°74	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S26	Plafonds	Enduits plâtre	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EW 82487 1 n°74 - 2	002EW 82487 1 n°74	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S27	Plafonds	Enduits plâtre	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EW 82487 1 n°74 - 2	002EW 82487 1 n°74	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S28	Plafonds	Enduits plâtre	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EW 82487 1 n°74 - 2	002EW 82487 1 n°74	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S29	Plafonds	Enduits plâtre	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EW 82487 1 n°74 - 2	002EW 82487 1 n°74	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S30	Plafonds	Enduits plâtre	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EW 82487 1 n°74 - 2	002EW 82487 1 n°74	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S31	Plafonds	Enduits plâtre	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EW 82487 1 n°74 - 2	002EW 82487 1 n°74	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S 32	Plafonds	Enduits plâtre	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EW 82487 1 n°74 - 2	002EW 82487 1 n°74	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S33	Plafonds	Enduits plâtre	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EW 82487 1 n°74 - 2	002EW 82487 1 n°74	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S42	Plafonds	Enduits plâtre	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EW 82487 1 n°74 - 2	002EW 82487 1 n°74	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S45	Plafonds	Enduits plâtre	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EW 82487 1 n°74 - 2	002EW 82487 1 n°74	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S46	Plafonds	Enduits plâtre	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EW 82487 1 n°74 - 2	002EW 82487 1 n°74	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S48	Plafonds	Enduits plâtre	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EW 82487 1 n°74 - 2	002EW 82487 1 n°74	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S23, DR S23a	Plafonds	Enduits plâtre	S962	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EW 82487 1 n°74 - 2	002EW 82487 1 n°74	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S49, Dr S 50	Plafonds	Enduits plâtre	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EW 82487 1 n°74 - 2	002EW 82487 1 n°74	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S26 - DR S27 - DR S28 - DR S29 - DR S30 - DR S31 - DR S 32 - DR S33 - DR S42 - DR S45 - DR S46 - DR S48 - DR S23, DR S23a - DR S49, Dr S 50	Plafonds	Enduits plâtre	S125 - S126 - S127 - S128 - S129 - S130 - S131 - S132 - S133 - S135 - S136 - S137 - S962 - S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EW 82487 1 n°74 - 2	002EW 82487 1 n°74	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S24a, DR S29a	Plafonds	Enduits plâtre	P76	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°76 - 2	002EW 82487 1 n°76	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	Dr S29b, DR S29c	Plafonds	Enduits plâtre	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EW 82487 1 n°76 - 2	002EW 82487 1 n°76	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S44	Plafonds	Enduits ciment	P83	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°83 - 2	002EW 82487 1 n°83	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S44	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P84	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°84 - 2	002EW 82487 1 n°84	Enduit blanc en faible quantité non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S43	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P88	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°88 - 2	002EW 82487 1 n°88	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S34	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002EW 82487 1 n°88 - 2	002EW 82487 1 n°88	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S34	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002EW 82487 1 n°88 - 2	002EW 82487 1 n°88	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S42	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002EW 82487 1 n°88 - 2	002EW 82487 1 n°88	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S41	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002EW 82487 1 n°88 - 2	002EW 82487 1 n°88	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S40	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002EW 82487 1 n°88 - 2	002EW 82487 1 n°88	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S37	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002EW 82487 1 n°88 - 2	002EW 82487 1 n°88	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S36	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002EW 82487 1 n°88 - 2	002EW 82487 1 n°88	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S35	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002EW 82487 1 n°88 - 2	002EW 82487 1 n°88	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S34 - DR S42 - DR S41 - DR S40 - DR S37 - DR S36 - DR S35	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S178 - S179 - S180 - S181 - S182 - S183 - S184 - S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002EW 82487 1 n°88 - 2	002EW 82487 1 n°88	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S43	Plafonds	Flocages	P89	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°89 - 2	002EW 82487 1 n°89	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S42	Plafonds	Flocages	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EW 82487 1 n°89 - 2	002EW 82487 1 n°89	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S41	Plafonds	Flocages	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EW 82487 1 n°89 - 2	002EW 82487 1 n°89	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S40	Plafonds	Flocages	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EW 82487 1 n°89 - 2	002EW 82487 1 n°89	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S37	Plafonds	Flocages	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EW 82487 1 n°89 - 2	002EW 82487 1 n°89	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S36	Plafonds	Flocages	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EW 82487 1 n°89 - 2	002EW 82487 1 n°89	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S35	Plafonds	Flocages	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EW 82487 1 n°89 - 2	002EW 82487 1 n°89	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S42 - DR S41 - DR S40 - DR S37 - DR S36 - DR S35	Plafonds	Flocages	S186 - S187 - S188 - S189 - S190 - S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EW 82487 1 n°89 - 2	002EW 82487 1 n°89	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S34	Plafonds	Flocages	P91	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°91 - 2	002EW 82487 1 n°91	Matériau beige en vrac avec fibres	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S34	Plafonds	Flocages	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002EW 82487 1 n°91 - 2	002EW 82487 1 n°91	Matériau beige en vrac avec fibres	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S38, DR S39	Plafonds	Flocages	P92	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°92 - 2	002EW 82487 1 n°92	Matériau beige en vrac avec fibres	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	Dr S29b, DR S29c	Plafonds	Enduits plâtre	P101	Réalisation d'un prélevement	Dessous escalier	002EW 82487 1 n °101 - 2	002EW 82487 1 n °101	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 122, DR 122a	Plafonds	Enduits plâtre	S379	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Dessous escalier	002EW 82487 1 n °101 - 2	002EW 82487 1 n °101	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 266a, DR 266b	Plafonds	Enduits plâtre	S448	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Dessous escalier	002EW 82487 1 n °101 - 2	002EW 82487 1 n °101	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 365, DR 365a	Plafonds	Enduits plâtre	S585	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Dessous escalier	002EW 82487 1 n °101 - 2	002EW 82487 1 n °101	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S19d	Plafonds	Enduits ciment	P105	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °105 - 2	002EW 82487 1 n °105	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S19d	Plafonds	Plafond métal	S215	Réalisation d'un sondage	Dessous escalier	S215 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	DR 118a, DR118	Plafonds	Plafond métal	S215	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S215	Dessous escalier	S215 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 200d	Plafonds	Plafond métal	S215	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S215	Dessous escalier	S215 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+3	DR 319b, DR 319a	Plafonds	Plafond métal	S215	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S215	Dessous escalier	S215 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Plafonds	Enduits plâtre	I2			I2 - 2				Hauteur trop importante
R+1	DR 108	Plafonds	Enduits plâtre	I2			I2 - 2				Hauteur trop importante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 321, DR 321a	Plafonds	Enduits plâtre	I2			I2 - 2				Hauteur trop importante
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Plafonds	Enduits plâtre	P106	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °106 - 2	002EW82487 1 n °106	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P107	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °107 - 2	002EW82487 1 n °107	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Plafonds	Enduits plâtre	P119	Réalisation d'un prélevement	Dessous escalier	002EW 82487 1 n °119 - 2	002EW 82487 1 n °119	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Plafonds	Enduits plâtre	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Dessous escalier	002EW 82487 1 n °119 - 2	002EW 82487 1 n °119	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Plafonds	Enduits plâtre	S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Dessous escalier	002EW 82487 1 n °119 - 2	002EW 82487 1 n °119	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Plafonds	Enduits plâtre	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Dessous escalier	002EW 82487 1 n °119 - 2	002EW 82487 1 n °119	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Plafonds	Enduits plâtre	S231 - S232 - S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Dessous escalier	002EW 82487 1 n °119 - 2	002EW 82487 1 n °119	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 85	Plafonds	Enduits plâtre	P122	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °122 - 2	002EW 82487 1 n °122	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR105a	Plafonds	Enduits plâtre	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122		002EW 82487 1 n °122 - 2	002EW 82487 1 n °122	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 106	Plafonds	Enduits ciment	P123	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °123 - 2	002EW 82487 1 n °123	Matériau beige et gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 106	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P124	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °124 - 2	002EW 82487 1 n °124	Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 222	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002EW 82487 1 n °124 - 2	002EW 82487 1 n °124	Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 85	Plafonds	Enduits ciment	P128	Réalisation d'un prélevement	Dessous escalier	002EW 82487 1 n °128 - 2	002EW 82487 1 n °128	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 222	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P131	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °131 - 2	002EW 82487 1 n °131	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 222	Plafonds	Enduits ciment	I3			I3 - 2				Hauteur trop importante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 108	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P140	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °140 - 2	002EW82487 1 n °140	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 108	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002EW82487 1 n °140 - 2	002EW82487 1 n °140	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111b, DR 11d, DR 111e	Plafonds	Enduits plâtre	P143	Réalisation d'un prélevement	Dessous escalier	002EW82487 1 n °143 - 2	002EW82487 1 n °143	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 109	Plafonds	Enduits ciment	I4			I4 - 2				Hauteur trop importante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 110	Plafonds	Enduits ciment	I4			I4 - 2				Hauteur trop importante
R+1	DR 112	Plafonds	Enduits ciment	I4			I4 - 2				Hauteur trop importante
R+1	DR 111a, DR 104a	Plafonds	Enduits ciment	I4			I4 - 2				Hauteur trop importante
R+1	DR 101	Plafonds	Enduits ciment	I4			I4 - 2				Hauteur trop importante
R+1	DR 102	Plafonds	Enduits ciment	I4			I4 - 2				Hauteur trop importante
R+1	DR103	Plafonds	Enduits ciment	I4			I4 - 2				Hauteur trop importante
R+1	DR 104, DR 104c, DR 104b	Plafonds	Enduits ciment	I4			I4 - 2				Hauteur trop importante
R+1	DR 100a, DR 100	Plafonds	Enduits ciment	I4			I4 - 2				Hauteur trop importante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 114, DR 113	Plafonds	Enduits ciment	I4			I4 - 2				Hauteur trop importante
R+1	DR 111	Plafonds	Enduits ciment	I4			I4 - 2				Hauteur trop importante
R+1	DR 117, DR 116, DR 115	Plafonds	Enduits ciment	I4			I4 - 2				Hauteur trop importante
R+1	DR 120, DR 121	Plafonds	Enduits ciment	I4			I4 - 2				Hauteur trop importante
R+1	DR 150	Plafonds	Enduits ciment	I4			I4 - 2				Hauteur trop importante
R+1	DR 164	Plafonds	Enduits ciment	I4			I4 - 2				Hauteur trop importante
R+1	DR 165, DR 165d	Plafonds	Enduits ciment	I4			I4 - 2				Hauteur trop importante
R+1	DR 163	Plafonds	Enduits ciment	I4			I4 - 2				Hauteur trop importante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 163a	Plafonds	Enduits ciment	I4			I4 - 2				Hauteur trop importante
R+1	DR 187	Plafonds	Enduits ciment	I4			I4 - 2				Hauteur trop importante
R+1	DR 184, DR 186, DR 186a	Plafonds	Enduits ciment	I4			I4 - 2				Hauteur trop importante
R+1	DR 114, DR 113	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P165	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °165 - 2	002EW82487 1 n °165	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 100a, DR 100	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S292	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002EW82487 1 n °165 - 2	002EW82487 1 n °165	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 117, DR 116, DR 115	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P171	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °171 - 2	002EW82487 1 n °171	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S908	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002EW82487 1 n °171 - 2	002EW82487 1 n °171	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S909	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002EW 82487 1 n °171 - 2	002EW 82487 1 n °171	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S908 - S909	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002EW 82487 1 n °171 - 2	002EW 82487 1 n °171	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 120, DR 121	Plafonds	Enduits plâtre	P178	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °178 - 2	002EW 82487 1 n °178	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 122, DR 122a	Plafonds	Enduits plâtre	S442	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P178		002EW 82487 1 n °178 - 2	002EW 82487 1 n °178	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 151	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P180	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °180 - 2	002EW 82487 1 n °180	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 150	Plafonds	Enduits ciment	P181	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °181 - 2	002EW 82487 1 n °181	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 166	Plafonds	Enduits plâtre	P184	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °184 - 2	002EW 82487 1 n °184	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 167	Plafonds	Enduits plâtre	S328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002EW 82487 1 n °184 - 2	002EW 82487 1 n °184	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 165, DR 165d	Plafonds	Enduits plâtre	S329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002EW 82487 1 n °184 - 2	002EW 82487 1 n °184	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 164	Plafonds	Enduits plâtre	S330	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002EW 82487 1 n °184 - 2	002EW 82487 1 n °184	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 167 - DR 165, DR 165d - DR 164	Plafonds	Enduits plâtre	S328 - S329 - S330	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002EW 82487 1 n °184 - 2	002EW 82487 1 n °184	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 153	Plafonds	Enduits plâtre	P187	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °187 - 2	002EW 82487 1 n °187	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 152	Plafonds	Enduits plâtre	S331	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002EW 82487 1 n °187 - 2	002EW 82487 1 n °187	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 154	Plafonds	Enduits plâtre	S332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002EW 82487 1 n °187 - 2	002EW 82487 1 n °187	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 155	Plafonds	Enduits plâtre	S333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002EW 82487 1 n °187 - 2	002EW 82487 1 n °187	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 156	Plafonds	Enduits plâtre	S334	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002EW 82487 1 n °187 - 2	002EW 82487 1 n °187	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 157	Plafonds	Enduits plâtre	S335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002EW 82487 1 n °187 - 2	002EW 82487 1 n °187	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 158	Plafonds	Enduits plâtre	S336	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002EW 82487 1 n °187 - 2	002EW 82487 1 n °187	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 159	Plafonds	Enduits plâtre	S337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002EW 82487 1 n °187 - 2	002EW 82487 1 n °187	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 160	Plafonds	Enduits plâtre	S338	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002EW 82487 1 n °187 - 2	002EW 82487 1 n °187	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 167	Plafonds	Enduits plâtre	S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002EW 82487 1 n °187 - 2	002EW 82487 1 n °187	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 161	Plafonds	Enduits plâtre	S443	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002EW 82487 1 n °187 - 2	002EW 82487 1 n °187	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 166	Plafonds	Enduits plâtre	S444	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002EW 82487 1 n °187 - 2	002EW 82487 1 n °187	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 152 - DR 154 - DR 155 - DR 156 - DR 157 - DR 158 - DR 159 - DR 160 - DR 167 - DR 161 - DR 166	Plafonds	Enduits plâtre	S331 - S332 - S333 - S334 - S335 - S336 - S337 - S338 - S344 - S443 - S444	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002EW 82487 1 n °187 - 2	002EW 82487 1 n °187	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 120, DR 121	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P192	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °192 - 2	002EW 82487 1 n °192	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 162	Plafonds	Enduits plâtre	P199	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °199 - 2	002EW 82487 1 n °199	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 162a	Plafonds	Enduits plâtre	S364	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P199		002EW 82487 1 n °199 - 2	002EW 82487 1 n °199	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 184, DR 186, DR 186a	Plafonds	Enduits plâtre	P216	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °216 - 2	002EW 82487 1 n °216	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 187	Plafonds	Enduits plâtre	S388	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		002EW 82487 1 n °216 - 2	002EW 82487 1 n °216	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 183	Plafonds	Enduits plâtre	S391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		002EW 82487 1 n °216 - 2	002EW 82487 1 n °216	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 182	Plafonds	Enduits plâtre	S392	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		002EW 82487 1 n °216 - 2	002EW 82487 1 n °216	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 180, DR 181a DR 181	Plafonds	Enduits plâtre	S393	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		002EW 82487 1 n °216 - 2	002EW 82487 1 n °216	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 178, DR 179, DR 179a	Plafonds	Enduits plâtre	S394	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		002EW 82487 1 n °216 - 2	002EW 82487 1 n °216	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 176	Plafonds	Enduits plâtre	S395	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		002EW 82487 1 n °216 - 2	002EW 82487 1 n °216	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 174, DR 175, DR 175a	Plafonds	Enduits plâtre	S396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		002EW 82487 1 n °216 - 2	002EW 82487 1 n °216	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 172a, DR 173	Plafonds	Enduits plâtre	S397	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		002EW 82487 1 n °216 - 2	002EW 82487 1 n °216	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 172, DR 171a	Plafonds	Enduits plâtre	S398	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		002EW 82487 1 n °216 - 2	002EW 82487 1 n °216	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 171, DR 169,DR 169a	Plafonds	Enduits plâtre	S399	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		002EW 82487 1 n °216 - 2	002EW 82487 1 n °216	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 170	Plafonds	Enduits plâtre	S400	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		002EW 82487 1 n °216 - 2	002EW 82487 1 n °216	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 171, DR 169,DR 169a	Plafonds	Enduits plâtre	S647	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		002EW 82487 1 n °216 - 2	002EW 82487 1 n °216	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 176	Plafonds	Enduits plâtre	S649	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		002EW 82487 1 n °216 - 2	002EW 82487 1 n °216	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 182	Plafonds	Enduits plâtre	S651	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		002EW 82487 1 n °216 - 2	002EW 82487 1 n °216	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 178, DR 179, DR 179a	Plafonds	Enduits plâtre	S652	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		002EW 82487 1 n °216 - 2	002EW 82487 1 n °216	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 172, DR 171a	Plafonds	Enduits plâtre	S653	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		002EW 82487 1 n °216 - 2	002EW 82487 1 n °216	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 187 - DR 183 - DR 182 - DR 180, DR 181a DR 181 - DR 178, DR 179, DR 179a - DR 176 - DR 174, DR 175, DR 175a - DR 172a, DR 173 - DR 172, DR 171a - DR 171, DR 169,DR 169a - DR 170	Plafonds	Enduits plâtre	S388 - S391 - S392 - S393 - S394 - S395 - S396 - S397 - S398 - S399 - S400 - S647 - S649 - S651 - S652 - S653	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		002EW 82487 1 n °216 - 2	002EW 82487 1 n °216	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P222	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °222 - 2	002EW 82487 1 n °222	Couche fibreuse grise non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Plafonds	Flocages	P223	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °223 - 2	002EW 82487 1 n °223	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P229	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °229 - 2	002EW 82487 1 n °229	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Plafonds	Enduits plâtre	P230	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °230 - 2	002EW 82487 1 n °230	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 200d	Plafonds	Enduits plâtre	S526	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P230		002EW 82487 1 n °230 - 2	002EW 82487 1 n °230	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210d, DR 210	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P236	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °236 - 2	002EW 82487 1 n °236	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210d, DR 210	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+3	DR 304, DR 304b, DR 304a	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+3	DR 303a	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+3	DR 303	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 307, DR 307a	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+3	DR 302, DR 302a	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+3	DR 301	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+3	DR 308, DR 308a	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+3	DR 309	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+3	DR 319b, DR 319a	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+3	DR 312, DR 313, DR 314	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+3	DR 366	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 368, DR 367	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+3	DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+3	DR 351	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+3	DR 352	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+3	DR 353	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+3	DR 354	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+3	DR 355	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+3	DR 356	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 357	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+3	DR 358	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+3	DR 359	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+3	DR 360	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+3	DR 361	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+3	DR 370	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+3	DR 371, DR 371a	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+3	DR 372, DR 372a	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	DR 401a	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+4	DR 407	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+4	DR 406	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+4	DR 404, DR 404b DR 404a	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+4	DR 405, DR 402, DR 403, DR 401	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Plafonds		I5			I5 - 2				Hauteur trop importante
R+2	DR 223a	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P239	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °239 - 2	002EW82487 1 n °239	Carton en faible quantité non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 223a	Plafonds	Flocages	P240	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °240 - 4	002EW 82487 1 n °240	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 223a	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P242	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °242 - 2	002EW 82487 1 n °242	Peinture non séparable + matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S474	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P242		002EW 82487 1 n °242 - 2	002EW 82487 1 n °242	Peinture non séparable + matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 224, DR 225	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S562	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P242		002EW 82487 1 n °242 - 2	002EW 82487 1 n °242	Peinture non séparable + matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c - DR 224, DR 225	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S474 - S562	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P242		002EW 82487 1 n °242 - 2	002EW 82487 1 n °242	Peinture non séparable + matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 201	Plafonds	Enduits plâtre	P256	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °256 - 2	002EW 82487 1 n °256	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 202	Plafonds	Enduits plâtre	S496	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002EW 82487 1 n °256 - 2	002EW 82487 1 n °256	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 203	Plafonds	Enduits plâtre	S497	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002EW 82487 1 n °256 - 2	002EW 82487 1 n °256	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 204	Plafonds	Enduits plâtre	S498	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002EW 82487 1 n °256 - 2	002EW 82487 1 n °256	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 205	Plafonds	Enduits plâtre	S499	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002EW 82487 1 n °256 - 2	002EW 82487 1 n °256	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 206	Plafonds	Enduits plâtre	S500	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002EW 82487 1 n °256 - 2	002EW 82487 1 n °256	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 207	Plafonds	Enduits plâtre	S501	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002EW 82487 1 n °256 - 2	002EW 82487 1 n °256	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 216	Plafonds	Enduits plâtre	S529	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002EW 82487 1 n °256 - 2	002EW 82487 1 n °256	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 215, DR 216a	Plafonds	Enduits plâtre	S530	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002EW 82487 1 n °256 - 2	002EW 82487 1 n °256	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 214	Plafonds	Enduits plâtre	S531	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002EW 82487 1 n °256 - 2	002EW 82487 1 n °256	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 213	Plafonds	Enduits plâtre	S532	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002EW 82487 1 n °256 - 2	002EW 82487 1 n °256	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 212	Plafonds	Enduits plâtre	S533	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002EW 82487 1 n °256 - 2	002EW 82487 1 n °256	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 211	Plafonds	Enduits plâtre	S984	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002EW 82487 1 n °256 - 2	002EW 82487 1 n °256	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 202 - DR 203 - DR 204 - DR 205 - DR 206 - DR 207 - DR 216 - DR 215, DR 216a - DR 214 - DR 213 - DR 212 - DR 211	Plafonds	Enduits plâtre	S496 - S497 - S498 - S499 - S500 - S501 - S529 - S530 - S531 - S532 - S533 - S984	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002EW 82487 1 n °256 - 2	002EW 82487 1 n °256	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 200b, DR 200a	Plafonds	Flocages	P266	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °266 - 2	002EW 82487 1 n °266	Matériau beige en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 200b, DR 200a	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P267	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °267 - 2	002EW 82487 1 n °267	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 217, DR 218, DR217	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P275	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °275 - 2	002EW 82487 1 n °275	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 217, DR 218, DR217	Plafonds	Enduits plâtre	P276	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °276 - 2	002EW 82487 1 n °276	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S10b, DR S10d	Plafonds	Enduits plâtre	P282	Réalisation d'un prélevement	Dessous escalier	002EW 82487 1 n °282 - 2	002EW 82487 1 n °282	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111b, DR 11d, DR 111e	Plafonds	Enduits plâtre	S588	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P282	Dessous escalier	002EW 82487 1 n °282 - 2	002EW 82487 1 n °282	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 223a	Plafonds	Enduits plâtre	S589	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P282	Dessous escalier	002EW 82487 1 n °282 - 2	002EW 82487 1 n °282	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 321, DR 321a	Plafonds	Enduits plâtre	S590	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P282	Dessous escalier	002EW 82487 1 n °282 - 2	002EW 82487 1 n °282	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 401a	Plafonds	Enduits plâtre	S861	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P282	Dessous escalier	002EW 82487 1 n °282 - 2	002EW 82487 1 n °282	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 266, DR 269b	Plafonds	Enduits plâtre	P287	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °287 - 2	002EW 82487 1 n °287	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 271, DR 209, DR 271b	Plafonds	Enduits plâtre	S595	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P287		002EW 82487 1 n °287 - 2	002EW 82487 1 n °287	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 266a, DR 266b	Plafonds	Enduits plâtre	S650	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P287		002EW 82487 1 n °287 - 2	002EW 82487 1 n °287	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 271, DR 209, DR 271b - DR 266a, DR 266b	Plafonds	Enduits plâtre	S595 - S650	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P287		002EW 82487 1 n °287 - 2	002EW 82487 1 n °287	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 275	Plafonds	Enduits plâtre	P290	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °290 - 2	002EW 82487 1 n °290	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 251	Plafonds	Enduits plâtre	P293	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °293 - 2	002EW 82487 1 n °293	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 250	Plafonds	Enduits plâtre	S618	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 1 n °293 - 2	002EW 82487 1 n °293	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 252	Plafonds	Enduits plâtre	S619	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 1 n °293 - 2	002EW 82487 1 n °293	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 253	Plafonds	Enduits plâtre	S620	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 1 n °293 - 2	002EW 82487 1 n °293	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 254	Plafonds	Enduits plâtre	S621	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 1 n °293 - 2	002EW 82487 1 n °293	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 255	Plafonds	Enduits plâtre	S622	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 1 n °293 - 2	002EW 82487 1 n °293	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 256	Plafonds	Enduits plâtre	S623	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 1 n °293 - 2	002EW 82487 1 n °293	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 257	Plafonds	Enduits plâtre	S624	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 1 n °293 - 2	002EW 82487 1 n °293	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 258	Plafonds	Enduits plâtre	S625	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 1 n °293 - 2	002EW 82487 1 n °293	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 259	Plafonds	Enduits plâtre	S626	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 1 n °293 - 2	002EW 82487 1 n °293	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 260	Plafonds	Enduits plâtre	S627	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 1 n °293 - 2	002EW 82487 1 n °293	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 261	Plafonds	Enduits plâtre	S628	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 1 n °293 - 2	002EW 82487 1 n °293	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 262	Plafonds	Enduits plâtre	S629	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 1 n °293 - 2	002EW 82487 1 n °293	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 263	Plafonds	Enduits plâtre	S630	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 1 n °293 - 2	002EW 82487 1 n °293	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 264, DR 264b	Plafonds	Enduits plâtre	S631	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 1 n °293 - 2	002EW 82487 1 n °293	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 265, DR 265a	Plafonds	Enduits plâtre	S632	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 1 n °293 - 2	002EW 82487 1 n °293	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 267	Plafonds	Enduits plâtre	S633	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 1 n °293 - 2	002EW 82487 1 n °293	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 268	Plafonds	Enduits plâtre	S634	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 1 n °293 - 2	002EW 82487 1 n °293	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 269	Plafonds	Enduits plâtre	S635	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 1 n °293 - 2	002EW 82487 1 n °293	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 270	Plafonds	Enduits plâtre	S636	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 1 n °293 - 2	002EW 82487 1 n °293	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 272	Plafonds	Enduits plâtre	S637	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 1 n °293 - 2	002EW 82487 1 n °293	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 250 - DR 252 - DR 253 - DR 254 - DR 255 - DR 256 - DR 257 - DR 258 - DR 259 - DR 260 - DR 261 - DR 262 - DR 263 - DR 264, DR 264b - DR 265, DR 265a - DR 267 - DR 268 - DR 269 - DR 270 - DR 272	Plafonds	Enduits plâtre	S618 - S619 - S620 - S621 - S622 - S623 - S624 - S625 - S626 - S627 - S628 - S629 - S630 - S631 - S632 - S633 - S634 - S635 - S636 - S637	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002EW 82487 1 n °293 - 2	002EW 82487 1 n °293	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 272	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P294	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °294 - 2	002EW 82487 1 n °294	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 270	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S640	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002EW 82487 1 n °294 - 2	002EW 82487 1 n °294	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 269	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S641	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002EW 82487 1 n °294 - 2	002EW 82487 1 n °294	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 352	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S829	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002EW 82487 1 n °294 - 2	002EW 82487 1 n °294	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 353	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S830	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002EW 82487 1 n °294 - 2	002EW 82487 1 n °294	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 354	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S831	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002EW 82487 1 n °294 - 2	002EW 82487 1 n °294	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 355	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S832	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002EW 82487 1 n °294 - 2	002EW 82487 1 n °294	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 356	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S833	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002EW 82487 1 n °294 - 2	002EW 82487 1 n °294	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 357	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S834	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002EW 82487 1 n °294 - 2	002EW 82487 1 n °294	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 358	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S835	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002EW 82487 1 n °294 - 2	002EW 82487 1 n °294	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 359	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S836	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002EW 82487 1 n °294 - 2	002EW 82487 1 n °294	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 360	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S837	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002EW 82487 1 n °294 - 2	002EW 82487 1 n °294	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 361	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S838	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002EW 82487 1 n °294 - 2	002EW 82487 1 n °294	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S839	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002EW 82487 1 n °294 - 2	002EW 82487 1 n °294	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 270 - DR 269	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S640 - S641	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002EW 82487 1 n °294 - 2	002EW 82487 1 n °294	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 352 - DR 353 - DR 354 - DR 355 - DR 356 - DR 357 - DR 358 - DR 359 - DR 360 - DR 361 - DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S829 - S830 - S831 - S832 - S833 - S834 - S835 - S836 - S837 - S838 - S839	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002EW 82487 1 n °294 - 2	002EW 82487 1 n °294	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 323	Plafonds	Flocages	P302	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °302 - 2	002EW 82487 1 n °302	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P311	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °311 - 2	002EW 82487 1 n °311	Peinture non séparable + couche fibreuse blanche avec poussières non séparable + matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 311	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S753	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		002EW 82487 1 n °311 - 2	002EW 82487 1 n °311	Peinture non séparable + couche fibreuse blanche avec poussières non séparable + matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 401a	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S864	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		002EW 82487 1 n °311 - 2	002EW 82487 1 n °311	Peinture non séparable + couche fibreuse blanche avec poussières non séparable + matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Plafonds	Enduits plâtre	P316	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °316 - 2	002EW 82487 1 n °316	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Plafonds	Enduits plâtre	P316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P316		002EW 82487 1 n °316 - 2	002EW 82487 1 n °316	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 368, DR 367	Plafonds	Enduits plâtre	S855	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P316		002EW 82487 1 n °316 - 2	002EW 82487 1 n °316	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e - DR 368, DR 367	Plafonds	Enduits plâtre	P316 - S855	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P316		002EW 82487 1 n °316 - 2	002EW 82487 1 n °316	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 320	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P322	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °322 - 2	002EW 82487 1 n °322	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 320	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S709	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P322		002EW 82487 1 n °322 - 2	002EW 82487 1 n °322	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 319	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S710	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P322		002EW 82487 1 n °322 - 2	002EW 82487 1 n °322	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 320 - DR 319	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S709 - S710	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P322		002EW 82487 1 n °322 - 2	002EW 82487 1 n °322	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 321, DR 321a	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P324	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °324 - 2	002EW 82487 1 n °324	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 304, DR 304b, DR 304a	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P330	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °330 - 2	002EW 82487 1 n °330	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 303a	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S716	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P330		002EW 82487 1 n °330 - 2	002EW 82487 1 n °330	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 303	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S726	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P330		002EW 82487 1 n °330 - 2	002EW 82487 1 n °330	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 303a	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S716 - S726	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P330		002EW 82487 1 n °330 - 2	002EW 82487 1 n °330	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 303	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P333	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °333 - 2	002EW 82487 1 n °333	Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 320	Plafonds	Bois	S741	Réalisation d'un sondage	Plafond plaquage bois	S741 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 319	Plafonds	Bois	S741	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S741	Plafond plaquage bois	S741 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+3	DR 369	Plafonds	Bois	S741	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S741	Plafond plaquage bois	S741 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+3	DR 369a	Plafonds	Bois	S741	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S741	Plafond plaquage bois	S741 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+3	DR 317	Plafonds	Bois	S741	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S741	Plafond plaquage bois	S741 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+3	DR 318	Plafonds	Bois	S741	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S741	Plafond plaquage bois	S741 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 315a	Plafonds	Bois	S741	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S741	Plafond plaquage bois	S741 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+3	DR 315	Plafonds	Bois	S741	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S741	Plafond plaquage bois	S741 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+3	DR 315b	Plafonds	Bois	S741	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S741	Plafond plaquage bois	S741 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2	DR 224, DR 225	Plafonds	Bois	S741	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S741	Plafond plaquage bois	S741 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Plafonds	Bois	S741	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S741	Plafond plaquage bois	S741 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 208	Plafonds	Bois	S741	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S741	Plafond plaquage bois	S741 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Plafonds	Enduits plâtre	P334	Réalisation d'un prélevement	Dessous escalier	002EW82487 1 n°334 - 2	002EW82487 1 n°334	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Plafonds	Enduits plâtre	S742	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334	Dessous escalier	002EW82487 1 n°334 - 2	002EW82487 1 n°334	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 307, DR 307a	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P336	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °336 - 2	002EW 82487 1 n °336	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 302, DR 302a	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S743	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002EW 82487 1 n °336 - 2	002EW 82487 1 n °336	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 301	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S744	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002EW 82487 1 n °336 - 2	002EW 82487 1 n °336	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 300a, DR 300	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S755	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002EW 82487 1 n °336 - 2	002EW 82487 1 n °336	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 319b, DR 319a	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S758	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002EW 82487 1 n °336 - 2	002EW 82487 1 n °336	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S828	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002EW 82487 1 n °336 - 2	002EW 82487 1 n °336	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 306	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S983	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002EW 82487 1 n °336 - 2	002EW 82487 1 n °336	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 302, DR 302a - DR 301 - DR 300a, DR 300 - DR 319b, DR 319a - DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g - DR 306	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S743 - S744 - S755 - S758 - S828 - S983	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002EW 82487 1 n °336 - 2	002EW 82487 1 n °336	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 308, DR 308a	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P337	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °337 - 2	002EW 82487 1 n °337	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 302, DR 302a	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P340	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °340 - 2	002EW 82487 1 n °340	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 309	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P342	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °342 - 2	002EW 82487 1 n °342	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 405, DR 402, DR 403, DR 401	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S883	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342		002EW 82487 1 n °342 - 2	002EW 82487 1 n °342	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 310a, DR 310	Plafonds	Enduits plâtre	P344	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °344 - 2	002EW 82487 1 n °344	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 350	Plafonds	Enduits plâtre	S856	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002EW 82487 1 n °344 - 2	002EW 82487 1 n °344	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 300a, DR 300	Plafonds	Flocages	P348	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °348 - 2	002EW 82487 1 n °348	Matériau brillant beige en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 312, DR 313, DR 314	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P356	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °356 - 2	002EW 82487 1 n °356	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux avec paillettes	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 368, DR 367	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P365	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °365 - 2	002EW 82487 1 n °365	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 366	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S840	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P365		002EW 82487 1 n °365 - 2	002EW 82487 1 n °365	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 371, DR 371a	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S841	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P365		002EW 82487 1 n °365 - 2	002EW 82487 1 n °365	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 370	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S842	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P365		002EW 82487 1 n °365 - 2	002EW 82487 1 n °365	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 366 - DR 371, DR 371a - DR 370	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S840 - S841 - S842	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P365		002EW 82487 1 n °365 - 2	002EW 82487 1 n °365	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 372, DR 372a	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P368	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °368 - 2	002EW 82487 1 n °368	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 372, DR 372a	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P369	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °369 - 1	002EW 82487 1 n °369	Matériau beige avec paillettes	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	DR 405, DR 402, DR 403, DR 401	Plafonds	Flocages	P376	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °376 - 2	002EW 82487 1 n °376	Matériau brillant beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P379	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °379 - 2	002EW 82487 1 n °379	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P380	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °380 - 2	002EW 82487 1 n °380	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S901	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P380		002EW 82487 1 n °380 - 2	002EW 82487 1 n °380	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S902	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P380		002EW 82487 1 n °380 - 2	002EW 82487 1 n °380	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S901 - S902	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P380		002EW 82487 1 n °380 - 2	002EW 82487 1 n °380	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Plafonds	Flocages	P381	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °381 - 2	002EW 82487 1 n °381	Matériau brillant beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Plafonds	Flocages	S906	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P381		002EW 82487 1 n °381 - 2	002EW 82487 1 n °381	Matériau brillant beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Plafonds	Flocages	S907	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P381		002EW 82487 1 n °381 - 2	002EW 82487 1 n °381	Matériau brillant beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Plafonds	Flocages	S906 - S907	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P381		002EW 82487 1 n °381 - 2	002EW 82487 1 n °381	Matériau brillant beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 413	Plafonds	Enduits ciment	P392	Réalisation d'un prélevement	Plafond balcon	002EW 82487 1 n °392 - 2	002EW 82487 1 n °392	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 373	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P444	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-1 n °444 - 2	002EW 82487 1-1 n °444	Vermiculite - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S12	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P457	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-1 n °457 - 2	002EW 82487 1-1 n °457	Ciment - Dur Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR S12	Plafonds	Enduits ciment	P458	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-1 n °458 - 2	002EW 82487 1-1 n °458	Ciment / Ciment - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR S01	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P12	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°12 - 2	002EW 82487 1 n°12	Matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S02	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 82487 1 n°12 - 2	002EW 82487 1 n°12	Matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR s06a, LDR s04, LDR s04b	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 82487 1 n°12 - 2	002EW 82487 1 n°12	Matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S10, LDR S11	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 82487 1 n°12 - 2	002EW 82487 1 n°12	Matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S06	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 82487 1 n°12 - 2	002EW 82487 1 n°12	Matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR S02 - DR s06a, LDR s04, LDR s04b - LDR S10, LDR S11 - LDR S06	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S15 - S16 - S23 - S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 82487 1 n°12 - 2	002EW 82487 1 n°12	Matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR SO5	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P14	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°14 - 2	002EW 82487 1 n°14	Carrelage en vrac non séparable + colle grise en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR s06a, LDR s04, LDR s04b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P18	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°18 - 2	002EW 82487 1 n°18 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR s06a, LDR s04, LDR s04b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P18	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°18 - 2	002EW 82487 1 n°18 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable + matériau vert en faible quantité non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
RDJ	LDR S10, LDR S11	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P19	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°19 - 2	002EW 82487 1 n°19 Phase 1	Dalle dure cassante grise	Positif	Présen ce sur analyse
RDJ	LDR S10, LDR S11	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P19	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°19 - 2	002EW 82487 1 n°19 Phase 2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR S10, LDR S11	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P19	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°19 - 2	002EW 82487 1 n°19 Phase 3	Peinture non séparable + ragréage rose non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S09	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P20	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°20 - 1	002EW 82487 1 n°20 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S09	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P20	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°20 - 1	002EW 82487 1 n°20 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S09	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P20	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°20 - 1	002EW 82487 1 n°20 Phase 3	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
RDJ	LDR S09	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P20	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°20 - 1	002EW 82487 1 n°20 Phase 4	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR S09	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P20	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n°20 - 1	002EW82487 1 n°20 Phase 5	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S08	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P21	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n°21 - 2	002EW82487 1 n°21 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + dalle dure cassante grise non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDJ	LDR S08	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P21	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n°21 - 2	002EW82487 1 n°21 Phase 2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDJ	LDR S08	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P21	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n°21 - 2	002EW82487 1 n°21 Phase 3	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR S07	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P22	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°22 - 2	002EW 82487 1 n°22 Phase 1	Couche souple beige + colle bitumineuse noire + ragréage rose non séparable + matériau beige non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
RDJ	LDR S07	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P22	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°22 - 2	002EW 82487 1 n°22 Phase 2	Dalle dure cassante beige non séparable + colle polymère jaune non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
RDJ	LDR S07	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P22	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°22 - 2	002EW 82487 1 n°22 Phase 3	Revêtement souple marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S06	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P23	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°23 - 2	002EW 82487 1 n°23 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR S06	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P23	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°23 - 2	002EW 82487 1 n°23 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + matériau rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S12a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P28	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°28 - 2	002EW 82487 1 n°28	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S12a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P29	Réalisation d'un prélevement	Soubassement evacuation	002EW 82487 1 n°29 - 2	002EW 82487 1 n°29	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S10, DR S08a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P33	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°33 - 2	002EW 82487 1 n°33	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
RDJ	DR S01	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S106 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 82487 1 n°33 - 2	002EW 82487 1 n°33	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S10, DR S08a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S216 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 82487 1 n°33 - 2	002EW 82487 1 n°33	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDJ	DR S10, DR S08a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P34	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°34 - 2	002EW 82487 1 n°34	Dalle dure cassante beige non séparable + colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau orange non séparable + mat	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S02, DR S02a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P40	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°40 - 2	002EW 82487 1 n°40 Phase 1	Revêtement cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S19	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 82487 1 n°40 - 2	002EW 82487 1 n°40 Phase 1	Revêtement cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S02, DR S02a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P40	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°40 - 2	002EW 82487 1 n°40 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + matériau rose non séparable + colle polymère jaune non séparable + matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S19	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 82487 1 n°40 - 2	002EW 82487 1 n°40 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + matériau rose non séparable + colle polymère jaune non séparable + matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S16, DR S16a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P42	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°42 - 2	002EW 82487 1 n°42	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDJ	DR S18	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P43	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°43 - 2	002EW 82487 1 n°43 Phase 1	Revêtement souple beige et gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S17a, DR S17	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S78 (P43)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW82487 1 n°43 - 2	002EW82487 1 n°43 Phase 1	Revêtement souple beige et gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S18	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P43	Réalisation d'un prélèvement		002EW82487 1 n°43 - 2	002EW82487 1 n°43 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau vert non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDJ	DR S17a, DR S17	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S78 (P43)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW82487 1 n°43 - 2	002EW82487 1 n°43 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau vert non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P44	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°44 - 2	002EW 82487 1 n°44 Phase 1	Ragréage gris en faible quantité non séparable + colle polymère incolore non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P44	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°44 - 2	002EW 82487 1 n°44 Phase 2	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
RDJ	DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P44	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°44 - 2	002EW 82487 1 n°44 Phase 3	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P44	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°44 - 2	002EW 82487 1 n°44 Phase 4	Revêtement souple beige et noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P45	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°45 - 2	002EW 82487 1 n°45 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
RDJ	DR S13	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S80 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 82487 1 n°45 - 2	002EW 82487 1 n°45 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
RDJ	DRS13a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S81 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 82487 1 n°45 - 2	002EW 82487 1 n°45 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
RDJ	DR S19	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S93 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 82487 1 n°45 - 2	002EW 82487 1 n°45 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
RDJ	DR S24a, DR S29a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S141 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 82487 1 n°45 - 2	002EW 82487 1 n°45 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
RDJ	Dr S29b, DR S29c	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S208 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 82487 1 n°45 - 2	002EW 82487 1 n°45 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P45	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°45 - 2	002EW 82487 1 n°45 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S13	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S80 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 82487 1 n°45 - 2	002EW 82487 1 n°45 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DRS13a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S81 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 82487 1 n°45 - 2	002EW 82487 1 n°45 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S19	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S93 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 82487 1 n°45 - 2	002EW 82487 1 n°45 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S24a, DR S29a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S141 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 82487 1 n°45 - 2	002EW 82487 1 n°45 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	Dr S29b, DR S29c	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S208 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 82487 1 n°45 - 2	002EW 82487 1 n°45 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P45	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°45 - 2	002EW 82487 1 n°45 Phase 3	Peinture non séparable + matériau vert + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S13	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S80 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 82487 1 n°45 - 2	002EW 82487 1 n°45 Phase 3	Peinture non séparable + matériau vert + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DRS13a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S81 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 82487 1 n°45 - 2	002EW 82487 1 n°45 Phase 3	Peinture non séparable + matériau vert + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S19	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S93 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 82487 1 n°45 - 2	002EW 82487 1 n°45 Phase 3	Peinture non séparable + matériau vert + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S24a, DR S29a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S141 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 82487 1 n°45 - 2	002EW 82487 1 n°45 Phase 3	Peinture non séparable + matériau vert + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	Dr S29b, DR S29c	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S208 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 82487 1 n°45 - 2	002EW 82487 1 n°45 Phase 3	Peinture non séparable + matériau vert + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S15a, DR S15	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P46	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 1	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S12	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S79 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 1	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S24	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S104 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 1	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S25	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S142 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 1	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S26	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S143 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 1	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S27	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S144 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 1	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S28	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S145 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 1	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S29	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S146 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 1	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S30	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S147 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 1	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S31	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S148 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 1	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S 32	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S149 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 1	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S48	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S150 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 1	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S44	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S166 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 1	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S23, DR S23a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S961 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 1	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S15a, DR S15	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P46	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 2	Matériau vert non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S12	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S79 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 2	Matériau vert non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S24	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S104 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 2	Matériau vert non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S25	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S142 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 2	Matériau vert non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S26	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S143 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 2	Matériau vert non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S27	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S144 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 2	Matériau vert non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S28	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S145 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 2	Matériau vert non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S29	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S146 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 2	Matériau vert non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S30	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S147 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 2	Matériau vert non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S31	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S148 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 2	Matériau vert non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S 32	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S149 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 2	Matériau vert non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S48	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S150 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 2	Matériau vert non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S44	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S166 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 82487 1 n°46 - 2	002EW 82487 1 n°46 Phase 2	Matériau vert non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S23, DR S23a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S961 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW82487 1 n°46 - 2	002EW82487 1 n°46 Phase 2	Matériau vert non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non	Positif	Présence sur analyse
RDJ	DR S11	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P47	Réalisation d'un prélèvement		002EW82487 1 n°47 - 2	002EW82487 1 n°47	Peinture non séparable + matériau gris non séparable + matériau bleu non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P48	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°48 - 2	002EW 82487 1 n°48	Matériau compact gris hétérogène non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S22	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P64	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°64 - 2	002EW 82487 1 n°64 Phase 1	Revêtement souple gris avec couche fibreuse et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S22	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P64	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°64 - 2	002EW 82487 1 n°64 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + couche souple verte avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S22	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P64	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°64 - 2	002EW 82487 1 n°64 Phase 3	Matériau rouge + matériau gris hétérogène avec poussières	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S20c	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P71	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n°71 - 2	002EW82487 1 n°71	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S19	Revêtement de sol	Colles de carrelage	I1		Escalier	I1 - 2				Dalles marbres épaisses
R+1	DR 111	Revêtement de sol	Colles de carrelage	I1		Escalier	I1 - 2				Dalles marbres épaisses
R+2	DR 224, DR 225	Revêtement de sol	Colles de carrelage	I1		Escalier	I1 - 2				Dalles marbres épaisses
RDJ	DR S19a, DR S19b, DR S19c	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P72	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n°72 - 2	002EW82487 1 n°72 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S19a, DR S19b, DR S19c	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P72	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°72 - 2	002EW 82487 1 n°72 Phase 2	Colle grise en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S48	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P78	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°78 - 2	002EW 82487 1 n°78 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S49, Dr S 50	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 82487 1 n°78 - 2	002EW 82487 1 n°78 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S48	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P78	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°78 - 2	002EW 82487 1 n°78 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S49, Dr S 50	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 82487 1 n°78 - 2	002EW 82487 1 n°78 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S46	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P79	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°79 - 2	002EW 82487 1 n°79 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S45	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S152 (P79)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW 82487 1 n°79 - 2	002EW 82487 1 n°79 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S46	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P79	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°79 - 2	002EW 82487 1 n°79 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDJ	DR S45	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S152 (P79)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW 82487 1 n°79 - 2	002EW 82487 1 n°79 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S49, Dr S 50	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P80	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°80 - 2	002EW 82487 1 n°80	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
RDJ	DR S33	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P85	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°85 - 2	002EW 82487 1 n°85 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S33	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P85	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°85 - 2	002EW 82487 1 n°85 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S43	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P90	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S34	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S192 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S34	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S193 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S42	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S194 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S41	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S195 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S40	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S196 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S38, DR S39	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S197 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S37	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S198 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S36	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S199 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S35	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S200 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S43	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P90	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 2	Matériau souple blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S34	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S192 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 2	Matériau souple blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S34	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S193 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 2	Matériau souple blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S42	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S194 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 2	Matériau souple blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S41	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S195 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 2	Matériau souple blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S40	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S196 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 2	Matériau souple blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S38, DR S39	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S197 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 2	Matériau souple blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S37	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S198 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 2	Matériau souple blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S36	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S199 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 2	Matériau souple blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S35	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S200 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 2	Matériau souple blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S43	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P90	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 3	Peintures multiples non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + colle polymère noire non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S34	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S192 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 3	Peintures multiples non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + colle polymère noire non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S34	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S193 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 3	Peintures multiples non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + colle polymère noire non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S42	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S194 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 3	Peintures multiples non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + colle polymère noire non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S41	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S195 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 3	Peintures multiples non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + colle polymère noire non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S40	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S196 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 3	Peintures multiples non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + colle polymère noire non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S38, DR S39	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S197 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 3	Peintures multiples non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + colle polymère noire non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S37	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S198 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 3	Peintures multiples non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + colle polymère noire non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S36	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S199 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 3	Peintures multiples non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + colle polymère noire non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S35	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S200 (P90)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW 82487 1 n°90 - 2	002EW 82487 1 n°90 Phase 3	Peintures multiples non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + colle polymère noire non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDJ	Dr S29b, DR S29c	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P97	Réalisation d'un prélevement	Marches	002EW 82487 1 n°97 - 2	002EW 82487 1 n°97	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	DR 122, DR 122a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S375 (P97)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Marches	002EW 82487 1 n°97 - 2	002EW 82487 1 n°97	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 266a, DR 266b	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S445 (P97)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Marches	002EW 82487 1 n°97 - 2	002EW 82487 1 n°97	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+3	DR 365, DR 365a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S582 (P97)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Marches	002EW 82487 1 n°97 - 2	002EW 82487 1 n°97	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+3	DR 365, DR 365a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S693 (P97)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Marches	002EW 82487 1 n°97 - 2	002EW 82487 1 n°97	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDJ	Dr S29b, DR S29c	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P98	Réalisation d'un prélèvement	Limon	002EW 82487 1 n°98 - 2	002EW 82487 1 n°98	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	Dr S29b, DR S29c	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98	Limon	002EW 82487 1 n°98 - 2	002EW 82487 1 n°98	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 122, DR 122a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S376	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98	Limon	002EW 82487 1 n°98 - 2	002EW 82487 1 n°98	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 266a, DR 266b	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S446	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98	Limon	002EW 82487 1 n°98 - 2	002EW 82487 1 n°98	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 365, DR 365a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S583	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98	Limon	002EW 82487 1 n°98 - 2	002EW 82487 1 n°98	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S19d	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P102	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °102 - 2	002EW 82487 1 n °102 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S19d	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P102	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °102 - 2	002EW 82487 1 n °102 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac hétérogène non séparable + matériau bleu et rouge en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S19d	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P103	Réalisation d'un prélevement	Marches	002EW 82487 1 n °103 - 2	002EW 82487 1 n °103 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S19d	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Marches	002EW 82487 1 n °103 - 2	002EW 82487 1 n °103 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 118a, DR118	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Marches	002EW 82487 1 n °103 - 2	002EW 82487 1 n °103 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 118a, DR118	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Marches	002EW 82487 1 n °103 - 2	002EW 82487 1 n °103 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 200d	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Marches	002EW 82487 1 n °103 - 2	002EW 82487 1 n °103 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 319b, DR 319a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S580	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Marches	002EW 82487 1 n °103 - 2	002EW 82487 1 n °103 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 118a, DR118	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S296 - S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Marches	002EW 82487 1 n °103 - 2	002EW 82487 1 n °103 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S19d	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P103	Réalisation d'un prélevement	Marches	002EW 82487 1 n °103 - 2	002EW 82487 1 n °103 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S19d	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Marches	002EW 82487 1 n °103 - 2	002EW 82487 1 n °103 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 118a, DR118	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Marches	002EW 82487 1 n °103 - 2	002EW 82487 1 n °103 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 118a, DR118	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Marches	002EW 82487 1 n °103 - 2	002EW 82487 1 n °103 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 200d	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Marches	002EW 82487 1 n °103 - 2	002EW 82487 1 n °103 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 319b, DR 319a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S580	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Marches	002EW 82487 1 n °103 - 2	002EW 82487 1 n °103 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 118a, DR118	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S296 - S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Marches	002EW 82487 1 n °103 - 2	002EW 82487 1 n °103 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S19d	Revêtement de sol	Métal	S213	Réalisation d'un sondage		S213 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	DR 118a, DR118	Revêtement de sol	Métal	S213	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S213		S213 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2	DR 200d	Revêtement de sol	Métal	S213	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S213		S213 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 319b, DR 319a	Revêtement de sol	Métal	S213	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S213		S213 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P108	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °108 - 2	002EW82487 1 n °108	Carrelage en vrac + colle blanche en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111a, DR 104a	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002EW82487 1 n °108 - 2	002EW82487 1 n °108	Carrelage en vrac + colle blanche en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 111a, DR 104a	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002EW 82487 1 n °108 - 2	002EW 82487 1 n °108	Carrelage en vrac + colle blanche en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111b, DR 11d, DR 111e	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002EW 82487 1 n °108 - 2	002EW 82487 1 n °108	Carrelage en vrac + colle blanche en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 111	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002EW 82487 1 n °108 - 2	002EW 82487 1 n °108	Carrelage en vrac + colle blanche en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002EW 82487 1 n °108 - 2	002EW 82487 1 n °108	Carrelage en vrac + colle blanche en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 111a, DR 104a - DR 111b, DR 11d, DR 111e	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S218 - S219 - S249 - S288 - S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002EW 82487 1 n °108 - 2	002EW 82487 1 n °108	Carrelage en vrac + colle blanche en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P109	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °109 - 2	002EW 82487 1 n °109 Phase 1	Revêtement cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P109	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °109 - 2	002EW 82487 1 n °109 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable + matériau rouge en vrac non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P111	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °111 - 2	002EW 82487 1 n°111 Phase 1	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002EW 82487 1 n °111 - 2	002EW 82487 1 n°111 Phase 1	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P111	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °111 - 2	002EW 82487 1 n°111 Phase 2	Colle polymère grise non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002EW 82487 1 n °111 - 2	002EW 82487 1 n°111 Phase 2	Colle polymère grise non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P118	Réalisation d'un prélevement	Marches	002EW 82487 1 n °118 - 2	002EW 82487 1 n °118 Phase 1	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118	Marches	002EW 82487 1 n °118 - 2	002EW 82487 1 n °118 Phase 1	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118	Marches	002EW 82487 1 n °118 - 2	002EW 82487 1 n °118 Phase 1	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S461	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118	Marches	002EW 82487 1 n °118 - 2	002EW 82487 1 n °118 Phase 1	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S462	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118	Marches	002EW 82487 1 n °118 - 2	002EW 82487 1 n °118 Phase 1	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S229 - S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118	Marches	002EW 82487 1 n °118 - 2	002EW 82487 1 n °118 Phase 1	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S461 - S462	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118	Marches	002EW 82487 1 n °118 - 2	002EW 82487 1 n °118 Phase 1	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P118	Réalisation d'un prélevement	Marches	002EW 82487 1 n °118 - 2	002EW 82487 1 n °118 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118	Marches	002EW 82487 1 n °118 - 2	002EW 82487 1 n °118 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118	Marches	002EW 82487 1 n °118 - 2	002EW 82487 1 n °118 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S461	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118	Marches	002EW 82487 1 n °118 - 2	002EW 82487 1 n °118 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S462	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118	Marches	002EW 82487 1 n °118 - 2	002EW 82487 1 n °118 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S229 - S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118	Marches	002EW 82487 1 n °118 - 2	002EW 82487 1 n °118 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S461 - S462	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118	Marches	002EW 82487 1 n °118 - 2	002EW 82487 1 n °118 Phase 2	Colle polymère jaune en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P118	Réalisation d'un prélevement	Marches	002EW 82487 1 n °118 - 2	002EW 82487 1 n °118 Phase 3	Peinture non séparable + matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118	Marches	002EW 82487 1 n °118 - 2	002EW 82487 1 n °118 Phase 3	Peinture non séparable + matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118	Marches	002EW 82487 1 n °118 - 2	002EW 82487 1 n °118 Phase 3	Peinture non séparable + matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S461	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118	Marches	002EW 82487 1 n °118 - 2	002EW 82487 1 n °118 Phase 3	Peinture non séparable + matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S462	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118	Marches	002EW 82487 1 n °118 - 2	002EW 82487 1 n °118 Phase 3	Peinture non séparable + matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S229 - S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118	Marches	002EW 82487 1 n °118 - 2	002EW 82487 1 n °118 Phase 3	Peinture non séparable + matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S461 - S462	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118	Marches	002EW 82487 1 n °118 - 2	002EW 82487 1 n °118 Phase 3	Peinture non séparable + matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 106	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P125	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °125 - 2	002EW 82487 1 n °125 Phase 1	Moquette bleue et grise	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 85	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002EW 82487 1 n °125 - 2	002EW 82487 1 n °125 Phase 1	Moquette bleue et grise	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 106	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P125	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °125 - 2	002EW 82487 1 n °125 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 85	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002EW 82487 1 n °125 - 2	002EW 82487 1 n °125 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 85	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P126	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °126 - 2	002EW 82487 1 n °126	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + matériau beige non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	DR105a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S246 (P126)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002EW 82487 1 n °126 - 2	002EW 82487 1 n °126	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + matériau beige non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 222	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P129	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °129 - 2	002EW 82487 1 n °129 Phase 1	Moquette verte	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 222	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P129	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °129 - 2	002EW 82487 1 n °129 Phase 2	Colle polymère jaune + matériau rouge non séparable + matériau blanc non séparable + matériau beige avec fibres visibles non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 222	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P130	Réalisation d'un prélevement	Marches	002EW 82487 1 n °130 - 2	002EW 82487 1 n °130	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + matériau orange en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 222	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S239 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130	Marches	002EW 82487 1 n °130 - 2	002EW 82487 1 n °130	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + matériau orange en faible quantité non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	DR 108	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P134	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °134 - 2	002EW 82487 1 n °134 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 108	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P134	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °134 - 2	002EW 82487 1 n °134 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 108	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P138	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °138 - 2	002EW 82487 1 n °138 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 108	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P138	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °138 - 2	002EW 82487 1 n °138 Phase 2	Colle polymère blanche non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S10b, DR S10d	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P141	Réalisation d'un prélevement	Limon	002EW 82487 1 n °141 - 2	002EW 82487 1 n °141	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S10b, DR S10d	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141	Limon	002EW 82487 1 n °141 - 2	002EW 82487 1 n °141	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111b, DR 11d, DR 111e	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S468	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141	Limon	002EW 82487 1 n °141 - 2	002EW 82487 1 n °141	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 223a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S469	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141	Limon	002EW 82487 1 n °141 - 2	002EW 82487 1 n °141	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 321, DR 321a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S576	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141	Limon	002EW 82487 1 n °141 - 2	002EW 82487 1 n °141	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	DR 401a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S859	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141	Limon	002EW82487 1 n °141 - 2	002EW82487 1 n °141	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S10b, DR S10d	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P142	Réalisation d'un prélevement	Marches	002EW82487 1 n °142 - 2	002EW82487 1 n °142 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111b, DR 11d, DR 111e	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S250 (P142)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Marches	002EW82487 1 n °142 - 2	002EW82487 1 n °142 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 223a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S470 (P142)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Marches	002EW82487 1 n °142 - 2	002EW82487 1 n °142 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 321, DR 321a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S575 (P142)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Marches	002EW 82487 1 n °142 - 2	002EW 82487 1 n °142 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 401a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S860 (P142)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Marches	002EW 82487 1 n °142 - 2	002EW 82487 1 n °142 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S10b, DR S10d	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P142	Réalisation d'un prélevement	Marches	002EW 82487 1 n °142 - 2	002EW 82487 1 n °142 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 111b, DR 11d, DR 111e	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S250 (P142)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Marches	002EW 82487 1 n °142 - 2	002EW 82487 1 n °142 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 223a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S470 (P142)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Marches	002EW 82487 1 n °142 - 2	002EW 82487 1 n °142 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 321, DR 321a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S575 (P142)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Marches	002EW 82487 1 n °142 - 2	002EW 82487 1 n °142 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+4	DR 401a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S860 (P142)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Marches	002EW 82487 1 n °142 - 2	002EW 82487 1 n °142 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	DR 109	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P149	Réalisation d'un prélèvement		002EW 82487 1 n °149 - 2	002EW 82487 1 n °149 Phase 1	Revêtement souple gris avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 109	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S255 (P149)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P149		002EW 82487 1 n °149 - 2	002EW 82487 1 n °149 Phase 1	Revêtement souple gris avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 109	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P149	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °149 - 2	002EW 82487 1 n °149 Phase 2	Matériau gris non séparable + colle polymère jaune non séparable + couche rose non séparable + matériau vert non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 109	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S255 (P149)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P149		002EW 82487 1 n °149 - 2	002EW 82487 1 n °149 Phase 2	Matériau gris non séparable + colle polymère jaune non séparable + couche rose non séparable + matériau vert non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	DR 109	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °150 - 2	002EW 82487 1 n °150 Phase 1	Peinture en faible quantité + poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 109	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °150 - 2	002EW 82487 1 n °150 Phase 2	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 109	Revêtement de sol	Estrade bois	S256	Réalisation d'un sondage		S256 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	DR 104, DR 104c, DR 104b	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P157	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °157 - 2	002EW82487 1 n °157	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	DR103	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P159	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °159 - 2	002EW82487 1 n °159	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	DR 101	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P161	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °161 - 2	002EW82487 1 n °161 Phase 1	Revêtement cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 101	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P161	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °161 - 2	002EW 82487 1 n °161 Phase 2	Colle polymère bleue et noire non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 102	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °162 - 2	002EW 82487 1 n °162 Phase 1	Dalle dure cassante grise	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	DR 112	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S287 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 1 n °162 - 2	002EW 82487 1 n °162 Phase 1	Dalle dure cassante grise	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	DR 114, DR 113	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S291 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 1 n °162 - 2	002EW 82487 1 n °162 Phase 1	Dalle dure cassante grise	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	DR 102	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °162 - 2	002EW 82487 1 n °162 Phase 2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 112	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S287 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 1 n °162 - 2	002EW 82487 1 n °162 Phase 2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 114, DR 113	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S291 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 1 n °162 - 2	002EW 82487 1 n °162 Phase 2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 102	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °162 - 2	002EW 82487 1 n °162 Phase 3	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	DR 112	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S287 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 1 n °162 - 2	002EW 82487 1 n °162 Phase 3	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 114, DR 113	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S291 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 82487 1 n °162 - 2	002EW 82487 1 n °162 Phase 3	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	DR 110	Revêtement de sol	Parquet bois	S286	Réalisation d'un sondage		S286 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	DR 100a, DR 100	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P163	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °163 - 2	002EW 82487 1 n °163 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 100a, DR 100	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P163	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °163 - 2	002EW 82487 1 n °163 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + matériau beige non sépara	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	DR 114, DR 113	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P166	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °166 - 2	002EW 82487 1 n °166	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	DR 118a, DR118	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P167	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °167 - 2	002EW 82487 1 n °167 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 118a, DR118	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P167	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °167 - 2	002EW 82487 1 n °167 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + matériau rose en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 117, DR 116, DR 115	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P174	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °174 - 2	002EW 82487 1 n °174 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 117, DR 116, DR 115	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P174	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °174 - 2	002EW 82487 1 n °174 Phase 2	Colle grise non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 120, DR 121	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P179	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °179 - 2	002EW 82487 1 n °179 Phase 1	Revêtement bicouche souple rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 120, DR 121	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P179	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °179 - 2	002EW 82487 1 n °179 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 151	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P183	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °183 - 2	002EW 82487 1 n °183 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 151	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P183	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °183 - 2	002EW 82487 1 n °183 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 151	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P183	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °183 - 2	002EW 82487 1 n °183 Phase 3	Matériau orange non séparable + matériau gris non séparable + matériau rose en faible quantité en vrac non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	DR 150	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P185	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °185 - 2	002EW 82487 1 n °185 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 150	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P185	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °185 - 2	002EW 82487 1 n °185 Phase 2	Colle polymère grise non séparable + peintures multiples non séparable + matériau rose en vrac non séparable + matériau beige non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	DR 150	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P185	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °185 - 2	002EW 82487 1 n °185 Phase 3	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 152	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P186	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °186 - 2	002EW 82487 1 n °186 Phase 1	Colle polymère jaune + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 161	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S345 (P186)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002EW 82487 1 n °186 - 2	002EW 82487 1 n °186 Phase 1	Colle polymère jaune + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 152	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P186	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °186 - 2	002EW 82487 1 n °186 Phase 2	Dalle dure cassante grise	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 161	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S345 (P186)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002EW 82487 1 n °186 - 2	002EW 82487 1 n °186 Phase 2	Dalle dure cassante grise	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 152	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P186	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °186 - 2	002EW 82487 1 n °186 Phase 3	Matériau vert non séparable + colle polymère jaune non séparable + matériau rose hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 161	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S345 (P186)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002EW 82487 1 n °186 - 2	002EW 82487 1 n °186 Phase 3	Matériau vert non séparable + colle polymère jaune non séparable + matériau rose hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	DR 167	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P188	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °188 - 2	002EW 82487 1 n °188 Phase 1	Matériau gris en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 167	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002EW 82487 1 n °188 - 2	002EW 82487 1 n °188 Phase 1	Matériau gris en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 166	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002EW 82487 1 n °188 - 2	002EW 82487 1 n °188 Phase 1	Matériau gris en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 164	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002EW 82487 1 n °188 - 2	002EW 82487 1 n °188 Phase 1	Matériau gris en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 167 - DR 166 - DR 164	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P188 - S339 - S340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002EW 82487 1 n °188 - 2	002EW 82487 1 n °188 Phase 1	Matériau gris en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 167	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P188	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °188 - 2	002EW 82487 1 n °188 Phase 2	Matériau rose en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 167	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002EW 82487 1 n °188 - 2	002EW 82487 1 n °188 Phase 2	Matériau rose en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 166	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002EW 82487 1 n °188 - 2	002EW 82487 1 n °188 Phase 2	Matériau rose en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 164	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002EW 82487 1 n °188 - 2	002EW 82487 1 n °188 Phase 2	Matériau rose en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 167 - DR 166 - DR 164	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P188 - S339 - S340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002EW 82487 1 n °188 - 2	002EW 82487 1 n °188 Phase 2	Matériau rose en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 153	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P189	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °189 - 2	002EW 82487 1 n °189 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 155	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S341 (P189)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002EW 82487 1 n °189 - 2	002EW 82487 1 n °189 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 156	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S342 (P189)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002EW 82487 1 n °189 - 2	002EW 82487 1 n °189 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 157	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S343 (P189)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002EW 82487 1 n °189 - 2	002EW 82487 1 n °189 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 153	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P189	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °189 - 2	002EW 82487 1 n °189 Phase 2	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 155	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S341 (P189)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002EW 82487 1 n °189 - 2	002EW 82487 1 n °189 Phase 2	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 156	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S342 (P189)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002EW 82487 1 n °189 - 2	002EW 82487 1 n °189 Phase 2	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 157	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S343 (P189)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002EW 82487 1 n °189 - 2	002EW 82487 1 n °189 Phase 2	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 153	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P189	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °189 - 2	002EW 82487 1 n °189 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + colle polymère jaune non séparable + matériau beige hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 155	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S341 (P189)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002EW 82487 1 n °189 - 2	002EW 82487 1 n °189 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + colle polymère jaune non séparable + matériau beige hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	DR 156	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S342 (P189)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002EW 82487 1 n °189 - 2	002EW 82487 1 n °189 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + colle polymère jaune non séparable + matériau beige hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 157	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S343 (P189)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002EW 82487 1 n °189 - 2	002EW 82487 1 n °189 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + colle polymère jaune non séparable + matériau beige hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	DR 154	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P191	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °191 - 2	002EW 82487 1 n °191 Phase 1	Moquette bleue et noire avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 154	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P191	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °191 - 2	002EW 82487 1 n °191 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 165, DR 165d	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P193	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °193 - 2	002EW 82487 1 n °193 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 165, DR 165d	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P193	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °193 - 2	002EW 82487 1 n °193 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 165, DR 165d	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P193	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °193 - 2	002EW 82487 1 n °193 Phase 3	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	DR 165, DR 165d	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P193	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °193 - 2	002EW 82487 1 n °193 Phase 4	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + couche grise non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 158	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P194	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °194 - 2	002EW 82487 1 n °194 Phase 1	Moquette bleue et grise	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 158	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P194	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °194 - 2	002EW 82487 1 n °194 Phase 2	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 158	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P194	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °194 - 2	002EW 82487 1 n °194 Phase 3	Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	DR 159	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P195	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °195 - 2	002EW 82487 1 n °195 Phase 1	Couche verte non séparable + matériau compact gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	DR 159	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P195	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °195 - 2	002EW 82487 1 n °195 Phase 2	Moquette grise avec couche bitumineuse + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 160	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P198	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °198 - 2	002EW 82487 1 n °198	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	DR 162	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P200	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °200 - 2	002EW 82487 1 n °200 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 162a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S365 (P200)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P200		002EW 82487 1 n °200 - 2	002EW 82487 1 n °200 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 162	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P200	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °200 - 2	002EW 82487 1 n °200 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 162a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S365 (P200)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P200		002EW 82487 1 n °200 - 2	002EW 82487 1 n °200 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	DR 162	Revêtement de sol	Bois	S366	Réalisation d'un sondage	Escalier	S366 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	DR 163	Revêtement de sol	Bois	S366	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S366	Escalier	S366 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 187	Revêtement de sol	Bois	S366	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S366	Escalier	S366 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	DR 184, DR 186, DR 186a	Revêtement de sol	Bois	S366	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S366	Escalier	S366 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	DR 182	Revêtement de sol	Bois	S366	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S366	Escalier	S366 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	DR 178, DR 179, DR 179a	Revêtement de sol	Bois	S366	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S366	Escalier	S366 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	DR 176	Revêtement de sol	Bois	S366	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S366	Escalier	S366 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 172, DR 171a	Revêtement de sol	Bois	S366	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S366	Escalier	S366 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	DR 171, DR 169,DR 169a	Revêtement de sol	Bois	S366	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S366	Escalier	S366 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	DR 162	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P201	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °201 - 2	002EW82487 1 n °201 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 162	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P201	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °201 - 2	002EW82487 1 n °201 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune avec couche en toile non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 163	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P202	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °202 - 2	002EW 82487 1 n °202	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	DR 163a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S374 (P202)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202		002EW 82487 1 n °202 - 2	002EW 82487 1 n °202	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	DR 122, DR 122a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P203	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °203 - 2	002EW 82487 1 n °203 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 122, DR 122a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P203	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °203 - 2	002EW 82487 1 n °203 Phase 2	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 122, DR 122a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P203	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °203 - 2	002EW 82487 1 n °203 Phase 3	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 184, DR 186, DR 186a	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P211	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °211 - 2	002EW 82487 1 n °211	Peinture en faible quantité non séparable + matériau vert en faible quantité non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	DR 187	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P212	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °212 - 2	002EW 82487 1 n °212 Phase 1	Dalle dure cassante grise	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 187	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P212	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °212 - 2	002EW 82487 1 n °212 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 187	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P212	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °212 - 2	002EW82487 1 n °212 Phase 3	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 187	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P212	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °212 - 2	002EW82487 1 n °212 Phase 4	Dalle dure cassante grise non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 184, DR 186, DR 186a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P214	Réalisation d'un prélevement	Revêtement escalier	002EW82487 1 n °214 - 2	002EW82487 1 n °214 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 187	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S383	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214	Revêtement escalier	002EW82487 1 n °214 - 2	002EW82487 1 n °214 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 163	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214	Revêtement escalier	002EW82487 1 n °214 - 2	002EW82487 1 n °214 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 162	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S390	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214	Revêtement escalier	002EW 82487 1 n °214 - 2	002EW 82487 1 n °214 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 174, DR 175, DR 175a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S421	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214	Revêtement escalier	002EW 82487 1 n °214 - 2	002EW 82487 1 n °214 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 187 - DR 163 - DR 162 - DR 174, DR 175, DR 175a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S383 - S389 - S390 - S421	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214	Revêtement escalier	002EW 82487 1 n °214 - 2	002EW 82487 1 n °214 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 184, DR 186, DR 186a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P214	Réalisation d'un prélevement	Revêtement escalier	002EW 82487 1 n °214 - 2	002EW 82487 1 n °214 Phase 2	Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 187	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S383	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214	Revêtement escalier	002EW82487 1 n °214 - 2	002EW82487 1 n °214 Phase 2	Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 163	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214	Revêtement escalier	002EW82487 1 n °214 - 2	002EW82487 1 n °214 Phase 2	Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 162	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S390	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214	Revêtement escalier	002EW82487 1 n °214 - 2	002EW82487 1 n °214 Phase 2	Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 174, DR 175, DR 175a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S421	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214	Revêtement escalier	002EW82487 1 n °214 - 2	002EW82487 1 n °214 Phase 2	Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 187 - DR 163 - DR 162 - DR 174, DR 175, DR 175a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S383 - S389 - S390 - S421	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214	Revêtement escalier	002EW82487 1 n °214 - 2	002EW82487 1 n °214 Phase 2	Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 183	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P217	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °217 - 2	002EW82487 1 n °217	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 172, DR 171a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P218	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 171, DR 169,DR 169a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S422	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 170	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 172a, DR 173	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S424	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 174, DR 175, DR 175a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 176	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S426	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 178, DR 179, DR 179a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 180, DR 181a DR 181	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S428	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 182	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S429	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 183	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 170	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S440	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 172, DR 171a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 171, DR 169,DR 169a - DR 170 - DR 172a, DR 173 - DR 174, DR 175, DR 175a - DR 176 - DR 178, DR 179, DR 179a - DR 180, DR 181a DR 181 - DR 182 - DR 183 - DR 172, DR 171a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S422 - S423 - S424 - S425 - S426 - S427 - S428 - S429 - S430 - S440 - S441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 172, DR 171a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P218	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 171, DR 169,DR 169a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S422	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 170	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 172a, DR 173	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S424	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 174, DR 175, DR 175a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 176	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S426	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 178, DR 179, DR 179a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 180, DR 181a DR 181	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S428	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 182	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S429	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 183	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 170	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S440	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 172, DR 171a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 171, DR 169,DR 169a - DR 170 - DR 172a, DR 173 - DR 174, DR 175, DR 175a - DR 176 - DR 178, DR 179, DR 179a - DR 180, DR 181a DR 181 - DR 182 - DR 183 - DR 172, DR 171a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S422 - S423 - S424 - S425 - S426 - S427 - S428 - S429 - S430 - S440 - S441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002EW 82487 1 n °218 - 2	002EW 82487 1 n °218 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P221	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °221 - 2	002EW 82487 1 n °221 Phase 1	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P221	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °221 - 2	002EW 82487 1 n °221 Phase 2	Colle polymère grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P226	Réalisation d'un prélevement	Limon	002EW 82487 1 n °226 - 2	002EW 82487 1 n °226	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P226	Limon	002EW 82487 1 n °226 - 2	002EW 82487 1 n °226	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P227	Réalisation d'un prélevement	Marches	002EW 82487 1 n °227 - 2	002EW 82487 1 n °227 Phase 1	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P227	Marches	002EW 82487 1 n °227 - 2	002EW 82487 1 n °227 Phase 1	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P227	Réalisation d'un prélevement	Marches	002EW 82487 1 n °227 - 2	002EW 82487 1 n °227 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P227	Marches	002EW 82487 1 n °227 - 2	002EW 82487 1 n °227 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P228	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °228 - 2	002EW 82487 1 n °228 Phase 1	Revêtement cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P228	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °228 - 2	002EW 82487 1 n °228 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise en vrac hétérogène non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210d, DR 210	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P233	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °233 - 2	002EW 82487 1 n °233 Phase 1	Revêtement cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 210d, DR 210	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P233	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °233 - 2	002EW 82487 1 n °233 Phase 2	Colle polymère blanche non séparable + matériau gris non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + matériau orange et rouge en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210d, DR 210	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P234	Réalisation d'un prélevement	Marches amphithéâtre	002EW 82487 1 n °234 - 2	002EW 82487 1 n °234 Phase 1	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 210d, DR 210	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P234	Réalisation d'un prélevement	Marches amphithéâtre	002EW 82487 1 n °234 - 2	002EW 82487 1 n °234 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 223a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P241	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °241 - 2	002EW 82487 1 n °241 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 223a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P241	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °241 - 2	002EW 82487 1 n °241 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P244	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °244 - 2	002EW 82487 1 n °244 Phase 1	Carrelage en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 224, DR 225	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S571	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244		002EW 82487 1 n °244 - 2	002EW 82487 1 n °244 Phase 1	Carrelage en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P244	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °244 - 2	002EW 82487 1 n °244 Phase 2	Colle beige et grise hétérogène non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + matériau orange et rouge en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 224, DR 225	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S571	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244		002EW 82487 1 n °244 - 2	002EW 82487 1 n °244 Phase 2	Colle beige et grise hétérogène non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + matériau orange et rouge en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P245	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °245 - 2	002EW 82487 1 n °245 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P245	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °245 - 2	002EW 82487 1 n °245 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P245	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °245 - 2	002EW 82487 1 n °245 Phase 3	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P245	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °245 - 2	002EW 82487 1 n °245 Phase 4	Dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P246	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °246 - 2	002EW 82487 1 n °246 Phase 1	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S476	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		002EW 82487 1 n °246 - 2	002EW 82487 1 n °246 Phase 1	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P246	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °246 - 2	002EW 82487 1 n °246 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S476	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		002EW 82487 1 n °246 - 2	002EW 82487 1 n °246 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 208	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P252	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °252 - 2	002EW 82487 1 n °252 Phase 1	Dalle dure cassante grise	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 208	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P252	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °252 - 2	002EW 82487 1 n °252 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 207	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P253	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °253 - 2	002EW 82487 1 n °253 Phase 1	Dalle dure cassante grise	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 216	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S528 (P253)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 1 n °253 - 2	002EW 82487 1 n °253 Phase 1	Dalle dure cassante grise	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 207	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P253	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °253 - 2	002EW 82487 1 n °253 Phase 2	Colle bitumineuse noire + ragréage rose non séparable + matériau vert non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 216	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S528 (P253)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 82487 1 n °253 - 2	002EW 82487 1 n °253 Phase 2	Colle bitumineuse noire + ragréage rose non séparable + matériau vert non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 206	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P259	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °259 - 2	002EW 82487 1 n °259 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 206	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P259	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °259 - 2	002EW 82487 1 n °259 Phase 2	Colle bitumineuse noire + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 205	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P260	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °260 - 2	002EW 82487 1 n °260 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 205	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P260	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °260 - 2	002EW 82487 1 n °260 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 204	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P261	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °261 - 2	002EW 82487 1 n °261 Phase 1	Dalle dure cassante noire	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 203	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S521 (P261)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P261		002EW82487 1 n °261 - 2	002EW82487 1 n °261 Phase 1	Dalle dure cassante noire	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 202	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S522 (P261)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P261		002EW82487 1 n °261 - 2	002EW82487 1 n °261 Phase 1	Dalle dure cassante noire	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 201	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S523 (P261)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P261		002EW82487 1 n °261 - 2	002EW82487 1 n °261 Phase 1	Dalle dure cassante noire	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 204	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P261	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °261 - 2	002EW82487 1 n °261 Phase 2	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 203	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S521 (P261)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P261		002EW 82487 1 n °261 - 2	002EW 82487 1 n °261 Phase 2	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	DR 202	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S522 (P261)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P261		002EW 82487 1 n °261 - 2	002EW 82487 1 n °261 Phase 2	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 201	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S523 (P261)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P261		002EW 82487 1 n °261 - 2	002EW 82487 1 n °261 Phase 2	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 200b, DR 200a	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P262	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °262 - 2	002EW 82487 1 n °262 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 200b, DR 200a	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P262	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °262 - 2	002EW 82487 1 n °262 Phase 2	Colle beige en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 200b, DR 200a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P265	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °265 - 2	002EW 82487 1 n °265 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 200b, DR 200a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P265	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °265 - 2	002EW 82487 1 n °265 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 200d	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P269	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °269 - 2	002EW 82487 1 n °269 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 200d	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P269	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °269 - 2	002EW 82487 1 n °269 Phase 2	Colle bitumineuse noire en faible quantité + ragréage rose en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 200d	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P269	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °269 - 2	002EW 82487 1 n °269 Phase 3	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 215, DR 216a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P270	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °270 - 2	002EW 82487 1 n °270 Phase 1	Revêtement cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 214	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S559	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P270		002EW 82487 1 n °270 - 2	002EW 82487 1 n °270 Phase 1	Revêtement cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 215, DR 216a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P270	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °270 - 2	002EW 82487 1 n °270 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 214	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S559	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P270		002EW 82487 1 n °270 - 2	002EW 82487 1 n °270 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 213	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P271	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °271 - 2	002EW 82487 1 n °271 Phase 1	Moquette grise avec couche bitumineuse	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 213	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P271	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °271 - 2	002EW 82487 1 n °271 Phase 2	Dalle dure cassante beige	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	DR 213	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P271	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °271 - 2	002EW 82487 1 n °271 Phase 3	Colle bitumineuse noire	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	DR 212	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P272	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °272 - 1	002EW 82487 1 n °272 Phase 1	Moquette bleue avec couche bitumineuse	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 212	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P272	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °272 - 1	002EW 82487 1 n °272 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 217, DR 218, DR217	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P273	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °273 - 2	002EW 82487 1 n °273 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 217, DR 218, DR217	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P273	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °273 - 2	002EW 82487 1 n °273 Phase 2	Colle grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 224, DR 225	Revêtement de sol	Tresse	P280	Réalisation d'un prélevement	Joint de dilatation	002EW 82487 1 n °280 - 2	002EW 82487 1 n °280	Matériau souple beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 271, DR 209, DR 271b	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P284	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °284 - 2	002EW 82487 1 n °284 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 266, DR 269b	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S592 (P284)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P284		002EW 82487 1 n °284 - 2	002EW 82487 1 n °284 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 271, DR 209, DR 271b	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P284	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °284 - 2	002EW 82487 1 n °284 Phase 2	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 266, DR 269b	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S592 (P284)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P284		002EW 82487 1 n °284 - 2	002EW 82487 1 n °284 Phase 2	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 271, DR 209, DR 271b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P285	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °285 - 2	002EW 82487 1 n °285	Revêtement souple beige + colle polymère incolore non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 275	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P288	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °288 - 2	002EW 82487 1 n °288	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 250	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S616 (P288)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P288		002EW 82487 1 n °288 - 2	002EW 82487 1 n °288	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 251	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P292	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °292 - 2	002EW 82487 1 n °292 Phase 1	Dalle dure cassante grise	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 252	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S617 (P292)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P292		002EW 82487 1 n °292 - 2	002EW 82487 1 n °292 Phase 1	Dalle dure cassante grise	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 251	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P292	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °292 - 2	002EW 82487 1 n °292 Phase 2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 252	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S617 (P292)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P292		002EW 82487 1 n °292 - 2	002EW 82487 1 n °292 Phase 2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 253	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P295	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °295 - 2	002EW 82487 1 n °295 Phase 1	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 254	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S654 (P295)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002EW 82487 1 n °295 - 2	002EW 82487 1 n °295 Phase 1	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 255	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S655 (P295)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002EW 82487 1 n °295 - 2	002EW 82487 1 n °295 Phase 1	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 256	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S656 (P295)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002EW 82487 1 n °295 - 2	002EW 82487 1 n °295 Phase 1	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 257	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S657 (P295)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002EW 82487 1 n °295 - 2	002EW 82487 1 n °295 Phase 1	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 258	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S658 (P295)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002EW 82487 1 n °295 - 2	002EW 82487 1 n °295 Phase 1	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 259	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S659 (P295)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002EW 82487 1 n °295 - 2	002EW 82487 1 n °295 Phase 1	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 260	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S660 (P295)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002EW 82487 1 n °295 - 2	002EW 82487 1 n °295 Phase 1	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 264, DR 264b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S662 (P295)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002EW 82487 1 n °295 - 2	002EW 82487 1 n °295 Phase 1	Revêtement cassant bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 253	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P295	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °295 - 2	002EW 82487 1 n °295 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante beige en vrac non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité en vrac	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 254	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S654 (P295)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002EW 82487 1 n °295 - 2	002EW 82487 1 n °295 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante beige en vrac non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité en vrac	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 255	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S655 (P295)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002EW 82487 1 n °295 - 2	002EW 82487 1 n °295 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante beige en vrac non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité en vrac	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 256	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S656 (P295)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002EW 82487 1 n °295 - 2	002EW 82487 1 n °295 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante beige en vrac non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité en vrac	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 257	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S657 (P295)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002EW 82487 1 n °295 - 2	002EW 82487 1 n °295 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante beige en vrac non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité en vrac	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 258	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S658 (P295)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002EW 82487 1 n °295 - 2	002EW 82487 1 n °295 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante beige en vrac non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité en vrac	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 259	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S659 (P295)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002EW 82487 1 n °295 - 2	002EW 82487 1 n °295 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante beige en vrac non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité en vrac	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 260	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S660 (P295)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002EW 82487 1 n °295 - 2	002EW 82487 1 n °295 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante beige en vrac non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité en vrac	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 264, DR 264b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S662 (P295)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002EW 82487 1 n °295 - 2	002EW 82487 1 n °295 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante beige en vrac non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité en vrac	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 261	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P296	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °296 - 2	002EW 82487 1 n °296 Phase 1	Peinture non séparable + matériau gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 261	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P296	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °296 - 2	002EW 82487 1 n °296 Phase 2	Moquette grise	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 261	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P296	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °296 - 2	002EW 82487 1 n °296 Phase 3	Colle polymère jaune avec couche en mousse	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 262	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P297	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °297 - 2	002EW 82487 1 n °297 Phase 1	Moquette bleue et noire	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 262	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P297	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °297 - 2	002EW 82487 1 n °297 Phase 2	Colle polymère jaune avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 262	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P297	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °297 - 2	002EW 82487 1 n °297 Phase 3	Peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable + matériau rose non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 262	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P298	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °298 - 2	002EW 82487 1 n °298 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 263	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S661 (P298)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002EW 82487 1 n °298 - 2	002EW 82487 1 n °298 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 262	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P298	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °298 - 2	002EW 82487 1 n °298 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 263	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S661 (P298)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002EW 82487 1 n °298 - 2	002EW 82487 1 n °298 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 265, DR 265a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P299	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °299 - 2	002EW 82487 1 n °299 Phase 1	Dalle dure cassante grise	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 267	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S663 (P299)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002EW 82487 1 n °299 - 2	002EW 82487 1 n °299 Phase 1	Dalle dure cassante grise	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 268	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S664 (P299)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002EW 82487 1 n °299 - 2	002EW 82487 1 n °299 Phase 1	Dalle dure cassante grise	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 269	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S665 (P299)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002EW 82487 1 n °299 - 2	002EW 82487 1 n °299 Phase 1	Dalle dure cassante grise	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	DR 270	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S666 (P299)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002EW 82487 1 n °299 - 2	002EW 82487 1 n °299 Phase 1	Dalle dure cassante grise	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	DR 272	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S667 (P299)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002EW 82487 1 n °299 - 2	002EW 82487 1 n °299 Phase 1	Dalle dure cassante grise	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	DR 265, DR 265a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P299	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °299 - 2	002EW 82487 1 n °299 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	DR 267	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S663 (P299)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002EW 82487 1 n °299 - 2	002EW 82487 1 n °299 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 268	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S664 (P299)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002EW 82487 1 n °299 - 2	002EW 82487 1 n °299 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 269	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S665 (P299)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002EW 82487 1 n °299 - 2	002EW 82487 1 n °299 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 270	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S666 (P299)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002EW 82487 1 n °299 - 2	002EW 82487 1 n °299 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 272	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S667 (P299)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002EW 82487 1 n °299 - 2	002EW 82487 1 n °299 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
R+2	DR 265, DR 265a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P299	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °299 - 2	002EW 82487 1 n °299 Phase 3	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 267	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S663 (P299)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002EW 82487 1 n °299 - 2	002EW 82487 1 n °299 Phase 3	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 268	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S664 (P299)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002EW 82487 1 n °299 - 2	002EW 82487 1 n °299 Phase 3	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 269	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S665 (P299)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002EW 82487 1 n °299 - 2	002EW 82487 1 n °299 Phase 3	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 270	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S666 (P299)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002EW 82487 1 n °299 - 2	002EW 82487 1 n °299 Phase 3	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 272	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S667 (P299)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002EW 82487 1 n °299 - 2	002EW 82487 1 n °299 Phase 3	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 272	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P300	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °300 - 2	002EW 82487 1 n °300 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 270	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S668	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P300		002EW 82487 1 n °300 - 2	002EW 82487 1 n °300 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 269	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S669	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P300		002EW 82487 1 n °300 - 2	002EW 82487 1 n °300 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 270 - DR 269	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S668 - S669	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P300		002EW 82487 1 n °300 - 2	002EW 82487 1 n °300 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 272	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P300	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °300 - 2	002EW 82487 1 n °300 Phase 2	Colle polymère incolore non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 270	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S668	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P300		002EW 82487 1 n °300 - 2	002EW 82487 1 n °300 Phase 2	Colle polymère incolore non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 269	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S669	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P300		002EW 82487 1 n °300 - 2	002EW 82487 1 n °300 Phase 2	Colle polymère incolore non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 270 - DR 269	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S668 - S669	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P300		002EW 82487 1 n °300 - 2	002EW 82487 1 n °300 Phase 2	Colle polymère incolore non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 323	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P303	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °303 - 2	002EW 82487 1 n °303	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 323	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P304	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °304 - 2	002EW 82487 1 n °304	Peinture non séparable + matériau compact gris en vrac non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P307	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °307 - 2	002EW 82487 1 n °307 Phase 1	Revêtement souple vert	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S695	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P307		002EW 82487 1 n °307 - 2	002EW 82487 1 n °307 Phase 1	Revêtement souple vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P307	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °307 - 2	002EW 82487 1 n °307 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S695	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P307		002EW 82487 1 n °307 - 2	002EW 82487 1 n °307 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P308	Réalisation d'un prélevement	Marches	002EW 82487 1 n °308 - 2	002EW 82487 1 n °308 Phase 1	Revêtement souple vert	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S696	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308	Marches	002EW 82487 1 n °308 - 2	002EW 82487 1 n °308 Phase 1	Revêtement souple vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P308	Réalisation d'un prélevement	Marches	002EW 82487 1 n °308 - 2	002EW 82487 1 n °308 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S696	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308	Marches	002EW 82487 1 n °308 - 2	002EW 82487 1 n °308 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P312	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °312 - 2	002EW 82487 1 n °312 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P312	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °312 - 2	002EW 82487 1 n °312 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P315	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °315 - 2	002EW 82487 1 n °315 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P315	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °315 - 2	002EW 82487 1 n °315 Phase 2	Revêtement souple vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P315	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °315 - 2	002EW 82487 1 n °315 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P317	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °317 - 2	002EW 82487 1 n °317 Phase 1	Revêtement souple vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P317	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °317 - 2	002EW 82487 1 n °317 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 320	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P318	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °318 - 2	002EW 82487 1 n °318 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 319	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S704 (P318)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P318		002EW 82487 1 n °318 - 2	002EW 82487 1 n °318 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
R+3	DR 306	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S976 (P318)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P318		002EW 82487 1 n °318 - 2	002EW 82487 1 n °318 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
R+3	DR 320	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P318	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °318 - 2	002EW 82487 1 n °318 Phase 2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+3	DR 319	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S704 (P318)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P318		002EW 82487 1 n °318 - 2	002EW 82487 1 n °318 Phase 2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 306	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S976 (P318)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P318		002EW82487 1 n °318 - 2	002EW82487 1 n °318 Phase 2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+3	DR 321, DR 321a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P325	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °325 - 2	002EW82487 1 n °325 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 321, DR 321a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P325	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °325 - 2	002EW82487 1 n °325 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+3	DR 304, DR 304b, DR 304a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P326	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °326 - 2	002EW82487 1 n °326 Phase 1	Dalle dure cassante grise	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 304, DR 304b, DR 304a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P326	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °326 - 2	002EW 82487 1 n °326 Phase 2	Colle bitumineuse noire + peinture non séparable + ragréage rose non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+3	DR 303	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P332	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °332 - 2	002EW 82487 1 n °332 Phase 1	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 303	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P332	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °332 - 2	002EW 82487 1 n °332 Phase 2	Matériau gris en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 307, DR 307a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P335	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °335 - 2	002EW 82487 1 n °335 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 307, DR 307a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P335	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °335 - 2	002EW 82487 1 n °335 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+3	DR 307, DR 307a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P335	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °335 - 2	002EW 82487 1 n °335 Phase 3	Ragréage gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 308, DR 308a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P338	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °338 - 2	002EW 82487 1 n °338 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 308, DR 308a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P338	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °338 - 2	002EW 82487 1 n °338 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose non séparable + matériau gris non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 302, DR 302a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P341	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °341 - 2	002EW 82487 1 n °341 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 311	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S759 (P341)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P341		002EW 82487 1 n °341 - 2	002EW 82487 1 n °341 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 302, DR 302a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P341	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °341 - 2	002EW 82487 1 n °341 Phase 2	Colle bitumineuse noire non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac	Positif	Présence sur analyse
R+3	DR 311	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S759 (P341)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P341		002EW 82487 1 n °341 - 2	002EW 82487 1 n °341 Phase 2	Colle bitumineuse noire non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac	Positif	Présence sur analyse
R+3	DR 302, DR 302a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P341	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °341 - 2	002EW 82487 1 n °341 Phase 3	Dalle dure cassante grise	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 311	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S759 (P341)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P341		002EW 82487 1 n °341 - 2	002EW 82487 1 n °341 Phase 3	Dalle dure cassante grise	Positif	Présence sur analyse
R+3	DR 300a, DR 300	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P346	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °346 - 2	002EW 82487 1 n °346 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 300a, DR 300	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P346	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °346 - 2	002EW 82487 1 n °346 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 300a, DR 300	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P347	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °347 - 2	002EW 82487 1 n °347	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 319b, DR 319a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P349	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °349 - 2	002EW 82487 1 n °349 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 319b, DR 319a	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P349	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °349 - 2	002EW 82487 1 n °349 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 312, DR 313, DR 314	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P350	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °350 - 2	002EW 82487 1 n °350 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 312, DR 313, DR 314	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P350	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °350 - 2	002EW 82487 1 n °350 Phase 2	Colle grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 369	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P357	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °357 - 2	002EW 82487 1 n °357 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 315b	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S772	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357		002EW 82487 1 n °357 - 2	002EW 82487 1 n °357 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 315	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S773	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357		002EW 82487 1 n °357 - 2	002EW 82487 1 n °357 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 315a	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S774	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357		002EW 82487 1 n °357 - 2	002EW 82487 1 n °357 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 315b - DR 315a	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S772 - S773 - S774	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357		002EW 82487 1 n °357 - 2	002EW 82487 1 n °357 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 369	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P357	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °357 - 2	002EW 82487 1 n °357 Phase 2	Colle beige en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 315b	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S772	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357		002EW 82487 1 n °357 - 2	002EW 82487 1 n °357 Phase 2	Colle beige en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 315	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S773	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357		002EW 82487 1 n °357 - 2	002EW 82487 1 n °357 Phase 2	Colle beige en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 315a	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S774	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357		002EW 82487 1 n °357 - 2	002EW 82487 1 n °357 Phase 2	Colle beige en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 315b - DR 315a	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S772 - S773 - S774	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357		002EW 82487 1 n °357 - 2	002EW 82487 1 n °357 Phase 2	Colle beige en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 369	Revêtement de sol	Tresse	P358	Réalisation d'un prélevement	Joint de dilatation	002EW 82487 1 n °358 - 2	002EW 82487 1 n °358	Matériau souple beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 350	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P361	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °361 - 2	002EW 82487 1 n °361 Phase 1	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 366	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S846 (P361)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361		002EW 82487 1 n °361 - 2	002EW 82487 1 n °361 Phase 1	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 373	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S989 (P361)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361		002EW 82487 1 n °361 - 2	002EW 82487 1 n °361 Phase 1	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 350	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P361	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °361 - 2	002EW 82487 1 n °361 Phase 2	Ragréage gris non séparable + matériau gris non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 366	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S846 (P361)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361		002EW 82487 1 n °361 - 2	002EW 82487 1 n °361 Phase 2	Ragréage gris non séparable + matériau gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
R+3	DR 373	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S989 (P361)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361		002EW 82487 1 n °361 - 2	002EW 82487 1 n °361 Phase 2	Ragréage gris non séparable + matériau gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
R+3	DR 350	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P361	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °361 - 2	002EW 82487 1 n °361 Phase 3	Dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 366	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S846 (P361)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361		002EW 82487 1 n °361 - 2	002EW 82487 1 n °361 Phase 3	Dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 373	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S989 (P361)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361		002EW 82487 1 n °361 - 2	002EW 82487 1 n °361 Phase 3	Dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 368, DR 367	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P363	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °363 - 2	002EW 82487 1 n °363	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 368, DR 367	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P364	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °364 - 2	002EW 82487 1 n °364 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
R+3	DR 368, DR 367	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P364	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °364 - 2	002EW 82487 1 n °364 Phase 2	Colle bitumineuse noire + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+3	DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P366	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °366 - 2	002EW 82487 1 n °366 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 366	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S845 (P366)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P366		002EW 82487 1 n °366 - 2	002EW 82487 1 n °366 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P366	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °366 - 2	002EW 82487 1 n °366 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+3	DR 366	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S845 (P366)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P366		002EW 82487 1 n °366 - 2	002EW 82487 1 n °366 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 351	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P367	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °367 - 2	002EW 82487 1 n °367 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 352	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S843	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367		002EW 82487 1 n °367 - 2	002EW 82487 1 n °367 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 361	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S844	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367		002EW 82487 1 n °367 - 2	002EW 82487 1 n °367 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 352 - DR 361	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S843 - S844	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367		002EW 82487 1 n °367 - 2	002EW 82487 1 n °367 Phase 1	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 351	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P367	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °367 - 2	002EW 82487 1 n °367 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 352	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S843	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367		002EW 82487 1 n °367 - 2	002EW 82487 1 n °367 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 361	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S844	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367		002EW 82487 1 n °367 - 2	002EW 82487 1 n °367 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 352 - DR 361	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S843 - S844	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367		002EW 82487 1 n °367 - 2	002EW 82487 1 n °367 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 351	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P367	Réalisation d'un prélèvement		002EW 82487 1 n °367 - 2	002EW 82487 1 n °367 Phase 3	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 352	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S843	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367		002EW 82487 1 n °367 - 2	002EW 82487 1 n °367 Phase 3	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 361	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S844	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367		002EW 82487 1 n °367 - 2	002EW 82487 1 n °367 Phase 3	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 352 - DR 361	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S843 - S844	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367		002EW 82487 1 n °367 - 2	002EW 82487 1 n °367 Phase 3	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	DR 413	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P387	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °387 - 2	002EW 82487 1 n °387	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR s06	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P432	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °432 - 2	002EW 82487 1 n °432	Matériau gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDJ	DR S14	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P438	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-1 n °438 - 2	002EW 82487 1-1 n °438	Peinture / Matériau / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Gris Beige / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 211	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P439	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-1 n °439 - 2	002EW 82487 1-1 n °439 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 211	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P439	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-1 n °439 - 2	002EW 82487 1-1 n °439 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S51	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P441	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-1 n °441 - 2	002EW 82487 1-1 n °441	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR S12	Revêtement de sol	Chape maigre	P453	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-1 n °453 - 2	002EW 82487 1-1 n °453	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S10b, DR S10d	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P460	Réalisation d'un prélevement			P460 Phase 1	Revêtement - Dur - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S10b, DR S10d	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P460	Réalisation d'un prélevement			P460 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S10b, DR S10d	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P460	Réalisation d'un prélevement			P460 Phase 3	Ragréage - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 182	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P461	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 1	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 180, DR 181a DR 181	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1010	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P461		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 1	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 178, DR 179, DR 179a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1011	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P461		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 1	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 176	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1012	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P461		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 1	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 174, DR 175, DR 175a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1013	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P461		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 1	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 172a, DR 173	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1014	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P461		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 1	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 172, DR 171a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1015	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P461		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 1	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 171, DR 169,DR 169a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1016	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P461		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 1	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 180, DR 181a DR 181 - DR 178, DR 179, DR 179a - DR 176 - DR 174, DR 175, DR 175a - DR 172a, DR 173 - DR 172, DR 171a - DR 171, DR 169,DR 169a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1010 - S1011 - S1012 - S1013 - S1014 - S1015 - S1016	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P461		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 1	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 182	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P461	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 180, DR 181a DR 181	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1010	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P461		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 178, DR 179, DR 179a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1011	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P461		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 176	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1012	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P461		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 174, DR 175, DR 175a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1013	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P461		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 172a, DR 173	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1014	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P461		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 172, DR 171a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1015	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P461		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 171, DR 169,DR 169a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1016	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P461		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 180, DR 181a DR 181 - DR 178, DR 179, DR 179a - DR 176 - DR 174, DR 175, DR 175a - DR 172a, DR 173 - DR 172, DR 171a - DR 171, DR 169,DR 169a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1010 - S1011 - S1012 - S1013 - S1014 - S1015 - S1016	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P461		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 182	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P461	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 3	Ragréage - Dur - Gris Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 180, DR 181a DR 181	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1010	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P461		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 3	Ragréage - Dur - Gris Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 178, DR 179, DR 179a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1011	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P461		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 3	Ragréage - Dur - Gris Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 176	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1012	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P461		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 3	Ragréage - Dur - Gris Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 174, DR 175, DR 175a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1013	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P461		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 3	Ragréage - Dur - Gris Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 172a, DR 173	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1014	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P461		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 3	Ragréage - Dur - Gris Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 172, DR 171a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1015	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P461		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 3	Ragréage - Dur - Gris Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 171, DR 169,DR 169a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1016	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P461		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 3	Ragréage - Dur - Gris Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 180, DR 181a DR 181 - DR 178, DR 179, DR 179a - DR 176 - DR 174, DR 175, DR 175a - DR 172a, DR 173 - DR 172, DR 171a - DR 171, DR 169,DR 169a	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1010 - S1011 - S1012 - S1013 - S1014 - S1015 - S1016	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P461		002EW 82487 1-2 n °461 - 2	P461 Phase 3	Ragréage - Dur - Gris Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P462	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-2 n °462 - 2	P462 Phase 1	Revêtement - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P462	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-2 n °462 - 2	P462 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 208	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P463	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-2 n °463 - 2	P463 Phase 1	Revêtement - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 208	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P463	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-2 n °463 - 2	P463 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 208	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P463	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1-2 n °463 - 2	P463 Phase 3	Ragréage - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P464	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1-2 n °464 - 2	P464	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Beige / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1017	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P464		002EW82487 1-2 n °464 - 2	P464	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Beige / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 200d	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P465	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1-2 n °465 - 2	P465 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 200d	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P465	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1-2 n °465 - 2	P465 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 200d	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P465	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1-2 n °465 - 2	P465 Phase 3	Ragréage - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 205	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P466	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1-2 n °466 - 2	P466 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 205	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P466	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1-2 n °466 - 2	P466 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 205	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P466	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1-2 n °466 - 2	P466 Phase 3	Ragréage - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 266a, DR 266b	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P467	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1-2 n °467 - 2	P467	Matériau / Ragréage / Ciment - Dur / Dur / Dur - Marron / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 309	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P468	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1-2 n °468 - 2	P468 Phase 1	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	DR 309	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P468	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1-2 n °468 - 2	P468 Phase 2	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	DR 310a, DR 310	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P469	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1-2 n °469 - 2	P469 Phase 1	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 310a, DR 310	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P469	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-2 n °469 - 2	P469 Phase 2	Colle - Bitumineux - Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	DR 303	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P470	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-2 n °470 - 2	P470 Phase 1	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 303	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P470	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-2 n °470 - 2	P470 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR S06	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P9	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°9 - 2	002EW 82487 1 n°9 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S06	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P9	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°9 - 2	002EW 82487 1 n°9 Phase 2	Colle grise non séparable + matériau beige hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR SO5	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n°10 - 2	002EW82487 1 n°10 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR SO5	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n°10 - 2	002EW82487 1 n°10 Phase 2	Colle beige non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S02	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n°11 - 2	002EW82487 1 n°11 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S02	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n°11 - 2	002EW82487 1 n°11 Phase 2	Colle beige et grise en vrac hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable + matériau rose en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR S02	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P13	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°13 - 2	002EW 82487 1 n°13 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S01	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 82487 1 n°13 - 2	002EW 82487 1 n°13 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR s06a, LDR s04, LDR s04b	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 82487 1 n°13 - 2	002EW 82487 1 n°13 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S01 - DR s06a, LDR s04, LDR s04b	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S17 - S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 82487 1 n°13 - 2	002EW 82487 1 n°13 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S02	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P13	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°13 - 2	002EW 82487 1 n°13 Phase 2	Colle beige en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR S01	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 82487 1 n°13 - 2	002EW 82487 1 n°13 Phase 2	Colle beige en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR s06a, LDR s04, LDR s04b	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 82487 1 n°13 - 2	002EW 82487 1 n°13 Phase 2	Colle beige en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR S01 - DR s06a, LDR s04, LDR s04b	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S17 - S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 82487 1 n°13 - 2	002EW 82487 1 n°13 Phase 2	Colle beige en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	LDR SO5	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P15	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°15 - 1	002EW 82487 1 n°15 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR SO5	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P15	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°15 - 1	002EW 82487 1 n°15 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S19a, DR S19b, DR S19c	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P53	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°53 - 2	002EW 82487 1 n°53 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S19a, DR S19b, DR S19c	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 82487 1 n°53 - 2	002EW 82487 1 n°53 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S19a, DR S19b, DR S19c	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P53	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°53 - 2	002EW 82487 1 n°53 Phase 2	Colle beige en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S19a, DR S19b, DR S19c	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 82487 1 n°53 - 2	002EW 82487 1 n°53 Phase 2	Colle beige en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S19a, DR S19b, DR S19c	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P54	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°54 - 2	002EW 82487 1 n°54	Colle beige et grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S19a, DR S19b, DR S19c	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW 82487 1 n°54 - 2	002EW 82487 1 n°54	Colle beige et grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S38, DR S39	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P96	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°96 - 2	002EW 82487 1 n°96 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S38, DR S39	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P96	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°96 - 2	002EW 82487 1 n°96 Phase 2	Peinture non séparable + joint cassant blanc non séparable + colle grise non séparable + peinture avec couche fibreuse non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P112	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °112 - 2	002EW 82487 1 n °112 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002EW 82487 1 n °112 - 2	002EW 82487 1 n °112 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002EW 82487 1 n °112 - 2	002EW 82487 1 n °112 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002EW 82487 1 n °112 - 2	002EW 82487 1 n °112 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S222 - S223 - S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002EW 82487 1 n °112 - 2	002EW 82487 1 n °112 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P112	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °112 - 2	002EW 82487 1 n °112 Phase 2	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002EW 82487 1 n °112 - 2	002EW 82487 1 n °112 Phase 2	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002EW 82487 1 n °112 - 2	002EW 82487 1 n °112 Phase 2	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002EW 82487 1 n °112 - 2	002EW 82487 1 n °112 Phase 2	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S222 - S223 - S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002EW 82487 1 n °112 - 2	002EW 82487 1 n °112 Phase 2	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P139	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °139 - 2	002EW 82487 1 n °139	Peinture non séparable + colle blanche en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 114, DR 113	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P164	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °164 - 2	002EW 82487 1 n °164 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 114, DR 113	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P164	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °164 - 2	002EW 82487 1 n °164 Phase 2	Colle blanche en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P168	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °168 - 2	002EW 82487 1 n °168	Peinture en faible quantité non séparable + colle grise en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 111	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002EW82487 1 n °168 - 2	002EW82487 1 n °168	Peinture en faible quantité non séparable + colle grise en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002EW82487 1 n °168 - 2	002EW82487 1 n °168	Peinture en faible quantité non séparable + colle grise en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 111	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P168 - S309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002EW82487 1 n °168 - 2	002EW82487 1 n °168	Peinture en faible quantité non séparable + colle grise en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 117, DR 116, DR 115	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P172	Réalisation d'un prélevement		002EW82487 1 n °172 - 2	002EW82487 1 n °172 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 117, DR 116, DR 115	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P172		002EW82487 1 n °172 - 2	002EW82487 1 n °172 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 117, DR 116, DR 115	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P172	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °172 - 2	002EW 82487 1 n °172 Phase 2	Colle blanche en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 117, DR 116, DR 115	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P172		002EW 82487 1 n °172 - 2	002EW 82487 1 n °172 Phase 2	Colle blanche en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 117, DR 116, DR 115	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P173	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °173 - 2	002EW 82487 1 n °173 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 117, DR 116, DR 115	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P173	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °173 - 2	002EW 82487 1 n °173 Phase 2	Colle grise + matériau plâtreux blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 120, DR 121	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P205	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °205 - 2	002EW 82487 1 n °205 Phase 1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 120, DR 121	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P205	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °205 - 2	002EW 82487 1 n °205 Phase 2	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 164	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P206	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °206 - 2	002EW 82487 1 n °206 Phase 1	Dalle dure cassante grise	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 164	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P206	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °206 - 2	002EW 82487 1 n °206 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 164	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P206	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °206 - 2	002EW 82487 1 n °206 Phase 3	Colle bitumineuse noire + peinture non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 165, DR 165d	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P207	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °207 - 2	002EW 82487 1 n °207	Matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 166	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P208	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °208 - 2	002EW 82487 1 n °208 Phase 1	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 166	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P208	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °208 - 2	002EW 82487 1 n °208 Phase 2	Matériau souple blanc non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 167	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P209	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °209 - 2	002EW 82487 1 n °209 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	DR 167	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P209	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °209 - 2	002EW 82487 1 n °209 Phase 2	Dalle dure cassante grise	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S45	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P210	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °210 - 2	002EW 82487 1 n °210 Phase 1	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S48	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S381 (P210)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002EW 82487 1 n °210 - 2	002EW 82487 1 n °210 Phase 1	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDJ	DR S45	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P210	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °210 - 2	002EW 82487 1 n °210 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
RDJ	DR S48	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S381 (P210)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002EW 82487 1 n °210 - 2	002EW 82487 1 n °210 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 172, DR 171a	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P219	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °219 - 2	002EW 82487 1 n °219	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 171, DR 169,DR 169a	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S431	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P219		002EW 82487 1 n °219 - 2	002EW 82487 1 n °219	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 170	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S432	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P219		002EW 82487 1 n °219 - 2	002EW 82487 1 n °219	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 172a, DR 173	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S433	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P219		002EW 82487 1 n °219 - 2	002EW 82487 1 n °219	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 174, DR 175, DR 175a	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S434	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P219		002EW 82487 1 n °219 - 2	002EW 82487 1 n °219	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 176	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S435	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P219		002EW 82487 1 n °219 - 2	002EW 82487 1 n °219	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 178, DR 179, DR 179a	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P219		002EW 82487 1 n °219 - 2	002EW 82487 1 n °219	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 180, DR 181a DR 181	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P219		002EW 82487 1 n °219 - 2	002EW 82487 1 n °219	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 182	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S438	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P219		002EW 82487 1 n °219 - 2	002EW 82487 1 n °219	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	DR 183	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S439	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P219		002EW 82487 1 n °219 - 2	002EW 82487 1 n °219	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	DR 171, DR 169,DR 169a - DR 170 - DR 172a, DR 173 - DR 174, DR 175, DR 175a - DR 176 - DR 178, DR 179, DR 179a - DR 180, DR 181a DR 181 - DR 182 - DR 183	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S431 - S432 - S433 - S434 - S435 - S436 - S437 - S438 - S439	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P219		002EW 82487 1 n °219 - 2	002EW 82487 1 n °219	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P224	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °224 - 2	002EW 82487 1 n °224 Phase 1	Carrelage en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P224		002EW 82487 1 n °224 - 2	002EW 82487 1 n °224 Phase 1	Carrelage en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P224	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °224 - 2	002EW 82487 1 n °224 Phase 2	Colle grise en vrac hétérogène non séparable + joint cassant gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P224		002EW 82487 1 n °224 - 2	002EW 82487 1 n °224 Phase 2	Colle grise en vrac hétérogène non séparable + joint cassant gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 200b, DR 200a	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P263	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °263 - 2	002EW 82487 1 n °263 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 200b, DR 200a	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P263		002EW 82487 1 n °263 - 2	002EW 82487 1 n °263 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 200b, DR 200a	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P263	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °263 - 2	002EW 82487 1 n °263 Phase 2	Colle beige non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 200b, DR 200a	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P263		002EW 82487 1 n °263 - 2	002EW 82487 1 n °263 Phase 2	Colle beige non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 217, DR 218, DR217	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P274	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °274 - 2	002EW 82487 1 n °274	Colle grise en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 217, DR 218, DR217	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P274		002EW 82487 1 n °274 - 2	002EW 82487 1 n °274	Colle grise en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 217, DR 218, DR217	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P278	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °278 - 2	002EW 82487 1 n °278 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 217, DR 218, DR217	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P278		002EW 82487 1 n °278 - 2	002EW 82487 1 n °278 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 217, DR 218, DR217	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P278	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °278 - 2	002EW 82487 1 n °278 Phase 2	Colle beige non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 217, DR 218, DR217	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P278		002EW 82487 1 n °278 - 2	002EW 82487 1 n °278 Phase 2	Colle beige non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	DR 224, DR 225	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P281	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °281 - 2	002EW 82487 1 n °281 Phase 1	Carrelage en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 224, DR 225	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S573	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P281		002EW 82487 1 n °281 - 2	002EW 82487 1 n °281 Phase 1	Carrelage en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 224, DR 225	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P281	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °281 - 2	002EW 82487 1 n °281 Phase 2	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	DR 224, DR 225	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S573	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P281		002EW 82487 1 n °281 - 2	002EW 82487 1 n °281 Phase 2	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P310	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °310 - 2	002EW 82487 1 n °310	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P310	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		002EW 82487 1 n °310 - 2	002EW 82487 1 n °310	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S700	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		002EW 82487 1 n °310 - 2	002EW 82487 1 n °310	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P310 - S700	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		002EW 82487 1 n °310 - 2	002EW 82487 1 n °310	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 312, DR 313, DR 314	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P351	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °351 - 2	002EW 82487 1 n °351 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 312, DR 313, DR 314	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S760	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351		002EW 82487 1 n °351 - 2	002EW 82487 1 n °351 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 312, DR 313, DR 314	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P351	Réalisation d'un prélèvement		002EW 82487 1 n °351 - 2	002EW 82487 1 n °351 Phase 2	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 312, DR 313, DR 314	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S760	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351		002EW 82487 1 n °351 - 2	002EW 82487 1 n °351 Phase 2	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 312, DR 313, DR 314	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P352	Réalisation d'un prélèvement		002EW 82487 1 n °352 - 2	002EW 82487 1 n °352 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 312, DR 313, DR 314	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P352		002EW 82487 1 n °352 - 2	002EW 82487 1 n °352 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 312, DR 313, DR 314	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P352	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °352 - 2	002EW 82487 1 n °352 Phase 2	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 312, DR 313, DR 314	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P352		002EW 82487 1 n °352 - 2	002EW 82487 1 n °352 Phase 2	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 369	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P359	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °359 - 2	002EW 82487 1 n °359 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 369	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P359	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P359		002EW 82487 1 n °359 - 2	002EW 82487 1 n °359 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 369	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P359	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °359 - 2	002EW 82487 1 n °359 Phase 2	Colle beige en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 369	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P359	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P359		002EW 82487 1 n °359 - 2	002EW 82487 1 n °359 Phase 2	Colle beige en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 350	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P362	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °362 - 2	002EW 82487 1 n °362	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 373	Revêtement de mur	Dalle	P445	Réalisation d'un prélevement	Plinthe	002EW 82487 1-1 n °445 - 2	002EW 82487 1-1 n °445	Matériau / Colle / Matériau - Dur / Souple / Bitumineux - Gris / Beige / Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 373	Revêtement de mur	Dalle	S990	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P445	Plinthe	002EW 82487 1-1 n °445 - 2	002EW 82487 1-1 n °445	Matériau / Colle / Matériau - Dur / Souple / Bitumineux - Gris / Beige / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 373	Revêtement de mur	Dalle	S991	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P445	Plinthe	002EW 82487 1-1 n °445 - 2	002EW 82487 1-1 n °445	Matériau / Colle / Matériau - Dur / Souple / Bitumineux - Gris / Beige / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 373	Revêtement de mur	Dalle	S992	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P445	Plinthe	002EW 82487 1-1 n °445 - 2	002EW 82487 1-1 n °445	Matériau / Colle / Matériau - Dur / Souple / Bitumineux - Gris / Beige / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 373	Revêtement de mur	Dalle	S993	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P445	Plinthe	002EW 82487 1-1 n °445 - 2	002EW 82487 1-1 n °445	Matériau / Colle / Matériau - Dur / Souple / Bitumineux - Gris / Beige / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 373	Revêtement de mur	Dalle	S994	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P445	Plinthe	002EW 82487 1-1 n °445 - 2	002EW 82487 1-1 n °445	Matériau / Colle / Matériau - Dur / Souple / Bitumineux - Gris / Beige / Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	DR 373	Revêtement de mur	Dalle	S990 - S991 - S992 - S993 - S994	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P445	Plinthe	002EW 82487 1-1 n °445 - 2	002EW 82487 1-1 n °445	Matériau / Colle / Matériau - Dur / Souple / Bitumineux - Gris / Beige / Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	LDR S02	Conduit eau	Joint entre éléments	P16	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°16 - 2	002EW 82487 1 n°16	Peinture non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Conduit air	Calorifugeage	P52	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°52 - 2	002EW 82487 1 n°52 Phase 1	Matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Conduit air	Calorifugeage	P52	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°52 - 2	002EW 82487 1 n°52 Phase 2	Poussières en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S20c	Conduit air	Calorifugeage	P67	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°67 - 2	002EW 82487 1 n°67	Toile bitumée noire + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S20c	Conduit air	Calorifugeage	P67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 82487 1 n°67 - 2	002EW 82487 1 n°67	Toile bitumée noire + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S22	Conduit eau	Conduit	P220	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °220 - 2	002EW 82487 1 n °220	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Conduit air	Calorifugeage	P231	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °231 - 2	002EW 82487 1 n °231	Matériau noir en mousse	Négatif	Négatif sur analyse
Facade Nord'	Vol 231	Conduit	Conduit	P428	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n °428 - 2	002EW 82487 1 n °428	Matériau compact gris avec fibres visibles	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facade Nord'	Vol 231	Conduit	Conduit	P428	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P428		002EW 82487 1 n °428 - 2	002EW 82487 1 n °428	Matériau compact gris avec fibres visibles	Positif	Présen ce sur analyse
RDJ	DR S51	Conduit air	Conduit	P442	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-1 n °442 - 2	002EW 82487 1-1 n °442	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	DR S51	Conduit air	Conduit	P442	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P442		002EW 82487 1-1 n °442 - 2	002EW 82487 1-1 n °442	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	DR S38, DR S39	Evier	Tampon bitumineux	P95	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1 n°95 - 2	002EW 82487 1 n°95	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	DR 373	Porte KZ	Tampon	P443	Réalisation d'un prélevement		002EW 82487 1-1 n °443 - 2	002EW 82487 1-1 n °443	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Translucide	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			RDJ				
002EW8248 71 n°46 Phase 2	Revêtement de sol	Matériau vert non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non	DR S15a, DR S15 - DR S12 - DR S24 - DR S25 - DR S26 - DR S27 - DR S28 - DR S29 - DR S30 - DR S31 - DR S 32 - DR S48 - DR S44 - DR S23, DR S23a	281,54 m		354,54 m²	


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDJ	RDJ - Plan de repérage - Actions menées
	RDJ	RDJ - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	RDJ	RDJ - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	RDJ	RDJ - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
	RDJ	RDJ - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	RDJ	RDJ - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Toutes catégories confondues
	RDJ	RDJ - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Revêtement de sol
	RDJ	RDJ - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	RDJ	RDJ - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	RDJ	RDJ - Périmètre d'intervention 3 - MPCA Toutes catégories confondues
	RDJ	RDJ - Périmètre d'intervention 3 - MPCA Revêtement de sol
	RDJ	RDJ - Périmètre d'intervention 3 - MPCA Revêtement de mur
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
	R+1	R+1 - Mezzanine 2 - Actions menées
	R+1	R+1 - Mezzanine 2 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1	R+1 - Mezzanine 2 - MPCA Revêtement de sol
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 3 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 3 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 3 - MPCA Revêtement de sol
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 3 - MPCA Revêtement de mur
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 3 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 3 - MPCA Revêtement de sol
	R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Plafond et faux-plafonds
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 3 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 3 - MPCA Revêtement de sol
	R+4	R+4 - Plan de repérage - Actions menées
	R+4	R+4 - MPCA Toutes catégories confondues

R+4	R+4 - MPCA Revêtement de sol
Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
Toiture	Toiture - MPCA Toutes catégories confondues
Toiture	Toiture - MPCA Toiture et étanchéité
Façade ouest.	Façade ouest. - Plan de repérage - Actions menées
Façade ouest.	Façade ouest. - MPCA Toutes catégories confondues
Façade ouest.	Façade ouest. - MPCA Façades
Façade est	Façade est - Plan de repérage - Actions menées
Façade est	Façade est - MPCA Toutes catégories confondues
Façade est	Façade est - MPCA Façades
Façade Nord	Façade Nord - Plan de repérage - Actions menées
Façade Nord	Façade Nord - MPCA Toutes catégories confondues
Façade Nord	Façade Nord - MPCA Façades
Facade Nord'	Facade Nord' - Plan de repérage - Actions menées
Facade Nord'	Facade Nord' - MPCA Toutes catégories confondues
Facade Nord'	Facade Nord' - MPCA Conduits, canalisations et équipements
Façade Sud	Façade Sud - Plan de repérage - Actions menées
Façade Sud	Façade Sud - MPCA Toutes catégories confondues
Façade Sud	Façade Sud - MPCA Façades
Façade nord''	Façade nord'' - Plan de repérage - Actions menées

RDJ - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824871-2




Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2
	Périmètre dintervention 3

Direction du Patrimoine & de la Logistique	N°Fichier : XREF |DR_PLA_RDJ_B.dwg	CAMPUS 1 - BATIMENT DROIT (D)		Code Bât : 1DR
	Date Création : 01/06/07	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT		Niv : Rez de Jardin
	Dessinée par : UNICAEN	Ind.	Date	Désignation
		A	22/08/2024	EDITION ORIGINALE AVEC CARTOUCHE
		B	27/09/2024	Modifiaction B.V.E - DR S34; S35; S36; S37; S38; S39; S40; S41; S42
	Ind. B / Form. A3 / Ech. 1:400			

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

RDJ - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW824871-2



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

RDJ - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002EW824871-2



Légende

	P34 : Lés plastiques avec sous-couche
	P18 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable + matériau vert en faible quantité non séparable + matériau blanc en faibl
	P20 : Dalle dure cassante beige, Colle bitumineuse noire
	P22 : Couche souple beige + colle bitumineuse noire + ragréage rose non séparable + matériau beige non séparable, Dalle dure cassante beige non séparable + colle polymè
	P19 : Dalle dure cassante grise, Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable
	P432 : Chape maigre (base ciment)
	P21 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + dalle dure cassante grise non séparable, Colle bitumineuse noire non séparable +
	P33 : Chape maigre (base ciment)


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

RDJ - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL


Référence:
002EW824871-2



Légende

	P34 : Lés plastiques avec sous-couche
	P18 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable + matériau vert en faible quantité non séparable + matériau blanc en faibl
	P20 : Dalle dure cassante beige, Colle bitumineuse noire
	P22 : Couche souple beige + colle bitumineuse noire + ragréage rose non séparable + matériau beige non séparable, Dalle dure cassante beige non séparable + colle polymè
	P19 : Dalle dure cassante grise, Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable
	P432 : Chape maigre (base ciment)
	P21 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + dalle dure cassante grise non séparable, Colle bitumineuse noire non séparable +
	P33 : Chape maigre (base ciment)


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

RDJ - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW824871-2



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

RDJ - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW824871-2



Plan de situation




Légende

	P42 : Chape maigre (base ciment)
	P43 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau vert non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable
	P45 : Dalle dure cassante beige
	P47 : Chape maigre (base ciment)
	P64 : Matériau rouge + matériau gris hétérogène avec poussières
	P142 : Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable
	P44 : Dalle dure cassante beige, Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau gris hétérogène non séparable
	P220 : Conduit
	P46 : Matériau vert non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris
	P33 : Chape maigre (base ciment)


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

RDJ - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW824871-2



Plan de situation




Légende

	P42 : Chape maigre (base ciment)
	P43 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau vert non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable
	P45 : Dalle dure cassante beige
	P47 : Chape maigre (base ciment)
	P64 : Matériau rouge + matériau gris hétérogène avec poussières
	P142 : Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable
	P44 : Dalle dure cassante beige, Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau gris hétérogène non séparable
	P46 : Matériau vert non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris
	P33 : Chape maigre (base ciment)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

RDJ - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS


Référence:
002EW824871-2



Légende

	P220 : Conduit


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

RDJ - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824871-2



Plan de situation




Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

RDJ - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002EW824871-2



Légende

	P97 : Chape maigre (base ciment)
	P210 : Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage
	P79 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable
	P45 : Dalle dure cassante beige
	P80 : Chape maigre (base ciment)
	P90 : Peintures multiples non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + colle polymère noire non séparable + ma
	P46 : Matériau vert non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

RDJ - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL


Référence:
002EW824871-2



Légende

	P97 : Chape maigre (base ciment)
	P79 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable
	P45 : Dalle dure cassante beige
	P80 : Chape maigre (base ciment)
	P90 : Peintures multiples non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + colle polymère noire non séparable + ma
	P46 : Matériau vert non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

RDJ - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR


Référence:
002EW824871-2



Légende

	P210 : Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824871-2






Légende

	Périmètre dintervention 1
	Mezzanine 2
	Périmètre dintervention 3

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW824871-2



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002EW824871-2



Légende

	P157 : Chape maigre (base ciment)
	P159 : Chape maigre (base ciment)
	P162 : Dalle dure cassante grise, Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable
	P142 : Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable
	P126 : Chape maigre (base ciment)
	P117 : Enduits ciment
	P149 : Matériau gris non séparable + colle polymère jaune non séparable + couche rose non séparable + matériau vert non séparable + matériau gris hétérogè


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002EW824871-2



Plan de situation




Légende

	P117 : Enduits ciment


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW824871-2



Plan de situation




Légende

	P157 : Chape maigre (base ciment)
	P159 : Chape maigre (base ciment)
	P162 : Dalle dure cassante grise, Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable
	P142 : Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable
	P126 : Chape maigre (base ciment)
	P149 : Matériau gris non séparable + colle polymère jaune non séparable + couche rose non séparable + matériau vert non séparable + matériau gris hétérogè

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY


R+1 - MEZZANINE 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824871-2



Légende	
P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - MEZZANINE 2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002EW824871-2



Légende

	P211 : Chape maigre (base ciment)
	P217 : Chape maigre (base ciment)


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - MEZZANINE 2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL


Référence:
002EW824871-2



Légende

	P211 : Chape maigre (base ciment)
	P217 : Chape maigre (base ciment)


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW824871-2



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW824871-2



Plan de situation




Légende

	P194 : Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable		P183 : Matériau orange non séparable + matériau gris non séparable + matériau rose en faible quantité en vrac non séparable + matériau blanc en faible quantité n
	P206 : Colle bitumineuse noire + peinture non séparable + ragréage gris non séparable		P189 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + colle polymère jaune non séparable + matériau beige hétérogène non séparable
	P200 : Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogè		P209 : Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris non séparable
	P186 : Matériau vert non séparable + colle polymère jaune non séparable + matériau rose hétérogène non séparable		P97 : Chape maigre (base ciment)
	P169 : Enduits plâtre		P163 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable + colle polymère jaune en faible quantité n
	P195 : Couche verte non séparable + matériau compact gris non séparable		P166 : Chape maigre (base ciment)
	P193 : Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable, Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + couche grise non		P185 : Colle polymère grise non séparable + peintures multiples non séparable + matériau rose en vrac non séparable + matériau beige non séparable
			P162 : Dalle dure cassante grise, Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable
			P182 : Enduits plâtre
			P198 : Chape maigre (base ciment)
			P203 : Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire non séparable
			P191 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable
			P202 : Chape maigre (base ciment)


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002EW824871-2



Plan de situation




Légende

	P182 : Enduits plâtre
	P169 : Enduits plâtre


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW824871-2



Plan de situation



Légende


	P186 : Matériau vert non séparable + colle polymère jaune non séparable + matériau rose hétérogène non séparable		P183 : Matériau orange non séparable + matériau gris non séparable + matériau rose en faible quantité en vrac non séparable + matériau blanc en faible quantité n
	P195 : Couche verte non séparable + matériau compact gris non séparable		P189 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + colle polymère jaune non séparable + matériau beige hétérogène non séparable
	P193 : Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable, Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + couche grise non		P97 : Chape maigre (base ciment)
			P163 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable + colle polymère jaune en faible quantité n
			P166 : Chape maigre (base ciment)
			P185 : Colle polymère grise non séparable + peintures multiples non séparable + matériau rose en vrac non séparable + matériau beige non séparable
			P162 : Dalle dure cassante grise, Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable
			P198 : Chape maigre (base ciment)
			P203 : Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire non séparable
			P191 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable
			P202 : Chape maigre (base ciment)
			P194 : Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable
			P200 : Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogè

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002EW824871-2


REZ DE CHAUSSEE



Légende

	P209 : Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris non séparable
	P206 : Colle bitumineuse noire + peinture non séparable + ragréage gris non séparable


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824871-2




Légende

	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2
	Périmètre dintervention 3


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824871-2



Plan de situation




Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW824871-2



Plan de situation




Légende

	P261 : Dalle dure cassante noire, Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable
	P253 : Dalle dure cassante grise, Colle bitumineuse noire + ragréage rose non séparable + matériau vert non séparable + peinture non séparable
	P269 : Colle bitumineuse noire en faible quantité + ragréage rose en vrac non séparable
	P232 : Enduits plâtre
	P259 : Dalle dure cassante beige, Colle bitumineuse noire + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable
	P129 : Colle polymère jaune + matériau rouge non séparable + matériau blanc non séparable + matériau beige avec fibres visibles non séparable
	P142 : Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable
	P271 : Dalle dure cassante beige, Colle bitumineuse noire
	P130 : Chape maigre (base ciment)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS


Référence:
002EW824871-2



Légende

	P232 : Enduits plâtre


Plan de situation



ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL


Référence:
002EW824871-2



Légende

	P261 : Dalle dure cassante noire, Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable
	P253 : Dalle dure cassante grise, Colle bitumineuse noire + ragréage rose non séparable + matériau vert non séparable + peinture non séparable
	P269 : Colle bitumineuse noire en faible quantité + ragréage rose en vrac non séparable
	P259 : Dalle dure cassante beige, Colle bitumineuse noire + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable
	P129 : Colle polymère jaune + matériau rouge non séparable + matériau blanc non séparable + matériau beige avec fibres visibles non séparable
	P142 : Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable
	P271 : Dalle dure cassante beige, Colle bitumineuse noire
	P130 : Chape maigre (base ciment)


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824871-2



Plan de situation




Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW824871-2



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002EW824871-2



Légende

	P295 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante beige en vrac non séparable + colle
	P97 : Chape maigre (base ciment)
	P297 : Peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable + matériau rose non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non sé
	P299 : Dalle dure cassante grise, Colle bitumineuse noire
	P288 : Chape maigre (base ciment)
	P296 : Peinture non séparable + matériau gris non séparable
	P298 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable
	P284 : Dalle dure cassante beige, Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable
	P292 : Dalle dure cassante grise


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL


Référence:
002EW824871-2



Légende

	P295 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante beige en vrac non séparable + colle
	P97 : Chape maigre (base ciment)
	P297 : Peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable + matériau rose non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non sé
	P299 : Dalle dure cassante grise, Colle bitumineuse noire
	P288 : Chape maigre (base ciment)
	P296 : Peinture non séparable + matériau gris non séparable
	P298 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable
	P284 : Dalle dure cassante beige, Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable
	P292 : Dalle dure cassante grise


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824871-2




Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2
	Périmètre dintervention 3


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824871-2



Plan de situation



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW824871-2



Plan de situation




Légende

	P468 : Revêtement - Dur - Gris, Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris
	P338 : Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose non séparable + matériau gris non séparable
	P340 : Jonction entre panneaux préfabriqués
	P325 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris non séparable
	P341 : Colle bitumineuse noire non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac, Dalle dure cassante grise
	P326 : Dalle dure cassante grise, Colle bitumineuse noire + peinture non séparable + ragréage rose non séparable + ragréage gris non séparable
	P335 : Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable
	P142 : Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable
	P469 : Revêtement - Dur - Gris, Colle - Bitumineux - Noir
	P318 : Dalle dure cassante beige, Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac non séparable


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002EW824871-2



Plan de situation




Légende

	P340 : Jonction entre panneaux préfabriqués


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW824871-2



Plan de situation




Légende

	P468 : Revêtement - Dur - Gris, Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris
	P338 : Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose non séparable + matériau gris non séparable
	P325 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris non séparable
	P341 : Colle bitumineuse noire non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac, Dalle dure cassante grise
	P326 : Dalle dure cassante grise, Colle bitumineuse noire + peinture non séparable + ragréage rose non séparable + ragréage gris non séparable
	P335 : Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable
	P142 : Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable
	P469 : Revêtement - Dur - Gris, Colle - Bitumineux - Noir
	P318 : Dalle dure cassante beige, Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac non séparable


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824871-2



Plan de situation




Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW824871-2



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002EW824871-2



Légende

	P97 : Chape maigre (base ciment)
	P366 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable
	P361 : Ragréage gris non séparable + matériau gris non séparable
	P364 : Dalle dure cassante beige, Colle bitumineuse noire + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris non séparable


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL


Référence:
002EW824871-2



Légende

	P97 : Chape maigre (base ciment)
	P366 : Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable
	P361 : Ragréage gris non séparable + matériau gris non séparable
	P364 : Dalle dure cassante beige, Colle bitumineuse noire + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris non séparable


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824871-2




Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW824871-2




Légende	
	P142 : Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

R+4 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW824871-2




Légende

	P142 : Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824871-2




Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

TOITURE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW824871-2




Légende

	P398 : Conduit
	P397 : Bandes bitumeuses
	P448 : Bandes bitumeuses
	P393 : Bandes bitumeuses

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

TOITURE - MPCA TOITURE ET ÉTANCHÉITÉ

Référence:
002EW824871-2



Légende


	P398 : Conduit
	P397 : Bandes bitumeuses
	P448 : Bandes bitumeuses
	P393 : Bandes bitumeuses

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE OUEST. - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824871-2

Vol 229



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE OUEST. - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002EW824871-2

Légende

	P427 : Ciment

Réstitution des dimensions des baie

Vol 229



Façade Ouest

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE OUEST. - MPCA FAÇADES


Référence:
002EW824871-2

Légende

	P427 : Ciment

Réstitution des dimensions des baie

Vol 229




Façade Ouest

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE EST - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824871-2



Légende


P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE EST - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW824871-2

Vol 228




Légende	
	P427 : Ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE EST - MPCA FAÇADES

Référence:
002EW824871-2

Vol 228




Légende	
	P427 : Ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824871-2

Vol 227



Légende


P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE NORD - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW824871-2

Vol 227




Légende	
	P427 : Ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE NORD - MPCA FAÇADES

Référence:
002EW824871-2

Vol 227




Légende	
	P427 : Ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

FACADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824871-2

Vol 231



Légende


P	Localisation dun prélèvement positif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

FACADE NORD - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW824871-2

Vol 231




Légende	
	P428 : Conduit

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

FACADE NORD - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002EW824871-2

Vol 231




Légende	
	P428 : Conduit

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE SUD - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824871-2

Vol 226



Légende


P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE SUD - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW824871-2

Vol 226




Légende	
	P427 : Ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE SUD - MPCA FAÇADES

Référence:
002EW824871-2

Vol 226



Légende	
	P427 : Ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW824871-2

Vol 230



Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	22/10/2025	CAPRAIS DANY

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW824871 n°402 - 2 (P402)	Façade est - Vol 228	Prélevement négatif
002EW824871 n°429 - 2 (P429)	Façade est - Vol 228	Prélevement négatif
002EW824871 n°430 - 2 (P430)	Façade est - Vol 228	Prélevement négatif
002EW824871 n°431 - 2 (P431)	Façade est - Vol 228	Prélevement négatif
002EW824871 n°428 - 2 (P428)	Facade Nord' - Vol 231	Prélevement positif
002EW824871 n°401 - 2 (P401)	Façade Nord - Vol 227	Prélevement négatif
002EW824871 n°403 - 2 (P403)	Façade Nord - Vol 227	Prélevement négatif
002EW824871 n°404 - 2 (P404)	Façade Nord - Vol 227	Prélevement négatif
002EW824871 n°406 - 2 (P406)	Façade Nord - Vol 227	Prélevement négatif
002EW824871-1 n°452 - 2 (P452)	Façade Nord - Vol 227	Prélevement négatif
	Façade Nord - Vol 227	I6
002EW824871 n°424 - 2 (P424)	Façade ouest. - Vol 229	Prélevement négatif
002EW824871 n°425 - 2 (P425)	Façade ouest. - Vol 229	Prélevement négatif
002EW824871 n°426 - 2 (P426)	Façade ouest. - Vol 229	Prélevement négatif
002EW824871 n°427 - 2 (P427)	Façade ouest. - Vol 229	Prélevement positif
002EW824871 n°435 - 2 (P435)	Façade ouest. - Vol 229	Prélevement négatif
002EW824871 n°415 - 2 (P415)	Façade Sud - Vol 226	Prélevement négatif
002EW824871 n°416 - 2 (P416)	Façade Sud - Vol 226	Prélevement négatif
002EW824871 n°417 - 2 (P417)	Façade Sud - Vol 226	Prélevement négatif
002EW824871 n°418 - 2 (P418)	Façade Sud - Vol 226	Prélevement négatif
002EW824871 n°419 - 2 (P419)	Façade Sud - Vol 226	Prélevement négatif
002EW824871 n°420 - 2 (P420)	Façade Sud - Vol 226	Prélevement négatif
002EW824871 n°421 - 2 (P421)	Façade Sud - Vol 226	Prélevement négatif
002EW824871 n°422 - 2 (P422)	Façade Sud - Vol 226	Prélevement négatif
002EW824871 n°423 - 2 (P423)	Façade Sud - Vol 226	Prélevement négatif
002EW824871 n°106 - 2 (P106)	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Prélevement négatif
002EW824871 n°107 - 2 (P107)	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Prélevement négatif
002EW824871 n°108 - 2 (P108)	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Prélevement négatif
002EW824871 n°109 - 2 (P109)	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Prélevement négatif
002EW824871 n°110 - 2 (P110)	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Prélevement négatif

002EW824871 n°111 - 2 (P111)	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Prélevement négatif
002EW824871 n°112 - 2 (P112)	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Prélevement négatif
002EW824871 n°113 - 2 (P113)	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Prélevement négatif
002EW824871 n°114 - 2 (P114)	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Prélevement négatif
002EW824871 n°115 - 2 (P115)	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Prélevement négatif
002EW824871 n°116 - 2 (P116)	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Prélevement négatif
002EW824871 n°117 - 2 (P117)	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Prélevement positif
002EW824871 n°118 - 2 (P118)	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Prélevement négatif
002EW824871 n°119 - 2 (P119)	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Prélevement négatif
002EW824871 n°120 - 2 (P120)	R+1 - Vol 85	Prélevement négatif
002EW824871 n°121 - 2 (P121)	R+1 - Vol 85	Prélevement négatif
002EW824871 n°122 - 2 (P122)	R+1 - Vol 85	Prélevement négatif
002EW824871 n°123 - 2 (P123)	R+1 - DR 106	Prélevement négatif
002EW824871 n°124 - 2 (P124)	R+1 - DR 106	Prélevement négatif
002EW824871 n°125 - 2 (P125)	R+1 - DR 106	Prélevement négatif
002EW824871 n°126 - 2 (P126)	R+1 - Vol 85	Prélevement positif
002EW824871 n°127 - 2 (P127)	R+1 - Vol 85	Prélevement négatif
002EW824871 n°128 - 2 (P128)	R+1 - Vol 85	Prélevement négatif
002EW824871 n°133 - 2 (P133)	R+1 - DR105a	Prélevement négatif
002EW824871 n°134 - 2 (P134)	R+1 - DR 108	Prélevement négatif
002EW824871 n°136 - 2 (P136)	R+1 - DR 108	Prélevement négatif
002EW824871 n°137 - 2 (P137)	R+1 - DR 108	Prélevement négatif
002EW824871 n°138 - 2 (P138)	R+1 - DR 108	Prélevement négatif

002EW824871 n°139 - 2 (P139)	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Prélevement négatif
002EW824871 n°140 - 2 (P140)	R+1 - DR 108	Prélevement négatif
002EW824871 n°143 - 2 (P143)	R+1 - DR 111b, DR 11d, DR 111e	Prélevement négatif
002EW824871 n°144 - 2 (P144)	R+1 - DR 111b, DR 11d, DR 111e	Prélevement négatif
002EW824871 n°145 - 2 (P145)	R+1 - DR 111a, DR 104a	Prélevement négatif
002EW824871 n°146 - 2 (P146)	R+1 - DR 111a, DR 104a	Prélevement négatif
002EW824871 n°147 - 2 (P147)	R+1 - DR 111a, DR 104a	Prélevement négatif
002EW824871 n°148 - 2 (P148)	R+1 - DR 111a, DR 104a	Prélevement négatif
002EW824871 n°149 - 2 (P149)	R+1 - DR 109	Prélevement positif
002EW824871 n°150 - 2 (P150)	R+1 - DR 109	Prélevement négatif
002EW824871 n°151 - 2 (P151)	R+1 - DR 109	Prélevement négatif
002EW824871 n°152 - 2 (P152)	R+1 - DR 109	Prélevement négatif
002EW824871 n°153 - 2 (P153)	R+1 - DR 109	Prélevement négatif
002EW824871 n°154 - 2 (P154)	R+1 - DR 109	Prélevement négatif
002EW824871 n°155 - 2 (P155)	R+1 - DR 109	Prélevement négatif
002EW824871 n°156 - 2 (P156)	R+1 - DR 109	Prélevement négatif
002EW824871 n°157 - 2 (P157)	R+1 - DR 104, DR 104c, DR 104b	Prélevement positif
002EW824871 n°158 - 2 (P158)	R+1 - DR 104, DR 104c, DR 104b	Prélevement négatif
002EW824871 n°159 - 2 (P159)	R+1 - DR103	Prélevement positif
002EW824871 n°160 - 2 (P160)	R+1 - DR 104, DR 104c, DR 104b	Prélevement négatif
002EW824871 n°161 - 2 (P161)	R+1 - DR 101	Prélevement négatif
002EW824871 n°162 - 2 (P162)	R+1 - DR 102	Prélevement positif
002EW824871 n°163 - 2 (P163)	R+1 - DR 100a, DR 100	Prélevement positif
002EW824871 n°164 - 2 (P164)	R+1 - DR 114, DR 113	Prélevement négatif
002EW824871 n°165 - 2 (P165)	R+1 - DR 114, DR 113	Prélevement négatif
002EW824871 n°166 - 2 (P166)	R+1 - DR 114, DR 113	Prélevement positif
002EW824871 n°167 - 2 (P167)	R+1 - DR 118a, DR118	Prélevement négatif
002EW824871 n°168 - 2 (P168)	R+1 - DR 111	Prélevement négatif
002EW824871 n°169 - 2 (P169)	R+1 - DR 117, DR 116, DR 115	Prélevement positif
002EW824871 n°170 - 2 (P170)	R+1 - DR 117, DR 116, DR 115	Prélevement négatif
002EW824871 n°171 - 2 (P171)	R+1 - DR 117, DR 116, DR 115	Prélevement négatif
002EW824871 n°172 - 2 (P172)	R+1 - DR 117, DR 116, DR 115	Prélevement négatif
002EW824871 n°173 - 2 (P173)	R+1 - DR 117, DR 116, DR 115	Prélevement négatif
002EW824871 n°174 - 2 (P174)	R+1 - DR 117, DR 116, DR 115	Prélevement négatif
002EW824871 n°175 - 2 (P175)	R+1 - DR 111	Prélevement négatif
002EW824871 n°176 - 2 (P176)	R+1 - DR 111	Prélevement négatif
002EW824871 n°177 - 2 (P177)	R+1 - DR 120, DR 121	Prélevement négatif
002EW824871 n°178 - 2 (P178)	R+1 - DR 120, DR 121	Prélevement négatif
002EW824871 n°179 - 2 (P179)	R+1 - DR 120, DR 121	Prélevement négatif
002EW824871 n°180 - 2 (P180)	R+1 - DR 151	Prélevement négatif
002EW824871 n°181 - 2 (P181)	R+1 - DR 150	Prélevement négatif
002EW824871 n°182 - 2 (P182)	R+1 - DR 153	Prélevement positif
002EW824871 n°183 - 2 (P183)	R+1 - DR 151	Prélevement positif
002EW824871 n°184 - 2 (P184)	R+1 - DR 166	Prélevement négatif
002EW824871 n°185 - 2 (P185)	R+1 - DR 150	Prélevement positif
002EW824871 n°186 - 2 (P186)	R+1 - DR 152	Prélevement positif
002EW824871 n°187 - 2 (P187)	R+1 - DR 153	Prélevement négatif
002EW824871 n°188 - 2 (P188)	R+1 - DR 167	Prélevement négatif
002EW824871 n°189 - 2 (P189)	R+1 - DR 153	Prélevement positif
002EW824871 n°190 - 2 (P190)	R+1 - DR 120, DR 121	Prélevement négatif
002EW824871 n°191 - 2 (P191)	R+1 - DR 154	Prélevement positif
002EW824871 n°192 - 2 (P192)	R+1 - DR 120, DR 121	Prélevement négatif
002EW824871 n°193 - 2 (P193)	R+1 - DR 165, DR 165d	Prélevement positif

002EW824871 n°194 - 2 (P194)	R+1 - DR 158	Prélevement positif
002EW824871 n°195 - 2 (P195)	R+1 - DR 159	Prélevement positif
002EW824871 n°196 - 2 (P196)	R+1 - DR 161	Prélevement négatif
002EW824871 n°197 - 2 (P197)	R+1 - DR 167	Prélevement négatif
002EW824871 n°198 - 2 (P198)	R+1 - DR 160	Prélevement positif
002EW824871 n°199 - 2 (P199)	R+1 - DR 162	Prélevement négatif
002EW824871 n°200 - 2 (P200)	R+1 - DR 162	Prélevement positif
002EW824871 n°201 - 2 (P201)	R+1 - DR 162	Prélevement négatif
002EW824871 n°202 - 2 (P202)	R+1 - DR 163	Prélevement positif
002EW824871 n°203 - 2 (P203)	R+1 - DR 122, DR 122a	Prélevement positif
002EW824871 n°204 - 2 (P204)	R+1 - DR 122, DR 122a	Prélevement négatif
002EW824871 n°205 - 2 (P205)	R+1 - DR 120, DR 121	Prélevement négatif
002EW824871 n°206 - 2 (P206)	R+1 - DR 164	Prélevement positif
002EW824871 n°207 - 2 (P207)	R+1 - DR 165, DR 165d	Prélevement négatif
002EW824871 n°208 - 2 (P208)	R+1 - DR 166	Prélevement négatif
002EW824871 n°209 - 2 (P209)	R+1 - DR 167	Prélevement positif
002EW824871 n°211 - 2 (P211)	R+1 - DR 184, DR 186, DR 186a	Prélevement positif
002EW824871 n°212 - 2 (P212)	R+1 - DR 187	Prélevement négatif
002EW824871 n°213 - 2 (P213)	R+1 - DR 187	Prélevement négatif
002EW824871 n°214 - 2 (P214)	R+1 - DR 184, DR 186, DR 186a	Prélevement négatif
002EW824871 n°215 - 2 (P215)	R+1 - DR 184, DR 186, DR 186a	Prélevement négatif
002EW824871 n°216 - 2 (P216)	R+1 - DR 184, DR 186, DR 186a	Prélevement négatif
002EW824871 n°217 - 2 (P217)	R+1 - DR 183	Prélevement positif
002EW824871 n°218 - 2 (P218)	R+1 - DR 172, DR 171a	Prélevement négatif
002EW824871 n°219 - 2 (P219)	R+1 - DR 172, DR 171a	Prélevement négatif
002EW824871 n°283 - 2 (P283)	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	Prélevement négatif
002EW824871-1 n°436 - 2 (P436)	R+1 - DR 162	Prélevement négatif
002EW824871-1 n°450 - 2 (P450)	R+1 - DR 160	Prélevement négatif
002EW824871-1 n°451 - 2 (P451)	R+1 - DR 153	Prélevement négatif
002EW824871-2 n°461 - 2 (P461)	R+1 - DR 182	Prélevement négatif
	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c	I2
	R+1 - DR 109	I4
S256 - 2 (S256)	R+1 - DR 109	Absence : pas d'amiante par nature
S285 - 2 (S285)	R+1 - DR 102	Absence : pas d'amiante par nature
S286 - 2 (S286)	R+1 - DR 110	Absence : pas d'amiante par nature
S366 - 2 (S366)	R+1 - DR 162	Absence : pas d'amiante par nature
002EW824871 n°129 - 2 (P129)	R+2 - DR 222	Prélevement positif
002EW824871 n°130 - 2 (P130)	R+2 - DR 222	Prélevement positif
002EW824871 n°131 - 2 (P131)	R+2 - DR 222	Prélevement négatif
002EW824871 n°132 - 2 (P132)	R+2 - DR 222	Prélevement négatif
002EW824871 n°221 - 2 (P221)	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Prélevement négatif
002EW824871 n°222 - 2 (P222)	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Prélevement négatif

002EW824871 n°223 - 2 (P223)	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Prélevement négatif
002EW824871 n°224 - 2 (P224)	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Prélevement négatif
002EW824871 n°225 - 2 (P225)	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Prélevement négatif
002EW824871 n°226 - 2 (P226)	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Prélevement négatif
002EW824871 n°227 - 2 (P227)	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Prélevement négatif
002EW824871 n°228 - 2 (P228)	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Prélevement négatif
002EW824871 n°229 - 2 (P229)	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Prélevement négatif
002EW824871 n°230 - 2 (P230)	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Prélevement négatif
002EW824871 n°231 - 2 (P231)	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Prélevement négatif
002EW824871 n°232 - 2 (P232)	R+2 - DR 210d, DR 210	Prélevement positif
002EW824871 n°233 - 2 (P233)	R+2 - DR 210d, DR 210	Prélevement négatif
002EW824871 n°234 - 2 (P234)	R+2 - DR 210d, DR 210	Prélevement négatif
002EW824871 n°235 - 2 (P235)	R+2 - DR 210d, DR 210	Prélevement négatif
002EW824871 n°236 - 2 (P236)	R+2 - DR 210d, DR 210	Prélevement négatif
002EW824871 n°237 - 2 (P237)	R+2 - DR 210d, DR 210	Prélevement négatif
002EW824871 n°238 - 2 (P238)	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b	Prélevement négatif
002EW824871 n°239 - 2 (P239)	R+2 - DR 223a	Prélevement négatif
002EW824871 n°240 - 4 (P240)	R+2 - DR 223a	Prélevement négatif
002EW824871 n°241 - 2 (P241)	R+2 - DR 223a	Prélevement négatif
002EW824871 n°242 - 2 (P242)	R+2 - DR 223a	Prélevement négatif
002EW824871 n°243 - 2 (P243)	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Prélevement négatif
002EW824871 n°244 - 2 (P244)	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Prélevement négatif
002EW824871 n°245 - 2 (P245)	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Prélevement négatif
002EW824871 n°246 - 2 (P246)	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Prélevement négatif

002EW824871 n°247 - 2 (P247)	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Prélevement négatif
002EW824871 n°248 - 2 (P248)	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Prélevement négatif
002EW824871 n°249 - 2 (P249)	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Prélevement négatif
002EW824871 n°250 - 2 (P250)	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Prélevement négatif
002EW824871 n°251 - 2 (P251)	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Prélevement négatif
002EW824871 n°252 - 2 (P252)	R+2 - DR 208	Prélevement négatif
002EW824871 n°253 - 2 (P253)	R+2 - DR 207	Prélevement positif
002EW824871 n°254 - 2 (P254)	R+2 - DR 208	Prélevement négatif
002EW824871 n°255 - 2 (P255)	R+2 - DR 207	Prélevement négatif
002EW824871 n°256 - 2 (P256)	R+2 - DR 201	Prélevement négatif
002EW824871 n°257 - 2 (P257)	R+2 - DR 201	Prélevement négatif
002EW824871 n°258 - 2 (P258)	R+2 - DR 207	Prélevement négatif
002EW824871 n°259 - 2 (P259)	R+2 - DR 206	Prélevement positif
002EW824871 n°260 - 2 (P260)	R+2 - DR 205	Prélevement négatif
002EW824871 n°261 - 2 (P261)	R+2 - DR 204	Prélevement positif
002EW824871 n°262 - 2 (P262)	R+2 - DR 200b, DR 200a	Prélevement négatif
002EW824871 n°263 - 2 (P263)	R+2 - DR 200b, DR 200a	Prélevement négatif
002EW824871 n°264 - 2 (P264)	R+2 - DR 200b, DR 200a	Prélevement négatif
002EW824871 n°265 - 2 (P265)	R+2 - DR 200b, DR 200a	Prélevement négatif
002EW824871 n°266 - 2 (P266)	R+2 - DR 200b, DR 200a	Prélevement négatif
002EW824871 n°267 - 2 (P267)	R+2 - DR 200b, DR 200a	Prélevement négatif
002EW824871 n°268 - 2 (P268)	R+2 - DR 200b, DR 200a	Prélevement négatif
002EW824871 n°269 - 2 (P269)	R+2 - DR 200d	Prélevement positif
002EW824871 n°270 - 2 (P270)	R+2 - DR 215, DR 216a	Prélevement négatif
002EW824871 n°271 - 2 (P271)	R+2 - DR 213	Prélevement positif
002EW824871 n°272 - 1 (P272)	R+2 - DR 212	Prélevement négatif
002EW824871 n°273 - 2 (P273)	R+2 - DR 217, DR 218, DR217	Prélevement négatif
002EW824871 n°274 - 2 (P274)	R+2 - DR 217, DR 218, DR217	Prélevement négatif
002EW824871 n°275 - 2 (P275)	R+2 - DR 217, DR 218, DR217	Prélevement négatif
002EW824871 n°276 - 2 (P276)	R+2 - DR 217, DR 218, DR217	Prélevement négatif
002EW824871 n°277 - 2 (P277)	R+2 - DR 217, DR 218, DR217	Prélevement négatif
002EW824871 n°278 - 2 (P278)	R+2 - DR 217, DR 218, DR217	Prélevement négatif
002EW824871 n°279 - 2 (P279)	R+2 - DR 217, DR 218, DR217	Prélevement négatif
002EW824871 n°280 - 2 (P280)	R+2 - DR 224, DR 225	Prélevement négatif
002EW824871 n°281 - 2 (P281)	R+2 - DR 224, DR 225	Prélevement négatif
002EW824871 n°284 - 2 (P284)	R+2 - DR 271, DR 209, DR 271b	Prélevement positif
002EW824871 n°285 - 2 (P285)	R+2 - DR 271, DR 209, DR 271b	Prélevement négatif
002EW824871 n°286 - 2 (P286)	R+2 - DR 271, DR 209, DR 271b	Prélevement négatif
002EW824871 n°287 - 2 (P287)	R+2 - DR 266, DR 269b	Prélevement négatif
002EW824871 n°288 - 2 (P288)	R+2 - DR 275	Prélevement positif
002EW824871 n°289 - 2 (P289)	R+2 - DR 275	Prélevement négatif
002EW824871 n°290 - 2 (P290)	R+2 - DR 275	Prélevement négatif
002EW824871 n°291 - 2 (P291)	R+2 - DR 250	Prélevement négatif
002EW824871 n°292 - 2 (P292)	R+2 - DR 251	Prélevement positif
002EW824871 n°293 - 2 (P293)	R+2 - DR 251	Prélevement négatif
002EW824871 n°294 - 2 (P294)	R+2 - DR 272	Prélevement négatif
002EW824871 n°295 - 2 (P295)	R+2 - DR 253	Prélevement positif
002EW824871 n°296 - 2 (P296)	R+2 - DR 261	Prélevement positif
002EW824871 n°297 - 2 (P297)	R+2 - DR 262	Prélevement positif
002EW824871 n°298 - 2 (P298)	R+2 - DR 262	Prélevement positif
002EW824871 n°299 - 2 (P299)	R+2 - DR 265, DR 265a	Prélevement positif
002EW824871 n°300 - 2 (P300)	R+2 - DR 272	Prélevement négatif

002EW824871 n°301 - 2 (P301)	R+2 - DR 266a, DR 266b	Prélevement négatif
002EW824871-1 n°439 - 2 (P439)	R+2 - DR 211	Prélevement négatif
002EW824871-1 n°446 - 2 (P446)	R+2 - DR 210d, DR 210	Prélevement négatif
002EW824871-1 n°447 - 2 (P447)	R+2 - DR 210d, DR 210	Prélevement négatif
002EW824871-2 n°462 - 2 (P462)	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Prélevement négatif
002EW824871-2 n°463 - 2 (P463)	R+2 - DR 208	Prélevement négatif
002EW824871-2 n°464 - 2 (P464)	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c	Prélevement négatif
002EW824871-2 n°465 - 2 (P465)	R+2 - DR 200d	Prélevement négatif
002EW824871-2 n°466 - 2 (P466)	R+2 - DR 205	Prélevement négatif
002EW824871-2 n°467 - 2 (P467)	R+2 - DR 266a, DR 266b	Prélevement négatif
	R+2 - DR 222	I3
	R+2 - DR 210d, DR 210	I5
002EW824871 n°302 - 2 (P302)	R+3 - DR 323	Prélevement négatif
002EW824871 n°303 - 2 (P303)	R+3 - DR 323	Prélevement négatif
002EW824871 n°304 - 2 (P304)	R+3 - DR 323	Prélevement négatif
002EW824871 n°305 - 2 (P305)	R+3 - DR 323	Prélevement négatif
002EW824871 n°306 - 2 (P306)	R+3 - DR 323	Prélevement négatif
002EW824871 n°307 - 2 (P307)	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Prélevement négatif
002EW824871 n°308 - 2 (P308)	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Prélevement négatif
002EW824871 n°309 - 2 (P309)	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Prélevement négatif
002EW824871 n°310 - 2 (P310)	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Prélevement négatif
002EW824871 n°311 - 2 (P311)	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Prélevement négatif
002EW824871 n°312 - 2 (P312)	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Prélevement négatif
002EW824871 n°313 - 2 (P313)	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Prélevement négatif
002EW824871 n°314 - 2 (P314)	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Prélevement négatif
002EW824871 n°315 - 2 (P315)	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Prélevement négatif
002EW824871 n°316 - 2 (P316)	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Prélevement négatif

002EW824871 n°317 - 2 (P317)	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Prélevement négatif
002EW824871 n°318 - 2 (P318)	R+3 - DR 320	Prélevement positif
002EW824871 n°319 - 2 (P319)	R+3 - DR 320	Prélevement négatif
002EW824871 n°320 - 2 (P320)	R+3 - DR 319	Prélevement négatif
002EW824871 n°321 - 2 (P321)	R+3 - DR 320	Prélevement négatif
002EW824871 n°322 - 2 (P322)	R+3 - DR 320	Prélevement négatif
002EW824871 n°323 - 2 (P323)	R+3 - DR 319	Prélevement négatif
002EW824871 n°324 - 2 (P324)	R+3 - DR 321, DR 321a	Prélevement négatif
002EW824871 n°325 - 2 (P325)	R+3 - DR 321, DR 321a	Prélevement positif
002EW824871 n°326 - 2 (P326)	R+3 - DR 304, DR 304b, DR 304a	Prélevement positif
002EW824871 n°327 - 2 (P327)	R+3 - DR 304, DR 304b, DR 304a	Prélevement négatif
002EW824871 n°328 - 2 (P328)	R+3 - DR 304, DR 304b, DR 304a	Prélevement négatif
002EW824871 n°329 - 2 (P329)	R+3 - DR 304, DR 304b, DR 304a	Prélevement négatif
002EW824871 n°330 - 2 (P330)	R+3 - DR 304, DR 304b, DR 304a	Prélevement négatif
002EW824871 n°331 - 2 (P331)	R+3 - DR 304, DR 304b, DR 304a	Prélevement négatif
002EW824871 n°332 - 2 (P332)	R+3 - DR 303	Prélevement négatif
002EW824871 n°333 - 2 (P333)	R+3 - DR 303	Prélevement négatif
002EW824871 n°334 - 2 (P334)	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e	Prélevement négatif
002EW824871 n°335 - 2 (P335)	R+3 - DR 307, DR 307a	Prélevement positif
002EW824871 n°336 - 2 (P336)	R+3 - DR 307, DR 307a	Prélevement négatif
002EW824871 n°337 - 2 (P337)	R+3 - DR 308, DR 308a	Prélevement négatif
002EW824871 n°338 - 2 (P338)	R+3 - DR 308, DR 308a	Prélevement positif
002EW824871 n°339 - 2 (P339)	R+3 - DR 308, DR 308a	Prélevement négatif
002EW824871 n°340 - 2 (P340)	R+3 - DR 302, DR 302a	Prélevement positif
002EW824871 n°341 - 2 (P341)	R+3 - DR 302, DR 302a	Prélevement positif
002EW824871 n°342 - 2 (P342)	R+3 - DR 309	Prélevement négatif
002EW824871 n°343 - 2 (P343)	R+3 - DR 309	Prélevement négatif
002EW824871 n°344 - 2 (P344)	R+3 - DR 310a, DR 310	Prélevement négatif
002EW824871 n°345 - 2 (P345)	R+3 - DR 319	Prélevement négatif
002EW824871 n°346 - 2 (P346)	R+3 - DR 300a, DR 300	Prélevement négatif
002EW824871 n°347 - 2 (P347)	R+3 - DR 300a, DR 300	Prélevement négatif
002EW824871 n°348 - 2 (P348)	R+3 - DR 300a, DR 300	Prélevement négatif
002EW824871 n°349 - 2 (P349)	R+3 - DR 319b, DR 319a	Prélevement négatif
002EW824871 n°350 - 2 (P350)	R+3 - DR 312, DR 313, DR 314	Prélevement négatif
002EW824871 n°351 - 2 (P351)	R+3 - DR 312, DR 313, DR 314	Prélevement négatif
002EW824871 n°352 - 2 (P352)	R+3 - DR 312, DR 313, DR 314	Prélevement négatif
002EW824871 n°353 - 2 (P353)	R+3 - DR 312, DR 313, DR 314	Prélevement négatif
002EW824871 n°354 - 2 (P354)	R+3 - DR 312, DR 313, DR 314	Prélevement négatif
002EW824871 n°355 - 2 (P355)	R+3 - DR 312, DR 313, DR 314	Prélevement négatif
002EW824871 n°356 - 2 (P356)	R+3 - DR 312, DR 313, DR 314	Prélevement négatif
002EW824871 n°357 - 2 (P357)	R+3 - DR 369	Prélevement négatif
002EW824871 n°358 - 2 (P358)	R+3 - DR 369	Prélevement négatif
002EW824871 n°359 - 2 (P359)	R+3 - DR 369	Prélevement négatif
002EW824871 n°360 - 2 (P360)	R+3 - DR 369a	Prélevement négatif
002EW824871 n°361 - 2 (P361)	R+3 - DR 350	Prélevement positif
002EW824871 n°362 - 2 (P362)	R+3 - DR 350	Prélevement négatif
002EW824871 n°363 - 2 (P363)	R+3 - DR 368, DR 367	Prélevement négatif
002EW824871 n°364 - 2 (P364)	R+3 - DR 368, DR 367	Prélevement positif
002EW824871 n°365 - 2 (P365)	R+3 - DR 368, DR 367	Prélevement négatif

002EW824871 n°366 - 2 (P366)	R+3 - DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g	Prélevement positif
002EW824871 n°367 - 2 (P367)	R+3 - DR 351	Prélevement négatif
002EW824871 n°368 - 2 (P368)	R+3 - DR 372, DR 372a	Prélevement négatif
002EW824871 n°369 - 1 (P369)	R+3 - DR 372, DR 372a	Prélevement négatif
002EW824871-1 n°437 - 2 (P437)	R+3 - DR 307, DR 307a	Prélevement négatif
002EW824871-1 n°443 - 2 (P443)	R+3 - DR 373	Prélevement négatif
002EW824871-1 n°444 - 2 (P444)	R+3 - DR 373	Prélevement négatif
002EW824871-1 n°445 - 2 (P445)	R+3 - DR 373	Prélevement négatif
002EW824871-2 n°468 - 2 (P468)	R+3 - DR 309	Prélevement positif
002EW824871-2 n°469 - 2 (P469)	R+3 - DR 310a, DR 310	Prélevement positif
002EW824871-2 n°470 - 2 (P470)	R+3 - DR 303	Prélevement négatif
S741 - 2 (S741)	R+3 - DR 320	Absence : pas d'amiante par nature
S810 - 2 (S810)	R+3 - DR 371, DR 371a	Absence : pas d'amiante par nature
S995 - 2 (S995)	R+3 - DR 373	Absence : pas d'amiante par nature
002EW824871 n°370 - 2 (P370)	R+4 - DR 401a	Prélevement négatif
002EW824871 n°372 - 2 (P372)	R+4 - DR 405, DR 402, DR 403, DR 401	Prélevement négatif
002EW824871 n°373 - 2 (P373)	R+4 - DR 405, DR 402, DR 403, DR 401	Prélevement négatif
002EW824871 n°374 - 2 (P374)	R+4 - DR 405, DR 402, DR 403, DR 401	Prélevement négatif
002EW824871 n°376 - 2 (P376)	R+4 - DR 405, DR 402, DR 403, DR 401	Prélevement négatif
002EW824871 n°377 - 2 (P377)	R+4 - DR 407	Prélevement négatif
002EW824871 n°378 - 2 (P378)	R+4 - DR 406	Prélevement négatif
002EW824871 n°379 - 2 (P379)	R+4 - DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Prélevement négatif
002EW824871 n°380 - 2 (P380)	R+4 - DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Prélevement négatif
002EW824871 n°381 - 2 (P381)	R+4 - DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Prélevement négatif
002EW824871 n°382 - 2 (P382)	R+4 - DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Prélevement négatif
002EW824871 n°385 - 2 (P385)	R+4 - DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412	Prélevement négatif
002EW824871 n°386 - 2 (P386)	R+4 - DR 413	Prélevement négatif
002EW824871 n°387 - 2 (P387)	R+4 - DR 413	Prélevement négatif
002EW824871 n°388 - 2 (P388)	R+4 - DR 413	Prélevement négatif
002EW824871 n°389 - 2 (P389)	R+4 - DR 413	Prélevement négatif
002EW824871 n°390 - 2 (P390)	R+4 - DR 413	Prélevement négatif
002EW824871 n°391 - 2 (P391)	R+4 - DR 413	Prélevement négatif
002EW824871 n°392 - 2 (P392)	R+4 - DR 413	Prélevement négatif
002EW824871 n°405 - 2 (P405)	R+4 - DR 404, DR 404b DR 404a	Prélevement négatif
002EW824871 n°1 - 2 (P1)	RDJ - DR s06a, LDR s04, LDR s04b	Prélevement négatif
002EW824871 n°2 - 2 (P2)	RDJ - LDR S07	Prélevement négatif
002EW824871 n°3 - 2 (P3)	RDJ - LDR S06	Prélevement négatif
002EW824871 n°4 - 2 (P4)	RDJ - DR s06a, LDR s04, LDR s04b	Prélevement négatif
002EW824871 n°5 - 2 (P5)	RDJ - DR s06a, LDR s04, LDR s04b	Prélevement négatif
002EW824871 n°6 - 2 (P6)	RDJ - DR s06a, LDR s04, LDR s04b	Prélevement négatif
002EW824871 n°7 - 2 (P7)	RDJ - LDR S07	Prélevement négatif
002EW824871 n°8 - 2 (P8)	RDJ - LDR S06	Prélevement négatif
002EW824871 n°9 - 2 (P9)	RDJ - LDR S06	Prélevement négatif
002EW824871 n°10 - 2 (P10)	RDJ - LDR SO5	Prélevement négatif
002EW824871 n°11 - 2 (P11)	RDJ - LDR S02	Prélevement négatif
002EW824871 n°12 - 2 (P12)	RDJ - LDR S01	Prélevement négatif
002EW824871 n°13 - 2 (P13)	RDJ - LDR S02	Prélevement négatif
002EW824871 n°14 - 2 (P14)	RDJ - LDR SO5	Prélevement négatif
002EW824871 n°15 - 1 (P15)	RDJ - LDR SO5	Prélevement négatif
002EW824871 n°16 - 2 (P16)	RDJ - LDR S02	Prélevement négatif

002EW824871 n°17 - 2 (P17)	RDJ - LDR S06	Prélevement négatif
002EW824871 n°18 - 2 (P18)	RDJ - DR s06a, LDR s04, LDR s04b	Prélevement positif
002EW824871 n°19 - 2 (P19)	RDJ - LDR S10, LDR S11	Prélevement positif
002EW824871 n°20 - 1 (P20)	RDJ - LDR S09	Prélevement positif
002EW824871 n°21 - 2 (P21)	RDJ - LDR S08	Prélevement positif
002EW824871 n°22 - 2 (P22)	RDJ - LDR S07	Prélevement positif
002EW824871 n°23 - 2 (P23)	RDJ - LDR S06	Prélevement négatif
002EW824871 n°24 - 2 (P24)	RDJ - DR S12a	Prélevement négatif
002EW824871 n°25 - 2 (P25)	RDJ - DR S12a	Prélevement négatif
002EW824871 n°26 - 2 (P26)	RDJ - DR S12a	Prélevement négatif
002EW824871 n°27 - 2 (P27)	RDJ - DR S12a	Prélevement négatif
002EW824871 n°28 - 2 (P28)	RDJ - DR S12a	Prélevement négatif
002EW824871 n°29 - 2 (P29)	RDJ - DR S12a	Prélevement négatif
002EW824871 n°30 - 2 (P30)	RDJ - DR S12a	Prélevement négatif
002EW824871 n°32 - 2 (P32)	RDJ - DR S07	Prélevement négatif
002EW824871 n°33 - 2 (P33)	RDJ - DR S10, DR S08a	Prélevement positif
002EW824871 n°34 - 2 (P34)	RDJ - DR S10, DR S08a	Prélevement positif
002EW824871 n°35 - 2 (P35)	RDJ - DR S09a	Prélevement négatif
002EW824871 n°36 - 2 (P36)	RDJ - DR S09a	Prélevement négatif
002EW824871 n°37 - 2 (P37)	RDJ - DR S17a, DR S17	Prélevement négatif
002EW824871 n°38 - 2 (P38)	RDJ - DR S18	Prélevement négatif
002EW824871 n°39 - 2 (P39)	RDJ - DR S11	Prélevement négatif
002EW824871 n°40 - 2 (P40)	RDJ - DR S02, DR S02a	Prélevement négatif
002EW824871 n°41 - 2 (P41)	RDJ - DR S02, DR S02a	Prélevement négatif
002EW824871 n°42 - 2 (P42)	RDJ - DR S16, DR S16a	Prélevement positif
002EW824871 n°43 - 2 (P43)	RDJ - DR S18	Prélevement positif
002EW824871 n°44 - 2 (P44)	RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Prélevement positif
002EW824871 n°45 - 2 (P45)	RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Prélevement positif
002EW824871 n°46 - 2 (P46)	RDJ - DR S15a, DR S15	Prélevement positif
002EW824871 n°47 - 2 (P47)	RDJ - DR S11	Prélevement positif
002EW824871 n°48 - 2 (P48)	RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Prélevement négatif
002EW824871 n°49 - 2 (P49)	RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Prélevement négatif
002EW824871 n°50 - 2 (P50)	RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Prélevement négatif
002EW824871 n°51 - 2 (P51)	RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Prélevement négatif
002EW824871 n°52 - 2 (P52)	RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a	Prélevement négatif
002EW824871 n°53 - 2 (P53)	RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c	Prélevement négatif
002EW824871 n°54 - 2 (P54)	RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c	Prélevement négatif
002EW824871 n°55 - 2 (P55)	RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c	Prélevement négatif
002EW824871 n°56 - 2 (P56)	RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c	Prélevement négatif
002EW824871 n°57 - 2 (P57)	RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c	Prélevement négatif
002EW824871 n°58 - 2 (P58)	RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c	Prélevement négatif
002EW824871 n°59 - 2 (P59)	RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c	Prélevement négatif
002EW824871 n°60 - 2 (P60)	RDJ - DR S19	Prélevement négatif
002EW824871 n°61 - 2 (P61)	RDJ - DR S19	Prélevement négatif
002EW824871 n°62 - 2 (P62)	RDJ - DR S19	Prélevement négatif
002EW824871 n°63 - 2 (P63)	RDJ - DR S19	Prélevement négatif
002EW824871 n°64 - 2 (P64)	RDJ - DR S22	Prélevement positif
002EW824871 n°65 - 2 (P65)	RDJ - DR S22	Prélevement négatif
002EW824871 n°66 - 2 (P66)	RDJ - DR S22	Prélevement négatif

002EW824871 n°67 - 2 (P67)	RDJ - DR S20c	Prélevement négatif
002EW824871 n°68 - 2 (P68)	RDJ - DR S20c	Prélevement négatif
002EW824871 n°69 - 2 (P69)	RDJ - DR S20c	Prélevement négatif
002EW824871 n°70 - 2 (P70)	RDJ - DR S20c	Prélevement négatif
002EW824871 n°71 - 2 (P71)	RDJ - DR S20c	Prélevement négatif
002EW824871 n°72 - 2 (P72)	RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c	Prélevement négatif
002EW824871 n°73 - 2 (P73)	RDJ - DR S25	Prélevement négatif
002EW824871 n°74 - 2 (P74)	RDJ - DR S25	Prélevement négatif
002EW824871 n°75 - 2 (P75)	RDJ - DR S24a, DR S29a	Prélevement négatif
002EW824871 n°76 - 2 (P76)	RDJ - DR S24a, DR S29a	Prélevement négatif
002EW824871 n°77 - 2 (P77)	RDJ - DR S19	Prélevement négatif
002EW824871 n°78 - 2 (P78)	RDJ - DR S48	Prélevement négatif
002EW824871 n°79 - 2 (P79)	RDJ - DR S46	Prélevement positif
002EW824871 n°80 - 2 (P80)	RDJ - DR S49, Dr S 50	Prélevement positif
002EW824871 n°81 - 2 (P81)	RDJ - DR S49, Dr S 50	Prélevement négatif
002EW824871 n°82 - 2 (P82)	RDJ - DR S 32	Prélevement négatif
002EW824871 n°83 - 2 (P83)	RDJ - DR S44	Prélevement négatif
002EW824871 n°84 - 2 (P84)	RDJ - DR S44	Prélevement négatif
002EW824871 n°85 - 2 (P85)	RDJ - DR S33	Prélevement négatif
002EW824871 n°86 - 2 (P86)	RDJ - DR S43	Prélevement négatif
002EW824871 n°87 - 2 (P87)	RDJ - DR S34	Prélevement négatif
002EW824871 n°88 - 2 (P88)	RDJ - DR S43	Prélevement négatif
002EW824871 n°89 - 2 (P89)	RDJ - DR S43	Prélevement négatif
002EW824871 n°90 - 2 (P90)	RDJ - DR S43	Prélevement positif
002EW824871 n°91 - 2 (P91)	RDJ - DR S34	Prélevement négatif
002EW824871 n°92 - 2 (P92)	RDJ - DR S38, DR S39	Prélevement négatif
002EW824871 n°93 - 2 (P93)	RDJ - DR S38, DR S39	Prélevement négatif
002EW824871 n°94 - 2 (P94)	RDJ - DR S38, DR S39	Prélevement négatif
002EW824871 n°95 - 2 (P95)	RDJ - DR S38, DR S39	Prélevement négatif
002EW824871 n°96 - 2 (P96)	RDJ - DR S38, DR S39	Prélevement négatif
002EW824871 n°97 - 2 (P97)	RDJ - Dr S29b, DR S29c	Prélevement positif
002EW824871 n°98 - 2 (P98)	RDJ - Dr S29b, DR S29c	Prélevement négatif
002EW824871 n°99 - 2 (P99)	RDJ - Dr S29b, DR S29c	Prélevement négatif
002EW824871 n°100 - 2 (P100)	RDJ - Dr S29b, DR S29c	Prélevement négatif
002EW824871 n°101 - 2 (P101)	RDJ - Dr S29b, DR S29c	Prélevement négatif
002EW824871 n°102 - 2 (P102)	RDJ - DR S19d	Prélevement négatif
002EW824871 n°103 - 2 (P103)	RDJ - DR S19d	Prélevement négatif
002EW824871 n°104 - 2 (P104)	RDJ - DR S19d	Prélevement négatif
002EW824871 n°105 - 2 (P105)	RDJ - DR S19d	Prélevement négatif
002EW824871 n°141 - 2 (P141)	RDJ - DR S10b, DR S10d	Prélevement négatif
002EW824871 n°142 - 2 (P142)	RDJ - DR S10b, DR S10d	Prélevement positif
002EW824871 n°210 - 2 (P210)	RDJ - DR S45	Prélevement positif
002EW824871 n°220 - 2 (P220)	RDJ - DR S22	Prélevement positif
002EW824871 n°282 - 2 (P282)	RDJ - DR S10b, DR S10d	Prélevement négatif
002EW824871 n°432 - 2 (P432)	RDJ - DR s06	Prélevement positif
002EW824871-1 n°438 - 2 (P438)	RDJ - DR S14	Prélevement négatif
002EW824871-1 n°440 - 2 (P440)	RDJ - DR S51	Prélevement négatif
002EW824871-1 n°441 - 2 (P441)	RDJ - DR S51	Prélevement négatif
002EW824871-1 n°442 - 2 (P442)	RDJ - DR S51	Prélevement négatif
002EW824871-1 n°453 - 2 (P453)	RDJ - LDR S12	Prélevement négatif
002EW824871-1 n°454 - 2 (P454)	RDJ - LDR S12	Prélevement négatif
002EW824871-1 n°455 - 2 (P455)	RDJ - LDR S12	Prélevement négatif


002EW824871-1 n°456 - 2 (P456)	RDJ - LDR S12	Prélevement négatif
002EW824871-1 n°457 - 2 (P457)	RDJ - LDR S12	Prélevement négatif
002EW824871-1 n°458 - 2 (P458)	RDJ - LDR S12	Prélevement négatif
002EW824871-1 n°459 - 2 (P459)	RDJ - LDR S12	Prélevement négatif
	RDJ - DR S19	I1
S212 - 2 (S212)	RDJ - Dr S29b, DR S29c	Absence : pas d'amiante par nature
S213 - 2 (S213)	RDJ - DR S19d	Absence : pas d'amiante par nature
S215 - 2 (S215)	RDJ - DR S19d	Absence : pas d'amiante par nature
002EW824871 n°393 - 2 (P393)	Toiture - DR T 01	Prélevement positif
002EW824871 n°394 - 2 (P394)	Toiture - DR T 01	Prélevement négatif
002EW824871 n°395 - 2 (P395)	Toiture - DR T 01	Prélevement négatif
002EW824871 n°396 - 2 (P396)	Toiture - DR T 01	Prélevement négatif
002EW824871 n°397 - 2 (P397)	Toiture - DR T 01	Prélevement positif
002EW824871 n°398 - 2 (P398)	Toiture - DR T 01	Prélevement positif
002EW824871 n°399 - 2 (P399)	Toiture - DR T 01	Prélevement négatif
002EW824871 n°400 - 2 (P400)	Toiture - DR T 01	Prélevement négatif
002EW824871 n°407 - 2 (P407)	Toiture - DR T04, DR T05, DR T02	Prélevement négatif
002EW824871 n°408 - 2 (P408)	Toiture - DR T04, DR T05, DR T02	Prélevement négatif
002EW824871 n°409 - 2 (P409)	Toiture - DR T04, DR T05, DR T02	Prélevement négatif
002EW824871 n°410 - 2 (P410)	Toiture - DR T04, DR T05, DR T02	Prélevement négatif
002EW824871 n°411 - 2 (P411)	Toiture - DR T04, DR T05, DR T02	Prélevement négatif
002EW824871 n°412 - 2 (P412)	Toiture - DR T04, DR T05, DR T02	Prélevement négatif
002EW824871 n°413 - 2 (P413)	Toiture - DR T04, DR T05, DR T02	Prélevement négatif
002EW824871 n°414 - 2 (P414)	Toiture - DR T04, DR T05, DR T02	Prélevement négatif
002EW824871-1 n°448 - 2 (P448)	Toiture - DR T 01	Prélevement positif



002EW824871 n°1 - 2 (P1) - RDJ - DR s06a, LDR s04, LDR s04b



002EW824871 n°2 - 2 (P2) - RDJ - LDR S07



002EW824871 n°3 - 2 (P3) - RDJ - LDR S06




002EW824871 n°4 - 2 (P4) - RDJ - DR s06a, LDR s04, LDR s04b



002EW824871 n°5 - 2 (P5) - RDJ - DR s06a, LDR s04, LDR s04b



002EW824871 n°6 - 2 (P6) - RDJ - DR s06a, LDR s04, LDR s04b



002EW824871 n°7 - 2 (P7) - RDJ - LDR S07



002EW824871 n°8 - 2 (P8) - RDJ - LDR S06



002EW824871 n°9 - 2 (P9) - RDJ - LDR S06



002EW824871 n°10 - 2 (P10) - RDJ - LDR SO5



002EW824871 n°11 - 2 (P11) - RDJ - LDR S02



002EW824871 n°12 - 2 (P12) - RDJ - LDR S01



002EW824871 n°13 - 2 (P13) - RDJ - LDR S02



002EW824871 n°14 - 2 (P14) - RDJ - LDR SO5



002EW824871 n°15 - 1 (P15) - RDJ - LDR SO5



002EW824871 n°16 - 2 (P16) - RDJ - LDR S02



002EW824871 n°17 - 2 (P17) - RDJ - LDR S06



002EW824871 n°18 - 2 (P18) - RDJ - DR s06a, LDR s04, LDR s04b



002EW824871 n°19 - 2 (P19) - RDJ - LDR S10, LDR S11



002EW824871 n°20 - 1 (P20) - RDJ - LDR S09



002EW824871 n°21 - 2 (P21) - RDJ - LDR S08



002EW824871 n°22 - 2 (P22) - RDJ - LDR S07



002EW824871 n°23 - 2 (P23) - RDJ - LDR S06



002EW824871 n°24 - 2 (P24) - RDJ - DR S12a



002EW824871 n°25 - 2 (P25) - RDJ - DR S12a



002EW824871 n°26 - 2 (P26) - RDJ - DR S12a



002EW824871 n°27 - 2 (P27) - RDJ - DR S12a



002EW824871 n°28 - 2 (P28) - RDJ - DR S12a



002EW824871 n°29 - 2 (P29) - RDJ - DR S12a



002EW824871 n°30 - 2 (P30) - RDJ - DR S12a



002EW824871 n°32 - 2 (P32) - RDJ - DR S07



002EW824871 n°33 - 2 (P33) - RDJ - DR S10, DR S08a



002EW824871 n°34 - 2 (P34) - RDJ - DR S10, DR S08a



002EW824871 n°35 - 2 (P35) - RDJ - DR S09a



002EW824871 n°36 - 2 (P36) - RDJ - DR S09a



002EW824871 n°37 - 2 (P37) - RDJ - DR S17a, DR S17




002EW824871 n°38 - 2 (P38) - RDJ - DR S18



002EW824871 n°39 - 2 (P39) - RDJ - DR S11



002EW824871 n°40 - 2 (P40) - RDJ - DR S02, DR S02a



002EW824871 n°41 - 2 (P41) - RDJ - DR S02, DR S02a



002EW824871 n°42 - 2 (P42) - RDJ - DR S16, DR S16a



002EW824871 n°43 - 2 (P43) - RDJ - DR S18



002EW824871 n°44 - 2 (P44) - RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a



002EW824871 n°45 - 2 (P45) - RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a



002EW824871 n°46 - 2 (P46) - RDJ - DR S15a, DR S15



002EW824871 n°47 - 2 (P47) - RDJ - DR S11



002EW824871 n°48 - 2 (P48) - RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a



002EW824871 n°49 - 2 (P49) - RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a



002EW824871 n°50 - 2 (P50) - RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a



002EW824871 n°51 - 2 (P51) - RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a



002EW824871 n°52 - 2 (P52) - RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a




002EW824871 n°53 - 2 (P53) - RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c



002EW824871 n°54 - 2 (P54) - RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c




002EW824871 n°55 - 2 (P55) - RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c



002EW824871 n°56 - 2 (P56) - RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c



002EW824871 n°57 - 2 (P57) - RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c



002EW824871 n°58 - 2 (P58) - RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c



002EW824871 n°59 - 2 (P59) - RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c



002EW824871 n°60 - 2 (P60) - RDJ - DR S19



002EW824871 n°61 - 2 (P61) - RDJ - DR S19



002EW824871 n°62 - 2 (P62) - RDJ - DR S19



002EW824871 n°63 - 2 (P63) - RDJ - DR S19



002EW824871 n°64 - 2 (P64) - RDJ - DR S22



002EW824871 n°65 - 2 (P65) - RDJ - DR S22



002EW824871 n°66 - 2 (P66) - RDJ - DR S22



002EW824871 n°67 - 2 (P67) - RDJ - DR S20c



002EW824871 n°68 - 2 (P68) - RDJ - DR S20c



002EW824871 n°69 - 2 (P69) - RDJ - DR S20c




002EW824871 n°70 - 2 (P70) - RDJ - DR S20c



002EW824871 n°71 - 2 (P71) - RDJ - DR S20c



002EW824871 n°72 - 2 (P72) - RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c



002EW824871 n°73 - 2 (P73) - RDJ - DR S25



002EW824871 n°74 - 2 (P74) - RDJ - DR S25




002EW824871 n°75 - 2 (P75) - RDJ - DR S24a, DR S29a



002EW824871 n°76 - 2 (P76) - RDJ - DR S24a, DR S29a



002EW824871 n°77 - 2 (P77) - RDJ - DR S19



002EW824871 n°78 - 2 (P78) - RDJ - DR S48



002EW824871 n°79 - 2 (P79) - RDJ - DR S46



002EW824871 n°80 - 2 (P80) - RDJ - DR S49, Dr S 50



002EW824871 n°81 - 2 (P81) - RDJ - DR S49, Dr S 50



002EW824871 n°82 - 2 (P82) - RDJ - DR S 32



002EW824871 n°83 - 2 (P83) - RDJ - DR S44



002EW824871 n°84 - 2 (P84) - RDJ - DR S44




002EW824871 n°85 - 2 (P85) - RDJ - DR S33



002EW824871 n°86 - 2 (P86) - RDJ - DR S43



002EW824871 n°87 - 2 (P87) - RDJ - DR S34



002EW824871 n°88 - 2 (P88) - RDJ - DR S43



002EW824871 n°89 - 2 (P89) - RDJ - DR S43




002EW824871 n°90 - 2 (P90) - RDJ - DR S43



002EW824871 n°91 - 2 (P91) - RDJ - DR S34



002EW824871 n°92 - 2 (P92) - RDJ - DR S38, DR S39



002EW824871 n°93 - 2 (P93) - RDJ - DR S38, DR S39



002EW824871 n°94 - 2 (P94) - RDJ - DR S38, DR S39



002EW824871 n°95 - 2 (P95) - RDJ - DR S38, DR S39



002EW824871 n°96 - 2 (P96) - RDJ - DR S38, DR S39



002EW824871 n°97 - 2 (P97) - RDJ - Dr S29b, DR S29c



002EW824871 n°98 - 2 (P98) - RDJ - Dr S29b, DR S29c



002EW824871 n°99 - 2 (P99) - RDJ - Dr S29b, DR S29c




002EW824871 n°100 - 2 (P100) - RDJ - Dr S29b, DR S29c




002EW824871 n°101 - 2 (P101) - RDJ - Dr S29b, DR S29c



002EW824871 n°102 - 2 (P102) - RDJ - DR S19d



002EW824871 n°103 - 2 (P103) - RDJ - DR S19d



002EW824871 n°104 - 2 (P104) - RDJ - DR S19d




002EW824871 n°105 - 2 (P105) - RDJ - DR S19d



002EW824871 n°106 - 2 (P106) - R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f,



002EW824871 n°107 - 2 (P107) - R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR



002EW824871 n°108 - 2 (P108) - R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c




002EW824871 n°109 - 2 (P109) - R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c



002EW824871 n°110 - 2 (P110) - R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f,



002EW824871 n°111 - 2 (P111) - R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR




002EW824871 n°112 - 2 (P112) - R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f,




002EW824871 n°113 - 2 (P113) - R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR



002EW824871 n°114 - 2 (P114) - R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c




002EW824871 n°115 - 2 (P115) - R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c




002EW824871 n°116 - 2 (P116) - R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f,



002EW824871 n°117 - 2 (P117) - R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR



002EW824871 n°118 - 2 (P118) - R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f,



002EW824871 n°119 - 2 (P119) - R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR



002EW824871 n°120 - 2 (P120) - R+1 - Vol 85



002EW824871 n°121 - 2 (P121) - R+1 - Vol 85



002EW824871 n°122 - 2 (P122) - R+1 - Vol 85



002EW824871 n°123 - 2 (P123) - R+1 - DR 106



002EW824871 n°124 - 2 (P124) - R+1 - DR 106




002EW824871 n°125 - 2 (P125) - R+1 - DR 106



002EW824871 n°126 - 2 (P126) - R+1 - Vol 85



002EW824871 n°127 - 2 (P127) - R+1 - Vol 85



002EW824871 n°128 - 2 (P128) - R+1 - Vol 85




002EW824871 n°129 - 2 (P129) - R+2 - DR 222



002EW824871 n°130 - 2 (P130) - R+2 - DR 222



002EW824871 n°131 - 2 (P131) - R+2 - DR 222



002EW824871 n°132 - 2 (P132) - R+2 - DR 222




002EW824871 n°133 - 2 (P133) - R+1 - DR105a



002EW824871 n°134 - 2 (P134) - R+1 - DR 108



002EW824871 n°136 - 2 (P136) - R+1 - DR 108



002EW824871 n°137 - 2 (P137) - R+1 - DR 108



002EW824871 n°138 - 2 (P138) - R+1 - DR 108



002EW824871 n°139 - 2 (P139) - R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c




002EW824871 n°140 - 2 (P140) - R+1 - DR 108



002EW824871 n°141 - 2 (P141) - RDJ - DR S10b, DR S10d



002EW824871 n°142 - 2 (P142) - RDJ - DR S10b, DR S10d



002EW824871 n°143 - 2 (P143) - R+1 - DR 111b, DR 11d, DR 111e




002EW824871 n°144 - 2 (P144) - R+1 - DR 111b, DR 11d, DR 111e




002EW824871 n°145 - 2 (P145) - R+1 - DR 111a, DR 104a



002EW824871 n°146 - 2 (P146) - R+1 - DR 111a, DR 104a




002EW824871 n°147 - 2 (P147) - R+1 - DR 111a, DR 104a



002EW824871 n°148 - 2 (P148) - R+1 - DR 111a, DR 104a



002EW824871 n°149 - 2 (P149) - R+1 - DR 109



002EW824871 n°150 - 2 (P150) - R+1 - DR 109




002EW824871 n°151 - 2 (P151) - R+1 - DR 109



002EW824871 n°152 - 2 (P152) - R+1 - DR 109



002EW824871 n°153 - 2 (P153) - R+1 - DR 109




002EW824871 n°154 - 2 (P154) - R+1 - DR 109



002EW824871 n°155 - 2 (P155) - R+1 - DR 109



002EW824871 n°156 - 2 (P156) - R+1 - DR 109



002EW824871 n°157 - 2 (P157) - R+1 - DR 104, DR 104c, DR 104b



002EW824871 n°158 - 2 (P158) - R+1 - DR 104, DR 104c, DR 104b



002EW824871 n°159 - 2 (P159) - R+1 - DR103



002EW824871 n°160 - 2 (P160) - R+1 - DR 104, DR 104c, DR 104b



002EW824871 n°161 - 2 (P161) - R+1 - DR 101



002EW824871 n°162 - 2 (P162) - R+1 - DR 102



002EW824871 n°163 - 2 (P163) - R+1 - DR 100a, DR 100



002EW824871 n°164 - 2 (P164) - R+1 - DR 114, DR 113



002EW824871 n°165 - 2 (P165) - R+1 - DR 114, DR 113



002EW824871 n°166 - 2 (P166) - R+1 - DR 114, DR 113



002EW824871 n°167 - 2 (P167) - R+1 - DR 118a, DR118



002EW824871 n°168 - 2 (P168) - R+1 - DR 111



002EW824871 n°169 - 2 (P169) - R+1 - DR 117, DR 116, DR 115



002EW824871 n°170 - 2 (P170) - R+1 - DR 117, DR 116, DR 115



002EW824871 n°171 - 2 (P171) - R+1 - DR 117, DR 116, DR 115



002EW824871 n°172 - 2 (P172) - R+1 - DR 117, DR 116, DR 115



002EW824871 n°173 - 2 (P173) - R+1 - DR 117, DR 116, DR 115



002EW824871 n°174 - 2 (P174) - R+1 - DR 117, DR 116, DR 115



002EW824871 n°175 - 2 (P175) - R+1 - DR 111



002EW824871 n°176 - 2 (P176) - R+1 - DR 111



002EW824871 n°177 - 2 (P177) - R+1 - DR 120, DR 121



002EW824871 n°178 - 2 (P178) - R+1 - DR 120, DR 121



002EW824871 n°179 - 2 (P179) - R+1 - DR 120, DR 121



002EW824871 n°180 - 2 (P180) - R+1 - DR 151



002EW824871 n°181 - 2 (P181) - R+1 - DR 150



002EW824871 n°182 - 2 (P182) - R+1 - DR 153



002EW824871 n°183 - 2 (P183) - R+1 - DR 151



002EW824871 n°184 - 2 (P184) - R+1 - DR 166




002EW824871 n°185 - 2 (P185) - R+1 - DR 150



002EW824871 n°186 - 2 (P186) - R+1 - DR 152



002EW824871 n°187 - 2 (P187) - R+1 - DR 153



002EW824871 n°188 - 2 (P188) - R+1 - DR 167



002EW824871 n°189 - 2 (P189) - R+1 - DR 153



002EW824871 n°190 - 2 (P190) - R+1 - DR 120, DR 121



002EW824871 n°191 - 2 (P191) - R+1 - DR 154



002EW824871 n°192 - 2 (P192) - R+1 - DR 120, DR 121



002EW824871 n°193 - 2 (P193) - R+1 - DR 165, DR 165d



002EW824871 n°194 - 2 (P194) - R+1 - DR 158



002EW824871 n°195 - 2 (P195) - R+1 - DR 159



002EW824871 n°196 - 2 (P196) - R+1 - DR 161



002EW824871 n°197 - 2 (P197) - R+1 - DR 167



002EW824871 n°198 - 2 (P198) - R+1 - DR 160



002EW824871 n°199 - 2 (P199) - R+1 - DR 162



002EW824871 n°200 - 2 (P200) - R+1 - DR 162



002EW824871 n°201 - 2 (P201) - R+1 - DR 162



002EW824871 n°202 - 2 (P202) - R+1 - DR 163



002EW824871 n°203 - 2 (P203) - R+1 - DR 122, DR 122a



002EW824871 n°204 - 2 (P204) - R+1 - DR 122, DR 122a



002EW824871 n°205 - 2 (P205) - R+1 - DR 120, DR 121



002EW824871 n°206 - 2 (P206) - R+1 - DR 164



002EW824871 n°207 - 2 (P207) - R+1 - DR 165, DR 165d



002EW824871 n°208 - 2 (P208) - R+1 - DR 166



002EW824871 n°209 - 2 (P209) - R+1 - DR 167



002EW824871 n°210 - 2 (P210) - RDJ - DR S45



002EW824871 n°211 - 2 (P211) - R+1 - DR 184, DR 186, DR 186a



002EW824871 n°212 - 2 (P212) - R+1 - DR 187



002EW824871 n°213 - 2 (P213) - R+1 - DR 187



002EW824871 n°214 - 2 (P214) - R+1 - DR 184, DR 186, DR 186a



002EW824871 n°215 - 2 (P215) - R+1 - DR 184, DR 186, DR 186a



002EW824871 n°216 - 2 (P216) - R+1 - DR 184, DR 186, DR 186a



002EW824871 n°217 - 2 (P217) - R+1 - DR 183



002EW824871 n°218 - 2 (P218) - R+1 - DR 172, DR 171a



002EW824871 n°219 - 2 (P219) - R+1 - DR 172, DR 171a



002EW824871 n°220 - 2 (P220) - RDJ - DR S22



002EW824871 n°221 - 2 (P221) - R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b




002EW824871 n°222 - 2 (P222) - R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR



002EW824871 n°223 - 2 (P223) - R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b



002EW824871 n°224 - 2 (P224) - R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b



002EW824871 n°225 - 2 (P225) - R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b



002EW824871 n°226 - 2 (P226) - R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR



002EW824871 n°227 - 2 (P227) - R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b



002EW824871 n°228 - 2 (P228) - R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR



002EW824871 n°229 - 2 (P229) - R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b



002EW824871 n°230 - 2 (P230) - R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b



002EW824871 n°231 - 2 (P231) - R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h DR 220d DR 220c DR 220b



002EW824871 n°232 - 2 (P232) - R+2 - DR 210d, DR 210



002EW824871 n°233 - 2 (P233) - R+2 - DR 210d, DR 210



002EW824871 n°234 - 2 (P234) - R+2 - DR 210d, DR 210



002EW824871 n°235 - 2 (P235) - R+2 - DR 210d, DR 210



002EW824871 n°236 - 2 (P236) - R+2 - DR 210d, DR 210



002EW824871 n°237 - 2 (P237) - R+2 - DR 210d, DR 210



002EW824871 n°238 - 2 (P238) - R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h DR 220d DR 220c DR




002EW824871 n°239 - 2 (P239) - R+2 - DR 223a



002EW824871 n°240 - 4 (P240) - R+2 - DR 223a



002EW824871 n°241 - 2 (P241) - R+2 - DR 223a



002EW824871 n°242 - 2 (P242) - R+2 - DR 223a



002EW824871 n°243 - 2 (P243) - R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c



002EW824871 n°244 - 2 (P244) - R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c



002EW824871 n°245 - 2 (P245) - R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c



002EW824871 n°246 - 2 (P246) - R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c




002EW824871 n°247 - 2 (P247) - R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c



002EW824871 n°248 - 2 (P248) - R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c



002EW824871 n°249 - 2 (P249) - R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c




002EW824871 n°250 - 2 (P250) - R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c



002EW824871 n°251 - 2 (P251) - R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c



002EW824871 n°252 - 2 (P252) - R+2 - DR 208




002EW824871 n°253 - 2 (P253) - R+2 - DR 207



002EW824871 n°254 - 2 (P254) - R+2 - DR 208



002EW824871 n°255 - 2 (P255) - R+2 - DR 207




002EW824871 n°256 - 2 (P256) - R+2 - DR 201



002EW824871 n°257 - 2 (P257) - R+2 - DR 201




002EW824871 n°258 - 2 (P258) - R+2 - DR 207



002EW824871 n°259 - 2 (P259) - R+2 - DR 206



002EW824871 n°260 - 2 (P260) - R+2 - DR 205




002EW824871 n°261 - 2 (P261) - R+2 - DR 204



002EW824871 n°262 - 2 (P262) - R+2 - DR 200b, DR 200a



002EW824871 n°263 - 2 (P263) - R+2 - DR 200b, DR 200a



002EW824871 n°264 - 2 (P264) - R+2 - DR 200b, DR 200a




002EW824871 n°265 - 2 (P265) - R+2 - DR 200b, DR 200a



002EW824871 n°266 - 2 (P266) - R+2 - DR 200b, DR 200a



002EW824871 n°267 - 2 (P267) - R+2 - DR 200b, DR 200a



002EW824871 n°268 - 2 (P268) - R+2 - DR 200b, DR 200a



002EW824871 n°269 - 2 (P269) - R+2 - DR 200d



002EW824871 n°270 - 2 (P270) - R+2 - DR 215, DR 216a



002EW824871 n°271 - 2 (P271) - R+2 - DR 213



002EW824871 n°272 - 1 (P272) - R+2 - DR 212



002EW824871 n°273 - 2 (P273) - R+2 - DR 217, DR 218, DR217



002EW824871 n°274 - 2 (P274) - R+2 - DR 217, DR 218, DR217



002EW824871 n°275 - 2 (P275) - R+2 - DR 217, DR 218, DR217



002EW824871 n°276 - 2 (P276) - R+2 - DR 217, DR 218, DR217



002EW824871 n°277 - 2 (P277) - R+2 - DR 217, DR 218, DR217



002EW824871 n°278 - 2 (P278) - R+2 - DR 217, DR 218, DR217



002EW824871 n°279 - 2 (P279) - R+2 - DR 217, DR 218, DR217



002EW824871 n°280 - 2 (P280) - R+2 - DR 224, DR 225



002EW824871 n°281 - 2 (P281) - R+2 - DR 224, DR 225



002EW824871 n°282 - 2 (P282) - RDJ - DR S10b, DR S10d



002EW824871 n°283 - 2 (P283) - R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c



002EW824871 n°284 - 2 (P284) - R+2 - DR 271, DR 209, DR 271b



002EW824871 n°285 - 2 (P285) - R+2 - DR 271, DR 209, DR 271b




002EW824871 n°286 - 2 (P286) - R+2 - DR 271, DR 209, DR 271b



002EW824871 n°287 - 2 (P287) - R+2 - DR 266, DR 269b




002EW824871 n°288 - 2 (P288) - R+2 - DR 275



002EW824871 n°289 - 2 (P289) - R+2 - DR 275



002EW824871 n°290 - 2 (P290) - R+2 - DR 275



002EW824871 n°291 - 2 (P291) - R+2 - DR 250



002EW824871 n°292 - 2 (P292) - R+2 - DR 251



002EW824871 n°293 - 2 (P293) - R+2 - DR 251



002EW824871 n°294 - 2 (P294) - R+2 - DR 272



002EW824871 n°295 - 2 (P295) - R+2 - DR 253



002EW824871 n°296 - 2 (P296) - R+2 - DR 261




002EW824871 n°297 - 2 (P297) - R+2 - DR 262



002EW824871 n°298 - 2 (P298) - R+2 - DR 262



002EW824871 n°299 - 2 (P299) - R+2 - DR 265, DR 265a



002EW824871 n°300 - 2 (P300) - R+2 - DR 272



002EW824871 n°301 - 2 (P301) - R+2 - DR 266a, DR 266b



002EW824871 n°302 - 2 (P302) - R+3 - DR 323



002EW824871 n°303 - 2 (P303) - R+3 - DR 323



002EW824871 n°304 - 2 (P304) - R+3 - DR 323



002EW824871 n°305 - 2 (P305) - R+3 - DR 323



002EW824871 n°306 - 2 (P306) - R+3 - DR 323



002EW824871 n°307 - 2 (P307) - R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e



002EW824871 n°308 - 2 (P308) - R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e




002EW824871 n°309 - 2 (P309) - R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j,



002EW824871 n°310 - 2 (P310) - R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j,



002EW824871 n°311 - 2 (P311) - R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j,



002EW824871 n°312 - 2 (P312) - R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j,



002EW824871 n°313 - 2 (P313) - R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e



002EW824871 n°314 - 2 (P314) - R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e



002EW824871 n°315 - 2 (P315) - R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j,



002EW824871 n°316 - 2 (P316) - R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j,



002EW824871 n°317 - 2 (P317) - R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j,



002EW824871 n°318 - 2 (P318) - R+3 - DR 320



002EW824871 n°319 - 2 (P319) - R+3 - DR 320




002EW824871 n°320 - 2 (P320) - R+3 - DR 319



002EW824871 n°321 - 2 (P321) - R+3 - DR 320



002EW824871 n°322 - 2 (P322) - R+3 - DR 320



002EW824871 n°323 - 2 (P323) - R+3 - DR 319



002EW824871 n°324 - 2 (P324) - R+3 - DR 321, DR 321a



002EW824871 n°325 - 2 (P325) - R+3 - DR 321, DR 321a



002EW824871 n°326 - 2 (P326) - R+3 - DR 304, DR 304b, DR 304a



002EW824871 n°327 - 2 (P327) - R+3 - DR 304, DR 304b, DR 304a



002EW824871 n°328 - 2 (P328) - R+3 - DR 304, DR 304b, DR 304a



002EW824871 n°329 - 2 (P329) - R+3 - DR 304, DR 304b, DR 304a



002EW824871 n°330 - 2 (P330) - R+3 - DR 304, DR 304b, DR 304a



002EW824871 n°331 - 2 (P331) - R+3 - DR 304, DR 304b, DR 304a




002EW824871 n°332 - 2 (P332) - R+3 - DR 303



002EW824871 n°333 - 2 (P333) - R+3 - DR 303



002EW824871 n°334 - 2 (P334) - R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j



002EW824871 n°335 - 2 (P335) - R+3 - DR 307, DR 307a



002EW824871 n°336 - 2 (P336) - R+3 - DR 307, DR 307a



002EW824871 n°337 - 2 (P337) - R+3 - DR 308, DR 308a



002EW824871 n°338 - 2 (P338) - R+3 - DR 308, DR 308a



002EW824871 n°339 - 2 (P339) - R+3 - DR 308, DR 308a




002EW824871 n°340 - 2 (P340) - R+3 - DR 302, DR 302a



002EW824871 n°341 - 2 (P341) - R+3 - DR 302, DR 302a



002EW824871 n°342 - 2 (P342) - R+3 - DR 309



002EW824871 n°343 - 2 (P343) - R+3 - DR 309



002EW824871 n°344 - 2 (P344) - R+3 - DR 310a, DR 310




002EW824871 n°345 - 2 (P345) - R+3 - DR 319



002EW824871 n°346 - 2 (P346) - R+3 - DR 300a, DR 300



002EW824871 n°347 - 2 (P347) - R+3 - DR 300a, DR 300



002EW824871 n°348 - 2 (P348) - R+3 - DR 300a, DR 300



002EW824871 n°349 - 2 (P349) - R+3 - DR 319b, DR 319a




002EW824871 n°350 - 2 (P350) - R+3 - DR 312, DR 313, DR 314




002EW824871 n°351 - 2 (P351) - R+3 - DR 312, DR 313, DR 314



002EW824871 n°352 - 2 (P352) - R+3 - DR 312, DR 313, DR 314




002EW824871 n°353 - 2 (P353) - R+3 - DR 312, DR 313, DR 314



002EW824871 n°354 - 2 (P354) - R+3 - DR 312, DR 313, DR 314



002EW824871 n°355 - 2 (P355) - R+3 - DR 312, DR 313, DR 314



002EW824871 n°356 - 2 (P356) - R+3 - DR 312, DR 313, DR 314



002EW824871 n°357 - 2 (P357) - R+3 - DR 369



002EW824871 n°358 - 2 (P358) - R+3 - DR 369



002EW824871 n°359 - 2 (P359) - R+3 - DR 369




002EW824871 n°360 - 2 (P360) - R+3 - DR 369a



002EW824871 n°361 - 2 (P361) - R+3 - DR 350




002EW824871 n°362 - 2 (P362) - R+3 - DR 350



002EW824871 n°363 - 2 (P363) - R+3 - DR 368, DR 367



002EW824871 n°364 - 2 (P364) - R+3 - DR 368, DR 367



002EW824871 n°365 - 2 (P365) - R+3 - DR 368, DR 367



002EW824871 n°366 - 2 (P366) - R+3 - DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g



002EW824871 n°367 - 2 (P367) - R+3 - DR 351



002EW824871 n°368 - 2 (P368) - R+3 - DR 372, DR 372a




002EW824871 n°369 - 1 (P369) - R+3 - DR 372, DR 372a



002EW824871 n°370 - 2 (P370) - R+4 - DR 401a



002EW824871 n°372 - 2 (P372) - R+4 - DR 405, DR 402, DR 403, DR 401




002EW824871 n°373 - 2 (P373) - R+4 - DR 405, DR 402, DR 403, DR 401




002EW824871 n°374 - 2 (P374) - R+4 - DR 405, DR 402, DR 403, DR 401



002EW824871 n°376 - 2 (P376) - R+4 - DR 405, DR 402, DR 403, DR 401



002EW824871 n°377 - 2 (P377) - R+4 - DR 407



002EW824871 n°378 - 2 (P378) - R+4 - DR 406



002EW824871 n°379 - 2 (P379) - R+4 - DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412




002EW824871 n°380 - 2 (P380) - R+4 - DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412



002EW824871 n°381 - 2 (P381) - R+4 - DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412



002EW824871 n°382 - 2 (P382) - R+4 - DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412



002EW824871 n°385 - 2 (P385) - R+4 - DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412



002EW824871 n°386 - 2 (P386) - R+4 - DR 413



002EW824871 n°387 - 2 (P387) - R+4 - DR 413



002EW824871 n°388 - 2 (P388) - R+4 - DR 413



002EW824871 n°389 - 2 (P389) - R+4 - DR 413



002EW824871 n°390 - 2 (P390) - R+4 - DR 413



002EW824871 n°391 - 2 (P391) - R+4 - DR 413



002EW824871 n°392 - 2 (P392) - R+4 - DR 413



002EW824871 n°393 - 2 (P393) - Toiture - DR T 01



002EW824871 n°394 - 2 (P394) - Toiture - DR T 01



002EW824871 n°395 - 2 (P395) - Toiture - DR T 01



002EW824871 n°396 - 2 (P396) - Toiture - DR T 01



002EW824871 n°397 - 2 (P397) - Toiture - DR T 01



002EW824871 n°398 - 2 (P398) - Toiture - DR T 01



002EW824871 n°399 - 2 (P399) - Toiture - DR T 01



002EW824871 n°400 - 2 (P400) - Toiture - DR T 01



002EW824871 n°401 - 2 (P401) - Façade Nord - Vol 227



002EW824871 n°402 - 2 (P402) - Façade est - Vol 228



002EW824871 n°403 - 2 (P403) - Façade Nord - Vol 227



002EW824871 n°404 - 2 (P404) - Façade Nord - Vol 227



002EW824871 n°405 - 2 (P405) - R+4 - DR 404, DR 404b DR 404a



002EW824871 n°406 - 2 (P406) - Façade Nord - Vol 227




002EW824871 n°407 - 2 (P407) - Toiture - DR T04, DR T05, DR T02



002EW824871 n°408 - 2 (P408) - Toiture - DR T04, DR T05, DR T02




002EW824871 n°409 - 2 (P409) - Toiture - DR T04, DR T05, DR T02



002EW824871 n°410 - 2 (P410) - Toiture - DR T04, DR T05, DR T02



002EW824871 n°411 - 2 (P411) - Toiture - DR T04, DR T05, DR T02



002EW824871 n°412 - 2 (P412) - Toiture - DR T04, DR T05, DR T02



002EW824871 n°413 - 2 (P413) - Toiture - DR T04, DR T05, DR T02



002EW824871 n°414 - 2 (P414) - Toiture - DR T04, DR T05, DR T02



002EW824871 n°415 - 2 (P415) - Façade Sud - Vol 226



002EW824871 n°416 - 2 (P416) - Façade Sud - Vol 226



002EW824871 n°417 - 2 (P417) - Façade Sud - Vol 226



002EW824871 n°418 - 2 (P418) - Façade Sud - Vol 226



002EW824871 n°419 - 2 (P419) - Façade Sud - Vol 226



002EW824871 n°420 - 2 (P420) - Façade Sud - Vol 226



002EW824871 n°421 - 2 (P421) - Façade Sud - Vol 226



002EW824871 n°422 - 2 (P422) - Façade Sud - Vol 226



002EW824871 n°423 - 2 (P423) - Façade Sud - Vol 226



002EW824871 n°424 - 2 (P424) - Façade ouest. - Vol 229



002EW824871 n°425 - 2 (P425) - Façade ouest. - Vol 229



002EW824871 n°426 - 2 (P426) - Façade ouest. - Vol 229



002EW824871 n°427 - 2 (P427) - Façade ouest. - Vol 229



002EW824871 n°428 - 2 (P428) - Facade Nord' - Vol 231



002EW824871 n°429 - 2 (P429) - Façade est - Vol 228



002EW824871 n°430 - 2 (P430) - Façade est - Vol 228



002EW824871 n°431 - 2 (P431) - Façade est - Vol 228



002EW824871 n°432 - 2 (P432) - RDJ - DR s06



002EW824871 n°435 - 2 (P435) - Façade ouest. - Vol 229



002EW824871-1 n°436 - 2 (P436) - R+1 - DR 162



002EW824871-1 n°437 - 2 (P437) - R+3 - DR 307, DR 307a



002EW824871-1 n°438 - 2 (P438) - RDJ - DR S14



002EW824871-1 n°439 - 2 (P439) - R+2 - DR 211



002EW824871-1 n°440 - 2 (P440) - RDJ - DR S51



002EW824871-1 n°441 - 2 (P441) - RDJ - DR S51



002EW824871-1 n°442 - 2 (P442) - RDJ - DR S51



002EW824871-1 n°443 - 2 (P443) - R+3 - DR 373



002EW824871-1 n°444 - 2 (P444) - R+3 - DR 373



002EW824871-1 n°445 - 2 (P445) - R+3 - DR 373



002EW824871-1 n°446 - 2 (P446) - R+2 - DR 210d, DR 210



002EW824871-1 n°447 - 2 (P447) - R+2 - DR 210d, DR 210




002EW824871-1 n°448 - 2 (P448) - Toiture - DR T 01



002EW824871-1 n°450 - 2 (P450) - R+1 - DR 160



002EW824871-1 n°451 - 2 (P451) - R+1 - DR 153



002EW824871-1 n°452 - 2 (P452) - Façade Nord - Vol 227



002EW824871-1 n°453 - 2 (P453) - RDJ - LDR S12



002EW824871-1 n°454 - 2 (P454) - RDJ - LDR S12



002EW824871-1 n°455 - 2 (P455) - RDJ - LDR S12



002EW824871-1 n°456 - 2 (P456) - RDJ - LDR S12



002EW824871-1 n°457 - 2 (P457) - RDJ - LDR S12



002EW824871-1 n°458 - 2 (P458) - RDJ - LDR S12



002EW824871-1 n°459 - 2 (P459) - RDJ - LDR S12



002EW824871-2 n°461 - 2 (P461) - R+1 - DR 182



002EW824871-2 n°462 - 2 (P462) - R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c



002EW824871-2 n°463 - 2 (P463) - R+2 - DR 208



002EW824871-2 n°464 - 2 (P464) - R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c



002EW824871-2 n°465 - 2 (P465) - R+2 - DR 200d



002EW824871-2 n°466 - 2 (P466) - R+2 - DR 205



002EW824871-2 n°467 - 2 (P467) - R+2 - DR 266a, DR 266b



002EW824871-2 n°468 - 2 (P468) - R+3 - DR 309



002EW824871-2 n°469 - 2 (P469) - R+3 - DR 310a, DR 310



002EW824871-2 n°470 - 2 (P470) - R+3 - DR 303



I1 - 2 - RDJ - DR S19



I2 - 2 - R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c



I3 - 2 - R+2 - DR 222



I4 - 2 - R+1 - DR 109



I5 - 2 - R+2 - DR 210d, DR 210



I6 - 2 - Façade Nord - Vol 227



S212 - 2 (S212) - RDJ - Dr S29b, DR S29c



S213 - 2 (S213) - RDJ - DR S19d



S215 - 2 (S215) - RDJ - DR S19d



S256 - 2 (S256) - R+1 - DR 109



S285 - 2 (S285) - R+1 - DR 102



S286 - 2 (S286) - R+1 - DR 110




S366 - 2 (S366) - R+1 - DR 162



S741 - 2 (S741) - R+3 - DR 320



S810 - 2 (S810) - R+3 - DR 371, DR 371a



S995 - 2 (S995) - R+3 - DR 373

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002EW824871 n°1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	RDJ - DR s06a, LDR s04, LDR s04b	
002EW824871 n°2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	RDJ - LDR S07	
002EW824871 n°3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	RDJ - LDR S06	
002EW824871 n°4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit beige en faible quantité non séparable + papier beige non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blan	RDJ - DR s06a, LDR s04, LDR s04b	
002EW824871 n°5	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	RDJ - DR s06a, LDR s04, LDR s04b	
002EW824871 n°6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples en faible quantité non séparable + papier en faible quantité en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	RDJ - DR s06a, LDR s04, LDR s04b	

002EW824871 n°7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	RDJ - LDR S07
002EW824871 n°8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	RDJ - LDR S06
002EW824871 n°9 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	RDJ - LDR S06
002EW824871 n°9 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + matériau beige hétérogène non séparable + peinture non séparable	RDJ - LDR S06
002EW824871 n°10 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	RDJ - LDR SO5
002EW824871 n°10 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	RDJ - LDR SO5
002EW824871 n°11 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	RDJ - LDR S02
002EW824871 n°11 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige et grise en vrac hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable + matériau rose en faible quantité en vrac non séparable	RDJ - LDR S02
002EW824871 n°12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	RDJ - LDR S01
002EW824871 n°13 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	RDJ - LDR S02
002EW824871 n°13 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	RDJ - LDR S02

002EW824871 n°14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage en vrac non séparable + colle grise en vrac hétérogène non séparable	RDJ - LDR SO5
002EW824871 n°15 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture + carrelage	RDJ - LDR SO5
002EW824871 n°15 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise	RDJ - LDR SO5
002EW824871 n°16	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	RDJ - LDR S02
002EW824871 n°17	Façades	Menuiseries	Matériau souple noir en vrac	RDJ - LDR S06
002EW824871 n°18 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige	RDJ - DR s06a, LDR s04, LDR s04b
002EW824871 n°18 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable + matériau vert en faible quantité non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable	RDJ - DR s06a, LDR s04, LDR s04b
002EW824871 n°19 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante grise	RDJ - LDR S10, LDR S11
002EW824871 n°19 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	RDJ - LDR S10, LDR S11
002EW824871 n°19 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + ragréage rose non séparable + matériau gris en vrac non séparable	RDJ - LDR S10, LDR S11
002EW824871 n°20 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige	RDJ - LDR S09
002EW824871 n°20 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	RDJ - LDR S09
002EW824871 n°20 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige	RDJ - LDR S09

002EW824871 n°20 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire	RDJ - LDR S09
002EW824871 n°20 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples en vrac	RDJ - LDR S09
002EW824871 n°21 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + dalle dure cassante grise non séparable	RDJ - LDR S08
002EW824871 n°21 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable + peinture en faible quantité non séparable	RDJ - LDR S08
002EW824871 n°21 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige	RDJ - LDR S08
002EW824871 n°22 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Couche souple beige + colle bitumineuse noire + ragréage rose non séparable + matériau beige non séparable	RDJ - LDR S07
002EW824871 n°22 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige non séparable + colle polymère jaune non séparable	RDJ - LDR S07
002EW824871 n°22 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple marron	RDJ - LDR S07
002EW824871 n°23 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige	RDJ - LDR S06
002EW824871 n°23 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + matériau rose en vrac non séparable	RDJ - LDR S06
002EW824871 n°24	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau gris en vrac hétérogène	RDJ - DR S12a
002EW824871 n°25	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène	RDJ - DR S12a
002EW824871 n°26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	RDJ - DR S12a

002EW82487 1 n°27	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	RDJ - DR S12a
002EW82487 1 n°28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	RDJ - DR S12a
002EW82487 1 n°29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	RDJ - DR S12a
002EW82487 1 n°30	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	RDJ - DR S12a
002EW82487 1 n°32	Façades	Menuiseries	Matériau compact beige en vrac hétérogène	RDJ - DR S07
002EW82487 1 n°33	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	RDJ - DR S10, DR S08a
002EW82487 1 n°34	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige non séparable + colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau orange non séparable + mat	RDJ - DR S10, DR S08a
002EW82487 1 n°35	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture non séparable + matériau fibreux jaune	RDJ - DR S09a
002EW82487 1 n°36	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières	RDJ - DR S09a
002EW82487 1 n°37	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	RDJ - DR S17a, DR S17
002EW82487 1 n°38	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau beige en vrac	RDJ - DR S18

002EW824871 n°39	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier beige non séparable	RDJ - DR S11
002EW824871 n°40 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant gris	RDJ - DR S02, DR S02a
002EW824871 n°40 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + matériau rose non séparable + colle polymère jaune non séparable + matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable	RDJ - DR S02, DR S02a
002EW824871 n°41	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	RDJ - DR S02, DR S02a
002EW824871 n°42	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	RDJ - DR S16, DR S16a
002EW824871 n°43 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige et gris	RDJ - DR S18
002EW824871 n°43 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau vert non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	RDJ - DR S18
002EW824871 n°44 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris en faible quantité non séparable + colle polymère incolore non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a
002EW824871 n°44 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige	RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a

002EW824871 n°44 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a
002EW824871 n°44 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige et noir	RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a
002EW824871 n°45 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige	RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a
002EW824871 n°45 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire	RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a
002EW824871 n°45 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau vert + matériau gris hétérogène non séparable	RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a
002EW824871 n°46 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	RDJ - DR S15a, DR S15
002EW824871 n°46 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau vert non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non	RDJ - DR S15a, DR S15
002EW824871 n°47	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau gris non séparable + matériau bleu non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	RDJ - DR S11
002EW824871 n°48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a

002EW824871 n°49	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a
002EW824871 n°50	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris hétérogène	RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a
002EW824871 n°51	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau gris en vrac hétérogène	RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a
002EW824871 n°52 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau fibreux jaune	RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a
002EW824871 n°52 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Poussières en faible quantité	RDJ - DR S10a, DR s10b, Dr S47, DR S14a
002EW824871 n°53 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture + carrelage	RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c
002EW824871 n°53 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c
002EW824871 n°54	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige et grise en vrac hétérogène	RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c
002EW824871 n°55	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c
002EW824871 n°56	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c
002EW824871 n°57	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c
002EW824871 n°58	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture non séparable + carton marron non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton marron non séparable + papier gris en faible quantité	RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c
002EW824871 n°59	Façades	Menuiseries	Matériau souple gris	RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c
002EW824871 n°60	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau beige en vrac hétérogène	RDJ - DR S19

002EW824871 n°61	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	RDJ - DR S19
002EW824871 n°62	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	RDJ - DR S19
002EW824871 n°63	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau beige en vrac hétérogène	RDJ - DR S19
002EW824871 n°64 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse et poussières	RDJ - DR S22
002EW824871 n°64 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + couche souple verte avec poussières non séparable	RDJ - DR S22
002EW824871 n°64 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau rouge + matériau gris hétérogène avec poussières	RDJ - DR S22
002EW824871 n°65	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	RDJ - DR S22
002EW824871 n°66	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	RDJ - DR S22
002EW824871 n°67	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Toile bitumée noire + matériau fibreux beige avec poussières	RDJ - DR S20c
002EW824871 n°68	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau beige en vrac hétérogène	RDJ - DR S20c
002EW824871 n°69	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Matériau gris en vrac hétérogène	RDJ - DR S20c
002EW824871 n°70	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	RDJ - DR S20c
002EW824871 n°71	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	RDJ - DR S20c

002EW824871 n°72 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage	RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c
002EW824871 n°72 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	RDJ - DR S19a, DR S19b, DR S19c
002EW824871 n°73	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	RDJ - DR S25
002EW824871 n°74	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	RDJ - DR S25
002EW824871 n°75	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	RDJ - DR S24a, DR S29a
002EW824871 n°76	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	RDJ - DR S24a, DR S29a
002EW824871 n°77	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	RDJ - DR S19
002EW824871 n°78 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige	RDJ - DR S48
002EW824871 n°78 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + peinture en faible quantité non séparable	RDJ - DR S48
002EW824871 n°79 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	RDJ - DR S46

002EW824871 n°79 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	RDJ - DR S46
002EW824871 n°80	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	RDJ - DR S49, Dr S 50
002EW824871 n°81	Façades	Menuiseries	Matériau souple noir en vrac	RDJ - DR S49, Dr S 50
002EW824871 n°82	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige non séparable	RDJ - DR S 32
002EW824871 n°83	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau compact gris hétérogène	RDJ - DR S44
002EW824871 n°84	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc en faible quantité non séparable + matériau fibreux beige	RDJ - DR S44
002EW824871 n°85 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu	RDJ - DR S33
002EW824871 n°85 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	RDJ - DR S33
002EW824871 n°86	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc non séparable + papier beige non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité	RDJ - DR S43
002EW824871 n°87	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + papier beige non séparable	RDJ - DR S34
002EW824871 n°88	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	RDJ - DR S43
002EW824871 n°89	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac	RDJ - DR S43

002EW824871 n°90 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	RDJ - DR S43
002EW824871 n°90 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple blanc en faible quantité	RDJ - DR S43
002EW824871 n°90 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + colle polymère noire non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	RDJ - DR S43
002EW824871 n°91	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau beige en vrac avec fibres	RDJ - DR S34
002EW824871 n°92	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau beige en vrac avec fibres	RDJ - DR S38, DR S39
002EW824871 n°93	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc non séparable + papier beige non séparable	RDJ - DR S38, DR S39
002EW824871 n°94	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	RDJ - DR S38, DR S39
002EW824871 n°95	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir	RDJ - DR S38, DR S39
002EW824871 n°96 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	RDJ - DR S38, DR S39
002EW824871 n°96 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + joint cassant blanc non séparable + colle grise non séparable + peinture avec couche fibreuse non séparable	RDJ - DR S38, DR S39
002EW824871 n°97	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	RDJ - Dr S29b, DR S29c
002EW824871 n°98	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	RDJ - Dr S29b, DR S29c
002EW824871 n°99	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	RDJ - Dr S29b, DR S29c

002EW82487 1 n°100	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	RDJ - Dr S29b, DR S29c
002EW82487 1 n°101	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	RDJ - Dr S29b, DR S29c
002EW82487 1 n°102 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	RDJ - DR S19d
002EW82487 1 n°102 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac hétérogène non séparable + matériau bleu et rouge en vrac hétérogène non séparable	RDJ - DR S19d
002EW82487 1 n°103 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	RDJ - DR S19d
002EW82487 1 n°103 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + ragréage gris non séparable	RDJ - DR S19d
002EW82487 1 n°104	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	RDJ - DR S19d
002EW82487 1 n°105	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	RDJ - DR S19d
002EW82487 1 n°106	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c

002EW824871 n°107	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c
002EW824871 n°108	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage en vrac + colle blanche en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac hétérogène non séparable	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c
002EW824871 n°109 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant gris	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c
002EW824871 n°109 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable + matériau rouge en vrac non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c
002EW824871 n°110	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c
002EW824871 n°111 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant bleu	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c
002EW824871 n°111 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère grise non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c

002EW82487 1 n°112 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c
002EW82487 1 n°112 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c
002EW82487 1 n°113	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit beige en vrac hétérogène non séparable	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c
002EW82487 1 n°114	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c
002EW82487 1 n°115	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c
002EW82487 1 n°116	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c
002EW82487 1 n°117	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c

002EW82487 1 n°118 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant bleu	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c
002EW82487 1 n°118 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en vrac	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c
002EW82487 1 n°118 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c
002EW82487 1 n°119	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c
002EW82487 1 n°120	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+1 - Vol 85
002EW82487 1 n°121	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	R+1 - Vol 85
002EW82487 1 n°122	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+1 - Vol 85
002EW82487 1 n°123	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau beige et gris en vrac hétérogène	R+1 - DR 106
002EW82487 1 n°124	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreux beige	R+1 - DR 106

002EW82487 1 n°125 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette bleue et grise	R+1 - DR 106
002EW82487 1 n°125 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune	R+1 - DR 106
002EW82487 1 n°126	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + matériau beige non séparable	R+1 - Vol 85
002EW82487 1 n°127	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	R+1 - Vol 85
002EW82487 1 n°128	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	R+1 - Vol 85
002EW82487 1 n°129 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette verte	R+2 - DR 222
002EW82487 1 n°129 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + matériau rouge non séparable + matériau blanc non séparable + matériau beige avec fibres visibles non séparable	R+2 - DR 222
002EW82487 1 n°130	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + matériau orange en faible quantité non séparable	R+2 - DR 222
002EW82487 1 n°131	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	R+2 - DR 222
002EW82487 1 n°132	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau beige en faible quantité non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	R+2 - DR 222
002EW82487 1 n°133	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac hétérogène	R+1 - DR105a
002EW82487 1 n°134 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+1 - DR 108

002EW82487 1 n°134 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + matériau gris non séparable	R+1 - DR 108
002EW82487 1 n°136	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau beige en vrac hétérogène	R+1 - DR 108
002EW82487 1 n°137	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+1 - DR 108
002EW82487 1 n°138 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+1 - DR 108
002EW82487 1 n°138 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère blanche non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	R+1 - DR 108
002EW82487 1 n°139	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle blanche en vrac non séparable	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c
002EW82487 1 n°140	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	R+1 - DR 108
002EW82487 1 n°141	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	RDJ - DR S10b, DR S10d
002EW82487 1 n°142 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige	RDJ - DR S10b, DR S10d
002EW82487 1 n°142 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	RDJ - DR S10b, DR S10d
002EW82487 1 n°143	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+1 - DR 111b, DR 11d, DR 111e

002EW82487 1 n°144	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	R+1 - DR 111b, DR 11d, DR 111e
002EW82487 1 n°145	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	R+1 - DR 111a, DR 104a
002EW82487 1 n°146	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac hétérogène	R+1 - DR 111a, DR 104a
002EW82487 1 n°147	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier beige non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité	R+1 - DR 111a, DR 104a
002EW82487 1 n°148	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit beige non séparable + papier non séparable	R+1 - DR 111a, DR 104a
002EW82487 1 n°149 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris avec couche en toile	R+1 - DR 109
002EW82487 1 n°149 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris non séparable + colle polymère jaune non séparable + couche rose non séparable + matériau vert non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	R+1 - DR 109
002EW82487 1 n°150 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture en faible quantité + poussières	R+1 - DR 109
002EW82487 1 n°150 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune en faible quantité	R+1 - DR 109
002EW82487 1 n°151	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peintures multiples non séparable + matériau beige hétérogène non séparable	R+1 - DR 109
002EW82487 1 n°152	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	R+1 - DR 109

002EW82487 1 n°153	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	R+1 - DR 109
002EW82487 1 n°154	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	R+1 - DR 109
002EW82487 1 n°155	Façades	Menuiseries	Matériau souple noir	R+1 - DR 109
002EW82487 1 n°156	Façades	Menuiseries	Matériau souple gris en vrac	R+1 - DR 109
002EW82487 1 n°157	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	R+1 - DR 104, DR 104c, DR 104b
002EW82487 1 n°158	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac hétérogène	R+1 - DR 104, DR 104c, DR 104b
002EW82487 1 n°159	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	R+1 - DR103
002EW82487 1 n°160	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	R+1 - DR 104, DR 104c, DR 104b
002EW82487 1 n°161 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant blanc	R+1 - DR 101
002EW82487 1 n°161 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère bleue et noire non séparable + ragréage rose en vrac non séparable	R+1 - DR 101
002EW82487 1 n°162 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante grise	R+1 - DR 102
002EW82487 1 n°162 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	R+1 - DR 102
002EW82487 1 n°162 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	R+1 - DR 102
002EW82487 1 n°163 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+1 - DR 100a, DR 100

002EW82487 1 n°163 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + matériau beige non sépara	R+1 - DR 100a, DR 100
002EW82487 1 n°164 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	R+1 - DR 114, DR 113
002EW82487 1 n°164 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche en faible quantité en vrac	R+1 - DR 114, DR 113
002EW82487 1 n°165	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	R+1 - DR 114, DR 113
002EW82487 1 n°166	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	R+1 - DR 114, DR 113
002EW82487 1 n°167 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+1 - DR 118a, DR118
002EW82487 1 n°167 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + matériau rose en faible quantité en vrac non séparable	R+1 - DR 118a, DR118
002EW82487 1 n°168	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture en faible quantité non séparable + colle grise en vrac non séparable	R+1 - DR 111
002EW82487 1 n°169	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+1 - DR 117, DR 116, DR 115
002EW82487 1 n°170	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	R+1 - DR 117, DR 116, DR 115
002EW82487 1 n°171	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	R+1 - DR 117, DR 116, DR 115

002EW82487 1 n°172 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	R+1 - DR 117, DR 116, DR 115
002EW82487 1 n°172 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche en faible quantité en vrac	R+1 - DR 117, DR 116, DR 115
002EW82487 1 n°173 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture + carrelage	R+1 - DR 117, DR 116, DR 115
002EW82487 1 n°173 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + matériau plâtreux blanc en faible quantité	R+1 - DR 117, DR 116, DR 115
002EW82487 1 n°174 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage	R+1 - DR 117, DR 116, DR 115
002EW82487 1 n°174 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	R+1 - DR 117, DR 116, DR 115
002EW82487 1 n°175	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	R+1 - DR 111
002EW82487 1 n°176	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	R+1 - DR 111
002EW82487 1 n°177	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+1 - DR 120, DR 121
002EW82487 1 n°178	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+1 - DR 120, DR 121
002EW82487 1 n°179 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement bicouche souple rose	R+1 - DR 120, DR 121
002EW82487 1 n°179 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau gris en vrac non séparable	R+1 - DR 120, DR 121
002EW82487 1 n°180	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	R+1 - DR 151
002EW82487 1 n°181	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau gris en vrac hétérogène	R+1 - DR 150

002EW82487 1 n°182	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	R+1 - DR 153
002EW82487 1 n°183 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu	R+1 - DR 151
002EW82487 1 n°183 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune	R+1 - DR 151
002EW82487 1 n°183 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau orange non séparable + matériau gris non séparable + matériau rose en faible quantité en vrac non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable	R+1 - DR 151
002EW82487 1 n°184	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	R+1 - DR 166
002EW82487 1 n°185 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu	R+1 - DR 150
002EW82487 1 n°185 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère grise non séparable + peintures multiples non séparable + matériau rose en vrac non séparable + matériau beige non séparable	R+1 - DR 150
002EW82487 1 n°185 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène	R+1 - DR 150
002EW82487 1 n°186 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + matériau gris non séparable	R+1 - DR 152
002EW82487 1 n°186 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante grise	R+1 - DR 152
002EW82487 1 n°186 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau vert non séparable + colle polymère jaune non séparable + matériau rose hétérogène non séparable	R+1 - DR 152
002EW82487 1 n°187	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+1 - DR 153

002EW82487 1 n°188 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise	R+1 - DR 167
002EW82487 1 n°188 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau rose en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable	R+1 - DR 167
002EW82487 1 n°189 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu	R+1 - DR 153
002EW82487 1 n°189 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant bleu	R+1 - DR 153
002EW82487 1 n°189 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + colle polymère jaune non séparable + matériau beige hétérogène non séparable	R+1 - DR 153
002EW82487 1 n°190	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture non séparable + matériau beige non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	R+1 - DR 120, DR 121
002EW82487 1 n°191 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette bleue et noire avec couche en toile	R+1 - DR 154
002EW82487 1 n°191 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	R+1 - DR 154
002EW82487 1 n°192	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+1 - DR 120, DR 121
002EW82487 1 n°193 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige	R+1 - DR 165, DR 165d
002EW82487 1 n°193 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	R+1 - DR 165, DR 165d

002EW82487 1 n°193 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable	R+1 - DR 165, DR 165d
002EW82487 1 n°193 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + couche grise non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	R+1 - DR 165, DR 165d
002EW82487 1 n°194 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette bleue et grise	R+1 - DR 158
002EW82487 1 n°194 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable	R+1 - DR 158
002EW82487 1 n°194 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	R+1 - DR 158
002EW82487 1 n°195 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Couche verte non séparable + matériau compact gris non séparable	R+1 - DR 159
002EW82487 1 n°195 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette grise avec couche bitumineuse + colle bitumineuse noire en faible quantité	R+1 - DR 159
002EW82487 1 n°196	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	R+1 - DR 161
002EW82487 1 n°197	Façades	Menuiseries	Matériau souple noir en vrac	R+1 - DR 167
002EW82487 1 n°198	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	R+1 - DR 160
002EW82487 1 n°199	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+1 - DR 162
002EW82487 1 n°200 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+1 - DR 162

002EW82487 1 n°200 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	R+1 - DR 162
002EW82487 1 n°201 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige	R+1 - DR 162
002EW82487 1 n°201 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune avec couche en toile non séparable	R+1 - DR 162
002EW82487 1 n°202	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	R+1 - DR 163
002EW82487 1 n°203 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+1 - DR 122, DR 122a
002EW82487 1 n°203 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire non séparable	R+1 - DR 122, DR 122a
002EW82487 1 n°203 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris	R+1 - DR 122, DR 122a
002EW82487 1 n°204	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	R+1 - DR 122, DR 122a
002EW82487 1 n°205 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	R+1 - DR 120, DR 121
002EW82487 1 n°205 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau compact gris hétérogène	R+1 - DR 120, DR 121
002EW82487 1 n°206 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Dalle dure cassante grise	R+1 - DR 164
002EW82487 1 n°206 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune	R+1 - DR 164
002EW82487 1 n°206 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle bitumineuse noire + peinture non séparable + ragréage gris non séparable	R+1 - DR 164

002EW82487 1 n°207	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable + colle polymère jaune non séparable	R+1 - DR 165, DR 165d
002EW82487 1 n°208 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	R+1 - DR 166
002EW82487 1 n°208 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple blanc non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	R+1 - DR 166
002EW82487 1 n°209 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris non séparable	R+1 - DR 167
002EW82487 1 n°209 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Dalle dure cassante grise	R+1 - DR 167
002EW82487 1 n°210 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	RDJ - DR S45
002EW82487 1 n°210 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle bitumineuse noire	RDJ - DR S45
002EW82487 1 n°211	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture en faible quantité non séparable + matériau vert en faible quantité non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	R+1 - DR 184, DR 186, DR 186a
002EW82487 1 n°212 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante grise	R+1 - DR 187

002EW82487 1 n°212 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	R+1 - DR 187
002EW82487 1 n°212 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris	R+1 - DR 187
002EW82487 1 n°212 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante grise non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	R+1 - DR 187
002EW82487 1 n°213	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac non séparable	R+1 - DR 187
002EW82487 1 n°214 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+1 - DR 184, DR 186, DR 186a
002EW82487 1 n°214 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	R+1 - DR 184, DR 186, DR 186a
002EW82487 1 n°215	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau bleu et rouge en vrac non séparable	R+1 - DR 184, DR 186, DR 186a
002EW82487 1 n°216	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+1 - DR 184, DR 186, DR 186a
002EW82487 1 n°217	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac non séparable	R+1 - DR 183
002EW82487 1 n°218 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige	R+1 - DR 172, DR 171a
002EW82487 1 n°218 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	R+1 - DR 172, DR 171a

002EW82487 1 n°219	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	R+1 - DR 172, DR 171a
002EW82487 1 n°220	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Fibrociment gris avec fibres visibles	RDJ - DR S22
002EW82487 1 n°221 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant bleu	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b
002EW82487 1 n°221 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b
002EW82487 1 n°222	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Couche fibreuse grise non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b
002EW82487 1 n°223	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b
002EW82487 1 n°224 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage en vrac	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b
002EW82487 1 n°224 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac hétérogène non séparable + joint cassant gris en faible quantité non séparable	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b
002EW82487 1 n°225	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b

002EW82487 1 n°226	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b
002EW82487 1 n°227 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant bleu	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b
002EW82487 1 n°227 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b
002EW82487 1 n°228 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant gris	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b
002EW82487 1 n°228 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise en vrac hétérogène non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b
002EW82487 1 n°229	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b
002EW82487 1 n°230	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b
002EW82487 1 n°231	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau noir en mousse	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b
002EW82487 1 n°232	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+2 - DR 210d, DR 210

002EW82487 1 n°233 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant gris	R+2 - DR 210d, DR 210
002EW82487 1 n°233 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère blanche non séparable + matériau gris non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + matériau orange et rouge en faible quantité en vrac non séparable	R+2 - DR 210d, DR 210
002EW82487 1 n°234 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant bleu	R+2 - DR 210d, DR 210
002EW82487 1 n°234 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable	R+2 - DR 210d, DR 210
002EW82487 1 n°235	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac hétérogène	R+2 - DR 210d, DR 210
002EW82487 1 n°236	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	R+2 - DR 210d, DR 210
002EW82487 1 n°237	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	R+2 - DR 210d, DR 210
002EW82487 1 n°238	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	R+2 - DR 210a, DR 210b, DR 210c, DR221, DR 220e, DR 220a, DR 220, DR 220g, DR 220f, DR 220h,DR 220d,DR 220c,DR 220b
002EW82487 1 n°239	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Carton en faible quantité non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	R+2 - DR 223a
002EW82487 1 n°240	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières	R+2 - DR 223a
002EW82487 1 n°241 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige	R+2 - DR 223a

002EW82487 1 n°241 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	R+2 - DR 223a
002EW82487 1 n°242	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture non séparable + matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable	R+2 - DR 223a
002EW82487 1 n°243	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c
002EW82487 1 n°244 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage en vrac	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c
002EW82487 1 n°244 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle beige et grise hétérogène non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + matériau orange et rouge en faible quantité en vrac non séparable	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c
002EW82487 1 n°245 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c
002EW82487 1 n°245 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c
002EW82487 1 n°245 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c
002EW82487 1 n°245 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c
002EW82487 1 n°246 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire en faible quantité	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c
002EW82487 1 n°246 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c
002EW82487 1 n°247	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau beige en vrac hétérogène	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c

002EW82487 1 n°248	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier beige non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c
002EW82487 1 n°249	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c
002EW82487 1 n°250	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture en faible quantité non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c
002EW82487 1 n°251	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau beige en vrac hétérogène	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c
002EW82487 1 n°252 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante grise	R+2 - DR 208
002EW82487 1 n°252 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	R+2 - DR 208
002EW82487 1 n°253 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante grise	R+2 - DR 207
002EW82487 1 n°253 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage rose non séparable + matériau vert non séparable + peinture non séparable	R+2 - DR 207
002EW82487 1 n°254	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	R+2 - DR 208
002EW82487 1 n°255	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	R+2 - DR 207

002EW824871 n°256	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	R+2 - DR 201
002EW824871 n°257	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	R+2 - DR 201
002EW824871 n°258	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	R+2 - DR 207
002EW824871 n°259 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige	R+2 - DR 206
002EW824871 n°259 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable	R+2 - DR 206
002EW824871 n°260 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+2 - DR 205
002EW824871 n°260 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	R+2 - DR 205
002EW824871 n°261 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante noire	R+2 - DR 204
002EW824871 n°261 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	R+2 - DR 204
002EW824871 n°262 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage	R+2 - DR 200b, DR 200a
002EW824871 n°262 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle beige en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	R+2 - DR 200b, DR 200a
002EW824871 n°263 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	R+2 - DR 200b, DR 200a
002EW824871 n°263 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	R+2 - DR 200b, DR 200a

002EW82487 1 n°264	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + carton beige non séparable + matériau gris en vrac	R+2 - DR 200b, DR 200a
002EW82487 1 n°265 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+2 - DR 200b, DR 200a
002EW82487 1 n°265 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	R+2 - DR 200b, DR 200a
002EW82487 1 n°266	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau beige en vrac avec poussières	R+2 - DR 200b, DR 200a
002EW82487 1 n°267	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	R+2 - DR 200b, DR 200a
002EW82487 1 n°268	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	R+2 - DR 200b, DR 200a
002EW82487 1 n°269 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	R+2 - DR 200d
002EW82487 1 n°269 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité + ragréage rose en vrac non séparable	R+2 - DR 200d
002EW82487 1 n°269 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+2 - DR 200d
002EW82487 1 n°270 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant blanc	R+2 - DR 215, DR 216a
002EW82487 1 n°270 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	R+2 - DR 215, DR 216a
002EW82487 1 n°271 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette grise avec couche bitumineuse	R+2 - DR 213

002EW82487 1 n°271 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige	R+2 - DR 213
002EW82487 1 n°271 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire	R+2 - DR 213
002EW82487 1 n°272 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette bleue avec couche bitumineuse	R+2 - DR 212
002EW82487 1 n°272 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris	R+2 - DR 212
002EW82487 1 n°273 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage	R+2 - DR 217, DR 218, DR217
002EW82487 1 n°273 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	R+2 - DR 217, DR 218, DR217
002EW82487 1 n°274	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	R+2 - DR 217, DR 218, DR217
002EW82487 1 n°275	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	R+2 - DR 217, DR 218, DR217
002EW82487 1 n°276	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+2 - DR 217, DR 218, DR217
002EW82487 1 n°277	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	R+2 - DR 217, DR 218, DR217
002EW82487 1 n°278 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	R+2 - DR 217, DR 218, DR217
002EW82487 1 n°278 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + matériau gris non séparable	R+2 - DR 217, DR 218, DR217
002EW82487 1 n°279	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	R+2 - DR 217, DR 218, DR217

002EW82487 1 n°280	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple beige avec poussières	R+2 - DR 224, DR 225
002EW82487 1 n°281 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage en vrac	R+2 - DR 224, DR 225
002EW82487 1 n°281 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac hétérogène	R+2 - DR 224, DR 225
002EW82487 1 n°282	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	RDJ - DR S10b, DR S10d
002EW82487 1 n°283	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en faible quantité non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	R+1 - DR 105, DR 107b, DR 107, DR 108b, DR 108a, DR 108 c, DR 108d, DR 105e, DR 105k, DR 105i, DR 105d DR 105b, DR 105f, DR 105l, DR 105h,DRDR 105g, DR 105c
002EW82487 1 n°284 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige	R+2 - DR 271, DR 209, DR 271b
002EW82487 1 n°284 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	R+2 - DR 271, DR 209, DR 271b
002EW82487 1 n°285	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère incolore non séparable	R+2 - DR 271, DR 209, DR 271b
002EW82487 1 n°286	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc hétérogène non séparable	R+2 - DR 271, DR 209, DR 271b
002EW82487 1 n°287	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	R+2 - DR 266, DR 269b
002EW82487 1 n°288	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	R+2 - DR 275
002EW82487 1 n°289	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	R+2 - DR 275

002EW82487 1 n°290	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	R+2 - DR 275
002EW82487 1 n°291	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	R+2 - DR 250
002EW82487 1 n°292 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante grise	R+2 - DR 251
002EW82487 1 n°292 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	R+2 - DR 251
002EW82487 1 n°293	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	R+2 - DR 251
002EW82487 1 n°294	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	R+2 - DR 272
002EW82487 1 n°295 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant bleu	R+2 - DR 253
002EW82487 1 n°295 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + peinture non séparable + dalle dure cassante beige en vrac non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité en vrac	R+2 - DR 253
002EW82487 1 n°296 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau gris non séparable	R+2 - DR 261
002EW82487 1 n°296 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette grise	R+2 - DR 261
002EW82487 1 n°296 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse	R+2 - DR 261
002EW82487 1 n°297 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette bleue et noire	R+2 - DR 262

002EW82487 1 n°297 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en toile	R+2 - DR 262
002EW82487 1 n°297 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable + matériau rose non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	R+2 - DR 262
002EW82487 1 n°298 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige	R+2 - DR 262
002EW82487 1 n°298 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	R+2 - DR 262
002EW82487 1 n°299 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante grise	R+2 - DR 265, DR 265a
002EW82487 1 n°299 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire	R+2 - DR 265, DR 265a
002EW82487 1 n°299 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris	R+2 - DR 265, DR 265a
002EW82487 1 n°300 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+2 - DR 272
002EW82487 1 n°300 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère incolore non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	R+2 - DR 272
002EW82487 1 n°301	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit beige en vrac hétérogène	R+2 - DR 266a, DR 266b
002EW82487 1 n°302	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières	R+3 - DR 323
002EW82487 1 n°303	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable	R+3 - DR 323

002EW82487 1 n°304	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris en vrac non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	R+3 - DR 323
002EW82487 1 n°305	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	R+3 - DR 323
002EW82487 1 n°306	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	R+3 - DR 323
002EW82487 1 n°307 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple vert	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e
002EW82487 1 n°307 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture + ragréage rose non séparable	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e
002EW82487 1 n°308 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple vert	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e
002EW82487 1 n°308 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle polymère jaune non séparable	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e
002EW82487 1 n°309	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e

002EW82487 1 n°310	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e
002EW82487 1 n°311	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture non séparable + couche fibreuse blanche avec poussières non séparable + matériau fibreux jaune	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e
002EW82487 1 n°312 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e
002EW82487 1 n°312 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e
002EW82487 1 n°313	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture en faible quantité avec couche en toile non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e
002EW82487 1 n°314	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e
002EW82487 1 n°315 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e
002EW82487 1 n°315 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple vert	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e

002EW82487 1 n°315 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + colle polymère jaune non séparable	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e
002EW82487 1 n°316	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e
002EW82487 1 n°317 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple vert	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e
002EW82487 1 n°317 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e
002EW82487 1 n°318 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige	R+3 - DR 320
002EW82487 1 n°318 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	R+3 - DR 320
002EW82487 1 n°319	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène	R+3 - DR 320
002EW82487 1 n°320	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduit gris en vrac hétérogène	R+3 - DR 319
002EW82487 1 n°321	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact beige hétérogène	R+3 - DR 320
002EW82487 1 n°322	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Enduit beige en vrac hétérogène	R+3 - DR 320
002EW82487 1 n°323	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable	R+3 - DR 319
002EW82487 1 n°324	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	R+3 - DR 321, DR 321a
002EW82487 1 n°325 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige	R+3 - DR 321, DR 321a

002EW82487 1 n°325 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris non séparable	R+3 - DR 321, DR 321a
002EW82487 1 n°326 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante grise	R+3 - DR 304, DR 304b, DR 304a
002EW82487 1 n°326 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + peinture non séparable + ragréage rose non séparable + ragréage gris non séparable	R+3 - DR 304, DR 304b, DR 304a
002EW82487 1 n°327	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	R+3 - DR 304, DR 304b, DR 304a
002EW82487 1 n°328	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	R+3 - DR 304, DR 304b, DR 304a
002EW82487 1 n°329	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit beige en vrac hétérogène	R+3 - DR 304, DR 304b, DR 304a
002EW82487 1 n°330	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	R+3 - DR 304, DR 304b, DR 304a
002EW82487 1 n°331	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit beige en vrac	R+3 - DR 304, DR 304b, DR 304a
002EW82487 1 n°332 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable	R+3 - DR 303
002EW82487 1 n°332 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en faible quantité en vrac	R+3 - DR 303
002EW82487 1 n°333	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	R+3 - DR 303

002EW82487 1 n°334	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	R+3 - DR 322, DR 322g, DR 322i, DR326, DR 324, DR 325, DR327, DR 322h, DR 322f, DR 322c, DR 322b, DR 322k, DR 322j, DR 322d DR 322e
002EW82487 1 n°335 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu	R+3 - DR 307, DR 307a
002EW82487 1 n°335 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	R+3 - DR 307, DR 307a
002EW82487 1 n°335 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris en vrac	R+3 - DR 307, DR 307a
002EW82487 1 n°336	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	R+3 - DR 307, DR 307a
002EW82487 1 n°337	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux gris avec poussières	R+3 - DR 308, DR 308a
002EW82487 1 n°338 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige	R+3 - DR 308, DR 308a
002EW82487 1 n°338 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose non séparable + matériau gris non séparable	R+3 - DR 308, DR 308a
002EW82487 1 n°339	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	R+3 - DR 308, DR 308a
002EW82487 1 n°340	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	R+3 - DR 302, DR 302a
002EW82487 1 n°341 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+3 - DR 302, DR 302a
002EW82487 1 n°341 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac	R+3 - DR 302, DR 302a
002EW82487 1 n°341 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante grise	R+3 - DR 302, DR 302a

002EW82487 1 n°342	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	R+3 - DR 309
002EW82487 1 n°343	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	R+3 - DR 309
002EW82487 1 n°344	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	R+3 - DR 310a, DR 310
002EW82487 1 n°345	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	R+3 - DR 319
002EW82487 1 n°346 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+3 - DR 300a, DR 300
002EW82487 1 n°346 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	R+3 - DR 300a, DR 300
002EW82487 1 n°347	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	R+3 - DR 300a, DR 300
002EW82487 1 n°348	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau brillant beige en vrac + peinture en faible quantité non séparable	R+3 - DR 300a, DR 300
002EW82487 1 n°349 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+3 - DR 319b, DR 319a
002EW82487 1 n°349 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	R+3 - DR 319b, DR 319a
002EW82487 1 n°350 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage	R+3 - DR 312, DR 313, DR 314
002EW82487 1 n°350 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	R+3 - DR 312, DR 313, DR 314
002EW82487 1 n°351 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture + carrelage	R+3 - DR 312, DR 313, DR 314

002EW82487 1 n°351 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant gris non séparable	R+3 - DR 312, DR 313, DR 314
002EW82487 1 n°352 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	R+3 - DR 312, DR 313, DR 314
002EW82487 1 n°352 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige	R+3 - DR 312, DR 313, DR 314
002EW82487 1 n°353	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable + matériau beige non séparable	R+3 - DR 312, DR 313, DR 314
002EW82487 1 n°354	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	R+3 - DR 312, DR 313, DR 314
002EW82487 1 n°355	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	R+3 - DR 312, DR 313, DR 314
002EW82487 1 n°356	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux avec paillettes	R+3 - DR 312, DR 313, DR 314
002EW82487 1 n°357 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage	R+3 - DR 369
002EW82487 1 n°357 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle beige en vrac avec poussières	R+3 - DR 369
002EW82487 1 n°358	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple beige + peinture non séparable	R+3 - DR 369
002EW82487 1 n°359 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	R+3 - DR 369
002EW82487 1 n°359 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en faible quantité en vrac	R+3 - DR 369
002EW82487 1 n°360	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène	R+3 - DR 369a
002EW82487 1 n°361 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable	R+3 - DR 350
002EW82487 1 n°361 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris non séparable + matériau gris non séparable	R+3 - DR 350

002EW82487 1 n°361 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige	R+3 - DR 350
002EW82487 1 n°362	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable + peintures multiples non séparable	R+3 - DR 350
002EW82487 1 n°363	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige	R+3 - DR 368, DR 367
002EW82487 1 n°364 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige	R+3 - DR 368, DR 367
002EW82487 1 n°364 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris non séparable	R+3 - DR 368, DR 367
002EW82487 1 n°365	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	R+3 - DR 368, DR 367
002EW82487 1 n°366 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	R+3 - DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g
002EW82487 1 n°366 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	R+3 - DR 364, DR364a, DR 364b, DR 364c, DR364d, DR364e, DR 364f, DR 364g
002EW82487 1 n°367 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu	R+3 - DR 351
002EW82487 1 n°367 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	R+3 - DR 351
002EW82487 1 n°367 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + peintures multiples non séparable	R+3 - DR 351
002EW82487 1 n°368	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	R+3 - DR 372, DR 372a
002EW82487 1 n°369	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau beige avec paillettes	R+3 - DR 372, DR 372a

002EW82487 1 n°370	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	R+4 - DR 401a
002EW82487 1 n°372	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	R+4 - DR 405, DR 402, DR 403, DR 401
002EW82487 1 n°373	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	R+4 - DR 405, DR 402, DR 403, DR 401
002EW82487 1 n°374	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit beige hétérogène	R+4 - DR 405, DR 402, DR 403, DR 401
002EW82487 1 n°376	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau brillant beige en vrac	R+4 - DR 405, DR 402, DR 403, DR 401
002EW82487 1 n°377	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac	R+4 - DR 407
002EW82487 1 n°378	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	R+4 - DR 406
002EW82487 1 n°379	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	R+4 - DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412
002EW82487 1 n°380	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	R+4 - DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412
002EW82487 1 n°381	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau brillant beige en vrac	R+4 - DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412
002EW82487 1 n°382	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	R+4 - DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412
002EW82487 1 n°385	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	R+4 - DR 408, DR 410, DR 409a, DR 409, DR 411, DR 412a, DR 412
002EW82487 1 n°386	Façades	Appui de fenêtre	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	R+4 - DR 413
002EW82487 1 n°387	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	R+4 - DR 413
002EW82487 1 n°388	Façades	Murs	Peinture en faible quantité non séparable + enduit compact gris hétérogène	R+4 - DR 413
002EW82487 1 n°389	Façades	Murs	Enduit compact gris hétérogène avec poussières	R+4 - DR 413

002EW82487 1 n°390	Façades	Murs	Enduit beige hétérogène	R+4 - DR 413
002EW82487 1 n°391	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène	R+4 - DR 413
002EW82487 1 n°392	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit beige en vrac hétérogène	R+4 - DR 413
002EW82487 1 n°393	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau gris hétérogène non séparable + matériau bitumineux noir avec couche en papier non séparable	Toiture - DR T 01
002EW82487 1 n°394	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	Toiture - DR T 01
002EW82487 1 n°395	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec gravillons	Toiture - DR T 01
002EW82487 1 n°396	Toiture et étanchéité	Ciment	Matériau gris hétérogène non séparable + matériau bitumineux noir non séparable	Toiture - DR T 01
002EW82487 1 n°397	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau gris hétérogène non séparable + matériau bitumineux noir avec couche en papier non séparable	Toiture - DR T 01
002EW82487 1 n°398	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Fibrociment gris avec fibres visibles	Toiture - DR T 01
002EW82487 1 n°399	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium	Toiture - DR T 01
002EW82487 1 n°400	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Matériau bitumineux noir avec couche en toile + matériau beige non séparable + peinture non séparable	Toiture - DR T 01
002EW82487 1 n°401 Phase 1	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène	Façade Nord - Vol 227
002EW82487 1 n°401 Phase 2	Façades	Murs	Mousse végétale	Façade Nord - Vol 227
002EW82487 1 n°402	Façades	Murs	Enduit beige en vrac hétérogène	Façade est - Vol 228
002EW82487 1 n°403	Façades	Appui de fenêtre	Matériau compact beige hétérogène	Façade Nord - Vol 227
002EW82487 1 n°404	Façades	Murs	Enduit gris hétérogène	Façade Nord - Vol 227
002EW82487 1 n°405	Façades	Menuiseries	Matériau gris en faible quantité non séparable + matériau souple gris	R+4 - DR 404, DR 404b DR 404a

002EW82487 1 n°406	Façades	Murs	Enduit beige hétérogène	Façade Nord - Vol 227
002EW82487 1 n°407	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Matériau souple gris avec poussières	Toiture - DR T04, DR T05, DR T02
002EW82487 1 n°408	Façades	Murs	Enduit beige hétérogène	Toiture - DR T04, DR T05, DR T02
002EW82487 1 n°409 Phase 1	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau gris en faible quantité hétérogène	Toiture - DR T04, DR T05, DR T02
002EW82487 1 n°409 Phase 2	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile	Toiture - DR T04, DR T05, DR T02
002EW82487 1 n°410	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Matériau souple gris avec poussières	Toiture - DR T04, DR T05, DR T02
002EW82487 1 n°411	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	Toiture - DR T04, DR T05, DR T02
002EW82487 1 n°412	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + matériau bitumineux noir avec gravillons non séparable	Toiture - DR T04, DR T05, DR T02
002EW82487 1 n°413	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + matériau bitumineux noir avec couche en toile non séparable	Toiture - DR T04, DR T05, DR T02
002EW82487 1 n°414	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Mousse noire	Toiture - DR T04, DR T05, DR T02
002EW82487 1 n°415	Façades	Murs	Enduit beige en vrac hétérogène	Façade Sud - Vol 226
002EW82487 1 n°416	Façades	Murs	Enduit compact gris hétérogène	Façade Sud - Vol 226
002EW82487 1 n°417	Façades	Murs	Peinture non séparable + matériau souple blanc avec poussières	Façade Sud - Vol 226
002EW82487 1 n°418	Façades	Murs	Peinture en faible quantité non séparable + mousse grise	Façade Sud - Vol 226
002EW82487 1 n°419	Façades	Murs	Matériau beige en vrac hétérogène	Façade Sud - Vol 226
002EW82487 1 n°420	Façades	Appui de fenêtre	Matériau compact beige hétérogène + peinture non séparable	Façade Sud - Vol 226
002EW82487 1 n°421	Façades	Murs	Matériau compact beige hétérogène	Façade Sud - Vol 226
002EW82487 1 n°422	Façades	Murs	Matériau compact beige hétérogène	Façade Sud - Vol 226
002EW82487 1 n°423	Façades	Murs	Enduit compact beige hétérogène avec poussières	Façade Sud - Vol 226

002EW82487 1 n°424	Façades	Murs	Matériau fibreux marron avec poussières	Façade ouest. - Vol 229
002EW82487 1 n°425	Façades	Murs	Enduit compact gris hétérogène	Façade ouest. - Vol 229
002EW82487 1 n°426	Façades	Murs	Enduit compact beige	Façade ouest. - Vol 229
002EW82487 1 n°427	Façades	Murs	Matériau compact gris avec fibres visibles	Façade ouest. - Vol 229
002EW82487 1 n°428	Conduits, canalisations et équipements	Conduit	Matériau compact gris avec fibres visibles	Facade Nord' - Vol 231
002EW82487 1 n°429	Façades	Murs	Enduit compact beige hétérogène	Façade est - Vol 228
002EW82487 1 n°430	Façades	Murs	Matériau compact beige hétérogène	Façade est - Vol 228
002EW82487 1 n°431	Façades	Murs	Enduit compact beige hétérogène	Façade est - Vol 228
002EW82487 1 n°432	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	RDJ - DR s06
002EW82487 1 n°433	Façades	Murs	Enduit compact beige hétérogène + peinture non séparable	Façade est - Vol 228
002EW82487 1 n°434	Façades	Murs	Enduit compact beige hétérogène	Façade est - Vol 228
002EW82487 1 n°435	Façades	Menuiseries	Matériau beige en faible quantité non séparable + matériau mou gris	Façade ouest. - Vol 229
002EW82487 1-1 n°436	Façades	Menuiseries	Ciment - Dur - Beige	R+1 - DR 162
002EW82487 1-1 n°437	Façades	Menuiseries	Ciment - Dur - Beige	R+3 - DR 307, DR 307a
002EW82487 1-1 n°438	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Matériau / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Gris Beige / Gris / Gris	RDJ - DR S14
002EW82487 1-1 n°439 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris	R+2 - DR 211
002EW82487 1-1 n°439 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Beige / Gris	R+2 - DR 211
002EW82487 1-1 n°440	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	RDJ - DR S51
002EW82487 1-1 n°441	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	RDJ - DR S51
002EW82487 1-1 n°442	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Laine - Souple Fibreux - Beige	RDJ - DR S51
002EW82487 1-1 n°443	Equipements divers et accessoires	Porte KZ	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Translucide	R+3 - DR 373

002EW82487 1-1 n°444	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Vermiculite - Dur - Beige	R+3 - DR 373
002EW82487 1-1 n°445	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau / Colle / Matériau - Dur / Souple / Bitumineux - Gris / Beige / Noir	R+3 - DR 373
002EW82487 1-1 n°446	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Gris / Beige	R+2 - DR 210d, DR 210
002EW82487 1-1 n°447	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	R+2 - DR 210d, DR 210
002EW82487 1-1 n°448	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable Fibreux - Noir / Marron	Toiture - DR T 01
002EW82487 1-1 n°449	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Dur - Beige	R+1 - DR 166
002EW82487 1-1 n°450	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Dur - Beige	R+1 - DR 160
002EW82487 1-1 n°451	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Dur - Beige	R+1 - DR 153
002EW82487 1-1 n°452	Façades	Menuiseries	Ciment - Dur - Beige	Façade Nord - Vol 227
002EW82487 1-1 n°453	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton - Dur - Gris	RDJ - LDR S12
002EW82487 1-1 n°454	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Effritable - Gris	RDJ - LDR S12
002EW82487 1-1 n°455	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Béton - Dur - Blanc	RDJ - LDR S12
002EW82487 1-1 n°456	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Ciment - Dur Fibreux - Gris	RDJ - LDR S12
002EW82487 1-1 n°457	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Ciment - Dur Fibreux - Gris	RDJ - LDR S12
002EW82487 1-1 n°458	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment / Ciment - Effritable / Effritable - Gris / Beige	RDJ - LDR S12
002EW82487 1-1 n°459	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Dur - Gris	RDJ - LDR S12
P460 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Jaune	RDJ - DR S10b, DR S10d
P460 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	RDJ - DR S10b, DR S10d
P460 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Rose	RDJ - DR S10b, DR S10d
P461 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris	R+1 - DR 182
P461 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	R+1 - DR 182
P461 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Gris Marron	R+1 - DR 182
P462 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Beige	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c
P462 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c

P463 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Beige	R+2 - DR 208
P463 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	R+2 - DR 208
P463 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Rose	R+2 - DR 208
P464	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Beige / Noir	R+2 - DR209b, DR 209f, DR209e, DR 209a, DR 209c
P465 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Beige	R+2 - DR 200d
P465 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	R+2 - DR 200d
P465 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Rose	R+2 - DR 200d
P466 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Beige	R+2 - DR 205
P466 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	R+2 - DR 205
P466 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Rose	R+2 - DR 205
P467	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Ragréage / Ciment - Dur / Dur / Dur - Marron / Rose / Gris	R+2 - DR 266a, DR 266b
P468 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris	R+3 - DR 309
P468 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	R+3 - DR 309
P469 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris	R+3 - DR 310a, DR 310
P469 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Bitumineux - Noir	R+3 - DR 310a, DR 310
P470 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris	R+3 - DR 303
P470 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	R+3 - DR 303

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue clement Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0725-35098 Réf. Commande Client : 002EW824871

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 03/09/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871303 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 172 (Local technique 2)		Réf échantillon ITGA : IT072509-5136 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peintures multiples	
Matériau compact gris hétérogène + Peintures multiples non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (5)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871304 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 172 (Local technique 2)		Réf échantillon ITGA : IT072509-5137 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris en vrac / Matériau beige en faible quantité / Matériau gris hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau compact gris en vrac non séparable + Matériau beige en faible quantité non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871305 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Scellement platre / Vol 172 (Local technique 2)		Réf échantillon ITGA : IT072509-5138 Description ITGA : **Peinture** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871306 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 172 (Local technique 2)		Réf échantillon ITGA : IT072509-5139 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871307 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 173 (Dégagement 17)		Réf échantillon ITGA : IT072509-5140 Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / **Peinture** / Ragréage rose	
Revêtement souple vert	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK
Colle polymère jaune non séparable + Peinture + Ragréage rose non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (5)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871308 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 173 (Dégagement 17)		Réf échantillon ITGA : IT072509-5141 Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle polymère jaune	
Revêtement souple vert	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5142	
Réf échantillon client : 002EW824871309 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 173 (Dégagement 17)		Description ITGA : **Peinture** / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5143	
Réf échantillon client : 002EW824871310 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 173 (Dégagement 17)		Description ITGA : Colle grise en vrac	
Colle grise en vrac	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5144	
Réf échantillon client : 002EW824871311 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 173 (Dégagement 17)		Description ITGA : Peinture / Couche fibreuse blanche avec poussières / Matériau fibreux jaune	
Peinture non séparable + Couche fibreuse blanche avec poussières non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (5)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5145	
Réf échantillon client : 002EW824871312 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 173 (Dégagement 17)		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple bleu	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5146	
Réf échantillon client : 002EW824871313 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 173 (Dégagement 17)		Description ITGA : Peinture en faible quantité avec couche en toile / Papier / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac	
▸ Peinture en faible quantité avec couche en toile non séparable + Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5147	
Réf échantillon client : 002EW824871314 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 173 (Dégagement 17)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5148	
Réf échantillon client : 002EW824871315 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 173 (Dégagement 17)		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac / Revêtement souple vert / Colle polymère jaune	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
▸ Revêtement souple vert	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5149	
Réf échantillon client : 002EW824871316 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 173 (Dégagement 17)		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5150	
Réf échantillon client : 002EW824871317 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 173 (Dégagement 17)		Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac hétérogène	
Revêtement souple vert	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5151	
Réf échantillon client : 002EW824871318 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 187 (Dégagement 18)		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en vrac	
Dalle dure cassante beige	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA
Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	MOLP le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MMR (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5152	
Réf échantillon client : 002EW824871319 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 187 (Dégagement 18)		Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène	
Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5153	
Réf échantillon client : 002EW824871320 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits ciment / Vol 188 (Dégagement 19)		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871321 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 187 (Dégagement 18)		Réf échantillon ITGA : IT072509-5154 Description ITGA : Enduit compact beige hétérogène	
Enduit compact beige hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871322 / Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Enduits ciment / Vol 187 (Dégagement 18)		Réf échantillon ITGA : IT072509-5155 Description ITGA : Enduit beige en vrac hétérogène	
Enduit beige en vrac hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871323 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 188 (Dégagement 19)		Réf échantillon ITGA : IT072509-5156 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871324 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 168 (Escalier 10)		Réf échantillon ITGA : IT072509-5157 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 11/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5158	
Réf échantillon client : 002EW824871325 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 168 (Escalier 10)		Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Colle bitumineuse noire / Matériau gris	
Revêtement cassant beige	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Colle bitumineuse noire non séparable + Matériau gris non séparable	MOLP le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MMR (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5159	
Réf échantillon client : 002EW824871326 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 174		Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / **Peinture** / Ragréage rose / Ragréage gris	
Dalle dure cassante grise	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA
Colle bitumineuse noire + Peinture non séparable + Ragréage rose non séparable + Ragréage gris non séparable	MOLP le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MMR (5)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5160	
Réf échantillon client : 002EW824871327 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 174		Description ITGA : **Peintures multiples** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5161	
Réf échantillon client : 002EW824871328 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 174		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871329 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 174		Réf échantillon ITGA : IT072509-5162 Description ITGA : **Peinture** / Enduit beige en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit beige en vrac hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871330 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 174		Réf échantillon ITGA : IT072509-5163 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871331 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 174		Réf échantillon ITGA : IT072509-5164 Description ITGA : **Peinture** / Enduit beige en vrac	
Peinture non séparable + Enduit beige en vrac	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871332 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 177		Réf échantillon ITGA : IT072509-5165 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Matériau gris en faible quantité en vrac	
Dalle dure cassante grise + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Matériau gris en faible quantité en vrac	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871333 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 177		Réf échantillon ITGA : IT072509-5166 Description ITGA : Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux jaune avec poussières	
Peinture non séparable + Couche fibreuse blanche non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871334 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 173 (Dégagement 17)		Réf échantillon ITGA : IT072509-5167 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871335 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 179		Réf échantillon ITGA : IT072509-5168 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac	
Revêtement souple bleu	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK
Colle polymère jaune non séparable + Dalle dure cassante beige + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ATH (5)
Ragréage gris en vrac	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871336 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 179		Réf échantillon ITGA : IT072509-5169 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (5)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871337 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 180		Réf échantillon ITGA : IT072509-5170 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux gris avec poussières	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux gris avec poussières	MOLP + META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5171	
Réf échantillon client : 002EW824871338 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 180		Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / **Peinture** / Ragréage rose / Matériau gris	
Revêtement cassant beige	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK
Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LYA (5)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5172	
Réf échantillon client : 002EW824871339 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 180		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : VJG (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5173	
Réf échantillon client : 002EW824871340 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 178		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante (1) / Chrysotile	Analyste : AFE (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5174	
Réf échantillon client : 002EW824871341 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 178		Description ITGA : Revêtement souple gris / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / **Peinture** / Matériau gris en vrac	
Revêtement souple gris	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
Dalle dure cassante grise	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste(s) : LDA / ATH
Colle bitumineuse noire non séparable + Peinture non séparable + Matériau gris en vrac	MOLP le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MMR (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871342 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 182		Réf échantillon ITGA : IT072509-5175 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871343 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits ciment / Vol 182		Réf échantillon ITGA : IT072509-5176 Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / **Peintures multiples**	
▸ Enduit gris en vrac hétérogène + Peintures multiples non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871344 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 204		Réf échantillon ITGA : IT072509-5177 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871345 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 188 (Dégagement 19)		Réf échantillon ITGA : IT072509-5178 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871346 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 184		Réf échantillon ITGA : IT072509-5179 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / **Peintures multiples en faible quantité**	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Peintures multiples en faible quantité non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5180	
Réf échantillon client : 002EW824871347 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 184		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : VJG (5)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5181	
Réf échantillon client : 002EW824871348 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 184		Description ITGA : Matériau brillant beige en vrac / **Peinture en faible quantité**	
▸ Matériau brillant beige en vrac + Peinture en faible quantité non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5182	
Réf échantillon client : 002EW824871349 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 169 (Escalier 11)		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (5)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5183	
Réf échantillon client : 002EW824871350 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 196 (Salle d'eau/w.c 4)		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5184	
Réf échantillon client : 002EW824871351 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 196 (Salle d'eau/w.c 4)		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / **Couche plâtreuse blanche** / **Joint cassant gris**	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (5)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5185	
Réf échantillon client : 002EW824871352 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 196 (Salle d'eau/w.c 4)		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFE
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5186	
Réf échantillon client : 002EW824871353 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 196 (Salle d'eau/w.c 4)		Description ITGA : **Peinture** / Enduit gris en vrac / Matériau beige	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac non séparable + Matériau beige non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5187	
Réf échantillon client : 002EW824871354 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 196 (Salle d'eau/w.c 4)		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5188	
Réf échantillon client : 002EW824871355 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 196 (Salle d'eau/w.c 4)		Description ITGA : **Peinture** / Matériau gris en vrac	
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5189	
Réf échantillon client : 002EW824871356 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 196 (Salle d'eau/w.c 4)		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux avec paillettes	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux avec paillettes	MOLP + META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5190	
Réf échantillon client : 002EW824871357 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 189 (Dégagement 20)		Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac avec poussières	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige en vrac avec poussières	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5191	
Réf échantillon client : 002EW824871358 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Tresse / Vol 189 (Dégagement 20)		Description ITGA : Matériau souple beige / **Peinture**	
Matériau souple beige + Peinture non séparable	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5192	
Réf échantillon client : 002EW824871359 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 189 (Dégagement 20)		Description ITGA : Carrelage / Colle beige en faible quantité en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige en faible quantité en vrac	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5193	
Réf échantillon client : 002EW824871360 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 191		Description ITGA : **Peinture** / Enduit compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5194	
Réf échantillon client : 002EW824871361 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 205		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune / **Peinture** / Ragréage gris / Matériau gris	
Dalle dure cassante beige	META (B) le 11/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Colle bitumineuse noire + Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable	MOLP + META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Ragréage gris non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : VJG
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5195	
Réf échantillon client : 002EW824871362 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe / Vol 205		Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / **Peintures multiples**	
Dalle dure cassante grise + Colle polymère jaune non séparable + Peintures multiples non séparable	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5196	
Réf échantillon client : 002EW824871363 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 197 (Dégagement 21)		Description ITGA : Revêtement cassant beige	
Revêtement cassant beige	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5197	
Réf échantillon client : 002EW824871364 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 197 (Dégagement 21)		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / **Peintures multiples** / Ragréage gris / Matériau gris	
Dalle dure cassante beige	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA
Colle bitumineuse noire + Peintures multiples non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau gris non séparable	MOLP le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MMR

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5198	
Réf échantillon client : 002EW824871365 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 197 (Dégagement 21)		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5199	
Réf échantillon client : 002EW824871366 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 203		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / **Peintures multiples** / **Matériau gris en faible quantité**	
Revêtement souple gris	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Peintures multiples non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AHZ
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5200	
Réf échantillon client : 002EW824871367 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 206		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / **Peintures multiples**	
Revêtement souple bleu	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Colle polymère jaune non séparable + Dalle dure cassante beige	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Colle bitumineuse noire + Ragréage gris non séparable + Peintures multiples non séparable	MOLP + META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. Analyste : AHZ

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871368 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 199		Réf échantillon ITGA : IT072509-5201 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871369 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 199		Réf échantillon ITGA : IT072509-5202 Description ITGA : Matériau beige avec paillettes	
▸ Matériau beige avec paillettes	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : YCM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871370 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 222 (Escalier 13)		Réf échantillon ITGA : IT072509-5203 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871372 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 220 (Dégagement 23)		Réf échantillon ITGA : IT072509-5204 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871373 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 220 (Dégagement 23)		Réf échantillon ITGA : IT072509-5205 Description ITGA : **Peinture** / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871374 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés / Vol 220 (Dégagement 23)		Réf échantillon ITGA : IT072509-5206 Description ITGA : **Peinture** / Enduit beige hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit beige hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871376 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 220 (Dégagement 23)		Réf échantillon ITGA : IT072509-5207 Description ITGA : Matériau brillant beige en vrac	
Matériau brillant beige en vrac	MOLP + META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871377 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 219		Réf échantillon ITGA : IT072509-5208 Description ITGA : Papier / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac	
Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871378 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 218		Réf échantillon ITGA : IT072509-5209 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LYA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871379 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 217		Réf échantillon ITGA : IT072509-5210 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LYA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5211	
Réf échantillon client : 002EW824871380 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 217		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LYA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5212	
Réf échantillon client : 002EW824871381 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 217		Description ITGA : Matériau brillant beige en vrac	
Matériau brillant beige en vrac	MOLP + META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5213	
Réf échantillon client : 002EW824871382 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits plâtre / Vol 217		Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : AFE
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5214	
Réf échantillon client : 002EW824871385 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 217		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5215	
Réf échantillon client : 002EW824871386 / Façades / Appui de fenêtre / Ciment / Vol 223 (Balcon)		Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871387 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 223 (Balcon)		Réf échantillon ITGA : IT072509-5216 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871388 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 223 (Balcon)		Réf échantillon ITGA : IT072509-5217 Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Enduit compact gris hétérogène	
Peinture en faible quantité non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 11/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871389 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 223 (Balcon)		Réf échantillon ITGA : IT072509-5218 Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène avec poussières	
Enduit compact gris hétérogène avec poussières	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871390 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 223 (Balcon)		Réf échantillon ITGA : IT072509-5219 Description ITGA : Enduit beige hétérogène	
Enduit beige hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871391 / Façades / Murs / Joint de dilatation / Vol 223 (Balcon)		Réf échantillon ITGA : IT072509-5220 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871392 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 223 (Balcon)		Réf échantillon ITGA : IT072509-5221 Description ITGA : Enduit beige en vrac hétérogène	
Enduit beige en vrac hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871393 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 224		Réf échantillon ITGA : IT072509-5222 Description ITGA : Matériau gris hétérogène / Matériau bitumineux noir avec couche en papier	
Matériau gris hétérogène non séparable + Matériau bitumineux noir avec couche en papier non séparable	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AHZ
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871394 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Paxalu / Vol 224		Réf échantillon ITGA : IT072509-5223 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : AHZ
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871395 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 224		Réf échantillon ITGA : IT072509-5224 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons	
Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871396 / Toiture et étanchéité / Ciment / Ciment / Vol 224		Réf échantillon ITGA : IT072509-5225 Description ITGA : Matériau gris hétérogène / Matériau bitumineux noir	
Matériau gris hétérogène non séparable + Matériau bitumineux noir non séparable	META (B) le 11/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5226	
Réf échantillon client : 002EW824871397 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 224		Description ITGA : Matériau gris hétérogène / Matériau bitumineux noir avec couche en papier	
Matériau gris hétérogène non séparable + Matériau bitumineux noir avec couche en papier non séparable	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : VJG
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5227	
Réf échantillon client : 002EW824871398 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Conduit / Vol 224		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : MMR
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5228	
Réf échantillon client : 002EW824871399 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 224		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium	
Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5229	
Réf échantillon client : 002EW824871400 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Conduit de ventilation / Vol 224		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche en toile / Matériau beige / **Peinture**	
Matériau bitumineux noir avec couche en toile + Matériau beige non séparable + Peinture non séparable	META (B) le 11/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5230	
Réf échantillon client : 002EW824871401 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 227		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Mousse végétale	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Mousse végétale	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5231	
Réf échantillon client : 002EW824871402 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 228		Description ITGA : Enduit beige en vrac hétérogène	
Enduit beige en vrac hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5232	
Réf échantillon client : 002EW824871403 / Façades / Appui de fenêtre / ciment / Vol 227		Description ITGA : Matériau compact beige hétérogène	
Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5233	
Réf échantillon client : 002EW824871404 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 227		Description ITGA : Enduit gris hétérogène	
Enduit gris hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5234	
Réf échantillon client : 002EW824871405 / Façades / Menuiseries / Joint de structure / Vol 221		Description ITGA : **Matériau gris en faible quantité** / Matériau souple gris	
Matériau gris en faible quantité non séparable + Matériau souple gris	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5235	
Réf échantillon client : 002EW824871406 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 227		Description ITGA : Enduit beige hétérogène	
Enduit beige hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5236	
Réf échantillon client : 002EW824871407 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Joint entre éléments / Vol 225		Description ITGA : Matériau souple gris avec poussières	
Matériau souple gris avec poussières	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5237	
Réf échantillon client : 002EW824871408 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 225		Description ITGA : Enduit beige hétérogène	
Enduit beige hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5238	
Réf échantillon client : 002EW824871409 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 225		Description ITGA : Matériau gris en faible quantité hétérogène / Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile	
Matériau gris en faible quantité hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile	META (B) le 11/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5239	
Réf échantillon client : 002EW824871410 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Joint entre éléments / Vol 225		Description ITGA : Matériau souple gris avec poussières	
Matériau souple gris avec poussières	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5240	
Réf échantillon client : 002EW824871411 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Paxalu / Vol 225		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5241	
Réf échantillon client : 002EW824871412 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 225		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau bitumineux noir avec gravillons	
Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + Matériau bitumineux noir avec gravillons non séparable	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5242	
Réf échantillon client : 002EW824871413 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 225		Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène / Matériau bitumineux noir avec couche en toile	
Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + Matériau bitumineux noir avec couche en toile non séparable	META (B) le 11/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5243	
Réf échantillon client : 002EW824871414 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Joint entre éléments / Vol 225		Description ITGA : Mousse noire	
Mousse noire	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LYA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5244	
Réf échantillon client : 002EW824871415 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 226		Description ITGA : Enduit beige en vrac hétérogène	
Enduit beige en vrac hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5245	
Réf échantillon client : 002EW824871416 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 226		Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène	
Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LYA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5246	
Réf échantillon client : 002EW824871417 / Façades / Murs / Joint de dilatation / Vol 226		Description ITGA : **Peinture** / Matériau souple blanc avec poussières	
Peinture non séparable + Matériau souple blanc avec poussières	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5247	
Réf échantillon client : 002EW824871418 / Façades / Murs / Joint de dilatation / Vol 226		Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Mousse grise	
Peinture en faible quantité non séparable + Mousse grise	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5248	
Réf échantillon client : 002EW824871419 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 226		Description ITGA : Matériau beige en vrac hétérogène	
Matériau beige en vrac hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LYA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5249	
Réf échantillon client : 002EW824871420 / Façades / Appui de fenêtre / Ciment / Vol 226		Description ITGA : Matériau compact beige hétérogène / **Peinture**	
Matériau compact beige hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LYA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5250	
Réf échantillon client : 002EW824871421 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 226		Description ITGA : Matériau compact beige hétérogène	
Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LYA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5251	
Réf échantillon client : 002EW824871422 / Façades / Murs / Poteaux ciment / Vol 226		Description ITGA : Matériau compact beige hétérogène	
Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LYA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5252	
Réf échantillon client : 002EW824871423 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 226		Description ITGA : Enduit compact beige hétérogène avec poussières	
Enduit compact beige hétérogène avec poussières	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LYA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5253	
Réf échantillon client : 002EW824871424 / Façades / Murs / Joint de dilatation / Vol 229		Description ITGA : Matériau fibreux marron avec poussières	
Matériau fibreux marron avec poussières	MOLP + META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5254	
Réf échantillon client : 002EW824871425 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 229		Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène	
Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5255	
Réf échantillon client : 002EW824871426 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 229		Description ITGA : Enduit compact beige	
Enduit compact beige	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5256	
Réf échantillon client : 002EW824871427 / Façades / Murs / Ciment / Vol 229		Description ITGA : Matériau compact gris avec fibres visibles	
Matériau compact gris avec fibres visibles	MOLP le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MKP
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5257	
Réf échantillon client : 002EW824871428 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit / Conduit / Vol 231		Description ITGA : Matériau compact gris avec fibres visibles	
Matériau compact gris avec fibres visibles	MOLP le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MMR
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5258	
Réf échantillon client : 002EW824871429 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 228		Description ITGA : Enduit compact beige hétérogène	
Enduit compact beige hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5259	
Réf échantillon client : 002EW824871430 / Façades / Murs / Ciment / Vol 228		Description ITGA : Matériau compact beige hétérogène	
Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5260	
Réf échantillon client : 002EW824871431 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 228		Description ITGA : Enduit compact beige hétérogène	
▸ Enduit compact beige hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5261	
Réf échantillon client : 002EW824871432 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 15		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / **Peintures multiples**	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Peintures multiples non séparable	META (A) le 11/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5262	
Réf échantillon client : 002EW824871433 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 228		Description ITGA : Enduit compact beige hétérogène / **Peinture**	
▸ Enduit compact beige hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5263	
Réf échantillon client : 002EW824871434 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 228		Description ITGA : Enduit compact beige hétérogène	
▸ Enduit compact beige hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-5264	
Réf échantillon client : 002EW824871435 / Façades / Menuiseries / Joint de structure / Vol 229		Description ITGA : **Matériau beige en faible quantité** / Matériau mou gris	
▸ Matériau beige en faible quantité non séparable + Matériau mou gris	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH

(1) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées.
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35098 EN DATE DU 11/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue clement Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0725-35097 Réf. Commande Client : 002EW824871

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 03/09/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 3 (Dégagement 1)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4657 Description ITGA : **Peintures multiples en faible quantité / Toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac /** Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples en faible quantité non séparable + Toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 6		Réf échantillon ITGA : IT072509-4659 Description ITGA : **Peintures multiples en faible quantité /** Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 7 (Cuisine 1)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4661 Description ITGA : **Peintures multiples en faible quantité** / **Toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples en faible quantité non séparable + Toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871004 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (Dégagement 1)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4663 Description ITGA : Enduit beige en faible quantité / Papier beige / **Matériau plâtreux blanc en faible quantité** / **Carton en faible quantité** / **Matériau plâtreux blanc en faible quantité**	
Enduit beige en faible quantité non séparable + Papier beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + Carton en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (5)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871005 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits plâtre / Vol 3 (Dégagement 1)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4664 Description ITGA : **Peintures multiples en faible quantité** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4665	
Réf échantillon client : 002EW824871006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 3 (Dégagement 1)		Description ITGA : **Peintures multiples en faible quantité / Papier en faible quantité en vrac / Toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples en faible quantité non séparable + Papier en faible quantité en vrac + Toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4666	
Réf échantillon client : 002EW824871007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 6		Description ITGA : **Peintures multiples en faible quantité** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4667	
Réf échantillon client : 002EW824871008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 7 (Cuisine 1)		Description ITGA : **Peintures multiples en faible quantité** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MVS (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4668	
Réf échantillon client : 002EW824871009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 7 (Cuisine 1)		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / **Matériau beige hétérogène / Peinture**	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Matériau beige hétérogène non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 11 (Salle de bain)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4669 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / **Peinture** / **Matériau plâtreux blanc**	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MVS (5)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 31 (W.C)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4670 Description ITGA : Carrelage / Colle beige et grise en vrac hétérogène / **Peinture en faible quantité** / **Matériau rose en faible quantité en vrac**	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige et grise en vrac hétérogène non séparable + Peinture en faible quantité non séparable + Matériau rose en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 10 (Dégagement 4)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4671 Description ITGA : Matériau beige et gris en vrac hétérogène / Matériau gris en faible quantité en vrac	
▸ Matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe / Vol 31 (W.C)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4672 Description ITGA : Carrelage / Colle beige en faible quantité / Matériau plâtreux blanc en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MVS (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4673	
Réf échantillon client : 002EW824871014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 11 (Salle de bain)		Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise en vrac hétérogène	
▸ Carrelage en vrac non séparable + Colle grise en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MVS (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4674	
Réf échantillon client : 002EW824871015 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe / Vol 11 (Salle de bain)		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4675	
Réf échantillon client : 002EW824871016 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint entre éléments / Vol 31 (W.C)		Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MVS (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4676	
Réf échantillon client : 002EW824871017 / Façades / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 7 (Cuisine 1)		Description ITGA : Matériau souple noir en vrac	
▸ Matériau souple noir en vrac	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : VJG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 3 (Dégagement 1)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4677 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac hétérogène / **Matériau vert en faible quantité** / **Matériau blanc en faible quantité**	
Revêtement souple beige	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable + Matériau vert en faible quantité non séparable + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 12		Réf échantillon ITGA : IT072509-4678 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / **Peinture** / Ragréage rose / **Matériau gris en vrac**	
Dalle dure cassante grise	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YCM
Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris non séparable	MOLP le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GJI (5)
Peinture non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 4		Réf échantillon ITGA : IT072509-4679 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / **Peintures multiples en vrac**	
Revêtement souple beige	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ (5)
Dalle dure cassante beige	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YCM
Colle bitumineuse noire	MOLP le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MMR
Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCM (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871021 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 5		Réf échantillon ITGA : IT072509-4680 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / **Ragréage rose** / **Peinture en faible quantité**	
Revêtement souple beige	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Dalle dure cassante grise non séparable	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AHZ (5)
Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris non séparable + Ragréage rose non séparable + Peinture en faible quantité non séparable	MOLP le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MKP (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4681	
Réf échantillon client : 002EW824871022 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 6		Description ITGA : Couche souple beige / Revêtement souple marron / Colle bitumineuse noire / Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau beige	
Revêtement souple marron	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCM
Couche souple beige + Colle bitumineuse noire + Ragréage rose non séparable + Matériau beige non séparable	MOLP le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : PES (3),(5),(6)
Dalle dure cassante beige non séparable + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AHZ (5)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4682	
Réf échantillon client : 002EW824871023 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 7 (Cuisine 1)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité / Matériau blanc en vrac / Matériau rose en vrac	
Revêtement souple beige	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK
Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Matériau blanc en vrac non séparable + Matériau rose en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4683	
Réf échantillon client : 002EW824871024 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 2 (Garage 2)		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4684	
Réf échantillon client : 002EW824871025 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 2 (Garage 2)		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871026 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 2 (Garage 2)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4685 Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TIS (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871027 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 2 (Garage 2)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4686 Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871028 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 2 (Garage 2)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4687 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871029 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 2 (Garage 2)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4688 Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau compact gris hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871030 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits ciment / Vol 2 (Garage 2)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4689 Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : OFP (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871032 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 14		Réf échantillon ITGA : IT072509-4690 Description ITGA : Matériau compact beige en vrac hétérogène	
▸ Matériau compact beige en vrac hétérogène	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871033 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 9 (Dégagement 2)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4691 Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac hétérogène / Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TIS (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871034 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 9 (Dégagement 2)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4692 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune avec poussières / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Matériau orange / Matériau beige hétérogène / Matériau gris en faible quantité hétérogène	
▸ Dalle dure cassante beige non séparable + Colle polymère jaune avec poussières non séparable + Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau orange non séparable + Matériau beige hétérogène non séparable + Matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	MOLP + META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AHZ (5)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871035 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 17		Réf échantillon ITGA : IT072509-4693 Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux jaune	
▸ Peinture non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MVS (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871036 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 17		Réf échantillon ITGA : IT072509-4694 Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières	
Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871037 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 28		Réf échantillon ITGA : IT072509-4695 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MVS (5)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871038 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 29		Réf échantillon ITGA : IT072509-4696 Description ITGA : Matériau beige en vrac	
Matériau beige en vrac	MOLP + META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MVS (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871039 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 21		Réf échantillon ITGA : IT072509-4697 Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Enduit plâtreux blanc / Papier beige	
Peinture en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier beige non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4698	
Réf échantillon client : 002EW824871040 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 35		Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune / Matériau rose / Colle polymère jaune / Matériau compact gris en vrac hétérogène	
Revêtement cassant gris	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM
Colle polymère jaune non séparable + Matériau rose non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4699	
Réf échantillon client : 002EW824871041 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits plâtre / Vol 35		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (5)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4700	
Réf échantillon client : 002EW824871042 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 27		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4701	
Réf échantillon client : 002EW824871043 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 29		Description ITGA : Revêtement souple beige et gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / **Matériau vert** / Matériau gris en faible quantité	
Revêtement souple beige et gris	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MVS
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau vert non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MVS (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4702	
Réf échantillon client : 002EW824871044 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 19 (Dégagement 3)		Description ITGA : Revêtement souple beige et noir / Ragréage gris en faible quantité / Colle polymère incolore / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire en faible quantité / **Peintures multiples** / **Matériau beige** / **Matériau gris hétérogène**	
Revêtement souple beige et noir	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
Ragréage gris en faible quantité non séparable + Colle polymère incolore non séparable + Colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	MOLP + META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ (5)
Dalle dure cassante beige	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AHZ
Peintures multiples non séparable + Matériau beige non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA (5)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4703	
Réf échantillon client : 002EW824871045 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 19 (Dégagement 3)		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / **Peinture** / Matériau vert / **Matériau gris hétérogène**	
Dalle dure cassante beige	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AHZ
Colle bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCM
Peinture non séparable + Matériau vert + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4704	
Réf échantillon client : 002EW824871046 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 26		Description ITGA : Dalle dure cassante grise / **Colle polymère jaune en faible quantité** / Matériau vert / Colle polymère jaune en faible quantité / **Peintures multiples** / Ragréage gris / **Matériau gris en faible quantité hétérogène**	
Dalle dure cassante grise + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (5)
Matériau vert non séparable + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Peintures multiples non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA (5)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4705	
Réf échantillon client : 002EW824871047 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 21		Description ITGA : Peinture / Matériau gris / Matériau bleu / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau gris non séparable + Matériau bleu non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MVS (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4706	
Réf échantillon client : 002EW824871048 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 19 (Dégagement 3)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / **Matériau beige en vrac hétérogène**	
Matériau compact gris hétérogène non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste(s) : ATH / VJG (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4707	
Réf échantillon client : 002EW824871049 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 19 (Dégagement 3)		Description ITGA : **Peintures multiples en faible quantité** / Matériau plâtreux blanc	
Peintures multiples en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871050 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 19 (Dégagement 3)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4708 Description ITGA : Matériau gris hétérogène	
Matériau gris hétérogène	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871051 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 19 (Dégagement 3)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4709 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871052 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Calorifugeage / Vol 19 (Dégagement 3)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4710 Description ITGA : Matériau fibreux jaune / **Poussières en faible quantité**	
Matériau fibreux jaune	MOLP le 08/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / Aucune	Analyste : YCD
Poussières en faible quantité	---	Non analysé	
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871053 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 30 (Salle d'eau/w.c 1)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4711 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige en faible quantité / Matériau gris en faible quantité	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige en faible quantité non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MVS (5)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871054 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 30 (Salle d'eau/w.c 1)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4712 Description ITGA : Colle beige et grise en vrac hétérogène	
Colle beige et grise en vrac hétérogène	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871055 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 30 (Salle d'eau/w.c 1)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4713 Description ITGA : **Peinture** / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFE (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871056 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 30 (Salle d'eau/w.c 1)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4714 Description ITGA : **Peintures multiples** / **Matériau plâtreux beige** / Matériau plâtreux blanc	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux beige non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (5)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871057 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 30 (Salle d'eau/w.c 1)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4715 Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MVS (4)
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871058 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 30 (Salle d'eau/w.c 1)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4716 Description ITGA : **Peinture** / **Carton marron** / Matériau plâtreux blanc / **Carton marron** / **Papier gris en faible quantité**	
Peinture non séparable + Carton marron non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Carton marron non séparable + Papier gris en faible quantité	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871059 / Façades / Menuiseries / Joint vitrier / Vol 30 (Salle d'eau/w.c 1)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4717 Description ITGA : Matériau souple gris	
Matériau souple gris	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : VJG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871060 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 32 (Dégagement 5)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4718 Description ITGA : Matériau beige en vrac hétérogène	
Matériau beige en vrac hétérogène	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : YCM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871061 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 32 (Dégagement 5)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4719 Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau compact beige hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871062 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 32 (Dégagement 5)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4720 Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871063 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 32 (Dégagement 5)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4721 Description ITGA : Matériau beige en vrac hétérogène	
Matériau beige en vrac hétérogène	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AHZ

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4722	
Réf échantillon client : 002EW824871064 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 37		Description ITGA : Revêtement souple gris avec couche fibreuse et poussières / Colle polymère jaune / Couche souple verte avec poussières / Matériau rouge / Matériau gris hétérogène avec poussières	
▸ Revêtement souple gris avec couche fibreuse et poussières	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AHZ
▸ Colle polymère jaune non séparable + Couche souple verte avec poussières non séparable	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YCM
▸ Matériau rouge + Matériau gris hétérogène avec poussières	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4723	
Réf échantillon client : 002EW824871065 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 37		Description ITGA : **Peinture** / Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AHZ
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4724	
Réf échantillon client : 002EW824871066 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 37		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4725	
Réf échantillon client : 002EW824871067 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Calorifugeage / Vol 40 (Local technique 1)		Description ITGA : Toile bitumée noire / Matériau fibreux beige avec poussières	
▸ Toile bitumée noire + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 5	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4726	
Réf échantillon client : 002EW824871068 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 40 (Local technique 1)		Description ITGA : Matériau beige en vrac hétérogène	
Matériau beige en vrac hétérogène	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4727	
Réf échantillon client : 002EW824871069 / Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Enduits ciment / Vol 40 (Local technique 1)		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4728	
Réf échantillon client : 002EW824871070 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 40 (Local technique 1)		Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau gris en vrac hétérogène / **Matériau rose en faible quantité en vrac hétérogène**	
Peintures multiples non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + Matériau rose en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4729	
Réf échantillon client : 002EW824871071 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 40 (Local technique 1)		Description ITGA : **Peinture** / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4730	
Réf échantillon client : 002EW824871072 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 30 (Salle d'eau/w.c 1)		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en faible quantité / Matériau gris en faible quantité hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise en faible quantité non séparable + Matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4731	
Réf échantillon client : 002EW824871073 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 65		Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4732	
Réf échantillon client : 002EW824871074 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 65		Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4733	
Réf échantillon client : 002EW824871075 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 47 (Dégagement 6)		Description ITGA : **Peinture** / **Matériau plâtreux beige** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4734	
Réf échantillon client : 002EW824871076 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 47 (Dégagement 6)		Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau plâtreux blanc	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4735	
Réf échantillon client : 002EW824871077 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits plâtre / Vol 32 (Dégagement 5)		Description ITGA : **Peintures multiples** / **Matériau beige** / Matériau plâtreux blanc	
Peintures multiples non séparable + Matériau beige non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4736	
Réf échantillon client : 002EW824871078 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 43		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture en faible quantité	
Revêtement souple beige	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Peinture en faible quantité non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4737	
Réf échantillon client : 002EW824871079 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 44		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Matériau beige en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
Revêtement souple gris	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Matériau beige en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4738	
Réf échantillon client : 002EW824871080 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 42		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4739	
Réf échantillon client : 002EW824871081 / Façades / Menuiseries / Joint vitrier / Vol 42		Description ITGA : Matériau souple noir en vrac	
Matériau souple noir en vrac	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871082 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 58		Réf échantillon ITGA : IT072509-4740 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact beige	
Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871083 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 46		Réf échantillon ITGA : IT072509-4741 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AHZ
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871084 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 46		Réf échantillon ITGA : IT072509-4742 Description ITGA : Enduit blanc en faible quantité / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc en faible quantité non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871085 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 57		Réf échantillon ITGA : IT072509-4743 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Peintures multiples / Matériau gris en vrac hétérogène	
Revêtement souple bleu	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Peintures multiples non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste(s) : ATH / ILM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871086 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 66		Réf échantillon ITGA : IT072509-4744 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Papier beige / **Matériau plâtreux blanc en faible quantité**	
Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KSA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871087 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 48 (Dégagement 7)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4745 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Papier beige	
Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + Papier beige non séparable	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KSA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871088 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 66		Réf échantillon ITGA : IT072509-4746 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871089 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 66		Réf échantillon ITGA : IT072509-4747 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac	
Matériau plâtreux blanc en vrac	MOLP + META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4748	
Réf échantillon client : 002EW824871090 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 66		Description ITGA : Revêtement souple gris / Matériau souple blanc en faible quantité (1) / Peintures multiples / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Colle polymère noire / Matériau gris en faible quantité	
Revêtement souple gris	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KSA
Matériau souple blanc en faible quantité	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : KSA
Peintures multiples non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Colle polymère noire non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4749	
Réf échantillon client : 002EW824871091 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 48 (Dégagement 7)		Description ITGA : Matériau beige en vrac avec fibres	
Matériau beige en vrac avec fibres	MOLP + META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4750	
Réf échantillon client : 002EW824871092 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 51 (Cuisine 2)		Description ITGA : Matériau beige en vrac avec fibres	
Matériau beige en vrac avec fibres	MOLP + META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4751	
Réf échantillon client : 002EW824871093 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 51 (Cuisine 2)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Papier beige	
Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier beige non séparable	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KSA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4752	
Réf échantillon client : 002EW824871094 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 51 (Cuisine 2)		Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4753	
Réf échantillon client : 002EW824871095 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 51 (Cuisine 2)		Description ITGA : Tampon bitumineux noir	
Tampon bitumineux noir	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : VJG
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4754	
Réf échantillon client : 002EW824871096 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 51 (Cuisine 2)		Description ITGA : Peinture / Joint cassant blanc / Carrelage / Colle grise / Peinture avec couche fibreuse	
Peinture non séparable + Joint cassant blanc non séparable + Colle grise non séparable + Peinture avec couche fibreuse non séparable	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4755	
Réf échantillon client : 002EW824871097 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 49 (Escalier 3)		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFE
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4756	
Réf échantillon client : 002EW824871098 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 49 (Escalier 3)		Description ITGA : **Peinture** / Matériau beige en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4757	
Réf échantillon client : 002EW824871099 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits plâtre / Vol 49 (Escalier 3)		Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau plâtreux beige	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux beige non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4758	
Réf échantillon client : 002EW824871100 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 49 (Escalier 3)		Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Matériau plâtreux beige en vrac	
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4759	
Réf échantillon client : 002EW824871101 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 49 (Escalier 3)		Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4760	
Réf échantillon client : 002EW824871102 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 41 (Escalier 2)		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac hétérogène / Matériau bleu et rouge en vrac hétérogène	
Revêtement souple gris	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac hétérogène non séparable + Matériau bleu et rouge en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4761	
Réf échantillon client : 002EW824871103 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 41 (Escalier 2)		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Matériau blanc en vrac / Ragréage gris	
Revêtement souple gris	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Colle polymère jaune non séparable + Matériau blanc en vrac non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4762	
Réf échantillon client : 002EW824871104 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 41 (Escalier 2)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4763	
Réf échantillon client : 002EW824871105 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 41 (Escalier 2)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4764	
Réf échantillon client : 002EW824871106 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 76 (Dégagement 9)		Description ITGA : **Peinture** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871107 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 76 (Dégagement 9)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4765 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871108 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 76 (Dégagement 9)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4766 Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle blanche en vrac / Matériau bleu et rouge en vrac hétérogène	
Carrelage en vrac + Colle blanche en vrac non séparable + Matériau bleu et rouge en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871109 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 76 (Dégagement 9)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4767 Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune / Peinture / Matériau gris en vrac / Matériau rouge en vrac / Matériau beige en vrac hétérogène	
Revêtement cassant gris	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable + Matériau gris en vrac non séparable + Matériau rouge en vrac non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : YCM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871110 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 76 (Dégagement 9)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4768 Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau beige en vrac hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4769	
Réf échantillon client : 002EW824871111 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 76 (Dégagement 9)		Description ITGA : Revêtement cassant bleu / Colle polymère grise / Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène	
Revêtement cassant bleu	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Colle polymère grise non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4770	
Réf échantillon client : 002EW824871112 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 76 (Dégagement 9)		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4771	
Réf échantillon client : 002EW824871113 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 76 (Dégagement 9)		Description ITGA : **Peinture** / Enduit beige en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4772	
Réf échantillon client : 002EW824871114 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 76 (Dégagement 9)		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871115 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 76 (Dégagement 9)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4773 Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871116 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits ciment / Vol 76 (Dégagement 9)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4774 Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871117 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 76 (Dégagement 9)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4775 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AHZ
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871118 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 76 (Dégagement 9)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4776 Description ITGA : Revêtement cassant bleu / Colle polymère jaune en vrac / Peinture / Matériau beige et gris en vrac hétérogène	
Revêtement cassant bleu	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
Colle polymère jaune en vrac	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : VJG
Peinture non séparable + Matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871119 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 76 (Dégagement 9)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4777 Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871120 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 85		Réf échantillon ITGA : IT072509-4778 Description ITGA : **Peinture** / **Matériau beige en faible quantité** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau beige en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871121 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 85		Réf échantillon ITGA : IT072509-4779 Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871122 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 85		Réf échantillon ITGA : IT072509-4780 Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871123 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 84		Réf échantillon ITGA : IT072509-4781 Description ITGA : Matériau beige et gris en vrac hétérogène	
Matériau beige et gris en vrac hétérogène	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871124 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 84		Réf échantillon ITGA : IT072509-4782 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Matériau fibreux beige	
▸ Peinture en faible quantité non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871125 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche / Vol 84		Réf échantillon ITGA : IT072509-4783 Description ITGA : Moquette bleue et grise / Colle polymère jaune	
▸ Moquette bleue et grise	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
▸ Colle polymère jaune	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871126 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 85		Réf échantillon ITGA : IT072509-4784 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau gris en vrac hétérogène / **Matériau beige**	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + Matériau beige non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871127 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 85		Réf échantillon ITGA : IT072509-4785 Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871128 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 85		Réf échantillon ITGA : IT072509-4786 Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871129 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche / Vol 86		Réf échantillon ITGA : IT072509-4787 Description ITGA : Moquette verte / Colle polymère jaune / Matériau rouge / Matériau blanc / Matériau beige avec fibres visibles	
Moquette verte	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Colle polymère jaune + Matériau rouge non séparable + Matériau blanc non séparable + Matériau beige avec fibres visibles non séparable	MOLP le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YCD
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871130 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 86		Réf échantillon ITGA : IT072509-4788 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène / **Matériau orange en faible quantité**	
Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable + Matériau orange en faible quantité non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871131 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 86		Réf échantillon ITGA : IT072509-4789 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871132 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 86		Réf échantillon ITGA : IT072509-4790 Description ITGA : **Matériau beige en faible quantité** / Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau beige en faible quantité non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871133 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 83		Réf échantillon ITGA : IT072509-4791 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871134 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 81 (Amphithéâtre 1)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4792 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Matériau gris	
Revêtement souple gris	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871136 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 81 (Amphithéâtre 1)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4793 Description ITGA : Matériau beige en vrac hétérogène	
Matériau beige en vrac hétérogène	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : OFP
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871137 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 81 (Amphithéâtre 1)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4794 Description ITGA : **Peinture** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4795	
Réf échantillon client : 002EW824871138 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 81 (Amphithéâtre 1)		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère blanche / Ragréage gris en vrac	
Revêtement souple gris	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Colle polymère blanche non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4796	
Réf échantillon client : 002EW824871139 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 76 (Dégagement 9)		Description ITGA : **Peinture** / Colle blanche en vrac	
Peinture non séparable + Colle blanche en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4797	
Réf échantillon client : 002EW824871140 / Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Enduits plâtre / Vol 81 (Amphithéâtre 1)		Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4798	
Réf échantillon client : 002EW824871141 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 18 (Escalier 1)		Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige hétérogène / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau compact beige hétérogène non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste(s) : ATH / VJG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4799	
Réf échantillon client : 002EW824871142 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 18 (Escalier 1)		Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Peinture / Colle bitumineuse noire en faible quantité	
Revêtement cassant beige	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KSA
Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable + Colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	MOLP le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GJI
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4800	
Réf échantillon client : 002EW824871143 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 82 (Escalier 4)		Description ITGA : **Peinture** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4801	
Réf échantillon client : 002EW824871144 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 82 (Escalier 4)		Description ITGA : **Peintures multiples en faible quantité** / Matériau plâtreux beige en vrac	
Peintures multiples en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4802	
Réf échantillon client : 002EW824871145 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits ciment / Vol 75 (Dégagement 10)		Description ITGA : **Peinture** / Matériau beige en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871146 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 75 (Dégagement 10)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4803 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871147 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 75 (Dégagement 10)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4804 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc / Papier beige / **Matériau plâtreux blanc en faible quantité**	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KSA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871148 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 75 (Dégagement 10)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4805 Description ITGA : **Peinture** / Enduit beige / Papier	
Peinture non séparable + Enduit beige non séparable + Papier non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871149 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 73		Réf échantillon ITGA : IT072509-4806 Description ITGA : Revêtement souple gris avec couche en toile / **Matériau gris** / Colle polymère jaune / **Couche rose** / **Matériau vert** / **Matériau gris hétérogène**	
Revêtement souple gris avec couche en toile	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Matériau gris non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Couche rose non séparable + Matériau vert non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FNK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4807	
Réf échantillon client : 002EW824871150 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 73		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune en faible quantité / Poussières	
Peinture en faible quantité + Poussières	---	Non analysé	
Revêtement cassant gris + Colle polymère jaune en faible quantité	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4808	
Réf échantillon client : 002EW824871151 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits plâtre / Vol 73		Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau beige hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau beige hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4809	
Réf échantillon client : 002EW824871152 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 73		Description ITGA : **Peinture** / Matériau beige en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AHZ
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4810	
Réf échantillon client : 002EW824871153 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 73		Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4811	
Réf échantillon client : 002EW824871154 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 73		Description ITGA : **Peintures multiples en vrac** / Matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène	
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4812	
Réf échantillon client : 002EW824871155 / Façades / Menuiseries / Joint vitrier / Vol 73		Description ITGA : Matériau souple noir	
Matériau souple noir	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4813	
Réf échantillon client : 002EW824871156 / Façades / Menuiseries / Joint de structure / Vol 73		Description ITGA : Matériau souple gris en vrac	
Matériau souple gris en vrac	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : VJG
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4814	
Réf échantillon client : 002EW824871157 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 67		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4815	
Réf échantillon client : 002EW824871158 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 67		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4816	
Réf échantillon client : 002EW824871159 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 68		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : OFP
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4817	
Réf échantillon client : 002EW824871160 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 67		Description ITGA : **Peinture** / Matériau plâtreux beige en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste(s) : ATH / VJG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4818	
Réf échantillon client : 002EW824871161 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 70		Description ITGA : Revêtement cassant blanc / Colle polymère bleue et noire / Ragréage rose en vrac	
Revêtement cassant blanc	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Colle polymère bleue et noire non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4819	
Réf échantillon client : 002EW824871162 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 69		Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène	
Dalle dure cassante grise	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YCM
Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris non séparable	MOLP + META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : YCM
Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YCM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4820	
Réf échantillon client : 002EW824871163 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 88		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac / Peinture en faible quantité / Colle polymère jaune en faible quantité / Matériau beige	
Revêtement souple gris	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable + Peinture en faible quantité non séparable + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Matériau beige non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MVS

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4821	
Réf échantillon client : 002EW824871164 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 79		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche en faible quantité en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle blanche en faible quantité en vrac	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4822	
Réf échantillon client : 002EW824871165 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 79		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4823	
Réf échantillon client : 002EW824871166 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 79		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4824	
Réf échantillon client : 002EW824871167 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 89 (Escalier 5)		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Matériau blanc en vrac / Matériau rose en faible quantité en vrac (1)	
Revêtement souple gris	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Colle polymère jaune non séparable + Matériau blanc en vrac non séparable + Matériau rose en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871168 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 78 (Dégagement 11)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4825 Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Colle grise en vrac	
Peinture en faible quantité non séparable + Colle grise en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871169 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 80 (Salle d'eau/w.c 2)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4826 Description ITGA : **Peinture** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871170 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 80 (Salle d'eau/w.c 2)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4827 Description ITGA : **Peinture** / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871171 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 80 (Salle d'eau/w.c 2)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4828 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871172 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 80 (Salle d'eau/w.c 2)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4829 Description ITGA : Carrelage / Colle blanche en faible quantité en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle blanche en faible quantité en vrac	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4830	
Réf échantillon client : 002EW824871173 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 80 (Salle d'eau/w.c 2)		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Matériau plâtreux blanc en faible quantité	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Matériau plâtreux blanc en faible quantité	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4831	
Réf échantillon client : 002EW824871174 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 80 (Salle d'eau/w.c 2)		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact beige hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4832	
Réf échantillon client : 002EW824871175 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 78 (Dégagement 11)		Description ITGA : **Peinture** / Matériau plâtreux beige	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux beige non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4833	
Réf échantillon client : 002EW824871176 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 78 (Dégagement 11)		Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau beige en vrac hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4834	
Réf échantillon client : 002EW824871177 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 77 (Dégagement 8)		Description ITGA : **Peinture** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871178 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 77 (Dégagement 8)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4835 Description ITGA : **Peinture** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871179 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 77 (Dégagement 8)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4836 Description ITGA : Revêtement bicouche souple rose / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris en vrac	
Revêtement bicouche souple rose	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871180 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 108		Réf échantillon ITGA : IT072509-4837 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871181 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 109		Réf échantillon ITGA : IT072509-4838 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871182 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 106		Réf échantillon ITGA : IT072509-4839 Description ITGA : **Peinture** / Matériau plâtreux beige en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : KSA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4840	
Réf échantillon client : 002EW824871183 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 108		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Matériau orange / Matériau gris / Matériau rose en faible quantité en vrac / Matériau blanc en faible quantité	
Revêtement souple bleu	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KSA
Colle polymère jaune	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : YCM
Matériau orange non séparable + Matériau gris non séparable + Matériau rose en faible quantité en vrac non séparable + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AHZ
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4841	
Réf échantillon client : 002EW824871184 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 91		Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau plâtreux beige en vrac	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4842	
Réf échantillon client : 002EW824871185 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 109		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère grise / Peintures multiples / Matériau rose en vrac / Matériau beige / Matériau gris en vrac hétérogène	
Revêtement souple bleu	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Colle polymère grise non séparable + Peintures multiples non séparable + Matériau rose en vrac non séparable + Matériau beige non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ATH
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871186 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 107		Réf échantillon ITGA : IT072509-4843 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Matériau gris / Matériau vert / Colle polymère jaune / Matériau rose hétérogène	
Dalle dure cassante grise	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : KSA
Colle polymère jaune + Matériau gris non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KSA
Matériau vert non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Matériau rose hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YCM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871187 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 106		Réf échantillon ITGA : IT072509-4844 Description ITGA : **Peinture** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871188 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 90		Réf échantillon ITGA : IT072509-4845 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Matériau rose en vrac / Matériau gris en faible quantité	
Matériau gris en faible quantité non séparable + Dalle dure cassante grise	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AHZ
Colle polymère jaune non séparable + Matériau rose en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871189 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 106		Réf échantillon ITGA : IT072509-4846 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Revêtement cassant bleu / Colle polymère jaune / Matériau beige hétérogène	
Revêtement souple bleu	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Revêtement cassant bleu	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Matériau beige hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871190 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits plâtre / Vol 77 (Dégagement 8)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4847 Description ITGA : **Peinture** / **Matériau beige** / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau beige non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871191 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche / Vol 105		Réf échantillon ITGA : IT072509-4848 Description ITGA : Moquette bleue et noire avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
Moquette bleue et noire avec couche en toile	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : YCM
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871192 / Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Enduits plâtre / Vol 77 (Dégagement 8)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4849 Description ITGA : **Peintures multiples** / **Matériau beige** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Matériau beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871193 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 92		Réf échantillon ITGA : IT072509-4850 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante beige / Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en faible quantité / Couche grise / Matériau gris en faible quantité	
Revêtement souple beige	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AHZ
Colle polymère jaune non séparable + Dalle dure cassante beige	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AHZ
Dalle dure cassante grise + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AHZ
Colle bitumineuse noire + Ragréage gris en faible quantité non séparable + Couche grise non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	MOLP le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GJI

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4851	
Réf échantillon client : 002EW824871194 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche / Vol 101		Description ITGA : Moquette bleue et grise / Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage gris en vrac hétérogène	
Moquette bleue et grise	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LYA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4852	
Réf échantillon client : 002EW824871195 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche / Vol 100		Description ITGA : Moquette grise avec couche bitumineuse / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Couche verte / Matériau compact gris	
Moquette grise avec couche bitumineuse + Colle bitumineuse noire en faible quantité	MOLP + META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : AHZ
Couche verte non séparable + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YCM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4853	
Réf échantillon client : 002EW824871196 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 98		Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau compact beige en vrac hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4854	
Réf échantillon client : 002EW824871197 / Façades / Menuiseries / Joint vitrier / Vol 90		Description ITGA : Matériau souple noir en vrac	
Matériau souple noir en vrac	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871198 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 99		Réf échantillon ITGA : IT072509-4855 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : KSA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871199 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 97		Réf échantillon ITGA : IT072509-4856 Description ITGA : **Peinture** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871200 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 97		Réf échantillon ITGA : IT072509-4857 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / **Peinture** / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau gris hétérogène	
Revêtement souple gris	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871201 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 97		Réf échantillon ITGA : IT072509-4858 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Colle polymère jaune avec couche en toile	
Revêtement souple beige	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : VJG
Colle polymère jaune non séparable + Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YCM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4859	
Réf échantillon client : 002EW824871202 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 94		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4860	
Réf échantillon client : 002EW824871203 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 110 (Escalier 6)		Description ITGA : Revêtement souple gris / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	
Revêtement souple gris	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YCM
Dalle dure cassante beige + Colle bitumineuse noire non séparable	MOLP + META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AHZ
Ragréage gris	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YCM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4861	
Réf échantillon client : 002EW824871204 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 110 (Escalier 6)		Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau beige en vrac hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4862	
Réf échantillon client : 002EW824871205 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe / Vol 77 (Dégagement 8)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Matériau compact gris hétérogène	
Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4864	
Réf échantillon client : 002EW824871206 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe / Vol 93		Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire / **Peinture** / Ragréage gris	
Dalle dure cassante grise	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YCM
Colle polymère jaune	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YCM
Colle bitumineuse noire + Peinture non séparable + Ragréage gris non séparable	MOLP le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : PES
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4866	
Réf échantillon client : 002EW824871207 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe / Vol 92		Description ITGA : Matériau beige et gris en vrac hétérogène / Colle polymère jaune	
Matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4868	
Réf échantillon client : 002EW824871208 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe / Vol 91		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Matériau souple blanc / Peintures multiples / Matériau gris hétérogène	
Dalle dure cassante beige + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : VJG
Matériau souple blanc non séparable + Peintures multiples non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : VJG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871209 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe / Vol 90		Réf échantillon ITGA : IT072509-4869 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / **Matériau compact gris**	
Dalle dure cassante grise	META (B) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LYA
Colle polymère jaune non séparable + Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau compact gris non séparable	MOLP le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : PES
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871210 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe / Vol 45		Réf échantillon ITGA : IT072509-4871 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Dalle dure cassante grise / **Colle polymère jaune en faible quantité** / **Ragréage gris en faible quantité** / Colle bitumineuse noire	
Peinture en faible quantité non séparable + Dalle dure cassante grise non séparable + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Ragréage gris en faible quantité non séparable	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AHZ
Colle bitumineuse noire	MOLP le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : PES
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871211 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 115		Réf échantillon ITGA : IT072509-4873 Description ITGA : Peinture en faible quantité / **Matériau vert en faible quantité** / Matériau compact beige hétérogène	
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau vert en faible quantité non séparable + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TIS

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871212 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 114		Réf échantillon ITGA : IT072509-4875 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	
Dalle dure cassante grise	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AHZ
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KSA
Dalle dure cassante grise non séparable + Colle bitumineuse noire non séparable	MOLP + META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 5	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
Ragréage gris	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KSA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871213 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 114		Réf échantillon ITGA : IT072509-4876 Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau beige en vrac	
Peintures multiples non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871214 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 115		Réf échantillon ITGA : IT072509-4877 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune avec couche en toile / Ragréage gris en faible quantité	
Revêtement souple gris	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable + Ragréage gris en faible quantité non séparable	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : VJG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871215 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 115		Réf échantillon ITGA : IT072509-4878 Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau plâtreux blanc en vrac / **Matériau bleu et rouge en vrac**	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau bleu et rouge en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871216 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 115		Réf échantillon ITGA : IT072509-4879 Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871217 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 116		Réf échantillon ITGA : IT072509-4880 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau gris en vrac hétérogène / **Matériau rose en vrac**	
Peintures multiples non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + Matériau rose en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871218 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 122		Réf échantillon ITGA : IT072509-4881 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage rose / Matériau beige en faible quantité	
Dalle dure cassante beige	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : VJG
Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KSA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871219 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe / Vol 122		Réf échantillon ITGA : IT072509-4882 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune	
▸ Dalle dure cassante beige + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : VJG
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871220 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Conduit / Vol 37		Réf échantillon ITGA : IT072509-4883 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GJI
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871221 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 126 (Dégagement 12)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4884 Description ITGA : Revêtement cassant bleu / Colle polymère grise / Matériau gris hétérogène / Colle polymère jaune / Ragréage rose en faible quantité	
▸ Revêtement cassant bleu	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AHZ
▸ Colle polymère grise non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en faible quantité non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AHZ
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871222 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 126 (Dégagement 12)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4885 Description ITGA : Couche fibreuse grise / Matériau fibreux jaune avec poussières	
▸ Couche fibreuse grise non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4886	
Réf échantillon client : 002EW824871223 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 126 (Dégagement 12)		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières	
▸ Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4887	
Réf échantillon client : 002EW824871224 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 126 (Dégagement 12)		Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise en vrac hétérogène / Joint cassant gris en faible quantité	
Carrelage en vrac	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac hétérogène non séparable + Joint cassant gris en faible quantité non séparable	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4888	
Réf échantillon client : 002EW824871225 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 126 (Dégagement 12)		Description ITGA : Peinture / **Matériau plâtreux blanc en vrac** / Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4889	
Réf échantillon client : 002EW824871226 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 126 (Dégagement 12)		Description ITGA : **Peinture** / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4890	
Réf échantillon client : 002EW824871227 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 126 (Dégagement 12)		Description ITGA : Revêtement cassant bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac hétérogène / Peinture en faible quantité	
Revêtement cassant bleu	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable + Peinture en faible quantité non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4891	
Réf échantillon client : 002EW824871228 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 126 (Dégagement 12)		Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante grise en vrac hétérogène / Colle polymère jaune en faible quantité	
Revêtement cassant gris	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : OFP
Colle polymère jaune non séparable + Dalle dure cassante grise en vrac hétérogène non séparable + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4892	
Réf échantillon client : 002EW824871229 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 126 (Dégagement 12)		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4893	
Réf échantillon client : 002EW824871230 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 126 (Dégagement 12)		Description ITGA : **Peinture** / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871231 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Calorifugeage / Vol 126 (Dégagement 12)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4894 Description ITGA : Matériau noir en mousse	
Matériau noir en mousse	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871232 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 87 (Amphithéâtre 2)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4895 Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 5	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871233 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 87 (Amphithéâtre 2)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4896 Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère blanche / Matériau gris / Colle polymère jaune en faible quantité / Matériau orange et rouge en faible quantité en vrac	
Revêtement cassant gris	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Colle polymère blanche non séparable + Matériau gris non séparable + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Matériau orange et rouge en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AHZ
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871234 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 87 (Amphithéâtre 2)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4897 Description ITGA : Revêtement cassant bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac hétérogène / Peinture en faible quantité	
Revêtement cassant bleu	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable + Peinture en faible quantité non séparable	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871235 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 87 (Amphithéâtre 2)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4898 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871236 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 87 (Amphithéâtre 2)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4899 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871237 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits ciment / Vol 87 (Amphithéâtre 2)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4900 Description ITGA : **Peinture** / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : IOC
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871238 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 126 (Dégagement 12)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4901 Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871239 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 112 (Escalier 8)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4902 Description ITGA : **Carton en faible quantité** (1) / Matériau blanc en vrac	
Carton en faible quantité non séparable + Matériau blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4903	
Réf échantillon client : 002EW824871240 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 112 (Escalier 8)		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières	
Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4904	
Réf échantillon client : 002EW824871241 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 112 (Escalier 8)		Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
Revêtement cassant beige	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AHZ
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4905	
Réf échantillon client : 002EW824871242 / Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Enduits ciment / Vol 112 (Escalier 8)		Description ITGA : **Peinture** / Matériau beige et gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4906	
Réf échantillon client : 002EW824871243 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits ciment / Vol 127 (Dégagement 13)		Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau compact beige hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4907	
Réf échantillon client : 002EW824871244 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 127 (Dégagement 13)		Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle beige et grise hétérogène / Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène / Matériau orange et rouge en faible quantité en vrac	
Carrelage en vrac	---	Non analysé	
Colle beige et grise hétérogène non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + Matériau orange et rouge en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : VJG
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4908	
Réf échantillon client : 002EW824871245 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 127 (Dégagement 13)		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	
Dalle dure cassante beige	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AHZ
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YCM
Colle bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. Analyste : AHZ
Ragréage gris	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YCM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4909	
Réf échantillon client : 002EW824871246 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 127 (Dégagement 13)		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Ragréage gris	
Dalle dure cassante beige + Colle bitumineuse noire en faible quantité	MOLP + META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : AHZ
Ragréage gris	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YCM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4910	
Réf échantillon client : 002EW824871247 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 127 (Dégagement 13)		Description ITGA : Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Matériau beige en vrac hétérogène	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4911	
Réf échantillon client : 002EW824871248 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 127 (Dégagement 13)		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc / Papier beige / **Matériau plâtreux blanc en faible quantité**	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KSA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4912	
Réf échantillon client : 002EW824871249 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 127 (Dégagement 13)		Description ITGA : **Peinture** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4913	
Réf échantillon client : 002EW824871250 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits ciment / Vol 127 (Dégagement 13)		Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Matériau compact beige hétérogène	
▸ Peinture en faible quantité non séparable + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4914	
Réf échantillon client : 002EW824871251 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 127 (Dégagement 13)		Description ITGA : Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Matériau beige en vrac hétérogène	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : IOC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4915	
Réf échantillon client : 002EW824871252 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 128		Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
Dalle dure cassante grise	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 10/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4916	
Réf échantillon client : 002EW824871253 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 129		Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage rose / **Matériau vert** / **Peinture**	
Dalle dure cassante grise	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AHZ
Colle bitumineuse noire + Ragréage rose non séparable + Matériau vert non séparable + Peinture non séparable	MOLP le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : PES
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4917	
Réf échantillon client : 002EW824871254 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 128		Description ITGA : **Peinture** / **Matériau rouge en faible quantité en vrac** / Matériau plâtreux beige en vrac	
Peinture non séparable + Matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4918	
Réf échantillon client : 002EW824871255 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 129		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact beige en vrac hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871256 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 135		Réf échantillon ITGA : IT072509-4919 Description ITGA : **Peinture** / Matériau plâtreux beige	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux beige non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871257 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits ciment / Vol 135		Réf échantillon ITGA : IT072509-4920 Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau compact beige hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871258 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 129		Réf échantillon ITGA : IT072509-4921 Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau beige en vrac hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : OFP
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871259 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 130		Réf échantillon ITGA : IT072509-4922 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / **Peintures multiples** / Ragréage gris	
Dalle dure cassante beige	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YCM
Colle bitumineuse noire + Peintures multiples non séparable + Ragréage gris non séparable	MOLP le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GJI

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4923	
Réf échantillon client : 002EW824871260 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 131		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac	
Revêtement souple gris	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4924	
Réf échantillon client : 002EW824871261 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 132		Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac	
Dalle dure cassante noire	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AHZ
Colle bitumineuse noire non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	MOLP le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YCD
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4925	
Réf échantillon client : 002EW824871262 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 142		Description ITGA : Carrelage / Colle beige en faible quantité / Matériau plâtreux blanc en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4926	
Réf échantillon client : 002EW824871263 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 142		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau beige en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4927	
Réf échantillon client : 002EW824871264 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 142		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc / **Papier** / **Matériau plâtreux blanc** / **Papier** / Carton beige / **Matériau gris en vrac hétérogène**	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Carton beige non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4928	
Réf échantillon client : 002EW824871265 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 142		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Revêtement souple gris	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4929	
Réf échantillon client : 002EW824871266 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 142		Description ITGA : Matériau beige en vrac avec poussières	
Matériau beige en vrac avec poussières	MOLP + META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4930	
Réf échantillon client : 002EW824871267 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 142		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871268 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 142		Réf échantillon ITGA : IT072509-4931 Description ITGA : **Peinture** / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871269 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 111 (Escalier 7)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4932 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Ragréage rose en vrac	
Revêtement souple gris	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : YCM
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AHZ
Colle bitumineuse noire en faible quantité + Ragréage rose en vrac non séparable	MOLP + META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AHZ
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871270 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 140		Réf échantillon ITGA : IT072509-4933 Description ITGA : Revêtement cassant blanc / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Peinture en faible quantité	
Revêtement cassant blanc	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Peinture en faible quantité non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4934	
Réf échantillon client : 002EW824871271 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche / Vol 138		Description ITGA : Moquette grise avec couche bitumineuse / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire	
Moquette grise avec couche bitumineuse	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YCM
Dalle dure cassante beige	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YCM
Colle bitumineuse noire	MOLP le 09/09/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MMR
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4935	
Réf échantillon client : 002EW824871272 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche / Vol 137		Description ITGA : Moquette bleue avec couche bitumineuse / Ragréage gris	
Moquette bleue avec couche bitumineuse	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AHZ
Ragréage gris	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4936	
Réf échantillon client : 002EW824871273 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 144 (Salle d'eau/w.c 3)		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4937	
Réf échantillon client : 002EW824871274 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 144 (Salle d'eau/w.c 3)		Description ITGA : Colle grise en vrac / Matériau plâtreux blanc en faible quantité	
Colle grise en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4938	
Réf échantillon client : 002EW824871275 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 144 (Salle d'eau/w.c 3)		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4939	
Réf échantillon client : 002EW824871276 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 144 (Salle d'eau/w.c 3)		Description ITGA : **Peinture** / Matériau beige en vrac / **Matériau plâtreux blanc en vrac**	
Peinture non séparable + Matériau beige en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4940	
Réf échantillon client : 002EW824871277 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 144 (Salle d'eau/w.c 3)		Description ITGA : **Peinture** / Matériau plâtreux blanc en vrac / **Matériau beige en faible quantité**	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KSA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4941	
Réf échantillon client : 002EW824871278 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 144 (Salle d'eau/w.c 3)		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TIS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4942	
Réf échantillon client : 002EW824871279 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 144 (Salle d'eau/w.c 3)		Description ITGA : **Peinture** / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4943	
Réf échantillon client : 002EW824871280 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Tresse / Vol 143 (Dégagement 14)		Description ITGA : Matériau souple beige avec poussières	
Matériau souple beige avec poussières	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4944	
Réf échantillon client : 002EW824871281 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 143 (Dégagement 14)		Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise en vrac hétérogène	
Carrelage en vrac	---	Non analysé	
Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4945	
Réf échantillon client : 002EW824871282 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 18 (Escalier 1)		Description ITGA : **Peinture** / Matériau plâtreux beige en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4946	
Réf échantillon client : 002EW824871283 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 76 (Dégagement 9)		Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Matériau beige en vrac hétérogène	
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4947	
Réf échantillon client : 002EW824871284 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 145 (Dégagement 15)		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Dalle dure cassante beige	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AHZ
Colle bitumineuse noire non séparable + Colle polymère jaune non séparable	MOLP le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : PES

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871285 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 145 (Dégagement 15)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4948 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère incolore	
Revêtement souple beige + Colle polymère incolore non séparable	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871286 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 145 (Dégagement 15)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4949 Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau plâtreux blanc hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871287 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 153 (Dégagement 16)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4950 Description ITGA : **Peintures multiples** / **Matériau beige** / Matériau plâtreux blanc	
Peintures multiples non séparable + Matériau beige non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871288 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 171 (Rangement)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4951 Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MVS
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871289 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 171 (Rangement)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4952 Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène	
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4953	
Réf échantillon client : 002EW824871290 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 171 (Rangement)		Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène	
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4954	
Réf échantillon client : 002EW824871291 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 167		Description ITGA : **Peintures multiples** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4955	
Réf échantillon client : 002EW824871292 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 166		Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	
Dalle dure cassante grise	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AHZ
Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris non séparable	MOLP + META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : AHZ
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4956	
Réf échantillon client : 002EW824871293 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 166		Description ITGA : **Peinture** / Matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4957	
Réf échantillon client : 002EW824871294 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 146		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4958	
Réf échantillon client : 002EW824871295 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 164		Description ITGA : Revêtement cassant bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac / **Peinture** / Dalle dure cassante beige en vrac / Colle bitumineuse noire en faible quantité en vrac	
Revêtement cassant bleu	MOLP + META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 0 Nombre de supports d'analyse : 0	Amiante non détecté / -	Analyste : ILM
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable + Peinture non séparable + Dalle dure cassante beige en vrac non séparable + Colle bitumineuse noire en faible quantité en vrac non séparable	MOLP + META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AHZ
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D		Réf échantillon ITGA : IT072509-4959	
Réf échantillon client : 002EW824871296 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche / Vol 156		Description ITGA : Moquette grise / Colle polymère jaune avec couche en mousse / Peinture / Matériau gris	
Moquette grise	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : AHZ
Colle polymère jaune avec couche en mousse	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : AHZ
Peinture non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AHZ

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871297 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche / Vol 155		Réf échantillon ITGA : IT072509-4960 Description ITGA : Moquette bleue et noire / Colle polymère jaune avec couche en toile / Peintures multiples / Matériau gris / Matériau rose / Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène	
Moquette bleue et noire	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : VJG
Colle polymère jaune avec couche en toile	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : VJG
Peintures multiples non séparable + Matériau gris non séparable + Matériau rose non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : KSA
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871298 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 155		Réf échantillon ITGA : IT072509-4961 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Matériau gris en vrac / Ragréage gris en vrac	
Revêtement souple beige	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MVS
Colle polymère jaune non séparable + Matériau gris en vrac non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FNK
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871299 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 151		Réf échantillon ITGA : IT072509-4962 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	
Dalle dure cassante grise	META (B) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AHZ
Colle bitumineuse noire	MOLP le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : PES
Ragréage gris	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YCM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-35097 EN DATE DU 10/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871300 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 146		Réf échantillon ITGA : IT072509-4963 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère incolore / Matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène	
Revêtement souple gris	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : VJG
Colle polymère incolore non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871301 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 113 (Escalier 9)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4964 Description ITGA : **Peinture** / Enduit beige en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit beige en vrac hétérogène	META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YCM
Réf dossier client : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE - 14000 CAEN Bâtiment D Réf échantillon client : 002EW824871302 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 172 (Local technique 2)		Réf échantillon ITGA : IT072509-4965 Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières	
Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 09/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : YCM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Le nombre de couches analysées ne permet pas de garantir la limite de détection sur chacune des couches préparées.
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
(6) L'analyse de la fraction est non réglementaire.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Souad OUALI Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

ITGA ANALYTICS RIORGES
64, rue Clément Ader
42153 Riorges
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7325
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER

Référence	**C022025329916**
Adresse	Commande : 002EW824871-1 Affaire : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 20/10/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022025329916
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Riorges
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW824871-1_436

Référence labo	42PM02662385
Date du prélèvement	02/10/2025
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Rejingot
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 97
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	17/10/2025

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW824871-1_437

Référence labo	42PM02662386	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Rejingot		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 179		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW824871-1_438

Référence labo	42PM02662387	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 25		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris Beige	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-						
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW824871-1_439

Référence labo	42PM02662388	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 136		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW824871-1_440

Référence labo	42PM02662389	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 34		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW824871-1_441

Référence labo	42PM02662390	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 34		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW824871-1_442

Référence labo	42PM02662391	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	16/10/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Conduit		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 34		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Beige	2	2	EVL	-	-	-	-	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW824871-1_443

Référence labo	42PM02662392
Date du prélèvement	02/10/2025
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Porte KZ - Tampon
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 200
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	17/10/2025

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Tampon Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	AJV	Non détecté	●
	2	Matériau Souple Translucide	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW824871-1_444

Référence labo	42PM02662393
Date du prélèvement	02/10/2025
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 200
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	17/10/2025

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Vermiculite Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW824871-1_445

Référence labo	42PM02662394
Date du prélèvement	02/10/2025
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Dalle
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 200
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	17/10/2025

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	AJV	Non détecté	●
	2	Colle Souple Beige	-	-	-						
	3	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Les couches Colle / Souple / Beige, Matériau / Bitumineux / Noir sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW824871-1_446

Référence labo	42PM02662395	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 87 (Amphithéâtre 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige Gris	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW824871-1_447

Référence labo	42PM02662396	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 87 (Amphithéâtre 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW824871-1_448

Référence labo	42PM02662397	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 224		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	SVK	Chrysotile
	2	Matériau Effritable Fibreux Marron	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW824871-1_449

Référence labo	42PM02662398	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 91		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW824871-1_450

Référence labo	42PM02662399	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 99		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW824871-1_451

Référence labo	42PM02662400	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 106		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW824871-1_452

Référence labo	42PM02662401	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Rejingot		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 227		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW824871-1_453

Référence labo	42PM02662402	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 1 (Garage 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW824871-1_454

Référence labo	42PM02662403	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 1 (Garage 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW824871-1_455

Référence labo	42PM02662404	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 1 (Garage 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Béton Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW824871-1_456

Référence labo	42PM02662405	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 1 (Garage 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Dur Fibreux Gris	-	-	-	Acétone	2	2	BOD	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW824871-1_457

Référence labo	42PM02662406	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 1 (Garage 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Dur Fibreux Gris	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022025329916
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW824871-1_458

Référence labo	42PM02662407	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 1 (Garage 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
	2	Ciment Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW824871-1_459

Référence labo	42PM02662408	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 1 (Garage 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence dossier: RSC022025329916

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 1 MOLP et 24 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 25/25

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Responsable d'équipe
Anaïs Feugère



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ITGA ANALYTICS ARCUEIL
16 rue Marcel Vigneron
94110 Arcueil
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7327
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER

Référence	**C012025808142**
Adresse	Commande : 002EW824871-2 Affaire : Bâtiment D CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 03/11/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012025808142
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Arcueil
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW824871-2_460

Référence labo	PM07380288
Date du prélèvement	26/10/2025
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 18 (Escalier 1)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	31/10/2025

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Non détecté
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Non détecté
3	3	Ragréage Dur Rose	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			3 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW824871-2_461

Référence labo	PM07380289	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	03/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 117		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	2	HIH	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Non détecté	●
3	3	Ragréage Dur Gris Marron	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			3 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW824871-2_462

Référence labo	PM07380290	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	31/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 127 (Dégagement 13)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW824871-2_463

Référence labo	PM07380291	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	31/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 128		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Non détecté	●
3	3	Ragréage Dur Rose	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			3 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW824871-2_464

Référence labo	PM07380292	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	03/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 127 (Dégagement 13)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone, Chloroforme	2	2	HIH	Non détecté
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW824871-2_465

Référence labo	PM07380293	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	31/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 111 (Escalier 7)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Non détecté
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Non détecté
3	3	Ragréage Dur Rose	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			3 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW824871-2_466

Référence labo	PM07380294	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	31/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 131		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Non détecté
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Non détecté
3	3	Ragréage Dur Rose	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			3 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012025808142
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW824871-2_467

Référence labo	PM07380295	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	31/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 113 (Escalier 9)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Dur Marron	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-						
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW824871-2_468

Référence labo	PM07380296	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	31/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 182		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Chrysotile	●
2	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	BUD	Chrysotile	●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW824871-2_469

Référence labo	PM07380297	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	31/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 204		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Chrysotile	●
2	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	1	BUD	Chrysotile	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012025808142
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW824871-2_470

Référence labo	PM07380298	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DANY CAPRAIS	Date d'analyse	31/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment D - Vol 177		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.


Référence dossier: RSC012025808142

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 25 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 25/25

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Responsable Laboratoire
Sinthuja SIVANANTHAN



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

LIEU : UNIVERSITE DE CAEN	Architectes MILLET-CHILOU-GARDETTE 8, rue du Blanc 14000 CAEN Tél. 02.31.74.42.62 mail:accueil@mcg-architectes.fr
OPERATION : Réhabilitation énergétique et mise en sécurité des bâtiments C et D CAMPUS NOUVEAU SIECLE – phase I	
M. D'OUVRAGE : UNIVERSITE DE CAEN	

Dossier 24.28

DEMANDE DE DIAGS PLOMB ET AMIANTE
ECOLA


Ci-joint les carnets de repérage des zones à diagnostiquer pour l'amiante et le plomb.

- Zone en « vert » : Il s'agit des zones où nous sommes sûr d'intervenir

- Zone en « orange » : Pour le moment nous ne connaissons pas les travaux que nous allons réaliser donc nous pouvons temporiser pour la réalisation des diagnostiques.

Dans les prélèvements :

- A l'intérieur : Sol / Murs / Plafonds / Equipements etc…
- Il faut également songer les menuiseries et les joints.
- Sonder les façades.
- Et les pieds des bâtiments.
- Pour la tour d'escalier elle est récente donc normalement nous n'avons pas d'amiante.




1DR_DIA_ARC_GEN_PLS_MCG_000

DIAG	RÉPUBLIQUE FRANÇAISE *Liberté Égalité Fraternité* — UNICAEN UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE — Architectes MILLET-CHILOU-GARDETTE	**Campus 1 - Université de CAEN** Réhabilitation énergétique et mise en sécurité des bâtiments C et D	**Bâtiment D - Droit** Plan de situation	Ech. 1/1000e 31 Mars 2025

DIAG AMIANTE A REALISER POUR LES TRAVAUX(SOL: MUR/PLAFOND/ETC...)

DIAG AMIANTE A CONFIRMER SUIVANT TRAVAUX A REALISER



1DR_DIA_ARC_GEN_RDJ_XXX_MCG_000

DIAG	RÉPUBLIQUE FRANÇAISE *Liberté Égalité Fraternité* — UNICAEN UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE	Architectes MILLET-CHILOU-GARDETTE	**Campus 1 - Université de CAEN** Réhabilitation énergétique et mise en sécurité des bâtiments C et D	**Bâtiment D - Droit** **Etat existant** Plan du rez-de-jardin	Ech. 1/200e 31 Mars 2025

DIAG AMIANTE A REALISER POUR LES TRAVAUX(SOL: MUR/PLAFOND/ETC...)

DIAG AMIANTE A CONFIRMER SUIVANT TRAVAUX A REALISER

REZ DE CHAUSSEE

MEZZANINE

MEZZANINES
NON ACCESSIBLES
AU PUBLIC

Nord

O E

S

A-D
RdC

HALL

_DIA_ARC_GEN_SIT_DIA_MCG_000

Galerie Vitrée
RdC

BU Droit Lettres
1er Etage (2B)

Bibliothèque
Droit-Lettres

1DR_DIA_ARC_GEN_RDC_R+1_PNX_MCG_000

DIAG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE

Architectes
MILLET-CHILOU-GARDETTE

Campus 1 - Université de CAEN

Réhabilitation énergétique et mise en sécurité des bâtiments C et D


Bâtiment D - Droit
Etat existant
Plan du rez-de-chaussée et 1er étage

Ech. 1/200e

31 Mars 2025

DIAG AMIANTE A REALISER POUR LES TRAVAUX(SOL: MUR/PLAFOND/ETC...)

DIAG AMIANTE A CONFIRMER SUIVANT TRAVAUX A REALISER



1DR_DIA_ARC_GEN_R+2_XXX_MCG_000

DIAG	RÉPUBLIQUE FRANÇAISE *Liberté Égalité Fraternité* — UNICAEN UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE — Architectes MILLET-CHILOU-GARDETTE	**Campus 1 - Université de CAEN** Réhabilitation énergétique et mise en sécurité des bâtiments C et D	**Bâtiment D - Droit** **Etat existant** Plan du 2ème étage	Ech. 1/200e 31 Mars 2025

DIAG AMIANTE A REALISER POUR LES TRAVAUX(SOL: MUR/PLAFOND/ETC...)

DIAG AMIANTE A CONFIRMER SUIVANT TRAVAUX A REALISER




1DR_DIA_ARC_GEN_R+3_XXX_MCG_000

DIAG	RÉPUBLIQUE FRANÇAISE *Liberté Égalité Fraternité* — UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE — Architectes MILLET-CHILOU-GARDETTE	**Campus 1 - Université de CAEN** Réhabilitation énergétique et mise en sécurité des bâtiments C et D	**Bâtiment D - Droit** **Etat existant** Plan du 3ème étage	Ech. 1/200e 31 Mars 2025

DIAG AMIANTE A REALISER POUR LES TRAVAUX(SOL: MUR/PLAFOND/ETC...)

DIAG AMIANTE A CONFIRMER SUIVANT TRAVAUX A REALISER




1DR_DIA_ARC_GEN_R+4_XXX_MCG_000

DIAG	RÉPUBLIQUE FRANÇAISE *Liberté Égalité Fraternité* — UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE — Architectes MILLET-CHILOU-GARDETTE	**Campus 1 - Université de CAEN** Réhabilitation énergétique et mise en sécurité des bâtiments C et D	**Bâtiment D - Droit** **Etat existant** Plan du 4ème étage	Ech. 1/200e 31 Mars 2025

DIAG AMIANTE A REALISER POUR LES TRAVAUX(SOL: MUR/PLAFOND/ETC...)

DIAG AMIANTE A CONFIRMER SUIVANT TRAVAUX A REALISER



1DR_DIA_ARC_GEN_TTE_XXX_MCG_000

DIAG	RÉPUBLIQUE FRANÇAISE *Liberté Égalité Fraternité* — UNICAEN UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE — Architectes MILLET-CHILOU-GARDETTE	**Campus 1 - Université de CAEN** Réhabilitation énergétique et mise en sécurité des bâtiments C et D	**Bâtiment D - Droit** **Etat existant** Plan de toiture	Ech. 1/200e 31 Mars 2025

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2



Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisée et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register: Sitz Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219828782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutler,
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr. Christian Hermelingmeier, Dr Dirk Höring, David Hulin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt

Assurance AC 2025 2/2



Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 – RE/CT

HDI Global SE
Tour Trinity
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
Tél. : +33 1 44 05 56 00 – Fax : +33 1 44 05 56 66

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register: Sitz Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219828782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutler,
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr. Christian Hermelingmeier, Dr Dirk Höring, David Hulin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt

Attestation AC 2025



ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES

ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES - 23-2301



CERTIFIÉ abcidia opérateur de diagnostics immobiliers

saint remy les chevreuse, le 01/09/2024

La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

CAPRAIS Dany

sous le numéro 23-2301

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

GAZ	Prise d'effet : 06/12/2023	Validité :	05/12/2030
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			
Electricite	Prise d'effet : 06/12/2023	Validité :	05/12/2030
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			
Amiante Sans Mention	Prise d'effet : 06/12/2023	Validité :	05/12/2030
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			
Amiante Avec Mention	Prise d'effet : 06/12/2023	Validité :	05/12/2030
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			
Termites Metropole	Prise d'effet : 25/10/2023	Validité :	24/10/2030
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			
Plomb Crep	Prise d'effet : 25/10/2023	Validité :	24/10/2030
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			
DPE sans mention	Prise d'effet : 25/10/2023	Validité :	24/10/2030
[arrêté du 20 Juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]			

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation N° 4-0540 portée disponible sur www.cofrac.fr

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION
Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 – www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021