Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	Bâtiment C
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	Bâtiment C
Date de construction ou permis de construire :	Avant 1997
Fonction du bâtiment :	Enseignement (Supérieur)

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
Esplanade de la Paix
14 03 CAEN

Donneur d'ordre :
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
Esplanade de la Paix
14 03 CAEN

Accompagnateur : Donneur d'ordre

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	FONDIS FEN X2 (25-1043)
Date de chargement de la source :	13/06/2025
Nature radionucléide :	Cd-109
Activité initiale :	850
Date de fin de validité de la source :	13/06/2029
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	14/10/2025
Date du rapport :	14/10/2025
Référence mission :	002EW824873-1
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	CAPRAIS DANY
Certification n° :	23-2301
Délivré le	25/10/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES



Présence de locaux non visités

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Bâtiment. C

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Selon le programme de travaux donné par le donneur d'ordre.

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :
L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :
¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;
¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).
Cas particuliers :
¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;
¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.
L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.
L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.
Identification des zones :
L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .
Exemple :
À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.
L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).
Identification des unités de repérage :
Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.
L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :
Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.
Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l 'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d 'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).
Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.
Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).
Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.
L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Rdc : Vol 1	Rdc : Vol 3
Rdc : Vol 4	Rdc : Vol 5
Rdc : Vol 6	Rdc : Vol 7
Rdc : Vol 8 (Escalier 1)	Rdc : Vol 9 (Sdb/wc 1)
Rdc : Vol 10 (Musée)	Rdc : Vol 11 (Archives)
Rdc : Vol 14	Rdc : Vol 15
Rdc : Vol 16	Rdc : Vol 17
Rdc : Vol 18 (Chaufferie)	Rdc : Vol 19 (Escalier 2)
R+1 : Vol 20 (Escalier 3)	R+1 : Vol 21
R+1 : Vol 22	R+1 : Vol 23
R+1 : Vol 24 (Sdb/wc 2)	R+1 : Vol 25
R+1 : Vol 26	R+1 : Vol 27
R+1 : Vol 28 (Cuisine 1)	R+1 : Vol 29 (Dégagement 3)
R+1 : Vol 30 (Dégagement 2)	R+1 : Vol 31
R+1 : Vol 32 (Dégagement 1)	R+1 : Vol 33 (Escalier 4)
R+1 : Vol 34	R+1 : Vol 35 (Local technique 1)
R+1 : Vol 36 (Machinerie ascenseur 3)	R+1 : Vol 37 (Salle d'eau/W.C)
R+1 : Vol 38 (Cafétéria)	R+1 : Vol 39 (Espace extérieur)
R+1 : Vol 40 (Magasin)	R+1 : Vol 41 (Sdb/wc 3)
R+2 : Vol 42 (Escalier 5)	R+2 : Vol 43
R+2 : Vol 44	R+2 : Vol 45
R+2 : Vol 46 (Escalier 6)	R+2 : Vol 47
R+2 : Vol 48	R+2 : Vol 49
R+2 : Vol 50	R+2 : Vol 51 (Dégagement 4)
R+2 : Vol 52 (Salle de bain/w.c 1)	R+2 : Vol 53
R+2 : Vol 54	R+2 : Vol 55
R+2 : Vol 56 (Dégagement 5)	R+2 : Vol 57
R+2 : Vol 58	R+3 : Vol 60
R+3 : Vol 61 (Sdb/wc 4)	R+3 : Vol 62 (Escalier 7)
R+3 : Vol 63 (Dégagement 6)	R+3 : Vol 64
R+3 : Vol 65	R+3 : Vol 66
R+3 : Vol 67 (Salle de lecture 1)	R+3 : Vol 68 (Escalier 8)
R+3 : Vol 69	R+3 : Vol 70 (Salle de lecture 2)
R+3 : Vol 71 (Dégagement 7)	R+3 : Vol 72
R+3 : Vol 73 (Escalier 9)	R+3 : Vol 74
R+3 : Vol 75	R+3 : Vol 76
R+3 : Vol 77	R+3 : Vol 78
R+1 : Vol 79 (Débarras 1)	R+3 : Vol 80
R+3 : Vol 81	R+3 : Vol 82
R+3 : Vol 83	R+3 : Vol 84
R+3 : Vol 85	R+3 : Vol 86
R+3 : Vol 87 (Dégagement 8)	R+3 : Vol 88 (Dégagement 9)
R+3 : Vol 89	R+3 : Vol 90 (Sdb/wc 5)
R+3 : Vol 91	R+3 : Vol 92 (Local technique 2)
R+3 : Vol 93 (Salle de lecture 3)	R+4 : Vol 94 (Escalier 10)
R+4 : Vol 95 (Escalier 11)	R+4 : Vol 96
R+4 : Vol 97	R+4 : Vol 98
R+4 : Vol 99	R+4 : Vol 100
R+4 : Vol 101	R+4 : Vol 102
R+4 : Vol 103	R+4 : Vol 104

R+3 : Vol 105 (Escalier 12)	R+4 : Vol 106
R+4 : Vol 107	R+4 : Vol 108
R+4 : Vol 117	R+4 : Vol 118 (Dégagement 10)
R+4 : Vol 122 (Dégagement 11)	R+4 : Vol 124 (Escalier 13)
R+3 : Vol 125 (Escalier 14)	R+5 : Vol 126 (Mezzanine)
R+5 : Vol 127 (Escalier 15)	R+5 : Vol 128
R+6 : Vol 129 (Escalier 16)	R+6 : Vol 130 (Escalier 17)
R+6 : Vol 131 (Escalier 18)	R+6 : Vol 132 (Salle de bain/w.c 2)
R+6 : Vol 133	R+6 : Vol 134 (Dégagement 12)
R+6 : Vol 135 (Dégagement 15)	R+6 : Vol 136
R+6 : Vol 137	R+6 : Vol 138
R+6 : Vol 139	R+6 : Vol 140
R+6 : Vol 141 (Dégagement 13)	R+6 : Vol 142
R+6 : Vol 143	R+6 : Vol 144 (Dégagement 14)
R+6 : Vol 145	R+6 : Vol 146
R+6 : Vol 147	R+6 : Vol 148 (Local technique 3)
R+7 : Vol 149 (Escalier 19)	R+7 : Vol 150 (Escalier 20)
R+8 : Vol 151 (Escalier 21)	R+8 : Vol 152 (Escalier 22)
R+7 : Vol 153	R+7 : Vol 154
R+7 : Vol 155	R+7 : Vol 156 (W.c 1)
R+7 : Vol 157 (Dégagement 16)	R+7 : Vol 158 (Dégagement 17)
R+7 : Vol 159 (Dégagement 18)	R+7 : Vol 160 (Dégagement 19)
R+7 : Vol 161 (Dégagement 20)	R+8 : Vol 162 (Débarras 2)
R+8 : Vol 163	R+8 : Vol 164 (Dégagement 21)
R+8 : Vol 165	R+8 : Vol 166
R+8 : Vol 167 (Dégagement 22)	R+8 : Vol 168 (Dégagement 23)
R+8 : Vol 170 (Dégagement 24)	R+8 : Vol 171 (Dégagement 25)
R+8 : Vol 172 (W.c 2)	Toiture : Vol 173 (Toiture)
Façade est : Vol 174	Façade Nord : Vol 175
Facade Sud : Vol 176	Facade ouest : Vol 177
R+4 : Vol 178 (Entrée)	R+4 : Vol 179 (Sdb 6)
R+4 : Vol 180 (W.c 3)	R+4 : Vol 181 (Cuisine 2)
R+4 : Vol 182 (Arrière cuisine)	R+4 : Vol 183 (Couloir)
R+4 : Vol 184 (Séjour)	R+4 : Vol 185 (Chambre)
R+4 : Vol 186 (Dressing)	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Vol 13 (Machinerie ascenseur 2)	Moyen investigation non mis a disposition	Non accessible
Vol 12 (Machinerie ascenseur 1)	Moyen investigation non mis a disposition	Non accessible
Vol 59 (Machinerie ascenseur 4)	Moyen investigation non mis a disposition	Non accessible
Vol 169 (Local technique 4)	Moyen investigation non mis a disposition	Non accessible

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade est - Vol 174					
7511	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7512	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7513	A	Mur ciment peint-Mur2	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7514	A	Mur ciment peint-Mur2	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7515	A	Appui de fenêtres -Appui1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7516	A	Appui de fenêtres -Appui1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7517	A	Appui de fenêtres -Appui2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7518	A	Appui de fenêtres -Appui2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7519	A	Appui de fenêtres -Appui3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7520	A	Appui de fenêtres -Appui3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7521	A	Poteau ciment-Pot1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7522	A	Poteau ciment-Pot1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7523	A	Poteau ciment-Pot2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7524	A	Poteau ciment-Pot2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7525	A	Poteau ciment-Pot3	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7526	A	Poteau ciment-Pot3	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7527	A	Poteau ciment-Pot4	Bas Centre	Autre	Peinture	0,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7528	A	Poteau ciment-Pot4	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7529	A	Poteau ciment-Pot5	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7530	A	Poteau ciment-Pot5	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7531	A	Poteau ciment-Pot6	Haut Centre	Autre	Peinture	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7532	A	Poteau ciment-Pot6	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade est - Vol 174					
7533	A	Poteau ciment-Pot7	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7534	A	Poteau ciment-Pot7	Centre Droite	Autre	Peinture	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7535	A	Poteau ciment-Pot8	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7536	A	Poteau ciment-Pot8	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7537	A	Poteau ciment-Pot9	Centre Centre	Autre	Peinture	0,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7538	A	Poteau ciment-Pot9	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7539	A	Poteau ciment-Pot10	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7540	A	Poteau ciment-Pot10	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Nord - Vol 175					
7429	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7430	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7431	A	Poteau ciment-Pot1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7432	A	Poteau ciment-Pot1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7433	A	Poteau ciment-Pot2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7434	A	Poteau ciment-Pot2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7435	A	Poteau ciment-Pot3	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7436	A	Poteau ciment-Pot3	Centre Centre	Autre	Peinture	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7437	A	Poteau ciment-Pot4	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7438	A	Poteau ciment-Pot4	Centre Droite	Autre	Peinture	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Facade ouest - Vol 177					
7481	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7482	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7483	A	Mur ciment peint-Mur2	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7484	A	Mur ciment peint-Mur2	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7485	A	Mur ciment peint-Mur3	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7486	A	Mur ciment peint-Mur3	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7487	A	Appui de fenêtres -Appui1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7488	A	Appui de fenêtres -Appui1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7489	A	Appui de fenêtres -Appui2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7490	A	Appui de fenêtres -Appui2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7491	A	Appui de fenêtres -Appui3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7492	A	Appui de fenêtres -Appui3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7493	A	Appui de fenêtres -Appui4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7494	A	Appui de fenêtres -Appui4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7495	A	Appui de fenêtres -Appui5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7496	A	Appui de fenêtres -Appui5	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7497	A	Appui de fenêtres -Appui6	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7498	A	Appui de fenêtres -Appui6	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7499	A	Appui de fenêtres -Appui7	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7500	A	Appui de fenêtres -Appui7	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7501	A	Appui de fenêtres -Appui8	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7502	A	Appui de fenêtres -Appui8	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7503	A	Appui de fenêtres -Appui9	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Facade ouest - Vol 177					
7504	A	Appui de fenêtres -Appui9	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7505	A	Appui de fenêtres -Appui10	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7506	A	Appui de fenêtres -Appui10	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7507	A	Appui de fenêtres -Appui11	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7508	A	Appui de fenêtres -Appui11	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7509	A	Garde coprs (Metal)-Garde corps1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7510	A	Garde coprs (Metal)-Garde corps1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Facade Sud - Vol 176					
7439	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7440	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7441	A	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7442	A	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7443	A	Mur platre peint (Mur)-Mur3	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7444	A	Mur platre peint (Mur)-Mur3	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7445	A	Poteau ciment-Pot1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7446	A	Poteau ciment-Pot1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7447	A	Poteau ciment-Pot2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7448	A	Poteau ciment-Pot2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7449	A	Poteau ciment-Pot3	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7450	A	Poteau ciment-Pot3	Bas Centre	Autre	Peinture	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Facade Sud - Vol 176					
7451	A	Poteau ciment-Pot4	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7452	A	Poteau ciment-Pot4	Centre Centre	Autre	Peinture	0,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7453	A	Poteau ciment-Pot5	Centre Centre	Autre	Peinture	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7454	A	Poteau ciment-Pot5	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7455	A	Poteau ciment-Pot6	Centre Centre	Autre	Peinture	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7456	A	Poteau ciment-Pot6	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7457	A	Poteau ciment-Pot7	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7458	A	Poteau ciment-Pot7	Haut Droite	Autre	Peinture	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7459	A	Appui de fenêtres -Appui1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7460	A	Appui de fenêtres -Appui1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7461	A	Appui de fenêtres -Appui2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7462	A	Appui de fenêtres -Appui2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7463	A	Appui de fenêtres -Appui3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7464	A	Appui de fenêtres -Appui3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7465	A	Appui de fenêtres -Appui4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7466	A	Appui de fenêtres -Appui4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7467	A	Appui de fenêtres -Appui5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7468	A	Appui de fenêtres -Appui5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7469	A	Appui de fenêtres -Appui6	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7470	A	Appui de fenêtres -Appui6	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7471	A	Appui de fenêtres -Appui7	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7472	A	Appui de fenêtres -Appui7	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7473	A	Appui de fenêtres -Appui8	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Facade Sud - Vol 176					
7474	A	Appui de fenêtres -Appui8	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7475	A	Appui de fenêtres -Appui9	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7476	A	Appui de fenêtres -Appui9	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7477	A	Appui de fenêtres -Appui10	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7478	A	Appui de fenêtres -Appui10	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7479	A	Appui de fenêtres -Appui11	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7480	A	Appui de fenêtres -Appui11	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 21

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 20 (Escalier 3)					
929	Plancher bas	Poteau ciment peint-Pot1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
930	Plancher bas	Poteau ciment peint-Pot1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1078	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1079	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1080	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1081	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1082	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1083	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1084	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 20 (Escalier 3)					
1085	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1086	C	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1087	C	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1644	A	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Haut Gauche	Métal	Peinture	5,59 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1710	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1711	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 21					
901	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
902	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
903	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
904	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
905	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
906	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
907	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
908	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
923	Plancher haut	Poteau ciment peint-Pot1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
924	Plancher haut	Poteau ciment peint-Pot1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 21					
925	Plancher haut	Poteau ciment peint-Pot2	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
926	Plancher haut	Poteau ciment peint-Pot2	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
927	Plancher bas	Poteau ciment peint-Pot1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
928	Plancher bas	Poteau ciment peint-Pot1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
931	Plancher bas	Poteau ciment peint-Pot2	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
932	Plancher bas	Poteau ciment peint-Pot2	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
933	Plancher haut	Poteau ciment peint-Pot3	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
934	Plancher haut	Poteau ciment peint-Pot3	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1014	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1015	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1016	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1017	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1018	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 21					
1019	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1020	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1021	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1022	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1023	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1024	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1025	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1026	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1027	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1028	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1029	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1030	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1031	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1032	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1033	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1034	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1035	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1036	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1037	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1038	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1039	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1040	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1041	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 21					
1042	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1043	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1044	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1045	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1046	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1047	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1048	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1049	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1050	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1051	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1052	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1053	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1054	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1055	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1056	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1057	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1058	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1059	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1060	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1061	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1062	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1063	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1064	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 21					
1065	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1066	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1067	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1068	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1069	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1070	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1071	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1072	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1073	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1074	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1075	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1076	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1077	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1228	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	8,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1229	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Peinture	8,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1232	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1233	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1241	D	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1242	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		21						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 22					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 22					
909	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
910	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
911	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
912	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
913	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
914	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
915	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
916	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
917	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
918	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
919	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
920	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
921	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
922	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
941	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
942	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
943	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
944	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
945	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
946	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
947	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
948	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
949	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 22					
950	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
951	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
952	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
953	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
954	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
955	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
956	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
957	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
958	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
959	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
960	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
961	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
962	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
963	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
964	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
965	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
966	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
967	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
968	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
969	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
970	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
971	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
972	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 22					
973	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
974	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
975	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
976	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
977	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
978	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
979	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
980	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
981	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
982	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
983	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
984	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
985	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
986	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
987	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
988	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
989	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
990	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
991	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
992	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
993	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
994	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
995	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 22					
996	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
997	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
998	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
999	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1000	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1001	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1002	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1003	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1004	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1005	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1006	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1007	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1008	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1009	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1010	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1011	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1012	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1013	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1226	L	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1227	L	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1230	L	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	7,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1234	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1235	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 22					
1239	L	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1240	L	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1245	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1246	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1247	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1248	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1249	G	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1250	G	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1251	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1252	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 25

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 23					
1397	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1398	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1449	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1450	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1451	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1452	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1453	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1454	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1455	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 23					
1456	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1457	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1458	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1459	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1460	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1461	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1462	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1463	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1464	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1563	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1564	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1565	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1566	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1567	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1568	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1569	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1570	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 24 (Sdb/wc 2)					
1303	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1304	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 24 (Sdb/wc 2)					
1305	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1306	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1307	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1308	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1309	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1310	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1311	A	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1312	A	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1379	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1380	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1465	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1466	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1467	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1468	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1469	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1470	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1471	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1472	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1571	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1572	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1573	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1574	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1575	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 24 (Sdb/wc 2)					
1576	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1577	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1578	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		9						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 25					
1295	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1296	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1297	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1298	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1299	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1300	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1301	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1302	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1381	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1382	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1559	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1560	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1561	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1562	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 26					
1253	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1254	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1255	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1256	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1257	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1258	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1259	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1260	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1261	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1262	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1263	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1264	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1265	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1266	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1267	O	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1268	O	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1269	N	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1270	N	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1271	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1272	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1273	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1274	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1275	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 26					
1276	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1277	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1278	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1377	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1378	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1387	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1388	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1395	G	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1396	G	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1409	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1410	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1411	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1412	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1413	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1414	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1415	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1416	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1417	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1418	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1419	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1420	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1421	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1422	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 26					
1423	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1424	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1425	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1426	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1427	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1428	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1429	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1430	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1431	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1432	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1433	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1434	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1435	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1436	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1437	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1438	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1439	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1440	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1441	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1442	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1443	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1444	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1445	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 26					
1446	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1447	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1448	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		21						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 27					
1287	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1288	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1289	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1290	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1291	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1292	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1293	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1294	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1373	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1374	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1399	E	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1400	E	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1473	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1474	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1475	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1476	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 27					
1477	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1478	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1479	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1480	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1481	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1482	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1483	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1484	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1485	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1486	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1487	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1488	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1547	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1548	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1549	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1550	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1551	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1552	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1553	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1554	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1555	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1556	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1557	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 27					
1558	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1583	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1584	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1585	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1586	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 28 (Cuisine 1)					
1313	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1314	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1315	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1316	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1317	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1318	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1319	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1320	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1375	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1376	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1401	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1402	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1489	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1490	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 28 (Cuisine 1)					
1491	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1492	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1493	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1494	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1495	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1496	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1497	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1498	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1499	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1500	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1501	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1502	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1503	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1504	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1579	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1580	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1581	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1582	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 29 (Dégagement 3)					
1347	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 29 (Dégagement 3)					
1348	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1349	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1350	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1351	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1352	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1353	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1354	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1355	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1356	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1357	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1358	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1371	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1372	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1405	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1406	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1603	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1604	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1605	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1606	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1607	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1608	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1609	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1610	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 30 (Dégagement 2)								
1327	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1328	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1329	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1330	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1331	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1332	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1333	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1334	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1335	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1336	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1337	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1338	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1403	H	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1404	H	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1535	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1536	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1537	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1538	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1539	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1540	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1541	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1542	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 30 (Dégagement 2)					
1543	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1544	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1545	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1546	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1712	E	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Haut Gauche	Métal	Peinture	3,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 31					
1279	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1280	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1281	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1282	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1283	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1284	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1285	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1286	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1383	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1384	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1407	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1408	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1515	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 31					
1516	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1517	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1518	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 32 (Dégagement 1)					
1385	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1386	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1389	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1390	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1391	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1392	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1393	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1394	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1507	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1508	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1509	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1510	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1511	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1512	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1513	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1514	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 32 (Dégagement 1)					
1519	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1520	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1521	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1522	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1523	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1524	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1525	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1526	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1527	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1528	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1529	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1530	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1531	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1532	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1533	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1534	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 33 (Escalier 4)					
1321	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1322	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1323	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 33 (Escalier 4)					
1324	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1325	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1326	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1505	D	Limon (Limon)-Limon1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1506	D	Limon (Limon)-Limon1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1643	A	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Haut Centre	Métal	Peinture	6,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 34					
1231	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	7,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1645	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1646	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1647	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1648	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1649	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1650	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1651	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1652	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1653	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1654	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1655	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1656	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 34					
1657	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1658	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1659	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1660	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1661	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1662	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1663	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1664	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1665	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1666	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1667	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1668	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1669	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1670	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1671	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1672	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1673	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1674	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1675	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1676	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1677	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1678	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1679	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 34					
1680	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1681	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1682	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1683	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1684	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1685	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1686	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1687	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1688	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1689	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1690	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1691	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1692	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1693	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1694	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1695	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1696	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1697	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1698	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1699	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1700	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1701	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1702	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 34					
1703	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1704	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1705	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1706	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1707	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1708	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1709	A	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		17						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 35 (Local technique 1)					
938	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
939	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
940	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		3						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 36 (Machinerie ascenseur 3)					
935	Plancher bas	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
936	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
937	D	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1236	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 36 (Machinerie ascenseur 3)					
1237	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	4							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 37 (Salle d'eau/W.C)					
1339	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1340	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1341	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1342	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1343	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1344	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1345	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1346	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1587	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1588	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1589	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1590	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1599	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1600	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1601	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1602	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	6							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 38 (Cafétéria)					
1090	K	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1091	H	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1092	I	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1093	J	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1094	G	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1096	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1097	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1098	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1099	M	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1104	L	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1105	K	Mur placoplatre (Mur)-Placo2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1106	M	Mur placoplatre (Mur)-Placo2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1107	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1108	D	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1116	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1117	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1118	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1119	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1120	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1121	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1122	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1123	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1124	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 38 (Cafétéria)					
1125	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1126	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1127	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1128	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1129	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1130	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1131	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1132	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1133	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1134	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1135	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1136	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1137	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1138	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1139	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1140	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1141	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1142	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1143	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1144	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1145	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1146	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1147	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 38 (Cafétéria)					
1148	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1149	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1150	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1151	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1152	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1153	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1154	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1155	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1156	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1157	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1158	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1159	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1160	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1161	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1162	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1163	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1164	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1165	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1166	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1167	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1168	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1169	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1170	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 38 (Cafétéria)					
1171	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1172	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1173	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1174	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1175	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1176	M	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1177	M	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1178	M	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1179	M	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1180	M	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1181	M	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1182	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1183	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1184	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1185	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1186	M	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1187	M	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1188	M	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1189	M	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1190	M	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1191	M	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1192	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1193	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 38 (Cafétéria)					
1194	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1195	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1196	M	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1197	M	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1198	M	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1199	M	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1200	M	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1201	M	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1202	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1203	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1204	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1205	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1206	M	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1207	M	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1208	M	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1209	M	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1210	M	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1211	M	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1212	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1213	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1214	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1215	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1238	G	Plafond placoplâtre -Plafond1	Bas Droite	Placo	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 38 (Cafétéria)					
1611	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1612	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1613	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1614	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1615	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1616	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1617	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1618	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1619	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1620	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1621	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1622	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1623	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1624	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1625	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1626	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1627	M	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1628	M	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1629	M	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1630	M	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1631	M	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1632	M	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1633	M	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 38 (Cafétéria)					
1634	M	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		28						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 39 (Espace extérieur)					
1088	A	Dalle sol peint (Sol)-Sol dalle1	Centre Centre	Pierre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1089	A	Dalle sol peint (Sol)-Sol dalle1	Centre Centre	Pierre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 40 (Magasin)					
1100	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1101	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1102	D	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1103	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1216	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1217	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1218	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1219	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1220	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1221	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1222	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1223	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 40 (Magasin)					
1224	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1225	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1243	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1244	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1635	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1636	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1637	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1638	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1639	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1640	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1641	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1642	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 41 (Sdb/wc 3)					
1095	D	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1109	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1110	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1111	D	Mur placoplatre (Mur)-Placo2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1112	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1113	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1114	E	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 41 (Sdb/wc 3)					
1115	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 79 (Débarras 1)					
1359	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1360	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1361	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1362	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1363	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1364	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1365	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1366	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1367	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1368	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1369	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1370	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1591	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1592	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1593	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1594	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1595	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1596	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 79 (Débarras 1)					
1597	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1598	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 42 (Escalier 5)					
1729	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1730	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1731	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1732	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1733	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1734	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1735	G	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1736	E	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1737	H	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1738	F	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1739	D	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1806	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1807	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1808	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1809	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1810	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1811	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 42 (Escalier 5)					
1812	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1813	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1814	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1815	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2407	A	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Centre Gauche	Métal	Peinture	5,99 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2408	C	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Centre Centre	Métal	Peinture	6,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2409	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2410	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 43					
1713	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1714	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1715	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1716	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1717	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1718	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1719	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1720	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1790	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1791	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1792	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 43					
1793	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1802	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1803	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1804	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1805	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1816	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1817	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1848	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1849	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2389	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	9,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2390	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Gauche	Métal	Peinture	9,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2393	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2394	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2399	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2400	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2401	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2402	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 44					
1721	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1722	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1723	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1724	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1725	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1726	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1727	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1728	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1782	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1783	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1784	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1785	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1786	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1787	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1788	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1789	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1794	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1795	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1796	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1797	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1798	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1799	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1800	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 44					
1801	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1818	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1819	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1820	E	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1821	F	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1822	G	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1823	H	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1824	L	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1825	J	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1826	I	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1827	K	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1828	R	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1829	R	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1830	R	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1831	R	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1832	R	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1833	R	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1834	R	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1835	R	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1836	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 44					
1837	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1838	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1839	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1840	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1841	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1842	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1843	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1844	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1845	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1846	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1847	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2391	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	9,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2392	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Droite	Métal	Peinture	7,6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2395	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2396	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2397	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2398	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2403	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2404	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2405	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2406	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 29

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 45					
1740	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1741	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1742	H	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1743	F	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1744	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1745	F	Mur béton brut-Mur2	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1746	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1747	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1748	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1749	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1750	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1751	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1752	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1753	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1754	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1755	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1756	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1757	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1758	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1759	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1760	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1761	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1762	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 45					
1763	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1764	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1765	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1766	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1767	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1768	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1769	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1770	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1771	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1772	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1773	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1774	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1775	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1776	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1777	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1778	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1779	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1780	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1781	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

R+2 - Vol 46 (Escalier 6)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 46 (Escalier 6)					
1997	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1998	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1999	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2000	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2001	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2002	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2032	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2033	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2132	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2133	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2134	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2135	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2136	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2137	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2138	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2139	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2140	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2141	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2142	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2143	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2144	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2145	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2146	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 46 (Escalier 6)					
2147	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2364	D	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Haut Droite	Métal	Peinture	5,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2365	D	Limon (Limon)-Limon1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2366	D	Limon (Limon)-Limon1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2411	B	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Centre Centre	Métal	Peinture	4,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		9						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 47					
1862	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1863	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1989	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1990	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1991	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1992	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1993	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1994	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1995	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1996	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2030	D	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2031	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2148	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 47					
2149	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2150	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2151	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2152	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2153	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2154	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2155	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2216	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2217	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2218	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2219	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2220	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2221	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2222	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2223	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2224	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2225	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2226	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2227	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2228	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2229	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2230	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2231	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 47					
2232	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2233	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2234	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2235	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		9						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 48					
1860	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1861	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1981	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1982	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1983	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1984	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1985	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1986	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1987	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1988	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2016	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2017	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2196	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2197	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2198	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 48					
2199	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2200	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2201	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2202	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2203	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2204	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2205	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2206	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2207	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2208	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2209	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2210	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2211	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2212	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2213	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2214	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2215	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2348	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2349	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2350	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2351	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2371	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2372	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 49					
1858	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1859	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1965	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1966	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1967	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1968	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1969	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1970	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1971	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1972	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2014	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2015	D	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2176	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2177	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2178	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2179	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2180	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2181	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2182	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2183	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2184	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2185	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 49					
2186	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2187	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2188	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2189	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2190	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2191	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2192	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2193	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2194	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2195	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2344	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2345	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2346	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2347	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2369	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2370	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 50					
1856	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1857	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1957	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 50					
1958	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1959	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1960	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1961	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1962	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1963	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1964	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2012	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2013	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2156	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2157	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2158	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2159	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2160	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2161	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2162	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2163	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2164	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2165	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2166	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2167	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2168	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2169	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 50					
2170	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2171	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2172	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2173	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2174	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2175	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2367	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2368	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 51 (Dégagement 4)					
1864	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1865	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1897	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1898	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1899	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1900	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1901	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1902	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1903	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1904	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1905	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 51 (Dégagement 4)					
1906	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1907	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1908	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2028	F	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2029	F	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2336	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2337	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2338	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2339	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 52 (Salle de bain/w.c 1)					
1874	M	Plinthe carrellage-Plinthe carrelage1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1875	M	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1876	W	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1877	H	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1878	I	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1879	J	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1880	V	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1881	G	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1882	H	Faience brut (Faience)-Faience2	Centre Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1883	S	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 52 (Salle de bain/w.c 1)								
1884	A	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2034	M	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2035	M	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2312	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2313	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2314	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2315	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2316	P	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2317	P	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2318	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2319	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2320	Q	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2321	Q	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2322	Q	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2323	Q	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2324	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2325	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2326	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2327	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2328	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2329	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2330	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2331	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 52 (Salle de bain/w.c 1)					
2332	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2333	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2334	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2335	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		18						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 53					
1870	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1871	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1885	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1886	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1887	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1888	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1889	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1890	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1891	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1892	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1893	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1894	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1895	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1896	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2020	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 53					
2021	D	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2292	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2293	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2294	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2295	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2296	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2297	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2298	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2299	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2308	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2309	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2310	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2311	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2379	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2380	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 54					
1852	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1853	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1939	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1940	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 54					
1941	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1942	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1943	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1944	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1945	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1946	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2008	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2009	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2084	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2085	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2086	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2087	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2088	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2089	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2090	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2091	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2092	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2093	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2094	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2095	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2096	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2097	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2098	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 54					
2099	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2100	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2101	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2102	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2103	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2104	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2105	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2106	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2107	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2280	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2281	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2282	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2283	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2373	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2374	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2383	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	9,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2384	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Centre	Métal	Peinture	8,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 55					
1854	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1855	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 55					
1947	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1948	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1949	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1950	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1951	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1952	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1953	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1954	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1955	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1956	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2006	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2007	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2010	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2011	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2108	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2109	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2110	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2111	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2112	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2113	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2114	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2115	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2116	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 55					
2117	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2118	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2119	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2120	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2121	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2122	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2123	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2124	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2125	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2126	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2127	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2128	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2129	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2130	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2131	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2356	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2357	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2358	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2359	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2375	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2376	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2385	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	7,9 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2386	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Peinture	8,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 56 (Dégagement 5)					
1866	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1867	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1868	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1869	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1909	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1910	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1911	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1912	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1913	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1914	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1915	R	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1916	R	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1917	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1918	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1919	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1920	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1921	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1922	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1973	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1974	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1975	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1976	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 56 (Dégagement 5)					
1977	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1978	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1979	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1980	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2003	N	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2004	M	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2005	L	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2018	F	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2019	F	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2022	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2023	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2276	O	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2277	O	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2278	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2279	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2284	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2285	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2286	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2287	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2288	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2289	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2290	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2291	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 56 (Dégagement 5)					
2300	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2301	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2302	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2303	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2304	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2305	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2306	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2307	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2340	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2341	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2342	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2343	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2352	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2353	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2354	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2355	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2360	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2361	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2362	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2363	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 26

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 57					
1850	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1851	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1931	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1932	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1933	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1934	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1935	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1936	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1937	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1938	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2024	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2025	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2036	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2037	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2038	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2039	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2040	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2041	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2042	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2043	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2044	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2045	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2046	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 57					
2047	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2048	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2049	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2050	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2051	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2052	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2053	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2054	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2055	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2056	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2057	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2058	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2059	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2060	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2061	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2062	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2063	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2064	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2065	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2066	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2067	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2068	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2069	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 57					
2070	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2071	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2072	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2073	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2074	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2075	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2076	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2077	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2078	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2079	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2080	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2081	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2082	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2083	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2256	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2257	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2258	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2259	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2260	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2261	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2262	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2263	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2264	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 57					
2265	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2266	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2267	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2268	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2269	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2270	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2271	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2272	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2273	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2274	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2275	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2377	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2378	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2387	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	8,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2388	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Centre	Métal	Peinture	9,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 58					
1872	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1873	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1923	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1924	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 58					
1925	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1926	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1927	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1928	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1929	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1930	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2026	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2027	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2236	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2237	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2238	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2239	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2240	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2241	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2242	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2243	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2244	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2245	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2246	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2247	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2248	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2249	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2250	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 58					
2251	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2252	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2253	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2254	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2255	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2381	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2382	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2412	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2413	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2414	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2415	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 105 (Escalier 12)					
2418	B	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Haut Centre	Métal	Peinture	5,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2419	D	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Haut Droite	Métal	Peinture	6,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2462	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2463	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3534	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3535	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 125 (Escalier 14)					
3322	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3323	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3536	A	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Bas Centre	Métal	Peinture	4,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3539	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3540	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3541	A	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3542	A	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3543	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3544	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 60					
2420	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2421	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2422	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2423	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2424	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2425	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2426	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2427	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2428	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+3 - Vol 60				
2429	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2444	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2445	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2446	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2447	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2448	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2449	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2450	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2451	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2452	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2453	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2454	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2455	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2456	J	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2457	J	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2460	F	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2461	F	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2544	I	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2545	I	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2680	I	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2681	I	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 61 (Sdb/wc 4)					
2504	K	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2505	H	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2506	I	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2507	J	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2508	F	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2509	G	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2510	P	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2511	D	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2512	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2513	A	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2514	R	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2515	M	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2602	O	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2603	O	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2604	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2605	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2606	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2607	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2608	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2609	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2610	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2611	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2612	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 61 (Sdb/wc 4)					
2613	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2614	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2615	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2616	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2617	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2622	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2623	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2624	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2625	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2626	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2627	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2628	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2629	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2638	O	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2639	O	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 62 (Escalier 7)					
2416	D	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Bas Centre	Métal	Peinture	5,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2417	B	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Haut Droite	Métal	Peinture	6,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2430	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2431	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 62 (Escalier 7)					
2432	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2433	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2434	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2435	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2436	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2437	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2438	E	Limon (Limon)-Limon1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2439	E	Limon (Limon)-Limon1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2440	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2441	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2442	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2443	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2458	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2459	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2464	E	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2465	E	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 63 (Dégagement 6)					
2466	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2467	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2468	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 63 (Dégagement 6)					
2469	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2470	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2471	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2472	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2473	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2474	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2475	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2476	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2477	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2478	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2479	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2480	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2481	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2542	J	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2543	J	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2562	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2563	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2564	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2565	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2570	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2571	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2572	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2573	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 63 (Dégagement 6)					
2618	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2619	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2620	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2621	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2636	F	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2637	F	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 64					
2523	E	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2528	H	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2529	D	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2530	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2531	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2532	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2533	E	Mur placoplatre (Mur)-Placo2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2534	F	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2535	G	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2546	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2547	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2548	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2549	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 64					
2550	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2551	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2552	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2553	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2554	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2555	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2556	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2557	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2558	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2559	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2560	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2561	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2566	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2567	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2568	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2569	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2574	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2575	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2576	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2577	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2582	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2583	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2584	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 64					
2585	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2632	I	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2633	I	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2650	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2651	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2652	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2653	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2654	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2655	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2656	J	Poteau peint-Pot1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2657	J	Poteau peint-Pot1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2658	K	Poteau peint-Pot1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2659	K	Poteau peint-Pot1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2660	Plancher haut	Poteau peint-Pot1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2661	Plancher haut	Poteau peint-Pot1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2666	M	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	8,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2667	M	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Peinture	7,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2674	M	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2675	M	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 26

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 65					
2482	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2483	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2484	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2485	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2486	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2487	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2488	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2489	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2490	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2491	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2492	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2493	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2494	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2495	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2538	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2539	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2578	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2579	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2580	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2581	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2630	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2631	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,5 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2662	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	7,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 65					
2663	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Centre	Métal	Peinture	9,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2672	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2673	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 66					
2540	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2541	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2586	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2587	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2588	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2589	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2590	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2591	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2592	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2593	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2594	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2595	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2596	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2597	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2598	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2599	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 66					
2600	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2601	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2640	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2641	B	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2642	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2643	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2644	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2645	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2646	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2647	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2648	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2649	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2664	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	8,74 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2665	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Droite	Métal	Peinture	9,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 67 (Salle de lecture 1)					
2519	I	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2520	G	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2521	E	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2522	F	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2524	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 67 (Salle de lecture 1)					
2525	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2526	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2527	L	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2536	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2537	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2634	G	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2635	G	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2668	K	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2669	K	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2670	K	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2671	K	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2676	K	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2677	K	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2678	K	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2679	K	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 68 (Escalier 8)					
2496	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2497	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2498	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2499	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 68 (Escalier 8)					
2500	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2501	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2502	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2503	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2516	D	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2517	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2518	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2682	E	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Bas Droite	Métal	Peinture	5,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3537	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3538	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 69					
2685	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2686	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2687	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2688	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2689	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2690	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2691	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2692	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2821	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 69					
2822	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2823	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2824	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2825	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2826	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2827	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2828	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2929	D	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2930	D	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3041	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3042	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3043	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3044	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3045	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3046	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3047	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3048	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3049	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3050	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3051	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3052	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3053	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3054	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 69					
3055	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3056	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3057	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3058	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3059	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3060	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3061	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3062	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3063	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3064	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3077	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3078	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3127	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3128	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3149	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	8,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3150	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Droite	Métal	Peinture	8,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 70 (Salle de lecture 2)					
2693	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2694	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2695	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 70 (Salle de lecture 2)					
2696	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2697	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2698	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2699	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2700	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2917	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2918	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2919	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2920	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2921	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2922	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3081	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3082	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3099	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3100	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3101	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3102	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3103	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3104	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3105	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3106	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3107	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3108	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 70 (Salle de lecture 2)					
3109	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3110	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3111	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3112	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3113	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3114	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3115	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3116	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3117	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3118	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3119	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3120	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3121	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3122	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3123	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3124	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3137	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3138	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3139	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3140	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 71 (Dégagement 7)					
2713	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2714	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2715	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2716	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2717	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2718	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2719	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2720	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2721	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2722	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2841	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2842	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2843	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2844	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2845	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2846	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2847	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2848	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2849	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2850	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2851	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2852	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2853	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 71 (Dégagement 7)					
2854	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2855	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2856	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2857	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2858	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2859	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2860	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2885	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2886	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2887	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2888	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2889	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2890	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2891	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2892	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2943	G	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2944	G	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3085	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3086	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3087	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3088	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3131	G	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3132	G	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 72					
3151	I	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	9,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3152	I	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Droite	Métal	Peinture	8,53 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3157	I	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3158	I	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3176	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3177	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3178	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3179	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3180	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3181	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3182	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3183	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3184	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3185	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3186	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3187	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3264	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3265	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3266	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3267	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3300	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3301	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 72					
3302	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3303	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3304	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3305	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3306	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3307	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3308	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3309	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3310	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3311	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3356	E	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3357	E	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3462	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3463	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3464	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3465	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3466	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3467	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3468	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3469	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3470	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3471	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3472	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 72					
3473	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3474	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3475	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3476	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3477	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3478	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3479	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3480	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3481	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3482	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3483	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3484	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3485	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3486	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3487	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3488	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3489	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3490	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3491	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3492	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3493	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3494	J	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3495	J	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 72					
3496	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3497	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3498	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3499	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3500	J	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3501	J	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 73 (Escalier 9)					
3175	B	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Haut Centre	Métal	Peinture	6,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3348	E	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3349	E	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3350	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3351	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3352	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3353	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3354	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3355	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3446	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3447	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3448	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3449	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 73 (Escalier 9)					
3450	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3451	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3452	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3453	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3454	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3455	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3456	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3457	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3458	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3459	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3460	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3461	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 74					
3153	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	8,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3154	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Droite	Métal	Peinture	9,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3161	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3162	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3200	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3201	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3202	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 74					
3203	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3270	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3271	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3272	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3273	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3290	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3291	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3292	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3293	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3360	C	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3361	C	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3406	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3407	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3408	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3409	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3410	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3411	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3412	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3413	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3414	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3415	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3416	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3417	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 74					
3418	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3419	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3420	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3421	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3422	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3423	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3424	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3425	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3426	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3427	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3428	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3429	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3510	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3511	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3512	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3513	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3514	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3515	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3516	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3517	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3518	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3519	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3520	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 74					
3521	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3522	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3523	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3524	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3525	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3526	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3527	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3528	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3529	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3530	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3531	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3532	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3533	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 75					
3173	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3174	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3204	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3205	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3206	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3207	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 75					
3212	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3213	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3214	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3215	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3274	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3275	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3284	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3285	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3286	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3287	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3288	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3289	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3362	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3363	A	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3430	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3431	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3432	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3433	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3434	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3435	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3436	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3437	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3438	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 75					
3439	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3440	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3441	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3442	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3443	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3444	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3445	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 76					
3163	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3164	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3216	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3217	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3218	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3219	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3276	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3277	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3278	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3279	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3280	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3281	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 76					
3282	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3283	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3364	A	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3365	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3398	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3399	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3400	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3401	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3402	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3403	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3404	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3405	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 77					
3155	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	8,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3156	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Peinture	8,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3159	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3160	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3188	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3189	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3190	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 77					
3191	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3192	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3193	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3194	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3195	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3268	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3269	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3294	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3295	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3296	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3297	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3298	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3299	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3358	B	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3359	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3502	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3503	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3504	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3505	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3506	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3507	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3508	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3509	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 78					
2777	H	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2778	F	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2779	H	Mur béton brut-Mur2	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2780	G	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2781	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2782	E	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2783	F	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2784	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2785	H	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2786	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2793	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2794	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2795	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2796	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2797	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2798	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2799	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2800	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2801	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2802	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2803	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2804	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 78					
2805	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2806	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2807	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2808	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2813	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2814	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2815	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2816	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2817	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2818	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2819	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2820	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2927	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2928	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3065	F	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3066	F	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3067	F	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3068	F	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3069	F	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3070	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3071	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3072	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3073	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 78					
3074	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		19						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 80					
2733	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2734	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2735	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2736	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2737	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2738	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2739	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2740	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2829	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2830	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2831	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2832	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2931	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2932	B	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3079	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3080	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3125	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3126	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 80					
3141	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3142	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 81					
2741	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2742	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2743	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2744	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2745	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2746	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2747	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2748	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2833	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2834	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2835	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2836	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2837	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2838	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2839	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2840	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2869	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 81					
2870	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2871	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2872	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2873	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2874	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2875	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2876	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2933	D	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2934	D	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3083	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3084	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3095	D	Plinthe bois peint-Plinthe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3096	D	Plinthe bois peint-Plinthe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3135	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3136	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 82					
2749	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2750	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2751	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2752	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 82					
2753	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2754	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2755	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2756	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2759	C	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2760	C	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2861	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2862	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2863	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2864	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2865	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2866	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2867	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2868	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2935	D	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2936	D	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 83					
2757	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2758	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2761	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 83					
2762	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2763	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2764	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2877	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2878	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2879	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2880	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2881	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2882	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2883	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2884	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2937	D	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2938	D	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3093	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3094	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 84					
2765	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2766	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2767	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2768	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 84					
2769	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2770	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2771	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2772	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2897	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2898	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2899	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2900	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2939	C	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2940	C	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3091	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3092	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3145	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3146	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 85					
2705	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2706	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2707	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2708	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2709	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+3 - Vol 85				
2710	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2893	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2894	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2895	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2896	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2901	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2902	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2903	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2904	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2905	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2906	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2907	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2908	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2941	D	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2942	D	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3089	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3090	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3133	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3134	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3143	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3144	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 86					
2683	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2684	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2701	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2702	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2703	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2704	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2711	B	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2712	B	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2723	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2724	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2725	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2726	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2727	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2728	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2729	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2730	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2731	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2732	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2791	B	Poteau peint-Pot1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2792	B	Poteau peint-Pot1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2809	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2810	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2811	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 86					
2812	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2909	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2910	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2911	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2912	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2913	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2914	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2915	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2916	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2923	B	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2924	B	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2925	D	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2926	D	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2945	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2946	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2947	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2948	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2949	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2950	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2951	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2952	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2953	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2954	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 86					
2955	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2956	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2957	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2958	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2959	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2960	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2961	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2962	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2963	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2964	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2965	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2966	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2967	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2968	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2969	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2970	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2971	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2972	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2973	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2974	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2975	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2976	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2977	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 86					
2978	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2979	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2980	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2981	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2982	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2983	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2984	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2985	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2986	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2987	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2988	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2989	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2990	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2991	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2992	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2993	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2994	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2995	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2996	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2997	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2998	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2999	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3000	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 86					
3001	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3002	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3003	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3004	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3005	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3006	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3007	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3008	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3009	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3010	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3011	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3012	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3013	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3014	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3015	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3016	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3017	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3018	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3019	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3020	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3021	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3022	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3023	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 86					
3024	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3025	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3026	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3027	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3028	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3029	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3030	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3031	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3032	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3033	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3034	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3035	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3036	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3037	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3038	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3039	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3040	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3075	I	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3076	I	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3129	I	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3130	I	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3147	I	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	8,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3148	I	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Gauche	Métal	Peinture	7,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 31

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 87 (Dégagement 8)					
3196	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3197	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3198	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3199	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3208	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3209	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3210	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3211	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3228	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3229	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3230	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3231	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3232	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3233	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3234	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3235	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3240	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3241	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3242	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3243	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3312	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3313	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 87 (Dégagement 8)					
3314	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3315	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3374	D	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3375	D	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 88 (Dégagement 9)					
3169	H	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3170	H	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3171	H	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3172	H	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3220	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3221	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3222	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3223	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3224	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3225	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3226	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3227	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3256	O	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3257	O	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3258	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 88 (Dégagement 9)					
3259	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3260	O	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3261	O	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3262	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3263	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3316	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3317	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3318	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3319	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3320	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3321	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3324	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3325	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3326	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3327	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3336	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3337	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3344	C	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3345	C	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3346	D	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3347	D	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3366	J	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,5 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3367	J	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 88 (Dégagement 9)					
3372	B	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3373	B	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	16							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 89					
2787	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2788	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2789	D	Poteau peint-Pot1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2790	D	Poteau peint-Pot1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3097	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3098	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	3							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 90 (Sdb/wc 5)					
3165	J	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3166	J	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3167	G	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3168	G	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3244	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3245	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3246	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 90 (Sdb/wc 5)					
3247	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3248	K	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3249	K	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3250	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3251	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3252	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3253	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3254	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3255	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3338	J	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3339	A	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3340	K	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3341	I	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3342	J	Faience brut (Faience)-Faience2	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3343	B	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3370	J	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3371	J	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 91					
3236	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3237	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 91					
3238	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3239	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3328	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3329	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3330	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3331	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3332	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3333	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3334	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3335	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3368	D	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3369	D	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 92 (Local technique 2)					
2773	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2774	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2775	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2776	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 93 (Salle de lecture 3)					
3376	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3377	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3378	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3379	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3380	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3381	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3382	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3383	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3384	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3385	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3386	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3387	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3388	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3389	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3390	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3391	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3392	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3393	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3394	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3395	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3396	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3397	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 100					
3591	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3592	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3593	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3594	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3595	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3596	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3597	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3598	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3744	M	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3745	M	Mur béton brut-Mur2	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3746	L	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3747	G	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3748	I	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3749	G	Mur béton brut-Mur2	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3830	K	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3831	K	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3832	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3833	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3834	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3835	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3836	K	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3837	K	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4258	A	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 100					
4259	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		12						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 101					
3575	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3576	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3577	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3578	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3579	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3580	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3581	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3582	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3583	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3584	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3585	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3586	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3587	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3588	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3589	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3590	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3651	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3652	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 101					
3653	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3654	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3655	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3656	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3709	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3710	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3711	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3712	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3713	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3714	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3715	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3716	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3750	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3751	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3752	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3753	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3754	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3755	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3756	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3757	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3758	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3759	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3760	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 101					
3761	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3762	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3763	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3764	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3765	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3766	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3767	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3768	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3769	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3770	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3771	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3772	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3773	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3774	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3775	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3776	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3777	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3778	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3779	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3780	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3781	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3782	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3783	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 101					
3784	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3785	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3786	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3787	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3788	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3789	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3790	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3791	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3792	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3793	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3794	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3795	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3796	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3797	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3798	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3799	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3800	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3801	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3802	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3803	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3804	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3805	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3806	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 101					
3807	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3808	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3809	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3810	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3811	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3812	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3813	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3814	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3815	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3816	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3817	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3818	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3819	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3820	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3821	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3822	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3823	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3824	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3825	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3826	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3827	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3828	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3829	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 101					
3838	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3839	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3840	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3841	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3842	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3843	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3844	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3845	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3846	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3847	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3848	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3849	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3850	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3851	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3852	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3853	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3854	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3855	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3856	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3857	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3858	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3859	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3860	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 101					
3861	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3862	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3863	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3864	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3865	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3866	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3867	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3868	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3869	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4160	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4161	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4176	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4177	A	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4192	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4193	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4204	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	9,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4205	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Gauche	Métal	Peinture	7,96 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4250	F	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4251	F	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4415	A	Poteau peint-Pot1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4416	A	Poteau peint-Pot1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4417	A	Poteau peint-Pot2	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4418	A	Poteau peint-Pot2	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 101					
4419	A	Poteau peint-Pot3	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4420	A	Poteau peint-Pot3	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4421	A	Poteau peint-Pot4	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4422	A	Poteau peint-Pot4	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4429	I	Poteau peint-Pot1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4430	I	Poteau peint-Pot1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4431	B	Poteau peint-Pot1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4432	B	Poteau peint-Pot1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4433	B	Escalier droit bois peint (Garde corps)-Et1	Centre Gauche	Bois	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4434	B	Escalier droit bois peint (Garde corps)-Et1	Centre Centre	Bois	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4435	B	Escalier droit bois peint (Contre marche)-Et1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4436	B	Escalier droit bois peint (Contre marche)-Et1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4437	B	Escalier droit bois peint (Marche)-Et1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4438	B	Escalier droit bois peint (Marche)-Et1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4439	B	Escalier droit bois peint (Garde corps)-Et2	Bas Centre	Bois	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4440	B	Escalier droit bois peint (Garde corps)-Et2	Centre Gauche	Bois	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4441	B	Escalier droit bois peint (Contre marche)-Et2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4442	B	Escalier droit bois peint (Contre marche)-Et2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4443	B	Escalier droit bois peint (Marche)-Et2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4444	B	Escalier droit bois peint (Marche)-Et2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4445	B	Escalier droit bois peint (Garde corps)-Et3	Haut Droite	Bois	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4446	B	Escalier droit bois peint (Garde corps)-Et3	Haut Gauche	Bois	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4447	B	Escalier droit bois peint (Contre marche)-Et3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 101					
4448	B	Escalier droit bois peint (Contre marche)-Et3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4449	B	Escalier droit bois peint (Marche)-Et3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4450	B	Escalier droit bois peint (Marche)-Et3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4451	B	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4452	B	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4453	B	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4454	B	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4455	B	Garde corps (Garde corps)-Gard3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4456	B	Garde corps (Garde corps)-Gard3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 45

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 102					
3607	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3608	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3609	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3610	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3611	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3612	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3613	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3614	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3721	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3722	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 102					
3723	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3724	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3725	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3726	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3727	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3728	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3886	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3887	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3888	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3889	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3890	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3891	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3892	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3893	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3894	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3895	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3896	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3897	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3898	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3899	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3900	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3901	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4164	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 102					
4165	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4182	A	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4183	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4194	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4195	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4216	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4217	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4254	A	Plafond isolant-Fp2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4255	A	Plafond isolant-Fp2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 103					
3627	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3628	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3629	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3630	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3631	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3632	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3633	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3634	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3729	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3730	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 103					
3731	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3732	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4162	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4163	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4180	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4181	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4256	A	Plafond isolant-Fp2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4257	A	Plafond isolant-Fp2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 104					
3737	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3738	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3739	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3740	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3741	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3742	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3743	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4178	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4179	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 106					
4030	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4031	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4032	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4033	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4034	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4035	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4036	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4037	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4038	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4039	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4040	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4041	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4042	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4043	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4044	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4045	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4046	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4047	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4048	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4049	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4050	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4051	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4052	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 106					
4053	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4054	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4055	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4056	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4057	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4058	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4059	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4060	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4061	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4062	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4063	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4064	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4065	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4066	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4067	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4068	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4069	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4070	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4071	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4072	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4073	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4074	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4075	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 106					
4076	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4077	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4232	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4233	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4238	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	7,17 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4239	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Droite	Métal	Peinture	8,98 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4260	A	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4261	A	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4285	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4286	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4287	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4288	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4289	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4290	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4291	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4292	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4301	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4302	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4379	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4380	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4381	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4382	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4403	E	Poteau peint-Pot1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 106					
4404	E	Poteau peint-Pot1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4405	E	Poteau peint-Pot2	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4406	E	Poteau peint-Pot2	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		18						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 107					
4118	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4119	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4120	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4121	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4122	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4123	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4124	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4125	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4126	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4127	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4128	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4129	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4130	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4131	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4132	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4133	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 107					
4134	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4135	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4136	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4137	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4138	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4139	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4140	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4141	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4142	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4143	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4144	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4145	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4146	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4147	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4148	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4149	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4150	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4151	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4152	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4153	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4154	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4155	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4156	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 107					
4157	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4220	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4221	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4222	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4223	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4230	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4231	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4262	D	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4263	D	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4293	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4294	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4295	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4296	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4297	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4298	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4299	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4300	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4407	A	Poteau peint-Pot1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4408	A	Poteau peint-Pot1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4409	E	Poteau peint-Pot1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4410	E	Poteau peint-Pot1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 108					
4078	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4079	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4080	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4081	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4082	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4083	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4084	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4085	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4086	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4087	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4088	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4089	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4090	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4091	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4092	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4093	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4094	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4095	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4096	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4097	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4098	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4099	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4100	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 108					
4101	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4102	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4103	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4104	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4105	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4106	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4107	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4108	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4109	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4110	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4111	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4112	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4113	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4114	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4115	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4116	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4117	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4234	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4235	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4240	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	9,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4241	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Peinture	8,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4266	C	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4267	C	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 108					
4303	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4304	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4305	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4306	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4307	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4308	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4309	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4310	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4311	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4312	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4313	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4314	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4347	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4348	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4349	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4350	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4351	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4352	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4353	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4354	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4355	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4356	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4357	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 108					
4358	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4359	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4360	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4361	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4362	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4413	B	Poteau peint-Pot1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4414	B	Poteau peint-Pot1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		20						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 117					
4224	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4225	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4236	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4237	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4264	C	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4265	C	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4315	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4316	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4317	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4318	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4319	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4320	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 117					
4321	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4322	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4343	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4344	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4345	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4346	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4371	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4372	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4373	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4374	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4411	D	Poteau peint-Pot1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4412	D	Poteau peint-Pot1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 118 (Dégagement 10)					
4268	C	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4269	C	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4323	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4324	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4325	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4326	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4327	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 118 (Dégagement 10)					
4328	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4329	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4330	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4331	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4332	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4363	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4364	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4365	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4366	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4367	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4368	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4369	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4370	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4375	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4376	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4377	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4378	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 122 (Dégagement 11)					
4226	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4227	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 122 (Dégagement 11)					
4228	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4229	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4270	G	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4271	G	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4333	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4334	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4335	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4336	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4337	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4338	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4339	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4340	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4341	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4342	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4383	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4384	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4385	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4386	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4387	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4388	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4389	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4390	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4391	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 122 (Dégagement 11)					
4392	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4393	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4394	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4395	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4396	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4397	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4398	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4399	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4400	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4401	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4402	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 124 (Escalier 13)					
3545	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3546	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3547	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3548	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3549	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3550	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3570	A	Limon (Limon)-Limon1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3571	A	Limon (Limon)-Limon1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 124 (Escalier 13)					
4272	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4273	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4274	A	Plafond isolant-Fp2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4275	A	Plafond isolant-Fp2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4280	C	Limon (Limon)-Limon1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4281	C	Limon (Limon)-Limon1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4284	D	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Bas Centre	Métal	Peinture	6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 178 (Entrée)					
4475	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4476	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4477	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4478	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4479	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4480	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4481	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4482	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4571	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4572	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4581	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4582	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 179 (Sdb 6)					
4459	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4460	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4461	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4462	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4463	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4464	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4465	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4466	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4561	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4562	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4583	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4584	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4585	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4586	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4587	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4588	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4589	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4590	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4591	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4592	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4593	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4594	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 179 (Sdb 6)					
4595	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4596	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4597	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4598	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4599	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4600	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4601	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4602	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4603	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4604	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4605	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4606	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4607	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4608	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4609	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4610	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4611	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4612	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4613	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4614	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4615	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4616	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4617	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 179 (Sdb 6)					
4618	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4619	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4620	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4621	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4622	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4623	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4624	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4625	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4626	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4627	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4628	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4629	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4630	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4631	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4632	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 180 (W.c 3)					
4519	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4520	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4521	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4522	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 180 (W.c 3)					
4523	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4524	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4525	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4526	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4527	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4528	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 181 (Cuisine 2)					
4529	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4530	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4531	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4532	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4533	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4534	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4535	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4536	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4567	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4568	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4713	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4714	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4715	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 181 (Cuisine 2)					
4716	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4717	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4718	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4719	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4720	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4721	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4722	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4723	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4724	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4725	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4726	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4727	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4728	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4729	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4730	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4731	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4732	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 182 (Arrière cuisine)					
4537	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4538	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 182 (Arrière cuisine)					
4539	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4540	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4541	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4542	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4543	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4544	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4733	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4734	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4735	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4736	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4737	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4738	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4739	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4740	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4741	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4742	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4743	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4744	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4745	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4746	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4747	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4748	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4749	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 182 (Arrière cuisine)					
4750	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4751	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4752	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 183 (Couloir)					
4507	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4508	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4511	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4512	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4513	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4514	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4515	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4516	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4517	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4518	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4545	O	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4546	O	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4547	P	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4548	P	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4549	S	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4550	S	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 183 (Couloir)					
4551	T	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4552	T	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4553	Q	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4554	Q	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4555	R	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4556	R	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4557	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4558	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4563	O	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4564	O	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4579	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4580	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4663	O	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4664	O	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4665	O	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4666	O	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4667	O	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4668	O	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4669	O	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4670	O	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4671	O	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4672	O	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4673	O	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 183 (Couloir)					
4674	O	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4675	O	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4676	O	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4677	O	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4678	O	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4679	O	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4680	O	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4681	O	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4682	O	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4683	S	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4684	S	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4685	S	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4686	S	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4687	S	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4688	S	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4689	S	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4690	S	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4691	S	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4692	S	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 184 (Séjour)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 184 (Séjour)					
4483	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4484	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4485	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4486	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4487	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4488	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4489	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4490	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4491	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4492	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4493	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4494	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4495	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4496	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4497	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4498	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4569	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4570	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4575	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4576	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4753	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4754	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4755	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 184 (Séjour)					
4756	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4757	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4758	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4759	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4760	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4761	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4762	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 185 (Chambre)					
4467	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4468	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4469	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4470	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4471	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4472	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4473	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4474	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4509	B	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4510	B	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4559	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4560	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 185 (Chambre)					
4573	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4574	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4633	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4634	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4635	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4636	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4637	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4638	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4639	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4640	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4641	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4642	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4643	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4644	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4645	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4646	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4647	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4648	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4649	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4650	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4651	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4652	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4653	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 185 (Chambre)					
4654	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4655	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4656	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4657	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4658	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4659	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4660	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4661	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4662	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 186 (Dressing)					
4499	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4500	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4501	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4502	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4503	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4504	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4505	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4506	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4565	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4566	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 186 (Dressing)					
4577	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4578	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4693	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4694	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4695	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4696	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4697	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4698	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4699	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4700	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4701	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4702	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4703	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4704	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4705	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4706	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4707	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4708	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4709	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4710	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4711	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4712	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 94 (Escalier 10)					
3557	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3558	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3559	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3560	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3561	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3562	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3563	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3564	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3565	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
3566	F	Limon (Limon)-Limon1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3567	F	Limon (Limon)-Limon1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3572	E	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Haut Gauche	Métal	Peinture	6,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3573	C	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Bas Droite	Métal	Peinture	6,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3677	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3678	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3679	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3680	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4168	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4169	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4186	B	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4187	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4242	C	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,17 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4243	C	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 94 (Escalier 10)					
4276	F	Limon (Limon)-Limon2	Haut Droite	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4277	F	Limon (Limon)-Limon2	Bas Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4282	F	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Haut Centre	Métal	Peinture	5,95 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		14						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 95 (Escalier 11)					
3551	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3552	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3553	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3554	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3555	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3556	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3568	D	Limon (Limon)-Limon1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3569	D	Limon (Limon)-Limon1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3574	C	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Centre Centre	Métal	Peinture	5,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4278	D	Limon (Limon)-Limon2	Bas Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4279	D	Limon (Limon)-Limon2	Bas Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4283	D	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Haut Centre	Métal	Peinture	5,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4457	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4458	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 96					
3599	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3600	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3601	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3602	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3603	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3604	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3605	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3606	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3615	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3616	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3617	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3618	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3619	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3620	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3621	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3622	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3623	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3624	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3625	N	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3626	N	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3635	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3636	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3637	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 96					
3638	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3685	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3686	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3687	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3688	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3689	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3690	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3691	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3692	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3717	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3718	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3719	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3720	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3733	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3734	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3735	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3736	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3870	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3871	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3872	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3873	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3874	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3875	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 96					
3876	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3877	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3878	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3879	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3880	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3881	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3882	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3883	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3884	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3885	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3902	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3903	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3904	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3905	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3906	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3907	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3908	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3909	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3910	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3911	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3912	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3913	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3914	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 96					
3915	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3916	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3917	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3918	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3919	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3920	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3921	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3922	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3923	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3924	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3925	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3926	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3927	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3928	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3929	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3930	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3931	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3932	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3933	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3934	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3935	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3936	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3937	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 96					
3938	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3939	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3940	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3941	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3942	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3943	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3944	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3945	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3946	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3947	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3948	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3949	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3950	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3951	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3952	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3953	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3954	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3955	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3956	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3957	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3958	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3959	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3960	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 96					
3961	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3962	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3963	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3964	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3965	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3966	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3967	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3968	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3969	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3970	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3971	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3972	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3973	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3974	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3975	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3976	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3977	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3978	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3979	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3980	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3981	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3982	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3983	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 96					
3984	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3985	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3986	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3987	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3988	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3989	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3990	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3991	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3992	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3993	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3994	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3995	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3996	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3997	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3998	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3999	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4000	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4001	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4002	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4003	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4004	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4005	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4006	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 96					
4007	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4008	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4009	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4010	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4011	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4012	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4013	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4158	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4159	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4174	B	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4175	B	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4196	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4197	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4202	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4203	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4206	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4207	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4208	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4209	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4218	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4219	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4252	I	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4253	I	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 96					
4423	B	Poteau peint-Pot1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4424	B	Poteau peint-Pot1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4425	B	Poteau peint-Pot2	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4426	B	Poteau peint-Pot2	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4427	B	Poteau peint-Pot3	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4428	B	Poteau peint-Pot3	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 43

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 97					
3657	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3658	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3659	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3660	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3661	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3662	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3663	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3664	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3673	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3674	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3675	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3676	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3693	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 97					
3694	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3695	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3696	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4170	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4171	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4188	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4189	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4212	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4213	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4244	B	Plafond isolant-Fp2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4245	B	Plafond isolant-Fp2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 98					
3665	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3666	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3667	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3668	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3669	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3670	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3671	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3672	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 98					
3681	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3682	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3683	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3684	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4014	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4015	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4016	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4017	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4018	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4019	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4020	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4021	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4022	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4023	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4024	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4025	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4026	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4027	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4028	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4029	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4172	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4173	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4190	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 98					
4191	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4200	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4201	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4210	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4211	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4214	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4215	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4246	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4247	B	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 99					
3639	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3640	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3641	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3642	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3643	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3644	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3645	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3646	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3647	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3648	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 99					
3649	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3650	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3697	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3698	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3699	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3700	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3701	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3702	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3703	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3704	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3705	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3706	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3707	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3708	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4166	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4167	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4184	G	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4185	G	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4198	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4199	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4248	D	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4249	D	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 126 (Mezzanine)					
4763	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4764	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4765	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4766	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4767	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4768	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4769	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4770	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4771	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4772	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4773	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4774	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4775	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4776	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4785	H	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4786	H	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4787	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4788	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4789	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4790	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4799	M	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4800	M	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4805	G	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 126 (Mezzanine)					
4806	G	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4807	L	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4808	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4809	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4810	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4811	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4816	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4817	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4818	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4819	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4820	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4821	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4822	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4823	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4824	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4825	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4826	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4827	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 127 (Escalier 15)					
4791	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 127 (Escalier 15)					
4792	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4793	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4794	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4795	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4796	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4797	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4798	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4801	E	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4802	E	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4828	E	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Haut Gauche	Métal	Peinture	5,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4829	A	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4830	A	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Haut Droite	Métal	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 128					
4777	C	Mur bois peint-Mur1	Bas Droite	Bois	Vernis	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4778	C	Mur bois peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Vernis	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4779	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Vernis	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4780	A	Mur bois peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Vernis	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4781	B	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Vernis	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4782	B	Mur bois peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Vernis	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4783	D	Mur bois peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Vernis	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 128					
4784	D	Mur bois peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Vernis	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4803	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4804	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4812	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4813	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4814	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4815	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 129 (Escalier 16)					
5261	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5262	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5263	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5264	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5265	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5266	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5267	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5268	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5269	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5270	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5271	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5272	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 129 (Escalier 16)					
5273	E	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Haut Centre	Métal	Peinture	5,97 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 130 (Escalier 17)					
4896	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4897	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4898	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4899	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4900	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4901	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4902	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4903	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4948	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4949	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4950	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4951	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4952	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4953	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4954	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4955	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5819	B	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Bas Gauche	Métal	Peinture	6,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5826	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 130 (Escalier 17)					
5827	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	8							
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 131 (Escalier 18)					
4882	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4883	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4884	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4885	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4886	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4887	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4888	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4889	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4890	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4891	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4892	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4893	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4972	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4973	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4974	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4975	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5666	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5667	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 131 (Escalier 18)					
5668	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5669	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5670	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5671	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5672	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5673	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5674	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5675	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5676	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5677	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5678	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5679	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5680	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5681	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5810	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5811	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5812	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5813	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5814	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5815	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5816	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5817	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5818	G	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Haut Droite	Métal	Peinture	5,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 131 (Escalier 18)					
5820	G	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5821	G	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5822	D	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5823	D	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5824	A	Limon (Limon)-Limon1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5825	A	Limon (Limon)-Limon1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 132 (Salle de bain/w.c 2)					
4894	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4895	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4904	J	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4905	K	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4906	L	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4907	L	Faience brut (Faience)-Faience2	Bas Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4908	J	Faience brut (Faience)-Faience2	Haut Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4909	J	Faience brut (Faience)-Faience3	Bas Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4910	E	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4911	F	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4912	I	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4913	H	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4914	B	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 132 (Salle de bain/w.c 2)					
4915	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4916	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4917	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4918	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4919	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4920	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4921	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4922	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4923	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4924	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4925	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4926	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4927	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4928	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4929	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4930	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4931	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4932	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4933	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4934	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4935	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4936	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4937	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 132 (Salle de bain/w.c 2)					
4938	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4939	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4940	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4941	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4942	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4943	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4944	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4945	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4946	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4947	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5642	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5643	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5644	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5645	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5646	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5647	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5648	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5649	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5650	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5651	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5652	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5653	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5654	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 132 (Salle de bain/w.c 2)					
5655	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5656	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5657	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5658	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5659	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5660	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5661	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5662	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5663	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5664	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5665	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 24

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 133					
4988	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4989	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4990	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4991	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4992	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4993	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4994	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4995	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 133					
4996	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4997	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4998	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4999	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5000	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5001	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5002	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5003	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5004	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5005	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5006	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5007	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5008	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5009	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5010	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5011	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5124	B	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5125	B	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5220	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5221	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5222	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5223	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5224	G	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 133					
5225	H	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5226	G	Mur béton brut-Mur2	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5227	M	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5228	L	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5229	K	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5257	M	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5258	M	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5259	G	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5260	G	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 134 (Dégagement 12)					
5048	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5049	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5050	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5051	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5052	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5053	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5054	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5055	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5056	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5057	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 134 (Dégagement 12)					
5058	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5059	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5072	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5073	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5074	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5075	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5080	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5081	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5082	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5083	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5100	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5101	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5102	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5103	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5104	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5105	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5106	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5107	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5110	I	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5111	I	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5150	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5151	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5152	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 134 (Dégagement 12)					
5153	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5154	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5155	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5212	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5213	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5214	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5215	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5216	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5217	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5239	K	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5240	K	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 135 (Dégagement 15)					
5028	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5029	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5030	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5031	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5032	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5033	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5034	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5035	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 135 (Dégagement 15)					
5122	D	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5123	D	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5466	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5467	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5468	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5469	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5470	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5471	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5472	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5473	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5474	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5475	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5476	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5477	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5478	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5479	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5480	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5481	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 136					
5036	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 136					
5037	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5038	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5039	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5040	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5041	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5042	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5043	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5118	F	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5119	F	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5174	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5175	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5176	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5177	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5178	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5179	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5180	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5181	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5235	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5236	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5386	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5387	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5388	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5389	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 136					
5390	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5391	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5392	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5393	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5394	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5395	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5396	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5397	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5398	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5399	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5400	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5401	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5402	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5403	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5404	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5405	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5406	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5407	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5408	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5409	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5776	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5777	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5802	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 136					
5803	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5804	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5805	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 137					
5044	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5045	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5046	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5047	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5114	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5115	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5182	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5183	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5184	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5185	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5186	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5187	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5188	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5189	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5190	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5191	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 137					
5192	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5193	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5194	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5195	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5237	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5238	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5410	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5411	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5412	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5413	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5414	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5415	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5416	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5417	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5418	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5419	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5420	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5421	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5422	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5423	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5424	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5425	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5778	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 137					
5779	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		13						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 138					
5112	H	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5113	H	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5196	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5197	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5198	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5199	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5200	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5201	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5202	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5203	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5204	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5205	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5206	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5207	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5208	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5209	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5210	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5211	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 138					
5251	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5252	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5426	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5427	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5428	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5429	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5430	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5431	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5432	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5433	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5780	H	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5781	H	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5806	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5807	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5808	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5809	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 139					
5060	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5061	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5062	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 139					
5063	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5084	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5085	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5086	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5087	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5088	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5089	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5090	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5091	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5126	B	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5127	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5128	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5129	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5130	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5131	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5132	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5133	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5134	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5135	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5136	A	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5137	A	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5138	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5139	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 139					
5241	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5242	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5338	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5339	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5340	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5341	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5342	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5343	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5344	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5345	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5346	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5347	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5348	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5349	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5350	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5351	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5352	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5353	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5354	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5355	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5356	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5357	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5358	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 139					
5359	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5360	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5361	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5362	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5363	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5364	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5365	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5366	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5367	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5368	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5369	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5370	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5371	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5372	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5373	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5374	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5375	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5376	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5377	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5378	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5379	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5380	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5381	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 139					
5382	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5383	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5384	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5385	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5774	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5775	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5786	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	8,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5787	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Centre	Métal	Peinture	9,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 140					
5064	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5065	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5066	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5067	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5068	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5069	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5070	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5071	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5076	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5077	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5078	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 140					
5079	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5108	E	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5109	E	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5140	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5141	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5142	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5143	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5144	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5145	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5146	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5147	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5148	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5149	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5243	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5244	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5782	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5783	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 141 (Dégagement 13)					
5164	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5165	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 141 (Dégagement 13)					
5166	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5167	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5168	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5169	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5170	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5171	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5247	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5248	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 142					
4831	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4832	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4833	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4834	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4835	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4836	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4837	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4838	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4839	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4840	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4841	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 142					
4842	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4843	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4844	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4845	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4846	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4847	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4848	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4849	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4850	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4851	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4852	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4960	K	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4961	K	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4962	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4963	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4964	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4965	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4966	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4967	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4984	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4985	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4986	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4987	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 142					
5522	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5523	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5524	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5525	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5526	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5527	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5528	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5529	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5530	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5531	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5532	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5533	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5534	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5535	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5536	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5537	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5538	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5539	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5540	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5541	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5542	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5543	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5544	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 142					
5545	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5546	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5547	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5548	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5549	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5550	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5551	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5552	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5553	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5554	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5555	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5556	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5557	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5558	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5559	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5560	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5561	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5562	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5563	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5564	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5565	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5566	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5567	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 142					
5568	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5569	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5570	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5571	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5572	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5573	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5574	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5575	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5576	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5577	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5578	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5579	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5580	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5581	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5582	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5583	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5584	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5585	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5586	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5587	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5588	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5589	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5590	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 142					
5591	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5592	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5593	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5594	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5595	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5596	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5597	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5598	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5599	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5600	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5601	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5602	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5603	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5604	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5605	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5606	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5607	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5608	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5609	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5610	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5611	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5612	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5613	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 142					
5614	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5615	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5616	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5617	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5618	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5619	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5620	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5621	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5622	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5623	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5624	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5625	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5626	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5627	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5628	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5629	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5630	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5631	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5632	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5633	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5634	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5635	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5636	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 142					
5637	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5638	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5639	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5640	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5641	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5714	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5715	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5716	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5717	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5718	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5719	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5720	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5721	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5722	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5723	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5724	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5725	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5726	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5727	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5728	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5729	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5730	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5731	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 142					
5732	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5733	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5734	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5735	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5736	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5737	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5738	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5739	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5740	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5741	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5742	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5743	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5744	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5745	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5746	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5747	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5748	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5749	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5750	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5751	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5752	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5753	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5754	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 142					
5755	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5756	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5757	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5758	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5759	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5760	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5761	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5762	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5763	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5764	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5765	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5766	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5767	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5768	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5769	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5770	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5771	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5788	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	8,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5789	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Centre	Métal	Peinture	8,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5794	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5795	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5796	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5797	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 41

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 143					
4853	A	Mur veranda (Mur)-Ver1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4854	E	Mur veranda (Mur)-Ver1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4855	B	Mur veranda (Mur)-Ver1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4856	C	Mur veranda (Mur)-Ver1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4864	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4865	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4866	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4867	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4980	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4981	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4982	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4983	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5682	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5683	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5684	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5685	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5686	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5687	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5688	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5689	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5690	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5691	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 143					
5692	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5693	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5694	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5695	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5696	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5697	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5698	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5699	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5700	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5701	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5702	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5703	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5704	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5705	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5706	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5707	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5708	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5709	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5710	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5711	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5712	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5713	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5772	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 143					
5773	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5790	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5791	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5792	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5793	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 144 (Dégagement 14)					
4868	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4869	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4870	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4871	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4872	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4873	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4874	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4875	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4876	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4877	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4878	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4879	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4880	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4881	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 144 (Dégagement 14)					
4968	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4969	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4970	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4971	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4976	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4977	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4978	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4979	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 145					
4857	B	Mur veranda (Mur)-Ver1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4858	C	Mur veranda (Mur)-Ver1	Centre Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4859	A	Mur veranda (Mur)-Ver1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4860	A	Mur veranda (Mur)-Ver2	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4861	E	Mur veranda (Mur)-Ver1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4862	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4863	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4956	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4957	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4958	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4959	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 146					
5012	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5013	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5014	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5015	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5020	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5021	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5022	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5023	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5024	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5025	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5026	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5027	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5120	C	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5121	C	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5172	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5173	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5218	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5219	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5233	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5234	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5245	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5246	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 146					
5274	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5275	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5276	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5277	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5278	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5279	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5280	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5281	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5282	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5283	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5284	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5285	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5286	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5287	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5288	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5289	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5290	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5291	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5292	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5293	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5294	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5295	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5296	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 146					
5297	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5298	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5299	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5300	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5301	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5302	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5303	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5304	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5305	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5306	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5307	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5308	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5309	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5310	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5311	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5312	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5313	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5314	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5315	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5316	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5317	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5318	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5319	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 146					
5320	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5321	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5322	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5323	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5324	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5325	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5326	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5327	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5328	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5329	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5330	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5331	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5332	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5333	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5334	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5335	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5336	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5337	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5458	K	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5459	K	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5460	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5461	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5462	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 146					
5463	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5464	K	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5465	K	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5482	K	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5483	K	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5484	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5485	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5486	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5487	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5488	K	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5489	K	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5490	K	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5491	K	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5492	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5493	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5494	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5495	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5496	K	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5497	K	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5498	K	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5499	K	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5500	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5501	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 146					
5502	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5503	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5504	K	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5505	K	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5506	K	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5507	K	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5508	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5509	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5510	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5511	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5512	K	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5513	K	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5514	K	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5515	K	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5516	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5517	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5518	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5519	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5520	K	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5521	K	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5784	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	7,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5785	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Gauche	Métal	Peinture	7,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5798	K	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 146					
5799	K	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5800	K	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5801	K	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	26							
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 147					
5092	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5093	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5094	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5095	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5096	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5097	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5098	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5099	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5116	F	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5117	F	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5156	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5157	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5158	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5159	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5160	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5161	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 147					
5162	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5163	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5249	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5250	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5253	C	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5254	C	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5434	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5435	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5436	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5437	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5438	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5439	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5440	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5441	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5442	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5443	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5444	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5445	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5446	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5447	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5448	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5449	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5450	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 147					
5451	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5452	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5453	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5454	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5455	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5456	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5457	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 148 (Local technique 3)					
5016	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5017	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5018	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5019	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5230	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5231	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5232	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5255	A	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5256	A	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 149 (Escalier 19)					
5838	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5839	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5840	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5841	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5842	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5843	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5844	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5845	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5846	D	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5847	D	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6524	E	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6525	E	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6572	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6573	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6580	C	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Centre Droite	Métal	Peinture	4,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 150 (Escalier 20)					
5890	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5891	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5892	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 150 (Escalier 20)					
5893	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5894	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5895	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5896	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5897	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6478	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6479	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6480	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6481	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6482	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6483	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6484	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6485	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6530	E	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6531	E	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6579	D	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Bas Gauche	Métal	Peinture	4,55 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 153					
5828	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5829	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 153					
5848	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5849	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5850	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5851	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5852	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5853	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5854	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5855	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5927	K	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
5928	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5929	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6246	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6247	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6248	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6249	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6250	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6251	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6252	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6253	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6254	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6255	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6256	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6257	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 153					
6258	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6259	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6260	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6261	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6262	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6263	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6264	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6265	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6266	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6267	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6268	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6269	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6270	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6271	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6272	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6273	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6274	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6275	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6276	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6277	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6278	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6279	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6280	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 153					
6281	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6282	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6283	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6284	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6285	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6286	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6287	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6288	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6289	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6290	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6291	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6292	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6293	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6294	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6295	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6296	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6297	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6298	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6299	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6300	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6301	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6302	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6303	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 153					
6304	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6305	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6306	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6307	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6308	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6309	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6310	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6311	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6312	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6313	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6314	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6315	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6316	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6317	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6318	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6319	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6320	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6321	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6322	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6323	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6324	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6325	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6342	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 153					
6343	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6344	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6345	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6346	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6347	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6348	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6349	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6350	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6351	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6352	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6353	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6354	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6355	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6356	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6357	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6358	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6359	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6360	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6361	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6362	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6363	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6364	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6365	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 153					
6366	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6367	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6368	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6369	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6370	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6371	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6372	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6373	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6374	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6375	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6376	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6377	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6378	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6379	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6380	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6381	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6382	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6383	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6384	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6385	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6386	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6387	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6388	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 153					
6389	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6390	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6391	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6392	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6393	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6394	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6395	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6396	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6397	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6398	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6399	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6400	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6401	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6402	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6403	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6404	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6405	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6406	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6407	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6408	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6409	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6410	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6411	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 153					
6412	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6413	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6414	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6415	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6416	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6417	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6418	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6419	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6420	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6421	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6426	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6427	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6428	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6429	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6430	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6431	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6432	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6433	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6446	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6447	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6448	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6449	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6518	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 153					
6519	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6520	B	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6521	B	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6548	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6549	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6550	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6551	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6552	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	7,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6553	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Droite	Métal	Peinture	8,94 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6558	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6559	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6560	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6561	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6570	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6571	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 39

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 154					
5856	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5857	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5858	P	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5859	P	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 154					
5860	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5861	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5862	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5863	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5864	O	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5865	O	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5868	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5869	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5870	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5871	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5872	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5873	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5874	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5875	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5876	N	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5877	N	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5921	D	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
5930	I	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5931	H	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5932	G	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5933	H	Mur béton brut-Mur2	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5942	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5943	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 154					
5944	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5945	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5946	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5947	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5948	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5949	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5950	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5951	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5952	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5953	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5954	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5955	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5956	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5957	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5958	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5959	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5960	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5961	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5962	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5963	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5964	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5965	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5966	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 154					
5967	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5968	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5969	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5970	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5971	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5972	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5973	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5974	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5975	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5976	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5977	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5978	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5979	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5980	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5981	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5982	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5983	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5984	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5985	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5986	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5987	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5988	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5989	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 154					
5990	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5991	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5992	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5993	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5994	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5995	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5996	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5997	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5998	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5999	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6000	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6001	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6002	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6003	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6004	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6005	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6030	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6031	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6032	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6033	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6034	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6035	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6036	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 154					
6037	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6038	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6039	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6040	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6041	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6042	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6043	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6044	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6045	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6046	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6047	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6048	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6049	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6050	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6051	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6052	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6053	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6158	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6159	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6160	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6161	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6162	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6163	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 154					
6164	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6165	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6166	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6167	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6168	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6169	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6170	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6171	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6172	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6173	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6174	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6175	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6176	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6177	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6178	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6179	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6180	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6181	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6182	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6183	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6184	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6185	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6186	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 154					
6187	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6188	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6189	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6190	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6191	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6192	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6193	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6194	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6195	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6196	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6197	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6198	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6199	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6200	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6201	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6202	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6203	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6204	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6205	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6206	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6207	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6208	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6209	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 154					
6210	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6211	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6212	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6213	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6214	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6215	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6216	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6217	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6218	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6219	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6220	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6221	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6222	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6223	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6224	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6225	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6226	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6227	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6228	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6229	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6230	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6231	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6232	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 154					
6233	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6234	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6235	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6236	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6237	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6238	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6239	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6240	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6241	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6242	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6243	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6244	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6245	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6450	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6451	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6452	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6453	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6454	O	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6455	O	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6456	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6457	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6494	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6495	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 154					
6496	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6497	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6498	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6499	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6500	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6501	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6502	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6503	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6504	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6505	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6506	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6507	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6508	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6509	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6516	P	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6517	P	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6522	P	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6523	P	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6538	I	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6539	I	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6544	P	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6545	P	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6546	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 154					
6547	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6554	P	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	8,94 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6555	P	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Droite	Métal	Peinture	8,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6562	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6563	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6564	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6565	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 52

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 155					
5866	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5867	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5878	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5879	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5880	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5881	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5882	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5883	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5884	N	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5885	N	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5886	O	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5887	O	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 155					
5888	C	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5889	C	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5902	H	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
5903	I	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
5904	J	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
5905	F	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
5906	E	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
5934	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5935	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5936	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5937	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5938	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5939	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5940	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5941	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6006	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6007	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6008	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6009	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6010	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6011	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6012	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6013	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 155					
6014	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6015	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6016	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6017	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6018	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6019	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6020	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6021	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6022	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6023	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6024	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6025	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6026	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6027	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6028	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6029	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6054	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6055	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6056	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6057	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6058	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6059	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6060	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 155					
6061	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6062	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6063	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6064	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6065	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6066	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6067	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6068	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6069	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6070	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6071	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6072	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6073	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6074	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6075	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6076	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6077	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6078	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6079	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6080	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6081	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6082	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6083	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 155					
6084	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6085	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6086	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6087	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6088	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6089	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6090	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6091	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6092	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6093	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6094	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6095	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6096	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6097	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6098	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6099	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6100	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6101	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6102	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6103	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6104	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6105	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6106	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 155					
6107	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6108	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6109	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6110	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6111	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6112	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6113	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6114	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6115	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6116	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6117	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6118	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6119	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6120	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6121	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6122	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6123	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6124	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6125	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6126	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6127	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6128	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6129	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 155					
6130	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6131	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6132	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6133	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6134	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6135	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6136	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6137	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6138	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6139	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6140	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6141	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6142	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6143	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6144	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6145	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6146	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6147	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6148	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6149	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6150	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6151	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6152	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 155					
6153	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6154	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6155	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6156	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6157	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6458	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6459	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6460	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6461	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6510	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6511	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6532	D	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6533	D	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6540	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6541	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6542	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6543	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6556	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	8,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6557	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Gauche	Métal	Peinture	8,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6566	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6567	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6568	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6569	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 155					
6574	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6575	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 39

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 156 (W.c 1)					
5830	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5831	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5832	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5833	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5834	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5835	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5836	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5837	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6326	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6327	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6328	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6329	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6330	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6331	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6332	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6333	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6334	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 156 (W.c 1)					
6335	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6336	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6337	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6338	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6339	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6340	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6341	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6422	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6423	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6424	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6425	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6576	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	7,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6577	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Gauche	Métal	Peinture	9,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6578	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit3	Haut Centre	Métal	Peinture	7,95 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 157 (Dégagement 16)					
5922	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
5923	E	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
5924	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
5925	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
5926	F	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 157 (Dégagement 16)					
6434	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6435	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6436	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6437	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6438	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6439	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6440	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6441	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6442	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6443	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6444	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6445	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6526	A	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6527	A	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 158 (Dégagement 17)					
5907	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
5908	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
5909	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
5910	D	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
5911	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 158 (Dégagement 17)					
5912	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo3	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6470	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6471	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6472	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6473	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6474	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6475	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6476	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6477	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 159 (Dégagement 18)					
5913	D	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
5914	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
5915	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
5916	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6514	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6515	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6534	D	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6535	D	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 160 (Dégagement 19)					
5917	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
5918	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
5919	D	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
5920	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6486	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6487	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6488	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6489	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6490	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6491	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6492	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6493	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6512	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6513	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6536	B	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6537	B	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 161 (Dégagement 20)					
5898	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
5899	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
5900	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 161 (Dégagement 20)					
5901	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6462	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6463	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6464	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6465	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6466	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6467	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6468	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6469	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6528	A	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6529	A	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 151 (Escalier 21)					
6591	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6592	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6595	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6596	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6597	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6598	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6599	D	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6600	D	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 151 (Escalier 21)					
6601	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6602	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6693	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6695	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6720	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6721	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6722	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6723	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6724	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6725	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6726	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6727	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7352	A	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7353	A	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7354	C	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7355	C	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7423	E	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Haut Gauche	Métal	Peinture	3,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 152 (Escalier 22)					
6627	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 152 (Escalier 22)					
6628	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6629	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6630	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6631	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6632	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6633	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6634	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6796	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6797	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6798	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6799	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7340	B	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7341	B	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7424	E	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Centre Centre	Métal	Peinture	4,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 162 (Débarras 2)					
6635	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6636	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6637	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6638	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 162 (Débarras 2)					
6639	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6640	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6641	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6642	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6784	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6785	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6786	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6787	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7338	D	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7339	D	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7419	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7420	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7421	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7422	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 163					
6619	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6620	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6623	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6624	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6625	P	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+8 - Vol 163				
6626	P	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6651	O	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6652	O	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6653	N	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6654	N	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6655	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6656	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6657	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6658	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6659	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6660	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6661	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6662	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6663	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6664	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6665	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6666	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6667	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6668	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6669	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6670	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6675	L	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6676	H	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 163					
6776	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6777	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6778	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6779	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6812	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6813	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6814	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6815	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6816	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6817	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6818	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6819	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6828	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6829	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6830	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6831	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6832	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6833	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6834	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6835	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6836	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6837	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6838	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 163					
6839	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6840	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6841	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6842	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6843	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6844	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6845	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6846	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6847	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6848	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6849	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6850	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6851	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6852	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6853	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6854	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6855	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6856	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6857	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6858	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6859	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6860	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6861	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 163					
6862	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6863	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6864	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6865	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6866	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6867	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6868	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6869	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6870	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6871	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6872	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6873	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6874	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6875	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6876	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6877	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6878	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6879	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6880	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6881	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6882	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6883	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6884	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 163					
6885	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6886	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6887	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6888	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6889	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6890	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6891	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7044	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7045	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7046	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7047	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7048	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7049	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7050	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7051	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7052	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7053	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7054	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7055	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7056	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7057	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7058	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7059	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 163					
7060	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7061	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7062	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7063	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7064	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7065	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7066	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7067	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7068	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7069	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7070	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7071	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7072	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7073	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7074	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7075	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7076	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7077	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7078	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7079	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7080	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7081	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7082	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 163					
7083	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7084	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7085	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7086	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7087	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7088	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7089	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7090	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7091	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7092	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7093	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7094	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7095	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7096	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7097	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7098	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7099	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7268	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7269	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7270	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7271	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7272	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7273	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 163					
7274	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7275	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7276	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7277	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7278	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7279	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7280	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7281	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7282	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7283	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7284	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7285	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7286	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7287	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7288	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7289	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7290	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7291	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7292	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7293	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7294	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7295	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7296	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 163					
7297	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7298	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7299	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7300	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7301	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7302	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7303	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7304	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7305	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7306	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7307	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7308	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7309	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7310	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7311	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7312	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7313	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7314	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7315	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7318	P	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7319	P	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7320	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7321	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 163					
7334	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7335	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7362	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7363	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7364	I	Poteau peint-Pot1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7365	I	Poteau peint-Pot1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7366	J	Poteau peint-Pot1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7367	J	Poteau peint-Pot1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7368	A	Poteau peint-Pot1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7369	A	Poteau peint-Pot1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7396	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	7,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7397	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Centre	Métal	Peinture	7,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7401	P	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7402	P	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7403	P	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7404	P	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 49

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 164 (Dégagement 21)					
6671	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6672	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6673	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 164 (Dégagement 21)					
6674	F	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6800	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6801	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6802	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6803	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6804	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6805	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6806	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6807	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6808	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6809	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6810	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6811	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7342	B	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7343	B	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 165					
6607	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6608	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6609	N	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6610	N	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 165					
6611	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6612	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6613	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6614	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6615	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6616	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6617	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6618	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6621	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6622	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6736	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6737	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6738	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6739	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6752	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6753	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6754	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6755	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6756	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6757	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6758	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6759	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6760	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 165					
6761	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6762	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6763	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6764	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6765	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6766	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6767	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6780	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6781	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6782	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6783	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6892	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6893	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6894	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6895	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6896	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6897	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6898	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6899	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6900	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6901	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6902	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6903	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 165					
6904	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6905	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6906	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6907	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6908	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6909	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6910	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6911	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6912	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6913	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6914	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6915	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6916	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6917	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6918	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6919	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6920	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6921	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6922	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6923	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6924	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6925	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6926	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 165					
6927	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6928	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6929	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6930	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6931	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6932	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6933	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6934	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6935	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6936	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6937	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6938	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6939	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6940	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6941	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6942	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6943	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6944	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6945	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6946	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6947	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6948	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6949	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 165					
6950	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6951	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6952	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6953	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6954	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6955	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6956	M	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6957	M	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6958	M	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6959	M	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6960	M	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6961	M	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6962	M	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6963	M	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6964	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6965	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6966	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6967	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6968	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6969	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6970	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6971	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6972	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 165					
6973	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6974	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6975	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6976	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6977	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6978	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6979	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6980	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6981	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6982	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6983	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6984	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6985	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6986	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6987	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6988	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6989	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6990	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6991	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6992	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6993	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6994	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6995	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 165					
6996	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6997	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6998	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6999	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7000	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7001	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7002	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7003	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7004	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7005	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7006	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7007	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7008	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7009	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7010	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7011	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7012	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7013	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7014	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7015	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7016	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7017	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7018	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 165					
7019	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7020	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7021	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7022	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7023	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7024	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7025	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7026	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7027	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7028	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7029	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7030	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7031	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7032	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7033	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7034	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7035	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7036	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7037	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7038	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7039	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7040	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7041	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 165					
7042	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7043	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7322	N	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7323	N	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7324	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7325	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7330	M	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7331	M	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7358	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7359	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7370	C	Poteau peint-Pot1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7371	C	Poteau peint-Pot1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7372	N	Poteau peint-Pot1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7373	N	Poteau peint-Pot1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7374	N	Poteau peint-Pot2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7375	N	Poteau peint-Pot2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7376	B	Poteau peint-Pot1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7377	B	Poteau peint-Pot1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7378	B	Poteau peint-Pot2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7379	B	Poteau peint-Pot2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7380	M	Poteau peint-Pot1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7381	M	Poteau peint-Pot1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7382	M	Poteau peint-Pot2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 165					
7383	M	Poteau peint-Pot2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7394	N	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	9,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7395	N	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Centre	Métal	Peinture	7,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7405	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7406	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7407	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7408	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7409	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7410	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 48

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 166					
6581	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6582	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6583	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6584	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6585	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6586	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6587	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6588	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6589	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6590	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 166					
6593	Q	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6594	Q	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6603	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6604	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6605	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6606	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6680	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6694	N	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6696	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6697	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6698	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6699	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6700	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6701	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6702	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6703	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6712	O	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6713	O	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6714	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6715	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6716	O	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6717	O	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6718	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 166					
6719	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6740	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6741	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6742	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6743	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6768	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6769	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6770	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6771	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6772	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6773	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6774	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6775	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7100	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7101	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7102	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7103	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7104	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7105	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7106	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7107	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7108	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7109	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 166					
7110	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7111	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7112	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7113	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7114	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7115	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7116	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7117	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7118	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7119	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7120	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7121	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7122	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7123	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7124	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7125	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7126	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7127	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7128	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7129	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7130	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7131	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7132	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 166					
7133	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7134	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7135	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7136	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7137	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7138	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7139	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7140	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7141	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7142	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7143	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7144	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7145	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7146	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7147	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7148	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7149	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7150	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7151	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7152	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7153	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7154	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7155	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 166					
7156	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7157	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7158	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7159	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7160	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7161	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7162	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7163	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7164	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7165	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7166	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7167	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7168	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7169	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7170	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7171	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7172	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7173	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7174	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7175	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7176	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7177	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7178	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 166					
7179	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7180	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7181	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7182	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7183	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7184	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7185	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7186	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7187	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7188	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7189	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7190	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7191	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7192	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7193	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7194	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7195	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7196	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7197	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7198	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7199	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7200	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7201	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 166					
7202	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7203	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7204	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7205	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7206	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7207	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7208	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7209	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7210	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7211	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7212	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7213	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7214	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7215	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7216	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7217	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7218	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7219	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7220	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7221	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7222	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7223	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7224	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 166					
7225	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7226	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7227	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7228	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7229	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7230	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7231	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7232	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7233	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7234	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7235	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7236	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7237	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7238	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7239	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7240	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7241	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7242	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7243	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7326	L	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7327	L	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7328	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7329	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 166					
7332	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7333	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7356	L	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7357	L	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7384	L	Poteau peint-Pot1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7385	L	Poteau peint-Pot1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7386	L	Poteau peint-Pot2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7387	L	Poteau peint-Pot2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7388	B	Poteau peint-Pot1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7389	B	Poteau peint-Pot1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7390	B	Poteau peint-Pot2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7391	B	Poteau peint-Pot2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7392	L	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	8,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7393	L	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Centre	Métal	Peinture	8,54 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7411	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7412	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7413	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7414	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7415	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7416	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7417	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7418	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 49

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 167 (Dégagement 22)					
6677	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6678	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6679	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6748	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6749	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6750	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6751	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7346	A	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7347	A	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7360	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7361	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 168 (Dégagement 23)					
6681	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6682	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6683	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6684	D	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6744	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6745	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6746	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6747	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 168 (Dégagement 23)					
7244	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7245	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7246	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7247	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7248	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7249	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7250	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7251	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7252	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7253	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7254	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7255	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7256	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7257	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7258	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7259	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7260	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7261	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7262	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7263	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7264	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7265	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7266	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 168 (Dégagement 23)					
7267	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7344	A	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7345	A	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	9							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 170 (Dégagement 24)					
6689	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6690	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6691	D	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6692	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6728	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6729	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6730	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6731	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6732	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6733	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6734	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6735	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7348	B	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7349	B	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	7							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 171 (Dégagement 25)					
6685	D	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6686	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6687	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6688	D	Mur placoplatre (Mur)-Placo2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6704	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6705	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6706	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6707	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6708	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6709	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6710	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6711	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7350	C	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7351	C	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 172 (W.c 2)					
6643	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6644	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6645	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6646	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6647	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 172 (W.c 2)					
6648	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6649	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6650	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6788	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6789	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6790	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6791	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6792	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6793	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6794	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6795	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6820	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6821	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6822	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6823	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6824	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6825	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6826	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6827	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7316	B	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7317	B	Faience brut (Faience)-Faience2	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7336	B	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7337	B	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 172 (W.c 2)					
7398	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	8,97 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7399	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Centre	Métal	Peinture	8,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7400	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit3	Centre Gauche	Métal	Peinture	8,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 1					
3	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
64	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
74	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
75	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
122	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
123	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
124	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
125	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
175	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 1					
177	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
180	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
181	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
182	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
183	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
184	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
185	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
186	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
187	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
188	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
189	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
190	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
191	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
193	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
196	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 1					
200	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
893	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
894	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 10 (Musée)					
274	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
275	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
276	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
277	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
278	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
279	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
280	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
281	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
282	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
283	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
284	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 10 (Musée)					
285	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
286	K	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
287	L	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
288	M	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
289	J	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
290	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
291	O	Limon (Limon)-Limon1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
292	O	Limon (Limon)-Limon1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
293	P	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
294	P	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
295	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
296	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
297	Plancher haut	Poteau ciment peint (Poteau)-Poteau ciment1	Bas Gauche	Métal	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
298	Plancher haut	Poteau ciment peint (Poteau)-Poteau ciment1	Centre Droite	Métal	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
299	Plancher haut	Poteau ciment peint (Poteau)-Poteau ciment2	Centre Gauche	Métal	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 10 (Musée)					
300	Plancher haut	Poteau ciment peint (Poteau)-Poteau ciment2	Haut Droite	Métal	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
301	Plancher bas	Poteau ciment peint (Poteau)-Poteau ciment1	Bas Droite	Métal	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
302	Plancher bas	Poteau ciment peint (Poteau)-Poteau ciment1	Haut Gauche	Métal	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
303	O	Garde coprs (Metal)-Garde corps1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
304	O	Garde coprs (Metal)-Garde corps1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,48 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
305	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
306	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
307	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
308	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
309	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
310	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
311	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
312	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
313	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
314	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
315	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
316	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
317	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
318	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 10 (Musée)					
319	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
320	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
321	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
322	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
323	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
324	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
325	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
326	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
327	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
328	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
329	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
330	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
331	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
332	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
333	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
334	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
336	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
337	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
339	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
340	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
341	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 10 (Musée)					
342	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
343	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
344	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
345	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
346	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
347	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
348	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
349	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
350	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
351	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
352	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
353	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
354	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
355	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
356	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
357	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
358	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
359	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
360	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
361	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
362	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
363	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
364	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 10 (Musée)					
365	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
366	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
367	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
368	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
369	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
370	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
371	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
372	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
373	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
374	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
375	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
376	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
377	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
378	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
379	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
380	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
381	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
382	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
383	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
384	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
385	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
386	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
387	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 10 (Musée)					
388	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
389	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
390	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
391	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
392	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
401	M	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
402	M	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
403	M	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
404	M	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
405	M	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
406	M	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
407	M	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
408	M	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
409	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
410	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
411	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
412	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
413	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
414	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
415	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
416	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
499	A	Cimaise bois peint (Cimaise)-Cimaise1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
500	A	Cimaise bois peint (Cimaise)-Cimaise1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 10 (Musée)					
505	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
506	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
507	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
696	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
697	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
698	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
699	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
877	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	7,91 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
878	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Droite	Métal	Peinture	8,59 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
889	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
890	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
891	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
892	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
895	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
896	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
897	M	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
898	M	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 41

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 11 (Archives)					
508	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
509	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
510	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
511	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
512	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
513	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
514	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
515	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
516	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
517	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
518	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
519	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
520	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
521	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
522	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
523	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
524	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
525	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
526	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
527	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
528	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
529	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
530	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 11 (Archives)					
531	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
532	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
533	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
534	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
535	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
536	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
537	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
538	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
539	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
540	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
541	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
542	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
543	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
544	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
545	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
546	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
547	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
548	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
549	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
550	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
551	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
552	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
553	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 11 (Archives)					
554	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
555	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
556	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
557	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
558	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
559	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
560	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
561	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
562	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
563	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
564	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
565	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
566	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
567	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
568	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
569	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
570	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
571	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
572	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
573	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
574	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
575	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
576	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 11 (Archives)					
577	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
578	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
579	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
580	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
581	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
582	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
583	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
584	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
585	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
586	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
587	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
588	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
589	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
590	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
591	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
592	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
593	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
594	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
595	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
596	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
597	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
598	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
599	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 11 (Archives)					
600	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
601	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
602	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
603	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
604	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
605	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
606	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
607	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
608	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
609	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
610	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
611	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
612	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
613	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
614	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
615	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
616	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
617	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
618	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
619	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
620	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
621	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
622	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 11 (Archives)					
623	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
624	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
625	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe15	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
626	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
627	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
628	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
629	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
630	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
631	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
632	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe16	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
633	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe16	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
634	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
635	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
636	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe17	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
637	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe17	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
638	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe17	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
639	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe17	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
640	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe17	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
641	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe17	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
642	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe17	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
643	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe17	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
644	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe18	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
645	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe18	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 11 (Archives)					
646	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe18	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
647	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe18	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
648	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe18	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
649	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe18	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
650	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe18	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
651	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe18	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
652	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe19	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
653	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe19	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
654	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe19	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
655	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe19	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
656	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe19	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
657	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe19	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
658	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe19	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
659	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe19	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
660	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe20	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
661	P	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe20	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
662	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe20	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
663	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe20	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
664	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe20	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
665	P	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe20	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
666	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe20	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
667	P	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe20	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
668	K	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 11 (Archives)					
669	K	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
670	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
671	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
684	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
685	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
686	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
687	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
688	O	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
689	O	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
690	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
691	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
692	O	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
693	O	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
694	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
695	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
748	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
749	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
750	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
751	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
772	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
773	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
774	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
775	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 11 (Archives)					
785	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
786	Q	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
787	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
788	D	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
792	L	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
796	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
797	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
798	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
799	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
800	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
801	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
820	P	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
821	P	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
822	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
823	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
826	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
827	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
828	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
829	H	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
830	K	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 11 (Archives)					
831	M	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
832	O	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
833	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
834	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
845	P	Cimaise bois peint (Cimaise)-Cimaise1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
846	P	Cimaise bois peint (Cimaise)-Cimaise1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
879	P	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	7,59 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
880	P	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Centre	Métal	Peinture	8,98 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 44

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 14					
672	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
673	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
674	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
675	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
680	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
681	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
682	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
683	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 14					
789	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
790	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
791	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
802	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
803	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
841	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
842	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 15					
676	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
677	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
678	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
679	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
793	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
794	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
795	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 15					
804	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
805	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
843	Plancher haut	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
844	Plancher haut	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	6							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 16					
776	F	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
777	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
778	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
808	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
809	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
835	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 16					
836	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,5 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 17					
744	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
745	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
746	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
747	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
752	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
753	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
754	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
755	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
756	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
757	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
758	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
759	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
760	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
761	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
762	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
763	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
764	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 17					
765	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
766	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
767	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
768	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
769	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
770	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
771	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
779	J	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
780	F	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
781	E	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
782	D	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
783	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
784	I	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
806	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
807	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
824	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
825	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
837	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 17					
838	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
867	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
868	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
869	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
870	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
871	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
872	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
873	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
874	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 18 (Chaufferie)					
810	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
811	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
812	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
813	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
814	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
815	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 18 (Chaufferie)					
816	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
817	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
818	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
819	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
839	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
840	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
847	E	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
848	Plancher haut	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
849	Plancher bas	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
850	Plancher bas	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit2	Haut Centre	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
851	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
852	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
853	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
854	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
855	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
856	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 18 (Chaufferie)					
857	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
858	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
859	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
860	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
861	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
862	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
863	A	Cuve (Cuve)-Cuve1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
864	A	Cuve (Cuve)-Cuve1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
865	A	Cuve (Cuve)-Cuve2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
866	A	Cuve (Cuve)-Cuve2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 19 (Escalier 2)					
882	C	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Bas Centre	Métal	Peinture	6,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
883	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
884	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
885	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
886	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
887	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
888	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 3					
9	B1	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	B1	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11	C1	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12	C1	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13	R	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14	R	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15	G1	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	G1	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
17	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
18	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
20	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
21	C	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	C	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
23	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
24	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
26	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
27	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
30	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
31	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 3					
32	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
33	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
65	N	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
66	O	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
67	P	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
72	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
73	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	Z	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	Z	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	Z	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
101	Z	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	W	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	W	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
104	W	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
105	W	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
114	B1	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
115	B1	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
116	B1	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
117	B1	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
118	G1	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
119	G1	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
120	G1	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 3					
121	G1	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
126	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
127	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
128	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
130	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
132	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
133	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
144	G1	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	G1	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	C	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	C	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
148	P	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
149	P	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 3					
158	E1	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
159	E1	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	E1	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
161	E1	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	E1	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	E1	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	E1	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	E1	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	C1	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
167	C1	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	C1	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
169	C1	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	C1	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
171	C1	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	C1	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	C1	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	C1	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	C1	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
208	C1	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
209	C1	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	C1	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
211	C1	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
212	C1	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 3					
213	C1	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
393	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
394	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
395	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
396	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
397	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
398	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
399	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
400	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 32

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 4					
35	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
36	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
37	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
39	B	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
40	B	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
41	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
42	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
78	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 4					
106	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
107	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
108	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
109	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	B	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	B	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 5					
68	D	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
69	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
70	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
71	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
76	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
77	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
90	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
91	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
92	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
93	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
94	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
95	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
96	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 5					
97	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	D	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	D	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 6					
57	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
59	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
60	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
63	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
84	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
85	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
113	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
214	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
215	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
216	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 6					
217	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
218	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
219	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
220	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
221	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
222	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
223	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
899	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
900	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 7					
43	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
44	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
45	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
46	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
47	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
48	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
49	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
50	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 7					
86	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
87	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
88	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
89	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	A	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	A	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 8 (Escalier 1)					
51	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
52	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
53	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
54	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
55	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
56	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	A	Limon (Limon)-Limon1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	A	Limon (Limon)-Limon1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
156	B	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	B	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 8 (Escalier 1)					
225	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
226	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
227	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
228	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
229	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
230	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
231	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
233	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
234	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
235	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
236	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
237	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
238	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
239	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
240	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
241	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
242	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
243	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
244	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
245	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
246	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
247	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 8 (Escalier 1)					
248	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
249	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
250	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
251	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
252	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
254	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
255	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
256	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
257	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
258	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
259	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
261	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
262	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
263	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
264	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
265	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
266	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe5	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
267	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
268	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe5	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
269	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
270	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 8 (Escalier 1)					
271	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
272	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
273	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
875	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
876	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
881	C	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Haut Droite	Métal	Peinture	6,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 9 (Sdb/wc 1)					
417	Z1	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
418	Z1	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
419	X1	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
420	X1	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
421	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
422	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
423	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
424	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
425	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
426	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
427	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
428	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
429	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 9 (Sdb/wc 1)					
430	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
431	H	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
432	H	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
433	I	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
434	I	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
435	J	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
436	J	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
437	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
438	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
439	K	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
440	K	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
441	L	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
442	L	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
443	M	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
444	M	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
445	N	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
446	N	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
447	C1	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
448	C1	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
449	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
450	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
451	P	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
452	P	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 9 (Sdb/wc 1)					
453	T	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
454	T	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
455	R	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
456	R	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
457	Q	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
458	Q	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
459	U	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
460	U	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
461	V	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
462	V	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
463	X	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
464	X	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
465	W	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
466	W	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
467	C1	Mur ciment peint-Mur2	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
468	C1	Mur ciment peint-Mur2	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
469	A1	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
470	A1	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
471	O1	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
472	O1	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
473	P1	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
474	P1	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
475	Q1	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 9 (Sdb/wc 1)					
476	Q1	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
477	U1	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
478	U1	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
479	V1	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
480	V1	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
481	W1	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
482	W1	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
483	F1	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
484	F1	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
485	E1	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
486	E1	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
487	H1	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
488	H1	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
489	I1	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
490	I1	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
491	J1	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
492	J1	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
493	K1	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
494	K1	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
495	L1	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
496	L1	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
497	D1	Poteau ciment peint-Pot1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
498	D1	Poteau ciment peint-Pot1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 9 (Sdb/wc 1)					
501	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
502	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
503	Plancher haut	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
504	Plancher haut	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
700	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
701	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
702	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
703	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
704	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
705	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
706	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
707	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
708	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
709	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
710	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
711	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
712	K	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
713	K	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 9 (Sdb/wc 1)					
714	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
715	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
716	T	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
717	T	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
718	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
719	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
720	T	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
721	T	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
722	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
723	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
724	V	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
725	V	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
726	V	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
727	V	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
728	S1	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
729	S1	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
730	S1	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
731	S1	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
732	S1	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
733	S1	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
734	S1	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
735	S1	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
736	L1	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 9 (Sdb/wc 1)					
737	L1	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
738	L1	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
739	L1	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
740	L1	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
741	L1	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
742	L1	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
743	L1	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 54

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Toiture - Vol 173 (Toiture)					
7425	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	8,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7426	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Centre	Métal	Peinture	7,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7427	A	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
7428	A	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement










Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1



Direction du Patrimoine & de la Logistique	N°Fichier : XREF_1BU_PLA_RDC_A.dwg Date Création : 02/07/07 Dessinée par : UNICAEN Ind. A / Form. A3 / Ech. 1/200

BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C) — Code Bât : 1BU

PLAN ARCHITECTURE BATIMENT — Niv : RdC

Ind.	Date	Désignation
A	13/04/2021	Edition originale avec cartouche


Légende

	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1



Plan de situation




Légende


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824873-1



Plan de situation




Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1



Plan de situation




Légende

	Volume non visité


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824873-1



Plan de situation




Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1



Légende

	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2


Direction du Patrimoine & de la Logistique

N°Fichier : XREF-BIU-2B.dwg	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C)		Code Bât : BIU
Date Création : 15/09/06	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT		Niv : (2B) - 1er ETAGE
Dessinée par : UNICAEN	Ind.	Date	Désignation
	A	03/02/2016	EDITION ORIGINALE AVEC CARTOUCHE
Ind. A / Form. A3 / Ech. 1/200			

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY


R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1



Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EW824873-1



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY


R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1

Légende




Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824873-1



Plan de situation




Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1



Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2


N°Fichier : XREF_UBU_PLA_R+2_A.dwg	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C)		Code Bât : UBU
Date Création : 02/07/07	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT		Niv : 2ème ETAGE
Dessinée par : UNICAEN	Ind.	Date	Désignation
	A	13/04/2021	EDITION ORIGINALE AVEC CARTOUCHE
Ind. A / Form. A3 / Ech. 1/200			

Direction du Patrimoine & de la Logistique

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME


Référence:
002EW824873-1



Légende

	Volume non visité


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824873-1



Légende


	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY


R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1

Légende



Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824873-1



Plan de situation




Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1




Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2
	Périmètre dintervention 3

Direction du Patrimoine & de la Logistique	N°Fichier : XREF_UBU_PLA_R+3_A.dwg	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C)		Code Bât : UBU
	Date Création : 02/07/07	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT		Niv : 3 ETAGE
	Dessinée par : UNICAEN	Ind.	Date	Désignation
		A	13/04/2021	EDITION ORIGINALE AVEC CARTOUCHE
	Ind. A / Form. A3 / Ech. 1/250			

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY


R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1



Légende


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824873-1



Plan de situation




Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY


R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1



Légende


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824873-1



Plan de situation




Légende

	Volume et élément contenant du plomb


R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1

Légende




Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824873-1



Plan de situation




Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1



Direction du Patrimoine & de la Logistique	N°Fichier : XREF_1BU_PLA_R+4_A.dwg Date Création : 02/07/07 Dessinée par : UNICAEN Ind. A / Form. A3 / Echt. 1:200
	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C) — Code Bât. : 1BU PLAN ARCHITECTURE BATIMENT — Niv. : 4ème ETAGE

Ind.	Date	Désignation
A	24/06/2021	EDITION ORIGINALE AVEC CARTOUCHE


Légende

	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY


R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1



Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EW824873-1



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY


R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1



Légende

Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824873-1



Plan de situation



Légende


	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1

Légende




Direction du Patrimoine & de la Logistique	N°Fichier : XREF IBU PLA R+5 A.dwg	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C)	Code Bât : IBU
	Date Création : 02/07/07	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT	Niv : 5ème Etage
	Dessinée par : UNICAEN	Ind. / Date / Désignation: A / 13/04/2021 / EDITION ORIGINALE AVEC CARTOUCHE	
	Ind. A / Form. A3 / Ech. 1/200		

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824873-1



N°Fichier : XREF IBU PLA R+5 A.dwg	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C) — Code Bât : IBU
Date Création : 02/07/07	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT — Niv : 5ème Etage
Dessinée par : UNICAEN	

Direction du Patrimoine & de la Logistique

Ind.	Date	Désignation
A	13/04/2021	EDITION ORIGINALE AVEC CARTOUCHE

Ind. A | Form. A3 | Ech. 1:200


Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

R+6 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1




Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

Direction du Patrimoine & de la Logistique	N°Fichier : XREF_1BU_PLA_R+6_A.dwg	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C)	Code Bât : 1BU
	Date Création : 02/07/07	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT	Niv : 6ème ETAGE
	Dessinée par : UNICAEN	Ind. / Date / Désignation	
	Ind. A / Form. A3 / Ech. 1/200	A / 13-04-2021 / EDITION ORIGINALE AVEC CARTOUCHE	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY


R+6 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1



Légende


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

R+6 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824873-1



Plan de situation




Légende

	Volume et élément contenant du plomb

R+6 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1

Légende




Plan de situation

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

R+6 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824873-1



Plan de situation

Légende


	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

R+7 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1

Légende




Direction du Patrimoine & de la Logistique	N°Fichier : XREF_BU_PLA_R+7_A.dwg Date Création : 02/07/2007 Dessinée par : UNICAEN Ind. A / Form. A3 / Echelle 1/150	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C)		Code Bât : BU
		PLAN ARCHITECTURE BATIMENT		Niv : 7ème ETAGE
		Ind.	Date	Désignation
		A	13/04/2021	EDITION ORIGINALE AVEC CARTOUCHE

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

R+7 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824873-1



Direction du Patrimoine & de la Logistique	N°Fichier : XREF_1BU_PLA_R+7_A.dwg	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C)		Code Bât : 1BU	
	Date Création : 02/07/2007	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT		Niv : 7ème ETAGE	
	Dessinée par : UNICAEN	Ind.	Date	Désignation	
		A	13/04/2021	EDITION ORIGINALE AVEC CARTOUCHE	
	Ind. A / Form. A3 / Ech. 1/150				


Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

R+8 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1



N°Fichier : XREF IBU_PLA_R+8_A.pdf	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C) — Code Bât : IBU
Date Création : 02/07/2007	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT — Niv : 8ème ETAGE
Dessinée par : UNICAEN	

Ind.	Date	Désignation
A	13/04/2021	EDITION ORIGINAL AVEC CARTOUCHE

Ind. A | Form. A3 | Ech. 1/150

Direction du Patrimoine & de la Logistique

Légende

	Volume non visité


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

R+8 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824873-1

Légende

	Volume et élément contenant du plomb



N°Fichier : XREF_18U_PLA_R+8_A.pdf	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C)		Code Bât : 18U
Date Création : 02/07/2007	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT		Niv : 8ème ETAGE
Dessinée par : UNICAEN	Ind.	Date	Désignation
	A	13/04/2021	EDITION ORIGINAL AVEC CARTOUCHE
Ind. A / Form. A3 / Ech. 1/150			


Direction du Patrimoine & de la Logistique

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1

Légende




A

Direction du Patrimoine & de la Logistique	N°Fichier : XREF 18IU PLA TTE A.dwg	BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C)	Code Bât : 18IU
	Date Création : 02/07/07	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT	Niv : Terrasse
	Dessinée par : UNICAEN	Ind. / Date / Désignation	
	Ind. A / Form. A3 / Ech. 1/200	A / 13/04/2021 / Edition originale avec cartouche	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824873-1



A

Direction du Patrimoine & de la Logistique	N°Fichier : XREF 18BJ PLA_TTE_A.dwg Date Création : 02/07/07 Dessinée par : UNICAEN Ind. A / Form. A3 / Ech. 1:200
BIBLIOTHEQUE PIERRE SINEUX (C)	Code Bât : 18BJ
PLAN ARCHITECTURE BATIMENT	Niv : Terrasse

Ind.	Date	Désignation
A	13/04/2021	Edition originale avec cartouche

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1

Légende

Vol 175



Façade Nord


A

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824873-1

Vol 175



Façade Nord

A


Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

FACADE SUD - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1

Légende




Façade SUD

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

FACADE SUD - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824873-1



Façade SUD

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

FACADE OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1

Légende

Vol 177




A

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

FACADE OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824873-1

Vol 177



Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE EST - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824873-1

Légende

Vol 174




A

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE EST - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824873-1



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment C	14/10/2025	CAPRAIS DANY

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92085 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisée et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

Assurance AC 2025 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92085 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 – RE/CT

HDI Global SE
Tour Trinity
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92085 Paris La Défense Cedex
Tél. : +33 1 44 05 56 00 – Fax : +33 1 44 05 56 66

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register: Sitz Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219828782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutler,
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr. Christian Hermelingmeier, Dr Dirk Höring, David Hulin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt

Attestation AC 2025

ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
Tél. 04 77 44 92 44

ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES - 23-2301

CERTIFIÉ abcidia opérateur de diagnostics immobiliers

saint-rémy les chevreuse, le 01/09/2024

La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

CAPRAIS Dany

sous le numéro 23-2301

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

☑	**GAZ** [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**06/12/2023**	Validité : **05/12/2030**
☑	**Electricite** [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**06/12/2023**	Validité : **05/12/2030**
☑	**Amiante Sans Mention** [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**06/12/2023**	Validité : **05/12/2030**
☑	**Amiante Avec Mention** [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**06/12/2023**	Validité : **05/12/2030**
☑	**Termites Metropole** [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**25/10/2023**	Validité : **24/10/2030**
☑	**Plomb Crep** [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**25/10/2023**	Validité : **24/10/2030**
☑	**DPE sans mention** [Arrêté du 20 Juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]	Prise d'effet :	**25/10/2023**	Validité : **24/10/2030**

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation N° 4-0540 portée disponible sur www.cofrac.fr

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION
Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 – www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021

ANNEXE: DOCUMENTS

ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES - 23-2301



Saint Rémy les chevreuse, le 01/09/2024

La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

CAPRAIS Dany

sous le numéro 23-2301

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

GAZ	Prise d'effet :	06/12/2023	Validité :	05/12/2030
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
Electricite	Prise d'effet :	06/12/2023	Validité :	05/12/2030
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
Amiante Sans Mention	Prise d'effet :	06/12/2023	Validité :	05/12/2030
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
Amiante Avec Mention	Prise d'effet :	06/12/2023	Validité :	05/12/2030
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
Termites Metropole	Prise d'effet :	25/10/2023	Validité :	24/10/2030
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
Plomb Crep	Prise d'effet :	25/10/2023	Validité :	24/10/2030
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
DPE sans mention	Prise d'effet :	25/10/2023	Validité :	24/10/2030
[arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]				

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

Accréditation N° 4-0540 portée disponible sur www.cofrac.fr

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 – www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021