
Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	Bâtiment D
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	Bâtiment D
Date de construction ou permis de construire :	Avant 1997
Fonction du bâtiment :	Enseignement (Supérieur)

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
Esplanade de la Paix
14 03 CAEN

Donneur d'ordre :
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
Esplanade de la Paix
14 03 CAEN

Accompagnateur : Donneur d'ordre

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	FONDIS FEN X2 (25-1043)
Date de chargement de la source :	13/06/2025
Nature radionucléide :	Cd-109
Activité initiale :	850
Date de fin de validité de la source :	13/06/2029
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	03/10/2025
Date du rapport :	03/10/2025
Référence mission :	002EW824871-1
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	CAPRAIS DANY
Certification n° :	23-2301
Délivré le	25/10/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES



Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Bâtiment D

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Programme de travaux établi selon le donneur d'ordre.

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :
L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :
¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;
¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).
Cas particuliers :
¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;
¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.
L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.
L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.
Identification des zones :
L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .
Exemple :
À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.
L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).
Identification des unités de repérage :
Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.
L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :
Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.
Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l 'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d 'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).
Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.
Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).
Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.
L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDJ : Vol 1 (Garage 1)	RDJ : Vol 2 (Garage 2)
RDJ : Vol 3 (Dégagement 1)	RDJ : Vol 4
RDJ : Vol 5	RDJ : Vol 6
RDJ : Vol 7 (Cuisine 1)	RDJ : Vol 8
RDJ : Vol 9 (Dégagement 2)	RDJ : Vol 10 (Dégagement 4)
RDJ : Vol 11 (Salle de bain)	RDJ : Vol 12
RDJ : Vol 13	RDJ : Vol 14
RDJ : Vol 15	RDJ : Vol 16
RDJ : Vol 17	RDJ : Vol 18 (Escalier 1)
RDJ : Vol 19 (Dégagement 3)	RDJ : Vol 20
RDJ : Vol 21	RDJ : Vol 22
RDJ : Vol 23	RDJ : Vol 24
RDJ : Vol 25	RDJ : Vol 26
RDJ : Vol 27	RDJ : Vol 28
RDJ : Vol 29	RDJ : Vol 30 (Salle d'eau/w.c 1)
RDJ : Vol 31 (W.C)	RDJ : Vol 32 (Dégagement 5)
RDJ : Vol 33	RDJ : Vol 34
RDJ : Vol 35	RDJ : Vol 36
RDJ : Vol 37	RDJ : Vol 38
RDJ : Vol 39	RDJ : Vol 40 (Local technique 1)
RDJ : Vol 41 (Escalier 2)	RDJ : Vol 42
RDJ : Vol 43	RDJ : Vol 44
RDJ : Vol 45	RDJ : Vol 46
RDJ : Vol 47 (Dégagement 6)	RDJ : Vol 48 (Dégagement 7)
RDJ : Vol 49 (Escalier 3)	RDJ : Vol 50
RDJ : Vol 51 (Cuisine 2)	RDJ : Vol 52
RDJ : Vol 53	RDJ : Vol 54
RDJ : Vol 55	RDJ : Vol 56
RDJ : Vol 57	RDJ : Vol 58
RDJ : Vol 59	RDJ : Vol 60
RDJ : Vol 61	RDJ : Vol 62
RDJ : Vol 63	RDJ : Vol 64
RDJ : Vol 65	RDJ : Vol 66
R+1 : Vol 67	R+1 : Vol 68
R+1 : Vol 69	R+1 : Vol 70
R+1 : Vol 71	R+1 : Vol 72
R+1 : Vol 73	R+1 : Vol 75 (Dégagement 10)
R+1 : Vol 76 (Dégagement 9)	R+1 : Vol 77 (Dégagement 8)
R+1 : Vol 78 (Dégagement 11)	R+1 : Vol 79
R+1 : Vol 80 (Salle d'eau/w.c 2)	R+1 : Vol 81 (Amphithéâtre 1)
R+1 : Vol 82 (Escalier 4)	R+1 : Vol 83
R+1 : Vol 84	R+1 : Vol 85
R+2 : Vol 86	R+2 : Vol 87 (Amphithéâtre 2)
R+1 : Vol 88	R+1 : Vol 89 (Escalier 5)
R+1 : Vol 90	R+1 : Vol 91
R+1 : Vol 92	R+1 : Vol 93
R+1 : Vol 94	R+1 : Vol 95
R+1 : Vol 96	R+1 : Vol 97
R+1 : Vol 98	R+1 : Vol 99
R+1 : Vol 100	R+1 : Vol 101

R+1 : Vol 102	R+1 : Vol 103
R+1 : Vol 104	R+1 : Vol 105
R+1 : Vol 106	R+1 : Vol 107
R+1 : Vol 108	R+1 : Vol 109
R+1 : Vol 110 (Escalier 6)	R+2 : Vol 111 (Escalier 7)
R+2 : Vol 112 (Escalier 8)	R+2 : Vol 113 (Escalier 9)
R+1 : Vol 114	R+1 : Vol 115
R+1 : Vol 116	R+1 : Vol 117
R+1 : Vol 118	R+1 : Vol 119
R+1 : Vol 120	R+1 : Vol 121
R+1 : Vol 122	R+1 : Vol 123
R+1 : Vol 124	R+1 : Vol 125
R+2 : Vol 126 (Dégagement 12)	R+2 : Vol 127 (Dégagement 13)
R+2 : Vol 128	R+2 : Vol 129
R+2 : Vol 130	R+2 : Vol 131
R+2 : Vol 132	R+2 : Vol 133
R+2 : Vol 134	R+2 : Vol 135
R+2 : Vol 136	R+2 : Vol 137
R+2 : Vol 138	R+2 : Vol 139
R+2 : Vol 140	R+2 : Vol 141
R+2 : Vol 142	R+2 : Vol 143 (Dégagement 14)
R+2 : Vol 144 (Salle d'eau/w.c 3)	R+2 : Vol 145 (Dégagement 15)
R+2 : Vol 146	R+2 : Vol 147
R+2 : Vol 148	R+2 : Vol 149
R+2 : Vol 150	R+2 : Vol 151
R+2 : Vol 152	R+2 : Vol 153 (Dégagement 16)
R+2 : Vol 154	R+2 : Vol 155
R+2 : Vol 156	R+2 : Vol 157
R+2 : Vol 158	R+2 : Vol 159
R+2 : Vol 160	R+2 : Vol 161
R+2 : Vol 162	R+2 : Vol 163
R+2 : Vol 164	R+2 : Vol 165
R+2 : Vol 166	R+2 : Vol 167
R+3 : Vol 168 (Escalier 10)	R+3 : Vol 169 (Escalier 11)
R+3 : Vol 170 (Escalier 12)	R+2 : Vol 171 (Rangement)
R+3 : Vol 172 (Local technique 2)	R+3 : Vol 173 (Dégagement 17)
R+3 : Vol 174	R+3 : Vol 175
R+3 : Vol 176	R+3 : Vol 177
R+3 : Vol 178	R+3 : Vol 179
R+3 : Vol 180	R+3 : Vol 181
R+3 : Vol 182	R+3 : Vol 183
R+3 : Vol 184	R+3 : Vol 187 (Dégagement 18)
R+3 : Vol 188 (Dégagement 19)	R+3 : Vol 189 (Dégagement 20)
R+3 : Vol 190	R+3 : Vol 191
R+3 : Vol 192	R+3 : Vol 193
R+3 : Vol 194	R+3 : Vol 195
R+3 : Vol 196 (Salle d'eau/w.c 4)	R+3 : Vol 197 (Dégagement 21)
R+3 : Vol 198 (Dégagement 22)	R+3 : Vol 199
R+3 : Vol 200	R+3 : Vol 201
R+3 : Vol 202	R+3 : Vol 203
R+3 : Vol 204	R+3 : Vol 205
R+3 : Vol 206	R+3 : Vol 207
R+3 : Vol 208	R+3 : Vol 209

R+3 : Vol 210	R+3 : Vol 211
R+3 : Vol 212	R+3 : Vol 213
R+3 : Vol 214	R+3 : Vol 215
R+3 : Vol 216	R+4 : Vol 217
R+4 : Vol 218	R+4 : Vol 219
R+4 : Vol 220 (Dégagement 23)	R+4 : Vol 221
R+4 : Vol 222 (Escalier 13)	R+4 : Vol 223 (Balcon)
Toiture : Vol 224	Toiture : Vol 225
Façade Sud : Vol 226	Façade Nord : Vol 227
Façade est : Vol 228	Façade ouest. : Vol 229
Façade nord'' : Vol 230	Facade Nord' : Vol 231

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade est - Vol 228					
9577	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9578	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9579	A	Mur ciment peint-Mur2	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9580	A	Mur ciment peint-Mur2	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9581	A	Poteau ciment-Pot1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9582	A	Poteau ciment-Pot1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9583	A	Poteau ciment-Pot2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9584	A	Poteau ciment-Pot2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9585	A	Poteau ciment-Pot3	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9586	A	Poteau ciment-Pot3	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9587	A	Poteau ciment-Pot4	Bas Droite	Autre	Peinture	0,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9588	A	Poteau ciment-Pot4	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9589	A	Poteau ciment-Pot5	Centre Centre	Autre	Peinture	0,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9590	A	Poteau ciment-Pot5	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9591	A	Poteau ciment-Pot6	Haut Droite	Autre	Peinture	0,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9592	A	Poteau ciment-Pot6	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9593	A	Poteau ciment-Pot7	Centre Centre	Autre	Peinture	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9594	A	Poteau ciment-Pot7	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9595	A	Poteau ciment-Pot8	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9596	A	Poteau ciment-Pot8	Haut Droite	Autre	Peinture	0,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9597	A	Poteau ciment-Pot9	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9598	A	Poteau ciment-Pot9	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade est - Vol 228					
9599	A	Poteau ciment-Pot10	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9600	A	Poteau ciment-Pot10	Bas Centre	Autre	Peinture	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9601	A	Poteau ciment-Pot11	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9602	A	Poteau ciment-Pot11	Bas Centre	Autre	Peinture	0,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9603	A	Poteau ciment-Pot12	Haut Centre	Autre	Peinture	0,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9604	A	Poteau ciment-Pot12	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9605	A	Appui de fenêtres -Appui1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9606	A	Appui de fenêtres -Appui1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9607	A	Appui de fenêtres -Appui2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9608	A	Appui de fenêtres -Appui2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9609	A	Appui de fenêtres -Appui3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9610	A	Appui de fenêtres -Appui3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9611	A	Appui de fenêtres -Appui4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9612	A	Appui de fenêtres -Appui4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9613	A	Appui de fenêtres -Appui5	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9614	A	Appui de fenêtres -Appui5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9615	A	Appui de fenêtres -Appui6	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9616	A	Appui de fenêtres -Appui6	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9617	A	Appui de fenêtres -Appui7	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9618	A	Appui de fenêtres -Appui7	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9619	A	Appui de fenêtres -Appui8	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9620	A	Appui de fenêtres -Appui8	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9621	A	Appui de fenêtres -Appui9	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade est - Vol 228					
9622	A	Appui de fenêtres -Appui9	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9623	A	Appui de fenêtres -Appui10	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9624	A	Appui de fenêtres -Appui10	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9625	A	Appui de fenêtres -Appui11	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9626	A	Appui de fenêtres -Appui11	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9627	A	Appui de fenêtres -Appui12	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9628	A	Appui de fenêtres -Appui12	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9629	A	Appui de fenêtres -Appui13	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9630	A	Appui de fenêtres -Appui13	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9631	A	Appui de fenêtres -Appui14	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9632	A	Appui de fenêtres -Appui14	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9633	A	Appui de fenêtres -Appui15	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9634	A	Appui de fenêtres -Appui15	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9635	A	Appui de fenêtres -Appui16	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9636	A	Appui de fenêtres -Appui16	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9637	A	Appui de fenêtres -Appui17	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9638	A	Appui de fenêtres -Appui17	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9639	A	Appui de fenêtres -Appui18	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9640	A	Appui de fenêtres -Appui18	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9641	A	Appui de fenêtres -Appui19	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9642	A	Appui de fenêtres -Appui19	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9643	A	Appui de fenêtres -Appui20	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9644	A	Appui de fenêtres -Appui20	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade est - Vol 228					
9645	A	Appui de fenêtres -Appui21	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9646	A	Appui de fenêtres -Appui21	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9647	A	Appui de fenêtres -Appui22	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9648	A	Appui de fenêtres -Appui22	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9649	A	Appui de fenêtres -Appui23	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9650	A	Appui de fenêtres -Appui23	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9651	A	Appui de fenêtres -Appui24	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9652	A	Appui de fenêtres -Appui24	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9653	A	Appui de fenêtres -Appui25	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9654	A	Appui de fenêtres -Appui25	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9655	A	Appui de fenêtres -Appui26	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9656	A	Appui de fenêtres -Appui26	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9657	A	Appui de fenêtres -Appui27	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9658	A	Appui de fenêtres -Appui27	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9659	A	Poteau ciment-Pot13	Centre Droite	Autre	Peinture	0,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9660	A	Poteau ciment-Pot13	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9661	A	Poteau ciment-Pot14	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9662	A	Poteau ciment-Pot14	Centre Droite	Autre	Peinture	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9663	A	Mur ciment peint-Mur3	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9664	A	Mur ciment peint-Mur3	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9665	A	Mur ciment peint-Mur4	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9666	A	Mur ciment peint-Mur4	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9667	A	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade est - Vol 228					
9668	A	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit2	Centre Gauche	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
9669	A	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit3	Centre Droite	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
9670	A	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit4	Centre Gauche	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
9671	A	Mur ciment peint-Mur5	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9672	A	Mur ciment peint-Mur5	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 50

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Nord - Vol 227					
9673	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9674	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9675	A	Mur ciment peint-Mur2	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9676	A	Mur ciment peint-Mur2	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9677	A	Mur ciment peint-Mur3	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9678	A	Mur ciment peint-Mur3	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9679	A	Poteau ciment-Pot1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9680	A	Poteau ciment-Pot1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9681	A	Poteau ciment-Pot2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9682	A	Poteau ciment-Pot2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9683	A	Poteau ciment-Pot3	Centre Centre	Autre	Peinture	0,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9684	A	Poteau ciment-Pot3	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9685	A	Poteau ciment-Pot4	Bas Centre	Autre	Peinture	0,17 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9686	A	Poteau ciment-Pot4	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Nord - Vol 227					
9687	A	Poteau ciment-Pot5	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9688	A	Poteau ciment-Pot5	Bas Droite	Autre	Peinture	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9689	A	Poteau ciment-Pot6	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9690	A	Poteau ciment-Pot6	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9691	A	Poteau ciment-Pot7	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9692	A	Poteau ciment-Pot7	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9693	A	Poteau ciment-Pot8	Bas Droite	Autre	Peinture	0,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9694	A	Poteau ciment-Pot8	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9695	A	Poteau ciment-Pot9	Centre Droite	Autre	Peinture	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9696	A	Poteau ciment-Pot9	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9697	A	Poteau ciment-Pot10	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9698	A	Poteau ciment-Pot10	Bas Centre	Autre	Peinture	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9699	A	Poteau ciment-Pot11	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9700	A	Poteau ciment-Pot11	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9701	A	Poteau ciment-Pot12	Bas Centre	Autre	Peinture	0,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9702	A	Poteau ciment-Pot12	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9703	A	Poteau ciment-Pot13	Haut Centre	Autre	Peinture	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9704	A	Poteau ciment-Pot13	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9705	A	Poteau ciment-Pot14	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,17 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9706	A	Poteau ciment-Pot14	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9707	A	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
9708	A	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit2	Centre Droite	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
9709	A	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Nord - Vol 227					
9710	A	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9711	A	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9712	A	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		21						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade nord" - Vol 230					
9782	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9783	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9784	A	Poteau ciment-Pot1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9785	A	Poteau ciment-Pot1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9786	A	Poteau ciment-Pot2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9787	A	Poteau ciment-Pot2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9788	A	Poteau ciment-Pot3	Bas Droite	Autre	Peinture	0,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9789	A	Poteau ciment-Pot3	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9790	A	Poteau ciment-Pot4	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9791	A	Poteau ciment-Pot4	Haut Centre	Autre	Peinture	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9792	A	Poteau ciment-Pot5	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9793	A	Poteau ciment-Pot5	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9794	A	Poteau ciment-Pot6	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9795	A	Poteau ciment-Pot6	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9796	A	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9797	A	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade nord" - Vol 230					
9798	A	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9799	A	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9800	A	Garde corps (Garde corps)-Gard3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9801	A	Garde corps (Garde corps)-Gard3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9802	A	Mur ciment peint-Mur2	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9803	A	Mur ciment peint-Mur2	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9804	A	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
9805	A	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit2	Centre Gauche	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
9806	A	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit3	Bas Droite	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
9807	A	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit4	Centre Centre	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Facade Nord' - Vol 231					
9713	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9714	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9715	A	Poteau ciment-Pot1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9716	A	Poteau ciment-Pot1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9717	A	Poteau ciment-Pot2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9718	A	Poteau ciment-Pot2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9719	A	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
9720	A	Garde coprs (Metal)-Garde corps1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9721	A	Garde coprs (Metal)-Garde corps1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Facade Nord' - Vol 231					
9722	A	Garde coprs (Metal)-Garde corps2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9723	A	Garde coprs (Metal)-Garde corps2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,18 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9724	A	Mur ciment peint-Mur2	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9725	A	Mur ciment peint-Mur2	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9726	A	Mur ciment peint-Mur3	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9727	A	Mur ciment peint-Mur3	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ouest. - Vol 229					
9540	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9541	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9542	A	Mur ciment peint-Mur2	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9543	A	Mur ciment peint-Mur2	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9544	A	Poteau ciment-Pot1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9545	A	Poteau ciment-Pot1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9546	A	Poteau ciment-Pot2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9547	A	Poteau ciment-Pot2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9548	A	Poteau ciment-Pot3	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9549	A	Poteau ciment-Pot3	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9550	A	Poteau ciment-Pot4	Bas Centre	Autre	Peinture	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9551	A	Poteau ciment-Pot4	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9552	A	Poteau ciment-Pot5	Haut Droite	Autre	Peinture	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ouest. - Vol 229					
9553	A	Poteau ciment-Pot5	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9554	A	Poteau ciment-Pot6	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9555	A	Poteau ciment-Pot6	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9556	A	Poteau ciment-Pot7	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9557	A	Poteau ciment-Pot7	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9558	A	Poteau ciment-Pot8	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9559	A	Poteau ciment-Pot8	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9560	A	Poteau ciment-Pot9	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9561	A	Poteau ciment-Pot9	Haut Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9562	A	Poteau ciment-Pot10	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9563	A	Poteau ciment-Pot10	Centre Droite	Autre	Peinture	0,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9564	A	Poteau ciment-Pot11	Centre Centre	Autre	Peinture	0,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9565	A	Poteau ciment-Pot11	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9566	A	Poteau ciment-Pot12	Centre Droite	Autre	Peinture	0,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9567	A	Poteau ciment-Pot12	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9568	A	Poteau ciment-Pot13	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9569	A	Poteau ciment-Pot13	Bas Droite	Autre	Peinture	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9570	A	Poteau ciment-Pot14	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9571	A	Poteau ciment-Pot14	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9572	A	Mur ciment peint-Mur3	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9573	A	Mur ciment peint-Mur3	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9574	A	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
9575	A	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit2	Haut Centre	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ouest. - Vol 229								
9576	A	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit3	Haut Droite	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		20						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade Sud - Vol 226								
9728	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9729	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9730	A	Poteau ciment-Pot1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9731	A	Poteau ciment-Pot1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9732	A	Poteau ciment-Pot2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9733	A	Poteau ciment-Pot2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9734	A	Poteau ciment-Pot3	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9735	A	Poteau ciment-Pot3	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9736	A	Poteau ciment-Pot4	Centre Droite	Autre	Peinture	0,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9737	A	Poteau ciment-Pot4	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9738	A	Poteau ciment-Pot5	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9739	A	Poteau ciment-Pot5	Bas Centre	Autre	Peinture	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9740	A	Poteau ciment-Pot6	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9741	A	Poteau ciment-Pot6	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9742	A	Poteau ciment-Pot7	Centre Droite	Autre	Peinture	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9743	A	Poteau ciment-Pot7	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9744	A	Poteau ciment-Pot8	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9745	A	Poteau ciment-Pot8	Centre Droite	Autre	Peinture	0,17 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Sud - Vol 226					
9746	A	Poteau ciment-Pot9	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9747	A	Poteau ciment-Pot9	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9748	A	Poteau ciment-Pot10	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9749	A	Poteau ciment-Pot10	Haut Centre	Autre	Peinture	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9750	A	Poteau ciment-Pot11	Centre Centre	Autre	Peinture	0,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9751	A	Poteau ciment-Pot11	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9752	A	Poteau ciment-Pot12	Haut Centre	Autre	Peinture	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9753	A	Poteau ciment-Pot12	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9754	A	Mur ciment peint-Mur2	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9755	A	Mur ciment peint-Mur2	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9756	A	Mur ciment peint-Mur3	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9757	A	Mur ciment peint-Mur3	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9758	A	Appui de fenêtres -Appui1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9759	A	Appui de fenêtres -Appui1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9760	A	Appui de fenêtres -Appui2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9761	A	Appui de fenêtres -Appui2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9762	A	Appui de fenêtres -Appui3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9763	A	Appui de fenêtres -Appui3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9764	A	Appui de fenêtres -Appui4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9765	A	Appui de fenêtres -Appui4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9766	A	Appui de fenêtres -Appui5	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9767	A	Appui de fenêtres -Appui5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9768	A	Appui de fenêtres -Appui6	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Sud - Vol 226					
9769	A	Appui de fenêtres -Appui6	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9770	A	Appui de fenêtres -Appui7	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9771	A	Appui de fenêtres -Appui7	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9772	A	Appui de fenêtres -Appui8	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9773	A	Appui de fenêtres -Appui8	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9774	A	Appui de fenêtres -Appui9	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9775	A	Appui de fenêtres -Appui9	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9776	A	Appui de fenêtres -Appui10	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9777	A	Appui de fenêtres -Appui10	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9778	A	Appui de fenêtres -Appui11	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9779	A	Appui de fenêtres -Appui11	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9780	A	Appui de fenêtres -Appui12	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9781	A	Appui de fenêtres -Appui12	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 27

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 100					
4281	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4282	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4283	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4284	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4285	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4286	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 100					
4287	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4288	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4431	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4432	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4645	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4646	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4647	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4648	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4649	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4650	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4651	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4652	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4653	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4654	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4655	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4656	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4657	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4658	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4659	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4660	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5087	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5088	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5135	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+1 - Vol 100				
5136	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		9						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+1 - Vol 101				
4289	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4290	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4291	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4292	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4293	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4294	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4295	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4296	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4517	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4518	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4519	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4520	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4661	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4662	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4663	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4664	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4665	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4666	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 101					
4667	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4668	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4669	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4670	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4671	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4672	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4673	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4674	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4675	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4676	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5089	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5090	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5133	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5134	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 102					
4297	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4298	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4299	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4300	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4301	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 102					
4302	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4303	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4304	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4435	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4436	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4521	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4522	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4523	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4524	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4677	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4678	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4679	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4680	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4681	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4682	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4683	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4684	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4685	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4686	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4687	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4688	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4689	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4690	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 102					
4691	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4692	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5091	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5092	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 103					
4305	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4306	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4307	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4308	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4309	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4310	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4311	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4312	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4421	D	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4422	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4437	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4438	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4693	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4694	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4695	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 103					
4696	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4697	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4698	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4699	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4700	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4701	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4702	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4703	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4704	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4705	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4706	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4707	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4708	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5093	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5094	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 104					
4339	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4340	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4341	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4342	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 104					
4343	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4344	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4345	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4346	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4419	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4420	D	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4439	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4440	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4461	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4462	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4463	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4464	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4493	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4494	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4495	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4496	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4709	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4710	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4711	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4712	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4713	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4714	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4715	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 104					
4716	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4717	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4718	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4719	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4720	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4721	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4722	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4723	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4724	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5095	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5096	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 105					
4359	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4360	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4361	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4362	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4363	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4364	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4365	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4366	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 105					
4417	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4418	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4497	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4498	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4499	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4500	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4725	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4726	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4727	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4728	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4729	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4730	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4731	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4732	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4733	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4734	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4735	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4736	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4737	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4738	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4739	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4740	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5097	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 105					
5098	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5127	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5128	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 106					
4367	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4368	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4369	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4370	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4371	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4372	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4415	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4416	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4501	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4502	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4503	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4504	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4741	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4742	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4743	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4744	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 106					
4745	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4746	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4747	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4748	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4749	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4750	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4751	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4752	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4753	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4754	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4755	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4756	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5125	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5126	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 107					
4373	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4374	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4375	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4376	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4377	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 107					
4378	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4379	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4380	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4413	D	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4414	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4505	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4506	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4507	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4508	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4757	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4758	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4759	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4760	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4761	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4762	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4763	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4764	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4765	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4766	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4767	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4768	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4769	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4770	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 107					
4771	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4772	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5105	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5106	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5123	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5124	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 108					
4381	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4382	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4383	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4384	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4385	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4386	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4441	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4442	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4443	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4444	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4509	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4510	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4511	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 108					
4512	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4773	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4774	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4775	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4776	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4777	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4778	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4779	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4780	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4781	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4782	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4783	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4784	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4785	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4786	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4787	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4788	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5107	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5108	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5121	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5122	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 109					
4387	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4388	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4389	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4390	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4391	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4392	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4411	D	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4412	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4513	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4514	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4515	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4516	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4789	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4790	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4791	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4792	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4793	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4794	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4795	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4796	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4797	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4798	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4799	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 109					
4800	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4801	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4802	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4803	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4804	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5109	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5110	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 110 (Escalier 6)					
4245	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4246	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4247	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4248	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4249	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4250	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4251	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4252	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4253	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4254	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4255	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4256	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 110 (Escalier 6)					
4257	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4258	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4259	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4260	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4261	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4262	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4263	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4264	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4541	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4542	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4543	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4544	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4577	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4578	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4579	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4580	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4581	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4582	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4583	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4584	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4995	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4996	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4997	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 110 (Escalier 6)					
4998	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4999	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5000	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5001	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5002	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5003	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5004	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5005	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5006	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5007	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5008	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5009	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5010	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5011	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5012	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5013	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5014	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5015	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5016	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5017	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5018	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5019	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5020	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 110 (Escalier 6)					
5021	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5022	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5023	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5024	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5025	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5026	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5027	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5028	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5029	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5030	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5031	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5032	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5033	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5034	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5035	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5036	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5037	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5038	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5039	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5040	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe5	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5041	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5042	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5043	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 110 (Escalier 6)					
5044	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5045	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5046	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5047	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe6	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5048	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe6	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5049	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe6	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5050	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe6	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5051	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5052	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5053	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5054	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5055	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5056	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5057	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe7	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5058	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe7	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5059	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe7	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5060	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe7	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5061	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5062	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5063	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5064	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5065	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5066	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 110 (Escalier 6)					
5067	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe8	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5068	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe8	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5069	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe8	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5070	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe8	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5071	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5072	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5073	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5074	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5143	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5144	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5156	K	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5157	K	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5168	C	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Bas Centre	Métal	Peinture	3,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 24

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 114					
3699	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3700	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3701	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3702	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3703	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 114					
3704	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3705	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3706	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3707	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3708	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3709	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3710	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3831	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3832	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4027	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4028	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4029	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4030	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4031	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4032	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4033	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4034	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4035	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4036	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4037	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4038	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4039	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4040	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 114					
4041	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4042	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4043	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4044	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4045	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4046	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4047	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4048	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4049	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4050	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4051	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4052	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4053	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4054	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4055	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4056	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4057	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4058	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4059	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4060	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4061	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4062	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4063	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 114					
4064	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4065	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4066	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4067	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4068	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4069	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4070	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4071	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4072	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4073	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4074	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4075	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4076	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4077	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4078	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4079	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4080	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4081	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4082	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4083	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4084	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4085	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4086	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 114					
4087	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4088	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4179	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4180	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4183	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4184	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4187	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4188	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5160	G	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Haut Gauche	Métal	Peinture	3,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 115					
3711	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3712	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3713	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3714	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3715	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3716	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3717	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3718	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3719	B	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 115					
3720	B	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3721	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3722	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3827	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3828	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3833	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3834	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4011	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4012	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4013	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4014	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4015	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4016	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4017	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4018	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4019	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4020	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4021	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4022	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4023	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4024	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4025	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4026	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 115					
4089	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4090	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4091	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4092	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4093	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4094	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4095	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4096	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4097	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4098	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4099	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4100	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4181	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4182	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4185	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4186	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5161	B	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Bas Droite	Métal	Peinture	4,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 116					
3723	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 116					
3724	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3725	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3726	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3727	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3728	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3729	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3730	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3731	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3732	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3835	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3836	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3995	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3996	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3997	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3998	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3999	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4000	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4001	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4002	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4003	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4004	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4005	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4006	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 116					
4007	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4008	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4009	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4010	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4101	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4102	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4103	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4104	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4189	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4190	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 117					
3733	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3734	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3735	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3736	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3737	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3738	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3739	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3740	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3829	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 117					
3830	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3837	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3838	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3979	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3980	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3981	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3982	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3983	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3984	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3985	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3986	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3987	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3988	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3989	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3990	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3991	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3992	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3993	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3994	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4105	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4106	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4107	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4108	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 117					
4169	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4170	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4191	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4192	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5162	D	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Bas Centre	Métal	Peinture	4,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 118					
3741	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3742	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3743	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3744	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3745	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3746	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3747	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3748	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3749	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3750	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3751	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3752	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3839	E	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 118					
3840	E	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3963	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3964	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3965	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3966	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3967	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3968	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3969	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3970	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3971	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3972	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3973	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3974	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3975	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3976	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3977	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3978	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4109	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4110	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4111	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4112	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4117	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4118	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 118					
4119	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4120	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4171	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4172	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4193	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4194	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 119					
3753	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3754	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3755	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3756	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3757	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3758	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3759	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3760	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3805	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3806	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3841	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3842	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3947	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 119					
3948	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3949	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3950	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3951	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3952	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3953	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3954	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3955	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3956	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3957	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3958	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3959	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3960	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3961	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3962	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4113	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4114	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4115	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4116	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4121	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4122	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4123	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4124	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 119					
4125	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4126	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4127	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4128	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4173	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4174	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5164	D	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Centre Gauche	Métal	Peinture	3,99 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 120					
3761	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3762	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3763	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3764	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3765	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3766	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3767	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3768	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3843	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3844	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3923	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 120					
3924	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3925	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3926	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3927	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3928	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3929	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3930	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3931	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3932	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3933	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3934	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3935	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3936	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3937	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3938	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4129	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4130	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4131	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4132	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4175	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4176	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4197	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4198	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 120					
5163	E	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Bas Centre	Métal	Peinture	3,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5165	D	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Haut Centre	Métal	Peinture	3,81 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 121					
3769	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3770	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3771	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3772	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3773	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3774	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3775	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3776	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3803	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3804	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3845	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3846	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3915	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3916	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3917	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3918	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 121					
3919	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3920	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3921	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3922	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3939	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3940	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3941	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3942	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3943	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3944	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3945	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3946	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4177	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4178	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4195	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4196	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 122					
3793	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3794	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3795	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+1 - Vol 122				
3796	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3797	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3798	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3799	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3800	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3801	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3802	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3851	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3852	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3853	A	Plafond platre peint-Plafond2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3854	A	Plafond platre peint-Plafond2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3891	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3892	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3893	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3894	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3895	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3896	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3897	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3898	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3899	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3900	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3901	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3902	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 122					
3903	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3904	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3905	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3906	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4145	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4146	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4147	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4148	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4163	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4164	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4201	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4202	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5166	D	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Centre Centre	Métal	Peinture	3,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 123					
3777	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3778	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3779	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3780	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3781	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 123					
3782	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3783	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3784	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3785	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3786	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3787	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3788	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3789	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3790	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3791	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3792	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3847	E	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3848	E	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3849	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3850	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3907	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3908	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3909	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3910	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3911	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3912	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3913	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3914	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 123					
4133	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4134	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4135	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4136	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4137	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4138	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4139	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4140	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4141	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4142	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4143	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4144	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4165	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4166	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4199	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4200	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 124					
3807	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3808	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3809	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 124					
3810	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3811	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3812	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3813	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3814	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3815	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3816	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3817	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3818	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3855	F	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3856	F	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3875	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3876	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3877	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3878	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3879	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3880	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3881	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3882	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3883	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3884	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3885	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3886	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 124					
3887	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3888	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3889	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3890	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4149	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4150	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4151	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4152	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4157	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4158	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4159	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4160	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4161	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4162	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4203	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4204	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5167	B	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Bas Droite	Métal	Peinture	4,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 125					
3819	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 125					
3820	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3821	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3822	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3823	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3824	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3825	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3826	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3857	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3858	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3859	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3860	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3861	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3862	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3863	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3864	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3865	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3866	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3867	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3868	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3869	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3870	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3871	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3872	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 125					
3873	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3874	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4153	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4154	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4155	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4156	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4167	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4168	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4205	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4206	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 67					
2915	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2916	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2917	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2918	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2919	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2920	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2921	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2922	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2923	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+1 - Vol 67				
2924	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2925	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2926	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3143	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3144	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3145	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3146	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3171	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3172	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3173	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3174	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3639	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3640	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3641	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3642	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3643	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3644	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3645	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3646	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3647	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3648	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3649	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3650	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 67					
3651	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3652	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3653	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3654	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3655	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3656	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3657	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3658	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3659	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3660	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3661	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3662	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3663	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3664	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3665	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3666	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3667	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3668	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3669	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3670	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+1 - Vol 68				
2927	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2928	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2929	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2930	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2931	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2932	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2933	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2934	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3147	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3148	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3149	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3150	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3151	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3152	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3153	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3154	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3159	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3160	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3161	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3162	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3599	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3600	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3601	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 68					
3602	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3603	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3604	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3605	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3606	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3607	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3608	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3609	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3610	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3611	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3612	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3613	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3614	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3615	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3616	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3617	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3618	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3619	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3620	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3621	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3622	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3623	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3624	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 68					
3625	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3626	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3627	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3628	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3629	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3630	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3631	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3632	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3633	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3634	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3635	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3636	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3637	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3638	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 69					
2935	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2936	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2937	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2938	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2939	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 69					
2940	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2941	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2942	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3155	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3156	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3157	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3158	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3175	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3176	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3177	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3178	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3183	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3184	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3185	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3186	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3575	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3576	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3577	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3578	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3579	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3580	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3581	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3582	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 69					
3583	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3584	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3585	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3586	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3587	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3588	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3589	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3590	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3591	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3592	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3593	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3594	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3595	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3596	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3597	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3598	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 70					
2943	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2944	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2945	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 70					
2946	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2947	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2948	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2949	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2950	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3187	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3188	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3189	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3190	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3195	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3196	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3197	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3198	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3551	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3552	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3553	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3554	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3555	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3556	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3557	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3558	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3559	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3560	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 70					
3561	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3562	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3563	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3564	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3565	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3566	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3567	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3568	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3569	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3570	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3571	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3572	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3573	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3574	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 71					
2959	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2960	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2961	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2962	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2963	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 71					
2964	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2965	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2966	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3215	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3216	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3217	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3218	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3219	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3220	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3221	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3222	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3503	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3504	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3505	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3506	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3507	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3508	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3509	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3510	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3511	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3512	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3513	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3514	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+1 - Vol 71				
3515	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3516	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3517	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3518	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3519	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3520	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3521	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3522	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3523	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3524	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3525	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3526	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3527	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3528	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3529	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3530	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3531	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3532	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3533	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3534	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 72					
2951	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2952	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2953	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2954	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2955	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2956	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2957	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2958	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3199	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3200	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3201	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3202	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3535	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3536	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3537	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3538	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3539	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3540	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3541	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3542	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3543	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3544	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3545	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 72					
3546	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3547	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3548	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3549	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3550	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 73					
2967	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2968	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2969	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2970	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2971	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2972	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2973	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2974	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3135	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3136	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3137	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3138	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3223	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3224	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 73					
3225	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3226	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3471	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3472	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3473	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3474	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3475	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3476	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3477	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3478	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3479	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3480	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3481	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3482	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3483	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3484	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3485	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3486	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3487	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3488	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3489	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3490	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3491	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 73					
3492	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3493	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3494	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3495	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3496	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3497	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3498	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3499	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3500	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3501	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3502	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 75 (Dégagement 10)					
3103	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3104	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3105	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3106	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3111	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3112	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3113	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3114	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 75 (Dégagement 10)					
3115	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3116	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3117	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3118	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3119	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3120	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3121	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3122	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3139	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3140	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3141	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3142	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3163	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3164	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3165	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3166	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3167	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3168	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3169	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3170	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3179	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3180	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3181	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 75 (Dégagement 10)					
3182	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3191	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3192	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3193	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3194	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3203	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3204	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3205	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3206	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3207	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3208	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3209	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3210	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3211	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3212	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3213	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3214	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3227	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3228	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3229	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3230	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3671	F	Poteau ciment-Pot1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3672	F	Poteau ciment-Pot1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 75 (Dégagement 10)					
3673	F	Poteau ciment-Pot2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3674	F	Poteau ciment-Pot2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3675	F	Poteau ciment-Pot3	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3676	F	Poteau ciment-Pot3	Centre Centre	Autre	Peinture	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3677	F	Poteau ciment-Pot4	Centre Centre	Autre	Peinture	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3678	F	Poteau ciment-Pot4	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3679	E	Poteau ciment-Pot1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3680	E	Poteau ciment-Pot1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3681	E	Poteau ciment-Pot2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3682	E	Poteau ciment-Pot2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3683	E	Poteau ciment-Pot3	Centre Centre	Autre	Peinture	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3684	E	Poteau ciment-Pot3	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3685	E	Poteau ciment-Pot4	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3686	E	Poteau ciment-Pot4	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3687	E	Poteau ciment-Pot5	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3688	E	Poteau ciment-Pot5	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,5 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3689	E	Poteau ciment-Pot6	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3690	E	Poteau ciment-Pot6	Centre Droite	Autre	Peinture	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3691	F	Poteau ciment-Pot5	Haut Droite	Autre	Peinture	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3692	F	Poteau ciment-Pot5	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3693	F	Poteau ciment-Pot6	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3694	F	Poteau ciment-Pot6	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3695	F	Poteau ciment-Pot7	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 75 (Dégagement 10)					
3696	F	Poteau ciment-Pot7	Centre Centre	Autre	Peinture	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		26						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 76 (Dégagement 9)					
2975	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2976	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2977	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2978	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2979	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2980	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2981	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2982	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2983	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2984	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2985	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2986	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2987	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2988	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2989	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2990	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2991	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2992	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 76 (Dégagement 9)					
2993	L	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2994	L	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2995	N	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2996	N	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2997	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2998	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2999	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3000	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3009	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3010	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3011	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3012	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3013	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3014	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3015	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3016	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3047	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3048	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3049	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3050	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3051	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3052	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3053	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 76 (Dégagement 9)					
3054	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3067	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3068	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3069	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3070	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3075	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3076	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3077	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3078	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3079	O	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3080	O	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3081	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3082	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3083	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3084	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3085	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3086	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3087	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3088	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3089	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3090	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3091	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3092	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 76 (Dégagement 9)					
3093	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3094	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3095	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3096	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3097	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3098	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3099	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3100	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3101	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3102	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3107	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3108	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3109	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3110	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3247	H	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3248	H	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3249	H	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3250	H	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3251	H	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3252	H	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3253	H	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3254	H	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3255	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 76 (Dégagement 9)					
3256	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3257	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3258	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3259	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3260	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3261	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3262	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3263	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3264	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3265	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3266	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3267	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3268	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3269	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3270	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3271	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3272	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3273	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3274	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3275	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3276	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3277	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3278	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 76 (Dégagement 9)					
3279	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3280	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3281	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3282	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3283	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3284	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3285	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3286	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3287	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3288	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3289	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3290	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3291	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3292	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3293	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3294	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3295	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3296	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3297	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3298	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3299	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3300	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3301	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 76 (Dégagement 9)					
3302	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3303	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3304	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3305	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3306	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3307	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3308	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3309	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3310	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3311	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3312	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3313	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3314	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3315	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3316	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3317	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3318	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3319	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3320	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3321	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3322	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3323	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3324	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 76 (Dégagement 9)					
3325	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3326	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3327	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3328	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3329	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3330	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3331	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3332	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3333	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3334	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3335	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3336	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3337	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3338	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3339	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3340	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3341	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3342	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3343	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3344	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3345	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3346	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3347	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 76 (Dégagement 9)					
3348	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3349	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3350	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3351	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3352	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3353	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3354	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3355	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3356	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3357	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3358	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3359	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3360	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3361	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3362	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3363	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3364	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3365	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3366	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3367	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3368	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3369	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3370	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 76 (Dégagement 9)					
3371	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3372	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3373	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3374	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3375	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3376	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3377	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3378	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3379	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3380	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3381	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3382	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3383	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3384	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3385	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3386	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3387	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3388	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3389	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3390	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3391	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3392	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3393	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 76 (Dégagement 9)					
3394	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3395	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3396	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3397	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3398	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3399	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3400	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3401	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3402	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3403	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3404	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3405	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3406	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3407	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3408	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3409	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3410	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3411	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3412	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3413	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3414	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3415	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3416	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 76 (Dégagement 9)					
3417	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3418	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3419	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3420	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3421	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3422	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3461	B	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3462	B	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3463	H	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3464	H	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3465	L	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3466	L	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3467	L	Sol béton peint (Sol)-Sol lino2	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3468	L	Sol béton peint (Sol)-Sol lino2	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5152	H	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Haut Centre	Métal	Peinture	4,91 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5155	B	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Centre Centre	Métal	Peinture	3,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 56

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 77 (Dégagement 8)					
4347	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4348	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 77 (Dégagement 8)					
4349	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4350	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4351	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4352	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4353	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4354	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4355	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4356	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4357	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4358	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4403	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4404	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4405	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4406	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4407	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4408	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4409	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4410	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4433	F	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4434	F	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4445	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4446	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4447	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 77 (Dégagement 8)					
4448	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4449	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4450	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4451	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4452	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4453	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4454	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4455	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4456	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4457	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4458	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4459	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4460	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4465	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4466	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4467	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4468	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4469	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4470	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4471	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4472	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4473	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4474	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 77 (Dégagement 8)					
4475	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4476	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4481	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4482	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4483	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4484	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4485	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4486	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4487	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4488	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4489	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4490	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4491	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4492	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4537	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4538	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4539	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4540	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4557	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4558	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4559	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4560	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4561	K	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 77 (Dégagement 8)					
4562	K	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4563	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4564	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5129	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5130	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5131	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5132	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5158	L	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5159	L	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 27

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 78 (Dégagement 11)					
2695	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2696	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2697	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2698	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2699	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2700	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2725	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2726	H	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2727	A	Poteau ciment-Pot1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2728	A	Poteau ciment-Pot1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 78 (Dégagement 11)					
2729	A	Poteau ciment-Pot2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2730	A	Poteau ciment-Pot2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2731	A	Poteau ciment-Pot3	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2732	A	Poteau ciment-Pot3	Centre Centre	Autre	Peinture	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2733	A	Poteau ciment-Pot4	Centre Droite	Autre	Peinture	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2734	A	Poteau ciment-Pot4	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2735	A	Poteau ciment-Pot5	Bas Droite	Autre	Peinture	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2736	A	Poteau ciment-Pot5	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2737	A	Poteau ciment-Pot6	Haut Centre	Autre	Peinture	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2738	A	Poteau ciment-Pot6	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2747	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2748	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2749	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2750	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2751	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2752	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2753	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2754	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2755	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2756	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2757	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2758	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2775	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 78 (Dégagement 11)					
2776	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2777	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2778	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2779	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2780	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2781	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2782	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2783	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2784	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2785	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2786	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2787	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2788	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2789	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2790	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2791	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2792	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2793	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2794	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2795	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2796	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2797	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2798	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 78 (Dégagement 11)					
2799	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2800	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2801	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2802	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2803	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2804	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2805	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2806	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2807	J	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2808	J	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2809	J	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2810	J	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2811	J	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2812	J	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2813	J	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2814	J	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2815	J	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2816	J	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2817	J	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2818	J	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2819	J	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2820	J	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2821	J	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 78 (Dégagement 11)					
2822	J	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2823	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2824	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2849	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2850	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2851	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2852	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2853	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2854	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2855	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2856	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2857	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2858	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2859	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2860	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2861	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2862	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2863	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2864	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2865	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2866	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2867	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2868	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 78 (Dégagement 11)					
2869	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2870	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2871	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2872	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2889	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2890	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2891	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2892	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2899	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2900	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2901	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2902	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 32

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 79					
2709	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2710	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2711	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2712	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2713	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2714	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2715	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 79					
2716	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2717	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2718	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2719	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2720	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2721	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2722	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2723	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2724	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2759	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2760	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2761	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2762	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2763	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2764	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2765	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2766	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2767	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2768	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2769	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2770	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2771	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2772	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 79					
2773	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2774	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2873	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2874	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2875	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2876	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2877	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2878	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2879	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2880	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2897	G	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2898	G	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2903	G	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2904	G	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2905	H	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2906	H	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 80 (Salle d'eau/w.c 2)					
2689	B	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2690	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2691	D	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 80 (Salle d'eau/w.c 2)					
2692	A	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2693	D	Faience brut (Faience)-Faience2	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2694	A	Faience brut (Faience)-Faience2	Centre Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2825	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2826	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2827	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2828	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2829	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2830	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2831	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2832	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2833	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2834	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2835	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2836	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2837	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2838	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2839	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2840	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2841	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2842	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2843	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2844	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 80 (Salle d'eau/w.c 2)					
2845	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2846	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2847	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2848	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2907	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2908	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2909	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2910	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2911	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2912	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2913	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2914	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 81 (Amphithéâtre 1)					
3001	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3002	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3003	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3004	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3005	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3006	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3007	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 81 (Amphithéâtre 1)					
3008	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3071	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3072	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3073	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3074	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 82 (Escalier 4)					
3123	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3124	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3125	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3126	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3127	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3128	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3129	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3130	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3131	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3132	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3133	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3134	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3231	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3232	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 82 (Escalier 4)					
3233	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3234	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3235	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3236	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3237	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3238	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3239	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3240	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3241	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3242	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3243	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3244	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3245	C	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3246	C	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3431	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3432	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3449	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3450	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3451	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3452	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3453	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3454	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3455	D	Limon (Limon)-Limon1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 82 (Escalier 4)					
3456	D	Limon (Limon)-Limon1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3457	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3458	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3459	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3460	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5151	D	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Centre Gauche	Métal	Peinture	4,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 83					
3017	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3018	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3019	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3020	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3021	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3022	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3023	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3024	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3043	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3044	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3063	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3064	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 83					
3065	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3066	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 84					
3025	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3026	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3027	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3028	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3029	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3030	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3031	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3032	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3045	C	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3046	C	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3423	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3424	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3425	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3426	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3427	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3428	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3429	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 84					
3430	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3433	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3434	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3435	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3436	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3437	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3438	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3439	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3440	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3441	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3442	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3443	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3444	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3445	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3446	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3447	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3448	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 85					
3033	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3034	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 85					
3035	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3036	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3037	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3038	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3039	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3040	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3041	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3042	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3055	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3056	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3057	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3058	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3059	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3060	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3061	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3062	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 88					
2701	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2702	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2703	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 88					
2704	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2705	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2706	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2707	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2708	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2881	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2882	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2883	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2884	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2885	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2886	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2887	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2888	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 89 (Escalier 5)					
2739	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2740	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2741	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2742	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2743	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2744	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 89 (Escalier 5)					
2745	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2746	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2893	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2894	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2895	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2896	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3469	B	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3470	B	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3697	D	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3698	D	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5169	B	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Centre Gauche	Métal	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
5170	B	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 90					
4393	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4394	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4395	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4396	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4397	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4398	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4399	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+1 - Vol 90				
4400	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4401	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4402	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4425	E	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4426	E	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4805	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4806	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4807	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4808	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4809	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4810	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4811	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4812	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4813	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4814	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4815	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4816	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4817	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4818	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4819	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4820	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4821	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4822	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 90					
4823	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4824	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4825	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4826	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4827	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4828	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4829	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4830	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4831	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4832	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4833	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4834	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5111	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5112	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5113	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5114	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 91					
4329	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4330	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4331	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+1 - Vol 91				
4332	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4333	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4334	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4335	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4336	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4337	D	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4338	D	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4423	E	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4424	E	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4477	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4478	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4479	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4480	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4533	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4534	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4535	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4536	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4835	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4836	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4837	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4838	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4839	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4840	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 91					
4841	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4842	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4843	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4844	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4845	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4846	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4847	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4848	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4849	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4850	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4851	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4852	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4853	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4854	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4855	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4856	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4857	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4858	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4859	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4860	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4861	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4862	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4863	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 91					
4864	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5099	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5100	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5115	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5116	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 92					
4313	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4314	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4315	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4316	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4317	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4318	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4319	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4320	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4525	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4526	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4527	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4528	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4529	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4530	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 92					
4531	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4532	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4865	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4866	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4867	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4868	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4869	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4870	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4871	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4872	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4873	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4874	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4875	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4876	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4877	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4878	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4879	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4880	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4881	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4882	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4883	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4884	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4885	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 92					
4886	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4887	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4888	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4889	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4890	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4891	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4892	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4893	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4894	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5101	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5102	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5117	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5118	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5141	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5142	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 93					
4321	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4322	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4323	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4324	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 93					
4325	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4326	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4327	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4328	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4895	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4896	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4897	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4898	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4899	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4900	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4901	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4902	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4903	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4904	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4905	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4906	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4907	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4908	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4909	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4910	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4911	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4912	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4913	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 93					
4914	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5103	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5104	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5119	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5120	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5139	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5140	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 94					
4229	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4230	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4231	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4232	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4233	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4234	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4235	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4236	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4573	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4574	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4575	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4576	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 94					
4915	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4916	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4917	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4918	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4919	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4920	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4921	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4922	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4923	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4924	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4925	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4926	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4927	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4928	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4929	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4930	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4931	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4932	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4933	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4934	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5079	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5080	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5145	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 94					
5146	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		9						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 95					
4237	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4238	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4239	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4240	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4241	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4242	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4243	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4244	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4935	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4936	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4937	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4938	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4939	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4940	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4941	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4942	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4943	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4944	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 95					
4945	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4946	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4947	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4948	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4949	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4950	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4951	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4952	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4953	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4954	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4955	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4956	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4957	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4958	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4959	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4960	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4961	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4962	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4963	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4964	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4965	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4966	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4967	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 95					
4968	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4969	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4970	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4971	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4972	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4973	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4974	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5077	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5078	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5147	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5148	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 96					
4207	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4208	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4209	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4210	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4211	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4212	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4213	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4214	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 96					
4569	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4570	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4571	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4572	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4589	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4590	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4591	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4592	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4593	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4594	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4595	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4596	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4975	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4976	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4977	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4978	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4979	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4980	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4981	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4982	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4983	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4984	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4985	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 96					
4986	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4987	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4988	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4989	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4990	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4991	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4992	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4993	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4994	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5075	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5076	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5149	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5150	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 97					
4215	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4216	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4217	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4218	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4219	E	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4220	E	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 97					
4221	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4222	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4223	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4224	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4225	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4226	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4227	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4228	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4565	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4566	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4567	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4568	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4585	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4586	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4587	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4588	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4597	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4598	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4599	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4600	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4601	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4602	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4603	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 97					
4604	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4605	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4606	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4607	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4608	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4609	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4610	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4611	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4612	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5083	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5084	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5153	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5154	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 98					
4265	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4266	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4267	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4268	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4269	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4270	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 98					
4271	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4272	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4427	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4428	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4545	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4546	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4547	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4548	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4549	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4550	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4551	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4552	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4613	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4614	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4615	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4616	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4617	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4618	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4619	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4620	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4621	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4622	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4623	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 98					
4624	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4625	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4626	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4627	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4628	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5081	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5082	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 99					
4273	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4274	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4275	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4276	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4277	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4278	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4279	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4280	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4429	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4430	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4553	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4554	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 99					
4555	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4556	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4629	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4630	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4631	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4632	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4633	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4634	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4635	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4636	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4637	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4638	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4639	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4640	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4641	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4642	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4643	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4644	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5085	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5086	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5137	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5138	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 111 (Escalier 7)					
7224	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7225	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7226	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7227	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7228	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7229	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7230	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7231	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7232	E	Limon (Limon)-Limon1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7233	E	Limon (Limon)-Limon1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7243	E	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7244	E	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Bas Gauche	Métal	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 112 (Escalier 8)					
5207	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5208	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5209	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5210	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5211	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5212	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5213	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 112 (Escalier 8)					
5214	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5355	E	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5356	E	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7240	B	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Haut Gauche	Métal	Peinture	3,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 113 (Escalier 9)					
5852	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5853	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5854	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5855	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5856	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5857	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5858	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5859	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6434	E	Limon (Limon)-Limon1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6435	E	Limon (Limon)-Limon1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6514	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6515	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6622	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6623	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 113 (Escalier 9)					
6624	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6625	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6626	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6627	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6628	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6629	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6630	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6631	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6632	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6633	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6634	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6635	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6636	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6637	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7242	D	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Centre Centre	Métal	Peinture	4,96 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 126 (Dégagement 12)					
5313	A1	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5314	A1	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5323	P	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 126 (Dégagement 12)					
5324	P	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5325	N	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5326	N	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5327	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5328	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5329	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5330	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5331	D	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5332	D	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5333	D	Mur platre peint (Mur)-Mur3	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5334	D	Mur platre peint (Mur)-Mur3	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5335	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5336	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5337	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5338	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5339	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5340	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5341	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5342	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5347	R	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5348	R	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5349	Q	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5350	Q	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 126 (Dégagement 12)					
5351	O	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5352	O	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5361	F	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5362	F	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5363	D	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5364	D	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5365	P	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5366	P	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5529	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5530	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5531	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5532	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5533	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5534	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5535	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5536	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5541	Z	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5542	Z	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5543	Z	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5544	Z	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5545	E1	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5546	E1	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5547	E1	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 126 (Dégagement 12)					
5548	E1	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5565	V	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5566	V	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5567	V	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5568	V	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5569	T	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5570	T	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5571	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5572	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5573	T	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5574	T	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5575	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5576	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5577	T	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5578	T	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5579	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5580	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5581	T	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5582	T	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5583	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5584	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5585	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5586	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 126 (Dégagement 12)					
5587	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5588	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5629	N	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5630	N	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5631	N	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5632	N	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5633	N	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5634	N	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5635	N	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5636	N	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5637	N	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5638	N	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5639	N	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5640	N	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5641	N	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5642	N	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5643	N	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5644	N	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5645	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5646	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5647	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5648	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5707	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 126 (Dégagement 12)					
5708	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5709	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5710	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5711	Q	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5712	Q	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5719	O	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5720	O	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5721	Q	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5722	Q	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7234	B	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Bas Centre	Métal	Peinture	4,91 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7235	G	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Haut Centre	Métal	Peinture	4,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7236	X	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Centre Gauche	Métal	Peinture	3,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7237	A1	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Haut Centre	Métal	Peinture	4,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7238	T	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Centre Droite	Métal	Peinture	4,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7239	T	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc2	Centre Centre	Métal	Peinture	3,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 42

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 127 (Dégagement 13)					
5203	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 127 (Dégagement 13)					
5204	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5205	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5206	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5215	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5216	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5217	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5218	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5353	D	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5354	D	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5367	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5368	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5417	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5418	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5419	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5420	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5421	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5422	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5423	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5424	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5425	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5426	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5427	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5428	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 127 (Dégagement 13)					
5433	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5434	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5435	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5436	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5473	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5474	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5475	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5476	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5477	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5478	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5479	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5480	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5481	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5482	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5483	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5484	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5485	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5486	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5487	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5488	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5497	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5498	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5499	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 127 (Dégagement 13)					
5500	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5501	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5502	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5503	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5504	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5505	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5506	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5507	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5508	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5509	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5510	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5511	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5512	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5513	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5514	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5515	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5516	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5517	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5518	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5519	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5520	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5597	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5598	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 127 (Dégagement 13)					
5599	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5600	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5601	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5602	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5603	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5604	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5605	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5606	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5607	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5608	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5609	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5610	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5611	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5612	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5613	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5614	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5615	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5616	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5617	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5618	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5619	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5620	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5715	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 127 (Dégagement 13)					
5716	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5717	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5718	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5725	E	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5726	E	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5727	F	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5728	F	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5729	J	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5730	J	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5731	I	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5732	I	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5811	F	Plafond bois brut-Plafond1	Bas Droite	Bois	Brut	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5812	F	Plafond bois brut-Plafond1	Bas Centre	Bois	Brut	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 33

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 128					
5171	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5172	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5173	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5174	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5175	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5176	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 128					
5177	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5178	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5369	B	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5370	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5589	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5590	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5591	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5592	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5593	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5594	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5595	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5596	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5621	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5622	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5623	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5624	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5625	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5626	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5627	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5628	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5655	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5656	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7072	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 128					
7073	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7074	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7075	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7076	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7077	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7078	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7079	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7080	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7081	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7082	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7083	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7084	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7085	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7086	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7087	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 129					
5179	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5180	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5181	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5182	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 129					
5183	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5184	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5185	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5186	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5371	B	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5372	B	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5437	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5438	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5439	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5440	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5441	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5442	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5443	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5444	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5657	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5658	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7088	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7089	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7090	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7091	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7092	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7093	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7094	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 129					
7095	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7096	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7097	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7098	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7099	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7100	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7101	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7102	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7103	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 130					
5187	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5188	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5189	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5190	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5191	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5192	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5193	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5194	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5445	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5446	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 130					
5447	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5448	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5701	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5702	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7104	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7105	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7106	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7107	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7108	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7109	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7110	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7111	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7112	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7113	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7114	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7115	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7116	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7117	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7118	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7119	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 131					
5195	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5196	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5197	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5198	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5199	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5200	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5201	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5202	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5373	B	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5374	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5429	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5430	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5431	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5432	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5449	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5450	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5451	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5452	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5659	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5660	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5699	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5700	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7120	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 131					
7121	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7122	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7123	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7124	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7125	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7126	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7127	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7128	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7129	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7130	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7131	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7132	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7133	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7134	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7135	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 132					
5219	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5220	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5221	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5222	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 132					
5223	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5224	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5225	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5226	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5375	B	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,17 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5376	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5453	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5454	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5455	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5456	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5661	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5662	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5697	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5698	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7136	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7137	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7138	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7139	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7140	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7141	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7142	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7143	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7144	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 132					
7145	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7146	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7147	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7148	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7149	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7150	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7151	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 133					
5227	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5228	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5229	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5230	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5231	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5232	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5233	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5234	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5377	B	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5378	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5457	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5458	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 133					
5459	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5460	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5663	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5664	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5695	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5696	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7152	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7153	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7154	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7155	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7156	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7157	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7158	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7159	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7160	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7161	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7162	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7163	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7164	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7165	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7166	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7167	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 134					
5235	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5236	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5237	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5238	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5239	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5240	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5241	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5242	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5379	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5380	B	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5409	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5410	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5411	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5412	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5413	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5414	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5415	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5416	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5665	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5666	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5693	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5694	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7168	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 134					
7169	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7170	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7171	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7172	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7173	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7174	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7175	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7176	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7177	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7178	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7179	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7180	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7181	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7182	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7183	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 135					
5243	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5244	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5245	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5246	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 135					
5247	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5248	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5249	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5250	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5381	B	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5382	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5401	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5402	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5403	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5404	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5405	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5406	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5407	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5408	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5667	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5668	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5691	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5692	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5703	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5704	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7184	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7185	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7186	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 135					
7187	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7188	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7189	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7190	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7191	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7192	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7193	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7194	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7195	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7196	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7197	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7198	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7199	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 136					
7245	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7246	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7247	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7248	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7249	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7250	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 136					
7251	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7252	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7253	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7254	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7255	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7256	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7257	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7258	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7259	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7260	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7261	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7262	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7263	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7264	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7265	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7266	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7267	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7268	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7269	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7270	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 136					
7271	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7272	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7273	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7274	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7275	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7276	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7277	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7278	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7279	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7280	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7281	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7282	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7283	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7284	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7285	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7286	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7287	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7288	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7289	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7290	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7291	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7292	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7293	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 136					
7294	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7295	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7296	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7297	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7298	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7299	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7300	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7301	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7302	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7303	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7304	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7305	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7306	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7307	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7308	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7309	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7310	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7311	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7312	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7313	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7314	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7315	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7316	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 136					
7317	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7318	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7319	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7320	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		18						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 137					
5297	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5298	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5299	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5300	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5301	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5302	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5303	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5304	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5395	D	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5396	D	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5669	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5670	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5689	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5690	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5713	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 137					
5714	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7056	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7057	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7058	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7059	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7060	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7061	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7062	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7063	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7064	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7065	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7066	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7067	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7068	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7069	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7070	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7071	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 138					
5289	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5290	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 138					
5291	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5292	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5293	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5294	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5295	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5296	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5393	D	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5394	D	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5671	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5672	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5681	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5682	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5687	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5688	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7040	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7041	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7042	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7043	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7044	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7045	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7046	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7047	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7048	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 138					
7049	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7050	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7051	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7052	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7053	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7054	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7055	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 139					
5281	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5282	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5283	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5284	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5285	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5286	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5287	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5288	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5389	D	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5390	D	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5673	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5674	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+2 - Vol 139				
5679	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5680	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5685	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5686	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7024	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7025	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7026	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7027	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7028	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7029	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7030	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7031	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7032	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7033	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7034	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7035	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7036	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7037	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7038	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7039	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 140					
5267	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5268	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5269	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5270	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5271	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5272	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5273	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5274	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5275	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5276	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5277	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5278	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5279	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5280	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5387	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5388	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5391	E	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5392	E	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5493	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5494	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5495	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5496	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5677	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 140					
5678	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7016	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7017	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7018	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7019	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7020	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7021	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7022	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7023	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 141					
5259	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5260	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5261	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5262	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5263	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5264	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5265	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5266	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5385	D	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5386	D	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 141					
5489	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5490	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5491	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5492	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5675	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5676	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5683	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5684	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7000	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7001	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7002	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7003	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7004	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7005	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7006	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7007	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7008	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7009	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7010	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7011	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7012	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7013	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7014	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 141					
7015	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 142					
5251	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5252	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5253	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5254	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5255	E	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5256	E	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5257	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5258	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5383	B	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5384	B	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5397	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5398	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5399	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5400	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5461	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5462	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5463	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5464	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 142					
5465	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5466	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5467	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5468	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5469	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5470	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5471	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5472	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5705	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5706	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 143 (Dégagement 14)					
5733	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5734	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5735	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5736	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5737	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5738	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5739	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5740	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5741	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 143 (Dégagement 14)					
5742	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5743	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5744	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5745	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5746	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5747	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5748	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5749	I	Poteau ciment-Pot1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5750	I	Poteau ciment-Pot1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5751	I	Poteau ciment-Pot2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5752	I	Poteau ciment-Pot2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5753	I	Poteau ciment-Pot3	Haut Centre	Autre	Peinture	0,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5754	I	Poteau ciment-Pot3	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5755	I	Poteau ciment-Pot4	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5756	I	Poteau ciment-Pot4	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5757	I	Poteau ciment-Pot5	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5758	I	Poteau ciment-Pot5	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5759	I	Poteau ciment-Pot6	Bas Droite	Autre	Peinture	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5760	I	Poteau ciment-Pot6	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5761	I	Poteau ciment-Pot7	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5762	I	Poteau ciment-Pot7	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5763	I	Poteau ciment-Pot8	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5764	I	Poteau ciment-Pot8	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 143 (Dégagement 14)					
5765	I	Poteau ciment-Pot9	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5766	I	Poteau ciment-Pot9	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5767	E	Poteau ciment-Pot1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5768	E	Poteau ciment-Pot1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5769	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5770	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5771	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5772	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5773	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5774	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5775	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5776	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5777	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5778	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5779	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5780	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5793	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5794	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5795	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5796	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5797	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5798	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5799	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 143 (Dégagement 14)					
5800	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5801	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5802	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5803	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5804	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5805	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5806	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5807	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5808	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5809	I	Plafond bois brut-Plafond1	Bas Centre	Bois	Brut	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5810	I	Plafond bois brut-Plafond1	Bas Droite	Bois	Brut	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5813	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5814	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5815	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5816	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5817	K	Limon (Limon)-Limon1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5818	K	Limon (Limon)-Limon1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5839	I	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5840	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5841	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5842	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5843	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 143 (Dégagement 14)					
7241	J	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Centre Centre	Métal	Peinture	4,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 34

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 144 (Salle d'eau/w.c 3)					
5781	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5782	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5783	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5784	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5785	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5786	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5787	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5788	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5789	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5790	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5791	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5792	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5819	B	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5820	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5821	D	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5822	I	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5823	F	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5824	F	Faience brut (Faience)-Faience2	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 144 (Salle d'eau/w.c 3)					
5825	A	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5826	E	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5827	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5828	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5829	I	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5830	I	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5831	I	Mur ciment peint-Mur2	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5832	I	Mur ciment peint-Mur2	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5833	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5834	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5835	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5836	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5837	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5838	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6984	E	Fenêtre pvc (Ouvrant extérieur)-Fe pvc1	Centre Centre	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6985	E	Fenêtre pvc (Dormant)-Fe pvc1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6986	E	Fenêtre pvc (Dormant)-Fe pvc1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6987	E	Fenêtre pvc (Dormant)-Fe pvc1	Bas Centre	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6988	E	Fenêtre pvc (Ouvrant)-Fe pvc1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6989	E	Fenêtre pvc (Ouvrant)-Fe pvc1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6990	E	Fenêtre pvc (Ouvrant)-Fe pvc1	Centre Gauche	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6991	E	Fenêtre pvc (Volet)-Fe pvc1	Bas Gauche	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6992	E	Fenêtre pvc (Ouvrant extérieur)-Fe pvc2	Centre Gauche	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 144 (Salle d'eau/w.c 3)					
6993	E	Fenêtre pvc (Dormant)-Fe pvc2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6994	E	Fenêtre pvc (Dormant)-Fe pvc2	Haut Gauche	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6995	E	Fenêtre pvc (Dormant)-Fe pvc2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6996	E	Fenêtre pvc (Ouvrant)-Fe pvc2	Centre Gauche	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6997	E	Fenêtre pvc (Ouvrant)-Fe pvc2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6998	E	Fenêtre pvc (Ouvrant)-Fe pvc2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6999	E	Fenêtre pvc (Volet)-Fe pvc2	Bas Gauche	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 145 (Dégagement 15)					
5920	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5921	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5946	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5947	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5948	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5949	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5950	H	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5951	H	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6024	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6025	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6026	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6027	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 145 (Dégagement 15)					
6028	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6029	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6030	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6031	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6492	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6493	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6542	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6543	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6544	G	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6545	G	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6546	G	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6547	G	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6548	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6549	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6558	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6559	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6560	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6561	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6562	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6563	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6564	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6565	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6574	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 145 (Dégagement 15)					
6575	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6576	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6577	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6578	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6579	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6580	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6581	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6582	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6583	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6584	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6585	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6586	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6587	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6588	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6589	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6590	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6591	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6592	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6593	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6594	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6595	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6596	H	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6597	H	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 145 (Dégagement 15)					
6598	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6599	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6600	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6601	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6602	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6603	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6604	H	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6605	H	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6606	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6607	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6608	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6609	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6610	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6611	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6612	H	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6613	H	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6614	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6615	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6616	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6617	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6618	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6619	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6620	H	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 145 (Dégagement 15)					
6621	H	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6638	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6639	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6640	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6641	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6642	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6643	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6644	H	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6645	H	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6646	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6647	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6648	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6649	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6650	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6651	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6652	H	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6653	H	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6654	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6655	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6656	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6657	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6658	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6659	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 145 (Dégagement 15)					
6660	H	Porte bois peint (Dormant)-Po9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6661	H	Porte bois peint (Dormant)-Po9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6702	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6703	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6704	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6705	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6706	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6707	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6708	H	Porte bois peint (Dormant)-Po10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6709	H	Porte bois peint (Dormant)-Po10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6726	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6727	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6728	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6729	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6730	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6731	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6732	H	Porte bois peint (Dormant)-Po11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6733	H	Porte bois peint (Dormant)-Po11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6766	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6767	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6768	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6769	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6770	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 145 (Dégagement 15)					
6771	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6772	H	Porte bois peint (Dormant)-Po12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6773	H	Porte bois peint (Dormant)-Po12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6774	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6775	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6776	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6777	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6778	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6779	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6780	H	Porte bois peint (Dormant)-Po13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6781	H	Porte bois peint (Dormant)-Po13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6782	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6783	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6784	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6785	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6786	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po14	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6787	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6788	H	Porte bois peint (Dormant)-Po14	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6789	H	Porte bois peint (Dormant)-Po14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6790	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6791	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po15	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6792	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po15	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6793	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po15	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 145 (Dégagement 15)					
6794	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6795	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po15	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6796	H	Porte bois peint (Dormant)-Po15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6797	H	Porte bois peint (Dormant)-Po15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6798	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6799	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6800	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6801	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6802	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6803	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6804	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6805	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6814	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po16	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6815	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po16	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6816	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po16	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6817	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po16	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6818	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po16	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6819	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po16	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6820	H	Porte bois peint (Dormant)-Po16	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6821	H	Porte bois peint (Dormant)-Po16	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6822	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po17	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6823	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po17	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6824	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po17	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 145 (Dégagement 15)					
6825	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po17	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6826	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po17	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6827	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po17	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6828	H	Porte bois peint (Dormant)-Po17	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6829	H	Porte bois peint (Dormant)-Po17	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6830	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po18	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6831	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po18	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6832	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po18	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6833	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po18	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6834	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po18	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6835	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po18	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6836	H	Porte bois peint (Dormant)-Po18	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6837	H	Porte bois peint (Dormant)-Po18	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6854	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po19	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6855	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po19	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6856	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po19	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6857	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po19	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6858	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po19	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6859	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po19	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6860	H	Porte bois peint (Dormant)-Po19	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6861	H	Porte bois peint (Dormant)-Po19	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6894	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6895	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 145 (Dégagement 15)					
6896	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6897	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6898	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6899	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6900	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6901	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6902	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6903	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6904	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6905	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6906	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6907	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6908	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6909	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6918	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6919	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6920	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6921	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6922	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6923	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6924	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6925	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6934	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po20	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 145 (Dégagement 15)					
6935	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po20	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6936	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po20	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6937	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po20	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6938	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po20	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6939	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po20	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6940	H	Porte bois peint (Dormant)-Po20	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6941	H	Porte bois peint (Dormant)-Po20	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6950	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6951	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6952	F	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6953	F	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 37

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 146					
5892	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5893	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5894	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5895	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5896	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5897	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5898	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5899	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 146					
5900	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5901	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6254	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6255	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6256	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6257	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6258	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6259	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6260	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6261	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6262	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6263	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6264	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6265	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6266	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6267	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6268	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6269	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6270	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6271	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6272	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6273	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6472	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 146					
6473	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6494	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6495	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6496	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6497	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6878	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6879	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6880	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6881	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6882	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6883	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6884	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6885	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6886	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6887	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6888	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6889	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6890	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6891	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6892	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6893	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7216	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7217	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 146					
7218	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7219	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 147					
5884	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5885	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5886	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5887	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5888	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5889	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5890	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5891	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6274	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6275	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6276	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6277	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6278	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6279	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6280	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6281	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6282	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 147					
6283	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6284	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6285	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6286	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6287	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6288	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6289	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6290	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6291	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6292	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6293	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6294	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6295	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6296	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6297	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6298	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6299	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6300	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6301	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6302	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6303	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6474	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6475	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 147					
6476	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6477	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6498	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6499	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6500	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6501	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6540	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6541	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6750	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6751	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6752	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6753	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6754	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6755	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6756	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6757	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6758	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6759	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6760	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6761	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6762	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6763	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6764	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 147					
6765	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6806	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6807	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6808	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6809	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6810	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6811	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6812	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6813	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6942	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6943	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6964	C	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6965	C	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7220	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7221	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7222	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7223	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 148					
5876	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5877	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 148					
5878	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5879	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5880	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5881	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5882	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5883	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6304	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6305	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6306	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6307	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6308	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6309	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6310	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6311	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6312	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6313	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6314	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6315	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6316	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6317	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6318	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6319	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6320	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 148					
6321	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6322	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6323	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6440	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6441	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6502	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6503	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6504	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6505	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6734	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6735	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6736	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6737	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6738	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6739	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6740	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6741	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6742	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6743	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6744	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6745	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6746	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6747	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 148					
6748	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6749	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6962	C	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6963	C	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7208	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7209	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7210	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7211	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7212	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7213	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7214	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7215	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 149					
5860	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5861	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5862	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5863	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5864	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5865	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5866	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 149					
5867	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6344	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6345	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6346	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6347	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6348	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6349	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6350	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6351	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6352	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6353	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6354	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6355	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6356	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6357	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6358	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6359	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6360	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6361	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6362	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6363	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6436	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6437	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 149					
6510	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6511	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6512	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6513	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6536	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6537	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6670	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6671	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6672	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6673	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6674	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6675	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6676	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6677	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6678	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6679	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6680	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6681	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6682	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6683	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6684	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6685	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6958	D	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 149					
6959	D	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7200	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7201	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7202	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7203	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7204	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7205	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7206	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7207	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 150					
5868	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5869	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5870	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5871	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5872	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5873	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5874	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5875	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6324	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6325	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 150					
6326	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6327	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6328	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6329	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6330	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6331	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6332	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6333	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6334	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6335	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6336	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6337	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6338	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6339	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6340	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6341	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6342	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6343	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6438	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6439	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6506	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6507	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6508	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 150					
6509	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6686	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6687	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6688	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6689	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6690	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6691	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6692	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6693	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6694	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6695	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6696	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6697	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6698	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6699	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6700	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6701	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6960	C	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6961	C	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 151					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 151					
5844	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5845	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5846	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5847	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5848	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5849	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5850	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5851	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6364	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6365	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6366	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6367	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6368	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6369	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6370	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6371	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6372	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6373	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6374	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6375	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6376	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6377	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6378	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 151					
6379	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6380	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6381	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6382	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6383	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6384	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6385	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6386	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6387	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6388	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6389	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6390	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6391	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6392	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6393	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6404	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6405	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6406	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6407	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6408	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6409	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6410	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6411	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 151					
6412	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6413	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6424	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6425	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6426	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6427	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6428	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6429	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6430	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6431	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6432	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6433	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6444	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6445	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6516	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6517	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6518	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6519	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6566	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6567	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6568	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6569	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6570	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 151					
6571	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6572	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6573	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6956	C	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6957	C	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 152					
5902	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5903	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5904	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5905	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5906	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5907	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5908	A	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5909	A	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5910	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5911	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6394	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6395	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6396	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6397	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 152					
6398	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6399	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6400	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6401	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6402	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6403	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6414	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6415	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6416	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6417	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6418	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6419	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6420	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6421	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6422	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6423	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6442	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6443	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6520	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6521	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6550	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6551	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6552	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 152					
6553	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6554	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6555	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6556	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6557	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6982	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6983	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 153 (Dégagement 16)					
6040	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6041	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6042	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6043	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6044	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6045	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6478	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6479	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6538	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6539	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6662	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6663	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 153 (Dégagement 16)					
6664	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6665	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6666	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6667	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6668	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6669	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6954	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6955	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 154					
5912	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5913	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5914	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5915	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5916	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5917	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5918	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5919	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6054	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6055	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6056	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 154					
6057	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6058	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6059	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6060	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6061	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6446	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6447	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6522	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6523	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6980	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6981	A	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 155					
5922	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5923	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5924	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5925	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5926	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5927	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5928	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5929	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 155					
6062	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6063	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6064	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6065	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6066	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6067	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6068	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6069	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6214	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6215	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6216	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6217	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6218	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6219	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6220	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6221	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6448	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6449	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6524	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6525	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6978	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6979	A	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 156					
5930	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5931	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5932	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5933	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5934	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5935	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5936	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5937	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6070	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6071	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6072	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6073	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6074	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6075	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6076	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6077	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6206	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6207	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6208	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6209	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6210	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6211	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6212	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 156					
6213	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6450	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6451	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6526	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6527	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6530	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6531	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6976	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6977	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,17 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 157					
5938	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5939	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5940	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5941	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5942	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5943	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5944	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5945	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6078	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6079	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 157					
6080	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6081	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6082	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6083	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6084	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6085	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6198	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6199	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6200	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6201	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6202	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6203	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6204	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6205	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6452	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6453	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6528	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6529	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6974	A	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6975	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+2 - Vol 158				
5952	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5953	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5954	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5955	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5956	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5957	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5958	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5959	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6086	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6087	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6088	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6089	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6090	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6091	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6092	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6093	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6190	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6191	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6192	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6193	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6194	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6195	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6196	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 158					
6197	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6454	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6455	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6532	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6533	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6972	A	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6973	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 159					
5960	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5961	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5962	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5963	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5964	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5965	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5966	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5967	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6094	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6095	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6096	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6097	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 159					
6098	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6099	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6100	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6101	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6182	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6183	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6184	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6185	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6186	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6187	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6188	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6189	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6456	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6457	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6534	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6535	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6710	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6711	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6712	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6713	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6714	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6715	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6716	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 159					
6717	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6718	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6719	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6720	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6721	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6722	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6723	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6724	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6725	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6970	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6971	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 160					
5968	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5969	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5970	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5971	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5972	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5973	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5974	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5975	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 160					
6052	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6053	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6102	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6103	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6104	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6105	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6106	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6107	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6108	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6109	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6110	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6111	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6112	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6113	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6114	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6115	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6116	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6117	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6166	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6167	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6168	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6169	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6170	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 160					
6171	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6172	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6173	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6174	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6175	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6176	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6177	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6178	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6179	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6180	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6181	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6458	G	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6459	G	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6968	E	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6969	E	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 161					
6046	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6047	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6048	B	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6049	B	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 161					
6050	B	Mur platre peint (Mur)-Mur3	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6051	B	Mur platre peint (Mur)-Mur3	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6460	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6461	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6966	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6967	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 162					
5976	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5977	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5978	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5979	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5980	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5981	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5982	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5983	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6118	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6119	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6120	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6121	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6122	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 162					
6123	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6124	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6125	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6158	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6159	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6160	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6161	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6162	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6163	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6164	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6165	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6462	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6463	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6480	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6481	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6926	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6927	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6928	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6929	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6930	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6931	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6932	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6933	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 163					
5984	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5985	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5988	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5989	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5992	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5993	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5994	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5995	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6126	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6127	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6128	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6129	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6130	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6131	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6132	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6133	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6150	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6151	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6152	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6153	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6154	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6155	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 163					
6156	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6157	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6482	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6483	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 164					
5986	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5987	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5990	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5991	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5996	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5997	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5998	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5999	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6134	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6135	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6136	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6137	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6138	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6139	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6140	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 164					
6141	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6142	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6143	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6144	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6145	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6146	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6147	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6148	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6149	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6464	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6465	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6484	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6485	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 165					
6000	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6001	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6002	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6003	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6004	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6005	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 165					
6006	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6007	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6222	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6223	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6224	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6225	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6226	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6227	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6228	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6229	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6230	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6231	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6232	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6233	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6234	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6235	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6236	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6237	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6466	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6467	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6486	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6487	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6846	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 165					
6847	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6848	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6849	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6850	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6851	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6852	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6853	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6944	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6945	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 166					
6008	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6009	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6010	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6011	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6012	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6013	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6014	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6015	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6238	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6239	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 166					
6240	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6241	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6242	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6243	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6244	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6245	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6246	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6247	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6248	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6249	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6250	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6251	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6252	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6253	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6468	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6469	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6488	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6489	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6838	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6839	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6840	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6841	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6842	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 166					
6843	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6844	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6845	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6946	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6947	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 167					
6032	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6033	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6034	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6035	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6036	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6037	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6038	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6039	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6470	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6471	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6490	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6491	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6910	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6911	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 167					
6912	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6913	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6914	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6915	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6916	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6917	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6948	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6949	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 171 (Rangement)					
6016	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6017	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6018	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6019	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6020	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6021	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6022	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6023	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6862	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6863	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6864	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 171 (Rangement)					
6865	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6866	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6867	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6868	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6869	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6870	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6871	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6872	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6873	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6874	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6875	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6876	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6877	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 86					
5309	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5310	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5315	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5316	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5317	D	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5318	D	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 86					
5319	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5320	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5321	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5322	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5359	B	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5360	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5537	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5538	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5539	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5540	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5653	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5654	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5723	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5724	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 87 (Amphithéâtre 2)					
5305	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5306	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5307	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5308	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5311	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 87 (Amphithéâtre 2)					
5312	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5343	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5344	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5345	A	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5346	A	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5357	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5358	A	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5521	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5522	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5523	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5524	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5525	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5526	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5527	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5528	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5549	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5550	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5551	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5552	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5553	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5554	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5555	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5556	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 87 (Amphithéâtre 2)					
5557	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5558	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5559	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5560	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5561	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5562	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5563	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5564	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5649	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5650	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5651	H	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5652	H	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 168 (Escalier 10)					
7377	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7378	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7379	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7380	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7381	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7382	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7383	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 168 (Escalier 10)					
7384	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8553	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8554	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8555	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8556	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8557	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8558	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8559	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8560	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9078	B	Limon (Limon)-Limon1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9079	B	Limon (Limon)-Limon1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9084	E	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Haut Droite	Métal	Peinture	4,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 169 (Escalier 11)					
7491	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7492	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7493	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7494	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7495	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7496	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 169 (Escalier 11)					
7497	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7498	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8495	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8496	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9001	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9002	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9093	E	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Haut Droite	Métal	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9094	E	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 170 (Escalier 12)					
7728	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7729	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7730	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7731	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7732	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7733	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7790	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7791	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7792	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7793	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7794	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 170 (Escalier 12)					
7795	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7796	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7797	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7798	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7799	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7800	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7801	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8338	D	Limon (Limon)-Limon1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8339	D	Limon (Limon)-Limon1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8441	D	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8442	D	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8929	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8930	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9092	E	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Haut Droite	Métal	Peinture	3,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 172 (Local technique 2)					
7341	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7342	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7343	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7344	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 172 (Local technique 2)					
7345	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7346	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7347	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7348	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7349	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7350	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7351	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7352	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7353	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7354	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8697	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8698	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8699	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8700	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8701	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8702	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8703	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8704	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9015	C	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
9016	A	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
9017	E	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
9018	G	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9019	G	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 173 (Dégagement 17)					
7321	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7322	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7323	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7324	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7325	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7326	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7327	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7328	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7329	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7330	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7331	J	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7332	J	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7333	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7334	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7335	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7336	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7337	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7338	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7339	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7340	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7355	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7356	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 173 (Dégagement 17)					
7357	O	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7358	O	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7359	N	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7360	N	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7361	J	Mur platre peint (Mur)-Mur3	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7362	J	Mur platre peint (Mur)-Mur3	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8479	J	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8480	J	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8481	E	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8482	E	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8501	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8502	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8503	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8504	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8661	Q	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8662	Q	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8663	Q	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8664	Q	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8665	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8666	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8667	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8668	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8669	N	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 173 (Dégagement 17)					
8670	N	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8671	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8672	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8673	N	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8674	N	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8675	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8676	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8677	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8678	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8679	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8680	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8681	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8682	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8683	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8684	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8685	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8686	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8687	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8688	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8689	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8690	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8691	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8692	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 173 (Dégagement 17)					
8693	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8694	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8695	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8696	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8705	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8706	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8707	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8708	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9080	U	Limon (Limon)-Limon1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9081	U	Limon (Limon)-Limon1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9082	T	Limon (Limon)-Limon1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9083	T	Limon (Limon)-Limon1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9085	H	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Haut Gauche	Métal	Peinture	3,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9086	E	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Haut Droite	Métal	Peinture	4,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9087	I	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Haut Centre	Métal	Peinture	4,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9088	D	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Centre Gauche	Métal	Peinture	3,95 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9089	R	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Bas Centre	Métal	Peinture	3,9 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9090	S	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Bas Centre	Métal	Peinture	3,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 35

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 174					
7363	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7364	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7365	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7366	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7367	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7368	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7369	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7370	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7371	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7372	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7373	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7374	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7375	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7376	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8477	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8478	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8513	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8514	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8515	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8516	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8765	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8766	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8767	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 174					
8768	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8769	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8770	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8771	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8772	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8773	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8774	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8775	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8776	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8777	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8778	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8779	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8780	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8781	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8782	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8783	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8784	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8785	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8786	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8787	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8788	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8789	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8790	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 174					
8791	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8792	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8793	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8794	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8795	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8796	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8981	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8982	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8983	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8984	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9020	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9021	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 175					
9095	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9096	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9097	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9098	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9099	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9100	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9101	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+3 - Vol 175				
9102	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9103	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9104	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9105	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9106	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9107	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9108	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9109	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9110	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9111	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9112	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9113	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9114	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9115	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9116	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9117	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9118	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9119	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9120	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9121	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9122	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9123	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9124	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 175					
9125	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9126	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9127	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9128	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9129	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9130	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9131	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9132	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9133	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9134	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9135	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9136	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9137	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9138	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9139	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9140	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9141	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9142	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9143	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9144	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9145	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9146	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 175					
9147	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9148	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 176					
7387	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7388	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7389	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7390	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7391	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7392	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7393	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7394	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8475	B	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8476	B	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8797	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8798	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8799	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8800	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8801	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 176					
8802	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8803	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8804	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8985	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8986	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9022	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9023	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 177					
7395	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7396	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7397	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7398	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7399	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7400	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7401	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7402	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8473	B	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8474	B	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8537	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8538	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 177					
8539	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8540	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8749	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8750	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8751	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8752	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8753	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8754	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8755	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8756	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8757	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8758	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8759	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8760	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8761	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8762	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8763	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8764	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8987	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8988	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8989	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8990	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 178					
7403	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7404	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7405	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7406	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7407	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7408	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7409	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7410	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7411	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7412	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7413	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7414	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8471	D	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8472	D	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8581	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8582	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8583	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8584	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8593	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8594	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8595	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8596	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8597	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 178					
8598	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8599	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8600	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8725	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8726	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8727	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8728	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8729	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8730	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8731	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8732	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8733	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8734	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8735	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8736	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8737	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8738	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8739	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8740	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8741	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8742	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8743	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8744	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 178					
8745	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8746	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8747	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8748	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8991	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8992	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8993	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8994	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9026	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9027	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 179					
7431	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7432	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7433	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7434	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7435	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7436	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7437	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7438	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7439	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 179					
7440	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8483	E	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8484	E	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8561	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8562	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8563	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8564	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8565	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8566	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8567	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8568	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8805	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8806	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8807	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8808	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8809	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8810	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8811	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8812	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9013	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9014	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 180					
7415	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7416	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7417	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7418	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7419	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7420	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7421	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7422	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7423	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7424	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7425	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7426	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7427	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7428	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7429	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7430	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8485	D	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8486	D	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8649	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8650	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8651	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8652	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8653	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 180					
8654	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8655	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8656	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8813	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8814	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8815	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8816	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8817	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8818	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8819	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8820	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8821	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8822	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8823	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8824	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8825	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8826	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8827	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8828	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8829	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8830	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8831	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8832	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 180					
8833	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8834	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8835	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8836	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9011	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9012	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9028	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9029	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 181					
7441	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7442	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7443	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7444	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7445	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7446	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7447	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7448	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8469	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8470	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8585	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 181					
8586	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8587	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8588	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8709	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8710	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8711	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8712	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8713	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8714	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8715	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8716	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8717	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8718	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8719	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8720	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8721	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8722	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8723	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8724	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8995	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8996	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8997	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8998	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 181					
9024	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9025	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		11						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 182					
7483	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7484	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7485	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7486	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7487	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7488	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7489	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7490	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8487	D	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8488	D	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8489	B	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8490	B	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8601	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8602	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8603	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8604	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8837	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 182					
8838	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8839	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8840	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8841	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8842	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8843	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8844	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8845	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8846	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8847	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8848	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8849	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8850	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8851	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8852	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9009	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9010	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9030	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9031	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

R+3 - Vol 183

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 183					
7465	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7466	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7467	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7468	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7469	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7470	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8491	D	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8492	D	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8861	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8862	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8863	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8864	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8865	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8866	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8867	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8868	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8869	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8870	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8871	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8872	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8873	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8874	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8875	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 183					
8876	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9003	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9004	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9005	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9006	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9032	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9033	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 184					
7457	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7458	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7459	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7460	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7461	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7462	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7463	F	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7464	F	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8493	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8494	B	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8999	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9000	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 187 (Dégagement 18)					
7385	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7386	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7499	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7500	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8497	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8498	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8499	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8500	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8505	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8506	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8507	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8508	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8509	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8510	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8511	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8512	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8517	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8518	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8519	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8520	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8521	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8522	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 187 (Dégagement 18)					
8523	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8524	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8525	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8526	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8527	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8528	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8529	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8530	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8531	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8532	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8533	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8534	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8535	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8536	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8541	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8542	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8543	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8544	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8545	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8546	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8547	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8548	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8549	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 187 (Dégagement 18)					
8550	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8551	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8552	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8569	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8570	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8571	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8572	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8657	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8658	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8659	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8660	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 188 (Dégagement 19)					
7449	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7450	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7451	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7452	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7453	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7454	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7455	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7456	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 188 (Dégagement 19)					
8573	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8574	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8575	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8576	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8577	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8578	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8579	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8580	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8589	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8590	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8591	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8592	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8605	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8606	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8607	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8608	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8609	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8610	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8611	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8612	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8613	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8614	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8615	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 188 (Dégagement 19)					
8616	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8617	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8618	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8619	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8620	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8621	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8622	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8623	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8624	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8625	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8626	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8627	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8628	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 189 (Dégagement 20)					
7501	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7502	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7503	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7504	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7505	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7506	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 189 (Dégagement 20)					
7531	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7532	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7533	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7534	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7535	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7536	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7537	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7538	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8340	J	Limon (Limon)-Limon1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8341	J	Limon (Limon)-Limon1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8342	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8343	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8344	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8345	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8398	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8399	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8400	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8401	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8406	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8407	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8408	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8409	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8410	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 189 (Dégagement 20)					
8411	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8412	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8413	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8414	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8415	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8416	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8417	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8418	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8419	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8420	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8421	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8422	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8423	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8424	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8425	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8432	D	Poutre bois brut (Poutre)-Poutre1	Haut Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8971	I	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8972	I	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9034	G	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9035	G	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9091	K	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Bas Centre	Métal	Peinture	4,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 190					
7523	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7524	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7525	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7526	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7527	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7528	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7529	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7530	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8346	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8347	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8348	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8349	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8426	A	Poutre bois brut (Poutre)-Poutre1	Bas Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8957	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8958	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8959	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8960	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9036	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9037	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 191					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 191					
7539	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7540	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7541	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7542	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7543	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7544	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7545	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7546	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8374	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8375	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8376	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8377	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8378	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8379	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8380	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8381	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8431	B	Poutre bois brut (Poutre)-Poutre1	Haut Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8969	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8970	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 192					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 192					
7547	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7548	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7549	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7550	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7551	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7552	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7553	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7554	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8366	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8367	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8368	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8369	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8370	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8371	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8372	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8373	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8430	A	Poutre bois brut (Poutre)-Poutre1	Haut Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8967	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8968	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9038	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9039	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 193					
7555	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7556	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7557	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7558	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7559	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7560	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7561	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7562	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8382	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8383	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8384	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8385	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8386	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8387	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8388	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8389	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8429	A	Poutre bois brut (Poutre)-Poutre1	Haut Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8965	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8966	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9040	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9041	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 194					
7515	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7516	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7517	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7518	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7519	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7520	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7521	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7522	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8350	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8351	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8352	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8353	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8354	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8355	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8356	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8357	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8358	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8359	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8360	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8361	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8362	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8363	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8364	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 194					
8365	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8427	A	Poutre bois brut (Poutre)-Poutre1	Bas Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8961	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8962	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9044	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9045	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 195					
7507	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7508	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7509	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7510	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7511	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7512	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7513	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7514	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8390	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8391	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8392	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8393	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8394	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 195					
8395	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8396	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8397	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8428	B	Poutre bois brut (Poutre)-Poutre1	Centre Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8963	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8964	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9042	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9043	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 196 (Salle d'eau/w.c 4)					
7563	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7564	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7565	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7566	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7567	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7568	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7569	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7570	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7571	B	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7572	D	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7573	F	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 196 (Salle d'eau/w.c 4)					
7574	A	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7575	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8402	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8403	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8404	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8405	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8973	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8974	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8975	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8976	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8977	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8978	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8979	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8980	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9046	C	Fenêtre pvc (Ouvrant extérieur)-Fe pvc1	Centre Droite	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9047	C	Fenêtre pvc (Dormant)-Fe pvc1	Haut Centre	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9048	C	Fenêtre pvc (Dormant)-Fe pvc1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9049	C	Fenêtre pvc (Dormant)-Fe pvc1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9050	C	Fenêtre pvc (Ouvrant)-Fe pvc1	Bas Droite	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9051	C	Fenêtre pvc (Ouvrant)-Fe pvc1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9052	C	Fenêtre pvc (Ouvrant)-Fe pvc1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9053	C	Fenêtre pvc (Volet)-Fe pvc1	Haut Centre	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9054	C	Fenêtre pvc (Ouvrant extérieur)-Fe pvc2	Bas Droite	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 196 (Salle d'eau/w.c 4)					
9055	C	Fenêtre pvc (Dormant)-Fe pvc2	Bas Droite	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9056	C	Fenêtre pvc (Dormant)-Fe pvc2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9057	C	Fenêtre pvc (Dormant)-Fe pvc2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9058	C	Fenêtre pvc (Ouvrant)-Fe pvc2	Centre Droite	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9059	C	Fenêtre pvc (Ouvrant)-Fe pvc2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9060	C	Fenêtre pvc (Ouvrant)-Fe pvc2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9061	C	Fenêtre pvc (Volet)-Fe pvc2	Haut Gauche	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9062	C	Fenêtre pvc (Ouvrant extérieur)-Fe pvc3	Bas Droite	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9063	C	Fenêtre pvc (Dormant)-Fe pvc3	Bas Gauche	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9064	C	Fenêtre pvc (Dormant)-Fe pvc3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9065	C	Fenêtre pvc (Dormant)-Fe pvc3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9066	C	Fenêtre pvc (Ouvrant)-Fe pvc3	Haut Droite	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9067	C	Fenêtre pvc (Ouvrant)-Fe pvc3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9068	C	Fenêtre pvc (Ouvrant)-Fe pvc3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9069	C	Fenêtre pvc (Volet)-Fe pvc3	Bas Droite	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9070	C	Fenêtre pvc (Ouvrant extérieur)-Fe pvc4	Centre Gauche	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9071	C	Fenêtre pvc (Dormant)-Fe pvc4	Haut Centre	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9072	C	Fenêtre pvc (Dormant)-Fe pvc4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9073	C	Fenêtre pvc (Dormant)-Fe pvc4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9074	C	Fenêtre pvc (Ouvrant)-Fe pvc4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9075	C	Fenêtre pvc (Ouvrant)-Fe pvc4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9076	C	Fenêtre pvc (Ouvrant)-Fe pvc4	Centre Centre	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9077	C	Fenêtre pvc (Volet)-Fe pvc4	Bas Droite	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 197 (Dégagement 21)					
7590	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7591	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7592	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7593	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7594	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7595	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7596	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7597	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7598	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7599	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7600	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7601	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7602	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7603	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7604	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7605	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7894	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7895	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7896	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7897	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7914	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7915	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 197 (Dégagement 21)					
7916	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7917	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7918	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7919	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7920	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7921	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7926	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7927	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7928	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7929	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7930	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7931	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7932	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7933	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7934	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7935	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7936	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7937	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7938	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7939	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7940	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7941	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8467	C	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 197 (Dégagement 21)					
8468	C	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8953	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8954	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8955	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8956	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 198 (Dégagement 22)					
7676	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7677	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7680	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7681	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7774	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7775	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7776	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7777	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7778	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7779	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7780	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7781	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7782	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7783	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 198 (Dégagement 22)					
7784	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7785	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7786	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7787	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7788	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7789	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7806	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7807	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7808	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7809	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7830	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7831	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7832	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7833	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7854	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7855	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7856	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7857	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7862	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7863	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7864	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7865	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7866	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 198 (Dégagement 22)					
7867	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7868	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7869	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7870	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7871	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7872	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7873	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7878	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7879	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7880	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7881	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7882	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7883	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7884	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7885	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7886	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7887	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7888	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7889	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8925	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8926	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8927	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8928	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 199					
7712	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7713	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7714	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7715	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7716	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7717	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7718	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7719	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7720	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7721	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7722	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7723	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7724	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7725	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7726	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7727	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7846	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7847	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7848	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7849	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7898	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7899	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 199					
7900	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7901	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7902	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7903	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7904	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7905	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8158	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8159	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8160	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8161	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8162	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8163	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8164	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8165	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8166	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8167	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8168	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8169	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8170	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8171	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8172	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8173	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8174	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 199					
8175	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8176	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8177	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8178	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8179	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8180	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8181	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8182	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8183	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8184	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8185	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8186	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8187	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8188	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8189	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8190	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8191	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8192	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8193	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8194	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8195	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8196	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8197	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 199					
8433	C	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8434	C	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8909	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8910	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8911	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8912	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8933	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8934	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8935	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8936	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8941	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8942	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 21

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 200					
7576	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7577	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7578	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7579	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7580	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7581	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7582	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 200					
7583	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7584	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7585	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7586	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7587	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7588	A	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7589	A	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7906	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7907	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7908	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7909	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7910	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7911	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7912	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7913	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8198	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8199	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8200	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8201	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8202	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8203	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8204	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8205	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 200					
8206	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8207	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8208	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8209	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8210	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8211	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8212	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8213	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8214	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8215	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8216	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8217	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8907	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8908	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8923	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8924	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8937	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8938	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8939	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8940	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 201					
7704	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7705	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7706	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7707	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7708	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7709	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7710	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7711	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7834	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7835	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7836	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7837	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7838	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7839	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7840	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7841	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8118	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8119	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8120	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8121	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8122	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8123	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8124	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 201					
8125	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8126	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8127	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8128	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8129	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8130	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8131	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8132	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8133	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8134	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8135	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8136	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8137	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8437	C	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8438	C	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8915	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8916	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 202					
7678	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7679	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 202					
7842	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7843	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7844	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7845	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8138	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8139	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8140	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8141	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8142	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8143	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8144	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8145	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8146	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8147	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8148	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8149	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8150	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8151	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8152	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8153	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8154	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8155	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8156	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 202					
8157	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8435	C	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8436	C	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8913	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8914	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8931	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8932	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 203					
7734	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7735	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7736	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7737	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7738	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7739	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7740	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7741	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7742	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7743	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7744	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7745	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 203					
7746	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
7747	J	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
7748	M	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
7749	L	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
7750	M	Mur placoplatre (Mur)-Placo2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
7751	I	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
7752	K	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
7753	O	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
7754	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7755	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7756	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7757	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7758	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7759	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7760	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7761	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7762	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7763	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7764	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7765	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7766	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7767	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7768	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 203					
7769	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7770	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7771	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7772	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7773	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8218	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8219	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8220	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8221	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8222	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8223	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8224	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8225	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8226	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8227	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8228	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8229	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8230	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8231	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8232	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8233	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8234	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8235	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 203					
8236	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8237	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8238	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8239	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8240	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8241	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8242	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8243	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8244	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8245	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8246	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8247	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8248	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8249	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8250	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8251	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8252	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8253	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8254	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8255	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8256	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8257	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8258	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 203					
8259	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8260	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8261	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8262	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8263	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8264	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8265	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8266	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8267	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8268	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8269	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8270	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8271	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8272	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8273	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8274	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8275	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8276	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8277	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8278	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8279	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8280	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8281	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 203					
8282	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8283	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8284	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8285	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8286	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8287	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8288	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8289	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8290	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8291	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8292	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe5	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8293	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe5	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8294	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8295	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8296	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8297	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8298	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8299	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8300	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8301	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8302	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8303	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8304	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 203					
8305	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8306	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8307	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8308	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8309	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8310	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8311	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8312	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8313	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8314	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8315	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8316	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8317	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8318	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8319	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8320	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8321	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8322	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8323	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8324	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8325	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8326	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8327	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 203					
8328	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8329	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8330	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8331	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8332	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8333	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8334	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8335	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8336	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8337	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8439	M	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8440	M	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8877	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8878	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8879	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8880	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8881	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8882	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8943	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8944	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8945	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8946	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 37

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 204					
7471	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7472	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7473	B	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7474	B	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7475	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7476	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7477	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7478	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7479	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7480	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7481	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7482	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8629	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8630	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8631	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8632	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8633	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8634	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8635	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8636	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8637	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8638	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8639	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 204					
8640	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8641	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8642	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8643	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8644	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8645	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8646	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8647	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8648	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8853	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8854	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8855	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8856	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8857	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8858	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8859	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8860	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9007	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9008	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 205					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 205					
7606	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7607	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7608	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7609	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7610	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7611	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7612	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7613	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7942	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7943	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7944	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7945	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7946	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7947	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7948	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7949	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8465	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8466	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8905	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8906	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8951	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8952	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 206					
7614	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7615	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7616	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7617	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7618	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7619	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7620	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7621	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7922	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7923	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7924	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7925	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7950	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7951	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7952	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7953	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7954	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7955	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7956	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7957	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7958	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7959	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7960	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 206					
7961	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7962	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7963	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7964	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7965	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8463	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8464	A	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8903	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8904	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8921	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8922	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8949	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8950	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 207					
7622	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7623	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7624	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7625	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7626	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7627	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 207					
7628	B	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7629	B	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7966	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7967	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7968	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7969	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7970	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7971	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7972	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7973	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7974	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7975	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7976	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7977	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7978	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7979	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7980	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7981	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8461	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8462	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8901	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8902	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8919	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 207					
8920	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		9						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 208					
7630	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7631	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7632	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7633	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7634	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7635	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7636	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7637	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7982	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7983	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7984	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7985	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7986	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7987	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7988	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7989	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7990	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7991	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 208					
7992	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7993	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7994	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7995	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7996	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7997	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8459	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8460	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8899	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8900	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8917	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8918	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 209					
7638	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7639	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7640	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7641	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7642	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7643	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7644	A	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 209					
7645	A	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7890	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7891	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7892	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7893	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7998	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7999	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8000	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8001	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8002	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8003	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8004	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8005	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8006	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8007	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8008	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8009	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8010	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8011	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8012	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8013	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8457	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8458	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 209					
8897	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8898	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 210					
7646	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7647	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7648	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7649	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7650	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7651	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7652	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7653	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8014	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8015	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8016	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8017	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8018	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8019	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8020	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8021	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8022	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 210					
8023	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8024	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8025	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8026	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8027	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8028	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8029	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8455	A	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8456	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8895	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8896	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 211					
7654	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7655	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7656	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7657	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7658	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7659	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7874	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7875	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 211					
7876	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7877	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8030	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8031	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8032	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8033	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8034	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8035	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8036	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8037	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8038	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8039	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8040	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8041	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8042	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8043	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8044	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8045	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8453	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8454	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8893	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8894	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 212					
7660	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7661	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7662	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7663	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7664	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7665	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7666	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7667	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8046	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8047	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8048	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8049	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8050	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8051	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8052	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8053	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8054	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8055	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8056	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8057	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8058	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8059	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8060	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 212					
8061	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8451	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8452	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8891	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8892	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 213					
7668	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7669	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7670	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7671	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7672	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7673	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7674	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7675	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7858	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7859	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7860	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7861	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8062	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8063	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 213					
8064	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8065	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8066	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8067	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8068	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8069	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8070	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8071	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8072	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8073	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8074	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8075	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8076	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8077	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8449	A	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8450	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8889	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8890	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 214					
7682	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 214					
7683	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7684	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7685	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7686	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7687	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7688	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7689	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7850	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7851	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7852	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7853	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8078	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8079	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8080	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8081	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8082	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8083	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8084	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8085	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8447	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8448	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8887	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8888	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 215					
7690	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7691	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7692	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7693	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7694	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7695	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7818	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7819	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7820	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7821	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7826	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7827	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7828	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7829	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8086	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8087	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8088	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8089	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8090	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8091	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8092	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8093	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 215					
8094	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8095	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8096	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8097	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8098	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8099	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8100	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8101	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8445	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8446	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8885	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8886	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 216					
7696	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7697	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7698	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7699	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7700	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7701	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7702	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 216					
7703	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7802	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7803	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7804	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7805	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7810	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7811	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7812	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7813	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7814	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7815	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7816	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7817	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7822	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7823	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7824	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7825	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8102	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8103	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8104	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8105	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8106	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8107	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 216					
8108	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8109	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8110	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8111	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8112	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8113	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8114	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8115	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8116	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8117	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8443	B	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8444	B	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8883	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8884	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8947	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8948	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 217					
9165	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9166	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9192	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 217					
9193	H	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9194	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9195	D	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9196	F	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9197	U	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9198	T	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9199	N	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9200	I	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9201	M	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9202	S	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9203	X	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9204	I	Mur placoplatre (Mur)-Placo2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9205	I	Mur placoplatre (Mur)-Placo3	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9279	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9280	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9281	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9282	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9291	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9292	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9293	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9294	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9295	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9296	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 217					
9297	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9298	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9299	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9300	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9301	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9302	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9303	A1	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9304	A1	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9305	A1	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9306	A1	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9307	O	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9308	O	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9309	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9310	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9311	R	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9312	R	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9313	R	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9314	R	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9315	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9316	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9317	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9318	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9389	H	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 217					
9390	H	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9391	H	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9392	H	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9393	H	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9394	H	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9395	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9396	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9397	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9398	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9399	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9400	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9401	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9402	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9403	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9404	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9405	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9406	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9407	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9408	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9459	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9460	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9461	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9462	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 217					
9463	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9464	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9465	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9466	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9467	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9468	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9469	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9470	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9477	E	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9478	E	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9493	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9494	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9495	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9496	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9505	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9506	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9507	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9508	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9511	I	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9512	I	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9513	S	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9514	S	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 217					
9522	A1	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Haut Gauche	Métal	Peinture	3,93 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9523	P	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Bas Droite	Métal	Peinture	3,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 36

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 218					
9157	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9158	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9159	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9160	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9161	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9162	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9163	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9164	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9259	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9260	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9261	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9262	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9283	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9284	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9285	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9286	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 218					
9379	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9380	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9381	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9382	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9383	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9384	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9385	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9386	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9387	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9388	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9479	A	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9480	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9497	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9498	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9509	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9510	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 219					
9167	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9168	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9169	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 219					
9170	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9171	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9172	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9173	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9174	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9287	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9288	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9289	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9290	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9481	C	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9482	C	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9501	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9502	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9503	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9504	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 220 (Dégagement 23)					
9181	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9182	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9183	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9184	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 220 (Dégagement 23)					
9185	V	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9186	P	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9187	Q	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9188	U	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9189	S	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9190	T	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9191	T	Mur placoplatre (Mur)-Placo2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9206	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9207	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9212	E	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9215	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9216	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9217	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9218	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9223	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9224	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9225	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9226	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9227	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9228	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9229	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9230	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9231	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 220 (Dégagement 23)					
9232	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9233	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9234	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9235	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9236	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9237	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9238	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9247	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9248	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9249	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9250	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9251	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9252	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9253	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9254	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9255	Z	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9256	Z	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9257	Z	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9258	Z	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9263	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9264	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9265	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9266	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 220 (Dégagement 23)					
9267	S	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9268	S	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9269	S	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9270	S	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9271	U	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9272	U	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9273	U	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9274	U	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9275	Q	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9276	Q	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9277	Q	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9278	Q	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9339	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9340	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9341	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9342	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9343	G	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9344	G	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9345	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9346	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9347	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9348	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9349	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 220 (Dégagement 23)					
9350	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9351	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9352	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9353	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9354	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9355	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9356	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9357	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9358	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9359	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9360	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9361	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9362	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9363	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9364	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9365	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9366	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9367	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9368	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9471	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9472	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9483	P	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9484	P	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 220 (Dégagement 23)					
9487	C	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9488	C	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9519	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9520	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 31

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 221					
9149	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9150	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9151	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9152	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9153	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9154	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9155	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9156	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9239	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9240	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9241	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9242	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9243	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9244	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9245	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 221					
9246	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9319	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9320	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9321	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9322	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9323	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9324	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9325	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9326	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9327	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9328	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9329	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9330	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9331	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9332	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9333	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9334	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9335	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9336	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9337	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9338	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9473	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9474	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 221					
9485	B	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9486	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9499	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9500	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9515	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9516	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 222 (Escalier 13)					
9175	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9176	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9177	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9178	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9179	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9180	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9208	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9209	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9210	D	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9211	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
9219	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9220	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9221	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 222 (Escalier 13)					
9222	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9369	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9370	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9371	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9372	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9373	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9374	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9375	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9376	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9377	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9378	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9475	H	Limon (Limon)-Limon1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9476	H	Limon (Limon)-Limon1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9489	G	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9490	G	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9491	C	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9492	C	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9517	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9518	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9521	H	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Bas Gauche	Métal	Peinture	3,59 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 223 (Balcon)					
9213	A	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9214	A	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9409	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9410	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9411	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9412	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9413	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9414	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9415	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9416	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9417	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9418	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9419	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9420	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9421	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9422	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9423	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9424	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9425	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9426	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9427	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9428	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9429	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 223 (Balcon)					
9430	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9431	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9432	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9433	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9434	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9435	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9436	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9437	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9438	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9439	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9440	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9441	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9442	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9443	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9444	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9445	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9446	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9447	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9448	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9449	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9450	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9451	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9452	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 223 (Balcon)					
9453	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9454	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9455	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9456	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9457	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9458	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 1 (Garage 1)					
2667	B	Poteau ciment peint (Poteau)-Poteau1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2668	B	Poteau ciment peint (Poteau)-Poteau1	Haut Droite	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2669	D	Poteau ciment peint (Poteau)-Poteau1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2670	D	Poteau ciment peint (Poteau)-Poteau1	Haut Droite	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2671	Plancher haut	Plafond ciment peint -Plafond1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2672	Plancher haut	Plafond ciment peint -Plafond1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2673	Plancher haut	Poutre ciment peint (Poutre)-Poutre1	Haut Droite	Ciment	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
2674	Plancher haut	Poutre ciment peint (Poutre)-Poutre1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 1 (Garage 1)					
2675	D	Mur ciment peint -Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2676	D	Mur ciment peint -Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2677	C	Mur ciment peint -Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2678	C	Mur ciment peint -Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2679	B	Mur ciment peint -Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2680	B	Mur ciment peint -Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2681	A	Mur ciment peint -Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2682	A	Mur ciment peint -Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2683	A	Mur parpaing brut (Mur parpaing brut)-Mb1	Bas Centre	Nu	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2684	A	Porte métal (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Brut	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2685	A	Porte métal (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2686	A	Porte métal (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2687	A	Porte métal (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2688	A	Porte métal (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 10 (Dégagement 4)					
69	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
70	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
71	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
72	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
73	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 10 (Dégagement 4)					
74	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
75	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
76	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
159	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
185	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
186	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
269	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
270	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
271	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
272	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
273	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
274	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
275	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
276	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
411	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
412	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 11 (Salle de bain)					
55	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
56	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 11 (Salle de bain)					
57	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
59	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
60	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	D	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	D	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
175	D	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
181	D	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
182	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
289	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
290	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
291	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
292	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
403	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
404	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
407	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
408	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 12					
15	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 12					
17	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
18	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
20	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
21	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
196	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
363	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
364	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
365	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
366	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
413	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
414	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 13					
97	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 13					
100	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
101	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
104	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
171	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
213	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
214	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
221	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
222	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
223	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
379	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
380	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
419	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
420	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
421	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
422	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
487	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
488	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
489	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
490	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 13					
491	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
492	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
493	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
494	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
495	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
496	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
497	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
498	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
499	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
500	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
501	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
502	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
611	C	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
612	C	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
613	C	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
614	C	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 14					
105	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
106	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
107	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 14					
108	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
109	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
208	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
209	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
211	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
212	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
377	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
378	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 14					
415	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
416	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
417	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
418	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
463	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
464	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
465	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
466	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
467	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
468	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
469	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
470	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
471	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
472	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
473	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
474	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
475	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
476	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
477	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
478	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
479	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
480	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
481	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 14					
482	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
483	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
484	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
485	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
486	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
605	D	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
606	D	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
607	D	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
608	D	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
609	D	Garde corps (Garde corps)-Gard3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
610	D	Garde corps (Garde corps)-Gard3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 15					
2529	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2530	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2531	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2532	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2533	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2534	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2535	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2536	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 15					
2537	D	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2538	D	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2539	D	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2540	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2541	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2542	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2543	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2544	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2545	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2546	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2547	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2548	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 16					
117	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
118	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
119	D	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
120	E	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
121	F	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
122	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
168	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 16					
169	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
225	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
226	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
229	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
230	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
231	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
385	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
386	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
425	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
426	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
429	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
430	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 17					
123	C	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
124	B	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
125	A	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
126	E	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
127	D	Mur placoplatre (Mur)-Placo1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
162	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 17					
163	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
227	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
228	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
241	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
242	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
243	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
244	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
383	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
384	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
423	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
424	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
427	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
428	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 18 (Escalier 1)					
672	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
673	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
674	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
675	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
676	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
677	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 18 (Escalier 1)					
678	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
679	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
865	E	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
866	E	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1128	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1129	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1130	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1131	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1435	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1436	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2525	D	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Haut Centre	Métal	Peinture	4,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 19 (Dégagement 3)					
652	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
653	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
654	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
655	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
656	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
657	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
658	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 19 (Dégagement 3)					
659	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
660	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
661	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
662	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
663	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
664	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
665	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
666	L	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
667	L	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
668	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
669	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
670	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
671	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
863	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
864	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
976	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
977	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
978	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
979	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1008	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1009	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1010	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1011	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 19 (Dégagement 3)					
1012	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1013	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1014	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1015	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1016	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1017	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1018	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1019	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1024	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1025	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1026	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1027	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1028	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1029	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1030	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1031	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1032	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1033	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1034	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1035	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1036	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1037	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1038	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 19 (Dégagement 3)					
1039	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1048	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1049	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1050	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1051	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1052	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1053	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1054	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1055	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1064	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1065	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1066	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1067	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1068	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1069	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1070	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1071	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1072	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1073	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1074	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1075	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1076	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1077	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 19 (Dégagement 3)					
1078	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1079	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1084	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1085	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1086	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1087	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1100	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1101	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1102	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1103	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1104	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1105	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1106	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1107	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1108	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1109	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1110	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1111	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1112	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1113	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1114	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1115	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1116	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 19 (Dégagement 3)					
1117	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1118	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1119	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1120	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1121	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1122	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1123	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1124	P	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1125	P	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1126	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1127	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1132	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1133	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1134	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1135	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1136	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1137	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1138	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1139	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1374	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1375	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1376	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1377	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 19 (Dégagement 3)					
1378	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1379	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1380	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1381	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1382	N	Mur pierre brut-Mur1	Centre Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1383	P	Mur pierre brut-Mur1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1384	M	Mur pierre brut-Mur1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1385	P	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1386	P	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1387	P	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1388	N	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1389	N	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1390	M	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1391	M	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1392	P	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1393	P	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1394	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1395	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1398	L	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1399	L	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1420	P	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1421	N	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1422	F	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 19 (Dégagement 3)					
1437	L	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1438	L	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	50							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 2 (Garage 2)					
113	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
114	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
115	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,17 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
116	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
503	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
504	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
505	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
506	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
507	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
508	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
509	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
510	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
603	B	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
604	B	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
615	A	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
616	A	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	5							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 20					
628	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
629	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
630	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
631	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
632	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
633	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
634	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
635	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
636	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
637	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
638	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
639	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
879	E	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
880	E	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1080	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1081	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1082	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1083	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1140	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1141	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1142	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1143	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1148	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 20					
1149	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1150	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1151	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1152	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1153	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1154	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1155	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1156	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1157	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1158	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1159	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1160	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1161	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1162	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1163	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1164	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1165	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1166	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1167	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1168	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1169	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1170	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1171	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 20					
1172	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1173	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1174	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1175	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1176	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1177	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1178	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1179	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1180	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1181	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1182	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1183	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1184	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1185	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1186	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1187	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1188	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1189	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1190	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1191	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1192	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1193	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1194	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 20					
1195	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1196	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1197	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1198	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1199	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1200	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1201	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1202	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1203	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1396	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1397	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1423	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1424	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1425	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1426	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1475	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1476	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 21					
680	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
681	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 21					
682	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
683	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
684	K	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
685	K	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
686	N	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
687	N	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
688	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
689	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
690	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
691	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
692	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
693	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
694	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
695	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
696	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
697	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
698	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
699	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
867	G	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
868	G	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
869	F	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
870	F	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
871	K	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 21					
872	K	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1308	J	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1309	J	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1310	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1311	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1312	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1313	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1314	J	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1315	J	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1316	J	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1317	J	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1318	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1319	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1320	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1321	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1322	J	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1323	J	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1410	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1411	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1431	G	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1432	G	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1433	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1434	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 22					
700	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
701	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
702	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
703	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
704	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
705	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
706	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
707	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
873	D	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
874	D	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1300	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1301	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1302	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1303	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1304	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1305	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1306	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1307	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1408	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1409	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1427	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1428	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 22					
1429	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1430	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1485	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1486	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 23					
708	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
709	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
710	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
711	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
712	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
713	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
714	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
715	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
875	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
876	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1088	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1089	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1090	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1091	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1092	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 23					
1093	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1094	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1095	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1406	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1407	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1479	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1480	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 24					
716	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
717	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
718	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
719	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
720	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
721	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
722	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
723	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
877	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
878	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1096	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1097	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 24					
1098	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1099	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1292	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1293	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1294	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1295	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1296	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1297	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1298	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1299	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1340	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1341	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1342	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1343	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1344	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1345	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1346	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1347	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 25					
2635	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 25					
2636	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2637	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2638	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2639	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2640	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2641	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2642	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2643	D	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2644	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2645	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2646	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2647	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2648	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2649	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2650	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2651	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2652	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2653	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2654	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2655	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2656	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2657	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2658	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 25					
2659	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2660	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2661	A	Porte métal peint (Embrasure)-Po1	Haut Centre			0,16 mg/cm²		Inconnu
2662	A	Porte métal peint (Embrasure)-Po1	Bas Centre			0,08 mg/cm²		Inconnu
2663	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2664	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2665	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2666	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 26					
724	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
725	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
726	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
727	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
728	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
729	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
730	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
731	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
732	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
733	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
734	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 26					
735	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
736	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
737	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
885	D	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
886	D	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
887	I	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
888	I	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1056	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1057	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1058	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1059	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1060	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1061	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1062	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1063	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1276	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1277	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1278	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1279	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1280	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1281	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1282	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1283	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 26					
1284	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1285	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1286	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1287	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1288	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1289	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1290	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1291	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1370	H	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1371	H	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1372	H	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1373	H	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1402	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1403	A	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1404	I	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1405	I	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 27					
738	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
739	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
740	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 27					
741	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
742	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
743	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
744	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
745	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
746	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
747	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
748	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
749	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
750	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
751	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
752	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
753	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
754	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
755	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
883	F	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
884	F	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1040	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1041	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1042	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1043	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1044	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1045	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 27					
1046	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1047	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1268	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1269	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1270	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1271	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1272	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1273	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1274	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1275	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1332	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1333	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1334	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1335	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1336	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1337	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1338	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1339	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1366	E	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1367	E	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1368	E	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1369	E	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1418	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 27					
1419	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1453	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1454	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		18						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 28					
756	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
757	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
758	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
759	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
776	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
777	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
778	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
779	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
780	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
781	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
782	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
783	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
889	F	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
890	F	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
891	H	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,17 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
892	H	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 28					
996	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
997	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
998	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
999	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1000	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1001	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1002	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1003	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1004	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1005	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1006	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1007	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1252	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1253	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1254	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1255	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1256	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1257	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1258	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1259	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1260	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1261	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1262	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 28					
1263	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1264	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1265	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1266	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1267	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1324	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1325	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1326	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1327	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1328	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1329	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1330	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1331	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1360	E	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1361	E	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1362	E	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1363	E	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1364	E	Garde corps (Garde corps)-Gard3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1365	E	Garde corps (Garde corps)-Gard3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1416	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1417	F	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1451	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1452	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 28					
1469	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1470	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 29					
760	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
761	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
762	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
763	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
764	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
765	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
766	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
767	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
768	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
769	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
770	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
771	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
772	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
773	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
774	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
775	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
972	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 29					
973	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
974	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
975	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
988	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
989	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
990	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
991	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
992	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
993	J	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
994	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
995	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1236	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1237	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1238	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1239	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1240	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1241	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1242	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1243	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1244	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1245	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1246	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1247	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 29					
1248	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1249	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1250	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1251	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1356	C	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1357	C	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1358	C	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1359	C	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1414	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1415	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1447	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1448	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1449	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1450	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1467	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1468	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 3 (Dégagement 1)					
3	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 3 (Dégagement 1)					
6	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11	E	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12	E	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
277	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
278	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
279	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
280	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
313	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
314	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
315	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
316	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
321	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
322	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 3 (Dégagement 1)					
323	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
324	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
325	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
326	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
327	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
328	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
347	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
348	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
349	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
350	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
351	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
352	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
353	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
354	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
355	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
356	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
357	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
358	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
359	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
360	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
361	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
362	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
375	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 3 (Dégagement 1)					
376	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
405	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
406	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		18						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 30 (Salle d'eau/w.c 1)					
820	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
821	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
822	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
823	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
824	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
825	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
826	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
827	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
899	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
900	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
932	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
933	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
934	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
935	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1348	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1349	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 30 (Salle d'eau/w.c 1)					
1350	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1351	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1352	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1353	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1354	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1355	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1457	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1458	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1459	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1460	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 31 (W.C)					
63	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
64	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
65	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
66	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
67	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
68	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
183	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
184	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 31 (W.C)					
281	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
282	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
283	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
284	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
285	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
286	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
287	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
288	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
337	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
409	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
410	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 32 (Dégagement 5)					
816	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
817	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
818	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
819	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
836	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
837	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
838	N	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 32 (Dégagement 5)					
839	N	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
840	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
841	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
842	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
843	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
844	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
845	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
846	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
847	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
848	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
849	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
850	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
851	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
855	N	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
856	N	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
859	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
860	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
895	D	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
896	D	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
904	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
905	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
906	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
907	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 32 (Dégagement 5)					
908	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
909	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
910	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
911	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
912	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
913	I	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
914	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
915	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
916	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
917	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
918	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
919	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
920	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
921	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
922	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
923	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
928	K	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
929	K	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
930	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
931	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
936	N	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
937	N	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
938	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 32 (Dégagement 5)					
939	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
940	N	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
941	N	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
942	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
943	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
944	N	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
945	N	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
946	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
947	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
948	N	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
949	N	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
950	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
951	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
952	N	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
953	N	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
954	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
955	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
956	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
957	F	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
958	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
959	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
960	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
961	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 32 (Dégagement 5)					
962	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
963	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
964	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
965	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
966	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
967	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
968	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
969	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
970	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
971	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
980	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
981	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
982	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
983	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1441	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1442	F	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1443	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1444	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1445	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1446	A	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1455	N	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1456	N	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1463	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 32 (Dégagement 5)					
1464	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2567	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2568	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2569	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2570	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 35

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 33					
800	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
801	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
806	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
807	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
810	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
811	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
812	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
813	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
897	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
898	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
984	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
985	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
986	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
987	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 34					
2555	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2556	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2557	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2558	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2559	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2560	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2561	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2562	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2563	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2564	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2565	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2566	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2571	C	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2572	C	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 35					
784	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
785	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
786	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
787	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 35					
788	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
789	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
790	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
791	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
893	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
894	A	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1020	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1021	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1022	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1023	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 36					
640	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
641	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
642	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
643	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
644	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
645	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
646	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
647	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
648	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 36					
649	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
650	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
651	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
881	F	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
882	F	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1144	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1145	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1146	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1147	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1204	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1205	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1206	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1207	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1208	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1209	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1210	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1211	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1212	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1213	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1214	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1215	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1216	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1217	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 36					
1218	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1219	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1220	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1221	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1222	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1223	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1224	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1225	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1226	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1227	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1228	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1229	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1230	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1231	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1232	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1233	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1234	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1235	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1400	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1401	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1439	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1440	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1471	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 36					
1472	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	15							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 37					
828	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
829	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
830	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
831	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
832	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
833	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
834	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
835	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
857	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
858	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
901	A	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
902	A	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
924	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
925	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
926	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
927	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	7							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 38					
2573	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2574	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2575	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2576	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2577	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2578	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2579	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2580	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2581	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2582	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2583	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2584	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2585	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2586	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2587	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2588	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2589	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2590	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2591	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2592	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2593	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2594	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2595	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 38					
2596	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2597	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2598	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2599	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2600	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2601	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2602	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2603	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2604	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2605	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2606	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2607	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2608	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2609	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2610	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2611	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2612	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2613	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2614	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2615	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2616	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2617	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2618	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 38					
2619	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2620	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2621	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2622	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2623	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2624	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2625	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2626	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2627	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2628	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2629	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2630	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2631	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2632	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2633	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2634	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 39					
802	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
803	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
804	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 39					
805	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
808	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
809	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
814	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
815	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1412	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1413	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1461	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1462	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 4					
23	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
24	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
26	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
27	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
30	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 4					
193	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
333	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
334	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
336	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
339	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
340	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
341	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
342	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
343	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
344	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
345	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
346	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
367	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
368	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
387	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
388	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
389	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
390	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
511	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
512	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
513	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 4					
514	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
515	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
516	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
517	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
518	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
519	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
520	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
521	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
522	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
523	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
524	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
525	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
526	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
527	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
528	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
529	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
530	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
531	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
532	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
533	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
534	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
535	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
536	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 4					
537	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
538	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
539	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
540	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		15						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 40 (Local technique 1)					
852	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
853	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
854	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
903	C	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		4						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 41 (Escalier 2)					
792	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
793	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
794	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
795	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
796	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
797	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
798	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 41 (Escalier 2)					
799	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
861	E	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
862	E	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1465	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1466	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2521	B	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2522	B	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2523	E	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2524	E	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2527	E	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2528	E	Mains courantes (Mains courantes)-Mc1	Centre Gauche	Métal	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 42					
1473	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1474	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1477	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1478	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1481	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1482	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1483	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1484	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 42					
1487	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1488	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1489	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1490	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1691	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1692	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1751	A	Poteau platre (Poteau)-Poteau ciment1	Bas Droite	Plâtre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1752	A	Poteau platre (Poteau)-Poteau ciment1	Centre Droite	Plâtre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1753	I	Poteau platre (Poteau)-Poteau ciment1	Haut Centre	Plâtre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1754	I	Poteau platre (Poteau)-Poteau ciment1	Bas Gauche	Plâtre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1761	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1762	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1779	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1780	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1789	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1790	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1883	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1884	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1885	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1886	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1907	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1908	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1909	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 42					
1910	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1911	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1912	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1913	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1914	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1915	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1916	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1917	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1918	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1919	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1920	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1921	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1922	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2215	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2216	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2217	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2218	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2219	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2220	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2221	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2222	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2223	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2224	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 42					
2225	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2226	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2227	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2228	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2229	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2230	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2231	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2232	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2233	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2234	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 43					
1491	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1492	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1493	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1494	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1495	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1496	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1497	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1498	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1685	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 43					
1686	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1747	A	Poteau platre (Poteau)-Poteau ciment1	Bas Centre	Plâtre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1748	A	Poteau platre (Poteau)-Poteau ciment1	Bas Droite	Plâtre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1749	D	Poteau platre (Poteau)-Poteau ciment1	Centre Centre	Plâtre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1750	D	Poteau platre (Poteau)-Poteau ciment1	Centre Droite	Plâtre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1787	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1788	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1879	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1880	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1881	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1882	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1923	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1924	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1925	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1926	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1927	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1928	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1929	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1930	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1931	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1932	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1933	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1934	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 43					
1935	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1936	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1937	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1938	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1939	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1940	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1941	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1942	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1943	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1944	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1945	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1946	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2195	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2196	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2197	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2198	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2199	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2200	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2201	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2202	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2203	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2204	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2205	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 43					
2206	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2207	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2208	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2209	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2210	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2211	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2212	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2213	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2214	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 44					
1499	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1500	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1501	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1502	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1503	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1504	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1505	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1506	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1703	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1704	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 44					
1743	A	Poteau platre (Poteau)-Poteau ciment1	Bas Gauche	Plâtre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1744	A	Poteau platre (Poteau)-Poteau ciment1	Haut Gauche	Plâtre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1745	A	Poteau platre (Poteau)-Poteau ciment2	Centre Centre	Plâtre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1746	A	Poteau platre (Poteau)-Poteau ciment2	Centre Centre	Plâtre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1757	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1758	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1781	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1782	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1875	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1876	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1877	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1878	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1983	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1984	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1985	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1986	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1987	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1988	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1989	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1990	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2175	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2176	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2177	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 44					
2178	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2179	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2180	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2181	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2182	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2183	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2184	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2185	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2186	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2187	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2188	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2189	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2190	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2191	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2192	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2193	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2194	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 45					
1571	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1572	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 45					
1573	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1574	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1575	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1576	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1577	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1578	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1705	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1706	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1741	A	Poteau platre (Poteau)-Poteau ciment1	Haut Centre	Plâtre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1742	A	Poteau platre (Poteau)-Poteau ciment1	Haut Gauche	Plâtre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1783	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1784	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1863	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1864	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1865	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1866	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2003	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2004	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2005	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2006	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2007	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2008	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2009	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 45					
2010	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2011	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2012	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2013	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2014	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2155	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2156	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2157	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2158	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2159	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2160	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2161	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2162	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2163	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2164	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2165	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2166	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2167	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2168	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2169	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2170	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2171	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2172	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 45					
2173	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2174	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 46					
1587	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1588	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1589	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1590	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1591	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1592	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1593	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1594	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1715	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1716	B	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1739	A	Poteau platre (Poteau)-Poteau ciment1	Centre Gauche	Plâtre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1740	A	Poteau platre (Poteau)-Poteau ciment1	Bas Droite	Plâtre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1759	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1760	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1785	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1786	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1867	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 46					
1868	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1869	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1870	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2015	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2016	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2017	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2018	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2019	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2020	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2021	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2022	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2031	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2032	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2033	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2034	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2035	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2036	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2037	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2038	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2135	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2136	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2137	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2138	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 46					
2139	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2140	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2141	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2142	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2143	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2144	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2145	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2146	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2147	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2148	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2149	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2150	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2151	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2152	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2153	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2154	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 47 (Dégagement 6)					
1545	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1546	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1547	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 47 (Dégagement 6)					
1548	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1549	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1550	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1551	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1552	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1553	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1554	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1681	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1682	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1713	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1714	D	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1773	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1774	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1895	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1896	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1897	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1898	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1899	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1900	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1901	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1902	B	Conduit métal peint (Metal)-Conduit3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1903	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1904	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 47 (Dégagement 6)					
1905	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1906	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1947	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1948	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1949	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1950	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1951	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1952	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1953	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1954	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1955	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1956	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1957	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1958	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1967	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1968	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1969	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1970	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1971	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1972	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1973	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1974	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1975	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 47 (Dégagement 6)					
1976	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1977	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1978	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1991	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1992	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1993	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1994	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1995	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1996	E	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1997	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1998	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1999	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2000	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2001	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2002	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2023	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2024	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2025	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2026	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2027	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2028	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2029	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2030	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 47 (Dégagement 6)					
2039	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2040	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2041	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2042	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2043	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2044	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2045	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2046	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2055	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2056	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2057	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2058	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2059	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2060	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2061	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2062	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 28

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 48 (Dégagement 7)					
1611	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1612	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1613	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 48 (Dégagement 7)					
1614	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1615	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1616	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1617	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1618	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1619	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1620	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1621	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1622	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1721	D	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1722	D	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1723	D	Plafond isolant-Fp2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1724	D	Plafond isolant-Fp2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2067	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2068	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2069	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2070	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2091	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2092	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2093	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2094	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 49 (Escalier 3)					
1639	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1640	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1641	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1642	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1643	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1644	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1645	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1646	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1735	E	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1736	E	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1737	E	Plafond platre peint-Plafond2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1738	E	Plafond platre peint-Plafond2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1821	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1822	E	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1871	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1872	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1873	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1874	E	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2047	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2048	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2049	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2050	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2051	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 49 (Escalier 3)					
2052	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2053	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2054	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2127	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2128	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2129	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2130	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2131	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2132	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2133	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2134	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2526	C	Mains courantes - ensemble ossature métal (Mains courantes)-Mc1	Haut Droite	Métal	Peinture	4,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 5					
31	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
32	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
33	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
35	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
36	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 5					
37	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
148	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
149	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
191	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
329	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
330	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
331	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
332	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
369	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
370	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
391	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
392	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
393	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
394	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
541	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
542	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
543	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
544	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
545	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
546	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
547	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 5					
548	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
549	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
550	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		11						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 50					
1655	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1656	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1657	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1658	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1659	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1660	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1661	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1662	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1809	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1810	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1835	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1836	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1837	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1838	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2071	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2072	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 50					
2073	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2074	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2075	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2076	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2077	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2078	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2265	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2266	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2267	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2268	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2269	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2270	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2271	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2272	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2273	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2274	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2275	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2276	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2277	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2278	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2279	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2280	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2281	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 50					
2282	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2283	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2284	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		11						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 51 (Cuisine 2)					
1663	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1664	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1665	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1666	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1667	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1668	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1669	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1670	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1671	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1672	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1725	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1726	A	Plafond isolant-Fp1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1831	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1832	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1833	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1834	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 51 (Cuisine 2)					
2079	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2080	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2081	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2082	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2083	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2084	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2085	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2086	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2087	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2088	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2089	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2090	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 52					
1673	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1674	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1679	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1680	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1727	B	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1728	B	Plafond isolant-Fp1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1817	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 52					
1818	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1827	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1828	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1829	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1830	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2095	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2096	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2097	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2098	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2099	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2100	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2101	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2102	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2285	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2286	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2287	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2288	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2289	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2290	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2291	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2292	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2293	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2294	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 52					
2295	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2296	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2297	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2298	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2299	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2300	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2301	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2302	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2303	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2304	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 53					
1683	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1684	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1687	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1688	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1689	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1690	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1693	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1694	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1729	B	Plafond isolant-Fp1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 53					
1730	B	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1815	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1816	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1823	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1824	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1825	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1826	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2103	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2104	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2105	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2106	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2107	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2108	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2109	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2110	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2305	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2306	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2307	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2308	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2309	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2310	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2311	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2312	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 53					
2313	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2314	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2315	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2316	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2317	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2318	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2319	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2320	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2321	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2322	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2323	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2324	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2325	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2326	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2327	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2328	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2329	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2330	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2331	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2332	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2333	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2334	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 54					
1631	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1632	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1633	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1634	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1635	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1636	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1637	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1638	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1731	C	Plafond isolant-Fp1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1732	C	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1819	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1820	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2111	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2112	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2113	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2114	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2115	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2116	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2117	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2118	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2335	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2336	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2337	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 54					
2338	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2339	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2340	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2341	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2342	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2343	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2344	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2549	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2550	D	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2551	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2552	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2553	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2554	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 55					
1647	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1648	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1649	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1650	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1651	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1652	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 55					
1653	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1654	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1733	A	Plafond isolant-Fp1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1734	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1811	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1812	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1839	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1840	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1841	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1842	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2063	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2064	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2065	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2066	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2245	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2246	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2247	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2248	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2249	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2250	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2251	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2252	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2253	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 55					
2254	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2255	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2256	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2257	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2258	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2259	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2260	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2261	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2262	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2263	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2264	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 56					
1603	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1604	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1605	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1606	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1607	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1608	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1609	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1610	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 56					
1843	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1844	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1845	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1846	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2235	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2236	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2237	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2238	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2239	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2240	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2241	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2242	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2243	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2244	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 57					
1595	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1596	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1597	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1598	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1599	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 57					
1600	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1601	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1602	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1717	A	Plafond isolant-Fp1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1718	A	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1807	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1808	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1847	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1848	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1849	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1850	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2481	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2482	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2483	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2484	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2485	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2486	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2487	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2488	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2489	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2490	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2491	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2492	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 57					
2493	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2494	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2495	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2496	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 58					
1579	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1580	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1581	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1582	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1583	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1584	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1585	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1586	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1755	A	Poteau platre (Poteau)-Poteau ciment1	Centre Droite	Plâtre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1756	A	Poteau platre (Poteau)-Poteau ciment1	Haut Droite	Plâtre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1777	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1778	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1805	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1806	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1851	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 58					
1852	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1853	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1854	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2457	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2458	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2459	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2460	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2461	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2462	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2463	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2464	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2465	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2466	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2467	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2468	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2469	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2470	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2471	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2472	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2473	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2474	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2475	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2476	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 58					
2477	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2478	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2479	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2480	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		12						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 59					
1555	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1556	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1557	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1558	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1559	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1560	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1561	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1562	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1711	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1712	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1775	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1776	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1803	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1804	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1855	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 59					
1856	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1857	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1858	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2441	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2442	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2443	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2444	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2445	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2446	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2447	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2448	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2449	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2450	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2451	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2452	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2453	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2454	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2455	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2456	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

RDJ - Vol 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 6					
39	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
40	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
41	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
42	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
43	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
44	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
45	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
46	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
301	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
302	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
303	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
304	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
305	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
306	B	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
307	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
308	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
309	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
310	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
311	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 6					
312	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
317	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
318	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
319	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
320	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
371	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
372	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
395	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
396	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
397	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
398	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
551	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
552	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
553	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
554	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
555	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
556	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
557	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
558	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
559	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
560	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
561	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
562	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 6					
563	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
564	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
565	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
566	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
567	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
568	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
569	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
570	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
591	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
592	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
593	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
594	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
595	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
596	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
597	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
598	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
599	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
600	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 60					
1507	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 60					
1508	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1509	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1510	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1511	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1512	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1513	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1514	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1563	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1564	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1565	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1566	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1567	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1568	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1569	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1570	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1675	C	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1676	C	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1707	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1708	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1709	E	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1710	E	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1771	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1772	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 60					
1799	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1800	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1801	G	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1802	G	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1859	G	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1860	G	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1861	G	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1862	G	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2409	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2410	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2411	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2412	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2413	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2414	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2415	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2416	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2417	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2418	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2419	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2420	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2421	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2422	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2423	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 60					
2424	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2425	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2426	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2427	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2428	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2429	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2430	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2431	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2432	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2433	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2434	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2435	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2436	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2437	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2438	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2439	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2440	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2497	G	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2498	G	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2499	G	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2500	G	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2501	C	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2502	C	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 60					
2503	C	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2504	C	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		24						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 61					
1677	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1678	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 62					
1515	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1516	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1517	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1518	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1519	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1520	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1701	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1702	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1769	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1770	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1797	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 62					
1798	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1893	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1894	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2393	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2394	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2395	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2396	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2397	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2398	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2399	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2400	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2401	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2402	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2403	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2404	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2405	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2406	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2407	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2408	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2505	C	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2506	C	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2507	C	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2508	C	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 63					
1521	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1522	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1523	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1524	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1525	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1526	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1527	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1528	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1699	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1700	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1767	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1768	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1795	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1796	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1891	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1892	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1959	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1960	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1961	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1962	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2377	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2378	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 63					
2379	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2380	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2381	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2382	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2383	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2384	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2385	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2386	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2387	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2388	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2389	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2390	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2391	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2392	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2509	C	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2510	C	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2511	C	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2512	C	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 64					
1529	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 64					
1530	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1531	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1532	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1533	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1534	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1535	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1536	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1697	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1698	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1765	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1766	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1791	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1792	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1889	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1890	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1963	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1964	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1965	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1966	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2361	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2362	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2363	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2364	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 64					
2365	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2366	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2367	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2368	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2369	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2370	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2371	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2372	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2373	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2374	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2375	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2376	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2513	C	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2514	C	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2515	C	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2516	C	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 65					
1537	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1538	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1539	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 65					
1540	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1541	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1542	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1543	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1544	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1695	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1696	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1763	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1764	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1793	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1794	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1887	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1888	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1979	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1980	D	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1981	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1982	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2345	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2346	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2347	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2348	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2349	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2350	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 65					
2351	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2352	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2353	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2354	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2355	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2356	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2357	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2358	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2359	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2360	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2517	C	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2518	C	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2519	C	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2520	C	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 66					
1623	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1624	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1625	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1626	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1627	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 66					
1628	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1629	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1630	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1719	B	Plafond isolant-Fp1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1720	B	Plafond isolant-Fp1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1813	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1814	B	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2119	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2120	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2121	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2122	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2123	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2124	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2125	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2126	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 7 (Cuisine 1)					
47	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
48	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
49	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
50	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 7 (Cuisine 1)					
51	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
52	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
53	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
54	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
144	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	B	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
179	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
180	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
293	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
294	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
295	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
296	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
297	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
298	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
299	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
300	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
373	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
374	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
399	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
400	C	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
401	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
402	D	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 7 (Cuisine 1)					
571	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
572	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
573	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
574	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
575	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
576	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
577	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
578	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
579	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
580	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
581	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
582	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
583	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
584	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
585	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
586	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
587	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
588	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
589	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
590	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 8					
77	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
78	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
84	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
156	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
187	D	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
188	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
257	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
258	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
259	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
261	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
262	C	Porte bois peint (Dormant)-Po bois2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
263	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
264	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
265	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
266	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
267	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 8					
268	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		9						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 9 (Dégagement 2)					
85	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
86	E	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
87	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
88	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
89	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
90	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
91	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
92	F	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
93	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
94	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
95	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
96	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
128	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
130	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	K	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
132	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
133	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 9 (Dégagement 2)					
134	O	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	O	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	N	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	N	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	M	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
161	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	M	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	M	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	I	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
167	I	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
189	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
190	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
215	L	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
216	L	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
217	K	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
218	K	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
219	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 9 (Dégagement 2)					
220	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
233	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
234	H	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
235	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
236	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
237	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
238	M	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
239	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
240	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
245	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
246	A	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
247	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
248	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
249	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
250	G	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
251	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
252	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
254	L	Porte bois peint (Dormant)-Po bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
255	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
256	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
381	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
382	C	Chauffage métal peint (Metal)-Chauffage1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 9 (Dégagement 2)					
431	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
432	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
433	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
434	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
435	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
436	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
437	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
438	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
439	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
440	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
441	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
442	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
443	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
444	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
445	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
446	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
447	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
448	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
449	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
450	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
451	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
452	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
453	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 9 (Dégagement 2)					
454	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
455	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
456	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
457	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
458	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
459	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
460	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
461	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
462	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
601	F	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
602	F	Sol béton peint (Sol)-Sol lino1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
617	C	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
618	C	Garde corps (Garde corps)-Gard1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
619	C	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
620	C	Garde corps (Garde corps)-Gard2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
621	C	Garde corps (Garde corps)-Gard3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
622	C	Garde corps (Garde corps)-Gard3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
623	C	Garde corps (Garde corps)-Gard4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
624	C	Garde corps (Garde corps)-Gard4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
625	J	Conduit métal peint (Metal)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	9,74 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
626	J	Conduit métal peint (Metal)-Conduit2	Haut Droite	Métal	Peinture	7,99 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
627	J	Conduit métal peint (Metal)-Conduit3	Centre Gauche	Métal	Peinture	9,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 38

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Toiture - Vol 224					
9524	B	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
9525	B	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit2	Bas Centre	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
9526	C	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
9527	J	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
9528	J	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit2	Centre Centre	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Toiture - Vol 225					
9529	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9530	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9531	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9532	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9533	H	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9534	H	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9535	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9536	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9537	C	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
9538	B	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
9539	B	Conduit métal brut (Conduit)-Conduit2	Haut Droite	Métal	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement










Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

RDJ - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824871-1




Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2
	Périmètre dintervention 3

Direction du Patrimoine & de la Logistique	N°Fichier : XREF |DR_PLA_RDJ_R.dwg	CAMPUS 1 - BATIMENT DROIT (D)	Code Bât : 1DR
	Date Création : 01/06/07	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT	Niv : Rez de Jardin
	Dessinée par : UNICAEN	Ind. / Date / Désignation	
	Ind. B / Form. A3 / Ech. 1:400	A / 22/08/2024 / EDITION ORIGINALE AVEC CARTOUCHE B / 27/09/2024 / Modifiaction B.V.E - DR S34; S35; S36; S37; S38; S39; S40; S41; S42	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY


RDJ - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824871-1



Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

RDJ - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EW824871-1



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY


RDJ - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824871-1

Légende




Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

RDJ - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EW824871-1



Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY


RDJ - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824871-1



Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

RDJ - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EW824871-1



Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824871-1



Direction du Patrimoine & de la Logistique	N°Fichier : 3.REF : 1DR_PLA_R+1_A.dwg	CAMPUS 1 - BATIMENT DROIT (D)	Code Bât : 1DR
	Date Création : 01/06/2007	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT	Niv : 1°ETAGE
	Dessinée par : UNICAEN	Ind. / Date / Désignation	
	Ind. A / Form. A3 / Ech. 1/400	A / 07/05/2021 / EDITION ORIGINALE AVEC CARTOUCHE	


Légende

	Périmètre dintervention 1
	Mezzanine 2
	Périmètre dintervention 3

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY


R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824871-1



Légende


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824871-1



Plan de situation




Légende

	Volume et élément contenant du plomb


R+1 - MEZZANINE 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824871-1

Légende




Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - MEZZANINE 2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824871-1



Plan de situation



Légende


	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - COTATION VOLUME


Référence:
002EW824871-1

REZ DE CHAUSSEE



Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EW824871-1



Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation



ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824871-1



N°Fichier :	CAMPUS 1 - BATIMENT DROIT (D)	Code Bât :
KREF_1DR_PLA_R+2_A.dwg	PLAN ARCHITECTURE BATIMENT	1DR
Date Création : 01/06/07		Niv : 2°ETAGE
Dessinée par : UNICAEN		

Ind.	Date	Désignation
A	25/04/2021	EDITION ORIGINALE AVEC CARTOUCHE
B	06/10/2023	Mise à jour DR 222

Direction du Patrimoine & de la Logistique

Ind. A | Form. A3 | Éch. 1:400

Légende


	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2
	Périmètre dintervention 3

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY


R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824871-1

Légende




Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824871-1



Plan de situation




Légende

	Volume et élément contenant du plomb


R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824871-1



Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EW824871-1



Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY


R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824871-1



Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EW824871-1



Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824871-1




Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2
	Périmètre dintervention 3

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY


R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824871-1



Légende


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824871-1



Plan de situation




Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY


R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824871-1



Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EW824871-1



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY


R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824871-1

Légende




Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EW824871-1



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824871-1


Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824871-1



Légende


	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824871-1


Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824871-1



Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY


FAÇADE OUEST. - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824871-1

Légende

Réstitution des dimensions des baie

Vol 229




Façade Ouest

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE OUEST. - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824871-1



Façade Ouest


Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE EST - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824871-1


Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE EST - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824871-1



Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824871-1

Légende

Vol 227



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824871-1

Vol 227



Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

FACADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824871-1

Légende

Vol 231



A

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

FACADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824871-1

Vol 231



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE SUD - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824871-1

Légende

Vol 226



A

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE SUD - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824871-1

Vol 226



A

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW824871-1

Légende

Vol 230




A

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW824871-1

Vol 230



A

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
CITÉ UNIVERSITAIRE 14000 CAEN	Bâtiment D	03/10/2025	CAPRAIS DANY

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92085 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisée et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

Assurance AC 2025 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92085 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 – RE/CT

HDI Global SE
Tour Trinity
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92085 Paris La Défense Cedex
Tél. : +33 1 44 05 56 00 – Fax : +33 1 44 05 56 66

Attestation AC 2025

ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
Tél. 04 77 44 92 44

ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES - 23-2301

CERTIFIE abcidia opérateur de diagnostics immobiliers

saint-rémy les chevreuse, le 01/09/2024

La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

CAPRAIS Dany

sous le numéro 23-2301

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

☑	**GAZ** [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**06/12/2023**	Validité : **05/12/2030**
☑	**Electricite** [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**06/12/2023**	Validité : **05/12/2030**
☑	**Amiante Sans Mention** [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**06/12/2023**	Validité : **05/12/2030**
☑	**Amiante Avec Mention** [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**06/12/2023**	Validité : **05/12/2030**
☑	**Termites Metropole** [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**25/10/2023**	Validité : **24/10/2030**
☑	**Plomb Crep** [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**25/10/2023**	Validité : **24/10/2030**
☑	**DPE sans mention** [Arrêté du 20 Juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]	Prise d'effet :	**25/10/2023**	Validité : **24/10/2030**

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation N° 4-0540 portée disponible sur www.cofrac.fr

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION
Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 – www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021

ANNEXE: DOCUMENTS

ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES - 23-2301



Saint Rémy les chevreuse, le 01/09/2024

La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

CAPRAIS Dany

sous le numéro 23-2301

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

GAZ	Prise d'effet :	06/12/2023	Validité :	05/12/2030
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
Electricite	Prise d'effet :	06/12/2023	Validité :	05/12/2030
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
Amiante Sans Mention	Prise d'effet :	06/12/2023	Validité :	05/12/2030
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
Amiante Avec Mention	Prise d'effet :	06/12/2023	Validité :	05/12/2030
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
Termites Metropole	Prise d'effet :	25/10/2023	Validité :	24/10/2030
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
Plomb Crep	Prise d'effet :	25/10/2023	Validité :	24/10/2030
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
DPE sans mention	Prise d'effet :	25/10/2023	Validité :	24/10/2030
[arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]				

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 – www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021

Accréditation N° 4-0540 portée disponible sur www.cofrac.fr