ENVIRONNEMENT

AGENCE GIRONDE

6 Rue Joule - Immeuble Tourmaline 1
33700 MERIGNAC
Tel : 0533891290
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

INSTITU NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES
E
88 AVENUE VERDIER
92120 MONTROUGE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW468291
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 09/12/2024
Reférence mandataire : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et


DÉSIGNATION DU BIEN

Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux
8 Rue Abel Boireau
33500 LIBOURNE

PROPRIÉTAIRE

INSTITU NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES E
88 AVENUE VERDIER
92120 MONTROUGE

Diagnostics



Note de synthèse

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

TERMITE: ETAT DU BATIMENT

Indice d'infestation de termites dans le(s) bâtiment(s)	Absence
Indice d'infestation de termites aux abords du (des) bâtiment(s)	Absence

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	s et plomb avant travaux
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux
Date de construction ou permis de construire :	Avant 1997
Fonction du bâtiment :	Enseignement (Primaire et/ou secondaire)

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
INSTITU NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES E
88 AVENUE VERDIER
92120 MONTROUGE

Donneur d'ordre :
INSTITU NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES E
88 AVENUE VERDIER
92120 MONTROUGE

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	FONDIS XLp (6119)
Date de chargement de la source :	24/11/2020
Nature radionucléide :	Cd-109
Activité initiale :	850 MBq
Date de fin de validité de la source :	24/04/2025
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	09/12/2024
Date du rapport :	09/12/2024
Référence mission :	002EW468291
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	LACHAIZE NICOLAS
Certification n° :	CPDI6574
Délivré le	27/03/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



Présence de locaux non visités

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : 8 rue Abel boireau à Libourne , INSEE

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Tous niveaux:
- Changement de tous les revêtements de sols, murs et plafonds
- Remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieurs
- Dépose de l'ensemble des faux plafonds
- Percement à prévoir sur les murs des circulations
- Dépose des réseaux existants

Niveau sous-sol:
Aucun travaux de prévu
Niveau Rdc
- Modification du cloisonnage des logements du rdc pour passer en locaux communs

Niveaux R+1 et R+2:
- Modification et ou dépose du cloisonnage entre les dortoirs actuels et les WC

Toiture:
- Réfection des complexes d'étanchéités et relevés

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :
L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :
¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;
¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).
Cas particuliers :
¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;
¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.
L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.
L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.
Identification des zones :
L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .
Exemple :
À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.
L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).
Identification des unités de repérage :
Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.
L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :
Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;

- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.
Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l 'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d 'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l 'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).
Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.
Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).
Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.
L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 1 (Cage escalier 1)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 2 (Cellier)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 3 (Cuisine 1)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 4 (Séjour 1)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 5 (Chambre 2)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 6 (Chambre 3)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 7 (Chambre 1)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 8 (Dégagement 1)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 9 (W.c 1)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 10 (Sdb 1)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 11 (Dégagement 3)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 12 (Rangement 1)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 13 (Chambre 4)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 14 (Chambre 5)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 15 (Espace détente)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 16 (Bureau 1)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 17 (Dégagement 2)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 18 (Dégagement 4)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 19 (Sanitaires 3)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 20 (Sanitaires 4)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 21 (Sanitaires 5)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 22 (Sanitaires 1)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 23 (Chambre 6)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 24 (Douche)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 25 (Dégagement 5)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 26 (Bureau 2)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 27 (Local 1)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 28 (Salle d'étude)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 29 (Sanitaires 6)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 30 (Cage escalier 2)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 31 (Atelier)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 32 (Local 2)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 33 (Local 3)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 34 (Local 4)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 35 (Foyer 2)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 36 (Foyer 1)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 37 (Dégagement 6)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 38 (Dégagement 7)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 39 (Salle détente)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 40 (Rangement 2)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 41 (Cage escalier 3)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 42 (Chaufferie)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 43 (Rangement 3)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 : Vol 44 (Salle audio)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 : Vol 45 (Cage escalier 4)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 : Vol 46 (Dégagement 8)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 : Vol 47 (Chambre 7)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 : Vol 48 (Chambre 8)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 : Vol 49 (Chambre 9)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 : Vol 50 (Sanitaires 7)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 : Vol 51 (Chambre 10)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 : Vol 52 (Local 5)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 : Vol 53 (Dégagement 9)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 : Vol 54 (Chambre 12)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 : Vol 55 (Chambre 13)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 : Vol 56 (Chambre 14)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 : Vol 57 (Dégagement 10)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 : Vol 58 (Cage escalier 5)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 : Vol 59 (Sanitaires 8)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 : Vol 60 (Chambre 11)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 : Vol 61 (Cage escalier 6)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 : Vol 62 (Chambre 18)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 : Vol 63 (Chambre 19)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 : Vol 64 (Chambre 20)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 : Vol 65 (Chambre 17)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 : Vol 66 (Chambre 16)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 : Vol 67 (Chambre 15)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 : Vol 68 (Dégagement 11)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 69 (Cage escalier 7)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 70 (Entrée)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 71 (Séjour 2)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 72 (W.c 2)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 73 (Cuisine 2)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 74 (Chambre 22)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 75 (Chambre 21)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 76 (Sdb 2)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 77 (Rangement 4)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 78 (Dégagement 12)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 79 (Dégagement 13)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 80 (Chambre 23)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 81 (Chambre 24)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 82 (Chambre 25)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 83 (Chambre 26)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 84 (Dégagement 14)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 85 (Local 6)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 86 (Chambre 27)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 87 (Sanitaires 9)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 88 (Cage escalier 8)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 89 (Chambre 28)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 90 (Chambre 29)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 91 (Chambre 30)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 92 (Dégagement 15)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 93 (Dégagement 16)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 94 (Dégagement 17)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 95 (Cage escalier 9)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 96 (Salle télé)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 97 (Chambre 32)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 98 (Étude)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 99 (Salle informatique)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 100 (Sanitaires 10)

Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 101 (Local 7)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 : Vol 102 (Chambre 31)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 103 (Façade 1)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 104 (Façade 2)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 105 (Façade 3)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC : Vol 106 (Façade 4)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Toitures : Vol 107 (Toiture terrasse 1)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Toitures : Vol 108 (Toiture terrasse 2)
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Toitures : Vol 109 (Toiture terrasse 3)	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Toitures : Vol 110 (Toiture 4)

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 44 (Salle audio)								
1901	A	Tapisserie peinte-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1902	A	Tapisserie peinte-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1903	A	Tapisserie peinte-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1904	B	Tapisserie peinte-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1905	B	Tapisserie peinte-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1906	B	Tapisserie peinte-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1907	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1908	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1909	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1910	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1911	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1912	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2039	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2040	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2041	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2064	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2065	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2066	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2067	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2068	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2069	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2070	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 44 (Salle audio)								
2071	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2072	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2073	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2143	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2144	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2145	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2146	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2147	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2148	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2149	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2150	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2151	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2152	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2153	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2154	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2155	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2156	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2157	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2158	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2159	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2160	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2161	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2162	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 44 (Salle audio)					
2163	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2164	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2165	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2166	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2167	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2168	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2169	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2214	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2281	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
2282	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
2283	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 45 (Cage escalier 4)					
2015	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2016	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2017	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 45 (Cage escalier 4)								
2018	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2019	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2020	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2021	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2022	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2023	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2024	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2025	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2026	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2061	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2062	D	Escalier carrelage-Esc1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2063	B	Garde corps escalier-Garde corps1	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,6 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2212	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2257	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2258	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2259	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2305	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2306	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 45 (Cage escalier 4)								
2307	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2308	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2309	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2310	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2311	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2312	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2313	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2314	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2315	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2316	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2317	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2318	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2319	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2486	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2487	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2488	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 46 (Dégagement 8)								
1913	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1914	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1915	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 46 (Dégagement 8)								
1916	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1917	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1918	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1997	O	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1998	O	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1999	O	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2000	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2001	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2002	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2003	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2004	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2005	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2006	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2007	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2008	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2009	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2010	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2011	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2012	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2013	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2014	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2027	H	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2028	H	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 46 (Dégagement 8)								
2029	H	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2030	I	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2031	I	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2032	I	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2033	J	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2034	J	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2035	J	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2042	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2043	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2044	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2137	J	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2138	J	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2139	J	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2140	J	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2141	J	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2142	J	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2170	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2171	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2172	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2173	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2174	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2175	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2176	J	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 46 (Dégagement 8)								
2177	J	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2178	J	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2179	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2180	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2181	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2182	J	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2183	J	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2184	J	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2185	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2186	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2187	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2188	J	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2189	J	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2190	J	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2191	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2192	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2193	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2194	J	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2195	J	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2196	J	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2197	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2198	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2199	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 46 (Dégagement 8)								
2200	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2201	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2202	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2203	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2204	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2205	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2206	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2207	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2208	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2209	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2210	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2211	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2215	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2221	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2222	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2223	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2224	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2225	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2226	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2227	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2228	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2229	E	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 46 (Dégagement 8)								
2230	E	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2231	E	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2232	E	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2233	D	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2234	D	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2235	D	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2236	D	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2237	C	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2238	C	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2239	C	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2240	C	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2241	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2242	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2243	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2244	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2245	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2246	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2247	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2248	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2249	B	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2250	B	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2251	B	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2252	B	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 46 (Dégagement 8)								
2253	B	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2254	B	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2255	B	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2256	B	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2260	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2261	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2262	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2299	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2300	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2301	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2325	J	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2326	J	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2327	J	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2328	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2329	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 46 (Dégagement 8)								
2330	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2742	H	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2743	H	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Centre Centre	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2744	H	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Haut Centre	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2745	B	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Haut Droite	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2746	B	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Bas Droite	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2747	B	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 45

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 47 (Chambre 7)								
1928	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1929	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1930	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1931	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1932	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1933	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1934	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1935	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1936	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 47 (Chambre 7)								
2036	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2037	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2038	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2045	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2046	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2047	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2074	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2075	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2076	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2077	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2078	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2079	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2080	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2081	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2082	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2083	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2131	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2132	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2133	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2134	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2135	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2136	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
		Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 47 (Chambre 7)						
2216	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2263	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2264	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2265	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2302	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2303	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2304	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
		Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 48 (Chambre 8)						
1919	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1920	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1921	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 48 (Chambre 8)								
1922	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1923	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1924	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1925	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1926	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1927	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1937	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1938	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1939	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2048	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2049	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2050	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2084	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2085	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2086	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2087	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2088	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2089	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2090	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2091	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2092	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2093	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2122	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 48 (Chambre 8)								
2123	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2124	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2128	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2129	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2130	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2217	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2266	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2267	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2268	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2296	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2297	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2298	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 49 (Chambre 9)								
1940	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1941	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1942	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1943	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1944	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1945	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1946	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1947	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1948	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1949	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1950	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1951	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2051	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2052	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2053	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2094	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2095	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2096	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2097	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2098	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2099	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2100	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2101	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 49 (Chambre 9)								
2102	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2103	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2119	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2120	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2121	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2125	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2126	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2127	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2218	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2269	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2270	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2271	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2293	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2294	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 49 (Chambre 9)								
2295	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	12							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 50 (Sanitaires 7)								
1952	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1953	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1954	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1955	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1956	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1957	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1958	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1959	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1960	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1961	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1962	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1963	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2060	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2109	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2110	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2111	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2112	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 50 (Sanitaires 7)								
2113	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2114	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2115	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2116	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2117	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2118	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2213	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2272	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2273	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2274	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2287	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2288	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2289	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2320	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe2	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 50 (Sanitaires 7)								
2321	D	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2322	A	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2323	B	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 51 (Chambre 10)								
1979	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1980	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1981	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1982	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1983	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1984	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1985	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1986	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1987	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1988	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1989	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1990	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1991	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1992	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1993	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1994	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 51 (Chambre 10)								
1995	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1996	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2054	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2055	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2056	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2104	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2105	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2106	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2107	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2108	E	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2219	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2275	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2276	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2277	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2284	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 51 (Chambre 10)								
2285	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2286	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 52 (Local 5)								
1964	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1965	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1966	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1967	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1968	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1969	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1970	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1971	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1972	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1973	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1974	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1975	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1976	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1977	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1978	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 52 (Local 5)								
2057	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2058	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2059	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2220	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2278	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2279	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2280	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2290	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2291	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2292	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2324	D	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 53 (Dégagement 9)								
2346	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2347	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2348	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2370	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2371	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2372	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2387	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2388	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2389	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2390	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2391	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2392	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2399	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2400	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2401	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 53 (Dégagement 9)								
2411	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2412	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2413	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2507	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2508	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2509	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2510	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2511	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2512	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2543	I	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2544	I	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2545	I	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2546	I	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2547	I	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2548	I	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2549	I	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2550	I	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2551	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2552	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2553	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2554	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2555	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2556	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 53 (Dégagement 9)								
2557	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2558	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2559	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2560	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2561	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2562	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2563	E	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2564	E	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2565	E	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2566	E	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2567	D	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2568	D	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2569	D	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2570	D	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2571	C	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2572	C	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2573	C	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2574	C	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2575	C	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2576	C	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2577	C	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2578	C	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2579	C	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 53 (Dégagement 9)								
2580	C	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2581	C	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2582	C	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2698	A	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2699	A	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2700	A	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2717	I	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2718	I	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2719	I	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2739	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2748	I	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2749	I	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Haut Centre	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2750	I	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Centre Centre	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2751	C	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Centre Centre	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2752	C	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Haut Centre	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2753	C	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Bas Centre	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 32

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 54 (Chambre 12)								
2349	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2350	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2351	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2373	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2374	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2375	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2414	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2415	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2416	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2417	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2418	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2419	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2420	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2421	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2422	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 54 (Chambre 12)								
2423	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2424	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2425	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2489	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2490	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2491	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2492	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2493	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2494	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2655	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2656	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2657	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2658	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2659	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2660	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2661	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2662	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2663	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2664	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2665	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2666	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2667	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2668	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 54 (Chambre 12)					
2669	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2670	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2720	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2721	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2722	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2740	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	13							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 55 (Chambre 13)					
2352	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2353	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2354	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2367	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2368	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 55 (Chambre 13)								
2369	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2426	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2427	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2428	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2429	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2430	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2431	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2432	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2433	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2434	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2435	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2436	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2437	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2495	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2496	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2497	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2498	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2499	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2500	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2645	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2646	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2647	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 55 (Chambre 13)								
2648	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2649	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2650	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2651	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2652	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2653	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2654	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2671	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2672	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2673	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2674	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2675	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2676	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2723	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2724	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2725	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2738	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 56 (Chambre 14)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 56 (Chambre 14)								
2343	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2344	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2345	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2361	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2362	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2363	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2438	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2439	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2440	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2441	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2442	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2443	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2444	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2445	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2446	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 56 (Chambre 14)								
2447	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2448	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2449	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2501	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2502	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2503	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2504	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2505	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2506	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2635	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2636	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2637	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2638	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2639	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2640	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2641	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2642	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2643	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2644	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2677	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2678	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2679	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2680	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 56 (Chambre 14)					
2681	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2682	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2726	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2727	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2728	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2737	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	13							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 57 (Dégagement 10)					
2340	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2341	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2342	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2364	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2365	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 57 (Dégagement 10)								
2366	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2393	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2394	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2395	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2396	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2397	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2398	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2402	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2403	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2404	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2405	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2406	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2407	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2408	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2409	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2410	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2513	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2514	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2515	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2516	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2517	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2518	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 57 (Dégagement 10)								
2537	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2538	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2539	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2540	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2541	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2542	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2583	J	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2584	J	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2585	J	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2586	J	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2587	J	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2588	J	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2589	J	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2590	J	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2591	J	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2592	J	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2593	J	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2594	J	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2595	I	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2596	I	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2597	I	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2598	I	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2599	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 57 (Dégagement 10)								
2600	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2601	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2602	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2603	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2604	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2605	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2606	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2607	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2608	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2609	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2610	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2611	E	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2612	E	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2613	E	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2614	E	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2695	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2696	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2697	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2729	J	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2730	J	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2731	J	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2735	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 57 (Dégagement 10)					
2754	J	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2755	J	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2756	J	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Bas Centre	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2757	D	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2758	D	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2759	D	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Haut Droite	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		30						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 58 (Cage escalier 5)					
2331	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2332	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2333	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2358	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 58 (Cage escalier 5)								
2359	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2360	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2380	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2381	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2474	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2475	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2476	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2477	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2478	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2479	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2480	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2481	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2482	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2483	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2484	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2485	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2519	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2520	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2521	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 58 (Cage escalier 5)								
2522	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2523	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2524	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2701	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2702	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2703	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2704	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2705	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2706	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2707	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2708	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2709	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2710	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2711	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2712	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2713	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2714	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2715	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2716	D	Escalier carrelage-Esc1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2741	D	Garde corps escalier-Garde corps1	Centre Droite	Métal	Peinture	1,6 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 59 (Sanitaires 8)								
2334	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2335	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2336	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2355	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2356	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2357	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2379	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2382	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2383	D	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2384	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2385	B	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2386	A	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2450	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2451	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 59 (Sanitaires 8)								
2452	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2453	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2454	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2455	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2456	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2457	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2458	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2459	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2460	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2461	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2525	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2526	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2527	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2528	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2529	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2530	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2625	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2626	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2627	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2628	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2629	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2630	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2631	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 59 (Sanitaires 8)					
2632	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2633	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2634	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2683	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2684	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2685	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2686	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2687	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2688	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 60 (Chambre 11)					
2337	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2338	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2339	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2376	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 60 (Chambre 11)								
2377	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2378	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2462	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2463	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2464	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2465	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2466	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2467	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2468	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2469	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2470	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2471	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2472	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2473	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2531	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2532	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2533	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2534	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2535	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2536	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 60 (Chambre 11)								
2615	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2616	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2617	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2618	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2619	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2620	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2621	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2622	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2623	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2624	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2689	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2690	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2691	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2692	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2693	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2694	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2732	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2733	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2734	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2736	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 61 (Cage escalier 6)								
2788	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2789	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2790	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2791	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2792	Plancher bas	Escalier carrelage-Esc1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2904	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2905	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2906	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2907	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2908	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2909	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2910	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2911	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2912	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2913	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2914	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 61 (Cage escalier 6)								
2915	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2979	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3110	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3111	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3112	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3113	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3114	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3115	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3116	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3117	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3118	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3119	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3120	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3121	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3122	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3123	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3124	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3125	B	Garde corps escalier-Garde corps1	Centre Centre	Métal	Peinture	6,2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3126	D	Garde corps escalier-Garde corps1	Centre Droite	Métal	Peinture	6,2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 62 (Chambre 18)								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 62 (Chambre 18)								
2766	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2785	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2786	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2787	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2793	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2794	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2795	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2892	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2893	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2894	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2895	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2896	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2897	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2898	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 62 (Chambre 18)								
2899	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2900	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2901	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2902	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2903	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2976	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2977	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2978	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3060	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3061	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3062	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3063	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3064	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3065	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3066	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3067	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3068	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3069	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3070	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3071	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3072	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3073	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3074	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 62 (Chambre 18)					
3075	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3076	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3077	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3078	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3079	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 63 (Chambre 19)					
2760	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2782	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2783	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2784	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2796	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2797	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 63 (Chambre 19)								
2798	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2880	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2881	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2882	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2883	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2884	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2885	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2886	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2887	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2888	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2889	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2890	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2891	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2973	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2974	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2975	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2980	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2981	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2982	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2983	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2984	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2985	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 63 (Chambre 19)					
3050	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3051	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3052	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3053	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3054	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3055	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3056	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3057	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3058	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3059	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 64 (Chambre 20)					
2761	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2776	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2777	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2778	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 64 (Chambre 20)								
2799	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2800	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2801	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2868	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2869	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2870	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2871	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2872	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2873	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2874	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2875	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2876	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2877	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2878	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2879	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2970	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2971	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2972	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2986	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 64 (Chambre 20)					
2987	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2988	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2989	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2990	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2991	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3040	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3041	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3042	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3043	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3044	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3045	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3046	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3047	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3048	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3049	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 65 (Chambre 17)					
2763	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 65 (Chambre 17)								
2779	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2780	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2781	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2805	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2806	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2807	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2856	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2857	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2858	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2859	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2860	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2861	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2862	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2863	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2864	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 65 (Chambre 17)								
2865	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2866	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2867	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2967	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2968	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2969	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2992	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2993	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2994	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2995	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2996	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2997	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3030	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3031	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3032	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3033	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3034	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3035	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3036	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3037	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3038	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3039	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 66 (Chambre 16)								
2764	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2767	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2768	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2769	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2808	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2809	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2810	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2844	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2845	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2846	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2847	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2848	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2849	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2850	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 66 (Chambre 16)								
2851	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2852	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2853	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2854	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2855	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2964	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2965	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2966	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2998	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2999	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3000	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3001	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3002	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3003	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3020	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3021	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3022	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3023	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3024	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3025	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3026	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3027	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3028	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 66 (Chambre 16)					
3029	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		12						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 67 (Chambre 15)					
2765	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2770	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2771	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2772	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2811	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2812	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2813	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2832	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2833	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 67 (Chambre 15)								
2834	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2835	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2836	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2837	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2838	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2839	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2840	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2841	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2842	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2843	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2961	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2962	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2963	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3004	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3005	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3006	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3007	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3008	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3009	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3010	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3011	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3012	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3013	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 67 (Chambre 15)					
3014	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3015	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3016	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3017	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3018	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3019	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 68 (Dégagement 11)					
2762	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2773	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2774	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2775	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2802	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 68 (Dégagement 11)								
2803	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2804	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2814	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2815	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2816	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2817	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2818	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2819	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2820	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2821	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2822	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2823	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2824	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2825	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2826	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2827	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2828	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2829	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2830	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2831	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 68 (Dégagement 11)								
2916	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2917	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2918	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2919	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2920	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2921	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2922	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2923	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2924	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2925	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2926	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2927	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2928	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2929	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2930	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2931	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2932	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2933	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2934	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2935	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2936	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2937	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2938	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 68 (Dégagement 11)								
2939	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2940	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2941	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2942	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2943	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2944	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2945	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2946	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2947	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2948	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2949	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2950	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2951	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2952	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2953	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2954	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2955	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2956	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2957	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2958	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2959	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2960	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3080	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 68 (Dégagement 11)								
3081	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3082	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3083	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3084	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3085	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3086	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra3	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3087	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra3	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3088	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra3	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3089	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3090	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3091	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3092	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3093	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3094	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3095	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3096	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3097	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3098	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3099	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3100	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3101	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3102	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3103	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
		Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+1 - Vol 68 (Dégagement 11)						
3104	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3105	F	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Centre Centre	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3106	F	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Bas Centre	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3107	F	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Centre Droite	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3108	E	Conduit métallique peint (Conduit)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3109	F	Conduit métallique peint (Conduit)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 31

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
		Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 100 (Sanitaires 10)						
4108	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4109	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4110	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4150	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4151	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 100 (Sanitaires 10)								
4152	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4168	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4331	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4332	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4333	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4334	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4335	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4336	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4337	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4338	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4339	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4340	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4341	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4342	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4343	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4344	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4345	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4346	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4347	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4348	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 100 (Sanitaires 10)								
4349	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4350	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4351	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4412	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4445	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4446	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4447	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4448	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4449	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4450	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4561	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4562	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4563	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4564	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4565	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4566	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4567	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4568	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4569	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4570	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4587	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4588	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4589	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 100 (Sanitaires 10)					
4590	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4591	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4592	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		16						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 101 (Local 7)					
4111	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4112	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4113	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4153	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4154	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4155	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4161	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 101 (Local 7)								
4352	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4353	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4354	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4355	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4356	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4357	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4358	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4359	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4360	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4361	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4362	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4363	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4364	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4365	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4366	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 102 (Chambre 31)								
4105	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 102 (Chambre 31)								
4106	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4107	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4156	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4157	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4158	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4159	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4169	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4170	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4171	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4172	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4173	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4174	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4175	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4176	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4177	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 102 (Chambre 31)								
4178	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4179	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4180	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4409	C	Plinthe bois peint -Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4410	C	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4411	C	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4571	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4572	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4573	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4574	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4575	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4576	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4577	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4578	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4579	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4580	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4581	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4582	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4583	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4584	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4585	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4586	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		12						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 69 (Cage escalier 7)								
3154	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3155	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3156	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3426	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3427	Plancher bas	Escalier carrelage-Esc1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3428	D	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3429	D	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3430	D	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3431	D	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3432	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3433	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3434	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3435	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3436	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3437	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3438	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 69 (Cage escalier 7)					
3439	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3440	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3441	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3442	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3443	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3444	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3445	B	Garde corps escalier-Garde corps1	Centre Droite	Métal	Peinture	2,6 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 70 (Entrée)					
3151	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
3152	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
3153	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
3161	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3166	F	Mur platre peint -Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3167	A	Mur platre peint -Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3168	B	Mur platre peint -Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 70 (Entrée)								
3169	C	Mur platre peint -Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3170	D	Mur platre peint -Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3171	E	Mur platre peint -Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3172	F	Plinthe bois peint po-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3173	F	Porte bois peinte positive (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3174	F	Porte bois peinte positive (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3175	F	Porte bois peinte positive (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3176	F	Porte bois peinte positive (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3177	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3178	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3179	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3180	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3181	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3182	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3422	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3423	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3424	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 71 (Séjour 2)								
3127	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 71 (Séjour 2)								
3128	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
3129	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
3160	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3183	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3184	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3185	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3186	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3187	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3188	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3201	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3202	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3203	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3204	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3205	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3206	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3207	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3208	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3209	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3210	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 71 (Séjour 2)								
3211	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3212	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3213	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3214	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3215	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3216	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3217	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3218	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3219	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3220	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3221	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3222	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3223	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3224	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3225	C	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3226	C	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3227	C	Plinthe bois peint -Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3228	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3229	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3230	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3231	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3232	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3233	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 71 (Séjour 2)					
3234	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra3	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3235	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra3	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3236	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra3	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3237	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra4	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3238	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra4	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3239	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra4	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3240	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3241	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3242	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3243	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3244	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3245	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3246	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3247	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3248	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3249	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 72 (W.c 2)					
3148	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 72 (W.c 2)								
3149	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
3150	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
3162	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3195	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3196	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3197	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3198	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3199	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3200	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3250	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3251	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3252	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3253	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3254	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3255	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3256	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3257	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3258	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3259	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 72 (W.c 2)								
3260	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3261	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3262	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3263	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3264	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3265	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3266	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3421	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3425	C	Conduit Positif (Conduit)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 73 (Cuisine 2)								
3145	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
3146	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
3147	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
3163	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3189	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 73 (Cuisine 2)								
3190	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3191	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3192	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3193	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3194	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3267	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3268	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3269	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3270	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3271	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3272	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3273	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3274	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3275	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3276	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3277	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3278	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3345	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3346	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3347	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3348	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3349	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3350	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 73 (Cuisine 2)					
3387	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3388	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3389	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3390	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3391	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3413	B	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3414	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3420	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3446	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3447	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3448	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 74 (Chambre 22)					
3130	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
3131	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
3132	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 74 (Chambre 22)								
3157	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3297	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3298	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3299	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3300	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3301	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3302	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3303	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3304	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3305	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3306	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3307	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3308	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3369	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3370	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3371	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3372	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3373	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3374	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3378	D	Plinthe bois peint -Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3379	D	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3380	D	Plinthe bois peint -Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 74 (Chambre 22)					
3397	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3398	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3399	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3400	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3401	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3449	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3450	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3451	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 75 (Chambre 21)					
3133	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
3134	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
3135	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
3158	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3309	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3310	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 75 (Chambre 21)								
3311	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3312	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3313	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3314	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3315	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3316	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3317	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3318	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3319	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3320	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3363	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3364	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3365	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3366	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3367	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3368	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3375	A	Plinthe bois peint -Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3376	A	Plinthe bois peint -Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3377	A	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3392	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3393	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3394	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3395	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 75 (Chambre 21)								
3396	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3407	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3408	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3409	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3410	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3411	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3412	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3452	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3453	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3454	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 76 (Sdb 2)								
3142	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
3143	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
3144	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
3164	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 76 (Sdb 2)								
3333	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3334	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3335	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3336	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3337	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3338	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3339	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3340	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3341	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3342	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3343	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3344	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3357	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3358	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3359	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3360	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3361	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3362	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3402	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3403	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3404	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3405	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3406	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 76 (Sdb 2)					
3415	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3416	D	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3417	A	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3418	B	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3419	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3455	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3456	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3457	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 77 (Rangement 4)					
3139	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
3140	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
3141	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
3159	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3321	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3322	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 77 (Rangement 4)								
3323	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3324	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3325	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3326	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3327	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3328	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3329	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3330	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3331	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3332	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3384	B	Plinthe bois peint -Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3385	B	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3386	B	Plinthe bois peint -Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 78 (Dégagement 12)								
3136	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
3137	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 78 (Dégagement 12)								
3138	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
3165	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3279	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3280	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3281	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3282	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3283	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3284	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3285	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3286	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3287	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3288	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3289	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3290	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3291	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3292	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3293	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3294	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3295	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3296	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 78 (Dégagement 12)								
3351	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3352	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3353	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3354	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3355	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3356	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3381	B	Plinthe bois peint -Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3382	B	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3383	B	Plinthe bois peint -Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 79 (Dégagement 13)								
3467	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3468	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3469	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3479	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 79 (Dégagement 13)								
3480	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3481	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3491	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3493	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3494	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3495	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3496	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3497	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3498	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3499	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3500	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3501	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3502	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3503	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3504	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3609	A	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3610	A	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3611	A	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3612	A	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 79 (Dégagement 13)								
3613	A	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3614	A	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3615	A	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3616	A	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3617	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3618	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3619	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3620	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3621	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3622	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3623	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3624	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3625	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3626	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3627	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3628	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3629	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3630	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3631	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3632	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3633	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3634	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3635	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 79 (Dégagement 13)								
3636	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3637	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3638	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3639	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3640	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3641	C	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3642	C	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3643	C	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3644	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3645	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3646	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3659	C	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3660	C	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3661	C	Plinthe bois peint -Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3662	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3663	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3664	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3665	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3666	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3667	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4658	A	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Haut Centre	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4659	A	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Bas Droite	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 79 (Dégagement 13)					
4660	A	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Haut Centre	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4661	A	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe2	Bas Droite	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4662	A	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe2	Centre Gauche	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4663	A	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe2	Haut Centre	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		21						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 80 (Chambre 23)					
3470	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3471	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3472	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3473	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3474	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 80 (Chambre 23)								
3475	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3492	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3541	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3542	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3543	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3544	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3545	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3546	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3547	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3548	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3549	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3550	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3551	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3552	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3568	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3569	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3570	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3571	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3572	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3573	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 80 (Chambre 23)								
3574	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3575	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3576	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3577	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3578	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3579	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3580	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3581	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3582	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3583	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3656	C	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3657	C	Plinthe bois peint -Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3658	C	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 81 (Chambre 24)								
3464	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3465	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 81 (Chambre 24)								
3466	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3476	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3477	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3478	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3490	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3529	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3530	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3531	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3532	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3533	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3534	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3535	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3536	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3537	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3538	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3539	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3540	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 81 (Chambre 24)								
3562	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3563	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3564	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3565	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3566	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3567	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3584	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3585	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3586	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3587	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3588	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3589	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3590	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3591	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3592	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3593	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3653	C	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3654	C	Plinthe bois peint -Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3655	C	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 82 (Chambre 25)								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 82 (Chambre 25)								
3458	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3459	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3460	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3485	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3486	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3487	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3488	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3505	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3506	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3507	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3508	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3509	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3510	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3511	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 82 (Chambre 25)								
3512	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3513	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3514	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3515	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3516	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3556	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3557	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3558	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3559	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3560	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3561	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3599	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3600	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3601	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3602	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3603	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3604	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3605	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3606	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3607	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3608	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3647	C	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3648	C	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 82 (Chambre 25)					
3649	C	Plinthe bois peint -Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		12						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 83 (Chambre 26)					
3461	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3462	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3463	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3482	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3483	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3484	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3489	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3517	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3518	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 83 (Chambre 26)								
3519	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3520	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3521	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3522	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3523	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3524	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3525	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3526	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3527	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3528	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3553	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3554	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3555	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3594	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3595	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3596	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3597	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3598	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3650	D	Plinthe bois peint -Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3651	D	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3652	D	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 84 (Dégagement 14)								
3668	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3669	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3670	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3707	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3708	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3709	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3720	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3728	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3729	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3730	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3731	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3732	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3733	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3734	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 84 (Dégagement 14)								
3735	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3736	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3848	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3849	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3850	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3851	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3852	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3853	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3922	A	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3923	A	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3924	A	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3925	A	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3926	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3927	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3928	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3929	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3930	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3931	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3932	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3933	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3934	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3935	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3936	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
		Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 84 (Dégagement 14)						
3937	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3938	E	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3939	E	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3940	E	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3941	E	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4089	C	Plinthe bois peint -Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4090	C	Plinthe bois peint -Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4091	C	Plinthe bois peint -Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
		Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 85 (Local 6)						
3671	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3672	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3673	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3710	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3711	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 85 (Local 6)								
3712	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3719	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3737	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3738	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3739	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3740	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3741	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3742	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3743	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3744	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3745	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3746	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3747	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3748	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3749	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3750	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3751	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3752	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3753	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3754	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 85 (Local 6)					
3854	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3855	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3856	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3857	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3858	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3859	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4034	E	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4044	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4045	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4046	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4092	B	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4093	B	Plinthe bois peint -Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4094	B	Plinthe bois peint -Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 86 (Chambre 27)					
3674	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3675	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 86 (Chambre 27)								
3676	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3713	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3714	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3715	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3721	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3755	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3756	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3757	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3758	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3759	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3760	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3761	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3762	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3763	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3764	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3765	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3766	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 86 (Chambre 27)								
3860	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3861	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3862	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3863	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3864	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3865	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4041	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4042	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4043	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4086	A	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4087	A	Plinthe bois peint -Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4088	A	Plinthe bois peint -Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 87 (Sanitaires 9)								
3677	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3678	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3679	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 87 (Sanitaires 9)								
3716	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3717	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3718	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3727	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3767	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3768	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3769	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3770	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3771	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3772	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3773	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3774	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3775	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3776	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3777	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3778	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3779	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3780	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 87 (Sanitaires 9)								
3781	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3782	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3783	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3784	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3785	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3786	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3787	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3866	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3867	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3868	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3869	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3870	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3871	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4026	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4027	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4028	B	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4029	A	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4030	G	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4031	F	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4032	E	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4033	D	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4035	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4036	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 87 (Sanitaires 9)								
4037	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4038	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4039	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4040	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4095	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4096	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4097	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4098	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4099	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4100	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4101	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4102	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4103	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4104	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 23

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 88 (Cage escalier 8)								
3680	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3681	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 88 (Cage escalier 8)								
3682	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3726	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3872	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3873	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3874	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3875	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3876	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3877	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3996	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3997	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3998	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3999	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4000	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4001	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4002	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4003	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4004	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4005	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4006	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4007	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 88 (Cage escalier 8)								
4008	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4009	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4010	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4011	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4012	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4013	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4014	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4015	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4016	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4017	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4018	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4019	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4020	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4021	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4022	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4023	D	Escalier carrelage-Esc1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4024	B	Garde corps escalier-Garde corps1	Centre Centre	Métal	Peinture	1,8 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4025	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 89 (Chambre 28)								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 89 (Chambre 28)								
3683	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3684	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3685	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3704	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3705	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3706	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3722	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3788	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3789	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3790	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3791	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3792	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3793	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3794	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 89 (Chambre 28)								
3795	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3796	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3797	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3798	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3799	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3878	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3879	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3880	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3881	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3882	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3883	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3986	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3987	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3988	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3989	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3990	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3991	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3992	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3993	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3994	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3995	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4053	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4054	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 89 (Chambre 28)								
4055	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4056	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4057	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4058	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4083	B	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4084	B	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4085	B	Plinthe bois peint -Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		13						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 90 (Chambre 29)								
3689	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3690	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3691	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3698	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3699	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 90 (Chambre 29)								
3700	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3724	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3800	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3801	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3802	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3803	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3804	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3805	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3806	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3807	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3808	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3809	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3810	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3811	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3884	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3885	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3886	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3887	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3888	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3889	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 90 (Chambre 29)								
3976	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3977	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3978	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3979	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3980	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3981	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3982	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3983	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3984	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3985	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4059	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4060	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4061	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4062	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4063	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4064	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4080	B	Plinthe bois peint -Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4081	B	Plinthe bois peint -Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4082	B	Plinthe bois peint -Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	13							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 91 (Chambre 30)								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 91 (Chambre 30)								
3692	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3693	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3694	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3701	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3702	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3703	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3725	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3812	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3813	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3814	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3815	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3816	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3817	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3818	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 91 (Chambre 30)								
3819	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3820	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3821	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3822	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3823	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3890	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3891	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3892	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3893	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3894	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3895	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3966	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3967	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3968	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3969	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3970	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3971	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3972	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3973	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3974	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3975	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4065	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4066	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 91 (Chambre 30)								
4067	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4068	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4069	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4070	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4074	B	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4075	B	Plinthe bois peint -Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4076	B	Plinthe bois peint -Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	13							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 92 (Dégagement 15)								
3686	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3687	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3688	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3695	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3696	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 92 (Dégagement 15)								
3697	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3723	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3824	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3825	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3826	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3827	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3828	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3829	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3830	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3831	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3832	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3833	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3834	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3835	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3836	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3837	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3838	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3839	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3840	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3841	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 92 (Dégagement 15)								
3842	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3843	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3844	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3845	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3846	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3847	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3896	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3897	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3898	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3899	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3900	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3901	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3902	L	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3903	L	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3904	L	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3905	L	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3906	K	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3907	K	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3908	K	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3909	K	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3910	J	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3911	J	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3912	J	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 92 (Dégagement 15)								
3913	J	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3914	I	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3915	I	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3916	I	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3917	I	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3918	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3919	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3920	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3921	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3942	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3943	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3944	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3945	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3946	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3947	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3948	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3949	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3950	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3951	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3952	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3953	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3954	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3955	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 92 (Dégagement 15)								
3956	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3957	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3958	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3959	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3960	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3961	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3962	M	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3963	M	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3964	M	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3965	M	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4047	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4048	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4049	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4050	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4051	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4052	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4071	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4072	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4073	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4077	B	Plinthe bois peint -Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4078	B	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4079	B	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 92 (Dégagement 15)					
4655	G	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Haut Droite	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4656	G	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4657	G	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Centre Droite	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	39							
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 93 (Dégagement 16)					
4114	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4115	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4116	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4147	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4148	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4149	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 93 (Dégagement 16)								
4160	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4181	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4182	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4183	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4184	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4185	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4186	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4187	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4188	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4189	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4190	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4191	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4192	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4193	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4194	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4195	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4196	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4197	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4198	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4199	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4200	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4201	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 93 (Dégagement 16)								
4202	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4203	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4204	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4205	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4206	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4207	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4208	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4209	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4210	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4211	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4212	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4213	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4214	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4215	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4216	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4217	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4218	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4219	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4403	B	Plinthe bois peint -Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4404	B	Plinthe bois peint -Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4405	B	Plinthe bois peint -Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4451	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4452	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 93 (Dégagement 16)								
4453	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4454	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4455	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4456	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4457	M	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4458	M	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4459	M	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4460	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4461	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4462	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4463	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4464	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4465	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4466	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4467	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4468	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4501	B	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4502	B	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4503	B	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4504	B	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4505	B	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4506	B	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4507	B	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 93 (Dégagement 16)					
4508	B	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4652	B	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4653	B	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Centre Droite	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4654	B	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Haut Centre	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		25						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 94 (Dégagement 17)					
4126	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4127	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4128	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4138	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4139	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4140	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 94 (Dégagement 17)								
4164	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4220	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4221	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4222	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4223	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4224	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4225	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4226	R	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4227	R	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4228	R	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4229	Q	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4230	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4231	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4232	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4233	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4234	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4235	O	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4236	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4237	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4238	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4239	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4240	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 94 (Dégagement 17)								
4241	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4242	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4243	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4244	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4245	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4246	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4247	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4248	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4249	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4250	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4251	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4252	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4253	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4254	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4255	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4256	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4257	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4258	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4400	H	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4401	H	Plinthe bois peint -Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4402	H	Plinthe bois peint -Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4421	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4422	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 94 (Dégagement 17)								
4423	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4424	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4425	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4426	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4469	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4470	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4471	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4472	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4473	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4474	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4475	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4476	H	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4477	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4478	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4479	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4480	G	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4481	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4482	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4483	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4484	F	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4485	E	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4486	E	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4487	E	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 94 (Dégagement 17)								
4488	E	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4489	D	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4490	D	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4491	D	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4492	D	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4493	C	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4494	C	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4495	C	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4496	C	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4497	B	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4498	B	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4499	B	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4500	B	Fenêtre bois peint , dormant PVC (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4509	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4510	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4511	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4512	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4513	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4514	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4649	H	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Haut Centre	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4650	H	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Bas Droite	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 94 (Dégagement 17)					
4651	H	Appuie de fenêtre négatif peint ciment (Appuie de fenêtre)-Appuie de Fe1	Bas Droite	Béton	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		36						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 95 (Cage escalier 9)					
4129	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4130	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4131	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4167	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4379	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4380	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4381	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4382	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4383	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4384	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4385	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4386	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4387	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 95 (Cage escalier 9)								
4388	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4389	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4390	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4413	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4414	D	Garde corps escalier-Garde corps1	Haut Droite	Métal	Peinture	4,8 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4515	D	Escalier carrelage-Esc1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4516	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4517	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4518	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4519	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4520	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4521	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4522	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4523	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4524	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4525	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4526	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4527	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4528	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4529	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4530	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4646	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4647	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 95 (Cage escalier 9)					
4648	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		11						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 96 (Salle télé)					
4132	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
4133	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
4134	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
4166	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4367	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4368	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4369	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4370	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4371	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4372	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4373	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4374	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4375	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 96 (Salle télé)								
4376	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4377	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4378	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4391	A	Plinthe bois peint -Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4392	A	Plinthe bois peint -Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4393	A	Plinthe bois peint -Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4415	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4416	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4417	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4418	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4419	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4420	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4611	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4612	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4613	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4614	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4615	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4616	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4617	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4618	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4619	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4620	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4621	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 96 (Salle télé)								
4622	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4623	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4624	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4625	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4626	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4627	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4628	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4629	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4630	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4631	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4632	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4633	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4634	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4635	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4636	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4637	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4638	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4639	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4640	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4641	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4642	Plancher haut	Charpente métal peint -Plafonds1	Haut Droite	Métal	Peinture	1,6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 96 (Salle télé)					
4643	Plancher haut	Charpente bois peint -Plafonds1	Centre Centre	Bois	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4644	Plancher haut	Charpente bois peint -Plafonds1	Centre Gauche	Bois	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4645	Plancher haut	Charpente bois peint -Plafonds1	Bas Droite	Bois	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		15						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 97 (Chambre 32)					
4123	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4124	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4125	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4135	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4136	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 97 (Chambre 32)								
4137	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4165	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4259	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4260	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4261	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4262	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4263	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4264	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4265	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4266	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4267	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4268	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4269	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4270	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4271	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4272	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4273	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4274	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4275	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4276	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 97 (Chambre 32)								
4277	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4278	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4279	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4280	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4281	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4282	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4394	E	Plinthe bois peint -Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4395	E	Plinthe bois peint -Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4396	E	Plinthe bois peint -Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4427	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4428	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4429	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4430	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4431	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4432	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4531	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4532	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4533	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4534	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4535	E	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4536	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4537	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4538	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 97 (Chambre 32)					
4539	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4540	E	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4605	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4606	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4607	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4608	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4609	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4610	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 98 (Étude)					
4120	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4121	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4122	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4141	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4142	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 98 (Étude)								
4143	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4163	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4283	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4284	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4285	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4286	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4287	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4288	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4289	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4290	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4291	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4292	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4293	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4294	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4295	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4296	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4297	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4298	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4299	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4300	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 98 (Étude)								
4301	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4302	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4303	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4304	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4305	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4306	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4397	E	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4398	E	Plinthe bois peint -Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4399	E	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4433	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4434	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4435	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4436	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4437	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4438	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4541	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4542	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4543	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4544	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4545	E	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4546	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4547	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4548	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 98 (Étude)					
4549	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4550	E	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4599	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4600	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4601	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4602	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4603	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4604	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 99 (Salle informatique)					
4117	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4118	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4119	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4144	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4145	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 99 (Salle informatique)								
4146	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4162	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4307	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4308	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4309	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4310	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4311	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4312	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4313	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4314	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4315	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4316	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4317	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4318	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4319	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4320	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4321	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4322	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4323	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4324	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 99 (Salle informatique)								
4325	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4326	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4327	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4328	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4329	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4330	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4406	E	Plinthe bois peint -Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4407	E	Plinthe bois peint -Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4408	E	Plinthe bois peint -Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4439	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4440	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4441	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4442	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4443	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4444	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4551	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4552	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4553	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4554	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4555	E	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4556	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4557	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4558	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - R+2 - Vol 99 (Salle informatique)					
4559	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4560	E	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4593	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4594	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4595	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4596	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4597	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4598	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 1 (Cage escalier 1)					
35	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
402	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
403	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
404	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
405	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
406	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
407	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
408	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
409	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
410	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 1 (Cage escalier 1)								
411	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
412	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
413	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
414	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
415	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
416	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
417	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
418	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
419	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
420	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
421	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
422	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
423	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
424	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
425	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
426	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
427	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
428	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
429	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
430	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
431	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
432	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
433	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 1 (Cage escalier 1)								
434	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
435	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
436	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
437	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
438	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
439	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
440	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
441	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
442	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
443	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
444	E	Garde corps escalier -Garde corps1	Bas Centre	Métal	Peinture	8,14 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
445	Plancher bas	Escalier carrelage-Esc1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
446	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
447	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
448	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1817	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 10 (Sdb 1)								
18	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
20	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
85	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
86	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
87	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
88	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
89	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
90	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
196	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 10 (Sdb 1)								
204	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
301	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
302	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
303	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
306	D	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
307	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
308	B	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
309	A	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 103 (Façade 1)								
1818	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1819	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1820	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1821	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1822	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1823	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1824	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1825	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 103 (Façade 1)								
1826	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	3							
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 104 (Façade 2)								
1827	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1828	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1829	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1830	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1831	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1832	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1833	A	Conduit peint métallique positive -Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,6 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
1834	A	Structure métallique peinte -Structure1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
1835	A	Structure métallique peinte -Structure1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
1836	A	Structure métallique peinte -Structure1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
1864	B	Conduit Positif (Conduit)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1865	B	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	6							
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 105 (Façade 3)								
1837	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1838	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 105 (Façade 3)								
1839	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1840	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1841	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1842	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1843	A	Structure métallique peinte -Structure1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
1844	A	Structure métallique peinte -Structure1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
1845	A	Structure métallique peinte -Structure1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
1846	A	Conduit peint métallique positive -Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,4 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 106 (Façade 4)								
1847	A	Conduit peint métallique positive -Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,4 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1848	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1849	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1850	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1851	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1852	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1853	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1854	A	Structure métallique peinte -Structure1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
1855	A	Structure métallique peinte -Structure1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
1856	A	Structure métallique peinte -Structure1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
1857	A	Garde corps escalier-Garde corps1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 106 (Façade 4)								
1858	A	Garde corps escalier-Garde corps1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1859	A	Garde corps escalier-Garde corps1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1860	A	Conduit peint métallique positive -Conduit2	Bas Centre	Métal	Peinture	8,6 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
1861	A	Conduit peint métallique positive -Conduit3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1862	A	Conduit peint métallique positive -Conduit3	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1863	A	Conduit peint métallique positive -Conduit3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1866	C	Conduit Peint PVC (Conduit)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1867	C	Conduit Peint PVC (Conduit)-Conduit2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1868	B	Mur pierre brut-Mur1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1892	B	Conduit Positif (Conduit)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1893	B	Conduit Positif (Conduit)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1894	B	Conduit Positif (Conduit)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1895	B	Conduit Positif (Conduit)-Conduit2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1896	B	Conduit Positif (Conduit)-Conduit2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1897	B	Conduit Positif (Conduit)-Conduit2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1898	B	Conduit Positif (Conduit)-Conduit3	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1899	B	Conduit Positif (Conduit)-Conduit3	Bas Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1900	B	Conduit Positif (Conduit)-Conduit3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 11 (Dégagement 3)								
449	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 11 (Dégagement 3)								
450	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
451	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
452	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
453	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
454	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
455	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
456	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
457	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
458	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
459	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
460	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
461	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
462	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
463	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
464	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
465	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
466	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
467	P	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
468	P	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
469	P	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
488	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
489	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
490	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 11 (Dégagement 3)								
491	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
492	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
493	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
494	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
495	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
496	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
497	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
498	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
499	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
590	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
591	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
592	O	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
593	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
594	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
595	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
641	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
642	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
643	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
644	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
645	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
646	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
647	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
648	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 11 (Dégagement 3)								
649	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
650	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
651	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
652	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
653	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
654	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
655	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
656	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
657	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
658	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
704	B	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
736	I	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
737	I	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
738	I	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
739	I	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
740	I	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
741	I	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
754	K	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
755	K	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
756	K	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
757	K	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
758	K	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
759	K	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 11 (Dégagement 3)								
760	N	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
761	N	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
762	N	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
763	N	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
764	N	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
765	N	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
766	N	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
767	N	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
768	N	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
769	N	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
770	N	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
771	N	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
824	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
825	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
826	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
926	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
927	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
928	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 11 (Dégagement 3)					
986	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
987	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
988	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1010	Plancher bas	Sol dalle plastique non mesuré-Sol1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 30

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 12 (Rangement 1)					
479	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
480	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
481	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
596	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
597	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
598	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
599	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
600	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
601	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
602	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 12 (Rangement 1)								
603	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
604	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
605	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
606	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
607	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
608	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
609	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
610	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
712	C	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
790	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
791	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
792	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
793	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
794	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
795	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
809	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
810	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
811	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
896	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
897	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
898	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
899	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
900	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 12 (Rangement 1)								
901	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
902	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
903	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
904	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
905	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
906	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
907	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
908	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
909	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
910	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
911	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
912	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
913	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
914	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
915	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
916	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
917	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
918	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
919	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
920	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
921	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
922	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
923	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 12 (Rangement 1)								
924	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
925	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
956	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
957	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
958	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
995	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
996	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
997	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1020	Plancher bas	Sol dalle plastique non mesuré-Sol1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 13 (Chambre 4)								
611	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 13 (Chambre 4)								
612	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
613	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
614	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
615	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
616	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
617	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
618	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
619	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
620	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
621	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
622	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
623	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
624	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
625	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
716	D	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
784	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
785	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
786	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
787	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
788	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
789	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
815	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
816	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 13 (Chambre 4)								
817	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
861	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
862	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
863	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
864	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
865	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
866	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
867	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
868	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
869	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
870	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
871	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
872	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
873	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
874	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
875	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
876	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
877	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
878	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
879	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
880	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
881	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
882	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 13 (Chambre 4)								
883	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
884	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
885	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
886	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
887	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
888	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
889	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
890	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
891	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
892	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
893	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
894	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
895	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
959	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
960	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
961	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
992	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 13 (Chambre 4)					
993	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
994	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1021	Plancher bas	Sol dalle plastique non mesuré-Sol1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 14 (Chambre 5)					
626	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
627	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
628	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
629	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
630	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
631	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
632	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
633	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
634	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
635	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
636	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
637	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 14 (Chambre 5)								
638	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
639	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
640	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
717	E	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
778	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
779	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
780	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
781	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
782	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
783	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
812	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
813	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
814	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
856	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
857	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
858	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
859	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
860	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
965	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
966	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 14 (Chambre 5)								
967	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
989	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
990	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
991	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1022	Plancher bas	Sol dalle plastique non mesuré-Sol1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 15 (Espace détente)								
566	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
567	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
568	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
569	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
570	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
571	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
572	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
573	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 15 (Espace détente)								
574	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
575	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
576	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
577	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
578	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
579	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
580	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
581	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
582	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
583	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
584	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
585	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
586	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
587	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
588	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
589	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
706	G	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
748	C	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
749	C	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
750	C	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
751	C	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
752	C	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
753	C	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 15 (Espace détente)								
821	F	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
822	F	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
823	F	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
846	F	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
847	F	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
848	F	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
849	F	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
850	F	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
851	F	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
852	F	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
853	F	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
854	F	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
855	F	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
944	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
945	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
946	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
968	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 15 (Espace détente)					
969	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
970	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1016	Plancher bas	Sol dalle plastique non mesuré-Sol1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		17						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 16 (Bureau 1)					
536	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
537	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
538	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
539	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
540	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
541	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
542	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
543	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
544	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
545	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
546	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
547	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 16 (Bureau 1)								
548	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
549	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
550	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
551	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
552	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
553	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
708	C	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
742	E	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
743	E	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
744	E	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
745	E	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
746	E	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
747	E	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
827	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
828	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
829	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
841	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
842	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
843	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
844	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
845	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
938	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 16 (Bureau 1)								
939	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
940	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
974	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
975	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
976	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1014	Plancher bas	Sol dalle plastique non mesuré-Sol1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 17 (Dégagement 2)								
554	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
555	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
556	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
557	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
558	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 17 (Dégagement 2)								
559	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
560	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
561	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
562	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
563	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
564	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
565	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
707	D	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
941	Plancher bas	Faux plafonds-Plafond1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
942	Plancher bas	Faux plafonds-Plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
943	Plancher bas	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
971	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
972	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
973	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 17 (Dégagement 2)								
1015	Plancher bas	Sol dalle plastique non mesuré-Sol1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 18 (Dégagement 4)								
659	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
660	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
661	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
662	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
663	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
664	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
665	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
666	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
667	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
668	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
669	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
670	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
671	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
672	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
673	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
674	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
675	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 18 (Dégagement 4)								
676	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
705	B	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
772	F	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
773	F	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
774	F	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
775	F	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
776	F	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
777	F	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
962	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
963	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
964	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
998	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
999	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1000	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 18 (Dégagement 4)					
1023	Plancher bas	Sol dalle plastique non mesuré-Sol1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 19 (Sanitaires 3)					
470	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
471	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
472	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
677	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
678	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
679	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
680	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
681	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
682	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
683	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
684	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
685	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
715	B	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
796	D	Mur Faïence Non mesuré - copie - copie (Mur)-Mur1	Centre Centre	Carrelage	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
797	A	Mur Faïence Non mesuré - copie - copie (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Carrelage	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
947	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 19 (Sanitaires 3)					
948	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
949	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1007	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1008	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1009	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1017	Plancher bas	Sol dalle plastique non mesuré-Sol1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 2 (Cellier)					
15	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 2 (Cellier)								
17	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
37	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
61	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
62	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
63	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
64	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
65	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
66	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
250	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
251	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
252	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
254	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
255	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
256	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
257	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
258	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
259	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
261	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 2 (Cellier)					
295	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
296	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
297	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
312	C	Conduit métallique peint -Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,48 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 20 (Sanitaires 4)					
473	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
474	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
475	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
686	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
687	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
688	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
689	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
690	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
691	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
692	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
693	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
694	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
714	B	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
798	A	Mur Faïence Non mesuré - copie - copie (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Carrelage	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
799	D	Mur Faïence Non mesuré - copie - copie (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Carrelage	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 20 (Sanitaires 4)								
950	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
951	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
952	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1004	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1005	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1006	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1018	Plancher bas	Sol dalle plastique non mesuré-Sol1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	10							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 21 (Sanitaires 5)								
476	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
477	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
478	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 21 (Sanitaires 5)								
695	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
696	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
697	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
698	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
699	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
700	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
701	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
702	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
703	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
713	C	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
800	C	Mur Faïence Non mesuré - copie - copie (Mur)-Mur1	Bas Centre	Carrelage	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
801	D	Mur Faïence Non mesuré - copie - copie (Mur)-Mur1	Bas Droite	Carrelage	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
802	B	Mur Faïence Non mesuré - copie - copie (Mur)-Mur1	Centre Centre	Carrelage	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
818	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
819	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
820	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
953	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
954	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
955	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 21 (Sanitaires 5)					
1001	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1002	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1003	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1019	Plancher bas	Sol dalle plastique non mesuré-Sol1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	12							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 22 (Sanitaires 1)					
482	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
483	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
484	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
485	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
486	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
487	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
500	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
501	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
502	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
503	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 22 (Sanitaires 1)								
504	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
505	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
710	C	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
718	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
719	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
720	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
721	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
722	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
723	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
803	C	Mur Faïence Non mesuré - copie - copie (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Carrelage	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
804	D	Mur Faïence Non mesuré - copie - copie (Mur)-Mur1	Centre Centre	Carrelage	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
805	B	Mur Faïence Non mesuré - copie - copie (Mur)-Mur1	Centre Centre	Carrelage	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
833	A	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
834	A	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
835	A	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
929	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
930	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
931	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 22 (Sanitaires 1)								
983	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
984	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
985	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1011	Plancher bas	Sol dalle plastique non mesuré-Sol1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	14							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 23 (Chambre 6)								
518	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
519	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
520	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
521	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
522	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
523	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
524	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
525	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
526	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
527	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 23 (Chambre 6)								
528	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
529	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
530	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
531	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
532	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
533	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
534	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
535	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
709	E	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
730	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
731	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
732	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
733	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
734	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
735	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
830	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
831	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
832	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
836	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
837	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
838	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
839	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
840	E	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 23 (Chambre 6)					
935	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
936	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
937	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
977	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
978	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
979	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1013	Plancher bas	Sol dalle plastique non mesuré-Sol1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 24 (Douche)					
506	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
507	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
508	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 24 (Douche)								
509	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
510	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
511	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
512	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
513	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
514	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
515	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
516	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
517	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
711	A	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
724	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
725	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
726	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
727	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
728	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
729	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
806	C	Mur Faïence Non mesuré - copie - copie (Mur)-Mur1	Bas Centre	Carrelage	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
807	D	Mur Faïence Non mesuré - copie - copie (Mur)-Mur1	Bas Droite	Carrelage	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
808	B	Mur Faïence Non mesuré - copie - copie (Mur)-Mur1	Centre Centre	Carrelage	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
932	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 24 (Douche)					
933	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
934	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
980	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
981	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
982	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1012	Plancher bas	Sol dalle plastique non mesuré-Sol1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 25 (Dégagement 5)					
1033	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1034	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 25 (Dégagement 5)								
1035	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1042	Plancher bas	Sol dalle plastique non mesuré-Sol1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1053	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1054	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1055	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1065	K	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1074	J	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1075	J	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1076	J	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1077	J	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1078	J	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1094	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1095	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1096	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1097	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1098	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1099	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 25 (Dégagement 5)								
1100	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1101	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1102	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1103	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1104	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1105	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1106	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1107	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1108	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1109	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1110	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1111	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1112	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1113	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1114	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1115	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1116	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1117	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1118	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1119	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1120	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1121	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1122	P	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 25 (Dégagement 5)								
1123	P	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1124	P	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1125	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1126	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1127	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1128	P	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1129	P	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1130	P	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1131	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1132	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1133	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1134	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1135	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1136	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1137	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1138	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1139	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1140	P	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1141	P	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1142	P	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1143	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1144	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1145	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 25 (Dégagement 5)								
1146	J	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1147	J	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1148	J	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1149	J	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1150	P	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1151	P	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1152	P	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1153	K	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1154	K	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1155	K	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1159	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1160	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1161	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1162	I	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1163	I	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1164	I	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1165	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1166	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1167	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1168	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1169	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1170	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1171	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 25 (Dégagement 5)								
1172	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1173	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1174	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1175	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1176	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1177	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1178	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1179	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1180	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1181	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1182	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1183	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1184	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1185	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1231	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1232	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1233	O	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1234	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1235	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1236	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1237	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1238	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1239	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 25 (Dégagement 5)					
1285	K	Garde corps escalier-Garde corps1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,14 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1286	I	Garde corps escalier-Garde corps1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,17 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1287	I	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1288	I	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1289	I	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1290	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1291	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1292	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1293	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1294	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1295	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1296	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra3	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1297	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra3	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1298	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra3	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 35

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 26 (Bureau 2)					
1030	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1031	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 26 (Bureau 2)								
1032	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1045	Plancher bas	Sol dalle plastique non mesuré-Sol1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1062	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1063	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1064	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1068	C	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1089	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1090	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1091	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1092	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1093	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1189	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1190	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1191	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1192	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1193	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 26 (Bureau 2)								
1194	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1204	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1205	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1206	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1207	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1208	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1209	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1308	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1309	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1310	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1311	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1312	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1313	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 27 (Local 1)								
1027	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1028	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 27 (Local 1)								
1029	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1043	Plancher bas	Sol dalle plastique non mesuré-Sol1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1059	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1060	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1061	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1067	A	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1186	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1187	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1188	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1195	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1196	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1197	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1198	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1199	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1200	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1201	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1202	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 27 (Local 1)					
1203	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1305	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1306	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1307	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		9						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 28 (Salle d'étude)					
1024	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1025	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1026	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1044	Plancher bas	Sol dalle plastique non mesuré-Sol1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1056	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1057	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 28 (Salle d'étude)								
1058	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1066	E	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1079	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1080	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1081	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1082	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1083	E	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1084	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1085	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1086	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1087	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1088	E	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1156	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1157	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1158	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1210	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1211	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1212	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1213	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1214	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1215	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1216	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 28 (Salle d'étude)								
1217	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1218	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1219	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1220	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1221	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1222	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1223	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1224	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1225	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1226	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1227	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1228	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1229	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1230	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1299	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1300	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1301	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1302	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1303	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1304	E	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 29 (Sanitaires 6)								
1036	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1037	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1038	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1046	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1049	B	Plinthes faïence non mesuré (Plinthes)-Plinthes1	Bas Droite	Carrelage	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1050	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1051	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1052	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1069	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1070	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1071	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1072	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1073	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1240	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 29 (Sanitaires 6)								
1241	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1242	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1243	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1244	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1245	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1246	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1247	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1248	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1249	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1250	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1251	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1252	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1253	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1254	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1255	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1256	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1257	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1258	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1259	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1260	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1261	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1262	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1263	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 29 (Sanitaires 6)								
1277	A	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1278	B	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1279	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1280	D	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1281	G	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1282	H	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1283	F	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1284	E	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1314	H	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1315	H	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1316	H	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1317	B	Conduit PVC (Conduit)-Conduit1	Centre Centre	Pvc	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 23

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 3 (Cuisine 1)								
12	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 3 (Cuisine 1)								
36	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
55	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
56	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
57	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
58	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
59	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
60	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
262	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
263	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
264	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
265	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
266	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
267	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
268	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
269	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
270	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
271	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
272	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
273	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
274	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
275	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
276	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 3 (Cuisine 1)					
277	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
278	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
279	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
292	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
293	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
294	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
310	E	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
311	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
353	F	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
354	F	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
355	F	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
382	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
383	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
384	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
385	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
386	E	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 30 (Cage escalier 2)					
1039	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 30 (Cage escalier 2)								
1040	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1041	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1047	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1048	B	Plinthes faïence non mesuré (Plinthes)-Plinthes1	Centre Droite	Carrelage	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1264	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1265	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1266	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1267	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1268	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1269	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1270	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1271	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1272	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1273	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1274	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1275	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1276	D	Escalier carrelage-Esc1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1318	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,5 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1319	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 30 (Cage escalier 2)								
1320	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1321	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1322	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1323	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1324	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1325	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1326	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1327	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1328	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1329	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1330	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1331	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1332	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1333	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1334	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1335	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1336	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1337	D	Garde corps escalier-Garde corps1	Centre Centre	Métal	Peinture	2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1338	B	Garde corps escalier-Garde corps1	Centre Centre	Métal	Peinture	2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 31 (Atelier)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 31 (Atelier)								
1387	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1388	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1389	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1393	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1394	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1395	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1396	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1397	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1398	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1435	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1436	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1437	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1486	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1487	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1488	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1489	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1490	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1491	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 31 (Atelier)					
1577	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1578	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1579	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1580	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1581	B	Garde corps escalier-Garde corps1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1582	B	Garde corps escalier-Garde corps1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1583	B	Garde corps escalier-Garde corps1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1584	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1585	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1586	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1587	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1588	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1589	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1590	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1591	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1592	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1593	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1594	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1595	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1596	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 32 (Local 2)								
1348	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1349	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1350	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1351	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1352	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1353	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1354	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1355	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1356	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1357	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1358	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1359	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1426	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
1427	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
1428	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
1468	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1469	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1470	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1471	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 32 (Local 2)					
1472	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1473	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1574	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 33 (Local 3)					
1372	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1373	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1374	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1375	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1376	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1377	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1378	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1379	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1380	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1381	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1382	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1383	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1384	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1385	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1386	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 33 (Local 3)					
1390	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1391	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1392	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1423	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
1424	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
1425	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
1480	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1481	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1482	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1483	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1484	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1485	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1575	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 34 (Local 4)					
1360	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 34 (Local 4)								
1361	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1362	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1363	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1364	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1365	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1366	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1367	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1368	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1369	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1370	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1371	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1429	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
1430	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
1431	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
1576	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 35 (Foyer 2)								
1345	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1346	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1347	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1399	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1400	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1401	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1402	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1403	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1404	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1405	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1406	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1407	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1432	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1433	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1434	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1450	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 35 (Foyer 2)								
1451	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1452	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1454	D	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1456	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1457	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1458	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1459	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1460	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1461	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1554	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1555	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1556	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1557	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1558	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1559	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1560	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1561	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1562	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1563	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1564	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 35 (Foyer 2)					
1565	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1566	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1567	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1568	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1569	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1570	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1573	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 36 (Foyer 1)					
1342	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1343	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1344	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1408	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1409	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1410	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1411	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1412	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1413	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1414	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1415	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 36 (Foyer 1)								
1416	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1441	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1442	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1443	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1447	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1448	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1449	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1455	B	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1462	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1463	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1464	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1465	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1466	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1467	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1498	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 36 (Foyer 1)								
1499	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1500	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1501	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1502	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1503	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1519	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1520	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1521	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1522	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1523	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1524	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1525	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1526	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1527	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1528	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1529	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1530	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1531	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1532	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1533	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe3	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1534	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1535	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1536	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 36 (Foyer 1)					
1537	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1538	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe4	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1539	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1540	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1541	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1542	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1543	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1544	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1545	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra3	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1546	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra3	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1547	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra3	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1548	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra4	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1549	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra4	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1550	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra4	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1572	Plancher bas	Sol dalle plastique non mesuré-Sol1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 37 (Dégagement 6)					
1339	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1340	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1341	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 37 (Dégagement 6)								
1417	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1418	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1419	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1420	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1421	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1422	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1438	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1439	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1440	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1444	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1445	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1446	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1453	B	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1474	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1475	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 37 (Dégagement 6)								
1476	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1477	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1478	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1479	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1492	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1493	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1494	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1495	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1496	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1497	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1504	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1505	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1506	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1507	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1508	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1509	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1510	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1511	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1512	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1513	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1514	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1515	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1516	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 37 (Dégagement 6)					
1517	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1518	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe3	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1551	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1552	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1553	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1571	Plancher bas	Sol dalle plastique non mesuré-Sol1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1597	B	Garde corps escalier-Garde corps1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1598	B	Garde corps escalier-Garde corps1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1599	B	Garde corps escalier-Garde corps1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1600	D	Garde corps escalier-Garde corps1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1601	D	Garde corps escalier-Garde corps1	Bas Droite	Métal	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1602	D	Garde corps escalier-Garde corps1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 38 (Dégagement 7)					
1606	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1607	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 38 (Dégagement 7)								
1608	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1618	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1619	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1620	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1623	Plancher bas	Sol dalle plastique non mesuré-Sol1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1639	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1640	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1641	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1642	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1643	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1644	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1645	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1646	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1647	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1648	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1649	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1650	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 38 (Dégagement 7)								
1684	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1685	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1686	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1687	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1688	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1689	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1699	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1700	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1701	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1702	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1703	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1704	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1711	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1712	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1713	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1714	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1715	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1716	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1717	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1718	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1719	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1720	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1721	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 38 (Dégagement 7)								
1722	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1729	F	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1730	F	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1731	F	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1732	F	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1733	F	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1734	F	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1735	F	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1736	F	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1737	F	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1738	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1739	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1740	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1741	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1742	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1743	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1744	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1745	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1746	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1747	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1796	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1797	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1798	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 38 (Dégagement 7)								
1799	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1800	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1801	B	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1802	B	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1806	G	Garde corps escalier-Garde corps1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1807	G	Garde corps escalier-Garde corps1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1808	G	Garde corps escalier-Garde corps1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1809	E	Garde corps escalier-Garde corps1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1810	E	Garde corps escalier-Garde corps1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1811	E	Garde corps escalier-Garde corps1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 21

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 39 (Salle détente)								
1603	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1604	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1605	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1615	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Bas Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 39 (Salle détente)								
1616	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1617	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1624	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1651	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1652	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1653	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1654	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1655	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1656	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1657	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1658	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1659	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1690	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1691	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1692	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1693	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1694	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1695	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1696	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 39 (Salle détente)								
1697	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1698	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1705	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1706	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1707	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1708	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1709	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1710	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1748	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1749	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1750	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1751	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1752	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1753	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1754	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1755	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1756	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1757	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1758	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1759	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1760	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1761	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1762	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe3	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 39 (Salle détente)								
1763	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1764	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe4	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1765	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1766	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1767	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe4	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1768	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1769	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe5	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1770	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe5	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1771	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1772	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe5	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1773	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1774	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe6	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1775	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe6	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1776	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1777	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe6	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1778	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1779	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1780	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1781	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1782	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1783	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1784	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra3	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1785	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra3	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 39 (Salle détente)					
1786	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra3	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1787	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra4	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1788	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra4	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1789	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra4	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1790	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra5	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1791	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra5	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1792	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra5	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1793	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra6	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1794	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra6	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1795	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra6	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1804	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 4 (Séjour 1)					
3	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5	Plancher haut	Faux plafonds-Plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 4 (Séjour 1)					
6	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
33	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
43	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
44	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
45	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
46	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
47	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
48	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
49	J	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
50	J	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
51	J	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
52	J	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
53	J	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
54	J	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
97	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 4 (Séjour 1)								
99	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
101	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	N	Encadrements menuiseries bois peint -Encadrement1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
104	N	Encadrements menuiseries bois peint -Encadrement1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
105	N	Encadrements menuiseries bois peint -Encadrement1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
106	N	Mur Enduit -Mur1	Haut Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
107	N	Mur Enduit -Mur1	Bas Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
108	N	Mur Enduit -Mur1	Centre Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
109	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
113	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
114	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
115	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
116	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
117	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
118	M	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
119	M	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 4 (Séjour 1)								
120	M	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
121	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
122	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
123	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
124	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
125	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
126	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
127	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
128	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
130	G	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	G	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
132	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
133	H	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	I	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	I	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	I	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	J	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	J	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	J	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	K	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 4 (Séjour 1)								
143	K	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
144	K	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	L	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	L	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	L	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
280	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
281	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
282	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
344	I	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
345	I	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
346	I	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
347	M	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
348	M	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
349	M	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
350	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
351	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
352	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
387	M	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
388	M	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
389	M	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
390	M	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
391	M	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
392	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 4 (Séjour 1)					
393	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
394	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
395	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
396	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
397	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
398	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
399	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
400	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
401	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 30

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 40 (Rangement 2)					
1614	Plancher haut	Flocage-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1626	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1627	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1628	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1629	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1630	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1631	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 40 (Rangement 2)								
1632	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1633	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1634	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1635	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1636	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1637	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1638	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1803	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1812	C	Conduit Positif (Conduit)-Conduit1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
1813	C	Conduit Positif (Conduit)-Conduit1	Centre Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
1814	C	Conduit Positif (Conduit)-Conduit1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 8								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 41 (Cage escalier 3)								
1609	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1610	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1611	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 41 (Cage escalier 3)					
1625	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1672	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1673	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1674	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1675	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1676	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1677	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1678	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1679	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1680	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1681	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1682	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1683	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1805	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1815	D	Escalier carrelage-Esc1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1816	D	Garde corps escalier-Garde corps1	Bas Droite	Métal	Peinture	3,6 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 42 (Chaufferie)					
1612	Plancher haut	Flocage-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 42 (Chaufferie)								
1621	Plancher bas	Sol béton brut-Sol1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1869	A	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1870	A	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1871	A	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1872	A	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1873	A	Mur Enduit -Mur1	Centre Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1874	A	Mur Enduit -Mur1	Centre Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1875	A	Mur Enduit -Mur1	Bas Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1876	D	Mur Enduit -Mur1	Haut Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1877	D	Mur Enduit -Mur1	Bas Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1878	D	Mur Enduit -Mur1	Bas Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1879	C	Mur Enduit -Mur1	Haut Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1880	C	Mur Enduit -Mur1	Bas Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1881	C	Mur Enduit -Mur1	Bas Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1882	B	Mur Enduit -Mur1	Bas Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1883	B	Mur Enduit -Mur1	Bas Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1884	B	Mur Enduit -Mur1	Bas Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1885	A	Flocage-Mur1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1886	D	Flocage-Mur1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1887	C	Flocage-Mur1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1888	B	Flocage-Mur1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1889	A	Garde corps escalier-Garde corps1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 42 (Chaufferie)					
1890	A	Garde corps escalier-Garde corps1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1891	A	Garde corps escalier-Garde corps1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 43 (Rangement 3)					
1613	Plancher haut	Flocage-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1622	Plancher bas	Sol béton brut-Sol1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1660	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1661	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1662	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1663	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1664	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1665	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1666	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1667	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1668	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1669	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1670	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1671	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 43 (Rangement 3)					
1723	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1724	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1725	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1726	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1727	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1728	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 5 (Chambre 2)					
9	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
42	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
67	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
68	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
69	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
70	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 5 (Chambre 2)								
71	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
72	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
148	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
149	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
156	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
159	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
161	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
283	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
284	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
285	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
372	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
373	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
374	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 5 (Chambre 2)								
375	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
376	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
377	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
378	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
379	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
380	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
381	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	12							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 6 (Chambre 3)								
27	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
41	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
79	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
80	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
81	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 6 (Chambre 3)								
82	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
83	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
84	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
163	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
167	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
169	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
171	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
286	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
287	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
288	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
329	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
330	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
331	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
332	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
333	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 6 (Chambre 3)								
334	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
336	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
337	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
339	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
340	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
341	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
342	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
343	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
356	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
357	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
358	D	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
362	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
363	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
364	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
365	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
366	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 7 (Chambre 1)								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 7 (Chambre 1)								
30	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
31	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
32	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
40	Plancher bas	Sol Non mesuré lino - copie (Lino)-Sol1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
91	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
92	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
93	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
94	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
95	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
96	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
175	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
180	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
181	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
182	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 7 (Chambre 1)								
183	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
184	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
185	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
186	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
187	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
188	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
189	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
190	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
191	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
193	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
289	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
290	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
291	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
313	E	Conduit métallique peint -Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,39 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
314	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
315	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
316	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
317	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
318	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
319	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 7 (Chambre 1)								
320	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
321	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
322	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
323	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
324	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
325	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
326	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
327	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
328	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
359	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
360	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
361	C	Radiateur peint négatif (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
367	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
368	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
369	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
370	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
371	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 8 (Dégagement 1)								
24	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 8 (Dégagement 1)								
25	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
26	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
73	F	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
74	F	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
75	F	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
76	F	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
77	F	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
78	F	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
220	J	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
221	J	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
222	J	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
223	I	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	I	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
225	I	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
226	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
227	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
228	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
229	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 8 (Dégagement 1)								
230	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
231	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
233	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
234	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
235	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
236	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
237	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
238	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
239	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
240	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
241	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
242	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
243	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
244	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
245	G	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
246	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
247	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
248	H	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
249	H	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
304	I	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
305	J	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 9 (W.c 1)								
21	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
23	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
39	Plancher bas	Sol carrelage non mesuré (Sol)-Sol1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
208	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
209	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
211	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
212	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
213	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
214	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
215	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
216	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
217	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
218	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
219	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
298	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
299	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - RDC - Vol 9 (W.c 1)					
300	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		7						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Toitures - Vol 107 (Toiture terrasse 1)					
4664	Plancher bas	Toiture terrasse-Toiture1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4668	Plancher bas	Souche cheminée brut-Cheminée1	Centre Centre	Béton	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4669	Plancher bas	Souche cheminée brut-Cheminée2	Bas Centre	Béton	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4670	Plancher bas	Souche cheminée brut-Cheminée3	Centre Droite	Béton	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4671	Plancher bas	Souche cheminée brut-Cheminée4	Haut Droite	Béton	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		5						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Toitures - Vol 108 (Toiture terrasse 2)					
4665	Plancher bas	Toiture terrasse-Toiture1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Toitures - Vol 108 (Toiture terrasse 2)								
4672	Plancher bas	Souche cheminée brut-Cheminée1	Centre Gauche	Béton	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4673	Plancher bas	Souche cheminée brut-Cheminée2	Bas Gauche	Béton	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4674	Plancher bas	Souche cheminée brut-Cheminée3	Bas Droite	Béton	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 4								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Toitures - Vol 109 (Toiture terrasse 3)								
4666	Plancher bas	Toiture terrasse-Toiture1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4675	Plancher bas	Souche cheminée brut-Cheminée1	Bas Droite	Béton	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4676	Plancher haut	Souche cheminée brut-Cheminée1	Centre Centre	Béton	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4677	Plancher haut	Souche cheminée brut-Cheminée2	Bas Gauche	Béton	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4678	Plancher haut	Souche cheminée brut-Cheminée3	Centre Droite	Béton	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 5								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Toitures - Vol 110 (Toiture 4)								
4667	Plancher bas	Toiture plaques ardoises-Sol1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement










Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr


IMMEUBLE 8 ABEL BOIREAU - LIBOURNE - RDC - ZOOM 1 - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW468291



Légende


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux	09/12/2024	LACHAIZE NICOLAS

IMMEUBLE 8 ABEL BOIREAU - LIBOURNE - RDC - ZOOM 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW468291



Plan de situation




Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux	09/12/2024	LACHAIZE NICOLAS


IMMEUBLE 8 ABEL BOIREAU - LIBOURNE - RDC - ZOOM 2 - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW468291



Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux	09/12/2024	LACHAIZE NICOLAS

IMMEUBLE 8 ABEL BOIREAU - LIBOURNE - RDC - ZOOM 2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EW468291



Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux	09/12/2024	LACHAIZE NICOLAS


IMMEUBLE 8 ABEL BOIREAU - LIBOURNE - RDC - ZOOM 3 - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW468291



Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux	09/12/2024	LACHAIZE NICOLAS

IMMEUBLE 8 ABEL BOIREAU - LIBOURNE - RDC - ZOOM 3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EW468291



Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux	09/12/2024	LACHAIZE NICOLAS


IMMEUBLE 8 ABEL BOIREAU - LIBOURNE - RDC - ZOOM 4 - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW468291



Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux	09/12/2024	LACHAIZE NICOLAS

IMMEUBLE 8 ABEL BOIREAU - LIBOURNE - RDC - ZOOM 4 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EW468291



Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux	09/12/2024	LACHAIZE NICOLAS


IMMEUBLE 8 ABEL BOIREAU - LIBOURNE - R+1 - ZOOM 1 - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW468291



Légende


Plan de situat



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux	09/12/2024	LACHAIZE NICOLAS

IMMEUBLE 8 ABEL BOIREAU - LIBOURNE - R+1 - ZOOM 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EW468291



Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situat



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux	09/12/2024	LACHAIZE NICOLAS


IMMEUBLE 8 ABEL BOIREAU - LIBOURNE - R+1 - ZOOM 2 - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW468291



Légende


Plan de situat



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux	09/12/2024	LACHAIZE NICOLAS

IMMEUBLE 8 ABEL BOIREAU - LIBOURNE - R+1 - ZOOM 2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EW468291



Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situat



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux	09/12/2024	LACHAIZE NICOLAS


IMMEUBLE 8 ABEL BOIREAU - LIBOURNE - R+1 - ZOOM 3 - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW468291



Légende


Plan de situat



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux	09/12/2024	LACHAIZE NICOLAS

IMMEUBLE 8 ABEL BOIREAU - LIBOURNE - R+1 - ZOOM 3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EW468291



Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situat



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux	09/12/2024	LACHAIZE NICOLAS


IMMEUBLE 8 ABEL BOIREAU - LIBOURNE - R+2 - ZOOM 1 - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW468291



Légende


Plan de situ



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux	09/12/2024	LACHAIZE NICOLAS

IMMEUBLE 8 ABEL BOIREAU - LIBOURNE - R+2 - ZOOM 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EW468291



Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situ



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux	09/12/2024	LACHAIZE NICOLAS


IMMEUBLE 8 ABEL BOIREAU - LIBOURNE - R+2 - ZOOM 2 - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW468291



Légende


Plan de situ




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux	09/12/2024	LACHAIZE NICOLAS

IMMEUBLE 8 ABEL BOIREAU - LIBOURNE - R+2 - ZOOM 2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW468291



Plan de situ




Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux	09/12/2024	LACHAIZE NICOLAS


IMMEUBLE 8 ABEL BOIREAU - LIBOURNE - R+2 - ZOOM 3 - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW468291



Légende


Plan de situ



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux	09/12/2024	LACHAIZE NICOLAS


IMMEUBLE 8 ABEL BOIREAU - LIBOURNE - R+2 - ZOOM 3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW468291



Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situ



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux	09/12/2024	LACHAIZE NICOLAS

IMMEUBLE 8 ABEL BOIREAU - LIBOURNE - TOITURES - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW468291




Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux	09/12/2024	LACHAIZE NICOLAS

IMMEUBLE 8 ABEL BOIREAU - LIBOURNE - TOITURES - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW468291



Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux	09/12/2024	LACHAIZE NICOLAS

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

Diagnostic réalisé conformément au code de la construction et de l'habitation, articles L126-4, L131-3, L126-24, R126-2 à 4, R126-42 et D126-43, R184-7 et 8 et article R131-4, à l'arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites, ainsi qu'à la norme NFP 03-201 de



SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
A-1 - Désignation du ou des bien(s)
A-2 - Désignation du client
A-3 - Mission
A-4 - Opérateur du diagnostic
B - Conclusion(s)
B-1 - Catégorie de termites en cause
B-2 - Identification des ouvrages, parties d'ouvrage ou éléments n'ayant pu être visités et justification
B-3 - Volumes non visités et justification
B-4 - Constatations diverses
B-5 - Identification du ou des bâtiments et des parties de bâtiment visitées et résultats du diagnostic (identification des éléments infestés par les termites ou ayant été infestés et ceux qui ne le sont pas)
C - Moyens d'investigation
D - Cadre juridique d'intervention
E - Mission
F - Conseil de bon usage
G - Catégorie de termites en cause
H - Reportage photographique
I - Contrat de mission
J - Plan(s)
K - Annexes : Reportage photo, Certfications, attetstation sur l'honneur, assurance

PRÉSENCE D'INDICES D'INFESTATION DE TERMITES AU NIVEAU DU BATI

Non

Les indices d'infestations de termites aux abords du (des) bâtiment(s) sont listés dans le paragraphe B4 du présent rapport.

PRÉSENCE DE BATIMENT(S)/PARTIE(S) DE BATIMENT ET/OU D'OUVRAGE(S)/PARTIES D'OUVRAGE(S) NON VISITÉES

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DU (OU DES) BIEN(S)

Adresse du bien :	8 Rue Abel Boireau 33500 LIBOURNE
Bâtiment :	Non communiqué
Etage :	Non communiqué
Références cadastrales :	Non communiqué
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux

Présence d'un accompagnateur:	Donneur d'ordre
Nombre de niveaux (y compris vide sanitaires, combles...):	4
Mitoyenneté:	Oui
Interface avec le sol:	Oui
Occupation des locaux:	Non
Bien meublé:	Oui

Informations collectées auprès du donneur d'ordre :

Traitements antérieurs contre les termites:	Non
Présence de termites dans le bâtiment préalablement repérée:	Non communiqué
Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 131-3 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 01/11/2006:	Sans objet
Si copropriété réglement de copropriété présenté:	Non
Plans fournis:	Non

Le bien est situé dans une zone à risque délimitée par un arrêté préfectoral en application de l' article L 131-3 du CCH précisant les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.

A-2 DESIGNATION DU CLIENT

Propriétaire :

INSTITU NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES E
88 AVENUE VERDIER
92120 MONTROUGE

Donneur d'ordre :

INSTITU NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES E
88 AVENUE VERDIER
92120 MONTROUGE

Ref donneur d'ordre : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux

A-3 MISSION

Date de la mission : 09/12/2024
Référence mission : 002EW468291
Référence mandataire : ibourne - Termites et plomb avant travaux
Heure arrivée : 10:36
Heure départ : 11:41

A-4 OPERATEUR DU DIAGNOSTIC

Nom prénom : LACHAIZE NICOLAS
Certification n° : CPDI6574
Certifié le : 29/06/2023
Certifié par : ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

Contrat d'assurance : HDI Global SE 76208471-30015valide jusqu'au 31/12/2024 00:00:00

Signature :



B - CONCLUSIONS

B-1 CATEGORIE DE TERMITES EN CAUSE

Absence d'indice d'infestation de Termites

Les indices d'infestations de termites aux abords du (des) bâtiment(s) sont listés dans le paragraphe B4 du présent rapport.

B-2 IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET/OU ÉLÉMENTS N'AYANT PU ÊTRE EXAMINÉS ET JUSTIFICATION

Volume, ouvrages, parties d'ouvrage	Motif de non visite
Général	Les parties d'ouvrages et éléments inclus dans la structure du bâtiment, les éléments coffrés ou les sous faces de plancher n'ont pu être contrôlés, notre mission n'autorisant pas de démontage ou de destruction.

Conformément à la réglementation nous restons à disposition du donneur d'ordre pour mener les investigations complémentaires éventuelles.

B-3 IDENTIFICATION DU (DES) BATIMENT(S) ET/OU PARTIE(S) DE BATIMENT NON VISITÉS ET JUSTIFICATION

Volume	Motif de non visite
Néant	Néant

Conformément à la réglementation nous restons à disposition du donneur d'ordre pour mener les investigations complémentaires éventuelles.

B-4 CONSTATATIONS DIVERSES

Constatations diverses détaillées:

Commentaire n°1

Les volumes 98 (Sanitaire 9) et 97 (Sanitaire 8) sont 1 seul et même volume.

Présence dans le bien d'indices d'infestation par des agents de dégradation biologique du bois autres que les termites. Leur détail et leur localisation n'entre pas dans le cadre réglementaire et normatif de la présente mission. Nous recommandons la réalisation d'un Etat parasitaire complet du bien. (Vol 121 (Extérieur))

Ouvrage extérieur:

Abords immédiats du/des bâtiment(s)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats du diagnostic d'infestation au jour de la visite
Vol 121 (Extérieur)	**Extérieur** : *Végétaux* (Palette bois au sol)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 121 (Extérieur)	**Extérieur** : *Végétaux* (Végétation)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 121 (Extérieur)	**Extérieur** : *Végétaux* (Bitume)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 121 (Extérieur)	**Extérieur** : *Divers* (Ensemble des façades)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 121 (Extérieur)	**Extérieur** : *Végétaux* (Tas de bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 121 (Extérieur)	**Extérieur** : *Végétaux* (Arbres)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 121 (Extérieur)	**Extérieur** : *Végétaux* (Façades)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 121 (Extérieur)	**Extérieur** : *Divers* (Escalier)	Absence d'indices d'infestation de termites.

B-5 IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT VISITEES ET RESULTATS DU DIAGNOSTIC (identification des éléments infestés par les termites ou ayant été infestés et ceux qui ne le sont pas).

Bâtiments et parties de bâtiments visités	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats du diagnostic d'infestation au jour de la visite
Vol 1 (Dégagement 1)	**Menuiserie** : *Escalier* (Beton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (Dégagement 1)	**Menuiserie** : *Escalier* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (Dégagement 1)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/ouvrant Bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (Dégagement 1)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (Dégagement 1)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (Dégagement 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (Dégagement 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (Dégagement 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (Dégagement 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (Dégagement 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (Dégagement 1)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (Dégagement 1)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (Dégagement 1)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (Dégagement 1)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (Dégagement 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (Dégagement 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (Dégagement 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (Dégagement 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (Dégagement 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (Dégagement 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (Dégagement 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (Dégagement 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 1 (Dégagement 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (Dégagement 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Sanitaires 2)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Sanitaires 2)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Sanitaires 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Sanitaires 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Sanitaires 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Sanitaires 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Sanitaires 2)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Sanitaires 2)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Sanitaires 2)	**Parois** : *Mur* (Faïence)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Sanitaires 2)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Sanitaires 2)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Sanitaires 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Sanitaires 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Sanitaires 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Sanitaires 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Sanitaires 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Dalles plastiques)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Sanitaires 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Sanitaires 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Sanitaires 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Sanitaires 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Sanitaires 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 100 (Salle télé)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/ouvrant Bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 100 (Salle télé)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 100 (Salle télé)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 100 (Salle télé)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 100 (Salle télé)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 100 (Salle télé)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 100 (Salle télé)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 100 (Salle télé)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 100 (Salle télé)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 100 (Salle télé)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 100 (Salle télé)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 100 (Salle télé)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 100 (Salle télé)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 100 (Salle télé)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 100 (Salle télé)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 100 (Salle télé)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Charpente bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 100 (Salle télé)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Charpente metallique)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 100 (Salle télé)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 101 (Informatique)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 101 (Informatique)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 101 (Informatique)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 101 (Informatique)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 101 (Informatique)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 101 (Informatique)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 101 (Informatique)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 101 (Informatique)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 101 (Informatique)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 101 (Informatique)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 101 (Informatique)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 101 (Informatique)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 101 (Informatique)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 101 (Informatique)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 101 (Informatique)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 102 (Étude)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 102 (Étude)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 102 (Étude)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 102 (Étude)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 102 (Étude)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 102 (Étude)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 102 (Étude)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 102 (Étude)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 102 (Étude)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 102 (Étude)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 102 (Étude)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 102 (Étude)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 102 (Étude)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 102 (Étude)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 102 (Étude)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 103 (Chambre 33)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 103 (Chambre 33)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 103 (Chambre 33)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 103 (Chambre 33)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 103 (Chambre 33)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 103 (Chambre 33)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 103 (Chambre 33)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 103 (Chambre 33)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 103 (Chambre 33)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 103 (Chambre 33)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 103 (Chambre 33)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 103 (Chambre 33)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 103 (Chambre 33)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 103 (Chambre 33)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 103 (Chambre 33)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 104 (Cage escalier 8)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/ouvrant Bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 104 (Cage escalier 8)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 104 (Cage escalier 8)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 104 (Cage escalier 8)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 104 (Cage escalier 8)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 104 (Cage escalier 8)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 104 (Cage escalier 8)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 104 (Cage escalier 8)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 104 (Cage escalier 8)	**Parois** : *Mur* (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 104 (Cage escalier 8)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 104 (Cage escalier 8)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 104 (Cage escalier 8)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 105 (Cage escalier 9)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 105 (Cage escalier 9)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 105 (Cage escalier 9)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 105 (Cage escalier 9)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 105 (Cage escalier 9)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 105 (Cage escalier 9)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 105 (Cage escalier 9)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 105 (Cage escalier 9)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 106 (Cave 3)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 106 (Cave 3)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 106 (Cave 3)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 106 (Cave 3)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 106 (Cave 3)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 106 (Cave 3)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 106 (Cave 3)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 106 (Cave 3)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 107 (Cave 6)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 107 (Cave 6)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 107 (Cave 6)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 107 (Cave 6)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 107 (Cave 6)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 107 (Cave 6)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 107 (Cave 6)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 107 (Cave 6)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 108 (Cave 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 108 (Cave 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 108 (Cave 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 108 (Cave 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 108 (Cave 1)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 108 (Cave 1)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 108 (Cave 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 108 (Cave 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 109 (Dégagement 21)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 109 (Dégagement 21)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 109 (Dégagement 21)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 109 (Dégagement 21)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 109 (Dégagement 21)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 109 (Dégagement 21)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 109 (Dégagement 21)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 109 (Dégagement 21)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Sanitaires 1)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Sanitaires 1)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Sanitaires 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Sanitaires 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Sanitaires 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Sanitaires 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Sanitaires 1)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Sanitaires 1)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Sanitaires 1)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Sanitaires 1)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Sanitaires 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Sanitaires 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 11 (Sanitaires 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Sanitaires 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Sanitaires 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Dalles plastiques)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Sanitaires 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Sanitaires 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Sanitaires 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Sanitaires 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Sanitaires 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 110 (Archives)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 110 (Archives)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 110 (Archives)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 110 (Archives)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 110 (Archives)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 110 (Archives)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 110 (Archives)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 110 (Archives)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 111 (Cave 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 111 (Cave 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 111 (Cave 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 111 (Cave 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 111 (Cave 2)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 111 (Cave 2)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 111 (Cave 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 111 (Cave 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 112 (Cave 4)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 112 (Cave 4)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 112 (Cave 4)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 112 (Cave 4)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 112 (Cave 4)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 112 (Cave 4)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 112 (Cave 4)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 112 (Cave 4)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 113 (Cave 7)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 113 (Cave 7)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 113 (Cave 7)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 113 (Cave 7)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 113 (Cave 7)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 113 (Cave 7)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 113 (Cave 7)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 113 (Cave 7)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 114 (Cave 9)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 114 (Cave 9)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 114 (Cave 9)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 114 (Cave 9)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 114 (Cave 9)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 114 (Cave 9)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 114 (Cave 9)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 114 (Cave 9)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 115 (Cave 5)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 115 (Cave 5)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 115 (Cave 5)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 115 (Cave 5)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 115 (Cave 5)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 115 (Cave 5)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 115 (Cave 5)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 115 (Cave 5)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 116 (Cave 8)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 116 (Cave 8)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 116 (Cave 8)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 116 (Cave 8)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 116 (Cave 8)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 116 (Cave 8)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 116 (Cave 8)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 116 (Cave 8)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 117 (Toiture terrasse 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 117 (Toiture terrasse 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 117 (Toiture terrasse 1)	**Parois** : *Mur* (Bandeau bitumineux)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 117 (Toiture terrasse 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Bitume)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 118 (Toiture terrasse 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 118 (Toiture terrasse 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 118 (Toiture terrasse 2)	**Parois** : *Mur* (Bandeau bitumineux)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 118 (Toiture terrasse 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Bitume)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 119 (Toiture terrasse 3)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 119 (Toiture terrasse 3)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 119 (Toiture terrasse 3)	**Parois** : *Mur* (Bandeau bitumineux)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 119 (Toiture terrasse 3)	**Plancher** : *Plancher bas* (Bitume)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Rangement 1)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/ouvrant Bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Rangement 1)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Rangement 1)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Rangement 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Rangement 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Rangement 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Rangement 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Rangement 1)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Rangement 1)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Rangement 1)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Rangement 1)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Rangement 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Rangement 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Rangement 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Rangement 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Rangement 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Dalles plastiques)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Rangement 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Rangement 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Rangement 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Rangement 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Rangement 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 120 (Toiture 4)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 120 (Toiture 4)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 120 (Toiture 4)	**Plancher** : *Plancher bas* (Ardoise)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 121 (Extérieur)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 121 (Extérieur)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 121 (Extérieur)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 13 (Séjour)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 13 (Séjour)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 13 (Séjour)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 13 (Séjour)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 13 (Séjour)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 13 (Séjour)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 13 (Séjour)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 13 (Séjour)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 13 (Séjour)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 13 (Séjour)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 13 (Séjour)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 13 (Séjour)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 13 (Séjour)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 13 (Séjour)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 13 (Séjour)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 13 (Séjour)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 13 (Séjour)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 13 (Séjour)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 13 (Séjour)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 13 (Séjour)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 14 (Dégagement 3)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 14 (Dégagement 3)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 14 (Dégagement 3)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 14 (Dégagement 3)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 14 (Dégagement 3)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 14 (Dégagement 3)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 14 (Dégagement 3)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 14 (Dégagement 3)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 14 (Dégagement 3)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 14 (Dégagement 3)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 14 (Dégagement 3)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 14 (Dégagement 3)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 14 (Dégagement 3)	**Parois** : *Mur* (Plinthes PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 14 (Dégagement 3)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 14 (Dégagement 3)	**Plancher** : *Plancher bas* (Dalles plastiques)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 14 (Dégagement 3)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 14 (Dégagement 3)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 14 (Dégagement 3)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 14 (Dégagement 3)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 14 (Dégagement 3)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 15 (Douche)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 15 (Douche)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 15 (Douche)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 15 (Douche)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 15 (Douche)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 15 (Douche)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 15 (Douche)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 15 (Douche)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 15 (Douche)	**Parois** : *Mur* (Faïence)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 15 (Douche)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 15 (Douche)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 15 (Douche)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 15 (Douche)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 15 (Douche)	**Parois** : *Mur* (Plinthes PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 15 (Douche)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 15 (Douche)	**Plancher** : *Plancher bas* (Dalles plastiques)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 15 (Douche)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 15 (Douche)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 15 (Douche)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 15 (Douche)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 15 (Douche)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Chambre 1)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/ouvrant Bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Chambre 1)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Chambre 1)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Chambre 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Chambre 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Chambre 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Chambre 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Chambre 1)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Chambre 1)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Chambre 1)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Chambre 1)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 16 (Chambre 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Chambre 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Chambre 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Chambre 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Chambre 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Chambre 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Chambre 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Chambre 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Chambre 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 2)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/ouvrant Bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 2)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 2)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 2)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 2)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 2)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 2)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 17 (Chambre 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 18 (Chambre 3)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 18 (Chambre 3)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 18 (Chambre 3)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 18 (Chambre 3)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 18 (Chambre 3)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 18 (Chambre 3)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 18 (Chambre 3)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 18 (Chambre 3)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 18 (Chambre 3)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 18 (Chambre 3)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 18 (Chambre 3)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 18 (Chambre 3)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 18 (Chambre 3)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 18 (Chambre 3)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 18 (Chambre 3)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 18 (Chambre 3)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 18 (Chambre 3)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 18 (Chambre 3)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 19 (Chambre 4)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/ouvrant Bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 19 (Chambre 4)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 19 (Chambre 4)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 19 (Chambre 4)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 19 (Chambre 4)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 19 (Chambre 4)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 19 (Chambre 4)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 19 (Chambre 4)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 19 (Chambre 4)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 19 (Chambre 4)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 19 (Chambre 4)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 19 (Chambre 4)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 19 (Chambre 4)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 19 (Chambre 4)	**Parois** : *Mur* (Plinthes PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 19 (Chambre 4)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 19 (Chambre 4)	**Plancher** : *Plancher bas* (Dalles plastiques)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 19 (Chambre 4)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 19 (Chambre 4)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 19 (Chambre 4)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 19 (Chambre 4)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 19 (Chambre 4)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Cellier)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Cellier)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Cellier)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Cellier)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Cellier)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Cellier)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Cellier)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 2 (Cellier)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Cellier)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Cellier)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Cellier)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Cellier)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Cellier)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Cellier)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Cellier)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Cellier)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Cellier)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Cellier)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Cellier)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Chambre 5)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Chambre 5)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Chambre 5)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Chambre 5)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Chambre 5)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Chambre 5)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Chambre 5)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Chambre 5)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Chambre 5)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Chambre 5)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Chambre 5)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Chambre 5)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Chambre 5)	**Parois** : *Mur* (Plinthes PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 20 (Chambre 5)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Chambre 5)	**Plancher** : *Plancher bas* (Dalles plastiques)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Chambre 5)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Chambre 5)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Chambre 5)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Chambre 5)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Chambre 5)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Espace détente)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Espace détente)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Espace détente)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Espace détente)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Espace détente)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Espace détente)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Espace détente)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Espace détente)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Espace détente)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Espace détente)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Espace détente)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Espace détente)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Espace détente)	**Parois** : *Mur* (Plinthes PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Espace détente)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Espace détente)	**Plancher** : *Plancher bas* (Dalles plastiques)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Espace détente)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Espace détente)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Espace détente)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 21 (Espace détente)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Espace détente)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Bureau 1)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Bureau 1)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Bureau 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Bureau 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Bureau 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Bureau 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Bureau 1)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Bureau 1)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Bureau 1)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Bureau 1)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Bureau 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Bureau 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Bureau 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Bureau 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Bureau 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Dalles plastiques)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Bureau 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Bureau 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Bureau 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Bureau 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Bureau 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 6)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 6)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 6)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 23 (Chambre 6)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 6)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 6)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 6)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 6)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 6)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 6)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 6)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 6)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 6)	**Parois** : *Mur* (Plinthes PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 6)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 6)	**Plancher** : *Plancher bas* (Dalles plastiques)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 6)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 6)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 6)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 6)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 6)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 24 (Dégagement 5)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 24 (Dégagement 5)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 24 (Dégagement 5)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 24 (Dégagement 5)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 24 (Dégagement 5)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 24 (Dégagement 5)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 24 (Dégagement 5)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 24 (Dégagement 5)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 24 (Dégagement 5)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 24 (Dégagement 5)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 24 (Dégagement 5)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 24 (Dégagement 5)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 24 (Dégagement 5)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 24 (Dégagement 5)	**Parois** : *Mur* (Plinthes PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 24 (Dégagement 5)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 24 (Dégagement 5)	**Plancher** : *Plancher bas* (Dalles plastiques)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 24 (Dégagement 5)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 24 (Dégagement 5)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 24 (Dégagement 5)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 24 (Dégagement 5)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 24 (Dégagement 5)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 25 (Local)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 25 (Local)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 25 (Local)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 25 (Local)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 25 (Local)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 25 (Local)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 25 (Local)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 25 (Local)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 25 (Local)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 25 (Local)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 25 (Local)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 25 (Local)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 25 (Local)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 25 (Local)	**Parois** : *Mur* (Plinthes PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 25 (Local)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 25 (Local)	**Plancher** : *Plancher bas* (Dalles plastiques)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 25 (Local)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 25 (Local)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 25 (Local)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 25 (Local)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 25 (Local)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 26 (Dégagement 6)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 26 (Dégagement 6)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 26 (Dégagement 6)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 26 (Dégagement 6)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 26 (Dégagement 6)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 26 (Dégagement 6)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 26 (Dégagement 6)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 26 (Dégagement 6)	**Menuiserie** : *Porte* (Ouvrant et dormant métalliques (porte d'entrée))	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 26 (Dégagement 6)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 26 (Dégagement 6)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 26 (Dégagement 6)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 26 (Dégagement 6)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 26 (Dégagement 6)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 26 (Dégagement 6)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 26 (Dégagement 6)	**Parois** : *Mur* (Plinthes PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 26 (Dégagement 6)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 26 (Dégagement 6)	**Plancher** : *Plancher bas* (Dalles plastiques)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 26 (Dégagement 6)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 26 (Dégagement 6)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 26 (Dégagement 6)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 26 (Dégagement 6)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 26 (Dégagement 6)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 27 (Bureau 2)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 27 (Bureau 2)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 27 (Bureau 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 27 (Bureau 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 27 (Bureau 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 27 (Bureau 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 27 (Bureau 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 27 (Bureau 2)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 27 (Bureau 2)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 27 (Bureau 2)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 27 (Bureau 2)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 27 (Bureau 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 27 (Bureau 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 27 (Bureau 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 27 (Bureau 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 27 (Bureau 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Dalles plastiques)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 27 (Bureau 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 27 (Bureau 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 27 (Bureau 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 27 (Bureau 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 27 (Bureau 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 28 (Sanitaires 4)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 28 (Sanitaires 4)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 28 (Sanitaires 4)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 28 (Sanitaires 4)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 28 (Sanitaires 4)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 28 (Sanitaires 4)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 28 (Sanitaires 4)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 28 (Sanitaires 4)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 28 (Sanitaires 4)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 28 (Sanitaires 4)	**Parois** : *Mur* (Faïence)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 28 (Sanitaires 4)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 28 (Sanitaires 4)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 28 (Sanitaires 4)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 28 (Sanitaires 4)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 28 (Sanitaires 4)	**Parois** : *Mur* (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 28 (Sanitaires 4)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 28 (Sanitaires 4)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 28 (Sanitaires 4)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 28 (Sanitaires 4)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 28 (Sanitaires 4)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 28 (Sanitaires 4)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 28 (Sanitaires 4)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 29 (Foyer 1)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 29 (Foyer 1)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 29 (Foyer 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 29 (Foyer 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 29 (Foyer 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 29 (Foyer 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 29 (Foyer 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 29 (Foyer 1)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 29 (Foyer 1)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 29 (Foyer 1)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 29 (Foyer 1)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 29 (Foyer 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 29 (Foyer 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 29 (Foyer 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 29 (Foyer 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 29 (Foyer 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Dalles plastiques)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 29 (Foyer 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 29 (Foyer 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 29 (Foyer 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 29 (Foyer 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 29 (Foyer 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (Cuisine 1)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (Cuisine 1)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (Cuisine 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (Cuisine 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (Cuisine 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 3 (Cuisine 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (Cuisine 1)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (Cuisine 1)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (Cuisine 1)	**Parois** : *Mur* (Faïence)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (Cuisine 1)	**Parois** : *Mur* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (Cuisine 1)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (Cuisine 1)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (Cuisine 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (Cuisine 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (Cuisine 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (Cuisine 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (Cuisine 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (Cuisine 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (Cuisine 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (Cuisine 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (Cuisine 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 30 (Foyer 2)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 30 (Foyer 2)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 30 (Foyer 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 30 (Foyer 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 30 (Foyer 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 30 (Foyer 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 30 (Foyer 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 30 (Foyer 2)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 30 (Foyer 2)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 30 (Foyer 2)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 30 (Foyer 2)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 30 (Foyer 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 30 (Foyer 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 30 (Foyer 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 30 (Foyer 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 30 (Foyer 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 30 (Foyer 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 30 (Foyer 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 30 (Foyer 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 30 (Foyer 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 30 (Foyer 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 31 (Dégagement 7)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 31 (Dégagement 7)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 31 (Dégagement 7)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 31 (Dégagement 7)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 31 (Dégagement 7)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 31 (Dégagement 7)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 31 (Dégagement 7)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 31 (Dégagement 7)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 31 (Dégagement 7)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 31 (Dégagement 7)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 31 (Dégagement 7)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 31 (Dégagement 7)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 31 (Dégagement 7)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 31 (Dégagement 7)	**Parois** : *Mur* (Plinthes PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 31 (Dégagement 7)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 31 (Dégagement 7)	**Plancher** : *Plancher bas* (Dalles plastiques)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 31 (Dégagement 7)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 31 (Dégagement 7)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 31 (Dégagement 7)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 31 (Dégagement 7)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 31 (Dégagement 7)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 32 (Rangement 3)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 32 (Rangement 3)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 32 (Rangement 3)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 32 (Rangement 3)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 32 (Rangement 3)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 32 (Rangement 3)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 32 (Rangement 3)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 32 (Rangement 3)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 32 (Rangement 3)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 32 (Rangement 3)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 32 (Rangement 3)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 32 (Rangement 3)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 32 (Rangement 3)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 32 (Rangement 3)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 32 (Rangement 3)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 32 (Rangement 3)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 32 (Rangement 3)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 32 (Rangement 3)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 32 (Rangement 3)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 32 (Rangement 3)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 32 (Rangement 3)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Flocage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 33 (Dégagement 9)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 33 (Dégagement 9)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 33 (Dégagement 9)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 33 (Dégagement 9)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 33 (Dégagement 9)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 33 (Dégagement 9)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 33 (Dégagement 9)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 33 (Dégagement 9)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 33 (Dégagement 9)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 33 (Dégagement 9)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 33 (Dégagement 9)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 33 (Dégagement 9)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 33 (Dégagement 9)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 33 (Dégagement 9)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 33 (Dégagement 9)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 33 (Dégagement 9)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 33 (Dégagement 9)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 33 (Dégagement 9)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 33 (Dégagement 9)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 33 (Dégagement 9)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 34 (Local technique 1)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 34 (Local technique 1)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 34 (Local technique 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 34 (Local technique 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 34 (Local technique 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 34 (Local technique 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 34 (Local technique 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 34 (Local technique 1)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 34 (Local technique 1)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 34 (Local technique 1)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 34 (Local technique 1)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 34 (Local technique 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 34 (Local technique 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 34 (Local technique 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 34 (Local technique 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 34 (Local technique 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 34 (Local technique 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 34 (Local technique 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 34 (Local technique 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 34 (Local technique 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 35 (Dégagement 8)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 35 (Dégagement 8)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 35 (Dégagement 8)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 35 (Dégagement 8)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 35 (Dégagement 8)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 35 (Dégagement 8)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 35 (Dégagement 8)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 35 (Dégagement 8)	**Menuiserie** : *Porte* (Ouvrant et dormant métalliques (porte d'entrée))	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 35 (Dégagement 8)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 35 (Dégagement 8)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 35 (Dégagement 8)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 35 (Dégagement 8)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 35 (Dégagement 8)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 35 (Dégagement 8)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 35 (Dégagement 8)	**Parois** : *Mur* (Plinthes PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 35 (Dégagement 8)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 35 (Dégagement 8)	**Plancher** : *Plancher bas* (Dalles plastiques)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 35 (Dégagement 8)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 35 (Dégagement 8)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 35 (Dégagement 8)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 35 (Dégagement 8)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 35 (Dégagement 8)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 36 (Atelier)	**Menuiserie** : *Escalier* (Beton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 36 (Atelier)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 36 (Atelier)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 36 (Atelier)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 36 (Atelier)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 36 (Atelier)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 36 (Atelier)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 36 (Atelier)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 36 (Atelier)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 36 (Atelier)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 36 (Atelier)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 36 (Atelier)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 36 (Atelier)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 36 (Atelier)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 36 (Atelier)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 36 (Atelier)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 36 (Atelier)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 36 (Atelier)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 36 (Atelier)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 36 (Atelier)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 36 (Atelier)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 36 (Atelier)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Flocage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 37 (Salle détente)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 37 (Salle détente)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 37 (Salle détente)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 37 (Salle détente)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 37 (Salle détente)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 37 (Salle détente)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 37 (Salle détente)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 37 (Salle détente)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 37 (Salle détente)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 37 (Salle détente)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 37 (Salle détente)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 37 (Salle détente)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 37 (Salle détente)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 37 (Salle détente)	**Parois** : *Mur* (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 37 (Salle détente)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 37 (Salle détente)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 37 (Salle détente)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 37 (Salle détente)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 37 (Salle détente)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 37 (Salle détente)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 37 (Salle détente)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 38 (Rangement 2)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 38 (Rangement 2)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 38 (Rangement 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 38 (Rangement 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 38 (Rangement 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 38 (Rangement 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 38 (Rangement 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 38 (Rangement 2)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 38 (Rangement 2)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 38 (Rangement 2)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 38 (Rangement 2)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 38 (Rangement 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 38 (Rangement 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 38 (Rangement 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 38 (Rangement 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 38 (Rangement 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 38 (Rangement 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 38 (Rangement 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 38 (Rangement 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 38 (Rangement 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 38 (Rangement 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 38 (Rangement 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Flocage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 39 (Cage escalier 2)	**Menuiserie** : *Escalier* (Beton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 39 (Cage escalier 2)	**Menuiserie** : *Escalier* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 39 (Cage escalier 2)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/ouvrant Bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 39 (Cage escalier 2)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 39 (Cage escalier 2)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 39 (Cage escalier 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 39 (Cage escalier 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 39 (Cage escalier 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 39 (Cage escalier 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 39 (Cage escalier 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 39 (Cage escalier 2)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 39 (Cage escalier 2)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 39 (Cage escalier 2)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 39 (Cage escalier 2)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 39 (Cage escalier 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 39 (Cage escalier 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 39 (Cage escalier 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 39 (Cage escalier 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 39 (Cage escalier 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 39 (Cage escalier 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 39 (Cage escalier 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 39 (Cage escalier 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 39 (Cage escalier 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 39 (Cage escalier 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Cuisine 2)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Cuisine 2)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Cuisine 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Cuisine 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Cuisine 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Cuisine 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Cuisine 2)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Cuisine 2)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Cuisine 2)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Cuisine 2)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Cuisine 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Cuisine 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Cuisine 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Cuisine 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Cuisine 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Cuisine 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Cuisine 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Cuisine 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Cuisine 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 40 (Chaufferie)	**Menuiserie** : *Escalier* (Beton)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 40 (Chaufferie)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant\ouvrant metal)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 40 (Chaufferie)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 40 (Chaufferie)	**Parois** : *Mur* (Flocage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 40 (Chaufferie)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 40 (Chaufferie)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 40 (Chaufferie)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Flocage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 41 (Local technique 2)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 41 (Local technique 2)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 41 (Local technique 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 41 (Local technique 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 41 (Local technique 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 41 (Local technique 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 41 (Local technique 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 41 (Local technique 2)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 41 (Local technique 2)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 41 (Local technique 2)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 41 (Local technique 2)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 41 (Local technique 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 41 (Local technique 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 41 (Local technique 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 41 (Local technique 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 41 (Local technique 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 41 (Local technique 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 41 (Local technique 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 41 (Local technique 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 41 (Local technique 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 42 (Salle études)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 42 (Salle études)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 42 (Salle études)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 42 (Salle études)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 42 (Salle études)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 42 (Salle études)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 42 (Salle études)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 42 (Salle études)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 42 (Salle études)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 42 (Salle études)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 42 (Salle études)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 42 (Salle études)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 42 (Salle études)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 42 (Salle études)	**Parois** : *Mur* (Plinthes PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 42 (Salle études)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 42 (Salle études)	**Plancher** : *Plancher bas* (Dalles plastiques)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 42 (Salle études)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 42 (Salle études)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 42 (Salle études)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 42 (Salle études)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 42 (Salle études)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 43 (Cage escalier 1)	**Menuiserie** : *Escalier* (Beton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 43 (Cage escalier 1)	**Menuiserie** : *Escalier* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 43 (Cage escalier 1)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 43 (Cage escalier 1)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 43 (Cage escalier 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 43 (Cage escalier 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 43 (Cage escalier 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 43 (Cage escalier 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 43 (Cage escalier 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 43 (Cage escalier 1)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 43 (Cage escalier 1)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 43 (Cage escalier 1)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 43 (Cage escalier 1)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 43 (Cage escalier 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 43 (Cage escalier 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 43 (Cage escalier 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 43 (Cage escalier 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 43 (Cage escalier 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 43 (Cage escalier 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 43 (Cage escalier 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 43 (Cage escalier 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 43 (Cage escalier 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 43 (Cage escalier 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 44 (Cage escalier 3)	**Menuiserie** : *Escalier* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 44 (Cage escalier 3)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 44 (Cage escalier 3)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants fenêtres bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 44 (Cage escalier 3)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 44 (Cage escalier 3)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 44 (Cage escalier 3)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 44 (Cage escalier 3)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 44 (Cage escalier 3)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 44 (Cage escalier 3)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 44 (Cage escalier 3)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 44 (Cage escalier 3)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 44 (Cage escalier 3)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 44 (Cage escalier 3)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 44 (Cage escalier 3)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 44 (Cage escalier 3)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 44 (Cage escalier 3)	**Parois** : *Mur* (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 44 (Cage escalier 3)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 44 (Cage escalier 3)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 44 (Cage escalier 3)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 44 (Cage escalier 3)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 44 (Cage escalier 3)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 44 (Cage escalier 3)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 44 (Cage escalier 3)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 45 (Dégagement 11)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Appuie de fenêtre bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 45 (Dégagement 11)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 45 (Dégagement 11)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 45 (Dégagement 11)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 45 (Dégagement 11)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 45 (Dégagement 11)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 45 (Dégagement 11)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 45 (Dégagement 11)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 45 (Dégagement 11)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 45 (Dégagement 11)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 45 (Dégagement 11)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 45 (Dégagement 11)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 45 (Dégagement 11)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 45 (Dégagement 11)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 45 (Dégagement 11)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 45 (Dégagement 11)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 45 (Dégagement 11)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 45 (Dégagement 11)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 45 (Dégagement 11)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 45 (Dégagement 11)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 45 (Dégagement 11)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 46 (Dégagement 10)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Appuie de fenêtre bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 46 (Dégagement 10)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 46 (Dégagement 10)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 46 (Dégagement 10)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 46 (Dégagement 10)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 46 (Dégagement 10)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 46 (Dégagement 10)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 46 (Dégagement 10)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 46 (Dégagement 10)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 46 (Dégagement 10)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 46 (Dégagement 10)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 46 (Dégagement 10)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 46 (Dégagement 10)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 46 (Dégagement 10)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 46 (Dégagement 10)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 46 (Dégagement 10)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 46 (Dégagement 10)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 46 (Dégagement 10)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 46 (Dégagement 10)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 46 (Dégagement 10)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 46 (Dégagement 10)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 47 (Chambre 8)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 47 (Chambre 8)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 47 (Chambre 8)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 47 (Chambre 8)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 47 (Chambre 8)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 47 (Chambre 8)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 47 (Chambre 8)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 47 (Chambre 8)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 47 (Chambre 8)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 47 (Chambre 8)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 47 (Chambre 8)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 47 (Chambre 8)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 47 (Chambre 8)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 47 (Chambre 8)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 47 (Chambre 8)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 47 (Chambre 8)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 47 (Chambre 8)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 47 (Chambre 8)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 47 (Chambre 8)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 48 (Chambre 10)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 48 (Chambre 10)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 48 (Chambre 10)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 48 (Chambre 10)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 48 (Chambre 10)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 48 (Chambre 10)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 48 (Chambre 10)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 48 (Chambre 10)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 48 (Chambre 10)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 48 (Chambre 10)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 48 (Chambre 10)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 48 (Chambre 10)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 48 (Chambre 10)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 48 (Chambre 10)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 48 (Chambre 10)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 48 (Chambre 10)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 48 (Chambre 10)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 48 (Chambre 10)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 48 (Chambre 10)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 49 (Chambre 9)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 49 (Chambre 9)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 49 (Chambre 9)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 49 (Chambre 9)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 49 (Chambre 9)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 49 (Chambre 9)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 49 (Chambre 9)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 49 (Chambre 9)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 49 (Chambre 9)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 49 (Chambre 9)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 49 (Chambre 9)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 49 (Chambre 9)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 49 (Chambre 9)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 49 (Chambre 9)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 49 (Chambre 9)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 49 (Chambre 9)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 49 (Chambre 9)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 49 (Chambre 9)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 49 (Chambre 9)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Sdb 1)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Sdb 1)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Sdb 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Sdb 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Sdb 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Sdb 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Sdb 1)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Sdb 1)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 5 (Sdb 1)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Sdb 1)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Sdb 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Sdb 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Sdb 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Sdb 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Sdb 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Sdb 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Sdb 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Sdb 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Sdb 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 50 (Chambre 11)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 50 (Chambre 11)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 50 (Chambre 11)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 50 (Chambre 11)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 50 (Chambre 11)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 50 (Chambre 11)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 50 (Chambre 11)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 50 (Chambre 11)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 50 (Chambre 11)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 50 (Chambre 11)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 50 (Chambre 11)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 50 (Chambre 11)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 50 (Chambre 11)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 50 (Chambre 11)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 50 (Chambre 11)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 50 (Chambre 11)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 50 (Chambre 11)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 50 (Chambre 11)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 50 (Chambre 11)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 51 (Chambre 12)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 51 (Chambre 12)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 51 (Chambre 12)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 51 (Chambre 12)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 51 (Chambre 12)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 51 (Chambre 12)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 51 (Chambre 12)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 51 (Chambre 12)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 51 (Chambre 12)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 51 (Chambre 12)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 51 (Chambre 12)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 51 (Chambre 12)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 51 (Chambre 12)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 51 (Chambre 12)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 51 (Chambre 12)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 51 (Chambre 12)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 51 (Chambre 12)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 51 (Chambre 12)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 51 (Chambre 12)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 52 (Chambre 13)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 52 (Chambre 13)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 52 (Chambre 13)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 52 (Chambre 13)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 52 (Chambre 13)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 52 (Chambre 13)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 52 (Chambre 13)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 52 (Chambre 13)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 52 (Chambre 13)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 52 (Chambre 13)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 52 (Chambre 13)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 52 (Chambre 13)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 52 (Chambre 13)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 52 (Chambre 13)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 52 (Chambre 13)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 52 (Chambre 13)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 52 (Chambre 13)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 52 (Chambre 13)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 52 (Chambre 13)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 53 (Sanitaires 5)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 53 (Sanitaires 5)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 53 (Sanitaires 5)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 53 (Sanitaires 5)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 53 (Sanitaires 5)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 53 (Sanitaires 5)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 53 (Sanitaires 5)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 53 (Sanitaires 5)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 53 (Sanitaires 5)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 53 (Sanitaires 5)	**Parois** : *Mur* (Faïence)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 53 (Sanitaires 5)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 53 (Sanitaires 5)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 53 (Sanitaires 5)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 53 (Sanitaires 5)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 53 (Sanitaires 5)	**Parois** : *Mur* (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 53 (Sanitaires 5)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 53 (Sanitaires 5)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 53 (Sanitaires 5)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 53 (Sanitaires 5)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 53 (Sanitaires 5)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 53 (Sanitaires 5)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 54 (Chambre 7)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/ouvrant Bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 54 (Chambre 7)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 54 (Chambre 7)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 54 (Chambre 7)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 54 (Chambre 7)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 54 (Chambre 7)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 54 (Chambre 7)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 54 (Chambre 7)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 54 (Chambre 7)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 54 (Chambre 7)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 54 (Chambre 7)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 54 (Chambre 7)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 54 (Chambre 7)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 54 (Chambre 7)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 54 (Chambre 7)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 54 (Chambre 7)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 54 (Chambre 7)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 54 (Chambre 7)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 54 (Chambre 7)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 54 (Chambre 7)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 55 (Dégagement 12)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Appuie de fenêtre bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 55 (Dégagement 12)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 55 (Dégagement 12)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 55 (Dégagement 12)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 55 (Dégagement 12)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 55 (Dégagement 12)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 55 (Dégagement 12)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 55 (Dégagement 12)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 55 (Dégagement 12)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 55 (Dégagement 12)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 55 (Dégagement 12)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 55 (Dégagement 12)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 55 (Dégagement 12)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 55 (Dégagement 12)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 55 (Dégagement 12)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 55 (Dégagement 12)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 55 (Dégagement 12)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 55 (Dégagement 12)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 55 (Dégagement 12)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 55 (Dégagement 12)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 56 (Dégagement 13)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Appuie de fenêtre bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 56 (Dégagement 13)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 56 (Dégagement 13)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 56 (Dégagement 13)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 56 (Dégagement 13)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 56 (Dégagement 13)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 56 (Dégagement 13)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 56 (Dégagement 13)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 56 (Dégagement 13)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 56 (Dégagement 13)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 56 (Dégagement 13)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 56 (Dégagement 13)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 56 (Dégagement 13)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 56 (Dégagement 13)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 56 (Dégagement 13)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 56 (Dégagement 13)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 56 (Dégagement 13)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 56 (Dégagement 13)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 56 (Dégagement 13)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 56 (Dégagement 13)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 57 (Dégagement 14)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Appuie de fenêtre bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 57 (Dégagement 14)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 57 (Dégagement 14)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 57 (Dégagement 14)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 57 (Dégagement 14)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 57 (Dégagement 14)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 57 (Dégagement 14)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 57 (Dégagement 14)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 57 (Dégagement 14)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 57 (Dégagement 14)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 57 (Dégagement 14)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 57 (Dégagement 14)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 57 (Dégagement 14)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 57 (Dégagement 14)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 57 (Dégagement 14)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 57 (Dégagement 14)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 57 (Dégagement 14)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 57 (Dégagement 14)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 57 (Dégagement 14)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 57 (Dégagement 14)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 58 (Local 3)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 58 (Local 3)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 58 (Local 3)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 58 (Local 3)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 58 (Local 3)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 58 (Local 3)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 58 (Local 3)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 58 (Local 3)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 58 (Local 3)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 58 (Local 3)	**Parois** : *Mur* (Faïence)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 58 (Local 3)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 58 (Local 3)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 58 (Local 3)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 58 (Local 3)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 58 (Local 3)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 58 (Local 3)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 58 (Local 3)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 58 (Local 3)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 58 (Local 3)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 59 (Cage escalier 4)	**Menuiserie** : *Escalier* (Beton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 59 (Cage escalier 4)	**Menuiserie** : *Escalier* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 59 (Cage escalier 4)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/ouvrant Bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 59 (Cage escalier 4)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 59 (Cage escalier 4)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 59 (Cage escalier 4)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 59 (Cage escalier 4)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 59 (Cage escalier 4)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 59 (Cage escalier 4)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 59 (Cage escalier 4)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 59 (Cage escalier 4)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 59 (Cage escalier 4)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 59 (Cage escalier 4)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 59 (Cage escalier 4)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 59 (Cage escalier 4)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 59 (Cage escalier 4)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 59 (Cage escalier 4)	**Parois** : *Mur* (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 59 (Cage escalier 4)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 59 (Cage escalier 4)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 59 (Cage escalier 4)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 59 (Cage escalier 4)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 59 (Cage escalier 4)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 59 (Cage escalier 4)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 59 (Cage escalier 4)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (W.c 1)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (W.c 1)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (W.c 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (W.c 1)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (W.c 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (W.c 1)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (W.c 1)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (W.c 1)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (W.c 1)	**Parois** : *Mur* (Faïence)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (W.c 1)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (W.c 1)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (W.c 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (W.c 1)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 6 (W.c 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (W.c 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (W.c 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (W.c 1)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (W.c 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (W.c 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (W.c 1)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 60 (Chambre 14)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 60 (Chambre 14)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 60 (Chambre 14)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 60 (Chambre 14)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 60 (Chambre 14)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 60 (Chambre 14)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 60 (Chambre 14)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 60 (Chambre 14)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 60 (Chambre 14)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 60 (Chambre 14)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 60 (Chambre 14)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 60 (Chambre 14)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 60 (Chambre 14)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 60 (Chambre 14)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 60 (Chambre 14)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 60 (Chambre 14)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 60 (Chambre 14)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 60 (Chambre 14)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 61 (Chambre 15)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 61 (Chambre 15)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 61 (Chambre 15)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 61 (Chambre 15)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 61 (Chambre 15)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 61 (Chambre 15)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 61 (Chambre 15)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 61 (Chambre 15)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 61 (Chambre 15)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 61 (Chambre 15)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 61 (Chambre 15)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 61 (Chambre 15)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 61 (Chambre 15)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 61 (Chambre 15)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 61 (Chambre 15)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 61 (Chambre 15)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 61 (Chambre 15)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 61 (Chambre 15)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 62 (Chambre 16)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 62 (Chambre 16)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 62 (Chambre 16)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 62 (Chambre 16)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 62 (Chambre 16)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 62 (Chambre 16)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 62 (Chambre 16)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 62 (Chambre 16)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 62 (Chambre 16)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 62 (Chambre 16)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 62 (Chambre 16)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 62 (Chambre 16)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 62 (Chambre 16)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 62 (Chambre 16)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 62 (Chambre 16)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 62 (Chambre 16)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 62 (Chambre 16)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 62 (Chambre 16)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 63 (Chambre 17)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 63 (Chambre 17)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 63 (Chambre 17)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 63 (Chambre 17)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 63 (Chambre 17)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 63 (Chambre 17)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 63 (Chambre 17)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 63 (Chambre 17)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 63 (Chambre 17)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 63 (Chambre 17)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 63 (Chambre 17)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 63 (Chambre 17)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 63 (Chambre 17)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 63 (Chambre 17)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 63 (Chambre 17)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 63 (Chambre 17)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 63 (Chambre 17)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 63 (Chambre 17)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 64 (Chambre 18)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 64 (Chambre 18)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 64 (Chambre 18)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 64 (Chambre 18)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 64 (Chambre 18)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 64 (Chambre 18)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 64 (Chambre 18)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 64 (Chambre 18)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 64 (Chambre 18)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 64 (Chambre 18)	**Parois** : *Mur* (Faïence)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 64 (Chambre 18)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 64 (Chambre 18)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 64 (Chambre 18)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 64 (Chambre 18)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 64 (Chambre 18)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 64 (Chambre 18)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 64 (Chambre 18)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 64 (Chambre 18)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 64 (Chambre 18)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 65 (Dégagement 15)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Appuie de fenêtre bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 65 (Dégagement 15)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 65 (Dégagement 15)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 65 (Dégagement 15)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 65 (Dégagement 15)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 65 (Dégagement 15)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 65 (Dégagement 15)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 65 (Dégagement 15)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 65 (Dégagement 15)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 65 (Dégagement 15)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 65 (Dégagement 15)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 65 (Dégagement 15)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 65 (Dégagement 15)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 65 (Dégagement 15)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 65 (Dégagement 15)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 65 (Dégagement 15)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 65 (Dégagement 15)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 65 (Dégagement 15)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 65 (Dégagement 15)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 66 (Salle audio)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/ouvrant Bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 66 (Salle audio)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 66 (Salle audio)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 66 (Salle audio)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 66 (Salle audio)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 66 (Salle audio)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 66 (Salle audio)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 66 (Salle audio)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 66 (Salle audio)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 66 (Salle audio)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 66 (Salle audio)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 66 (Salle audio)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 66 (Salle audio)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 66 (Salle audio)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 66 (Salle audio)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 66 (Salle audio)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 66 (Salle audio)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton + plâtre)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 66 (Salle audio)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 66 (Salle audio)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 67 (Sanitaires 6)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 67 (Sanitaires 6)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 67 (Sanitaires 6)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 67 (Sanitaires 6)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 67 (Sanitaires 6)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 67 (Sanitaires 6)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 67 (Sanitaires 6)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 67 (Sanitaires 6)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 67 (Sanitaires 6)	**Parois** : *Mur* (Faïence)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 67 (Sanitaires 6)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 67 (Sanitaires 6)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 67 (Sanitaires 6)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 67 (Sanitaires 6)	**Parois** : *Mur* (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 67 (Sanitaires 6)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 67 (Sanitaires 6)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 67 (Sanitaires 6)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 67 (Sanitaires 6)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 67 (Sanitaires 6)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 67 (Sanitaires 6)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 68 (Chambre 19)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 68 (Chambre 19)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 68 (Chambre 19)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 68 (Chambre 19)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 68 (Chambre 19)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 68 (Chambre 19)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 68 (Chambre 19)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 68 (Chambre 19)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 68 (Chambre 19)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 68 (Chambre 19)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 68 (Chambre 19)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 68 (Chambre 19)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 68 (Chambre 19)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 68 (Chambre 19)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 68 (Chambre 19)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 68 (Chambre 19)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 68 (Chambre 19)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 69 (Chambre 20)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 69 (Chambre 20)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 69 (Chambre 20)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 69 (Chambre 20)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 69 (Chambre 20)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 69 (Chambre 20)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 69 (Chambre 20)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 69 (Chambre 20)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 69 (Chambre 20)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 69 (Chambre 20)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 69 (Chambre 20)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 69 (Chambre 20)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 69 (Chambre 20)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 69 (Chambre 20)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 69 (Chambre 20)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 69 (Chambre 20)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 69 (Chambre 20)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Sanitaires 3)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Sanitaires 3)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Sanitaires 3)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Sanitaires 3)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Sanitaires 3)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Sanitaires 3)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Sanitaires 3)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Sanitaires 3)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Sanitaires 3)	**Parois** : *Mur* (Faïence)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Sanitaires 3)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Sanitaires 3)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 7 (Sanitaires 3)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Sanitaires 3)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Sanitaires 3)	**Parois** : *Mur* (Plinthes PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Sanitaires 3)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Sanitaires 3)	**Plancher** : *Plancher bas* (Dalles plastiques)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Sanitaires 3)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Sanitaires 3)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Sanitaires 3)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Sanitaires 3)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Sanitaires 3)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 70 (Chambre 21)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 70 (Chambre 21)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 70 (Chambre 21)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 70 (Chambre 21)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 70 (Chambre 21)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 70 (Chambre 21)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 70 (Chambre 21)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 70 (Chambre 21)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 70 (Chambre 21)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 70 (Chambre 21)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 70 (Chambre 21)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 70 (Chambre 21)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 70 (Chambre 21)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 70 (Chambre 21)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 70 (Chambre 21)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 70 (Chambre 21)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 70 (Chambre 21)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 71 (Cage escalier 5)	**Menuiserie** : *Escalier* (Beton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 71 (Cage escalier 5)	**Menuiserie** : *Escalier* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 71 (Cage escalier 5)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant et ouvrant Bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 71 (Cage escalier 5)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 71 (Cage escalier 5)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 71 (Cage escalier 5)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 71 (Cage escalier 5)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 71 (Cage escalier 5)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 71 (Cage escalier 5)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 71 (Cage escalier 5)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 71 (Cage escalier 5)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 71 (Cage escalier 5)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 71 (Cage escalier 5)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 71 (Cage escalier 5)	**Parois** : *Mur* (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 71 (Cage escalier 5)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 71 (Cage escalier 5)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 71 (Cage escalier 5)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 71 (Cage escalier 5)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 71 (Cage escalier 5)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 71 (Cage escalier 5)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 72 (Cage escalier 6)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 72 (Cage escalier 6)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 72 (Cage escalier 6)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 72 (Cage escalier 6)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 72 (Cage escalier 6)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 72 (Cage escalier 6)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 72 (Cage escalier 6)	**Parois** : *Mur* (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 72 (Cage escalier 6)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 72 (Cage escalier 6)	**Plancher** : *Plancher bas* (Escalier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 72 (Cage escalier 6)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 73 (Entrée)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 73 (Entrée)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 73 (Entrée)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 73 (Entrée)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 73 (Entrée)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 73 (Entrée)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 73 (Entrée)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 73 (Entrée)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 74 (W.c 2)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 74 (W.c 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 74 (W.c 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 74 (W.c 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 74 (W.c 2)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 74 (W.c 2)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 74 (W.c 2)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 74 (W.c 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 74 (W.c 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 74 (W.c 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 75 (Cuisine 3)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 75 (Cuisine 3)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 75 (Cuisine 3)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 75 (Cuisine 3)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 75 (Cuisine 3)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 75 (Cuisine 3)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 75 (Cuisine 3)	**Parois** : *Mur* (Faïence)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 75 (Cuisine 3)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 75 (Cuisine 3)	**Parois** : *Mur* (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 75 (Cuisine 3)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 75 (Cuisine 3)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 76 (Sdb 2)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 76 (Sdb 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 76 (Sdb 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 76 (Sdb 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 76 (Sdb 2)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 76 (Sdb 2)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 76 (Sdb 2)	**Parois** : *Mur* (Faïence)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 76 (Sdb 2)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 76 (Sdb 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 76 (Sdb 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 76 (Sdb 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 77 (Dégagement 17)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Appuie de fenêtre bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 77 (Dégagement 17)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 77 (Dégagement 17)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 77 (Dégagement 17)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 77 (Dégagement 17)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 77 (Dégagement 17)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 77 (Dégagement 17)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 77 (Dégagement 17)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 77 (Dégagement 17)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 77 (Dégagement 17)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 77 (Dégagement 17)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 77 (Dégagement 17)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 77 (Dégagement 17)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 77 (Dégagement 17)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 77 (Dégagement 17)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 77 (Dégagement 17)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 77 (Dégagement 17)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 78 (Dégagement 16)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 78 (Dégagement 16)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 78 (Dégagement 16)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 78 (Dégagement 16)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 78 (Dégagement 16)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 78 (Dégagement 16)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 78 (Dégagement 16)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 78 (Dégagement 16)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 78 (Dégagement 16)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 78 (Dégagement 16)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 79 (Local 4)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 79 (Local 4)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 79 (Local 4)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 79 (Local 4)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 79 (Local 4)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 79 (Local 4)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 79 (Local 4)	**Parois** : *Mur* (Faïence)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 79 (Local 4)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 79 (Local 4)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 79 (Local 4)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 79 (Local 4)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 79 (Local 4)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 79 (Local 4)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 79 (Local 4)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 79 (Local 4)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Dégagement 2)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Dégagement 2)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Dégagement 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Dégagement 2)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Dégagement 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Dégagement 2)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Dégagement 2)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Dégagement 2)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Dégagement 2)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Dégagement 2)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Dégagement 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 8 (Dégagement 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Dégagement 2)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Dégagement 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Dégagement 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Dégagement 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Dégagement 2)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Dégagement 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Dégagement 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Dégagement 2)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 80 (Salon)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 80 (Salon)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 80 (Salon)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 80 (Salon)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 80 (Salon)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 80 (Salon)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 80 (Salon)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 80 (Salon)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 80 (Salon)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 80 (Salon)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 81 (Chambre 24)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 81 (Chambre 24)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 81 (Chambre 24)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 81 (Chambre 24)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 81 (Chambre 24)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 81 (Chambre 24)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 81 (Chambre 24)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 81 (Chambre 24)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 81 (Chambre 24)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 81 (Chambre 24)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 81 (Chambre 24)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 81 (Chambre 24)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 81 (Chambre 24)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 81 (Chambre 24)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 81 (Chambre 24)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 82 (Chambre 25)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 82 (Chambre 25)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 82 (Chambre 25)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 82 (Chambre 25)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 82 (Chambre 25)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 82 (Chambre 25)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 82 (Chambre 25)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 82 (Chambre 25)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 82 (Chambre 25)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 82 (Chambre 25)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 82 (Chambre 25)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 82 (Chambre 25)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 82 (Chambre 25)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 82 (Chambre 25)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 82 (Chambre 25)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 83 (Chambre 26)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 83 (Chambre 26)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 83 (Chambre 26)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 83 (Chambre 26)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 83 (Chambre 26)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 83 (Chambre 26)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 83 (Chambre 26)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 83 (Chambre 26)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 83 (Chambre 26)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 83 (Chambre 26)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 83 (Chambre 26)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 83 (Chambre 26)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 83 (Chambre 26)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 83 (Chambre 26)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 83 (Chambre 26)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 84 (Chambre 27)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 84 (Chambre 27)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 84 (Chambre 27)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 84 (Chambre 27)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 84 (Chambre 27)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 84 (Chambre 27)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 84 (Chambre 27)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 84 (Chambre 27)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 84 (Chambre 27)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 84 (Chambre 27)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 84 (Chambre 27)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 84 (Chambre 27)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 84 (Chambre 27)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 84 (Chambre 27)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 84 (Chambre 27)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 85 (Chambre 22)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 85 (Chambre 22)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 85 (Chambre 22)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 85 (Chambre 22)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 85 (Chambre 22)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 85 (Chambre 22)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 85 (Chambre 22)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 85 (Chambre 22)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 85 (Chambre 22)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 85 (Chambre 22)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 86 (Chambre 23)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 86 (Chambre 23)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 86 (Chambre 23)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 86 (Chambre 23)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 86 (Chambre 23)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 86 (Chambre 23)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 86 (Chambre 23)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 86 (Chambre 23)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 86 (Chambre 23)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 86 (Chambre 23)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 87 (Chambre 28)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 87 (Chambre 28)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 87 (Chambre 28)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 87 (Chambre 28)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 87 (Chambre 28)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 87 (Chambre 28)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 87 (Chambre 28)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 87 (Chambre 28)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 87 (Chambre 28)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 87 (Chambre 28)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 87 (Chambre 28)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 87 (Chambre 28)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 87 (Chambre 28)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 87 (Chambre 28)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 87 (Chambre 28)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 88 (Dégagement 18)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Appuie de fenêtre bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 88 (Dégagement 18)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 88 (Dégagement 18)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 88 (Dégagement 18)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 88 (Dégagement 18)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 88 (Dégagement 18)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 88 (Dégagement 18)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 88 (Dégagement 18)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 88 (Dégagement 18)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 88 (Dégagement 18)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 88 (Dégagement 18)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 88 (Dégagement 18)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 88 (Dégagement 18)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 88 (Dégagement 18)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 88 (Dégagement 18)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 88 (Dégagement 18)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 89 (Dégagement 19)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Appuie de fenêtre bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 89 (Dégagement 19)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 89 (Dégagement 19)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 89 (Dégagement 19)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 89 (Dégagement 19)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 89 (Dégagement 19)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 89 (Dégagement 19)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 89 (Dégagement 19)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 89 (Dégagement 19)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 89 (Dégagement 19)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 89 (Dégagement 19)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 89 (Dégagement 19)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 89 (Dégagement 19)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 89 (Dégagement 19)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 89 (Dégagement 19)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 89 (Dégagement 19)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Dégagement 4)	**Menuiserie** : *Escalier* (Beton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Dégagement 4)	**Menuiserie** : *Escalier* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Dégagement 4)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/ouvrant Bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Dégagement 4)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 9 (Dégagement 4)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Dégagement 4)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Dégagement 4)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Dégagement 4)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Dégagement 4)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Dégagement 4)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Dégagement 4)	**Menuiserie** : *Porte* (Ouvrant et dormant métalliques (porte d'entrée))	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Dégagement 4)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Dégagement 4)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Dégagement 4)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Dégagement 4)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Dégagement 4)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Dégagement 4)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Dégagement 4)	**Parois** : *Mur* (Plinthes PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Dégagement 4)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Dégagement 4)	**Plancher** : *Plancher bas* (Dalles plastiques)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Dégagement 4)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Dégagement 4)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Dégagement 4)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Dégagement 4)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Dégagement 4)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 90 (Local 5)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 90 (Local 5)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 90 (Local 5)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 90 (Local 5)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 90 (Local 5)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 90 (Local 5)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 90 (Local 5)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 90 (Local 5)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 90 (Local 5)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 90 (Local 5)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 90 (Local 5)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 90 (Local 5)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 90 (Local 5)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 90 (Local 5)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 90 (Local 5)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 91 (Sanitaires 7)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 91 (Sanitaires 7)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 91 (Sanitaires 7)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 91 (Sanitaires 7)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 91 (Sanitaires 7)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 91 (Sanitaires 7)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 91 (Sanitaires 7)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 91 (Sanitaires 7)	**Parois** : *Mur* (Faïence)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 91 (Sanitaires 7)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 91 (Sanitaires 7)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 91 (Sanitaires 7)	**Parois** : *Mur* (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 91 (Sanitaires 7)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 91 (Sanitaires 7)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 91 (Sanitaires 7)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 91 (Sanitaires 7)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 92 (Cage escalier 7)	**Menuiserie** : *Escalier* (Beton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 92 (Cage escalier 7)	**Menuiserie** : *Escalier* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 92 (Cage escalier 7)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant/ouvrant Bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 92 (Cage escalier 7)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 92 (Cage escalier 7)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 92 (Cage escalier 7)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 92 (Cage escalier 7)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 92 (Cage escalier 7)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 92 (Cage escalier 7)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 92 (Cage escalier 7)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 92 (Cage escalier 7)	**Parois** : *Mur* (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 92 (Cage escalier 7)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 92 (Cage escalier 7)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 92 (Cage escalier 7)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 93 (Chambre 29)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 93 (Chambre 29)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 93 (Chambre 29)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 93 (Chambre 29)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 93 (Chambre 29)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 93 (Chambre 29)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 93 (Chambre 29)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 93 (Chambre 29)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 93 (Chambre 29)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 93 (Chambre 29)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 93 (Chambre 29)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 93 (Chambre 29)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 93 (Chambre 29)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 93 (Chambre 29)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 93 (Chambre 29)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 94 (Chambre 30)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 94 (Chambre 30)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 94 (Chambre 30)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 94 (Chambre 30)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 94 (Chambre 30)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 94 (Chambre 30)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 94 (Chambre 30)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 94 (Chambre 30)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 94 (Chambre 30)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 94 (Chambre 30)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 94 (Chambre 30)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 94 (Chambre 30)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 94 (Chambre 30)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 94 (Chambre 30)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 94 (Chambre 30)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 95 (Chambre 31)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 95 (Chambre 31)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 95 (Chambre 31)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 95 (Chambre 31)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 95 (Chambre 31)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 95 (Chambre 31)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 95 (Chambre 31)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 95 (Chambre 31)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 95 (Chambre 31)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 95 (Chambre 31)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 95 (Chambre 31)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 95 (Chambre 31)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 95 (Chambre 31)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 95 (Chambre 31)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 95 (Chambre 31)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 96 (Chambre 32)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 96 (Chambre 32)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 96 (Chambre 32)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 96 (Chambre 32)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 96 (Chambre 32)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 96 (Chambre 32)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 96 (Chambre 32)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 96 (Chambre 32)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 96 (Chambre 32)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 96 (Chambre 32)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 96 (Chambre 32)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 96 (Chambre 32)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 96 (Chambre 32)	**Plancher** : *Plancher bas* (Mobilier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 96 (Chambre 32)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 96 (Chambre 32)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 97 (Sanitaires 8)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 97 (Sanitaires 8)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 97 (Sanitaires 8)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 97 (Sanitaires 8)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 97 (Sanitaires 8)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 97 (Sanitaires 8)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 97 (Sanitaires 8)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 97 (Sanitaires 8)	**Parois** : *Mur* (Faïence)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 97 (Sanitaires 8)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 97 (Sanitaires 8)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 97 (Sanitaires 8)	**Parois** : *Mur* (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 97 (Sanitaires 8)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 97 (Sanitaires 8)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 97 (Sanitaires 8)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 97 (Sanitaires 8)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 98 (Sanitaires 9)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 98 (Sanitaires 9)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 98 (Sanitaires 9)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 98 (Sanitaires 9)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 98 (Sanitaires 9)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 98 (Sanitaires 9)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 98 (Sanitaires 9)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 98 (Sanitaires 9)	**Parois** : *Mur* (Faïence)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 98 (Sanitaires 9)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 98 (Sanitaires 9)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 98 (Sanitaires 9)	**Parois** : *Mur* (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 98 (Sanitaires 9)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 98 (Sanitaires 9)	**Plancher** : *Plancher bas* (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 98 (Sanitaires 9)	**Plancher** : *Plancher bas* (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 98 (Sanitaires 9)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 98 (Sanitaires 9)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 99 (Dégagement 20)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Appuie de fenêtre bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 99 (Dégagement 20)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 99 (Dégagement 20)	**Menuiserie** : *Fenêtre* (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 99 (Dégagement 20)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant placard bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 99 (Dégagement 20)	**Menuiserie** : *Placard* (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 99 (Dégagement 20)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 99 (Dégagement 20)	**Menuiserie** : *Porte* (Dormants métal et ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 99 (Dégagement 20)	**Parois** : *Mur* (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 99 (Dégagement 20)	**Parois** : *Mur* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 99 (Dégagement 20)	**Parois** : *Mur* (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 99 (Dégagement 20)	**Parois** : *Mur* (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 99 (Dégagement 20)	**Parois** : *Mur* (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 99 (Dégagement 20)	**Plancher** : *Plancher bas* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 99 (Dégagement 20)	**Plancher** : *Plancher bas* (Linoléum)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 99 (Dégagement 20)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 99 (Dégagement 20)	**Plancher** : *Plancher Haut* (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Précision : Le présent rapport ne peut nous engager en dehors des zones contrôlées énumérées ci-dessus ni en cas d'attaques ultérieures sur les parties non endommagées à ce jour.

C - MOYENS D'INVESTIGATION

Les moyens suivants sont nécessaires pour détecter une éventuelle présence de termites :

1 - Examen visuel des parties visibles et accessibles :
• Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois visibles et accessibles;
• Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , détérioration de livres, cartons, etc.) ;
• Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ;
• Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

2 - Sondage mécanique des bois visibles et accessibles :
• Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.

NOTE : L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.

D - CADRE JURIDIQUE D'INTERVENTION

• Loi n°99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages complété par l'ordonnance 2005-655 du 8 Juin 2005 relative au logement et à la construction..
• Décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif à la durée de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l'habitation.
• Décret n° 2006 - 1114 du 5 Septembre 2006 relatif aux diagnostics immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le CSP.
• Arrêté du 29 mars 2007 fixant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites.
• Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites
• Selon la norme AFNOR n° NF P03 201 de février 2016.
• Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Abords immédiats du bâtiment :
Bien que l'objet du présent constat vise exclusivement l'état du bâtiment relatif à la présence de termites, la biologie et le mode de vie souterrain de nombreuses espèces de termites nécessitent, pour information, d'examiner les abords du bâtiment, dans les limites de la propriété objet de la mission qui nous est confiée.
Par conséquent, selon la norme NF P03 201, une inspection du périmètre externe de bâtiment (dans sa totalité ou partiellement en fonction de la nature des obstacles techniques) sur une zone de 10 mètres de distance par rapport à l'emprise du bâtiment est réalisée, dans la limite de la propriété.

Préconisation :
Dans le cas où les conclusions de ce rapport ont révélé des désordres liés à des agents de dégradation biologique du bois , il appartiendra aux personnes intéressées de prendre l'avis d'un homme de l'art sur le bien fondé de réaliser un traitement approprié et de faire vérifier la résistance mécanique des bois mis en oeuvre.

E - MISSION

• Controler si le bien concerné fait l'objet de présence ou non de termites. Les indices d'infestations des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NFP03-200.
• Ce rapport n'autorisant pas le contrôle destructeur, il porte uniquement sur les parties visibles et accessibles depuis l'intérieur des constructions le jour du contrôle, sans démolition, dégradations lourdes, sans manutention d'objets lourds (meubles, appareils électroménagers).
• Le présent rapport est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.
• L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux, même s'il y a bûchage (enlèvement de matière, afin de vérifier jusqu'ou s'est répendue l'attaque).

Notes :
• Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.
• Le technicien déclare n'avoir aucun lien susceptible d'entacher son indépendance, éthique ou déontologique, avec les professionnels intermédiares à la transaction. Il effectue ce diagnostic en toute légalité.
• Dans le cadre d'un contrôle dans une copropriété, l'état parasitaire ne portant que sur les parties privatives, la clause d'exonération de garantie pour vice caché prévu par l'article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne pourra être stipulé que sur les parties privatives. Seul un état du bâtiment relatif à la présence de termite dans les parties communes de l'immeuble, annexé à l'acte authentique, constatant la réalisation de la vente, permettra de stipuler la clause d'exonération pour vice caché pour les parties communes.
• Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation au propriétaire de transmettre une déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L133-4 et R133-3 du code de la construction et de l'habitation.
• Conformément à l'article R 271-5 du CCH le présent rapport a une durée de validité de moins de 6 mois pour toute promesse de vente ou acte authentique de vente.

F - CONSEILS DE BON USAGE

- Nettoyer les moisissures, en rechercher l'origine.
- Réparer toute fuite des réseaux d'eau.
- Remplacer le calorifugeage des canalisations détérioré.
- Reprendre les joints de baignoire, de bac de douche et évier altérés, moisis.
- L'eau de pluie et l'eau de sol ne doivent pas infiltrer la maison, supprimer les flaques d'eau.
- Nettoyer les bouches de ventilation empoussiérées, réparer les bouches cassées, nettoyer les orifices d'entrée et d'extraction d'air obstrués, réparer les moteurs défectueux (extracteur, insufflateur)
- Déposer les lames de bois, les plâtres… bombées, gonflées, soulevées, rechercher l'origine de l'humidité
- Végétation : Supprimer les herbes et végétaux installés à la base des murs. Elaguer les branches dont le feuillage fait de l'ombre au bâtiment.
- Gouttières, chéneaux : Réparer les défauts d'étanchéité, fissures. Nettoyer les dépôts, feuilles, boues, déchets divers.
- Egouts et regards d'évacuation des eaux pluviales, usées et vannes : Réparer les défauts d'étanchéité, fissures. Nettoyer les dépôts feuilles qui stagnent, …
- Protections (zinc, plomb) des bandeaux et corniches : Réparer les pièces de recouvrement déformées, percées, corrodées.
- Maintenir un taux d'humidité optimal, dans l'air ainsi que sur les matériaux du bâti, l'excès d'eau produite par l'activité humaine doit être évacué.
- Eviter la rupture hydrique qui apparaît bien souvent à la suite de défauts d'entretien, de dégâts des eaux ou d'erreurs de conception lors de réhabilitations (enduits étanches intempestifs, obturations des ventilations, non-respect de l'équilibre originel de la construction).
- Eviter le stockage de bois et tous les matériaux contenant de la cellulose.
- En cas de traitement de charpente ancien, il est recommandé de vérifier toute nouvelle infestation. Tous traitements ayant une durée de validée.

G - CATEGORIE DE TERMITES EN CAUSE

Généralités

En France métropolitaine et dans les DROM, les zones contaminées ou susceptibles de l'être font l'objet de mesures réglementaires (arrêtés préfectoraux et/ou municipaux).

Catégories de termites présents en France métropolitaine

Termites souterrains:

A ce jour, en France métropolitaine, cinq espèces de termites souterrains sont identifiées (voir le fascicule de documentation FD X 40- 501) elles appartiennent toutes au genre Reticulitermes. : Reticulitermes flavipes, Reticulitermes lucifugus, Reticulitermes banyulensis, Reticulitermes grassei , Reticulitermes urbis.

Termites dits de bois sec:

Le genre Kalotermes - espèce Kalotermes flavicolis- est présent dans le sud de la France métropolitaine principalement sur le pourtour méditerranéen.

Le genre Cryptotermes est présent sur le territoire métropolitain où il est signalé de façon très ponctuelle.

Catégories de termites présents dans les DROM

Termites souterrains:

Dans les Départements d'Outre-Mer, les espèces de termites souterrains provoquant des dégâts dans les bâtiments sont nombreuses et très actives. Les conditions climatiques favorisent leur développement.

On rencontre essentiellement trois genres :

- Coptotermes : Réunion, Guyane, Guadeloupe ;
- Prorhinotermes : Réunion ;
- Heterotermes : Guyane, Guadeloupe, Martinique.

Termites dits de bois sec:

Les espèces rencontrées appartiennent au genre Cryptotermes dans tous ces départements, et au genre Incisitermes aux Antilles.

Termites arboricoles:

Certaines espèces de termites à nids épigés (souvent sur les arbres) peuvent provoquer des dégâts importants. Elles appartiennent au genre Nasutitermes.

Nasutitermes : Guyane, Guadeloupe, Martinique

Exemples d'indices d'infestation par les termites souterrains

Altérations dans le bois; termites souterrains vivants; galeries-tunnels (ou cordonnets) ou concrétions; cadavres ou restes d'individus reproducteurs (imagos); orifices obturés ou non.

Exemples d'indices d'infestation par les termites de bois sec

Altérations dans le bois; présence de féces; présence de termites vivants; cadavres ou restes d'individus reproducteurs.

Exemples d'indices d'infestation par les termites arboricoles

Altérations dans le bois; termites vivants; galeries-tunnels (ou cordonnets) ou concrétions; cadavres ou restes d'individus reproducteurs (imagos); orifices obturés ou non; présence de nid aérien.

H - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Aucune photo ajoutée au dossier

I - CONTRAT DE MISSION

PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
INSTITU NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES E
88 AVENUE VERDIER
92120 MONTROUGE

Donneur d'ordre :
INSTITU NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES E
88 AVENUE VERDIER
92120 MONTROUGE

Accompagnateur: Donneur d'ordre

DÉTAILS DU BIEN

Adresse : 8 Rue Abel Boireau
CP / Ville : 33500 LIBOURNE
Désignation du bien : Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne - Termites et plomb avant travaux
Référence Cadastrale : Non communiqué
N° Lot : Non communiqué
Etage : Non communiqué
Nombre de logements : Non communiqué

Usage : Enseignement (Primaire et/ou secondaire)
Type de construction : Non communiqué
Date de construction : Non communiqué
Nombre de pièces : Autre

OBJET DE LA MISSION

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites. Réalisé conformément au code de la construction et de l'habitation, articles L133-4 à L133-6, articles R133-1 à R133-8, arreté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites, la norme NFP 03-201 de février 2016.

INFORMATION GÉNÉRALE

Le donneur d'ordre doit fournir une description suffisante des lieux (exemple : emplacement, surface, usage, accessibilité, plan, éléments de copropriété, etc.) ainsi que tous les documents (traitements, rénovation, présence de termites, notice technique de construction...). Le contrat de mission précise si le donneur d'ordre prévoit la présence d'une personne à titre contradictoire.
Le donneur d'ordre doit fournir un accès sécurisé à tous les composants des lieux pour lesquels de diagnostiqueur a été mandaté, seules les parties accessibles le jour de la visite seront contrôlées. Les moyens suivants sont nécessaires pour détecter une éventuelle présence de termites, examen visuel des parties visibles et accessibles, sondage mécanique des bois visibles et accessibles, toutefois l'intervenant n'a pas l'autorisation réglementaire pour déposer des éléments nécessitant l'utilisation d'outils.

DÉTAILS FACTURATION

Coût mission TTC hors prelèvement : voir bon de commande validé par le donneur d'ordre
Coût unitaire d'analyse TTC : voir bon de commande validé par le donneur d'ordre

Date de l'intervention : 09/12/2024
Durée approximative : 1h30min

ENGAGEMENT CONTRACTUEL


Bon pour accord:
Le propriétaire ou son représentant

absent


Le 09/12/2024
Le Technicien




Plan de repérage: Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne R+1 1ère , 2ème et 3ème parties du R+1 (Termite)




Plan de repérage: Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne R+2 1ère , 2ème et 3ème parties du R+2 (Termite)




Plan de repérage: Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne R-1 (Termite)



Plan de repérage: Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne RDC 1ère , 2ème et 3ème parties du RDC (Termite)



Plan de repérage: Immeuble 8 Abel Boireau - Libourne Toiture (Termite)



ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2024 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219828782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Assurance AC 2024 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2024 au 31/12/2024, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mercredi 6 décembre 2023 – VL/CPM

HDI Global SE
Tour Trinity
1 bis Place de la Défense
92095 Paris La Défense Cedex
Tél : +33 1 44 05 56 00 - Fax : +33 1 44 05 56 66

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219828782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Attestation AC 2024

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 04/03/2024

Dominique BISAGA

DocuSigned by:
Dominique BISAGA
08E284D8E86C469...

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6574

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6574 Version 008

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LACHAIZE Nicolas

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 06/10/2022 - Date d'expiration : 05/10/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 06/10/2022 - Date d'expiration : 05/10/2029
DPE tout type de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 21/05/2024 - Date d'expiration : 15/03/2030
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 16/03/2023 - Date d'expiration : 15/03/2030
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 19/01/2023 - Date d'expiration : 18/01/2030
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 07/08/2023 - Date d'expiration : 06/08/2030
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 27/03/2023 - Date d'expiration : 26/03/2030
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 29/06/2023 - Date d'expiration : 28/06/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/07/2024.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6574



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6574 Version 008

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LACHAIZE Nicolas

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 06/10/2022 - Date d'expiration : 05/10/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 06/10/2022 - Date d'expiration : 05/10/2029
DPE tout type de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 21/05/2024 - Date d'expiration : 15/03/2030
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 16/03/2023 - Date d'expiration : 15/03/2030
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 19/01/2023 - Date d'expiration : 18/01/2030
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 07/08/2023 - Date d'expiration : 06/08/2030
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 27/03/2023 - Date d'expiration : 26/03/2030
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 29/06/2023 - Date d'expiration : 28/06/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/07/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
(2) Arrêté du 22 juillet 2020 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 16 décembre 2010 définissant les critères de certification des opérateurs du diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19