ENVIRONNEMENT

AGENCE ISERE

Miniparc des Bealieres - 19 Avenue du Granier
38240 MEYLAN
Tel :
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

PREFECTURE DE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
33, RUE MONCEY
69003 LYON 3EME

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW756865
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 25/06/2025
Reférence mandataire : Chambre napoleon

DÉSIGNATION DU BIEN

Chambre napoleon
12 Place de Verdun
38000 GRENOBLE

PROPRIÉTAIRE

PREFECTURE DE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
33, RUE MONCEY
69003 LYON 3EME

Diagnostics



Note de synthèse

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

ENVIRONNEMENT

AGENCE ISERE

Miniparc des Bealieres - 19 Avenue du Granier
38240 MEYLAN
Tel :
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

PREFECTURE DE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
33, RUE MONCEY
69003 LYON 3EME

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW756865
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 25/06/2025
Reférence mandataire : Chambre napoleon

DÉSIGNATION DU BIEN

Chambre napoleon
12 Place de Verdun
38000 GRENOBLE

PROPRIÉTAIRE

PREFECTURE DE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
33, RUE MONCEY
69003 LYON 3EME

Diagnostics



Note de synthèse

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	12 Place de Verdun 38000 GRENOBLE
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	Chambre napoleon
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	Chambre napoleon
Date de construction ou permis de construire :	Avant 1997
Fonction du bâtiment :	Bâtiment autre

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
PREFECTURE DE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
33, RUE MONCEY
69003 LYON 3EME

Donneur d'ordre :
PREFECTURE DE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
33, RUE MONCEY
69003 LYON 3EME

Accompagnateur : Donneur d'ordre

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	FONDIS FEN X2 (25-1045)
Date de chargement de la source :	13/06/2025
Nature radionucléide :	Cd-109
Activité initiale :	850
Date de fin de validité de la source :	13/06/2029
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	25/06/2025
Date du rapport :	25/06/2025
Référence mission :	002EW756865
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	RENAUD ADRIEN
Certification n° :	CPDI6016
Délivré le	01/06/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE



Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Chambre Napoléon

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Réfection des murs et plafond

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :

¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).
Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.
Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).
Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.
L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Chambre Napoléon : Plafond	Chambre Napoléon : Côté entrée
Chambre Napoléon : Côté fenêtres	Chambre Napoléon : Côté SDB
Chambre Napoléon : Côté lit	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chambre Napoléon - Côté entrée					
57	D	Corniche peinture bleu gris (Corniche peinture bleu gris)-bleu gris1	Haut Droite	Plâtre	Peinture bleu gris	6,34 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
58	D	Corniche peinture bleu gris (Corniche peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture bleu gris	6,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
59	D	Corniche peinture bleu gris (Corniche peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Centre	Plâtre	Peinture bleu gris	5,61 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
81	D	Corniche peinture dorée (Corniche peinture dorée)-dorée1	Haut Droite	Plâtre	Peinture dorée	4,69 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
82	D	Corniche peinture dorée (Corniche peinture dorée)-dorée1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture dorée	3,74 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
83	D	Corniche peinture dorée (Corniche peinture dorée)-dorée1	Haut Centre	Plâtre	Peinture dorée	4,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
93	C	Mur peinture bleu gris (Mur peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Droite	Bois	Peinture bleu gris	5,71 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
94	C	Mur peinture bleu gris (Mur peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Centre	Bois	Peinture bleu gris	5,75 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
95	C	Mur peinture bleu gris (Mur peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Gauche	Bois	Peinture bleu gris	5,2 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
111	C	Mur peinture dorée (Mur peinture dorée)-dorée1	Bas Centre	Bois	Peinture dorée	4,34 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
112	C	Mur peinture dorée (Mur peinture dorée)-dorée1	Bas Gauche	Bois	Peinture dorée	4,65 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
113	C	Mur peinture dorée (Mur peinture dorée)-dorée1	Centre Droite	Bois	Peinture dorée	3,99 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
129	C	Mur tissu (Mur tissu)-tissu1	Haut Centre	Tissu	Tissu	0,45 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
130	C	Mur tissu (Mur tissu)-tissu1	Centre Gauche	Tissu	Tissu	0,36 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
131	C	Mur tissu (Mur tissu)-tissu1	Centre Gauche	Tissu	Tissu	0,32 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
147	B	Soubassement peinture bleu gris (Soubassement peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Gauche	Bois	Peinture bleu gris	5,75 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chambre Napoléon - Côté entrée					
148	B	Soubassement peinture bleu gris (Soubassement peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Centre	Bois	Peinture bleu gris	5,7 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
149	B	Soubassement peinture bleu gris (Soubassement peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Droite	Bois	Peinture bleu gris	6,33 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
165	B	Soubassement peinture bleu clair (Soubassement peinture bleu clair)-bleu clair1	Centre Centre	Bois	Peinture bleu clair	5,78 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
166	B	Soubassement peinture bleu clair (Soubassement peinture bleu clair)-bleu clair1	Haut Gauche	Bois	Peinture bleu clair	5,22 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
167	B	Soubassement peinture bleu clair (Soubassement peinture bleu clair)-bleu clair1	Centre Droite	Bois	Peinture bleu clair	5,61 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
183	B	Soubassement peinture dorée (Soubassement peinture dorée)-dorée1	Haut Droite	Bois	Peinture dorée	3,41 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
184	B	Soubassement peinture dorée (Soubassement peinture dorée)-dorée1	Bas Droite	Bois	Peinture dorée	4,4 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
185	B	Soubassement peinture dorée (Soubassement peinture dorée)-dorée1	Centre Gauche	Bois	Peinture dorée	3,98 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
201	A	Imposte peinture bleu gris (Imposte peinture bleu gris)-bleu gris1	Haut Gauche	Bois	Peinture bleu gris	5,29 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
202	A	Imposte peinture bleu gris (Imposte peinture bleu gris)-bleu gris1	Haut Centre	Bois	Peinture bleu gris	6,85 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
203	A	Imposte peinture bleu gris (Imposte peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Centre	Bois	Peinture bleu gris	5,19 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
207	A	Imposte peinture dorée (Imposte peinture dorée)-dorée1	Centre Gauche	Bois	Peinture dorée	3,55 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
208	A	Imposte peinture dorée (Imposte peinture dorée)-dorée1	Haut Gauche	Bois	Peinture dorée	3,65 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
209	A	Imposte peinture dorée (Imposte peinture dorée)-dorée1	Centre Centre	Bois	Peinture dorée	3,6 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chambre Napoléon - Côté entrée					
213	B	Porte dormant peinture bleu gris (Porte dormant peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Droite	Bois	Peinture bleu gris	5,15 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
214	B	Porte dormant peinture bleu gris (Porte dormant peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Gauche	Bois	Peinture bleu gris	6,12 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
215	B	Porte dormant peinture bleu gris (Porte dormant peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Gauche	Bois	Peinture bleu gris	5,85 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
219	B	Porte dormant peinture bleu clair (Porte dormant peinture bleu clair)-bleu clair1	Bas Droite	Bois	Peinture bleu clair	5,85 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
220	B	Porte dormant peinture bleu clair (Porte dormant peinture bleu clair)-bleu clair1	Bas Droite	Bois	Peinture bleu clair	6,18 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
221	B	Porte dormant peinture bleu clair (Porte dormant peinture bleu clair)-bleu clair1	Haut Gauche	Bois	Peinture bleu clair	6,47 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
225	B	Porte dormant peinture dorée (Porte dormant peinture dorée)-dorée1	Haut Droite	Bois	Peinture dorée	4,96 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
226	B	Porte dormant peinture dorée (Porte dormant peinture dorée)-dorée1	Bas Centre	Bois	Peinture dorée	4,92 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
227	B	Porte dormant peinture dorée (Porte dormant peinture dorée)-dorée1	Haut Gauche	Bois	Peinture dorée	3,26 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
231	A	Porte ouvrant peinture dorée (Porte ouvrant peinture dorée)-dorée1	Haut Centre	Bois	Peinture dorée	4,77 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
232	A	Porte ouvrant peinture dorée (Porte ouvrant peinture dorée)-dorée1	Centre Gauche	Bois	Peinture dorée	3,28 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
233	A	Porte ouvrant peinture dorée (Porte ouvrant peinture dorée)-dorée1	Bas Gauche	Bois	Peinture dorée	3,54 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
237	A	Porte ouvrant peinture bleu clair (Porte ouvrant peinture bleu clair)-bleu clair1	Haut Droite	Bois	Peinture bleu clair	6,4 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
238	A	Porte ouvrant peinture bleu clair (Porte ouvrant peinture bleu clair)-bleu clair1	Bas Droite	Bois	Peinture bleu clair	5,83 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chambre Napoléon - Côté entrée					
239	A	Porte ouvrant peinture bleu clair (Porte ouvrant peinture bleu clair)-bleu clair1	Centre Gauche	Bois	Peinture bleu clair	5,35 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
243	A	Porte ouvrant peinture bleu gris (Porte ouvrant peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Droite	Bois	Peinture bleu gris	5,6 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
244	A	Porte ouvrant peinture bleu gris (Porte ouvrant peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Droite	Bois	Peinture bleu gris	5,9 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
245	A	Porte ouvrant peinture bleu gris (Porte ouvrant peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Gauche	Bois	Peinture bleu gris	6,88 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
249	A	Porte dormant extérieur vernis (Porte dormant extérieur vernis)-vernis1	Centre Centre	Bois	Vernis	5,76 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
250	A	Porte dormant extérieur vernis (Porte dormant extérieur vernis)-vernis1	Bas Droite	Bois	Vernis	6,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
251	A	Porte dormant extérieur vernis (Porte dormant extérieur vernis)-vernis1	Haut Centre	Bois	Vernis	6,74 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
252	A	Porte ouvrant extérieur vernis (Porte ouvrant extérieur vernis)-vernis1	Haut Droite	Bois	Vernis	6 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
253	A	Porte ouvrant extérieur vernis (Porte ouvrant extérieur vernis)-vernis1	Haut Droite	Bois	Vernis	6,48 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
254	A	Porte ouvrant extérieur vernis (Porte ouvrant extérieur vernis)-vernis1	Centre Droite	Bois	Vernis	6,71 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chambre Napoléon - Côté fenêtres					
60	D	Corniche peinture bleu gris (Corniche peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture bleu gris	6,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
61	D	Corniche peinture bleu gris (Corniche peinture bleu gris)-bleu gris1	Haut Centre	Plâtre	Peinture bleu gris	5,14 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chambre Napoléon - Côté fenêtres					
62	D	Corniche peinture bleu gris (Corniche peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture bleu gris	5,49 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
84	D	Corniche peinture dorée (Corniche peinture dorée)-dorée1	Haut Droite	Plâtre	Peinture dorée	3,8 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
85	D	Corniche peinture dorée (Corniche peinture dorée)-dorée1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture dorée	4,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
86	D	Corniche peinture dorée (Corniche peinture dorée)-dorée1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture dorée	4,64 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
96	C	Mur peinture bleu gris (Mur peinture bleu gris)-bleu gris1	Haut Droite	Bois	Peinture bleu gris	6,26 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
97	C	Mur peinture bleu gris (Mur peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Centre	Bois	Peinture bleu gris	5,36 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
98	C	Mur peinture bleu gris (Mur peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Droite	Bois	Peinture bleu gris	6,47 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
99	C	Mur peinture bleu gris (Mur peinture bleu gris)-bleu gris2	Haut Gauche	Bois	Peinture bleu gris	6,93 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
100	C	Mur peinture bleu gris (Mur peinture bleu gris)-bleu gris2	Haut Droite	Bois	Peinture bleu gris	6,57 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
101	C	Mur peinture bleu gris (Mur peinture bleu gris)-bleu gris2	Centre Centre	Bois	Peinture bleu gris	6,01 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
102	C	Mur peinture bleu gris (Mur peinture bleu gris)-bleu gris3	Bas Centre	Bois	Peinture bleu gris	5,6 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
103	C	Mur peinture bleu gris (Mur peinture bleu gris)-bleu gris3	Haut Centre	Bois	Peinture bleu gris	6,01 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
104	C	Mur peinture bleu gris (Mur peinture bleu gris)-bleu gris3	Centre Droite	Bois	Peinture bleu gris	6,94 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
114	C	Mur peinture dorée (Mur peinture dorée)-dorée1	Haut Centre	Bois	Peinture dorée	4,4 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
115	C	Mur peinture dorée (Mur peinture dorée)-dorée1	Haut Centre	Bois	Peinture dorée	3,68 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chambre Napoléon - Côté fenêtres					
116	C	Mur peinture dorée (Mur peinture dorée)-dorée1	Haut Centre	Bois	Peinture dorée	4,35 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
117	C	Mur peinture dorée (Mur peinture dorée)-dorée2	Haut Droite	Bois	Peinture dorée	4,24 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
118	C	Mur peinture dorée (Mur peinture dorée)-dorée2	Haut Centre	Bois	Peinture dorée	4,58 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
119	C	Mur peinture dorée (Mur peinture dorée)-dorée2	Centre Droite	Bois	Peinture dorée	4,47 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
120	C	Mur peinture dorée (Mur peinture dorée)-dorée3	Centre Droite	Bois	Peinture dorée	3,41 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
121	C	Mur peinture dorée (Mur peinture dorée)-dorée3	Centre Centre	Bois	Peinture dorée	3,34 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
122	C	Mur peinture dorée (Mur peinture dorée)-dorée3	Bas Gauche	Bois	Peinture dorée	3,33 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
132	C	Mur tissu (Mur tissu)-tissu1	Centre Droite	Tissu	Tissu	0,12 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
133	C	Mur tissu (Mur tissu)-tissu1	Bas Gauche	Tissu	Tissu	0,13 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
134	C	Mur tissu (Mur tissu)-tissu1	Haut Gauche	Tissu	Tissu	0,27 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
135	C	Mur tissu (Mur tissu)-tissu2	Bas Droite	Tissu	Tissu	0,46 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
136	C	Mur tissu (Mur tissu)-tissu2	Centre Gauche	Tissu	Tissu	0,28 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
137	C	Mur tissu (Mur tissu)-tissu2	Centre Gauche	Tissu	Tissu	0,21 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
138	C	Mur tissu (Mur tissu)-tissu3	Haut Gauche	Tissu	Tissu	0,4 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
139	C	Mur tissu (Mur tissu)-tissu3	Bas Centre	Tissu	Tissu	0,35 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
140	C	Mur tissu (Mur tissu)-tissu3	Haut Droite	Tissu	Tissu	0,11 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
150	B	Soubassement peinture bleu gris (Soubassement peinture bleu gris)-bleu gris1	Haut Droite	Bois	Peinture bleu gris	6,92 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
151	B	Soubassement peinture bleu gris (Soubassement peinture bleu gris)-bleu gris1	Haut Gauche	Bois	Peinture bleu gris	6,69 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
152	B	Soubassement peinture bleu gris (Soubassement peinture bleu gris)-bleu gris1	Haut Centre	Bois	Peinture bleu gris	6,16 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
153	B	Soubassement peinture bleu gris (Soubassement peinture bleu gris)-bleu gris2	Haut Centre	Bois	Peinture bleu gris	6,48 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chambre Napoléon - Côté fenêtres					
154	B	Soubassement peinture bleu gris (Soubassement peinture bleu gris)-bleu gris2	Centre Gauche	Bois	Peinture bleu gris	6,27 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
155	B	Soubassement peinture bleu gris (Soubassement peinture bleu gris)-bleu gris2	Haut Droite	Bois	Peinture bleu gris	6,11 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
156	B	Soubassement peinture bleu gris (Soubassement peinture bleu gris)-bleu gris3	Haut Droite	Bois	Peinture bleu gris	5,69 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
157	B	Soubassement peinture bleu gris (Soubassement peinture bleu gris)-bleu gris3	Centre Centre	Bois	Peinture bleu gris	5,11 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
158	B	Soubassement peinture bleu gris (Soubassement peinture bleu gris)-bleu gris3	Bas Centre	Bois	Peinture bleu gris	5,36 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
168	B	Soubassement peinture bleu clair (Soubassement peinture bleu clair)-bleu clair1	Bas Centre	Bois	Peinture bleu clair	6,83 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
169	B	Soubassement peinture bleu clair (Soubassement peinture bleu clair)-bleu clair1	Haut Centre	Bois	Peinture bleu clair	6,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
170	B	Soubassement peinture bleu clair (Soubassement peinture bleu clair)-bleu clair1	Haut Centre	Bois	Peinture bleu clair	6,72 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
171	B	Soubassement peinture bleu clair (Soubassement peinture bleu clair)-bleu clair2	Haut Gauche	Bois	Peinture bleu clair	6,34 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
172	B	Soubassement peinture bleu clair (Soubassement peinture bleu clair)-bleu clair2	Haut Centre	Bois	Peinture bleu clair	5,17 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
173	B	Soubassement peinture bleu clair (Soubassement peinture bleu clair)-bleu clair2	Centre Centre	Bois	Peinture bleu clair	6,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
174	B	Soubassement peinture bleu clair (Soubassement peinture bleu clair)-bleu clair3	Haut Droite	Bois	Peinture bleu clair	6,62 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
175	B	Soubassement peinture bleu clair (Soubassement peinture bleu clair)-bleu clair3	Haut Centre	Bois	Peinture bleu clair	5,49 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
176	B	Soubassement peinture bleu clair (Soubassement peinture bleu clair)-bleu clair3	Haut Gauche	Bois	Peinture bleu clair	5,48 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chambre Napoléon - Côté fenêtres					
186	B	Soubassement peinture dorée (Soubassement peinture dorée)-dorée1	Centre Centre	Bois	Peinture dorée	4,79 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
187	B	Soubassement peinture dorée (Soubassement peinture dorée)-dorée1	Haut Droite	Bois	Peinture dorée	4,1 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
188	B	Soubassement peinture dorée (Soubassement peinture dorée)-dorée1	Haut Gauche	Bois	Peinture dorée	4,93 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
189	B	Soubassement peinture dorée (Soubassement peinture dorée)-dorée2	Haut Droite	Bois	Peinture dorée	4,85 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
190	B	Soubassement peinture dorée (Soubassement peinture dorée)-dorée2	Centre Droite	Bois	Peinture dorée	3,7 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
191	B	Soubassement peinture dorée (Soubassement peinture dorée)-dorée2	Haut Centre	Bois	Peinture dorée	3,74 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
192	B	Soubassement peinture dorée (Soubassement peinture dorée)-dorée3	Centre Droite	Bois	Peinture dorée	3,28 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
193	B	Soubassement peinture dorée (Soubassement peinture dorée)-dorée3	Bas Droite	Bois	Peinture dorée	4,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
194	B	Soubassement peinture dorée (Soubassement peinture dorée)-dorée3	Haut Centre	Bois	Peinture dorée	3,7 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
255	B	Allège peinture bleu gris (Allège peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Droite	Bois	Peinture bleu gris	0,15 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
256	B	Allège peinture bleu gris (Allège peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Gauche	Bois	Peinture bleu gris	0,48 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
257	B	Allège peinture bleu gris (Allège peinture bleu gris)-bleu gris1	Haut Gauche	Bois	Peinture bleu gris	0,32 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
258	B	Allège peinture bleu gris (Allège peinture bleu gris)-bleu gris2	Centre Droite	Bois	Peinture bleu gris	0,2 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
259	B	Allège peinture bleu gris (Allège peinture bleu gris)-bleu gris2	Bas Gauche	Bois	Peinture bleu gris	0,35 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chambre Napoléon - Côté fenêtres					
260	B	Allège peinture bleu gris (Allège peinture bleu gris)-bleu gris2	Bas Droite	Bois	Peinture bleu gris	0,21 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
261	B	Allège peinture bleu clair (Allège peinture bleu clair)-bleu clair1	Bas Gauche	Bois	Peinture bleu clair	0,26 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
262	B	Allège peinture bleu clair (Allège peinture bleu clair)-bleu clair1	Centre Centre	Bois	Peinture bleu clair	0,13 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
263	B	Allège peinture bleu clair (Allège peinture bleu clair)-bleu clair1	Haut Centre	Bois	Peinture bleu clair	0,35 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
264	B	Allège peinture bleu clair (Allège peinture bleu clair)-bleu clair2	Bas Gauche	Bois	Peinture bleu clair	0,46 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
265	B	Allège peinture bleu clair (Allège peinture bleu clair)-bleu clair2	Haut Centre	Bois	Peinture bleu clair	0,33 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
266	B	Allège peinture bleu clair (Allège peinture bleu clair)-bleu clair2	Centre Gauche	Bois	Peinture bleu clair	0,4 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
267	B	Allège peinture dorée (Allège peinture dorée)-dorée1	Bas Droite	Bois	Peinture dorée	0,38 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
268	B	Allège peinture dorée (Allège peinture dorée)-dorée1	Centre Droite	Bois	Peinture dorée	0,32 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
269	B	Allège peinture dorée (Allège peinture dorée)-dorée1	Bas Gauche	Bois	Peinture dorée	0,16 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
270	B	Allège peinture dorée (Allège peinture dorée)-dorée2	Bas Droite	Bois	Peinture dorée	0,38 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
271	B	Allège peinture dorée (Allège peinture dorée)-dorée2	Centre Gauche	Bois	Peinture dorée	0,19 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
272	B	Allège peinture dorée (Allège peinture dorée)-dorée2	Haut Droite	Bois	Peinture dorée	0,28 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
273	C	Embrasure peinture bleu gris (Embrasure peinture bleu gris)-emb bleu gris1	Haut Droite	Plâtre	Peinture bleu gris	10 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
274	C	Embrasure peinture bleu gris (Embrasure peinture bleu gris)-emb bleu gris1	Bas Droite	Plâtre	Peinture bleu gris	10 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
275	C	Embrasure peinture bleu gris (Embrasure peinture bleu gris)-emb bleu gris1	Centre Centre	Plâtre	Peinture bleu gris	10 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
276	A	Embrasure peinture bleu gris (Embrasure peinture bleu gris)-emb bleu gris1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture bleu gris	10 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chambre Napoléon - Côté fenêtres					
277	A	Embrasure peinture bleu gris (Embrasure peinture bleu gris)-emb bleu gris1	Bas Droite	Plâtre	Peinture bleu gris	10 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
278	A	Embrasure peinture bleu gris (Embrasure peinture bleu gris)-emb bleu gris1	Centre Droite	Plâtre	Peinture bleu gris	10 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
279	C	Volet intérieur peinture bleu gris (Volet intérieur peinture bleu gris)-volet bleu gris1	Haut Centre	Bois	Peinture bleu gris	6,8 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
280	C	Volet intérieur peinture bleu gris (Volet intérieur peinture bleu gris)-volet bleu gris1	Centre Gauche	Bois	Peinture bleu gris	6,43 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
281	C	Volet intérieur peinture bleu gris (Volet intérieur peinture bleu gris)-volet bleu gris1	Centre Gauche	Bois	Peinture bleu gris	6,16 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
282	A	Volet intérieur peinture bleu gris (Volet intérieur peinture bleu gris)-volet bleu gris1	Haut Gauche	Bois	Peinture bleu gris	5,56 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
283	A	Volet intérieur peinture bleu gris (Volet intérieur peinture bleu gris)-volet bleu gris1	Bas Gauche	Bois	Peinture bleu gris	5,81 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
284	A	Volet intérieur peinture bleu gris (Volet intérieur peinture bleu gris)-volet bleu gris1	Bas Centre	Bois	Peinture bleu gris	6,97 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
285	C	Volet intérieur peinture dorée (Volet intérieur peinture dorée)-volet dorée1	Haut Centre	Bois	Peinture dorée	3,96 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
286	C	Volet intérieur peinture dorée (Volet intérieur peinture dorée)-volet dorée1	Centre Droite	Bois	Peinture dorée	4,83 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
287	C	Volet intérieur peinture dorée (Volet intérieur peinture dorée)-volet dorée1	Centre Centre	Bois	Peinture dorée	3,71 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
288	A	Volet intérieur peinture dorée (Volet intérieur peinture dorée)-volet dorée1	Bas Centre	Bois	Peinture dorée	4,78 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
289	A	Volet intérieur peinture dorée (Volet intérieur peinture dorée)-volet dorée1	Bas Centre	Bois	Peinture dorée	4,24 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
290	A	Volet intérieur peinture dorée (Volet intérieur peinture dorée)-volet dorée1	Centre Centre	Bois	Peinture dorée	4,24 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chambre Napoléon - Côté fenêtres					
291	C	Fenêtre ouvrant/dormant peinture beige (Fenêtre ouvrant/dormant peinture beige)-beige1	Haut Centre	Bois	Peinture beige	0,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
292	C	Fenêtre ouvrant/dormant peinture beige (Fenêtre ouvrant/dormant peinture beige)-beige1	Haut Gauche	Bois	Peinture beige	0,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
293	C	Fenêtre ouvrant/dormant peinture beige (Fenêtre ouvrant/dormant peinture beige)-beige1	Bas Droite	Bois	Peinture beige	0,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
294	A	Fenêtre ouvrant/dormant peinture beige (Fenêtre ouvrant/dormant peinture beige)-beige1	Haut Droite	Bois	Peinture beige	0,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
295	A	Fenêtre ouvrant/dormant peinture beige (Fenêtre ouvrant/dormant peinture beige)-beige1	Centre Gauche	Bois	Peinture beige	0,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
296	A	Fenêtre ouvrant/dormant peinture beige (Fenêtre ouvrant/dormant peinture beige)-beige1	Bas Droite	Bois	Peinture beige	0,16 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 34

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chambre Napoléon - Côté lit					
66	D	Corniche peinture bleu gris (Corniche peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Droite	Plâtre	Peinture bleu gris	5,79 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
67	D	Corniche peinture bleu gris (Corniche peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Droite	Plâtre	Peinture bleu gris	6,54 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
68	D	Corniche peinture bleu gris (Corniche peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Centre	Plâtre	Peinture bleu gris	5,4 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
90	D	Corniche peinture dorée (Corniche peinture dorée)-dorée1	Centre Droite	Plâtre	Peinture dorée	3,53 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
91	D	Corniche peinture dorée (Corniche peinture dorée)-dorée1	Haut Centre	Plâtre	Peinture dorée	3,3 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
92	D	Corniche peinture dorée (Corniche peinture dorée)-dorée1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture dorée	4,45 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chambre Napoléon - Côté lit					
108	A	Mur peinture bleu gris (Mur peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Droite	Bois	Peinture bleu gris	6,74 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
109	A	Mur peinture bleu gris (Mur peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Gauche	Bois	Peinture bleu gris	5,45 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
110	A	Mur peinture bleu gris (Mur peinture bleu gris)-bleu gris1	Haut Droite	Bois	Peinture bleu gris	6,27 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
126	A	Mur peinture dorée (Mur peinture dorée)-dorée1	Centre Centre	Bois	Peinture dorée	4,1 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
127	A	Mur peinture dorée (Mur peinture dorée)-dorée1	Haut Gauche	Bois	Peinture dorée	4,37 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
128	A	Mur peinture dorée (Mur peinture dorée)-dorée1	Bas Centre	Bois	Peinture dorée	4,36 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
144	A	Mur tissu (Mur tissu)-tissu1	Bas Centre	Tissu	Tissu	0,23 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
145	A	Mur tissu (Mur tissu)-tissu1	Centre Droite	Tissu	Tissu	0,44 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
146	A	Mur tissu (Mur tissu)-tissu1	Bas Droite	Tissu	Tissu	0,1 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
162	B	Soubassement peinture bleu gris (Soubassement peinture bleu gris)-bleu gris1	Haut Droite	Bois	Peinture bleu gris	6,6 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
163	B	Soubassement peinture bleu gris (Soubassement peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Gauche	Bois	Peinture bleu gris	6,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
164	B	Soubassement peinture bleu gris (Soubassement peinture bleu gris)-bleu gris1	Haut Gauche	Bois	Peinture bleu gris	5,67 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
180	B	Soubassement peinture bleu clair (Soubassement peinture bleu clair)-bleu clair1	Bas Droite	Bois	Peinture bleu clair	5,6 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
181	B	Soubassement peinture bleu clair (Soubassement peinture bleu clair)-bleu clair1	Bas Droite	Bois	Peinture bleu clair	5,4 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
182	B	Soubassement peinture bleu clair (Soubassement peinture bleu clair)-bleu clair1	Centre Centre	Bois	Peinture bleu clair	5,17 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
198	B	Soubassement peinture dorée (Soubassement peinture dorée)-dorée1	Haut Droite	Bois	Peinture dorée	4,97 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
199	B	Soubassement peinture dorée (Soubassement peinture dorée)-dorée1	Centre Droite	Bois	Peinture dorée	4,21 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chambre Napoléon - Côté lit					
200	B	Soubassement peinture dorée (Soubassement peinture dorée)-dorée1	Haut Gauche	Bois	Peinture dorée	3,34 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chambre Napoléon - Côté SDB					
63	D	Corniche peinture bleu gris (Corniche peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture bleu gris	5,88 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
64	D	Corniche peinture bleu gris (Corniche peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Droite	Plâtre	Peinture bleu gris	6,11 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
65	D	Corniche peinture bleu gris (Corniche peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Centre	Plâtre	Peinture bleu gris	5,62 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
87	D	Corniche peinture dorée (Corniche peinture dorée)-dorée1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture dorée	3,16 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
88	D	Corniche peinture dorée (Corniche peinture dorée)-dorée1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture dorée	3,35 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
89	D	Corniche peinture dorée (Corniche peinture dorée)-dorée1	Haut Droite	Plâtre	Peinture dorée	3,56 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
105	A	Mur peinture bleu gris (Mur peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Droite	Bois	Peinture bleu gris	5,27 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
106	A	Mur peinture bleu gris (Mur peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Centre	Bois	Peinture bleu gris	5,64 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
107	A	Mur peinture bleu gris (Mur peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Centre	Bois	Peinture bleu gris	6,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
123	A	Mur peinture dorée (Mur peinture dorée)-dorée1	Bas Centre	Bois	Peinture dorée	4,29 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
124	A	Mur peinture dorée (Mur peinture dorée)-dorée1	Centre Droite	Bois	Peinture dorée	3,41 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
125	A	Mur peinture dorée (Mur peinture dorée)-dorée1	Centre Centre	Bois	Peinture dorée	3,68 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chambre Napoléon - Côté SDB					
141	A	Mur tissu (Mur tissu)-tissu1	Haut Droite	Tissu	Tissu	0,24 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
142	A	Mur tissu (Mur tissu)-tissu1	Centre Gauche	Tissu	Tissu	0,5 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
143	A	Mur tissu (Mur tissu)-tissu1	Centre Droite	Tissu	Tissu	0,26 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
159	B	Soubassement peinture bleu gris (Soubassement peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Centre	Bois	Peinture bleu gris	5,89 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
160	B	Soubassement peinture bleu gris (Soubassement peinture bleu gris)-bleu gris1	Haut Gauche	Bois	Peinture bleu gris	5,32 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
161	B	Soubassement peinture bleu gris (Soubassement peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Gauche	Bois	Peinture bleu gris	5,7 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
177	B	Soubassement peinture bleu clair (Soubassement peinture bleu clair)-bleu clair1	Haut Centre	Bois	Peinture bleu clair	5,51 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
178	B	Soubassement peinture bleu clair (Soubassement peinture bleu clair)-bleu clair1	Bas Gauche	Bois	Peinture bleu clair	5,15 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
179	B	Soubassement peinture bleu clair (Soubassement peinture bleu clair)-bleu clair1	Centre Centre	Bois	Peinture bleu clair	6,13 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
195	B	Soubassement peinture dorée (Soubassement peinture dorée)-dorée1	Haut Gauche	Bois	Peinture dorée	4,18 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
196	B	Soubassement peinture dorée (Soubassement peinture dorée)-dorée1	Bas Droite	Bois	Peinture dorée	3,53 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
197	B	Soubassement peinture dorée (Soubassement peinture dorée)-dorée1	Haut Gauche	Bois	Peinture dorée	3,36 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
204	C	Imposte peinture bleu gris (Imposte peinture bleu gris)-bleu gris1	Haut Droite	Bois	Peinture bleu gris	5,49 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
205	C	Imposte peinture bleu gris (Imposte peinture bleu gris)-bleu gris1	Haut Droite	Bois	Peinture bleu gris	6,77 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
206	C	Imposte peinture bleu gris (Imposte peinture bleu gris)-bleu gris1	Haut Droite	Bois	Peinture bleu gris	5,31 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chambre Napoléon - Côté SDB					
210	C	Imposte peinture dorée (Imposte peinture dorée)-dorée1	Centre Gauche	Bois	Peinture dorée	4,3 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
211	C	Imposte peinture dorée (Imposte peinture dorée)-dorée1	Centre Droite	Bois	Peinture dorée	4,29 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
212	C	Imposte peinture dorée (Imposte peinture dorée)-dorée1	Centre Centre	Bois	Peinture dorée	4,45 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
216	B	Porte dormant peinture bleu gris (Porte dormant peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Droite	Bois	Peinture bleu gris	6,13 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
217	B	Porte dormant peinture bleu gris (Porte dormant peinture bleu gris)-bleu gris1	Haut Centre	Bois	Peinture bleu gris	5,82 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
218	B	Porte dormant peinture bleu gris (Porte dormant peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Droite	Bois	Peinture bleu gris	6,19 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
222	B	Porte dormant peinture bleu clair (Porte dormant peinture bleu clair)-bleu clair1	Bas Droite	Bois	Peinture bleu clair	6,3 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
223	B	Porte dormant peinture bleu clair (Porte dormant peinture bleu clair)-bleu clair1	Haut Centre	Bois	Peinture bleu clair	6,37 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
224	B	Porte dormant peinture bleu clair (Porte dormant peinture bleu clair)-bleu clair1	Haut Gauche	Bois	Peinture bleu clair	5,39 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
228	B	Porte dormant peinture dorée (Porte dormant peinture dorée)-dorée1	Centre Centre	Bois	Peinture dorée	3,18 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
229	B	Porte dormant peinture dorée (Porte dormant peinture dorée)-dorée1	Centre Droite	Bois	Peinture dorée	4,98 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
230	B	Porte dormant peinture dorée (Porte dormant peinture dorée)-dorée1	Bas Centre	Bois	Peinture dorée	3,41 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
234	C	Porte ouvrant peinture dorée (Porte ouvrant peinture dorée)-dorée1	Haut Gauche	Bois	Peinture dorée	4,33 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
235	C	Porte ouvrant peinture dorée (Porte ouvrant peinture dorée)-dorée1	Centre Gauche	Bois	Peinture dorée	3,95 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chambre Napoléon - Côté SDB					
236	C	Porte ouvrant peinture dorée (Porte ouvrant peinture dorée)-dorée1	Bas Centre	Bois	Peinture dorée	4,72 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
240	C	Porte ouvrant peinture bleu clair (Porte ouvrant peinture bleu clair)-bleu clair1	Centre Droite	Bois	Peinture bleu clair	5,77 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
241	C	Porte ouvrant peinture bleu clair (Porte ouvrant peinture bleu clair)-bleu clair1	Haut Gauche	Bois	Peinture bleu clair	6,69 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
242	C	Porte ouvrant peinture bleu clair (Porte ouvrant peinture bleu clair)-bleu clair1	Haut Gauche	Bois	Peinture bleu clair	5,15 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
246	C	Porte ouvrant peinture bleu gris (Porte ouvrant peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Centre	Bois	Peinture bleu gris	5,19 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
247	C	Porte ouvrant peinture bleu gris (Porte ouvrant peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Centre	Bois	Peinture bleu gris	5,3 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
248	C	Porte ouvrant peinture bleu gris (Porte ouvrant peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Gauche	Bois	Peinture bleu gris	6,25 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chambre Napoléon - Plafond					
3	Plancher haut	Plafond peinture beige (Plafond peinture beige)-beige1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture beige	9,01 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
4	Plancher haut	Plafond peinture beige (Plafond peinture beige)-beige1	Centre Droite	Plâtre	Peinture beige	8,91 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
5	Plancher haut	Plafond peinture beige (Plafond peinture beige)-beige1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture beige	8,94 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chambre Napoléon - Plafond					
6	Plancher haut	Médaillon central dorure verte (Médaillon central dorure verte)-vert1	Bas Gauche	Plâtre	Dorure verte	10 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7	Plancher haut	Médaillon central dorure verte (Médaillon central dorure verte)-vert1	Centre Gauche	Plâtre	Dorure verte	10 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
8	Plancher haut	Médaillon central dorure verte (Médaillon central dorure verte)-vert1	Haut Centre	Plâtre	Dorure verte	10 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
9	Plancher bas	Médaillon central dorure or (Médaillon central dorure or)-or1	Haut Centre	Plâtre	Dorure or	5,8 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
10	Plancher bas	Médaillon central dorure or (Médaillon central dorure or)-or1	Bas Gauche	Plâtre	Dorure or	5,25 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
11	Plancher bas	Médaillon central dorure or (Médaillon central dorure or)-or1	Haut Centre	Plâtre	Dorure or	6,28 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
12	Plancher haut	Solivage (Solivage)-solivage1	Bas Centre	Bois	Plâtre	0,16 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
13	Plancher haut	Solivage (Solivage)-solivage1	Haut Centre	Bois	Plâtre	0,37 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
14	Plancher haut	Solivage (Solivage)-solivage1	Centre Gauche	Bois	Plâtre	0,24 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
15	Plancher haut	Lambourdage (Lambourdage)-lambourdage1	Centre Droite	Bois	Plâtre	0,17 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chambre Napoléon - Plafond					
16	Plancher haut	Lambourdage (Lambourdage)-lambourdage1	Centre Centre	Bois	Plâtre	0,4 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
17	Plancher haut	Lambourdage (Lambourdage)-lambourdage1	Haut Centre	Bois	Plâtre	0,17 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
18	Plancher haut	Lattis (Lattis)-lattis1	Haut Droite	Bois	Plâtre	0,16 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
19	Plancher haut	Lattis (Lattis)-lattis1	Centre Centre	Bois	Plâtre	0,28 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
20	Plancher haut	Lattis (Lattis)-lattis1	Haut Droite	Bois	Plâtre	0,43 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
21	A	Médaillon d'angle peinture bleu gris (Médaillon d'angle peinture bleu gris)-bleu gris1	Haut Centre	Plâtre	Peinture bleu gris	5,28 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
22	A	Médaillon d'angle peinture bleu gris (Médaillon d'angle peinture bleu gris)-bleu gris1	Haut Centre	Plâtre	Peinture bleu gris	5,94 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
23	A	Médaillon d'angle peinture bleu gris (Médaillon d'angle peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Centre	Plâtre	Peinture bleu gris	5,11 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
24	B	Médaillon d'angle peinture bleu gris (Médaillon d'angle peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture bleu gris	5,36 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
25	B	Médaillon d'angle peinture bleu gris (Médaillon d'angle peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Droite	Plâtre	Peinture bleu gris	5,21 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
26	B	Médaillon d'angle peinture bleu gris (Médaillon d'angle peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Droite	Plâtre	Peinture bleu gris	5,29 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
27	C	Médaillon d'angle peinture bleu gris (Médaillon d'angle peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Centre	Plâtre	Peinture bleu gris	5,46 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chambre Napoléon - Plafond					
28	C	Médaillon d'angle peinture bleu gris (Médaillon d'angle peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture bleu gris	5,39 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
29	C	Médaillon d'angle peinture bleu gris (Médaillon d'angle peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Droite	Plâtre	Peinture bleu gris	6,77 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
30	D	Médaillon d'angle peinture bleu gris (Médaillon d'angle peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Droite	Plâtre	Peinture bleu gris	6,22 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
31	D	Médaillon d'angle peinture bleu gris (Médaillon d'angle peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture bleu gris	6,56 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
32	D	Médaillon d'angle peinture bleu gris (Médaillon d'angle peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture bleu gris	6,32 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
33	A	Médaillon d'angle dorure (Médaillon d'angle dorure)-dorure1	Centre Centre	Plâtre	Dorure	4,4 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
34	A	Médaillon d'angle dorure (Médaillon d'angle dorure)-dorure1	Centre Gauche	Plâtre	Dorure	4,6 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
35	A	Médaillon d'angle dorure (Médaillon d'angle dorure)-dorure1	Bas Droite	Plâtre	Dorure	4,9 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
36	B	Médaillon d'angle dorure (Médaillon d'angle dorure)-dorure1	Centre Gauche	Plâtre	Dorure	4,53 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
37	B	Médaillon d'angle dorure (Médaillon d'angle dorure)-dorure1	Haut Gauche	Plâtre	Dorure	4,45 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
38	B	Médaillon d'angle dorure (Médaillon d'angle dorure)-dorure1	Haut Gauche	Plâtre	Dorure	4,26 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
39	C	Médaillon d'angle dorure (Médaillon d'angle dorure)-dorure1	Bas Gauche	Plâtre	Dorure	4,85 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
40	C	Médaillon d'angle dorure (Médaillon d'angle dorure)-dorure1	Haut Centre	Plâtre	Dorure	4,14 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
41	C	Médaillon d'angle dorure (Médaillon d'angle dorure)-dorure1	Haut Centre	Plâtre	Dorure	3,75 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chambre Napoléon - Plafond					
42	D	Médaillon d'angle dorure (Médaillon d'angle dorure)-dorure1	Bas Gauche	Plâtre	Dorure	3,14 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
43	D	Médaillon d'angle dorure (Médaillon d'angle dorure)-dorure1	Centre Gauche	Plâtre	Dorure	3,87 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
44	D	Médaillon d'angle dorure (Médaillon d'angle dorure)-dorure1	Centre Gauche	Plâtre	Dorure	3,12 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
45	D	Corniche peinture bleu gris (Corniche peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Droite	Plâtre	Peinture bleu gris	6,48 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
46	D	Corniche peinture bleu gris (Corniche peinture bleu gris)-bleu gris1	Haut Droite	Plâtre	Peinture bleu gris	5,36 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
47	D	Corniche peinture bleu gris (Corniche peinture bleu gris)-bleu gris1	Bas Droite	Plâtre	Peinture bleu gris	5,33 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
48	A	Corniche peinture bleu gris (Corniche peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Centre	Plâtre	Peinture bleu gris	6,37 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
49	A	Corniche peinture bleu gris (Corniche peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Centre	Plâtre	Peinture bleu gris	5,77 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
50	A	Corniche peinture bleu gris (Corniche peinture bleu gris)-bleu gris1	Haut Droite	Plâtre	Peinture bleu gris	5,84 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
51	B	Corniche peinture bleu gris (Corniche peinture bleu gris)-bleu gris1	Haut Droite	Plâtre	Peinture bleu gris	6,16 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
52	B	Corniche peinture bleu gris (Corniche peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Droite	Plâtre	Peinture bleu gris	6,92 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
53	B	Corniche peinture bleu gris (Corniche peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Centre	Plâtre	Peinture bleu gris	5,63 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
54	C	Corniche peinture bleu gris (Corniche peinture bleu gris)-bleu gris1	Haut Centre	Plâtre	Peinture bleu gris	5,55 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
55	C	Corniche peinture bleu gris (Corniche peinture bleu gris)-bleu gris1	Centre Centre	Plâtre	Peinture bleu gris	6,15 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chambre Napoléon - Plafond					
56	C	Corniche peinture bleu gris (Corniche peinture bleu gris)-bleu gris1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture bleu gris	6,15 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
69	D	Corniche peinture dorée (Corniche peinture dorée)-dorée1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture dorée	4,76 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
70	D	Corniche peinture dorée (Corniche peinture dorée)-dorée1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture dorée	3,88 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
71	D	Corniche peinture dorée (Corniche peinture dorée)-dorée1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture dorée	4,79 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
72	A	Corniche peinture dorée (Corniche peinture dorée)-dorée1	Bas Droite	Plâtre	Peinture dorée	4,75 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
73	A	Corniche peinture dorée (Corniche peinture dorée)-dorée1	Bas Droite	Plâtre	Peinture dorée	4,89 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
74	A	Corniche peinture dorée (Corniche peinture dorée)-dorée1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture dorée	4,98 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
75	B	Corniche peinture dorée (Corniche peinture dorée)-dorée1	Bas Centre	Plâtre	Peinture dorée	4,41 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
76	B	Corniche peinture dorée (Corniche peinture dorée)-dorée1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture dorée	3,8 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
77	B	Corniche peinture dorée (Corniche peinture dorée)-dorée1	Centre Centre	Plâtre	Peinture dorée	3,9 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
78	C	Corniche peinture dorée (Corniche peinture dorée)-dorée1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture dorée	4,93 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
79	C	Corniche peinture dorée (Corniche peinture dorée)-dorée1	Centre Centre	Plâtre	Peinture dorée	4,99 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
80	C	Corniche peinture dorée (Corniche peinture dorée)-dorée1	Bas Centre	Plâtre	Peinture dorée	3,13 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.


Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement










Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr


CHAMBRE NAPOLÉON - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW756865


Légende




Élévation 04 : Côté emplacement du lit




Élévation 03: Côté entrée de la SdB





Élévation 01 :Côté entrée de la pièce




Élévation 02: Côté fenêtres

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
12 Place de Verdun 38000 GRENOBLE	Chambre napoleon	25/06/2025	RENAUD ADRIEN

CHAMBRE NAPOLÉON - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW756865



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
12 Place de Verdun 38000 GRENOBLE	Chambre napoleon	25/06/2025	RENAUD ADRIEN

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92085 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisée et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

Assurance AC 2025 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92085 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 – RE/CT

HDI Global SE
Tour Trinity
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92085 Paris La Défense Cedex
Tél. : +33 1 44 05 56 00 – Fax : +33 1 44 05 56 66

Attestation AC 2025

ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE - CPDI6016

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6016 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur RENAUD Adrien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 12/07/2021 - Date d'expiration : 11/07/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 12/07/2021 - Date d'expiration : 11/07/2028
DPE tout type de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 02/08/2021 - Date d'expiration : 01/08/2028
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 02/08/2021 - Date d'expiration : 01/08/2028
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 01/06/2021 - Date d'expiration : 31/05/2028
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 31/05/2021 - Date d'expiration : 30/05/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 01/06/2021 - Date d'expiration : 31/05/2028
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 31/05/2021 - Date d'expiration : 30/05/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/07/2024.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19