Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition dans un immeuble bâti



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

"CHATEAU"
Centre EPIDE
Rue Coat an Doch
22170 LANRODEC

Propriétaire
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE
14 AVENUE HENRI FREVILLE - CS 90721
35207 RENNES Cedex 2

Demandeur
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE
14 AVENUE HENRI FREVILLE - CS 90721
35207 RENNES Cedex 2

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Date du rapport : 01/07/2024

Date de visite : 11/07/2023

Nombre de pages : 102

Fait à : 35706 RENNES CEDEX 7

Référence du dossier : 2307CBRRE - BI5990000000148

Nombre de prélèvements : 128

Le présent rapport est établi par :
Paul-Edern DINCUFF

dont les compétences sont certifiées par : I.Cert Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.info-certif.fr)
sur la durée de validité du 20/10/2021 au 19/10/2028
Certificat de compétence :
n° CPDI6137
Contrat d'assurance :
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2024

Révision	*Date*	*Objet*
Version initiale	*11/07/2023*	*Edition Initiale*
Version 01	*11/09/2023*	*Dissociation des couches et zonage des éléments amiantés*
Version 02	*01/07/2024*	*Complément à la demande du donneur d'ordre*

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE 3

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE 3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE 3

II. CONCLUSIONS 3

III. OBJET DE LA MISSION 4

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE 4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES 4

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION 6

1. PRESTATIONS REALISEES 6
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE 6
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE 6
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION 7
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION 7

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 8

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 8
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE 9
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF 16
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES 17

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT 18

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION 19

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS 41

ANNEXE 3 - PV ANALYSES 51

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS 99

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES 100

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE 101

I. PROGRAMME ET PERIMETRE

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Démolition des locaux cités dans le périmètre de repérage.

Démolition complète

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la liste C définis dans l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique.

Le périmètre de repérage est le suivant :
Ensemble du bien du sous-sol au combles

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Matériau ou produit
Rez de chaussée - WC Homme; Rez de chaussée - WC Femme; 1er étage - Rangement; 2ème étage - WC 2	Lès plastique murale
1er étage - Chambre 1; 1er étage - Chambre 2; 1er étage - Chambre 3; 1er étage - Chambre 4; 1er étage - Chambre 5; 1er étage - Chambre 6; 1er étage - Salle de bain 1; 1er étage - Salle de bain 2; 1er étage - Salle de bain 3; 1er étage - Salle de bain 4; 1er étage - Salle de bain 5; 1er étage - Salle de bain 6; 1er étage - Rangement; 1er étage - Dégagement escalier 1; 1er étage - Dégagement escalier 2; 1er étage - Couloir	Peinture enduit mur
2ème étage - Chambre 9; 2ème étage - Chambre 10; 2ème étage - Chambre 11; 2ème étage - Douche; 2ème étage - Local ménage	Colle de faïence 10*10 blanche
2ème étage - Chambre 7; 2ème étage - Chambre 8; 2ème étage - Chambre 9; 2ème étage - Chambre 10; 2ème étage - Chambre 11; 2ème étage - Dégagement escalier 1; 2ème étage - Rangement; 2ème étage - WC; 2ème étage - Dégagement escalier 2; 2ème étage - WC 2	Peinture enduit plafond
Sous-Sol - Rangement; Sous-Sol - Pièce 6	Lès plastique imitation carrelage marron
Sous-Sol - Dégagement escalier 2	Conduit en fibres-ciment
1er étage - Chambre 2	Peinture allège
Rez de chaussée - Salle à manger; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement escalier 1; Rez de chaussée - Pièce 1; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Dégagement escalier 2; 1er étage - Chambre 1; 1er étage - Chambre 2; 1er étage - Chambre 3; 1er étage - Chambre 4; 1er étage - Chambre 5; 1er étage - Chambre 6; 1er étage - Dégagement escalier 1; 1er étage - Dégagement escalier 2; 1er étage - Couloir; 2ème étage - Chambre 7; 2ème étage - Chambre 8; 2ème étage - Chambre 9; 2ème étage - Chambre 10; 2ème étage - Chambre 11; 2ème étage - Dégagement escalier 1; 2ème étage - Dégagement escalier 2	Peinture embrasure
2ème étage - Dégagement escalier 2	Peinture plafond
Rez de chaussée - Salle à manger	Colle de faïence 10*10 blanche
2ème étage - Chambre 7	Peinture plafond
2ème étage - Chambre 8	Peinture plafond

III. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans un immeuble bâti préalablement à sa démolition. Elle comporte :

- La recherche de la présence des matériaux et produits de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique;
- L'identification, la localisation et la quantification des matériaux et produits qui contiennent de l'amiante.

Le présent rapport est destiné à **constituer le rapport de repérage avant démolition de l'immeuble ou partie d'immeuble.**

L'intervention de SOCOTEC a pour référentiel l'article R 1334-22 du Code de la Santé Publique et les textes qui lui sont liés (en particulier arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et du contenu du rapport de repérage), et également l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis .
Elle est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et porte sur les composants de la liste C définis dans l'annexe 13-9 au code de la santé publique.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des parois enterrées.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres
Date de construction / PC : Non communiqué

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Sous-Sol	Placard
Sous-Sol	Rangement
Sous-Sol	Pièce 4
Sous-Sol	Rangement 2
Sous-Sol	Salle 1
Sous-Sol	Salle 2
Sous-Sol	Pièce 5
Sous-Sol	Rgt Pièce 5
Sous-Sol	Pièce 6
Sous-Sol	Dégagement escalier 1
Sous-Sol	Dégagement escalier 2
Rez de chaussée	Entrée
Rez de chaussée	Salle à manger
Rez de chaussée	Bureau 1
Rez de chaussée	Bureau 2
Rez de chaussée	Dégagement escalier 1
Rez de chaussée	Pièce 1
Rez de chaussée	Office
Rez de chaussée	Bureau 3
Rez de chaussée	SAS
Rez de chaussée	Rangement bureau 3
Rez de chaussée	Dégagement escalier 2
Rez de chaussée	WC Homme
Rez de chaussée	WC Femme
1er étage	Chambre 1
1er étage	Chambre 2
1er étage	Chambre 3
1er étage	Chambre 4
1er étage	Chambre 5
1er étage	Chambre 6
1er étage	Salle de bain 1
1er étage	Salle de bain 2
1er étage	Salle de bain 3
1er étage	Salle de bain 4
1er étage	Salle de bain 5

1er étage	Salle de bain 6
1er étage	Rangement
1er étage	Dégagement escalier 1
1er étage	Dégagement escalier 2
1er étage	Couloir
2ème étage	Chambre 7
2ème étage	Chambre 8
2ème étage	Chambre 9
2ème étage	Chambre 10
2ème étage	Chambre 11
2ème étage	Pièce 1
2ème étage	Pièce 2
2ème étage	Dégagement escalier 1
2ème étage	Douche
2ème étage	Rangement
2ème étage	WC
2ème étage	Dégagement escalier 2
2ème étage	WC 2
2ème étage	Local ménage
2ème étage	Salle de bain 7

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

☒ Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.

☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA Rennes (Cofrac : 1-5967)

☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Sans accompagnateur

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles accessibles et visitables		X	
Toiture accessible et visitable		X	
Bâtiment vide d'occupants		X	
Bâtiment vide de mobilier		X	
Equipements en fonctionnement	X		

Parties non visitées devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

:

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Occupé

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :
Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
Plan du rez de chaussée sol	Plan du rez de chaussée sol
Plan du rez de chaussée mur	Plan du rez de chaussée mur
Plan du rez de chaussée plafond	Plan du rez de chaussée plafond
Plan du 1er étage sol	Plan du 1er étage sol
Plan du 1er étage mur	Plan du 1er étage mur
Plan du 1er étage plafond	Plan du 1er étage plafond
Plan du 2ème etage sol	Plan du 2ème etage sol
Plan du 2ème étage mur	Plan du 2ème étage mur
Plan du sous-sol	Plan du sous-sol

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.
Successivement sont présentés :

> Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
> Les composants de la liste C repérés sans amiante (§V.2 et V.3)
> Les composants de la liste C pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.
En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)	Quantité*2
ZPSO-016	Rez de chaussée - WC Homme; Rez de chaussée - WC Femme; 1er étage - Rangement; 2ème étage - WC 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Lès plastique murale	Lès plastique murale	P024 (Rez de chaussée - WC Homme) P045 (1er étage - Rangement)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	20 m²
ZPSO-027	1er étage - Chambre 1; 1er étage - Chambre 2; 1er étage - Chambre 3; 1er étage - Chambre 4; 1er étage - Chambre 5; 1er étage - Chambre 6; 1er étage - Salle de bain 1; 1er étage - Salle de bain 2; 1er étage - Salle de bain 3; 1er étage - Salle de bain 4; 1er étage - Salle de bain 5; 1er étage - Salle de bain 6; 1er étage - Rangement; 1er étage - Dégagement escalier 1; 1er étage - Dégagement escalier 2; 1er étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Peinture enduit mur	Peinture enduit mur	P046 (1er étage - Dégagement escalier 2) P047 (1er étage - Rangement) P048 (1er étage - Couloir) P049 (1er étage - Salle de bain 4) P051 (1er étage - Chambre 2)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	80 m²
ZPSO-038	2ème étage - Chambre 9; 2ème étage - Chambre 10; 2ème étage - Chambre 11; 2ème étage - Douche; 2ème étage - Local ménage	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence 10*10 blanche	Colle de faïence 10*10 blanche	P067 (2ème étage - Douche) P068 (2ème étage - Local ménage) P069 (2ème étage - Chambre 9)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	70 m2
ZPSO-041	2ème étage - Chambre 7; 2ème étage - Chambre 8; 2ème étage - Chambre 9; 2ème étage - Chambre 10; 2ème étage - Chambre 11; 2ème étage - Dégagement escalier 1; 2ème étage - Rangement; 2ème étage - WC; 2ème étage - Dégagement escalier 2; 2ème étage - WC 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture enduit plafond	Peinture enduit plafond	P077 (2ème étage - Dégagement escalier 2) P079 (2ème étage - Chambre 9)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	120 m²
ZPSO-044	Sous-Sol - Rangement; Sous-Sol - Pièce 6	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Lès plastique imitation carrelage marron	Lès plastique imitation carrelage marron	P081 (Sous-Sol - Pièce 6) P082 (Sous-Sol - Rangement)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	85 m2

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)	Quantité*2
ZPSO-049	Sous-Sol - Dégagement escalier 2	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment	P091 (Sous-Sol - Dégagement escalier 2)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	1 U
ZPSO-056	1er étage - Chambre 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Peinture allège	Peinture allège	P102 (1er étage - Chambre 2)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Compris dans ZPSO-027
ZPSO-060	Rez de chaussée - Salle à manger; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement escalier 1; Rez de chaussée - Pièce 1; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Dégagement escalier 2; 1er étage - Chambre 1; 1er étage - Chambre 2; 1er étage - Chambre 3; 1er étage - Chambre 4; 1er étage - Chambre 5; 1er étage - Chambre 6; 1er étage - Dégagement escalier 1; 1er étage - Dégagement escalier 2; 1er étage - Couloir; 2ème étage - Chambre 7; 2ème étage - Chambre 8; 2ème étage - Chambre 9; 2ème étage - Chambre 10; 2ème étage - Chambre 11; 2ème étage - Dégagement escalier 1; 2ème étage - Dégagement escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Peinture embrasure	Peinture embrasure	P106 (1er étage - Couloir)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	30 U
ZPSO-066	2ème étage - Dégagement escalier 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture plafond	Peinture plafond	P112 (2ème étage - Dégagement escalier 2)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Compris dans ZPSO - 041
ZPSO-071	Rez de chaussée - Salle à manger	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence 10*10 blanche	Colle de faïence 10*10 blanche	P117 (Rez de chaussée - Rangement bureau 3)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Compris dans ZPSO-038
ZPSO-081	2ème étage - Chambre 7	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture plafond	Peinture plafond	P127 (2ème étage - Chambre 7)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Compris dans ZPSO-041
ZPSO-082	2ème étage - Chambre 8	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture plafond	Peinture plafond	P128 (2ème étage - Chambre 8)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Compris dans ZPSO-041

*1 : *N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)*
*2 : *La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.*

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	Rez de chaussée - Salle à manger; Rez de chaussée - Pièce 1; 1er étage - Couloir	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette en dalle rouge	Moquette en dalle rouge	P001 (Rez de chaussée - Pièce 1) P003 (Rez de chaussée - Salle à manger)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Rez de chaussée - Pièce 1; Rez de chaussée - Rangement bureau 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette rouge	Moquette rouge	P002 (Rez de chaussée - Pièce 1) P007 (Rez de chaussée - Rangement bureau 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Rez de chaussée - Entrée	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Lès plastique blanc	Lès plastique blanc	P004 (Rez de chaussée - Entrée)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Rez de chaussée - Entrée	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Lès plastique jaune	Lès plastique jaune	P005 (Rez de chaussée - Entrée)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	Rez de chaussée - Entrée; Rez de chaussée - Dégagement escalier 1; Rez de chaussée - Dégagement escalier 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Lès plastique bleu tissée	Lès plastique bleu tissée	P006 (Rez de chaussée - Entrée) P010 (Rez de chaussée - Dégagement escalier 2) P033 (Rez de chaussée - Dégagement escalier 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	Rez de chaussée - Bureau 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette blanche	Moquette blanche	P008 (Rez de chaussée - Bureau 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	Rez de chaussée - Bureau 1; Rez de chaussée - Dégagement escalier 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Lès plastique imitation carrelage carrée	Lès plastique imitation carrelage carrée	P009 (Rez de chaussée - Dégagement escalier 2) P015 (Rez de chaussée - Bureau 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	Rez de chaussée - WC Femme	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Lès plastique blanc	Lès plastique blanc	P011 (Rez de chaussée - WC Femme)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	Rez de chaussée - WC Homme; Rez de chaussée - WC Femme	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Lès plastique imitation carrelage orange	Lès plastique imitation carrelage orange	P012 (Rez de chaussée - WC Femme) P013 (Rez de chaussée - WC Homme)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	Rez de chaussée - Bureau 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Lès plastique imitation bois tissée	Lès plastique imitation bois tissée	P014 (Rez de chaussée - Bureau 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	Rez de chaussée - Dégagement escalier 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Lès plastique imitation bois	Lès plastique imitation bois	P016 (Rez de chaussée - Dégagement escalier 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-012	Rez de chaussée - Salle à manger	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de brique cheminé	Colle de brique cheminé	P017 (Rez de chaussée - Salle à manger)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	Rez de chaussée - Entrée; Rez de chaussée - Salle à manger; Rez de chaussée - Bureau 1; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement escalier 1; Rez de chaussée - Pièce 1; Rez de chaussée - Office; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - SAS; Rez de chaussée - Rangement bureau 3; Rez de chaussée - Dégagement escalier 2; Rez de chaussée - WC Homme; Rez de chaussée - WC Femme	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Peinture enduit mur	Peinture enduit mur	P018 (Rez de chaussée - Bureau 2) P019 (Rez de chaussée - Bureau 1) P020 (Rez de chaussée - Pièce 1) P021 (Rez de chaussée - Office)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	Rez de chaussée - SAS	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Peinture sur cloisons bois	Peinture sur cloisons bois	P022 (Rez de chaussée - SAS)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	Rez de chaussée - Salle à manger; Rez de chaussée - Bureau 1; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement escalier 1; Rez de chaussée - Pièce 1; Rez de chaussée - Office; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - SAS; Rez de chaussée - Rangement bureau 3; Rez de chaussée - Dégagement escalier 2; Rez de chaussée - WC Homme; Rez de chaussée - WC Femme	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de moquette murale	Colle de moquette murale	P023 (Rez de chaussée - Dégagement escalier 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	Sous-Sol - Rangement; Sous-Sol - Pièce 4; Sous-Sol - Rangement 2; Sous-Sol - Salle 1; Sous-Sol - Salle 2; Sous-Sol - Pièce 5; Sous-Sol - Pièce 6; Sous-Sol - Rgt Pièce 6; Sous-Sol - Dégagement escalier 1; Sous-Sol - Dégagement escalier 2; Rez de chaussée - Entrée; Rez de chaussée - Salle à manger; Rez de chaussée - Bureau 1; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement escalier 1; Rez de chaussée - Pièce 1; Rez de chaussée - Dégagement escalier 2; Rez de chaussée - WC Femme	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	P025 (Rez de chaussée - Salle à manger) P026 (Rez de chaussée - Bureau 2) P089 (Sous-Sol - Dégagement escalier 2) P090 (Sous-Sol - Pièce 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-018	Rez de chaussée - Entrée; Rez de chaussée - Salle à manger; Rez de chaussée - Bureau 1; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement escalier 1; Rez de chaussée - Pièce 1; Rez de chaussée - Office; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Dégagement escalier 2	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes - Tresse de radiateur	Tresse de radiateur	P027 (Rez de chaussée - Bureau 2) P028 (Rez de chaussée - Office)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	Rez de chaussée - Entrée; Rez de chaussée - Salle à manger; Rez de chaussée - Bureau 1; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement escalier 1; Rez de chaussée - Pièce 1; Rez de chaussée - Office; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - SAS; Rez de chaussée - Rangement bureau 3; Rez de chaussée - Dégagement escalier 2; Rez de chaussée - WC Homme; Rez de chaussée - WC Femme	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture sur boiserie	Peinture sur boiserie	P029 (Rez de chaussée - Salle à manger) P030 (Rez de chaussée - Bureau 1) P031 (Rez de chaussée - Entrée)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	1er étage - Dégagement escalier 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Nez de marche	Nez de marche	P032 (1er étage - Dégagement escalier 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	1er étage - Chambre 1; 1er étage - Chambre 2; 1er étage - Chambre 3; 1er étage - Chambre 4; 1er étage - Chambre 5; 1er étage - Chambre 6	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Lès plastique bleu	Lès plastique bleu	P034 (1er étage - Chambre 4) P035 (1er étage - Chambre 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	1er étage - Salle de bain 1; 1er étage - Salle de bain 4; 1er étage - Salle de bain 5	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Lès plastique en dalle bleu	Lès plastique en dalle bleu	P036 (1er étage - Salle de bain 4) P037 (1er étage - Salle de bain 5)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	1er étage - Salle de bain 2; 1er étage - Salle de bain 6	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Lès plastique en dalle grise	Lès plastique en dalle grise	P038 (1er étage - Salle de bain 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	1er étage - Salle de bain 1; 1er étage - Salle de bain 2; 1er étage - Salle de bain 3; 1er étage - Salle de bain 4; 1er étage - Salle de bain 5; 1er étage - Salle de bain 6	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Plâtre	Plâtre	P039 (1er étage - Salle de bain 4) P040 (1er étage - Salle de bain 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	1er étage - Salle de bain 1; 1er étage - Salle de bain 4; 1er étage - Salle de bain 6; 2ème étage - Salle de bain 7	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence 10*10 bleu	Colle de faïence 10*10 bleu	P041 (1er étage - Salle de bain 4) P042 (1er étage - Salle de bain 6) P070 (2ème étage - Salle de bain 7)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-026	1er étage - Salle de bain 2; 1er étage - Salle de bain 3; 1er étage - Salle de bain 5	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence 10*10 jaune	Colle de faïence 10*10 jaune	P043 (1er étage - Salle de bain 2) P044 (1er étage - Salle de bain 5)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	1er étage - Dégagement escalier 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Lès plastique jaune	Lès plastique jaune	P050 (1er étage - Rangement) P058 (1er étage - Dégagement escalier 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029	1er étage - Salle de bain 1; 1er étage - Salle de bain 2; 1er étage - Salle de bain 3; 1er étage - Salle de bain 4; 1er étage - Salle de bain 5; 1er étage - Salle de bain 6	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot mur	Bandes calicot mur	P052 (1er étage - Salle de bain 2) P053 (1er étage - Salle de bain 6)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-030	1er étage - Chambre 1; 1er étage - Chambre 2; 1er étage - Chambre 3; 1er étage - Chambre 4; 1er étage - Chambre 5; 1er étage - Chambre 6; 1er étage - Dégagement escalier 1; 1er étage - Dégagement escalier 2; 1er étage - Couloir	8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques - Tresse de radiateur	Tresse de radiateur	P054 (1er étage - Chambre 4) P055 (1er étage - Chambre 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	1er étage - Chambre 1; 1er étage - Chambre 2; 1er étage - Chambre 3; 1er étage - Chambre 4; 1er étage - Chambre 5; 1er étage - Chambre 6; 1er étage - Rangement; 1er étage - Dégagement escalier 1; 1er étage - Dégagement escalier 2; 1er étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Peinture boiserie	Peinture boiserie	P056 (1er étage - Chambre 2) P057 (1er étage - Dégagement escalier 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	2ème étage - Douche; 2ème étage - Local ménage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage 2*2 jaune	Colle de carrelage 2*2 jaune	P059 (2ème étage - Douche) P066 (2ème étage - Local ménage)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	2ème étage - Chambre 9	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Lès plastique rouge	Lès plastique rouge	P060 (2ème étage - Chambre 9)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-034	1er étage - Dégagement escalier 1; 2ème étage - Dégagement escalier 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Lès plastique vert	Lès plastique vert	P061 (1er étage - Dégagement escalier 1) P065 (2ème étage - Dégagement escalier 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	2ème étage - Chambre 10	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Lès plastique imitation carrelage	Lès plastique imitation carrelage	P062 (2ème étage - Chambre 10)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-036	2ème étage - Chambre 11	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Lès plastique vert	Lès plastique vert	P063 (2ème étage - Chambre 11)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-037	2ème étage - Pièce 1; 2ème étage - Pièce 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Lès plastique en dalle beige	Lès plastique en dalle beige	P064 (2ème étage - Pièce 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-039	2ème étage - Chambre 7; 2ème étage - Chambre 8; 2ème étage - Chambre 9; 2ème étage - Chambre 10; 2ème étage - Chambre 11; 2ème étage - Pièce 1; 2ème étage - Pièce 2; 2ème étage - Dégagement escalier 1; 2ème étage - Rangement; 2ème étage - Dégagement escalier 2; 2ème étage - WC 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Colle de moquette murale	Colle de moquette murale	P071 (2ème étage - Dégagement escalier 1) P072 (2ème étage - Pièce 2) P073 (2ème étage - Dégagement escalier 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-040	2ème étage - Chambre 7; 2ème étage - Chambre 8; 2ème étage - Chambre 9; 2ème étage - Chambre 10; 2ème étage - Chambre 11; 2ème étage - Pièce 1; 2ème étage - Pièce 2; 2ème étage - Dégagement escalier 1; 2ème étage - Rangement; 2ème étage - WC; 2ème étage - Dégagement escalier 2; 2ème étage - WC 2; 2ème étage - Local ménage; 2ème étage - Salle de bain 7	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Peinture enduit mur	Peinture enduit mur	P074 (2ème étage - Chambre 7) P075 (2ème étage - Pièce 2) P076 (2ème étage - Chambre 10)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-042	2ème étage - Pièce 1; 2ème étage - Pièce 2; 2ème étage - Salle de bain 7	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot plafond	Bandes calicot plafond	P078 (2ème étage - Pièce 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-043	Sous-Sol - Pièce 5	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Lès plastique imitation carrelage	Lès plastique imitation carrelage	P080 (Sous-Sol - Pièce 5)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-045	Sous-Sol - Salle 1; Sous-Sol - Salle 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot mur	Bandes calicot mur	P083 (Sous-Sol - Salle 1) P084 (Sous-Sol - Salle 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-046	Sous-Sol - Rangement; Sous-Sol - Pièce 6; Sous-Sol - Dégagement escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Peinture sur béton	Peinture sur béton	P085 (Sous-Sol - Dégagement escalier 2) P086 (Sous-Sol - Rangement)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-047	Sous-Sol - Rangement; Sous-Sol - Dégagement escalier 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Joint entre panneaux	Joint entre panneaux de faux plafond	P087 (Sous-Sol - Rangement)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-048	Sous-Sol - Salle 1; Sous-Sol - Salle 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture enduit plafond	Peinture enduit plafond	P088 (Sous-Sol - Salle 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-050	Rez de chaussée - Entrée; Rez de chaussée - Salle à manger; Rez de chaussée - Bureau 1; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Dégagement escalier 1; Rez de chaussée - Pièce 1; Rez de chaussée - Office; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - SAS; Rez de chaussée - Rangement bureau 3; Rez de chaussée - Dégagement escalier 2; Rez de chaussée - WC Homme; Rez de chaussée - WC Femme	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture enduit plafond	Peinture enduit plafond	P092 (Rez de chaussée - Pièce 1) P093 (Rez de chaussée - Bureau 2) P094 (Rez de chaussée - Dégagement escalier 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-051	1er étage - Chambre 1; 1er étage - Chambre 2; 1er étage - Chambre 3; 1er étage - Chambre 4; 1er étage - Chambre 5; 1er étage - Chambre 6; 1er étage - Rangement; 1er étage - Dégagement escalier 1; 1er étage - Dégagement escalier 2; 1er étage - Couloir	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P095 (1er étage - Dégagement escalier 2) P096 (1er étage - Chambre 1) P097 (1er étage - Chambre 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-052	Rez de chaussée - Office	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P098 (Rez de chaussée - Office)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-053	Sous-Sol - Rangement 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Lès plastique imitation carrelage	Lès plastique imitation carrelage	P099 (Sous-Sol - Rangement 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-054	Sous-Sol - Rangement 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Peinture enduit mur	Peinture enduit mur	P100 (Sous-Sol - Rangement 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-055	Sous-Sol - Rangement 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Peinture enduit plafond	Peinture enduit plafond	P101 (Sous-Sol - Rangement 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-057	1er étage - Chambre 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Plâtre embrasure	Plâtre embrasure	P103 (1er étage - Chambre 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-058	1er étage - Chambre 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Peinture enduit mur	Peinture enduit mur	P104 (1er étage - Chambre 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-059	1er étage - Chambre 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Peinture enduit cloisons	Peinture enduit cloisons	P105 (1er étage - Chambre 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-061	1er étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Plâtre embrasure	Plâtre embrasure	P107 (1er étage - Couloir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-062	1er étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Peinture enduit mur	Peinture enduit mur	P108 (1er étage - Couloir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-063	1er étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Peinture enduit cloisons	Peinture enduit cloisons	P109 (1er étage - Couloir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-064	1er étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Plâtre cloison	Plâtre cloison	P110 (1er étage - Couloir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-065	1er étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Peinture enduit mur	Peinture enduit mur	P111 (1er étage - Couloir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-067	2ème étage - Dégagement escalier 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plâtre plafond	Plâtre plafond	P113 (2ème étage - Dégagement escalier 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-068	2ème étage - Chambre 9	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture plafond	Peinture plafond	P114 (2ème étage - Chambre 9)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-069	2ème étage - Chambre 9	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plâtre plafond	Plâtre plafond	P115 (2ème étage - Chambre 9)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-070	2ème étage - Chambre 9	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture enduit plafond	Peinture enduit plafond	P116 (2ème étage - Chambre 9)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-072	Rez de chaussée - Bureau 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Peinture enduit embrasure	Peinture enduit embrasure	P118 (Rez de chaussée - Bureau 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-073	Sous-Sol - Dégagement escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Peinture embrasure	Peinture embrasure	P119 (Sous-Sol - Dégagement escalier 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-074	1er étage - Chambre 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Peinture enduit allège	Peinture enduit allège	P120 (1er étage - Chambre 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-075	Rez de chaussée - Bureau 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Peinture enduit allège	Peinture enduit allège	P121 (Rez de chaussée - Bureau 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-076	Rez de chaussée - Bureau 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Peinture enduit mur	Peinture enduit mur	P122 (Rez de chaussée - Bureau 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-077	Sous-Sol - Dégagement escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Peinture enduit mur	Peinture enduit mur	P123 (Sous-Sol - Dégagement escalier 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-078	Rez de chaussée - Salle à manger	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Moulure + colle	Moulure + colle	P124 (Rez de chaussée - Salle à manger)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-079	2ème étage - Chambre 7	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture enduit plâtre plafond	Peinture enduit plâtre plafond	P125 (2ème étage - Chambre 7)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-080	2ème étage - Chambre 8	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture enduit plâtre plafond	Peinture enduit plâtre plafond	P126 (2ème étage - Chambre 8)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT




Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.


Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

ANNEXE 1 -
FICHE D'IDENTIFICATION

 Matériaux : ZPSO-001 Prélèvement : P001 Description : Moquette en dalle rouge Localisation : Rez de chaussée - Pièce 1 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-002 Prélèvement : P002 Description : Moquette rouge Localisation : Rez de chaussée - Pièce 1 Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-001 Prélèvement : P003 Description : Moquette en dalle rouge Localisation : Rez de chaussée - Salle à manger Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-003 Prélèvement : P004 Description : Lès plastique blanc Localisation : Rez de chaussée - Entrée Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-004 Prélèvement : P005 Description : Lès plastique jaune Localisation : Rez de chaussée - Entrée Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-005 Prélèvement : P006 Description : Lès plastique bleu tissée Localisation : Rez de chaussée - Entrée Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-002
Prélèvement : P007
Description : Moquette rouge
Localisation : Rez de chaussée - Rangement bureau 3
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-006
Prélèvement : P008
Description : Moquette blanche
Localisation : Rez de chaussée - Bureau 3
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-007
Prélèvement : P009
Description : Lès plastique imitation carrelage carrée
Localisation : Rez de chaussée - Dégagement escalier 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-005
Prélèvement : P010
Description : Lès plastique bleu tissée
Localisation : Rez de chaussée - Dégagement escalier 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-008
Prélèvement : P011
Description : Lès plastique blanc
Localisation : Rez de chaussée - WC Femme
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-009
Prélèvement : P012
Description : Lès plastique imitation carrelage orange
Localisation : Rez de chaussée - WC Femme
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-009
Prélèvement : P013
Description : Lès plastique imitation carrelage orange
Localisation : Rez de chaussée - WC Homme
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-010
Prélèvement : P014
Description : Lès plastique imitation bois tissée
Localisation : Rez de chaussée - Bureau 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-007
Prélèvement : P015
Description : Lès plastique imitation carrelage carrée
Localisation : Rez de chaussée - Bureau 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-011
Prélèvement : P016
Description : Lès plastique imitation bois
Localisation : Rez de chaussée - Dégagement escalier 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-012
Prélèvement : P017
Description : Colle de brique cheminé
Localisation : Rez de chaussée - Salle à manger
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-013
Prélèvement : P018
Description : Peinture enduit mur
Localisation : Rez de chaussée - Bureau 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-013
Prélèvement : P019
Description : Peinture enduit mur
Localisation : Rez de chaussée - Bureau 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-013
Prélèvement : P020
Description : Peinture enduit mur
Localisation : Rez de chaussée - Pièce 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-013
Prélèvement : P021
Description : Peinture enduit mur
Localisation : Rez de chaussée - Office
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-015
Prélèvement : P023
Description : Colle de moquette murale
Localisation : Rez de chaussée - Dégagement escalier 2
Résultat : Absence d'amiante






Matériaux : ZPSO-016
Prélèvement : P024
Description : Lès plastique murale
Localisation : Rez de chaussée - WC Homme
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-017
Prélèvement : P025
Description : Joint de mastic de vitrage
Localisation : Rez de chaussée - Salle à manger
Résultat : Absence d'amiante

 Matériaux : ZPSO-017 Prélèvement : P026 Description : Joint de mastic de vitrage Localisation : Rez de chaussée - Bureau 2 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-018 Prélèvement : P027 Description : Tresse de radiateur Localisation : Rez de chaussée - Bureau 2 Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-018 Prélèvement : P028 Description : Tresse de radiateur Localisation : Rez de chaussée - Office Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-019 Prélèvement : P029 Description : Peinture sur boiserie Localisation : Rez de chaussée - Salle à manger Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-019 Prélèvement : P030 Description : Peinture sur boiserie Localisation : Rez de chaussée - Bureau 1 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-019 Prélèvement : P031 Description : Peinture sur boiserie Localisation : Rez de chaussée - Entrée Résultat : Absence d'amiante

 Matériaux : ZPSO-020 Prélèvement : P032 Description : Nez de marche Localisation : 1er étage - Dégagement escalier 1 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-005 Prélèvement : P033 Description : Lès plastique bleu tissée Localisation : Rez de chaussée - Dégagement escalier 1 Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-021 Prélèvement : P034 Description : Lès plastique bleu Localisation : 1er étage - Chambre 4 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-021 Prélèvement : P035 Description : Lès plastique bleu Localisation : 1er étage - Chambre 1 Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-022 Prélèvement : P036 Description : Lès plastique en dalle bleu Localisation : 1er étage - Salle de bain 4 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-022 Prélèvement : P037 Description : Lès plastique en dalle bleu Localisation : 1er étage - Salle de bain 5 Résultat : Absence d'amiante

 Matériaux : ZPSO-024 Prélèvement : P039 Description : Plâtre Localisation : 1er étage - Salle de bain 4 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-024 Prélèvement : P040 Description : Plâtre Localisation : 1er étage - Salle de bain 1 Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-025 Prélèvement : P041 Description : Colle de faïence 10*10 bleu Localisation : 1er étage - Salle de bain 4 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-025 Prélèvement : P042 Description : Colle de faïence 10*10 bleu Localisation : 1er étage - Salle de bain 6 Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-026 Prélèvement : P043 Description : Colle de faïence 10*10 jaune Localisation : 1er étage - Salle de bain 2 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-026 Prélèvement : P044 Description : Colle de faïence 10*10 jaune Localisation : 1er étage - Salle de bain 5 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-016
Prélèvement : P045
Description : Lès plastique murale
Localisation : 1er étage - Rangement
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-027
Prélèvement : P046
Description : Peinture enduit mur
Localisation : 1er étage - Dégagement escalier 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-027
Prélèvement : P047
Description : Peinture enduit mur
Localisation : 1er étage - Rangement
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-027
Prélèvement : P048
Description : Peinture enduit mur
Localisation : 1er étage - Couloir
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-027
Prélèvement : P049
Description : Peinture enduit mur
Localisation : 1er étage - Salle de bain 4
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-028
Prélèvement : P050
Description : Lès plastique jaune
Localisation : 1er étage - Rangement
Résultat : Absence d'amiante

 Matériaux : ZPSO-027 Prélèvement : P051 Description : Peinture enduit mur Localisation : 1er étage - Chambre 2 Résultat : Présence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-029 Prélèvement : P052 Description : Bandes calicot mur Localisation : 1er étage - Salle de bain 2 Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-029 Prélèvement : P053 Description : Bandes calicot mur Localisation : 1er étage - Salle de bain 6 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-030 Prélèvement : P054 Description : Tresse de radiateur Localisation : 1er étage - Chambre 4 Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-030 Prélèvement : P055 Description : Tresse de radiateur Localisation : 1er étage - Chambre 1 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-031 Prélèvement : P056 Description : Peinture boiserie Localisation : 1er étage - Chambre 2 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-031
Prélèvement : P057
Description : Peinture boiserie
Localisation : 1er étage - Dégagement escalier 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-028
Prélèvement : P058
Description : Lès plastique jaune
Localisation : 1er étage - Dégagement escalier 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-032
Prélèvement : P059
Description : Colle de carrelage 2*2 jaune
Localisation : 2ème étage - Douche
Résultat : Absence d'amiante






Matériaux : ZPSO-033
Prélèvement : P060
Description : Lès plastique rouge
Localisation : 2ème étage - Chambre 9
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-034
Prélèvement : P061
Description : Lès plastique vert
Localisation : 1er étage - Dégagement escalier 1
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-035
Prélèvement : P062
Description : Lès plastique imitation carrelage
Localisation : 2ème étage - Chambre 10
Résultat : Absence d'amiante

 Matériaux : ZPSO-036 Prélèvement : P063 Description : Lès plastique vert Localisation : 2ème étage - Chambre 11 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-037 Prélèvement : P064 Description : Lès plastique en dalle beige Localisation : 2ème étage - Pièce 2 Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-034 Prélèvement : P065 Description : Lès plastique vert Localisation : 2ème étage - Dégagement escalier 2 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-032 Prélèvement : P066 Description : Colle de carrelage 2*2 jaune Localisation : 2ème étage - Local ménage Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-038 Prélèvement : P067 Description : Colle de faïence 10*10 blanche Localisation : 2ème étage - Douche Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-038 Prélèvement : P068 Description : Colle de faïence 10*10 blanche Localisation : 2ème étage - Local ménage Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-038
Prélèvement : P069
Description : Colle de faïence 10*10 blanche
Localisation : 2ème étage - Chambre 9
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-025
Prélèvement : P070
Description : Colle de faïence 10*10 bleu
Localisation : 2ème étage - Salle de bain 7
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-039
Prélèvement : P071
Description : Colle de moquette murale
Localisation : 2ème étage - Dégagement escalier 1
Résultat : Absence d'amiante






Matériaux : ZPSO-039
Prélèvement : P072
Description : Colle de moquette murale
Localisation : 2ème étage - Pièce 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-039
Prélèvement : P073
Description : Colle de moquette murale
Localisation : 2ème étage - Dégagement escalier 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-040
Prélèvement : P074
Description : Peinture enduit mur
Localisation : 2ème étage - Chambre 7
Résultat : Absence d'amiante

 Matériaux : ZPSO-040 Prélèvement : P075 Description : Peinture enduit mur Localisation : 2ème étage - Pièce 2 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-040 Prélèvement : P076 Description : Peinture enduit mur Localisation : 2ème étage - Chambre 10 Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-041 Prélèvement : P077 Description : Peinture enduit plafond Localisation : 2ème étage - Dégagement escalier 2 Résultat : Présence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-042 Prélèvement : P078 Description : Bandes calicot plafond Localisation : 2ème étage - Pièce 2 Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-041 Prélèvement : P079 Description : Peinture enduit plafond Localisation : 2ème étage - Chambre 9 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-043 Prélèvement : P080 Description : Lès plastique imitation carrelage Localisation : Sous-Sol - Pièce 5 Résultat : Absence d'amiante

 Matériaux : ZPSO-044 Prélèvement : P081 Description : Lès plastique imitation carrelage marron Localisation : Sous-Sol - Pièce 6 Résultat : Présence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-044 Prélèvement : P082 Description : Lès plastique imitation carrelage marron Localisation : Sous-Sol - Rangement Résultat : Présence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-045 Prélèvement : P083 Description : Bandes calicot mur Localisation : Sous-Sol - Salle 1 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-045 Prélèvement : P084 Description : Bandes calicot mur Localisation : Sous-Sol - Salle 2 Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-046 Prélèvement : P085 Description : Peinture sur béton Localisation : Sous-Sol - Dégagement escalier 2 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-046 Prélèvement : P086 Description : Peinture sur béton Localisation : Sous-Sol - Rangement Résultat : Absence d'amiante

 Matériaux : ZPSO-047 Prélèvement : P087 Description : Joint entre panneaux Localisation : Sous-Sol - Rangement Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-048 Prélèvement : P088 Description : Peinture enduit plafond Localisation : Sous-Sol - Salle 2 Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-017 Prélèvement : P089 Description : Joint de mastic de vitrage Localisation : Sous-Sol - Dégagement escalier 2 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-049 Prélèvement : P091 Description : Conduit en fibres-ciment Localisation : Sous-Sol - Dégagement escalier 2 Résultat : Présence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-050 Prélèvement : P092 Description : Peinture enduit plafond Localisation : Rez de chaussée - Pièce 1 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-050 Prélèvement : P093 Description : Peinture enduit plafond Localisation : Rez de chaussée - Bureau 2 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-050
Prélèvement : P094
Description : Peinture enduit plafond
Localisation : Rez de chaussée - Dégagement escalier 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-051
Prélèvement : P095
Description : Enduit à base de plâtre projeté
Localisation : 1er étage - Dégagement escalier 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-051
Prélèvement : P096
Description : Enduit à base de plâtre projeté
Localisation : 1er étage - Chambre 1
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-051
Prélèvement : P097
Description : Enduit à base de plâtre projeté
Localisation : 1er étage - Chambre 4
Résultat : Absence d'amiante





Matériaux : ZPSO-052
Prélèvement : P098
Description : Colle de carrelage
Localisation : Rez de chaussée - Office
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-053
Prélèvement : P099
Description : Lès plastique imitation carrelage
Localisation : Sous-Sol - Rangement 2
Résultat : Absence d'amiante

 Matériaux : ZPSO-054 Prélèvement : P100 Description : Peinture enduit mur Localisation : Sous-Sol - Rangement 2 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-055 Prélèvement : P101 Description : Peinture enduit plafond Localisation : Sous-Sol - Rangement 2 Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-056 Prélèvement : P102 Description : Peinture allège Localisation : 1er étage - Chambre 2 Résultat : Présence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-057 Prélèvement : P103 Description : Plâtre embrasure Localisation : 1er étage - Chambre 2 Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-058 Prélèvement : P104 Description : Peinture enduit mur Localisation : 1er étage - Chambre 2 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-059 Prélèvement : P105 Description : Peinture enduit cloisons Localisation : 1er étage - Chambre 2 Résultat : Absence d'amiante

 Matériaux : ZPSO-060 Prélèvement : P106 Description : Peinture embrasure Localisation : 1er étage - Couloir Résultat : Présence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-061 Prélèvement : P107 Description : Plâtre embrasure Localisation : 1er étage - Couloir Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-062 Prélèvement : P108 Description : Peinture enduit mur Localisation : 1er étage - Couloir Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-063 Prélèvement : P109 Description : Peinture enduit cloisons Localisation : 1er étage - Couloir Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-064 Prélèvement : P110 Description : Plâtre cloison Localisation : 1er étage - Couloir Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-065 Prélèvement : P111 Description : Peinture enduit mur Localisation : 1er étage - Couloir Résultat : Absence d'amiante

 Matériaux : ZPSO-066 Prélèvement : P112 Description : Peinture plafond Localisation : 2ème étage - Dégagement escalier 2 Résultat : Présence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-067 Prélèvement : P113 Description : Plâtre plafond Localisation : 2ème étage - Dégagement escalier 2 Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-068 Prélèvement : P114 Description : Peinture plafond Localisation : 2ème étage - Chambre 9 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-069 Prélèvement : P115 Description : Plâtre plafond Localisation : 2ème étage - Chambre 9 Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-071 Prélèvement : P117 Description : Colle de faïence 10*10 blanche Localisation : Rez de chaussée - Rangement bureau 3 Résultat : Présence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-072 Prélèvement : P118 Description : Peinture enduit embrasure Localisation : Rez de chaussée - Bureau 1 Résultat : Absence d'amiante

 Matériaux : ZPSO-073 Prélèvement : P119 Description : Peinture embrasure Localisation : Sous-Sol - Dégagement escalier 2 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-074 Prélèvement : P120 Description : Peinture enduit allège Localisation : 1er étage - Chambre 1 Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-075 Prélèvement : P121 Description : Peinture enduit allège Localisation : Rez de chaussée - Bureau 2 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-078 Prélèvement : P124 Description : Moulure + colle Localisation : Rez de chaussée - Salle à manger Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-079 Prélèvement : P125 Description : Peinture enduit plâtre plafond Localisation : 2ème étage - Chambre 7 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-080 Prélèvement : P126 Description : Peinture enduit plâtre plafond Localisation : 2ème étage - Chambre 8 Résultat : Absence d'amiante

ANNEXE 2 -
PLANS / CROQUIS




Planche de repérage technique

N° planche : 1/9

Nom du plan :

Plan du rez de chaussée sol

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rennes
318 route de Fougères - Immeuble le Noven- CS60642
35706 RENNES CEDEX 7

Adresse du bien :

"CHATEAU"
Centre EPIDE
Rue Coat an Doch
22170 LANRODEC

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2307CBRRE - BI5990000000148
Rédacteur : Paul-Edern DINCUFF
Date : 01/07/2024

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche : 2/9

Nom du plan :

Plan du rez de chaussée mur

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rennes
318 route de Fougères - Immeuble le Noven- CS60642
35706 RENNES CEDEX 7

Adresse du bien :

"CHATEAU"
Centre EPIDE
Rue Coat an Doch
22170 LANRODEC

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2307CBRRE - BI5990000000148
Rédacteur : Paul-Edern DINCUFF
Date : 01/07/2024

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche : 3/9

Nom du plan :

Plan du rez de chaussée plafond

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rennes
318 route de Fougères - Immeuble le Noven- CS60642
35706 RENNES CEDEX 7

Adresse du bien :

"CHATEAU"
Centre EPIDE
Rue Coat an Doch
22170 LANRODEC

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2307CBRRE - BI5990000000148
Rédacteur : Paul-Edern DINCUFF
Date : 01/07/2024

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche : 4/9

Nom du plan :

Plan du 1er étage sol

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rennes
318 route de Fougères - Immeuble le Noven- CS60642
35706 RENNES CEDEX 7

Adresse du bien :

"CHATEAU"
Centre EPIDE
Rue Coat an Doch
22170 LANRODEC

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2307CBRRE - BI5990000000148
Rédacteur : Paul-Edern DINCUFF
Date : 01/07/2024

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche : 5/9

Nom du plan :

Plan du 1er étage mur

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rennes
318 route de Fougères - Immeuble le Noven- CS60642
35706 RENNES CEDEX 7

Adresse du bien :

"CHATEAU"
Centre EPIDE
Rue Coat an Doch
22170 LANRODEC

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2307CBRRE - BI5990000000148
Rédacteur : Paul-Edern DINCUFF
Date : 01/07/2024

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche : 6/9

Nom du plan :

Plan du 1er étage plafond

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rennes
318 route de Fougères - Immeuble le Noven- CS60642
35706 RENNES CEDEX 7

Adresse du bien :

"CHATEAU"
Centre EPIDE
Rue Coat an Doch
22170 LANRODEC

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2307CBRRE - BI5990000000148
Rédacteur : Paul-Edern DINCUFF
Date : 01/07/2024

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche : 7/9

Nom du plan :

Plan du 2ème etage sol

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rennes
318 route de Fougères - Immeuble le Noven- CS60642
35706 RENNES CEDEX 7

Adresse du bien :

"CHATEAU"
Centre EPIDE
Rue Coat an Doch
22170 LANRODEC

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2307CBRRE - BI5990000000148
Rédacteur : Paul-Edern DINCUFF
Date : 01/07/2024

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche : 8/9

Nom du plan :

Plan du 2ème étage mur

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rennes
318 route de Fougères - Immeuble le Noven- CS60642
35706 RENNES CEDEX 7

Adresse du bien :

"CHATEAU"
Centre EPIDE
Rue Coat an Doch
22170 LANRODEC

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2307CBRRE - BI5990000000148
Rédacteur : Paul-Edern DINCUFF
Date : 01/07/2024

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche : 9/9

Nom du plan :

Plan du sous-sol

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rennes
318 route de Fougères - Immeuble le Noven- CS60642
35706 RENNES CEDEX 7

Adresse du bien :

"CHATEAU"
Centre EPIDE
Rue Coat an Doch
22170 LANRODEC

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2307CBRRE - BI5990000000148
Rédacteur : Paul-Edern DINCUFF
Date : 01/07/2024

Commentaires :

ANNEXE 3 -
PV ANALYSES

SOCOTEC

3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC RENNES (CBRRE) CODE SITE : CBRRE 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME	Réf. Commande ITGA : IT0723-39425 Réf. Commande Client : 2307CBRRE_-_BI5990000000148_2023_07_12_1552_5670

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/07/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P001 - Moquette en dalle rouge - Rez de chaussee - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT152307-4626 Description ITGA : Moquette rouge avec couche bitumineuse	
Moquette rouge avec couche bitumineuse	META (B) le 17/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P002 - Moquette rouge - Rez de chaussee - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT152307-4627 Description ITGA : Moquette rouge / **Colle polymère jaune en faible quantité / Matériau gris en faible quantité**	
Moquette rouge + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (B) le 17/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4628	
Réf échantillon client : P003 - Moquette en dalle rouge - Rez de chaussee - Salle a manger		Description ITGA : Moquette rouge avec couche bitumineuse	
Moquette rouge avec couche bitumineuse	META (B) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4629	
Réf échantillon client : P004 - Les plastique blanc - Rez de chaussee - Entree		Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / **Matériau gris en faible quantité**	
Peinture en faible quantité non séparable + Revêtement souple beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (5)
Colle polymère jaune non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (B) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4630	
Réf échantillon client : P005 - Les plastique jaune - Rez de chaussee - Entree		Description ITGA : Revêtement souple marron avec couche cartonnée / **Colle polymère jaune / Matériau fibreux beige en faible quantité**	
Revêtement souple marron avec couche cartonnée + Colle polymère jaune non séparable + Matériau fibreux beige en faible quantité non séparable	MOLP + META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 6 Nombre de supports d'analyse : 10	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4631	
Réf échantillon client : P006 - Les plastique bleu tissee - Rez de chaussee - Entree		Description ITGA : Revêtement souple bleu avec couche fibreuse	
Revêtement souple bleu avec couche fibreuse	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4632	
Réf échantillon client : P007 - Moquette rouge - Rez de chaussee - Rangement bureau 3		Description ITGA : Moquette rouge / **Colle polymère jaune en faible quantité / Matériau gris en faible quantité**	
▸ Moquette rouge + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (B) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4633	
Réf échantillon client : P008 - Moquette blanche - Rez de chaussee - Bureau 3		Description ITGA : Moquette beige avec couche en mousse / **Colle polymère jaune en faible quantité**	
▸ Moquette beige avec couche en mousse + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (B) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4634	
Réf échantillon client : P009 - Les plastique imitation carrelage carree - Rez de chaussee - Degagement escalier 2		Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Revêtement souple gris avec couche cartonnée / **Poussières jaunes**	
▸ Peinture en faible quantité + Revêtement souple gris avec couche cartonnée	MOLP + META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA
Poussières jaunes	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4635	
Réf échantillon client : P010 - Les plastique bleu tissee - Rez de chaussee - Degagement escalier 2		Description ITGA : **Poussières jaunes** / Revêtement souple bleu avec couche fibreuse	
Poussières jaunes	---	Non analysé	
▸ Revêtement souple bleu avec couche fibreuse	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P011 - Les plastique blanc - Rez de chaussee - WC Femme		Réf échantillon ITGA : IT152307-4636 Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune	
▸ Peinture en faible quantité non séparable + Revêtement souple beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (5)
▸ Colle polymère jaune	META (B) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P012 - Les plastique imitation carrelage orange - Rez de chaussee - WC Femme		Réf échantillon ITGA : IT152307-4637 Description ITGA : Revêtement souple marron avec couche cartonnée / **Colle polymère jaune en faible quantité**	
▸ Revêtement souple marron avec couche cartonnée + Colle polymère jaune en faible quantité	MOLP + META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Analyste(s) : FDG / MWA
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P013 - Les plastique imitation carrelage orange - Rez de chaussee - WC Homme		Réf échantillon ITGA : IT152307-4638 Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Revêtement souple orange avec couche cartonnée / **Colle polymère jaune / Matériau gris en faible quantité**	
▸ Peinture en faible quantité non séparable + Revêtement souple orange avec couche cartonnée non séparable + Colle polymère jaune + Matériau gris en faible quantité non séparable	MOLP + META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P014 - Les plastique imitation bois tissee - Rez de chaussee - Bureau 2		Réf échantillon ITGA : IT152307-4639 Description ITGA : Revêtement souple marron avec couche fibreuse / **Colle polymère jaune / Matériau compact gris**	
▸ Revêtement souple marron avec couche fibreuse	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
▸ Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P015 - Les plastique imitation carrelage carree - Rez de chaussee - Bureau 1		Réf échantillon ITGA : IT152307-4640 Description ITGA : Revêtement souple marron avec couche cartonnée / **Colle polymère jaune** / **Matériau compact gris**	
▸ Revêtement souple marron avec couche cartonnée + Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact gris non séparable	MOLP + META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : FDG (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P016 - Les plastique imitation bois - Rez de chaussee - Degagement escalier 1		Réf échantillon ITGA : IT152307-4641 Description ITGA : Revêtement souple marron avec couche fibreuse / **Colle polymère jaune en faible quantité** / **Matériau compact gris**	
▸ Revêtement souple marron avec couche fibreuse	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP
▸ Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P017 - Colle de brique cheminе - Rez de chaussee - Salle a manger		Réf échantillon ITGA : IT152307-4642 Description ITGA : Colle grise hétérogène	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P018 - Peinture enduit mur - Rez de chaussee - Bureau 2		Réf échantillon ITGA : IT152307-4643 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P019 - Peinture enduit mur - Rez de chaussee - Bureau 1		Réf échantillon ITGA : IT152307-4644 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P020 - Peinture enduit mur - Rez de chaussee - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT152307-4645 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / **Carton en faible quantité en vrac**	
▸ Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P021 - Peinture enduit mur - Rez de chaussee - Office		Réf échantillon ITGA : IT152307-4646 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P022 - Peinture sur cloisons bois - Rez de chaussee - SAS		Réf échantillon ITGA : IT152307-4647 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / **Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac avec couche en papier**	
▸ Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac avec couche en papier non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P023 - Colle de moquette murale - Rez de chaussee - Degagement escalier 2		Réf échantillon ITGA : IT152307-4648 Description ITGA : Moquette beige / **Peintures multiples en vrac / Matériau blanc en vrac**	
▸ Moquette beige	META (B) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA
▸ Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau blanc en vrac non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4649	
Réf échantillon client : P024 - Les plastique murale - Rez de chaussee - WC Homme		Description ITGA : Revêtement souple marron avec couche cartonnée / **Colle polymère jaune / Matériau blanc**	
▸ Revêtement souple marron avec couche cartonnée + Colle polymère jaune non séparable + Matériau blanc non séparable	MOLP + META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : **4**	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : FDG (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4650	
Réf échantillon client : P025 - Joint de mastic de vitrage - Rez de chaussee - Salle a manger		Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige	
Peinture	---	Non analysé	
▸ Matériau compact beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4651	
Réf échantillon client : P026 - Joint de mastic de vitrage - Rez de chaussee - Bureau 2		Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige	
Peinture	---	Non analysé	
▸ Matériau compact beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4652	
Réf échantillon client : P027 - Tresse de radiateur - Rez de chaussee - Bureau 2		Description ITGA : Matériau fibreux beige / Poussières	
▸ Matériau fibreux beige	MOLP le 17/07/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WEF
Poussières	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4653	
Réf échantillon client : P028 - Tresse de radiateur - Rez de chaussee - Office		Description ITGA : Matériau fibreux beige / **Peinture en faible quantité en vrac / Poussières**	
▸ Matériau fibreux beige	MOLP le 17/07/2023 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WEF
▸ Peinture en faible quantité en vrac	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)
Poussières	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

SOCOTEC

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4654	
Réf échantillon client : P029 - Peinture sur boiserie - Rez de chaussee - Salle a manger		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4655	
Réf échantillon client : P030 - Peinture sur boiserie - Rez de chaussee - Bureau 1		Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité en vrac / **Bois en faible quantité**	
▸ Peintures multiples en faible quantité en vrac	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA (4)
Bois en faible quantité	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4656	
Réf échantillon client : P031 - Peinture sur boiserie - Rez de chaussee - Entree		Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité en vrac	
▸ Peintures multiples en faible quantité en vrac	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4657	
Réf échantillon client : P032 - Nez de marche - 1er etage - Degagement escalier 1		Description ITGA : Matériau souple noir / **Colle polymère jaune en faible quantité**	
▸ Matériau souple noir + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (B) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4658	
Réf échantillon client : P033 - Les plastique bleu tissee - Rez de chaussee - Degagement escalier 1		Description ITGA : Revêtement souple bleu avec couche fibreuse / **Colle polymère jaune en faible quantité / Matériau gris**	
▸ Revêtement souple bleu avec couche fibreuse	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
▸ Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4659	
Réf échantillon client : P034 - Les plastique bleu - 1er etage - Chambre 4		Description ITGA : Revêtement souple bleu / **Colle polymère jaune en faible quantité** / **Bois massif**	
Revêtement souple bleu + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Bois massif	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4660	
Réf échantillon client : P035 - Les plastique bleu - 1er etage - Chambre 1		Description ITGA : Revêtement souple bleu / **Colle polymère jaune en faible quantité** / **Matériau gris en faible quantité**	
Revêtement souple bleu + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4661	
Réf échantillon client : P036 - Les plastique en dalle bleu - 1er etage - Salle de bain 4		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec couche en papier / Couche beige / Ragréage gris	
Revêtement souple beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Colle polymère jaune avec couche en papier non séparable + Couche beige non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4662	
Réf échantillon client : P037 - Les plastique en dalle bleu - 1er etage - Salle de bain 5		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Papier / Matériau blanc en faible quantité	
Revêtement souple bleu	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG
Colle polymère jaune non séparable + Papier non séparable + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4663	
Réf échantillon client : P038 - Les plastique en dalle grise - 1er etage - Salle de bain 2		Description ITGA : Revêtement souple bleu / **Colle polymère jaune avec couche cartonnée / Matériau beige en faible quantité**	
▸ Revêtement souple bleu	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG
▸ Colle polymère jaune avec couche cartonnée non séparable + Matériau beige en faible quantité	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4664	
Réf échantillon client : P039 - Platre - 1er etage - Salle de bain 4		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▸ Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4665	
Réf échantillon client : P040 - Platre - 1er etage - Salle de bain 1		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▸ Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4666	
Réf échantillon client : P041 - Colle de faience 10*10 bleu - 1er etage - Salle de bain 4		Description ITGA : **Peinture** / Carrelage / Colle beige / **Couche plâtreuse blanche en faible quantité**	
Peinture + Carrelage + Couche plâtreuse blanche en faible quantité	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P042 - Colle de faience 10*10 bleu - 1er etage - Salle de bain 6		Réf échantillon ITGA : IT152307-4667 Description ITGA : **Peinture en faible quantité / Joint cassant blanc en faible quantité /** Carrelage / Colle beige / **Couche plâtreuse blanche en faible quantité avec couche cartonnée**	
Peinture en faible quantité + Carrelage + Couche plâtreuse blanche en faible quantité avec couche cartonnée	---	Non analysé	
▸ Joint cassant blanc en faible quantité non séparable + Colle beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P043 - Colle de faience 10*10 jaune - 1er etage - Salle de bain 2		Réf échantillon ITGA : IT152307-4668 Description ITGA : **Peinture en faible quantité /** Carrelage / Colle beige / **Couche plâtreuse blanche en faible quantité avec couche cartonnée**	
Peinture en faible quantité + Carrelage + Couche plâtreuse blanche en faible quantité avec couche cartonnée	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P044 - Colle de faience 10*10 jaune - 1er etage - Salle de bain 5		Réf échantillon ITGA : IT152307-4669 Description ITGA : **Joint cassant blanc /** Carrelage / Colle beige / **Peinture en faible quantité / Couche plâtreuse blanche en faible quantité**	
▸ Joint cassant blanc	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (3) Analyste : CTP
Carrelage + Peinture en faible quantité non séparable + Couche plâtreuse blanche en faible quantité	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : CTP

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4670	
Réf échantillon client : P045 - Les plastique murale - 1er etage - Rangement		Description ITGA : Revêtement souple rouge avec couche cartonnée / **Colle polymère jaune en faible quantité / Matériau beige en faible quantité**	
Revêtement souple rouge avec couche cartonnée + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Matériau beige en faible quantité non séparable	MOLP le 18/07/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : WEF (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4671	
Réf échantillon client : P046 - Peinture enduit mur - 1er etage - Degagement escalier 2		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / **Carton en vrac / Matériau beige en vrac**	
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton en vrac non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4672	
Réf échantillon client : P047 - Peinture enduit mur - 1er etage - Rangement		Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / **Carton en faible quantité en vrac**	
Peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4673	
Réf échantillon client : P048 - Peinture enduit mur - 1er etage - Couloir		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/07/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EWB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P049 - Peinture enduit mur - 1er etage - Salle de bain 4		Réf échantillon ITGA : IT152307-4674 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / **Matériau beige en vrac**	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 19/07/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P050 - Les plastique jaune - 1er etage - Rangement		Réf échantillon ITGA : IT152307-4675 Description ITGA : Revêtement souple beige / **Colle polymère jaune / Matériau blanc en faible quantité**	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP
▸ Colle polymère jaune + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (B) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (5)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Erwan BELLEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC RENNES (CBRRE) CODE SITE : CBRRE 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME	Réf. Commande ITGA : IT0723-39425 Réf. Commande Client : 2307CBRRE_-_BI5990000000148_2023_07_12_1552_5670

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/07/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P001 - Moquette en dalle rouge - Rez de chaussee - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT152307-4626 Description ITGA : Moquette rouge avec couche bitumineuse	
Moquette rouge avec couche bitumineuse	META (B) le 17/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P002 - Moquette rouge - Rez de chaussee - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT152307-4627 Description ITGA : Moquette rouge / **Colle polymère jaune en faible quantité / Matériau gris en faible quantité**	
Moquette rouge + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (B) le 17/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4628	
Réf échantillon client : P003 - Moquette en dalle rouge - Rez de chaussee - Salle a manger		Description ITGA : Moquette rouge avec couche bitumineuse	
▸ Moquette rouge avec couche bitumineuse	META (B) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4629	
Réf échantillon client : P004 - Les plastique blanc - Rez de chaussee - Entree		Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / **Matériau gris en faible quantité**	
▸ Peinture en faible quantité non séparable + Revêtement souple beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (5)
▸ Colle polymère jaune non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (B) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4630	
Réf échantillon client : P005 - Les plastique jaune - Rez de chaussee - Entree		Description ITGA : Revêtement souple marron avec couche cartonnée / **Colle polymère jaune / Matériau fibreux beige en faible quantité**	
▸ Revêtement souple marron avec couche cartonnée + Colle polymère jaune non séparable + Matériau fibreux beige en faible quantité non séparable	MOLP + META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 6 Nombre de supports d'analyse : 10	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4631	
Réf échantillon client : P006 - Les plastique bleu tissee - Rez de chaussee - Entree		Description ITGA : Revêtement souple bleu avec couche fibreuse	
▸ Revêtement souple bleu avec couche fibreuse	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4632	
Réf échantillon client : P007 - Moquette rouge - Rez de chaussee - Rangement bureau 3		Description ITGA : Moquette rouge / **Colle polymère jaune en faible quantité / Matériau gris en faible quantité**	
▸ Moquette rouge + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (B) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4633	
Réf échantillon client : P008 - Moquette blanche - Rez de chaussee - Bureau 3		Description ITGA : Moquette beige avec couche en mousse / **Colle polymère jaune en faible quantité**	
▸ Moquette beige avec couche en mousse + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (B) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4634	
Réf échantillon client : P009 - Les plastique imitation carrelage carree - Rez de chaussee - Degagement escalier 2		Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Revêtement souple gris avec couche cartonnée / **Poussières jaunes**	
▸ Peinture en faible quantité + Revêtement souple gris avec couche cartonnée	MOLP + META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA
Poussières jaunes	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4635	
Réf échantillon client : P010 - Les plastique bleu tissee - Rez de chaussee - Degagement escalier 2		Description ITGA : **Poussières jaunes** / Revêtement souple bleu avec couche fibreuse	
Poussières jaunes	---	Non analysé	
▸ Revêtement souple bleu avec couche fibreuse	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P011 - Les plastique blanc - Rez de chaussee - WC Femme		Réf échantillon ITGA : IT152307-4636 Description ITGA : **Peinture en faible quantité /** Revêtement souple beige / Colle polymère jaune	
Peinture en faible quantité non séparable + Revêtement souple beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (5)
Colle polymère jaune	META (B) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P012 - Les plastique imitation carrelage orange - Rez de chaussee - WC Femme		Réf échantillon ITGA : IT152307-4637 Description ITGA : Revêtement souple marron avec couche cartonnée / **Colle polymère jaune en faible quantité**	
Revêtement souple marron avec couche cartonnée + Colle polymère jaune en faible quantité	MOLP + META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Analyste(s) : FDG / MWA
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P013 - Les plastique imitation carrelage orange - Rez de chaussee - WC Homme		Réf échantillon ITGA : IT152307-4638 Description ITGA : **Peinture en faible quantité /** Revêtement souple orange avec couche cartonnée / **Colle polymère jaune / Matériau gris en faible quantité**	
Peinture en faible quantité non séparable + Revêtement souple orange avec couche cartonnée non séparable + Colle polymère jaune + Matériau gris en faible quantité non séparable	MOLP + META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P014 - Les plastique imitation bois tissee - Rez de chaussee - Bureau 2		Réf échantillon ITGA : IT152307-4639 Description ITGA : Revêtement souple marron avec couche fibreuse / **Colle polymère jaune / Matériau compact gris**	
Revêtement souple marron avec couche fibreuse	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P015 - Les plastique imitation carrelage carree - Rez de chaussee - Bureau 1		Réf échantillon ITGA : IT152307-4640 Description ITGA : Revêtement souple marron avec couche cartonnée / **Colle polymère jaune** / **Matériau compact gris**	
▸ Revêtement souple marron avec couche cartonnée + Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact gris non séparable	MOLP + META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : FDG (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P016 - Les plastique imitation bois - Rez de chaussee - Degagement escalier 1		Réf échantillon ITGA : IT152307-4641 Description ITGA : Revêtement souple marron avec couche fibreuse / **Colle polymère jaune en faible quantité** / **Matériau compact gris**	
▸ Revêtement souple marron avec couche fibreuse	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP
▸ Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P017 - Colle de brique cheminе - Rez de chaussee - Salle a manger		Réf échantillon ITGA : IT152307-4642 Description ITGA : Colle grise hétérogène	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P018 - Peinture enduit mur - Rez de chaussee - Bureau 2		Réf échantillon ITGA : IT152307-4643 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P019 - Peinture enduit mur - Rez de chaussee - Bureau 1		Réf échantillon ITGA : IT152307-4644 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P020 - Peinture enduit mur - Rez de chaussee - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT152307-4645 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / **Carton en faible quantité en vrac**	
▸ Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P021 - Peinture enduit mur - Rez de chaussee - Office		Réf échantillon ITGA : IT152307-4646 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P022 - Peinture sur cloisons bois - Rez de chaussee - SAS		Réf échantillon ITGA : IT152307-4647 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / **Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac avec couche en papier**	
▸ Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac avec couche en papier non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P023 - Colle de moquette murale - Rez de chaussee - Degagement escalier 2		Réf échantillon ITGA : IT152307-4648 Description ITGA : Moquette beige / **Peintures multiples en vrac / Matériau blanc en vrac**	
▸ Moquette beige	META (B) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA
▸ Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau blanc en vrac non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4649	
Réf échantillon client : P024 - Les plastique murale - Rez de chaussee - WC Homme		Description ITGA : Revêtement souple marron avec couche cartonnée / **Colle polymère jaune / Matériau blanc**	
▸ Revêtement souple marron avec couche cartonnée + Colle polymère jaune non séparable + Matériau blanc non séparable	MOLP + META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : **4**	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : FDG (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4650	
Réf échantillon client : P025 - Joint de mastic de vitrage - Rez de chaussee - Salle a manger		Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige	
Peinture	---	Non analysé	
▸ Matériau compact beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4651	
Réf échantillon client : P026 - Joint de mastic de vitrage - Rez de chaussee - Bureau 2		Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige	
Peinture	---	Non analysé	
▸ Matériau compact beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4652	
Réf échantillon client : P027 - Tresse de radiateur - Rez de chaussee - Bureau 2		Description ITGA : Matériau fibreux beige / Poussières	
▸ Matériau fibreux beige	MOLP le 17/07/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WEF
Poussières	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4653	
Réf échantillon client : P028 - Tresse de radiateur - Rez de chaussee - Office		Description ITGA : Matériau fibreux beige / **Peinture en faible quantité en vrac / Poussières**	
▸ Matériau fibreux beige	MOLP le 17/07/2023 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WEF
▸ Peinture en faible quantité en vrac	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)
Poussières	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4654	
Réf échantillon client : P029 - Peinture sur boiserie - Rez de chaussee - Salle a manger		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4655	
Réf échantillon client : P030 - Peinture sur boiserie - Rez de chaussee - Bureau 1		Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité en vrac / **Bois en faible quantité**	
Peintures multiples en faible quantité en vrac	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA (4)
Bois en faible quantité	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4656	
Réf échantillon client : P031 - Peinture sur boiserie - Rez de chaussee - Entree		Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité en vrac	
Peintures multiples en faible quantité en vrac	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4657	
Réf échantillon client : P032 - Nez de marche - 1er etage - Degagement escalier 1		Description ITGA : Matériau souple noir / **Colle polymère jaune en faible quantité**	
Matériau souple noir + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (B) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4658	
Réf échantillon client : P033 - Les plastique bleu tissee - Rez de chaussee - Degagement escalier 1		Description ITGA : Revêtement souple bleu avec couche fibreuse / **Colle polymère jaune en faible quantité / Matériau gris**	
Revêtement souple bleu avec couche fibreuse	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4659	
Réf échantillon client : P034 - Les plastique bleu - 1er etage - Chambre 4		Description ITGA : Revêtement souple bleu / **Colle polymère jaune en faible quantité** / **Bois massif**	
Revêtement souple bleu + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Bois massif	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4660	
Réf échantillon client : P035 - Les plastique bleu - 1er etage - Chambre 1		Description ITGA : Revêtement souple bleu / **Colle polymère jaune en faible quantité** / **Matériau gris en faible quantité**	
Revêtement souple bleu + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4661	
Réf échantillon client : P036 - Les plastique en dalle bleu - 1er etage - Salle de bain 4		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec couche en papier / Couche beige / Ragréage gris	
Revêtement souple beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Colle polymère jaune avec couche en papier non séparable + Couche beige non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4662	
Réf échantillon client : P037 - Les plastique en dalle bleu - 1er etage - Salle de bain 5		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Papier / Matériau blanc en faible quantité	
Revêtement souple bleu	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG
Colle polymère jaune non séparable + Papier non séparable + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4663	
Réf échantillon client : P038 - Les plastique en dalle grise - 1er etage - Salle de bain 2		Description ITGA : Revêtement souple bleu / **Colle polymère jaune avec couche cartonnée / Matériau beige en faible quantité**	
▸ Revêtement souple bleu	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG
▸ Colle polymère jaune avec couche cartonnée non séparable + Matériau beige en faible quantité	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4664	
Réf échantillon client : P039 - Platre - 1er etage - Salle de bain 4		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▸ Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4665	
Réf échantillon client : P040 - Platre - 1er etage - Salle de bain 1		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▸ Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4666	
Réf échantillon client : P041 - Colle de faience 10*10 bleu - 1er etage - Salle de bain 4		Description ITGA : **Peinture** / Carrelage / Colle beige / **Couche plâtreuse blanche en faible quantité**	
Peinture + Carrelage + Couche plâtreuse blanche en faible quantité	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P042 - Colle de faience 10*10 bleu - 1er etage - Salle de bain 6		Réf échantillon ITGA : IT152307-4667 Description ITGA : **Peinture en faible quantité / Joint cassant blanc en faible quantité /** Carrelage / Colle beige / **Couche plâtreuse blanche en faible quantité avec couche cartonnée**	
Peinture en faible quantité + Carrelage + Couche plâtreuse blanche en faible quantité avec couche cartonnée	---	Non analysé	
▸ Joint cassant blanc en faible quantité non séparable + Colle beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P043 - Colle de faience 10*10 jaune - 1er etage - Salle de bain 2		Réf échantillon ITGA : IT152307-4668 Description ITGA : **Peinture en faible quantité /** Carrelage / Colle beige / **Couche plâtreuse blanche en faible quantité avec couche cartonnée**	
Peinture en faible quantité + Carrelage + Couche plâtreuse blanche en faible quantité avec couche cartonnée	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P044 - Colle de faience 10*10 jaune - 1er etage - Salle de bain 5		Réf échantillon ITGA : IT152307-4669 Description ITGA : **Joint cassant blanc /** Carrelage / Colle beige / **Peinture en faible quantité / Couche plâtreuse blanche en faible quantité**	
▸ Joint cassant blanc	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (3) Analyste : CTP
Carrelage + Peinture en faible quantité non séparable + Couche plâtreuse blanche en faible quantité	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : CTP

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4670	
Réf échantillon client : P045 - Les plastique murale - 1er etage - Rangement		Description ITGA : Revêtement souple rouge avec couche cartonnée / **Colle polymère jaune en faible quantité / Matériau beige en faible quantité**	
Revêtement souple rouge avec couche cartonnée + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Matériau beige en faible quantité non séparable	MOLP le 18/07/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : WEF (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4671	
Réf échantillon client : P046 - Peinture enduit mur - 1er etage - Degagement escalier 2		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / **Carton en vrac / Matériau beige en vrac**	
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton en vrac non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4672	
Réf échantillon client : P047 - Peinture enduit mur - 1er etage - Rangement		Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / **Carton en faible quantité en vrac**	
Peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4673	
Réf échantillon client : P048 - Peinture enduit mur - 1er etage - Couloir		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/07/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EWB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39425 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P049 - Peinture enduit mur - 1er etage - Salle de bain 4		Réf échantillon ITGA : IT152307-4674 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / **Matériau beige en vrac**	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 19/07/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P050 - Les plastique jaune - 1er etage - Rangement		Réf échantillon ITGA : IT152307-4675 Description ITGA : Revêtement souple beige / **Colle polymère jaune / Matériau blanc en faible quantité**	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP
▸ Colle polymère jaune + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (B) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (5)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Erwan BELLEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

SOCOTEC

3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39426 EN DATE DU 19/07/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC RENNES (CBRRE) CODE SITE : CBRRE 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME	Réf. Commande ITGA : IT0723-39426 Réf. Commande Client : 2307CBRRE_-_BI5990000000148_2023_07_12_1552_5670

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/07/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P051 - Peinture enduit mur - 1er etage - Chambre 2		Réf échantillon ITGA : IT152307-4676 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EWB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39426 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4677	
Réf échantillon client : P052 - Bandes calicot mur - 1er etage - Salle de bain 2		Description ITGA : **Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac / Papier en vrac / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac**	
▸ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Papier en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4678	
Réf échantillon client : P053 - Bandes calicot mur - 1er etage - Salle de bain 6		Description ITGA : **Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac / Papier en vrac / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac**	
▸ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Papier en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4679	
Réf échantillon client : P054 - Tresse de radiateur - 1er etage - Chambre 4		Description ITGA : Matériau fibreux beige / **Peinture en faible quantité**	
▸ Matériau fibreux beige	MOLP le 17/07/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WEF
▸ Peinture en faible quantité	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4680	
Réf échantillon client : P055 - Tresse de radiateur - 1er etage - Chambre 1		Description ITGA : Matériau fibreux beige / **Peinture en faible quantité**	
▸ Matériau fibreux beige	MOLP le 17/07/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WEF
▸ Peinture en faible quantité	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39426 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4681	
Réf échantillon client : P056 - Peinture boiserie - 1er etage - Chambre 2		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / **Bois en faible quantité**	
▸ Peintures multiples en vrac	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (4)
Bois en faible quantité	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4682	
Réf échantillon client : P057 - Peinture boiserie - 1er etage - Degagement escalier 1		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / **Matériau beige en vrac**	
▸ Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4683	
Réf échantillon client : P058 - Les plastique jaune - 1er etage - Degagement escalier 1		Description ITGA : Revêtement souple beige / **Colle polymère jaune / Bois massif en faible quantité**	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA
▸ Colle polymère jaune	META (B) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA
Bois massif en faible quantité	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4684	
Réf échantillon client : P059 - Colle de carrelage 2*2 jaune - 2eme etage - Douche		Description ITGA : **Joint cassant en faible quantité** / Carrelage / Colle grise hétérogène	
▸ Joint cassant en faible quantité non séparable + Colle grise hétérogène	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (5)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39426 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4685	
Réf échantillon client : P060 - Les plastique rouge - 2eme etage - Chambre 9		Description ITGA : Revêtement souple rouge avec couche fibreuse / **Colle polymère jaune** / **Matériau compact gris**	
▸ Revêtement souple rouge avec couche fibreuse	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA
▸ Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4686	
Réf échantillon client : P061 - Les plastique vert - 1er etage - Degagement escalier 1		Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Revêtement souple vert avec couche fibreuse / **Poussières jaunes**	
▸ Peinture en faible quantité non séparable + Revêtement souple vert avec couche fibreuse	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Poussières jaunes	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4687	
Réf échantillon client : P062 - Les plastique imitation carrelage - 2eme etage - Chambre 10		Description ITGA : Revêtement souple marron avec couche fibreuse / **Colle polymère jaune** / **Matériau compact gris** / **Matériau beige en faible quantité**	
▸ Revêtement souple marron avec couche fibreuse	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA
▸ Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact gris + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4688	
Réf échantillon client : P063 - Les plastique vert - 2eme etage - Chambre 11		Description ITGA : Revêtement souple gris avec couche fibreuse / **Colle polymère jaune** / **Matériau compact gris**	
▸ Revêtement souple gris avec couche fibreuse	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA
▸ Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39426 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4689	
Réf échantillon client : P064 - Les plastique en dalle beige - 2eme etage - Piece 2		Description ITGA : Revêtement souple beige / **Colle polymère jaune en faible quantité** / **Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée**	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA
▸ Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4690	
Réf échantillon client : P065 - Les plastique vert - 2eme etage - Degagement escalier 2		Description ITGA : Revêtement souple vert avec couche fibreuse / **Colle polymère jaune** / **Matériau compact gris** / **Matériau beige en faible quantité**	
▸ Revêtement souple vert avec couche fibreuse	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA
▸ Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact gris + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4691	
Réf échantillon client : P066 - Colle de carrelage 2*2 jaune - 2eme etage - Local menage		Description ITGA : **Joint cassant gris en faible quantité** / Carrelage / Colle grise hétérogène	
▸ Joint cassant gris en faible quantité non séparable + Colle grise hétérogène	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : FDG (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4692	
Réf échantillon client : P067 - Colle de faience 10*10 blanche - 2eme etage - Douche		Description ITGA : **Joint cassant blanc en faible quantité** / Carrelage / Colle beige / **Couche plâtreuse blanche en faible quantité avec couche cartonnée**	
▸ Joint cassant blanc en faible quantité non séparable + Colle beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Carrelage + Couche plâtreuse blanche en faible quantité avec couche cartonnée	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39426 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4693	
Réf échantillon client : P068 - Colle de faience 10*10 blanche - 2eme etage - Local menage		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / **Peintures multiples**	
Carrelage + Peintures multiples	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 19/07/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EWB
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4694	
Réf échantillon client : P069 - Colle de faience 10*10 blanche - 2eme etage - Chambre 9		Description ITGA : **Peinture en faible quantité / Joint cassant blanc en faible quantité /** Carrelage / Colle beige	
Peinture en faible quantité + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Joint cassant blanc en faible quantité non séparable + Colle beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4695	
Réf échantillon client : P070 - Colle de faience 10*10 bleu - 2eme etage - Salle de bain 7		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / **Peinture en faible quantité / Couche plâtreuse blanche**	
Carrelage + Peinture en faible quantité + Couche plâtreuse blanche	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4696	
Réf échantillon client : P071 - Colle de moquette murale - 2eme etage - Degagement escalier 1		Description ITGA : Moquette verte avec couche en papier	
▸ Moquette verte avec couche en papier	META (B) le 17/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4697	
Réf échantillon client : P072 - Colle de moquette murale - 2eme etage - Piece 2		Description ITGA : Moquette beige / Colle polymère jaune avec couche en papier / **Matériau blanc en faible quantité**	
▸ Moquette beige + Colle polymère jaune avec couche en papier non séparable + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (B) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39426 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4698	
Réf échantillon client : P073 - Colle de moquette murale - 2eme etage - Degagement escalier 2		Description ITGA : Moquette rose / Colle polymère jaune avec couche cartonnée / **Matériau beige en faible quantité**	
Moquette rose + Colle polymère jaune avec couche cartonnée non séparable + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (B) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4699	
Réf échantillon client : P074 - Peinture enduit mur - 2eme etage - Chambre 7		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4700	
Réf échantillon client : P075 - Peinture enduit mur - 2eme etage - Piece 2		Description ITGA : **Papier en vrac** / Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac / **Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée**	
Papier en vrac non séparable + Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4701	
Réf échantillon client : P076 - Peinture enduit mur - 2eme etage - Chambre 10		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4702	
Réf échantillon client : P077 - Peinture enduit plafond - 2eme etage - Degagement escalier 2		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FDG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39426 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P078 - Bandes calicot plafond - 2eme etage - Piece 2		Réf échantillon ITGA : IT152307-4703 Description ITGA : **Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac / Papier en vrac / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac**	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Papier en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P079 - Peinture enduit plafond - 2eme etage - Chambre 9		Réf échantillon ITGA : IT152307-4704 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P080 - Les plastique imitation carrelage - Sous-Sol - Piece 5		Réf échantillon ITGA : IT152307-4705 Description ITGA : Revêtement souple marron / **Colle polymère jaune / Matériau compact gris / Matériau beige en faible quantité**	
Revêtement souple marron	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA
Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact gris non séparable + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P081 - Les plastique imitation carrelage marron - Sous-Sol - Piece 6		Réf échantillon ITGA : IT152307-4706 Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche cartonnée / **Colle polymère jaune / Matériau compact gris**	
Revêtement souple beige avec couche cartonnée + Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact gris non séparable	MOLP le 17/07/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RNN (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39426 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4707	
Réf échantillon client : P082 - Les plastique imitation carrelage marron - Sous-Sol - Rangement		Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche cartonnée / **Colle polymère jaune** / **Matériau compact gris**	
▸ Revêtement souple beige avec couche cartonnée + Colle polymère jaune non séparable	MOLP le 18/07/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : WEF (5)
▸ Matériau compact gris	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4708	
Réf échantillon client : P083 - Bandes calicot mur - Sous-Sol - Salle 1		Description ITGA : **Peinture en vrac** / **Enduit plâtreux beige en vrac** / **Papier en vrac** / **Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac**	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Papier en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4709	
Réf échantillon client : P084 - Bandes calicot mur - Sous-Sol - Salle 2		Description ITGA : **Peinture en faible quantité en vrac** / **Enduit plâtreux beige en vrac** / **Papier en vrac** / **Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée**	
▸ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Papier en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4710	
Réf échantillon client : P085 - Peinture sur beton - Sous-Sol - Degagement escalier 2		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39426 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P086 - Peinture sur beton - Sous-Sol - Rangement		Réf échantillon ITGA : IT152307-4711 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P087 - Joint entre panneaux - Sous-Sol - Rangement		Réf échantillon ITGA : IT152307-4712 Description ITGA : Matériau cartonné	
▸ Matériau cartonné	MOLP + META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P088 - Peinture enduit plafond - Sous-Sol - Salle 2		Réf échantillon ITGA : IT152307-4713 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / **Matériau gris en faible quantité en vrac** / Papier	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + Papier	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P089 - Joint de mastic de vitrage - Sous-Sol - Degagement escalier 2		Réf échantillon ITGA : IT152307-4714 Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige	
Peinture	---	Non analysé	
▸ Matériau compact beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P090 - Joint de mastic de vitrage - Sous-Sol - Piece 4		Réf échantillon ITGA : IT152307-4715 Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige	
Peinture	---	Non analysé	
▸ Matériau compact beige	META (A) le 18/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-39426 EN DATE DU 19/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152307-4716	
Réf échantillon client : P091 - Conduit en fibres-ciment - Sous-Sol - Degagement escalier 2		Description ITGA : **Peinture** / Fibrociment gris avec fibres visibles	
Peinture non séparable + Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 17/07/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : WEF (5)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Erwan BELLEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

SOCOTEC

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-40194 EN DATE DU 24/07/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC RENNES (CBRRE) CODE SITE : CBRRE 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME	Réf. Commande ITGA : IT0723-40194 Réf. Commande Client : 2307CBRRE_-_BI5990000000148_2023_07_18_1505_5494

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/07/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P092 - Peinture enduit plafond - Rez de chaussee - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT072307-25956 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 21/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (2) Analyste : MJK (3)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P093 - Peinture enduit plafond - Rez de chaussee - Bureau 2		Réf échantillon ITGA : IT072307-25957 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 21/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJK (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-40194 EN DATE DU 24/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072307-25958	
Réf échantillon client : P094 - Peinture enduit plafond - Rez de chaussee - Degagement escalier 2		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 24/07/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (3)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072307-25959	
Réf échantillon client : P095 - Enduit a base de platre projete - 1er etage - Chambre 4		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 24/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSA (3)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072307-25960	
Réf échantillon client : P096 - Enduit a base de platre projete - 1er etage - Chambre 1		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 21/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJK (3)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072307-25961	
Réf échantillon client : P097 - Enduit a base de platre projete - 1er etage - Chambre 4		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 21/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJK (3)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072307-25962	
Réf échantillon client : P098 - Colle de carrelage - Rez de chaussee - Office		Description ITGA : Colle grise	
▸ Colle grise	META (A) le 21/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJK
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072307-25963	
Réf échantillon client : P099 - Les plastique imitation carrelage - Sous-Sol - Rangement 2		Description ITGA : Revêtement souple gris avec poussières / Poussières	
▸ Revêtement souple gris avec poussières	META (A) le 21/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJK
Poussières	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-40194 EN DATE DU 24/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P100 - Peinture enduit mur - Sous-Sol - Rangement 2		Réf échantillon ITGA : IT072307-25964 Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux gris en vrac	
• Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux gris en vrac non séparable	META (A) le 24/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSA (3)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P101 - Peinture enduit plafond - Sous-Sol - Rangement 2		Réf échantillon ITGA : IT072307-25965 Description ITGA : Peinture / Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres	
• Peinture non séparable + Carton non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres	META (A) le 24/07/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSA (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Pierre LE ROUZIC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-47831 EN DATE DU 08/09/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC RENNES (CBRRE) CODE SITE : CBRRE 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME	Réf. Commande ITGA : IT0723-47831 Réf. Commande Client : 2307CBRRE_-_BI5990000000148_2023_09_04_1151_0260

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 06/09/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P102 - Peinture allege - 1er etage - Chambre 2		Réf échantillon ITGA : IT072309-5587 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 08/09/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SYK (3)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P103 - Platre embrasure - 1er etage - Chambre 2		Réf échantillon ITGA : IT072309-5588 Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Matériau plâtreux beige en vrac hétérogène	
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac hétérogène	META (A) le 08/09/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DCF (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-47831 EN DATE DU 08/09/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P104 - Peinture enduit mur - 1er etage - Chambre 2		Réf échantillon ITGA : IT072309-5589 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / **Papier**	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier	META (A) le 08/09/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : BEJ (3)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P105 - Peinture enduit cloisons - 1er etage - Chambre 2		Réf échantillon ITGA : IT072309-5590 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / **Matériau gris en faible quantité**	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 08/09/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (3)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P106 - Peinture embrasure - 1er etage - Couloir		Réf échantillon ITGA : IT072309-5591 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 08/09/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SYK (3)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P107 - Platre embrasure - 1er etage - Couloir		Réf échantillon ITGA : IT072309-5592 Description ITGA : **Peinture** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 08/09/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DCF (3)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P108 - Peinture enduit mur - 1er etage - Couloir		Réf échantillon ITGA : IT072309-5593 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 08/09/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (3)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P109 - Peinture enduit cloisons - 1er etage - Couloir		Réf échantillon ITGA : IT072309-5594 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 08/09/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-47831 EN DATE DU 08/09/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P110 - Platre cloison - 1er etage - Couloir		Réf échantillon ITGA : IT072309-5596 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 08/09/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DCF (3)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P111 - Peinture enduit mur - 1er etage - Couloir		Réf échantillon ITGA : IT072309-5597 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 08/09/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DCF (3)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P112 - Peinture plafond - 2eme etage - Degagement escalier 2		Réf échantillon ITGA : IT072309-5598 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac	META (A) le 08/09/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : DCF (3)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P113 - Platre plafond - 2eme etage - Degagement escalier 2		Réf échantillon ITGA : IT072309-5599 Description ITGA : **Peinture** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 08/09/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (3)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P114 - Peinture plafond - 2eme etage - Chambre 9		Réf échantillon ITGA : IT072309-5600 Description ITGA : Peinture / **Matériau plâtreux blanc en vrac**	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 08/09/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (3)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P115 - Platre plafond - 2eme etage - Chambre 9		Réf échantillon ITGA : IT072309-5601 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 08/09/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : BEJ (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-47831 EN DATE DU 08/09/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante		Elements analytiques
Réf dossier client :	2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA :	IT072309-5602	
Réf échantillon client :	P116 - Peinture enduit plafond - 2eme etage - Chambre 9		Description ITGA :	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac		META (A) le 08/09/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -		Analyste : DCF (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Nathan BARATON Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

SOCOTEC

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-31332 EN DATE DU 01/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC RENNES (CBRRE) 318 Route de Fougères - Immeuble Le Noven CS60642 35706 RENNES CEDEX 7	Réf. Commande ITGA : IT0724-31332 Réf. Commande Client : 2307CBRRE_-_BI5990000000148_2024_06_25_1655_2021

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 27/06/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P117 - Colle de faience 10*10 blanche - Rez de chaussee - Rangement bureau 3		Réf échantillon ITGA : IT072406-35859 Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 01/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : VGA
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P118 - Peinture enduit embrasure - Rez de chaussee - Bureau 1		Réf échantillon ITGA : IT072406-35860 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 01/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGA (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-31332 EN DATE DU 01/07/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P119 - Peinture embrasure - Sous-Sol - Degagement escalier 2		Réf échantillon ITGA : IT072406-35861 Description ITGA : Peinture en vrac / **Matériau plâtreux blanc en vrac**	
• Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 01/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGA (3)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P120 - Peinture enduit allege - 1er etage - Chambre 1		Réf échantillon ITGA : IT072406-35862 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 01/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGA (3)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P121 - Peinture enduit allege - Rez de chaussee - Bureau 2		Réf échantillon ITGA : IT072406-35863 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 01/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : SSH (3)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P122 - Peinture enduit mur - Rez de chaussee - Bureau 3		Réf échantillon ITGA : IT072406-35864 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / **Carton en faible quantité**	
• Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton en faible quantité non séparable	META (A) le 29/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : BEJ (3)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P123 - Peinture enduit mur - Sous-Sol - Degagement escalier 2		Réf échantillon ITGA : IT072406-35865 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
• Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 29/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : BEJ (3)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P124 - Peinture moulure - Rez de chaussee - Salle a manger		Réf échantillon ITGA : IT072406-35866 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 29/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : BEJ (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-31332 EN DATE DU 01/07/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P125 - Peinture enduit platre plafond - 2eme etage - Chambre 7		Réf échantillon ITGA : IT072406-35867 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 01/07/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (4)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P126 - Peinture enduit platre plafond - 2eme etage - Chambre 8		Réf échantillon ITGA : IT072406-35868 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 01/07/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (3)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P127 - Peinture plafond - 2eme etage - Chambre 7		Réf échantillon ITGA : IT072406-35869 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 01/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SSH (3)
Réf dossier client : 2307CBRRE - BI5990000000148 - "CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC Réf échantillon client : P128 - Peinture plafond - 2eme etage - Chambre 8		Réf échantillon ITGA : IT072406-35870 Description ITGA : Peinture / **Matériau plâtreux blanc en vrac**	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 01/07/2024 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 8	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Céline BLIN Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

ANNEXE 4 -
AUTRES DOCUMENTS

ANNEXE 5 -
CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 6137 Version 001

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DINCUFF Paul-Edern

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 20/10/2021 - Date d'expiration : 19/10/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 20/10/2021 - Date d'expiration : 19/10/2028
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 07/10/2021 - Date d'expiration : 06/10/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 26/10/2021 - Date d'expiration : 25/10/2028
DRIPP/CAT	Plomb avec mention : Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôle après travaux en présence de plomb Date d'effet : 26/10/2021 - Date d'expiration : 25/10/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 02/11/2021.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCREDITATION N° 4 0522 PORTEE CERTIFICATION DE PERSONNES DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev17

ANNEXE 6 -
ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
01 41 34 55 00

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS **www.orias.fr**

Votre contrat

Construction : Responsabilité civile professionnelle et exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**

Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.
Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d'AXA France

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. **AXA France Vie** - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS Nanterre. **AXA Assurances IARD Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. **AXA Assurances Vie Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. **Juridica** -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. **AXA Assistance France Assurances** - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. **Entreprises régies par le Code des assurances.**

Assurance et Banque

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
01 41 34 55 00

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS **www.orias.fr**

Votre contrat

Construction : Responsabilité civile professionnelle et exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

- 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non consécutifs.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. **AXA France Vie** - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS Nanterre. **AXA Assurances IARD Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. **AXA Assurances Vie Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. **Juridica** -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. **AXA Assistance France Assurances** - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. **Entreprises régies par le Code des assurances.**