Bureau Veritas Exploitation SAS
ST HERBLAIN (J.CARTIER)
8 avenue Jacques Cartier
Atlantis
44807 SAINT-HERBLAIN Cedex France
Téléphone : 02 40 92 06 89
Mail : thomas.poidevin@bureauveritas.com

A l'attention de KONIECZNY Soline
UNIVERSITE DE NANTES
1 QUAI DE TOURVILLE
44035 NANTES CEDEX 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante

Article R1334-18 du Code de la Santé Publique, Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017

Date(s) du repérage : le 24/02/2021

Coordonnées du site : 01_01
Nom du site : 01 - La Fleuriaye

Immeuble bâti objet du repérage :
IUT La Fleuriaye
2 avenue du Professeur Jean Rouxel
44470 CARQUEFOU

Numéro d'affaire : 10480867
Référence du rapport : 10480867/S2.1.2.R
Rédigé le : 22/03/2021
Par l'opérateur de repérage : Thomas POIDEVIN
Date de la commande : 11/01/2021

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS Certification 60 Avenue du Général de Gaulle - 92046 Paris La Défense
Certificat n° 8104602

	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	26/06/2019	25/06/2024
Amiante avec mention	09/06/2017	08/06/2022

Ce rapport contient **78** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :

SOMMAIRE

1. CONCLUSIONS....3

2. INFORMATIONS GENERALES....4
2.1. Immeuble bâti objet de la mission....4
2.2. Intervenants....4
2.3. Opérateur(s) de repérage....4
2.4. Laboratoire(s)....4

3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE....5
3.1. Textes réglementaires....5
3.2. Programme de repérage....5
3.3. Méthodologie de la mission....6
3.4. Limites de la mission....6

4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE....8
4.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite....8

5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE....9
5.1. Résultats détaillés....9

6. ANNEXES....36
6.1. Parties d'immeuble bâti visitées....36
6.2. Descriptif des parties d'immeuble visitées....46
6.3. Croquis de repérage....64
6.4. Photos....69
6.5. Attestation d'assurance....70
6.6. Certificat de compétence....72
6.7. Rapports d'essais de laboratoire....73

Copyright BUREAU VERITAS

1. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Copyright BUREAU VERITAS

2. INFORMATIONS GENERALES

2.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: IUT La Fleuriaye
2 avenue du Professeur Jean Rouxel
44470 CARQUEFOU

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
IUT La Fleuriaye	Enseignement supérieur/recherche	ERP catégorie 1 à 4	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe Parties d'immeubles bâti visitées

2.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	UNIVERSITE DE NANTES Soline KONIECZNY	1 QUAI DE TOURVILLE 44035 NANTES CEDEX 1	0251125260 Soline.Konieczny@univ-nantes.fr
Propriétaire	UNIVERSITE DE NANTES	2 AVENUE DU PROFESSEUR JEAN ROUXEL 44475 CARQUEFOU	/
Pas d'accompagnateur	/	/	/

2.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 79018467501175	Thomas POIDEVIN	BUREAU VERITAS Certification	8104602	26/06/2019	25/06/2024

2.4. Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation	Adresse	Coordonnées
Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest	1-5597	7, Rue Pierre Adolphe BobierreCS 90827 44323NANTES CEDEX 3France	+33 2 51 83 49 48

Copyright BUREAU VERITAS

3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, en vue de la constitution du Dossier Technique Amiante.

3.1. Textes réglementaires

Code de la Santé Publique : articles L1334-12-1, R1334-17, R1334-18, R1334-20, R1334-21, R1334-23, R1334-24, R1334-27 à 29, R1334-29-3, R1334-29-5, R1334-29-7 alinéas 2 et 3, annexe 13-9

Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013

Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante.

Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

3.2. Programme de repérage

Dans le cadre de notre mission, le programme de repérage est le suivant :

Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

Composant à sonder ou à vérifier
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique (hors champ de mission réglementaire)

Composant de la construction	***Partie du composant à vérifier ou à sonder***
1. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiseries, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduites projetés, panneaux collés ou visés.
Planchers.	Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduites de fluides (air, eau, autres fluides ...).	Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets / volets coupe-feu.	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu.	Joints (tresse, bandes).
Vide-ordures.	Conduits.
4. Éléments extérieurs	

Composant de la construction	*Partie du composant à vérifier ou à sonder*
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et façades.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

3.3. Méthodologie de la mission

Lors de la première phase, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans investigation approfondie destructive.
A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti. Il détermine les zones présentant des similitudes d'ouvrage et les zones homogènes.
Les zones présentant des similitudes d'ouvrage permettent d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l'opérateur, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs.

Lors de la deuxième phase, en prenant en compte les zones présentant des similitudes d'ouvrage, l'opérateur de repérage identifie et localise parmi les matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ceux qui contiennent de l'amiante.

A cette fin, il conclut quant à la présence d'amiante dans ces matériaux et produits, pour chacun des matériaux et produits repérés à l'issue de la première phase, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés.
En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d'analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d'amiante. Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur pour les matériaux et produits de la liste A, et sur la première couche accessible pour les produits et matériaux de la liste B. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du Code de la Santé Publique, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur conclut définitivement à l'absence ou à la présence d'amiante pour chaque matériau ou produit repéré.
Pour les matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique : l'opérateur de repérage précise le critère (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou à l'absence d'amiante.
Pour les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique : l'opérateur de repérage précise le critère (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou l'absence d'amiante.
Pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. Dans ce cas, il précise dans sa conclusion que le critère qui lui a permis de conclure est son jugement personnel.
Lors de la troisième phase, l'opérateur de repérage évalue par zone homogène l'état de conservation des matériaux ou produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de l'amiante :

liste A : en application des critères des grilles d'évaluations définies en annexes de l'arrêté du 12 décembre 2012 modifié,

liste B : selon les critères de la grille d'évaluation définis en annexe de l'arrêté liste B du 12 décembre 2012 modifié.

3.4. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission.
Il n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante :

avant travaux, et n'est pas adapté ni suffisant à l'évaluation du risque amiante en cas de travaux selon l'article R. 4412-97 du Code du Travail,

avant démolition, tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adapté ni suffisant à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique est réalisée sur les matériaux accessibles sans sondage destructif, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de la norme NF X 46-020 et des arrêtés du 12 décembre 2012 modifiés relatifs aux listes A et B.

Cette recherche ne peut cependant être exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre l'amiante et le caractère aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux du bâtiment. Certains MPCA des listes A et B de l'annexe 13-9

du Code de la Santé Publique peuvent donc ne pas être mis en évidence par la méthode de recherche réglementaire : détermination de zones présentant des similitudes d'ouvrage, fréquence de sondages à l'intérieur de celles-ci conformément à la norme NF X 46-020.

Il n'est ainsi pas exclu que certains MPCA des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique non visibles et inaccessibles sans démontage particulier ou investigation approfondie destructrice puissent être mis en évidence ultérieurement lors d'opérations de travaux, de démolition ou de réhabilitation.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

Copyright BUREAU VERITAS

4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : le 24/02/2021

4.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Références rapport de repérage	Date rapport	Auteur rapport	Objet du repérage	Principales conclusions
11-08-002181-DTA	26/09/2011	DEKRA : SEBASTIEN MAIGNAN	DTA	Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante
17-08-003339 A	27/08/2017	DEKRA : YANN CORNU	Repérage avant travaux	Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

Autres documents :

Titre	Référence	Type Document
/	/	Plan

Copyright BUREAU VERITAS

5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

5.1. Résultats détaillés

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)
Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px
S = sondage en complément de l'inspection visuelle
États de conservation et obligations/recommandations :

1 = évaluation périodique du matériau ou produit dans les 36 mois
2 = mesure d'empoussièrement dans les 3 mois
3 = travaux de retrait ou de confinement achevés dans les 36 mois
EP = évaluation périodique
AC1 = action correctrice de 1er niveau
AC2 = action correctrice de second niveau
EC = État de conservation

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / Amphi1	Plafond	Faux plafond	plâtre	P005	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / Amphi1	Plafond	Flocage	cotonneux, gris(e), blanc(he)	idem P004	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / Amphi2	Plafond	Flocage	cotonneux, gris(e), blanc(he)	idem P004	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / Amphi2	Plafond	Faux plafond	plâtre	idem P005	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / A909	Plafond	Flocage	cotonneux, gris(e), blanc(he)	P004	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / A907	Plafond	Flocage	cotonneux, gris(e), blanc(he)	idem P004	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / A906	Plafond	Flocage	cotonneux, gris(e), blanc(he)	idem P004	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / C905	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / A904	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / A904	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / A902	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C003	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C003	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C004	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C004	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C005	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C005	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C006	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C006	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C007	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C009	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C012	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D001	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D001	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D002	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D002	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D018	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E001	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E001	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E002	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E002	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E003	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E003	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E006	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E007	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E008	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E009	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E011	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E013	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E016	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E016	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E017	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E018	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E018	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E019	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E020	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E021	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E022	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E025	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E026	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E027	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E028	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E029	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E030	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F002	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F002	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F003	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F003	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F004	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F004	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F005	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F007	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F008	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F009	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F010	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F011	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F012	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F013	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F014	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F015	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F016	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F017	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F018	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F018	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F019	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F019	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F021	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F022	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F023	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F024	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G002	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G003	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G005	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G006	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G007	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G008	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G010	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G011	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G012	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G013	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G014	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G015	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G016	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G017	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G018	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G019	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G020	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G021	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G025	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G030	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G030	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G031	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G032	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G033	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G033	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G034	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G034	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G035	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G035	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G036	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G036	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G037	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G037	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G038	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G038	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G039	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G039	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G040	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G040	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G041	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G041	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G043	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G044	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H005	Plafond	Flocage	cotonneux, gris(e)	P006	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H009	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H011	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H015	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H017	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H019	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H019	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H020	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H020	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H021	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H021	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H026	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H026	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K002	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K003	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K003	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K005	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K005	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K006	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K006	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K007	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K008	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K009	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K010	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K011	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K012	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K013	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K014	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / A102	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / A103	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / A104	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / A105	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C101	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C101	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C102	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C102	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C103	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C103	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C104	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C104	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C105	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C105	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C106	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C106	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C107	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C107	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C108	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C108	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C109	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C109	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C110	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C110	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C111	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C111	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C112	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C112	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C112	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C113	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C113	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C113	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C114	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C114	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C115	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C115	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C116	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C116	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C117	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C117	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C117	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C118	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C118	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C119	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C119	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C120	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C120	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C121	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C121	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C122	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C122	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C123	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C123	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C124	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C124	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C125	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C125	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C126	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C126	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C127	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C127	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C128	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C128	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C129	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C129	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C130	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C130	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C131	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C131	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D101	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D101	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D102	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D102	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D103	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D103	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D104	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D104	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D105	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D105	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D106	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D106	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D107	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D107	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D108	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D108	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D109	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D109	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D110	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D110	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D111	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D111	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D112	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D112	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D112	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D113	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D113	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D114	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D114	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D115	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D115	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D116	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D116	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D117	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D117	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D117	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D118	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D118	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D119	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D119	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D120	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D120	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D121	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D121	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D122	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D122	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D123	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D123	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D124	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D124	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D125	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D125	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D126	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D126	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D127	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D127	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D128	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D128	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D129	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D129	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D130	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D130	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D131	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D131	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E101	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E101	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E102	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E102	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E103	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E103	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E104	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E104	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E105	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E105	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E106	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E106	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E107	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E107	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E108	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E108	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E109	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E109	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E110	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E110	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E111	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E111	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E112	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E112	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E113	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E113	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E114	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E114	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E114	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E115	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E115	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E116	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E116	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E117	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E117	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E118	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E118	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E119	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E119	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E120	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E120	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E120	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E121	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E121	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E122	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E122	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E123	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E123	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E124	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E124	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E125	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E125	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E126	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E126	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E127	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E127	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E128	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E128	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E129	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E129	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E130	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E130	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E130	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E131	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E131	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E132	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E132	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E133	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E133	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E134	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E134	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E135	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E135	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F105	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F107	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F108	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F108	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F109	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F109	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F110	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F110	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F111	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F111	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F111	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F112	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F112	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F113	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F113	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F114	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F114	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F115	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F115	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F116	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F116	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F117	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F117	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F118	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F118	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F119	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F119	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F120	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F120	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F121	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F121	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F122	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F122	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F123	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F123	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F124	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F124	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F125	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F125	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F126	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F126	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F127	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F127	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F128	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F128	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F129	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F129	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F129	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F130	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F130	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F131	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F131	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F132	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F132	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F133	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F133	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F134	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F134	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F135	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F135	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F136	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F136	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F137	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F137	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F138	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F138	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F140	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / FP18	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / FP19	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / FP19	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / G101	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / G102	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / G103	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / G104	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / G105	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / G106	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / G107	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H103	Gaine verticale	Flocage	cotonneux, gris(e), blanc(he)	P003	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H104	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H104	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H105	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H105	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H106	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H106	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H107	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H107	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H108	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H108	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H109	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H109	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H110	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H110	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H110,1	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H110,1	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H111	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H111	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H112	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H112	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H113	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H113	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H114	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H114	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H115A	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H115A	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H115B	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H115B	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K101	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K102	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K102	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K103	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K103	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K104	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K104	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K105	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K105	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K106	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K106	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K107	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K107	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K108	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K108	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K109	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K109	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K110	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K110	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K111	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K111	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K112	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K112	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K113	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K113	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K114	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K114	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K115	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K115	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K116	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K116	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K117	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K117	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K118	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K118	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K119	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K119	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K120	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K120	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K121	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K121	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K122	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K123	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K123	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K124	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K124	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K125	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K125	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K126	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K126	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K127	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K127	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K128	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K128	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K129	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K129	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K130	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K130	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K131	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K131	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K132	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K132	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K133	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K133	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K134	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K134	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K135	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B031.1	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B031.1	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B031.2	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B031.2	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B029	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B030	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B002	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B002	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B003	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B003	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B004	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B004	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B005	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B005	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B006	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B006	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B007	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B007	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B008	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B008	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B009	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B009	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B010	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B010	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B011	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B011	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B012	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B012	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B013	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B013	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B014	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B014	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B015	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B015	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B026	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B026	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / G108	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B101	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B102	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B102	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B102	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B103	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B103	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B103	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B104	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B104	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B104	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B105	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B105	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B105	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B106	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B106	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B106	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B107	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B107	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B107	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B108	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B108	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B108	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B109	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B109	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B109	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B110	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B110	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B110	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B111	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B111	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B111	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B112	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B112	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B112	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B113	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B113	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B113	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B114	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B114	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B114	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B115	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B115	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B115	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B116	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B116	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B116	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B117	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B117	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B117	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B118	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B118	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B118	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B119	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B119	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B119	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B120	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B120	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B120	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B121	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B121	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B121	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B122	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B122	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B122	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B123	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B123	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B123	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B124	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B124	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B124	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B125	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B125	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B125	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B126	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B126	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B126	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B127	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B127	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B127	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B128	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B128	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B128	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B129	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B129	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B129	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B130	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B130	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B130	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B131	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B131	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B132	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B132	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), beige	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON	/

Copyright BUREAU VERITAS

6. ANNEXES

6.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	*Commentaires*
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / K904	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / F908	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / F901	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / F902	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / F910	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / F912	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / F911	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / F913	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / C902	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / F914	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / Amphi1	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / Amphi2	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / C901	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / C900	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / A909	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / A908	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / A907	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / A906	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / C905	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / A904	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / A901	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / A902	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / A903	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / ASC02	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / A002	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / A005	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / A006	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / A007	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C002	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C003	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C004	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C005	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C006	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C007	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C009	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C010	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C011	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C012	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C014	/

Localisation	*Commentaires*
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C015	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C016	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C017	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D001	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D002	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D004	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D005	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D007	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D006	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D008	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D009	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D010	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D011	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D012	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D013	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D014	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D015	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D016	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D017	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D018	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D019	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D020	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D021	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D022	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D022.1	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D022.2	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D023	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D024	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E001	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E002	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E003	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E004	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E005	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E006	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E007	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E008	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E009	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E011	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E013	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E014	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E015	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E016	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E017	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E018	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E019	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E020	/

Localisation	*Commentaires*
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E021	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E022	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E023	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E024	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E025	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E026	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E027	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E028	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E029	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E030	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / ET01	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F001	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F002	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F003	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F004	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F005	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F007	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F008	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F009	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F010	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F011	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F012	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F013	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F014	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F015	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F016	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F017	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F018	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F019	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F020	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F021	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F022	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F023	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F024	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F025	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / FT01	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / FT02	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G002	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G003	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G005	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G006	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G007	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G008	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G009	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G009.1	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G010	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	*Commentaires*
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G011	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G012	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G013	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G014	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G015	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G016	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G017	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G018	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G019	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G020	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G021	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G022	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G023	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G024	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G025	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G026	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G027	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G028	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G029	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G030	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G031	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G032	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G033	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G034	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G035	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G036	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G037	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G038	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G039	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G040	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G041	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G042	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G043	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G044	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G045	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G045.1	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G047	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H001	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H002	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H003	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H004	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H005	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H006	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H007	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H008	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H009	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	*Commentaires*
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H010	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H011	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H012	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H013	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H015	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H016	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H017	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H018	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H019	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H020	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H021	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H022	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H023	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H024	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H026	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H027	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H028	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K001	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K002	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K003	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K004	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K005	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K006	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K007	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K008	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K009	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K010	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K011	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K012	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K013	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K014	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K015	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / A102	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / A103	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / A104	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / A105	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C101	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C102	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C103	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C104	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C105	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C106	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C107	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C108	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C109	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C110	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	*Commentaires*
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C111	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C112	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C113	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C114	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C115	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C116	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C117	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C118	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C119	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C120	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C121	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C122	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C123	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C124	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C125	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C126	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C127	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C128	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C129	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C130	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C131	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D101	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D102	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D103	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D104	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D105	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D106	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D107	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D108	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D109	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D110	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D111	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D112	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D113	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D114	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D115	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D116	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D117	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D118	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D119	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D120	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D121	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D122	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D123	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D124	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D125	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	*Commentaires*
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D126	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D127	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D128	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D129	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D130	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D131	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E101	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E102	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E103	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E104	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E105	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E106	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E107	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E108	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E109	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E110	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E111	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E112	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E113	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E114	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E115	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E116	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E117	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E118	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E119	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E120	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E121	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E122	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E123	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E124	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E125	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E126	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E127	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E128	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E129	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E130	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E131	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E132	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E133	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E134	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E135	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F105	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F107	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F108	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F109	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F110	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	*Commentaires*
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F111	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F112	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F113	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F114	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F115	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F116	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F117	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F118	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F119	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F120	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F121	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F122	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F123	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F124	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F125	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F126	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F127	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F128	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F129	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F130	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F131	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F132	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F133	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F134	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F135	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F136	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F137	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F138	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F140	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / FP18	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / FP19	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / G101	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / G102	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / G103	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / G104	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / G105	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / G106	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / G107	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H103	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H104	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H105	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H106	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H107	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H108	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H109	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H110	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	*Commentaires*
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H110,1	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H111	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H112	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H113	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H114	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H115A	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H115B	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H117	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K101	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K102	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K103	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K104	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K105	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K106	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K107	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K108	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K109	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K110	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K111	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K112	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K113	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K114	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K115	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K116	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K117	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K118	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K119	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K120	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K121	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K122	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K123	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K124	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K125	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K126	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K127	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K128	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K129	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K130	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K131	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K132	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K133	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K134	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K135	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / P118	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B031.1	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B031.2	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	*Commentaires*
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B029	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B030	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B002	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B003	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B004	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B005	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B006	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B007	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B008	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B009	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B010	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B001	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B027	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B011	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B012	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B013	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B014	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B015	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B016	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B017	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B018	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B019	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B020	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B021	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B022	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B023	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B024	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B025	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B026	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / G108	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B101	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B102	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B103	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B104	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B105	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B106	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B107	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B108	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B109	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B110	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B111	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B112	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B113	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B114	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B115	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B116	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	*Commentaires*
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B117	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B118	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B119	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B120	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B121	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B122	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B123	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B124	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B125	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B126	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B127	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B128	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B129	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B130	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B131	/
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B132	/
Bâtiment La Fleuriaye / EXTERIEUR / TOITURE TERRASSE	/
Bâtiment La Fleuriaye / EXTERIEUR / FACADES	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / ASC01	/
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / TREMIE ASC01	/
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / TREMIE ASC02	/

6.2. Descriptif des parties d'immeuble visitées

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / K904	Béton	Béton	Fibralith	
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / F908	Béton	Béton	Fibralith	
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / F901	Béton	Béton	Béton	
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / F902	Béton	Béton	Béton	
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / F910	Carrelage	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / F912	Carrelage	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / F911	Carrelage	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / F913	Béton	Béton	Fibralith	
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / C902	Béton	Béton		
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / F914	Carrelage	Béton	Fibralith	
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / Amphi1	Lé souple collé	Bois	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / Amphi2	Lé souple collé	Bois	Faux-Plafond	

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / C901	Béton	Béton		
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / C900	Béton	Béton	Flocage	
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / A909	Béton	Peinture sur béton	Flocage	
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / A908	Carrelage	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / A907	Béton	Béton	Flocage	
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / A906	Béton	Béton	Flocage	
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / C905	Carrelage	Peinture sur béton	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / A904	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / A901	Carrelage	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / A902	Carrelage	Peinture sur béton	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / A903	Peinture sur béton	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / ASC02	Lé souple collé	Métal	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / A002	Carrelage	Peinture sur béton	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / A005	Carrelage	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / A006	Carrelage	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / A007	Carrelage	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C002	Carrelage	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C003	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C004	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C005	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C006	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C007	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C009	Carrelage	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C010	Béton	Béton	Béton	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C011	Carrelage	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C012	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C014	Carrelage	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C015	Carrelage	Peinture sur béton	Peinture sur béton	

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C016	Carrelage	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / C017	Carrelage	Peinture sur béton	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D001	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D002	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D004	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D005	Carrelage	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D007	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D006	Carrelage	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D008	Carrelage	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D009	Carrelage	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D010	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D011	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D012	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D013	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D014	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D015	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D016	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D017	Carrelage	Peinture sur béton	Béton	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D018	Lé souple collé	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D019	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D020	Carrelage	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D021	Carrelage	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D022	Carrelage	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D022.1	Carrelage	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D022.2	Carrelage	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D023	Carrelage	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / D024	Carrelage	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E001	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E002	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E003	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E004	Carrelage	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E005	Carrelage	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E006	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E007	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E008	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E009	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E011	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E013	Carrelage	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E014	Béton	Plâtre	Béton	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E015	Carrelage	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E016	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E017	Carrelage	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E018	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E019	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E020	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E021	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E022	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E023	Carrelage	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E024	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E025	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E026	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E027	Carrelage	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E028	Carrelage	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E029	Carrelage	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / E030	Carrelage	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / ET01	Carrelage	Plâtre	Béton	

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F001	Carrelage	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F002	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F003	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F004	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F005	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Peinture sur plâtre	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F007	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F008	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F009	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F010	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F011	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F012	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F013	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F014	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F015	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F016	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F017	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F018	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F019	Carrelage	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F020	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F021	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F022	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F023	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F024	Carrelage	Peinture sur béton	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / F025	Carrelage	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / FT01	Béton	Plâtre	Béton	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / FT02	Béton	Plâtre	Béton	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G002	Carrelage	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G003	Carrelage	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G005	Carrelage	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G006	Carrelage	Peinture sur béton	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G007	Carrelage	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G008	Carrelage	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G009	Carrelage	Peinture sur béton	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G009.1	Carrelage	Peinture sur béton	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G010	Carrelage	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G011	Carrelage	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G012	Carrelage	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G013	Carrelage	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G014	Carrelage	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G015	Carrelage	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G016	Carrelage	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G017	Carrelage	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G018	Carrelage	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G019	Carrelage	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G020	Carrelage	Peinture sur béton	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G021	Carrelage	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G022	Carrelage	Toile de verre peinte sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G023	Carrelage	Toile de verre peinte sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G024	Carrelage	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G025	Carrelage	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G026	Carrelage	Toile de verre peinte sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G027	Carrelage	Toile de verre peinte sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G028	Carrelage	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G029	Carrelage	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G030	Dalle de sol	Peinture sur béton	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G031	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Métal	

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G032	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G033	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G034	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G035	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G036	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G037	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G038	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G039	Peinture sur béton	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G040	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G041	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G042	Carrelage	Peinture sur béton	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G043	Carrelage	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G044	Carrelage	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G045	Carrelage	Peinture sur béton	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G045.1	Carrelage	Peinture sur béton	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / G047	Carrelage	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H001	Peinture sur béton	Peinture sur béton	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H002	Peinture sur béton	Peinture sur béton	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H003	Peinture sur béton	Peinture sur béton	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H004	Peinture sur béton	Peinture sur béton	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H005	Peinture sur béton	Peinture sur béton	Flocage	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H006	Peinture sur béton	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H007	Peinture sur béton	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H008	Peinture sur béton	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H009	Peinture sur béton	Peinture sur béton	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H010	Peinture sur béton	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H011	Peinture sur béton	Peinture sur béton	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H012	Peinture sur béton	Peinture sur béton	Métal	

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H013	Peinture sur béton	Peinture sur béton	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H015	Peinture sur béton	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H016	Peinture sur béton	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H017	Peinture sur béton	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H018	Peinture sur béton	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H019	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H020	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H021	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H022	Béton	Peinture sur béton	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H023	Béton	Peinture sur béton		
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H024	Béton	Peinture sur béton	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H026	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H027	Peinture sur béton	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H028	Peinture sur béton	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K001	Carrelage	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K002	Dalle de sol	Plâtre	Béton	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K003	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K004	Carrelage	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K005	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K006	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K007	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K008	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K009	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K010	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K011	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K012	Carrelage	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K013	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K014	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / K015	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / A102	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / A103	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / A104	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / A105	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C101	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C102	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C103	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C104	Lé souple collé	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C105	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C106	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C107	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C108	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C109	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C110	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C111	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C112	Dalle de sol	Peinture sur béton	Béton	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C113	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C114	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C115	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C116	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C117	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C118	Lé souple collé	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C119	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C120	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C121	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C122	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C123	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C124	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C125	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C126	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C127	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C128	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C129	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C130	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / C131	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D101	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D102	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D103	Lé souple collé	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D104	Béton	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D105	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D106	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D107	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D108	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D109	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D110	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D111	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D112	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D113	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D114	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D115	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D116	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D117	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D118	Lé souple collé	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D119	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D120	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D121	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D122	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D123	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D124	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D125	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D126	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D127	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D128	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D129	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D130	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / D131	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E101	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E102	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E103	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E104	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E105	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E106	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E107	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E108	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E109	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E110	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E111	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E112	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E113	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E114	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E115	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E116	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E117	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E118	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E119	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E120	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E121	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E122	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E123	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E124	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E125	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E126	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E127	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E128	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E129	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E130	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Plâtre + peinture	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E131	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E132	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E133	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E134	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / E135	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F105	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F107	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F108	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F109	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F110	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F111	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Plâtre + peinture	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F112	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F113	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F114	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F115	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F116	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F117	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F118	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F119	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F120	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F121	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F122	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F123	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F124	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F125	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F126	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F127	Dalle de sol	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F128	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F129	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F130	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F131	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F132	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F133	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F134	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F135	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F136	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F137	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F138	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / F140	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Plâtre + peinture	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / FP18	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Béton	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / FP19	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / G101	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / G102	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Métal	

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / G103	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / G104	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / G105	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / G106	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / G107	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H103	Béton	Métal	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H104	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H105	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H106	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H107	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H108	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H109	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H110	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H110,1	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H111	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H112	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H113	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H114	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H115A	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H115B	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / H117	Béton	Béton	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K101	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K102	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K103	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K104	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K105	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K106	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K107	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K108	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K109	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K110	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K111	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K112	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K113	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K114	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K115	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K116	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K117	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K118	Lé souple collé	Peinture sur béton	Peinture	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K119	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K120	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K121	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K122	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K123	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K124	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K125	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K126	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K127	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K128	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K129	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K130	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K131	Dalle de sol	Toile de verre peinte sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K132	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K133	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K134	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K135	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Métal	

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / P118	Lé souple collé	Peinture sur béton	Peinture	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B031.1	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B031.2	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B029	Dalle de sol	Peinture sur béton	Peinture	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B030	Dalle de sol	Peinture sur béton	Peinture	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B002	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B003	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B004	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B005	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B006	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B007	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B008	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B009	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B010	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B001	Carrelage	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B027	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B011	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B012	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B013	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B014	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B015	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B016	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B017	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B018	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B019	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B020	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B021	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B022	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B023	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B024	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B025	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / B026	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / G108	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B101	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B102	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B103	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B104	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Peinture	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B105	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B106	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B107	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B108	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B109	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B110	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B111	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B112	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B113	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B114	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B115	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B116	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Peinture	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B117	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B118	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B119	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B120	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B121	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B122	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B123	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B124	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B125	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B126	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B127	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B128	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B129	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B130	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B131	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / B132	Dalle de sol	Peinture sur plâtre	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / ASC01	Lé de sol	Métal	Métal	
Bâtiment La Fleuriaye / RdC / TREMIE ASC01	Béton	Béton	Béton	
Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / TREMIE ASC02	Béton	Béton	Béton	

Copyright BUREAU VERITAS

6.3. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE		Situation du bien objet du repérage
Adresse	IUT DE NANTES Campus La Fleuriaye 2 Avenue du Pr Jean Rouxel 44470 CARQUEFOU		Px	Prélèvement n°X contenant de l'amiante	Matériaux et produits contenant de l'amiante :
R-1	Date visite	24/02/2021	Px	Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante	
	Auteur	TP	Sx	Sondage suite à investigation approfondie destructiven°X	
	N° dossier	10480867	N V	Non visité	
Plan/Elévation	Planche	1/4			
	Indice	0			




Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : IUT La Fleuriaye	Adresse : 2 avenue du Professeur Jean Rouxel 44470 CARQUEFOU	Localisation : Bâtiment La Fleuriaye / R-1
Réalisé par : Thomas POIDEVIN	N° de planche : 1 / 4	

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE		Situation du bien objet du repérage
Adresse	IUT DE NANTES Campus La Fleuriaye 2 Avenue du Pr Jean Rouxel 44470 CARQUEFOU		Px	Prélèvement n°X contenant de l'amiante	Matériaux et produits contenant de l'amiante :
RDC	Date visite	24/02/2021	Px	Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante	
	Auteur	TP	Sx	Sondage suite à investigation approfondie destructiven°X	
	N° dossier	10480867	N V	Non visité	
Plan/Elévation	Planche	2/4			
	Indice	0			




Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : IUT La Fleuriaye	Adresse : 2 avenue du Professeur Jean Rouxel 44470 CARQUEFOU	Localisation : Bâtiment La Fleuriaye / RdC
Réalisé par : Thomas POIDEVIN	N° de planche : 2 / 4	

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE		Situation du bien objet du repérage
Adresse	IUT DE NANTES Campus La Fleuriaye 2 Avenue du Pr Jean Rouxel 44470 CARQUEFOU		Px	Prélèvement n°X contenant de l'amiante	Matériaux et produits contenant de l'amiante :
R+1	Date visite	24/02/2021	Px	Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante	
	Auteur	TP	Sx	Sondage suite à investigation approfondie destructiven°X	
	N° dossier	10480867	N V	Non visité	
Plan/Elévation	Planche	3/4			
	Indice	0			




Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : IUT La Fleuriaye	Adresse : 2 avenue du Professeur Jean Rouxel 44470 CARQUEFOU	Localisation : Bâtiment La Fleuriaye / R+1
Réalisé par : Thomas POIDEVIN	N° de planche : 3 / 4	

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE		Situation du bien objet du repérage
Adresse	IUT DE NANTES Campus La Fleuriaye 2 Avenue du Pr Jean Rouxel 44470 CARQUEFOU		Px	Prélèvement n°X contenant de l'amiante	Matériaux et produits contenant de l'amiante :
TOITURE TERRASSE	Date visite	24/02/2021	Px	Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante	
	Auteur	TP	Sx	Sondage suite à investigation approfondie destructiven°X	
	N° dossier	10480867	N V	Non visité	
Plan/Elévation	Planche	4/4			
	Indice	0			






Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : IUT La Fleuriaye	Adresse : 2 avenue du Professeur Jean Rouxel 44470 CARQUEFOU	Localisation : Bâtiment La Fleuriaye / EXTERIEUR / TOITURE TERRASSE
Réalisé par : Thomas POIDEVIN	N° de planche : 4 / 4	

Copyright BUREAU VERITAS

6.4. Photos




Prélèvement - P001 : Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K134 - Dalle de sol- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P002 : Bâtiment La Fleuriaye / R+1 / K134 - Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P004 : Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / A909 - Flocage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P005 : Bâtiment La Fleuriaye / R-1 / Amphi1 - Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P006 : Bâtiment La Fleuriaye / RdC / H005 - Flocage- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

6.5. Attestation d'assurance

MSIG
Europe

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG,** Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) **Diagnostic amiante**
- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulage,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) **Autres diagnostics**
- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voieries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
  - Location
  - Cession immobilière
  - ERP
  - Neuf
- Mise à jour du DPE,

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic mérule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic mérule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
  - En cas de location / vente
  - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

3) **Analyses et/ou prélèvements d'échantillons,**

4) **Conseil en performance énergétique.**

5) **Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.**

6) **Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.**

7) **Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.**

La présente attestation valable du 01/01/2021 au 31/12/2021 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 15/12/2020

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la [illegible] 75009 Paris
Tél : 01 40 67 [illegible] Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

6.6. Certificat de compétence



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat
Attribué à

Monsieur Thomas POIDEVIN

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat
Amiante sans mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	26/06/2019	25/06/2024
Amiante avec mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/06/2017	08/06/2022

Date : 17/06/2019 Numéro de certificat : 8104602

Jacques MATILLON, Président

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

RECYCLE

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-dag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense

6.7. Rapports d’essais de laboratoire

Copyright BUREAU VERITAS

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Thomas POIDEVIN
1Bis Rue de la Dutée
44800 SAINT HERBLAIN

Notre référence : AR-21-NS-014042-01

Numéro de dossier : 21W008354
Référence de dossier : 1510797435/10480867/S2/1/1_10480867/3/4

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 21W008354-001 - Référence *BV3CW1936 Réf. prél : P001 Bâtiment La Fleuriaye/ R+1/ K134/Revêtement de sol - Dalle de sol - (plastique)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21W008354-002 - Référence *BV3CW1937 Réf. prél : P002 Bâtiment La Fleuriaye/ R+1/ K134/Plafond - Faux plafond - (fibreux/blanc(he)-beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21W008354-003 - Référence *BV3CW1938 Réf. prél : P003 Bâtiment La Fleuriaye/ R+1/ H103/Gaine verticale - Flocage - (cotonneux/gris(e)-blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21W008354-004 - Référence *BV3CW1939 Réf. prél : P004 Bâtiment La Fleuriaye/ R-1/ A909/Plafonc - Flocage - (cotonneux/gris(e)-blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21W008354-005 - Référence *BV3CW1940 Réf. prél : P006 Bâtiment La Fleuriaye/ RdC/ H005/Plafond - Flocage - (cotonneux/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21W008354-006 - Référence *BV3CW1941 Réf. prél : P005 Bâtiment La Fleuriaye/ R-1/ Amphi1/Plafond - Faux plafond - (plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 NANTES CEDEX 3
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT OUEST SAS
Eurofins ABO
Rue Pierre Adolphe Bobierre
Site de la Géraudière
44300 Nantes

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-019229-01 — Date d'émission de rapport : 16/03/2021 15:40 —
Référence laboratoire N° : 21EK031977 — Référence de suivi du dossier N° : 21W008354
Reçu au laboratoire le : 11/03/2021 — Date de réception :08/03/2021
Date d'analyse : 16/03/2021
Référence dossier Client:21W008354 - 1510797435/10480867/S2/1/1_10480867/3/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	21W008354-001 - BV3CW1936 Réf. prél : P001 Bâtiment La Fleuriaye/ R+1/ K134/Revêtement de sol - Dalle de sol - (plastique)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	**MET** / R9H2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	21W008354-002 - BV3CW1937 Réf. prél : P002 Bâtiment La Fleuriaye/ R+1/ K134/Plafond - Faux plafond - (fibreux/blanc(he)-beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / R9H2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	21W008354-003 - BV3CW1938 Réf. prél : P003 Bâtiment La Fleuriaye/ R+1/ H103/Gaine verticale - Flocage - (cotonneux/gris(e)-blanc(he))	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	**MET** / R9H2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	21W008354-004 - BV3CW1939 Réf. prél : P004 Bâtiment La Fleuriaye/ R-1/ A909/Plafond - Flocage - (cotonneux/gris(e)-blanc(he))	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	**MET** / R9H2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-019229-01 | Date d'émission de rapport : 16/03/2021 15:40 |
Référence laboratoire N° : 21EK031977 | Référence de suivi du dossier N° : 21W008354
Reçu au laboratoire le : 11/03/2021 | Date de réception :08/03/2021
Date d'analyse : 16/03/2021
Référence dossier Client:21W008354 - 1510797435/10480867/S2/1/1_10480867/3/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	21W008354-005 - BV3CW1940 Réf. prél : P006 Bâtiment La Fleuriaye/ RdC/ H005/Plafond - Flocage - (cotonneux/gris(e))	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	**MET** / LWK3	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	21W008354-006 - BV3CW1941 Réf. prél : P005 Bâtiment La Fleuriaye/ R-1/ Amphi1/Plafond - Faux plafond - (plâtre)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** / TFW7	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	**MET** / LWK3	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2, P-MO-SOP3291: version 0

Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norr : NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 6

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.
NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/.
NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL


IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-019229-01
Référence laboratoire N° : 21EK031977
Reçu au laboratoire le : 11/03/2021
Date d'analyse : 16/03/2021
Date d'émission de rapport : 16/03/2021 15:40
Référence de suivi du dossier N° : 21W008354
Date de réception :08/03/2021

Référence dossier Client:21W008354 - 1510797435/10480867/S2/1/1_10480867/3/4

Validé et approuvé par :



Catarina Nunes
Technicienne analyste en microscopie

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios