
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 5 PLACE D'ARSONVAL 69003 LYON

Référence client : PAVILLON P

Désignation : PAVILLON P RDV

Date de construction : En 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
HOSPICES CIVILS DE LYON
3, QUAI DES CELESTINS - BP 2251
69002 LYON 2EME

Donneur d'ordre :
HOSPICES CIVILS DE LYON
3, QUAI DES CELESTINS - BP 2251
69002 LYON 2EME

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : AOUADI AYMANE

Accompagnateur : ()

Date de repérage 18/03/2026

Numéro attestation : CPDI6313

Délivré le : 03/03/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 07/04/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 07/04/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - Vol 1	RDC - Vol 2
RDC - Vol 3	RDC - Vol 4
RDC - Vol 5	RDC - Vol 6
RDC - Vol 7	RDC - Vol 8
RDC - Vol 9	RDC - Vol 10
RDC - Vol 11	RDC - Vol 13
RDC - Vol 14	RDC - Vol 15
RDC - Vol 16	RDC - Vol 17
RDC - Vol 18	RDC - Vol 19
RDC - Vol 20	RDC - Vol 21
RDC - Vol 22	RDC - Vol 23
RDC - Vol 24	RDC - Vol 25
RDC - Vol 26	RDC - Vol 27
RDC - Vol 28	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
RDC - Vol 12	Moyen investigation non mis a disposition	

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Refection des locaux

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le perimetre d'intervention concerne les volumes impactés par les travaux

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 24 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28	
Revêtement de sol	RDC	Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 23 - Vol 24 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28	
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 23 - Vol 24 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28	
Revêtement de mur	RDC	Vol 3 - Vol 5 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28	
Conduits, canalisations et équipements	RDC	Vol 20 - Vol 21	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
RDC - Vol 12		Moyen investigation non mis a disposition		

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Néant

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Parois verticales intérieures et enduits

2 - Plafond et faux-plafonds

3 - Revêtement de sol

4 - Revêtement de mur

5 - Conduits, canalisations et équipements

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°4 - 1	P4	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX 22731 9 n°4 - 1	P4	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX 22731 9 n°4 - 1	P4	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX 22731 9 n°4 - 1	P4	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX 22731 9 n°4 - 1	P4	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 8	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX 22731 9 n°4 - 1	P4	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX 22731 9 n°4 - 1	P4	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX 22731 9 n°4 - 1	P4	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX 22731 9 n°4 - 1	P4	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX 22731 9 n°4 - 1	P4	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3 - Vol 2 - Vol 1 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 13	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P4 - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX 22731 9 n°4 - 1	P4	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3	Menuiseries	Mastic vitrier	P6	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°6 - 1	P6	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3	Menuiseries	Mastic vitrier	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 22731 9 n°6 - 1	P6	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8	Menuiseries	Mastic vitrier	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 22731 9 n°6 - 1	P6	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9	Menuiseries	Mastic vitrier	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 22731 9 n°6 - 1	P6	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 10	Menuiseries	Mastic vitrier	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 22731 9 n°6 - 1	P6	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10	Menuiseries	Mastic vitrier	P6 - S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 22731 9 n°6 - 1	P6	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8	Réalisation d'un prélevement	sur brique	002EX 22731 9 n°8 - 1	P8	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	sur brique	002EX 22731 9 n°8 - 1	P8	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	sur brique	002EX 22731 9 n°8 - 1	P8	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	sur brique	002EX 22731 9 n°8 - 1	P8	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 11	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	sur brique	002EX 22731 9 n°8 - 1	P8	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	sur brique	002EX 22731 9 n°8 - 1	P8	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	sur brique	002EX 22731 9 n°8 - 1	P8	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 13 - Vol 6	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S9 - S10 - S11 - S12 - S19 - S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	sur brique	002EX 22731 9 n°8 - 1	P8	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13	Menuiseries	Mastic vitrier	P10	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°10 - 1	P10	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13	Menuiseries	Mastic vitrier	P10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EX 22731 9 n°10 - 1	P10	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P14	Réalisation d'un prélevement	sur brique	002EX 22731 9 n°14 - 1	P14	Enduit compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 15	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	sur brique	002EX 22731 9 n°14 - 1	P14	Enduit compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	sur brique	002EX 22731 9 n°14 - 1	P14	Enduit compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	sur brique	002EX 22731 9 n°14 - 1	P14	Enduit compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	sur brique	002EX 22731 9 n°14 - 1	P14	Enduit compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	sur brique	002EX 22731 9 n°14 - 1	P14	Enduit compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	sur brique	002EX 22731 9 n°14 - 1	P14	Enduit compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	sur brique	002EX 22731 9 n°14 - 1	P14	Enduit compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 18	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	sur brique	002EX 22731 9 n°14 - 1	P14	Enduit compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 28	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	sur brique	002EX 22731 9 n°14 - 1	P14	Enduit compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	sur brique	002EX 22731 9 n°14 - 1	P14	Enduit compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	sur brique	002EX 22731 9 n°14 - 1	P14	Enduit compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 - Vol 5 - Vol 4 - Vol 17 - Vol 16 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 18 - Vol 28 - Vol 21	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S24 - S25 - S26 - S36 - S37 - S66 - S67 - S68 - S69 - S72 - S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	sur brique	002EX 22731 9 n°14 - 1	P14	Enduit compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P15	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°15 - 1	P15	Enduit plâtreux blanc hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 5	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EX 22731 9 n°15 - 1	P15	Enduit plâtreux blanc hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EX 22731 9 n°15 - 1	P15	Enduit plâtreux blanc hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EX 22731 9 n°15 - 1	P15	Enduit plâtreux blanc hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EX 22731 9 n°15 - 1	P15	Enduit plâtreux blanc hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EX 22731 9 n°15 - 1	P15	Enduit plâtreux blanc hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 24	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EX 22731 9 n°15 - 1	P15	Enduit plâtreux blanc hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 5 - Vol 16 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21 - Vol 24	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S27 - S38 - S70 - S71 - S76 - S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EX 22731 9 n°15 - 1	P15	Enduit plâtreux blanc hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 24	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P25	Réalisation d'un prélevement	ba13 + bande	002EX 22731 9 n°25 - 1	P25	Enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P29	Réalisation d'un prélevement	sur brique	002EX 22731 9 n°29 - 1	P29	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	sur brique	002EX 22731 9 n°29 - 1	P29	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 26	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	sur brique	002EX 22731 9 n°29 - 1	P29	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	sur brique	002EX 22731 9 n°29 - 1	P29	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27 - Vol 26 - Vol 22	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P29 - S91 - S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	sur brique	002EX 22731 9 n°29 - 1	P29	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P30	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°30 - 1	P30	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 27	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX 22731 9 n°30 - 1	P30	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 26	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX 22731 9 n°30 - 1	P30	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27 - Vol 26	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P30 - S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX 22731 9 n°30 - 1	P30	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 25	Murs et cloisons	Enduits ciment	P34	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°34 - 1	P34	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 25	Murs et cloisons	Enduits ciment	P34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EX 22731 9 n°34 - 1	P34	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 25	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P35	Réalisation d'un prélevement	ba13 + bande	002EX 22731 9 n°35 - 1	P35	Peinture non séparable + enduit blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 25	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	ba13 + bande	002EX 22731 9 n°35 - 1	P35	Peinture non séparable + enduit blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 25	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	ba13 + bande	002EX 22731 9 n°35 - 1	P35	Peinture non séparable + enduit blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 25	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P35 - S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	ba13 + bande	002EX 22731 9 n°35 - 1	P35	Peinture non séparable + enduit blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P5	Réalisation d'un prélèvement		002EX 22731 9 n°5 - 1	P5	Couche fibreuse blanche en faible quantité avec poussières non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 7	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P7	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°7 - 1	P7	Enduit blanc en faible quantité non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 22731 9 n°7 - 1	P7	Enduit blanc en faible quantité non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 22731 9 n°7 - 1	P7	Enduit blanc en faible quantité non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 - Vol 13	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S14 - S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 22731 9 n°7 - 1	P7	Enduit blanc en faible quantité non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P16	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°16 - 1	P16	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EX 22731 9 n°16 - 1	P16	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 5	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EX 22731 9 n°16 - 1	P16	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EX 22731 9 n°16 - 1	P16	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EX 22731 9 n°16 - 1	P16	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EX 22731 9 n°16 - 1	P16	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EX 22731 9 n°16 - 1	P16	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EX 22731 9 n°16 - 1	P16	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EX 22731 9 n°16 - 1	P16	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 14 - Vol 5 - Vol 19 - Vol 18 - Vol 17 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 20	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S45 - S46 - S47 - S48 - S49 - S50 - S51 - S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EX 22731 9 n°16 - 1	P16	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19	Plafonds	Enduits ciment	P19	Réalisation d'un prélevement	jonction latti bois	002EX 22731 9 n°19 - 1	P19	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20	Plafonds	Enduits ciment	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	jonction latti bois	002EX 22731 9 n°19 - 1	P19	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14	Plafonds	Enduits ciment	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	jonction latti bois	002EX 22731 9 n°19 - 1	P19	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5	Plafonds	Enduits ciment	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	jonction latti bois	002EX 22731 9 n°19 - 1	P19	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3	Plafonds	Enduits ciment	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	jonction latti bois	002EX 22731 9 n°19 - 1	P19	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4	Plafonds	Enduits ciment	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	jonction latti bois	002EX 22731 9 n°19 - 1	P19	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7	Plafonds	Enduits ciment	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	jonction latti bois	002EX 22731 9 n°19 - 1	P19	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8	Plafonds	Enduits ciment	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	jonction latti bois	002EX 22731 9 n°19 - 1	P19	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9	Plafonds	Enduits ciment	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	jonction latti bois	002EX 22731 9 n°19 - 1	P19	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10	Plafonds	Enduits ciment	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	jonction latti bois	002EX 22731 9 n°19 - 1	P19	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11	Plafonds	Enduits ciment	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	jonction latti bois	002EX 22731 9 n°19 - 1	P19	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13	Plafonds	Enduits ciment	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	jonction latti bois	002EX 22731 9 n°19 - 1	P19	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 16	Plafonds	Enduits ciment	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	jonction latti bois	002EX 22731 9 n°19 - 1	P19	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 28	Plafonds	Enduits ciment	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	jonction latti bois	002EX 22731 9 n°19 - 1	P19	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21	Plafonds	Enduits ciment	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	jonction latti bois	002EX 22731 9 n°19 - 1	P19	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 - Vol 14 - Vol 5 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 13 - Vol 16 - Vol 28 - Vol 21	Plafonds	Enduits ciment	S53 - S54 - S55 - S56 - S57 - S58 - S59 - S60 - S61 - S62 - S63 - S64 - S65 - S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	jonction latti bois	002EX 22731 9 n°19 - 1	P19	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21	Plafonds	Enduits plâtre	P24	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°24 - 1	P24	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 22	Plafonds	Enduits plâtre	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EX 22731 9 n°24 - 1	P24	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23	Plafonds	Enduits plâtre	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EX 22731 9 n°24 - 1	P24	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 24	Plafonds	Enduits plâtre	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EX 22731 9 n°24 - 1	P24	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 - Vol 23 - Vol 24	Plafonds	Enduits plâtre	S81 - S84 - S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EX 22731 9 n°24 - 1	P24	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P31	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°31 - 1	P31	Enduit blanc en faible quantité non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 26	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EX 22731 9 n°31 - 1	P31	Enduit blanc en faible quantité non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 27	Plafonds	Enduits ciment	P32	Réalisation d'un prélevement	jonction latti bois	002EX 22731 9 n°32 - 1	P32	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 26	Plafonds	Enduits ciment	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	jonction latti bois	002EX 22731 9 n°32 - 1	P32	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 25	Plafonds	Flocages	P36	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°36 - 1	P36	Matériau cotonneux beige en vrac + matériau brillant en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P1	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°1 - 1	P1 Phase 1	Revêtement souple vert	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P1	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°1 - 1	P1 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P1	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°1 - 1	P1 Phase 3	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P2	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°2 - 1	P2 Phase 1	Carrelage en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 22731 9 n°2 - 1	P2 Phase 1	Carrelage en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 22731 9 n°2 - 1	P2 Phase 1	Carrelage en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 22731 9 n°2 - 1	P2 Phase 1	Carrelage en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 22731 9 n°2 - 1	P2 Phase 1	Carrelage en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 22731 9 n°2 - 1	P2 Phase 1	Carrelage en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 22731 9 n°2 - 1	P2 Phase 1	Carrelage en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 22731 9 n°2 - 1	P2 Phase 1	Carrelage en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 22731 9 n°2 - 1	P2 Phase 1	Carrelage en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 7 - Vol 8 - Vol 13 - Vol 15 - Vol 6 - Vol 11 - Vol 10 - Vol 9	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S8 - S13 - S21 - S100 - S101 - S102 - S103 - S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 22731 9 n°2 - 1	P2 Phase 1	Carrelage en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P2	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°2 - 1	P2 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 22731 9 n°2 - 1	P2 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 22731 9 n°2 - 1	P2 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 22731 9 n°2 - 1	P2 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 22731 9 n°2 - 1	P2 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 22731 9 n°2 - 1	P2 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 22731 9 n°2 - 1	P2 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 22731 9 n°2 - 1	P2 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 22731 9 n°2 - 1	P2 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 - Vol 8 - Vol 13 - Vol 15 - Vol 6 - Vol 11 - Vol 10 - Vol 9	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S8 - S13 - S21 - S100 - S101 - S102 - S103 - S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 22731 9 n°2 - 1	P2 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P12	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°12 - 1	P12 Phase 1	Carrelage en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 5	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 22731 9 n°12 - 1	P12 Phase 1	Carrelage en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 22731 9 n°12 - 1	P12 Phase 1	Carrelage en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 22731 9 n°12 - 1	P12 Phase 1	Carrelage en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 28	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 22731 9 n°12 - 1	P12 Phase 1	Carrelage en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 22731 9 n°12 - 1	P12 Phase 1	Carrelage en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 22731 9 n°12 - 1	P12 Phase 1	Carrelage en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 22731 9 n°12 - 1	P12 Phase 1	Carrelage en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 22731 9 n°12 - 1	P12 Phase 1	Carrelage en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 22731 9 n°12 - 1	P12 Phase 1	Carrelage en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 22731 9 n°12 - 1	P12 Phase 1	Carrelage en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 22731 9 n°12 - 1	P12 Phase 1	Carrelage en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 24	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 22731 9 n°12 - 1	P12 Phase 1	Carrelage en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 5 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 28 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 18 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 23 - Vol 24	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S29 - S30 - S31 - S32 - S39 - S40 - S41 - S73 - S77 - S82 - S85 - S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 22731 9 n°12 - 1	P12 Phase 1	Carrelage en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P12	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°12 - 1	P12 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 22731 9 n°12 - 1	P12 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 22731 9 n°12 - 1	P12 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 22731 9 n°12 - 1	P12 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 28	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 22731 9 n°12 - 1	P12 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 22731 9 n°12 - 1	P12 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 22731 9 n°12 - 1	P12 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 22731 9 n°12 - 1	P12 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 22731 9 n°12 - 1	P12 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 22731 9 n°12 - 1	P12 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 22731 9 n°12 - 1	P12 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 23	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX227319 n°12 - 1	P12 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 24	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX227319 n°12 - 1	P12 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 28 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 18 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 23 - Vol 24	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S29 - S30 - S31 - S32 - S39 - S40 - S41 - S73 - S77 - S82 - S85 - S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX227319 n°12 - 1	P12 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 26	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P26	Réalisation d'un prélevement		002EX227319 n°26 - 1	P26 Phase 1	Carrelage en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EX227319 n°26 - 1	P26 Phase 1	Carrelage en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 26	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P26	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°26 - 1	P26 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EX 22731 9 n°26 - 1	P26 Phase 2	Colle grise en faible quantité en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 25	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P33	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°33 - 1	P33	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P37	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°37 - 1	P37 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EX 22731 9 n°37 - 1	P37 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EX 22731 9 n°37 - 1	P37 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EX 22731 9 n°37 - 1	P37 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 9	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EX 22731 9 n°37 - 1	P37 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 - Vol 11 - Vol 10 - Vol 9	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S96 - S97 - S98 - S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EX 22731 9 n°37 - 1	P37 Phase 1	Revêtement cassant beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P37	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°37 - 1	P37 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EX 22731 9 n°37 - 1	P37 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EX 22731 9 n°37 - 1	P37 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 10	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EX 22731 9 n°37 - 1	P37 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EX 22731 9 n°37 - 1	P37 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 - Vol 11 - Vol 10 - Vol 9	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S96 - S97 - S98 - S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EX 22731 9 n°37 - 1	P37 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P38	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°38 - 1	P38 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EX 22731 9 n°38 - 1	P38 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P38	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°38 - 1	P38 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EX 22731 9 n°38 - 1	P38 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P3	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°3 - 1	P3 Phase 1	Carrelage en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX 22731 9 n°3 - 1	P3 Phase 1	Carrelage en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P3	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°3 - 1	P3 Phase 2	Colle beige en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX 22731 9 n°3 - 1	P3 Phase 2	Colle beige en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P9	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°9 - 1	P9	Colle grise hétérogène + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 22731 9 n°9 - 1	P9	Colle grise hétérogène + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 22731 9 n°9 - 1	P9	Colle grise hétérogène + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 - Vol 13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S18 - S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 22731 9 n°9 - 1	P9	Colle grise hétérogène + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°11 - 1	P11 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°11 - 1	P11 Phase 2	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°13 - 1	P13	Colle beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 22731 9 n°13 - 1	P13	Colle beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 16	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 22731 9 n°13 - 1	P13	Colle beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 22731 9 n°13 - 1	P13	Colle beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 28	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 22731 9 n°13 - 1	P13	Colle beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 22731 9 n°13 - 1	P13	Colle beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 22731 9 n°13 - 1	P13	Colle beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 22731 9 n°13 - 1	P13	Colle beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 22731 9 n°13 - 1	P13	Colle beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 21	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 22731 9 n°13 - 1	P13	Colle beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 22731 9 n°13 - 1	P13	Colle beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 28 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21 - Vol 22	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S28 - S33 - S34 - S35 - S42 - S43 - S44 - S74 - S78 - S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 22731 9 n°13 - 1	P13	Colle beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P17	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°17 - 1	P17 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EX 22731 9 n°17 - 1	P17 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P17	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°17 - 1	P17 Phase 2	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 18	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EX 22731 9 n°17 - 1	P17 Phase 2	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P18	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°18 - 1	P18 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX 22731 9 n°18 - 1	P18 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P18	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°18 - 1	P18 Phase 2	Colle beige + joint cassant blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX 22731 9 n°18 - 1	P18 Phase 2	Colle beige + joint cassant blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P21	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°21 - 1	P21	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX 22731 9 n°21 - 1	P21	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P22	Réalisation d'un prélevement			P22	Colle beige en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P23	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°23 - 1	P23	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EX 22731 9 n°23 - 1	P23	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 27	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P27	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°27 - 1	P27 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EX 22731 9 n°27 - 1	P27 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 26	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EX 22731 9 n°27 - 1	P27 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27 - Vol 26	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P27 - S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EX 22731 9 n°27 - 1	P27 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P27	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°27 - 1	P27 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EX 22731 9 n°27 - 1	P27 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 26	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EX 22731 9 n°27 - 1	P27 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 27 - Vol 26	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P27 - S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EX 22731 9 n°27 - 1	P27 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 26	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P28	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°28 - 1	P28 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 26	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EX 22731 9 n°28 - 1	P28 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 26	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P28	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°28 - 1	P28 Phase 2	Colle blanche + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 26	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EX 22731 9 n°28 - 1	P28 Phase 2	Colle blanche + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements


Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20	Conduit eau	Calorifugeage	P20	Réalisation d'un prélevement		002EX 22731 9 n°20 - 1	P20	Peinture non séparable + toile fibreuse beige non séparable + carton bitumé + matériau fibreux jaune en faible quantité avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21	Conduit eau	Calorifugeage	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX 22731 9 n°20 - 1	P20	Peinture non séparable + toile fibreuse beige non séparable + carton bitumé + matériau fibreux jaune en faible quantité avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
[redacted]	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX227319



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 PLACE DARSONVAL 69003 LYON	PAVILLON P RDV	18/03/2026	AOUADI AYMANE

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EX227319 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002EX227319 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002EX227319 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002EX227319 n°5 - 1 (P5)	RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002EX227319 n°6 - 1 (P6)	RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002EX227319 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002EX227319 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 7	Prélevement négatif
002EX227319 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 7	Prélevement négatif
002EX227319 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 7	Prélevement négatif
002EX227319 n°10 - 1 (P10)	RDC - Vol 13	Prélevement négatif
002EX227319 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 14	Prélevement négatif
002EX227319 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 4	Prélevement négatif
002EX227319 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 14	Prélevement négatif
002EX227319 n°13 - 1 (P13)	RDC - Vol 14	Prélevement négatif
002EX227319 n°16 - 1 (P16)	RDC - Vol 4	Prélevement négatif
002EX227319 n°14 - 1 (P14)	RDC - Vol 14	Prélevement négatif
002EX227319 n°18 - 1 (P18)	RDC - Vol 17	Prélevement négatif
002EX227319 n°17 - 1 (P17)	RDC - Vol 18	Prélevement négatif
002EX227319 n°19 - 1 (P19)	RDC - Vol 19	Prélevement négatif
002EX227319 n°20 - 1 (P20)	RDC - Vol 20	Prélevement négatif
002EX227319 n°21 - 1 (P21)	RDC - Vol 20	Prélevement négatif
002EX227319 n°23 - 1 (P23)	RDC - Vol 22	Prélevement négatif
002EX227319 n°24 - 1 (P24)	RDC - Vol 21	Prélevement négatif
002EX227319 n°25 - 1 (P25)	RDC - Vol 24	Prélevement négatif
002EX227319 n°26 - 1 (P26)	RDC - Vol 26	Prélevement négatif
002EX227319 n°27 - 1 (P27)	RDC - Vol 27	Prélevement négatif
002EX227319 n°28 - 1 (P28)	RDC - Vol 26	Prélevement négatif
002EX227319 n°29 - 1 (P29)	RDC - Vol 27	Prélevement négatif
002EX227319 n°30 - 1 (P30)	RDC - Vol 27	Prélevement négatif
002EX227319 n°31 - 1 (P31)	RDC - Vol 27	Prélevement négatif
002EX227319 n°32 - 1 (P32)	RDC - Vol 27	Prélevement négatif
002EX227319 n°33 - 1 (P33)	RDC - Vol 25	Prélevement négatif
002EX227319 n°34 - 1 (P34)	RDC - Vol 25	Prélevement négatif
002EX227319 n°35 - 1 (P35)	RDC - Vol 25	Prélevement négatif
002EX227319 n°36 - 1 (P36)	RDC - Vol 25	Prélevement négatif
002EX227319 n°37 - 1 (P37)	RDC - Vol 15	Prélevement négatif
002EX227319 n°38 - 1 (P38)	RDC - Vol 2	Prélevement négatif



002EX227319 n°1 - 1 (P1) - RDC - Vol 3



002EX227319 n°2 - 1 (P2) - RDC - Vol 3



002EX227319 n°3 - 1 (P3) - RDC - Vol 3



002EX227319 n°5 - 1 (P5) - RDC - Vol 3



002EX227319 n°6 - 1 (P6) - RDC - Vol 3



002EX227319 n°4 - 1 (P4) - RDC - Vol 3



002EX227319 n°7 - 1 (P7) - RDC - Vol 7



002EX227319 n°8 - 1 (P8) - RDC - Vol 7



002EX227319 n°9 - 1 (P9) - RDC - Vol 7



002EX227319 n°10 - 1 (P10) - RDC - Vol 13



002EX227319 n°11 - 1 (P11) - RDC - Vol 14



002EX227319 n°15 - 1 (P15) - RDC - Vol 4



002EX227319 n°12 - 1 (P12) - RDC - Vol 14



002EX227319 n°13 - 1 (P13) - RDC - Vol 14



002EX227319 n°16 - 1 (P16) - RDC - Vol 4



002EX227319 n°14 - 1 (P14) - RDC - Vol 14



002EX227319 n°18 - 1 (P18) - RDC - Vol 17



002EX227319 n°17 - 1 (P17) - RDC - Vol 18



002EX227319 n°19 - 1 (P19) - RDC - Vol 19



002EX227319 n°20 - 1 (P20) - RDC - Vol 20



002EX227319 n°21 - 1 (P21) - RDC - Vol 20



002EX227319 n°23 - 1 (P23) - RDC - Vol 22



002EX227319 n°24 - 1 (P24) - RDC - Vol 21



002EX227319 n°25 - 1 (P25) - RDC - Vol 24



002EX227319 n°26 - 1 (P26) - RDC - Vol 26



002EX227319 n°27 - 1 (P27) - RDC - Vol 27



002EX227319 n°28 - 1 (P28) - RDC - Vol 26



002EX227319 n°29 - 1 (P29) - RDC - Vol 27



002EX227319 n°30 - 1 (P30) - RDC - Vol 27



002EX227319 n°31 - 1 (P31) - RDC - Vol 27



002EX227319 n°32 - 1 (P32) - RDC - Vol 27



002EX227319 n°33 - 1 (P33) - RDC - Vol 25



002EX227319 n°34 - 1 (P34) - RDC - Vol 25



002EX227319 n°35 - 1 (P35) - RDC - Vol 25



002EX227319 n°36 - 1 (P36) - RDC - Vol 25



002EX227319 n°37 - 1 (P37) - RDC - Vol 15



002EX227319 n°38 - 1 (P38) - RDC - Vol 2

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple vert	RDC - Vol 3	
P1 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose non séparable	RDC - Vol 3	
P1 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage	RDC - Vol 3	
P2 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage en faible quantité en vrac	RDC - Vol 3	
P2 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en faible quantité en vrac hétérogène	RDC - Vol 3	
P3 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage en vrac	RDC - Vol 3	
P3 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac + peinture en faible quantité non séparable	RDC - Vol 3	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	RDC - Vol 3	
P5	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Couche fibreuse blanche en faible quantité avec poussières non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	RDC - Vol 3	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	RDC - Vol 3	
P7	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc en faible quantité non séparable + matériau fibreux beige	RDC - Vol 7	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc - sur brique	RDC - Vol 7	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise hétérogène + matériau blanc en faible quantité non séparable	RDC - Vol 7	

P10	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact beige	RDC - Vol 13
P11 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture + carrelage	RDC - Vol 14
P11 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	RDC - Vol 14
P12 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage en faible quantité en vrac	RDC - Vol 14
P12 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en faible quantité en vrac	RDC - Vol 14
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige hétérogène	RDC - Vol 14
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact blanc - sur brique	RDC - Vol 14
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc hétérogène	RDC - Vol 4
P16	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	RDC - Vol 4
P17 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture + carrelage	RDC - Vol 18
P17 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige	RDC - Vol 18
P18 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	RDC - Vol 17
P18 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant blanc en faible quantité	RDC - Vol 17
P19	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris - jonction latti bois	RDC - Vol 19
P20	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture non séparable + toile fibreuse beige non séparable + carton bitumé + matériau fibreux jaune en faible quantité avec poussières non séparable	RDC - Vol 20
P21	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable	RDC - Vol 20
P22	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac + peinture en faible quantité non séparable	RDC - Vol 21
P23	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac	RDC - Vol 22
P24	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac	RDC - Vol 21

P25	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - ba13 + bande	RDC - Vol 24
P26 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage en faible quantité	RDC - Vol 26
P26 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en faible quantité en vrac hétérogène	RDC - Vol 26
P27 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	RDC - Vol 27
P27 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	RDC - Vol 27
P28 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture + carrelage	RDC - Vol 26
P28 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	RDC - Vol 26
P29	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - sur brique	RDC - Vol 27
P30	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	RDC - Vol 27
P31	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc en faible quantité non séparable + matériau fibreux beige	RDC - Vol 27
P32	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris hétérogène - jonction latti bois	RDC - Vol 27
P33	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	RDC - Vol 25
P34	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en faible quantité en vrac non séparable	RDC - Vol 25

P35	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + enduit blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée non séparable - ba13 + bande	RDC - Vol 25
P36	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux beige en vrac + matériau brillant en vrac non séparable	RDC - Vol 25
P37 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige	RDC - Vol 15
P37 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	RDC - Vol 15
P38 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige	RDC - Vol 2
P38 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières	RDC - Vol 2

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-13883 EN DATE DU 07/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0726-13883 Réf. Commande Client : 002EX227319

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 02/04/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 3		Réf échantillon ITGA : IT072604-3546 Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune en faible quantité / Carrelage / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage rose	
Revêtement souple vert	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : PNB
Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Ragréage rose non séparable (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : PNB (5)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-13883 EN DATE DU 07/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 3		Réf échantillon ITGA : IT072604-3547 Description ITGA : Carrelage en faible quantité en vrac / Colle grise en faible quantité en vrac hétérogène	
Carrelage en faible quantité en vrac	---	Non analysé	
Colle grise en faible quantité en vrac hétérogène	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : PNB (4)
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 3		Réf échantillon ITGA : IT072604-3548 Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle beige en vrac / **Peinture en faible quantité**	
Carrelage en vrac	---	Non analysé	
Colle beige en vrac + Peinture en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : PNB (4)
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 3		Réf échantillon ITGA : IT072604-3549 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : PNB (4)
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319005 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 3		Réf échantillon ITGA : IT072604-3550 Description ITGA : Couche fibreuse blanche en faible quantité avec poussières / Matériau fibreux jaune avec poussières	
Couche fibreuse blanche en faible quantité avec poussières non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières (1)	MOLP + META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : PNB (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319006 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 3		Réf échantillon ITGA : IT072604-3551 Description ITGA : **Peinture en vrac** / Matériau beige en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau beige en vrac non séparable (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : PNB (4)
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319007 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 7		Réf échantillon ITGA : IT072604-3552 Description ITGA : Enduit blanc en faible quantité / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc en faible quantité non séparable + Matériau fibreux beige (1)	MOLP + META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (5)
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 7		Réf échantillon ITGA : IT072604-3553 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc	
Enduit plâtreux blanc	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 7		Réf échantillon ITGA : IT072604-3554 Description ITGA : Colle grise hétérogène / **Matériau blanc en faible quantité**	
Colle grise hétérogène + Matériau blanc en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : PNB (5)
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319010 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 13		Réf échantillon ITGA : IT072604-3555 Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-13883 EN DATE DU 07/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV		Réf échantillon ITGA : IT072604-3556	
Réf échantillon client : 002EX227319011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 14		Description ITGA : **Peinture** / Carrelage / Colle beige / **Couche plâtreuse blanche**	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (5)
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV		Réf échantillon ITGA : IT072604-3557	
Réf échantillon client : 002EX227319012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 14		Description ITGA : Carrelage en faible quantité en vrac / Colle grise en faible quantité en vrac	
Carrelage en faible quantité en vrac	---	Non analysé	
Colle grise en faible quantité en vrac	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HDZ (4)
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV		Réf échantillon ITGA : IT072604-3558	
Réf échantillon client : 002EX227319013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 14		Description ITGA : Colle beige hétérogène	
Colle beige hétérogène	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV		Réf échantillon ITGA : IT072604-3559	
Réf échantillon client : 002EX227319014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 14		Description ITGA : Enduit compact blanc	
Enduit compact blanc	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HDZ

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-13883 EN DATE DU 07/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV		Réf échantillon ITGA : IT072604-3560	
Réf échantillon client : 002EX227319015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 4		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc hétérogène	
Enduit plâtreux blanc hétérogène	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV		Réf échantillon ITGA : IT072604-3561	
Réf échantillon client : 002EX227319016 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 4		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige (1)	MOLP + META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HDZ (5)
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV		Réf échantillon ITGA : IT072604-3562	
Réf échantillon client : 002EX227319017 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 18		Description ITGA : **Peinture** / Carrelage / Colle beige	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HDZ
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV		Réf échantillon ITGA : IT072604-3563	
Réf échantillon client : 002EX227319018 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 17		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Joint cassant blanc en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Joint cassant blanc en faible quantité	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HDZ

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-13883 EN DATE DU 07/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319019 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 19		Réf échantillon ITGA : IT072604-3564 Description ITGA : Enduit compact gris	
Enduit compact gris	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HDZ
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319020 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 20		Réf échantillon ITGA : IT072604-3565 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse beige / Carton bitumé / Matériau fibreux jaune en faible quantité avec poussières	
Peinture non séparable + Toile fibreuse beige non séparable + Carton bitumé + Matériau fibreux jaune en faible quantité avec poussières non séparable (1)	MOLP + META (B) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (5)
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319021 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 20		Réf échantillon ITGA : IT072604-3566 Description ITGA : Colle beige en vrac / **Couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac**	
Colle beige en vrac non séparable + Couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HDZ (4)
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319022 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 21		Réf échantillon ITGA : IT072604-3567 Description ITGA : Colle beige en vrac / **Peinture en faible quantité**	
Colle beige en vrac + Peinture en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HDZ (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-13883 EN DATE DU 07/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319023 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 22		Réf échantillon ITGA : IT072604-3568 Description ITGA : Colle beige en vrac	
Colle beige en vrac	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319024 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 21		Réf échantillon ITGA : IT072604-3569 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319025 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons / Vol 24		Réf échantillon ITGA : IT072604-3570 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319026 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 26		Réf échantillon ITGA : IT072604-3571 Description ITGA : Carrelage en faible quantité / Colle grise en faible quantité en vrac hétérogène	
Carrelage en faible quantité	---	Non analysé	
Colle grise en faible quantité en vrac hétérogène	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HDZ (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-13883 EN DATE DU 07/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319027 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 27		Réf échantillon ITGA : IT072604-3572 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / **Couche plâtreuse blanche**	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RBY (5)
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319028 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 26		Réf échantillon ITGA : IT072604-3573 Description ITGA : **Peinture** / Carrelage / Colle blanche / **Couche plâtreuse blanche en faible quantité**	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle blanche + Couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CBL (5)
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319029 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 27		Réf échantillon ITGA : IT072604-3574 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319030 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 27		Réf échantillon ITGA : IT072604-3575 Description ITGA : **Peinture en faible quantité en vrac** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-13883 EN DATE DU 07/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319031 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 27		Réf échantillon ITGA : IT072604-3576 Description ITGA : Enduit blanc en faible quantité / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc en faible quantité non séparable + Matériau fibreux beige (1)	MOLP + META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HDZ (5)
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319032 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 27		Réf échantillon ITGA : IT072604-3577 Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène	
Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319033 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 25		Réf échantillon ITGA : IT072604-3578 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HDZ
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319034 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 25		Réf échantillon ITGA : IT072604-3579 Description ITGA : **Peinture en vrac** / Enduit gris en faible quantité en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-13883 EN DATE DU 07/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319035 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons / Vol 25		Réf échantillon ITGA : IT072604-3580 Description ITGA : Peinture / Enduit blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HDZ (5)
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319036 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 25		Réf échantillon ITGA : IT072604-3581 Description ITGA : Matériau cotonneux beige en vrac / Matériau brillant en vrac	
Matériau cotonneux beige en vrac + Matériau brillant en vrac non séparable (1)	MOLP + META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV Réf échantillon client : 002EX227319037 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 15		Réf échantillon ITGA : IT072604-3582 Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / **Colle polymère jaune en faible quantité**	
Revêtement cassant beige	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RBY
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RBY (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-13883 EN DATE DU 07/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : PAVILLON P 5 PLACE D'ARSONVAL - 69003 LYON PAVILLON P RDV		Réf échantillon ITGA : IT072604-3583	
Réf échantillon client : 002EX227319038 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 2		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières	
Revêtement souple beige	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA
Colle polymère jaune avec poussières	META (B) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ


(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Vincent GEFFROY Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2



Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 58 00
F +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :


- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'Inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puhl (Chairman),
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin,
Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt,
Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Assurance 2026 AC 2/2



Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 58 00
F +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maitrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	**MONTANT DES GARANTIES**	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR 500 000 EUR	par sinistre par année d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 – RE/CT

HDI Global SE
RCS Nanterre 478 913 882
TOUR TRINITY
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92035 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Tel : +33 1 44 05 58 00

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puhl (Chairman),
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin,
Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt,
Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Attestation sur l'honneur



ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.


Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

ENVIRONNEMENT
AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
Tél. 04 77 44 92 44

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6313



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6313 Version 005

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur AOUADI Aymane

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 03/03/2022 - Date d'expiration : 02/03/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 03/03/2022 - Date d'expiration : 02/03/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 28/06/2022 - Date d'expiration : 27/06/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/09/2024.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6313



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6313 Version 005

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur AOUADI Aymane

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 03/03/2022 - Date d'expiration : 02/03/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 03/03/2022 - Date d'expiration : 02/03/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 28/06/2022 - Date d'expiration : 27/06/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, et leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19