ENVIRONNEMENT

AGENCE VAR

90 Boulevard de la Libération
83490 LE MUY
Tel : 0972552299
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
247, AV JACQUES CARTIER
83000 TOULON

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX007765
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 10/11/2025
Reférence mandataire : CNMSS - Bât Brun

DÉSIGNATION DU BIEN

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun
247 Avenue Jacques Cartier
83000 TOULON

PROPRIÉTAIRE

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
247, AV JACQUES CARTIER
83000 TOULON

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Absence

ENVIRONNEMENT

AGENCE VAR

90 Boulevard de la Libération
83490 LE MUY
Tel : 0972552299
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
247, AV JACQUES CARTIER
83000 TOULON

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX007765
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 10/11/2025
Reférence mandataire : CNMSS - Bât Brun

DÉSIGNATION DU BIEN

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun
247 Avenue Jacques Cartier
83000 TOULON

PROPRIÉTAIRE

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
247, AV JACQUES CARTIER
83000 TOULON

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Absence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON

Référence client : CNMSS - Bât Brun

Désignation : CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun

Date de construction : En 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
247, AV JACQUES CARTIER
83000 TOULON

Donneur d'ordre :
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
247, AV JACQUES CARTIER
83000 TOULON

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : BEREAU MAXIME


Accompagnateur : Chargé de projets (04 23 18 00 01)

Date de repérage 10/11/2025

Numéro attestation : 3140

Délivré le : 16/01/2025

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCP – 25 Avenue Léonard de Vinci – 33600 PESSAC



A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 18/11/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 18/11/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 1 (Circulation 1)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 2 (Circulation 2)
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 3 (Circulation 3)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 4 (B19)
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 5 (B21)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 6 (B042)
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 7 (B026)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 2 - Vol 8 (Circulation 4)
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 9 (Circulation 5)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 - Vol 10 (Hall 1)
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+2 - Vol 11 (Hall 2)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+3 - Vol 12 (Hall 3)
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+5 - Vol 13 (Hall 4)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 14 (Salle de réunion 1)
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 15 (Bureau)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 16 (Salle de réunion 2)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Travaux divers bâtiment brun RDC circulation sud B019 B021 Circulation centrale B042 Circulation nord B026 Paliers R+1 R+2 R+3 R+4

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Concerne le bien cité en tête de rapport.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Revêtement de sol	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1	Vol 1 (Circulation 1) - Vol 2 (Circulation 2) - Vol 3 (Circulation 3) - Vol 4 (B19) - Vol 5 (B21) - Vol 6 (B042) - Vol 7 (B026) - Vol 9 (Circulation 5)	
Revêtement de sol	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 2	Vol 8 (Circulation 4)	
Revêtement de sol	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1	Vol 10 (Hall 1)	
Revêtement de sol	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+2	Vol 11 (Hall 2)	
Revêtement de sol	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+3	Vol 12 (Hall 3)	
Revêtement de sol	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+5	Vol 13 (Hall 4)	
Parois verticales intérieures et enduits	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces	Vol 14 (Salle de réunion 1) - Vol 15 (Bureau) - Vol 16 (Salle de réunion 2)	
Revêtement de mur	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces	Vol 14 (Salle de réunion 1) - Vol 15 (Bureau) - Vol 16 (Salle de réunion 2)	

Revêtement de sol	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces	Vol 14 (Salle de réunion 1) - Vol 16 (Salle de réunion 2)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (Circulation 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P1	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°1 - 1	P1	Ragréage - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Circulation 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX007765 n°1 - 1	P1	Ragréage - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX007765 n°1 - 1	P1	Ragréage - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Circulation 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX007765 n°1 - 1	P1	Ragréage - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (B21)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX007765 n°1 - 1	P1	Ragréage - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (B19)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX007765 n°1 - 1	P1	Ragréage - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (B042)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX007765 n°1 - 1	P1	Ragréage - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Circulation 3) - Vol 1 (Circulation 1) - Vol 9 (Circulation 5) - Vol 5 (B21) - Vol 4 (B19) - Vol 6 (B042)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S1 - S2 - S4 - S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX007765 n°1 - 1	P1	Ragréage - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Circulation 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P2	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°2 - 1	P2	Colle / Matériau - Souple / Souple - Jaune / Noir	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (Circulation 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P3	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°3 - 1	P3	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P4	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage / Peinture / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Effritable / Souple / Effritable - Jaune / Gris / Blanc / Noir / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P5	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°5 - 1	P5 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P5	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°5 - 1	P5 Phase 2	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Noir / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Circulation 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P6	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Circulation 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°7 - 1	P7	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (B026)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P8	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°8 - 1	P8	Ragréage - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (B026)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°9 - 1	P9	Moquette - Souple Fibreux - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Circulation 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P12	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°12 - 1	P12	Sous-couche / Colle - Souple / Souple - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Circulation 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P13	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°13 - 1	P13	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (B19)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P14	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°14 - 1	P14	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (B19)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P15	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°15 - 1	P15	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (B21)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P16	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°16 - 1	P16	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (B21)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P17	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°17 - 1	P17	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (B042)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P18	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°18 - 1	P18	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (B042)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P19	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°19 - 1	P19	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Circulation 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX007765 n°1 - 1	P1	Ragréage - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Circulation 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P10	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°10 - 1	P10	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Circulation 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P11	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°11 - 1	P11	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (Hall 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P20	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°20 - 1	P20	Ragréage - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Hall 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P21	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°21 - 1	P21	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Hall 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P22	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°22 - 1	P22	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Hall 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P23	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°23 - 1	P23	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Hall 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P24	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°24 - 1	P24	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Hall 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P25	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°25 - 1	P25	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Hall 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P26	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°26 - 1	P26	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Beige Orange / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 14 (Salle de réunion 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P45	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°45 - 1	P45	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (Salle de réunion 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EX007765 n°45 - 1	P45	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 15 (Bureau)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P46	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°46 - 1	P46	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Dur / Fibreux Souple / Dur - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (Bureau)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EX007765 n°46 - 1	P46	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Dur / Fibreux Souple / Dur - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (Salle de réunion 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P47	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°47 - 1	P47	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Dur - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (Salle de réunion 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EX007765 n°47 - 1	P47	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Dur - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (Salle de réunion 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P48	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°48 - 1	P48 Phase 1	Revêtement - Semi-dur - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (Salle de réunion 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P48	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°48 - 1	P48 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 16 (Salle de réunion 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P49	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°49 - 1	P49	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (Salle de réunion 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P50	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°50 - 1	P50	Revêtement - Semi-dur - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (Salle de réunion 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P51	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°51 - 1	P51	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (Salle de réunion 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P52	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°52 - 1	P52	Colle / Fibres - Dur / Souple Fibreux - Marron / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (Salle de réunion 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EX007765 n°52 - 1	P52	Colle / Fibres - Dur / Souple Fibreux - Marron / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (Bureau)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EX007765 n°52 - 1	P52	Colle / Fibres - Dur / Souple Fibreux - Marron / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (Salle de réunion 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EX007765 n°52 - 1	P52	Colle / Fibres - Dur / Souple Fibreux - Marron / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (Salle de réunion 1) - Vol 15 (Bureau) - Vol 16 (Salle de réunion 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P52 - S11 - S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EX007765 n°52 - 1	P52	Colle / Fibres - Dur / Souple Fibreux - Marron / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (Salle de réunion 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P53	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°53 - 1	P53	Matériau / Colle - Effritable / Souple - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (Salle de réunion 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EX007765 n°53 - 1	P53	Matériau / Colle - Effritable / Souple - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 15 (Bureau)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EX007765 n°53 - 1	P53	Matériau / Colle - Effritable / Souple - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (Salle de réunion 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EX007765 n°53 - 1	P53	Matériau / Colle - Effritable / Souple - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (Salle de réunion 1) - Vol 15 (Bureau) - Vol 16 (Salle de réunion 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P53 - S13 - S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EX007765 n°53 - 1	P53	Matériau / Colle - Effritable / Souple - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (Hall 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX007765 n°20 - 1	P20	Ragréage - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Hall 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P27	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°27 - 1	P27	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Hall 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°28 - 1	P28	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Hall 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P29	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°29 - 1	P29	Revêtement / Colle / Ragréage - Semi-dur Fibreux / Souple / Effritable - Beige / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Hall 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P30	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°30 - 1	P30	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (Hall 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P31	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°31 - 1	P31	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Hall 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P32	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°32 - 1	P32	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Beige Orange / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (Hall 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX007765 n°20 - 1	P20	Ragréage - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Hall 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P33	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°33 - 1	P33	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Vert / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Hall 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P34	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°34 - 1	P34	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Hall 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P35	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°35 - 1	P35	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Hall 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P36	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°36 - 1	P36	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Hall 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P37	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°37 - 1	P37	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Beige Orange / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Hall 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P38	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°38 - 1	P38	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+5


Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (Hall 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX007765 n°20 - 1	P20	Ragréage - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Hall 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P39	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°39 - 1	P39	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Hall 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P40	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Hall 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P41	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°41 - 1	P41	Revêtement - Fibreux Semi-dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Hall 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P42	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°42 - 1	P42	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Hall 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P43	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°43 - 1	P43	Revêtement - Souple - Orange	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Hall 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P44	Réalisation d'un prélevement		002EX007765 n°44 - 1	P44	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
[redacted]	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 2	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 2 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+2	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+2 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+3	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+3 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+5	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+5 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Plan de repérage - Actions menées

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - BÂT BRUN 1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX007765




Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun	10/11/2025	BEREAU MAXIME

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - BÂT BRUN 2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX007765




Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun	10/11/2025	BEREAU MAXIME

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - BÂT BRUN R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX007765




Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun	10/11/2025	BEREAU MAXIME

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - BÂT BRUN R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX007765




Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun	10/11/2025	BEREAU MAXIME

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - BÂT BRUN R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX007765




Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun	10/11/2025	BEREAU MAXIME

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - BÂT BRUN R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX007765




Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
ENVIRONNEMENT	247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun	10/11/2025	BEREAU MAXIME

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - BÂT BRUN R+1 PIECES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX007765



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun	10/11/2025	BEREAU MAXIME

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EX007765 n°1 - 1 (P1)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 2 (Circulation 2)	Prélevement négatif
002EX007765 n°2 - 1 (P2)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 2 (Circulation 2)	Prélevement négatif
002EX007765 n°3 - 1 (P3)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 2 (Circulation 2)	Prélevement négatif
002EX007765 n°4 - 1 (P4)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 1 (Circulation 1)	Prélevement négatif
002EX007765 n°5 - 1 (P5)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 1 (Circulation 1)	Prélevement négatif
002EX007765 n°8 - 1 (P8)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 7 (B026)	Prélevement négatif
002EX007765 n°9 - 1 (P9)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 7 (B026)	Prélevement négatif
002EX007765 n°6 - 1 (P6)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 3 (Circulation 3)	Prélevement négatif
002EX007765 n°7 - 1 (P7)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 3 (Circulation 3)	Prélevement négatif
002EX007765 n°12 - 1 (P12)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 9 (Circulation 5)	Prélevement négatif
002EX007765 n°13 - 1 (P13)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 9 (Circulation 5)	Prélevement négatif
002EX007765 n°18 - 1 (P18)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 6 (B042)	Prélevement négatif
002EX007765 n°19 - 1 (P19)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 6 (B042)	Prélevement négatif
002EX007765 n°14 - 1 (P14)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 4 (B19)	Prélevement négatif
002EX007765 n°15 - 1 (P15)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 4 (B19)	Prélevement négatif
002EX007765 n°16 - 1 (P16)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 5 (B21)	Prélevement négatif
002EX007765 n°17 - 1 (P17)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 5 (B21)	Prélevement négatif
002EX007765 n°10 - 1 (P10)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 2 - Vol 8 (Circulation 4)	Prélevement négatif


002EX007765 n°11 - 1 (P11)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 2 - Vol 8 (Circulation 4)	Prélevement négatif
002EX007765 n°20 - 1 (P20)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 - Vol 10 (Hall 1)	Prélevement négatif
002EX007765 n°21 - 1 (P21)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 - Vol 10 (Hall 1)	Prélevement négatif
002EX007765 n°22 - 1 (P22)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 - Vol 10 (Hall 1)	Prélevement négatif
002EX007765 n°23 - 1 (P23)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 - Vol 10 (Hall 1)	Prélevement négatif
002EX007765 n°24 - 1 (P24)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 - Vol 10 (Hall 1)	Prélevement négatif
002EX007765 n°25 - 1 (P25)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 - Vol 10 (Hall 1)	Prélevement négatif
002EX007765 n°26 - 1 (P26)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 - Vol 10 (Hall 1)	Prélevement négatif
002EX007765 n°48 - 1 (P48)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 14 (Salle de réunion 1)	Prélevement négatif
002EX007765 n°49 - 1 (P49)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 16 (Salle de réunion 2)	Prélevement négatif
002EX007765 n°50 - 1 (P50)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 16 (Salle de réunion 2)	Prélevement négatif
002EX007765 n°51 - 1 (P51)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 14 (Salle de réunion 1)	Prélevement négatif
002EX007765 n°45 - 1 (P45)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 14 (Salle de réunion 1)	Prélevement négatif
002EX007765 n°46 - 1 (P46)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 15 (Bureau)	Prélevement négatif
002EX007765 n°47 - 1 (P47)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 16 (Salle de réunion 2)	Prélevement négatif

002EX007765 n°52 - 1 (P52)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 14 (Salle de réunion 1)	Prélevement négatif
002EX007765 n°53 - 1 (P53)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 14 (Salle de réunion 1)	Prélevement négatif
002EX007765 n°27 - 1 (P27)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+2 - Vol 11 (Hall 2)	Prélevement négatif
002EX007765 n°28 - 1 (P28)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+2 - Vol 11 (Hall 2)	Prélevement négatif
002EX007765 n°29 - 1 (P29)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+2 - Vol 11 (Hall 2)	Prélevement négatif
002EX007765 n°30 - 1 (P30)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+2 - Vol 11 (Hall 2)	Prélevement négatif
002EX007765 n°31 - 1 (P31)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+2 - Vol 11 (Hall 2)	Prélevement négatif
002EX007765 n°32 - 1 (P32)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+2 - Vol 11 (Hall 2)	Prélevement négatif
002EX007765 n°33 - 1 (P33)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+3 - Vol 12 (Hall 3)	Prélevement négatif
002EX007765 n°34 - 1 (P34)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+3 - Vol 12 (Hall 3)	Prélevement négatif
002EX007765 n°35 - 1 (P35)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+3 - Vol 12 (Hall 3)	Prélevement négatif
002EX007765 n°36 - 1 (P36)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+3 - Vol 12 (Hall 3)	Prélevement négatif
002EX007765 n°37 - 1 (P37)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+3 - Vol 12 (Hall 3)	Prélevement négatif
002EX007765 n°38 - 1 (P38)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+3 - Vol 12 (Hall 3)	Prélevement négatif
002EX007765 n°39 - 1 (P39)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+5 - Vol 13 (Hall 4)	Prélevement négatif

002EX007765 n°40 - 1 (P40)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+5 - Vol 13 (Hall 4)	Prélevement négatif
002EX007765 n°41 - 1 (P41)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+5 - Vol 13 (Hall 4)	Prélevement négatif
002EX007765 n°42 - 1 (P42)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+5 - Vol 13 (Hall 4)	Prélevement négatif
002EX007765 n°43 - 1 (P43)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+5 - Vol 13 (Hall 4)	Prélevement négatif
002EX007765 n°44 - 1 (P44)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+5 - Vol 13 (Hall 4)	Prélevement négatif



002EX007765 n°1 - 1 (P1) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 2 (Circulation 2)



002EX007765 n°2 - 1 (P2) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 2 (Circulation 2)



002EX007765 n°3 - 1 (P3) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 2 (Circulation 2)



002EX007765 n°4 - 1 (P4) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 1 (Circulation 1)



002EX007765 n°5 - 1 (P5) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 1 (Circulation 1)



002EX007765 n°8 - 1 (P8) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 7 (B026)



002EX007765 n°9 - 1 (P9) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 7 (B026)



002EX007765 n°6 - 1 (P6) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 3 (Circulation 3)




002EX007765 n°7 - 1 (P7) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 3 (Circulation 3)



002EX007765 n°10 - 1 (P10) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 2 - Vol 8 (Circulation 4)




002EX007765 n°11 - 1 (P11) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 2 - Vol 8 (Circulation 4)



002EX007765 n°12 - 1 (P12) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 9 (Circulation 5)




002EX007765 n°13 - 1 (P13) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 9 (Circulation 5)



002EX007765 n°18 - 1 (P18) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 6 (B042)



002EX007765 n°19 - 1 (P19) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 6 (B042)



002EX007765 n°14 - 1 (P14) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 4 (B19)



002EX007765 n°15 - 1 (P15) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 4 (B19)




002EX007765 n°16 - 1 (P16) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 5 (B21)



002EX007765 n°17 - 1 (P17) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 5 (B21)



002EX007765 n°20 - 1 (P20) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 - Vol 10 (Hall 1)




002EX007765 n°21 - 1 (P21) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 - Vol 10 (Hall 1)



002EX007765 n°22 - 1 (P22) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 - Vol 10 (Hall 1)



002EX007765 n°23 - 1 (P23) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 - Vol 10 (Hall 1)



002EX007765 n°24 - 1 (P24) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 - Vol 10 (Hall 1)



002EX007765 n°25 - 1 (P25) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 - Vol 10 (Hall 1)



002EX007765 n°26 - 1 (P26) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 - Vol 10 (Hall 1)



002EX007765 n°27 - 1 (P27) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+2 - Vol 11 (Hall 2)



002EX007765 n°28 - 1 (P28) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+2 - Vol 11 (Hall 2)



002EX007765 n°29 - 1 (P29) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+2 - Vol 11 (Hall 2)



002EX007765 n°30 - 1 (P30) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+2 - Vol 11 (Hall 2)




002EX007765 n°31 - 1 (P31) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+2 - Vol 11 (Hall 2)



002EX007765 n°32 - 1 (P32) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+2 - Vol 11 (Hall 2)



002EX007765 n°33 - 1 (P33) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+3 - Vol 12 (Hall 3)



002EX007765 n°34 - 1 (P34) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+3 - Vol 12 (Hall 3)



002EX007765 n°35 - 1 (P35) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+3 - Vol 12 (Hall 3)



002EX007765 n°36 - 1 (P36) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+3 - Vol 12 (Hall 3)



002EX007765 n°37 - 1 (P37) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+3 - Vol 12 (Hall 3)



002EX007765 n°38 - 1 (P38) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+3 - Vol 12 (Hall 3)



002EX007765 n°39 - 1 (P39) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+5 - Vol 13 (Hall 4)



002EX007765 n°40 - 1 (P40) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+5 - Vol 13 (Hall 4)



002EX007765 n°41 - 1 (P41) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+5 - Vol 13 (Hall 4)



002EX007765 n°42 - 1 (P42) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+5 - Vol 13 (Hall 4)




002EX007765 n°43 - 1 (P43) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+5 - Vol 13 (Hall 4)



002EX007765 n°44 - 1 (P44) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+5 - Vol 13 (Hall 4)




002EX007765 n°48 - 1 (P48) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 14 (Salle de réunion 1)



002EX007765 n°49 - 1 (P49) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 16 (Salle de réunion 2)




002EX007765 n°50 - 1 (P50) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 16 (Salle de réunion 2)




002EX007765 n°51 - 1 (P51) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 14 (Salle de réunion 1)




002EX007765 n°45 - 1 (P45) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 14 (Salle de réunion 1)



002EX007765 n°46 - 1 (P46) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 15 (Bureau)



002EX007765 n°47 - 1 (P47) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 16 (Salle de réunion 2)



002EX007765 n°52 - 1 (P52) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 14 (Salle de réunion 1)



002EX007765 n°53 - 1 (P53) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 14 (Salle de réunion 1)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Rose	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 2 (Circulation 2)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Souple / Souple - Jaune / Noir	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 2 (Circulation 2)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Bleu	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 2 (Circulation 2)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Peinture / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Effritable / Souple / Effritable - Jaune / Gris / Blanc / Noir / Rose	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 1 (Circulation 1)	
P5 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Bleu	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 1 (Circulation 1)	
P5 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Noir / Rose	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 1 (Circulation 1)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 3 (Circulation 3)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Bleu	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 3 (Circulation 3)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effritable - Rose	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 7 (B026)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette - Souple Fibreux - Multicolore	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 7 (B026)	

P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 2 - Vol 8 (Circulation 4)
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 2 - Vol 8 (Circulation 4)
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche / Colle - Souple / Souple - Blanc / Jaune	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 9 (Circulation 5)
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Bleu	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 9 (Circulation 5)
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 4 (B19)
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 4 (B19)
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 5 (B21)
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 5 (B21)
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 6 (B042)
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun 1 - Vol 6 (B042)
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effritable - Rose	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 - Vol 10 (Hall 1)

P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 - Vol 10 (Hall 1)
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Beige	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 - Vol 10 (Hall 1)
P23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 - Vol 10 (Hall 1)
P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Vert	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 - Vol 10 (Hall 1)
P25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Beige	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 - Vol 10 (Hall 1)
P26	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Beige Orange / Jaune / Rose	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 - Vol 10 (Hall 1)
P27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+2 - Vol 11 (Hall 2)
P28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Bleu	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+2 - Vol 11 (Hall 2)
P29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Semi-dur Fibreux / Souple / Effritable - Beige / Jaune / Rose	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+2 - Vol 11 (Hall 2)
P30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Beige	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+2 - Vol 11 (Hall 2)
P31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+2 - Vol 11 (Hall 2)

P32	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Beige Orange / Jaune	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+2 - Vol 11 (Hall 2)
P33	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Vert / Jaune	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+3 - Vol 12 (Hall 3)
P34	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Marron	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+3 - Vol 12 (Hall 3)
P35	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Beige	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+3 - Vol 12 (Hall 3)
P36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+3 - Vol 12 (Hall 3)
P37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Beige Orange / Beige	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+3 - Vol 12 (Hall 3)
P38	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+3 - Vol 12 (Hall 3)
P39	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Bleu	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+5 - Vol 13 (Hall 4)
P40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+5 - Vol 13 (Hall 4)
P41	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Fibreux Semi-dur - Beige	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+5 - Vol 13 (Hall 4)
P42	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+5 - Vol 13 (Hall 4)

P43	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Orange	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+5 - Vol 13 (Hall 4)
P44	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+5 - Vol 13 (Hall 4)
P45	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Dur - Blanc	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 14 (Salle de réunion 1)
P46	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Dur / Fibreux Souple / Dur - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 15 (Bureau)
P47	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Dur - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 16 (Salle de réunion 2)
P48 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur - Multicolore	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 14 (Salle de réunion 1)
P48 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 14 (Salle de réunion 1)
P49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 16 (Salle de réunion 2)
P50	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur - Multicolore	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 16 (Salle de réunion 2)
P51	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 14 (Salle de réunion 1)

P52	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Fibres - Dur / Souple Fibreux - Marron / Beige	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 14 (Salle de réunion 1)
P53	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau / Colle - Effritable / Souple - Blanc / Blanc	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun R+1 pieces - Vol 14 (Salle de réunion 1)

ITGA ANALYTICS RIORGES
64, rue Clément Ader
42153 Riorges
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7325
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER

Référence	**C022025332890**
Adresse	Commande : 002EX007765 Affaire : CNMSS - Bât Brun 247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 18/11/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022025332890
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Riorges
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EX007765_001

Référence labo	42PM02693032	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 2 (Circulation 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris Rouge		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Dur Rose	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Souple / Noir n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante . Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Matériau Effritable Blanc, Matériau Souple Noir

Référence échantillon : 002EX007765_002

Référence labo	42PM02693033	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 2 (Circulation 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté ●
	4	Matériau Souple Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 4 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Ragréage Effritable Gris, Ragréage Effritable Rose

Référence échantillon : 002EX007765_003

Référence labo	42PM02693034	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 2 (Circulation 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Blanc Bleu		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Ragréage / Effritable / Rose n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Effritable Rose

Référence échantillon : 002EX007765_004

Référence labo	42PM02693035	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 1 (Circulation 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté ●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
	3	Peinture Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Matériau Souple Noir	-	-	-					
	5	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX007765_005

Référence labo	42PM02693036	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 1 (Circulation 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Blanc Bleu		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
	3	Matériau Effritable Noir	-	-	-						
	4	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EX007765_006

Référence labo	42PM02693037	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 3 (Circulation 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Ragréage Effritable Rose, Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu

Référence échantillon : 002EX007765_007

Référence labo	42PM02693038	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 3 (Circulation 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Bleu		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu	2	2	PCR	Acétone	1	1	FPB	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Effritable Rose

Référence échantillon : 002EX007765_008

Référence labo	42PM02693039	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 7 (B026)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris Rouge		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Matériau Effritable Noir

Référence échantillon : 002EX007765_009

Référence labo	42PM02693040	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	17/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 7 (B026)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Moquette Souple Fibreux Multicolore	2	2	PCR	-	-	-	-	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : Les couches Colle / Souple / Jaune, Ragréage / Effritable / Rose ne sont pas analysées car elles sont présentes en quantité insuffisante.
Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Effritable Rose

Référence échantillon : 002EX007765_010

Référence labo	42PM02693041	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 8 (Circulation 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Ragréage Effritable Rose, Revêtement Semi-dur Beige

Référence échantillon : 002EX007765_011

Référence labo	42PM02693042	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 8 (Circulation 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Ragréage / Effritable / Rose n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
Couches non-analysées : Revêtement Semi-dur Beige, Ragréage Effritable Rose

Référence échantillon : 002EX007765_012

Référence labo	42PM02693043	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 9 (Circulation 5)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Sous-couche Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Ragréage Effritable Rose

Référence échantillon : 002EX007765_013

Référence labo	42PM02693044	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 9 (Circulation 5)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Bleu		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002EX007765_014

Référence labo	42PM02693045	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 4 (B19)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Les couches Matériau / Effritable / Noir, Matériau / Effritable / Blanc ne sont pas analysées car elles sont présentes en quantité insuffisante.
Couches non-analysées : Ragréage Effritable Rose, Matériau Effritable Noir, Matériau Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EX007765_015

Référence labo	42PM02693046	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 4 (B19)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Jaune n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002EX007765_016

Référence labo	42PM02693047	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 5 (B21)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Les couches Matériau / Effritable / Blanc, Matériau / Effritable / Noir ne sont pas analysées car elles sont présentes en quantité insuffisante.
Couches non-analysées : Ragréage Effritable Rose, Matériau Effritable Blanc, Matériau Effritable Noir

Référence échantillon : 002EX007765_017

Référence labo	42PM02693048	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 5 (B21)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX007765_018

Référence labo	42PM02693049	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 6 (B042)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Ragréage Effritable Rose

Référence échantillon : 002EX007765_019

Référence labo	42PM02693050	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 6 (B042)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Beige Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Ragréage Effritable Rose

Référence échantillon : 002EX007765_020

Référence labo	42PM02693051	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 10 (Hall 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris Rouge		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Sous-couche Souple Fibreux Beige

Référence échantillon : 002EX007765_021

Référence labo	42PM02693052	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 10 (Hall 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Revêtement Semi-dur Fibreux Vert

Référence échantillon : 002EX007765_022

Référence labo	42PM02693053	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 10 (Hall 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Beige	2	2	PCR	Acétone	1	1	FPB	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002EX007765_023

Référence labo	42PM02693054	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 10 (Hall 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Ragréage Effritable Rose

Référence échantillon : 002EX007765_024

Référence labo	42PM02693055	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	17/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 10 (Hall 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Vert	2	2	PCR	Acétone	1	1	NGD	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX007765_025

Référence labo	42PM02693056	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	17/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 10 (Hall 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Beige	2	2	PCR	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Ragréage / Effritable / Rose n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Effritable Rose

Référence échantillon : 002EX007765_026

Référence labo	42PM02693057	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	17/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 10 (Hall 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige Orange	-	-	-	Acétone	1	1	URS	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Ragréage / Effritable / Rose est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX007765_027

Référence labo	42PM02693058	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	17/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 11 (Hall 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	URS	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu

Référence échantillon : 002EX007765_028

Référence labo	42PM02693059	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	17/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 11 (Hall 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Bleu		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu	2	2	PCR	Acétone	1	1	NGD	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Ragréage Effritable Rose, Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002EX007765_029

Référence labo	42PM02693060	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	17/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 11 (Hall 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Beige	2	2	PCR	Acétone	1	1	ELF	Non détecté ●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Ragréage / Effritable / Rose est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX007765_030

Référence labo	42PM02693061	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	17/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 11 (Hall 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Beige	2	2	PCR	Acétone	1	1	NGD	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX007765_031

Référence labo	42PM02693062	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	17/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 11 (Hall 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	URS	Non détecté ●
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX007765_032

Référence labo	42PM02693063	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	17/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 11 (Hall 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Semi-dur Beige Orange	-	-	-	Acétone	1	1	URS	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX007765_033

Référence labo	42PM02693064	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	17/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 12 (Hall 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Vert		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Vert	2	2	PCR	Acétone	1	1	BOD	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX007765_034

Référence labo	42PM02693065	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	17/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 12 (Hall 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	URS	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Marron	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX007765_035

Référence labo	42PM02693066	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	17/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 12 (Hall 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Beige	2	2	PCR	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX007765_036

Référence labo	42PM02693067	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	17/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 12 (Hall 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	URS	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Revêtement Semi-dur Fibreux Beige

Référence échantillon : 002EX007765_037

Référence labo	42PM02693068	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	17/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 12 (Hall 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Beige Orange	-	-	-	Acétone	1	1	URS	Non détecté
	2	Colle Souple Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Les couches Ragréage / Effritable / Rose, Ragréage / Effritable / Gris ne sont pas analysées car elles sont présentes en quantité insuffisante.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Ragréage Effritable Rose, Ragréage Effritable Gris

Référence échantillon : 002EX007765_038

Référence labo	42PM02693069	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	17/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 12 (Hall 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	URS	Non détecté ●
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX007765_039

Référence labo	42PM02693070	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	17/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 13 (Hall 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Bleu		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu	2	2	PCR	Acétone	1	1	ELF	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002EX007765_040

Référence labo	42PM02693071	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 13 (Hall 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté ●
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Revêtement Souple Fibreux Bleu

Référence échantillon : 002EX007765_041

Référence labo	42PM02693072	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 13 (Hall 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Fibreux Semi-dur Beige	2	2	EVL	Acétone	1	1	PJB	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Dur Rose

Référence échantillon : 002EX007765_042

Référence labo	42PM02693073	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 13 (Hall 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Revêtement Fibreux Souple Beige

Référence échantillon : 002EX007765_043

Référence labo	42PM02693074	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 13 (Hall 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Beige Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Orange	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Souple Beige

Référence échantillon : 002EX007765_044

Référence labo	42PM02693075	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 13 (Hall 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté ●
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX007765_045

Référence labo	42PM02693076	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 14 (Salle de réunion 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Carton Fibreux Souple Marron, Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EX007765_046

Référence labo	42PM02693077	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 15 (Bureau)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté ●
	2	Enduit Dur Blanc	-	-	-					
	3	Carton Fibreux Souple Marron	-	-	-					
	4	Plâtre Dur Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX007765_047

Référence labo	42PM02693078	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 16 (Salle de réunion 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Carton Fibreux Souple Marron	-	-	-					
	4	Plâtre Dur Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX007765_048

Référence labo	42PM02693079	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 14 (Salle de réunion 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Multicolore		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Multicolore	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté ●
	3	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EX007765_049

Référence labo	42PM02693080	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 16 (Salle de réunion 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté ●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Revêtement Semi-dur Multicolore

Référence échantillon : 002EX007765_050

Référence labo	42PM02693081	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 16 (Salle de réunion 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Multicolore		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Multicolore	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Dur Gris

Référence échantillon : 002EX007765_051

Référence labo	42PM02693082	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 14 (Salle de réunion 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Revêtement Semi-dur Multicolore, Ragréage Dur Gris

Référence échantillon : 002EX007765_052

Référence labo	42PM02693083	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 14 (Salle de réunion 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Marron		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Marron	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté
	2	Fibres Souple Fibreux Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022025332890
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX007765_053

Référence labo	42PM02693084	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME BEREAU	Date d'analyse	18/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Brun - Vol 14 (Salle de réunion 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Dur Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RPM	Non détecté ●
	2	Colle Souple Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carton Fibreux Souple Marron

Référence dossier: RSC022025332890

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 12 MOLP et 54 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 55/55

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches(couches en vrac ou couches fines)

Suppléant Responsable Equipe
Lilian Desaphy



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92065 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisée et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

Assurance AC 2025 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92065 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 – RE/CT

HDI Global SE
Tour Trinity
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92065 Paris La Défense Cedex
Tél. : +33 1 44 05 56 00 – Fax : +33 1 44 05 56 66

Attestation AC 2025

ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

LCP – 25 Avenue Léonard de Vinci – 33600 PESSAC - 3140

LCP CERTIFICATION DE PERSONNES

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°3140

MONSIEUR BEREAU Maxime

Amiante sans mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Amiante** Date d'effet : 16/01/2025 : - Date d'expiration : 15/01/2032
Amiante avec mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Missions spécifiques, bâtiments complexes** Date d'effet : 16/01/2025 : - Date d'expiration : 15/01/2032
DPE individuel Selon arrêté du 20 juillet 2023	**Diagnostic de performances énergétiques** Date d'effet : 16/01/2025 : - Date d'expiration : 15/01/2032
Electricité Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Etat de l'installation intérieure électricité** Date d'effet : 16/01/2025 : - Date d'expiration : 15/01/2032
Gaz Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Etat de l'installation intérieure gaz** Date d'effet : 16/01/2025 : - Date d'expiration : 15/01/2032
Plomb sans mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Constat du risque d'exposition au plomb** Date d'effet : 16/01/2025 : - Date d'expiration : 15/01/2032
Termites métropole Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments** Date d'effet : 16/01/2025 : - Date d'expiration : 15/01/2032

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 16/01/2025, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 - Code APE : 7022 Z
En 4870 LE CERTIFICAT V013 du 01-09-2024

Accréditation N° 4-0350
Portée disponible sur www.cofrac.fr