Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

N° de dossier : 26/IMO/0026
Date du rapport : 07/10/2026

Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application : - de l'article L4412-2 du Code du Travail et les textes qui lui sont liés, - de l'article R4412-97 du code du travail, - du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, - de l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par arrêté du 23 janvier 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
Normes utilisées	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

JOINTS SUR PORTE RDC DE L'ESCALIER OUEST





Immeuble bâti visité		
Adresse	Rue :	Rectorat de Nice 53, avenue Cap de Croix
	Escalier, niveau :	Escalier OUEST – Porte du rez de chaussée
	Section cadastrale	HK, parcelle 0096
	Code postal, ville :	0600 NICE (France)

Périmètre de repérage	Joints sur la porte coupe-feu du RDC de l'escalier Ouest
Fonction principale du bâtiment : **Date de construction :**	Administration, Bureaux < 1997

Le propriétaire et le donneur d'ordre		
Le(s) propriétaire(s)	Nom et prénom : Adresse :	Rectorat DRAPIE Place Lucien Paye 13100 AIX-EN-PROVENCE
Le donneur d'ordre	Nom et prénom :. Adresse :	RECTORAT DE NICE 53 Avenue Cap de Croix 06100 NICE (France)

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ---------- **Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport**	GOUDET Pascal	Opérateur de repérage	B.2.C 24 rue des Prés 67380 LINGOLSHEIM	Obtention : 18/12/2025 Échéance : 17/12/2026 N° de certification : B2C 1441

Raison sociale de l'entreprise : AMIANTE CONSULTING (Numéro SIRET : 983 859 562 00016)
Adresse : 12 CLOS DE LA DORIA, 13124 PEYPIN
Désignation de la compagnie d'assurance : MITHRAS
Numéro de police et date de validité : ARP0364 - 31/12/2026

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 07/10/2026

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 91 pages

SOMMAIRE

1 CONCLUSIONS 3
2 LE(S) LABORATOIRE(S) D'ANALYSES 4
3 LA MISSION DE REPERAGE 4
3.1 Le cadre règlementaire 4
3.2 Programme de travaux 4
3.3 Programme et périmètre de repérage 4
4 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 4
4.1 Rapports précédemment réalisés 4
4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 4
4.3 Plan et procédures de prélèvements 5
5 RESULTATS DU REPERAGE 5
6 SIGNATURES 6
7 ANNEXES 7
7.1 Fiche d'identification et de cotation 7
7.2 Conséquences règlementaires et recommandations 8
7.3 Recommandations générales de sécurité 9
7.4 Plans et croquis 11
7.5 Photos 13
7.6 Rapports d'essais de laboratoire 14
7.7 Autres documents 16
7.8 Assurance 90
7.9 Certificat de compétences 91

1 CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Description
Escalier OUEST - Porte RDC	Joints sur dormants (6.60 ml)
	Joints sur ouvrants (11.60ml)

Le périmètre de travaux ne concerne que les joints de la porte coupe feu du rez de l'escalier OUEST. La porte coupe feu du RDC de l'escalier Ouest n'est pas prévue déposée. Si cette dernière devait être remplacée, il serait nécessaire d'investiguer l'intérieur de la porte (présence éventuelle d'isolant à l'intérieur de la porte).

Des investigations approfondies doivent être réalisés et des moyens d'accès mis à disposition par le donneur d'ordre.

Localisation	Zones inaccessibles	Raison	Moyens à mettre en œuvre
Néant			

2 LE(S) LABORATOIRE(S) D'ANALYSES

Raison sociale et nom de l'entreprise : ITGA
Adresse : Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 13590 MEYREUIL
Numéro d'accréditation Cofrac : 1-1029

3 LA MISSION DE REPERAGE

3.1 Le cadre règlementaire

La mission est effectuée en application :

- de l'article L4412-2 du Code du Travail et les textes qui lui sont liés,
- de l'article R4412-97 du code du travail,
- du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, -
- de l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par arrêté du 23 janvier 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

3.2 Programme de travaux

Programme des travaux : Changement des joints de la porte de l'escalier OUEST RDC.
Les autres portes ne font pas partie du programme de travaux.

3.3 Programme et périmètre de repérage

Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.
Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Périmètre de repérage : joints sur porte coupe feu escalier Ouest

4 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) de visite sur site : 23/09/2026

4.1 Rapports précédemment réalisés

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Rapport N° 27141684/S1/1/AM-RTV_V3 de BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS en date du 15/09/2025
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Aucun document remis
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Accompagnement par M. PINEL José

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017 et de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X
Etablissement en fonctionnement	X		

4.3 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé le respect du plan et des procédures d'intervention.

Remarques :
La porte coupe feu du RDC de l'escalier Ouest n'est pas prévu déposée. Seul les joints sur dormants et ouvrants sont prévus refaits à neuf.
Dans l'hypothèse où la porte serait déposée, il faudrait investiguer l'intérieur de la porte (possible présence d'isolant).

5 RESULTATS DU REPERAGE

Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie :

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités
Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades
Sans objet

3 - Parois verticales intérieures

M001 : Partie à inspecter : Joints (Joints sur dormant droit).
Partie à inspecter : Joints (Joints sur dormant gauche).
Partie à inspecter : Joints (Joints sur ouvrants).

Niveau : Escalier OUEST

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Porte RDC	1	Identifiant :M001 Description :Joints sur dormant droit Résultat : Présence d'amiante	Oui Escalier OUEST - Porte RDC	P001	
	2	Identifiant :M001 Description :Joints sur dormant gauche Résultat : Présence d'amiante	Oui Escalier OUEST - Porte RDC	P002	

	3	Identifiant :M001 Description :Joints sur ouvrants Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	P001; P002	

4 - Plafonds et faux plafonds
Sans objet

5 - Planchers et planchers techniques
Sans objet

6 - Conduits et accessoires intérieurs
Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques
Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires
Sans objet

9 - Fondations et soubassements
Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers
Sans objet


Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017
Sans objet

6 SIGNATURES

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **B.2.C - 24 rue des Prés 67380 LINGOLSHEIM***

Fait à **PEYPIN**, le **07/10/2026**

Signature du représentant : P. GOUDET



7 ANNEXES

7.1 Fiche d'identification et de cotation

Echantillon	Date de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Résultat
P001	23/09/2026	Escalier OUEST - Porte RDC	3. Parois verticales intérieures et enduits - Portes coupe-feu, portes pare-flammes	Identifiant: M001 Description: Joints sur dormant droit	Présence d'amiante
P002	23/09/2026	Escalier OUEST - Porte RDC	3. Parois verticales intérieures et enduits - Portes coupe-feu, portes pare-flammes	Identifiant: M001 Description: Joints sur dormant gauche	Présence d'amiante

7.2 Conséquences règlementaires et recommandations

Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019)

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :
Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.
Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.
Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :
I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.
II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
   a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
   b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
   a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
   c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
   d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
   Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
   a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.

Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.3 Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du
1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.


e. Traçabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.4 Plans et croquis



Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : AMIANTE CONSULTING, auteur : GOUDET Pascal
Dossier n° 26/IMO/0026 du 23/09/2026
Adresse du bien : Rectorat de Nice
53, avenue Cap de Croix - 0600 NICE France

Croquis de la ZPSO joints amiantés :



Légende :

Joints amiante

7.5 Photos

	Photo n° PhA002 Localisation : Escalier OUEST - Porte RDC Ouvrage : 3. Parois verticales intérieures et enduits - Portes coupe-feu, portes pare-flammes Partie d'ouvrage : Joints Description : Joints sur dormant gauche
	Photo n° PhA001 Localisation : Escalier OUEST - Porte RDC Ouvrage : 3. Parois verticales intérieures et enduits - Portes coupe-feu, portes pare-flammes Partie d'ouvrage : Joints Description : Joints sur dormant droit
	Photo n° PhA003 Localisation : Escalier OUEST - Porte RDC Ouvrage : 3. Parois verticales intérieures et enduits - Portes coupe-feu, portes pare-flammes Partie d'ouvrage : Joints Description : Joints sur ouvrants

7.6 Rapports d'essais de laboratoire

itga
Innovateur en fiabilité
Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr
aFEL Made in France

Accréditation n° 1-1029
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042609-22362 EN DATE DU 29/09/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AMIANTE CONSULTING
M. Pascal GOUDET
12 clos de la Doria
13124 PEYPIN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-27551
Echantillon ITGA : IT042609-22362
Reçu au laboratoire le : 24/09/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	26/IMO/0026_2026_09_24_0912_5619
Dossier client	26/IMO/0026 - Rectorat de Nice 53, avenue Cap de Croix 0600 NICE France
Echantillon	P001 - Joints sur dormant droit - Escalier OUEST - Porte RDC

Description ITGA	Peinture / Matériau fibreux blanc avec fibres visibles

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

Technique Analytique
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau fibreux blanc avec fibres visibles (1)	MOLP le 24/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : GWS (2)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27 Page 1 / 1

itga
Innovateur en fiabilité
Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr
aFEL Made in France

Accréditation n° 1-1029
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042609-22363 EN DATE DU 29/09/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AMIANTE CONSULTING
M. Pascal GOUDET
12 clos de la Doria
13124 PEYPIN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-27551
Echantillon ITGA : IT042609-22363
Reçu au laboratoire le : 24/09/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	26/IMO/0026_2026_09_24_0912_5619
Dossier client	26/IMO/0026 - Rectorat de Nice 53, avenue Cap de Croix 0600 NICE France
Echantillon	P002 - Joints sur dormant gauche - Escalier OUEST - Porte RDC

Description ITGA	Peinture / Matériau fibreux blanc avec fibres visibles

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau fibreux blanc avec fibres visibles (1)	MOLP le 24/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : GWS (2)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

7.7 Autres documents

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
GEP MED
Les Algorithmes
Bâtiment Pythagore A
6901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 27141684/S1/1/AM-RTV_V3

Rédigé le : 15/09/2025
Annule et remplace : 27141684/S1/1/AM-RTV_V2
en date du 25/08/2025
Référence au programme de travaux :
Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 21934404/S2.4.4.R réalisé le 07/06/2024 par Vincent ROGER - BUREAU VERITAS EXPLOITATION

DONNEUR D'ORDRE

RECTORAT DE NICE

José PINEL
53 AVENUE CAP DE CROIX
06000 NICE

SITE D'INTERVENTION

RECTORAT DE NICE - AM

53 AVENUE CAP DE CROIX
06000 NICE

Cages escaliers Est Ouest et missions précédentes

Latitude : 43.730800 / Longitude : 7.275800

Date(s) d'intervention(s) :
Le 21/07/2025 ; Le 03/09/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION

AVEC AMIANTE repéré

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Yannick ULVE	Chargé d'affaires	Certification N° 15922199	Yannick ULVE

Le présent rapport comporte 101 pages, dont 65 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Bureau Veritas Exploitation SAS - Société par Actions Simplifiée au capital social de 36 315 050 €
RCS Nanterre B 790 184 675 - Siège social - 4 Place des Saisons - 92400 Courbevoie
Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 5

2. CONCLUSIONS **6**
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante 6
2.2. Obligations réglementaires 10

3. INFORMATIONS GENERALES **11**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 11
3.2. Parties prenantes 11

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **11**
4.1. Références réglementaires 11

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **12**
5.1. Date(s) de visite(s) 12
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 12
5.3. Conditions spécifiques 12
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 12

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **13**
6.1. Matériaux et produits repérés 13
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante 36

7. ANNEXES **37**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 37
7.2. Photos prélèvements 38
7.3. Photos prélèvements antérieurs 47
7.4. Attestation d'assurance 51
7.5. Certificat de compétence 53
7.6. Croquis de repérage 54
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire 87

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



AMIANTE CONSULTING - 12, Clos de la Doria - 13124 PEYPIN
Tél. : 07 84 73 52 60 - Email : contact@amianteconsulting.fr
SARL au capital de 15 000 euros - 983 859 562 RCS MARSEILLE
N° TVA intracommunautaire : FR36983859562

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Réfection des cages d'escalier Est et ouest, changement ou mise en place de portes d'accès aux escaliers Reprise des ouvertures en façades avec mise en place de casquettes Remise en état des collecteurs Eau Pluviale Intégration des rapports amiante précédents

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faience, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faience, Joints de pate de verre, Peintures, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faience, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faience, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	

Copyright BUREAU VERITAS

AMIANTE CONSULTING - 12, Clos de la Doria - 13124 PEYPIN
Tél. : 07 84 73 52 60 - Email : contact@amianteconsulting.fr
SARL au capital de 15 000 euros - 983 859 562 RCS MARSEILLE
N° TVA intracommunautaire : FR36983859562

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous-couches des revêtements souples

Copyright BUREAU VERITAS

AMIANTE CONSULTING - 12, Clos de la Doria - 13124 PEYPIN
Tél. : 07 84 73 52 60 - Email : contact@amianteconsulting.fr
SARL au capital de 15 000 euros - 983 859 562 RCS MARSEILLE
N° TVA intracommunautaire : FR36983859562

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Cages d'escaliers EST et OUEST

Copyright BUREAU VERITAS

AMIANTE CONSULTING - 12, Clos de la Doria - 13124 PEYPIN
Tél. : 07 84 73 52 60 - Email : contact@amianteconsulting.fr
SARL au capital de 15 000 euros - 983 859 562 RCS MARSEILLE
N° TVA intracommunautaire : FR36983859562

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
5	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
5	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc
4	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
4	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc
3	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
3	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc
3	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris

Copyright BUREAU VERITAS

AMIANTE CONSULTING - 12, Clos de la Doria - 13124 PEYPIN
Tél. : 07 84 73 52 60 - Email : contact@amianteconsulting.fr
SARL au capital de 15 000 euros - 983 859 562 RCS MARSEILLE
N° TVA intracommunautaire : FR36983859562

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
3	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc
4	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
4	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc
5	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
5	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc
3	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
3	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc
5	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
5	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc
4	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
4	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc
3	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
3	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc

Copyright BUREAU VERITAS

AMIANTE CONSULTING - 12, Clos de la Doria - 13124 PEYPIN
Tél. : 07 84 73 52 60 - Email : contact@amianteconsulting.fr
SARL au capital de 15 000 euros - 983 859 562 RCS MARSEILLE
N° TVA intracommunautaire : FR36983859562

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
5	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
5	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc
4	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
4	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc
4	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
4	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc
5	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
5	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc
3	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
3	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc
5	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
5	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc
4	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris

Copyright BUREAU VERITAS

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
4	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc
3	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris
3	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc
6	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER EST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Dur, Peint	Beige, Clair
7	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER EST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Compact, Peint	Beige
7	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER OUEST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Compact, Peint	Beige
6	RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER OUEST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Dur, Peint	Beige, Clair

Copyright BUREAU VERITAS

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Copyright BUREAU VERITAS

AMIANTE CONSULTING - 12, Clos de la Doria - 13124 PEYPIN
Tél. : 07 84 73 52 60 - Email : contact@amianteconsulting.fr
SARL au capital de 15 000 euros - 983 859 562 RCS MARSEILLE
N° TVA intracommunautaire : FR36983859562

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : RECTORAT DE NICE - AM
53 AVENUE CAP DE CROIX
06000 NICE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
RECTORAT DE NICE - AM	Administrations, bureaux	IGH et ERP de la 1ère et la 2ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
José PINEL	Donneur d'ordre	RECTORAT DE NICE	53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	/
Pascal GOUDET	Accompagnateur	Amiante Consulting	/	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

Copyright BUREAU VERITAS

AMIANTE CONSULTING - 12, Clos de la Doria - 13124 PEYPIN
Tél. : 07 84 73 52 60 - Email : contact@amianteconsulting.fr
SARL au capital de 15 000 euros - 983 859 562 RCS MARSEILLE
N° TVA intracommunautaire : FR36983859562

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 21/07/2025
Le 03/09/2025

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Réalisation d'un nombre de prélèvements supérieur aux prescriptions de l'annexe A de la norme NF X46-020
  A la demande du client et de l'AMO pour levée tout doute sur l'étendue de la présence de l'amiante

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / RECTORAT CAP DE CROIX - BAT PRINCIPAL	José PINEL	21/05/2025	Email	/
Repérage amiante avant travaux / Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL	Yannick ULVE - BUREAU VERITAS EXPLOITATION	23/02/2024	21072740/S7.13.4.R	Présence d'amiante
Repérage amiante avant travaux / Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740	Vincent ROGER - BUREAU VERITAS EXPLOITATION	07/06/2024	21934404/S2.4.4.R	Présence d'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

Copyright BUREAU VERITAS

AMIANTE CONSULTING - 12, Clos de la Doria - 13124 PEYPIN
Tél. : 07 84 73 52 60 - Email : contact@amianteconsulting.fr
SARL au capital de 15 000 euros - 983 859 562 RCS MARSEILLE
N° TVA intracommunautaire : FR36983859562

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

(i) Les résultats d'analyses des échantillons de cette ZPSO sont discordants, une partie seulement révèle la présence d'amiante. Du fait de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélèvements, de l'absence de différence constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, la présence d'amiante est donc étendue à l'ensemble de cette ZPSO.
Ces résultats discordants sont caractéristiques de l'hétérogénéité des matériaux qui peut s'expliquer, entre autres, par une faible quantité d'amiante mélangé manuellement lors de la fabrication ou une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication.

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	2	/	S13	AN	volée escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	/	S34	AN	palier escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	5	/	S8	AN	volée escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	5	/	S8	AN	volée escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	4	/	S9	AN	palier escalier Est	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	4	/	S9	AN	palier escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	3	P020_ant P	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P020 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	3	P020_ant P	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P020 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	3	P043_ant N	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P043	Oui

RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	3	P043_ant NI	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P043	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	10	/	S21	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	11	/	S25	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	11	/	S25	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	12	/	S29	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	12	/	S29	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	9	P23* NI	/	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	13	P22* NI	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	13	P22* NI	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	13	P021_ant NI	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P021 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	13	P021_ant NI	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P021 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	13	P044_ant NI	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P044	Non

RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	13	P044_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P044	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	13	P045_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P045	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	13	P045_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P045	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	3	/	S4	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	3	/	S4	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Oui

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	17	/	S37	AN	escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	4	P7* P	/	AN	palier escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	4	P7* P	/	AN	palier escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	5	P8* P	/	AN	volée escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	5	P8* P	/	AN	volée escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	4	P10 P	/	AN	palier escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	4	P10 P	/	AN	palier escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	2	P6* N	/	AN	volée escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	P9* N	/	AN	palier escalier Est	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	14	P31* N	/	AN	escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	3	P019_ant N	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P019 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	3	P019_ant N	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P019 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	16	P032_ant N	/	AN	escalier Ouest Prélèvement antérieur : P032 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	15	P031_ant N	/	AN	escalier Ouest Prélèvement antérieur : P031 Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Non

RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	13	P018_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P018 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	13	P018_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P018 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	9	/	S17	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	10	/	S22	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	11	/	S26	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	11	/	S26	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	12	/	S30	AN	volée escalier Ouest	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	12	/	S30	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	13	P21 N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	13	P21 N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	3	/	S3	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	*Oui*
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	3	/	S3	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	*Oui*
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	2	/	S14	AN	volée escalier Est	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	/	S35	AN	palier escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	5	/	S7	AN	volée escalier Est	*Oui*
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	5	/	S7	AN	volée escalier Est	*Oui*
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	4	/	S10	AN	palier escalier Est	*Oui*
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	4	/	S10	AN	palier escalier Est	*Oui*
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	17	/	S38	AN	escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	14	P016_ant N	/	AN	escalier Est Prélèvement antérieur : P016 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	11	P26* N	/	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	11	P26* N	/	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	12	P27* N	/	AN	volée escalier Ouest	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	12	P27* N	/	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	10	P25* N	/	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	15	P35* N	/	AN	escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	9	/	S18	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	16	/	S40	AN	escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	13	P015_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P015 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	13	P015_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P015 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	17	P037_ant N	/	AN	escalier Est Prélèvement antérieur : P037 Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	14	P036_ant N	/	AN	escalier Est Prélèvement antérieur : P036 Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	3	P012_ant N	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P012 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	*Oui*

RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	3	P012_ant N	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P012 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	3	/	S2	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	3	/	S2	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	2	/	S15	AN	volée escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	5	/	S6	AN	volée escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	5	/	S6	AN	volée escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	4	/	S11	AN	palier escalier Est	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	4	/	S11	AN	palier escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	P5 N	/	AN	palier escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	15	/	S33	AN	escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	10	/	S23	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	11	/	S27	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	11	/	S27	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	12	/	S31	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	12	/	S31	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	16	/	S41	AN	escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	9	P24 N	/	AN	palier escalier Ouest	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	13	P20 N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	13	P20 N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	13	P011_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P011 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	13	P011_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P011 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	4 (i)	P3 N	/	AN	palier escalier Est	Oui

RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	4 (i)	P3 N	/	AN	palier escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	5	P4 P	/	AN	volée escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	5	P4 P	/	AN	volée escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	2	P2 N	/	AN	volée escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	14	P32 N	/	AN	escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	3	/	S1	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	3	/	S1	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	/	S36	AN	palier escalier Est	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	17	/	S39	AN	escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	3	P007_ant N	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P007 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	*Oui*
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	3	P007_ant N	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P007 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	*Oui*
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	12	P18 N	/	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	12	P18 N	/	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	10	P16 N	/	AN	volée escalier Ouest	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	15	P34 N	/	AN	escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	9	/	S19	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	11	/	S28	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	11	/	S28	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	16	/	S42	AN	escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	13	P006_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P006 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	13	P006_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P006 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	2	/	S16	AN	volée escalier Est	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	5	/	S5	AN	volée escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	5	/	S5	AN	volée escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	4	/	S12	AN	palier escalier Est	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	4	/	S12	AN	palier escalier Est	Oui

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	3	P041_ant P	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P041	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	3	P041_ant P	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P041	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	3	P042_ant P	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P042	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	3	P042_ant P	/	DC	Escalier Est Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P042	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Clair, Marron	18	P29* N	/	AN	Escaliers Est et Ouest - Résine	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	11	P17 N	/	AN	palier escalier Ouest	Non

Copyright BUREAU VERITAS

RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	11	P17 N	/	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Clair, Marron	18	P33 N	/	AN	Escaliers Est et Ouest - Résine	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	13	P19 N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	13	P19 N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	9	/	S20	AN	palier escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	10	/	S24	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	12	/	S32	AN	volée escalier Ouest	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Pâteux	Blanc	12	/	S32	AN	volée escalier Ouest	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Fin, Peint	Gris	13	P005_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P005 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Pâteux	Blanc	13	P005_ant N	/	AN	Escalier Ouest Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P005 Repérage amiante avant travaux - Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740 - 07/06/2024	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> TOITURE TERRASSE -> ESCALIER EST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Epais, Peint	Beige	8	P039_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P039	Non
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> TOITURE TERRASSE -> ESCALIER EST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Epais, Peint	Beige	8	P040_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux - RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL - 23/02/2024 Prélèvement antérieur : P040	Non

RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER EST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Dur, Peint	Beige, Clair	6	P11* P	/	AN	/	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER EST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Compact, Peint	Beige	7	P12* P	/	AN	5 jointures par escalier	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER EST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Dur, Peint	Beige, Clair	6 (i)	P38 N	/	AN	Gorge	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER EST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Dur, Peint	Beige, Clair	6 (i)	P39 N	/	AN	excroissance	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER OUEST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Compact, Peint	Beige	7	P14 P	/	AN	5 jointures par escalier	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER OUEST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Dur, Peint	Beige, Clair	6	P36 P	/	AN	Gorge	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER OUEST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Dur, Peint	Beige, Clair	6	P37 P	/	AN	excroissance	Oui
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER OUEST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Dur, Peint	Beige, Clair	6 (i)	P13 N	/	AN	/	Oui

Copyright BUREAU VERITAS

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
4	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	30 m²
4	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	30 m²
5	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	45 m²
5	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	45 m²
3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	202 m²
3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	202 m²
6	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	380 m²
7	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	110 ml

Copyright BUREAU VERITAS

AMIANTE CONSULTING - 12, Clos de la Doria - 13124 PEYPIN
Tél. : 07 84 73 52 60 - Email : contact@amianteconsulting.fr
SARL au capital de 15 000 euros - 983 859 562 RCS MARSEILLE
N° TVA intracommunautaire : FR36983859562

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS, toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> TOITURE TERRASSE	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> TOITURE TERRASSE -> ESCALIER EST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> TOITURE TERRASSE -> ESCALIER OUEST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER EST	/
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER OUEST	/

Copyright BUREAU VERITAS

AMIANTE CONSULTING - 12, Clos de la Doria - 13124 PEYPIN
Tél. : 07 84 73 52 60 - Email : contact@amianteconsulting.fr
SARL au capital de 15 000 euros - 983 859 562 RCS MARSEILLE
N° TVA intracommunautaire : FR36983859562

7.2. Photos prélèvements

P23	ZPSO 9
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P22	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P22	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P7	ZPSO 4
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P7	ZPSO 4
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P8	ZPSO 5
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits de ragréage, débullage, lissage	

Copyright BUREAU VERITAS

AMIANTE CONSULTING - 12, Clos de la Doria - 13124 PEYPIN
Tél. : 07 84 73 52 60 - Email : contact@amianteconsulting.fr
SARL au capital de 15 000 euros - 983 859 562 RCS MARSEILLE
N° TVA intracommunautaire : FR36983859562

P8	ZPSO 5
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P10	ZPSO 4
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P6	ZPSO 2
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P6	ZPSO 2
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P9	ZPSO 1
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P9	ZPSO 1
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

Copyright BUREAU VERITAS

AMIANTE CONSULTING - 12, Clos de la Doria - 13124 PEYPIN
Tél. : 07 84 73 52 60 - Email : contact@amianteconsulting.fr
SARL au capital de 15 000 euros - 983 859 562 RCS MARSEILLE
N° TVA intracommunautaire : FR36983859562

P31	ZPSO 14
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P21	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P21	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P26	ZPSO 11
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P27	ZPSO 12
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P25	ZPSO 10
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

Copyright BUREAU VERITAS

AMIANTE CONSULTING - 12, Clos de la Doria - 13124 PEYPIN
Tél. : 07 84 73 52 60 - Email : contact@amianteconsulting.fr
SARL au capital de 15 000 euros - 983 859 562 RCS MARSEILLE
N° TVA intracommunautaire : FR36983859562

P35	ZPSO 15
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P5	ZPSO 1
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P5	ZPSO 1
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P24	ZPSO 9
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P24	ZPSO 9
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P20	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits lissés, projetés ou talochés	

Copyright BUREAU VERITAS

AMIANTE CONSULTING - 12, Clos de la Doria - 13124 PEYPIN
Tél. : 07 84 73 52 60 - Email : contact@amianteconsulting.fr
SARL au capital de 15 000 euros - 983 859 562 RCS MARSEILLE
N° TVA intracommunautaire : FR36983859562

P20	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits lissés, projetés ou talochés

P3	ZPSO 4
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	



Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits de ragréage, débullage, lissage

P3	ZPSO 4
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	



Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits de ragréage, débullage, lissage

P4	ZPSO 5
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	



Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits de ragréage, débullage, lissage

P4	ZPSO 5
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	



Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits de ragréage, débullage, lissage

P2	ZPSO 2
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	



Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment

Copyright BUREAU VERITAS

AMIANTE CONSULTING - 12, Clos de la Doria - 13124 PEYPIN
Tél. : 07 84 73 52 60 - Email : contact@amianteconsulting.fr
SARL au capital de 15 000 euros - 983 859 562 RCS MARSEILLE
N° TVA intracommunautaire : FR36983859562

P2	ZPSO 2
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P32	ZPSO 14
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P18	ZPSO 12
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P18	ZPSO 12
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P16	ZPSO 10
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P16	ZPSO 10
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

Copyright BUREAU VERITAS

AMIANTE CONSULTING - 12, Clos de la Doria - 13124 PEYPIN
Tél. : 07 84 73 52 60 - Email : contact@amianteconsulting.fr
SARL au capital de 15 000 euros - 983 859 562 RCS MARSEILLE
N° TVA intracommunautaire : FR36983859562

P34	ZPSO 15
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés

P29	ZPSO 18
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	



Revêtements de sol -> Peintures de sol

P29	ZPSO 18
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	



Revêtements de sol -> Peintures de sol

P17	ZPSO 11
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	



Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits de ragréage, débullage, lissage

P33	ZPSO 18
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	



Revêtements de sol -> Peintures de sol

P33	ZPSO 18
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	



Revêtements de sol -> Peintures de sol

Copyright BUREAU VERITAS

AMIANTE CONSULTING - 12, Clos de la Doria - 13124 PEYPIN
Tél. : 07 84 73 52 60 - Email : contact@amianteconsulting.fr
SARL au capital de 15 000 euros - 983 859 562 RCS MARSEILLE
N° TVA intracommunautaire : FR36983859562

P19	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P19	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P11	ZPSO 6
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER EST	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P12	ZPSO 7
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER EST	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P38	ZPSO 6
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER EST	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P39	ZPSO 6
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER EST	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

Copyright BUREAU VERITAS

AMIANTE CONSULTING - 12, Clos de la Doria - 13124 PEYPIN
Tél. : 07 84 73 52 60 - Email : contact@amianteconsulting.fr
SARL au capital de 15 000 euros - 983 859 562 RCS MARSEILLE
N° TVA intracommunautaire : FR36983859562

P14	ZPSO 7
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER OUEST	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P36	ZPSO 6
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER OUEST	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	


P37	ZPSO 6
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER OUEST	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P13	ZPSO 6
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADE ESCALIER OUEST	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

Copyright BUREAU VERITAS

AMIANTE CONSULTING - 12, Clos de la Doria - 13124 PEYPIN
Tél. : 07 84 73 52 60 - Email : contact@amianteconsulting.fr
SARL au capital de 15 000 euros - 983 859 562 RCS MARSEILLE
N° TVA intracommunautaire : FR36983859562

7.3. Photos prélèvements antérieurs

P020_ant	ZPSO 3
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	
 Prélèvement - P020 : RECTORAT NICE / RDC / Cage escalier EST - Enduit- (Présence d'amiante)	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P043_ant	ZPSO 3
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER EST	
 Prélèvement - P043 : RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL / NIVEAU RDC / ESCALIER EST - Enduit- (Absence d'amiante)	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P021_ant	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	
 Prélèvement - P021 : RECTORAT NICE / RDC / Cage escalier OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P044_ant	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	
 Prélèvement - P044 : RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL / NIVEAU RDC / ESCALIER OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P045_ant	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> REZ DE CHAUSSEE -> ESCALIER OUEST	
 Prélèvement - P045 : RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL / NIVEAU RDC / ESCALIER OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits lissés, projetés ou talochés	


P019_ant	ZPSO 3
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER EST	
 Prélèvement - P019 : RECTORAT NICE / R+1 / Cage escalier EST - Enduit- (Absence d'amiante)	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits lissés, projetés ou talochés	


Copyright BUREAU VERITAS

AMIANTE CONSULTING - 12, Clos de la Doria - 13124 PEYPIN
Tél. : 07 84 73 52 60 - Email : contact@amianteconsulting.fr
SARL au capital de 15 000 euros - 983 859 562 RCS MARSEILLE
N° TVA intracommunautaire : FR36983859562

P032_ant	ZPSO 16
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	
 Prélèvement - P032 : RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+1 / ESCALIER OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P031_ant	ZPSO 15
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	
 Prélèvement - P031 : RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+1 / ESCALIER OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P018_ant	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 1ER ETAGE -> ESCALIER OUEST	
 Prélèvement - P018 : RECTORAT NICE / R+1 / Cage escalier OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P016_ant	ZPSO 14
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
 Prélèvement - P016 : RECTORAT NICE / R+2 / Cage escalier EST - Enduit- (Absence d'amiante)	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P015_ant	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 2 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
 Prélèvement - P015 : RECTORAT NICE / R+2 / Cage escalier OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P037_ant	ZPSO 17
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
 Prélèvement - P037 : RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+3 / ESCALIER EST - Enduit- (Absence d'amiante)	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

Copyright BUREAU VERITAS


AMIANTE CONSULTING - 12, Clos de la Doria - 13124 PEYPIN
Tél. : 07 84 73 52 60 - Email : contact@amianteconsulting.fr
SARL au capital de 15 000 euros - 983 859 562 RCS MARSEILLE
N° TVA intracommunautaire : FR36983859562

P036_ant	ZPSO 14
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
 Prélèvement - P036 : RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+3 / ESCALIER EST - Enduit- (Absence d'amiante)	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P012_ant	ZPSO 3
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
 Prélèvement - P012 : RECTORAT NICE / R+3 / Cage escalier EST - Enduit- (Absence d'amiante)	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P011_ant	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 3 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
 Prélèvement - P011 : RECTORAT NICE / R+3 / Cage escalier OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P007_ant	ZPSO 3
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
 Prélèvement - P007 : RECTORAT NICE / R+4 / Cage escalier EST - Enduit- (Absence d'amiante)	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P006_ant	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 4 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
 Prélèvement - P006 : RECTORAT NICE / R+4 / Cage escalier OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P041_ant	ZPSO 3
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
 Prélèvement - P041 : RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+5 / ESCALIER EST - Enduit- (Présence d'amiante)	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits lissés, projetés ou talochés	

Copyright BUREAU VERITAS

AMIANTE CONSULTING - 12, Clos de la Doria - 13124 PEYPIN
Tél. : 07 84 73 52 60 - Email : contact@amianteconsulting.fr
SARL au capital de 15 000 euros - 983 859 562 RCS MARSEILLE
N° TVA intracommunautaire : FR36983859562

P042_ant	ZPSO 3
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER EST	
 Prélèvement - P042 : RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+5 / ESCALIER EST - Enduit- (Présence d'amiante)	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P005_ant	ZPSO 13
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> 5 EME ETAGE -> ESCALIER OUEST	
 Prélèvement - P005 : RECTORAT NICE / R+5 / Cage escalier OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P039_ant	ZPSO 8
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> TOITURE TERRASSE -> ESCALIER EST	
 Prélèvement - P039 : RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+5 / ESCALIER EST - Enduit- (Absence d'amiante)	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P040_ant	ZPSO 8
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL -> TOITURE TERRASSE -> ESCALIER EST	
 Prélèvement - P040 : RECTORAT - BÂTIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+5 / ESCALIER EST - Enduit- (Absence d'amiante)	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

Copyright BUREAU VERITAS

AMIANTE CONSULTING - 12, Clos de la Doria - 13124 PEYPIN
Tél. : 07 84 73 52 60 - Email : contact@amianteconsulting.fr
SARL au capital de 15 000 euros - 983 859 562 RCS MARSEILLE
N° TVA intracommunautaire : FR36983859562

7.4. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :
- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :
- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR 00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Autres missions :
- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
Signé par: Cours Michelet Juliette Allavoine
E-mail: CS 30051 juliette.allavoine@allianz.com
Heure d 92076 Paris La Défense
Adresse IP: 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR 00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.ages.allianz.com

7.5. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

Attribué à

Yannick ULVE

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Termites metropole	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	01/10/2018	30/09/2023
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	22/09/2022	21/09/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	22/09/2022	21/09/2029

Date :22/09/2022 Numéro de certificat : 15922199

Laurent Croguennec, Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087


Copyright BUREAU VERITAS

7.6. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > REZ DE CHAUSSEE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	1 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > REZ DE CHAUSSEE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	2 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement positif : Plafond

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits de ragréage, débullage, lissage




Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > REZ DE CHAUSSEE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/SI/1
	Planche	3 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :
Prélèvement positif : Plafond

Matériaux et produits contenant de l'amiante :
Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation de la zone isolée





LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > REZ DE CHAUSSEE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/SI/1
	Planche	4 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :
Prélèvement positif : Autre,Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :
Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés




Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > REZ DE CHAUSSEE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	5 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :
Prélèvement positif : Autre,Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :
— Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés

Localisation de la zone isolée






LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 1ER ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	6 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 1ER ETAGE	N° dossier	27141684/SI/1
	Planche	7 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :
Prélèvement positif : Plafond

Matériaux et produits contenant de l'amiante :
Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits de ragréage, débullage, lissage




Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation

Copyright BUREAU VERITAS


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 1ER ETAGE	N° dossier	27141684/SI/1
	Planche	8 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :
Prélèvement positif : Plafond

Matériaux et produits contenant de l'amiante :
Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation de la zone isolée





LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 1ER ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	9 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :
Prélèvement positif : Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :
— Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés




Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation

Copyright BUREAU VERITAS


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 1ER ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	10 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :
Prélèvement positif : Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :
— Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés

Localisation de la zone isolée






LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 2 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/SI/1
	Planche	11 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 2 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/SI/1
	Planche	12 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement positif : Plafond

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits de ragréage, débullage, lissage




Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 2 EME ETAGE	N° dossier	27141684/SI/1
	Planche	13 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :
Prélèvement positif : Plafond

Matériaux et produits contenant de l'amiante :
Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation de la zone isolée





LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 2 EME ETAGE	N° dossier	27141684/SI/1
	Planche	14 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :
Prélèvement positif : Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :
Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés




Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 2 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	15 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :
Prélèvement positif : Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :
— Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés

Localisation de la zone isolée






LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 3 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	16 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 3 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	17 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement positif : Plafond

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits de ragréage, débullage, lissage




Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 3 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	18 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :


Prélèvement positif : Plafond

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation de la zone isolée





LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 3 EME ETAGE	N° dossier	27141684/SI/1
	Planche	19 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :
Prélèvement positif : Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :
— Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés




Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 3 EME ETAGE	N° dossier	27141684/SI/1
	Planche	20 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :
Prélèvement positif : Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :
— Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés

Localisation de la zone isolée






LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 4 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	21 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 4 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	22 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement positif : Plafond

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits de ragréage, débullage, lissage



Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL >4 EME ETAGE	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	23 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :
Prélèvement positif : Plafond

Matériaux et produits contenant de l'amiante :
Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation de la zone isolée





LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL >4 EME ETAGE	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	24 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :
Prélèvement positif : Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :
Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés




Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 4 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	25 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :


Prélèvement positif : Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

— Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés

Localisation de la zone isolée






LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 5 EME ETAGE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	26 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 5 EME ETAGE	N° dossier	27141684/SI/1
	Planche	27 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :
Prélèvement positif : Plafond

Matériaux et produits contenant de l'amiante :
Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits de ragréage, débullage, lissage




Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 5 EME ETAGE	N° dossier	27141684/SI/1
	Planche	28 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :
Prélèvement positif : Plafond

Matériaux et produits contenant de l'amiante :
Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation de la zone isolée





LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 5 EME ETAGE	N° dossier	27141684/SI/1
	Planche	29 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :
Prélèvement positif : Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :
- Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés
- Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés
- Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés




Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > 5 EME ETAGE	N° dossier	27141684/SI/1
	Planche	30 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :
Prélèvement positif : Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :
- Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés
- Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés
- Enduits de ragréage, débullage, lissage,Enduits lissés, projetés ou talochés

Localisation de la zone isolée






LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > TOITURE TERRASSE	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	31 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation


Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	RECTORAT DE NICE - AM 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	
Localisation RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL > NIVEAU EXTERIEUR	Date visite	Le 21/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27141684/S1/1
	Planche	32 / 32
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs
- Enduits pelliculaires de lissage/dégullage



LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation

Copyright BUREAU VERITAS

7.7. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE
Les Algorythmes Bât. Pythagore
2000 Route des Lucioles - CS 80055
06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043549-01 — Date d'émission de rapport : 28/07/2025 10:55 — Page1/11
Dossier N° : 25KE020423 — Date de réception : 23/07/2025 — Date d'analyse : 25/07/2025
Référence dossier Client:1510797386/27141684/S1/1/1_27141684/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	EUROFINS25000009 0764 Réf. Prel : P2 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 4 EME ETAGE - ESCALIER EST/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau dur de type ciment (gris) (granulaire)	**MET** * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	EUROFINS25000009 0765 Réf. Prel : P3 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 4 EME ETAGE - ESCALIER EST/Plafonds - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)(i)	**MET** * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	EUROFINS25000009 0766 Réf. Prel : P4 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 4 EME ETAGE - ESCALIER EST/Plafonds - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	**MET** * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5922
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043549-01 | Date d'émission de rapport : 28/07/2025 10:55 | Page2/11
Dossier N° : 25KE020423 | Date de réception : 23/07/2025 | Date d'analyse : 25/07/2025
Référence dossier Client:1510797386/27141684/S1/1/1_27141684/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	EUROFINS250000090767 Réf. Prel : P5 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 3 EME ETAGE - ESCALIER EST/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) (granulaire)	**MET** * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	EUROFINS250000090768 Réf. Prel : P6 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 1ER ETAGE - ESCALIER EST/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau dur de type ciment (gris) (granulaire)	**MET** * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	EUROFINS250000090769 Réf. Prel : P7 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 1ER ETAGE - ESCALIER EST/Plafonds - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (fibreux)	**MET** * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
007 (1)	EUROFINS250000090770 Réf. Prel : P8 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 1ER ETAGE - ESCALIER EST/Plafonds - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (fibreux)	**MOLP** * / SET9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5922
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043549-01 | Date d'émission de rapport : 28/07/2025 10:55 | Page3/11
Dossier N° : 25KE020423 | Date de réception : 23/07/2025 | Date d'analyse : 25/07/2025
Référence dossier Client:1510797386/27141684/S1/1/1_27141684/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	EUROFINS25000009 0771 Réf. Prel : P9 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 1ER ETAGE - ESCALIER EST/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (gris) (clair) ; matériau dur de type ciment (gris) (clair) (granulaire)	**MET** * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	EUROFINS25000009 0772 Réf. Prel : P10 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 1ER ETAGE - ESCALIER EST/Plafonds - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	**MET** * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
010	EUROFINS25000009 0773 Réf. Prel : P11 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - NIVEAU EXTERIEUR - FACADE ESCALIER EST/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Clair)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (gris) (clair) (granulaire)	**MET** * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (gris) (granulaire) (fibreux)	**MET** * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5922
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043549-01 | Date d'émission de rapport : 28/07/2025 10:55 | Page4/11
Dossier N° : 25KE020423 | Date de réception : 23/07/2025 | Date d'analyse : 25/07/2025
Référence dossier Client:1510797386/27141684/S1/1/1_27141684/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	EUROFINS250000090774 Réf. Prel : P12 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - NIVEAU EXTERIEUR - FACADE ESCALIER EST/Façades lourdes y compris poteaux - (Compact, Peint/Beige)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	**MET** * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
012	EUROFINS250000090775 Réf. Prel : P13 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - NIVEAU EXTERIEUR - FACADE ESCALIER OUEST/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Clair)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé) (granulaire) (i)	**MET** * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) (granulaire)	**MET** * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5922
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043549-01 | Date d'émission de rapport : 28/07/2025 10:55 | Page5/11
Dossier N° : 25KE020423 | Date de réception : 23/07/2025 | Date d'analyse : 25/07/2025
Référence dossier Client:1510797386/27141684/S1/1/1_27141684/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	EUROFINS25000009 0776 Réf. Prel : P14 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - NIVEAU EXTERIEUR - FACADE ESCALIER OUEST/Façades lourdes y compris poteaux - (Compact, Peint/Beige)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	**MET** * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
014	EUROFINS25000009 0779 Réf. Prel : P16 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 4 EME ETAGE - ESCALIER OUEST/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau dur (gris) (granulaire) ; matériau (jaune)	**MET** * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	EUROFINS25000009 0778 Réf. Prel : P17 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 5 EME ETAGE - ESCALIER OUEST/Plafonds - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5922
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043549-01 | Date d'émission de rapport : 28/07/2025 10:55 | Page6/11
Dossier N° : 25KE020423 | Date de réception : 23/07/2025 | Date d'analyse : 25/07/2025
Référence dossier Client:1510797386/27141684/S1/1/1_27141684/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	EUROFINS25000009 0780 Réf. Prel : P18 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 4 EME ETAGE - ESCALIER OUEST/Plafonds - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (orange) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	**MET** * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017	EUROFINS25000009 0781 Réf. Prel : P19 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 5 EME ETAGE - ESCALIER OUEST/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (poudreux)	**MET** * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	EUROFINS25000009 0782 Réf. Prel : P20 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 3 EME ETAGE - ESCALIER OUEST/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5922
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043549-01 | Date d'émission de rapport : 28/07/2025 10:55 | Page7/11
Dossier N° : 25KE020423 | Date de réception : 23/07/2025 | Date d'analyse : 25/07/2025
Référence dossier Client:1510797386/27141684/S1/1/1_27141684/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	EUROFINS25000009 0783 Réf. Prel : P21 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 1ER ETAGE - ESCALIER OUEST/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
020	EUROFINS25000009 0784 Réf. Prel : P22 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - REZ DE CHAUSSEE - ESCALIER OUEST/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
021	EUROFINS25000009 0785 Réf. Prel : P23 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - REZ DE CHAUSSEE - ESCALIER OUEST/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur (gris) (foncé) + (gris) (clair) (granulaire)	**MET** * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5922
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043549-01 | Date d'émission de rapport : 28/07/2025 10:55 | Page8/11
Dossier N° : 25KE020423 | Date de réception : 23/07/2025 | Date d'analyse : 25/07/2025
Référence dossier Client:1510797386/27141684/S1/1/1_27141684/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	EUROFINS25000009 0786 Réf. Prel : P24 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 3 EME ETAGE - ESCALIER OUEST/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) (plâtreux) ; matériau dur (gris) (granulaire)	**MET** * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
023	EUROFINS25000009 0787 Réf. Prel : P25 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 2 EME ETAGE - ESCALIER OUEST/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau dur (gris) (clair) (granulaire) ; matériau semi-dur (blanc) (plâtreux)	**MET** * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
024	EUROFINS25000009 0788 Réf. Prel : P26 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 2 EME ETAGE - ESCALIER OUEST/Plafonds - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire) (poudreux)	**MET** * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
025	EUROFINS25000009 0789 Réf. Prel : P27 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 2 EME ETAGE - ESCALIER OUEST/Plafonds - (Fin, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5922
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043549-01 | Date d'émission de rapport : 28/07/2025 10:55 | Page9/11
Dossier N° : 25KE020423 | Date de réception : 23/07/2025 | Date d'analyse : 25/07/2025
Référence dossier Client:1510797386/27141684/S1/1/1_27141684/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	EUROFINS25000009 0763 Réf. Prel : P29 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 5 EME ETAGE - ESCALIER EST/Revêtements de sol - (Epais/Marron, Clair)	Matériau dur de type résine (beige) + (gris) (granulaire)	**MET** * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
027	EUROFINS25000009 0790 Réf. Prel : P31 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 1ER ETAGE - ESCALIER EST/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Peint/Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
028	EUROFINS25000009 0791 Réf. Prel : P32 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 4 EME ETAGE - ESCALIER EST/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Peint/Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5922
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043549-01 | Date d'émission de rapport : 28/07/2025 10:55 | Page10/11
Dossier N° : 25KE020423 | Date de réception : 23/07/2025 | Date d'analyse : 25/07/2025
Référence dossier Client:1510797386/27141684/S1/1/1_27141684/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	EUROFINS250000090777 Réf. Prel : P33 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 5 EME ETAGE - ESCALIER OUEST/Revêtements de sol - (Epais/Marron, Clair)	Matériau dur de type résine (gris) (granulaire)	**MET** * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (granulaire)	**MET** * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
030	EUROFINS250000090792 Réf. Prel : P34 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 4 EME ETAGE - ESCALIER OUEST/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Peint/Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
031	EUROFINS250000090793 Réf. Prel : P35 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - 2 EME ETAGE - ESCALIER OUEST/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Peint/Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / SF4U	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau enduit gris fibreux ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5922
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-043549-01 | Date d'émission de rapport : 28/07/2025 10:55 | Page11/11
Dossier N° : 25KE020423 | Date de réception : 23/07/2025 | Date d'analyse : 25/07/2025
Référence dossier Client:1510797386/27141684/S1/1/1_27141684/1/1

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Katherine Murcia Valencia
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5922
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE
Les Algorythmes Bât. Pythagore
2000 Route des Lucioles - CS 80055
06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-049113-01 — Date d'émission de rapport : 11/09/2025 18:35 — Page1/3
Dossier N° : 25KE024350 — Date de réception : 05/09/2025 — Date d'analyse : 10/09/2025
Référence dossier Client:1510797386/27141684/S1/1/2_27141684/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	EUROFINS25000009 0817 Réf. Prel : P36 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - NIVEAU EXTERIEUR - FACADE ESCALIER OUEST/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Clair)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (poudreux) (gris) ; matériau (marron)	**MET** * / RDV8	1 / 1 *	Calcination * et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002	EUROFINS25000009 0818 Réf. Prel : P37 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - NIVEAU EXTERIEUR - FACADE ESCALIER OUEST/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Clair)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) (clair) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination * et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5922
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-049113-01 | Date d'émission de rapport : 11/09/2025 18:35 | Page2/3
Dossier N° : 25KE024350 | Date de réception : 05/09/2025 | Date d'analyse : 10/09/2025
Référence dossier Client:1510797386/27141684/S1/1/2_27141684/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	EUROFINS25000009 0819 Réf. Prel : P38 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - NIVEAU EXTERIEUR - FACADE ESCALIER EST/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Clair)	Matériau (poudreux) (gris)	**MET** * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	EUROFINS25000009 0824 Réf. Prel : P39 RECTORAT DE NICE - BÂTIMENT PRINCIPAL - NIVEAU EXTERIEUR - FACADE ESCALIER EST/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Clair)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris) (granulaire)	**MET** * / Q5VU	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)
(1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5922
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-049113-01 | Date d'émission de rapport : 11/09/2025 18:35 | Page3/3
Dossier N° : 25KE024350 | Date de réception : 05/09/2025 | Date d'analyse : 10/09/2025
Référence dossier Client:1510797386/27141684/S1/1/2_27141684/1/1

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Sana Hassani
Responsable Département
Laboratoire

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5922
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

7.8 Assurance

MITHRAS
UNDERWRITING EUROPE SRL

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés:

MITHRAS UNDERWRITING EUROPE SRL
52-54 Leadenhall Street, LONDON EC3A 2BJ

Agissant en qualité d'Agence de souscription, certifions que la Responsabilité Civile Professionnelle du souscripteur

AMIANTE CONSULTING
12 Clos de la Doria – 13124 PEYPIN
France

Est garanti par **Lloyd's Insurance Company S.A.**tel que stipulé dans la police référencée ci-après :

n° **ARP0364**

La garantie souscrite est la Responsabilité Civile Professionnelle, à effet du **1er janvier 2026** jusqu'au **31 décembre 2026.**

La limite de garantie en Responsabilité Civile Professionnelle est de 500 000 Euros par sinistre et pour la période d'assurance, avec une franchise de 5 000 Euros par sinistre.

Les activités couvertes par la police sus-référencée

- **Maitrise d'œuvre pour travaux de déconstruction et de désamiantage.**
- **Assistance à maitrise d'ouvrage pour travaux de déconstruction et de désamiantage et en économie circulaire.**
- **Diagnostic PEMD (Produits, Équipements, Matériaux, Déchets).**
- **Réalisation de mesures d'empoussièrement pour le compte des clients (points initiaux, mesures fin de chantier, mesures 2ième restitution)**
- **Rapport de repérage amiante avant travaux, Rapport de repérage amiante avant démolition, examen visuel après travaux de désamiantage**

La présente attestation est délivrée à la demande de l'Assuré, et ne peut engager les assureurs en dehors des conditions générales et particulières de la police à laquelle elle se réfère.

Cette attestation est valable jusqu'au **31 décembre 2026.**

FAIT POUR VALOIR CE QUE DE DROIT
À Londres, le 12 décembre 2025.

ANTOINE ALRIVIE 2025.12.12 14:06:17 Z

Coverholder at LLOYD'S

MITHRAS UNDERWRITING EUROPE SRL - UK Branch
52-54 Leadenhall Street, London, EC3A 2BJ
Tel. +44 (0) 20 3906 6200
www.mithras-europe.eu

MITHRAS UNDERWRITING EUROPE SRL
Broekstraat/Rue du Marais 49-53, b6
1000 Brussels
Tel. + 32 2 445 53 20

Company No.– 0707.893.825
Authorised and Regulated by the Financial Services and Markets Authority

7.9 Certificat de compétences

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation n°4-0557 PORTÉE DISPONIBLE SUR www.cofrac.fr

B2C
Bureau Contrôle Certification

N° de certification
B2C 1441

CERTIFICATION DE PERSONNES
attribuée à :

Pascal GOUDET
Dans les domaines suivants :

Amiante sans mention : Secteur B - certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Obtenue le : 18/12/2025	Valable jusqu'au : 17/12/2032*

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Amiante avec mention : Secteur Bbis : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Obtenue le : 18/12/2025	Valable jusqu'au : 17/12/2032*

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Fait à STRASBOURG, le 26 mars 2026

Gérant
STEGER Alexandre

B2C Bureau Contrôle Certification 24 rue des Prés 67380 LINGOLSHEIM

*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site : www.b2c-france.com

24 rue des Prés • 67380 LINGOLSHEIM • Tél : 03 88 22 21 97 • e-mail : B.2.C@outlook.com • www.b2c-france.com

Fin du rapport n° 26/IMO/0026