Rapport de repérage du plomb avant travaux

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
NF X46-035



Numéro de rapport	**27136093 P**
Propriétaire	**DGFIP**
Donneur d'ordre	**Mr GILETTA**
Adresse de l'immeuble	**785 chemin l'hermitage 84200 Carpentras**
Bâtiment ou installation	**Batiment administratif**
Date de la commande	**16/06/2025**
La ou le(s) date(s) de la visite	**21/07/2025**
Date d'édition du rapport de repérage	**21/07/2025**
Nombre total de pages du rapport, annexes comprises	**46**

Signataire du rapport

Signature et Cachet de l'entreprise

BUSSY DAVID

Opérateur de repérage :

Monsieur BUSSY David
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 405 Rue Emilien Gautier
13290 AIX-EN-PROVENCE
Le **21/07/2025**

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Société par Actions Simplifiées au capital social de 36 315 050 € - RCS Nanterre B 790 184 675
Siège social: Le Triangle de l'Arche – 4 Place des Saisons – 92400 COURBEVOIE - © Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT 1

DESCRIPTION DE LA MISSION 3

OBJET DE LA MISSION : 3

IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : 3

IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : 3

IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE : 3

LISTE DES DOCUMENTS REMIS : 3

PROGRAMME DE TRAVAUX 3

ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE 4

PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : 4

L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X 7

VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS) 7

IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE 7

METHODOLOGIE EMPLOYEE 8

INTERPRETATION DES RESULTATS 11

RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE 11

RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES 11

ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS 40

ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE 46

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

L'objectif du repérage plomb avant travaux est de permettre l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits contenant du plomb susceptibles d'être impactés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme du donneur d'ordre.
Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.
Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

Références de l'ordre de mission :

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	**DGFIP**
Demeurant :	**Vaucluse**
Représenté par :	**Mr GILETTA**
Donneur d'ordre du repérage :	**Mr GILETTA**
Demeurant :	**NC**
Opérateur ayant réalisé le repérage :	**Monsieur BUSSY David**
Nom et adresse de l'entreprise :	**BUREAU VERITAS EXPLOITATION Parc LUMIERE - ZA LENFANT 405 Rue Emilien Gautier 13290 AIX-EN-PROVENCE**
N° de Siret :	**79018467500656**
RCP-compagnie-n° de police :	**ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE - FRL001575**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	**DDFIP CARPENTRAS**
Adresse complète :	**785 ch l'hermitage 84200 CARPENTRAS**
Référence Cadastrale :	**NC**

1.4 Identification du bâtiment ou du local concerné :

Date du PC et/ou date de construction :	Permis de Construire : NC	Construction : NC
Fonction principale du bâtiment :	**Administration**	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :	/	

1.5 Liste des documents remis :

Programme de travaux **Statut : remis**

Titre
Programme de travaux

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Réhabilitation du batiment

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

3 Elément de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Local	Étage	Visité	Justification de non-visite
DEGAGEMENT 3		OUI	
BUREAU 4		OUI	
BUREAU 3		OUI	
Bureau 2		OUI	
Bureau 1		OUI	
LOCAL 1		OUI	
LABORATOIRE		OUI	
BUREAU 8		OUI	
Bureau 7		OUI	
Bureau 6		OUI	
Bureau 5		OUI	
LOCAL 2		OUI	
VESTIAIRES		OUI	
SANITAIRES 1		OUI	
DGT 2		OUI	
CUISINE 1		OUI	
DGT 1		OUI	
Dégagement 5 acceuil		OUI	
DGT 5		OUI	
BUREAU 15		OUI	
BUREAU 16		OUI	
BUREAU 17		OUI	
Salle réunion		OUI	
Cuisine 2		OUI	
Sanitaires		OUI	
DGT 7		OUI	
DGT 4		OUI	
BUREAU 11		OUI	
Bureau 12		OUI	
Bureau 13		OUI	
Bureau 14		OUI	
Bureau 9		OUI	
Bureau 10		OUI	
Local ménage		OUI	
SANITAIRES 3		OUI	
Passerelle		OUI	
DGT 8		OUI	
STOCKAGE		OUI	
BUREAU 19		OUI	
BUREAU 18		OUI	
Garage		OUI	
L.T		OUI	
Local TGBT		NON	non sécurisé
Façade Sud		OUI	
Façade Est		OUI	
Façade Ouest		OUI	
Façade Sud		OUI	
Façade Nord		OUI	
Façade Est		OUI	
Façade Ouest		OUI	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Façade Sud		OUI	
Façade Nord		OUI	
Façade Est		OUI	
Façade Ouest		OUI	
Façade Nord		OUI	
Façade Sud		OUI	
Façade Est		OUI	
Façade Ouest		OUI	
Passerelle		OUI	
Façade Nord		OUI	
Façade Sud		OUI	
Façade Est		OUI	
Façade Ouest		OUI	

3.2 L'appareil portable à fluorescence X

Marque :	**Fondis Electronic**
Modèle :	**FEnX2**
Numéro de série :	**22-1098**
Date de changement de source :	**06/09/2022**
Nature du radionucléide :	**Cd-109**
Activité de la source :	**850 Mbq**
Limite de quantification de l'appareil	**0,31 mg/cm²**

Étalon 1	**Étalon 2**
Fabricant de l'étalon : NIST	Fabricant de l'étalon : NIST
Concentration de l'étalon : 0,31mg/cm²	Concentration de l'étalon : 0,71mg/cm²
Incertitude de l'étalon : 0,02mg/cm²	Incertitude de l'étalon : 0,08mg/cm²
N° NIST de l'étalon : SRM2575	N° NIST de l'étalon : SRM2574

3.3 Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons)

N° de mesure	valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie (mg/cm²)	Date	Observation
1	0.31	0.01	21/07/2025	Vérification de justesse de début de diagnostic
2	0.71	0.01	21/07/2025	Vérification de justesse de début de diagnostic
749	0.30	0.01	21/07/2025	Vérification de justesse de fin de diagnostic
750	0.70	0.01	21/07/2025	Vérification de justesse de fin de diagnostic

3.4 Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique

Nom :	
Adresse :	
Numéro d'accréditation :	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

4 Méthodologie Employée

Vérification de justesse de l'appareil à fluorescence X
Avant chaque constat, l'auteur vérifie la justesse de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

Identification du bien objet de la mission
L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux
Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :
– chaque palier ;
– chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers ;


Une gaine d'ascenseur est considérée comme un seul local

Identification des zones
Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de repérage (porte, fenêtre, …) est associée à une « zone ».



Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements
Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Sont exclus du repérage :

- les revêtements de type papiers peints, carrelages et faïences bruts, revêtements de sol plastique ;
- les matériaux de type menuiseries extérieures et intérieures en PVC ; canalisations et goulottes en PVC.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb mais ne libèrent pas de poussières de plomb s'ils sont en bon état, ils ne sont donc pas visés par le présent rapport.

Identification des unités de repérage et substrat

Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage se définit à minima avec les critères suivants :

- Niveau (rez de chaussée, étage X…) ;
- Le local ;
- La zone ;
- Produit ou matériau ;
- Le substrat ;
- Le revêtement.

Dans chaque local, toutes les surfaces concernées par les travaux susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de repérage à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage.
Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Constituent des unités de repérage distinctes :
– les différents murs d'une même pièce ;
– des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
– les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
– des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
– une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :
– l'ensemble des plinthes d'un même local ;
– l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
– l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
– l'ensemble des modénatures d'un façade (unité de repérage discontinue) ;

Conformément à la NF X 46-035, sont exclus du présent repérage :
- Les PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits...) ;
- Le polystyrène
- Les carrelages, faÏences et plinthes carrelées

NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Relevé des mesures :
Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.
Il est effectué à minima 2 mesures dont à minima 1 mesure par local, par unité de repérage, à l'aide de l'appareil à fluorescence X

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

4.1 Interprétation des résultats

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements avec un appareil à fluorescence X avant la réalisation de travaux.
Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail.

Les résultats des mesures sont exprimés en mg/cm² de plomb avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur mesurée et l'incertitude de mesure élargie (ex : 13,4 +/- 0,41).

Toute mesure < à la LQ de l'appareil (0,31 mg/cm²) doit être interprétée comme étant inférieure à 0,31 mg/cm².

4.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb, dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

5 Résultats du repérage et commentaires

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», … dans le sens des aiguilles d'une montre.
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de repérage (UR) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, …) faisant l'objet de mesures sont classées dans le tableau des mesures suivant.

DGT 5 (Chambre Agriculture)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
303	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,01	0,1	
304					C	0,02	0,1	
313	A	Porte-fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,01	0,1	
314					C	0,01	0,1	
315	A	Porte-fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,05	0,1	
316					C	0,02	0,1	
305	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,05	0,1	
306					C	0,02	0,1	
307	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
308					C	0,04	0,1	
317	C	Porte double	Bois	Peinture	HD	0,04	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
318					C	0,02	0,1	
309	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
310					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
311	Sol	Plancher		Linoléum collé	HD	0,02	0,1	
312					C	0,02	0,1	

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

BUREAU 15 (Chambre Agriculture)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
319	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
320					C	0,02	0,1	
327	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,05	0,1	
328					C	0,02	0,1	
321	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
322					C	0,02	0,1	
329	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,02	0,1	
330					C	0,02	0,1	
331	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,03	0,1	
332					C	0,01	0,1	
323	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
324					C	0,01	0,1	
335	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,02	0,1	
336					C	0,02	0,1	
337	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,04	0,1	
338					C	0,01	0,1	
325	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
326					C	0,04	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
333	Sol	Plancher		Linoléum collé	HD	0,02	0,1	
334					C	0,01	0,1	

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

BUREAU 16 (Chambre Agriculture)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
339	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,01	0,1	
340					C	0,02	0,1	
347	A			Peinture	HD	0,02	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
348		Porte Dormant et ouvrant intérieurs			C	0,02	0,1	
341	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
342					C	0,01	0,1	
349	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,02	0,1	
350					C	0,01	0,1	
351	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,02	0,1	
352					C	0,05	0,1	
343	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
344					C	0,03	0,1	
353	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,02	0,1	
354					C	0,02	0,1	
355	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,02	0,1	
356					C	0,03	0,1	
345	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,05	0,1	
346					C	0,04	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
357	Sol	Plancher		Linoléum collé	HD	0,03	0,1	
358					C	0,02	0,1	

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

BUREAU 17 (Chambre Agriculture)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
359	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
360					C	0,02	0,1	
367	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,1	
368					C	0,02	0,1	
361	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,04	0,1	
362					C	0,02	0,1	
369	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,02	0,1	
370					C	0,04	0,1	
371	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,01	0,1	
372					C	0,02	0,1	
363	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
364					C	0,01	0,1	
373	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,01	0,1	
374					C	0,02	0,1	
375	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,01	0,1	
376					C	0,01	0,1	
365	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
366					C	0,04	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
377	Sol	Plancher		Linoléum collé	HD	0,02	0,1	
378					C	0,02	0,1	
379	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,01	0,1	
380					C	0,02	0,1	

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

Salle réunion (Chambre Agriculture)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
381	A	Cloisons	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,02	0,1	
382					C	0,04	0,1	
389	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,1	
390					C	0,02	0,1	
383	B	Cloisons	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,02	0,1	
384					C	0,02	0,1	
397	B	Porte-fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,02	0,1	
398					C	0,02	0,1	
399	B	Porte-fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,02	0,1	
400					C	0,02	0,1	
385	C	Cloisons	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,02	0,1	
386					C	0,02	0,1	
391	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,02	0,1	
392					C	0,02	0,1	
393	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,02	0,1	
394					C	0,04	0,1	
387	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
388					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
395	Sol	Plancher		Linoléum collé	HD	0,02	0,1	
396					C	0,02	0,1	

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

Cuisine 2 (Chambre Agriculture)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
401	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,01	0,1	
402					C	0,05	0,1	
409	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,05	0,1	
410					C	0,05	0,1	
403	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,01	0,1	
404					C	0,02	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
405	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
406					C	0,02	0,1	
407	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
408					C	0,04	0,1	
411	Plafond	Plancher haut	Béton	Peinture	HD	0,05	0,1	
412					C	0,01	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**						

Sanitaires (Chambre Agriculture)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
413	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,01	0,1	
414					C	0,02	0,1	
421	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,1	
422					C	0,02	0,1	
415	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,05	0,1	
416					C	0,03	0,1	
417	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,01	0,1	
418					C	0,02	0,1	
423	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,1	
424					C	0,01	0,1	
425	C	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,1	
426					C	0,05	0,1	
419	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
420					C	0,02	0,1	
427	Plafond	Plancher haut	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
428					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint
	Toutes zones	Conduit de fluide	PVC	Peinture				PVC
Commentaire sur le local		**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**						

DGT 7 (Chambre Agriculture)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
429	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
430					C	0,04	0,1	
431	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
432					C	0,04	0,1	
433	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,03	0,1	
434					C	0,02	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
435	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,04	0,1	
436					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
437	Sol	Plancher		Linoléum collé	HD	0,02	0,1	
438					C	0,01	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**						

Façade Nord (Chambre d'agriculture)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Coffre horizontal	Métal brut	Non peint				Non peint
739	Toutes zones	Ensemble des conduits EP	Métal	Peinture	HD	0,01	0,1	
740					C	0,04	0,1	
741	Toutes zones	Mur	Enduit projeté	Peinture	HD	0,02	0,1	
742					C	0,02	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**						

Façade Sud (Chambre d'agriculture)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Coffre horizontal	Métal brut	Non peint				Non peint
743	Toutes zones	Ensemble des conduits EP	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
744					C	0,02	0,1	
745	Toutes zones	Mur	Enduit projeté	Peinture	HD	0,03	0,1	
746					C	0,02	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**						

Façade Est (Chambre d'agriculture)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
747	Toutes zones	Mur	Enduit projeté	Peinture	HD	0,02	0,1	
748					C	0,04	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

Façade Ouest (Chambre d'agriculture)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Mur	Faïence	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**						

DEGAGEMENT 3 (CRIIAM)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,01	0,1	
4					C	0,02	0,1	
11	A	Porte-fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,03	0,1	
12					C	0,04	0,1	
13	A	Porte-fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,03	0,1	
14					C	0,02	0,1	
5	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,01	0,1	
6					C	0,05	0,1	
19	B	Porte-fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,05	0,1	
20					C	0,02	0,1	
21	B	Porte-fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,02	0,1	
22					C	0,04	0,1	
7	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,04	0,1	
8					C	0,02	0,1	
15	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,02	0,1	
16					C	0,02	0,1	
17	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,05	0,1	
18					C	0,05	0,1	
9	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
10					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**						

BUREAU 4 (CRIIAM)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
23	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
24					C	0,02	0,1	
33	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,1	
34					C	0,02	0,1	
25	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
26					C	0,02	0,1	
27	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
28					C	0,01	0,1	
35	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
36					C	0,01	0,1	
37	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
38					C	0,03	0,1	
29	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,05	0,1	
30					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
31	Sol	Plancher		Linoléum collé	HD	0,04	0,1	
32					C	0,03	0,1	
39	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,04	0,1	
40					C	0,02	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**						

BUREAU 3 (CRIIAM)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
41	A	Cloisons		Papier peint	HD	0,02	0,1	
42					C	0,05	0,1	
49	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,04	0,1	
50					C	0,02	0,1	
43	B	Cloisons		Papier peint	HD	0,04	0,1	
44					C	0,02	0,1	
51	B	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,03	0,1	
52					C	0,02	0,1	
45	C	Cloisons		Papier peint	HD	0,02	0,1	
46					C	0,02	0,1	
53	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
54					C	0,04	0,1	
55	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
56					C	0,02	0,1	
47	D	Cloisons		Papier peint	HD	0,02	0,1	
48					C	0,04	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
57	Sol	Plancher		Moquette	HD	0,05	0,1	
58					C	0,05	0,1	
59	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
60					C	0,02	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**						

Bureau 2 (CRIIAM)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
61	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,01	0,1	
62					C	0,02	0,1	
69	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,1	
70					C	0,02	0,1	
63	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
64					C	0,02	0,1	
65	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
66					C	0,03	0,1	
71	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
72					C	0,03	0,1	
73	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
74					C	0,01	0,1	
67	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
68					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
75	Sol	Plancher		Linoléum collé	HD	0,02	0,1	
76					C	0,05	0,1	
78	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,02	0,1	
77					HD	0,02	0,1	

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

Bureau 1 (CRIIAM)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
79	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,03	0,1	
80					C	0,02	0,1	
87	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,1	
88					C	0,02	0,1	
81	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,04	0,1	
82					C	0,02	0,1	
83	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
84					C	0,02	0,1	
89	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,1	
90					C	0,02	0,1	
91	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
92					C	0,04	0,1	
85	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,05	0,1	
86					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
93	Sol	Plancher		Linoléum collé	HD	0,02	0,1	
94					C	0,02	0,1	
95	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,01	0,1	
96					C	0,02	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

LOCAL 1 (CRIIAM)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
97	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
98					C	0,02	0,1	
105	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,1	
106					C	0,02	0,1	
99	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,04	0,1	
100					C	0,02	0,1	
101	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,03	0,1	
102					C	0,03	0,1	
107	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
108					C	0,02	0,1	
109	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
110					C	0,02	0,1	
103	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
104					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
111	Sol	Plancher		Linoléum collé	HD	0,03	0,1	
112					C	0,02	0,1	
113	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,03	0,1	
114					C	0,02	0,1	

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

LABORATOIRE (CRIIAM)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
115	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
116					C	0,02	0,1	
123	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,04	0,1	
124					C	0,02	0,1	
117	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
118					C	0,01	0,1	
119	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,03	0,1	
120					C	0,02	0,1	
125	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
126					C	0,02	0,1	
127	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
128					C	0,05	0,1	
121	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
122					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
129	Sol	Plancher		Linoléum collé	HD	0,03	0,1	
130					C	0,01	0,1	
131	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
132					C	0,03	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**						

BUREAU 8 (CRIIAM)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
133	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,05	0,1	
134					C	0,02	0,1	
141	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,1	
142					C	0,02	0,1	
135	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,04	0,1	
136					C	0,02	0,1	
137	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
138					C	0,02	0,1	
143	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
144					C	0,04	0,1	
145	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
146					C	0,01	0,1	
139	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,03	0,1	
140					C	0,05	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
147	Sol	Plancher		Linoléum collé	HD	0,02	0,1	
148					C	0,02	0,1	
149	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
150					C	0,02	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**						

Bureau 7 (CRIIAM)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
151	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
152					C	0,02	0,1	
159	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,1	
160					C	0,02	0,1	
153	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
154					C	0,01	0,1	
155	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
156					C	0,01	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
161	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
162					C	0,04	0,1	
163	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
164					C	0,05	0,1	
157	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
158					C	0,03	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
165	Sol	Plancher		Linoléum collé	HD	0,04	0,1	
166					C	0,04	0,1	
167	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,04	0,1	
168					C	0,02	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**						

Bureau 6 (CRIIAM)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
169	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
170					C	0,02	0,1	
177	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,04	0,1	
178					C	0,03	0,1	
171	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,03	0,1	
172					C	0,02	0,1	
173	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
174					C	0,02	0,1	
179	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
180					C	0,03	0,1	
181	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
182					C	0,02	0,1	
175	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
176					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
183	Sol	Plancher		Linoléum collé	HD	0,04	0,1	
184					C	0,01	0,1	
185	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
186					C	0,02	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**						

Bureau 5 (CRIIAM)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
187	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
188					C	0,02	0,1	
195	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,1	
196					C	0,02	0,1	
189	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,01	0,1	
190					C	0,02	0,1	
191	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
192					C	0,02	0,1	
197	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
198					C	0,05	0,1	
199	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
200					C	0,02	0,1	
193	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
194					C	0,01	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
201	Sol	Plancher		Linoléum collé	HD	0,02	0,1	
202					C	0,02	0,1	
203	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
204					C	0,04	0,1	

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

LOCAL 2 (CRIIAM)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Cloisons	Faïence	Non peint				Non peint
	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Non peint				Non peint
	B	Cloisons	Faïence	Non peint				Non peint
	C	Cloisons	Faïence	Non peint				Non peint
	D	Cloisons	Faïence	Non peint				Non peint
205	Plafond	Plancher haut	Béton	Peinture	HD	0,05	0,1	
206					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

VESTIAIRES (CRIIAM)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
207	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
208					C	0,02	0,1	
215	A			Peinture	HD	0,03	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
216		Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs			C	0,02	0,1	
209	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,01	0,1	
210					C	0,01	0,1	
211	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,01	0,1	
212					C	0,02	0,1	
213	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,04	0,1	
214					C	0,01	0,1	
217	Plafond	Plancher haut	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
218					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

SANITAIRES 1 (CRIIAM)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
219	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,01	0,1	
220					C	0,03	0,1	
227	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,1	
228					C	0,01	0,1	
221	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,01	0,1	
222					C	0,04	0,1	
223	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,03	0,1	
224					C	0,02	0,1	
229	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,1	
230					C	0,04	0,1	
233	C	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,1	
234					C	0,04	0,1	
225	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
226					C	0,02	0,1	
231	Plafond	Plancher haut	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
232					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint
	Toutes zones	Conduit de fluide	PVC	Peinture				PVC

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

DGT 2 (CRIIAM)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
235	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,03	0,1	
236					C	0,03	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
243	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,1	
244					C	0,01	0,1	
237	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
238					C	0,02	0,1	
239	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
240					C	0,02	0,1	
247	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,04	0,1	
248					C	0,02	0,1	
241	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,05	0,1	
242					C	0,02	0,1	
245	Plafond	Plancher haut	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
246					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

CUISINE 1 (CRIIAM)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
249	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,01	0,1	
250					C	0,03	0,1	
257	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,04	0,1	
258					C	0,04	0,1	
251	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
252					C	0,02	0,1	
253	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
254					C	0,02	0,1	
259	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
260					C	0,02	0,1	
261	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
262					C	0,04	0,1	
255	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,04	0,1	
256					C	0,01	0,1	
263	Plafond	Plancher haut	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
264					C	0,03	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

DGT 1 (CRIIAM)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
267	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
268					C	0,02	0,1	
275	A	Porte d'entrée Dormant et ouvrant extérieurs	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
276					C	0,01	0,1	
277	A	Porte d'entrée Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
278					C	0,02	0,1	
269	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,03	0,1	
270					C	0,02	0,1	
271	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
272					C	0,02	0,1	
279	C	Porte-fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Métal	Peinture	HD	0,04	0,1	
280					C	0,02	0,1	
281	C	Porte-fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
282					C	0,01	0,1	
273	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,01	0,1	
274					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
265	Sol	Plancher		Linoléum collé	HD	0,02	0,1	
266					C	0,02	0,1	

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

Dégagement 5 acceuil (CRIIAM)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
283	A	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
284					C	0,02	0,1	
291	A	Porte-fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,02	0,1	
292					C	0,02	0,1	
293	A	Porte-fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,02	0,1	
294					C	0,04	0,1	
285	B	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
286					C	0,05	0,1	
295	B	Porte-fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,02	0,1	
296					C	0,02	0,1	
297	B	Porte-fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,04	0,1	
298					C	0,05	0,1	
299	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,02	0,1	
300					C	0,02	0,1	
301	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,02	0,1	
302					C	0,04	0,1	
287	C	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
288					C	0,02	0,1	
289	D	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,01	0,1	
290					C	0,02	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local			**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**					

Façade Sud (CRIIAM)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Mur	Faïence	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local			**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**					

Façade Est (CRIIAM)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Coffre horizontal	Métal brut	Non peint				Non peint
693	Toutes zones	Ensemble des conduits EP	Métal	Peinture	HD	0,03	0,1	
694					C	0,03	0,1	
691	Toutes zones	Mur	Enduit projeté	Peinture	HD	0,02	0,1	
692					C	0,02	0,1	
Commentaire sur le local			**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**					

Façade Ouest (CRIIAM)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Coffre horizontal	Métal brut	Non peint				Non peint
695	Toutes zones	Ensemble des conduits EP	Métal	Peinture	HD	0,03	0,1	
696					C	0,02	0,1	
697	Toutes zones	Mur	Enduit projeté	Peinture	HD	0,02	0,1	
698					C	0,01	0,1	
Commentaire sur le local			**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**					

DGT 4 (CRIIAM AILE B)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
439	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
440					C	0,02	0,1	
447	A	Porte d'entrée n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
448					C	0,03	0,1	
449	A	Porte d'entrée n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
450					C	0,02	0,1	
441	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
442					C	0,04	0,1	
443	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
444					C	0,04	0,1	
445	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,03	0,1	
446					C	0,01	0,1	
453	D	Porte d'entrée n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
454					C	0,02	0,1	
455	D	Porte d'entrée n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
456					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
451	Sol	Plancher		Linoléum collé	HD	0,02	0,1	
452					C	0,02	0,1	
Commentaire sur le local			**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**					

BUREAU 11 (CRIIAM AILE B)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
457	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,03	0,1	
458					C	0,01	0,1	
465	A	Porte double Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
466					C	0,02	0,1	
459	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,03	0,1	
460					C	0,02	0,1	
461	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
462					C	0,02	0,1	
463	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,05	0,1	
464					C	0,02	0,1	
471	D	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,03	0,1	
472					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
467	Sol	Plancher		Linoléum collé	HD	0,03	0,1	
468					C	0,02	0,1	
469	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
470					C	0,02	0,1	
Commentaire sur le local			**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**					

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bureau 12 (CRIIAM AILE B)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
473	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,01	0,1	
474					C	0,02	0,1	
481	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,1	
482					C	0,02	0,1	
475	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
476					C	0,05	0,1	
477	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,03	0,1	
478					C	0,02	0,1	
483	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
484					C	0,04	0,1	
485	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
486					C	0,02	0,1	
479	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
480					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
487	Sol	Plancher		Linoléum collé	HD	0,03	0,1	
488					C	0,04	0,1	
489	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
490					C	0,02	0,1	

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

Bureau 13 (CRIIAM AILE B)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
491	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
492					C	0,05	0,1	
499	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,1	
500					C	0,02	0,1	
493	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,04	0,1	
494					C	0,02	0,1	
495	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
496					C	0,03	0,1	
501	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
502					C	0,02	0,1	
503	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
504					C	0,04	0,1	
497	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
498					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
505	Sol	Plancher		Linoléum collé	HD	0,01	0,1	
506					C	0,02	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
507	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
508					C	0,01	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**						

Bureau 14 (CRIIAM AILE B)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
509	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
510					C	0,02	0,1	
517	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,1	
518					C	0,02	0,1	
511	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,01	0,1	
512					C	0,02	0,1	
513	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
514					C	0,03	0,1	
519	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
520					C	0,02	0,1	
521	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
522					C	0,02	0,1	
515	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
516					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
523	Sol	Plancher		Linoléum collé	HD	0,03	0,1	
524					C	0,02	0,1	
525	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
526					C	0,02	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**						

Bureau 9 (CRIIAM AILE B)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
527	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
528					C	0,02	0,1	
535	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,1	
536					C	0,02	0,1	
529	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
530					C	0,02	0,1	
531	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,05	0,1	
532					C	0,02	0,1	
537	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
538					C	0,02	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
539	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
540					C	0,02	0,1	
533	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
534					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
541	Sol	Plancher		Linoléum collé	HD	0,02	0,1	
542					C	0,02	0,1	
543	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,03	0,1	
544					C	0,02	0,1	

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

Bureau 10 (CRIIAM AILE B)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
545	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
546					C	0,02	0,1	
553	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,1	
554					C	0,02	0,1	
547	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
548					C	0,02	0,1	
549	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
550					C	0,02	0,1	
555	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
556					C	0,04	0,1	
557	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
558					C	0,02	0,1	
551	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
552					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
559	Sol	Plancher		Linoléum collé	HD	0,03	0,1	
560					C	0,02	0,1	
561	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
562					C	0,02	0,1	

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

Local ménage (CRIIAM AILE B)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
563	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
564					C	0,02	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
571	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,1	
572					C	0,02	0,1	
565	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,04	0,1	
566					C	0,02	0,1	
567	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
568					C	0,02	0,1	
569	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,05	0,1	
570					C	0,02	0,1	
573	Plafond	Plancher haut	Béton	Peinture	HD	0,04	0,1	
574					C	0,01	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

SANITAIRES 3 (CRIIAM AILE B)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
575	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
576					C	0,03	0,1	
583	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,03	0,1	
584					C	0,02	0,1	
577	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
578					C	0,04	0,1	
579	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
580					C	0,03	0,1	
591	C	Fenêtre Allège	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
592					C	0,02	0,1	
593	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
594					C	0,03	0,1	
595	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
596					C	0,03	0,1	
585	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,1	
586					C	0,02	0,1	
587	C	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,1	
588					C	0,02	0,1	
581	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,03	0,1	
582					C	0,02	0,1	
589	Plafond	Plancher haut	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
590					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint
	Toutes zones	Conduit de fluide	PVC	Peinture				PVC

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

Passerelle (CRIIAM AILE C)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
603	A	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
604					C	0,02	0,1	
597	B	Fenêtre cloison	aluminium	Peinture	HD	0,02	0,1	
598					C	0,02	0,1	
605	C	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,01	0,1	
606					C	0,02	0,1	
607	C	Porte-fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,02	0,1	
608					C	0,02	0,1	
609	C	Porte-fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	aluminium	Peinture	HD	0,02	0,1	
610					C	0,02	0,1	
601	D	Fenêtre cloison	aluminium	Peinture	HD	0,03	0,1	
602					C	0,03	0,1	
599	Plafond	Plancher haut	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
600					C	0,04	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

DGT 8 (CRIIAM AILE C)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
611	A	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
612					C	0,04	0,1	
613	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
614					C	0,02	0,1	
615	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
616					C	0,04	0,1	
617	D	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,01	0,1	
618					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

STOCKAGE (CRIIAM AILE C)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
619	A	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
620					C	0,02	0,1	
631	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,03	0,1	
632					C	0,02	0,1	
621	B	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,04	0,1	
622					C	0,02	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
623	C	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
624					C	0,02	0,1	
633	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
634					C	0,02	0,1	
625	D	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
626					C	0,02	0,1	
627	Plafond	Plancher haut	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
628					C	0,02	0,1	
629	Sol	Plancher	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
630					C	0,02	0,1	

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

BUREAU 19 (CRIIAM AILE C)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
635	A	Cloisons	aluminium	Peinture	HD	0,02	0,1	
636					C	0,01	0,1	
637	B	Cloisons	aluminium	Peinture	HD	0,02	0,1	
638					C	0,01	0,1	
639	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
640					C	0,02	0,1	
641	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
642					C	0,02	0,1	
	C	Mur	Dalles isolantes	Non peint				Non peint
	D	Mur	Dalles isolantes	Non peint				Non peint
	E	Mur	Dalles isolantes	Non peint				Non peint
	F	Mur	Dalles isolantes	Non peint				Non peint
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

BUREAU 18 (CRIIAM AILE C)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Mur	Dalles isolantes	Non peint				Non peint
	B	Mur	Dalles isolantes	Non peint				Non peint
643	B	Porte d'entrée Dormant et ouvrant extérieurs	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
644					C	0,02	0,1	
645	B	Porte d'entrée Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
646					C	0,02	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
647	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
648					C	0,02	0,1	
649	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
650					C	0,02	0,1	
651	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
652					C	0,02	0,1	
653	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
654					C	0,02	0,1	
655	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
656					C	0,02	0,1	
657	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
658					C	0,02	0,1	
	C	Mur	Dalles isolantes	Non peint				Non peint
	D	Mur	Dalles isolantes	Non peint				Non peint
	E	Mur	Dalles isolantes	Non peint				Non peint
	F	Mur	Dalles isolantes	Non peint				Non peint
	Plafond	Plancher haut	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

Garage (CRIIAM AILE C)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
659	A	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,04	0,1	
660					C	0,02	0,1	
675	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
676					C	0,01	0,1	
673	A	Volets	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
674					C	0,02	0,1	
661	B	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
662					C	0,01	0,1	
663	C	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
664					C	0,02	0,1	
667	C	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
668					C	0,03	0,1	
665	D	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
666					C	0,02	0,1	
669	Plafond	Plancher haut	Béton	Flocage	HD	0,02	0,1	
670					C	0,02	0,1	
671	Sol	Plancher	Béton	Peinture	HD	0,05	0,1	
672					C	0,02	0,1	

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

L.T (CRIIAM AILE C)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
677	A	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,03	0,1	
678					C	0,01	0,1	
685	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,03	0,1	
686					C	0,01	0,1	
679	B	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,02	0,1	
680					C	0,01	0,1	
681	C	Cloisons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,04	0,1	
682					C	0,01	0,1	
683	D	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,01	0,1	
684					C	0,02	0,1	
687	Plafond	Plancher haut	Béton	Flocage	HD	0,02	0,1	
688					C	0,02	0,1	
689	Sol	Plancher	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
690					C	0,02	0,1	

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

Façade Sud (CRIIAM AILE B)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
699	Toutes zones	Mur	Enduit projeté	Peinture	HD	0,02	0,1	
700					C	0,04	0,1	

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

Façade Nord (CRIIAM AILE B)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
701	Toutes zones	Mur	Enduit projeté	Peinture	HD	0,01	0,1	
702					C	0,02	0,1	

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

Façade Est (CRIIAM AILE B)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Coffre horizontal	Métal brut	Non peint				Non peint
703	Toutes zones	Ensemble des conduits EP	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
704					C	0,01	0,1	
707		Grilles fenêtres	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
708	Toutes zones				C	0,03	0,1	
705	Toutes zones	Mur	Enduit projeté	Peinture	HD	0,04	0,1	
706					C	0,02	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**						

Façade Ouest (CRIIAM AILE B)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Coffre horizontal	Métal brut	Non peint				Non peint
709	Toutes zones	Ensemble des conduits EP	Métal	Peinture	HD	0,03	0,1	
710					C	0,01	0,1	
711	Toutes zones	Mur	Enduit projeté	Peinture	HD	0,04	0,1	
712					C	0,01	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**						

Façade Sud (CRIIAM AILE C)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Coffre horizontal	Métal brut	Non peint				Non peint
713	Toutes zones	Ensemble des conduits EP	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
714					C	0,02	0,1	
715	Toutes zones	Mur	Enduit projeté	Peinture	HD	0,02	0,1	
716					C	0,05	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**						

Façade Nord (CRIIAM AILE C)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
717	Toutes zones	Mur	Enduit projeté	Peinture	HD	0,02	0,1	
718					C	0,04	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**						

Façade Est (CRIIAM AILE C)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Coffre horizontal	Métal brut	Non peint				Non peint
721	Toutes zones	Ensemble des conduits EP	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
722					C	0,02	0,1	
719	Toutes zones	Mur	Enduit projeté	Peinture	HD	0,02	0,1	
720					C	0,04	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**						

Façade Ouest (CRIIAM AILE C)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
723	Toutes zones	Mur	Enduit projeté	Peinture	HD	0,02	0,1	
724					C	0,05	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**						

Passerelle (CRIIAM AILE C)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
737	Toutes zones	Poteau	Enduit projeté	Peinture	HD	0,02	0,1	
738					C	0,01	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**						

Façade Nord (Local TGBT)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
725	Toutes zones	Mur	Enduit projeté	Peinture	HD	0,01	0,1	
726					C	0,04	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**						

Façade Sud (Local TGBT)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
727	Toutes zones	Mur	Enduit projeté	Peinture	HD	0,02	0,1	
728					C	0,02	0,1	
729	Toutes zones	Porte d'entrée Dormant et ouvrant extérieurs	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
730					C	0,04	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²**						

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Façade Est (Local TGBT)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
731	Toutes zones	Mur	Enduit projeté	Peinture	HD	0,02	0,1	
732					C	0,02	0,1	

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²

Façade Ouest (Local TGBT)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
735	Toutes zones	Grille	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
736					C	0,04	0,1	
733	Toutes zones	Mur	Enduit projeté	Peinture	HD	0,01	0,1	
734					C	0,02	0,1	

Commentaire sur le local	Néant, pas de valeur supérieur à 1mg/cm²


LEGENDE

Localisation de la mesure	**HG :** en Haut à Gauche	**HC :** en Haut au Centre	**HD :** en Haut à Droite
	MG : au Milieu à Gauche	**C :** au Centre	**MD :** au Milieu à Droite
	BG : en Bas à Gauche	**BC :** en Bas au Centre	**BD :** en Bas à Droite

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite


ANNEXE : Plans et/ou Croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	27136093			Adresse de l'immeuble :	785 ch l'hermitage 84200 cARPENTRAS
N° planche :	1/4	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	CRIIAM




© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	785 ch l'hermitage 84200 cARPENTRAS
N° dossier :	27136093				
N° planche :	2/4	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	CRIIAM AILE B




© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	785 ch l'hermitage 84200 cARPENTRAS
N° dossier :	27136093				
N° planche :	3/4	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	CRIAM AILE C



© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	785 ch l'hermitage 84200 cARPENTRAS
N° dossier :	27136093				
N° planche :	4/4	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	CHAMBRE AGRICULTURE



© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :
- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :
- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N°HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Allianz

Autres missions :
- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

Période d'assurance : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE

Fondis Electronic
Groupe PHYSITEK Devices

Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109
dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq.** Celle valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 850 MBq cette valeur limite est atteinte après 60 mois.**
- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est atteinte après 36 mois.**

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroit même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : BUREAU VERITAS (13)	
Modèle de l'analyseur :	FEnX2
Numéro de série analyseur :	22-1098
Numéro de série de la source :	RTV-1598-23
Activité de la source (Mbq) :	850
Date d'origine de la source :	06/09/2022
Date de fin de validité de la source :	06/09/2027

FONDIS ELECTRONIC SAS
26 av. Duguay-Trouin
F-78961 VOISINS LE BRETONNEUX CEDEX
Tél. : (0)1 34 521 030 - Fax : (0)1 30 573 325
SIREN 428 583 637 - RCS Versailles
TVA FR 15 428 583 637 - APE 46527

Groupe Physitek

Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D – CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : https://www.physitek.fr

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 – APE 4652Z – N° TVA : FR 15 428 583 637 – Lieu de juridiction : Versailles.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite