FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

N° : 925546
01/08/2022

Immeuble bâti concerné : **60 RUE MAC DONALD - 53000 LAVAL**

1. Identification de l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Immeuble bâti concerné

☒ **Immeuble bâti**	:	
Adresse	:	**60 RUE MAC DONALD - 53000 LAVAL**
Propriétaire		SEC ETAT AUPRES MINISTRE ECO FINANCES SERV FACTURIER 44 DES PAYS DE LA LOIRE SERV EXECUTANT FAC0000044 CITE CAMBRONNE 2R GENERAL MARGUERITTE - 44000 NANTES
Année de construction		<1997

Modalités de consultation du dossier complet

Détenteur du Dossier	:	SEC ETAT AUPRES MINISTRE ECO FINANCES - SERV FACTURIER 44 DES PAYS DE LA LOIRE SERV EXECUTANT FAC0000044 CITE CAMBRONNE 2R GENERAL MARGUERITTE - 44000 NANTES
Lieu où le Dossier peut être consulté	:	

Information sur la fiche récapitulative

Date de création de la fiche	:	01/08/2022	**par**	:	SEC ETAT AUPRES MINISTRE ECO FINANCES
Date de la dernière mise à jour	:		**par**	:	
Mise à jour n° ……..					

2. Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

N° chrono	Nom de la société de l'opérateur de repérage	Référence du rapport	Date du rapport	Portée du repérage (*)					Observations, réserves et remarques
				F/C	FP	MCA	DTA	Autre	
DIAG1	Equantec	DP 1252.1708.7202 .761-Am-V02	23/06/2017					X	DAAT
DIAG2	Equantec	DP1252.1708.7 202.761	27/10/2017				X		
DIAG3	Qualiconsult Immobilier	925546	04/07/2022				X		Mise à jour DTA

F/C : Flocages et calorifugeages contenant de l'amiante
FP : Faux-plafonds contenant de l'amiante
MCA : Repérage étendu aux autres matériaux et produits contenant de l'amiante que flocages, calorifugeages et faux-plafonds antérieur à la réglementation relative au dossier technique amiante
DTA : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour constitution du Dossier Technique Amiante
Autre : Repérage avant travaux ou analyse de matériau ponctuelle

3. Liste des parties d'immeuble bâti ayant donné lieu au repérage

Référence du rapport	Liste des parties de l'immeuble bâti visitées	Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite
Repérage des matériaux de la liste A au titre de l'article R. 1334-20 du code de santé publique		
QUALICONSULT IMMOBILIER - 925546	4ème étage: Bureau 400, Bureau 405, Bureau 402, Bureau 403, Palier 1, Circulation, Sanitaires 1, Bureau 404, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 408, Bureau 409, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Bureau 413, Bureau 414, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Sanitaires 2, Cage d'escalier 1, Bureau	

	422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 425, Bureau 426, Bureau 427, Bureau 428, Bureau 429, Bureau 430, Bureau 431, Bureau 432, Bureau 433, Bureau 434, Bureau 435, Bureau 436, Bureau 437, Bureau 438, Bureau 439, Cage d'escalier 2, Bureau 440, Bureau 441, Bureau 442, Bureau 443, Bureau 444, Bureau 445, Bureau 446, Bureau 447, Bureau 448, Bureau 449, Bureau 450, Sanitaires 3, Palier 2, Bureau 451, Bureau 452, Bureau 453, Bureau 454, Bureau 456, Bureau 458 3ème étage: Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Palier 1, Circulation, Sanitaires 1, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 308, Bureau 309, Bureau 310, Bureau 311, Bureau 311 Bis, Bureau 312, Bureau 313, Bureau 314, Bureau 315, Bureau 316, Bureau 317, Bureau 318, Bureau 319, Bureau 320, Bureau 321, Sanitaires 2, Cage d'escalier 1, Bureau 322, Bureau 323, Bureau 324, Bureau 325, Bureau 326, Bureau 327, Bureau 328, Bureau 329, Bureau 330, Bureau 331, Bureau 332, Bureau 333, Bureau 334, Bureau 335, Bureau 336, Bureau 337, Bureau 338, Cage d'escalier 2, Bureau 339, Bureau 340, Bureau 341, Bureau 342, Bureau 343, Bureau 344, Bureau 345, Bureau 346, Bureau 347, Bureau 348, Sanitaires 3, Palier 2, Bureau 350, Bureau 351, Bureau 352, Bureau 354, Bureau 356, Bureau 356 Bis, Bureau 358 2ème étage: Bureau 200, Bureau 201, Bureau 202, Bureau 203, Palier 1, Circulation, Sanitaires 1, Bureau 205, Bureau 206, Bureau 207, Bureau 208, Bureau 209, Bureau 210, Bureau 211, Bureau 212, Bureau 213, Bureau 214, Bureau 215, Cage d'escalier 1, Bureau 216, Bureau 217, Bureau 218, Bureau 219, Bureau 220, Bureau 221, Bureau 222, Bureau 223, Bureau 224, Bureau 225, Bureau 227, Bureau 228, Bureau 229, Bureau 230, Bureau 231, Bureau 232, Bureau 233, Bureau 234, Bureau 235, Bureau 236, Bureau 237, Cage d'escalier 2, Sanitaires 2, Bureau 239, Bureau 240, Bureau 241, Bureau 242, Bureau 243, Bureau 244, Bureau 245, Bureau 246, Bureau 247, Bureau 248, Bureau 249, Bureau 250, Bureau 251, Bureau 252, Bureau 253, Bureau 255, Bureau 256, Bureau 257, Bureau 258, Bureau 259, Sanitaires 3, Palier 2, Bureau 263, Bureau 265 1er étage: Bureau 100, Bureau 101, Bureau 102, Bureau 103, Palier 1, Circulation, Sanitaires 1, Bureau 104, Bureau 106, Bureau 107, Bureau 108, Bureau 109, Bureau 110, Bureau 111, Bureau 112, Bureau 113, Bureau 114, Bureau 115, Bureau 116, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 119, Bureau 120, Bureau 121, Bureau 122, Bureau 123, Sanitaires 2, Cage d'escalier 1, Bureau 124, Bureau 125, Bureau 126, Bureau 127, Bureau 128, Bureau 129, Bureau 130, Bureau 131, Bureau 132, Bureau 133, Bureau 134, Bureau 135, Bureau 136, Bureau 137, Bureau 138, Bureau 139, Bureau 140, Bureau 141, Cage d'escalier 2, Bureau 144, Bureau 145, Bureau 146, Bureau 147, Bureau 148, Bureau 149, Bureau 150, Bureau 151, Bureau 152, Bureau 152 Bis, Bureau 153, Bureau 154, Bureau 155, Bureau 156, Sanitaires 3, Palier 2, Bureau 157, Bureau 158, Bureau 159, Bureau 160 Rdc: Bureau 1, Bureau 1 Bis, Bureau 2, Bureau 2 Bis, Bureau 3, Bureau 3 Bis, Palier 1, Sanitaires 1, Circulation, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Cage d'escalier 1, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 16 Bis, Bureau 17, Bureau 17 Bis, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 19 Bis, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, Bureau 25, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Cage d'escalier 2, Sanitaires 2, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 34, Bureau 35,	

	Bureau 37, Bureau 38, Bureau 39, Bureau 40, Bureau 41, Bureau 42, Bureau 43, Bureau 44, Bureau 45, Bureau 46, Bureau 49, Bureau 50, Bureau 51, Bureau 52, Bureau 53, Bureau 54, Bureau 55, Bureau 57, Sanitaires 3, Palier 2, Bureau 59, Bureau 61, Hall Principal, Dégagement 1, Pièce 1, Pièce 2, Pièce 3, Pièce 4, Les Diablinthes, Entrée personnel, Dégagement 2, Régisseur, Dégagement 3, Infirmerie, Reprographie, PCS, Armoire Electrique, Sanitaires 4, Bureau SSi, Local SSi, Local TGBT, Les jardins de la Perinnes Rez de Jardin: Local poubelles, Local urgence veto, Dégagement, Circulation, Hall, Bureau 110, Bureau 110 Bis, Bureau 111, Bureau 111 Bis, Bureau 122, Bureau 121, Bureau 101, Bureau 102, Palier, Sanitaires, Bureau 104, Bureau 106, Bureau 107, Bureau 108, Bureau 109, Bureau 112, Bureau 112 Bis, Bureau 113, Bureau 114, Bureau 115, Bureau 116, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 119 Extérieur: Toiture Terrasse, Facade Sous-sol: VS8, VS7, Dégagement, Local 5 Bis, Local 3, Stockage, Cage d'escalier, Local 5&Sous station, VS6, VS5, Local 6, Local 2, Local DDT/SEAD, VS4, VS1, VS2, VS3, Débarras, Circulation, Archives 3, Local 7, Archives 4, Local 7 Bis, Local 8	
Repérage des matériaux de la liste B au titre de l'article R. 1334-21 du code de santé publique		
QUALICONSULT IMMOBILIER - 925546	4ème étage: Bureau 400, Bureau 405, Bureau 402, Bureau 403, Palier 1, Circulation, Sanitaires 1, Bureau 404, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 408, Bureau 409, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Bureau 413, Bureau 414, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Sanitaires 2, Cage d'escalier 1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 425, Bureau 426, Bureau 427, Bureau 428, Bureau 429, Bureau 430, Bureau 431, Bureau 432, Bureau 433, Bureau 434, Bureau 435, Bureau 436, Bureau 437, Bureau 438, Bureau 439, Cage d'escalier 2, Bureau 440, Bureau 441, Bureau 442, Bureau 443, Bureau 444, Bureau 445, Bureau 446, Bureau 447, Bureau 448, Bureau 449, Bureau 450, Sanitaires 3, Palier 2, Bureau 451, Bureau 452, Bureau 453, Bureau 454, Bureau 456, Bureau 458 3ème étage: Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Palier 1, Circulation, Sanitaires 1, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 308, Bureau 309, Bureau 310, Bureau 311, Bureau 311 Bis, Bureau 312, Bureau 313, Bureau 314, Bureau 315, Bureau 316, Bureau 317, Bureau 318, Bureau 319, Bureau 320, Bureau 321, Sanitaires 2, Cage d'escalier 1, Bureau 322, Bureau 323, Bureau 324, Bureau 325, Bureau 326, Bureau 327, Bureau 328, Bureau 329, Bureau 330, Bureau 331, Bureau 332, Bureau 333, Bureau 334, Bureau 335, Bureau 336, Bureau 337, Bureau 338, Cage d'escalier 2, Bureau 339, Bureau 340, Bureau 341, Bureau 342, Bureau 343, Bureau 344, Bureau 345, Bureau 346, Bureau 347, Bureau 348, Sanitaires 3, Palier 2, Bureau 350, Bureau 351, Bureau 352, Bureau 354, Bureau 356, Bureau 356 Bis, Bureau 358 2ème étage: Bureau 200, Bureau 201, Bureau 202, Bureau 203, Palier 1, Circulation, Sanitaires 1, Bureau 205, Bureau 206, Bureau 207, Bureau 208, Bureau 209, Bureau 210, Bureau 211, Bureau 212, Bureau 213, Bureau 214, Bureau 215, Cage d'escalier 1, Bureau 216, Bureau 217, Bureau 218, Bureau 219, Bureau 220, Bureau 221, Bureau 222, Bureau 223, Bureau 224, Bureau 225, Bureau 227, Bureau 228, Bureau 229, Bureau 230, Bureau 231, Bureau 232, Bureau 233, Bureau 234, Bureau 235, Bureau 236, Bureau 237, Cage d'escalier 2, Sanitaires 2, Bureau 239, Bureau 240, Bureau 241, Bureau 242, Bureau 243, Bureau 244, Bureau 245,	

	Bureau 246, Bureau 247, Bureau 248, Bureau 249, Bureau 250, Bureau 251, Bureau 252, Bureau 253, Bureau 255, Bureau 256, Bureau 257, Bureau 258, Bureau 259, Sanitaires 3, Palier 2, Bureau 263, Bureau 265 1er étage: Bureau 100, Bureau 101, Bureau 102, Bureau 103, Palier 1, Circulation, Sanitaires 1, Bureau 104, Bureau 106, Bureau 107, Bureau 108, Bureau 109, Bureau 110, Bureau 111, Bureau 112, Bureau 113, Bureau 114, Bureau 115, Bureau 116, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 119, Bureau 120, Bureau 121, Bureau 122, Bureau 123, Sanitaires 2, Cage d'escalier 1, Bureau 124, Bureau 125, Bureau 126, Bureau 127, Bureau 128, Bureau 129, Bureau 130, Bureau 131, Bureau 132, Bureau 133, Bureau 134, Bureau 135, Bureau 136, Bureau 137, Bureau 138, Bureau 139, Bureau 140, Bureau 141, Cage d'escalier 2, Bureau 144, Bureau 145, Bureau 146, Bureau 147, Bureau 148, Bureau 149, Bureau 150, Bureau 151, Bureau 152, Bureau 152 Bis, Bureau 153, Bureau 154, Bureau 155, Bureau 156, Sanitaires 3, Palier 2, Bureau 157, Bureau 158, Bureau 159, Bureau 160 Rdc: Bureau 1, Bureau 1 Bis, Bureau 2, Bureau 2 Bis, Bureau 3, Bureau 3 Bis, Palier 1, Sanitaires 1, Circulation, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Cage d'escalier 1, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 16 Bis, Bureau 17, Bureau 17 Bis, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 19 Bis, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, Bureau 25, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Cage d'escalier 2, Sanitaires 2, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 34, Bureau 35, Bureau 37, Bureau 38, Bureau 39, Bureau 40, Bureau 41, Bureau 42, Bureau 43, Bureau 44, Bureau 45, Bureau 46, Bureau 49, Bureau 50, Bureau 51, Bureau 52, Bureau 53, Bureau 54, Bureau 55, Bureau 57, Sanitaires 3, Palier 2, Bureau 59, Bureau 61, Hall Principal, Dégagement 1, Pièce 1, Pièce 2, Pièce 3, Pièce 4, Les Diablinthes, Entrée personnel, Dégagement 2, Régisseur, Dégagement 3, Infirmerie, Reprographie, PCS, Armoire Electrique, Sanitaires 4, Bureau SSi, Local SSi, Local TGBT, Les jardins de la Perinnes Rez de Jardin: Local poubelles, Local urgence veto, Dégagement, Circulation, Hall, Bureau 110, Bureau 110 Bis, Bureau 111, Bureau 111 Bis, Bureau 122, Bureau 121, Bureau 101, Bureau 102, Palier, Sanitaires, Bureau 104, Bureau 106, Bureau 107, Bureau 108, Bureau 109, Bureau 112, Bureau 112 Bis, Bureau 113, Bureau 114, Bureau 115, Bureau 116, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 119 Extérieur: Toiture Terrasse, Facade Sous-sol: VS8, VS7, Dégagement, Local 5 Bis, Local 3, Stockage, Cage d'escalier, Local 5&Sous station, VS6, VS5, Local 6, Local 2, Local DDT/SEAD, VS4, VS1, VS2, VS3, Débarras, Circulation, Archives 3, Local 7, Archives 4, Local 7 Bis, Local 8	
Equantec - DP1252.1708.7202.761		
Autres repérages :		
Equantec - DP 1252.1708.7202.761-Am-V02		

4. Identification de matériaux et produits contenant de l'amiante

a) Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

	FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	N° : 925546 01/08/2022
Immeuble bâti concerné : **60 RUE MAC DONALD - 53000 LAVAL**		

Matériau	Cf. DIAG	Localisations, signalisation	Etat de conservation	Mesures*

***Etat 1 :** Le propriétaire doit procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation du ou des matériau(x) ou produit(s) concerné(s) dans les conditions prévues à l'article R 1334-27 du décret n°2011-629 ;ce contrôle doit être effectué dans un délai maximal de 3 ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage*

***Etat 2 :** Le propriétaire doit procéder, selon les modalités prévues à l'article R 1334-25 du décret n°2011-629, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission*

***Etat 3 :** Le propriétaire doit procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R 1334-29 du décret n°2011-629.*

b) Matériaux et produit de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Matériau	Cf. DIAG	Localisations, signalisation	Etat de conservation	Mesures*
Plâtre et Faïence murale	DIAG3	Sanitaires 1 (3ème étage) - Revêtement mur	Matériau non dégradé	Evaluation périodique
Plâtre et Faïence murale	DIAG3	Sanitaires 2 (3ème étage) - Revêtement mur	Matériau non dégradé	Evaluation périodique
Plâtre et Faïence murale	DIAG3	Sanitaires 3 (3ème étage) - Revêtement mur	Matériau non dégradé	Evaluation périodique
Fibre ciment	DIAG3	Sanitaires 3 (3ème étage) - Conduit Eu	Matériau non dégradé	Evaluation périodique
Plâtre et Faïence murale	DIAG3	Sanitaires 1 (2ème étage) - Revêtement mur	Matériau non dégradé	Evaluation périodique
Fibre ciment	DIAG3	Sanitaires 1 (2ème étage) - Conduit Eu	Matériau non dégradé	Evaluation périodique
Plâtre et Faïence murale	DIAG3	Sanitaires 2 (2ème étage) - Revêtement mur	Matériau non dégradé	Evaluation périodique
Plâtre et Faïence murale	DIAG3	Sanitaires 3 (2ème étage) - Revêtement mur	Matériau non dégradé	Evaluation périodique
Fibre ciment	DIAG3	Sanitaires 3 (1er étage) - Conduit Eu	Matériau non dégradé	Evaluation périodique
Plâtre et peinture	DIAG3	Bureau 1 Bis (Rdc) - Revêtement mur	Matériau non dégradé	Evaluation périodique
Fibre ciment	DIAG3	Sanitaires 1 (Rdc) - Conduit Eu	Matériau non dégradé	Evaluation périodique
Plâtre et toile de verre peinte	DIAG3	Bureau 18 (Rdc) - Revêtement mur	Matériau non dégradé	Evaluation périodique
Plaque fibre ciment	DIAG3	Local TGBT (Rdc) - Passage Cable	Matériau avec dégradation ponctuelle	Evaluation périodique
Plâtre et Faïence murale	DIAG3	Sanitaires (Rez de Jardin) - Revêtement mur	Matériau non dégradé	Evaluation périodique
Fibre ciment	DIAG3	Toiture Terrasse (Extérieur) - Conduits de ventilation,aération	Matériau non dégradé	Evaluation périodique
Fibre ciment	DIAG3	Facade (Extérieur) - Conduits de ventilation,aération	Matériau non dégradé	Evaluation périodique

**EP (évaluation périodique) :*
a)Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
b)Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
AC1 (action corrective de premier niveau) :
Rappel de l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
a)Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
b)Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
d)Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant,leur protection demeurent en bon état de conservation.
AC2 (action corrective de second niveau) :
Rappel de l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
a)Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b)Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée;
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d)Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

c) Autres matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériau	Cf. DIAG	Localisations, signalisation

5. Les évaluations périodiques

a) Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de la visite	Matériau ou produit	Localisations, signalisation	Etat de conservation	Mesures d'empoussièrement

b) Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de la visite	Matériau ou produit	Localisations, signalisation	Etat de conservation	Mesures d'empoussièrement

6. Travaux de retrait ou de confinement – Mesures conservatoires

a) Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Matériau ou produit	Localisation	Nature des travaux ou des mesures conservatoires	Date des travaux ou des mesures conservatoires	Entreprises intervenantes	Résultats de l'examen visuel ou des mesures d'empoussièrement

b) Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Matériau ou produit	Localisation	Nature des travaux ou des mesures conservatoires	Date des travaux ou des mesures conservatoires	Entreprises intervenantes	Résultats de l'examen visuel ou des mesures d'empoussièrement

c) Autres matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériau ou produit	Localisation	Nature des travaux ou des mesures conservatoires	Date des travaux ou des mesures conservatoires	Entreprises intervenantes	Résultats de l'examen visuel ou des mesures d'empoussièrement

7. Les recommandations générales de sécurité

Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

– perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;

– remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;

– travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.

Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret No 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

– de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

– du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

– de la mairie ;

– ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.


e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

8. Plans et ou croquis et ou photos permettant de repérer les matériaux amiantés



Sanitaires 1 (2ème étage) - Conduit Eu - Fibre ciment



Sanitaires 3 (1er étage) - Conduit Eu - Fibre ciment



Local TGBT (Rdc) - Passage Cable - Plaque fibre ciment

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

N° : 925546
01/08/2022

Immeuble bâti concerné : **60 RUE MAC DONALD - 53000 LAVAL**

Planche
N°1 / 8

NIVEAU : Niveau Inférieur

LEGENDE


P	Prélèvement négatif
P	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique

Divers	Représentation graphique

PRÉFECTURE DE LA MAYENNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Sources : DDT 53
Réalisé par : MT/GEO
Date : 06/07/2022



Cité administrative de Laval

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0 | Origine du plan / Auteur : Xavier LEMAILLE | **VUE en PLAN**

	FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	N° : 925546 01/08/2022
Immeuble bâti concerné :	**60 RUE MAC DONALD - 53000 LAVAL**	

Planche
N°2 / 8

NIVEAU : Rez de Jardin

LEGENDE


P	Prélèvement négatif
P	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique
Colle Faïence Murale Amiantée	

Divers	Représentation graphique

PRÉFECTURE DE LA MAYENNE
Liberté Égalité Fraternité

Sources : DDT 53
Réalisé par : MT/GEO
Date : 06/07/2022



Rez-de-jardin

0 5 10 15 20

Cité administrative de Laval

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0 | Origine du plan / Auteur : Xavier LEMAILLE | **VUE en PLAN**

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

N° : 925546
01/08/2022

Immeuble bâti concerné : **60 RUE MAC DONALD - 53000 LAVAL**

Planche
N°3 / 8

NIVEAU : Rez de Chaussée

LEGENDE

P	Prélèvement négatif
P	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique
Conduit Ventilation Fibro Ciment Amianté	
Plaques Plane Fibro Amiantées au sol	
Enduit Mural Amianté	

Divers	Représentation graphique



PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0 | Origine du plan / Auteur : Xavier LEMAILLE | **VUE en PLAN**

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

N° : 925546
01/08/2022

Immeuble bâti concerné : **60 RUE MAC DONALD - 53000 LAVAL**

Planche
N°4 / 8

NIVEAU : 1er Etage

LEGENDE


P	Prélèvement négatif
P	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique
Conduit Ventilation Fibro Ciment Amianté	
Conduit EU Amianté	

Divers	Représentation graphique

PRÉFECTURE DE LA MAYENNE
Liberté Égalité Fraternité

Sources : DDT 53
Réalisé par : MT/GEO
Date : 06/07/2022



0 5 10 15 20

Cité administrative de Laval

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0 | Origine du plan / Auteur : Xavier LEMAILLE | **VUE en PLAN**

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

N° : 925546
01/08/2022

Immeuble bâti concerné : **60 RUE MAC DONALD - 53000 LAVAL**

Planche
N°5 / 8

NIVEAU : 2ème Etage

LEGENDE


P	Prélèvement négatif
P	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique
Colle Faïence Murale Amiantée	
Conduit EU Amianté	
Conduit Ventilation Fibro Ciment Amianté	

Divers	Représentation graphique

PRÉFECTURE DE LA MAYENNE
Liberté Égalité Fraternité

Sources : DDT 53
Réalisé par : MT/GEO
Date : 06/07/2022



0 5 10 15 20

Cité administrative de Laval

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0 | Origine du plan / Auteur : Xavier LEMAILLE | **VUE en PLAN**

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

N° : 925546
01/08/2022

Immeuble bâti concerné : **60 RUE MAC DONALD - 53000 LAVAL**

Planche
N°6 / 8

NIVEAU : 3ème Etage

LEGENDE


P	Prélèvement négatif
P	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique
Colle Faïence Murale Amiantée	
Conduit EU Amianté	
Conduit Ventilation Fibro Ciment Amianté	

Divers	Représentation graphique

PRÉFECTURE DE LA MAYENNE
Liberté Égalité Fraternité

Sources : DDT 53
Réalisé par : MT/GEO
Date : 06/07/2022



Cité administrative de Laval

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0 | Origine du plan / Auteur : Xavier LEMAILLE | **VUE en PLAN**

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

N° : 925546
01/08/2022

Immeuble bâti concerné : **60 RUE MAC DONALD - 53000 LAVAL**

Planche
N°7 / 8

NIVEAU : 4ème Etage

LEGENDE


P	Prélèvement négatif
P	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique
Conduit Ventilation Fibro Ciment Amianté	■

Divers	Représentation graphique

PRÉFECTURE DE LA MAYENNE
Liberté Égalité Fraternité

Sources : DDT 53
Réalisé par : MT/GEO
Date : 06/07/2022



Cité administrative de Laval

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0 | Origine du plan / Auteur : Xavier LEMAILLE | **VUE en PLAN**

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

N° : 925546
01/08/2022

Immeuble bâti concerné : **60 RUE MAC DONALD - 53000 LAVAL**

Planche
N°8 / 8

NIVEAU : Toiture

LEGENDE

P	Prélèvement négatif
P	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique
Conduit Ventilation Fibro Ciment Amianté	●

Divers	Représentation graphique




PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0 | Origine du plan / Auteur : Xavier LEMAILLE | **VUE en PLAN**