Organisme d'inspection :

SARP SUD OUEST
Agence Inspection
Nouvelle Aquitaine Nord

ZI de Moulinveau
6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY
Tél : 05 46 32 61 19

SARP Sud-Ouest

CONFIDENTIEL
NON DIFFUSÉ SANS ACCORD DU CLIENT

DIAGNOSTIC DE RÉSEAU

N° Affaire : 25-0908-86

Client : DIRPJJ
8 Rue Poitevin
33 062 BORDEAUX Cedex

Site(s) Inspecté(s) : UEHDR
7 Rue Aliénor d'Aquitaine
86 000 POITIERS

Inspections réalisées : Inspections télévisuelles

Ouvrage(s) inspecté(s) : Réseau Eaux Pluviales

Date(s) d'inspection : 30/09/2025

Date d'émission : 07/10/2025

Vérificateur	Responsable Technique
Nom : Caplet Signature :	Nom : Delencre Signature :

La reproduction de ce rapport d'inspection n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

Client	:	DIRPJJ 8 Rue Poitevin 32062 BORDEAUX CEDEX
Chantier	:	UEHDR 7 Rue Aliénor d'Aquitaine 86000 POITIERS
Entreprise canalisatrice	:	Non renseigné
Maître d'ouvrage	:	DIRPJJ
Maître d'oeuvre	:	Non renseigné
Référence du dossier	:	25-0908-86
Date d'inspection	:	30/09/2025
Distance totale inspectée	:	94.60 ml
Distance totale non inspectée	:	0.00 ml
Distance Totale	:	94.60 ml

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SOMMAIRE

Schéma d'inspection 3
Photographies 4
Tronçon EP1 - EP2 7
Tronçon EP1 - INC1 12
Tronçon EP2 - C1 19
Tronçon EP3 - D1 23
Tronçon EP3 - EP2 28
Tronçon EP3 - GAV1 33
Tronçon EP3 - GAV2 37
Tronçon EP4 - EP5 42
Tronçon EP4 - GAV2 47
Tronçon EP5 - INC2 52
Tronçon EP5 - INC3 57
Synthèse 61
Inventaire des défauts 64
Inventaire des observations 65
Longueur des Tronçons et Branchements 67
Informations générales complémentaires 68


SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

Schéma d'inspection

UEHDR POITIERS
7 Rue Aliénor d'Aquitaine
86 000 POITIERS

Affaire n° 25-0908-86



Collecteur EP D100 PVC
Sens de l'écoulement

CB **Caméra Bloquée**

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

PHOTOGRAPHIES

EP1 - EP2
0.00ml


EP1 - EP2
0.20ml


EP1 - EP2
0.20ml


EP1 - EP2
0.40ml


EP1 - EP2
8.15ml


EP1 - EP2
8.30ml


EP1 - EP2
8.50ml


EP1 - INC1
0.00ml


EP1 - INC1
0.20ml


EP1 - INC1
0.20ml


EP1 - INC1
0.65ml


EP1 - INC1
1.25ml


EP1 - INC1
1.35ml


EP1 - INC1
1.95ml


EP1 - INC1
11.45ml


EP1 - INC1
14.20ml


EP1 - INC1
18.35ml


EP1 - INC1
18.95ml


EP1 - INC1
20.75ml


EP1 - INC1
21.50ml


EP1 - INC1
21.95ml


EP2 - C1
0.00ml


EP2 - C1
0.20ml


EP2 - C1
0.20ml


EP2 - C1
2.90ml


EP3 - D1
0.00ml


EP3 - D1
0.20ml


EP3 - D1
0.20ml


EP3 - D1
0.40ml


EP3 - D1
0.60ml


Inspection : =Normal =Inverse

Client : DIRPJJ Chantier : UEHDR 7 Rue Aliénor d'Aquitaine 86000 POITIERS	Référence du dossier : 25-0908-86 N° de Page : 4 / 68

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

PHOTOGRAPHIES

EP3 - D1
1.00ml


EP3 - EP2
0.00ml


EP3 - EP2
0.20ml


EP3 - EP2
0.20ml


EP3 - EP2
1.05ml


EP3 - EP2
5.50ml


EP3 - EP2
6.20ml


EP3 - EP2
15.70ml


EP3 - EP2
17.10ml


EP3 - EP2
17.30ml


EP3 - GAV1
0.00ml


EP3 - GAV1
0.20ml


EP3 - GAV1
0.20ml


EP3 - GAV1
5.85ml


EP3 - GAV1
6.05ml


EP3 - GAV2
0.00ml


EP3 - GAV2
0.20ml


EP3 - GAV2
0.20ml


EP3 - GAV2
5.65ml


EP3 - GAV2
7.50ml


EP3 - GAV2
7.70ml


EP4 - EP5
0.00ml


EP4 - EP5
0.20ml


EP4 - EP5
0.20ml


EP4 - EP5
1.30ml


EP4 - EP5
2.20ml


EP4 - EP5
7.35ml


EP4 - EP5
8.15ml


EP4 - EP5
8.35ml


EP4 - GAV2
0.00ml


Inspection : =Normal =Inverse

Client : DIRPJJ
Chantier : UEHDR
7 Rue Aliénor d'Aquitaine
86000 POITIERS

Référence du dossier : 25-0908-86

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

PHOTOGRAPHIES

EP4 - GAV2
0.20ml



EP4 - GAV2
0.20ml



EP4 - GAV2
3.25ml



EP4 - GAV2
5.15ml



EP4 - GAV2
5.95ml



EP4 - GAV2
7.65ml



EP4 - GAV2
8.05ml



EP4 - GAV2
8.25ml



EP5 - INC2
0.00ml



EP5 - INC2
0.20ml



EP5 - INC2
0.20ml



EP5 - INC2
1.50ml



EP5 - INC2
2.00ml



EP5 - INC2
2.75ml



EP5 - INC2
9.90ml



EP5 - INC3
0.00ml



EP5 - INC3
0.20ml



EP5 - INC3
0.20ml



EP5 - INC3
2.25ml



EP5 - INC3
2.70ml



Inspection : =Normal =Inverse

Client : DIRPJJ Chantier : UEHDR 7 Rue Aliénor d'Aquitaine 86000 POITIERS	Référence du dossier : 25-0908-86 N° de Page : 6 / 68

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP1 - EP2

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP)	: (C) Inspection de routine de l'état
Maître d'ouvrage	: DIRPJJ
Maître d'oeuvre	: Non renseigné
Entreprise canalisatrice	: Non renseigné
Date d'inspection (ABF)	: 30/09/2025
Heure d'inspection (ABG)	: 13:35
Méthode d'inspection (ABE)	: (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Nom de l'inspecteur (ABH)	: Dufour

Identification du Tronçon

Ville ou village (AAN)	: POITIERS 86000
Quartier (AAO)	: UEHDR
Emplacement (AAJ)	: 7 Rue Aliénor d'Aquitaine
Type d'emplacement (AAL)	: (Z) Sous une propriété privée
Référence du noeud 1 (AAD)	: EP1
Référence du noeud 2 (AAF)	: EP2
Référence du noeud de départ (AAB)	: EP1
Point de référence longitudinal (ABC)	: (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ
Profondeur du noeud de départ (ACH)	: 0.95
Profondeur du noeud d'arrivée (ACI)	: 1.05
Type de collecteur (ACJ)	: (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK)	: (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Forme (ACA)	: (A) Circulaire
Dimension (ACB)	: Ø100mm
Matériau (ACD)	: (AX) PVC-U
Longueur unitaire de tuyau (ACG)	: (Z) 3m
Longueur du tronçon	: 8.50 ml
Longueur inspectée	: 8.50 ml
Longueur non inspectée	: 0.00 ml

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM)	: (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
Sens d'écoulement (AAK)	: (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
Régulation de débit (ADC)	: (A) Aucune mesure prise
Ouvrage sous nappe	: Ne sait pas
Remblai	: Remblai terminé
Voirie	: Voirie terminée
Précipitations (ADA)	: (A) Pas de précipitations
Température (ADB)	: (A) température au-dessus de zéro

Références et Supports

Norme (ABA)	: EN13508-2:2003+A1:2011
Version du logiciel	: Version 2.03u
Caméra sur jonc	: F958 (M4)

Distance	Pente	Compteur
0.00 ml		00:00:00

(BDB) Départ de l'inspection



Inspection : =Normal =Inverse

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP1 - EP2

Distance	Pente	Compteur
0.20 ml		00:00:00

Observation au niveau d'un assemblage.

(BCD.B) Type du noeud de départ - boîte d'inspection
Référence du noeud = EP1





Distance	Pente	Compteur
0.40 ml		00:00:00

(BCC.A.B) Courbure du collecteur - vers la gauche - vers le bas
Angle de déviation = 45°



Distance	Pente	Compteur
8.15 ml		00:00:51

(BCC.A.B) Courbure du collecteur - vers la gauche - vers le bas
Angle de déviation = 45°



Inspection : =Normal =Inverse

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP1 - EP2

Distance	Pente	Compteur
8.30 ml		00:00:56

Observation au niveau d'un assemblage.

(BCE.B) Type du noeud d'arrivée - boîte d'inspection
Référence du noeud = EP2
Profondeur de la canalisation : 0.10



Distance	Pente	Compteur
8.50 ml		00:01:01

(BDB) Fin de l'inspection




Inspection : =Normal =Inverse

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SCHÉMA DU TRONÇON EP1 - EP2

Observations du tronçon



0.00 ml (BDB) Départ de l'inspection

0.20 ml ***(BCD.B) Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP1***
0.40 ml ***(BCC.A.B) Courbure du collecteur - vers la gauche - vers le bas***

8.15 ml ***(BCC.A.B) Courbure du collecteur - vers la gauche - vers le bas***
8.30 ml ***(BCE.B) Type du noeud d'arrivée - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP2***

8.50 ml (BDB) Fin de l'inspection

Départ de l'inspection : Non inspecté :

Client : DIRPJJ Chantier : UEHDR 7 Rue Aliénor d'Aquitaine 86000 POITIERS	Référence du dossier : 25-0908-86 N° de Page : 10 / 68

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SYNTHÈSE DU TRONÇON EP1 - EP2

Tronçon : EP1 - EP2 Longueur du tronçon = 8.50ml	Dimension = Ø100mm Collecteur d'eaux de surface uniquement	PVC-U Inspection dans le sens de l'écoulement

Distance	*Sens d'inspection*	*Code*	*Observations*
0.00	EP1→EP2	BDB	*Départ de l'inspection*
0.20	EP1→EP2	BCD.B	*Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP1*
0.40	EP1→EP2	BCC.A.B	*Courbure du collecteur - vers la gauche - vers le bas : Angle de déviation=45°*
8.15	EP1→EP2	BCC.A.B	*Courbure du collecteur - vers la gauche - vers le bas : Angle de déviation=45°*
8.30	EP1→EP2	BCE.B	*Type du noeud d'arrivée - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP2*
8.50	EP1→EP2	BDB	*Fin de l'inspection*

Tronçon : Branchement :

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP1 - INC1

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP)	: (C) Inspection de routine de l'état
Maître d'ouvrage	: DIRPJJ
Maître d'oeuvre	: Non renseigné
Entreprise canalisatrice	: Non renseigné
Date d'inspection (ABF)	: 30/09/2025
Heure d'inspection (ABG)	: 13:33
Méthode d'inspection (ABE)	: (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Nom de l'inspecteur (ABH)	: Dufour

Identification du Tronçon

Ville ou village (AAN)	: POITIERS 86000
Quartier (AAO)	: UEHDR
Emplacement (AAJ)	: 7 Rue Aliénor d'Aquitaine
Type d'emplacement (AAL)	: (Z) Sous une propriété privée
Référence du noeud 1 (AAD)	: EP1
Référence du noeud 2 (AAF)	: INC1
Référence du noeud de départ (AAB)	: EP1
Point de référence longitudinal (ABC)	: (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ
Profondeur du noeud de départ (ACH)	: 0.95
Type de collecteur (ACJ)	: (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK)	: (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Forme (ACA)	: (A) Circulaire
Dimension (ACB)	: Ø100mm
Matériau (ACD)	: (AX) PVC-U
Longueur unitaire de tuyau (ACG)	: 3m
Longueur du tronçon	: 21.95 ml
Longueur inspectée	: 21.95 ml
Longueur non inspectée	: 0.00 ml

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM)	: (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
Sens d'écoulement (AAK)	: (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Régulation de débit (ADC)	: (A) Aucune mesure prise
Ouvrage sous nappe	: Ne sait pas
Remblai	: Remblai terminé
Voirie	: Voirie terminée
Précipitations (ADA)	: (A) Pas de précipitations
Température (ADB)	: (A) Température au-dessus de zéro

Références et Supports

Norme (ABA)	: EN13508-2:2003+A1:2011
Version du logiciel	: Version 2.03u
Caméra sur jonc	: F958 (M4)

Distance	Pente	Compteur
0.00 ml		00:00:00

(BDB) Départ de l'inspection



Inspection : =Normal =Inverse

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP1 - INC1

Distance	Pente	Compteur
0.20 ml		00:00:00

Observation au niveau d'un assemblage.

(BCD.B) Type du noeud de départ - boîte d'inspection
Référence du noeud = EP1
Profondeur de la canalisation : 0.30





Distance	Pente	Compteur
0.65 ml		00:00:22

(BAF.K.E) Dégradation de surface - poinçonnement (renflement interne) - aucune cause évidente à 11 heures



Distance	Pente	Compteur
1.25 ml		00:00:31

(BCA.A.A) Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures



Inspection : =Normal =Inverse

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP1 - INC1

Distance	Pente	Compteur
1.35 ml		00:00:36

(BBC.C) Dépôts - dur ou compacté de 05 heures à 07 heures
Epaisseur des dépots = 10%
Remarques :
Morceau de laitence.



Distance	Pente	Compteur
1.95 ml		00:00:44

(BCA.A.A) Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures



Distance	Pente	Compteur
11.45 ml		00:01:21

(BCC.A.A) Courbure du collecteur - vers la gauche - vers le haut
Angle de déviation = 45°



Distance	Pente	Compteur
14.20 ml		00:01:33

(BCC.B.A) Courbure du collecteur - vers la droite - vers le haut
Angle de déviation = 45°



Inspection : =Normal =Inverse

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP1 - INC1

Distance	Pente	Compteur
18.35 ml		00:01:55

(BCA.A.A) Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures



Distance	Pente	Compteur
18.95 ml		00:02:01

(BCA.A.A) Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures



Distance	Pente	Compteur
20.75 ml		00:02:13

(BCC.A.A) Courbure du collecteur - vers la gauche - vers le haut
Angle de déviation = 30°



Distance	Pente	Compteur
21.50 ml		00:02:19

(BCC.B.A) Courbure du collecteur - vers la droite - vers le haut
Angle de déviation = 30°



Inspection : =Normal =Inverse

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP1 - INC1

Distance	Pente	Compteur
21.95 ml		00:03:07

(BDC.Z.A) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - impossibilité de pousser plus loint la caméra sur jonc - inspection objective terminée
(BDB) Fin de l'inspection




Inspection : =Normal =Inverse

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SCHÉMA DU TRONÇON EP1 - INC1

Observations du tronçon



0.00 ml (BDB) Départ de l'inspection

0.20 ml ***(BCD.B) Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP1***

0.65 ml ***(BAF.K.E) Dégradation de surface - poinçonnement (renflement interne) - aucune cause évidente à 11 heures***

1.25 ml ***(BCA.A.A) Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures***

1.35 ml ***(BBC.C) Dépôts - dur ou compacté de 05 heures à 07 heures***

1.95 ml ***(BCA.A.A) Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures***

11.45 ml ***(BCC.A.A) Courbure du collecteur - vers la gauche - vers le haut***

14.20 ml ***(BCC.B.A) Courbure du collecteur - vers la droite - vers le haut***

18.35 ml ***(BCA.A.A) Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures***

18.95 ml ***(BCA.A.A) Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures***

20.75 ml ***(BCC.A.A) Courbure du collecteur - vers la gauche - vers le haut***

21.50 ml ***(BCC.B.A) Courbure du collecteur - vers la droite - vers le haut***

21.95 ml ***(BDC.Z.A) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - impossibilité de pousser plus loint la caméra sur jonc - inspection objective terminée***

21.95 ml (BDB) Fin de l'inspection

Départ de l'inspection : Non inspecté :

Client : DIRPJJ Chantier : UEHDR 7 Rue Aliénor d'Aquitaine 86000 POITIERS	Référence du dossier : 25-0908-86 N° de Page : 17 / 68

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SYNTHÈSE DU TRONÇON EP1 - INC1

Tronçon : EP1 - INC1 Longueur du tronçon = 21.95ml	Dimension = Ø100mm Collecteur d'eaux de surface uniquement	PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Distance	*Sens d'inspection*	*Code*	*Observations*
0.00	EP1 → INC1	BDB	*Départ de l'inspection*
0.20	EP1 → INC1	BCD.B	*Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP1*
0.65	EP1 → INC1	BAF.K.E	*Dégradation de surface - poinçonnement (renflement interne) - aucune cause évidente à 11 heures*
1.25	EP1 → INC1	BCA.A.A	*Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures*
1.35	EP1 → INC1	BBC.C	*Dépôts - dur ou compacté de 05 heures à 07 heures : Epaisseur des dépots=10%*
1.95	EP1 → INC1	BCA.A.A	*Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures*
11.45	EP1 → INC1	BCC.A.A	*Courbure du collecteur - vers la gauche - vers le haut : Angle de déviation=45°*
14.20	EP1 → INC1	BCC.B.A	*Courbure du collecteur - vers la droite - vers le haut : Angle de déviation=45°*
18.35	EP1 → INC1	BCA.A.A	*Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures*
18.95	EP1 → INC1	BCA.A.A	*Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures*
20.75	EP1 → INC1	BCC.A.A	*Courbure du collecteur - vers la gauche - vers le haut : Angle de déviation=30°*
21.50	EP1 → INC1	BCC.B.A	*Courbure du collecteur - vers la droite - vers le haut : Angle de déviation=30°*
21.95	EP1 → INC1	BDC.Z.A	*Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - impossibilité de pousser plus loint la caméra sur jonc - inspection objective terminée*
21.95	EP1 → INC1	BDB	*Fin de l'inspection*

Tronçon : ■ Branchement : ■

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP2 - C1

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP)	: (C) Inspection de routine de l'état
Maître d'ouvrage	: DIRPJJ
Maître d'oeuvre	: Non renseigné
Entreprise canalisatrice	: Non renseigné
Date d'inspection (ABF)	: 30/09/2025
Heure d'inspection (ABG)	: 13:46
Méthode d'inspection (ABE)	: (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Nom de l'inspecteur (ABH)	: Dufour

Identification du Tronçon

Ville ou village (AAN)	: POITIERS 86000
Quartier (AAO)	: UEHDR
Emplacement (AAJ)	: 7 Rue Aliénor d'Aquitaine
Type d'emplacement (AAL)	: (Z) Sous une propriété privée
Référence du noeud 1 (AAD)	: EP2
Référence du noeud 2 (AAF)	: C1
Référence du noeud de départ (AAB)	: EP2
Point de référence longitudinal (ABC)	: (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ
Profondeur du noeud de départ (ACH)	: 1.05
Type de collecteur (ACJ)	: (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK)	: (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Forme (ACA)	: (A) Circulaire
Dimension (ACB)	: Ø100mm
Matériau (ACD)	: (AX) PVC-U
Longueur unitaire de tuyau (ACG)	: (Z) 3m
Longueur du tronçon	: 2.90 ml
Longueur inspectée	: 2.90 ml
Longueur non inspectée	: 0.00 ml

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM)	: (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
Sens d'écoulement (AAK)	: (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Régulation de débit (ADC)	: (A) Aucune mesure prise
Ouvrage sous nappe	: Ne sait pas
Remblai	: Remblai terminé
Voirie	: Voirie terminée
Précipitations (ADA)	: (A) Pas de précipitations
Température (ADB)	: (A) température au-dessus de zéro

Références et Supports

Norme (ABA)	: EN13508-2:2003+A1:2011
Version du logiciel	: Version 2.03u
Caméra sur jonc	: F958 (M4)

Distance	Pente	Compteur
0.00 ml		00:00:00

(BDB) Départ de l'inspection



Inspection : =Normal =Inverse

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP2 - C1

Distance	Pente	Compteur
0.20 ml		00:00:00

Observation au niveau d'un assemblage.

(BCD.B) Type du noeud de départ - boîte d'inspection
Référence du noeud = EP2
Profondeur de la canalisation : 0.75





Distance	Pente	Compteur
2.90 ml		00:00:23

Observation au niveau d'un assemblage.

(BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Canniveau de sortie de batiment.
Référence du noeud = C1
(BDB) Fin de l'inspection




Inspection : =Normal =Inverse

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SCHÉMA DU TRONÇON EP2 - C1

Observations du tronçon



0.00 ml (BDB) Départ de l'inspection

0.20 ml ***(BCD.B) Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP2***

2.90 ml ***(BDB) Fin de l'inspection***

2.90 ml (BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Canniveau de sortie de batiment. - C1

Départ de l'inspection : Non inspecté :

Client : DIRPJJ Chantier : UEHDR 7 Rue Aliénor d'Aquitaine 86000 POITIERS	Référence du dossier : 25-0908-86 N° de Page : 21 / 68

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SYNTHÈSE DU TRONÇON EP2 - C1

Tronçon : EP2 - C1 Longueur du tronçon = 2.90ml		Dimension = Ø100mm Collecteur d'eaux de surface uniquement	PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	*Sens d'inspection*	*Code*	*Observations*
0.00	EP2→C1	BDB	*Départ de l'inspection*
0.20	EP2→C1	BCD.B	*Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP2*
2.90	EP2→C1	BCE.Z	*Type du noeud d'arrivée - Canniveau de sortie de batiment. : Référence du noeud=C1*
2.90	EP2→C1	BDB	*Fin de l'inspection*

Tronçon : Branchement :

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP3 - D1

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP)	: (C) Inspection de routine de l'état
Maître d'ouvrage	: DIRPJJ
Maître d'oeuvre	: Non renseigné
Entreprise canalisatrice	: Non renseigné
Date d'inspection (ABF)	: 30/09/2025
Heure d'inspection (ABG)	: 13:47
Méthode d'inspection (ABE)	: (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Nom de l'inspecteur (ABH)	: Dufour

Identification du Tronçon

Ville ou village (AAN)	: POITIERS 86000
Quartier (AAO)	: UEHDR
Emplacement (AAJ)	: 7 Rue Aliénor d'Aquitaine
Type d'emplacement (AAL)	: (Z) Sous une propriété privée
Référence du noeud 1 (AAD)	: EP3
Référence du noeud 2 (AAF)	: D1
Référence du noeud de départ (AAB)	: EP3
Point de référence longitudinal (ABC)	: (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ
Profondeur du noeud de départ (ACH)	: 1.28
Type de collecteur (ACJ)	: (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK)	: (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Forme (ACA)	: (A) Circulaire
Dimension (ACB)	: Ø100mm
Matériau (ACD)	: (AX) PVC-U
Longueur unitaire de tuyau (ACG)	: (Z) 3m
Longueur du tronçon	: 1.00 ml
Longueur inspectée	: 1.00 ml
Longueur non inspectée	: 0.00 ml

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM)	: (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
Sens d'écoulement (AAK)	: (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Régulation de débit (ADC)	: (A) Aucune mesure prise
Ouvrage sous nappe	: Ne sait pas
Remblai	: Remblai terminé
Voirie	: Voirie terminée
Précipitations (ADA)	: (A) Pas de précipitations
Température (ADB)	: (A) température au-dessus de zéro

Références et Supports

Norme (ABA)	: EN13508-2:2003+A1:2011
Version du logiciel	: Version 2.03u
Caméra sur jonc	: F958 (M4)

Distance	Pente	Compteur
0.00 ml		00:00:00

(BDB) Départ de l'inspection



Inspection : =Normal =Inverse

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP3 - D1

Distance	Pente	Compteur
0.20 ml		00:00:00

Observation au niveau d'un assemblage.

(BCD.B) Type du noeud de départ - boîte d'inspection
Référence du noeud = EP3
Profondeur de la canalisation : 0.85





Distance	Pente	Compteur
0.40 ml		00:00:01

(BCC..A) Courbure du collecteur - vers le haut
Angle de déviation = 45°



Distance	Pente	Compteur
0.60 ml		00:00:15

(BCC..A) Courbure du collecteur - vers le haut
Angle de déviation = 45°



Inspection : =Normal =Inverse

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP3 - D1

Distance	Pente	Compteur
1.00 ml		00:00:21

(BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Dalle de toiture.
Référence du noeud = D1
(BDB) Fin de l'inspection




Inspection : =Normal =Inverse

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SCHÉMA DU TRONÇON EP3 - D1

Observations du tronçon



0.00 ml (BDB) Départ de l'inspection

0.20 ml ***(BCD.B) Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP3***

0.40 ml ***(BCC..A) Courbure du collecteur - vers le haut***

0.60 ml ***(BCC..A) Courbure du collecteur - vers le haut***

1.00 ml ***(BDB) Fin de l'inspection***

1.00 ml (BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Dalle de toiture. - D1

Départ de l'inspection : Non inspecté :

Client : DIRPJJ Chantier : UEHDR 7 Rue Aliénor d'Aquitaine 86000 POITIERS	Référence du dossier : 25-0908-86 N° de Page : 26 / 68

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SYNTHÈSE DU TRONÇON EP3 - D1

Tronçon : EP3 - D1 Longueur du tronçon = 1.00ml	Dimension = Ø100mm Collecteur d'eaux de surface uniquement	PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Distance	*Sens d'inspection*	*Code*	*Observations*
0.00	EP3→D1	BDB	*Départ de l'inspection*
0.20	EP3→D1	BCD.B	*Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP3*
0.40	EP3→D1	BCC..A	*Courbure du collecteur - vers le haut : Angle de déviation=45°*
0.60	EP3→D1	BCC..A	*Courbure du collecteur - vers le haut : Angle de déviation=45°*
1.00	EP3→D1	BCE.Z	*Type du noeud d'arrivée - Dalle de toiture. : Référence du noeud=D1*
1.00	EP3→D1	BDB	*Fin de l'inspection*

Tronçon : Branchement :

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP3 - EP2

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP)	: (C) Inspection de routine de l'état
Maître d'ouvrage	: DIRPJJ
Maître d'oeuvre	: Non renseigné
Entreprise canalisatrice	: Non renseigné
Date d'inspection (ABF)	: 30/09/2025
Heure d'inspection (ABG)	: 13:46
Méthode d'inspection (ABE)	: (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Nom de l'inspecteur (ABH)	: Dufour

Identification du Tronçon

Ville ou village (AAN)	: POITIERS 86000
Quartier (AAO)	: UEHDR
Emplacement (AAJ)	: 7 Rue Aliénor d'Aquitaine
Type d'emplacement (AAL)	: (Z) Sous une propriété privée
Référence du noeud 1 (AAD)	: EP3
Référence du noeud 2 (AAF)	: EP2
Référence du noeud de départ (AAB)	: EP3
Point de référence longitudinal (ABC)	: (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ
Profondeur du noeud de départ (ACH)	: 1.28
Profondeur du noeud d'arrivée (ACI)	: 1.05
Type de collecteur (ACJ)	: (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK)	: (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Forme (ACA)	: (A) Circulaire
Dimension (ACB)	: Ø100mm
Matériau (ACD)	: (AX) PVC-U
Longueur unitaire de tuyau (ACG)	: (Z) 3m
Longueur du tronçon	: 17.30 ml
Longueur inspectée	: 17.30 ml
Longueur non inspectée	: 0.00 ml

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM)	: (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
Sens d'écoulement (AAK)	: (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Régulation de débit (ADC)	: (A) Aucune mesure prise
Ouvrage sous nappe	: Ne sait pas
Remblai	: Remblai terminé
Voirie	: Voirie terminée
Précipitations (ADA)	: (A) Pas de précipitations
Température (ADB)	: (A) température au-dessus de zéro

Références et Supports

Norme (ABA)	: EN13508-2:2003+A1:2011
Version du logiciel	: Version 2.03u
Caméra sur jonc	: F958 (M4)

Distance	Pente	Compteur
0.00 ml		00:00:10

(BDB) Départ de l'inspection



Inspection : =Normal =Inverse

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP3 - EP2

Distance	Pente	Compteur
0.20 ml		00:00:10

Observation au niveau d'un assemblage.

(BCD.B) Type du noeud de départ - boîte d'inspection
Référence du noeud = EP3
Profondeur de la canalisation : 0.10





Distance	Pente	Compteur
1.05 ml		00:00:19

(BCC.B.A) Courbure du collecteur - vers la droite - vers le haut
Angle de déviation = 15°



Distance	Pente	Compteur
5.50 ml		00:00:33

(BBC.C) Dépôts - dur ou compacté de 06 heures à 11 heures (Début 1)
Epaisseur des dépots = 20%



Inspection : =Normal =Inverse

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP3 - EP2

Distance	Pente	Compteur
6.20 ml		00:00:39

Observation au niveau d'un assemblage.

(BBC.C) Dépôts - dur ou compacté de 06 heures à 11 heures (Fin 1)
Epaisseur des dépots = 20%



Distance	Pente	Compteur
15.70 ml		00:01:13

(BCC.B.A) Courbure du collecteur - vers la droite - vers le haut
Angle de déviation = 45°



Distance	Pente	Compteur
17.10 ml		00:01:23

Observation au niveau d'un assemblage.

(BCE.B) Type du noeud d'arrivée - boîte d'inspection
Référence du noeud = EP2
Profondeur de la canalisation : 0.10



Distance	Pente	Compteur
17.30 ml		00:01:27

(BDB) Fin de l'inspection



Inspection : =Normal =Inverse

Client : DIRPJJ
Chantier : UEHDR
7 Rue Aliénor d'Aquitaine
86000 POITIERS


Référence du dossier : 25-0908-86

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SCHÉMA DU TRONÇON EP3 - EP2

Observations du tronçon



0.00 ml (BDB) Départ de l'inspection

0.20 ml ***(BCD.B) Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP3***

1.05 ml ***(BCC.B.A) Courbure du collecteur - vers la droite - vers le haut***

5.50 ml ***(BBC.C) Dépôts - dur ou compacté de 06 heures à 11 heures (Début 1)***

6.20 ml ***(BBC.C) Dépôts - dur ou compacté de 06 heures à 11 heures (Fin 1)***

15.70 ml ***(BCC.B.A) Courbure du collecteur - vers la droite - vers le haut***

17.10 ml ***(BCE.B) Type du noeud d'arrivée - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP2***

17.30 ml (BDB) Fin de l'inspection

Départ de l'inspection : Non inspecté :

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SYNTHÈSE DU TRONÇON EP3 - EP2

Tronçon : EP3 - EP2 Longueur du tronçon = 17.30ml		Dimension = Ø100mm Collecteur d'eaux de surface uniquement	PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	*Sens d'inspection*	*Code*	*Observations*
0.00	EP3→EP2	BDB	*Départ de l'inspection*
0.20	EP3→EP2	BCD.B	*Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP3*
1.05	EP3→EP2	BCC.B.A	*Courbure du collecteur - vers la droite - vers le haut : Angle de déviation=15°*
5.50	EP3→EP2	BBC.C	*Dépôts - dur ou compacté de 06 heures à 11 heures (Début 1) : Epaisseur des dépots=20%*
6.20	EP3→EP2	BBC.C	*Dépôts - dur ou compacté de 06 heures à 11 heures (Fin 1) : Epaisseur des dépots=20%*
15.70	EP3→EP2	BCC.B.A	*Courbure du collecteur - vers la droite - vers le haut : Angle de déviation=45°*
17.10	EP3→EP2	BCE.B	*Type du noeud d'arrivée - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP2*
17.30	EP3→EP2	BDB	*Fin de l'inspection*

Tronçon : Branchement :

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP3 - GAV1

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP)	: (C) Inspection de routine de l'état
Maître d'ouvrage	: DIRPJJ
Maître d'oeuvre	: Non renseigné
Entreprise canalisatrice	: Non renseigné
Date d'inspection (ABF)	: 30/09/2025
Heure d'inspection (ABG)	: 13:47
Méthode d'inspection (ABE)	: (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Nom de l'inspecteur (ABH)	: Dufour

Identification du Tronçon

Ville ou village (AAN)	: POITIERS 86000
Quartier (AAO)	: UEHDR
Emplacement (AAJ)	: 7 Rue Aliénor d'Aquitaine
Type d'emplacement (AAL)	: (Z) Sous une propriété privée
Référence du noeud 1 (AAD)	: EP3
Référence du noeud 2 (AAF)	: GAV1
Référence du noeud de départ (AAB)	: EP3
Point de référence longitudinal (ABC)	: (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ
Profondeur du noeud de départ (ACH)	: 1.28
Profondeur du noeud d'arrivée (ACI)	: 1.19
Type de collecteur (ACJ)	: (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK)	: (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Forme (ACA)	: (A) Circulaire
Dimension (ACB)	: Ø100mm
Matériau (ACD)	: (AX) PVC-U
Longueur unitaire de tuyau (ACG)	: (Z) 3m
Longueur du tronçon	: 6.05 ml
Longueur inspectée	: 6.05 ml
Longueur non inspectée	: 0.00 ml

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM)	: (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
Sens d'écoulement (AAK)	: (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Régulation de débit (ADC)	: (A) Aucune mesure prise
Ouvrage sous nappe	: Ne sait pas
Remblai	: Remblai terminé
Voirie	: Voirie terminée
Précipitations (ADA)	: (A) Pas de précipitations
Température (ADB)	: (A) température au-dessus de zéro

Références et Supports

Norme (ABA)	: EN13508-2:2003+A1:2011
Version du logiciel	: Version 2.03u
Caméra sur jonc	: F958 (M4)

Distance	Pente	Compteur
0.00 ml		00:00:02

(BDB) Départ de l'inspection



Inspection : =Normal =Inverse

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP3 - GAV1

Distance	Pente	Compteur
0.20 ml		00:00:02

Observation au niveau d'un assemblage.

(BCD.B) Type du noeud de départ - boîte d'inspection
Référence du noeud = EP3
Profondeur de la canalisation : 0.80





Distance	Pente	Compteur
5.85 ml		00:00:32

Observation au niveau d'un assemblage.

(BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - grille avaloir
Référence du noeud = GAV1
Profondeur de la canalisation : 0.20



Distance	Pente	Compteur
6.05 ml		00:00:41

(BDB) Fin de l'inspection



Inspection : =Normal =Inverse

Client : DIRPJJ
Chantier : UEHDR
7 Rue Aliénor d'Aquitaine
86000 POITIERS


Référence du dossier : 25-0908-86

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SCHÉMA DU TRONÇON EP3 - GAV1

Observations du tronçon



0.00 ml (BDB) Départ de l'inspection

0.20 ml ***(BCD.B) Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP3***

5.85 ml ***(BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - grille avaloir : Référence du noeud=GAV1***

6.05 ml (BDB) Fin de l'inspection

Départ de l'inspection : Non inspecté :

Client : DIRPJJ Chantier : UEHDR 7 Rue Aliénor d'Aquitaine 86000 POITIERS	Référence du dossier : 25-0908-86 N° de Page : 35 / 68

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SYNTHÈSE DU TRONÇON EP3 - GAV1

Tronçon : EP3 - GAV1 Longueur du tronçon = 6.05ml		Dimension = Ø100mm Collecteur d'eaux de surface uniquement	PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	*Sens d'inspection*	*Code*	*Observations*
0.00	EP3→GAV1	BDB	*Départ de l'inspection*
0.20	EP3→GAV1	BCD.B	*Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP3*
5.85	EP3→GAV1	BCE.Z	*Type du noeud d'arrivée - grille avaloir : Référence du noeud=GAV1*
6.05	EP3→GAV1	BDB	*Fin de l'inspection*

Tronçon : Branchement :

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP3 - GAV2

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP)	: (C) Inspection de routine de l'état
Maître d'ouvrage	: DIRPJJ
Maître d'oeuvre	: Non renseigné
Entreprise canalisatrice	: Non renseigné
Date d'inspection (ABF)	: 30/09/2025
Heure d'inspection (ABG)	: 13:47
Méthode d'inspection (ABE)	: (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Nom de l'inspecteur (ABH)	: Dufour

Identification du Tronçon

Ville ou village (AAN)	: POITIERS 86000
Quartier (AAO)	: UEHDR
Emplacement (AAJ)	: 7 Rue Aliénor d'Aquitaine
Type d'emplacement (AAL)	: (Z) Sous une propriété privée
Référence du noeud 1 (AAD)	: EP3
Référence du noeud 2 (AAF)	: GAV2
Référence du noeud de départ (AAB)	: EP3
Point de référence longitudinal (ABC)	: (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ
Profondeur du noeud de départ (ACH)	: 1.28
Profondeur du noeud d'arrivée (ACI)	: 1.35
Type de collecteur (ACJ)	: (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK)	: (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Forme (ACA)	: (A) Circulaire
Dimension (ACB)	: Ø100mm
Matériau (ACD)	: (AX) PVC-U
Longueur unitaire de tuyau (ACG)	: (Z) 3m
Longueur du tronçon	: 7.70 ml
Longueur inspectée	: 7.70 ml
Longueur non inspectée	: 0.00 ml

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM)	: (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
Sens d'écoulement (AAK)	: (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
Régulation de débit (ADC)	: (A) Aucune mesure prise
Ouvrage sous nappe	: Ne sait pas
Remblai	: Remblai terminé
Voirie	: Voirie terminée
Précipitations (ADA)	: (A) Pas de précipitations
Température (ADB)	: (A) température au-dessus de zéro

Références et Supports

Norme (ABA)	: EN13508-2:2003+A1:2011
Version du logiciel	: Version 2.03u
Caméra sur jonc	: F958 (M4)

Distance	Pente	Compteur
0.00 ml		00:00:00

(BDB) Départ de l'inspection



Inspection : =Normal =Inverse

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP3 - GAV2

Distance	Pente	Compteur
0.20 ml		00:00:00

Observation au niveau d'un assemblage.

(BCD.B) Type du noeud de départ - boîte d'inspection
Référence du noeud = EP3
Profondeur de la canalisation : 0.10





Distance	Pente	Compteur
5.65 ml		00:00:31

(BAF.K.E) Dégradation de surface - poinçonnement (renflement interne) - aucune cause évidente à 06 heures



Distance	Pente	Compteur
7.50 ml		00:00:39

Observation au niveau d'un assemblage.

(BCE.B) Type du noeud d'arrivée - boîte d'inspection
Référence du noeud = GAV2
Profondeur de la canalisation : 0.15



Inspection : =Normal =Inverse

Client : DIRPJJ
Chantier : UEHDR
7 Rue Aliénor d'Aquitaine
86000 POITIERS

Référence du dossier : 25-0908-86

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP3 - GAV2

Distance	Pente	Compteur
7.70 ml		00:00:44

(BDB) Fin de l'inspection



Inspection : =Normal =Inverse

Client : DIRPJJ
Chantier : UEHDR
7 Rue Aliénor d'Aquitaine
86000 POITIERS


Référence du dossier : 25-0908-86

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SCHÉMA DU TRONÇON EP3 - GAV2

Observations du tronçon



0.00 ml (BDB) Départ de l'inspection

0.20 ml ***(BCD.B) Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP3***

5.65 ml ***(BAF.K.E) Dégradation de surface - poinçonnement (renflement interne) - aucune cause évidente à 06 heures***

7.50 ml ***(BCE.B) Type du noeud d'arrivée - boîte d'inspection : Référence du noeud=GAV2***

7.70 ml (BDB) Fin de l'inspection

Départ de l'inspection : Non inspecté :

Client : DIRPJJ Chantier : UEHDR 7 Rue Aliénor d'Aquitaine 86000 POITIERS	Référence du dossier : 25-0908-86 N° de Page : 40 / 68

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SYNTHÈSE DU TRONÇON EP3 - GAV2

Tronçon : EP3 - GAV2 Longueur du tronçon = 7.70ml	Dimension = Ø100mm Collecteur d'eaux de surface uniquement	PVC-U Inspection dans le sens de l'écoulement

Distance	*Sens d'inspection*	*Code*	*Observations*
0.00	EP3→GAV2	BDB	*Départ de l'inspection*
0.20	EP3→GAV2	BCD.B	*Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP3*
5.65	EP3→GAV2	BAF.K.E	*Dégradation de surface - poinçonnement (renflement interne) - aucune cause évidente à 06 heures*
7.50	EP3→GAV2	BCE.B	*Type du noeud d'arrivée - boîte d'inspection : Référence du noeud=GAV2*
7.70	EP3→GAV2	BDB	*Fin de l'inspection*

Tronçon : Branchement :

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP4 - EP5

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP)	:	(C) Inspection de routine de l'état
Maître d'ouvrage	:	DIRPJJ
Maître d'oeuvre	:	Non renseigné
Entreprise canalisatrice	:	Non renseigné
Date d'inspection (ABF)	:	30/09/2025
Heure d'inspection (ABG)	:	13:48
Méthode d'inspection (ABE)	:	(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Nom de l'inspecteur (ABH)	:	Dufour

Identification du Tronçon

Ville ou village (AAN)	:	POITIERS 86000
Quartier (AAO)	:	UEHDR
Emplacement (AAJ)	:	7 Rue Aliénor d'Aquitaine
Type d'emplacement (AAL)	:	(Z) Sous des espaces verts
Référence du noeud 1 (AAD)	:	EP4
Référence du noeud 2 (AAF)	:	EP5
Référence du noeud de départ (AAB)	:	EP4
Point de référence longitudinal (ABC)	:	(C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ
Profondeur du noeud de départ (ACH)	:	1.25
Profondeur du noeud d'arrivée (ACI)	:	1.22
Type de collecteur (ACJ)	:	(A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK)	:	(B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Forme (ACA)	:	(A) Circulaire
Dimension (ACB)	:	Ø100mm
Matériau (ACD)	:	(AX) PVC-U (Z) Tuyau drainant (Z) Tuyau drainant
Longueur unitaire de tuyau (ACG)	:	(Z) 3m
Longueur du tronçon	:	8.35 ml
Longueur inspectée	:	8.35 ml
Longueur non inspectée	:	0.00 ml

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM)	:	(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
Sens d'écoulement (AAK)	:	(A) Inspection dans le sens de l'écoulement
Régulation de débit (ADC)	:	(A) Aucune mesure prise
Ouvrage sous nappe	:	Ne sait pas
Remblai	:	Remblai terminé
Voirie	:	Voirie terminée
Précipitations (ADA)	:	(A) Pas de précipitations
Température (ADB)	:	(A) température au-dessus de zéro

Références et Supports

Norme (ABA)	:	EN13508-2:2003+A1:2011
Version du logiciel	:	Version 2.03u
Caméra sur jonc	:	F958 (M4)

Inspection : =Normal =Inverse

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP4 - EP5

Distance	Pente	Compteur
0.00 ml		00:00:00

(BDB) Départ de l'inspection



Distance	Pente	Compteur
0.20 ml		00:00:00

Observation au niveau d'un assemblage.

(BCD.B) Type du noeud de départ - boîte d'inspection
Référence du noeud = EP4
Profondeur de la canalisation : 0.15





Distance	Pente	Compteur
1.30 ml		00:00:17

Observation au niveau d'un assemblage.

(AED.Z) Matériau - Tuyau drainant (Début 1)



Inspection : =Normal =Inverse

Client : DIRPJJ
Chantier : UEHDR
7 Rue Aliénor d'Aquitaine
86000 POITIERS

Référence du dossier : 25-0908-86

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP4 - EP5

Distance	Pente	Compteur
2.20 ml		00:00:21

(BBA.B) Racines - radicelles à 07 heures
Réduction de la section = 2%



Distance	Pente	Compteur
7.35 ml		00:00:42

Observation au niveau d'un assemblage.

(AED.Z) Matériau - Tuyau drainant (Fin 1)



Distance	Pente	Compteur
8.15 ml		00:00:48

Observation au niveau d'un assemblage.

(BCE.B) Type du noeud d'arrivée - boîte d'inspection
Référence du noeud = EP5
Profondeur de la canalisation : 0.10



Distance	Pente	Compteur
8.35 ml		00:00:53

(BDB) Fin de l'inspection



Inspection : =Normal =Inverse

Client : DIRPJJ
Chantier : UEHDR
7 Rue Aliénor d'Aquitaine
86000 POITIERS


Référence du dossier : 25-0908-86

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SCHÉMA DU TRONÇON EP4 - EP5

Observations du tronçon



0.00 ml (BDB) Départ de l'inspection

0.20 ml ***(BCD.B) Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP4***

1.30 ml ***(AED.Z) Matériau - Tuyau drainant (Début 1)***

2.20 ml ***(BBA.B) Racines - radicelles à 07 heures***

7.35 ml ***(AED.Z) Matériau - Tuyau drainant (Fin 1)***

8.15 ml ***(BCE.B) Type du noeud d'arrivée - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP5***

8.35 ml (BDB) Fin de l'inspection

Départ de l'inspection : Non inspecté :

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SYNTHÈSE DU TRONÇON EP4 - EP5

Tronçon : EP4 - EP5 Longueur du tronçon = 8.35ml	Dimension = Ø100mm Collecteur d'eaux de surface uniquement	PVC-U Inspection dans le sens de l'écoulement

Distance	*Sens d'inspection*	*Code*	*Observations*
0.00	EP4→EP5	BDB	*Départ de l'inspection*
0.20	EP4→EP5	BCD.B	*Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP4*
1.30	EP4→EP5	AED.Z	*Matériau - Tuyau drainant (Début 1)*
2.20	EP4→EP5	BBA.B	*Racines - radicelles à 07 heures : Réduction de la section=2%*
7.35	EP4→EP5	AED.Z	*Matériau - Tuyau drainant (Fin 1)*
8.15	EP4→EP5	BCE.B	*Type du noeud d'arrivée - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP5*
8.35	EP4→EP5	BDB	*Fin de l'inspection*

Tronçon : Branchement :

Client : DIRPJJ
Chantier : UEHDR
7 Rue Aliénor d'Aquitaine
86000 POITIERS

Référence du dossier : 25-0908-86

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP4 - GAV2

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP)	: (C) Inspection de routine de l'état
Maître d'ouvrage	: DIRPJJ
Maître d'oeuvre	: Non renseigné
Entreprise canalisatrice	: Non renseigné
Date d'inspection (ABF)	: 30/09/2025
Heure d'inspection (ABG)	: 13:47
Méthode d'inspection (ABE)	: (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Nom de l'inspecteur (ABH)	: Dufour

Identification du Tronçon

Ville ou village (AAN)	: POITIERS 86000
Quartier (AAO)	: UEHDR
Emplacement (AAJ)	: 7 Rue Aliénor d'Aquitaine
Type d'emplacement (AAL)	: (Z) Sous une propriété privée
Référence du noeud 1 (AAD)	: EP4
Référence du noeud 2 (AAF)	: GAV2
Référence du noeud de départ (AAB)	: EP4
Point de référence longitudinal (ABC)	: (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ
Profondeur du noeud de départ (ACH)	: 1.25
Profondeur du noeud d'arrivée (ACI)	: 1.35
Type de collecteur (ACJ)	: (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK)	: (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Forme (ACA)	: (A) Circulaire
Dimension (ACB)	: Ø100mm
Matériau (ACD)	: (AX) PVC-U
Longueur unitaire de tuyau (ACG)	: (Z) 3m
Longueur du tronçon	: 8.25 ml
Longueur inspectée	: 8.25 ml
Longueur non inspectée	: 0.00 ml

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM)	: (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
Sens d'écoulement (AAK)	: (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Régulation de débit (ADC)	: (A) Aucune mesure prise
Ouvrage sous nappe	: Ne sait pas
Remblai	: Remblai terminé
Voirie	: Voirie terminée
Précipitations (ADA)	: (A) Pas de précipitations
Température (ADB)	: (A) température au-dessus de zéro

Références et Supports

Norme (ABA)	: EN13508-2:2003+A1:2011
Version du logiciel	: Version 2.03u
Caméra sur jonc	: F958 (M4)

Distance	Pente	Compteur
0.00 ml		00:00:09

(BDB) Départ de l'inspection



Inspection : =Normal =Inverse

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP4 - GAV2

Distance	Pente	Compteur
0.20 ml		00:00:09

Observation au niveau d'un assemblage.

(BCD.B) Type du noeud de départ - boîte d'inspection
Référence du noeud = EP4
Profondeur de la canalisation : 0.10





Distance	Pente	Compteur
3.25 ml		00:00:32

(BDB) Flache (Début 1)
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 2)
Niveau = 1%



Distance	Pente	Compteur
5.15 ml		00:00:43

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Modification 2)
Niveau = 10%
(BDB) Hauteur maximum d'eau



Inspection : =Normal =Inverse

Client : DIRPJJ
Chantier : UEHDR
7 Rue Aliénor d'Aquitaine
86000 POITIERS

Référence du dossier : 25-0908-86

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP4 - GAV2

Distance	Pente	Compteur
5.95 ml		00:00:49

(BCB.E) Réparation ponctuelle - trou réparé de 12 heures à 03 heures
(BDB) Flache (Fin 1)
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 2)
Niveau = 1%



Distance	Pente	Compteur
7.65 ml		00:01:05

Observation au niveau d'un assemblage.

(BAJ.A) Déplacement d'assemblage - déplacement longitudinal
Longueur du déplacement = 30mm
(BDB) Flache
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible)
Niveau = 10%
(BDB) Hauteur maximum d'eau



Distance	Pente	Compteur
8.05 ml		00:01:11

Observation au niveau d'un assemblage.

(BCE.B) Type du noeud d'arrivée - boîte d'inspection
Référence du noeud = GAV2
Profondeur de la canalisation : 0.15



Distance	Pente	Compteur
8.25 ml		00:01:18

(BDB) Fin de l'inspection



Inspection : =Normal =Inverse

Client : DIRPJJ
Chantier : UEHDR
7 Rue Aliénor d'Aquitaine
86000 POITIERS


Référence du dossier : 25-0908-86

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SCHÉMA DU TRONÇON EP4 - GAV2

Observations du tronçon



0.00 ml (BDB) Départ de l'inspection

0.20 ml ***(BCD.B) Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP4***

3.25 ml ***(BDB) Flache (Début 1)***
3.25 ml ***(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 2)***

5.15 ml ***(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Modification 2)***
5.15 ml ***(BDB) Hauteur maximum d'eau***

5.95 ml ***(BCB.E) Réparation ponctuelle - trou réparé de 12 heures à 03 heures***
5.95 ml ***(BDB) Flache (Fin 1)***
5.95 ml ***(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 2)***

7.65 ml ***(BAJ.A) Déplacement d'assemblage - déplacement longitudinal***
7.65 ml ***(BDB) Flache***
7.65 ml ***(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible)***
7.65 ml ***(BDB) Hauteur maximum d'eau***
8.05 ml ***(BCE.B) Type du noeud d'arrivée - boîte d'inspection : Référence du noeud=GAV2***

8.25 ml (BDB) Fin de l'inspection

Départ de l'inspection : Non inspecté :

Client : DIRPJJ Chantier : UEHDR 7 Rue Aliénor d'Aquitaine 86000 POITIERS	Référence du dossier : 25-0908-86 N° de Page : 50 / 68

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SYNTHÈSE DU TRONÇON EP4 - GAV2

Tronçon : EP4 - GAV2 Longueur du tronçon = 8.25ml		Dimension = Ø100mm Collecteur d'eaux de surface uniquement	PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	*Sens d'inspection*	*Code*	*Observations*
0.00	EP4→GAV2	BDB	*Départ de l'inspection*
0.20	EP4→GAV2	BCD.B	*Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP4*
3.25	EP4→GAV2	BDB	*Flache (Début 1)*
3.25	EP4→GAV2	BDD.A	*Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 2) : Niveau=1%*
5.15	EP4→GAV2	BDD.A	*Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Modification 2) : Niveau=10%*
5.15	EP4→GAV2	BDB	*Hauteur maximum d'eau*
5.95	EP4→GAV2	BCB.E	*Réparation ponctuelle - trou réparé de 12 heures à 03 heures*
5.95	EP4→GAV2	BDB	*Flache (Fin 1)*
5.95	EP4→GAV2	BDD.A	*Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 2) : Niveau=1%*
7.65	EP4→GAV2	BAJ.A	*Déplacement d'assemblage - déplacement longitudinal : Longueur du déplacement=30mm*
7.65	EP4→GAV2	BDB	*Flache*
7.65	EP4→GAV2	BDD.A	*Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=10%*
7.65	EP4→GAV2	BDB	*Hauteur maximum d'eau*
8.05	EP4→GAV2	BCE.B	*Type du noeud d'arrivée - boîte d'inspection : Référence du noeud=GAV2*
8.25	EP4→GAV2	BDB	*Fin de l'inspection*

Tronçon : ■ Branchement : ■

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP5 - INC2

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP)	: (C) Inspection de routine de l'état
Maître d'ouvrage	: DIRPJJ
Maître d'oeuvre	: Non renseigné
Entreprise canalisatrice	: Non renseigné
Date d'inspection (ABF)	: 30/09/2025
Heure d'inspection (ABG)	: 13:48
Méthode d'inspection (ABE)	: (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Nom de l'inspecteur (ABH)	: Dufour

Identification du Tronçon

Ville ou village (AAN)	: POITIERS 86000
Quartier (AAO)	: UEHDR
Emplacement (AAJ)	: 7 Rue Aliénor d'Aquitaine
Type d'emplacement (AAL)	: (Z) Sous des espaces verts
Référence du noeud 1 (AAD)	: EP5
Référence du noeud 2 (AAF)	: INC2
Référence du noeud de départ (AAB)	: EP5
Point de référence longitudinal (ABC)	: (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ
Profondeur du noeud de départ (ACH)	: 1.22
Type de collecteur (ACJ)	: (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK)	: (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Forme (ACA)	: (A) Circulaire
Dimension (ACB)	: Ø100mm
Matériau (ACD)	: (AX) PVC-U (Z) Tuyau drainant.
Longueur unitaire de tuyau (ACG)	: (Z) 3m
Longueur du tronçon	: 9.90 ml
Longueur inspectée	: 9.90 ml
Longueur non inspectée	: 0.00 ml

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM)	: (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
Sens d'écoulement (AAK)	: (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
Régulation de débit (ADC)	: (A) Aucune mesure prise
Ouvrage sous nappe	: Ne sait pas
Remblai	: Remblai terminé
Voirie	: Voirie terminée
Précipitations (ADA)	: (A) Pas de précipitations
Température (ADB)	: (A) température au-dessus de zéro

Références et Supports

Norme (ABA)	: EN13508-2:2003+A1:2011
Version du logiciel	: Version 2.03u
Caméra sur jonc	: F958 (M4)

Distance	Pente	Compteur
0.00 ml		00:00:01

(BDB) Départ de l'inspection



Inspection : =Normal =Inverse

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP5 - INC2

Distance	Pente	Compteur
0.20 ml		00:00:01

Observation au niveau d'un assemblage.

(BCD.B) Type du noeud de départ - boîte d'inspection
Référence du noeud = EP5
(BDB) Flache (Début 1)
(BDD.C) Niveau d'eau - troubles (Début 2)
Niveau = 1%
Profondeur de la canalisation : 0.10





Distance	Pente	Compteur
1.50 ml		00:00:22

(BDD.C) Niveau d'eau - troubles (Modification 2)
Niveau = 60%
(BDB) Hauteur maximum d'eau



Distance	Pente	Compteur
2.00 ml		00:00:27

Observation au niveau d'un assemblage.

(BAA.A) Déformation - verticale de 12 heures à 06 heures
Réduction de la hauteur = 10%
(BDB) Flache (Fin 1)
(BDD.C) Niveau d'eau - troubles (Fin 2)
Niveau = 1%



Inspection : =Normal =Inverse

Client : DIRPJJ
Chantier : UEHDR
7 Rue Aliénor d'Aquitaine
86000 POITIERS

Référence du dossier : 25-0908-86

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP5 - INC2


Distance	Pente	Compteur
2.75 ml		00:00:33

(BCC.A.A) Courbure du collecteur - vers la gauche - vers le haut
Angle de déviation = 45°
(BBA.C) Racines - ensemble complexe de racines de 00 heure à 12 heures
Réduction de la section = 20%
(AED.Z) Matériau - Tuyau drainant. (Début 3)



Distance	Pente	Compteur
9.90 ml		00:01:13

(BCE.F) Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection
Référence du noeud = INC2
(BDB) Fin de l'inspection
Remarques :
Arrivé sur bouchon bétonné.




Inspection : =Normal =Inverse

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SCHÉMA DU TRONÇON EP5 - INC2

Observations du tronçon



0.00 ml (BDB) Départ de l'inspection

0.20 ml ***(BCD.B) Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP5***
0.20 ml ***(BDB) Flache (Début 1)***
0.20 ml ***(BDD.C) Niveau d'eau - troubles (Début 2)***

1.50 ml ***(BDD.C) Niveau d'eau - troubles (Modification 2)***
1.50 ml ***(BDB) Hauteur maximum d'eau***
2.00 ml ***(BAA.A) Déformation - verticale de 12 heures à 06 heures***
2.00 ml ***(BDB) Flache (Fin 1)***
2.00 ml ***(BDD.C) Niveau d'eau - troubles (Fin 2)***

2.75 ml ***(BCC.A.A) Courbure du collecteur - vers la gauche - vers le haut***
2.75 ml ***(BBA.C) Racines - ensemble complexe de racines de 00 heure à 12 heures***
2.75 ml ***(AED.Z) Matériau - Tuyau drainant. (Début 3)***

9.90 ml ***(BDB) Fin de l'inspection***
9.90 ml (BCE.F) Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection - INC2

Départ de l'inspection : Non inspecté :

Client : DIRPJJ Chantier : UEHDR 7 Rue Aliénor d'Aquitaine 86000 POITIERS	Référence du dossier : 25-0908-86 N° de Page : 55 / 68

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SYNTHÈSE DU TRONÇON EP5 - INC2

Tronçon : EP5 - INC2 Longueur du tronçon = 9.90ml	Dimension = Ø100mm Collecteur d'eaux de surface uniquement	PVC-U Inspection dans le sens de l'écoulement

Distance	*Sens d'inspection*	*Code*	*Observations*
0.00	EP5→INC2	BDB	*Départ de l'inspection*
0.20	EP5→INC2	BCD.B	*Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP5*
0.20	EP5→INC2	BDB	*Flache (Début 1)*
0.20	EP5→INC2	BDD.C	*Niveau d'eau - troubles (Début 2) : Niveau=1%*
1.50	EP5→INC2	BDD.C	*Niveau d'eau - troubles (Modification 2) : Niveau=60%*
1.50	EP5→INC2	BDB	*Hauteur maximum d'eau*
2.00	EP5→INC2	BAA.A	*Déformation - verticale de 12 heures à 06 heures : Réduction de la hauteur=10%*
2.00	EP5→INC2	BDB	*Flache (Fin 1)*
2.00	EP5→INC2	BDD.C	*Niveau d'eau - troubles (Fin 2) : Niveau=1%*
2.75	EP5→INC2	BCC.A.A	*Courbure du collecteur - vers la gauche - vers le haut : Angle de déviation=45°*
2.75	EP5→INC2	BBA.C	*Racines - ensemble complexe de racines de 00 heure à 12 heures : Réduction de la section=20%*
2.75	EP5→INC2	AED.Z	*Matériau - Tuyau drainant. (Début 3)*
9.90	EP5→INC2	BCE.F	*Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection : Référence du noeud=INC2*
9.90	EP5→INC2	BDB	*Fin de l'inspection*

Tronçon : Branchement :

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP5 - INC3

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP)	: (C) Inspection de routine de l'état
Maître d'ouvrage	: DIRPJJ
Maître d'oeuvre	: Non renseigné
Entreprise canalisatrice	: Non renseigné
Date d'inspection (ABF)	: 30/09/2025
Heure d'inspection (ABG)	: 13:48
Méthode d'inspection (ABE)	: (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Nom de l'inspecteur (ABH)	: Dufour

Identification du Tronçon

Ville ou village (AAN)	: POITIERS 86000
Quartier (AAO)	: UEHDR
Emplacement (AAJ)	: 7 Rue Aliénor d'Aquitaine
Type d'emplacement (AAL)	: (Z) Sous des espaces verts
Référence du noeud 1 (AAD)	: EP5
Référence du noeud 2 (AAF)	: INC3
Référence du noeud de départ (AAB)	: EP5
Point de référence longitudinal (ABC)	: (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ
Profondeur du noeud de départ (ACH)	: 1.22
Type de collecteur (ACJ)	: (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK)	: (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Forme (ACA)	: (A) Circulaire
Dimension (ACB)	: Ø100mm
Matériau (ACD)	: (AX) PVC-U
Longueur unitaire de tuyau (ACG)	: (Z) 3m
Longueur du tronçon	: 2.70 ml
Longueur inspectée	: 2.70 ml
Longueur non inspectée	: 0.00 ml

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM)	: (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
Sens d'écoulement (AAK)	: (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
Régulation de débit (ADC)	: (A) Aucune mesure prise
Ouvrage sous nappe	: Ne sait pas
Remblai	: Remblai terminé
Voirie	: Voirie terminée
Précipitations (ADA)	: (A) Pas de précipitations
Température (ADB)	: (A) température au-dessus de zéro

Références et Supports

Norme (ABA)	: EN13508-2:2003+A1:2011
Version du logiciel	: Version 2.03u
Caméra sur jonc	: F958 (M4)

Distance	Pente	Compteur
0.00 ml		00:00:00

(BDB) Départ de l'inspection



Inspection : =Normal =Inverse

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

TRONÇON EP5 - INC3

Distance	Pente	Compteur
0.20 ml		00:00:00

Observation au niveau d'un assemblage.

(BCD.B) Type du noeud de départ - boîte d'inspection
Référence du noeud = EP5
(BBC.Z) Dépôts - gravier à 06 heures (Début 1)
Epaisseur des dépots = 1%
Profondeur de la canalisation : 0.10





Distance	Pente	Compteur
2.25 ml		00:00:20

(BBC.Z) Dépôts - gravier de 04 heures à 08 heures (Modification 1)
Epaisseur des dépots = 30%



Distance	Pente	Compteur
2.70 ml		00:00:34

(BBC.Z) Dépôts - gravier de 00 heure à 12 heures (Fin 1)
Epaisseur des dépots = 80%
(BDC.Z.A) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - impossibilité de pousser plus loint la caméra sur jonc - inspection objective terminée
(BDB) Fin de l'inspection
Remarques :
Curage inéficace, bouchon compact dans le coude. Drain bouché.



Inspection : =Normal =Inverse

Client : DIRPJJ
Chantier : UEHDR
7 Rue Aliénor d'Aquitaine
86000 POITIERS


Référence du dossier : 25-0908-86

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SCHÉMA DU TRONÇON EP5 - INC3

Observations du tronçon



0.00 ml (BDB) Départ de l'inspection

0.20 ml ***(BCD.B) Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP5***
0.20 ml ***(BBC.Z) Dépôts - gravier à 06 heures (Début 1)***

2.25 ml ***(BBC.Z) Dépôts - gravier de 04 heures à 08 heures (Modification 1)***

2.70 ml ***(BBC.Z) Dépôts - gravier de 00 heure à 12 heures (Fin 1)***
2.70 ml ***(BDC.Z.A) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - impossibilité de pousser plus loint la caméra sur jonc - inspection objective terminée***

2.70 ml (BDB) Fin de l'inspection

Départ de l'inspection : Non inspecté :

Client : DIRPJJ Chantier : UEHDR 7 Rue Aliénor d'Aquitaine 86000 POITIERS	Référence du dossier : 25-0908-86 N° de Page : 59 / 68

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SYNTHÈSE DU TRONÇON EP5 - INC3

Tronçon : EP5 - INC3 Longueur du tronçon = 2.70ml		Dimension = Ø100mm Collecteur d'eaux de surface uniquement	PVC-U Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	*Sens d'inspection*	*Code*	*Observations*
0.00	EP5→INC3	BDB	*Départ de l'inspection*
0.20	EP5→INC3	BCD.B	*Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP5*
0.20	EP5→INC3	BBC.Z	*Dépôts - gravier à 06 heures (Début 1) : Epaisseur des dépots=1%*
2.25	EP5→INC3	BBC.Z	*Dépôts - gravier de 04 heures à 08 heures (Modification 1) : Epaisseur des dépots=30%*
2.70	EP5→INC3	BBC.Z	*Dépôts - gravier de 00 heure à 12 heures (Fin 1) : Epaisseur des dépots=80%*
2.70	EP5→INC3	BDC.Z.A	*Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - impossibilité de pousser plus loint la caméra sur jonc - inspection objective terminée*
2.70	EP5→INC3	BDB	*Fin de l'inspection*

Tronçon : Branchement :

Client : DIRPJJ
Chantier : UEHDR
7 Rue Aliénor d'Aquitaine
86000 POITIERS

Référence du dossier : 25-0908-86

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SYNTHÈSE

Tronçon : EP1 - EP2 Longueur du tronçon = 8.50ml	Dimension = Ø100mm Collecteur d'eaux de surface uniquement	PVC-U Inspection dans le sens de l'écoulement

Distance	Sens d'inspection	Code	Observations
0.00	EP1→EP2	BDB	*Départ de l'inspection*
0.20	EP1→EP2	BCD.B	*Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP1*
0.40	EP1→EP2	BCC.A.B	*Courbure du collecteur - vers la gauche - vers le bas : Angle de déviation=45°*
8.15	EP1→EP2	BCC.A.B	*Courbure du collecteur - vers la gauche - vers le bas : Angle de déviation=45°*
8.30	EP1→EP2	BCE.B	*Type du noeud d'arrivée - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP2*
8.50	EP1→EP2	BDB	*Fin de l'inspection*

Tronçon : EP1 - INC1 Longueur du tronçon = 21.95ml	Dimension = Ø100mm Collecteur d'eaux de surface uniquement	PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Distance	Sens d'inspection	Code	Observations
0.00	EP1→INC1	BDB	*Départ de l'inspection*
0.20	EP1→INC1	BCD.B	*Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP1*
0.65	EP1→INC1	BAF.K.E	*Dégradation de surface - poinçonnement (renflement interne) - aucune cause évidente à 11 heures*
1.25	EP1→INC1	BCA.A.A	*Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures*
1.35	EP1→INC1	BBC.C	*Dépôts - dur ou compacté de 05 heures à 07 heures : Epaisseur des dépots=10%*
1.95	EP1→INC1	BCA.A.A	*Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures*
11.45	EP1→INC1	BCC.A.A	*Courbure du collecteur - vers la gauche - vers le haut : Angle de déviation=45°*
14.20	EP1→INC1	BCC.B.A	*Courbure du collecteur - vers la droite - vers le haut : Angle de déviation=45°*
18.35	EP1→INC1	BCA.A.A	*Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures*
18.95	EP1→INC1	BCA.A.A	*Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert à 03 heures*
20.75	EP1→INC1	BCC.A.A	*Courbure du collecteur - vers la gauche - vers le haut : Angle de déviation=30°*
21.50	EP1→INC1	BCC.B.A	*Courbure du collecteur - vers la droite - vers le haut : Angle de déviation=30°*
21.95	EP1→INC1	BDC.Z.A	*Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - impossibilité de pousser plus loint la caméra sur jonc - inspection objective terminée*
21.95	EP1→INC1	BDB	*Fin de l'inspection*

Tronçon : EP2 - C1 Longueur du tronçon = 2.90ml	Dimension = Ø100mm Collecteur d'eaux de surface uniquement	PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Distance	Sens d'inspection	Code	Observations
0.00	EP2→C1	BDB	*Départ de l'inspection*
0.20	EP2→C1	BCD.B	*Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP2*
2.90	EP2→C1	BCE.Z	*Type du noeud d'arrivée - Canniveau de sortie de batiment. : Référence du noeud=C1*
2.90	EP2→C1	BDB	*Fin de l'inspection*

Tronçon : EP3 - D1 Longueur du tronçon = 1.00ml	Dimension = Ø100mm Collecteur d'eaux de surface uniquement	PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Distance	Sens d'inspection	Code	Observations
0.00	EP3→D1	BDB	*Départ de l'inspection*
0.20	EP3→D1	BCD.B	*Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP3*
0.40	EP3→D1	BCC..A	*Courbure du collecteur - vers le haut : Angle de déviation=45°*
0.60	EP3→D1	BCC..A	*Courbure du collecteur - vers le haut : Angle de déviation=45°*
1.00	EP3→D1	BCE.Z	*Type du noeud d'arrivée - Dalle de toiture. : Référence du noeud=D1*
1.00	EP3→D1	BDB	*Fin de l'inspection*

Tronçon : EP3 - EP2 Longueur du tronçon = 17.30ml	Dimension = Ø100mm Collecteur d'eaux de surface uniquement	PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Distance	Sens d'inspection	Code	Observations
0.00	EP3→EP2	BDB	*Départ de l'inspection*
0.20	EP3→EP2	BCD.B	*Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP3*

Tronçon : Branchement : Regard :

Client : DIRPJJ
Chantier : UEHDR
7 Rue Aliénor d'Aquitaine
86000 POITIERS

Référence du dossier : 25-0908-86

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SYNTHÈSE

1.05	EP3→EP2	BCC.B.A	*Courbure du collecteur - vers la droite - vers le haut : Angle de déviation=15°*
5.50	EP3→EP2	BBC.C	*Dépôts - dur ou compacté de 06 heures à 11 heures (Début 1) : Epaisseur des dépots=20%*
6.20	EP3→EP2	BBC.C	*Dépôts - dur ou compacté de 06 heures à 11 heures (Fin 1) : Epaisseur des dépots=20%*
15.70	EP3→EP2	BCC.B.A	*Courbure du collecteur - vers la droite - vers le haut : Angle de déviation=45°*
17.10	EP3→EP2	BCE.B	*Type du noeud d'arrivée - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP2*
17.30	EP3→EP2	BDB	*Fin de l'inspection*

Tronçon : EP3 - GAV1 | **Dimension = Ø100mm** | **PVC-U**
Longueur du tronçon = 6.05ml | **Collecteur d'eaux de surface uniquement** | **Inspection dans le sens opposé de l'écoulement**

Distance	*Sens d'inspection*	*Code*	*Observations*
0.00	EP3→GAV1	BDB	*Départ de l'inspection*
0.20	EP3→GAV1	BCD.B	*Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP3*
5.85	EP3→GAV1	BCE.Z	*Type du noeud d'arrivée - grille avaloir : Référence du noeud=GAV1*
6.05	EP3→GAV1	BDB	*Fin de l'inspection*

Tronçon : EP3 - GAV2 | **Dimension = Ø100mm** | **PVC-U**
Longueur du tronçon = 7.70ml | **Collecteur d'eaux de surface uniquement** | **Inspection dans le sens de l'écoulement**

Distance	*Sens d'inspection*	*Code*	*Observations*
0.00	EP3→GAV2	BDB	*Départ de l'inspection*
0.20	EP3→GAV2	BCD.B	*Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP3*
5.65	EP3→GAV2	BAF.K.E	*Dégradation de surface - poinçonnement (renflement interne) - aucune cause évidente à 06 heures*
7.50	EP3→GAV2	BCE.B	*Type du noeud d'arrivée - boîte d'inspection : Référence du noeud=GAV2*
7.70	EP3→GAV2	BDB	*Fin de l'inspection*

Tronçon : EP4 - EP5 | **Dimension = Ø100mm** | **PVC-U**
Longueur du tronçon = 8.35ml | **Collecteur d'eaux de surface uniquement** | **Inspection dans le sens de l'écoulement**

Distance	*Sens d'inspection*	*Code*	*Observations*
0.00	EP4→EP5	BDB	*Départ de l'inspection*
0.20	EP4→EP5	BCD.B	*Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP4*
1.30	EP4→EP5	AED.Z	*Matériau - Tuyau drainant (Début 1)*
2.20	EP4→EP5	BBA.B	*Racines - radicelles à 07 heures : Réduction de la section=2%*
7.35	EP4→EP5	AED.Z	*Matériau - Tuyau drainant (Fin 1)*
8.15	EP4→EP5	BCE.B	*Type du noeud d'arrivée - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP5*
8.35	EP4→EP5	BDB	*Fin de l'inspection*

Tronçon : EP4 - GAV2 | **Dimension = Ø100mm** | **PVC-U**
Longueur du tronçon = 8.25ml | **Collecteur d'eaux de surface uniquement** | **Inspection dans le sens opposé de l'écoulement**

Distance	*Sens d'inspection*	*Code*	*Observations*
0.00	EP4→GAV2	BDB	*Départ de l'inspection*
0.20	EP4→GAV2	BCD.B	*Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP4*
3.25	EP4→GAV2	BDB	*Flache (Début 1)*
3.25	EP4→GAV2	BDD.A	*Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 2) : Niveau=1%*
5.15	EP4→GAV2	BDD.A	*Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Modification 2) : Niveau=10%*
5.15	EP4→GAV2	BDB	*Hauteur maximum d'eau*
5.95	EP4→GAV2	BCB.E	*Réparation ponctuelle - trou réparé de 12 heures à 03 heures*
5.95	EP4→GAV2	BDB	*Flache (Fin 1)*
5.95	EP4→GAV2	BDD.A	*Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 2) : Niveau=1%*
7.65	EP4→GAV2	BAJ.A	*Déplacement d'assemblage - déplacement longitudinal : Longueur du déplacement=30mm*
7.65	EP4→GAV2	BDB	*Flache*
7.65	EP4→GAV2	BDD.A	*Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=10%*
7.65	EP4→GAV2	BDB	*Hauteur maximum d'eau*
8.05	EP4→GAV2	BCE.B	*Type du noeud d'arrivée - boîte d'inspection : Référence du noeud=GAV2*

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

SYNTHÈSE

8.25	EP4→GAV2	BDB	*Fin de l'inspection*

Tronçon : EP5 - INC2	**Dimension = Ø100mm**	**PVC-U**
Longueur du tronçon = 9.90ml	**Collecteur d'eaux de surface uniquement**	**Inspection dans le sens de l'écoulement**

Distance	*Sens d'inspection*	*Code*	*Observations*
0.00	EP5→INC2	BDB	*Départ de l'inspection*
0.20	EP5→INC2	BCD.B	*Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP5*
0.20	EP5→INC2	BDB	*Flache (Début 1)*
0.20	EP5→INC2	BDD.C	*Niveau d'eau - troubles (Début 2) : Niveau=1%*
1.50	EP5→INC2	BDD.C	*Niveau d'eau - troubles (Modification 2) : Niveau=60%*
1.50	EP5→INC2	BDB	*Hauteur maximum d'eau*
2.00	EP5→INC2	BAA.A	*Déformation - verticale de 12 heures à 06 heures : Réduction de la hauteur=10%*
2.00	EP5→INC2	BDB	*Flache (Fin 1)*
2.00	EP5→INC2	BDD.C	*Niveau d'eau - troubles (Fin 2) : Niveau=1%*
2.75	EP5→INC2	BCC.A.A	*Courbure du collecteur - vers la gauche - vers le haut : Angle de déviation=45°*
2.75	EP5→INC2	BBA.C	*Racines - ensemble complexe de racines de 00 heure à 12 heures : Réduction de la section=20%*
2.75	EP5→INC2	AED.Z	*Matériau - Tuyau drainant. (Début 3)*
9.90	EP5→INC2	BCE.F	*Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection : Référence du noeud=INC2*
9.90	EP5→INC2	BDB	*Fin de l'inspection*

Tronçon : EP5 - INC3	**Dimension = Ø100mm**	**PVC-U**
Longueur du tronçon = 2.70ml	**Collecteur d'eaux de surface uniquement**	**Inspection dans le sens de l'écoulement**

Distance	*Sens d'inspection*	*Code*	*Observations*
0.00	EP5→INC3	BDB	*Départ de l'inspection*
0.20	EP5→INC3	BCD.B	*Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=EP5*
0.20	EP5→INC3	BBC.Z	*Dépôts - gravier à 06 heures (Début 1) : Epaisseur des dépots=1%*
2.25	EP5→INC3	BBC.Z	*Dépôts - gravier de 04 heures à 08 heures (Modification 1) : Epaisseur des dépots=30%*
2.70	EP5→INC3	BBC.Z	*Dépôts - gravier de 00 heure à 12 heures (Fin 1) : Epaisseur des dépots=80%*
2.70	EP5→INC3	BDC.Z.A	*Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - impossibilité de pousser plus loint la caméra sur jonc - inspection objective terminée*
2.70	EP5→INC3	BDB	*Fin de l'inspection*

Tronçon : Branchement : Regard :

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

INVENTAIRE DES DÉFAUTS

Code	Observations	Quantité
BAA.A	**Déformation - verticale**	**1**
	EP5 - INC2	
BAF.K.E	**Dégradation de surface - poinçonnement (renflement interne) - aucune cause évidente**	**2**
	EP1 - INC1	1
	EP3 - GAV2	1
BAJ.A	**Déplacement d'assemblage - déplacement longitudinal**	**1**
	EP4 - GAV2	
BBA.B	**Racines - radicelles**	**1**
	EP4 - EP5	
BBA.C	**Racines - ensemble complexe de racines**	**1**
	EP5 - INC2	
BBC.C	**Dépôts - dur ou compacté**	**2**
	EP1 - INC1	1
	EP3 - EP2	1
BBC.Z	**Dépôts - gravier**	**1**
	EP5 - INC3	
BDB	**Hauteur maximum d'eau**	**3**
	EP4 - GAV2	2
	EP5 - INC2	1
BDD.A	**Niveau d'eau - effluent clair (radier visible)**	**2**
	EP4 - GAV2	
BDD.C	**Niveau d'eau - troubles**	**1**
	EP5 - INC2	

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

INVENTAIRE DES OBSERVATIONS

Code	Observations	Quantité
AED.Z	**Matériau - Tuyau drainant**	**1**
	EP4 - EP5	
AED.Z	**Matériau - Tuyau drainant.**	**1**
	EP5 - INC2	
BBC.C	**Dépôts - dur ou compacté**	**1**
	EP3 - EP2	
BBC.Z	**Dépôts - gravier**	**1**
	EP5 - INC3	
BCA.A.A	**Raccordement du branchement - culotte - raccordement ouvert**	**4**
	EP1 - INC1	
BCB.E	**Réparation ponctuelle - trou réparé**	**1**
	EP4 - GAV2	
BCC..A	**Courbure du collecteur - vers le haut**	**2**
	EP3 - D1	
BCC.A.A	**Courbure du collecteur - vers la gauche - vers le haut**	**3**
	EP1 - INC1	2
	EP5 - INC2	1
BCC.A.B	**Courbure du collecteur - vers la gauche - vers le bas**	**2**
	EP1 - EP2	
BCC.B.A	**Courbure du collecteur - vers la droite - vers le haut**	**4**
	EP1 - INC1	2
	EP3 - EP2	2
BCD.B	**Type du noeud de départ - boîte d'inspection**	**11**
	EP1 - EP2	1
	EP1 - INC1	1
	EP2 - C1	1
	EP3 - D1	1
	EP3 - EP2	1
	EP3 - GAV1	1
	EP3 - GAV2	1
	EP4 - EP5	1
	EP4 - GAV2	1
	EP5 - INC2	1
	EP5 - INC3	1
BCE.B	**Type du noeud d'arrivée - boîte d'inspection**	**5**
	EP1 - EP2	1
	EP3 - EP2	1
	EP3 - GAV2	1
	EP4 - EP5	1
	EP4 - GAV2	1
BCE.F	**Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection**	**1**
	EP5 - INC2	
BCE.Z	**Type du noeud d'arrivée - Canniveau de sortie de batiment.**	**1**
	EP2 - C1	
BCE.Z	**Type du noeud d'arrivée - Dalle de toiture.**	**1**
	EP3 - D1	
BCE.Z	**Type du noeud d'arrivée - grille avaloir**	**1**
	EP3 - GAV1	
BDB	**Départ de l'inspection**	**11**
	EP1 - EP2	1
	EP1 - INC1	1
	EP2 - C1	1
	EP3 - D1	1
	EP3 - EP2	1
	EP3 - GAV1	1
	EP3 - GAV2	1
	EP4 - EP5	1
	EP4 - GAV2	1
	EP5 - INC2	1
	EP5 - INC3	1

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

INVENTAIRE DES OBSERVATIONS

Code	Observations	Quantité
BDB	**Fin de l'inspection**	**11**
	EP1 - EP2	1
	EP1 - INC1	1
	EP2 - C1	1
	EP3 - D1	1
	EP3 - EP2	1
	EP3 - GAV1	1
	EP3 - GAV2	1
	EP4 - EP5	1
	EP4 - GAV2	1
	EP5 - INC2	1
	EP5 - INC3	1
BDB	**Flache**	**3**
	EP4 - GAV2	2
	EP5 - INC2	1
BDC.Z.A	**Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - impossibilité de pousser plus loint la caméra sur jonc - inspection objective terminé**	**2**
	EP1 - INC1	1
	EP5 - INC3	1
BDD.A	**Niveau d'eau - effluent clair (radier visible)**	**1**
	EP4 - GAV2	
BDD.C	**Niveau d'eau - troubles**	**1**
	EP5 - INC2	

	Nombre total de raccordement	**4**
	EP1 - INC1	4

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

LONGUEUR DES TRONÇONS ET BRANCHEMENTS

TRONÇONS

Dimension	Inspectées (m)	Non inspectées (m)	Totaux	Nombre
Ø100mm	94.60 ml	0.00 ml	94.60 ml	11

BRANCHEMENTS

REGARDS ET BOÎTES DE BRANCHEMENT : nombre = 0

SARP SUD OUEST
Agence Inspection Nouvelle Aquitaine Nord
ZI de Moulinveau - 6 Rue de la Pierre Creuse
17414 SAINT JEAN D'ANGELY Cedex
Tél : 05 46 32 61 19

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

INFORMATIONS GÉNÉRALES COMPLÉMENTAIRES

	Quantité	Longueur inspectée	Longueur non inspectée	Longueur totale
Tronçons	11	94.60 ml	0.00 ml	94.60 ml
Branchements	0	0.00 ml	0.00 ml	0.00 ml
Regards	0			

Maître d'ouvrage (HVMOU)
DIRPJJ

Maître d'oeuvre (HVMOE)
Non renseigné

Entreprise canalisatrice (HVECT)
Non renseigné

Date d'inspection (ABF)
30/09/2025

Nom de l'inspecteur (ABH)
Dufour

Emplacement (AAJ) / Ville ou village (AAN)
7 Rue Aliénor d'Aquitaine / / POITIERS 86000

Utilisation du collecteur (ACK)
Collecteur d'eaux de surface uniquement

Tronçon : Dimension : Hauteur (ACB) / Largeur (ACC)
Ø100mm

Tronçon : Matériau (ACD)
PVC-U