

PIÈCE SYMÉTRIQUE A VICTOR.M.01.11.01




Nota soudure : Toutes les soudures doivent être continues et étanches, sauf indication spécifique.

Nota soudure *Apothème standard*


Contrôles non destructifs à réaliser sur 100 % des soudures		
Type	**Référence**	**Niveau d'acceptation**
Contrôle visuel	NF EN ISO 10042	Niveau B
Ressuage	NF EN ISO 23277 Méthodologie selon NF EN ISO 3452-1	Niveau 2X

Peinture :

Peinture marine bi-couche et bi-composante suivant le Ral **1023** : Jaune trafic



Rév.	Description	Date	Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par
A					

Dessiné par : hsaintil	Matière : Acier S235J2	Tol. générales : ISO-2768-mk
Date : 03/07/2026	Protection : Peinture voir nota	Rugosité Ra : 3.2

FLOTTE OCÉANOGRAPHIQUE FRANÇAISE PAR L'IFREMER
CENTRE DE MEDITERRANEE
ZONE PORTUAIRE DE BREGAILLON
BP 330, 83507 LA SEYNE SUR MER CEDEX
Tel : 04 94 30 48 00

Diffusion pour consultation
NON POUR REALISATION

Ensemble : BERCEAU D'ARRIMAGE VICTOR 6000

Elément : **STRUCTURE LATERALE 2**

N° VICTOR.M.01.11.02

CODE FICHIER : vm011102.idw

Echelle **1 : 5** | Format **A1** | Page **1/1** | Revision **A**

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et sont la propriété exclusive de l'IFREMER, titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle. Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation préalable. Sauf indication contraire, toutes les dimensions sont en mm. Tout relevé dimensionnel sur plan, même à l'échelle, est proscrit et n'engage aucunement l'IFREMER.