ENVIRONNEMENT

AGENCE AIN

868 Chemin des Lazaristes
01000 ST DENIS LES BOURG
Tel : 0474508387
Fax : 0474516273

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW900981
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 02/10/2025
Reférence mandataire : CH TOURNUS - bâtiment USN

DÉSIGNATION DU BIEN

CH TOURNUS - bâtiment USN
627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier
71700 TOURNUS

PROPRIÉTAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

ENVIRONNEMENT

AGENCE AIN

868 Chemin des Lazaristes
01000 ST DENIS LES BOURG
Tel : 0474508387
Fax : 0474516273

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW900981
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 02/10/2025
Reférence mandataire : CH TOURNUS - bâtiment USN


DÉSIGNATION DU BIEN

CH TOURNUS - bâtiment USN
627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier
71700 TOURNUS

PROPRIÉTAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence


Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 TOURNUS

Référence client : CH TOURNUS - bâtiment USN

Désignation : CH TOURNUS - bâtiment USN

Date de construction : En 1970

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

Donneur d'ordre :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : PETER CLEMENT
Accompagnateur : (04-74-50-83-87)
Date de repérage 02/10/2025
Numéro attestation : 22-1783
Délivré le : 05/07/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA - 4 Route de la Noue - 91190 Gif-sur-Yvette

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)
Date du rapport : 20/10/2025
Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 20/10/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - Vol 1 (Refetctoire)	RDC - Vol 2 (Pharmacie)
RDC - Vol 3 (Bureau 1)	RDC - Vol 4 (Local ménage 1)
RDC - Vol 5 (WC Femme)	RDC - Vol 6 (Vestiaire 1)
RDC - Vol 7 (Local archive)	RDC - Vol 8 (Circulation 1)
RDC - Vol 9 (Circulation 2)	RDC - Vol 10 (Local informations)
RDC - Vol 11 (Palier 1)	RDC - Vol 12 (Archives 1)
RDC - Vol 13 (Bureau 2)	RDC - Vol 14 (Vestiaire 2)
RDC - Vol 15 (Salle du C.A)	RDC - Vol 16 (Archives 2)
RDC - Vol 17 (DGT)	RDC - Vol 18 (W.C)
RDC - Vol 19 (Bureau 3)	RDC - Vol 20 (Bureau 4)
RDC - Vol 21 (Bureau 5)	RDC - Vol 22 (Hall)
RDC - Vol 23 (Accueil)	RDC - Vol 24 (Attente)
RDC - Vol 25 (SAS)	RDJ - Vol 26 (Zone préparation froide)
RDJ - Vol 27 (Circulation 3)	RDJ - Vol 31 (Local technique 1)

RDJ - Vol 36 (Ascenseur 1)	RDC - Vol 37 (Ascenseur 2)
R+2 - Vol 38 (Ascenseur 3)	RDJ - Vol 39 (Circulation 4)
RDJ - Vol 40 (Local technique eau)	R+1 - Vol 41 (Chambre 1)
R+1 - Vol 42 (Chambre 2)	R+1 - Vol 43 (Chambre 3)
R+1 - Vol 44 (Chambre 4)	R+1 - Vol 45 (Chambre 5)
R+1 - Vol 46 (Chambre 6)	R+1 - Vol 47 (Chambre 7)
R+1 - Vol 48 (Chambre 8)	R+1 - Vol 49 (Chambre 9)
R+1 - Vol 50 (Salon)	R+1 - Vol 51 (Rangement 1)
R+1 - Vol 52 (Douche 1)	R+1 - Vol 53 (Local désinfection)
R+1 - Vol 54 (Linge propre 1)	R+1 - Vol 55 (Vestiaire 5)
R+1 - Vol 56 (Rangement 2)	R+1 - Vol 57 (Salle de soins 1)
R+1 - Vol 58 (Accueil infirmière)	R+1 - Vol 59 (Linge salle)
R+1 - Vol 60 (Palier 2)	R+1 - Vol 61 (VO)
R+1 - Vol 62 (Salle tv 1)	R+1 - Vol 63 (Circulation 5)
R+1 - Vol 64 (Ascenseur 4)	R+1 - Vol 65 (Chambre 10)
R+1 - Vol 66 (Chambre 11)	R+1 - Vol 67 (Chambre 12)
R+1 - Vol 68 (Chambre 13)	R+1 - Vol 69 (Chambre 14)
R+1 - Vol 70 (Chambre 15)	R+1 - Vol 71 (Chambre 16)
R+1 - Vol 72 (Office alimentaire 1)	R+1 - Vol 73 (Office alimentaire 2)
R+1 - Vol 74 (Bureau docteur)	R+1 - Vol 75 (Ménage)
R+2 - Vol 77 (Chambre 17)	R+2 - Vol 78 (Chambre 18)
R+2 - Vol 79 (Chambre 19)	R+2 - Vol 80 (Chambre 20)
R+2 - Vol 81 (Chambre 21)	R+2 - Vol 82 (Chambre 22)
R+2 - Vol 83 (Chambre 23)	R+2 - Vol 84 (Chambre 24)
R+2 - Vol 85 (Chambre 25)	R+2 - Vol 86 (Chambre 26)
R+2 - Vol 87 (Chambre 27)	R+2 - Vol 88 (Chambre 28)
R+2 - Vol 89 (Chambre 29)	R+2 - Vol 90 (Chambre 30)
R+2 - Vol 91 (Chambre 31)	R+2 - Vol 92 (Chambre 32)
R+2 - Vol 93 (Chambre 33)	R+2 - Vol 94 (Chambre 34)
R+2 - Vol 95 (Chambre 35)	R+2 - Vol 96 (Circulation 6)
R+2 - Vol 97 (Palier 3)	RDJ - Vol 98 (Local poubelle)
R+2 - Vol 99 (Acceuil infirmière)	R+2 - Vol 100 (Salle de soins 2)
R+2 - Vol 101 (Linge propre 2)	R+2 - Vol 102 (Douche 2)
R+2 - Vol 103 (Local 2)	R+2 - Vol 104 (Local 3)
R+2 - Vol 105 (Chambre 36)	R+2 - Vol 106 (Local ménage 2)
R+2 - Vol 107 (Local 4)	R+2 - Vol 108 (Local 5)
R+2 - Vol 109 (Salle tv 2)	R+2 - Vol 110 (Local 6)
R+2 - Vol 111 (Local 7)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser

Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Le programme de travaux conciste en une restructuration et une amélioration énergétique.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention concerne Le RDJ,RDC,1er et 2eme étage du bâtiment UDN.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 1 (Refetctoire) - Vol 2 (Pharmacie) - Vol 3 (Bureau 1) - Vol 4 (Local ménage 1) - Vol 5 (WC Femme) - Vol 6 (Vestiaire 1) - Vol 7 (Local archive) - Vol 9 (Circulation 2) - Vol 10 (Local informations) - Vol 11 (Palier 1) - Vol 12 (Archives 1) - Vol 13 (Bureau 2) - Vol 14 (Vestiaire 2) - Vol 15 (Salle du C.A) - Vol 16 (Archives 2) - Vol 17 (DGT) - Vol 18 (W.C) - Vol 19 (Bureau 3) - Vol 20 (Bureau 4) - Vol 21 (Bureau 5) - Vol 22 (Hall) - Vol 23 (Accueil) - Vol 24 (Attente) - Vol 25 (SAS)	
Conduits, canalisations et équipements	RDC	Vol 8 (Circulation 1) - Vol 10 (Local informations) - Vol 12 (Archives 1) - Vol 14 (Vestiaire 2) - Vol 19 (Bureau 3) - Vol 22 (Hall)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 8 (Circulation 1) - Vol 10 (Local informations) - Vol 12 (Archives 1) - Vol 19 (Bureau 3) - Vol 22 (Hall) - Vol 37 (Ascenseur 2)	
Revêtement de sol	RDC	Vol 11 (Palier 1) - Vol 22 (Hall)	

Conduits, canalisations et équipements	RDJ	Vol 26 (Zone préparation froide) - Vol 31 (Local technique 1) - Vol 39 (Circulation 4) - Vol 40 (Local technique eau)
Parois verticales intérieures et enduits	RDJ	Vol 26 (Zone préparation froide) - Vol 27 (Circulation 3) - Vol 31 (Local technique 1) - Vol 36 (Ascenseur 1) - Vol 39 (Circulation 4) - Vol 40 (Local technique eau) - Vol 98 (Local poubelle)
Plafond et faux-plafonds	RDJ	Vol 31 (Local technique 1)
Revêtement de mur	RDJ	Vol 31 (Local technique 1) - Vol 39 (Circulation 4)
Revêtement de sol	RDJ	Vol 31 (Local technique 1) - Vol 39 (Circulation 4)
Ascenceurs et monte charges	RDJ	Vol 36 (Ascenseur 1)
Ascenceurs et monte charges	RDC	Vol 37 (Ascenseur 2)
Ascenceurs et monte charges	R+2	Vol 38 (Ascenseur 3)
Façades	R+1	Vol 41 (Chambre 1) - Vol 42 (Chambre 2) - Vol 43 (Chambre 3) - Vol 44 (Chambre 4) - Vol 45 (Chambre 5) - Vol 46 (Chambre 6) - Vol 47 (Chambre 7) - Vol 48 (Chambre 8) - Vol 49 (Chambre 9) - Vol 50 (Salon) - Vol 51 (Rangement 1) - Vol 62 (Salle tv 1) - Vol 63 (Circulation 5) - Vol 65 (Chambre 10) - Vol 66 (Chambre 11) - Vol 67 (Chambre 12) - Vol 68 (Chambre 13) - Vol 69 (Chambre 14) - Vol 70 (Chambre 15) - Vol 71 (Chambre 16) - Vol 72 (Office alimentaire 1) - Vol 73 (Office alimentaire 2) - Vol 74 (Bureau docteur)

Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 41 (Chambre 1) - Vol 42 (Chambre 2) - Vol 43 (Chambre 3) - Vol 44 (Chambre 4) - Vol 45 (Chambre 5) - Vol 46 (Chambre 6) - Vol 47 (Chambre 7) - Vol 48 (Chambre 8) - Vol 49 (Chambre 9) - Vol 50 (Salon) - Vol 51 (Rangement 1) - Vol 52 (Douche 1) - Vol 53 (Local désinfection) - Vol 54 (Linge propre 1) - Vol 55 (Vestiaire 5) - Vol 56 (Rangement 2) - Vol 57 (Salle de soins 1) - Vol 58 (Accueil infirmière) - Vol 62 (Salle tv 1) - Vol 63 (Circulation 5) - Vol 64 (Ascenseur 4) - Vol 65 (Chambre 10) - Vol 66 (Chambre 11) - Vol 67 (Chambre 12) - Vol 68 (Chambre 13) - Vol 69 (Chambre 14) - Vol 70 (Chambre 15) - Vol 71 (Chambre 16) - Vol 72 (Office alimentaire 1) - Vol 73 (Office alimentaire 2) - Vol 74 (Bureau docteur) - Vol 75 (Ménage)
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 41 (Chambre 1) - Vol 42 (Chambre 2) - Vol 43 (Chambre 3) - Vol 44 (Chambre 4) - Vol 45 (Chambre 5) - Vol 46 (Chambre 6) - Vol 47 (Chambre 7) - Vol 48 (Chambre 8) - Vol 49 (Chambre 9) - Vol 50 (Salon) - Vol 51 (Rangement 1) - Vol 52 (Douche 1) - Vol 53 (Local désinfection) - Vol 54 (Linge propre 1) - Vol 55 (Vestiaire 5) - Vol 56 (Rangement 2) - Vol 57 (Salle de soins 1) - Vol 58 (Accueil infirmière) - Vol 60 (Palier 2) - Vol 62 (Salle tv 1) - Vol 65 (Chambre 10) - Vol 66 (Chambre 11) - Vol 67 (Chambre 12) - Vol 68 (Chambre 13) - Vol 69 (Chambre 14) - Vol 70 (Chambre 15) - Vol 71 (Chambre 16) - Vol 72 (Office alimentaire 1) - Vol 73 (Office alimentaire 2) - Vol 74 (Bureau docteur)

Revêtement de mur	R+1	Vol 41 (Chambre 1) - Vol 42 (Chambre 2) - Vol 43 (Chambre 3) - Vol 44 (Chambre 4) - Vol 45 (Chambre 5) - Vol 46 (Chambre 6) - Vol 47 (Chambre 7) - Vol 48 (Chambre 8) - Vol 49 (Chambre 9) - Vol 50 (Salon) - Vol 51 (Rangement 1) - Vol 52 (Douche 1) - Vol 65 (Chambre 10) - Vol 66 (Chambre 11) - Vol 67 (Chambre 12) - Vol 68 (Chambre 13) - Vol 69 (Chambre 14) - Vol 70 (Chambre 15) - Vol 71 (Chambre 16)
Revêtement de sol	R+1	Vol 41 (Chambre 1) - Vol 42 (Chambre 2) - Vol 43 (Chambre 3) - Vol 44 (Chambre 4) - Vol 45 (Chambre 5) - Vol 46 (Chambre 6) - Vol 47 (Chambre 7) - Vol 48 (Chambre 8) - Vol 49 (Chambre 9) - Vol 50 (Salon) - Vol 51 (Rangement 1) - Vol 52 (Douche 1) - Vol 57 (Salle de soins 1) - Vol 58 (Accueil infirmière) - Vol 59 (Linge salle) - Vol 60 (Palier 2) - Vol 61 (VO) - Vol 62 (Salle tv 1) - Vol 63 (Circulation 5) - Vol 65 (Chambre 10) - Vol 66 (Chambre 11) - Vol 67 (Chambre 12) - Vol 68 (Chambre 13) - Vol 69 (Chambre 14) - Vol 70 (Chambre 15) - Vol 71 (Chambre 16) - Vol 72 (Office alimentaire 1) - Vol 73 (Office alimentaire 2) - Vol 74 (Bureau docteur) - Vol 75 (Ménage)

Façades	R+2	Vol 77 (Chambre 17) - Vol 78 (Chambre 18) - Vol 79 (Chambre 19) - Vol 80 (Chambre 20) - Vol 81 (Chambre 21) - Vol 82 (Chambre 22) - Vol 83 (Chambre 23) - Vol 84 (Chambre 24) - Vol 85 (Chambre 25) - Vol 86 (Chambre 26) - Vol 87 (Chambre 27) - Vol 88 (Chambre 28) - Vol 89 (Chambre 29) - Vol 90 (Chambre 30) - Vol 91 (Chambre 31) - Vol 92 (Chambre 32) - Vol 93 (Chambre 33) - Vol 94 (Chambre 34) - Vol 96 (Circulation 6)
Parois verticales intérieures et enduits	R+2	Vol 77 (Chambre 17) - Vol 78 (Chambre 18) - Vol 79 (Chambre 19) - Vol 80 (Chambre 20) - Vol 81 (Chambre 21) - Vol 82 (Chambre 22) - Vol 83 (Chambre 23) - Vol 84 (Chambre 24) - Vol 85 (Chambre 25) - Vol 86 (Chambre 26) - Vol 87 (Chambre 27) - Vol 88 (Chambre 28) - Vol 89 (Chambre 29) - Vol 90 (Chambre 30) - Vol 91 (Chambre 31) - Vol 92 (Chambre 32) - Vol 93 (Chambre 33) - Vol 94 (Chambre 34) - Vol 95 (Chambre 35) - Vol 96 (Circulation 6) - Vol 99 (Acceuil infirmière) - Vol 106 (Local ménage 2) - Vol 107 (Local 4) - Vol 108 (Local 5) - Vol 110 (Local 6) - Vol 111 (Local 7)

Plafond et faux-plafonds	R+2	Vol 77 (Chambre 17) - Vol 78 (Chambre 18) - Vol 79 (Chambre 19) - Vol 80 (Chambre 20) - Vol 81 (Chambre 21) - Vol 82 (Chambre 22) - Vol 83 (Chambre 23) - Vol 84 (Chambre 24) - Vol 85 (Chambre 25) - Vol 86 (Chambre 26) - Vol 87 (Chambre 27) - Vol 88 (Chambre 28) - Vol 89 (Chambre 29) - Vol 90 (Chambre 30) - Vol 91 (Chambre 31) - Vol 92 (Chambre 32) - Vol 93 (Chambre 33) - Vol 94 (Chambre 34) - Vol 95 (Chambre 35) - Vol 96 (Circulation 6) - Vol 97 (Palier 3) - Vol 99 (Acceuil infirmière) - Vol 100 (Salle de soins 2) - Vol 101 (Linge propre 2) - Vol 102 (Douche 2) - Vol 103 (Local 2) - Vol 104 (Local 3) - Vol 105 (Chambre 36) - Vol 106 (Local ménage 2) - Vol 107 (Local 4) - Vol 108 (Local 5) - Vol 109 (Salle tv 2)
Revêtement de mur	R+2	Vol 77 (Chambre 17) - Vol 78 (Chambre 18) - Vol 79 (Chambre 19) - Vol 80 (Chambre 20) - Vol 81 (Chambre 21) - Vol 82 (Chambre 22) - Vol 83 (Chambre 23) - Vol 84 (Chambre 24) - Vol 85 (Chambre 25) - Vol 86 (Chambre 26) - Vol 87 (Chambre 27) - Vol 88 (Chambre 28) - Vol 89 (Chambre 29) - Vol 90 (Chambre 30) - Vol 91 (Chambre 31) - Vol 92 (Chambre 32) - Vol 93 (Chambre 33) - Vol 94 (Chambre 34) - Vol 95 (Chambre 35) - Vol 100 (Salle de soins 2) - Vol 102 (Douche 2) - Vol 104 (Local 3) - Vol 105 (Chambre 36) - Vol 107 (Local 4) - Vol 110 (Local 6) - Vol 111 (Local 7)

Revêtement de sol	R+2	Vol 77 (Chambre 17) - Vol 78 (Chambre 18) - Vol 79 (Chambre 19) - Vol 80 (Chambre 20) - Vol 81 (Chambre 21) - Vol 82 (Chambre 22) - Vol 83 (Chambre 23) - Vol 84 (Chambre 24) - Vol 85 (Chambre 25) - Vol 86 (Chambre 26) - Vol 87 (Chambre 27) - Vol 88 (Chambre 28) - Vol 89 (Chambre 29) - Vol 90 (Chambre 30) - Vol 91 (Chambre 31) - Vol 92 (Chambre 32) - Vol 93 (Chambre 33) - Vol 94 (Chambre 34) - Vol 95 (Chambre 35) - Vol 96 (Circulation 6) - Vol 97 (Palier 3) - Vol 99 (Acceuil infirmière) - Vol 100 (Salle de soins 2) - Vol 102 (Douche 2) - Vol 103 (Local 2) - Vol 104 (Local 3) - Vol 105 (Chambre 36) - Vol 106 (Local ménage 2) - Vol 107 (Local 4) - Vol 108 (Local 5) - Vol 109 (Salle tv 2) - Vol 110 (Local 6) - Vol 111 (Local 7)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Neant.

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Neant.

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Neant.

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 36 (Ascenseur 1)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	P2
Vol 37 (Ascenseur 2)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	P2
Vol 38 (Ascenseur 3)	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Frein	P3
Vol 22 (Hall)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P11
Vol 22 (Hall)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P12
Vol 22 (Hall)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P13
Vol 11 (Palier 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P14
Vol 60 (Palier 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P14
Vol 97 (Palier 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P14
Vol 51 (Rangement 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P24 Phase 2
Vol 50 (Salon)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P24 Phase 2
Vol 49 (Chambre 9)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P24 Phase 2
Vol 48 (Chambre 8)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P24 Phase 2
Vol 47 (Chambre 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P24 Phase 2
Vol 46 (Chambre 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P24 Phase 2
Vol 71 (Chambre 16)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P24 Phase 2
Vol 70 (Chambre 15)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P24 Phase 2
Vol 74 (Bureau docteur)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P24 Phase 2
Vol 62 (Salle tv 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P24 Phase 2
Vol 72 (Office alimentaire 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P24 Phase 2
Vol 73 (Office alimentaire 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P24 Phase 2
Vol 41 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P34
Vol 42 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P34
Vol 43 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P34

Vol 44 (Chambre 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P34
Vol 45 (Chambre 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P34
Vol 52 (Douche 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P34
Vol 75 (Ménage)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P34
Vol 65 (Chambre 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P34
Vol 66 (Chambre 11)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P34
Vol 67 (Chambre 12)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P34
Vol 68 (Chambre 13)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P34
Vol 69 (Chambre 14)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P34
Vol 94 (Chambre 34)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42
Vol 93 (Chambre 33)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42
Vol 92 (Chambre 32)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42
Vol 91 (Chambre 31)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42
Vol 90 (Chambre 30)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42
Vol 89 (Chambre 29)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42
Vol 88 (Chambre 28)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42
Vol 95 (Chambre 35)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42
Vol 107 (Local 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42
Vol 108 (Local 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42
Vol 106 (Local ménage 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42
Vol 77 (Chambre 17)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42
Vol 78 (Chambre 18)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42
Vol 79 (Chambre 19)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42
Vol 80 (Chambre 20)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42
Vol 81 (Chambre 21)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42
Vol 82 (Chambre 22)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42
Vol 83 (Chambre 23)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42

Vol 84 (Chambre 24)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42
Vol 85 (Chambre 25)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42
Vol 86 (Chambre 26)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42
Vol 87 (Chambre 27)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42
Vol 111 (Local 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P52
Vol 110 (Local 6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P52
Vol 100 (Salle de soins 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P52
Vol 105 (Chambre 36)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P52
Vol 104 (Local 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P55
Vol 99 (Acceuil infirmière)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	P56

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

- Les espaces derrières les doublages muraux étant inaccessibles sans sondage très destructif en milieux occupé, prévoir une intervention pour la réalisation de prélèvements complémentaires lors de la dépose de ceux-ci.

- seulement la partie de trémie impacté par les travaux à été visité.

- certaines gaines technique sans trappe de visite n'ont pu être visités (voir plans).

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revêtement de sol

5 - Revêtement de mur

6 - Conduits, canalisations et équipements

7 - Ascenceurs et monte charges

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 63 (Circulation 5)	Menuiseries	Joint de structure	P31	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°31 - 1	P31	Matériau / Matériau / Ciment - Souple / Bitumineux / Effritable - Blanc / Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62 (Salle tv 1)	Menuiseries	Joint de structure	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 90098 1 n°31 - 1	P31	Matériau / Matériau / Ciment - Souple / Bitumineux / Effritable - Blanc / Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 74 (Bureau docteur)	Menuiseries	Joint de structure	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 90098 1 n°31 - 1	P31	Matériau / Matériau / Ciment - Souple / Bitumineux / Effritable - Blanc / Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 73 (Office alimentaire 2)	Menuiseries	Joint de structure	P31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 90098 1 n°31 - 1	P31	Matériau / Matériau / Ciment - Souple / Bitumineux / Effritable - Blanc / Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 72 (Office alimentaire 1)	Menuiseries	Joint de structure	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 90098 1 n°31 - 1	P31	Matériau / Matériau / Ciment - Souple / Bitumineux / Effritable - Blanc / Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 96 (Circulation 6)	Menuiseries	Joint de structure	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 90098 1 n°31 - 1	P31	Matériau / Matériau / Ciment - Souple / Bitumineux / Effritable - Blanc / Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62 (Salle tv 1) - Vol 74 (Bureau docteur) - Vol 73 (Office alimentaire 2) - Vol 72 (Office alimentaire 1)	Menuiseries	Joint de structure	S164 - S165 - P31 - S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 90098 1 n°31 - 1	P31	Matériau / Matériau / Ciment - Souple / Bitumineux / Effritable - Blanc / Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 94 (Chambre 34)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Réalisation d'un sondage	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 93 (Chambre 33)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2	Vol 92 (Chambre 32)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2	Vol 91 (Chambre 31)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2	Vol 90 (Chambre 30)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2	Vol 89 (Chambre 29)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 88 (Chambre 28)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2	Vol 77 (Chambre 17)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2	Vol 78 (Chambre 18)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2	Vol 79 (Chambre 19)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2	Vol 80 (Chambre 20)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 81 (Chambre 21)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2	Vol 82 (Chambre 22)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2	Vol 83 (Chambre 23)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2	Vol 84 (Chambre 24)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2	Vol 85 (Chambre 25)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 86 (Chambre 26)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2	Vol 87 (Chambre 27)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 51 (Rangement 1)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 50 (Salon)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 49 (Chambre 9)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 48 (Chambre 8)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 47 (Chambre 7)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 46 (Chambre 6)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 45 (Chambre 5)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 44 (Chambre 4)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 43 (Chambre 3)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 42 (Chambre 2)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 41 (Chambre 1)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 65 (Chambre 10)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 66 (Chambre 11)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 67 (Chambre 12)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 68 (Chambre 13)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 69 (Chambre 14)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 70 (Chambre 15)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 71 (Chambre 16)	Menuiseries	Joint de structure	S221	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S221	Absence de joints sur menuiserie PVC	S221 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	Vol 36 (Ascenseur 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P1	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°1 - 1	P1	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	Vol 40 (Local technique eau)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 90098 1 n°1 - 1	P1	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 37 (Ascenseur 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 90098 1 n°1 - 1	P1	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	Vol 39 (Circulation 4)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P4	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°4 - 1	P4	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	Vol 39 (Circulation 4)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 90098 1 n°4 - 1	P4	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	Vol 39 (Circulation 4)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 90098 1 n°4 - 1	P4	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	Vol 31 (Local technique 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 90098 1 n°4 - 1	P4	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	Vol 98 (Local poubelle)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 90098 1 n°4 - 1	P4	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	Vol 39 (Circulation 4) - Vol 31 (Local technique 1) - Vol 98 (Local poubelle)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P4 - S2 - S4 - S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 90098 1 n°4 - 1	P4	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	Vol 31 (Local technique 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Jaune Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (Hall)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P10	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°10 - 1	P10	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (Hall)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux bois	S10	Réalisation d'un sondage		S10 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePanneaux bois

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 22 (Hall)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P19	Réalisation d'un prélevement		002EW90098 1 n°19 - 1	P19	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Local informations)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW90098 1 n°19 - 1	P19	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (Hall)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW90098 1 n°19 - 1	P19	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Circulation 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW90098 1 n°19 - 1	P19	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (Bureau 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW90098 1 n°19 - 1	P19	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 12 (Archives 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW90098 1 n°19 - 1	P19	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (Hall)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW90098 1 n°19 - 1	P19	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	Vol 26 (Zone préparation froide)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW90098 1 n°19 - 1	P19	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Local informations) - Vol 22 (Hall) - Vol 8 (Circulation 1) - Vol 19 (Bureau 3) - Vol 12 (Archives 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S18 - S19 - S20 - S24 - S33 - S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW90098 1 n°19 - 1	P19	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (Hall)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P20	Réalisation d'un prélevement		002EW90098 1 n°20 - 1	P20	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 51 (Rangement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P23	Réalisation d'un prélevement		002EW90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63 (Circulation 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 43 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Chambre 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (Chambre 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (Chambre 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 47 (Chambre 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 48 (Chambre 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 49 (Chambre 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 50 (Salon)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 75 (Ménage)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63 (Circulation 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 71 (Chambre 16)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 70 (Chambre 15)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 69 (Chambre 14)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 68 (Chambre 13)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 67 (Chambre 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66 (Chambre 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 65 (Chambre 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 58 (Accueil infirmière)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 57 (Salle de soins 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 56 (Rangement 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 54 (Linge propre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 55 (Vestiaire 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 53 (Local désinfection)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 52 (Douche 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 63 (Circulation 5) - Vol 41 (Chambre 1) - Vol 42 (Chambre 2) - Vol 43 (Chambre 3) - Vol 44 (Chambre 4) - Vol 45 (Chambre 5) - Vol 46 (Chambre 6) - Vol 47 (Chambre 7) - Vol 48 (Chambre 8) - Vol 49 (Chambre 9) - Vol 50 (Salon) - Vol 75 (Ménage) - Vol 71 (Chambre 16) - Vol 70 (Chambre 15) - Vol 69 (Chambre 14) - Vol 68 (Chambre 13) - Vol 67 (Chambre 12) - Vol 66 (Chambre 11) - Vol 65	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S38 - S39 - S40 - S41 - S42 - S43 - S44 - S45 - S46 - S47 - S48 - S142 - S149 - S150 - S151 - S152 - S153 - S154 - S155 - S156 - S187 - S188 - S189 - S190 - S191 - S192 - S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW90098 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Chambre 10) - Vol 58 (Accueil infirmière) - Vol 57 (Salle de soins 1) - Vol 56 (Rangement 2) - Vol 54 (Linge propre 1) - Vol 55 (Vestiaire 5) - Vol 53 (Local désinfection) - Vol 52 (Douche 1)										
R+1	Vol 51 (Rangement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P24	Réalisation d'un prélevement		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 51 (Rangement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 50 (Salon)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S125 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 49 (Chambre 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S126 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 48 (Chambre 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S127 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 47 (Chambre 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S128 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (Chambre 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S129 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 71 (Chambre 16)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S157 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 70 (Chambre 15)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S158 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 74 (Bureau docteur)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S169 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 62 (Salle tv 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S170 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 72 (Office alimentaire 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S171 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 73 (Office alimentaire 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S172 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 51 (Rangement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P24	Réalisation d'un prélevement		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 2	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 51 (Rangement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 2	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 50 (Salon)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S125 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 2	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 49 (Chambre 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S126 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 2	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 48 (Chambre 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S127 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 2	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 47 (Chambre 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S128 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 2	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 46 (Chambre 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S129 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 2	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 71 (Chambre 16)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S157 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 2	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 70 (Chambre 15)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S158 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 2	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 74 (Bureau docteur)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S169 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 2	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 62 (Salle tv 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S170 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 2	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 72 (Office alimentaire 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S171 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 2	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 73 (Office alimentaire 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S172 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 2	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 51 (Rangement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P24	Réalisation d'un prélevement		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 3	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 51 (Rangement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 3	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 50 (Salon)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S125 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 3	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 49 (Chambre 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S126 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 3	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 48 (Chambre 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S127 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 3	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 47 (Chambre 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S128 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 3	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (Chambre 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S129 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 3	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 71 (Chambre 16)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S157 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 3	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 70 (Chambre 15)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S158 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 3	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 74 (Bureau docteur)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S169 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 3	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62 (Salle tv 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S170 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 3	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 72 (Office alimentaire 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S171 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 3	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 73 (Office alimentaire 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S172 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 90098 1 n°24 - 1	P24 Phase 3	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63 (Circulation 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P32	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°32 - 1	P32	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63 (Circulation 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 90098 1 n°32 - 1	P32	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64 (Ascenseur 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 90098 1 n°32 - 1	P32	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63 (Circulation 5) - Vol 64 (Ascenseur 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 90098 1 n°32 - 1	P32	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 41 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P34	Réalisation d'un prélevement		002EW90098 1 n°34 - 1	P34	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 41 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW90098 1 n°34 - 1	P34	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 42 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S130 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW90098 1 n°34 - 1	P34	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 43 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S131 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 90098 1 n°34 - 1	P34	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 44 (Chambre 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S132 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW90098 1 n°34 - 1	P34	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 45 (Chambre 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S133 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW90098 1 n°34 - 1	P34	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 52 (Douche 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S134 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW90098 1 n°34 - 1	P34	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 75 (Ménage)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S143 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 90098 1 n°34 - 1	P34	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 65 (Chambre 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S159 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW90098 1 n°34 - 1	P34	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 66 (Chambre 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S160 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 90098 1 n°34 - 1	P34	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 67 (Chambre 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S161 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW90098 1 n°34 - 1	P34	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 68 (Chambre 13)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S162 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 90098 1 n°34 - 1	P34	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 69 (Chambre 14)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S163 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW90098 1 n°34 - 1	P34	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Positif	Présence sur analyse
RDJ	Vol 27 (Circulation 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P37	Réalisation d'un prélevement		002EW90098 1 n°37 - 1	P37	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Vert / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 94 (Chambre 34)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42	Réalisation d'un prélevement		002EW90098 1 n°42 - 1	P42	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 94 (Chambre 34)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW90098 1 n°42 - 1	P42	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 93 (Chambre 33)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S260 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW90098 1 n°42 - 1	P42	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 92 (Chambre 32)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S261 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW90098 1 n°42 - 1	P42	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 91 (Chambre 31)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S262 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW90098 1 n°42 - 1	P42	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 90 (Chambre 30)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S263 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW90098 1 n°42 - 1	P42	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 89 (Chambre 29)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S264 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW90098 1 n°42 - 1	P42	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 88 (Chambre 28)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S265 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW90098 1 n°42 - 1	P42	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 95 (Chambre 35)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S266 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW90098 1 n°42 - 1	P42	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 107 (Local 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S267 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW90098 1 n°42 - 1	P42	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 108 (Local 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S268 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW90098 1 n°42 - 1	P42	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 106 (Local ménage 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S269 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW90098 1 n°42 - 1	P42	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 77 (Chambre 17)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S270 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW90098 1 n°42 - 1	P42	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 78 (Chambre 18)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S271 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW90098 1 n°42 - 1	P42	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 79 (Chambre 19)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S272 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW90098 1 n°42 - 1	P42	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 80 (Chambre 20)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S273 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW90098 1 n°42 - 1	P42	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 81 (Chambre 21)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S274 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW90098 1 n°42 - 1	P42	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 82 (Chambre 22)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S275 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW90098 1 n°42 - 1	P42	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 83 (Chambre 23)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S276 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW90098 1 n°42 - 1	P42	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 84 (Chambre 24)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S277 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW90098 1 n°42 - 1	P42	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 85 (Chambre 25)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S278 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW90098 1 n°42 - 1	P42	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 86 (Chambre 26)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S279 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW90098 1 n°42 - 1	P42	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 87 (Chambre 27)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S280 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW90098 1 n°42 - 1	P42	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 96 (Circulation 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P43	Réalisation d'un prélevement		002EW90098 1 n°43 - 1	P43	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 96 (Circulation 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW90098 1 n°43 - 1	P43	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 96 (Circulation 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW90098 1 n°43 - 1	P43	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 94 (Chambre 34)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW90098 1 n°43 - 1	P43	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 93 (Chambre 33)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW90098 1 n°43 - 1	P43	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 92 (Chambre 32)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW90098 1 n°43 - 1	P43	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 91 (Chambre 31)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW90098 1 n°43 - 1	P43	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 90 (Chambre 30)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW90098 1 n°43 - 1	P43	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 89 (Chambre 29)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW90098 1 n°43 - 1	P43	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 88 (Chambre 28)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S289	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW90098 1 n°43 - 1	P43	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 77 (Chambre 17)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S290	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW90098 1 n°43 - 1	P43	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 78 (Chambre 18)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S291	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW90098 1 n°43 - 1	P43	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 79 (Chambre 19)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S292	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW90098 1 n°43 - 1	P43	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 80 (Chambre 20)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S293	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW90098 1 n°43 - 1	P43	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 81 (Chambre 21)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW90098 1 n°43 - 1	P43	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 82 (Chambre 22)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW90098 1 n°43 - 1	P43	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 83 (Chambre 23)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW90098 1 n°43 - 1	P43	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 84 (Chambre 24)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW90098 1 n°43 - 1	P43	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 85 (Chambre 25)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW90098 1 n°43 - 1	P43	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 86 (Chambre 26)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW90098 1 n°43 - 1	P43	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 87 (Chambre 27)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW90098 1 n°43 - 1	P43	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 111 (Local 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S413	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW90098 1 n°43 - 1	P43	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 110 (Local 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S414	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW90098 1 n°43 - 1	P43	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 96 (Circulation 6) - Vol 94 (Chambre 34) - Vol 93 (Chambre 33) - Vol 92 (Chambre 32) - Vol 91 (Chambre 31) - Vol 90 (Chambre 30) - Vol 89 (Chambre 29) - Vol 88 (Chambre 28) - Vol 77 (Chambre 17) - Vol 78 (Chambre 18) - Vol 79 (Chambre 19) - Vol 80 (Chambre 20) - Vol 81 (Chambre 21) - Vol 82 (Chambre 22) - Vol 83 (Chambre 23) - Vol 84 (Chambre 24) - Vol 85 (Chambre 25) - Vol 86	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S281 - S282 - S283 - S284 - S285 - S286 - S287 - S288 - S289 - S290 - S291 - S292 - S293 - S294 - S295 - S296 - S297 - S298 - S299 - S300 - S413 - S414	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 90098 1 n°43 - 1	P43	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Chambre 26) - Vol 87 (Chambre 27) - Vol 111 (Local 7) - Vol 110 (Local 6)										
R+2	Vol 96 (Circulation 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P51	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°51 - 1	P51	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 96 (Circulation 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EW 90098 1 n°51 - 1	P51	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 99 (Acceuil infirmière)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EW 90098 1 n°51 - 1	P51	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 96 (Circulation 6) - Vol 99 (Acceuil infirmière)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EW 90098 1 n°51 - 1	P51	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 99 (Acceuil infirmière)	Menuiseries	Mastic vitrier	P56	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°56 - 1	P56	Mastic - Effritable - Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	Vol 31 (Local technique 1)	Plafonds	Panneaux vissés	P9	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°9 - 2	P9	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Palier 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P16	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°16 - 1	P16	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 60 (Palier 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 90098 1 n°16 - 1	P16	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 97 (Palier 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 90098 1 n°16 - 1	P16	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (Hall)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P17	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23 (Accueil)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 24 (Attente)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 25 (SAS)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 7 (Local archive)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Archives 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (W.C)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17 (DGT)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Salle du C.A)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 14 (Vestiaire 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (WC Femme)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12 (Archives 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Bureau 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 109 (Salle tv 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 96 (Circulation 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 77 (Chambre 17)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 78 (Chambre 18)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 79 (Chambre 19)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 80 (Chambre 20)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 81 (Chambre 21)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 82 (Chambre 22)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 83 (Chambre 23)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 84 (Chambre 24)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 85 (Chambre 25)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 86 (Chambre 26)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 87 (Chambre 27)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 94 (Chambre 34)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 93 (Chambre 33)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 92 (Chambre 32)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 91 (Chambre 31)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 90 (Chambre 30)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 89 (Chambre 29)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 88 (Chambre 28)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 106 (Local ménage 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 102 (Douche 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 103 (Local 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 101 (Linge propre 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 104 (Local 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 105 (Chambre 36)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 100 (Salle de soins 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 99 (Acceuil infirmière)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23 (Accueil) - Vol 24 (Attente) - Vol 25 (SAS) - Vol 7 (Local archive) - Vol 16 (Archives 2) - Vol 18 (W.C) - Vol 17 (DGT) - Vol 15 (Salle du C.A) - Vol 14 (Vestiaire 2) - Vol 5 (WC Femme) - Vol 12 (Archives 1) - Vol 13 (Bureau 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S12 - S13 - S14 - S21 - S23 - S25 - S26 - S27 - S28 - S29 - S31 - S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 109 (Salle tv 2) - Vol 96 (Circulation 6) - Vol 77 (Chambre 17) - Vol 78 (Chambre 18) - Vol 79 (Chambre 19) - Vol 80 (Chambre 20) - Vol 81 (Chambre 21) - Vol 82 (Chambre 22) - Vol 83 (Chambre 23) - Vol 84 (Chambre 24) - Vol 85 (Chambre 25) - Vol 86 (Chambre 26) - Vol 87 (Chambre 27) - Vol 94 (Chambre 34) - Vol 93 (Chambre 33) - Vol 92 (Chambre 32) - Vol 91 (Chambre 31) - Vol 90 (Chambre 30)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S230 - S231 - S232 - S233 - S234 - S235 - S236 - S237 - S238 - S239 - S240 - S241 - S242 - S243 - S244 - S245 - S246 - S247 - S248 - S249 - S250 - S251 - S252 - S253 - S254 - S255 - S256 - S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 90098 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	- Vol 89 (Chambre 29) - Vol 88 (Chambre 28) - Vol 106 (Local ménage 2) - Vol 102 (Douche 2) - Vol 103 (Local 2) - Vol 101 (Linge propre 2) - Vol 104 (Local 3) - Vol 105 (Chambre 36) - Vol 100 (Salle de soins 2) - Vol 99 (Acceuil infirmière)										
RDC	Vol 21 (Bureau 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P18	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°18 - 1	P18	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (Bureau 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 90098 1 n°18 - 1	P18	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 19 (Bureau 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 90098 1 n°18 - 1	P18	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Refetctoire)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 90098 1 n°18 - 1	P18	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Local ménage 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 90098 1 n°18 - 1	P18	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Vestiaire 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 90098 1 n°18 - 1	P18	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 52 (Douche 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 90098 1 n°18 - 1	P18	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 108 (Local 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 90098 1 n°18 - 1	P18	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 107 (Local 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 90098 1 n°18 - 1	P18	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 95 (Chambre 35)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 90098 1 n°18 - 1	P18	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (Bureau 4) - Vol 19 (Bureau 3) - Vol 1 (Refetctoire) - Vol 4 (Local ménage 1) - Vol 6 (Vestiaire 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S11 - S22 - S35 - S36 - S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 90098 1 n°18 - 1	P18	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 108 (Local 5) - Vol 107 (Local 4) - Vol 95 (Chambre 35)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S225 - S226 - S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 90098 1 n°18 - 1	P18	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Circulation 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P21	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°21 - 1	P21	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Bureau 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW 90098 1 n°21 - 1	P21	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Pharmacie)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW 90098 1 n°21 - 1	P21	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Local informations)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW 90098 1 n°21 - 1	P21	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3 (Bureau 1) - Vol 2 (Pharmacie) - Vol 10 (Local informations)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW 90098 1 n°21 - 1	P21	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (WC Femme)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S30	Réalisation d'un sondage		S30 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Métal
R+1	Vol 51 (Rangement 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P22	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 50 (Salon)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 49 (Chambre 9)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 48 (Chambre 8)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 47 (Chambre 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (Chambre 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (Chambre 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 44 (Chambre 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 43 (Chambre 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (Chambre 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (Chambre 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65 (Chambre 10)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 66 (Chambre 11)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 67 (Chambre 12)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 68 (Chambre 13)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 69 (Chambre 14)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 70 (Chambre 15)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 71 (Chambre 16)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 58 (Accueil infirmière)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 57 (Salle de soins 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 72 (Office alimentaire 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 73 (Office alimentaire 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 74 (Bureau docteur)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62 (Salle tv 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 56 (Rangement 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 54 (Linge propre 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 55 (Vestiaire 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 53 (Local désinfection)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 50 (Salon) - Vol 49 (Chambre 9) - Vol 48 (Chambre 8) - Vol 47 (Chambre 7) - Vol 46 (Chambre 6) - Vol 45 (Chambre 5) - Vol 44 (Chambre 4) - Vol 43 (Chambre 3) - Vol 42 (Chambre 2) - Vol 41 (Chambre 1) - Vol 65 (Chambre 10) - Vol 66 (Chambre 11) - Vol 67 (Chambre 12) - Vol 68 (Chambre 13) - Vol 69 (Chambre 14) - Vol 70 (Chambre 15) - Vol 71 (Chambre 16) - Vol 58 (Accueil	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S49 - S50 - S51 - S52 - S53 - S54 - S55 - S56 - S57 - S58 - S59 - S60 - S61 - S62 - S63 - S64 - S65 - S177 - S178 - S179 - S180 - S181 - S182 - S183 - S184 - S185 - S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 90098 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	infirmière) - Vol 57 (Salle de soins 1) - Vol 72 (Office alimentaire 1) - Vol 73 (Office alimentaire 2) - Vol 74 (Bureau docteur) - Vol 62 (Salle tv 1) - Vol 56 (Rangement 2) - Vol 54 (Linge propre 1) - Vol 55 (Vestiaire 5) - Vol 53 (Local désinfection)										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	Vol 39 (Circulation 4)	Revêtement de sol	Ragréage	P5	Réalisation d'un prélevement		002EW90098 1 n°5 - 1	P5	Peinture / Ciment / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Orange / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	Vol 39 (Circulation 4)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P6	Réalisation d'un prélevement		002EW90098 1 n°6 - 1	P6	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	Vol 39 (Circulation 4)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 90098 1 n°6 - 1	P6	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	Vol 39 (Circulation 4)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 90098 1 n°6 - 1	P6	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	Vol 31 (Local technique 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 90098 1 n°6 - 1	P6	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	Vol 39 (Circulation 4) - Vol 31 (Local technique 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P6 - S3 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 90098 1 n°6 - 1	P6	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (Hall)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P11	Réalisation d'un prélevement	Vertes	002EW 90098 1 n°11 - 1	P11	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 22 (Hall)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P12	Réalisation d'un prélevement	Jaunes	002EW 90098 1 n°12 - 1	P12	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 22 (Hall)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P13	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°13 - 1	P13	Colle - Bitumineux - Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 11 (Palier 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P14	Réalisation d'un prélevement	Blanches	002EW 90098 1 n°14 - 1	P14	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 60 (Palier 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S216 (P14)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Blanches	002EW 90098 1 n°14 - 1	P14	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 97 (Palier 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S259 (P14)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Blanches	002EW 90098 1 n°14 - 1	P14	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 11 (Palier 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P15	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°15 - 1	P15	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 60 (Palier 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 90098 1 n°15 - 1	P15	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 51 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P27	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°27 - 1	P27	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 50 (Salon)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 90098 1 n°27 - 1	P27	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 49 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 90098 1 n°27 - 1	P27	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 48 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 90098 1 n°27 - 1	P27	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 47 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 90098 1 n°27 - 1	P27	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 90098 1 n°27 - 1	P27	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 90098 1 n°27 - 1	P27	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 90098 1 n°27 - 1	P27	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 43 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 90098 1 n°27 - 1	P27	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 90098 1 n°27 - 1	P27	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 90098 1 n°27 - 1	P27	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 52 (Douche 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 90098 1 n°27 - 1	P27	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 75 (Ménage)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 90098 1 n°27 - 1	P27	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 50 (Salon) - Vol 49 (Chambre 9) - Vol 48 (Chambre 8) - Vol 47 (Chambre 7) - Vol 46 (Chambre 6) - Vol 45 (Chambre 5) - Vol 44 (Chambre 4) - Vol 43 (Chambre 3) - Vol 42 (Chambre 2) - Vol 41 (Chambre 1) - Vol 52 (Douche 1) - Vol 75 (Ménage)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S76 - S77 - S78 - S79 - S80 - S81 - S82 - S83 - S84 - S85 - S137 - S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 90098 1 n°27 - 1	P27	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 51 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28	Réalisation d'un prélevement	Dalles souples	002EW 90098 1 n°28 - 1	P28	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 50 (Salon)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Dalles souples	002EW 90098 1 n°28 - 1	P28	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 49 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Dalles souples	002EW 90098 1 n°28 - 1	P28	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 48 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Dalles souples	002EW 90098 1 n°28 - 1	P28	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 47 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Dalles souples	002EW 90098 1 n°28 - 1	P28	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Dalles souples	002EW 90098 1 n°28 - 1	P28	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Dalles souples	002EW 90098 1 n°28 - 1	P28	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Dalles souples	002EW 90098 1 n°28 - 1	P28	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 43 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Dalles souples	002EW 90098 1 n°28 - 1	P28	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 42 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Dalles souples	002EW 90098 1 n°28 - 1	P28	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Dalles souples	002EW 90098 1 n°28 - 1	P28	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63 (Circulation 5)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Dalles souples	002EW 90098 1 n°28 - 1	P28	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 74 (Bureau docteur)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Dalles souples	002EW 90098 1 n°28 - 1	P28	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 57 (Salle de soins 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Dalles souples	002EW 90098 1 n°28 - 1	P28	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 58 (Accueil infirmière)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Dalles souples	002EW 90098 1 n°28 - 1	P28	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 96 (Circulation 6)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Dalles souples	002EW 90098 1 n°28 - 1	P28	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 50 (Salon) - Vol 49 (Chambre 9) - Vol 48 (Chambre 8) - Vol 47 (Chambre 7) - Vol 46 (Chambre 6) - Vol 45 (Chambre 5) - Vol 44 (Chambre 4) - Vol 43 (Chambre 3) - Vol 42 (Chambre 2) - Vol 41 (Chambre 1) - Vol 63 (Circulation 5) - Vol 74 (Bureau docteur) - Vol 57 (Salle de soins 1) - Vol 58 (Accueil infirmière)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S86 - S87 - S88 - S89 - S90 - S91 - S92 - S93 - S94 - S95 - S138 - S166 - S175 - S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Dalles souples	002EW 90098 1 n°28 - 1	P28	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 51 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P29	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°29 - 1	P29	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 50 (Salon)	Revêtement de sol	Ragréage	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 90098 1 n°29 - 1	P29	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 49 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Ragréage	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 90098 1 n°29 - 1	P29	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 48 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Ragréage	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 90098 1 n°29 - 1	P29	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 47 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Ragréage	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 90098 1 n°29 - 1	P29	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Ragréage	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 90098 1 n°29 - 1	P29	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 90098 1 n°29 - 1	P29	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 90098 1 n°29 - 1	P29	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 43 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 90098 1 n°29 - 1	P29	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 90098 1 n°29 - 1	P29	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 90098 1 n°29 - 1	P29	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 74 (Bureau docteur)	Revêtement de sol	Ragréage	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 90098 1 n°29 - 1	P29	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Ragréage	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 90098 1 n°29 - 1	P29	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66 (Chambre 11)	Revêtement de sol	Ragréage	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 90098 1 n°29 - 1	P29	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 67 (Chambre 12)	Revêtement de sol	Ragréage	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 90098 1 n°29 - 1	P29	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 68 (Chambre 13)	Revêtement de sol	Ragréage	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 90098 1 n°29 - 1	P29	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 69 (Chambre 14)	Revêtement de sol	Ragréage	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 90098 1 n°29 - 1	P29	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 70 (Chambre 15)	Revêtement de sol	Ragréage	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 90098 1 n°29 - 1	P29	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 71 (Chambre 16)	Revêtement de sol	Ragréage	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 90098 1 n°29 - 1	P29	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 72 (Office alimentaire 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 90098 1 n°29 - 1	P29	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 73 (Office alimentaire 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 90098 1 n°29 - 1	P29	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59 (Linge salle)	Revêtement de sol	Ragréage	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 90098 1 n°29 - 1	P29	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 61 (VO)	Revêtement de sol	Ragréage	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 90098 1 n°29 - 1	P29	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 50 (Salon) - Vol 49 (Chambre 9) - Vol 48 (Chambre 8) - Vol 47 (Chambre 7) - Vol 46 (Chambre 6) - Vol 45 (Chambre 5) - Vol 44 (Chambre 4) - Vol 43 (Chambre 3) - Vol 42 (Chambre 2) - Vol 41 (Chambre 1) - Vol 74 (Bureau docteur) - Vol 65 (Chambre 10) - Vol 66 (Chambre 11) - Vol 67 (Chambre 12) - Vol 68 (Chambre 13) - Vol 69 (Chambre 14) - Vol 70 (Chambre 15) - Vol 71 (Chambre 16) - Vol 72 (Office	Revêtement de sol	Ragréage	S96 - S97 - S98 - S99 - S100 - S101 - S102 - S103 - S104 - S105 - S167 - S205 - S206 - S207 - S208 - S209 - S210 - S211 - S212 - S213 - S214 - S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 90098 1 n°29 - 1	P29	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	alimentaire 1) - Vol 73 (Office alimentaire 2) - Vol 59 (Linge salle) - Vol 61 (VO)										
R+1	Vol 51 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P30	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 50 (Salon)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 49 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 48 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 47 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 43 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 42 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63 (Circulation 5)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 74 (Bureau docteur)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 58 (Accueil infirmière)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 57 (Salle de soins 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66 (Chambre 11)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 67 (Chambre 12)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 68 (Chambre 13)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 69 (Chambre 14)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 70 (Chambre 15)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 71 (Chambre 16)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 72 (Office alimentaire 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 74 (Bureau docteur)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 62 (Salle tv 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 87 (Chambre 27)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S388	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 86 (Chambre 26)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 85 (Chambre 25)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S390	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 84 (Chambre 24)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 83 (Chambre 23)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S392	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 82 (Chambre 22)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S393	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 81 (Chambre 21)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S394	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 80 (Chambre 20)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S395	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 79 (Chambre 19)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 78 (Chambre 18)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S397	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 77 (Chambre 17)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S398	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 96 (Circulation 6)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S399	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 88 (Chambre 28)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S400	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 89 (Chambre 29)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S401	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 90 (Chambre 30)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S402	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 91 (Chambre 31)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S403	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 92 (Chambre 32)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S404	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 93 (Chambre 33)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S405	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 94 (Chambre 34)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S406	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 99 (Acceuil infirmière)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S407	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 104 (Local 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S408	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 103 (Local 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S409	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 50 (Salon) - Vol 49 (Chambre 9) - Vol 48 (Chambre 8) - Vol 47 (Chambre 7) - Vol 46 (Chambre 6) - Vol 45 (Chambre 5) - Vol 44 (Chambre 4) - Vol 43 (Chambre 3) - Vol 42 (Chambre 2) - Vol 41 (Chambre 1) - Vol 63 (Circulation 5) - Vol 74 (Bureau docteur) - Vol 58 (Accueil infirmière) - Vol 57 (Salle de soins 1) - Vol 65 (Chambre 10) - Vol 66 (Chambre 11) - Vol 67 (Chambre 12) - Vol 68	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S106 - S107 - S108 - S109 - S110 - S111 - S112 - S113 - S114 - S115 - S139 - S168 - S173 - S174 - S195 - S196 - S197 - S198 - S199 - S200 - S201 - S202 - S203 - S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Chambre 13) - Vol 69 (Chambre 14) - Vol 70 (Chambre 15) - Vol 71 (Chambre 16) - Vol 72 (Office alimentaire 1) - Vol 62 (Salle tv 1)										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 87 (Chambre 27) - Vol 86 (Chambre 26) - Vol 85 (Chambre 25) - Vol 84 (Chambre 24) - Vol 83 (Chambre 23) - Vol 82 (Chambre 22) - Vol 81 (Chambre 21) - Vol 80 (Chambre 20) - Vol 79 (Chambre 19) - Vol 78 (Chambre 18) - Vol 77 (Chambre 17) - Vol 96 (Circulation 6) - Vol 88 (Chambre 28) - Vol 89 (Chambre 29) - Vol 90 (Chambre 30) - Vol 91 (Chambre 31) - Vol 92 (Chambre 32) - Vol 93	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S388 - S389 - S390 - S391 - S392 - S393 - S394 - S395 - S396 - S397 - S398 - S399 - S400 - S401 - S402 - S403 - S404 - S405 - S406 - S407 - S408 - S409	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 90098 1 n°30 - 1	P30	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Chambre 33) - Vol 94 (Chambre 34) - Vol 99 (Acceuil infirmière) - Vol 104 (Local 3) - Vol 103 (Local 2)										
R+2	Vol 95 (Chambre 35)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P40	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°40 - 1	P40	Colle / Papier - Dur / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 107 (Local 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 90098 1 n°40 - 1	P40	Colle / Papier - Dur / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 108 (Local 5)	Revêtement de sol	Ragréage	P41	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°41 - 1	P41	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 109 (Salle tv 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 90098 1 n°41 - 1	P41	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 96 (Circulation 6)	Revêtement de sol	Ragréage	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 90098 1 n°41 - 1	P41	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 94 (Chambre 34)	Revêtement de sol	Ragréage	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 90098 1 n°41 - 1	P41	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 93 (Chambre 33)	Revêtement de sol	Ragréage	S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 90098 1 n°41 - 1	P41	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 92 (Chambre 32)	Revêtement de sol	Ragréage	S303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 90098 1 n°41 - 1	P41	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 91 (Chambre 31)	Revêtement de sol	Ragréage	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 90098 1 n°41 - 1	P41	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 90 (Chambre 30)	Revêtement de sol	Ragréage	S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 90098 1 n°41 - 1	P41	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 89 (Chambre 29)	Revêtement de sol	Ragréage	S306	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 90098 1 n°41 - 1	P41	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 88 (Chambre 28)	Revêtement de sol	Ragréage	S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 90098 1 n°41 - 1	P41	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 77 (Chambre 17)	Revêtement de sol	Ragréage	S308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 90098 1 n°41 - 1	P41	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 78 (Chambre 18)	Revêtement de sol	Ragréage	S309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 90098 1 n°41 - 1	P41	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 79 (Chambre 19)	Revêtement de sol	Ragréage	S310	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 90098 1 n°41 - 1	P41	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 80 (Chambre 20)	Revêtement de sol	Ragréage	S311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 90098 1 n°41 - 1	P41	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 81 (Chambre 21)	Revêtement de sol	Ragréage	S312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 90098 1 n°41 - 1	P41	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 82 (Chambre 22)	Revêtement de sol	Ragréage	S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 90098 1 n°41 - 1	P41	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 83 (Chambre 23)	Revêtement de sol	Ragréage	S314	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 90098 1 n°41 - 1	P41	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 84 (Chambre 24)	Revêtement de sol	Ragréage	S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 90098 1 n°41 - 1	P41	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 85 (Chambre 25)	Revêtement de sol	Ragréage	S316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 90098 1 n°41 - 1	P41	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 86 (Chambre 26)	Revêtement de sol	Ragréage	S317	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 90098 1 n°41 - 1	P41	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 87 (Chambre 27)	Revêtement de sol	Ragréage	S318	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 90098 1 n°41 - 1	P41	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 109 (Salle tv 2) - Vol 96 (Circulation 6) - Vol 94 (Chambre 34) - Vol 93 (Chambre 33) - Vol 92 (Chambre 32) - Vol 91 (Chambre 31) - Vol 90 (Chambre 30) - Vol 89 (Chambre 29) - Vol 88 (Chambre 28) - Vol 77 (Chambre 17) - Vol 78 (Chambre 18) - Vol 79 (Chambre 19) - Vol 80 (Chambre 20) - Vol 81 (Chambre 21) - Vol 82 (Chambre 22) - Vol 83 (Chambre 23) - Vol 84 (Chambre 24) - Vol 85 (Chambre 25)	Revêtement de sol	Ragréage	S228 - S229 - S301 - S302 - S303 - S304 - S305 - S306 - S307 - S308 - S309 - S310 - S311 - S312 - S313 - S314 - S315 - S316 - S317 - S318	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 90098 1 n°41 - 1	P41	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	- Vol 86 (Chambre 26) - Vol 87 (Chambre 27)										
R+2	Vol 94 (Chambre 34)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P49	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 93 (Chambre 33)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S351	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 92 (Chambre 32)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 91 (Chambre 31)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S353	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 90 (Chambre 30)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S354	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 89 (Chambre 29)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S355	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 88 (Chambre 28)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 77 (Chambre 17)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S357	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 78 (Chambre 18)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S358	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 79 (Chambre 19)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S359	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 80 (Chambre 20)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S360	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 81 (Chambre 21)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 82 (Chambre 22)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S362	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 83 (Chambre 23)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S363	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 84 (Chambre 24)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S364	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 85 (Chambre 25)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S365	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 86 (Chambre 26)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S366	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 87 (Chambre 27)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 111 (Local 7)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S411	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 110 (Local 6)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S412	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 100 (Salle de soins 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S416	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 105 (Chambre 36)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S418	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 104 (Local 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S419	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 106 (Local ménage 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S420	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 102 (Douche 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S422	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 93 (Chambre 33) - Vol 92 (Chambre 32) - Vol 91 (Chambre 31) - Vol 90 (Chambre 30) - Vol 89 (Chambre 29) - Vol 88 (Chambre 28) - Vol 77 (Chambre 17) - Vol 78 (Chambre 18) - Vol 79 (Chambre 19) - Vol 80 (Chambre 20) - Vol 81 (Chambre 21) - Vol 82 (Chambre 22) - Vol 83 (Chambre 23) - Vol 84 (Chambre 24) - Vol 85 (Chambre 25) - Vol 86 (Chambre 26) - Vol 87 (Chambre 27) - Vol 111	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S351 - S352 - S353 - S354 - S355 - S356 - S357 - S358 - S359 - S360 - S361 - S362 - S363 - S364 - S365 - S366 - S367 - S411 - S412 - S416 - S418 - S419 - S420 - S422	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Local 7) - Vol 110 (Local 6) - Vol 100 (Salle de soins 2) - Vol 105 (Chambre 36) - Vol 104 (Local 3) - Vol 106 (Local ménage 2) - Vol 102 (Douche 2)										
R+2	Vol 94 (Chambre 34)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P49	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 93 (Chambre 33)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S351	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 92 (Chambre 32)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 91 (Chambre 31)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S353	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 90 (Chambre 30)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S354	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 89 (Chambre 29)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S355	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 88 (Chambre 28)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 77 (Chambre 17)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S357	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 78 (Chambre 18)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S358	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 79 (Chambre 19)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S359	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 80 (Chambre 20)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S360	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 81 (Chambre 21)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 82 (Chambre 22)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S362	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 83 (Chambre 23)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S363	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 84 (Chambre 24)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S364	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 85 (Chambre 25)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S365	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 86 (Chambre 26)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S366	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 87 (Chambre 27)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 111 (Local 7)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S411	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 110 (Local 6)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S412	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 100 (Salle de soins 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S416	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 105 (Chambre 36)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S418	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 104 (Local 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S419	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 106 (Local ménage 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S420	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 102 (Douche 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S422	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 93 (Chambre 33) - Vol 92 (Chambre 32) - Vol 91 (Chambre 31) - Vol 90 (Chambre 30) - Vol 89 (Chambre 29) - Vol 88 (Chambre 28) - Vol 77 (Chambre 17) - Vol 78 (Chambre 18) - Vol 79 (Chambre 19) - Vol 80 (Chambre 20) - Vol 81 (Chambre 21) - Vol 82 (Chambre 22) - Vol 83 (Chambre 23) - Vol 84 (Chambre 24) - Vol 85 (Chambre 25) - Vol 86 (Chambre 26) - Vol 87 (Chambre 27) - Vol 111	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S351 - S352 - S353 - S354 - S355 - S356 - S357 - S358 - S359 - S360 - S361 - S362 - S363 - S364 - S365 - S366 - S367 - S411 - S412 - S416 - S418 - S419 - S420 - S422	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 90098 1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Local 7) - Vol 110 (Local 6) - Vol 100 (Salle de soins 2) - Vol 105 (Chambre 36) - Vol 104 (Local 3) - Vol 106 (Local ménage 2) - Vol 102 (Douche 2)										
R+2	Vol 93 (Chambre 33)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P50	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°50 - 1	P50	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 94 (Chambre 34)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 90098 1 n°50 - 1	P50	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 92 (Chambre 32)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 90098 1 n°50 - 1	P50	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 91 (Chambre 31)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 90098 1 n°50 - 1	P50	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 90 (Chambre 30)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 90098 1 n°50 - 1	P50	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 89 (Chambre 29)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S372	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 90098 1 n°50 - 1	P50	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 88 (Chambre 28)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 90098 1 n°50 - 1	P50	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 77 (Chambre 17)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 90098 1 n°50 - 1	P50	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 78 (Chambre 18)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S375	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 90098 1 n°50 - 1	P50	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 79 (Chambre 19)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S376	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 90098 1 n°50 - 1	P50	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 80 (Chambre 20)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S377	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 90098 1 n°50 - 1	P50	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 81 (Chambre 21)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 90098 1 n°50 - 1	P50	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 82 (Chambre 22)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S379	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 90098 1 n°50 - 1	P50	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 83 (Chambre 23)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S380	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 90098 1 n°50 - 1	P50	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 84 (Chambre 24)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S381	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 90098 1 n°50 - 1	P50	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 85 (Chambre 25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S382	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 90098 1 n°50 - 1	P50	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 86 (Chambre 26)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S383	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 90098 1 n°50 - 1	P50	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 87 (Chambre 27)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S384	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 90098 1 n°50 - 1	P50	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 99 (Acceuil infirmière)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S385	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 90098 1 n°50 - 1	P50	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 103 (Local 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 90098 1 n°50 - 1	P50	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 104 (Local 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 90098 1 n°50 - 1	P50	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 94 (Chambre 34) - Vol 92 (Chambre 32) - Vol 91 (Chambre 31) - Vol 90 (Chambre 30) - Vol 89 (Chambre 29) - Vol 88 (Chambre 28) - Vol 77 (Chambre 17) - Vol 78 (Chambre 18) - Vol 79 (Chambre 19) - Vol 80 (Chambre 20) - Vol 81 (Chambre 21) - Vol 82 (Chambre 22) - Vol 83 (Chambre 23) - Vol 84 (Chambre 24) - Vol 85 (Chambre 25) - Vol 86 (Chambre 26) - Vol 87 (Chambre 27) - Vol 99	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S368 - S369 - S370 - S371 - S372 - S373 - S374 - S375 - S376 - S377 - S378 - S379 - S380 - S381 - S382 - S383 - S384 - S385 - S386 - S387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 90098 1 n°50 - 1	P50	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Acceuil infirmière) - Vol 103 (Local 2) - Vol 104 (Local 3)										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	Vol 39 (Circulation 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P7	Réalisation d'un prélevement		002EW90098 1 n°7 - 1	P7 Phase 1	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	Vol 31 (Local technique 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW90098 1 n°7 - 1	P7 Phase 1	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	Vol 39 (Circulation 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P7	Réalisation d'un prélevement		002EW90098 1 n°7 - 1	P7 Phase 2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDJ	Vol 31 (Local technique 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW90098 1 n°7 - 1	P7 Phase 2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 51 (Rangement 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P25	Réalisation d'un prélevement		002EW90098 1 n°25 - 1	P25 Phase 1	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 51 (Rangement 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW90098 1 n°25 - 1	P25 Phase 1	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 50 (Salon)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 90098 1 n°25 - 1	P25 Phase 1	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 49 (Chambre 9)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 90098 1 n°25 - 1	P25 Phase 1	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 48 (Chambre 8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 90098 1 n°25 - 1	P25 Phase 1	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 47 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 90098 1 n°25 - 1	P25 Phase 1	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (Chambre 6)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 90098 1 n°25 - 1	P25 Phase 1	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 51 (Rangement 1) - Vol 50 (Salon) - Vol 49 (Chambre 9) - Vol 48 (Chambre 8) - Vol 47 (Chambre 7) - Vol 46 (Chambre 6)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P25 - S116 - S117 - S118 - S119 - S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 90098 1 n°25 - 1	P25 Phase 1	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 51 (Rangement 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P25	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°25 - 1	P25 Phase 2	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 51 (Rangement 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 90098 1 n°25 - 1	P25 Phase 2	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 50 (Salon)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 90098 1 n°25 - 1	P25 Phase 2	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 49 (Chambre 9)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 90098 1 n°25 - 1	P25 Phase 2	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 48 (Chambre 8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 90098 1 n°25 - 1	P25 Phase 2	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 47 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 90098 1 n°25 - 1	P25 Phase 2	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (Chambre 6)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 90098 1 n°25 - 1	P25 Phase 2	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 51 (Rangement 1) - Vol 50 (Salon) - Vol 49 (Chambre 9) - Vol 48 (Chambre 8) - Vol 47 (Chambre 7) - Vol 46 (Chambre 6)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P25 - S116 - S117 - S118 - S119 - S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 90098 1 n°25 - 1	P25 Phase 2	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 51 (Rangement 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P26	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°26 - 1	P26	Joint / Colle / Peinture / Enduit - Dur / Dur / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 50 (Salon)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 90098 1 n°26 - 1	P26	Joint / Colle / Peinture / Enduit - Dur / Dur / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 49 (Chambre 9)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 90098 1 n°26 - 1	P26	Joint / Colle / Peinture / Enduit - Dur / Dur / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 48 (Chambre 8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 90098 1 n°26 - 1	P26	Joint / Colle / Peinture / Enduit - Dur / Dur / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 47 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 90098 1 n°26 - 1	P26	Joint / Colle / Peinture / Enduit - Dur / Dur / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (Chambre 6)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 90098 1 n°26 - 1	P26	Joint / Colle / Peinture / Enduit - Dur / Dur / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (Chambre 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 90098 1 n°26 - 1	P26	Joint / Colle / Peinture / Enduit - Dur / Dur / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Chambre 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 90098 1 n°26 - 1	P26	Joint / Colle / Peinture / Enduit - Dur / Dur / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 43 (Chambre 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 90098 1 n°26 - 1	P26	Joint / Colle / Peinture / Enduit - Dur / Dur / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (Chambre 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 90098 1 n°26 - 1	P26	Joint / Colle / Peinture / Enduit - Dur / Dur / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 90098 1 n°26 - 1	P26	Joint / Colle / Peinture / Enduit - Dur / Dur / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 52 (Douche 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 90098 1 n°26 - 1	P26	Joint / Colle / Peinture / Enduit - Dur / Dur / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 50 (Salon) - Vol 49 (Chambre 9) - Vol 48 (Chambre 8) - Vol 47 (Chambre 7) - Vol 46 (Chambre 6) - Vol 45 (Chambre 5) - Vol 44 (Chambre 4) - Vol 43 (Chambre 3) - Vol 42 (Chambre 2) - Vol 41 (Chambre 1) - Vol 52 (Douche 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S66 - S67 - S68 - S69 - S70 - S71 - S72 - S73 - S74 - S75 - S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 90098 1 n°26 - 1	P26	Joint / Colle / Peinture / Enduit - Dur / Dur / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P33	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°33 - 1	P33	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (Chambre 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 90098 1 n°33 - 1	P33	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 43 (Chambre 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 90098 1 n°33 - 1	P33	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Chambre 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 90098 1 n°33 - 1	P33	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (Chambre 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 90098 1 n°33 - 1	P33	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 52 (Douche 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 90098 1 n°33 - 1	P33	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 42 (Chambre 2) - Vol 43 (Chambre 3) - Vol 44 (Chambre 4) - Vol 45 (Chambre 5) - Vol 52 (Douche 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S121 - S122 - S123 - S124 - S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 90098 1 n°33 - 1	P33	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65 (Chambre 10)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P35	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°35 - 1	P35	Joint / Colle / Peinture / Carton - Dur / Dur / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Rose / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66 (Chambre 11)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 90098 1 n°35 - 1	P35	Joint / Colle / Peinture / Carton - Dur / Dur / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Rose / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 67 (Chambre 12)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 90098 1 n°35 - 1	P35	Joint / Colle / Peinture / Carton - Dur / Dur / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Rose / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 68 (Chambre 13)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 90098 1 n°35 - 1	P35	Joint / Colle / Peinture / Carton - Dur / Dur / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Rose / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 69 (Chambre 14)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 90098 1 n°35 - 1	P35	Joint / Colle / Peinture / Carton - Dur / Dur / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Rose / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 66 (Chambre 11) - Vol 67 (Chambre 12) - Vol 68 (Chambre 13) - Vol 69 (Chambre 14)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S144 - S145 - S146 - S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 90098 1 n°35 - 1	P35	Joint / Colle / Peinture / Carton - Dur / Dur / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Rose / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 71 (Chambre 16)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P36	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°36 - 2	P36	Joint / Colle / Peinture / Enduit - Dur / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 70 (Chambre 15)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002EW 90098 1 n°36 - 2	P36	Joint / Colle / Peinture / Enduit - Dur / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 95 (Chambre 35)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P38	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°38 - 1	P38	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Violet Orange	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 107 (Local 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 90098 1 n°38 - 1	P38	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Violet Orange	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 95 (Chambre 35)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P39	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°39 - 1	P39	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 95 (Chambre 35)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 90098 1 n°39 - 1	P39	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 107 (Local 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 90098 1 n°39 - 1	P39	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 95 (Chambre 35) - Vol 107 (Local 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P39 - S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 90098 1 n°39 - 1	P39	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 94 (Chambre 34)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P44	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°44 - 1	P44	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 93 (Chambre 33)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 90098 1 n°44 - 1	P44	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 92 (Chambre 32)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 90098 1 n°44 - 1	P44	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 93 (Chambre 33) - Vol 92 (Chambre 32)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S320 - S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 90098 1 n°44 - 1	P44	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 88 (Chambre 28)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P45	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°45 - 1	P45	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Beige / Violet / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 89 (Chambre 29)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 90098 1 n°45 - 1	P45	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Beige / Violet / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 90 (Chambre 30)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 90098 1 n°45 - 1	P45	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Beige / Violet / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 91 (Chambre 31)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 90098 1 n°45 - 1	P45	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Beige / Violet / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 89 (Chambre 29) - Vol 90 (Chambre 30) - Vol 91 (Chambre 31)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S322 - S323 - S324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 90098 1 n°45 - 1	P45	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Beige / Violet / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 77 (Chambre 17)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P46	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°46 - 1	P46	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Violet Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 78 (Chambre 18)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 90098 1 n°46 - 1	P46	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Violet Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 79 (Chambre 19)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S326	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 90098 1 n°46 - 1	P46	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Violet Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 80 (Chambre 20)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 90098 1 n°46 - 1	P46	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Violet Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 81 (Chambre 21)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 90098 1 n°46 - 1	P46	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Violet Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 82 (Chambre 22)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 90098 1 n°46 - 1	P46	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Violet Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 78 (Chambre 18) - Vol 79 (Chambre 19) - Vol 80 (Chambre 20) - Vol 81 (Chambre 21) - Vol 82 (Chambre 22)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S325 - S326 - S327 - S328 - S329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 90098 1 n°46 - 1	P46	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Violet Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 87 (Chambre 27)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P47	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°47 - 1	P47	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 86 (Chambre 26)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S330	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 90098 1 n°47 - 1	P47	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 85 (Chambre 25)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S331	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 90098 1 n°47 - 1	P47	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 84 (Chambre 24)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 90098 1 n°47 - 1	P47	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 83 (Chambre 23)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 90098 1 n°47 - 1	P47	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 86 (Chambre 26) - Vol 85 (Chambre 25) - Vol 84 (Chambre 24) - Vol 83 (Chambre 23)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S330 - S331 - S332 - S333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 90098 1 n°47 - 1	P47	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 94 (Chambre 34)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P48	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°48 - 1	P48	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 93 (Chambre 33)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S334	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 90098 1 n°48 - 1	P48	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 92 (Chambre 32)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 90098 1 n°48 - 1	P48	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 91 (Chambre 31)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S336	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 90098 1 n°48 - 1	P48	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 90 (Chambre 30)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 90098 1 n°48 - 1	P48	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 89 (Chambre 29)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S338	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 90098 1 n°48 - 1	P48	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 88 (Chambre 28)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 90098 1 n°48 - 1	P48	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 77 (Chambre 17)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 90098 1 n°48 - 1	P48	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 78 (Chambre 18)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S341	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 90098 1 n°48 - 1	P48	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 79 (Chambre 19)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 90098 1 n°48 - 1	P48	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 80 (Chambre 20)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S343	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 90098 1 n°48 - 1	P48	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 81 (Chambre 21)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 90098 1 n°48 - 1	P48	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 82 (Chambre 22)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S345	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 90098 1 n°48 - 1	P48	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 83 (Chambre 23)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 90098 1 n°48 - 1	P48	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 84 (Chambre 24)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S347	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 90098 1 n°48 - 1	P48	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 85 (Chambre 25)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S348	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 90098 1 n°48 - 1	P48	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 86 (Chambre 26)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S349	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 90098 1 n°48 - 1	P48	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 87 (Chambre 27)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S350	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 90098 1 n°48 - 1	P48	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 93 (Chambre 33) - Vol 92 (Chambre 32) - Vol 91 (Chambre 31) - Vol 90 (Chambre 30) - Vol 89 (Chambre 29) - Vol 88 (Chambre 28) - Vol 77 (Chambre 17) - Vol 78 (Chambre 18) - Vol 79 (Chambre 19) - Vol 80 (Chambre 20) - Vol 81 (Chambre 21) - Vol 82 (Chambre 22) - Vol 83 (Chambre 23) - Vol 84 (Chambre 24) - Vol 85 (Chambre 25) - Vol 86 (Chambre 26) - Vol 87 (Chambre 27)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S334 - S335 - S336 - S337 - S338 - S339 - S340 - S341 - S342 - S343 - S344 - S345 - S346 - S347 - S348 - S349 - S350	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 90098 1 n°48 - 1	P48	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 111 (Local 7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P52	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°52 - 1	P52	Colle / Enduit / Ciment / Matériau - Dur / Effritable Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Beige	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 110 (Local 6)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S410 (P52)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 90098 1 n°52 - 1	P52	Colle / Enduit / Ciment / Matériau - Dur / Effritable Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Beige	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 100 (Salle de soins 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S415 (P52)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 90098 1 n°52 - 1	P52	Colle / Enduit / Ciment / Matériau - Dur / Effritable Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 105 (Chambre 36)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S417 (P52)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 90098 1 n°52 - 1	P52	Colle / Enduit / Ciment / Matériau - Dur / Effritable Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Beige	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 105 (Chambre 36)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P53	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°53 - 1	P53	Colle / Papier - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 102 (Douche 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S421	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 90098 1 n°53 - 1	P53	Colle / Papier - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 104 (Local 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P54	Réalisation d'un prélevement		002EW 90098 1 n°54 - 1	P54	Colle / Enduit / Peinture - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Bleu Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 104 (Local 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P55	Réalisation d'un prélevement		002EW90098 1 n°55 - 1	P55	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	Vol 39 (Circulation 4)	Conduit fluide non identifié	Métal	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Métal
RDJ	Vol 40 (Local technique eau)	Conduit fluide non identifié	Métal	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Métal
RDJ	Vol 31 (Local technique 1)	Conduit fluide non identifié	Métal	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Métal

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	Vol 26 (Zone préparation froide)	Conduit fluide non identifié	Métal	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Métal
RDC	Vol 22 (Hall)	Conduit fluide non identifié	Métal	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Métal
RDC	Vol 10 (Local informations)	Conduit fluide non identifié	Métal	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Métal
RDC	Vol 8 (Circulation 1)	Conduit fluide non identifié	Métal	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Métal

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 19 (Bureau 3)	Conduit fluide non identifié	Métal	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Métal
RDC	Vol 14 (Vestiaire 2)	Conduit fluide non identifié	Métal	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Métal
RDC	Vol 12 (Archives 1)	Conduit fluide non identifié	Métal	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Métal

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenceurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDJ	Vol 36 (Ascenseur 1)	Portes palières	Peinture porte palière	P2	Réalisation d'un prélevement	Porte paliéres et porte cabine	002EW90098 1 n°2 - 1	P2	Peinture - Bitumineux - Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenceurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 37 (Ascenseur 2)	Portes palières	Peinture porte palière	S8 (P2)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Porte paliéres et porte cabine	002EW 90098 1 n°2 - 1	P2	Peinture - Bitumineux - Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	Vol 38 (Ascenseur 3)	Machinerie	Frein	P3	Réalisation d'un prélevement	Dans local machinerie	002EW 90098 1 n°3 - 1	P3	Matériau / Matériau - Dur / Dur Fibreux - Multicolore / Beige	Positif	Présen ce sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+1				
P24 Phase 2	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	Vol 51 (Rangement 1) - Vol 51 (Rangement 1) - Vol 50 (Salon) - Vol 50 (Salon) - Vol 49 (Chambre 9) - Vol 48 (Chambre 8) - Vol 48 (Chambre 8) - Vol 48 (Chambre 8) - Vol 47 (Chambre 7) - Vol 47 (Chambre 7) - Vol 46 (Chambre 6) - Vol 46 (Chambre 6) - Vol 71 (Chambre 16) - Vol 71 (Chambre 16) - Vol 70 (Chambre 15) - Vol 70 (Chambre 15) - Vol 70 (Chambre 15) - Vol 74 (Bureau docteur) - Vol 62 (Salle tv 1) - Vol 72 (Office alimentaire 1) - Vol 73 (Office alimentaire 2)	321,04 m	2,5 m	802,6 m²	21 unité(s)

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+1				
P34	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Vol 41 (Chambre 1) - Vol 41 (Chambre 1) - Vol 42 (Chambre 2) - Vol 42 (Chambre 2) - Vol 43 (Chambre 3) - Vol 43 (Chambre 3) - Vol 44 (Chambre 4) - Vol 44 (Chambre 4) - Vol 45 (Chambre 5) - Vol 45 (Chambre 5) - Vol 52 (Douche 1) - Vol 75 (Ménage) - Vol 65 (Chambre 10) - Vol 66 (Chambre 11) - Vol 66 (Chambre 11) - Vol 67 (Chambre 12) - Vol 67 (Chambre 12) - Vol 68 (Chambre 13) - Vol 68 (Chambre 13) - Vol 69 (Chambre 14) - Vol 69 (Chambre 14)	317,16 m	2,5 m	792,9 m²	21 unité(s)

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+2				
P3	Machinerie	Matériau / Matériau - Dur / Dur Fibreux - Multicolore / Beige	Vol 38 (Ascenseur 3)	,37 m			1 unité(s)

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+2				
P42	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	Vol 94 (Chambre 34) - Vol 94 (Chambre 34) - Vol 93 (Chambre 33) - Vol 93 (Chambre 33) - Vol 93 (Chambre 33) - Vol 92 (Chambre 32) - Vol 92 (Chambre 32) - Vol 91 (Chambre 31) - Vol 91 (Chambre 31) - Vol 90 (Chambre 30) - Vol 90 (Chambre 30) - Vol 89 (Chambre 29) - Vol 89 (Chambre 29) - Vol 88 (Chambre 28) - Vol 88 (Chambre 28) - Vol 88 (Chambre 28) - Vol 95 (Chambre 35) - Vol 107 (Local 4) - Vol 108 (Local 5) - Vol 106 (Local ménage 2) - Vol 77 (Chambre 17) - Vol 77 (Chambre 17) - Vol 78 (Chambre 18) - Vol 78 (Chambre 18) - Vol 79 (Chambre 19) - Vol 79 (Chambre 19) - Vol 80 (Chambre 20) - Vol 80 (Chambre 20) - Vol 81 (Chambre 21) - Vol 81 (Chambre 21) - Vol 82 (Chambre 22)	343,75 m	2,5 m	859,38 m²	42 unité(s)


Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
				R+2			
			- Vol 82 (Chambre 22) - Vol 83 (Chambre 23) - Vol 83 (Chambre 23) - Vol 84 (Chambre 24) - Vol 84 (Chambre 24) - Vol 85 (Chambre 25) - Vol 85 (Chambre 25) - Vol 86 (Chambre 26) - Vol 86 (Chambre 26) - Vol 87 (Chambre 27) - Vol 87 (Chambre 27)				
P52	Revêtement de mur	Colle / Enduit / Ciment / Matériau - Dur / Effritable Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Beige	Vol 111 (Local 7) - Vol 110 (Local 6) - Vol 100 (Salle de soins 2) - Vol 105 (Chambre 36)	47,7 m			4 unité(s)
P55	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Vol 104 (Local 3)	4,42 m			1 unité(s)
P56	Menuiseries	Mastic - Effritable - Gris	Vol 99 (Acceuil infirmière)	5 m			1 unité(s)
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
				RDC			
P11	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris	Vol 22 (Hall)	22,53 m		26,08 m²	1 unité(s)
P12	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris	Vol 22 (Hall)	42,36 m		44,51 m²	1 unité(s)
P13	Revêtement de sol	Colle - Bitumineux - Noir	Vol 22 (Hall)	53,72 m		68,95 m²	1 unité(s)
P14	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris	Vol 11 (Palier 1) - Vol 60 (Palier 2) - Vol 97 (Palier 3)	48,65 m		42,4 m²	3 unité(s)
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
				RDJ			
P2	Portes palières	Peinture - Bitumineux - Noir	Vol 36 (Ascenseur 1) - Vol 37 (Ascenseur 2)	1,89 m	2,8 m	5,29 m²	2 unité(s)

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - MPCA Revêtement de sol
	RDC	RDC - MPCA Ascenceurs et monte charges
	RDJ	RDJ - Plan de repérage - Actions menées
	RDJ	RDJ - MPCA Ascenceurs et monte charges
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+1	R+1 - MPCA Revêtement de sol
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+2	R+2 - MPCA Revêtement de sol
	R+2	R+2 - MPCA Revêtement de mur
	R+2	R+2 - MPCA Ascenceurs et monte charges

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW900981




Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 TOURNUS	CH TOURNUS - bâtiment USN	02/10/2025	PETER CLEMENT

RDC - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW900981




Légende

	P12 : Dalles plastiques
	P11 : Dalles plastiques
	P14 : Dalles plastiques
	P13 : Colle bitumeuse

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 TOURNUS	CH TOURNUS - bâtiment USN	02/10/2025	PETER CLEMENT

RDC - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002EW900981




Légende

	P2 : Peinture porte palière

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 TOURNUS	CH TOURNUS - bâtiment USN	02/10/2025	PETER CLEMENT

RDJ - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW900981




Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 TOURNUS	CH TOURNUS - bâtiment USN	02/10/2025	PETER CLEMENT

RDJ - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002EW900981




Légende

	P2 : Peinture porte palière

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 TOURNUS	CH TOURNUS - bâtiment USN	02/10/2025	PETER CLEMENT

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW900981




Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 TOURNUS	CH TOURNUS - bâtiment USN	02/10/2025	PETER CLEMENT

R+1 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002EW900981




Légende

	P34 : Panneaux de cloisons
	P24 : Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 TOURNUS	CH TOURNUS - bâtiment USN	02/10/2025	PETER CLEMENT

R+1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW900981




Légende

	P14 : Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 TOURNUS	CH TOURNUS - bâtiment USN	02/10/2025	PETER CLEMENT

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW900981




Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 TOURNUS	CH TOURNUS - bâtiment USN	02/10/2025	PETER CLEMENT

R+2 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002EW900981




Légende

	P42 : Panneaux de cloisons
	P56 : Mastic vitrier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 TOURNUS	CH TOURNUS - bâtiment USN	02/10/2025	PETER CLEMENT

R+2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW900981




Légende

	P14 : Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 TOURNUS	CH TOURNUS - bâtiment USN	02/10/2025	PETER CLEMENT

R+2 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002EW900981




Légende

	P52 : Colle de carrelage (plinthe)
	P55 : Colle de carrelage (plinthe)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 TOURNUS	CH TOURNUS - bâtiment USN	02/10/2025	PETER CLEMENT

R+2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002EW900981



Légende

	P3 : Frein

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 TOURNUS	CH TOURNUS - bâtiment USN	02/10/2025	PETER CLEMENT

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW900981 n°22 - 1 (P22)	R+1 - Vol 51 (Rangement 1)	Prélevement négatif
002EW900981 n°23 - 1 (P23)	R+1 - Vol 51 (Rangement 1)	Prélevement négatif
002EW900981 n°24 - 1 (P24)	R+1 - Vol 51 (Rangement 1)	Prélevement positif
002EW900981 n°25 - 1 (P25)	R+1 - Vol 51 (Rangement 1)	Prélevement négatif
002EW900981 n°26 - 1 (P26)	R+1 - Vol 51 (Rangement 1)	Prélevement négatif
002EW900981 n°27 - 1 (P27)	R+1 - Vol 51 (Rangement 1)	Prélevement négatif
002EW900981 n°28 - 1 (P28)	R+1 - Vol 51 (Rangement 1)	Prélevement négatif
002EW900981 n°29 - 1 (P29)	R+1 - Vol 51 (Rangement 1)	Prélevement négatif
002EW900981 n°30 - 1 (P30)	R+1 - Vol 51 (Rangement 1)	Prélevement négatif
002EW900981 n°31 - 1 (P31)	R+1 - Vol 63 (Circulation 5)	Prélevement négatif
002EW900981 n°32 - 1 (P32)	R+1 - Vol 63 (Circulation 5)	Prélevement négatif
002EW900981 n°33 - 1 (P33)	R+1 - Vol 41 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002EW900981 n°34 - 1 (P34)	R+1 - Vol 41 (Chambre 1)	Prélevement positif
002EW900981 n°35 - 1 (P35)	R+1 - Vol 65 (Chambre 10)	Prélevement négatif
002EW900981 n°36 - 2 (P36)	R+1 - Vol 71 (Chambre 16)	Prélevement négatif
002EW900981 n°3 - 1 (P3)	R+2 - Vol 38 (Ascenseur 3)	Prélevement positif
002EW900981 n°38 - 1 (P38)	R+2 - Vol 95 (Chambre 35)	Prélevement négatif
002EW900981 n°39 - 1 (P39)	R+2 - Vol 95 (Chambre 35)	Prélevement négatif
002EW900981 n°40 - 1 (P40)	R+2 - Vol 95 (Chambre 35)	Prélevement négatif
002EW900981 n°41 - 1 (P41)	R+2 - Vol 108 (Local 5)	Prélevement négatif
002EW900981 n°42 - 1 (P42)	R+2 - Vol 94 (Chambre 34)	Prélevement positif
002EW900981 n°43 - 1 (P43)	R+2 - Vol 96 (Circulation 6)	Prélevement négatif
002EW900981 n°44 - 1 (P44)	R+2 - Vol 94 (Chambre 34)	Prélevement négatif
002EW900981 n°45 - 1 (P45)	R+2 - Vol 88 (Chambre 28)	Prélevement négatif
002EW900981 n°46 - 1 (P46)	R+2 - Vol 77 (Chambre 17)	Prélevement négatif
002EW900981 n°47 - 1 (P47)	R+2 - Vol 87 (Chambre 27)	Prélevement négatif
002EW900981 n°48 - 1 (P48)	R+2 - Vol 94 (Chambre 34)	Prélevement négatif

002EW900981 n°49 - 1 (P49)	R+2 - Vol 94 (Chambre 34)	Prélevement négatif
002EW900981 n°50 - 1 (P50)	R+2 - Vol 93 (Chambre 33)	Prélevement négatif
002EW900981 n°51 - 1 (P51)	R+2 - Vol 96 (Circulation 6)	Prélevement négatif
002EW900981 n°52 - 1 (P52)	R+2 - Vol 111 (Local 7)	Prélevement positif
002EW900981 n°53 - 1 (P53)	R+2 - Vol 105 (Chambre 36)	Prélevement négatif
002EW900981 n°54 - 1 (P54)	R+2 - Vol 104 (Local 3)	Prélevement négatif
002EW900981 n°55 - 1 (P55)	R+2 - Vol 104 (Local 3)	Prélevement positif
002EW900981 n°56 - 1 (P56)	R+2 - Vol 99 (Acceuil infirmière)	Prélevement positif
S221 - 1 (S221)	R+2 - Vol 94 (Chambre 34)	Absence : pas d'amiante par nature
002EW900981 n°10 - 1 (P10)	RDC - Vol 22 (Hall)	Prélevement négatif
002EW900981 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 22 (Hall)	Prélevement positif
002EW900981 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 22 (Hall)	Prélevement positif
002EW900981 n°13 - 1 (P13)	RDC - Vol 22 (Hall)	Prélevement positif
002EW900981 n°14 - 1 (P14)	RDC - Vol 11 (Palier 1)	Prélevement positif
002EW900981 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 11 (Palier 1)	Prélevement négatif
002EW900981 n°16 - 1 (P16)	RDC - Vol 11 (Palier 1)	Prélevement négatif
002EW900981 n°17 - 1 (P17)	RDC - Vol 22 (Hall)	Prélevement négatif
002EW900981 n°18 - 1 (P18)	RDC - Vol 21 (Bureau 5)	Prélevement négatif
002EW900981 n°19 - 1 (P19)	RDC - Vol 22 (Hall)	Prélevement négatif
002EW900981 n°20 - 1 (P20)	RDC - Vol 22 (Hall)	Prélevement négatif
002EW900981 n°21 - 1 (P21)	RDC - Vol 9 (Circulation 2)	Prélevement négatif
S10 - 1 (S10)	RDC - Vol 22 (Hall)	Absence : pas d'amiante par nature
S30 - 1 (S30)	RDC - Vol 5 (WC Femme)	Absence : pas d'amiante par nature
002EW900981 n°1 - 1 (P1)	RDJ - Vol 36 (Ascenseur 1)	Prélevement négatif
002EW900981 n°2 - 1 (P2)	RDJ - Vol 36 (Ascenseur 1)	Prélevement positif
002EW900981 n°4 - 1 (P4)	RDJ - Vol 39 (Circulation 4)	Prélevement négatif
002EW900981 n°5 - 1 (P5)	RDJ - Vol 39 (Circulation 4)	Prélevement négatif
002EW900981 n°6 - 1 (P6)	RDJ - Vol 39 (Circulation 4)	Prélevement négatif
002EW900981 n°7 - 1 (P7)	RDJ - Vol 39 (Circulation 4)	Prélevement négatif
002EW900981 n°8 - 1 (P8)	RDJ - Vol 31 (Local technique 1)	Prélevement négatif

002EW900981 n°9 - 2 (P9)	RDJ - Vol 31 (Local technique 1)	Prélevement négatif
002EW900981 n°37 - 1 (P37)	RDJ - Vol 27 (Circulation 3)	Prélevement négatif
S1 - 1 (S1)	RDJ - Vol 39 (Circulation 4)	Absence : pas d'amiante par nature



002EW900981 n°1 - 1 (P1) - RDJ - Vol 36 (Ascenseur 1)



002EW900981 n°2 - 1 (P2) - RDJ - Vol 36 (Ascenseur 1)



002EW900981 n°3 - 1 (P3) - R+2 - Vol 38 (Ascenseur 3)



002EW900981 n°4 - 1 (P4) - RDJ - Vol 39 (Circulation 4)



002EW900981 n°5 - 1 (P5) - RDJ - Vol 39 (Circulation 4)



002EW900981 n°6 - 1 (P6) - RDJ - Vol 39 (Circulation 4)



002EW900981 n°7 - 1 (P7) - RDJ - Vol 39 (Circulation 4)



002EW900981 n°8 - 1 (P8) - RDJ - Vol 31 (Local technique 1)



002EW900981 n°9 - 2 (P9) - RDJ - Vol 31 (Local technique 1)



002EW900981 n°10 - 1 (P10) - RDC - Vol 22 (Hall)



002EW900981 n°11 - 1 (P11) - RDC - Vol 22 (Hall)



002EW900981 n°12 - 1 (P12) - RDC - Vol 22 (Hall)



002EW900981 n°13 - 1 (P13) - RDC - Vol 22 (Hall)



002EW900981 n°14 - 1 (P14) - RDC - Vol 11 (Palier 1)



002EW900981 n°15 - 1 (P15) - RDC - Vol 11 (Palier 1)



002EW900981 n°16 - 1 (P16) - RDC - Vol 11 (Palier 1)



002EW900981 n°17 - 1 (P17) - RDC - Vol 22 (Hall)



002EW900981 n°18 - 1 (P18) - RDC - Vol 21 (Bureau 5)



002EW900981 n°19 - 1 (P19) - RDC - Vol 22 (Hall)



002EW900981 n°20 - 1 (P20) - RDC - Vol 22 (Hall)



002EW900981 n°21 - 1 (P21) - RDC - Vol 9 (Circulation 2)



002EW900981 n°22 - 1 (P22) - R+1 - Vol 51 (Rangement 1)



002EW900981 n°23 - 1 (P23) - R+1 - Vol 51 (Rangement 1)



002EW900981 n°24 - 1 (P24) - R+1 - Vol 51 (Rangement 1)



002EW900981 n°25 - 1 (P25) - R+1 - Vol 51 (Rangement 1)



002EW900981 n°26 - 1 (P26) - R+1 - Vol 51 (Rangement 1)



002EW900981 n°27 - 1 (P27) - R+1 - Vol 51 (Rangement 1)



002EW900981 n°28 - 1 (P28) - R+1 - Vol 51 (Rangement 1)



002EW900981 n°29 - 1 (P29) - R+1 - Vol 51 (Rangement 1)



002EW900981 n°30 - 1 (P30) - R+1 - Vol 51 (Rangement 1)



002EW900981 n°31 - 1 (P31) - R+1 - Vol 63 (Circulation 5)



002EW900981 n°32 - 1 (P32) - R+1 - Vol 63 (Circulation 5)



002EW900981 n°33 - 1 (P33) - R+1 - Vol 41 (Chambre 1)



002EW900981 n°34 - 1 (P34) - R+1 - Vol 41 (Chambre 1)



002EW900981 n°35 - 1 (P35) - R+1 - Vol 65 (Chambre 10)



002EW900981 n°36 - 2 (P36) - R+1 - Vol 71 (Chambre 16)



002EW900981 n°37 - 1 (P37) - RDJ - Vol 27 (Circulation 3)



002EW900981 n°38 - 1 (P38) - R+2 - Vol 95 (Chambre 35)



002EW900981 n°39 - 1 (P39) - R+2 - Vol 95 (Chambre 35)



002EW900981 n°40 - 1 (P40) - R+2 - Vol 95 (Chambre 35)



002EW900981 n°41 - 1 (P41) - R+2 - Vol 108 (Local 5)



002EW900981 n°42 - 1 (P42) - R+2 - Vol 94 (Chambre 34)



002EW900981 n°43 - 1 (P43) - R+2 - Vol 96 (Circulation 6)



002EW900981 n°44 - 1 (P44) - R+2 - Vol 94 (Chambre 34)




002EW900981 n°45 - 1 (P45) - R+2 - Vol 88 (Chambre 28)



002EW900981 n°46 - 1 (P46) - R+2 - Vol 77 (Chambre 17)



002EW900981 n°47 - 1 (P47) - R+2 - Vol 87 (Chambre 27)



002EW900981 n°48 - 1 (P48) - R+2 - Vol 94 (Chambre 34)



002EW900981 n°49 - 1 (P49) - R+2 - Vol 94 (Chambre 34)



002EW900981 n°50 - 1 (P50) - R+2 - Vol 93 (Chambre 33)



002EW900981 n°51 - 1 (P51) - R+2 - Vol 96 (Circulation 6)



002EW900981 n°52 - 1 (P52) - R+2 - Vol 111 (Local 7)



002EW900981 n°53 - 1 (P53) - R+2 - Vol 105 (Chambre 36)



002EW900981 n°54 - 1 (P54) - R+2 - Vol 104 (Local 3)



002EW900981 n°55 - 1 (P55) - R+2 - Vol 104 (Local 3)



002EW900981 n°56 - 1 (P56) - R+2 - Vol 99 (Acceuil infirmière)



S1 - 1 (S1) - RDJ - Vol 39 (Circulation 4)



S10 - 1 (S10) - RDC - Vol 22 (Hall)



S30 - 1 (S30) - RDC - Vol 5 (WC Femme)



S221 - 1 (S221) - R+2 - Vol 94 (Chambre 34)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Dur - Gris	RDJ - Vol 36 (Ascenseur 1)	
P2	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture - Bitumineux - Noir	RDJ - Vol 36 (Ascenseur 1)	
P3	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Matériau / Matériau - Dur / Dur Fibreux - Multicolore / Beige	R+2 - Vol 38 (Ascenseur 3)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Dur - Gris	RDJ - Vol 39 (Circulation 4)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Ciment / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Orange / Gris / Gris	RDJ - Vol 39 (Circulation 4)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	RDJ - Vol 39 (Circulation 4)	
P7 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Blanc	RDJ - Vol 39 (Circulation 4)	
P7 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	RDJ - Vol 39 (Circulation 4)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Jaune Beige / Blanc / Gris	RDJ - Vol 31 (Local technique 1)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	RDJ - Vol 31 (Local technique 1)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Béton - Dur - Gris	RDC - Vol 22 (Hall)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris	RDC - Vol 22 (Hall)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris	RDC - Vol 22 (Hall)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Bitumineux - Noir	RDC - Vol 22 (Hall)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris	RDC - Vol 11 (Palier 1)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Blanc / Gris	RDC - Vol 11 (Palier 1)	
P16	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris Beige / Blanc	RDC - Vol 11 (Palier 1)	
P17	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	RDC - Vol 22 (Hall)	

P18	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	RDC - Vol 21 (Bureau 5)
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	RDC - Vol 22 (Hall)
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc	RDC - Vol 22 (Hall)
P21	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	RDC - Vol 9 (Circulation 2)
P22	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	R+1 - Vol 51 (Rangement 1)
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 51 (Rangement 1)
P24 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Toile / Enduit / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Beige	R+1 - Vol 51 (Rangement 1)
P24 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige	R+1 - Vol 51 (Rangement 1)
P24 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	R+1 - Vol 51 (Rangement 1)
P25 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Blanc	R+1 - Vol 51 (Rangement 1)
P25 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Beige	R+1 - Vol 51 (Rangement 1)
P26	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint / Colle / Peinture / Enduit - Dur / Dur / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Vert / Blanc	R+1 - Vol 51 (Rangement 1)
P27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	R+1 - Vol 51 (Rangement 1)
P28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris	R+1 - Vol 51 (Rangement 1)
P29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	R+1 - Vol 51 (Rangement 1)

P30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	R+1 - Vol 51 (Rangement 1)
P31	Façades	Menuiseries	Matériau / Matériau / Ciment - Souple / Bitumineux / Effritable - Blanc / Noir / Gris	R+1 - Vol 63 (Circulation 5)
P32	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	R+1 - Vol 63 (Circulation 5)
P33	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 41 (Chambre 1)
P34	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	R+1 - Vol 41 (Chambre 1)
P35	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint / Colle / Peinture / Carton - Dur / Dur / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Rose / Marron	R+1 - Vol 65 (Chambre 10)
P36	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint / Colle / Peinture / Enduit - Dur / Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 71 (Chambre 16)
P37	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Vert / Marron / Blanc	RDJ - Vol 27 (Circulation 3)
P38	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Violet Orange	R+2 - Vol 95 (Chambre 35)
P39	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	R+2 - Vol 95 (Chambre 35)
P40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Papier - Dur / Souple Fibreux - Gris / Blanc	R+2 - Vol 95 (Chambre 35)
P41	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	R+2 - Vol 108 (Local 5)

P42	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	R+2 - Vol 94 (Chambre 34)
P43	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	R+2 - Vol 96 (Circulation 6)
P44	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	R+2 - Vol 94 (Chambre 34)
P45	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Beige / Violet / Blanc	R+2 - Vol 88 (Chambre 28)
P46	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Violet Beige	R+2 - Vol 77 (Chambre 17)
P47	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	R+2 - Vol 87 (Chambre 27)
P48	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	R+2 - Vol 94 (Chambre 34)
P49 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	R+2 - Vol 94 (Chambre 34)
P49 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint - Dur - Gris	R+2 - Vol 94 (Chambre 34)
P50	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Beige	R+2 - Vol 93 (Chambre 33)
P51	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Blanc / Gris	R+2 - Vol 96 (Circulation 6)
P52	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit / Ciment / Matériau - Dur / Effritable Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris / Beige	R+2 - Vol 111 (Local 7)
P53	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Papier - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Beige	R+2 - Vol 105 (Chambre 36)
P54	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit / Peinture - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Bleu Beige	R+2 - Vol 104 (Local 3)
P55	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	R+2 - Vol 104 (Local 3)
P56	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Effritable - Gris	R+2 - Vol 99 (Acceuil infirmière)

ITGA ANALYTICS RIORGES
64, rue Clément Ader
42153 Riorges
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7325
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER

Référence	**C022025330020**
Adresse	Commande : 002EW900981 Affaire : CH TOURNUS - bâtiment USN 627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 TOURNUS

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 20/10/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022025330020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Riorges
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW900981_001

Référence labo	42PM02663277
Date du prélèvement	05/10/2025
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 36 (Ascenseur 1)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	17/10/2025

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW900981_002

Référence labo	42PM02663278	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Portes palières - Peinture porte palière		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 36 (Ascenseur 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	1	URS	Chrysotile	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW900981_003

Référence labo	42PM02663279	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Machinerie - Frein		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 38 (Ascenseur 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Dur Multicolore	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Chrysotile	●
	2	Matériau Dur Fibreux Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW900981_004

Référence labo	42PM02663280	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 39 (Circulation 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW900981_005

Référence labo	42PM02663281	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 39 (Circulation 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Orange	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté	●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW900981_006

Référence labo	42PM02663282	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 39 (Circulation 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW900981_007

Référence labo	42PM02663283	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 39 (Circulation 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté	●
2	2	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Plinthe Dur Marron

Référence échantillon : 002EW900981_008

Référence labo	42PM02663284	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 31 (Local technique 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Jaune Beige	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW900981_009

Référence labo	42PM02663285	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 31 (Local technique 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	2	2	EVL					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW900981_010

Référence labo	42PM02663286	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 22 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW900981_011

Référence labo	42PM02663287	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 22 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Multicolore		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	MPV	Chrysotile ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW900981_012

Référence labo	42PM02663288	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 22 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Multicolore		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	MPV	Chrysotile ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002EW900981_013

Référence labo	42PM02663289	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 22 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	1	MPV	Chrysotile ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Revêtement Dur Gris

Référence échantillon : 002EW900981_014

Référence labo	42PM02663290	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 11 (Palier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Multicolore		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	URS	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002EW900981_015

Référence labo	42PM02663291	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 11 (Palier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW900981_016

Référence labo	42PM02663292	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 11 (Palier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris Beige	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW900981_017

Référence labo	42PM02663293	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 22 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	EVL					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW900981_018

Référence labo	42PM02663294	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 21 (Bureau 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	EVL					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW900981_019

Référence labo	42PM02663295	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Colle de carreaux de plâtre		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 22 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW900981_020

Référence labo	42PM02663296	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 22 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Carton Souple Fibreux Multicolore	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW900981_021

Référence labo	42PM02663297	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 9 (Circulation 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	EVL					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW900981_022

Référence labo	42PM02663298	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 51 (Rangement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	EVL					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW900981_023

Référence labo	42PM02663299	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Colle de carreaux de plâtre		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 51 (Rangement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Colle Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW900981_024

Référence labo	42PM02663300	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	18/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 51 (Rangement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	2	2	DRV	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
2	5	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-	Acétone	1	1	MPV	Chrysotile	●
	6	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
3	7	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
	8	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			3 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche 6 non dissociable(***) analysée avec la couche 5.
Couche 8 non dissociable(***) analysée avec la couche 7.

Référence échantillon : 002EW900981_025

Référence labo	42PM02663301	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type du prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 51 (Rangement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
2	2	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
	3	Peinture Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.
Couche non-analysée : Peinture Effritable Orange Vert

Référence échantillon : 002EW900981_026

Référence labo	42PM02663302	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	20/10/2025
Type du prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 51 (Rangement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	2	NGD	Non détecté	●
	2	Colle Dur Blanc	-	-	-						
	3	Peinture Effritable Vert	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Plinthe Dur Marron

Référence échantillon : 002EW900981_027

Référence labo	42PM02663303	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type du prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 51 (Rangement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	MPV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW900981_028

Référence labo	42PM02663304	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 51 (Rangement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Multicolore		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	1	MPV	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Peinture Effritable Vert, Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002EW900981_029

Référence labo	42PM02663305	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 51 (Rangement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	MPV	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW900981_030

Référence labo	42PM02663306	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 51 (Rangement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	1	MPV	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW900981_031

Référence labo	42PM02663307	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 63 (Circulation 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Blanc	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	MPV	Non détecté
	2	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW900981_032

Référence labo	42PM02663308	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 63 (Circulation 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	1	MPV	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW900981_033

Référence labo	42PM02663309	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 41 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	MPV	Non détecté
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW900981_034

Référence labo	42PM02663310	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 41 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	2	2	FGA	Chrysotile
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.
Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.

Référence échantillon : 002EW900981_035

Référence labo	42PM02663311	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 65 (Chambre 10)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	MPV	Non détecté
	2	Colle Dur Blanc	-	-	-					
	3	Peinture Effritable Rose	-	-	-					
	4	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW900981_036

Référence labo	42PM02663312	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 71 (Chambre 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	MPV	Non détecté	●
	2	Colle Dur Blanc	-	-	-						
	3	Peinture Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW900981_037

Référence labo	42PM02663313	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 27 (Circulation 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Vert	-	-	-	Acétone	1	1	MPV	Non détecté	●
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW900981_038

Référence labo	42PM02663314	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 95 (Chambre 35)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	MPV	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Violet Orange	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW900981_039

Référence labo	42PM02663315	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 95 (Chambre 35)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	MPV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Plinthe Dur Gris

Référence échantillon : 002EW900981_040

Référence labo	42PM02663316	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 95 (Chambre 35)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	MPV	Non détecté	●
	2	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris

Référence échantillon : 002EW900981_041

Référence labo	42PM02663317	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 108 (Local 5)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Matériau Dur Multicolore		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	MPV	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW900981_042

Référence labo	42PM02663318	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 94 (Chambre 34)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Chrysotile ●
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW900981_043

Référence labo	42PM02663319	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Colle de carreaux de plâtre		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 96 (Circulation 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW900981_044

Référence labo	42PM02663320	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 94 (Chambre 34)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	2	2	RPM	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Peinture Effritable Violet

Référence échantillon : 002EW900981_045

Référence labo	42PM02663321	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 88 (Chambre 28)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Violet	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW900981_046

Référence labo	42PM02663322	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 77 (Chambre 17)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	2	2	RPM	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Violet Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW900981_047

Référence labo	42PM02663323	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 87 (Chambre 27)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW900981_048

Référence labo	42PM02663324	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 94 (Chambre 34)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	2	RPM	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW900981_049

Référence labo	42PM02663325	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 94 (Chambre 34)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	2	2	RPM	Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
2	3	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW900981_050

Référence labo	42PM02663326	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 93 (Chambre 33)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Multicolore		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022025330020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW900981_051

Référence labo	42PM02663327	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 96 (Circulation 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW900981_052

Référence labo	42PM02663328	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	20/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 111 (Local 7)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	2	2	CVR	Anthophyllite-amiante
	2	Enduit Effritable Fibreux Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
	5	Matériau Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW900981_053

Référence labo	42PM02663329	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 105 (Chambre 36)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Peinture Effritable Jaune

Référence échantillon : 002EW900981_054

Référence labo	42PM02663330	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	18/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 104 (Local 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	2	2	FQB	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	4	Peinture Effritable Bleu Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW900981_055

Référence labo	42PM02663331	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 104 (Local 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Marron

Référence échantillon : 002EW900981_056

Référence labo	42PM02663332	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CLEMENT PETER	Date d'analyse	17/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CH TOURNUS - bâtiment USN - Vol 99 (Acceuil infirmière)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SVK	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence dossier: RSC022025330020

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 5 MOLP et 61 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 60/61

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Responsable d'équipe
Natane Tuikalepa




L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 TOURNUS
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	ɔURNUS - bâtiment USN
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	CH TOURNUS - bâtiment USN
Date de construction ou permis de construire :	En 1970
Fonction du bâtiment :	Bâtiment de commerce

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

Donneur d'ordre :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	FONDIS FEnX (24-1058)
Date de chargement de la source :	01/03/2024
Nature radionucléide :	Cd-109
Activité initiale :	850 MBq
Date de fin de validité de la source :	01/03/2029
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	02/10/2025
Date du rapport :	02/10/2025
Référence mission :	002EW900981
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	PETER CLEMENT
Certification n° :	22-1783
Délivré le	05/07/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA - 4 Route de la Noue - 91190 Gif-sur-Yvette

Présence de locaux non visités

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Le périmètre d'intervention concerne Le RDJ,RDC,1er et 2eme étage du bâtiment UDN.

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Le programme de travaux conciste en une restructuration et une amélioration énergétique.

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :
L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :
¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;
¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).
Cas particuliers :
¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;
¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.
L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.
L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.
Identification des zones :
L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .
Exemple :
À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.
L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).
Identification des unités de repérage :
Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.
L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :
Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).
Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.
Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).
Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.
L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC : Vol 1 (Refetctoire)	RDC : Vol 2 (Pharmacie)
RDC : Vol 3 (Bureau 1)	RDC : Vol 4 (Local ménage 1)
RDC : Vol 5 (WC Femme)	RDC : Vol 6 (Vestiaire 1)
RDC : Vol 7 (Local archive)	RDC : Vol 8 (Circulation 1)
RDC : Vol 9 (Circulation 2)	RDC : Vol 10 (Local informations)
RDC : Vol 11 (Palier 1)	RDC : Vol 12 (Archives 1)
RDC : Vol 13 (Bureau 2)	RDC : Vol 14 (Vestiaire 2)
RDC : Vol 15 (Salle du C.A)	RDC : Vol 16 (Archives 2)
RDC : Vol 17 (DGT)	RDC : Vol 18 (W.C)
RDC : Vol 19 (Bureau 3)	RDC : Vol 20 (Bureau 4)
RDC : Vol 21 (Bureau 5)	RDC : Vol 22 (Hall)
RDC : Vol 23 (Accueil)	RDC : Vol 24 (Attente)
RDC : Vol 25 (SAS)	RDJ : Vol 26 (Zone préparation froide)
RDJ : Vol 27 (Circulation 3)	RDJ : Vol 31 (Local technique 1)
RDJ : Vol 36 (Ascenseur 1)	RDC : Vol 37 (Ascenseur 2)
R+2 : Vol 38 (Ascenseur 3)	RDJ : Vol 39 (Circulation 4)
RDJ : Vol 40 (Local technique eau)	R+1 : Vol 41 (Chambre 1)
R+1 : Vol 42 (Chambre 2)	R+1 : Vol 43 (Chambre 3)
R+1 : Vol 44 (Chambre 4)	R+1 : Vol 45 (Chambre 5)
R+1 : Vol 46 (Chambre 6)	R+1 : Vol 47 (Chambre 7)
R+1 : Vol 48 (Chambre 8)	R+1 : Vol 49 (Chambre 9)
R+1 : Vol 50 (Salon)	R+1 : Vol 51 (Rangement 1)
R+1 : Vol 52 (Douche 1)	R+1 : Vol 53 (Local désinfection)
R+1 : Vol 54 (Linge propre 1)	R+1 : Vol 55 (Vestiaire 5)
R+1 : Vol 56 (Rangement 2)	R+1 : Vol 57 (Salle de soins 1)
R+1 : Vol 58 (Accueil infirmière)	R+1 : Vol 59 (Linge salle)
R+1 : Vol 60 (Palier 2)	R+1 : Vol 61 (VO)
R+1 : Vol 62 (Salle tv 1)	R+1 : Vol 63 (Circulation 5)
R+1 : Vol 64 (Ascenseur 4)	R+1 : Vol 65 (Chambre 10)
R+1 : Vol 66 (Chambre 11)	R+1 : Vol 67 (Chambre 12)
R+1 : Vol 68 (Chambre 13)	R+1 : Vol 69 (Chambre 14)
R+1 : Vol 70 (Chambre 15)	R+1 : Vol 71 (Chambre 16)
R+1 : Vol 72 (Office alimentaire 1)	R+1 : Vol 73 (Office alimentaire 2)
R+1 : Vol 74 (Bureau docteur)	R+1 : Vol 75 (Ménage)
R+2 : Vol 77 (Chambre 17)	R+2 : Vol 78 (Chambre 18)
R+2 : Vol 79 (Chambre 19)	R+2 : Vol 80 (Chambre 20)
R+2 : Vol 81 (Chambre 21)	R+2 : Vol 82 (Chambre 22)
R+2 : Vol 83 (Chambre 23)	R+2 : Vol 84 (Chambre 24)
R+2 : Vol 85 (Chambre 25)	R+2 : Vol 86 (Chambre 26)
R+2 : Vol 87 (Chambre 27)	R+2 : Vol 88 (Chambre 28)
R+2 : Vol 89 (Chambre 29)	R+2 : Vol 90 (Chambre 30)
R+2 : Vol 91 (Chambre 31)	R+2 : Vol 92 (Chambre 32)
R+2 : Vol 93 (Chambre 33)	R+2 : Vol 94 (Chambre 34)
R+2 : Vol 95 (Chambre 35)	R+2 : Vol 96 (Circulation 6)
R+2 : Vol 97 (Palier 3)	RDJ : Vol 98 (Local poubelle)
R+2 : Vol 99 (Acceuil infirmière)	R+2 : Vol 100 (Salle de soins 2)
R+2 : Vol 101 (Linge propre 2)	R+2 : Vol 102 (Douche 2)
R+2 : Vol 103 (Local 2)	R+2 : Vol 104 (Local 3)
R+2 : Vol 105 (Chambre 36)	R+2 : Vol 106 (Local ménage 2)
R+2 : Vol 107 (Local 4)	R+2 : Vol 108 (Local 5)

R+2 : Vol 109 (Salle tv 2)	R+2 : Vol 110 (Local 6)
R+2 : Vol 111 (Local 7)	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 41 (Chambre 1)					
1203	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1204	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1205	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1312	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1313	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1314	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1939	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1940	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1941	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1942	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1943	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1944	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1945	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1946	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 41 (Chambre 1)					
1947	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1948	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1949	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1950	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1951	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1952	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1953	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1954	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1955	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1956	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1957	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1958	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1959	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1960	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1961	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1962	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2514	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2515	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2516	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2517	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2518	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2519	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2520	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 41 (Chambre 1)					
2521	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2522	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2523	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 42 (Chambre 2)					
1206	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1207	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1208	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1315	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1316	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1317	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1927	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1928	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 42 (Chambre 2)					
1929	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1930	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1931	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1932	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1933	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1934	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1935	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1936	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1937	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1938	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1963	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1964	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1965	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1966	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1967	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1968	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1969	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1970	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1971	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1972	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1973	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1974	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2509	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 42 (Chambre 2)					
2510	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2511	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2512	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2513	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		9						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 43 (Chambre 3)					
1209	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1210	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1211	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1318	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1319	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1320	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1915	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 43 (Chambre 3)					
1916	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1917	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1918	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1919	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1920	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1921	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1922	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1923	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1924	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1925	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1926	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1975	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1976	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1977	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1978	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1979	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1980	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1981	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1982	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1983	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1984	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1985	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1986	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 43 (Chambre 3)					
2504	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2505	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2506	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2507	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2508	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 44 (Chambre 4)					
1212	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1213	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1214	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1321	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1322	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1323	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 44 (Chambre 4)					
1903	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1904	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1905	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1906	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1907	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1908	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1909	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1910	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1911	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1912	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1913	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1914	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1987	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1988	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1989	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1990	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1991	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1992	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1993	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1994	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1995	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1996	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1997	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 44 (Chambre 4)					
1998	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2499	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2500	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2501	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2502	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2503	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 45 (Chambre 5)					
1215	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1216	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1217	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1324	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1325	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 45 (Chambre 5)					
1326	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1891	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1892	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1893	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1894	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1895	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1896	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1897	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1898	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1899	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1900	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1901	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1902	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1999	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2000	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2001	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2002	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2003	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2004	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2005	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2006	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2007	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 45 (Chambre 5)					
2008	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2009	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2010	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2494	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2495	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2496	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2497	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2498	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 46 (Chambre 6)					
1218	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1219	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1220	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1327	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1328	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 46 (Chambre 6)					
1329	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1879	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1880	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1881	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1882	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1883	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1884	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1885	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1886	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1887	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1888	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1889	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1890	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2011	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2012	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2013	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2014	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2015	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2016	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2017	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2018	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2019	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 46 (Chambre 6)					
2020	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2021	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2022	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2489	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2490	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2491	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2492	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2493	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 47 (Chambre 7)					
1221	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1222	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1223	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1330	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1331	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 47 (Chambre 7)					
1332	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1867	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1868	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1869	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1870	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1871	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1872	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1873	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1874	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1875	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1876	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1877	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1878	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2023	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2024	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2025	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2026	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2027	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2028	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2029	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2030	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2031	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 47 (Chambre 7)					
2032	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2033	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2034	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2484	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2485	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2486	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2487	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2488	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 48 (Chambre 8)					
1224	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1225	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1226	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1333	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1334	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 48 (Chambre 8)					
1335	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1855	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1856	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1857	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1858	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1859	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1860	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1861	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1862	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1863	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1864	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1865	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1866	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2035	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2036	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2037	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2038	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2039	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2040	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2041	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2042	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2043	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 48 (Chambre 8)					
2044	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2045	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2046	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2479	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2480	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2481	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2482	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2483	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 49 (Chambre 9)					
1227	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1228	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1229	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1336	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1337	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 49 (Chambre 9)					
1338	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1843	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1844	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1845	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1846	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1847	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1848	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1849	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1850	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1851	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1852	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1853	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1854	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2047	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2048	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2049	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2050	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2051	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2052	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2053	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2054	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2055	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 49 (Chambre 9)					
2056	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2057	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2058	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2474	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2475	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2476	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2477	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2478	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 50 (Salon)					
1230	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1231	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1232	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1339	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1340	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 50 (Salon)					
1341	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1831	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1832	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1833	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1834	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1835	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1836	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1837	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1838	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1839	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1840	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1841	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1842	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2059	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2060	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2061	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2062	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2063	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2064	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2065	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2066	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2067	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 50 (Salon)					
2068	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2069	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2070	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2469	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2470	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2471	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2472	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2473	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 51 (Rangement 1)					
1233	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1234	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1235	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1342	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1343	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 51 (Rangement 1)					
1344	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1819	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1820	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1821	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1822	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1823	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1824	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1825	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1826	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1827	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1828	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1829	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1830	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2071	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2072	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2073	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2074	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2075	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2076	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2077	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2078	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2079	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 51 (Rangement 1)					
2080	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2081	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2082	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2464	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2465	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2466	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2467	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2468	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 52 (Douche 1)					
1236	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1237	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1238	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1345	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1346	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 52 (Douche 1)					
1347	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1813	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1814	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1815	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1816	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1817	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1818	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2083	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2084	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2085	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2086	B	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2087	B	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2088	B	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2089	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2090	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2091	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2092	B	Mur platre papier peint-Mur3	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2093	B	Mur platre papier peint-Mur3	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2094	B	Mur platre papier peint-Mur3	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 53 (Local désinfection)					
1239	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1240	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1241	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1348	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1349	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1350	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1801	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1802	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1803	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1804	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1805	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1806	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1807	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1808	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1809	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 53 (Local désinfection)					
1810	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1811	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1812	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2095	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2096	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2097	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2098	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2099	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2100	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2101	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2102	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2103	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2104	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2105	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2106	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 54 (Linge propre 1)					
1305	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 54 (Linge propre 1)					
1306	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1307	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1351	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1352	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1353	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1795	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1796	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1797	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1798	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1799	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1800	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2107	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2108	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2109	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2110	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2111	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2112	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 54 (Linge propre 1)					
2113	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2114	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2115	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2116	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2117	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2118	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 55 (Vestiaire 5)					
1245	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1246	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1247	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1354	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1355	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 55 (Vestiaire 5)					
1356	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1777	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1778	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1779	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1780	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1781	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1782	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1783	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1784	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1785	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1786	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1787	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1788	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1789	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1790	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1791	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1792	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1793	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1794	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2119	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2120	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2121	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 55 (Vestiaire 5)					
2122	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2123	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2124	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2125	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2126	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2127	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2128	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2129	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2130	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 56 (Rangement 2)					
1248	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1249	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1250	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1357	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 56 (Rangement 2)					
1358	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1359	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1765	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1766	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1767	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1768	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1769	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1770	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1771	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1772	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1773	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1774	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1775	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1776	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2131	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2132	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2133	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2134	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2135	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2136	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 56 (Rangement 2)					
2137	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2138	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2139	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2140	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2141	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2142	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 57 (Salle de soins 1)					
1251	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1252	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1253	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1360	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1361	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 57 (Salle de soins 1)					
1362	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1753	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1754	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1755	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1756	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1757	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1758	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1759	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1760	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1761	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1762	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1763	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1764	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2143	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2144	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2145	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2146	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2147	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2148	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2149	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2150	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2151	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 57 (Salle de soins 1)					
2152	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2153	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2154	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2155	A	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2156	A	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2157	A	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2158	B	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2159	B	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2160	B	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2161	C	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2162	C	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2163	C	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2164	D	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2165	D	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2166	D	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 58 (Accueil infirmière)					
1254	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 58 (Accueil infirmière)					
1255	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1256	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1363	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1364	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1365	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1747	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1748	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1749	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1750	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1751	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1752	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2167	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2168	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2169	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2170	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2171	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2172	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 58 (Accueil infirmière)					
2173	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2174	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2175	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2176	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2177	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2178	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 59 (Linge salle)					
1257	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1258	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1259	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1366	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1367	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 59 (Linge salle)					
1368	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1741	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1742	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1743	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1744	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1745	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1746	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2179	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2180	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2181	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2182	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2183	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2184	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2185	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2186	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2187	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2188	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2189	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2190	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 60 (Palier 2)					
1260	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1261	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1262	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1369	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1370	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1371	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1735	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1736	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1737	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1738	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1739	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1740	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2191	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2192	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2193	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 60 (Palier 2)					
2194	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2195	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2196	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2197	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2198	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2199	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2200	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2201	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2202	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 61 (VO)					
1263	Plancher bas	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1264	Plancher bas	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1265	Plancher bas	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1372	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 61 (VO)					
1373	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1374	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2203	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2204	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2205	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2206	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2207	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2208	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2209	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2210	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2211	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2212	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2213	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2214	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 62 (Salle tv 1)					
1266	Plancher bas	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 62 (Salle tv 1)					
1267	Plancher bas	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1268	Plancher bas	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1375	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1376	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1377	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1675	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1676	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1677	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1678	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1679	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1680	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2215	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2216	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2217	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2218	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2219	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 62 (Salle tv 1)					
2220	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2221	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2222	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2223	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2224	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2225	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2226	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2227	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2228	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2229	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2454	A	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2455	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2456	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2457	A	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2458	A	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2459	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2460	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2461	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2462	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2463	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 63 (Circulation 5)					
1242	Plancher bas	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1243	Plancher bas	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1244	Plancher bas	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1269	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1270	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1271	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1378	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1379	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1380	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1537	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1538	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 63 (Circulation 5)					
1539	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1540	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1541	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1542	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1543	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1544	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1545	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1546	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1547	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1548	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1549	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1550	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1551	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1552	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1553	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1554	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1555	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1556	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1557	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1558	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1559	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1560	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1561	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 63 (Circulation 5)					
1562	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1563	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1564	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1565	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1566	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1567	A	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1568	A	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1569	A	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1570	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1571	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1572	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1573	A	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1574	A	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1575	A	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1576	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1577	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1578	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1579	A	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1580	A	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1581	A	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1582	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1583	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1584	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 63 (Circulation 5)					
1585	A	Porte bois peint (Dormant)-Po9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1586	A	Porte bois peint (Dormant)-Po9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1587	A	Porte bois peint (Dormant)-Po9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1588	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1589	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1590	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1591	A	Porte bois peint (Dormant)-Po10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1592	A	Porte bois peint (Dormant)-Po10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1593	A	Porte bois peint (Dormant)-Po10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1594	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1595	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1596	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1597	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1598	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1599	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1600	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1601	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1602	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1609	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1610	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1611	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1612	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1613	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 63 (Circulation 5)					
1614	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1615	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1616	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1617	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1618	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1619	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1620	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1621	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1622	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1623	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1624	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1625	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1626	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1627	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1628	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1629	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1630	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1631	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1632	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1633	E	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1634	E	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1635	E	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1636	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 63 (Circulation 5)					
1637	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1638	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1639	E	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1640	E	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1641	E	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1642	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1643	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1644	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1645	E	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1646	E	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1647	E	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1648	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1649	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1650	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1651	E	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1652	E	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1653	E	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1654	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1655	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1656	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1657	E	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1658	E	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1659	E	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 63 (Circulation 5)					
1660	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1661	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1662	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1663	E	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1664	E	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1665	E	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1666	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1667	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1668	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1669	E	Porte bois peint (Dormant)-Po9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1670	E	Porte bois peint (Dormant)-Po9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1671	E	Porte bois peint (Dormant)-Po9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1672	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1673	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1674	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1681	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1682	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1683	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1684	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1685	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1686	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1687	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1688	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 63 (Circulation 5)					
1689	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1690	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1691	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1692	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1693	E	Porte bois peint (Dormant)-Po10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1694	E	Porte bois peint (Dormant)-Po10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1695	E	Porte bois peint (Dormant)-Po10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1696	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1697	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1698	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1699	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1700	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1701	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1702	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1703	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1704	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1705	I	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1706	I	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1707	I	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1708	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1709	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1710	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1711	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 63 (Circulation 5)					
1712	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1713	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1714	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1715	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1716	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1717	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1718	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1719	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1720	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1721	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1722	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1723	G	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1724	G	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1725	G	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1726	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1727	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1728	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1729	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1730	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1731	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1732	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1733	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1734	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 63 (Circulation 5)								
2230	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2231	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2232	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2233	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2234	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2235	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2236	F	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2237	F	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2238	F	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2239	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2240	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2241	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2242	I	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2243	I	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2244	I	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2245	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2246	H	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2247	H	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2248	E	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2249	E	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2250	E	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2251	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2252	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 63 (Circulation 5)					
2253	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2254	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2255	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2256	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2439	F	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2440	F	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2441	F	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2442	F	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2443	F	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2444	F	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2445	F	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2446	F	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2447	F	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2448	F	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2449	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2450	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2451	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2452	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2453	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 46

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

R+1 - Vol 64 (Ascenseur 4)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 64 (Ascenseur 4)					
1308	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1309	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1310	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1311	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1381	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1382	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1383	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 65 (Chambre 10)					
1272	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1273	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1274	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 65 (Chambre 10)					
1384	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1385	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1386	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1513	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1514	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1515	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1516	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1517	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1518	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1519	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1520	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1521	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1522	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1523	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1524	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1525	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1526	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1527	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1528	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 65 (Chambre 10)					
1529	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1530	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1531	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1532	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1533	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1534	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1535	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1536	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2257	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2258	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2259	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2260	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2261	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2262	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2263	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2264	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2265	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2266	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2267	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2268	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2434	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2435	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2436	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 65 (Chambre 10)					
2437	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2438	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 66 (Chambre 11)					
1275	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1276	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1277	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1387	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1388	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1389	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1501	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1502	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1503	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 66 (Chambre 11)					
1504	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1505	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1506	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1507	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1508	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1509	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1510	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1511	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1512	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2269	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2270	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2271	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2272	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2273	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2274	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2275	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2276	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2277	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2278	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2279	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2280	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2429	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2430	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 66 (Chambre 11)					
2431	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2432	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2433	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		9						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 67 (Chambre 12)					
1278	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1279	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1280	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1390	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1391	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1392	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1489	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1490	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 67 (Chambre 12)					
1491	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1492	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1493	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1494	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1495	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1496	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1497	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1498	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1499	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1500	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2281	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2282	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2283	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2284	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2285	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2286	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2287	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2288	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2289	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2290	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2291	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2292	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2424	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 67 (Chambre 12)					
2425	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2426	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2427	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2428	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	9							
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 68 (Chambre 13)					
1281	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1282	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1283	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1393	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1394	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1395	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1477	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 68 (Chambre 13)					
1478	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1479	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1480	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1481	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1482	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1483	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1484	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1485	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1486	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1487	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1488	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2293	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2294	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2295	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2296	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2297	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2298	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2299	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2300	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2301	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2302	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2303	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2304	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 68 (Chambre 13)					
2419	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2420	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2421	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2422	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2423	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 69 (Chambre 14)					
1284	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1285	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1286	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1396	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1397	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1398	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 69 (Chambre 14)					
1465	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1466	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1467	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1468	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1469	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1470	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1471	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1472	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1473	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1474	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1475	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1476	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2305	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2306	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2307	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2308	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2309	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2310	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2311	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2312	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2313	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2314	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2315	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 69 (Chambre 14)					
2316	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2414	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2415	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2416	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2417	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2418	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 70 (Chambre 15)					
1287	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1288	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1289	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1399	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1400	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 70 (Chambre 15)					
1401	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1453	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1454	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1455	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1456	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1457	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1458	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1459	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1460	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1461	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1462	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1463	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1464	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2317	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2318	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2319	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2320	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2321	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2322	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2323	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2324	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2325	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 70 (Chambre 15)					
2326	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2327	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2328	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2409	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2410	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2411	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2412	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2413	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 71 (Chambre 16)					
1290	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1291	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1292	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1402	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1403	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 71 (Chambre 16)					
1404	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1441	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1442	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1443	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1444	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1445	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1446	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1447	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1448	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1449	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1450	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1451	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1452	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2329	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2330	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2331	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2332	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2333	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2334	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2335	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2336	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2337	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 71 (Chambre 16)					
2338	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2339	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2340	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2404	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2405	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2406	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2407	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2408	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 72 (Office alimentaire 1)					
1293	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1294	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1295	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1405	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1406	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 72 (Office alimentaire 1)					
1407	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1435	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1436	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1437	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1438	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1439	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1440	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2341	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2342	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2343	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2344	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2345	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2346	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2347	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2348	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2349	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2350	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2351	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2352	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2399	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2400	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2401	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 72 (Office alimentaire 1)					
2402	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2403	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 73 (Office alimentaire 2)					
1296	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1297	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1298	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1408	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1409	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1410	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1429	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1430	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1431	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 73 (Office alimentaire 2)					
1432	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1433	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1434	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2353	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2354	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2355	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2356	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2357	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2358	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2359	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2360	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2361	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2362	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2363	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2364	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2394	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2395	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2396	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2397	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2398	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 74 (Bureau docteur)					
1299	Plancher bas	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1300	Plancher bas	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1301	Plancher bas	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1411	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1412	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1413	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1423	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1424	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1425	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1426	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1427	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1428	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2365	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2366	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2367	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 74 (Bureau docteur)					
2368	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2369	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2370	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2371	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2372	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2373	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2374	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2375	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2376	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2389	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2390	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2391	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2392	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2393	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 75 (Ménage)					
1302	Plancher bas	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1303	Plancher bas	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 75 (Ménage)					
1304	Plancher bas	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1414	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1415	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1416	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1417	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1418	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1419	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1420	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1421	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1422	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1603	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1604	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1605	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1606	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1607	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1608	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2377	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2378	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 75 (Ménage)					
2379	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2380	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2381	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2382	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2383	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2384	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2385	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2386	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2387	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2388	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 100 (Salle de soins 2)					
3495	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3496	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3497	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3564	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 100 (Salle de soins 2)					
3565	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3566	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3576	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3577	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3578	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3579	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3580	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3581	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3786	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3787	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3788	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3789	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3790	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3791	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3792	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3793	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3794	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3795	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3796	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3797	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 101 (Linge propre 2)					
3498	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3499	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3500	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3561	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3562	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3563	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3582	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3583	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3584	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3585	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3586	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3587	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3774	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3775	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 101 (Linge propre 2)					
3776	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3777	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3778	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3779	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3780	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3781	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3782	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3783	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3784	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3785	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 102 (Douche 2)					
3501	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3502	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3503	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3558	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 102 (Douche 2)					
3559	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3560	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3588	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3589	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3590	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3591	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3592	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3593	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3765	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3766	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3767	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3768	D	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3769	D	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3770	D	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3771	D	Mur platre papier peint-Mur3	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3772	D	Mur platre papier peint-Mur3	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3773	D	Mur platre papier peint-Mur3	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 103 (Local 2)					
3504	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3505	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3506	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3555	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3556	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3557	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3594	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3595	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3596	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3597	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3598	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3599	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3750	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3751	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3752	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 103 (Local 2)					
3753	C	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3754	C	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3755	C	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3756	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3757	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3758	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 104 (Local 3)					
3507	Plancher bas	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3508	Plancher bas	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3509	Plancher bas	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3552	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3553	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 104 (Local 3)					
3554	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3600	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3601	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3602	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3603	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3604	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3605	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3738	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3739	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3740	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3741	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3742	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3743	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3744	C	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3745	C	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3746	C	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3747	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3748	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3749	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 105 (Chambre 36)					
3510	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3511	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3512	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3549	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3550	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3551	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3606	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3607	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3608	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3609	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3610	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3611	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 106 (Local ménage 2)					
3513	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3514	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3515	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3546	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3547	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3548	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3612	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3613	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3614	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3615	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3616	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3617	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 107 (Local 4)					
3516	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3517	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3518	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3543	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3544	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3545	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3618	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3619	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3620	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3621	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3622	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3623	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3696	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3697	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3698	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 107 (Local 4)					
3699	A	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3700	A	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3701	A	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3702	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3703	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3704	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3705	B	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3706	B	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3707	B	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3708	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3709	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3710	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3711	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3712	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3713	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3810	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3811	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3812	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3813	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3814	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3815	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3816	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3817	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 107 (Local 4)					
3818	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3819	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3820	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3821	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3822	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3823	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3824	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 108 (Local 5)					
3519	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3520	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3521	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3540	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3541	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 108 (Local 5)					
3542	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3681	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3682	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3683	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3690	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3691	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3692	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3693	D	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3694	D	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3695	D	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3825	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3826	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3827	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3828	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3829	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3830	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3831	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3832	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3833	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3834	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3835	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3836	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 108 (Local 5)					
3837	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3838	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3839	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 109 (Salle tv 2)					
3522	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3523	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3524	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3537	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3538	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3539	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3624	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3625	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 109 (Salle tv 2)					
3626	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3627	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3628	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3629	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3672	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3673	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3674	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3684	C	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3685	C	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3686	C	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3687	C	Mur platre papier peint-Mur3	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3688	C	Mur platre papier peint-Mur3	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3689	C	Mur platre papier peint-Mur3	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 110 (Local 6)					
3525	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3526	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 110 (Local 6)					
3527	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3534	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3535	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3536	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3630	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3631	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3632	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3633	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3634	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3635	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3660	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3661	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3662	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3663	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3664	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3665	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3666	A	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3667	A	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 110 (Local 6)					
3668	A	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3669	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3670	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3671	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		7						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 111 (Local 7)					
3528	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3529	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3530	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3531	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3532	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3533	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3636	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 111 (Local 7)					
3637	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3638	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3639	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3640	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3641	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3642	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3643	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3644	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3645	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3646	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3647	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3648	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3649	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3650	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3651	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3652	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3653	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3654	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3655	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3656	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3657	A	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3658	A	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3659	A	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 38 (Ascenseur 3)					
2524	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2525	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2526	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2527	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 77 (Chambre 17)					
2528	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2529	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2530	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2663	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2664	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2665	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 77 (Chambre 17)					
2666	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2667	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2668	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2669	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2670	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2671	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2672	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2673	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2674	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2675	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2676	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2677	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3365	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3366	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3367	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3368	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3369	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3370	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3371	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3372	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3373	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3374	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3375	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 77 (Chambre 17)					
3376	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3377	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3378	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3379	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3380	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3381	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 78 (Chambre 18)					
2531	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2532	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2533	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2660	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2661	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 78 (Chambre 18)					
2662	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2678	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2679	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2680	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2681	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2682	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2683	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2684	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2685	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2686	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2687	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2688	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2689	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3353	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3354	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3355	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3356	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3357	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3358	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3359	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3360	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3361	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 78 (Chambre 18)					
3362	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3363	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3364	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3382	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3383	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3384	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3385	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3386	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 79 (Chambre 19)					
2534	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2535	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2536	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2657	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2658	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 79 (Chambre 19)					
2659	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2690	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2691	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2692	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2693	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2694	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2695	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2696	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2697	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2698	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2699	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2700	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2701	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2702	C	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2703	C	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2704	C	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2705	D	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2706	D	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2707	D	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2708	A	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2709	A	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2710	A	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 79 (Chambre 19)					
2711	B	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2712	B	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2713	B	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3341	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3342	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3343	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3344	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3345	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3346	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3347	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3348	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3349	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3350	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3351	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3352	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3387	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3388	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3389	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3390	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3391	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 80 (Chambre 20)					
2537	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2538	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2539	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2654	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2655	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2656	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2714	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2715	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2716	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2717	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2718	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2719	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2720	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2721	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2722	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 80 (Chambre 20)					
2723	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2724	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2725	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3329	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3330	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3331	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3332	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3333	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3334	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3335	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3336	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3337	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3338	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3339	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3340	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3392	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3393	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3394	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3395	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3396	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3397	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3398	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3399	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 80 (Chambre 20)					
3400	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3401	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 81 (Chambre 21)					
2540	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2541	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2542	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2651	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2652	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2653	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2726	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2727	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2728	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 81 (Chambre 21)					
2729	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2730	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2731	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2732	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2733	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2734	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2735	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2736	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2737	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3317	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3318	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3319	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3320	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3321	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3322	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3323	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3324	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3325	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3326	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3327	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3328	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3402	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3403	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 81 (Chambre 21)					
3404	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3405	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3406	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	9							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 82 (Chambre 22)					
2543	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2544	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2545	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2648	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2649	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2650	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2738	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2739	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 82 (Chambre 22)					
2740	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2741	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2742	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2743	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2744	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2745	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2746	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2747	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2748	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2749	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3305	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3306	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3307	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3308	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3309	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3310	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3311	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3312	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3313	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3314	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3315	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3316	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3407	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 82 (Chambre 22)					
3408	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3409	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3410	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3411	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		9						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 83 (Chambre 23)					
2546	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2547	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2548	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2645	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2646	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2647	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2750	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 83 (Chambre 23)					
2751	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2752	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2753	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2754	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2755	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2756	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2757	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2758	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2759	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2760	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2761	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3293	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3294	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3295	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3296	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3297	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3298	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3299	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3300	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3301	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3302	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3303	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3304	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 84 (Chambre 24)					
2549	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2550	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2551	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2642	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2643	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2644	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2762	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2763	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2764	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2765	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2766	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2767	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2768	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2769	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 84 (Chambre 24)					
2770	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2771	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2772	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2773	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3281	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3282	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3283	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3284	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3285	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3286	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3287	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3288	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3289	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3290	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3291	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3292	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3412	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3413	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3414	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3415	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3416	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 85 (Chambre 25)					
2552	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2553	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2554	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2639	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2640	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2641	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2774	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2775	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2776	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2777	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2778	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2779	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2780	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2781	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2782	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 85 (Chambre 25)					
2783	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2784	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2785	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3269	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3270	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3271	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3272	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3273	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3274	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3275	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3276	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3277	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3278	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3279	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3280	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3417	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3418	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3419	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3420	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3421	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 86 (Chambre 26)					
2555	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2556	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2557	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2636	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2637	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2638	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2786	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2787	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2788	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2789	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2790	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2791	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2792	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2793	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2794	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 86 (Chambre 26)					
2795	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2796	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2797	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3257	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3258	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3259	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3260	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3261	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3262	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3263	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3264	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3265	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3266	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3267	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3268	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3422	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3423	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3424	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3425	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3426	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 87 (Chambre 27)					
2558	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2559	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2560	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2633	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2634	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2635	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2798	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2799	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2800	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2801	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2802	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2803	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2804	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2805	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2806	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 87 (Chambre 27)					
2807	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2808	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2809	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3245	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3246	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3247	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3248	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3249	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3250	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3251	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3252	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3253	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3254	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3255	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3256	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3427	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3428	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3429	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3430	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3431	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 88 (Chambre 28)					
2561	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2562	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2563	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2630	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2631	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2632	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2810	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2811	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2812	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2813	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2814	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2815	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2816	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2817	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2818	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 88 (Chambre 28)					
2819	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2820	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2821	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3233	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3234	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3235	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3236	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3237	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3238	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3239	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3240	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3241	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3242	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3243	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3244	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3432	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3433	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3434	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3435	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3436	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 89 (Chambre 29)					
2564	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2565	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2566	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2627	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2628	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2629	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2822	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2823	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2824	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2825	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2826	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2827	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2828	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2829	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2830	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 89 (Chambre 29)					
2831	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2832	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2833	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3221	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3222	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3223	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3224	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3225	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3226	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3227	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3228	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3229	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3230	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3231	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3232	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3437	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3438	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3439	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3440	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3441	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 90 (Chambre 30)					
2567	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2568	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2569	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2624	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2625	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2626	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2834	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2835	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2836	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2837	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2838	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2839	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2840	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2841	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2842	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 90 (Chambre 30)					
2843	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2844	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2845	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3209	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3210	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3211	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3212	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3213	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3214	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3215	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3216	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3217	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3218	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3219	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3220	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3442	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3443	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3444	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3445	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3446	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 91 (Chambre 31)					
2570	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2571	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2572	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2621	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2622	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2623	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2846	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2847	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2848	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2849	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2850	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2851	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2852	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2853	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2854	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 91 (Chambre 31)					
2855	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2856	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2857	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3197	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3198	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3199	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3200	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3201	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3202	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3203	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3204	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3205	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3206	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3207	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3208	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3447	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3448	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3449	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3450	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3451	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3452	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3453	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3454	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 91 (Chambre 31)					
3455	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3456	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 92 (Chambre 32)					
2573	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2574	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2575	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2618	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2619	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2620	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2858	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2859	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2860	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 92 (Chambre 32)					
2861	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2862	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2863	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2864	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2865	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2866	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2867	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2868	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2869	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3185	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3186	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3187	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3188	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3189	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3190	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3191	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3192	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3193	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3194	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3195	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3196	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3457	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3458	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 92 (Chambre 32)					
3459	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3460	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3461	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	9							
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 93 (Chambre 33)					
2576	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2577	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2578	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2615	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2616	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2617	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2870	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2871	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 93 (Chambre 33)					
2872	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2873	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2874	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2875	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2876	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2877	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2878	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2879	C	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2880	C	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2881	C	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3173	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3174	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3175	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3176	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3177	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3178	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3179	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3180	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3181	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3182	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3183	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3184	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3462	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 93 (Chambre 33)					
3463	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3464	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3465	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3466	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	9							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 94 (Chambre 34)					
2579	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2580	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2581	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2612	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2613	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2614	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2882	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 94 (Chambre 34)					
2883	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2884	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2885	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2886	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2887	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2888	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2889	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2890	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2891	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2892	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2893	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3161	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3162	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3163	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3164	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3165	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3166	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3167	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3168	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3169	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3170	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3171	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3172	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 94 (Chambre 34)					
3467	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3468	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3469	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3470	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3471	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3726	A	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3727	A	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3728	A	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3729	B	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3730	B	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3731	B	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3732	C	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3733	C	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3734	C	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3735	D	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3736	D	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3737	D	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3870	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3871	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3872	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3873	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3874	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3875	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 94 (Chambre 34)					
3876	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3877	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3878	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3879	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3880	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3881	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3882	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3883	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3884	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 95 (Chambre 35)					
2582	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2583	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2584	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2609	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 95 (Chambre 35)					
2610	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2611	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2894	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2895	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2896	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2897	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2898	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2899	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2900	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2901	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2902	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2903	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2904	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2905	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3149	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3150	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3151	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3152	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3153	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3154	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 95 (Chambre 35)					
3155	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3156	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3157	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3158	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3159	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3160	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3472	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3473	A	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3474	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3475	A	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3476	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3714	A	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3715	A	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3716	A	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3717	B	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3718	B	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3719	B	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3720	C	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3721	C	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3722	C	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3723	D	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3724	D	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3725	D	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 95 (Chambre 35)					
3855	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3856	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3857	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3858	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3859	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3860	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3861	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3862	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3863	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3864	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3865	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3866	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3867	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3868	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3869	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 96 (Circulation 6)					
2585	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 96 (Circulation 6)					
2586	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2587	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2606	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2607	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2608	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2906	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2907	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2908	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2909	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2910	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2911	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2912	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2913	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2914	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2915	K	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2916	K	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2917	K	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 96 (Circulation 6)								
2918	J	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2919	J	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2920	J	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2921	I	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2922	I	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2923	I	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2924	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2925	H	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2926	H	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2927	G	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2928	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2929	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2930	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2931	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2932	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2933	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2934	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2935	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2936	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2937	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2938	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2951	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2952	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 96 (Circulation 6)					
2953	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2954	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2955	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2956	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2957	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2958	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2959	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2960	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2961	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2962	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2963	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2964	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2965	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2966	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2967	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2968	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2969	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2970	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2971	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2972	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2973	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2974	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2975	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 96 (Circulation 6)					
2976	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2977	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2978	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2979	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2980	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2981	A	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2982	A	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2983	A	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2984	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2985	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2986	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2987	A	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2988	A	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2989	A	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2990	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2991	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2992	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2993	A	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2994	A	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2995	A	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2996	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2997	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2998	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 96 (Circulation 6)					
2999	A	Porte bois peint (Dormant)-Po9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3000	A	Porte bois peint (Dormant)-Po9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3001	A	Porte bois peint (Dormant)-Po9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3002	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3003	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3004	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3005	A	Porte bois peint (Dormant)-Po10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3006	A	Porte bois peint (Dormant)-Po10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3007	A	Porte bois peint (Dormant)-Po10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3008	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3009	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3010	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3011	A	Porte bois peint (Dormant)-Po11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3012	A	Porte bois peint (Dormant)-Po11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3013	A	Porte bois peint (Dormant)-Po11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3014	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3015	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3016	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3017	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3018	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3019	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3020	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3021	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 96 (Circulation 6)					
3022	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3023	J	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3024	J	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3025	J	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3026	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3027	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3028	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3029	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3030	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3031	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3032	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3033	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3034	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3035	N	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3036	N	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3037	N	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3038	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3039	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3040	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3041	J	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3042	J	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3043	J	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3044	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 96 (Circulation 6)					
3045	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3046	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3047	J	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3048	J	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3049	J	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3050	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3051	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3052	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3053	J	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3054	J	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3055	J	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3056	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3057	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3058	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3059	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3060	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3061	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3062	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3063	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3064	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3065	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3066	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3067	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 96 (Circulation 6)					
3068	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3069	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3070	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3071	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3072	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3073	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3074	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3075	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3076	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3077	N	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3078	N	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3079	N	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3080	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3081	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3082	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3083	N	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3084	N	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3085	N	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3086	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3087	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3088	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3089	N	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3090	N	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 96 (Circulation 6)					
3091	N	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3092	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3093	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3094	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3095	N	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3096	N	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3097	N	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3098	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3099	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3100	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3101	A	Porte bois peint (Dormant)-Po12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3102	A	Porte bois peint (Dormant)-Po12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3103	A	Porte bois peint (Dormant)-Po12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3104	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3105	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3106	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3107	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3108	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3109	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3110	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3111	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3112	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3113	L	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 96 (Circulation 6)					
3114	L	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3115	L	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3116	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3117	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3118	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3119	L	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3120	L	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3121	L	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3122	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3123	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3124	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3125	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3126	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3127	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3128	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3129	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3130	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3131	M	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3132	M	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3133	M	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3134	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3135	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3136	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 96 (Circulation 6)					
3137	A	Porte bois peint (Dormant)-Po13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3138	A	Porte bois peint (Dormant)-Po13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3139	A	Porte bois peint (Dormant)-Po13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3140	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3141	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3142	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3143	A	Porte bois peint (Dormant)-Po14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3144	A	Porte bois peint (Dormant)-Po14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3145	A	Porte bois peint (Dormant)-Po14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3146	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3147	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3148	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3477	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3478	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3479	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3480	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3481	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3482	F	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3483	F	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3484	F	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3485	F	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3486	F	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3487	K	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 96 (Circulation 6)					
3488	K	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3489	K	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3490	K	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3491	K	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3675	F	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3676	F	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3677	F	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3678	E	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3679	E	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3680	E	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3759	O	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3760	O	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3761	O	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3762	L	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3763	L	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3764	L	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3840	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3841	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3842	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3843	H	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3844	H	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3845	H	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3846	H	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 96 (Circulation 6)					
3847	H	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3848	H	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3849	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3850	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3851	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3852	H	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3853	H	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3854	H	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 54

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 97 (Palier 3)					
2588	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2589	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2590	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2591	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2592	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2593	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2594	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 97 (Palier 3)					
2595	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2596	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2597	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2598	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2599	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2600	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2601	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2602	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2603	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2604	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2605	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2939	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2940	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2941	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2942	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2943	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2944	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2945	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2946	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 97 (Palier 3)					
2947	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2948	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2949	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2950	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 99 (Acceuil infirmière)					
3492	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3493	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3494	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3567	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3568	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3569	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3570	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 99 (Acceuil infirmière)					
3571	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3572	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3573	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3574	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3575	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3798	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3799	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3800	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3801	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3802	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3803	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3804	A	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3805	A	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3806	A	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3807	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3808	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3809	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 1 (Refetctoire)					
3	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 1 (Refetctoire)					
4	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
5	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
88	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
89	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
90	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
487	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
488	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
489	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
490	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
491	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
492	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
493	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
494	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
495	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
496	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
497	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 1 (Refetctoire)					
498	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
499	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
500	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
501	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
502	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
503	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
504	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
505	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
506	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
507	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
508	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
509	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
510	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
511	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
512	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
513	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
514	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
515	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
516	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
517	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
518	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
519	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
520	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 1 (Refetctoire)					
521	H	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
522	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
523	I	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
524	I	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
525	I	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
526	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
527	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
528	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 10 (Local informations)					
85	C	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
86	C	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
87	C	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
115	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
116	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
117	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
403	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 10 (Local informations)					
404	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
405	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
406	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
407	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
408	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
664	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
665	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
666	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
667	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
668	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
669	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
670	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
671	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
672	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
676	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
677	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
678	H	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
679	I	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
680	I	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
681	I	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
682	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
683	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
684	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 10 (Local informations)					
685	C	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
686	C	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
687	C	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
688	C	Mur platre papier peint-Mur3	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
689	C	Mur platre papier peint-Mur3	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
690	C	Mur platre papier peint-Mur3	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 11 (Palier 1)					
30	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
31	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
32	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
691	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
692	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
693	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
694	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
695	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
696	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 11 (Palier 1)					
697	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
698	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
699	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
700	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
701	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
702	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
859	D	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
860	D	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
861	D	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 12 (Archives 1)					
33	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
34	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
35	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
121	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 12 (Archives 1)					
122	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
123	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
385	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
386	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
387	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
388	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
389	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
390	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
703	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
704	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
705	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
706	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
707	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
708	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
709	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
710	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
711	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
712	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
713	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
714	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 13 (Bureau 2)					
36	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
37	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
38	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
124	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
125	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
126	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
379	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
380	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
381	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
382	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
383	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
384	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
715	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
716	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 13 (Bureau 2)					
717	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
718	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
719	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
720	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
721	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
722	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
723	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
724	C	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
725	C	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
726	C	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
727	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
728	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
729	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
730	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
731	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
732	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 14 (Vestiaire 2)					
39	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 14 (Vestiaire 2)					
40	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
41	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
127	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
128	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
373	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
374	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
375	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
376	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
377	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
378	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
733	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
734	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
735	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
736	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
737	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
738	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 14 (Vestiaire 2)					
739	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
740	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
741	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
742	D	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
743	D	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
744	D	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 15 (Salle du C.A)					
42	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
43	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
44	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
130	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 15 (Salle du C.A)					
132	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
361	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
362	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
363	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
364	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
365	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
366	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
367	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
368	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
369	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
370	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
371	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
372	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
745	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
746	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
747	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
748	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
749	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
750	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
751	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
752	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
753	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 15 (Salle du C.A)					
754	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
755	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
756	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
757	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
758	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
759	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
760	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
761	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
762	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
763	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
764	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
765	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
766	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
767	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
768	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 16 (Archives 2)					
45	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 16 (Archives 2)					
46	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
47	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
133	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
349	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
350	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
351	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
352	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
353	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
354	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
355	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
356	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
357	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
358	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
359	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
360	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 16 (Archives 2)					
769	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
770	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
771	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
772	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
773	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
774	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
775	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
776	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
777	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
778	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
779	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
780	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 17 (DGT)					
48	Plancher bas	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
49	Plancher bas	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
50	Plancher bas	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 17 (DGT)					
136	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
343	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
344	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
345	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
346	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
347	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
348	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
781	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
782	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
783	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
784	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
785	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
786	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
787	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
788	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
789	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
790	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 17 (DGT)					
791	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
792	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 18 (W.C)					
51	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
52	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
53	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
139	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
337	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
339	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 18 (W.C)					
340	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
341	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
342	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
793	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
794	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
795	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
796	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
797	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
798	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
799	A	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
800	A	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
801	A	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
802	C	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
803	C	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
804	C	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 19 (Bureau 3)					
54	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 19 (Bureau 3)					
55	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
56	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
142	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
144	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
325	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
326	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
327	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
328	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
329	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
330	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
331	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
332	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
333	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
334	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
336	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 19 (Bureau 3)					
805	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
806	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
807	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
811	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
812	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
813	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
814	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
815	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
816	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
817	E	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
818	E	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
819	E	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
820	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
821	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
822	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
823	E	Mur platre papier peint-Mur3	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
824	E	Mur platre papier peint-Mur3	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
825	E	Mur platre papier peint-Mur3	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
826	G	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
827	G	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
828	G	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 2 (Pharmacie)					
6	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
7	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
8	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
91	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
92	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
93	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
469	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
470	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
471	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
472	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
473	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
474	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
475	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
476	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
477	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 2 (Pharmacie)					
478	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
479	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
480	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
481	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
482	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
483	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
484	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
485	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
486	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
529	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
530	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
531	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
532	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
533	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
534	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
535	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
536	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
537	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
538	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
539	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
540	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
541	G	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
542	G	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 2 (Pharmacie)					
543	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
544	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
545	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
546	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
547	H	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
548	H	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
549	H	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
550	I	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
551	I	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
552	I	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
553	J	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
554	J	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
555	J	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
556	K	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
557	K	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
558	K	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
559	L	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
560	L	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
561	L	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
562	M	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
563	M	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
564	M	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
565	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 2 (Pharmacie)					
566	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
567	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 20 (Bureau 4)					
57	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
58	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
59	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
145	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
307	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
308	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
309	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 20 (Bureau 4)					
310	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
311	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
312	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
313	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
314	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
315	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
316	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
317	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
318	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
319	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
320	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
321	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
322	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
323	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
324	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
829	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
830	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
831	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
832	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
833	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
834	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
835	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
836	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 20 (Bureau 4)					
837	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
838	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
839	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
840	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		9						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 21 (Bureau 5)					
60	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
61	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
62	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
148	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
149	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
295	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 21 (Bureau 5)					
296	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
297	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
298	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
299	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
300	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
301	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
302	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
303	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
304	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
305	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
306	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
841	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
842	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
843	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
844	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
845	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
846	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
847	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
848	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
849	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
850	C	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
851	C	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
852	C	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 22 (Hall)					
63	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
64	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
65	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
84	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
118	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
119	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
120	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 22 (Hall)					
175	O	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	O	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	O	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
180	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
181	O	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
182	O	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
183	O	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
184	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
185	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
186	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
187	O	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
188	O	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
189	O	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
190	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
191	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
193	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
196	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 22 (Hall)					
198	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
208	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
209	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
211	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
212	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
213	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
214	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
215	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
216	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
217	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
218	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
219	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
220	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 22 (Hall)					
221	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
222	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
223	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
225	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
226	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
227	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
228	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
229	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
230	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
231	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
233	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
234	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
241	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
242	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
243	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
244	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
245	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
246	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
254	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
255	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 22 (Hall)					
256	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
257	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
258	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
259	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
261	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
262	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
263	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
264	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
265	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
266	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
267	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
268	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
269	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
270	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
271	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
272	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
273	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
274	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
275	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
276	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
277	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
278	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 22 (Hall)					
279	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
280	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
281	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
282	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
283	F	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
284	F	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
285	F	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
286	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
287	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
288	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
289	F	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
290	F	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
291	F	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
292	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
293	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
294	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
391	O	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
392	O	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
393	O	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
394	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
395	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
396	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
397	O	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 22 (Hall)					
398	O	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
399	O	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
400	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
401	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
402	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
673	O	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
674	O	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
675	O	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
808	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
809	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
810	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
853	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
854	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
855	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
856	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
857	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
858	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
862	N	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
863	N	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
864	N	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
865	M	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
866	M	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
867	M	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 22 (Hall)					
868	C	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
869	C	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
870	C	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
871	K	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
872	K	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
873	K	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
874	J	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
875	J	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
876	J	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
877	I	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
878	I	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
879	I	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
880	C	Mur platre papier peint-Mur3	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
881	C	Mur platre papier peint-Mur3	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
882	C	Mur platre papier peint-Mur3	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
883	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
884	H	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
885	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
886	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
887	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
888	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
889	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
890	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 22 (Hall)					
891	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
892	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
893	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
894	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
895	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
896	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
897	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 40

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 23 (Accueil)					
66	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
67	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
68	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
154	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 23 (Accueil)					
156	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
169	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
171	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
898	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
899	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
900	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
901	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
902	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
903	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
904	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
905	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
906	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
907	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
908	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
909	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 24 (Attente)					
69	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
70	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
71	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
157	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
159	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
167	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
910	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
911	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
912	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 24 (Attente)					
913	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
914	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
915	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
916	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
917	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
918	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
919	D	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
920	D	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
921	D	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 25 (SAS)					
72	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
73	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
74	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
160	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 25 (SAS)					
161	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
922	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
923	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
924	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
925	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
926	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
927	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
928	B	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
929	B	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
930	B	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
931	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
932	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
933	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 3 (Bureau 1)					
9	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 3 (Bureau 1)					
10	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
11	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
94	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
95	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
96	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
463	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
464	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
465	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
466	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
467	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
468	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
568	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
569	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
570	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
571	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
572	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 3 (Bureau 1)					
573	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
574	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
575	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
576	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
577	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
578	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
579	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 37 (Ascenseur 2)					
75	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
76	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
77	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
78	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
82	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
83	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 4 (Local ménage 1)					
12	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
13	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
14	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
97	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
247	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
248	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
249	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
250	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
251	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
252	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
457	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
458	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
459	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 4 (Local ménage 1)					
460	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
461	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
462	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
580	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
581	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
582	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
583	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
584	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
585	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
586	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
587	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
588	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
589	C	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
590	C	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
591	C	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 5 (WC Femme)					
15	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 5 (WC Femme)					
16	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
17	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
100	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
101	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
451	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
452	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
453	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
454	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
455	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
456	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
592	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
593	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
594	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
595	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
596	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
597	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 5 (WC Femme)					
598	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
599	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
600	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
601	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
602	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
603	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 6 (Vestiaire 1)					
18	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
19	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
20	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
103	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
104	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 6 (Vestiaire 1)					
105	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
235	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
236	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
237	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
238	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
239	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
240	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
445	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
446	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
447	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
448	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
449	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
450	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
604	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
605	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
606	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
607	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
608	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
609	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
610	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
611	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
612	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 6 (Vestiaire 1)					
613	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
614	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
615	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 7 (Local archive)					
21	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
22	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
23	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
106	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
107	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
108	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
439	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
440	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 7 (Local archive)					
441	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
442	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
443	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
444	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
616	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
617	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
618	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
619	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
620	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
621	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
622	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
623	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
624	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
625	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
626	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
627	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 8 (Circulation 1)					
24	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 8 (Circulation 1)					
25	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
26	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
109	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
427	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
428	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
429	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
430	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
431	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
432	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
433	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
434	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
435	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
436	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
437	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
438	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 8 (Circulation 1)								
628	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
629	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
630	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
631	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
632	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
633	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
634	G	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
635	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
636	G	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
637	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
638	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
639	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
640	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
641	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
642	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
643	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
644	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
645	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
646	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
647	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
648	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
649	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
650	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 8 (Circulation 1)					
651	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		12						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 9 (Circulation 2)					
27	Plancher bas	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
28	Plancher bas	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
29	Plancher bas	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
112	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
113	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
114	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
409	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
410	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
411	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
412	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 9 (Circulation 2)					
413	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
414	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
415	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
416	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
417	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
418	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
419	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
420	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
421	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
422	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
423	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
424	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
425	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
426	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
652	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
653	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
654	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
655	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
656	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
657	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
658	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
659	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
660	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 9 (Circulation 2)					
661	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
662	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
663	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		9						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 26 (Zone préparation froide)					
934	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
935	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
936	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
956	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
957	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
958	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1079	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1080	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 26 (Zone préparation froide)								
1081	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1082	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1083	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1084	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1085	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1086	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1087	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1088	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1089	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1090	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1091	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1092	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1093	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1094	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1095	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1096	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1097	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1098	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1099	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1100	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1101	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1102	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1103	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 26 (Zone préparation froide)					
1104	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1105	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1106	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1107	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1108	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1109	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1110	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1111	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1112	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1113	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1114	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1115	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1116	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1117	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1118	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1119	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1120	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1121	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1122	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1123	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1124	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1125	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1126	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 26 (Zone préparation froide)					
1127	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1128	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1129	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1130	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1131	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1132	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 27 (Circulation 3)					
937	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
938	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
939	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
962	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
963	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 27 (Circulation 3)					
964	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1037	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1038	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1039	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1040	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1041	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1042	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1043	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1044	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1045	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1046	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1047	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1048	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1049	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1050	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1051	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1052	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1053	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1054	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1055	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1056	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1057	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 27 (Circulation 3)					
1058	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1059	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1060	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1061	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1062	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1063	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1064	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1065	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1066	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1067	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1068	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1069	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1070	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1071	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1072	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1073	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1074	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1075	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1076	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1077	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1078	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1133	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1134	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 27 (Circulation 3)					
1135	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1136	B	Mur platre papier peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1137	B	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1138	B	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1139	B	Mur platre papier peint-Mur3	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1140	B	Mur platre papier peint-Mur3	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1141	B	Mur platre papier peint-Mur3	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1142	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1143	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1144	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 31 (Local technique 1)					
940	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
941	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
942	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
965	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 31 (Local technique 1)					
966	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
967	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1031	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1032	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1033	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1034	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1035	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1036	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1145	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1146	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1147	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1148	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1149	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1150	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1151	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1152	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1153	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1154	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1155	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1156	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 36 (Ascenseur 1)					
943	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
944	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
945	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
946	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
947	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
948	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
949	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
950	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
951	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
952	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
968	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
969	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
970	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 39 (Circulation 4)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 39 (Circulation 4)					
953	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
954	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
955	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
971	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
972	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
973	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
983	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
984	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
985	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
986	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
987	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
988	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
989	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
990	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
991	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 39 (Circulation 4)					
992	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
993	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
994	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
995	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
996	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
997	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
998	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
999	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1000	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1001	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1002	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1003	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1004	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1005	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1006	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1007	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1008	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1009	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1010	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1011	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1012	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1013	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1014	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 39 (Circulation 4)					
1015	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1016	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1017	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1018	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1019	G	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1020	G	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1021	G	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1022	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1023	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1024	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1025	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1026	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1027	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1028	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1029	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1030	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1157	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1158	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1159	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1160	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1161	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1162	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1163	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 39 (Circulation 4)					
1164	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1165	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1166	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1167	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1168	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1169	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1170	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1171	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1172	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1173	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1174	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1175	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1176	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1177	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1178	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1179	G	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1180	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 40 (Local technique eau)					
959	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 40 (Local technique eau)					
960	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
961	Plancher haut	Plafond carton peints N (Dalle)-Plafond1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
974	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
975	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
976	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
977	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
978	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
979	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
980	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
981	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
982	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1181	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1182	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1183	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1184	A	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1185	A	Mur platre papier peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 40 (Local technique eau)					
1186	A	Mur platre papier peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1187	A	Mur platre papier peint-Mur3	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1188	A	Mur platre papier peint-Mur3	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1189	A	Mur platre papier peint-Mur3	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1190	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1191	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1192	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDJ - Vol 98 (Local poubelle)					
1193	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1194	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1195	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1196	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1197	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1198	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1199	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1200	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1201	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1202	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement










Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW900981


Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 TOURNUS	CH TOURNUS - bâtiment USN	02/10/2025	PETER CLEMENT

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW900981




Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 TOURNUS	CH TOURNUS - bâtiment USN	02/10/2025	PETER CLEMENT

RDJ - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW900981




Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 TOURNUS	CH TOURNUS - bâtiment USN	02/10/2025	PETER CLEMENT

RDJ - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW900981



Légende


	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 TOURNUS	CH TOURNUS - bâtiment USN	02/10/2025	PETER CLEMENT

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW900981


Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 TOURNUS	CH TOURNUS - bâtiment USN	02/10/2025	PETER CLEMENT

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW900981



Légende


	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 TOURNUS	CH TOURNUS - bâtiment USN	02/10/2025	PETER CLEMENT

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW900981


Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 TOURNUS	CH TOURNUS - bâtiment USN	02/10/2025	PETER CLEMENT

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW900981



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
627 Avenue Henri et Suzanne Vitrier 71700 TOURNUS	CH TOURNUS - bâtiment USN	02/10/2025	PETER CLEMENT

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92085 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisée et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

Assurance AC 2025 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92085 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 – RE/CT

HDI Global SE
Tour Trinity
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92085 Paris La Défense Cedex
Tél. : +33 1 44 05 56 00 – Fax : +33 1 44 05 56 66

Attestation AC 2025

ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

ABCIDIA - 4 Route de la Noue - 91190 Gif-sur-Yvette - 22-1783

CERTIFIE
abcidia
opérateur de diagnostics immobiliers

La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

PETER Clément
sous le numéro 22-1783

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

☑	**Amiante** sans mention Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.	Prise d'effet : 05/07/2022	Validité : 04/07/2029
☑	**Amiante** avec mention Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.	Prise d'effet : 05/07/2022	Validité : 04/07/2029
☑	**DPE** individuel Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.	Prise d'effet : 28/07/2022	Validité : 27/07/2029
☑	**Gaz** Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.	Prise d'effet : 28/07/2022	Validité : 27/07/2029
☑	**CREP** Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.	Prise d'effet : 05/07/2022	Validité : 04/07/2029
☑	**Electricité** Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.	Prise d'effet : 28/07/2022	Validité : 27/07/2029

22-1783 - v2 - 28/07/2022

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06