



Nota: Le traitement du JD de 4 cm au Sud et à l'EST de l'extension fera l'objet d'une attention particulière de la part de l'entreprise au moment de l'Exé (menuisiers/ isolation et traitement du JD)