

PE.02.14

TABLEAU DES SURFACES DE L'ARMURERIE



RESTRUCTURATION DU SITE DES CRS DE VELIZY-VILLACOUBLAY																				
Sécurisation du site, construction de deux cantonnements, démolition/reconstruction de l'armurerie et restructuration de la restauration																				
TABLEAU DES SURFACES - PRO - SEPTEMBRE 2024																				
Armurerie																				
Niveaux	Bloc	Code	Désignation des locaux	Surfaces utiles (m²) PROGRAMME		Surfaces utiles (m²) APD		Surfaces utiles (m²) PRO		Surfaces planchers (m²) CONCOURS	Surfaces planchers (m²) APD	Surfaces planchers (m²) PRO								
RDC	Armurerie 1	A.1-1	Sas sécurisé	4	77	5	75	5	73	105	88	86								
		A.2-1	Bureau armurier + local perception	12		13		12												
		A.3-1	Local nettoyage et entretien des armes	3		7		7												
		A.4-1	Local armes	18		31		30												
		A.5-1	Soute munitions	18		11		11												
		A.6-1	Local équipement	10		-		-												
		A.7-1	Cabine de charge	4		-		-												
		A.8-1	Local de décharge / charge	8		5		5												
RDC	Armurerie 2	A.9-1	Sanitaires	-	5	5	77	74	75	105	87	89								
		A.1-2	Sas sécurisé	4	5	5														
		A.2-2	Bureau armurier + local perception	12	12	13														
		A.3-2	Local nettoyage et entretien des armes	3	7	7														
		A.4-2	Local armes	18	30	31														
		A.5-2	Soute munitions	18	11	11														
		A.6-2	Local équipement	10	-	-														
		A.7-2	Cabine de charge	4	-	-														
RDC	Armurerie 3	A.8-2	Local de décharge / charge	8	5	5	77	74	75	105	87	89								
		A.9-2	Sanitaires	-	5	5														
		A.1-3	Sas sécurisé	4	5	5														
		A.2-3	Bureau armurier + local perception	12	12	13														
		A.3-3	Local nettoyage et entretien des armes	3	7	7														
		A.4-3	Local armes	18	30	31														
		A.5-3	Soute munitions	18	11	11														
		A.6-3	Local équipement	10	-	-														
RDC	Armurerie 4	A.7-3	Cabine de charge	4	-	-	77	74	75	105	87	89								
		A.8-3	Local de décharge / charge	8	5	5														
		A.9-3	Sanitaires	-	5	5														
		A.1-4	Sas sécurisé	4	5	5														
		A.2-4	Bureau armurier + local perception	12	12	13														
		A.3-4	Local nettoyage et entretien des armes	3	7	7														
		A.4-4	Local armes	18	30	31														
		A.5-4	Soute munitions	18	11	11														
RDC	Armurerie 5	A.6-4	Local équipement	10	-	-	77	74	75	105	87	89								
		A.7-4	Cabine de charge	4	-	-														
		A.8-4	Local de décharge / charge	8	5	5														
		A.9-4	Sanitaires	-	5	5														
		A.1-5	Sas sécurisé	4	5	5														
		A.2-5	Bureau armurier + local perception	12	13	12														
		A.3-5	Local nettoyage et entretien des armes	3	7	7														
		A.4-5	Local armes	18	31	30														
RDC	Reserve nationale	A.5-5	Soute munitions	18	11	11	77	75	73	105	88	86								
		A.6-5	Local équipement	10	-	-														
		A.7-5	Cabine de charge	4	-	-														
		A.8-5	Local de décharge / charge	8	5	5														
		A.9-5	Sanitaires	-	5	5														
		RDC	Locaux partagés entre les armureries	P.1.1	Espace nettoyage des armes	6							12	-	0	-	0	22	0	0
				P.1.2	Espace nettoyage des armes	6								-		-				
		RDC	Reserve nationale	R.1	Déconditionnement Distribution munitions	10							490	29	806	30	807	676	889	891
R.2	Munitions			250	383	374														
R.3	Stockage inerte			230	343	345														
R.4-1	Bureau armurier national			-	15	14														
R.4-2	Soute munitions			-	15	15														
R.4-3	Local de décharge			-	11	14														
R.4-4	Local armes			-	11	15														
RDC	Locaux supports	S.1	Sanitaires	16	22	5	9	6	9	144	14	14								
		S.2	Entretien	6		3		4												
		S.3	Salle de repos	-		-		-												
		S.4	Vestiaire	-		-		-												
RDC	Locaux techniques hors programme	LT.1	TGBT	-	-	8	-	7	-	-	-	-								
		LT.2	TGBT	-		8		7												
		LT.3	Groupe électrogène	-		15		14												
		LT.4	Transformateur	-		29		24												
TOTAL DES SURFACES				909		1188		1188		1367	1341	1344								