

CPAM 31

12 PLACE Saint Etienne

31 000 TOULOUSE



REPLACEMENT DU SSI EXISTANT

Solution
sélectionnée par



Union des Groupements d'Achat Public

1, Boulevard Archimède

Champs sur Marne

77444 MARNE-LA-VALLÉE

GROUPE
CETAB

www.cetab.fr

GROUPE CETAB

6 passage Tenaille

75014 PARIS

Tél : 01 43 21 36 94

Mail : cetab.paris@cetab.fr

TABLEAUX DE CORRELATION								
PHASE : CONCEPTION	Date : Juillet 2024	N° d'affaire : 2200-52	Rédaction : JM Relecteur : SG Diffusion : SG	Indice				
				A	B	C	D	
				E	F	G	H	
Date	Indice	Modifications						



Document : 2200-52 / TBCM
Date : 18/07/2024
IND : 0

TABLEAUX DE CORRELATION ZS / DCT
CPAM 31

UCMC / US	FONCTION COMPARTIMENTAGE		FONCTION EVACUATION			
	N° ZC	N° BPCF	N°ZA	ALARME GENERALE	DEVERROUIL IS	BAES
COMPARTIMENTAGE CPAM 31	ZC 01	Reprise de l'existant				
EVACUATION GENERALE CPAM 31			ZA 01	X	SO	SO



TABLEAU DE CORRELATION ZD / ZS
CPAM 31

ZONE DE DETECTION		FONCTION COMPARTIMENTAGE		FONCTION EVACUATION			
Libellé	ZDA / ZDM	N° ZC	N° BPCF	N°ZA	ALARME GENERALE	DEVERROUIL IS	BAES
S/S	ZDM01	ZC 01	Portes existantes reprises	ZA 01	X	SO	SO
RDC	ZDM02	ZC 01	Portes existantes reprises	ZA 01	X	SO	SO
R+1	ZDM03	ZC 01	Portes existantes reprises	ZA 01	X	SO	SO
R+2	ZDM04	ZC 01	Portes existantes reprises	ZA 01	X	SO	SO
R+3	ZDM05	ZC 01	Portes existantes reprises	ZA 01	X	SO	SO