



Agence RTM Alpes du Nord  
@Service RTM de la Savoie

17 rue des Diabls Bleus  
73026 Chambéry cedex

[rtm.chambery@onf.fr](mailto:rtm.chambery@onf.fr)

Rédigé par : Guillaume LELEU

[guillaume.leleu@onf.fr](mailto:guillaume.leleu@onf.fr)


06.11.13.06.99

## SECURITE - FICHE DE CHANTIER

### Liste des facteurs de risques identifiés

Version	V0	Date d'établissement	12/05/2025
OPERATION	Confortement des barrages BA24, 23, 19 et 15		
INTERVENANTS	Maître d'ouvrage : Etat – DDT73 Maître d'œuvre : ONF Service RTM Entreprise(s) :		

### LIEU D'INTERVENTION



## FACTEURS DE RISQUES LIES AU CHANTIER IDENTIFIES

ACCES ET COMMUNICATIONS	
Réseau téléphone	<b>Non : gestion des communications avec le personnel sur chantier (notamment en cas de secours) à définir par l'entreprise</b>
Accès à tous type de véhicules à moteur	Oui (après création rampe)
Accès piéton	oui

RISQUES BIOLOGIQUES	
Borréliose de Lyme, Hantavirose, Encéphalite à tiques (transmises par les tiques)	oui
Affections provoquées par les piqûres de frelons et autres hyménoptères	oui
Affections provoquées par les piqûres de vipères	oui

RISQUES LIES A LA NATURE DES TERRAINS	
Torrent, cours d'eau, plan d'eau	oui
Déclivité (forte pente)	oui
Précipice	oui
Barre rocheuse	oui
Zone de glissement de terrains	oui
Chutes de pierres ou de blocs au niveau des accès ou du site des travaux	oui

PRESENCE D'USAGERS	
Tenir compte de la fréquentation du public dans la zone des travaux	<b>oui</b>
Interdiction de travailler les week-ends et jours fériés	oui
Voie ouverte à la circulation publique	oui
Tenir compte de la présence d'usagers : pour la piste d'accès - <b>randonneurs, cyclistes</b>	<b>oui</b>

RISQUES SPECIFIQUES	
Torrent à lave torrentielle	
Travaux en bordure d'ouvrage type seuil avec risque de chute	
Risques spécifiques liés aux travaux en eux-mêmes : terrassements en pente raide (avec blocs), approvisionnement des blocs et du béton...	