

Préventif
BASSE TENSION**Adresse d'Intervention**

Gamme : 3200 - BASSE TENSION

Responsable Contrat : **LUCAS CHARPENTIER***raazonecfolyon.frb2b@equans.com***Region ARA CFO**Region ARA CFO/SOUS PREFECTURE 69 -
VILLEFRANCHE

36 rue de la République - VILLEFRANCHE

Demande

Pas de poste HT (tarif jaune). Uniquement BT + thermographie.
Pour la sous-préfecture, votre technicien prendra contact avec Mme UNAL au 06.30.36.13.10 ou 04.74.62.66.08 dès son arrivée sur le site.

| Date | Intervenant |
|------------------|------------------|
| 22/09/2023 08:00 | Victor FERNANDES |

Compte-rendu**Terminée**

Tableau privé 1er étage:
Raccordé individuellement les terres et reprendre distribution sous IG et 2 disjoncteurs (3 fils/borne).
Tableau privé 2ème étage:
Reprendre raccordement sous IG (3 fils sur borne neutre).
Manque 1 obturateur.
Armoire RDC 03
Isoler fil volant. Reprendre raccordement sous 2 disjoncteurs (4 fils / borne).
Armoire RDC 01
Manque obturateurs. La porte ne tient pas.
Les plastrons ne tiennent pas à l'ouverture risque de disjonction en cas d'intervention sur l'armoire.
Armoire 1er étage (maison du département) CR1:
Reprendre raccordement sur 2 disjoncteurs.
Tableau CR2 2ème étage:
Reprendre raccordement sous 2 disjoncteurs (3 fils / borne).

Annexe: clé non trouvée ce jour. Maintenance impossible.

Signature Client