

Préventif
HT/BT

Gamme : 3200 - HAUTE TENSION

Responsable Contrat : **LUCAS CHARPENTIER***raazonecfolyon.ineo@engie.com*

Adresse d'Intervention

Region ARA CFORegion ARA CFO/SOUS PREFECTURE 69 -
VILLEFRANCHE

36 rue de la République - VILLEFRANCHE

Demande

rdv 7h30

Contrôle à la caméra thermique des armoires BT + Nettoyage

Nettoyage du poste HT + Vérification EPI

Contacter M. PLASSARD au 06.45.06.61.92 (technicien Préfecture) pour qu'il t'accueille.

Date

Intervenant

09/12/2021 07:30

Pascal VIGNERON

Compte-rendu

Terminée

verification des armoires BT ,contrôle camera thermique, nettoyage. pas de poste HT
Plusieurs armoires métalliques ont la porte et les plastrons non connectée à la terre
l'armoire RC1 le répartiteur n'a pas de protection voir photos et la porte tient par le fil de terre.

Signature Client

Préventif
HT/BT

