





Limite emprise douanes sur le GPMM ne constituant pas une limite séparative foncière



échelle 1/50

Nota pour BA :	
SF 1/2 heure	
Béton Fondations	C25/30 XC2 XF1 XS3
Béton intérieur	C25/30 XC1 XF1 XS3
Béton extérieur	C25/30 XC4 XF1 XS3
Aciers pour BA	H.A. Fe E B500B - fe = 500MPa
Enrobage des aciers	3 cm sauf indication contraire
Coefficients de fissuration	H.A. $\eta=1,6$ Adx. $\eta=1$
Recouvrement des aciers	40d en zone courante
Les longueurs d'aciers données tiennent compte des rayons de cintrage suivant la norme NF.P.02-16	
Les croquis donnent les dimensions extérieures de façonnage	
Protection des armatures en attentes : - Poteaux : Capuchon d'armatures - Voiles : acier filant à souder aux extrémités ou acier à prolonger de 20cm et à couper en suite sur chantier	
Rapport de sol : SOLTHYS 24-043 G2AVP oELS = 0.1 MPa Sol de classe E Zone sismique 2	

	BET SERENDIP 18, Traverse Pourrière 13008 Marseille Tel : 04 84 89 45 76 email : prod@bet-serendip.fr		Réfèrent Affaire:		
			...		
			N°Affaire		A24-036
<u>Entreprise</u>					
	----	Réfèrent :		...	
		Tel :	...		
<u>Architecte</u>		<u>Maître d'ouvrage</u>			
Rossy-Maury Architectures		Direction des Douanes			
DOUANES					
Extension pour le service du BSE Port dans le Grand Port Maritime de Marseille					
FONDATIONS					
COFFRAGE					
G					
F					
E					
D					
C					
B					
A					
O	14/04/2025	Première diffusion	MLE	ROF	FRO
IND	DATE	MODIFICATIONS	AUT	VÉRIF	VALID
 		Douanes	Format		Type
		A24-036-P001-Ind0	A1		DCE