


Réstauration de la verrière/ machinerie ascenseur :
-suppression des grilles, fourniture et mise en oeuvre de verre armés (maille de 6mm).
-remplacement à neuf des verres armés existant (maille de 6mm) fêlés/ endommagés.
-réfection à neuf des mastics.



- LOT COUVERTURE
- Zinc, fonte et étanchéité
 - Traitement anti-corrosion + remise en peinture
 - Réfection des couvertines en zinc quartz
 - Remplacement / complément