







ANNEXE 12 – ZONAGE ATEX AU NIVEAU DU HALL MICA A



- | | |
|---|--|
|  | ZONE 1 - Matériel certifié II 2 G groupe gaz IIB |
|  | ZONE 1 - H2 - Matériel certifié II 2 G groupe gaz IIC ou IIB+H2 |
|  | ZONE 2 - Matériel certifié II 3 G groupe gaz IIB |
|  | ZONE 2 - H2 - Matériel certifié II 3 G groupe gaz IIC ou IIB+H2 |
|  | ZND (zone non dangereuse)
cas des laboratoires/petit pilotes disposant
de mesures compensatrices
Matériel restant sous tension certifié II 3 G groupe gaz IIB |
|  | ZND - H2 (zone non dangereuse)
cas des laboratoires/petit pilotes disposant
de mesures compensatrices
Matériel restant sous tension certifié II 3 G groupe gaz IIC ou IIB+H2 |