

Bon de travail n° **18003496**  
N° à rappeler pour toute correspondance

Votre agence locale :  
CHUBB France  
VILLENEUVE SERVICES SYSTEMES  
3 RUE DE ROME  
BATIMENT ROBERT SCHUMAN  
93110 ROSNY SOUS BOIS  
tel : +33(0)1.41.85.42.00  
fax : +33(0)1.48.12.08.52  
email : CS.Rosny.Ouest@chubb.fr

## Activité Extinction automatique à gaz

### Rapport de Poses / Petits travaux

Pour toutes demandes d'intervention de dépannage : **0.810.012345**

#### Adresse d'intervention

RAMBOL FROMAGERIE USINE DE ST-ARNOULT  
EXTINCTION Vérif 2 visites  
16 RUE DE LA FOSSE AUX CHEVAUX  
78730 ST-ARNOULT-EN-YVELINES

Contact : Mr jegou  
Téléphone : 01.34.85.41.77  
Mail : maxime.jegou@chubbfs.com

#### Adresse de facturation

RAMBOL FROMAGERIE USINE DE ST-ARNOULT  
16 RUE DE LA FOSSE AUX CHEVAUX  
78730 ST-ARNOULT-EN-YVELINES

Téléphone : 01.34.85.41.00  
Mail : muriel.heldenberghe@rambol.fr

Technicien : JEGOU MAXIME  
Mail : maxime.jegou@chubbfrance.com

Commercial : FUZEIRO JONATHAN  
Mail : jonathan.fuzeiro@Chubbfs.com

Responsable technique: OUMAKHLOUF IDIR  
Téléphone : 06.29.19.14.57  
Mail : idir.oumakhlouf@Chubbfs.com

**Dates d'intervention :** début d'intervention: mardi 29 novembre 2022  
08:21  
Heure de remise en service ou fin d'intervention :  
mardi 29 novembre 2022 08:22

#### Résumé de l'intervention

intervention suite au devis pour la dépose de six réservoirs CO2

#### Signature du client

Contact signataire : Mr jegou  
Le : mardi 29 novembre 2022

## État du système à l'arrivée sur site

Rien à signaler.

## Actions correctives réalisées

Rien à signaler.

## Dysfonctionnements nécessitant une intervention curative

Rien à signaler.

## Questionnaire Qualité

Non renseigné.

Le client a été informé des conséquences liées à nos commandes d'asservissement (fermeture portes ascenseurs/portes coupe-feu, arrêt climatisation, ...) et

(1) A transmis l'information aux personnes susceptible d'être concernées dans son établissement (collaborateurs, clients, patients...)

(2) A mis en place, le cas échéant, les mesures de prévention appropriées

## Synthèse des périphériques vérifiés

Rien à signaler.

## État fonctionnel du système au départ du site

Rien à signaler.

## Devis créés suite à l'intervention

Pas de devis créé

## Résumé des tâches hors parc

Désignation	quantité
Mise en service	1