

# Mémo

## AIRE DE LIVRAISON

### Gestion des bacs de recyclage

- Limiter le nombre de bacs de recyclage en usage.
- Stocker les bacs vides dans leur local dédié afin d'optimiser l'espace et d'éviter l'encombrement



### Utilisation des échafaudages

- Réduire le nombre d'échafaudages montés à un maximum de deux simultanément.
- Ne pas laisser d'éléments d'échafaudage démontés dans la VDI afin d'éviter tout risque de désordre ou d'encombrement.



### Utilisation des nacelles

- Réduire le nombre de nacelles stationnées en permanence sur site.
- Privilégier la location de nacelles en fonction des besoins ponctuels afin de limiter l'occupation de l'espace de stockage.



### Gestion de la zone de stockage prestataire

- Maintenir un espace de stockage organisé et structuré.
- Éviter tout stockage sur les passages piétons afin de garantir la sécurité et la fluidité des déplacements.
- Privilégier l'utilisation des zones de stockage dédiées pour l'entreposage du matériel afin d'assurer une meilleure gestion de l'espace et d'éviter toute gêne opérationnelle.