

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION  
CONSERVATION RÉGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

**HAUTES-ALPES**

**GAP**

**CATHÉDRALE SAINT-ARNOUX**

**RESTAURATION DES FACADES EST ET SUD**

**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES**

<p><b>Avant métré</b> <b>Lot n°4 menuiserie</b></p>
---

JUIN 2022

MAITRE D'ŒUVRE : Michel TRUBERT, Architecte en Chef des Monuments Historiques, 2 rue de Fleury, 77300 FONTAINEBLEAU  
SABOUREAU INGENIERIE - Économiste - 104 avenue André Maginot - 37 100 TOURS

## TRANCHE FERME

TF.00 FAÇADE EST - ABSIDE DU CHOEUR, CHAPELLES ET PIGNONS

OMB OUVRAGES DE MENUISERIE

4A.01 MENUISERIES EXTÉRIEURES RESTAURÉES

Dépose en conservation des portes, occultations provisoires, transport en atelier, pour :

2	* portes d'accès aux sacristies	U	2
---	---------------------------------	---	---

Restauration des portes comprenant révision des assemblages, remplacement ponctuels, nettoyage, révision et remise en jeu des quincailleries, traitement, traitement de finition à l'huile de lin, repose, fixation, scellement et remise en jeu, pour :

3	* portes d'accès aux sacristies	U	2
---	---------------------------------	---	---

4A.02 MENUISERIES VITRÉES EXTÉRIEURES RESTAURÉES

Dépose en conservation des menuiseries des baies du bas-côté oriental, occultations provisoires, transport en atelier, pour :

◇ Bas-côtés orientaux

4	* oculi	
---	---------	--

Élévation Est des bas-côtés orientaux Nord et Sud :  
 1 nbr oculus de 2 unité(s) 2

. Total : U 2

5	* baies hautes	
---	----------------	--

Élévation Est des bas-côtés orientaux Nord et Sud :  
 1 nbr baie haute de 2 unité(s) 2

. Total : U 2

6	* baie basse	
---	--------------	--

Élévation Est du bas-côté oriental Nord :  
 1 nbr baie basse de 1 unité(s) 1

. Total : U 1

## ◇ Chapelles orientales

## 7 \* baies basses

Chapelles orientales Nord et Sud :

1 nbr baie basse de 2 unité(s) 2

. Total : U 2

## ◇ Chœur

## 8 \* baies basses

1 nbr baie basse de 5 unité(s) 5

. Total : U 5

Restauration des menuiseries comprenant révision des assemblages, remplacement ponctuels, nettoyage, révision et remise en jeu des quincailleries, traitement, remise en peinture, repose, fixation, scellement et remise en jeu, pour:

## ◇ Bas-côtés orientaux

## 9 \* oculi

Élévation Est des bas-côtés orientaux Nord et Sud :

1 nbr oculus de 2 unité(s) 2

. Total : U 2

## 10 \* baies hautes

Élévation Est des bas-côtés orientaux Nord et Sud :

1 nbr baie haute de 2 unité(s) 2

. Total : U 2

## 11 \* baie basse

Élévation Est du bas-côté oriental Nord :

1 nbr baie basse de 1 unité(s) 1

. Total : U 1

## ◇ Chapelles orientales

## 12 \* baies basses

Chapelles orientales Nord et Sud :

1 nbr baie basse de 2 unité(s) 2

. Total : U 2

## ◇ Chœur

## 13 \* baies basses

1 nbr baie basse de 5 unité(s) 5

. Total : U 5

## Révision des verres losangés, pour:

## ◇ Bas-côtés orientaux

14	<b>* oculi</b>			
	Élévation Est des bas-côtés orientaux Nord et Sud :			
	1 nbr oculus de	2 unité(s)	2	
				. Total : U 2
15	<b>* baies hautes</b>			
	Élévation Est des bas-côtés orientaux Nord et Sud :			
	1 nbr baie haute de	2 unité(s)	2	
				. Total : U 2
16	<b>* baie basse</b>			
	Élévation Est du bas-côté oriental Nord :			
	1 nbr baie basse de	1 unité(s)	1	
				. Total : U 1
	◇ Chapelles orientales			
17	<b>* baies basses</b>			
	Chapelles orientales Nord et Sud :			
	1 nbr baie basse de	2 unité(s)	2	
				. Total : U 2
	◇ Chœur			
18	<b>* baies basses</b>			
	1 nbr baie basse de	5 unité(s)	5	
				. Total : U 5
DIV	<b><u>DIVERS</u></b>			
4B.01	<b>DOCUMENTS</b>			
19	<b>Établissement des DOE</b>			Forf. 1

<b>TRANCHE OPTIONNELLE 1</b>
------------------------------

TO-1.00 FAÇADE SUD - PARTIES HAUTES

P.M.

OMB

OUVRAGES DE MENUISERIE

4A.03

VITRAGE SUR CADRE MÉTALLIQUE

Dépose des vitreries en place, pour :

21 \* tourelles Est et Ouest du bras Sud du transept

1	nbr tourelle Est de	3	unité(s)	3
1	nbr tourelle Ouest de	2	unité(s)	2
			=====	
			=	5

. Total : U 5

22 \* élévation Sud du bras Sud du transept U 1

Fourniture et pose de nouvelles vitreries sur cadre métallique avec ouvrages de quincaillerie, y compris pose et scellement, pour :

23 \* tourelles Est et Ouest du bras Sud du transept

1	nbr tourelle Est de	3	unité(s)	3
1	nbr tourelle Ouest de	2	unité(s)	2
			=====	
			=	5

. Total : U 5

24 \* élévation Sud du bras Sud du transept U 1

DIV

DIVERS

4B.01

DOCUMENTS

25 Établissement des DOE Forf. 1

## TRANCHE OPTIONNELLE 2

TO-2,00 FAÇADE SUD - PARTIES BASSES

OMB OUVRAGES DE MENUISERIE

4A.01 MENUISERIES EXTÉRIEURES RESTAURÉES

Dépose en conservation des portes, occultations provisoires, transport en atelier, pour :

27	* portail Sud	Forf.	1
----	---------------	-------	---

Restauration des portes comprenant révision des assemblages, remplacement ponctuels, nettoyage, révision et remise en jeu des quincailleries, traitement, traitement de finition à l'huile de lin, repose, fixation, scellement et remise en jeu, pour :

28	* portail Sud	Forf.	1
----	---------------	-------	---

4A.02 MENUISERIES VITRÉES EXTÉRIEURES RESTAURÉES

Dépose en conservation des menuiseries des baies du bas-côté oriental, occultations provisoires, transport en atelier, pour :

29	* baies hautes	U	3
----	----------------	---	---

30	* baies intermédiaires	U	3
----	------------------------	---	---

31	* baies basses	U	3
----	----------------	---	---

Restauration des menuiseries comprenant révision des assemblages, remplacement ponctuels, nettoyage, révision et remise en jeu des quincailleries, traitement, remise en peinture, repose, fixation, scellement et remise en jeu, pour:

32	* baies hautes	U	3
----	----------------	---	---

33	* baies intermédiaires	U	3
----	------------------------	---	---

34	* baies basses (travées 1 et 2)	U	2
----	---------------------------------	---	---

35	* baies basses (travée 3)	U	1
----	---------------------------	---	---

Révision des verres losangés, pour:

36	* baies hautes	U	3
----	----------------	---	---

37	* baies intermédiaires	U	3
----	------------------------	---	---

38	* baies basses (travées 1 et 2)	U	2
----	---------------------------------	---	---

39		* baies basses (travée 3)	U	1
	DIV	<u>DIVERS</u>		
	4B 01	DOCUMENTS		
40		Établissement des DOE	Forf.	1