



Systeme de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00362189\_AB\_\_

Dépêche : WO-00362189

Nom contrat :

N° contrat: SC008945\_50000\_H DI 85390-001

Type de garantie:WT0600

# Compte rendu de maintenance préventive

## N° WO-00362189

Le présent rapport représente la synthèse de la visite de maintenance réalisée conformément à nos engagements contractuels.

Contrat n°

CHAPEAU DI - H DI 85390-001

415 CHEMIN DU PLOVIER – SAINT MARCEL LES VALENCE

Le présent compte-rendu fait suite à la visite de maintenance réalisée par le technicien, Anais BOURGEAT débutée le 19/05/2025 et terminée le 10/06/2025.

Ce compte-rendu porte le numéro WO-00362189\_AB\_ et comporte tous les documents résumant les actions menées sur le site.

Lors de la visite, il a été procédé à des vérifications conformes au déroulé de mission décrit dans notre logiciel de suivi de maintenance. Les procédures appliquées sont référencées et décrites dans notre système qualité.



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00362189\_AB\_\_

Dépêche : WO-00362189

Nom contrat :

N° contrat: SC008945\_50000\_H DI 85390-001

Type de garantie: WT0600

AGENCE	SITE
<b>Nom Agence:</b> SSI Service - Agence Alpes <b>Adresse:</b> ZA des Blanchisseries, Rue de la Taille, Voiron, 38500 <b>Téléphone:</b> 0476054447 <b>Email:</b> adm_r_alpes@ssiservice.fr	<b>Nom Site:</b> DOMAINE DU PLOVIER BAT HORIZONS <b>Installation:</b> CHAPEAU DI - H DI 85390-001 <b>Adresse :</b> 415 CHEMIN DU PLOVIER, 26320, SAINT MARCEL LES VALENCE

Pour vos demandes de dépannage, contacter le **0972379111**

SYNTHESE DE L'INTERVENTION	
<b>Intervention du :</b> 19/05/2025 au 10/06/2025 <b>Régistre de sécurité mis à jour:</b>	<b>Bon état de fonctionnement (limité à l'objet du contrat):</b> <sup>(1)</sup> <sup>(1)</sup> : Voir "Liste des constats relevés lors de l'intervention"
<b>Nom:</b> Mr Deroux <b>Prénom:</b> Francois <b>Fonction:</b> Responsable	<b>Interlocuteur sur site:</b> <b>Téléphone:</b> 0687861483 <b>Email:</b> francois.deroux@ugecam.assurance-maladie.fr

Etat de l'installation à l'arrivée	
Etat de l'installation à notre arrivée	Défaut/Hors service
Commentaire	Écran CMSI HS. Devis envoyé au client précédemment.

Prise de contact	
Vous avez rencontré le client à votre arrivée ?	OUI
Modifications de site déclarées par le client ?	NON
Modifications d'exploitation du site ou affectation des locaux ?	NON
Événements anormaux signalés par le client ?	NON
Événements anormaux signalés sur la Main courante ?	NON

Prise en compte	
Présence Plans d'implantation et Scénario : ("Non", s'il manque un plan)	NON
Document(s) manquant(s) ou non à jour :	Tableau de corrélation non à jour. Programmation papier non à jour .
Avez-vous constaté des défauts récurrents depuis la dernière visite ?	NON

Système après intervention	
Type d'intervention	Fin de journée
A notre départ, le système est-il fonctionnel ?	OUI

MP - DFCI	
L'installation possède-t-elle des détecteurs ioniques	NON

Récapitulatif des essais non réalisables
--



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00362189\_AB\_\_

Dépêche : WO-00362189

Nom contrat :

N° contrat: SC008945\_50000\_H DI 85390-001

Type de garantie: WT0600

Famille	Équipement / Fonction	Cause	Commentaire
Détecteurs ponctuels - Adressable	OA05F-Z23/28/PLENUM RECHARGE FAUTEUILS ROULANTS RDC	Non testé : Autres cas	Non localisé

#### Récapitulatif des essais non fonctionnels

Famille	Équipement / Fonction	Cause	Commentaire
DAS compartimentage - DAS PCF	PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Porte abîmée. Entre ZC03 et ZC04.	
DAS compartimentage - DAS PCF	PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	La porte n'appuie pas sur la bille de contact.	
Indicateur d'action	IND05/SAS LOCAL TGBT	Non fonctionnel	
Indicateur d'action	IND05/CHAMBRE 22 LEVANT RDC	Non fonctionnel	
Désenfumage	ZF 04 - RDC	Problème non localisé	
Compartimentage	ZC 02 - RDC	Une porte ne touche pas la bille de contact. A vérifier.	
Désenfumage	ZF 05 - R+1	A vérifier	
Compartimentage	ZC 03 - RDC	Porte détériorée	

#### Récapitulatif des essais fonctionnels avec commentaires

Famille	Équipement / Fonction	Commentaire
Détecteurs ponctuels - Adressable	OA05F-Z14/55/CIRCULATION VERS ACTIVITE MODULABLE	A programmé en zone circulation.
Compartimentage	ZC 04 - RDC	Porte détériorée

#### Essais de détection

Type	Installés	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés	Remplacés
ASSERVISSEMENT ISSUE DE SECOURS	2	0	0	0	0	0
COUPURE VENTILATION	1	0	0	0	0	0
DMA05-F	20	20	20	0	0	0
IND05	93	93	91	2	0	0
MA12F	48	48	48	0	0	0
NON STOP ASCENSEUR	3	0	0	0	0	0
OA05F	98	97	97	0	1	0

#### Essais des DAS / Asservissements

Type	Installés	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés	Remplacés
AGS2000 - Alarme générale sélective	27	27	27	0	0	0
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture	8	8	8	0	0	0
DAS OUVRANT DE FACADE A LAMELLES	1	1	1	0	0	0
DAS OUVRANT DE FACADE CHASSIS	4	4	4	0	0	0
DAS OUVRANT DE TOITURE	5	5	5	0	0	0
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS	15	15	15	0	0	0
DAS VOLET DE PLAFOND 1 BATTANT	1	1	1	0	0	0
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	27	27	25	2	0	0



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00362189\_AB\_\_

Dépêche : WO-00362189

Nom contrat :

N° contrat: SC008945\_50000\_H DI 85390-001

Type de garantie:WT0600

## Essais des scénarios de mise en sécurité

### Essais équipements centraux

Type	Quantité	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés
ALPHA RE	7	7	7	0	0
DELTA 256;16	1	1	1	0	0
HEPHAIS S 1024 COULEUR	1	1	1	0	0

### HEPHAIS S 1024 COULEUR

#### Indicateur d'action

Equipement	Statut Test	Commentaire
IND05/CHAMBRE 02 FAROU RDC	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 01 FAROU RDC	Fonctionnel	
IND05/LOCAL MENAGE 3 ZONE CENTRALE RDC	Fonctionnel	
IND05/LOCAL DESINFECTION ZONE CENTRALE RDC	Fonctionnel	
IND05/STOCKAGE CONSOMMABLES ZONE CENTRALE RDC	Fonctionnel	
IND05/SALLE ERGO RDC	Fonctionnel	
IND05/LOCAL CHARIOTS LINGE ZONE CENTRALE RDC	Fonctionnel	
IND05/BUREAU VEILLE ZONE CENTRALE RDC	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 25 MISTRAL OUEST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 24 MISTRAL OUEST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
IND05/INFIRMERIE MISTRAL OUEST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
IND05/BUREAU MEDICAL MISTRAL OUEST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 27 MISTRAL OUEST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 28 MISTRAL OUEST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 29 MISTRAL OUEST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 26 MISTRAL OUEST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
IND05/MACHINERIE ASCENSEUR TOITURE ACCES 1ER ETAGE	Fonctionnel	
IND05/SALON 2 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
IND05/LOCAL LINGE 6 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
IND05/LOCAL LINGE 5 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
IND05/LOCAL RECHARGE FAUTEILS ROULANTS MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 05 FAROU RDC	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 04 FAROU RDC	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 03 FAROU RDC	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 31 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 32 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 33 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 34 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 35 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 36 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 37 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00362189\_AB\_\_

Dépêche : WO-00362189

Nom contrat :

N° contrat: SC008945\_50000\_H DI 85390-001

Type de garantie:WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
IND05/CHAMBRE 38 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
IND05/SALON 3 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
IND05/SALLE PAUSE PERSONNEL SOUS-SOL	Fonctionnel	
IND05/VESTIAIRES FEMMES SOUS-SOL	Fonctionnel	
IND05/VESTIAIRES HOMMES SOUS-SOL	Fonctionnel	
IND05/LOCAL VDI SOUS-SOL	Fonctionnel	
IND05/LOCAL TGBT SOUS-SOL	Fonctionnel	
IND05/SAS LOCAL TGBT	Non Fonctionnel	Non fonctionnel
IND05/LOCAL STOCKAGE MATERIEL 1	Fonctionnel	
IND05/LOCAL ARCHIVES SOU-SOL	Fonctionnel	
IND05/LOCAL STOCKAGE SOUS-SOL	Fonctionnel	
IND05/BUANDERIE SOUS-SOL	Fonctionnel	
IND05/LOCAL STOCKAGE MATERIE 2 SOUS-SOL	Fonctionnel	
IND05/LOCAL MENAGE 1 SOUS-SOL	Fonctionnel	
IND05/LOCAL STOCKAGE MATERIEL 3 SOUS-SOL	Fonctionnel	
IND05/LOCAL SOUS STATION SOUS-SOL	Fonctionnel	
IND05/LOCAL BT SOUS-SOL	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 30 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
IND05	Fonctionnel	
IND05	Fonctionnel	
IND05	Fonctionnel	
IND05	Fonctionnel	
IND05	Fonctionnel	
IND05	Fonctionnel	
IND05	Fonctionnel	
IND05	Fonctionnel	
IND05	Fonctionnel	
IND05	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 23 LEVANT RDC	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 22 LEVANT RDC	Non Fonctionnel	Non fonctionnel
IND05/CHAMBRE 21 LEVANT RDC	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 20 LEVANT RDC	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 19 LEVANT RDC	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 18 LEVANT RDC	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 17 LEVANT RDC	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 16 LEVANT RDC	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 15 LEVANT RDC	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 13 LEVANT RDC	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 14 LEVANT RDC	Fonctionnel	
IND05/LOCAL RECHARGE FAUTEUILS ROULANT RDC	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 12 LEVANT RDC	Fonctionnel	
IND05/ESPACE BIEN ETRE RDC	Fonctionnel	
IND05/LOCAL LINGE SALE 1 RDC	Fonctionnel	



Systeme de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00362189\_AB\_\_

Dépêche : WO-00362189

Nom contrat :

N° contrat: SC008945\_50000\_H DI 85390-001

Type de garantie:WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
IND05/LOCAL LINGE SALE 2	Fonctionnel	
IND05/LOCAL DE MENAGE 2	Fonctionnel	
IND05/SALLE ACTIVITE MODULABLE RDC	Fonctionnel	
IND05/SALLE DE REUNION RDC	Fonctionnel	
IND05/BUREAU COMPTA RDC	Fonctionnel	
IND05/BUREAU RH RDC	Fonctionnel	
IND05/BUREAU DIRECTION RDC	Fonctionnel	
IND05/BUREAU QUALITE RDC	Fonctionnel	
IND05/BUREAU SECRETARIAT	Fonctionnel	
IND05/BUREAU ASSISTANTE SOCIALE RDC	Fonctionnel	
IND05/BUREAU PSYCHOLOGUE	Fonctionnel	
IND05/BUREAU CHEF DE SERVICE RDC	Fonctionnel	
IND05/SALLE KINE RDC	Fonctionnel	
IND05/LOCAL RECHARGE FAUTEUILS RDC	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 11 FAROU RDC	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 10 FAROU RDC	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 9 FAROU RDC	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 8 FAROU RDC	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 07 FAROU RDC	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 06 FAROU RDC	Fonctionnel	

Alimentation		
Equipement	Statut Test	Commentaire
HEPHEA 24-4A VM///AES TRE LOCAL SSI	Fonctionnel	

Source de secours		
Equipement	Statut Test	Commentaire
Batterie 12V/24Ah/AES TRE LOCAL SSI	Fonctionnel	
Batterie 12V/24Ah/AES TRE LOCAL SSI	Fonctionnel	
Batterie 12V/17Ah/SDI	Fonctionnel	
Batterie 12V/17Ah/SDI	Fonctionnel	

DéTECTEURS ponctuels		
Equipement	Statut Test	Commentaire
OA05F-Z1/48/LOCAL MENAGE 1 SOUS-SOL	Fonctionnel	
OA05F-Z2/54/SAS ESCALIER VERS PAUSE PERSONNEL SOUS-SOL	Fonctionnel	
OA05F-Z1/44/LOCAL STOCKAGE SOUS-SOL	Fonctionnel	
OA05F-Z2/46/CIRCULATION SOUS-SOL VERS VESTIAIRES FEMMES	Fonctionnel	
OA05F-Z1/42/LOCAL STOCKAGE MATERIEL 1 SOUS-SOL	Fonctionnel	
OA05F-Z1/43/LOCAL ARCHIVES SOU-SOL	Fonctionnel	
OA05F-Z1/41/SAS LOCAL TGBT SOUS-SOL	Fonctionnel	
OA05F-Z1/39/LOCAL VDI SOUS-SOL	Fonctionnel	
OA05F-Z1/40/LOCAL TGBT SOUS-SOL	Fonctionnel	



**Système de Sécurité Incendie Service**

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

**N° De rapport :** WO-00362189\_AB\_\_

**Dépêche :** WO-00362189

**Nom contrat :**

**N° contrat:** SC008945\_50000\_H DI 85390-001

**Type de garantie:** WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
MA12F-Z2/49/CIRCULATION VERS LOCAL MENAGE 1 SOUS-SOL	Fonctionnel	
OA05F-Z7/106/	Fonctionnel	
OA05F-Z7/107/	Fonctionnel	
MA12F-Z16/56/	Fonctionnel	
OA05F-Z5/15/CICRULATION LEVANT RDC VERS CHAMBRE 16	Fonctionnel	
OA05F-Z7/100/CENTRALE INCENDIE ZONE CENTRALE RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z8/83/CIRCULATION VERS SAS 2 ZONE CENTRALE RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z14/53/CIRCULATION VERS ASSISTANTE SOCIALE	Fonctionnel	
OA05F-Z22/15/MACHINERIE ASCENSEUR TOITURE ACCES 1ER ETAGE	Fonctionnel	
OA05F-Z4/33/LOCAL DE MENAGE 2	Fonctionnel	
OA05F-Z13/47/BUREAU RH RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z13/48/BUREAU DIRECTION RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z4/29/LOCAL RECHARGE FAUTEUILS ROULANT RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z8/80/SAS 2 RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z23/24/PLENUM RECHARGE FAUTEUILS ROULANT RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z23/28/PLENUM RECHARGE FAUTEUILS ROULANTS RDC	Non testé	Non localisé
OA05F-Z23/26/PLENUM CIRCULATION VERS CHAMBRE 16 RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z19/18/LOCAL LINGE 6 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
OA05F-Z8/98/CIRCULATION VERS BUREAU VEILLE ZONE CENTRALE RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z4/31/LOCAL LINGE SALE 1 RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z1/35/VESTIAIRES FEMMES SOUS-SOL	Fonctionnel	
OA05F-Z13/54/BUREAU PSYCHOLOGUE	Fonctionnel	
OA05F-Z13/50/BUREAU SECRETARIAT	Fonctionnel	
OA05F-Z13/40/SALLE ACTIVITES MODULABLE RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z14/51/CIRCULATION VERS SECRETARIAT	Fonctionnel	
OA05F-Z14/46/CIRCULATION VERS BUREAU COMPTA	Fonctionnel	
OA05F-Z7/62/SALLE ERGO RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z7/61/SALLE KINE RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z13/49/BUREAU QUALITE RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z11/76/CIRCULATION VERS CHAMBRE 03 FAROU RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z1/52/LOCAL BT SOUS-SOL	Fonctionnel	
OA05F-Z2/37/CIRCULATION SOUS-SOL VERS STOCKAGE MATERIEL 1	Fonctionnel	
OA05F-Z17/8/CIRCULATION VERS CHAMBRE 27 MISTRAL OUEST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
OA05F-Z19/20/SALON 2 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
OA05F-Z13/52/BUREAU ASSISTANTE SOCIALE RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z7/94/SALLE A MANGER 2 RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z7/87/LOCAL DESINFECTION ZONE CENTRALE RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z10/63/LOCAL RECHARGE FAUTEUILS RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z14/55/CIRCULATION VERS ACTIVITE MODULABLE	Fonctionnel	A programmé en zone circulation.
OA05F-Z16/4/BUREAU MEDICAL MISTRAL OUEST 1ER ETAGE	Fonctionnel	



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00362189\_AB\_\_

Dépêche : WO-00362189

Nom contrat :

N° contrat: SC008945\_50000\_H DI 85390-001

Type de garantie:WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
OA05F-Z8/91/CIRCULATION VERS LOCAL MENAGE 3 ZONE CENTRALE RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z8/59/CIRCULATION VERS BUREAU CHEF DE SERVICE RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z13/44/SALLE DE REUNION RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z10/84/LOCAL LINGE 3 RDC FAROU	Fonctionnel	
OA05F-Z7/77/CIRCULATION VERS SALLE A MANGER ZONE CENTRALE RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z13/45/BUREAU COMPTA RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z7/89/LOCAL MENAGE 3 ZONE CENTRALE RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z8/57/ENTREE SAS MAS	Fonctionnel	
OA05F-Z10/85/LOCAL LINGE 4 FAROU RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z19/19/CIRCULATION VERS LOCAL LINGE	Fonctionnel	
OA05F-Z11/64/CIRCULATION VERS CHAMBRE 02 RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z17/9/CIRCULATION VERS CHAMBRE 26 MISTRAL OUEST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
OA05F-Z7/90/LOCAL CHARIOTS LINGE ZONE CENTRALE RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z8/88/CIRCULATION VERS ESCALIERS ZONE CENTRALE RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z7/92/SALLE A MANGER 3 RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z1/36/VESTAIRES HOMMES SOUS-SOL	Fonctionnel	
OA05F-Z19/20/SALON 2 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
OA05F-Z1/34/SALLE PAUSE PERSONNEL SOUS-SOL	Fonctionnel	
OA05F-Z7/97/SALLE A MANGER 1 RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z7/58/BUREAU CHEF DE SERVICE RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z7/86/STOCKAGE CONSOMMABLES ZONE CENTRALE RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z20/32/CIRCULATION MISTRAL EST 1ER ETAGE VERS CH 38	Fonctionnel	
OA05F-Z20/25/CIRCULATION VERS CHAMBRE 34 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
OA05F-Z7/99/BUREAU VEILLE ZONE CENTRALE RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z7/101/SALLE A MANGER 1 RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z13/41/SALLE ACTIVITES MODULABLE RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z20/21/CIRCULATION VERS CHAMBRE 31 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
OA05F-Z20/19/CIRCULATION VERS LOCAL LINGE MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
OA05F-Z8/34/CIRCULATION HALL VERS ASCENSEUR RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z5/2/CIRCULATION VERS SALON 1 RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z25/20/ESPACE DE VIE ADJ RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z24/19/SALON ADJ RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z5/16/CIRCULATION LEVANT RDC VERS CHAMBRE 13	Fonctionnel	
OA05F-Z8/35/CIRCULATION ACCES ADMIN	Fonctionnel	
OA05F-Z23/27/PLENUM CIRCULATION VERS CHAMBRE 22 RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z13/36/SALLE ACTIVITE MODULABLE RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z4/30/ESPACE BIEN ETRE RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z4/32/LOCAL LINGE SALE 2	Fonctionnel	





Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00362189\_AB\_\_

Dépêche : WO-00362189

Nom contrat :

N° contrat: SC008945\_50000\_H DI 85390-001

Type de garantie:WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
OA05F-Z19/17/LOCAL LINGE 5 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
OA05F-Z17/5/CIRCULATION VERS BUREAU MEDICAL MISTRAL OUEST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
OA05F-Z23/25/PLENUM LINGE SALE	Fonctionnel	
OA05F-Z25/23/ACTIVITE ADJ RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z14/42/CIRCULATION VERS SALLE ACTIVITES MODULABLE	Fonctionnel	
OA05F-Z19/16/LOCAL RECHARGE FAUTEUILS ROULANTS MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
OA05F-Z20/13/CIRCULATION VERS LOCAL MATERIEL 3 MISTRAL OUEST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
OA05F-Z16/3/INFIRMERIE MISTRAL OUEST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
OA05F-Z25/22/BUREAU ADJ	Fonctionnel	
OA05F-Z11/72/CIRCULATION VERS CHAMBRE 06 FAROU RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z7/1/SALON 1 RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z5/5/CIRCULATION VERS CHAMBRE 22 LEVANT RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z4/4/CHAMBRE 22 LEVANT RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z4/7/CHAMBRE 20 LEVANT RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z4/9/CHAMBRE 18 LEVANT RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z4/11/CHAMBRE 17 LEVANT RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z4/13/CHAMBRE 15 LEVANT RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z4/18/CHAMBRE 12 LEVANT RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z10/65/CHAMBRE 11 FAROU RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z10/67/CHAMBRE 09 FAROU RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z10/75/CHAMBRE 03 FAROU RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z10/74/CHAMBRE 04 FAROU RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z23/103/PLENUM RECHARGE FAUTEUILS ROULANTS LEVANT RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z8/105/CIRCULATION VERS WC PUBLIC ZONE CENTRALE RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z16/1/CHAMBRE 25 MISTRAL OUEST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
MA12F-Z16/2/CHAMBRE 24 MISTRAL OUEST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
MA12F-Z16/12/CHAMBRE 26 MISTRAL OUEST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
MA12F-Z19/24/CHAMBRE 33 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
MA12F-Z19/27/CHAMBRE 35 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
MA12F-Z4/17/CHAMBRE 13 LEVANT RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z19/30/CHAMBRE 37 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
MA12F-Z19/33/SALON 3 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
MA12F-Z2/47/LOCAL STOCKAGE MATERIEL 2 SOUS-SOL	Fonctionnel	
MA12F-Z1/50/LOCAL STOCKAGE MATERIEL 3 SOUS-SOL	Fonctionnel	
MA12F-Z1/51/LOCAL SOUS STATION SOUS-SOL	Fonctionnel	
MA12F-Z19/55/CHAMBRE 30 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
MA12F-Z1/45/BUANDERIE SOUS-SOL	Fonctionnel	
MA12F-Z19/31/CHAMBRE 38 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
MA12F-Z19/28/CHAMBRE 36 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
MA12F-Z19/26/CHAMBRE 34 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00362189\_AB\_\_

Dépêche : WO-00362189

Nom contrat :

N° contrat: SC008945\_50000\_H DI 85390-001

Type de garantie:WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
MA12F-Z19/23/CHAMBRE 32 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
MA12F-Z19/22/CHAMBRE 31 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
MA12F-Z16/6/CHAMBRE 27 MISTRAL OUEST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
MA12F-Z10/79/CHAMBRE 01 FAROU RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z16/11/CHAMBRE 29 MISTRAL OUEST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
MA12F-Z16/28/CHAMBRE 28 MISTRAL OUEST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
MA12F-Z8/104/CIRCULATION VERS WC PUBLIC ZONE CENTRALE RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z10/78/CHAMBRE 02 FAROU RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z10/73/CHAMBRE 05 FAROU RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z10/71/CHAMBRE 06 FAROU RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z10/70/CHAMBRE 07 FAROU RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z10/68/CHAMBRE 08 FAROU RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z10/66/CHAMBRE 10 FAROU RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z4/14/CHAMBRE 14 LEVANT RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z4/12/CHAMBRE 16 LEVANT RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z4/8/CHAMBRE 19 LEVANT RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z4/6/CHAMBRE 21 LEVANT RDC	Fonctionnel	
MA12F-Z4/3/CHAMBRE 23 LEVANT RDC	Fonctionnel	

Déclencheurs manuels		
Equipement	Statut Test	Commentaire
DMA05-F-Z3/53/ISSUE ESCALIER VERS PAUSE PERSO	Fonctionnel	
DMA05-F-Z15/43/ISSUE DE SECOURS CIRULATION SALLE ACTIVITE MODULABLE RDC	Fonctionnel	
DMA05-F-Z12/69/ISSUE DE SECOURS VERS CHAMBRE 8 FAROU RDC	Fonctionnel	
DMA05-F-Z9/60/ISSUE SALLE KINE RDC	Fonctionnel	
DMA05-F-Z9/81/ISSUE DE SECOURS SAS 2 RDC	Fonctionnel	
DMA05-F-Z9/93/ISSUE DE SECOURS SALLE A MANGER 3 RDC	Fonctionnel	
DMA05-F-Z9/96/ISSUE DE SECOURS SALLE A MANGER 1 RDC	Fonctionnel	
DMA05-F-Z18/7/ISSUE DE SECOURS VERS CHAMBRE 25 MISTRAL OUEST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
DMA05-F-Z21/29/ISSUE DE SECOURS VERS CHAMBRE 35 MISTRAL EST 1ER ETAGE	Fonctionnel	
DMA05-F-Z3/38/ISSUE DE SECOURS ESC VERS STOCKAGE MATERIEL 1 SOUS-SOL	Fonctionnel	
DMA05-F-Z21/14/ISSUE DE SECOURS ESCALIER 1ER ETAGE	Fonctionnel	
DMA05-F-Z15/102/ENTREE ESPACE ADMINISTRATION RDC	Fonctionnel	
DMA05-F-Z9/95/ISSUE DE SECOURS SALLE A MANGER 2 RDC	Fonctionnel	
DMA05-F-Z9/82/ISSUE DE SECOURS LOCAL DECHET RDC	Fonctionnel	
DMA05-F-Z9/56/ENTREE SAS MAS	Fonctionnel	
DMA05-F-Z15/39/ISSUE DE SECOURS SALLE ACTIVITES MODULABLE RDC	Fonctionnel	
DMA05-F-Z15/38/ISSUE DE SECOURS SALLE ACTIVITES MODULABLE RDC	Fonctionnel	



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00362189\_AB\_\_

Dépêche : WO-00362189

Nom contrat :

N° contrat: SC008945\_50000\_H DI 85390-001

Type de garantie: WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
DMA05-F-Z15/37/ISSUE DE SECOURS SALLE ACTIVITES MODULABLE RDC	Fonctionnel	
DMA05-F-Z6/21/ENTREE ADJ RDC ESPACE DE VIE	Fonctionnel	
DMA05-F-Z6/10/ISSUE DE SECOURS LEVANT RDC VERS CHAMBRE 18	Fonctionnel	

Tableau répéteur		
Equipement	Statut Test	Commentaire
ALPHA RE	Fonctionnel	
ALPHA RE	Fonctionnel	
ALPHA RE	Fonctionnel	
ALPHA RE	Fonctionnel	
ALPHA RE	Fonctionnel	
ALPHA RE	Fonctionnel	
ALPHA RE	Fonctionnel	

Test des batteries		
HEPHAIS S 1024 COULEUR		
Gamme Batterie (Tension) - Centrale		
Quantité batterie		2
Tension nominale		12
Capacité nominale		17
Tension à T0 (coupure secteur +15 min)		25.00
Tension à T+		25.00
Durée entre deux mesures (en heure décimale)		1
Satisfaisant		
Gamme Batterie (capacité) - Centrale		
Capacité nominale		17
Courant de consommation (En veille)		0.23
Courant de charge (après décharge)		1.81
Satisfaisant		
RENOIS : Débranchement alimentation		
Renvoi du débranchement secteur vers la centrale ?		OUI
Renvoi du débranchement batterie vers la centrale ?		OUI
Renvois du débranchement utilisation vers la centrale?		OUI
Satisfaisant		
Alimentation : Examen Electrique		
Bon calibrage des fusibles et des disjoncteurs		Satisfaisant
Contrôle des isollements par rapport à la terre		Satisfaisant
Satisfaisant		
Gamme Batterie (Tension) - Alimentation		
Quantité batterie		2
Tension nominale		12



N° De rapport : WO-00362189\_AB\_\_

Dépêche : WO-00362189

Nom contrat :

N° contrat: SC008945\_50000\_H DI 85390-001

Type de garantie: WT0600

Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

Capacité nominale	24
Tension à T0 (coupure secteur +15 min)	25.60
Tension à T+	25.65
Durée entre deux mesures (en heure décimale)	1
Satisfaisant	
HEPHEA 24-4A VM///AES TRE LOCAL SSI	
Gamme Batterie (Capacité) - Alimentation	
Capacité nominale	24
Courant de consommation (En veille)	0.20
Courant de charge (après décharge)	2.47
Satisfaisant	

DELTA 256;16		
DAS compartimentage		
Equipement	Statut Test	Commentaire
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Non Fonctionnel	Porte abimée. Entre ZC03 et ZC04.
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Non Fonctionnel	La porte n'appuie pas sur la bille de contact.
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture//LOCAL ERGO RDC	Fonctionnel	
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture//PLACARD TEC A DROITE ASCENSEUR R+1	Fonctionnel	
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture//FAUX PLAFOND FACE ASCENSEUR R+1	Fonctionnel	
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture//LOCAL STOCKAGE CONSOMMABLES RDC	Fonctionnel	
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture//LOCAL STOCKAGE CONSOMMABLES RDC	Fonctionnel	
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture//LOCAL ERGO RDC	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00362189\_AB\_\_

Dépêche : WO-00362189

Nom contrat :

N° contrat: SC008945\_50000\_H DI 85390-001

Type de garantie:WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture//LOCAL SSI RDC	Fonctionnel	
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture//LOCAL SSI RDC	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	Fonctionnel	

Source de secours		
Equipement	Statut Test	Commentaire
Batterie 12V/17Ah/CMSI	Fonctionnel	
Batterie 12V/17Ah/CMSI	Fonctionnel	
Batterie 12V/24Ah/AES	Fonctionnel	
Batterie 12V/24Ah/AES	Fonctionnel	

Alimentation		
Equipement	Statut Test	Commentaire
AES/24/10/AES CMSI LOCAL SSI	Fonctionnel	

DAS évacuation		
Equipement	Statut Test	Commentaire
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00362189\_AB\_\_

Dépêche : WO-00362189

Nom contrat :

N° contrat: SC008945\_50000\_H DI 85390-001

Type de garantie:WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	
AGS2000	Fonctionnel	

DAS désenfumage		
Equipement	Statut Test	Commentaire
DAS OUVRANT DE FACADE CHASSIS	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE FACADE CHASSIS	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE FACADE CHASSIS	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE FACADE A LAMELLES	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE FACADE CHASSIS	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS	Fonctionnel	
DAS VOLET DE PLAFOND 1 BATTANT	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE TOITURE	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE TOITURE	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE TOITURE	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE TOITURE	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE TOITURE	Fonctionnel	

Test des batteries	
DELTA 256;16	
Gamme Batterie (Tension) - Centrale	
Quantité batterie	2



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00362189\_AB\_\_

Dépêche : WO-00362189

Nom contrat :

N° contrat: SC008945\_50000\_H DI 85390-001

Type de garantie:WT0600

Tension nominale	12
Capacité nominale	17
Un0	25.77
Un1	25.84
Un2	1

Satisfaisant

#### Gamme Batterie (capacité) - Centrale

Capacité nominale	17
Isec1	0.16
Isec2	1.53

Satisfaisant

#### RENVois : Déangement alimentation

Renvoi du dérangement secteur vers la centrale ?	OUI
Renvoi du dérangement batterie vers la centrale ?	OUI
Renvois du dérangement utilisation vers la centrale?	OUI

Satisfaisant

#### Alimentation : Examen Electrique

Bon calibrage des fusibles et des disjoncteurs	Satisfaisant
Contrôle des isollements par rapport à la terre	Satisfaisant

Satisfaisant

#### Gamme Batterie (Tension) - Alimentation

Un0	2
Un1	12
Un2	24
Isec1	24.71
Isec2	24.67
Durée entre deux mesures (en heure décimale)	1

Satisfaisant

#### AES/24/10/AES CMSI LOCAL SSI

#### Gamme Batterie (Capacité) - Alimentation

Capacité nominale	24
Courant de consommation (En veille)	0.20
Courant de charge (après décharge)	2.23

Satisfaisant

#### Essais des asservissements en Manuel

Fonctions	Résultat commande	Résultat gamme	Commentaires
ZA 1 - BATIMENT	undefined	Satisfaisant	
ZF 01 - RDC	undefined	Satisfaisant	
ZF 04 - RDC	undefined	Non satisfaisant	Problème non localisé
ZF 06 - R+1	undefined	Satisfaisant	

## Compte rendu d'intervention préventive



Systeme de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00362189\_AB\_\_

Dépêche : WO-00362189

Nom contrat :

N° contrat: SC008945\_50000\_H DI 85390-001

Type de garantie:WT0600

Fonctions	Résultat commande	Résultat gamme	Commentaires
ZC 01 - SOUS-SOL	undefined	Satisfaisant	
ZC 02 - RDC	undefined	Non satisfaisant	Une porte ne touche pas la bille de contact. A vérifier.
ZC 05 - RDC	undefined	Satisfaisant	
ZC 04 - RDC	undefined	Satisfaisant	Porte détériorée
ZC 07 - R+1	undefined	Satisfaisant	
ZF 03 - RDC	undefined	Satisfaisant	
ZF 05 - R+1	undefined	Non satisfaisant	A vérifier
ZC 06 - R+1	undefined	Satisfaisant	
ZF 02 - RDC	undefined	Satisfaisant	
ZC 03 - RDC	undefined	Non satisfaisant	Porte détériorée



<b>Titulaire de la certification</b> Nous, soussignés, entreprise titulaire de la certification APSAD de service* de maintenance de systèmes de détection automatique d'incendie et de centralisateurs de mise en sécurité incendie sous le n° <b>298/18/17.F7</b> Nom (ou raison sociale) : <b>SSI Service - Agence Alpes,</b> <b>ZA des Blanchisseries, Rue de la Taille,</b> <b>Voiron, 38500</b> Représentée par :	
--	--

<b>Etablissement objet de l'installation</b> Nom (ou raison sociale) : <b>DOMAINE DU PLOVIER BAT HORIZONS, CHAPEAU DI - H DI 85390-001</b> <b>415 CHEMIN DU PLOVIER,</b> <b>26320, SAINT MARCEL LES VALENCE</b> Nature de l'activité principale : <b>ERP : Centre pour personnes handicapées</b> <input type="checkbox"/> Cette installation a fait l'objet d'une déclaration n° <div><div><div>APSAD</div><div>Référentiel APSAD R7</div></div><div><div><input type="checkbox"/> Déclaration de conformité N7 au référentiel APSAD R7 avec surveillance totale <input type="checkbox"/> Déclaration de conformité DC7 au référentiel APSAD R7 <input type="checkbox"/> Déclaration d'installation présentant des écarts au référentiel APSAD R7</div></div></div> <div><div><div>Norme NF S 61-970</div><div><input type="checkbox"/> Déclaration de conformité à la norme NF S 61-970 <input type="checkbox"/> Déclaration d'installation présentant des écarts à la norme NF S 61-970</div></div><div><input type="checkbox"/> Cette installation n'a fait l'objet d'aucune déclaration</div></div>	
---	--

<b>Modifications survenues depuis la visite précédente du</b> Description des événements, modifications (installation, locaux, exploitation, contenu, etc.), incidents survenus : <b>Aucun</b> Volumes non couverts, depuis la visite précédente, déclarés par l'exploitant : <b>Aucun</b>
--

Dossier technique existant : <input type="checkbox"/> oui (réf : ) <input checked="" type="checkbox"/> non <b>Etat du système</b> <input checked="" type="checkbox"/> dysfonctionnement SDI et CMSI <input type="checkbox"/> inadéquation de la détection par rapport aux risques à surveiller <b>Commentaires éventuels</b> <input checked="" type="checkbox"/> un rapport spécifique est transmis au client en complément de ce document (réf : <b>WO-00362189_AB_</b> )
---

<b>Améliorations proposées</b> <input type="checkbox"/> suivant le référentiel APSAD R7 <input checked="" type="checkbox"/> suivant la norme NF S 61-970 <input checked="" type="checkbox"/> La description des observations et améliorations est formalisée en annexe de ce document (référence : <b>WO-00362189_AB_</b> nombre de pages : ) Les améliorations doivent préciser les préconisations apportées aux évolutions du risque et leurs adéquations.
--

La (les) visite(s) de vérification a (ont) été effectuée(s) par : Anais BOURGEAT en présence de : <b>Francois Mr Deroux</b> le : <b>19/6/2025</b>	<b>À Voiron</b> le : <b>19/6/2025</b> <b>Signature et cachet de l'entreprise</b> SSI Service - Agence Alpes Tel. : 0476054447, 0972379111 ZA des Blanchisseries , Rue de la Taille
---	---

Ce compte-rendu de vérification doit être dûment signé par l'entreprise titulaire de la certification APSAD de service en 2 exemplaires :  
1 conservé par l'entreprise, 1 transmis à l'utilisateur qui le met à disposition de son assureur.  
Cette vérification périodique, réalisée par une entreprise titulaire de la certification APSAD de service de maintenance de SDI et CMSI, ne saurait en aucun cas se substituer à la vérification réglementaire prévue pour certains types d'établissements.