



- SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
- Détecteur de Fumées Optique existant réimplanté
 - Indicateur d'Action existant réimplanté
 - Détecteur de Fumées Optique
 - Indicateur d'Action
 - Déclencheur Manuel
 - Asservissement Extraction désenfumage
 - Asservissement Air Neuf désenfumage
 - Asservissement Porte Coupe Feu
 - Asservissement Clapet Coupe Feu existant réimplanté
 - Asservissement Clapet Coupe Feu
 - Asservissement Extracteur Désenfumage
 - DAS Ventouse
 - Alarme Générale Sélective
 - Tableau répéteur Alarme Incendie

- ZDA 809
- ZDA 810
ZC/ZF 805
- ZDA 812
- ZDA 813
- ZDA 857

CHU MONTPELLIER
HOPITAL DE LAPEYRONIE

RESTRUCTURATION DES
URGENCES PEDIATRIQUES
OPERATION 2

NIVEAU -2 BATIMENT 6A

SSI
zoning

MAITRISE D'OEUVRE: **TOGNELLA** ARCHITECTES
8 Place du Marché aux Fleurs
34 000 MONTPELLIER
Tel : 04 67 60 76 80
Mail : agence@tognella-architectes.com
www.tognella-architectes.com

BET FLUIDES: **BETSO** INGENIERIE
Immeuble Green Valley
849, rue Favre de Saint Castor
34080 MONTPELLIER
contact@betso.fr tel:04 67 69 12 20

COMMUNE DE MONTPELLIER

PHASE

DCE

MAITRE D'OUVRAGE

CHU MONTPELLIER

Centre administratif
André Benéch
191, Avenue du
Doyen Gaston Giraud
34 295 Montpellier
CEDEX 05

MODIFICATIONS

IND	Date:	Désignation de la modification:

SSI.01

ECH: 1/100e

OCTOBRE 2025