



**GROUPE  
HOSPITALIER  
DU HAVRE**

Direction des Travaux et du Patrimoine		
DOCUMENT D'ENREGISTREMENT		N° DE0068 - A
<b>OBJET</b>	Bâtiments, locaux et services particuliers pour les risques d'hygiène et de sécurité.	

Responsable de la Mise à Jour (Fonction) : Technicien Hygiène DTP.	Date de MAJ : 01/02/2023
--	--------------------------

Site	Bâtiments / Locaux / Services	Services à Risques Importants	Locaux Médico-Techniques à Protéger	Services à Moindres Risques	Locaux à Environnement Particulier	Commentaires
Hôpital J. Monod PFME	Blocs opératoires / Bloc pédiatrique (12 salles), Bloc Obstétrical	X				Cotation du Risque Aspergillaire de Niveau Maximum (5)
	Urgences adultes et Urgences pédiatriques (Salles de déchoquage)	X				
	Réanimation Médico-chirurgicale / Soins Continus, Réanimation Néonatale	X				
	Néonatalogie	X				
	Hémodialyse	X				
	Pneumologie	X				
	Immunothérapie, Oncologie, Soins Palliatifs, Hématologie	X				
	Médecine Diabéto Endocrinologie	X				
	Radiologie vasculaire	X				
	Cardiologie (Coronarographie + Electrophysiologie, Soins Intensifs)	X				
	Unité Kangourou Maternité	X				
	Médecine Nucléaire (Scintigraphie)		X			
	Stérilisation centrale		X			
	Salle des Grands Brûlés - Urgences adultes		X			
	Endoscopie		X			
	Biberonnerie + Enceinte de préparation de nutrition parentérale		X			

Site	Bâtiments / Locaux / Services	Services à Risques Importants	Locaux Médico-Techniques à Protéger	Services à Moindres Risques	Locaux à Environnement Particulier	Commentaires
J. Monod PFME	Laboratoire de Microbiologie		X			
	Pharmacie, Bulle pour préparation de chimiothérapie		X			
Tous Sites	Services de Soins « Standards »			X		Analyse de Risque Hygiène à adapter selon dispositions des locaux en regard de services de soins.
	Blanchisserie, Cuisine centrale / relais, Service Technique et Logistique			X		
	Administratif / Informatique			X		
	Chaufferies, sous-stations, Locaux techniques, Vides sanitaires, sous-sols, Archives et autres stockages non stériles, Locaux vides.				X	



**Les services de soins « standards » sont par définition des services à risques, dans lesquels il convient de moduler le risque aspergillaire (niveau 3 à 5) en fonction de la configuration et du type de travaux à réaliser et/ou en fonction des patients hospitalisés dans le service au moment des travaux.**