

BATIMENT BRUN.

ENREGISTREMENT DES OPERATIONS LIEES A L'AMIANTE

Date	Nature de l'opération	Nom de l'organisme	N° du rapport	Observation
22/04 2010	Prélèvement et Analyse avant travaux d'étanchéité sur terrasse 6 ^e et 5 ^e étage	APAVE	5123370 001-1	Amiante Non détectée.
04/05 2010	Prélèvement et Analyse avant travaux Remplacement descente d'eau usée Sous Sol	APAVE	5155373 001-1	Amiante Non détectée (Bat Brun)
20/12 2012	Prélèvement et Analyse avant travaux Remplacement des groupes froids	DEKRA	12-11 010288	Amiante détectée local groupe froid
14/02 2013	Mise à jour FC			C.V.
18/02/2013	Reperage B310 et B130 avant travaux / pose de conditionnement	DEKRA	13-02- 01271	Amiante Non détectée
18/02/2013	Reperage B050 (reaménagement)	DEKRA	13-02 011293	Dossier NO2 A Non détectée
30/01/2013	Reperage HCA avant démolition partie refectoire dalle tunnel	APAVE	6196244 -001-1	Dossier NO2
octobre 2013	Travaux d'encapsulage sode groupe froid NO1 et NO2	DEB	B292 6003/1301	Dossier NO2
octobre 2013	Plan de concentration poussière après Travaux d'encapsulage	ITGA	B292 6003/1301	Dossier NO2
sept 2014	Reperage HCA avant Tx de remplacement escalier de secours 5 ^e /3 ^e Brun SI	DEKRA	14-07 019190A	Dossier NO2
14/02 2015	Reperage HCA Avant Tx Performance énergétique	DEKRA	14-11 014296A	Dossier NO2
31/03/ 2015	Reperage HCA A Tx (VDI) Mise à jour DTA	DEKRA	15-02 014623A	Dossier NO3
30/06/ 2015	Reperage avant Travaux	DEKRA	15-06 017110A	Amiante - Non détectée
22/11 2015	Reperage avant Travaux B034	DEKRA	15-10 022431	RAS
09/06 2016	Reperage avant Travaux B457 et B461	DEKRA	16-06 007052	RAS
22/06 2016	Plancherie BRUN	DEKRA	16-06 023768A	Détection
14/11 2016	Plancherie BRUN (contre expertise)	VERITAS	644020-1	RAS
13/12 2016	Etat de conservation BRUN / BLEU	VERITAS	6434240-1	RAS
20/03 2017	Reperage avant Travaux Sols AC RDE	DEKRA	17-03 018335	RAS
31/07 2017	Reperage avant Travaux Hall	DEKRA	17-07 004981	Détection faibles

ENREGISTREMENT DES OPERATIONS LIEES A L'AMIANTE

Date	Nature de l'opération	Nom de l'organisme	N° du rapport	Observation
22/04/2010	Prélèvement et analyse avant travaux étanchéité sur terrasse 6e et 5e	APAVE	5123370001-1	Amiante non détectée
04/05/2010	Prélèvement et analyse avant travaux remplacement descente eaux usées sous-sol	APAVE	5155373001-1	Amiante non détectée
30/01/2012	Repérage MCA avant démolition partielle Réfection dalle du tunnel	APAVE	6196244-001-1	Dossier n°2
14/11/2012	Prélèvement et analyse avant travaux remplacement des groupes froids	DEKRA	12-11-010288	Amiante détectée
14/02/2013	Mise à jour FC			VESIN Claude
18/02/2013	Repérage avant travaux B310 et B130	DEKRA	13-02-011271	Amiante non détectée
18/02/2013	Repérage pour réaménagement B050	DEKRA	13-02-011293	Dossier n°2 Amiante non détectée
oct.-13	Travaux d'encapsulage socles des groupes froids n°1 et n°2	DEB	B292 6003 / 1301	Dossier n°2
	Mesure concentration des poussières après travaux d'encapsulage	ITGA		
sept.-14	Repérage MCA avant travaux remplacement escalier de secours 5e / 3e	DEKRA	14-07-019190	Dossier n°2
24/11/2014	Repérage MCA avant travaux performance énergétique	DEKRA	14-11-014296	Dossier n°2
31/03/2015	Repérage MCA avant travaux (VDI) Mise à jour DTA	DEKRA	15-02-014623	Dossier n°3
30/06/2015	Repérage avant travaux	DEKRA	15-06-017110	Amiante non détectée
02/11/2015	Repérage avant travaux B034	DEKRA	15-10-022431	Amiante non détectée
09/06/2016	Repérage avant travaux B457 et B461	DEKRA	16-06-007052	Amiante non détectée
24/06/2016	Repérage avant travaux garniture de frein des ascenseurs	DEKRA	16-06-023768	Amiante détectée garnitures de frein
14/11/2016	Contre expertise garniture de frein des ascenseurs	VERITAS	6424020-1	Amiante non détectée
13/12/2016	Etat de conservation porte GE et plinthe des groupes froid	VERITAS	6434240-1	Satisfaisant
20/03/2017	Repérage avant travaux sas sanitaire RDC et local ménage	DEKRA	17-03-018335	Amiante non détectée
23/05/2017	Repérage avant travaux portail 5ème	DEKRA	17-05-021025	Amiante non détectée
12/07/2017	Repérage avant travaux hall RDC	DEKRA	17-07-004981	Amiante détectée baies vitrées
14/02/2018	Repérage avant travaux auditorium	DEKRA	18-02-005779	Amiante non détectée
11/04/2018	Repérage avant travaux bibliothèque nouvelle génération 2ème étage	DEKRA	18-04-008996	Amiante non détectée
29/11/2019	Repérage avant travaux performance énergétique	BSSE	721695	Amiante non détectée

ENREGISTREMENT DES OPERATIONS LIEES A L'AMIANTE

[illegible]

ENREGISTREMENT DES VISAS DES ENTREPRISES

[illegible]