



LÉGENDE

Locaux non accessibles au public		sens du contrôle d'accès (sens d'accès rouge contrôlé)		cloison plaques de plâtre
		Contrôle d'accès par Ventouse		cloison plaques de plâtre toute hauteur coupe-feu suivant local
		Contrôle d'accès par Gâche électrique		

Plafond 60x60 HSFP : 260		Plafond 60x60 HSFP : 250 ou 251		Plafond 60x60 HSFP : 240		Plafond 60x60 HSFP : 230	
---------------------------------	--	--	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--

DATE	MODIFICATIONS
B 29 Août 2025	Dossier de Consultation des Entreprises
B	
B	
B	
B	
B	

Les cotes sont données à titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place avant toute intervention.
Le présent document est soumis au code de la propriété intellectuelle, articles L. 1111-1 et suivants. En aucun cas, il ne peut être utilisé ou reproduit sans accord écrit du cabinet TASSIN et Associés.

Maître d'ouvrage Preneur :
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE
RHÔNE ALPES
13 rue Crépel CS 70402
69364 LYON cedex 07

DCE
Aménagement du Site France Travail du Puy en Velay
25 Rue de la Gazelle
43000 LE PUY EN VELAY

PLAN DU PREMIER ÉTAGE ÉTAT EXISTANT

CHARGÉ PAR RR-FV	N° 12
CHAQUE N° 2239	
ECHELLE : 1:50	
B	29 Août 2025

ARCHITECTES
PIERRE TASSIN ET ASSOCIÉS
3 rue Jacques Babinet
42100 SAINT-ETIENNE
04 77 41 17 89 - 04 77 22 80 07
Pierre Tassin - Raphaël Récazeux
Architectes D.P.L.G.