



FRANCE TRAVAIL LE PUY EN VELAY

25 Rue de la Gazelle
43 000 LE PUY EN VELAY

Bureau d'étude

BDIBAT
12 Rue Jules Simon
42 100 St Etienne
Tel: 04 77 51 71 65
Contact@bdibat.fr

Maître d'Ouvrage

SAS MONTE CRISTO
1 Avenue de la Gare
07 100 Annonay

Maître d'Oeuvre

ARCHITECTES PIERRE TASSIN et ASSOCIES
5 rue Jacques Barbier
42 100 Saint Etienne
04 77 41 17 18

Autres Intervenants

Format	Echelle	Dessinateur	Numéro affaire	Date	Phase
A0	1:50	DB & FM	2022-TAS06	22.09.2025	DCE

PLAN EL-01 - IMPLANTATION CFO CFA RDC

INDICE	DESCRIPTION
0	Version Initiale
1	MAJ DCE
2	MAJ DCE Salle réunion

CFO

- Détecteur de non présence
- Bouton Poussoir
- BAES
- VDI3 1RJ45 / 3PC 1
- VDI2 1RJ45 / 1PC
- VDI1 1RJ45 / 5PC
- SPOT LED
- Pavé LED gradable
- Pavé LED déplaç
- Pavé LED existant
- Pavé LED NEUF
- Downlight LED
- 2 prises hautes
- Prise 2P+T. en plafond
- PC10/16 A + T
- BP + Dali push
- Interrupteur à clé
- Double interrupteur
- Interrupteur simple allumage
- Détecteur de présence circulation

CFA

- Bouton intérieur de déverrouillage de porte
- Indicateur d'action
- Détecteur incendie
- Sortie VGA/HDMI sur PT
- PT4 (1RJ45/2PC)
- VDI2 1RJ45 / 1PC
- RJ45
- PERCHE Technique
- Platine visiophone
- Fourneau LB + Câblage controle d'accès + Alimentation gache Bequille ou ventouse
- Combine EAS
- Diffuseur lumineux
- Avertisseur sonore
- Dispositif de commande manuelle
- Tableau répéteur d'exploitation