



Légende:

Zone amiantée: colles bitumeuses + dalles en sols amiantées

Zone amiantée: colles bitumeuses amiantées en sol

indice	date	modifications apportées au projet

REAMENAGEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL CNED & CANOPE

3 allée Antonio Machado
31051 TOULOUSE

LE RÉSEAU DE CRÉATION
ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES

Plan ETAT DES LIEUX - Localisation amiante R+1

DCE

Ind. :

13

ECHELLE : 1:100

DATE : 02/10/2025

MAITRISE D'OUVRAGE

Maitre d'ouvrage
RESEAU CANOPE - CNED
Contact MOA
#Nom entier du Client

3 allée Antonio Machado
TOULOUSE

Bureau de contrôle / BTP CONSULTANTS
Contact : Noémie PERONNE

83 chem Ribaut, 31400 Toulouse

06 25 74 22 60
noemie.peronne@btp-consultants.fr

SPS/ BTP CONSULTANTS
Contact : Rolando POSTIGA

83 chem Ribaut, 31400 Toulouse

06 08 76 14 35
rolando.postiga@btp-consultants.fr

MAITRISE D'OEUVRE

ENZO & ROSSO
Nathalie ESTIVAL

113 boulevard de Lamasquère
31600 MURET

05 34 46 19 48
06 81 20 16 27
nathalie.estival@enzo-rosso.fr

BUREAU D'ETUDE
SETES
Contact : Laurence KRIMM

14 avenue des Tilleuls
Quartier Arsenal
65000 TARBES

06 75 21 21 94
lx.setes@setes.fr

BUREAU D'ETUDE COURANTS FORTS FAIBLES
SETES
Contact : Joel FOGGIATO

14 avenue des Tilleuls
Quartier Arsenal
65000 TARBES

06 70 53 96 60
j.f.foggiato@setes.fr

BUREAU D'ETUDE CVC
SETES
Contact : Christophe DECAIX

14 avenue des Tilleuls
Quartier Arsenal
65000 TARBES

06 43 18 44 29
cd.setes@setes.fr

BUREAU D'ETUDE ACOUSTIQUE
GAMBA
Contact : Aymeric NAZE

163 rue Colombier
31670 Labège

06 28 41 04 67
aymeric.naze@gamba.fr

Les présents plans ne sont pas des plans d'exécution et ne peuvent donc en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction

Le niveau ±0.00 du bâtiment est défini à la cote NGF : -

Architecte : CANOPE et CNED - DCE - 02-10-25 pht - Suivi par : Nathalie ESTIVAL