

Légende

- Réseau EF
- Réseau EF adoucie
- Réseau ECS
- Réseau Bouclage ECS
- Réseau CH départ
- Réseau CH retour

- Vanne d'isolement
- Vanne de réglage
- Vanne 2 voies motorisée
- Vanne 3 voies motorisée
- Filtre
- Réducteur de pression
- Purgeur automatique
- Mitigeur thermostatique
- Compteur
- Sonde de température
- Thermomètre
- Manomètre
- Purgeur d'air
- Disconnecteur BA
- Soupape différentielle
- Pompe double
- Clapet anti retour
- Remplissage additif
- Soupape de sûreté
- Manchette témoin
- Manchon anti-vibratile
- Evacuation
- Doigt de gant 1/2"

Rénovation énergétique du Siège Social de l'URSSAF FRANCHE-COMTE

ECOLE VALENTIN (25)

DESIGNATION
SYNOPTIQUE PRODUCTION
ETAT EXISTANT / ETAT FUTUR

MAITRISE D'OEUVRE	MAITRISE D'OUVRAGE :
ame AME Architectes 39, Avenue Pierre 1^{er} de Serbie 75008 PARIS	Urssaf URSSAF FRANCHE-COMTE 3, Rue de Châtillon 25 480 ECOLE-VALENTIN

elithis elithis elithis Solution 71 bis, avenue Jean Jaurès 21000 DIJON Tél : 03 80 43 52 02 Email : contact.dijon@elithis.fr	oteis EBREN & BURETAL ENGINEERING
---	---

INDICE	DATE	MODIFICATIONS	Dessiné par	VISA Cpt	VISA CA	CREE PAR
0	05/11/25	Première Diffusion	EB	EB	-	EB
						CREE LE
						05/11/2025
						LOT N°
						09
N° AFFAIRE : 82682			PHASE : DCE		ECHELLE : -	
					REF. DOC : 06	