



Direction  
territoriale  
Centre-  
Bourgogne

Service prévention,  
accompagnement  
de la dépense et  
de la sûreté

Dijon, le

21 JAN. 2022

**Le directeur territorial**

à  
Mesdames et monsieur les  
Responsables d'UTI

**Objet : : Interventions en conduites souterraines**  
Affaire suivie par Corinne LECOCQ  
☎ 06 98 05 89 35 – [corinne.lecocq@vnf.fr](mailto:corinne.lecocq@vnf.fr)

Pièce jointe : 8 annexes



A l'occasion de l'inspection conduite par M. l'ISST, Didier Dieudonné, en octobre 2019, ce dernier a été amené à se prononcer sur les conditions de réalisation en régie d'interventions de reconnaissance, puis de travaux de maintenance dans les galeries souterraines.

Les risques liés à ces interventions étant importants et dans la continuité de son avis du 14 octobre 2019, j'ai décidé de suspendre toutes les interventions en régie par note du 23 octobre 2019.

J'ai demandé au service maîtrise des activités, prévention de conduire une réflexion et d'engager la rédaction de consignes permettant de procéder aux interventions dans les galeries souterraines, conformément aux prescriptions réglementaires et organisationnelles.

L'ensemble des documents élaborés ont été validés courant 2021 par un organisme agréé extérieur puis soumis à l'avis de l'inspecteur en santé, sécurité au travail.

A l'appui de ces éléments, le directeur général de VNF, par courrier du 10 janvier 2022, a validé l'ensemble de la démarche et donné toute latitude au directeur territorial pour autoriser et programmer des interventions en galeries souterraines, dans le cadre du processus ainsi élaboré.

Aussi, je vous transmets l'ensemble des pièces constitutives dudit processus que vous aurez à mettre en œuvre, avec l'appui de la mission sécurité prévention.

Les consignes d'intervention comprennent :

- La procédure d'intervention en espaces confinés.
- L'attestation de consignation d'un ouvrage hydraulique lors d'une visite de galerie.
- La fiche de visite : constats.
- Le permis de pénétrer en espaces confinés.
- Les synoptiques de la procédure avant et pendant les travaux ainsi que celui relatif aux actions en cas d'incident ou de situation dégradée après le début des travaux.

Je précise également que la reprise des activités en galerie souterraine requiert, d'une part, de former (avec certification) les agents habilités à intervenir, et, d'autre part, de connaître l'état des galeries afin de pouvoir identifier les risques. Pour ce faire, vous devez disposer d'une fiche de visite de l'ouvrage comportant une date de visite inférieure à 36 mois.

1 chemin Jacques de Baerze – CS 36229 – 21062 Dijon cedex  
Tel. : 03 45 34 13 00 - [www.vnf.fr](http://www.vnf.fr)

Établissement public de l'État à caractère administratif,  
article L 4311-1 du code des transports TVA intracommunautaire FR 89 130 017 791  
SIRET 130 017 791 01412, Compte bancaire : Agent comptable de VNF, ouvert à la Trésorerie Générale du Pas-de-Calais  
n° 10071 62000 00001010584 77, IBAN FR76 1007 1620 0000 0010 1058477, BIC n°TRPUFRP1

A défaut, vous devrez faire appel à un prestataire extérieur pour établir cette fiche ouvrage.

En dehors des galeries de visites et de surveillance de nos ouvrages, le dispositif CATEC s'appliquera également aux accès aux vannes, puits et trappes > 3 m.

Dès lors que la profondeur sera < 3m, nous limiterons les obligations à des tests de mesure du taux de gaz (à l'aide d'un détecteur 4 gaz, comme décrit dans le synoptique 2 « procédure avant et pendant travaux ») et à une ventilation mécanique adaptée si nécessaire. En cas de valeur non conforme, le chantier ne pourra pas débiter.

La mission sécurité prévention se tient à votre disposition pour la mise en œuvre de l'ensemble de ce processus.

Le directeur territorial

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**Bertrand Specq**