

Procédure de mesurage de l'empoussièrement par frottis

Echelle de bacharach

Recommandation : Effectuer un frottis sur tous les éléments d'évaluation serait fastidieux. Il convient de n'effectuer ces mesures qu'en cas de litige.

Procédure : Les frottis consistent à prélever par frottement, à l'aide d'un tissu blanc d'essuyage, sur une surface de 100 cm² (10cm x 10 cm) les salissures non adhérentes et de comparer les spectres obtenu à l'échelle de gris pour lui attribuer une valeur entre 0 et 9

Conclusion : Cette valeur sera ensuite comparée au seuil d'acceptabilité de l'élément considéré.

