

Permis feu / permis poussière

Procédure actuelle

1° passage obligatoire
chez le SPSI J-1 max

2° passage obligatoire
chez le SPSI jour J

Lieu
Echéance




J-1 MAX




J-1



J



J



J

Acteur

Intervenant

SPSI

Intervenant

Intervenant

SPSI

Action

Rédaction du
permis de feu /
poussière chez le
SPSI à Rohan.

Validation interne
SPSI du permis
de feu /
poussière.

Retrait du
feuillet rose au
SPSI à Rohan

Appelle avant et
après travaux le
SPSI au
01.40.20.51.18

Ronde de
contrôle du
détachement à
pied du SPSI



Issue

Validation
préalable avec le
SPSI stationnaire

Préparation de la
ronde de contrôle
SPSI

Affichage du
feuillet rose du
chantier

SPSI inhibe /
désinhibe tête de
détection
incendie

Contrôle des
permis de feu et
du respect des
consignes










Permis feu / permis poussière

Procédure à partir de juin 2025



*Passage obligatoire chez
le SPSI J-1 max*

Lieu	 J-1 MAX	 J-1 MAX	 J-1	 J	 J
Echéance					
Acteur	Intervenant	Intervenant	SPSI	Intervenant	SPSI
Action	Rédaction du permis de feu / poussière en ligne	<i>Validation préalable avec le stationnaire SPSI</i>	<i>Validation interne SPSI et préparation ronde de contrôle</i>	<i>Télécharge avant travaux le permis validé. Appelle avant et après travaux le SPSI au 01.40.20.51. 18</i>	<i>Ronde de contrôle du détachement à pied du SPSI</i>
Issue	<i>Un poste informatique sera mis à disposition dans les locaux du SPSI à Rohan en cas d'urgence</i>			<div>↓</div> <i>SPSI inhibe / désinhibe tête de détection incendie</i> 	<div>↓</div> <i>Contrôle des permis de feu et du respect des consignes</i> 