

ZONE CENTRE

ZONE NORD

Noyau Central

Aile Nord Coté Nord

RETOUR
VERS CENTRALE INCENDIE
BUS N°6

METTRE UNE
BOITE COUPE-FEU

DAI à ajouter

TRE à remplacer

Programation/zonning à
modifier

DEPUIS
CENTRALE INCENDIE
BUS N°6

DEPUIS
CENTRALE INCENDIE
BUS N°5

- Répérage de l'ensemble des Détecteurs
Automatique et Déclencheur Manuel sur le niveau
à réaliser,

Coté Est
ZONE EST

TRE à remplacer

Aile Est Orthopédie "Traumato A"

LOCAL
327a
6-34,0

VERS
ETAGE 2

LOCAL
227/a
6-35,0

RETOUR
CENTRALE INCENDIE
BUS N°5

LEGENDE

DETECTION INCENDIE

- DETECTEUR SINTESO
- INDICATEUR ACTION
- DECLENCHEUR MANUEL SINTESO
- CABLAGE BUS - SYS1 1P0.9

Centre Hospitalier Universitaire
de Clermont-Ferrand

COMPLEXE SAINT JACQUES

HOPITAL GABRIEL MONTPIED

BATIMENT HNH

R+3

IMPLANTATION DETECTION INCENDIE

Date	Modifications	Indice
09/10/2025	Emission document	A

Dresse par : SINTEC

Dessine par : SINTEC

L'Ingénieur en chef :
sintec 62 av. Edouard Michelin
63100 CLERMONT-FD
Tél : 04.73.91.50.50
contact@sintec.fr

Date : Juin 2025

Echelle : 1 : 125

N° Plan d'Affaire :
3144-H-DI-05-PRO-E301

N° de Classement Archives :
1 20 01 00 13 0100