



Cloisons ou remplissage



SERVICE D'INFRASTRUCTURE
DE LA DEFENSE
SUD-EST



L'INGÉNIEUR
 DU SERVICE
 D'INFRASTRUCTURE
 DE LA DÉFENSE
 DE LYON
 BP 97423
 69347 LYON CEDEX 07
 DIVISION INVESTISSEMENT
 Directeur de l'ESID de LYON

Directeur de l'ESID de LYON

Fréjus (83)
Quartier Colonel LECOCQ 21e RIMA
21e RIMA
Bâtiment 051
Réhabilitation d'un bâtiment hébergement SN

Plans du R+1
R+1 état actuel
R+1 état projet

[illegible]