

**Maître d'ouvrage**

A l'attention de Bastien VOGT  
UNISTRA  
18 rue Goethe 67000 STRASBOURG

# RAPPORT INITIAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

RICT Indice 0 - 29 janvier 2026

Objet de l'indice : RICT sur DCE

**LE PEGE: Remplacement de 4 ascenseurs - STRASBOURG (67)**

61, Avenue de la Forêt Noire  
67000 STRASBOURG

N° d'affaire : C-STCT-2025-20-280027

**Missions : L, P1, LE, SEI, HAND**

**Responsable d'opération**

Coralie Freund  
Agence Strasbourg  
coralie.freund@btp-consultants.fr



Accréditation Cofrac n°3-064 - inspection - Liste des sites et portées disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)  
Seules les missions L et S - Prestations d'inspection rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation

Dossier d'assurance : dommages-ouvrage

Commande n° P-STCT-2025-20-280027 notifiée le 17/10/2025

Rapport établi sur la base des documents listés au paragraphe Documents examinés.

## En copie

BTP-Consultants  
[adm.grandest@btp-consultants.fr](mailto:adm.grandest@btp-consultants.fr)

## Renseignements généraux

---

### Maîtrise d'ouvrage

UNISTRA

### Divers

BTP-Consultants

### Calendrier des travaux

Année de démarrage des travaux : 2026

Délai en mois : 2.0



## Cadre Réglementaire

---

### Autorisation administration

Hauteur du plancher bas du dernier niveau

- 8m < H ≤ 28m

### Typologie des bâtiments

Classement de l'ouvrage

SEI - Sécurité incendie des ERP et des IGH

- ERP

Type ERP

Type(s) particulier(s) : L, N, R

Types spéciaux : PS

Catégorie ERP

Liste des catégories d'ERP : 1

Effectif de l'ERP

Effectif Personnel: 255

Effectif Public: 5915

HAND - L'accessibilité pour les personnes handicapées

ERP

- ERP dans le cadre d'un bâtiment existant

### Documents examinés

CCTP - Université de Strasbourg DCI205587

CCTP annexe 1 - Liste des équipements - Université de Strasbourg DCI205587

CCTP annexe 2 - Prescriptions Techniques Travaux Ascenseurs\_ Université de Strasbourg DCI205587

Annexe 3 - DPGF - Université de Strasbourg DCI205587

Planning Prévisionnel travaux - Université de Strasbourg DCI205587

PV de la SCDS du 22/10/2024 suite à la visite du 22/03/2024



## Evaluation des documents examinés

---

### Description sommaire du programme des travaux et des objets contrôlés

Modernisation de 3 ascenseurs dans le bâtiment PEGE.

Bâtiment en R+3 avec un niveau de sous-sol

Classement du bâtiment : type R, N, L, PS de 1ère catégorie suivant le dernier PV de la SCDS du 22/10/2024.

**Nota : toutes les dispositions en termes de sécurité incendie existantes non modifiées ou non impactées par les présents travaux sont renseignées dans la suite du rapport comme étant Hors Mission BTP Consultants**



## Récapitulatif des observations

---

Notre évaluation des documents détaillés au § "Documents examinés" appelle les observations ci-dessous:

### **S** Avis n° RICT-0-1

Tous les ouvrages

Mission(s) : SEI

Nous transmettre la demande d'autorisation de travaux incluant les différentes notices et plans ainsi que l'arrêté incluant l'avis des autorités compétentes.  
Nous préciser si les ascenseurs sont utilisables par les personnes PMR en cas d'incendie (GN8 et AS4)

### **S** Avis n° RICT-0-2

Tous les ouvrages

Mission(s) : SEI

Nous préciser les revêtements envisagés dans la cabine d'ascenseur lors des travaux de modernisation de ces derniers.  
Nous transmettre le dossier d'exécution des ascenseurs.  
Il conviendra de nous transmettre en fin de chantier :

- Attestation de conformité CE de tous les pièces modifiées avec attestation d'autocontrôle sur leur mise en œuvre
- Attestation de conformité 81-20 et 81-70 de l'ascenseur
- PV de résistance au feu des portes si remplacées
- PV de réaction au feu des revêtements de la cabine



## Détails des missions

**L: Avis sur les dispositions relatives à la solidité des ouvrages** SO

**P1: Avis sur les éléments d'équipement non indissociablement liés aux ouvrages**

P1-1: Cloisons et éléments de séparation verticale non porteurs SO

P1-2: Éléments de doublages intérieurs hors façades légères SO

P1-3: Revêtements de sol SO

P1-4: Revêtements muraux SO

P1-5: Revêtements de plafonds et plafonds suspendus SO

P1-6: Garde-corps, mains courantes et ouvrages de serrurerie SO

P1-7: Menuiseries intérieures SO

P1-8: Plomberie (EU, EV, EP, installations EF et EC, installations de gaz, etc.) SO

P1-9: Installations de chauffage, de ventilation ou de climatisation SO

P1-10: Électricité (courants forts et faibles) SO

P1-11: Ascenseurs, appareils élévateurs F

P1-12: Autres équipements dissociables SO

**LE: Avis sur les dispositions relatives à la solidité des existants** F

**SEI: Mission relative à la sécurité des personnes dans les Etablissements Recevant du Public et les Immeubles de Grande Hauteur**

SEI-1: Mission SEI en ERP

SEI-1-1: Construction S

SEI-1-2: Aménagements intérieurs HM

SEI-1-3: Désenfumage HM

SEI-1-4: Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'ECS HM

SEI-1-5: Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés. HM

SEI-1-6: Installations électriques, Eclairage HM

SEI-1-7: Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants

SEI-1-7-1: Installations d'ascenseurs escaliers mécaniques et trottoirs roulants S

SEI-1-8: Appareils de cuisson destinés à la restauration HM

SEI-1-9: Moyens de secours contre l'incendie HM



SEI-1-10: Equipements divers

HM

SEI-2: Mission SEI en IGH

SO

## **HAND: Avis sur les dispositions relatives à l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées**

HAND-1: Accessibilité HABITATION

SO

HAND-2: Accessibilité ERP

HAND-2-1: Cheminements extérieurs

SO

HAND-2-2: Stationnement

SO

HAND-2-3: Accès au bâtiment

SO

HAND-2-4: Signalisation, repérage

SO

HAND-2-5: Circulations intérieures (horizontales et verticales)

F

HAND-2-6: Revêtements (sols, murs et plafonds)

SO

HAND-2-7: Équipements, dispositifs de commande, portes, portiques et sas

SO

HAND-2-8: Sorties

SO

HAND-2-9: Éclairage

SO

HAND-2-10: Locaux accessibles au public (sanitaires, douches, cabines, hébergement, accueil du public, caisses de paiement)

SO

HAND-3: Accessibilité Code du travail

SO



## Signification des avis

**F**

Favorable : l'examen – dans le cadre de notre mission – de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement concerné ne révèle pas d'aléas techniques liés à sa conception ni à sa réalisation.

**D**

Défavorable : l'examen – dans le cadre de notre mission – de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement concerné révèle l'existence d'aléas techniques liés à sa conception ou à sa réalisation.

**S**

Suspendu : l'examen – dans le cadre de notre mission – de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement concerné ne peut être correctement réalisé en l'absence d'informations complémentaires permettant d'évaluer les aléas techniques s'y rapportant. La non-communication des informations manquantes conduira à la formulation d'un avis défavorable sur cet ouvrage ou cet élément d'équipement dans notre rapport final.

**SO**

Sans objet : l'ouvrage ou l'élément d'équipement cité n'existe pas.

**HM**

Hors mission : l'ouvrage ou l'élément d'équipement cité ne fait pas partie du programme des travaux visé par notre contrat de contrôle technique.





## Informations à partager

---

Les documents suivants sont à transmettre à BTP Consultants :

Documents complémentaires ou modifiés demandés dans les observations formulées au §4 ci-dessus

Arrêté d'autorisation de travaux et avis des services instructeurs (notamment SDIS et DDTM)

Plans d'exécution et fiches techniques de matériaux et matériels avant mise en œuvre par les entreprises



## Rappels de nos conditions générales d'intervention

---

- Le présent document regroupe les avis de BTP Consultants, formulés suite à l'examen des documents de conception, dans le cadre des missions de contrôle technique souscrites par le Maître de l'Ouvrage, conformément au § 4.2.2 de la norme NF P 03-100.
- BTP Consultants doit être systématiquement informé au préalable de tout usage de procédé relevant d'une Technique Non Courante que la maîtrise d'œuvre entend prescrire ou mettre en œuvre.
- L'emploi de procédé relevant de Techniques Non Courantes devra faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'ensemble des assureurs de l'opération ; BTP Consultants doit être systématiquement informé de ces conditions d'accords et de ces conditions spéciales de souscriptions d'assurance .
- Les observations formulées dans le présent rapport ne visent que les dispositions relatives aux fonctions et/ou aux ouvrages ou éléments d'ouvrage . Ces observations concernent uniquement la phase de conception. La responsabilité de BTP consultants ne peut être recherchée pour une mauvaise conception ou exécution d'ouvrages dont les documents ne lui ont pas été transmis ou d'ouvrages utilisés pour des destinations qui ne lui ont pas été signalées.
- Les dispositions insuffisamment définies, sur lesquelles nous ne pouvons, en l'état actuel, formuler d'avis favorable, doivent faire l'objet de renseignements et justifications complémentaires.
- Les plans d'exécution et notes de calculs des ouvrages, les dossiers techniques des matériaux, matériels et procédés constructifs mis en œuvre, seront à communiquer pour avis, avant le début des travaux correspondants. Les résultats des auto-contrôles menés par les constructeurs concernant l'exécution de l'ensemble des ouvrages des différents corps d'état seront à transmettre au fur et à mesure de l'avancement du chantier.
- Les avis et observations devront être considérés comme défavorables sans justification d'une levée de réserves.
- BTP Consultants, dans le cadre de sa prestation, s'assure que les autocontrôles incombant aux entreprises – tel que rappelé à l'article 1792-1 du Code Civil – s'effectuent pendant l'exécution des travaux d'une manière satisfaisante. BTP Consultants procède, par elle-même au contrôle par sondage de l'exécution des travaux.
- Il convient de communiquer à BTP Consultants le ou les noms des personnes chargées de l'autocontrôle, notamment sur chantier, et de préciser la liste des vérifications envisagées par les entreprises ainsi que les modalités de formalisation de ces vérifications permettant de s'assurer qu'elles sont effectuées de manière satisfaisante.

### Rapport vérifié par

Nathalie CALVEZ  
Agence Strasbourg  
nathalie.calvez@btp-consultants.fr