



**MINISTÈRE
DU PARTENARIAT
AVEC LES TERRITOIRES
ET DE LA DÉCENTRALISATION**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Maître d'ouvrage :

État - Ministère du Partenariat avec les Territoires
et de la Décentralisation

Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est

RN79 - Viaduc de La Roche

Réparation de l'ouvrage

APROA

Annexe n°10

**Plan de principe du projet -
Caisson**

Janvier 2025

Maître d'oeuvre :


Direction Interdépartementale des Routes
Centre-Est

Service d'Ingénierie Routière de Lyon
Pôle Ouvrages d'art
La Villardière
228, rue Garibaldi
69446 LYON cedex 03
téléphone : 04 69 16 63 09
Mèl : Sir-Lyon.dirce@developpement-durable.gouv.fr

RN79 - Viaduc de La Roche

Caisson - Vue développée extérieure


Travaux envisagés sur TRAVEE n°1



Légende :

-  : Traitement des béton dégradés sur 7 cm de profondeur
-  : Elément de corniche à traiter identifié
-  : Traitement des béton dégradés sur 5 cm de profondeur
-  : Joint de corniche à traiter
-  : Traitement des béton dégradés sur 2 - 3 cm de profondeur


Caisson - Vue développée extérieure
Travaux envisagés sur TRAVEE n°2



RN79 - Viaduc de La Roche


Caisson - Vue développée extérieure

Travaux envisagés sur TRAVEE n°3




- Légende :**
-  : Traitement des béton dégradés sur 7 cm de profondeur
 -  : Elément de corniche à traiter identifié
 -  : Traitement des béton dégradés sur 5 cm de profondeur
 -  : Joint de corniche à traiter
 -  : Traitement des béton dégradés sur 2 - 3 cm de profondeur

Travaux envisagés sur TRAVEE n°4




Caisson - Vue développée extérieure
Travaux envisagés sur TRAVEE n°5




■ : Traitement des béton dégradés sur 7 cm de profondeur
 ■ : Traitement des béton dégradés sur 5 cm de profondeur
 ■ : Traitement des béton dégradés sur 2 - 3 cm de profondeur

— : Élément de corniche à traiter identifié
 — : Joint de corniche à traiter

Travaux envisagés sur TRAVEE n°6




Travaux envisagés sur TRAVEE n°7



	: Traitement des béton dégradés sur 7 cm de profondeur		: Elément de corniche à traiter identifié
	: Traitement des béton dégradés sur 5 cm de profondeur		: Joint de corniche à traiter
	: Traitement des béton dégradés sur 2 - 3 cm de profondeur		

Caisson - Vue développée extérieure
Travaux envisagés sur TRAVEE n°8



Caisson - Vue développée extérieure
Travaux envisagés sur TRAVEE n°9

