



**MINISTÈRE  
DU PARTENARIAT  
AVEC LES TERRITOIRES  
ET DE LA DÉCENTRALISATION**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Maître d'ouvrage :

État - Ministère du Partenariat avec les Territoires  
et de la Décentralisation

Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est

**RN79 - Viaduc de La Roche**

**Réparation de l'ouvrage**

**APROA**

Annexe n°13

**Plan de principe du projet -  
Piles**

Cotation en cm

**Janvier 2025**

---

Maître d'oeuvre :

Direction Interdépartementale des Routes  
Centre-Est

Service d'Ingénierie Routière de Lyon  
Pôle Ouvrages d'art  
La Villardière  
228, rue Garibaldi  
69446 LYON cedex 03  
téléphone : 04 69 16 63 09  
Mèl : Sir-Lyon.dirce@developpement-durable.gouv.fr

# RN79 - Viaduc de La Roche

## Travaux de réparation sur pile P1

DIR Centre-Est / SIR Lyon / Pôle Ouvrages d'Art




Janvier 2025

Face côté MACON

Face côté TGV

Face côté DIGOIN

Face côté La ROCHE




RN79 - Viaduc de La Roche

Travaux de réparation sur pile P2


DIR Centre-Est / SIR Lyon / Pôle Ouvrages d'Art

Janvier 2025


Face côté MACON




Face côté TGV




Face côté DIGOIN




Face côté La ROCHE



Bas de pile  
Face côté MACON



Bas de pile  
Face côté TGV



Légende :

-  : Mise en oeuvre d'un revêtement de protection type produit hydrofuge
-  : Traitement des bétons dégradés sur parements de piles


RN79 - Viaduc de La Roche

Travaux de réparation sur pile P3


DIR Centre-Est / SIR Lyon / Pôle Ouvrages d'Art

Janvier 2025


Face côté MACON




Face côté TGV



Face côté DIGOIN



Face côté La ROCHE




RN79 - Viaduc de La Roche

Travaux de réparation sur pile P4


DIR Centre-Est / SIR Lyon / Pôle Ouvrages d'Art

Janvier 2025


Face côté MACON




Face côté TGV



Face côté DIGOIN



Face côté La ROCHE



Légende :  : Traitement des bétons dégradés sur parements de piles


RN79 - Viaduc de La Roche

Travaux de réparation sur pile P5


DIR Centre-Est / SIR Lyon / Pôle Ouvrages d'Art

Janvier 2025


Face côté MACON      Face côté TGV      Face côté DIGOIN      Face côté La ROCHE




Bas de pile  
Face côté TGV



Bas de pile  
Face côté DIGOIN



Bas de pile  
Face côté La Roche



Légende :

-  : Hydrodémolition et reconstitution sur 8 cm de profondeur
-  : Mise en oeuvre d'un revêtement de protection type produit hydrofuge
-  : Traitement des bétons dégradés sur parements de piles


RN79 - Viaduc de La Roche

Travaux de réparation sur pile P6


DIR Centre-Est / SIR Lyon / Pôle Ouvrages d'Art

Janvier 2025


Face côté MACON




Face côté TGV




Face côté DIGOIN



Face côté La ROCHE



Bas de pile  
Face côté TGV



Légende :



: Mise en oeuvre d'un revêtement de protection type produit hydrofuge



: Traitement des bétons dégradés sur parements de piles


RN79 - Viaduc de La Roche

Travaux de réparation sur pile P7


DIR Centre-Est / SIR Lyon / Pôle Ouvrages d'Art

Janvier 2025


Face côté MACON




Face côté TGV



Face côté DIGOIN



Face côté La ROCHE



Légende :  : Traitement des bétons dégradés sur parements de piles

# RN79 - Viaduc de La Roche

## Travaux de réparation sur pile P8

DIR Centre-Est / SIR Lyon / Pôle Ouvrages d'Art





Janvier 2025

Face côté MACON

Face côté TGV

Face côté DIGOIN

Face côté La ROCHE



**Légende :**  : Traitement des bétons dégradés sur parements de piles