


CENTRE HOSPITALIER DE NOVILLARS
4 Rue du Dr Charcot - 25220 NOVILLARS

REFECTION DES COMPLEXES D'ETANCHEITE
DU PAVILLON DES ADMISSIONS
ET DE LA CHAUFFERIE
AU CH DE NOVILLARS
Phase PRO/DCE

Maîtrise d'ouvrage	CHU de Besançon - Direction du patrimoine	3 Bd Fleming - 25030 BESANCON cedex	Tel : 03.81.21.80.77 dtp@chu-besancon.fr
Assistant maîtrise d'ouvrage	GHT centre Franche Comté Centre Hospitalier de Novillars	4 rue Dr Martin CHARCOT - 25220 Novillars	Tel : 03.81.60.58.63
Mandataire Ingénierie (Economie - OPC - DET)	CEI	 1 b, route de Marchaux 25000 BESANCON 36, avenue Française Giroud 21000 DIJON	Tel Besançon : 03.81.80.01.33 Tel Dijon : 03.80.51.82.21 contact@cei-ingenierie.fr
Contrôleur technique	Sans objet		
Coordinateur SPS	Sans objet		
N° Affaire :	25-061	Etat projeté Carnet de détails de principe de réalisation	
Échelle :	1 / 20 e		
Format d'impression	00.03 A4		
ÉTANCHÉITÉ	MODIFICATIONS		
	Ind. 0		
	01/2026		
	A		
	B		


Détail 1

Acrotère type 1




Détail 2

DEP




Détail 3

Casquette 1




Détail 4

Edicule extraction




Détail 5

Relevé JD




Détail 6

Gaine béton AA




Détail 7

Relevé sur mur




Détail 8

Casquette 2




Détail 9

Acrotère type 2



Détail 10


Trop plein



Détail 11


Séparation

support GC



Détail 12

GC béton



Détail 13

Terrasse piétonne

