



Agence RTM Alpes du Nord
@Service RTM de la Savoie

17 rue des Diabls Bleus
73026 Chambéry cedex
rtm.chambery@onf.fr

Rédigé par: Nicolas GRACZYK


nicolas.graczyk@onf.fr
06 11 13 06 09

SECURITE - FICHE DE CHANTIER

Liste des facteurs de risques identifiés

Version	V0	Date d'établissement	30/03/2026
OPERATION	Réfection et confortement de barrages sur le Charmaix / post-crise du 30 juin 2025		
INTERVENANTS	Maître d'ouvrage : Etat – DDT7, 3 Maître d'œuvre : ONF Service RTM Entreprise(s) :		

LIEU D'INTERVENTION



FACTEURS DE RISQUES LIES AU CHANTIER IDENTIFIES

ACCES ET COMMUNICATIONS	
Réseau téléphone	Mauvais : gestion des communications avec le personnel sur chantier (notamment en cas de secours) à définir par l'entreprise
Accès à tous type de véhicules à moteur	Non (rampe de 30% au niveau des barrages 10 et 11)
Accès piéton	Sous conditions de sécurité : à définir par l'entreprise

RISQUES BIOLOGIQUES	
Borréliose de Lyme, Hantavirose, Encéphalite à tiques (transmises par les tiques)	oui
Affections provoquées par les piqûres de frelons et autres hyménoptères	oui
Affections provoquées par les piqûres de vipères	oui

RISQUES LIES A LA NATURE DES TERRAINS	
Torrent, cours d'eau, plan d'eau	oui
Déclivité (forte pente)	oui
Précipice	oui
Barre rocheuse	oui
Zone de glissement de terrains	oui
Chutes de pierres ou de blocs au niveau des accès ou du site des travaux	oui

PRESENCE D'USAGERS	
Tenir compte de la fréquentation du public dans la zone des travaux	oui
Interdiction de travailler les week-ends et jours fériés	oui
Voie ouverte à la circulation publique	oui (piste communale sous le viaduc A43)
Tenir compte de la présence d'usagers : pour la piste d'accès - randonneurs, cyclistes	oui

RISQUES SPECIFIQUES	
Torrent à lave torrentielle	oui
Travaux en bordure d'ouvrage type seuil ou barrage avec risque de chute	oui
Risques spécifiques liés aux travaux en eux-mêmes : terrassements en pente raide (avec blocs), approvisionnement des blocs et du béton...	oui