

Vues des terrasses objets de la demande de devis de septembre 2016.

- Terrasse de l'ancien logement au R+6 – réfection de l'étanchéité compris divers redents (bacs à fleurs... :



Terrasse logement R+6 – problème d'étanchéité des bacs à fleurs et relevés...

- Terrasse au-dessus de la salle de réunion - R+1.



Terrasse R+1 - côté parking

- Le terrasson devant les locaux informatiques - R+0 :

