



Base Aérienne 721

Zones de Travaux



LISTE DES PLANS	
Numéros des plans	Désignations des plans
	Page de garde
01	Plan de situation - Liste des plans
02	Plan de masse - Plan de masse partiel - Etat Actuel
03	Plan de masse partiel avec Réseaux Etat Actuel
04	Plan de masse partiel " TRANCHE FERME"
05	Plan de la Zone 01 Tranche Ferme - Bât 6001 et 6002
06	Plan de la Zone 02 Tranche Ferme - Bât 6003 et 6004
07	Plan de la Zone 03 Tranche Ferme - Bât 6005 et 6006
08	Plan de la Zone 04 Tranche Ferme - Bât 6005 et 6006
09	Plan de masse partiel "TRANCHE OPTIONNELLE"
10	Plan de la Zone 01 Tranche Optionnelle - Bât 6001
11	Plan de la Zone 02 Tranche Optionnelle - Bât 6003 et 6004
12	Plan de la Zone 03 Tranche Optionnelle - Bât 6005 et 6006
13	Plan des Menuiseries de la TRANCHE FERME et de la TRANCHE OPTIONNELLE

Le plan est donné à titre indicatif.



SID

SUD-OUEST

USID ROCHEFORT

Chef de l'USID: IC2 BOMME Frédéric

BA721

17133 ROCHEFORT AIR

Chef de la Section Travaux:
ICDD MARRE Didier
Tél: 05.46.88.84.64

Conducteur de Travaux:
ADJ AUBÉ Kevin
Tél: 06.74.26.03.81

Dessiné par :
ATPMD 1cl LARDET Alexandra

CHARENTE-MARITIME (17)
ECHILLAIS
BASE AERIENNE 721 - ROCHEFORT (ESOMAAE)

Mise en conformité des escaliers et issues de secours Bât 6001 à 6006.

DOSSIER CONSULTATION DES ENTREPRISES

Plan de Situation - Liste des Plans

Echelle : 1/

Nom du fichier :
170429001P_0000_M_EI_ATL_DCE.dgn



Service d'Infrastructure de la Défense

Numéro COSI :
468338

Date 10/04/2026	Indice 00	N° Ordre 01
--------------------	--------------	----------------



MINISTÈRE
DES ARMÉES
ET DES ANCIENS
COMBATTANTS

Liberté
Egalité
Fraternité



SGA
Secrétariat général
pour l'administration