


Château de Puyguilhem – VILLARS (24)


Situation et plan masse



Source : géoportail



Vues générales



Maçonneries de la première terrasse – Zone de travaux envisagées

➔ Le repérage des photographies est disponible sur le plan du zonage indicatif des travaux.



Maçonneries de la deuxième terrasse – Zone de travaux envisagées



➔ Des plans et des photographies redressées de forte définition sont disponibles en annexe à ce document concernant les maçonneries des première et deuxième terrasse.

Maçonneries de l'ancien chai ruiné – Zone de travaux envisagées

